INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	06/07/2022
CONSECUTIVO/NUMERO DEL INFORME	05

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Diego Alejandro Jaramillo Ciro
DEPENDENCIA	Vicerrectoría Administrativa y financiera
CARGO	Técnico Administrativo Adquisiciones y bienes

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

NUMERO DE CONTRATO	CPS 16-2022
FECHA DE CONTRATO	24 de enero 2022
CONTRATISTA	Carlos Arturo Vélez Vélez
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	98.523.166
CODIGO PROYECTO	PR-3412-2022
NOMBRE DEL PROYECTO	Plan de mantenimiento de la Infraestructura Física
VALOR	$ 29.400.000.oo
PLAZO	Diez (10) meses.
FECHA ACTA DE INICIO	25 de enero de 2022
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	24 de noviembre de 2022
ADICION	
SUSPENSIÓN	
OBJETO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el mantenimiento preventivo especializado y reparación de instrumentos musicales, equipos y dispositivos de amplificación de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango Institución Redefinida para la vigencia 2022.	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

De acuerdo con el seguimiento realizado al desarrollo del objeto contractual pactado entre las partes y específicamente a las obligaciones contractuales, se pueden establecer los siguientes elementos de verificación:

Débora Arango

Fecha: 06-07-2022

Recibido por:

1. SEGUIMIENTO FINANCIERO:

RUBRO PRESUPUESTAL		2320202008000000002201071871590510000011023211 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Servicios de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.		
FUENTE DE FINANCIACION		3211 Funcionamiento		
PROYECTO INSTITUCIONAL		Plan de mantenimiento de la Infraestructura Física		
	No CDP	**VALOR**	**No RP**	**VALOR**
	28	$ 29.400.000.oo	27	$ 29.400.000.oo
VALOR DE LA ADICION				
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS			$ 15.250.000.oo	
VALOR DEL PAGO A REALIZAR			$ 7.155.000.oo	
SALDO DISPONIBLE DESPUES DEL PRESENTE PAGO			$ 6.995.000.oo	


2. SEGUIMIENTO TECNICO:

a) El contratista, recoge los equipos y realiza diferentes intervenciones que están descritas en el siguiente cuadro:

ACTIVO No	EQUIPO INTERVENIDO	DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA
1044	SAXO ALTO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALMUADILLAS Y LLAVES
S/C	SAXO TENOR	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALMUADILLAS Y LLAVES
3033	BAJO IBANEZ 6	REPARACION CAJA PILA, ELECTRONICA Y POTENCIOMETROS
1621	GUITARRA ELECTRICA YAMAHA	CAMBIO JACK
1622	GUITARRA ELECTRICA FENDER	REPARACION POTENCIOMETRO DE VOLUMEN, SELECTROR DE MICROFONO
7270	ESTUDIO MOVIL LIVESTREAM HD550	ACTUALIZACION SISTEMA OPERATIVO Y PROGRAMA FUNCIONAL. REPARACION ENTRADA ANALOGA DE AUDIO.
S/C	LUCES GODOX SMART	SINCRONIZACION DE FLASH
7927	CAMARA VIDEO PANASONIC	CAMBIO CONECTOR EXTERNO DE AUDIO
S/C	INTERFASE DIGITAL DE GRABACION 21"	CAMBIO DISPLAY Y CONFIGURACION DE CONSOLA DIGITAL
S/C	INTERFASE DIGITAL DE GRABACION 21"	CAMBIO DISPLAY, CONFIGURACION DE CONSOLA DIGITAL Y DE AUDIO.

EVIDENCIAS





Para los equipos tecnológicos, se cuenta con el apoyo del área de informática, para que ellos puedan determinar que los equipos si se encuentren de manera correcta en la parte operativa, además de eso se realiza la revisión con el decano de música y sus líderes de programas en producción sonora, para que visualicen que los mismos estuviesen en correcto funcionamiento, para poder dictar los cursos del programa.

Por otra parte, el livestream se le realiza el seguimiento con el decano de audiovisuales y se logra evidenciar el correcto funcionamiento del mismo.

3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

Se realiza comunicación con el contratista para la coordinación de los quintos instrumentos y equipos que se le va a realizar mantenimiento, se realiza una inspección con los decanos de música y audiovisuales, y por el área de informática para que también el de el visto bueno. A continuación, se da una orden de salida, para que el contratista pueda realizar ese mantenimiento desde su taller, ya que en el mismo posee herramienta e insumos que son necesarios para este mantenimiento.

El contratista posterior a dichas indicaciones procede con la entrega en la fecha pactada, se hace la verificación encontrando que todos los elementos están bien reparados o gozan de un buen mantenimiento esto con el apoyo del decano Gustavo Diez. El contratista realizo el traslado de todos los materiales preservando y conservando su calidad.

Por otra parte, se realiza unas sugerencias con el equipo live stream, misma que son compartidas con todo el personal administrativo que utiliza dicho equipo, para que no le instalen programas diferentes a los que cuenta el equipo actualmente y de esta manera no se presente nuevos virus en el mismo.

Se revisa en dicho seguimiento el pago de la seguridad social que anexa el contratista al documento equivalente a los no obligados a facturar, al momento de ser revisada la seguridad social del mes de junio que fue anexada por el contratista; el contratista cumple con el pago de la seguridad social correspondiente al mes de junio con el número de planilla detallado a continuación:

- junio: número de planilla 1046374583, documento equivalente a los no obligados a facturar.

4. SEGUIMIENTO JURIDICO O LEGAL:

Frente al seguimiento jurídico y legal, la supervisión verifica que se cumplen los preceptos normativos contenidos en la Constitución Política, cuando con la presente contratación se da cumplimiento a los fines del Estado, para el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. Luego el objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz.

De igual forma, se evidencia el cumplimiento de los preceptos legales ordenados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el decreto reglamentario 1082 de 2015, del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y por las obligaciones contractuales pactadas con el contratista, teniendo como complemento la normatividad aplicable a la contratación estatal.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	2022-06	2022-06-29	$455.400
SALUD	2022-06	2022-06-29	$355.800
RIESGOS PROFESIONALES	2022-06	2022-06-29	$14.900
PARAFISCALES	--------	--------	--------

6. OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

Sin ninguna observación relevante.

DIEGO ALEJANDRO JARAMILLO CIRO
Supervisor