ORDEN DE SERVICIO

F-R- 50

CUC Nº 3853

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	21 / 6 / 2022
CLIENTE	Mercedes Abrego Primaria	CONTACTO	Fabian
DIRECCIÓN	Av. libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Salon 4A	BARRIO	Colsag
TIPO DE EQUIPO	PISO techo	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	AVNQ40GM1A4	CAPACIDAD	34.100 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2		/	/	A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	NO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se hace mantenimiento preventivo

El equipo no enciende.
pendiente revisión

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 4022

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento preventivo.	FECHA	21 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio Mercedes Cipriana.	CONTACTO	
DIRECCIÓN	Av. Los Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	SB	BARRIO	Colsag.
TIPO DE EQUIPO	Piso techo.	MARCA EQUIPO	Comfortaire.
MODELO	Espt36.	CAPACIDAD	36.000Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	SI
Engrase de Rodamientos	N.A.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	SI
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento preventivo, el equipo funciona.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Morcas.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 4023

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento preventivo	FECHA	21 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio mercedes (Primaria)	CONTACTO	
DIRECCIÓN	Av Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	SC	BARRIO	Culsos.
TIPO DE EQUIPO	Piso techo.	MARCA EQUIPO	Confortfresh.
MODELO	ESPT36.	CAPACIDAD	36.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	NA.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento preventivo, el equipo funciona.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian Marcos.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3851

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	21 / 6 / 2022
CLIENTE	Mercedes Abrego Pria	CONTACTO	FAbian
DIRECCIÓN	Av. libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Salon 5D	BARRIO	Colsag
TIPO DE EQUIPO	Pisotecho	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	TVNC362KLA0	CAPACIDAD	36.000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	NO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al aire acondicionado
Pendiente revision. no funciona

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO

Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @ www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3852

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	21 / 6 / 2022
CLIENTE	Mercedes Abrego Primaria	CONTACTO	Fabian
DIRECCIÓN	Av. libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Salon 4C	BARRIO	Colsag
TIPO DE EQUIPO	Piso Techo	MARCA EQUIPO	Confort Fresh
MODELO	ESPT36	CAPACIDAD	36.000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	NO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se hace mantenimiento preventivo al aire acondicionado

El equipo queda funcionando

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 4025

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	21 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio Mercedes Pimonte.	CONTACTO	
DIRECCIÓN	Av Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	5A	BARRIO	Colsag.
TIPO DE EQUIPO	piso techo.	MARCA EQUIPO	Comfort Fresh.
MODELO	ESP736.	CAPACIDAD	36.000
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	n/a.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento preventivo, el equipo funciona.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marcos.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3854

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	21 / 6 / 2022
CLIENTE	Mercedes Abrego Pria	CONTACTO	Fabian
DIRECCIÓN	AV. libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Salon 3D	BARRIO	Colsag
TIPO DE EQUIPO	Piso Techo	MARCA EQUIPO	Confort Fresh
MODELO	ESPT36	CAPACIDAD	36.000 Btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	NO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se hace mantenimiento Preventivo al aire acondicionado
El equipo queda funcionando

El pulsador de encendido Manual esta defectuoso. Hay que presionarlo con fuerza

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian – Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 4027

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	21 / 06 / 22.
CLIENTE	Colegio mercedes A.	CONTACTO	
DIRECCIÓN	Av libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Orientacion.	BARRIO	Col Sa 6. L6.
TIPO DE EQUIPO	mini Split.	MARCA EQUIPO	
MODELO	6122CB.	CAPACIDAD	12.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	NA.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo,

Nota: No emfria, Recorre Gas y Capacitor, presenta baja presion.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Murcia.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @ www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 4028

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	22 06 22
CLIENTE	Colegio mercedes.	CONTACTO	
DIRECCIÓN	Av Laboratorios.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Informatica (3C)	BARRIO	Cal So 6.
TIPO DE EQUIPO	Piso techo.	MARCA EQUIPO	Samsung
MODELO	FCGOBTVA.	CAPACIDAD	60.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	SI
Engrase de Rodamientos	N/A.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	SI
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento preventivo, Nota: el equipo presenta ruido en los rodamientos de los motores de la manejadora, Regular Condic.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R-50
CUC Nº 3862

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	22 / 6 / 2022
CLIENTE	Mercedes Abrego Pria	CONTACTO	Fabian
DIRECCIÓN	Alo libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	PAE	BARRIO	Colsag
TIPO DE EQUIPO	Minisplit	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	SP182CM	CAPACIDAD	18.000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	NO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento preventivo al aire acondicionado
El equipo queda funcionando bien

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian – Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 4029

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	22 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio Mercedes.	CONTACTO	
DIRECCIÓN	Av libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	3A.	BARRIO	Cal Sob.
TIPO DE EQUIPO	Piso techo.	MARCA EQUIPO	LG.
MODELO	AVNQ406M1A4.	CAPACIDAD	34.000 BTU.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	X
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	NA.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo, funciona bien.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

S. Lasso - Marco.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3863

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	22 / 6 / 2022
CLIENTE	Mercedes Abrego Pria	CONTACTO	FAbian
DIRECCIÓN	Av. libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Salon 2D	BARRIO	Colsag
TIPO DE EQUIPO	Piso techo	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	AYNQ40GM1A4	CAPACIDAD	34.100 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO /	L1		/	A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO /	L2		/	A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	/
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3		/	A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO /	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	/
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO /	P. Suco		/	PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso		/	PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia		/	H.P.	Humedad relativa Exterior	/

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	NO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se hace mantenimiento Preventivo al aire acondicionado
El equipo queda funcionando

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian – Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3865

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	22 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio Mercedes.	CONTACTO	
DIRECCIÓN	Av Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	2B	BARRIO	Col Sur 6.
TIPO DE EQUIPO	Piso techo.	MARCA EQUIPO	Comfort Fresh.
MODELO	ESPT36.	CAPACIDAD	36.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	N/A.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento preventivo, funciona Correctamente.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @ www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3864

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	22 / 6 / 2022
CLIENTE	Mercedes Abrego Priv	CONTACTO	Fabian
DIRECCIÓN	Av. libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Salon 2C	BARRIO	Colsag
TIPO DE EQUIPO	Piso Techo	MARCA EQUIPO	Confort Fresh
MODELO	ESPT36	CAPACIDAD	34000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	NO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realizó Mantenimiento Preventivo al aire acondicionado
El equipo funciona bien.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO

Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian – Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian R
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3866

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	22 / 6 / 2022
CLIENTE	Mercedes Abrego	CONTACTO	Fabian
DIRECCIÓN	Av. libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Salon 2 A	BARRIO	Colsag
TIPO DE EQUIPO	PISOTECHO	MARCA EQUIPO	ConFortFresh
MODELO	ESPT36	CAPACIDAD	36.000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO /	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO /	RESPIRADOR	SI ___ NO /	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO /	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO /	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO /	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	NO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se hace mantenimiento preventivo al aire acondicionado
El equipo queda funcionando

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO

Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian R
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3868

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	22 / 6 / 2022
CLIENTE	Mercedes Abrego	CONTACTO	Fabian
DIRECCIÓN	Av. libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Coordinacion Academica	BARRIO	Colsag
TIPO DE EQUIPO	Minisplit	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	SJ122CD	CAPACIDAD	12.000 Btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO /	RESPIRADOR	SI ___ NO /	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO /	GUANTES	SI X NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI X NO /	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI / NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO /	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	NO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento Preventivo al aire acondicionado
No enciende por el pulsador Manual
El capacitor del blower deficiente no hay buen flujo de aire.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO

Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian – Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @ www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3897

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	23 / 06 / 20
CLIENTE	Cubo 6.0 mercedes.	CONTACTO	
DIRECCIÓN	Ay Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	4D - Segundo piso	BARRIO	Cal Sab.
TIPO DE EQUIPO	Piso techo.	MARCA EQUIPO	Ster light.
MODELO	MUA60CR.	CAPACIDAD	60.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	NA.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento preventivo, funciona bien.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO

Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian Marco.
NOMBRE DEL TÉCNICO

Firma
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

SCN AIRE®

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3898

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	23 / 6 / 2022
CLIENTE	Mercedes Abrego Prig	CONTACTO	FABIAN
DIRECCIÓN	Av. Libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Informatica	BARRIO	Colsag
TIPO DE EQUIPO	Piso Techo	MARCA EQUIPO	Blue Line
MODELO	MUB- 60CR	CAPACIDAD	60000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO /	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO /	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO /	RESPIRADOR	SI ___ NO /	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	/
UVGI	SI ___ NO /	GUANTES	SI X NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO /	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO /	GAFAS	SI X NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO /	CUBRE BOTAS	SI ___ NO /	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	/
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	NO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se hace mantenimiento preventivo al aire acondicionado.
El equipo queda funcionando

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Mario
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @ www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3949

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	23 / 6 / 2022
CLIENTE	Mercedes Abrego	CONTACTO	FABIAN
DIRECCIÓN	Av. Libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	secretaria	BARRIO	Colsag
TIPO DE EQUIPO	Mini split	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	SJ121CD	CAPACIDAD	12000 Btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO /	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1		/	A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2		/	A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	/
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3		/	A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI X NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco		/	PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso		/	PSI	Humedad relativa interior	/
				Potencia		/	H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	NO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se hizo Mantenimiento preventivo al aire acondicionado
el equipo queda funcionando

Falta ajuste de carga R-22

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3899

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	23 | 06 | 22.
CLIENTE	Colegio mercedes.	CONTACTO	
DIRECCIÓN	Nº Habitaciones.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Secretaria Copias.	BARRIO	Col Sab.
TIPO DE EQUIPO	mini split.	MARCA EQUIPO	LG.
MODELO	Sp182cm.	CAPACIDAD	18.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	SI
Engrase de Rodamientos	N/A.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	SI
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo, el equipo presenta daño en el motor Ventilador de la Condensadora, cambio de rodamientos o cambio de motor, cambio de capacitor del mismo.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Marco Sotomayor
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian R
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3900

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	23 / 6 / 2022
CLIENTE	Mercedes Abrego	CONTACTO	FABIAN
DIRECCIÓN	AV. libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Salon 1D	BARRIO	Colsag
TIPO DE EQUIPO	MiniSplit	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	SW342	CAPACIDAD	34.000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI X NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI X NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	NO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se hace Mantenimiento preventivo al aire acondicionado
El equipo queda funcionando

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO

Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian-Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3950

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	23	06	22
CLIENTE	Colegio mercedes.	CONTACTO			
DIRECCIÓN	Av Tibaitatas.	TÉLEFONO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	TC	BARRIO	Colsub.		
TIPO DE EQUIPO	mini split.	MARCA EQUIPO	LG.		
MODELO	SP342CE.	CAPACIDAD	34000 Btu.		
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA			

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	NN.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo, funciona bien.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Murcia.
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabiana
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3951

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	23 / 6 / 2022
CLIENTE	Mercedes Abrego	CONTACTO	FABIAN
DIRECCIÓN	AV. libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Salon 1B	BARRIO	Colsag
TIPO DE EQUIPO	Mini Split	MARCA EQUIPO	PANASONIC
MODELO	CSPS182M	CAPACIDAD	18.000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI X NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	NO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se hace mantenimiento preventivo al aire acondicionado
el equipo queda funcionando

No se encuentra control remoto.
Se enciende Manual.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @ www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3959

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	24 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio Mercedes.	CONTACTO	
DIRECCIÓN	Av Libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	1A.	BARRIO	Colseb.
TIPO DE EQUIPO	mini split.	MARCA EQUIPO	LG.
MODELO	SJ18ZCE.	CAPACIDAD	18.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	N.N.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo, el equipo queda funcionando.

Not: cambio capacitor Blower manejadora

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian Moico.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3952

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	24 | 06 | 22.
CLIENTE	Colegio mercedes.	CONTACTO	
DIRECCIÓN	Av. libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	1A.	BARRIO	Colsag.
TIPO DE EQUIPO	mini split.	MARCA EQUIPO	L6.
MODELO	6182CB.	CAPACIDAD	18.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	N.D.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimto preventivo, funciona bien, Ref: Ruido en la condensadora. posible, cambio de Gomas de Compresor.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3953

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	24 / 6 / 2022
CLIENTE	Mercedes Abrego Priv	CONTACTO	FABIAN
DIRECCIÓN	Av. libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Transicion D	BARRIO	COLSAG
TIPO DE EQUIPO	Minisplit	MARCA EQUIPO	CONFORT FRESH
MODELO	MUE 36CRN1-N	CAPACIDAD	36000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI X NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	No
Engrase de Rodamientos	No
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	No
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se hace mantenimiento preventivo al aire acondicionado el equipo queda funcionando bien

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @ www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3960

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	24 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio Mercedes.	CONTACTO	
DIRECCIÓN	Av libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Transicion C.	BARRIO	Cul Sob.
TIPO DE EQUIPO	Piso techo.	MARCA EQUIPO	Comfort Fich.
MODELO	MUE36CRW1-M.	CAPACIDAD	36.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	No
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo, funciona bien,

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO

Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3961

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	24 / 6 / 2022
CLIENTE	Mercedes Abrego Pria	CONTACTO	FABIAN
DIRECCIÓN	AV. libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Transición B	BARRIO	Colsag
TIPO DE EQUIPO	Minisplit	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	SP342 CE	CAPACIDAD	34 000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO /	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1		/	A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI X NO ___	L2		/	A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3		/	A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	/
DESINFECTANTE	SI ___ NO /	GAFAS	SI X NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco		/	PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso		/	PSI	Humedad relativa interior	/
				Potencia		/	H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	NO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se hace mantenimiento preventivo al aire acondicionado.

El aire NO enfria.
Contactor defectuoso bobina a 220 v.
Pendiente cambio.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3962

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	24 / 6 / 2022
CLIENTE	Mercedes Abrego	CONTACTO	FABIAN
DIRECCIÓN	Av. libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Transicion A	BARRIO	Colsag
TIPO DE EQUIPO	Minisplit	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	SP342CE	CAPACIDAD	34.000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI X NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI X NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	No
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se hace mantenimiento preventivo al aire acondicionado.

El equipo queda funcionando bien.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian – Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM