ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 4001

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento preventivo	FECHA	17 / 06 / 20
CLIENTE	Colegio mercedes A.	CONTACTO	Fabian.
DIRECCIÓN	Av. libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Ej. Física 6 a 8.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	Ventana.	MARCA EQUIPO	LG.
MODELO		CAPACIDAD	
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m^2)	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General
Ajuste Tornillería
Lavado de Serpentines
Revisión Fuga
Engrase de Rodamientos
Hora de Llegada

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General — SI
Ajuste Tornillería — SI
Lavado de Serpentines — SI
Limpieza y drenaje de agua — SI
Limpieza de Rejillas — SI
Hora de Salida

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento preventivo, no arranca el compresor, posible falla, Funciona Solo Ventilador.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Moico.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 4004

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	16 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio mercedes A.	CONTACTO	Edwin.
DIRECCIÓN	Av libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Rectoria.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	mini split.	MARCA EQUIPO	Polkard.
MODELO	PKE-K250G5GA.	CAPACIDAD	24.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	NA.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo, el equipo queda funcionando.

Nota: Ajuste de cargas.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Marcos Aguilar.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 4003

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	16 | 06 | 22
CLIENTE	Colegio mercedes A.	CONTACTO	Edwin.
DIRECCIÓN	Av Trabajadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	PSI Coordinacion.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	mini split.	MARCA EQUIPO	LG.
MODELO	SJ12TCD.	CAPACIDAD	12.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	NA.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento preventivo, el equipo funciona bien.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Marco Aguilar.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 4002

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento preventivo.	FECHA	16 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio mercedes A.	CONTACTO	
DIRECCIÓN	Av. Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	atencion a padres #2.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	Ventana.	MARCA EQUIPO	L6.
MODELO		CAPACIDAD	
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General
Ajuste Tornillería
Lavado de Serpentines
Revisión Fuga
Engrase de Rodamientos
Hora de Llegada

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General: Si
Ajuste Tornillería: Si
Lavado de Serpentines: Si
Limpieza y drenaje de agua: Si
Limpieza de Rejillas: Si
Hora de Salida

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento preventivo, el equipo no enfria lo suficiente, presenta Vibracion, y bornera rviejo, Wat.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO

Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Marco - Sebastian
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3983

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	15 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio Mercedes. A.	CONTACTO	Fabian.
DIRECCIÓN	Av Tibaitatajuica.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Biologia 10 y 11	BARRIO	San Cayetano.
TIPO DE EQUIPO	Biologia 10 y 11 (piso techo)	MARCA EQUIPO	Lb.
MODELO	AVN Q 406 M/AL1.	CAPACIDAD	34.000 BTU.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
PETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	N/A.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo, queda funcionando correctamente.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3933

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	15. 06 22.
CLIENTE	Colegio mercedes. A.	CONTACTO	fabian.
DIRECCIÓN	Av liberadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Audiovisuales.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	Split.	MARCA EQUIPO	
MODELO		CAPACIDAD	
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	NA.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Sni
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo, queda funcionando.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @ www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3982

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	15 / 6 / 2022
CLIENTE	Col. Mercedes Abrego	CONTACTO	Fabian
DIRECCIÓN	Av. libertadores #	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Audiovisuales	BARRIO	San Eduardo
TIPO DE EQUIPO		MARCA EQUIPO	
MODELO		CAPACIDAD	
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES			TEMPERATURAS	
ÁREA (m²)	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO /	RESPIRADOR	SI ___ NO /	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla
UVGI	SI ___ NO /	GUANTES	SI ___ NO /	L2		/	A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.
DESINCRUSTANTE	SI / NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3		/	A(Amp)	Temperatura Salida Cond.
DESINFECTANTE	SI ___ NO /	GAFAS	SI ___ NO /	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1. /
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO /	P. Suco		/	PSI	Regulación Termostato 2. /
OTROS		OTROS		P. Deso		/	PSI	Humedad relativa interior
				Potencia		/	H.P.	Humedad relativa Exterior

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	SI
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se hace Mantenimiento Preventivo a aire acondicionado

El equipo queda funcionando

Nota: Se le cumbia Capacitor de Murcha de 70uF y terminar.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Murco
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3981

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	15 / 6 / 2022
CLIENTE	Col. Mercedes Abrego	CONTACTO	Fabian
DIRECCIÓN	AV. Libertadores J	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Quimica 10 y 11	BARRIO	San Eduardo
TIPO DE EQUIPO	Piso techo	MARCA EQUIPO	Confort Fresh
MODELO	ESPT36	CAPACIDAD	60.000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO /	RESPIRADOR	SI ___ NO /	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO /	GUANTES	SI ___ NO /	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO /	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO /	GAFAS	SI ___ NO /	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
PETROLAVADO	SI ___ NO /	CUBRE BOTAS	SI ___ NO /	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	NO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se hace Mantenimiento Preventivo al aire acondicionado

el aire queda funcionando

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3985

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	14 / 6 / 2022
CLIENTE	CDI. Mercedes Abrego	CONTACTO	Fabian
DIRECCIÓN	AV. libertadores #	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Teatro	BARRIO	Sn Eduardo
TIPO DE EQUIPO	Split	MARCA EQUIPO	confort Star
MODELO	AHE60-1	CAPACIDAD	60.000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	NO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realizó Mantenimiento Preventivo y equipo quedó funcionando

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastián - Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3930

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	14. 06 22
CLIENTE	Colegio Mercedes A.	CONTACTO	Fabian.
DIRECCIÓN	Av Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Techo.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	Split.	MARCA EQUIPO	Comfortstar
MODELO	AHE60-1.	CAPACIDAD	60.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	SI
Engrase de Rodamientos	N/A.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	SI
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo, el equipo queda encendido.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3931

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	14 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio mercedes A.	CONTACTO	Fabian.
DIRECCIÓN	Nv. Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Techo.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	Split.	MARCA EQUIPO	Comfort Star
MODELO	AHG-60-1.	CAPACIDAD	60.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	NA.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo, el equipo no enfria, pendiente revision.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marcos.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @ www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3984

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	14 / 6 / 2022
CLIENTE	Col. Mercedes Abrego	CONTACTO	Fabian
DIRECCIÓN	Av. libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Teatro	BARRIO	San Eduardo
TIPO DE EQUIPO	Split	MARCA EQUIPO	Comfort Star
MODELO	AHE60-1	CAPACIDAD	60.000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General: SI
Ajuste Tornillería: SI
Lavado de Serpentines: SI
Revisión Fuga: SI
Engrase de Rodamientos: NO
Hora de Llegada:

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General: SI
Ajuste Tornillería: SI
Lavado de Serpentines: SI
Limpieza y drenaje de agua: SI
Limpieza de Rejillas: NO
Hora de Salida:

OBSERVACIONES: Se hace mantenimiento preventivo al equipo.
El aire queda funcionando

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO

F-R- 50

CUC Nº 3941

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	14 / 06 / 22.
CLIENTE	Colegio Mercedes.	CONTACTO	Fabian.
DIRECCIÓN	Av Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Salones 6 y 8	BARRIO	San Eduido.
TIPO DE EQUIPO	Piso techo.	MARCA EQUIPO	Panasonic.
MODELO	CS-3T B21SP.	CAPACIDAD	
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	N/A.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento preventivo, el equipo se encuentra en buen rendimiento, requiere Cambio de capacitor de arranque y los 2 de motor Ventilador.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco.
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3929

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	13 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio mercedes.	CONTACTO	Esteban.
DIRECCIÓN	Av libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Coordinacion Comportamiento.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	piso techo.	MARCA EQUIPO	LG.
MODELO	TVMC602LLA3.	CAPACIDAD	60.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
PETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	N A.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento preventivo, el equipo se esta Combelando, se encuentra bajo de Gas, requiere ajuste de refrigerante.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3928

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	13 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio mercedes.	CONTACTO	Edwin.
DIRECCIÓN	Av libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	atencion a pedidos.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	Ventana.	MARCA EQUIPO	L6.
MODELO		CAPACIDAD	
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
PETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	NA.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo, Se encuentra que el Compresor del equipo no funciona 2 min, Se dispone, requiere Cambio

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Moreno.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3963

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	13 / 6 / 2022
CLIENTE	Col. Mercedes Abrego	CONTACTO	Fabian
DIRECCIÓN	Av. libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Recepción	BARRIO	San Eduardo
TIPO DE EQUIPO	Minisplit	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	SP242CM	CAPACIDAD	24 000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	NO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento Preventivo al aire acondicionado

El aire queda Funcionando

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian – Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3927

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	13 | 06 | 22
CLIENTE	Colegio mercedes.	CONTACTO	Fabian.
DIRECCIÓN	Av libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Recepcion	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	mini split.	MARCA EQUIPO	LG.
MODELO	SP242CM.	CAPACIDAD	24.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	NA.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realizo Mantenimiento preventivo, el equipo quedo funcionando.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco.
NOMBRE DEL TÉCNICO

Edwar
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3964

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	13 / 6 / 2022
CLIENTE	Col. Mercedes Abrego	CONTACTO	FAbian
DIRECCIÓN	Av. libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Sociales T-8	BARRIO	AV. Libertadores
TIPO DE EQUIPO	Piso techo	MARCA EQUIPO	Confort Fresh
MODELO	36ERN1-N	CAPACIDAD	36.000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
PETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	SVO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se hace Mantenimiento Preventivo al aire acondicionado

El aire acondicionado queda funcionando

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3913

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento preventivo	FECHA	11 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio Mercedes A.	CONTACTO	Fabian.
DIRECCIÓN	Av Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Informatica 9 a 11	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	mini Split.	MARCA EQUIPO	LG.
MODELO	SP342CE.	CAPACIDAD	34.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	NA.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento preventivo, el equipo requiere Cargo de Gas, Unid. equipo Sin Control.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @ www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3942

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	11 / 6 / 2022
CLIENTE	Col. Mercedes Abrego	CONTACTO	Fabian
DIRECCIÓN	AV. libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Informatica 9 a 11	BARRIO	Sn Eduardo
TIPO DE EQUIPO	Piso Techo	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	LVNK362KLA2	CAPACIDAD	36 000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI / NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI / NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI / NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI / NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	NO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se hace mantenimiento Preventivo al aire acondicionado.

El aire queda funcionando

Nota: Equipo sin control remoto

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian – Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3911

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	10 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio Mercedes A.	CONTACTO	Fabian.
DIRECCIÓN	Av Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Filosofia 10 y 11	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	piso techo.	MARCA EQUIPO	Comfort Fresh.
MODELO	36CRN1-N.	CAPACIDAD	36.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	N/A
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento preventivo, equipo sobredimensionado, al Espacio.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco.
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian.
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3912

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento preventivo.	FECHA	10 | 06 | 22
CLIENTE	Colegio Mercedes A.	CONTACTO	Edgar.
DIRECCIÓN	Av Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Informatica 6-7-8.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	Piso techo.	MARCA EQUIPO	LG.
MODELO	LVN362KLA2.	CAPACIDAD	36.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	N.A.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento preventivo, el equipo se encuentra bajo de gas, .

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco.
NOMBRE DEL TÉCNICO

Edgar R.
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3914

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento preventivo	FECHA	10 / 06 / 22.
CLIENTE	Colegio Mercedes A.	CONTACTO	Edison.
DIRECCIÓN	Av Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Sociales 9-10 11	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	mini split.	MARCA EQUIPO	
MODELO	PKE-L3656S6A.	CAPACIDAD	36.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	NA.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo, Se encuentra deteriorado el equipo, Bajo de gas y botando, Se corrige boteo, queda funcionando.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco.
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3917

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	10 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio Mercedes A.	CONTACTO	Fabian.
DIRECCIÓN	Av. Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Aula inteligente.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	mini split.	MARCA EQUIPO	Coronet.
MODELO	S-12 2VN.	CAPACIDAD	12.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	N.A.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo, el equipo evaporando con bajo rendimiento.
Not. Se encuentra en regulares Condiciones.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian Marco.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3915

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	10 | 09 | 22
CLIENTE	Colegio Mercedes A.	CONTACTO	Edwin.
DIRECCIÓN	Av. Labradores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Aula inteligente.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	mini Split.	MARCA EQUIPO	LG.
MODELO	SJ182CD.	CAPACIDAD	18.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	NA.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realizo mantenimiento preventivo, el equipo queda funcionando. Ref. Sin Control.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian Suarez.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3916

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	09 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio Mercedes A.	CONTACTO	Fabian.
DIRECCIÓN	Av Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Física 6 a 9.	BARRIO	San Edmundo.
TIPO DE EQUIPO	mini Split.	MARCA EQUIPO	LG.
MODELO	SP342CE.	CAPACIDAD	34.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m^2)	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	SI
Engrase de Rodamientos	NA.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	SI
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realizo mantenimiento preventivo, el equipo queda funcionando.

Ref.. Sin Control.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco.
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3926

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	09. 06. 22
CLIENTE	Colegio, mercedes A.	CONTACTO	Fabian.
DIRECCIÓN	Av Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Quimica 6 a 9.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	Mini Split.	MARCA EQUIPO	LG.
MODELO	S3B2 CP.	CAPACIDAD	36.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	N.A.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo,
Nota: Se encuentra motor de la Condensadora Averiado, requiere Cambio, el equipo Se encuentra con la turbina doblada y Bujo de bobinas, Capacitor de 50 y 2 de 2mf. Se requiere.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco.
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian R.
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3925

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento preventivo.	FECHA	09 | 06 | 22
CLIENTE	Colegio Mercedes. A.	CONTACTO	Edson.
DIRECCIÓN	Av Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Quimico. 6a9.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	Ventana.	MARCA EQUIPO	LG.
MODELO	LW-E2432C.	CAPACIDAD	24.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General
Ajuste Tornillería
Lavado de Serpentines
Revisión Fuga
Engrase de Rodamientos
Hora de Llegada

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General — Si
Ajuste Tornillería — Si
Lavado de Serpentines — Si
Limpieza y drenaje de agua — Si
Limpieza de Rejillas — Si
Hora de Salida

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo, el equipo se encuentra bastante deteriorado, frente partido y queda funcionando con bajo rendimiento.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3906

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	09 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio Mercedes A.	CONTACTO	Fabian.
DIRECCIÓN	Av Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Fisica 10 y 11	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	mini split.	MARCA EQUIPO	LG.
MODELO	SP242CE	CAPACIDAD	24000 BTU
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	NA.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento preventivo, queda funcionando. Cotiviro tiene Control.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian Suarez.
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

ORDEN DE SERVICIO
F-R-50
CUC Nº 3907

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	09 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio mercedes A.	CONTACTO	Fabian.
DIRECCIÓN	Av Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Biblioteca 6a9.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	mini Split.	MARCA EQUIPO	LG.
MODELO	SP242CE	CAPACIDAD	24.000
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	N/A.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realizo mantenimiento preventivo, el equipo queda funcionando.

Trat: Sin Control.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian Suarez.
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3883

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	08 06 22.
CLIENTE	Colegio Mercedes A.	CONTACTO	Fabian
DIRECCIÓN	Av. libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Sala Docentes.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	Piso techo.	MARCA EQUIPO	Confortech.
MODELO	ESPT 60.	CAPACIDAD	60.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General: Si
Ajuste Tornillería: Si
Lavado de Serpentines: Si
Revisión Fuga: Si
Engrase de Rodamientos: N/A.
Hora de Llegada:

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General: Si
Ajuste Tornillería: Si
Lavado de Serpentines: Si
Limpieza y drenaje de agua: Si
Limpieza de Rejillas: Si
Hora de Salida:

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo, el equipo queda funcionando. Ref. el equipo presenta una alarma. pero funciona Correctamente, No se encuentra Control.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO

Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Ivan Sabita
NOMBRE DEL TÉCNICO

Richard
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3887

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	8 / 6 / 2022
CLIENTE	Col. Mercedes Abrego	CONTACTO	FABIAN
DIRECCIÓN	Avd libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	BIOLINGÜISMO	BARRIO	SAN Eduardo
TIPO DE EQUIPO	Ventana	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	LWC243NSLM1	CAPACIDAD	24.000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General
Ajuste Tornillería
Lavado de Serpentines
Revisión Fuga
Engrase de Rodamientos
Hora de Llegada

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General
Ajuste Tornillería
Lavado de Serpentines
Limpieza y drenaje de agua
Limpieza de Rejillas
Hora de Salida

OBSERVACIONES: se hace mantenimiento preventivo a aire acondicionado Ventana

El equipo queda funcionando

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @ www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO

F-R- 50

CUC Nº 3885

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento	FECHA	8 / 6 / 2022
CLIENTE	Col. Mercedes Abrego	CONTACTO	Fabian
DIRECCIÓN	Av. libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	BIOLINGÜISMO	BARRIO	San Eduardo
TIPO DE EQUIPO	VENTANA	MARCA EQUIPO	L G
MODELO	LWC243NSLM1	CAPACIDAD	24 000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General _____

Ajuste Tornillería _____

Lavado de Serpentines _____

Revisión Fuga _____

Engrase de Rodamientos _____

Hora de Llegada _____

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General _____

Ajuste Tornillería _____

Lavado de Serpentines _____

Limpieza y drenaje de agua _____

Limpieza de Rejillas _____

Hora de Salida _____

OBSERVACIONES: Se hace Mantenimiento preventivo por rutina.

El aire No funciona tiene el compresor bloqueado No arranca

Nota: Tampoco tenia la tarjeta electrónica. Estaba conectado directo.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian.
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3884

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento preventivo	FECHA	08 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio Marco J.C.	CONTACTO	Falcon.
DIRECCIÓN	Av. Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Motrales II	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	Piso techo.	MARCA EQUIPO	Comfort fresh.
MODELO	ESP+36.	CAPACIDAD	36.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	N/A.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento preventivo, funciona correctamente.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian Suarez.
NOMBRE DEL TÉCNICO

Falcon
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 4024

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento.	FECHA	07 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio mercedes A.	CONTACTO	Cubian.
DIRECCIÓN	Av 1. Bomberos.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	L y p 6 y 7.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	piso techo.	MARCA EQUIPO	26.
MODELO		CAPACIDAD	
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	N.A.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo, funciona correctamente.

Ind. Sin Control.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO

Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Ivan.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3905

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento Preventivo	FECHA	7 / 6 / 202
CLIENTE	Colegio Mercedes Abrego	CONTACTO	Fabian
DIRECCIÓN	Av. Libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Matematicas 10°	BARRIO	San Eduardo
TIPO DE EQUIPO	Piso techo	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	LUNC362 1KLA2	CAPACIDAD	36000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	NO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se hace mantenimiento Preventivo al equipo de aire acondicionado

El aire queda funcionando

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3904

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento preventivo	FECHA	7 / 6 / 2022
CLIENTE	Colegio Mercedes Abrego	CONTACTO	Fabian
DIRECCIÓN	Av. Libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Coord. Academica	BARRIO	San Eduardo
TIPO DE EQUIPO	minisplit	MARCA EQUIPO	
MODELO		CAPACIDAD	
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO /	RESPIRADOR	SI ___ NO /	L1		/	A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO /	GUANTES	SI ___ NO /	L2		/	A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3		/	A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO /	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	/
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO /	P. Suco		/	PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso		/	PSI	Humedad relativa interior	/
				Potencia		/	H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	No
Engrase de Rodamientos	No
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2	/	/	/	A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	No
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento al aire acondicionado.

El aire queda funcionando

Nota: No enciende con control. enciende Manual.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO

Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3903

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento Preventivo	FECHA	7 / 6 / 2022
CLIENTE	Colegio Merceder Abrego	CONTACTO	Fabian
DIRECCIÓN	Avd. Libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Matematicas 9º	BARRIO	San Eduardo
TIPO DE EQUIPO	PISO Techo	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	LVNC362KLA2	CAPACIDAD	36000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m²)	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	NO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se hace mantenimiento preventivo al aire acondicionado

El aire queda funcional

Nota: Se encuentra deteriorado la manejadora

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @ www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3902

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento Preventivo	FECHA	7 / 6 / 2022
CLIENTE	Colegio Mercedes Abrego	CONTACTO	Fabian
DIRECCIÓN	Av. libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Ingles 10 y 11	BARRIO	San Eduardo
TIPO DE EQUIPO	Piso techo	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	LVNC362KLA2	CAPACIDAD	36000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	NO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se hizo mantenimiento preventivo al aire acondicionado

El equipo queda funcionando

Nota: El tubo de desague esta muy a nivel no tiene buena caida el agua,

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3901

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento Preventivo	FECHA	7 / 6 / 2022
CLIENTE	Colegio Mercedes Abrego	CONTACTO	Fabian
DIRECCIÓN	Av. Libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Matematicas 6º	BARRIO	San Eduardo
TIPO DE EQUIPO	Minisplit	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	SP342CE	CAPACIDAD	34.000 btu
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI X NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	NO
Engrase de Rodamientos	NO
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	NO
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se hace mantenimiento preventivo - 1 aire acondicionado

Queda en buen Funcionamiento

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Nota: No enciende manual / Revision Electrica

Sebastian - Marco
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3881

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento preventivo.	FECHA	06 | 06 | 22.
CLIENTE	colegio mercedes N.	CONTACTO	Fabian.
DIRECCIÓN	Av libertadora.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Educacion. fisica 9A11	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	mini split.	MARCA EQUIPO	
MODELO	no visible.	CAPACIDAD	
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	NA.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento preventivo, queda funcionando.

Nota: Se encuentra Bastante deteriorado. Deteriorado.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Ivan L. Sebastian
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R-50
CUC Nº 3882

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento preventivo	FECHA	06 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio Mercedes A.	CONTACTO	
DIRECCIÓN	Av Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Educacion fisica 9a11	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	Ventana.	MARCA EQUIPO	L6.
MODELO	No visible.	CAPACIDAD	
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	
Ajuste Tornillería	
Lavado de Serpentines	
Revisión Fuga	
Engrase de Rodamientos	
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo, No queda funcionando. (No enfria.)

Wat: Se contacta terminal del Complejo. pero no enfria, Revisar bien. y

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Ivan Sebastian
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3880

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento Preventivo	FECHA	06 / 07 / 22
CLIENTE	Colegio Mercedes A.	CONTACTO	
DIRECCIÓN	Av Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Matemáticas 7.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	mini split.	MARCA EQUIPO	LG.
MODELO	Sp342CE.	CAPACIDAD	34.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	Si
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realizo Mantenimiento preventivo, el equipo queda funcionando.

Nota: Revisar punto electrico

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Yonel - Sebastian
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian R
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3886

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento preventivo.	FECHA	06 | 06 | 22
CLIENTE	Colegio Mercedes. A.	CONTACTO	Fabian.
DIRECCIÓN	Av libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Matematicas 8.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	mini split.	MARCA EQUIPO	San L6.
MODELO	SP342CE.	CAPACIDAD	34.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	SI
Engrase de Rodamientos	N.A.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	SI
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento preventivo, el equipo queda funcionando.

Not: Revision parte electrica.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO

Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian Ivorel.
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3858

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento Preventivo	FECHA	03 / 06 / 2022
CLIENTE	colegio Mercedes Abrego	CONTACTO	Sr. Fabian
DIRECCIÓN	Avenida Libertadores	TÉLEFONO	S
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Tecnica 3	BARRIO	San Eduardo
TIPO DE EQUIPO	Mini Split	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	SP342CE	CAPACIDAD	34000 Btw
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	SI
Engrase de Rodamientos	N/A
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	SI
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo.
El equipo queda funcionando

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marcos
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian R
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3859

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento Preventivo	FECHA	03 / 06 / 2022
CLIENTE	colegio Mercedes Abrego	CONTACTO	Sr. Fabian
DIRECCIÓN	Avenida Libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Lengua castellana 8-9	BARRIO	San eduardo
TIPO DE EQUIPO	Mini Split	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	SP342CE	CAPACIDAD	34000 BTW
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	N/A
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento preventivo. El equipo queda funcionando

NOTA: No enciende de manera manual, goteo por rubatex

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marcos
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian K -
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3860

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento Preventivo	FECHA	03 / 06 / 2022
CLIENTE	colegio Mercedes Abrego	CONTACTO	Sr. Fabian
DIRECCIÓN	Avenida Libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	lengua castellana 10	BARRIO	San Eduardo
TIPO DE EQUIPO	Mini Split	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	SP242CM	CAPACIDAD	24000 BTW
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	SI
Engrase de Rodamientos	N/A
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	SI
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo el equipo queda funcionando.

NOTA: Equipo no tiene control, Revisar carga de gas bajo rendimiento.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marcos
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian K.
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @ www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3740

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento Preventivo	FECHA	03 / 06 / 2022
CLIENTE	colegio Mercedes Abrego	CONTACTO	Sr. Fabian
DIRECCIÓN	Avenida Libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	lectura y pensamiento 8-9	BARRIO	San Eduardo
TIPO DE EQUIPO	Mini Split	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	SP342CE	CAPACIDAD	34000 BTW
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	SI
Engrase de Rodamientos	N/A
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	SI
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo
El equipo queda funcionando

NOTA: Desague sin caída, goteo por rebatex

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marcos
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian R.
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3739

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento Preventivo	FECHA	03 / 06 / 2022
CLIENTE	Colegio Mercedes Abrego	CONTACTO	Sr. Fabian
DIRECCIÓN	Avenida Libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Lectura y pensamiento 11	BARRIO	San Eduardo
TIPO DE EQUIPO	Mini Split	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	SP342CE	CAPACIDAD	34000 BTU
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	SI
Engrase de Rodamientos	N/A
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	SI
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo
El equipo queda funcionando.

NOTA: El equipo no enciende manual, Revisar presion de gas.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastián - Marcos
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian K.
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3738

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento Preventivo	FECHA	03 / 06 / 2022
CLIENTE	colegio Mercedes	CONTACTO	Sr. Fabian
DIRECCIÓN	Avenida Libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	ingles 6-7 / #1	BARRIO	San Eduardo
TIPO DE EQUIPO	Mini Split	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	SP242CH	CAPACIDAD	24000 BTU
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	SI
Engrase de Rodamientos	N/A
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	SI
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo el equipo queda funcionando

NOTA: El equipo no cuenta con control, bandeja de drenaje desgastada.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian – Marcos
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3822

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento Preventivo	FECHA	03 / 06 / 2022
CLIENTE	colegio Mercedes Abrego	CONTACTO	Sr Fabian
DIRECCIÓN	Avenida Libertadores	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	ingles 6-7 / #2	BARRIO	San Eduardo
TIPO DE EQUIPO	Mini Split	MARCA EQUIPO	LG
MODELO	6122CB	CAPACIDAD	12000 BTW
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
ETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Revisión Fuga	SI
Engrase de Rodamientos	N/A
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	SI
Ajuste Tornillería	SI
Lavado de Serpentines	SI
Limpieza y drenaje de agua	SI
Limpieza de Rejillas	SI
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo
El equipo queda funcionando.

NOTA: Revisar carga de gas, Bajo rendimiento

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian - Marcos
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabián R.
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
BUCARAMANGA Carrera 28 Nº 51 - 20 Sotomayor
BARRANQUILLA CARRERA 68 Nº 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO

F-R- 50

CUC Nº 3772

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento Preventivo	FECHA	02 / 06 / 2022
CLIENTE	Mercedes Abreyo	CONTACTO	Sr Fabian.
DIRECCIÓN	Av. Libertadores	TÉLEFONO	—
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Tecnica 1	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	mini split	MARCA EQUIPO	L. G
MODELO	SP342CE	CAPACIDAD	33.4000
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1	15.9		A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2	15.9		A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3	—		A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
PETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco	—		PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso	—		PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia	2.7		H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	NA.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realizó mantenimiento preventivo. el equipo queda funcionando.

Nota: interruptor de encendido manual no funciona.

Sin control.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Juanel - Sebastian.
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian R
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3802

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento preventivo.	FECHA	02 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio Mercedes.	CONTACTO	Sr Fabian.
DIRECCIÓN	Av Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	tecnica 2. #1.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	mini Split.	MARCA EQUIPO	LG.
MODELO	SJ18ZCD.	CAPACIDAD	18.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
ETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	N/A.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento preventivo, el equipo queda funcionando.

Not: No lleva Control.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Sebastian Ruiz.
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3803

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento preventivo.	FECHA	02 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio Mercedez.	CONTACTO	fabian.
DIRECCIÓN	Av Libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Artusheca.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	mini split.	MARCA EQUIPO	LG.
MODELO	SP342CE	CAPACIDAD	34.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1	15.9		A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2	15.9		A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.	220v		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
ETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia	2.2		H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	—
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo, el eqpo quedo funcionando.

Not: Interruptor de encendido manual no funciona.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Ivan L - Sebatu.
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian R
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3742

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento Preventivo	FECHA	02 / 06 / 2022
CLIENTE	Colegio Mercedes	CONTACTO	Sr Fabian.
DIRECCIÓN	Av Libertadores	TÉLEFONO	—
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Religion.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	mini Split	MARCA EQUIPO	L.G
MODELO	SP342CE	CAPACIDAD	33.400BTU.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1	15.9		A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2	15.9		A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3	—		A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
ETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco	—		PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso	—		PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia	2.7		H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	N/A
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1	/	/	/	A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realizó mantenimiento preventivo el equipo queda funcionando.

Nota: interruptor de encendido manual no funciona.

Sin control. in

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Lunel - Sebastian.
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian R
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3743

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento Preventivo	FECHA	02 / 06 / 2022
CLIENTE	Colegio Mercedes	CONTACTO	Sr Fabian
DIRECCIÓN	Av. Libertadores.	TÉLEFONO	—
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Etica.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	mini split.	MARCA EQUIPO	L. G
MODELO	SP342CE	CAPACIDAD	33.400 BTU
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1	15.9		A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2	15.9		A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3	—		A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.	220		V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
ETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia	2.7		H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	NA
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

ERVACIONES: Se realizó mantenimiento preventivo el equipo queda funcionando,

Nota interruptor de encendido manual no funciona.

Mot. Sin Control.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Ivanel - Sebastian.
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian R
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3741

VERSIÓN:00
18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento preventivo.	FECHA	02 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio Mercedez.	CONTACTO	Sr Fabian.
DIRECCIÓN	Av libertadores.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Aislamiento.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	mini Split.	MARCA EQUIPO	LG.
MODELO		CAPACIDAD	
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
ETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	~~AA~~ Si
Engrase de Rodamientos	N/A
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo, el equipo queda funcionando.

Not: Sin Control.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO	
Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Ivan Sebastian
NOMBRE DEL TÉCNICO

Fabian
NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM

ORDEN DE SERVICIO
F-R- 50
CUC Nº 3857

VERSIÓN:00

18 / 05 / 20

CLASE DE SERVICIO	Mantenimiento preventivo.	FECHA	02 / 06 / 22
CLIENTE	Colegio mercedes.	CONTACTO	
DIRECCIÓN	Av 1. bucaramanga.	TÉLEFONO	
UBICACIÓN DEL EQUIPO	tecnica 2 # 2.	BARRIO	San Eduardo.
TIPO DE EQUIPO	mini Split.	MARCA EQUIPO	LG.
MODELO	SJ242CD.	CAPACIDAD	24.000 Btu.
SERIAL MANEJADORA		SERIAL CONDENSADORA	

PROCEDIMIENTO		EPPS A UTILIZAR		COMPRESORES				TEMPERATURAS	
ÁREA (m)^2	SI ___ NO ___	TRAJE ANTIFLUIDO	SI ___ NO ___	VARIABLES	1	2	UNIDAD	Temperatura Retorno	
NEBULIZACIÓN	SI ___ NO ___	RESPIRADOR	SI ___ NO ___	L1			A(Amp)	Temperatura Rejilla	
UVGI	SI ___ NO ___	GUANTES	SI ___ NO ___	L2			A(Amp)	Temperatura Entrada Cond.	
DESINCRUSTANTE	SI ___ NO ___	TAPA BOCAS	SI ___ NO ___	L3			A(Amp)	Temperatura Salida Cond.	
DESINFECTANTE	SI ___ NO ___	GAFAS	SI ___ NO ___	Volt.			V(Volt)	Regulación Termostato 1.	
RETROLAVADO	SI ___ NO ___	CUBRE BOTAS	SI ___ NO ___	P. Suco			PSI	Regulación Termostato 2.	
OTROS		OTROS		P. Deso			PSI	Humedad relativa interior	
				Potencia			H.P.	Humedad relativa Exterior	

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MANTEMIENTO

UNIDAD CONDENSADORA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Revisión Fuga	Si
Engrase de Rodamientos	N.A.
Hora de Llegada	

UNIDAD EVAPORADA

	L1	L2	L3	
MOTOR 1				A(amp)
MOTOR 2				A(amp)

Limpieza General	Si
Ajuste Tornillería	Si
Lavado de Serpentines	Si
Limpieza y drenaje de agua	Si
Limpieza de Rejillas	Si
Hora de Salida	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo, el equipo queda Encendido.
Not. no enciende manual, fallando Receptor.
Not. NO tiene Control.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO SIENDO 5 EL MAS ALTO

Puntualidad	
Presentación Personal	
Servicio	
Organizacion Limpieza	
Observaciones	

Lucrel - Sebastian
NOMBRE DEL TÉCNICO

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

SEDE CUCUTA Cll 17 # 2E-04 Caobos ☎ 5710066- 3144736950 / 3132929429 @ Comercial1.cuc@scnaire.com
SEDE BUCARAMANGA Carrera 28 N° 51 - 20 Sotomayor
SEDE BARRANQUILLA CARRERA 68 N° 84-34 El paraíso ☎ (7) 6801268 314 472 5522 313 289 8781 @www.SCNAIRE.COM