30 de junio de 2022

Señores:
Administración Municipal de San pedro de los Milagros
San Pedro de los Milagros-Ant

Asunto:
Informe de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Tractor Kubota

Descripción

Tractor Kubota
Placa: 9540
Dependencia: UMATA

1. Llanta Trasera de ref .18-4-30 Tipo Arrocera.




2. Llanta para Trailer ref. 10-00-16 TF 9090.




3. Defensa Protectora de arado de Discos.




4. Kit de 3 Discos de arado tipo polo de 26 pulgadas de acero.




5. Cambio de Filtro de Aire Interno Incluida Mano de Obra.







6. Cambio de Aceite de Motor Incluida Mano de Obra.




Cordialmente

Pedro Henao Pérez