INFORME DE GESTIÓN

1. INFORMACIÓN BÁSICA	
PERIODO	JULIO 2022
FUNCIONARIO	NATALIA LUCIA MENDEZ URINA
IDENTIFICACIÓN	32759410
No. CONTRATO	CD-57-2022-1371

2. FUNCIONES REALIZADAS

(Enumere las funciones realizadas durante el periodo)

1. VISITAS TÉCNICAS (17)
2. APOYO EN OPERATIVOS (2)
3. GESTIÓN DE PQRSDT (2)
4. VISITA CABLEADO (0)

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS FUNCIONES REALIZADAS

(Describa en detalle cada una de las funciones realizadas durante el periodo señalando la información de cada campo)

FUNCIÓN	FECHA	DIRECCIÓN	RADICADO	MOTIVO
GESTION PQRS	05-07-2022	C 41 30 27	QUILLA 22-051516	QUEJA ESPACIO PUBLICO
VISITA TECNICA	05/07/2022	C 42 44 162	QUILLA 22-105340	EDIFICACION IMPACTO NEGATIVO
VISITA TECNICA	05/07/2022	C 42 50 64	QUILLA 22-131360	EDIFICACION IMPACTO NEGATIVO
VISITA TECNICA	14/07/2022	K 22B 70C 42	N/A	OPERATIVO SURORIENTE
VISITA TECNICA	19/07/2022	K 21 40B 36	N/A	OPERATIVO SURORIENTE
VISITA TECNICA	19/07/2022	K 42G 80 74	N/A	SEGUIMIENTO LICENCIA
VISITA TECNICA	27/07/2022	BENDICION DE DIOS	N/A	OPERATIVO
VISITA TECNICA	26/07/2022	K 59 74 12	QUILLA-22-142924	PQRS
VISITA TECNICA	26/07/2022	K 50 55 76	QUILLA 22-158387	PQRS
VISITA TECNICA	26/07/2022	C 72 62 11	QUILLA 22-147721	ACTO COMISORIO 097
VISITA TECNICA	05/07/2022	C 43 43 100	QUILLA 22-135076	ACTO COMISORIO 089
VISITA TECNICA	5/07/2022	K 49C 76 139	QUILLA 22-134514	ACTO COMISORIO 087
VISITA TECNICA	26/07/2022	C 72 62 11	QUILLA 22-144818	ACTO COMISORIO 080
VISITA TECNICA	23/07/2022	C 53 23 37	REACCION INMEDIATA	N/A
VISITA TECNICA	25/07/2022	K 64 81B 72	REACCION INMEDIATA	N/A
VISITA TECNICA	25/07/2022	K 66 75 96	REACCION INMEDIATA	N/A
VISITA TECNICA	12/07/2022	K 33A 103 14	QUILLA 22-090167	INSPECCION 30
VISITA TECNICA	26/07/2022	C 75 67 38	QUILLA 22-124494	ACTO COMISORIO 077

4. ANEXOS

REGISTRO FOTOGRAFICO





















Cordialmente,

C.C. No. 32.759.410 BARRANQUILLA