ACTIVIDADES+B6:D10	AVANCE CUALITATIVO POR ACTIVIDAD	RESPONSABLE DIRECTO
339. Beneficiar a 15.000 personas dentro de las escuelas de formación del Centro Cultural Bacatá.		
Descripción de la ejecución y el desarrollo del proceso.	En el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2022, se apoyó a la escuela de música en lo referente al mantenimiento y reparación de los siguientes instrumentos, beneficiando a los estudiantes de población infantil, juvenil y adolescente que pertenece al proceso: 1. Clarinete Soprano marca Buffet serie 1184901 Realicé mantenimiento, limpieza, nivelación y ajuste general del instrumento. Lubricación y tratamiento a la madera. Cambio de 2 corchos de empate. 2. Saxofón Alto marca Ozeki Sin Serie Realicé mantenimiento, limpieza, nivelación y ajuste general del instrumento. Sacar abolladuras del cuerpo y la campana. 3. Saxofón Barítono marca Buffet Serie BCB60964 Realicé mantenimiento, nivelación y ajuste general del instrumento. Cambio del muelle del desagüe. Cambio del corcho del tudel. 4. Trompeta marca Júpiter Serie F00153 Realicé mantenimiento general, limpieza de pistones y bombas. Sacar abolladuras en el cuerpo y la campana. Despegar bombas. Cambio de corchos de desagüe. 5. Trompeta marca Yamaha Serie 409115 Realicé mantenimiento general, limpieza de pistones y bombas. Sacar abolladuras en el cuerpo y la campana. Despegar bombas. 6. Trompeta marca Júpiter Serie TA00769 Realicé mantenimiento general, limpieza de pistones y bombas. Sacar abolladuras en el cuerpo y la campana. Despegar bombas.	Patricia Sánchez Jurado, Contratista mantenimiento y reparación de instrumentos musicales
Evaluación y seguimiento a los procesos	En el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2022, se apoyo a la escuela de música en lo que tiene que ver con el mantenimiento y reparación de 6 instrumentos musicales. Estos instrumentos se reciben sin posibilidad alguna de uso por parte de los estudiantes, debido a fallas y deterioros propios del uso de los mismos. Seguidamente se lleva a cabo proceso de mantenimiento, reparación, limpieza y reemplazo de las piezas requeridas para su buen funcionamiento. Se adjuntan fotos del estado en que se reciben y fotos del estado final al momento de la entrega. Se suben los informes a la carpeta creada en el Drive para su respectiva verificación del superior OSCAR CHUNZA antes de la entrega final.	Patricia Sánchez Jurado, Contratista mantenimiento y reparación de instrumentos musicales