

FORMATO TÉCNICO DE VISITA Y/O VERIFICACIÓN-
CONTROL URBANÍSTICO
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FORMATO TÉCNICO DE VISITA Y/O VERIFICACIÓN- CONTROL URBANÍSTICO			INFORME TÉCNICO IT - 208			
DATOS GENERALES						
FECHA DE VISITA	14 DE JULIO DE 2022		No. PRELIMINAR			
OBJETO DE LA VISITA	VERIFICACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		No. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	CR 52 A ENTRE CL 36 Y 34 SUR		CHIP	N/A		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE	N/A		No. IDENTIFICACIÓN	N/A		
NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE	N/A		No. IDENTIFICACIÓN	N/A		
DIRECCIÓN DE NOTIFICACION			TELÉFONO			
ASPECTOS TÉCNICOS						
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL						
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	N/A		LICENCIA No.	N/A		
FECHA DE EJECUTORIA	N/A		FECHA DE VIGENCIA	N/A		
LICENCIA DE URBANISMO	N/A		RESOLUCION No.	N/A		
FECHA DE EJECUTORIA	N/A		FECHA DE VIGENCIA	N/A		
ANÁLISIS DE LA LICENCIA APORTADA						
N/A						
CONSULTA NORMA URBANA						
U.P.Z.	N/A	TRATAMIENTO / MODALIDAD	N/A	SECTOR	N/A	PREDIO DE INTERES CULTURAL
BARRIO CATASTRAL	N/A	ÁREA DE ACTIVIDAD	N/A	SUBSECTOR DE EDIFICABILIDAD	N/A	SI__ NO X
EDIFICABILIDAD DEL PREDIO						
ESTADO ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN						
¿ES OBRA EN CONSTRUCCIÓN?		NO		ANTEJARDÍN		N/A
¿ES REPARACIÓN LOCATIVA? (Artículo 10 del Decreto 1469 de 2010)						

FORMATO TÉCNICO DE VISITA Y/O VERIFICACIÓN-
CONTROL URBANÍSTICO
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

TIEMPO ESTIMADO DE LAS OBRAS (VETUSTEZ DE CADA OBRA)	N/A	AISLAMIENTO POSTERIOR	N/A
INICIO DE LAS OBRAS	N/A		
USOS	N/A	VOLADIZO	N/A
ALTURA EN PISOS	N/A	SÓTANO Y/O SEMISÓTANO	N/A

LOCALIZACIÓN

NOMENCLATURA CR 52 A ENTRE CL 36 Y 34 SUR

IMAGEN 1: NOMENCLATURA



IMAGEN 2: CR 52 A ENTRE CL 36 Y 34 SUR



OBRAS EJECUTADAS

EL DÍA 14 DE JULIO DE 2022 SE REALIZA VISITA OCULAR AL INMUEBLE IDENTIFICADO CON LA NOMENCLATURA **CR 52 A ENTRE CL 36 Y 34 SUR** DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, OBSERVANDO QUE EN DICHA DIRECCIÓN NO SE LLEVA A CABO EN EL MOMENTO NINGUNA OBRA, Y LA CARRERA 52 A SE ENCUENTRA LIBRE PARA EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR.

FORMATO TÉCNICO DE VISITA Y/O VERIFICACIÓN-
CONTROL URBANÍSTICO
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

OBSERVACIONES			
<p>DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA VIA ORFEO PARA VERIFICACIÓN Y INSPECCIÓN DETALLADA BAJO EL RADICADO No 20226610031042 SE PROCEDE A VISITAR LA NOMENCLATURA CR 52 A ENTRE CL 36 Y 34 SUR.</p> <p>UNA VEZ REVISADO EL DOCUMENTO ENVIADO POR SECRETARIA DE MOVILIDAD Y DE ACUERDO A LO OBSERVADO EN EL SITIO DE LA VISITA DESCRITO EN EL APARTE DE OBRAS EJECUTADAS DEL PRESENTE INFORME SE CONCLUYE:</p> <ol style="list-style-type: none"> QUE EL DIA DE LA VISITA (14/07/2022) EN LA CR 52 A ENTRE CALLE 36 Y 34 SUR NO SE OBSERVAN OBRAS EN EJECUCIÓN. QUE LA CR 52 A SE ENCUENTRA DESPEJADA Y FUNCIONANDO CON NORMALIDAD. QUE SE OBSERVA QUE SE REALIZÓ UNA REPARACIÓN RECIENTE DE LAS TAPAS DE LAS ALCANTARILLAS POR LA CR 52 A. 			
CONCLUSIONES			
AREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	- m2	ÁREA LEGALIZABLE (M2)	- m2
		ÁREA NO LEGALIZABLE (M2)	- m2
TIPO DE INFRACCIÓN	N/A		
¿HAY OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO?	SI__ NO X	¿SE DEJÓ CITACIÓN?	SI__ NO X
<p>ELABORADO POR</p>  <p>Jeisson Steven Valdes Garcia Ing. Apoyo - Área policiva y jurídica</p>	RECIBIDO POR:	NOTA	