INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	03/08/2022
CONSECUTIVO/NUMERO DEL INFORME	06

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Diego Alejandro Jaramillo Ciro
DEPENDENCIA	Vicerrectoría Administrativa y financiera
CARGO	Técnico Administrativo Adquisiciones y bienes

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

NUMERO DE CONTRATO	CPS 16-2022
FECHA DE CONTRATO	24 de enero 2022
CONTRATISTA	Carlos Arturo Vélez Vélez
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	98.523.166
CODIGO PROYECTO	PR-3412-2022
NOMBRE DEL PROYECTO	Plan de mantenimiento de la Infraestructura Física
VALOR	$ 29.400.000.oo
PLAZO	Diez (10) meses.
FECHA ACTA DE INICIO	25 de enero de 2022
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	24 de noviembre de 2022
ADICION	
SUSPENSIÓN	
OBJETO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el mantenimiento preventivo especializado y reparación de instrumentos musicales, equipos y dispositivos de amplificación de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango Institución Redefinida para la vigencia 2022.	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

De acuerdo con el seguimiento realizado al desarrollo del objeto contractual pactado entre las partes y específicamente a las obligaciones contractuales, se pueden establecer los siguientes elementos de verificación:

1. SEGUIMIENTO FINANCIERO:

RUBRO PRESUPUESTAL		2320202008000000002201071871590510000011023211 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Servicios de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.		
FUENTE DE FINANCIACION		3211 Funcionamiento		
PROYECTO INSTITUCIONAL		Plan de mantenimiento de la Infraestructura Física		
	No CDP	**VALOR**	**No RP**	**VALOR**
	28	$ 29.400.000.oo	27	$ 29.400.000.oo
VALOR DE LA ADICION				

VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS	$ 22.365.000.oo
VALOR DEL PAGO A REALIZAR	$ 3.090.000.oo
SALDO DISPONIBLE DESPUES DEL PRESENTE PAGO	$ 3.945.000.oo


2. SEGUIMIENTO TECNICO:


a) El contratista, recoge los equipos y realiza diferentes intervenciones que están descritas en el siguiente cuadro:


ACTIVO No	EQUIPO INTERVENIDO	DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA
4054	PIANO ELECTRICO CASIO CDP 230R	REPASRACION REPARACION ADAPTADOR DE ENERGIA Y TARJETA DE PODER.
1525	TECLADO CONTROLADOR M-AUDIO OXIGEN88	SUMINISTRO Y ADECUACION ADAPTADOR ENERGIA 9VDC, REPARACION CONECTORES
S/C	MICROFONO INALAMBRICO RODE	SUMINISTRO Y ADECUACION ADAPTADOR ENERGIA 9VDC, REPARACION CONECTORES
S/C	PEDAL BOMBO PDP	REPARACION ROSCA INTERIOR Y FABRICACION RESORTE.
6680	MICROFONO SHURER SM57	REPARACION RECONSTRUCCION CABEZAL, REJILLA Y BOBINA.
4677	BASE CAMARA ZEIKOS	REPARACION CON RECONSTRUCCION DE PIEZAS
4704	BASE CAMARA ZEIKOS	REPARACION CON RECONSTRUCCION DE PIEZAS
4678	BASE CAMARA ZEIKOS	REPARACION CON RECONSTRUCCION DE PIEZAS
4679	BASE CAMARA ZEIKOS	REPARACION CON RECONSTRUCCION DE PIEZAS
7949	BASE LUZ DRACAST	REPARACION CON RECONSTRUCCION DE PIEZAS
7945	BASE LUZ DRACAST	REPARACION CON RECONSTRUCCION DE PIEZAS


S/C	BASE LUZ SIN CODIGO	REPARACION CON RECONSTRUCCION DE PIEZAS
7243	BASE LUZ DRACAST	REPARACION CON RECONSTRUCCION DE PIEZAS
8079	GUITARRA ELECTROACUSTICA ALAMBRA	REPARACION CIRCUITO JACK, REPARACION TAPA PORTAPILA.
8094	AMPLIFICADOR BAJO HARTKE	REPARACION CIRCUITO EAMPLIFICADOR Y DE POTENCIA.
8096	LUZ ESTUDIO GODOX SMART	CAMBIO BOMBILLAS Y REPARACION ZOKET Y SOPORTE BASE.
4703	BASE CAMARA ZEIKOS	REPARACION CON RECONSTRUCCION DE PIEZAS
4678	BASE CAMARA ZEIKOS	REPARACION CON RECONSTRUCCION DE PIEZAS
4676	BASE CAMARA ZEIKOS	REPARACION CON RECONSTRUCCION DE PIEZAS
4747	BASE CAMARA ZEIKOS	REPARACION CON RECONSTRUCCION DE PIEZAS
S/C	BOQUILLA TUBA	DESOSTRUCION DE BOQUILLA CON TUDEL

EVIDENCIAS












SM57
RODE Link





Se verifica que las intervenciones que se realizaron en estos instrumentos dejaron la integridad de los componentes de los mismos.

3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

Se realiza comunicación con el contratista para la coordinación de los sextos instrumentos y equipos que se le va a realizar mantenimiento, se realiza una inspección con los decanos de música y audiovisuales, y por el área de informática para que también el de el visto bueno. A continuación, se da una orden de salida, para que el contratista pueda realizar ese mantenimiento desde su taller, ya que en el mismo posee herramienta e insumos que son necesarios para este mantenimiento.

El contratista posterior a dichas indicaciones procede con la entrega en la fecha pactada, se hace la verificación encontrando que todos los elementos están bien reparados o gozan de un buen mantenimiento esto con el apoyo del decano Gustavo Diez. El contratista realizo el traslado de todos los materiales preservando y conservando su calidad.

Se revisa en dicho seguimiento el pago de la seguridad social que anexa el contratista al documento equivalente a los no obligados a facturar, al momento de ser revisada la seguridad social del mes de julio que fue anexada por el contratista; el contratista cumple con el pago de la seguridad social correspondiente al mes de julio con el número de planilla detallado a continuación:

- julio: número de planilla 1047058855, documento equivalente a los no obligados a facturar.

4. SEGUIMIENTO JURIDICO O LEGAL:

Frente al seguimiento jurídico y legal, la supervisión verifica que se cumplen los preceptos normativos contenidos en la Constitución Política, cuando con la presente contratación se da cumplimiento a los fines del Estado, para el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. Luego el objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz.

De igual forma, se evidencia el cumplimiento de los preceptos legales ordenados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el decreto reglamentario 1082 de 2015, del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y por las obligaciones contractuales pactadas con el contratista, teniendo como complemento la normatividad aplicable a la contratación estatal.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	2022-07	2022-07-31	$197.800
SALUD	2022-07	2022-07-31	$154.500
RIESGOS PROFESIONALES	2022-07	2022-07-31	$6.500
PARAFISCALES	--------	--------	--------

6. OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

Sin ninguna observación relevante.

DIEGO ALEJANDRO JARAMILLO CIRO
Supervisor