CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR"



INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Nº 2.

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

A CONSTRUIR S.A.

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

INFORME N.º	Fecha	Numeral modificado	Descripción de la modificación	Responsable	Aprueba
01	12 DE JULIO AL DE 31 DE AGOSTO2021	N.A.	Emisión Original	Coordinación SST	Dirección del Proyecto
02	1 DE SEPTIMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE	N.A.	Emisión Original	Coordinación SST	Dirección del Proyecto

Contenido

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO..... 5

DESARROLLO DE LOS COMPONENTES **6**

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

SEGURIDAD SOCIAL ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN AL PERSONAL ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

INDUCCIÓN AL PERSONAL, CHARLAS DE SEGURIDAD PROGRAMA ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS, EVALUACIÓN Y LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

SISTEMA EPIDEMIOLÓGICO ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

PAUSAS ACTIVAS ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

PUNTO DE HIDRATACIÓN, BATERÍAS SANITARIAS ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

NÚMEROS DE EMERGENCIAS ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

INSPECCIONES EN LOS PUESTOS DE TRABAJO ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

ACCIDENTALIDAD ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

PLAN DE EMERGENCIA ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

MEDIDAS DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

SEÑALIZACIÓN Y ACCESOS VIALES. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

AUXILIAR DE TRANSITO O PALETEROS ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

REGISTRO FOTOGRÁFICOS NO 10. AUXILIAR DE TRANSITO O PALETEROS ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

SENDEROS PEATONALES PMT ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

INDICADORES DE SG SST 41

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En este segundo periodo se da continuación a la operación del proyecto. Se describe a continuación las actividades ejecutadas relacionadas con el proyecto de **construcción del centro de eventos histórico y cultural de la música vallenata en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar**, proyecto se encuentra a cargo de la empresa A CONTRUIR S.A, se soporta las actividades referentes al plan de manejo de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde se ha venido documentando de acuerdo a los lineamientos de la Administradora de Riesgos Laborales, las políticas internas de trabajo, teniendo como base lo pertinente con la legislación vigente que aplica para garantizar dicho cumplimiento y el completo bienestar de los trabajadores que pertenecen a la obra.

Para este periodo no solamente la empresa se basa en la seguridad, sino, también se afronta la pandemia del COVID-19, donde A CONTRUIR S.A, implementa un protocolo de bioseguridad, se tiene que evitar el contagio externo, utilizando métodos aprehendidos y aprendidos para mitigar y evitar la trasmisión y posible contagio de aquellas personas sanas con las que se tiene contacto.

En cuanto a la identificación de los peligros se ha realizado la elaboración y seguimiento a la Matriz de Peligros (Panorama de Factores de Riesgo). Lo que ha permitido identificar los factores de riesgo ocupacionales (estado actual, niveles de exposición, personas expuestas, nuevos factores de riesgo, controles establecidos y su efectividad) lo anterior en cada uno de los centros de servicios y cargos.

Para el quinceavo periodo de ejecución comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2021, se realizaron las siguientes actividades:

- Realización de Encuesta De Estratificación De Riesgo Individual.

- Desinfección del personal.
- Realización de los exámenes médicos a los trabajadores vinculados.
- Afiliaciones a la seguridad social y ARL.
- Inducción
- Capacitaciones
- Realización de charlas de seguridad diarias de 5 minutos
- Entrega de dotación y EPP
- Reunión de comité COPASST.

Tabla No 1 Programa de seguridad y salud en el trabajo.			
Nº	*DESCRIPCION DEL INDICADOR*	*CALCULO DEL INDICADOR*	*RESULTADO*
1	*(Número de empleados que asisten a las reuniones/Número total de empleados) X 100%*	*114/114X100*	*100%*
2	*(Número de Constancia de Entrega de Elementos de Protección Personal/Número total de empleados) X100*	*114/114X100*	*100%*
3	*(Número de charlas y cursos obligatorios realizados/ Número de charlas y cursos obligatorios programados) X100*	*2/2100*	*100%*
4	*Índice de accidentalidad – ILI 0%*	*1*	*1 accidente*
5	*(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social/Número de empleados totales) X 100*	*114/114X100*	*100%*

Desarrollo de los componentes

Es de vital importancia para nosotros la seguridad de todos los empleados y de las personas que tienen participación en el proyecto. Para continuar con este compromiso hemos ejecutado una serie de actividades en caminadas a brindar ambientas de trabajos sanos.

El desarrollo de los componentes planteados en el PMA para el área de SST, se encuentra liderado e implementado por el contratista, con la participación

de los trabajadores, garantizando la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

Todas las actividades del proyecto generan riesgos que pueden tener impactos negativos en la salud de los trabajadores y de la comunidad en general dependiendo del momento o del punto en el proceso de la obra.

- Excavaciones
- Demoliciones
- Reposición de redes de servicios públicos
- Señalización y demarcación
- Fundida de zapatas y bigas de cimentación
- Corte y figurado de acero
- Recolección de escombros
- Instalación de tubería de filtros de nivel friático

Para este corte A CONTRUIR presenta dentro de la ejecución del proyecto, una variedad de actividades dentro del componente de seguridad y salud en el trabajo en las zonas de intervención, asegurando a personal con todos los elementos de protección personal (EPP), además de las medidas de bioseguridad, desinfección del personal, charlas, capacitaciones, pausas activas, hidratación.

- **Listado del personal**

Para el periodo comprendido desde el 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2021 cuenta con un personal capacitado para las actividades realizadas, por el cual, a continuación, se relaciona la mano de obra directa de la misma.

Para poder apreciar el personal que se encuentra en obra con detalle el listado de personal en obra, el personal retirado, al cual, se verifica en sistema sus afiliaciones al sistema de la seguridad pagada del mes de agosto, resaltando el personal retirado

Tabla No. 2. Personal en obra

EMPRESAS	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
ADMINISTRATIVO				
DIRECTO				
A CONTRUIR	1	6	8	8
OPERATIVO				
TEMPORAL				
AZUL CONTRUCTORES	3	3	1	1
CONCRETOS ARGOS .S.A.			5	5
LOGINPRO SAS			4	2
DIRECTO				
A CONTRUIR			6	6
CORDOVA	3	4	4	4
RVK CONTRUCTORES S.A.	25	30	79	84
CR INGENIERIA & TOPOGRAFIA	2	3	4	4
Total	**34**	**46**	**111**	**114**

Grafica No. 1. Personal en obra.




Tabla No. *3*. LISTADO DE PERSONAL ACTIVO

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	AFILIACION ARL	CARGO
1	72210593	CABALLERO JORGE	15 DE JUNIO DE 2021	OFICIAL
2	1063954482	BARRIOS BELEÑO LUIS ALBERTO	30 DE JUNIO DE 2021	AYUDANTE
3	8485331	MEJIA NOVOA CARLOS	22 DE JUNIO DE 2021	OFICIAL
4	1063968793	MOLINA GUZMAN JEINER	18 DE JUNIO DE 2021	AYUDANTE
5	72163267	MORALES ARRIETA EDGAR	15 DE JUNIO DE 2021	MAESTRO DE OBRA
6	1007451199	MORALES ESTRADA REGGIE	21 DE JUNIO DE 2021	INGENIERO
7	1143465288	MORALES ESTRADA VERUSKA	06 DE JULIO DE 2021	ARQUITECTA
8	1065123681	RAMBAL PADILLA LUIS ALFONSO	24 DE JUNIO DE 2021	ELECTRICO
9	12693763	NOVOA GARRIDO ARBIND DAVID	09 DE AGOSTO DE 2021	AYUDANTE
10	77093327	VILLA ORTEGA JAIDER ENRIQUE	09 DE AGOSTO DE 2021	AYUDANTE
11	85485631	ZURITA VILLAFAÑE YEISON ENRIQUE	10 DE AGOSTO DE 2021	OFICIAL
12	1065135460	TORRES VARGAS OMAR DAVID	11 DE AGOSTO DE 2021	AYUDANTE
13	1002354129	MARTINEZ GARCIA ELKIN ENRIQUE	17 DE AGOSTO DE 2021	AYUDANTE
14	1143397533	GARCIA PAJARO MIGUEL ENRIQUE	18 DE AGOSTO DE 2021	AYUDANTE
15	1065645870	GOMEZ ARROYO JULIO CESAR	17 DE AGOSTO DE 2021	AYUDANTE
16	1003202645	DE AGUAS JIMENEZ JOSE DAVID	18 DE AGOSTO DE 2021	AYUDANTE
17	1065572967	LOPEZ CORONEL ALBEIRO	20 DE AGOSTO DE 2021	AYUDANTE
18	1065641212	OSPINO PACHECO ANDRES EDUARDO	20 DE AGOSTO DE 2021	AYUDANTE
19	1003231075	BELEÑO NIEVES LUIS FERNANDO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2021	OFICIAL
20	1085096262	ORTIZ LOPEZ WILLINTON	01 DE SEPTIEMBRE DE 2021	OFICIAL
21	1010051231	SANTAMARIA ACUÑA BORIS ENRIQUE	01 DE SEPTIEMBRE DE 2021	OFICIAL
22	73541387	BALLESTEROS MARTINEZ JOHAN	20 DE AGOSTO DE 2021	OFICIAL
23	1121338097	MARRIAGA LOPEZ EDIER JOHAN	23 DE AGOSTO DE 2021	AYUDANTE
24	80105069	CASADIEGO RODRIGUEZ NELSON EMIRO	23 DE AGOSTO DE 2021	AYUDANTE
25	1235338434	SOTO NIEVES JOSE EDUARDO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AYUDANTE
26	1124016753	FERNANDEZ PAZ JONATHAN	23 DE AGOSTO DE 2021	AYUDANTE
27	7629630	CAMARGO CANTILLO RAUL EDUARDO	23 DE AGOSTO DE 2021	AYUDANTE
28	1080427088	PACHECO HERNANDEZ FARID ALFONSO	23 DE AGOSTO DE 2021	AYUDANTE
29	1143436176	MORALES ESTRADA KEZIA MARGARITA	23 DE AGOSTO DE 2021	ASISTENTE ADM
30	1065675357	AMAYA ANGEL GABRIEL	24 DE AGOSTO DE 2021	AYUDANTE
31	77094262	ROMERO JHONNYS JAVIER	25 DE AGOSTO DE 2021	AYUDANTE
32	85440567	PUERTA SANTIAGO ERIC ENRIQUE	25 DE AGOSTO DE 2021	AYUDANTE
33	18938266	MADRID MADRID YEFERSON	25 DE AGOSTO DE 2021	OFICIAL
34	5097121	BETANCUR LOPEZ VALENTIN	25 DE AGOSTO DE 2021	OFICIAL
35	77033484	GARCIA BOLIVAR ABHIMAEL	04 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AYUDANTE
36	1065632464	MORALES PEREZ REINALDO ANTONIO	06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AYUDANTE
37	1004372396	BOLAÑO GONZALEZ JOSE MIGUEL	06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AYUDANTE
38	1065612984	QUESADA SIERRA JUAN JAIME	06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AYUDANTE
39	10148555544	CUESTA FLOREZ HELBER	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AYUDANTE

40	1126124102	CHICA VIDES LUIS ANTONIO	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	OFICIAL
41	15172407	SIERRA BALLESTEROS CARLOS ALFONSO	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	OFICIAL
42	1065662461	VENERA ARAMENDIZ XAVIER	16 DE SEPTIEMBRE DE 2021	OFICIAL
43	5165243	MENDOZA MENDOZA YESMAN ENRIQUE	16 DE SEPTIEMBRE DE 2021	OFICIAL
44	1085099044	NAVARRO ARIAS ANDER JOSE	20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	OFICIAL
45	19935180	SANMARTIN BLANCO PEDRO DE JESUS	20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AYUDANTE
46	1124012639	CARDENAS PALMERA LUIS EDUARDO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2021	OFICIAL
47	1065856645	RODRIGUEZ SEPULVEDA PABLO ANTONIO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AYUDANTE
48	1046271807	MARTINEZ CANTILLO BORINEL	22 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AYUDANTE
49	12283949	COTACIO BOLAÑOS WILLIAM	23 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AYUDANTE
50	1149201587	NOGUERA RUA EDUARDO ENRIQUE	27 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AYUDANTE
51	1003232923	CONTRERAS ROMERO DEIVER ALFONSO	27 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AYUDANTE
52	1065593974	NEGRETE VENERA ALEXANDER ENRIQUE	27 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AYUDANTE
53	77174068	LARA CHIQUILLO HENRRY HARRINTON	27 DE SEPTIEMBRE DE 2021	OFICIAL
54	17948356	PUSHAINA JOSE MANUEL	27 DE SEPTIEMBRE DE 2021	OFICIAL
55	1003241879	FLOREZ POLO JEFREY JESUS	27 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AYUDANTE
56	1065630648	FLOREZ MAESTRE EDUARDO LUIS	27 DE SEPTIEMBRE DE 2021	OFICIAL
57	1065648567	QUINTERO PERALTA XAVIER ENRIQUE	27 DE SEPTIEMBRE DE 2021	OFICIAL
58	85440325	MARTINEZ GARCIA TOMAS CIPRIANO	28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	OFICIAL
59	77090349	GAMEZ CHAVEZ LUIS CARLOS	28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AYUDANTE
60	1050983701	MONTOYA GARIZAO YEISON JOSE	28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AYUDANTE
61	7149920	ARAUJO CAMARILLO ARAMIS GUILLERMO	28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AYUDANTE
62	1007445554	VILLANUEVA HERRERA JHOAN SEBASTIAN	29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AYUDANTE
63	15174874	SOTO NIEVES GUALBER ALBERTO	29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	OFICIAL
64	1065661875	OVIEDO JESUS DAVID	29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	OFICIAL

para este periodo se ha realizado cuarenta y tres (43) exámenes de ingreso **(ver ANEXO SST N°01: Exámenes Ocupacionales)**. Al momento que se activan las tareas programadas se hace el respectivo ingreso, se les ha realizado su afiliación y se mandan a la clínica laboral a realizarse los exámenes de ingreso, acentuando la importancia de la realización de los mismos.

También es importante identificar los síntomas de COVID-19 que puedan presentar los trabajadores a la hora de realizar sus exámenes, así poder tomar las medidas necesarias de manera inmediata

Se presente la relación del personal retirado hasta la fecha en la siguiente tabla.

- La empresa RVK CONSTRUCIONES S.A. informó a los trabajadores retirados, la realización de los exámenes de egreso pero en la negativa, se presentan las certificaciones de retiro de la ARL, y las órdenes para los exámenes de egreso, el subcontratista genero un formato para el cual se exime de toda responsabilidad al no obtener una respuesta a la convocatoria de los exámenes de egreso requeridos por ley, La Resolución 2346 de 2007 señala que el trabajador debe practicarse las evaluaciones médicas ocupacionales de egreso, el numeral 7 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo establece:

«… Se considera que el trabajador, por su culpa, elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente…». **(ver ANEXO SST N°02: certificaciones de ARL de retiro, ver ANEXO SST N°03: consentimientos para los exámenes de egreso).**

Tabla No. 4. Personal Retirado

	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
OPERATIVO				
ACONSTRUIR				**1**
AZUL CONTRUCTORES			**3**	**1**
RVK CONTRUCTORES S.A.	**2**	**6**	**30**	**20**
CR INGENIERIA & TOPOGRAFIA		**1**	**0**	**0**
Total	**2**	**6**	**33**	**22**

Grafica No. 1. Personal Retirado.




TABLA No. 5. ISTADO DE PERSONAL RETIRADO					
No.	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE**	**CARGO**	**FECHA DE RETIRO**	**EMPRESA**
1	1065564301	NORLAN PEÑA	MAQUINISTA	02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AZUL CONTRUCTORES
2	1003214861	RONALD MENDEZ	AYUDANTE DE OBRA	17 DE SEPTIEMBRE DE 2021	A CONSTRUIR
3	85484864	PATERNINA ACUÑA MANUEL DARIO	AYUDANTE	18 DE SEPTIEMBRE 2021	RVK CONSTRUCCIONES
4	19706551	GUERRA MERCADO EVER ENRIQUE	AYUDANTE	18 DE SEPTIEMBRE 2021	RVK CONSTRUCCIONES
5	1065654890	RODRIGUEZ ARIAS JOSE LUIS	AYUDANTE	02 DE SEPTIEMBRE 2021	RVK CONSTRUCCIONES
6	1032412771	ROJAS ROMERO JOVANNY	EJERO	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RVK CONSTRUCCIONES
7	19708936	RAMOS ROBLES DEIBIS	AYUDANTE	11 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RVK CONSTRUCCIONES
8	85484874	FONSECA VERGARA OSCAR GUILLERMO	AYUDANTE	07 SEPTIEMBRE 2021	RVK CONSTRUCCIONES
9	1065583382	GONZALEZ DIAZ HOLMER DE JESUS	AYUDANTE	02 DE SEPTIEMBRE 2021	RVK CONSTRUCCIONES
10	1121044069	BERRIO ASCANIO YOOLDIR DAVINCI	AYUDANTE	23 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RVK CONSTRUCCIONES

11	1003236779	OÑATE LARA ENALDO ENRIQUE	AYUDANTE	20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RVK CONSTRUCCIONES
12	1124505220	MONTIEL MORILLO PABLO ELIAS	AYUDANTE	20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RVK CONSTRUCCIONES
13	12021919	LAGAREJO MOSQUERA JOSE YAMIL	AYUDANTE	20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RVK CONSTRUCCIONES
14	1065820333	ARIAS MARTINEZ YISETH ALEJANDRA	SISO	20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RVK CONSTRUCCIONES
15	1065853716	MARTINEZ PERALES DANILO ALFONSO	AYUDANTE	04 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RVK CONSTRUCCIONES
16	1065667057	GONZALEZ IGNACIO SEGUNDO	AYUDANTE	04 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RVK CONSTRUCCIONES
17	1003115824	MOLINA GUZMAN WILFRIDO JOSE	AYUDANTE	18 DE SEPTIEMBRE 2021	RVK CONSTRUCCIONES
18	7572859	CAMACHO GONZALEZ ERNEY DE JESUS	OFICIAL	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RVK CONSTRUCCIONES
19	12646607	HERNANDEZ BOBADILLO CARLOS EDUARDO	OFICIAL	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RVK CONSTRUCCIONES
20	1065986621	MOYA GARCIA RICARDO	ALMACENISTA	29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RVK CONSTRUCCIONES
21	1236439702	PORRAS SIERRA ANGEL ENRIQUE	AYUDANTE	23 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RVK CONSTRUCCIONES
22	12694869	DIAZ PEREZ EDINSON DEL CARMEN	OFICIAL	28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	RVK CONSTRUCCIONES

Tabla No 6 programa de seguridad y salud en el trabajo

Programa de seguridad y salud en el trabajo.			
Nº	*DESCRIPCION DEL INDICADOR*	*CALCULO DEL INDICADOR*	*RESULTADO*
1	*(Número de empleados que asisten a las reuniones/Número total de empleados) X 100%*	*100/100'X100*	*100%*
2	*(Número de Constancia de Entrega de Elementos de Protección Personal/Número total de empleados) X100*	*100/100X100*	*100%*
3	*(Número de charlas y cursos obligatorios realizados/ Número de charlas y cursos obligatorios programados) X100*	*1/1X100*	*100%*
4	*Índice de accidentalidad – ILI 0%*	*0*	*0 accidente*
5	*(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social/Número de empleados totales) X 100*	*100/100x100*	*100%*

- **Entrega de dotación y EPP**

Se ha realizado entrega de la dotación correspondiente a cada trabajador que ingresa al proyecto. Los colaboradores que ingresaron durante este periodo legalizando la entrega de la dotación, dichas entregas se realizaron según el stock de dotación y según valla ingresando trabajador nuevo **(ver ANEXO SST N°04: Entrega de Dotación y epp),** y en cuanto a los EPP se entregó los elementos de protección personal a cada colaborador, de acuerdo a la labor a desarrollar por cada persona, al igual se han realizado las correspondientes reposiciones de cada uno de los EPP cada vez que ha sido necesario, de esta manera se demuestra la constancia efectiva de la entrega de los elementos de protección. También se ha ejercido supervisión verificando el uso correcto de la dotación y los elementos de protección personal, sobre todo enfatizamos en el uso de gafas y tapabocas que son de suma importancia en la situación que se está viviendo con el COVID-19.

A construir s.a, proporcionó y mantuvo un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad y establecerá métodos de trabajo con el mínimo de riesgo para la salud dentro de los procesos de la construcción, cumpliendo principalmente con las Resoluciones 2413 **Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción** y 2400 de 1.979.

Se evidenció el uso de los elementos de protección personal en los sitios de trabajo, como legalmente está estipulado, ya que tienen como función primordial proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad, sitios de trabajos o áreas de trabajo en condiciones aceptables de trabajo sin obstáculos que puedan afectar la integridad de los trabajadores.

REGISTRO FOTOGRAFICO N°: 01 Entrega de Dotación y EPP






10.4721N 73.2517W
1490 Calle 16
Valledupar
Cesar
13 sep. 2021 07:46:55


10.4718N 73.2511W
1675 Carrera 14
Valledupar
Cesar
7 sep. 2021 15:17:20


10.4718N 73.2521W
1490 Calle 16
Valledupar
Cesar
14 sep. 2021 07:29:05


10.4718N 73.2512W
15-15 Calle 16
Valledupar
Cesar
7 sep. 2021 15:17:59


10.4718N 73.2512W
15-15 Calle 16
Valledupar
Cesar
7 sep. 2021 15:17:46


10.4721N 73.2517W
1490 Calle 16
Valledupar
Cesar
13 sep. 2021 07:46:31

- **Afiliación a EPS y ARL**

De conformidad con la Ley 100 de 1993, todos los trabajadores que estén en la obra, independientemente de su vinculación, tienen que estar afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral, a través de las entidades autorizadas, con el fin de procurarles adecuada atención y protección en casos de enfermedad común, enfermedad profesional y accidentes de trabajo; y la debida protección por invalidez, vejez y muerte, cabe aclarar que la seguridad pagada es mes vencido por ende se adjunta es el pago del mes de agosto **(Ver ANEXO SST N°08: Planilla Pago de Seguridad).**

Todo personal que ingresa a desarrollar labores que pertenece al subcontratista RVK CONTRUCTORES SAS, se le realiza su afiliación con su respectiva EPS y cuentan con la aseguradora de riesgos laborales seguros bolivar, como también contamos con la información personal de cada empleado**.**

- **Reunión de Comité COPASST**

Para este mes de septiembre se realizó la conformación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo "COPASST", con la finalidad de darle prioridad a las actividades de mejora de accidentes en el tema de manejo de mejora en senderos peatonales, organización de frentes de obra e incentivar el autocuidado, generando actividades de prevención y promoción en el área de SST. **(Ver ANEXO N°09: Acta de conformación COPASST).**

Se definen temas para la primera reunión para el viernes 8 de octubre de 2021

→ Asignación de responsabilidades en el comité
→ Lavado de manos cada 2 o 3 hrs
→ Realizar las actividades de una forma correcta
→ Recalcar el autocuidado
→ Obligatoriedad del uso de tapabocas
→ Uso de sanciones o suspensión del día laboral por el incumplimiento del uso de EPP
→ Análisis de accidentes

- **Inducción**

A todo personal que ingresa a la obra se le desarrolló la inducción de los riesgos presentes, donde se les brinda su respectiva capacitación de sus funciones y actividades dentro de la obra. Para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2021, se realizaron los ingresos con sus respectivas inducciones de cada colaborador y es de vital importancia que conozcan el riesgo al que están expuesto, de igual manera, tengan conocimientos del lugar donde están laborando**.**

Como objetivo principal es fortalecer los conocimientos de los empleados en materia de seguridad y salud en el trabajo para que de esta manera se pueda crear una cultura de seguridad en nuestros centros de trabajo, el 100% del personal contratado recibió una inducción de seguridad y salud en el trabajo previa al inicio de sus labores **(Ver ANEXO N°10: Inducción en SST).**

- **Baños**

Para este periodo, se contó con un total de tres (03) baños, lo cual se especifican de la siguiente manera: 2 baños portátiles hasta la feca de 15 de septiembre entregados al proveedor del servicio, un baño con 4 unidades sanitaria para caballeros, dos (2) baños para el personal femenino **(Ver REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME AMBIENTAL PGH N° 01).**

- **Capacitaciones**

Para el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2021, como contratistas hemos realizado en conjunto con el personal a cargo de RVK CONSTRUCCIONES, un numero de capacitación, charlas, pausas activas, **(Ver ANEXO N°: 11 Planillas de asistencias)**, donde representó gran el interés por sus trabajadores a la hora de cumplir su labor, concientizando a cada uno de ellos de cuál es la mejor forma correcta y segura de trabajar, lo cual se enfatizó con el tema de la pandemia que estamos enfrentando ayudando a los trabajadores a combatir el COVID-19. Se brindó la información necesaria a todos los trabajadores por medio de las charlas de seguridad con el objetivo de afianzar los detalles de las actividades que realizan del día a día, fortaleciendo el cuidado de cada colaborador de la obra, y de temas que a futuro nos interesa tanto administrativos como operativos que es en general un mejor avance de la obra, unos de los temas que se le dio más énfasis fue el uso de EPP y factores de riesgo.

REGISTRO FOTOGRAFICO N°:02 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL





















Temas de capacitaciones y charlas dadas en el periodo:

- → Capacitación del COPASST decreto 2013 de 1986
- → Capacitación metodología identificación de peligros y evaluación del riesgo
- → Capacitación socialización del Manuel de torre grúa

Temas de charlas

- → Responsabilidades frente al COVID-19
- → Correcto lavado de manos
- → Resolución 0223 del 2021
- → Análisis del riesgo en puntos de trabajo
- → Uso de EPP
- → Importancia de los primeros auxilios
- → Cuidado de los EPP
- → Honestidad y respeto
- → Buenos hábitos
- → Orden y aseo
- → Distanciamiento
- → Uso de herramientas
- → Estilo de vida saludable

- → Riesgo Eléctrico
- → Buen uso del tapabocas
- → Caída de objetos
- → Riesgo físico
- → Autocuidado
- → Sentido de pertenencia
- → Cuidado de senderos peatonales
- → Convivencia laboral

- **Pausas Activas**

El consorcio Pavimento Plan Centro, dentro de su programa de sistema epidemiológico busca el bienestar de salud física y salud metal de todos los trabajadores realizando descanso y pausas activas, que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés.

REGISTRO FOTOGRAFICO N°:03 Pausas Activas









Para darle la importancia del autocuidado, se ha realizado charlas de socialización sobre el programa de estilos de vida saludable, donde se enfatizó una serie de sugerencia tanto en el trabajo como en el hogar, también se ha venido implementando la realización de pausas activas, enfocando en la salud de los trabajadores**.**

- **Punto de Hidratación**

Dentro del proyecto, está comprometido con el bien físico social y mental de sus colaboradores, el cual brinda seis (6) puntos de hidratación, distribuidos así:

→ tres dispensadores, ubicados en el almacén, entrada de volquetas y oficina administrativa.
→ termos 3, ubicados dos en excavación y uno en herrería.

Estrategia vital para el consumo de agua y otros líquidos de forma continua con el objetivo de reemplazar los líquidos naturales que el organismo gasta en diferentes actividades, especialmente cuando se realiza actividades con altas temperaturas, para cada frente de trabajo se le asignó un termo de agua lo cual se estará dotando de hielo tanto en la jornada de la mañana como la jornada de la tarde, está a disposición vasos desechables para cuando se requiera, mitigando eliminando el contagio de COVID-19, eliminando el uso compartido de recipientes para el consumo de líquidos**.**

















- **Preo-peracionales**

Para el proyecto del centro cultural de la música vallenata, viene proporcionando para los trabajos de remoción de escombros y excavaciones, equipos o maquinaria, con su respectiva planilla correspondientes a los formatos preoperacionales, lo cual estos a su vez deberán diligenciarlos de manera diaria y son devueltos al finalizar la semana, llevando así un control del estado de la maquina **(Ver ANEXO N°: Preoperacionales).**

Maquinaria que labora:

→ volqueta
→ Minicargador
→ Miniexcavadora
→ Cargador
→ Excavadora

A demás se contó para este corte con la visita de parte de la ARL sura, realizando una inspección en la obra.

Es importante de mencionar que para el uso de la herramienta mas importantes que cuenta la obra, la torre grúa cuenta con todo su documentación preoperacional plan de izaje y el Manuel de procedimientos, garantizando una actividad segura.

- **Accidentabilidad**

A construir, sensibiliza constantemente a empleados, subcontratistas y en general todos los trabajadores que laboren para el proyecto sobre la importancia de realizar trabajos de forma segura y de esta forma evitar accidentes de trabajo.

Durante este periodo que comprende el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2021, la empresa NO tuvo accidente laboral.

- **Plan de Contingencia y Emergencia**

El Consorcio pavimento Plan Centro, cuenta con un Plan de contingencia y Emergencia que está contemplado en el PMA. En el plan de contingencia busca garantizar un ambiente de trabajo seguro, propio a la actividad que se viene desarrollando en diferentes puntos de la obra, dando así capacitación a los miembros de la brigada de emergencia.

El personal que conforma la brigada emergencia son los siguientes:

BRIGADA DE EMERGENCIA		
NELSON YANCE	15171031	BRIGADISTA
EDUARDO ESCOBAR	85470281	BRIGADISTA
ROANLD MENDEZ	1003314861	BRIGADISTA
CESAR MENDEZ	77090391	BRIGADISTA
ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA	77185729	BRIGADISTA
LILIANA CONTRERAS	1046813906	BRIGADISTA
LORENA BRACHO	1065591193	BRIGADISTA

TABLA 5: BRIGADA DE BRIGADA *EMERGENCIA*

REGISTRO FOTOGRÁFICO BRIGADA DE EMERGENCIA













A la fecha el contratista cuenta con cuatro (4) puntos estratégicos de información (PEI), donde se observa las líneas de emergencia para cualquier eventualidad dicha lista está ubicada también en el almacén, entrada de personal operativo, salida de Vestier y en las oficinas.

- **Equipos de Emergencia**

Dentro de los planeado en el PMA en obra se cuenta con extintores, camillas y botiquín según sea la eventualidad, ubicado en la obra en puntos estratégicos donde sea de mejor alcance, se encuentra en el almacén y en la oficina.

La empresa cuenta con los siguientes equipos:

N°	*EQUIPO*	*CANT*	*UBICACIÓN*
1	*Extintor Multipropósitos (clase A, B y C)*	*4*	*almacén - 1 und* *Oficina interventoría– 1 und* *Oficina contratista– 1 und* *Entrada de volquetas- 1 und*
2	*Botiquín*	*2*	*almacén – 1 und* *Oficina – 1 und*
3	*Camilla*	*3*	*Punto de emergencia – 1 und* *Puntos Covid – 1 und* *Oficina contratista – 1 und*

TABLA 1: EQUIPOS DE EMERGENCIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA













- **Implementación de protocolo de Bioseguridad frente al COVID-19**

Las recomendaciones del Ministerio de Salud indica la necesidad de tener un protocolo de bioseguridad, que como empresa **A CONTRUIR S.A.,** diseñó e implementó un plan de contingencias para garantizar el normal funcionamiento de las mismas durante el tiempo que dure la crisis.

Hay diversos modos de protección a bajo costo, que pueden implementarse en la cotidianeidad de la vida social. Dado que somos seres sociales y como tales, se convive en constante interacción, evitando el contagio externo, utilizando métodos aprehendidos y aprendidos para mitigar y evitar la trasmisión y posible contagio de aquellas personas sanas con las que se estén relacionando.

El ministerio de salud y protección social, Luego de casi un año en el que la Resolución 666 de 2020 rigió de manera general todos los protocolos de bioseguridad contra el covid-19, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió un nuevo acto administrativo con los lineamientos vigentes para el control de la pandemia. Al respecto, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, indicó que "en la medida que ha avanzado la evidencia científica en el manejo del covid-19 se ha venido generando la necesidad de introducir cambios en los protocolos, por tal razón se expidió la Resolución 223 de 2021"

→ Uso obligatorio de tapabocas.
→ Distanciamiento
→ Lavado de manos
→ Adecuada ventilación
→ No compartir EPP

- **Capacitación frente al COVID-19**

La capacitación y el entrenamiento que se viene implementando en los diferentes niveles de la empresa **CONSORCIO PAVIMENTO PLAN CENTRO** en el proyecto son fundamentales para lograr éxito frente a la adecuada adhesión de las medidas


preventivas para el riesgo biológico por COVID-19 y en situaciones de emergencia que genere un caso sospecha o positivo de contagio.

Capacitación básica en temas y medidas de prevención definidas por la empresa para todos sus funcionarios, contratistas, proveedores la cual se ajusta la cada fase de obra (actividad que van a desarrollar, número de trabajadores, áreas de trabajo) permitiendo a los diferentes grupos que tengan unidad de conocimientos y que muy fácilmente se puedan apoyar según las necesidades. Se realizó charlas diarias de seguridad encaminadas al COVID-19 (**Ver ANEXO N°xx: Planillas de asistencias)**.

- **Lava manos**

Para este periodo, se cuentas con dos puntos de lavado de manos los cuales se encuentran ubicado en la entrada de ingreso de personal tanto administrativo como operativos y estipulando horarios de lavado al ingreso, a las 9 de la mañana en el receso de desayuno, a las 12 receso de almuerzo y en la salida del personal, garantizando que el personal retorne a sus lugares de residencia de la misma manera en la que llegaron a obra. **(Ver REGISTRO FOTOGRAFICO N°: Lava manos)**.

Registro fotográfico lavado de manos

















- **Encuestas sintomatológicas**

Se les ha venido aplicando a todos los trabajadores una encuesta donde se pueda censar la información personal de cada uno, más específicamente antecedentes médicos (condiciones de salud de cada trabajador) para así poder identificar en qué estado se encuentra el trabajador o si padece alguna enfermedad, también se identifica su movilidad de transporte (medio que usa para movilizarse), la cual se realiza al momento de ingresar a la empresa **(Ver ANEXO N°: Encuesta de estratificacion Riesgo Individual)**.

- **Ingreso del Personal**

El Personal de obra, ingresa a la misma con su tapa bocas, el cual traerán desde su casa o es facilitado por el residente SISO o el maestro de obra previo al inicio de la jornada. El no portar estos EPP debidamente o la pérdida del mismo, imposibilitará el ingreso a la obra. En obra se puede usar Máscara de Protección Facial, siempre que supere la altura del mentón. Todo es con el fin de mitigar el contagio y evitar a cabalidad la propagación del virus COVID-19.


10.4719N 73.2519W
1490 Calle 16
Valledupar
Cesar
16 sep. 2021 06:32:35


30 sep. 2021 06:30:10
10.4720N 73.2520W
1490 Calle 16
Valledupar
Cesar


10.4720N 73.2519W
1490 Calle 16
Valledupar
Cesar
16 sep. 2021 06:36:08


30 sep. 2021 05:21:45
10.4719N 73.2518W
1490 Calle 16
Valledupar
Cesar


30 sep. 2021 05:20:22
10.4719N 73.2518W
1490 Calle 16
Valledupar
Cesar


24 sep. 2021 06:33:23

- **Desinfección de personal**

Actualmente se está implementando el autocuidado, debido a que cada trabajador deberá velar por su salud. Se enfatiza de su desinfección diaria lavándose las manos cada 2 (dos) o 3 (tres) horas, se realizó higienización de manos de los trabajadores, como también se incentiva para que realicen una pausa y se acerquen a los lavamanos y realicen su limpieza de manos, para esto se utiliza jabón líquido antibacterial y toalla papel descartable, minimizando la contaminación ambiental y el posible contagio. Cabe mencionar que debido a la nueva resolución 0223 de 2021 indica es el autocuidado.

REGISTRO FOTOGRAFICO N°57: Desinfección del personal


10.4719N 73.2520W
1490 Calle 16
Valledupar
Cesar
11 sep. 2021 06:44:52


10.4719N 73.2520W
1490 Calle 16
Valledupar
Cesar
20 sep. 2021 06:32:45


10.4719N 73.2520W
1490 Calle 16
Valledupar
Cesar
15 sep. 2021 06:29:40


10.4719N 73.2520W
1490 Calle 16
Valledupar
Cesar
20 sep. 2021 06:32:20


10.4720N 73.2520W
1490 Calle 16
Valledupar
Cesar
15 sep. 2021 06:29:46


10.4720N 73.2520W
1490 Calle 16
Valledupar
Cesar
18 sep. 2021 06:51:23





- **Tapa Bocas**

Los tapabocas utilizados por la contratista, Los tapabocas quirúrgicos 100% hechos en polipropileno tejido no tejido, brindan **resistencia bidireccional y estabilidad**. Además, ofrece una excelente repelencia a los líquidos y a la vez permite la permeabilidad del aire.

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA DE TAPABOCAS

















SEÑALIZACION Y ACCESOS VIALES

Programa: señalización y acceso viales.		
N	*Descripción del indicador*	*MES*
1	*Instalación de señales*	*Instaladas*
2	*Señalización de áreas de interés*	*Instaladas*
3	*Señalización de frentes de obra*	*Instaladas*
4	*Señalización de senderos peatonales*	*Instaladas*
5	*Definición de desvíos rutas alternas*	*instaladas*

TABLA 2: INDICADOR SEÑALIZACIÓN Y ACCESOS VIALES.

El siguiente programa se fundamenta en la implementación de un conjunto de medidas requeridas para el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de señales reglamentarias y preventivas requeridas en el desarrollo de la obra, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores y evitar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares. Es totalmente

necesario que el Contratista de cumplimiento a lo consignado en el Código Nacional de Tránsito (Ley 769/2002), el Plan de Manejo de Tráfico que debe aprobar la autoridad de Tránsito del MUNICIPIO, cumpliendo cualquier reglamentación que al respecto tenga el Ministerio de Transporte.

Se realizaron actividades de señalización y demarcación de áreas de trabajo, dando le cumplimiento a estas actividades, se colocaron senderos peatonales, todo esto para la prevención de posibles accidentes.

Para este segundo periodo se mantienen las señalizaciones instaladas periodo se demarco lo siguiente:

→ Senderos peatonales
→ Vallas
→ Señales de transito

Entre las múltiples técnicas de prevención de accidentes que se utilizan cuando los riesgos no han podido eliminarse o reducirse adecuadamente durante el diseño de los procesos técnicos y Administrativos o cuando se requiere enfatizar en algunos controles, ocupa lugar destacado la señalización, la cual brinda la posibilidad de advertir y reconocer a tiempo los posibles riesgos presentes en las diferentes áreas laborales.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

- **Señales peatonales**

Para este segundo periodo se ha realizado senderos peatonales, reforzando tanto en la mañana como en la tarde, arreglando los que por deterioro o los mismos trabajadores dañan en sus actividades, para este corte se realizó reposición de las mallas naranjas que bordea la excavación del proyecto

REGISTRO FOTOGRAFICO N°: Senderos Peatonales	
	


10.4717N 73.2512W
1490 Calle 16
Valledupar
Cesar
27 sep. 2021 09:23:20


10.4722N 73.2515W
14-33 Calle 15
Valledupar
Cesar
22 sep. 2021 14:50:36


10.4708N 73.2512W
#14-19 Carrera 16
Valledupar
Cesar
24 sep. 2021 13:40:31


10.4722N 73.2515W
14-33 Calle 15
Valledupar
Cesar
22 sep. 2021 14:50:47


10.4720N 73.2517W
1490 Calle 16
Valledupar
Cesar
24 sep. 2021 09:08:58


10.4722N 73.2514W
14-33 Calle 15
Valledupar
Cesar
22 sep. 2021 14:51:00

Para este segundo periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2021 se usó gran cantidad de cinta peligro para realización de senderos, demarcación de peligros existentes, como también reposición de los mismos senderos

Cinta de peligro			
N°	Cantidad de rollos cinta de peligro	Distancia (M)	Total (m)
1	Senderos peatonales	500 m x 20	10.000 m
2	Demarcación de riesgos	500 m x 15	7.500 m
Total cinta utilizada:			17.500 m

TABLA 3: CANTIDAD DE CINTA PELIGRO

Cabe aclarar que para el uso de esta cinta se necesita colombianas para realizar los senderos y demarcación, por ende, para este segundo periodo comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2021 se reutilizaron las colombinas hechas en campamento repartidas por toda la obra, teniendo como prioridad la realización de senderos peatonales y señalización de riesgo.

- **Cerramiento**

Durante este periodo no se han utilizado la tela verde debido a que estamos en la etapa final que son los adoquines, por tal motivo este cerramiento no es necesario, por ende,

se usaron maletines y cinta para hacer dichos cierres **(ver REGISTRO FOTOGRAFICO N°xx: Cerramientos)**.

- **Paletero de la obra**

Se encuentran a disposición en obra 3 paleteros disponibles, los cuales ejecutaron el acompañamiento a vehículos como cargadores, excavadoras, mini excavadora, mini cargador y volquetas que entran en actividades en la obra para poder dar vía manualmente debido a la aglomeración de vehículos que se encuentran en la zona por el desarrollo de las obras.

Los pare-siga cumplen con el uso del casco, chaleco con bandas reflectivas tienen buenos modales, buenas condiciones de vista y audición, sentido de responsabilidad y conocimiento de las normas básicas de tránsito **(ver REGISTRO FOTOGRAFICO N°xx: Auxiliar de Transito)**.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>


10.4708N 73.2516W
16-96 Carrera 15
Valledupar
Cesar
6 sep. 2021 11:16:29


10.4712N 73.2514W
16-96 Carrera 15
Valledupar
Cesar
15 sep. 2021 10:53:38



SENDERO PEATONAL
SIGA
10.4705N 73.2512W
131 Calle 13c
Valledupar
Cesar
7 sep. 2021 14:08:10


10.4713N 73.2513W
16-96 Carrera 15
Valledupar
Cesar
15 sep. 2021 10:53:20

INDICADORES DE SG SST


Accidentes ocurridos en el mes:

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2021	1	2	1			




Indice de Frecuencia:

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2021	2,12765957	2	0,877193			




Indice de Gravedad:

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2021	0,76595745	1,36170213	142,982456			




Indice de Lesiones incapacitantes:

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2021	0,0016297	0,0027234	1,25423207			




Índice de Ausentismo por Enfermedad General

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2021	0	0	4,38596491			



TIPO DE AUSENTISMO	# Casos	# Días Perdidos
ENFERMEDAD GENERAL	5	46
AT	1	10
LIC. MATERNIDAD	0	0
LIC.PATERNIDAD	0	0
LIC.NO REMUNERADA	0	0
LIC. REMUNERADA	0	0
LIC. POR LUTO	0	0
AUSENCIA O FALTA INJUSTIFICADAS	34	77
SANCION O SUSPENSION	5	5



Índice de Morbilidad y Mortalidad

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2021	0	0	0			



ANEXOS SST No 1. Examenes ocupacionales

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

A CONSTRUIR S.A.



ANEXOS SST No 2 planillas de pagos de seguridad social



ANEXOS SST No 3. inducciones

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

A CONSTRUIR S.A.



ANEXOS SST No 4inspecciones



ANEXOS SST No 5entregas de elementos de protección personal EPP



ANEXOS SST No 6 pre operacionales



ANEXOS SST No 7 actas de conformación de COPASST



ANEXOS SST No 8 planillas de asistencias

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

A CONSTRUIR S.A.



ANEXOS SST No 9 control de ingreso por covid 19



ANEXOS SST No 10 encuesta de estratificación de riesgo individual



ANEXOS SST No 11 reportes de accidentes



ANEXOS SST No 12 presupuesto



ANEXOS SST No 13 Charlas Diarias

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

A CONSTRUIR S.A.

