

No. DE SERVICIO
P033002000804

CERTIFICADO DE PERITAJE

PE-R-02

Control de Calidad


VERSION 3-00-17

328072

CLASE	FURGON	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	PLANA
TIPO	LAND CRUISER [LC 70] FZJ75 MT 4500CC	SERVICIO	OFICIAL
CARROCERIA	CABINADO	KILOMETRAJE	360423
MODELO	1993	COLOR	BLANCO PERLA
NACIONALIDAD	VENEZUELA	N° CHASIS	FZJ750007324
TIPO CAJA	MECANICA	N° SERIAL	FZJ750007324
CILINDRAJE	4477	N° MOTOR	1FZ0029724
ASEGURADORA	PERSONAL ZONA 2	SUCURSAL	PERSONAL ZONA 2
INTERMEDIARIO	PERSONAL ZONA 2	CLAVE	1
CLIENTE	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL ESE	IDENTIFICACIÓN	8001911016

N° INSPECCION	3317172	TURNO	18
FECHA	11-Abr-2022		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MANIZALES		
SOLICITADO POR	ESE HOSPITAL SUP		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Livianos		
COD. FASECOLD	09012003	VALOR FASECOLD	\$ 12.200.000
VALOR AUTOMAS	\$ 7.200.000	VALOR ACCESORIOS	\$ 170.000
RESULTADO	ASEGURABLE NO		
NOVEDADES DE RECHAZO: ESTRUCTURA DEL VEHICULO PRESENTA DEFECTOS; PORCENTAJE CARROCERIA NO SUPERA EL MINIMO REQUERIDO; PORCENTAJE CHASIS NO SUPERA EL MINIMO REQUERIDO; PRESENTA CORROSION EN PARTES BAJAS. NOVEDADES DE INSPECCION: NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; NO SE VERIFICAN SISTEMAS DE IDENTIFICACION; SEGURIDAD PASIVA AFECTADA POR EL ESTADO DE ESTRUCTURA. CARROCERIA Y ESTRUCTURA EN REGULARES CONDICIONES. FOCOS DE OXIDACION EN PIEZAS			

REVISIÓN VISUAL



Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS		40,40 %
44	LARGUERO IZQUIERDO	REGULAR
45	LARGUERO DERECHO	REGULAR
60	ESTRIBO DERECHO	REGULAR
61	ESTRIBO IZQUIERDO	REGULAR
68	G/POLVO MT TRASERO DERECHO	REGULAR
69	G/POLVO MT TRASERO IZQUIERDO	REGULAR
70	LARGUERO CAJOTA DERECHO	REGULAR
71	LARGUERO CAJOTA IZQUIERDO	REGULAR
72	PARAL PARAB. DER.	REGULAR
73	PARAL PARAB. IZQ.	REGULAR

CARROCERIA - EXTERIOR		41,90%
1	BOMPER DELANTERO	REGULAR
2	BOMPER TRASERO	REGULAR
3	CAJOTA	MALA REPARACION
4	CAJOTA	REGULAR
5	COSTADO DERECHO	REGULAR
6	COSTADO IZQUIERDO	REGULAR
7	FRONTAL SUPERIOR	MALA REPARACION
8	GUARDABAMPERO DERECHO	MALA REPARACION
9	GUARDABAMPERO IZQUIERDO	REGULAR
10	PANEL TRASERO	REGULAR
11	PISO CARROCERIA	MALA REPARACION
12	PUERTA DEL IZQ.	REGULAR
13	PUERTA DEL DERECHO	MALA REPARACION
14	STOP DERECHO	RAYADO
15	STOP IZQUIERDO	TALCO FISURADO
16	TAPA BAUL/COMPUERTA	MALA REPARACION

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS			
DEL IZQ.	DEL DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
70%	90%	90%	20%

FUGA DE FLUIDOS		65,00%
29	FUGA ACEITE CAJA	SI
30	FUGA ACEITE MOTOR	SI
31	FUGA HIDRAULICO/CON	SI

PINTURA		37,00%
24	PERDIDA DE BRILLO	
26	IMPUREZAS	
27	MANCHAS DE LIJADO	
TOTAL CARROCERIA		
TOTAL CARROCERIA		

No. Servicio: P033002000804				
Pag. 1 Certificado de peritaje	Pag. 2 Accesorios, Fotos e Imágenes	Pag. 3 Revisión punto a punto	Pag. 4 Clasificación de daños y responsabilidades (continúa 1 de 2)	Pag. 5 Clasificación de daños y responsabilidades (continúa 2 de 2)
Contenido del servicio				

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE EN ORIGINAL
ESTE CONTIENE SISTEMAS DE SEGURIDAD

ESTE DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL.

Un sello de confianza para su vehículo

Escaneado con CamScanner

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
PELÍCULA DE SEGURIDAD	PELÍCULA DE SEGURIDAD	1	\$ 170.000
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	ORIGINAL	1	\$ 0
RINES	ORIGINAL	1	\$ 0

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANT	VALOR
AIRE ACONDICIONADO	ORIGINAL	1	\$ 0
ESTRIBOS	ORIGINAL	1	\$ 0

FOTOS (AUTOMÁS DEJA REGISTRO DE OTRAS FOTOGRAFÍAS DEL VEHÍCULO EN UN ÁLBUM FOTOGRÁFICO)



LICENCIA DE TRÁNSITO (LOS DOCUMENTOS ACÁ IMPRESOS SON LOS QUE PRESENTA EL CLIENTE AL MOMENTO DEL SERVICIO)



IMPRONTAS



CHASIS

SERIAL

MOTOR

ESTE SERVICIO NO INCLUYE TOMA DE IMPRONTAS

ESTE SERVICIO NO INCLUYE TOMA DE IMPRONTAS

ESTE SERVICIO NO INCLUYE TOMA DE IMPRONTAS
Centro de Diagnóstico Automotor
Nit. 900.230.826 - 8

FIRMA INSPECTOR: _____

FIRMA CLIENTE: _____

EL DOCUMENTO NO TENDRÁ VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PÁGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000111982
PBX: (1) 6263583



Un sello de confianza para su vehículo

CLASE	PATRULLA	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	FORD	TIPO PINTURA	PLATA
TIPO	CAMIONETTES (4x4) 2317 cc 4500 cc	SERVICIO	COMPLETO
CARROCERIA	4 PUERTAS	KILOMETRAJE	200423
MODELO	2003	COLOR	PLATA Y PINTA
NACIONALIDAD	VENEZUELA	N° CHASIS	22170001724
N° MOTOR	371002724	N° SERIAL	22170002324

N° INSPECCION	3117172	TURNO	18
FECHA	11 Abr 2022		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS MANIZALES		
SOLICITADO POR	ESE HOSPITAL SUP		
SERVICIO SOLICITADO	Partaje 1 hora		

OVM051

OBSERVACIONES

NO SE REALIZA PRUEBA DE PISTA NI VALIDACION DE COMPONENTES MECANICOS. HABITACULO INTERNO CON DESGASTE DE USO. BALLESTAS SOLDADAS.

FUGAS DE FLUIDOS

- ACEITE COMPRESOR A/A NO
- AMORTIGUADORES NO
- BOMBA EMBAJUE NO
- TRANSMISION/DIFERENCIAL SI



NIVELES DE FLUIDOS

- ACEITE MOTOR NORMAL
- DIRECCION HIDRAULICA NORMAL
- EMBAJUE HIDRAULICO NORMAL
- LAVAPARRISAS NORMAL
- LIQUIDO DE FRENO NORMAL
- REFRIGERANTE NORMAL



EQUIPO ELÉCTRICO

- AIRE ACONDICIONADO NO APLICA
- BLOQUEO CENTRAL BUENO
- CALEFACCION BUENO
- ELEVAVIDRIOS ELECTRICOS BUENO
- ESPEJOS ELECTRICOS BUENO
- INDICADOR TEMPERATURA BUENO
- LIMPIABRISAS DELANTERO BUENO
- LIMPIABRISAS TRASERO NO APLICA
- PITO BUENO
- RADIO BUENO
- RELOJ BUENO
- TACOMETRO REGULAR



TAPICERÍA

- ALFOMBRA PISO REGULAR
- BANDEJA PORTAOBJETOS NO APLICA
- CARTERAS PUERTAS BUENO
- CINTURON DE SEGURIDAD BUENO
- CONSOLA CENTRAL REGULAR
- FUNCION ASIENTOS DELANTEROS REGULAR
- GUANTERA REGULAR
- MILLARE REGULAR
- PARRALES BUENO
- TAPICERIA ASIENTOS REGULAR
- TAPICERIA TECHO BUENO




LUCES

- ALTAS BUENO
- ANTINERBLA BUENO
- BAJAS BUENO
- COCUYOS BUENO
- DIRECCIONALES BUENO
- ESTACIONAMIENTO BUENO
- EXPLORADORAS BUENO
- FRENO BUENO
- LUZ TECHO BUENO
- PLACA BUENO
- REVERSO BUENO



ACCESORIOS MOTOR

- AMORTIGUADORES CAPOT/BAUL BUENO
- CONVERSION GAS-GASOLINA NO APLICA
- CORREA ACCESORIOS BUENO
- RADIADOR REGULAR



PARTE BAJA

- BUES ESTABILIZADORA BUENO
- BUES TUERAS REGULAR
- CATALIZADOR BUENO
- CRUCETAS BUENO
- CUNA MOTOR BUENO
- GUARDAPOLVOS BRAZO AXIAL BUENO
- GUARDAPOLVOS EJES BUENO
- PROTECTORES INF. REGULAR
- SILENCIADOR REGULAR
- TUERAS REGULAR
- TUBO EXHOSTO REGULAR



No. Servicio:

P013002000804

Pag. 1

Contenido de parte

Pag. 2

Accesorios y otros

Pag. 3

Resumen punto a punto

Pag. 4

Clasificación de

responsabilidades

versión 1 de 2

Pag. 5

Clasificación de

responsabilidades

versión 2 de 2

Contenido del servicio

AutoMás
Centro de Diagnóstico Automático

FIRMA INSPECTOR:

Nit. 900.230.826-1

FIRMA CLIENTE:

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL

www.automas.com.co
servicioalcliente@automas.com.co

Línea Nacional: 018000111982
PBX: (1)6263583



Un **sello de confianza** para su **vehículo**