EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA COMERCIALIZADORA LA CAMPANA 2 S.A.S.

INSTALACIONES

Fachada Identificada	Buena	✓	Regular		Mala	
Higiene espacios internos	Buena	✓	Regular		Mala	
Estado Iluminación	Buena	✓	Regular		Mala	
Señalización de áreas	Buena	✓	Regular		Mala	
Area Atención al Cliente	Buena	✓	Regular		Mala	
Area total del Local		240	Metros			

Observaciones _____

VISITA TÉCNICA

Inventario	Buena	✓	Regular		Mala	

Observaciones _____

Firma Evaluador _____

Firma del evaluado _____