DATOS DEL INFORME					
Mensual ☒			**Final** ☐		
Informe mensual de actividades: No 8					
Fecha de Presentación:	**30 DE AGOSTO DE 2022**	**Período del informe:**	**DESDE: 1-08-2022**	**HASTA: 30-08-2022**	
Nombre del Contratista:	**DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA**			**Nro. de documento de identidad:**	1.030.534.528
Correo Electrónico:	diana.jimenez@umv.gov.co			**Nro. de teléfono:**	3118571915
Nombre Interventor(a) o Supervisor(a):	**ALVARO VILLATE SUPELANO**			**Nro. de documento de identidad:**	**19.192.111**
Nombre del Apoyo a la Supervisión:				**Nro. de documento de identidad:**	
Valor del Contrato:	**$73.909.000**	**Valor de Adición:**			

DATOS DEL CONTRATO					
Contrato Nro.	**Contrato No 427 de 26 de Enero de 2022**				
Objeto:	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO PARA LA EJECUCIÓN, DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS OBRAS PROGRAMADAS EN LAS INTERVENCIONES DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO CAPITAL DE CONFORMIDAD CON LAS ESTRATEGIAS QUE ADELANTA LA UAERMV", ENMARCADO EN EL PROYECTO 7858 META 1, 2, 4 Y 5"				
CDP Nro.	440 de 24 de Enero de 2022.	**CRP Nro.**	428 de 27 de enero de 2022.		
Póliza Nro.	33-46-101040553	**Fecha Acta de Aprobación Póliza:**			27-01-2022
Plazo:	11 MESES	**Fecha de Iniciación:**	28 DE ENERO DE 2022.	**Fecha de terminación:**	27 DE DICIEMBRE DE 2022.
Modificaciones al Contrato:					

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

<table>
<tr><th>Obligaciones Contractuales</th><th>Actividades realizadas y/o productos entregados</th><th>Soportes</th></tr>
<tr><td>1. Realizar las actividades necesarias ´para la ejecución de las obras, dando cumplimiento a las normas y especificaciones técnicas vigentes, teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad, así como el Plan de calidad de la UAERMV, con base en los estudios y diseños técnicos recibidos de la Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local- SMVL</td><td>Se realizaron cambios de carpeta, bacheos y Rehabilitaciones en la localidad de Kennedy de misionalidad y convenio 534 del 2021 con el FDLK de acuerdo a lo entregado por parte de la entidad. A continuación, se relacionan los segmentos viales intervenidos:

<table>
<tr><th>K_ID</th><th>CIV</th><th>TIPO_ELEMENTO</th><th>EJE</th><th>INICIAL</th><th>FINAL</th><th>TIPO INTERV</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>4012354</td><td>8012895</td><td>Cicloruta</td><td>KR 92</td><td>SE</td><td>CL 6D</td><td>PABA</td><td>Visita tecnica</td></tr>
<tr><td>34014071</td><td>8012938</td><td>Cicloruta</td><td>KR 92</td><td>CL 6</td><td>CL 6A</td><td>PABA</td><td>Visita tecnica</td></tr>
<tr><td>34012353</td><td>8013522</td><td>Cicloruta</td><td>KR 92</td><td>SE</td><td>SE</td><td>PABA</td><td>Visita tecnica</td></tr>
<tr><td>34012352</td><td>8013523</td><td>Cicloruta</td><td>KR 92</td><td>CL 6A</td><td>SE</td><td>PABA</td><td>Visita tecnica</td></tr>
<tr><td>34011096</td><td>8013699</td><td>Cicloruta</td><td>KR 92</td><td>CL 2</td><td>AC 6</td><td>PABA</td><td>Visita tecnica</td></tr>
<tr><td>34011181</td><td>8011952</td><td>Cicloruta</td><td>KR 96BIS</td><td>CL 42B S</td><td>CL 42F S</td><td>PABA</td><td>Visita tecnica</td></tr>
<tr><td>154914</td><td>8003792</td><td>CALZADA</td><td>KR 87</td><td>CL 40A S</td><td>CL 40B S</td><td>FEM</td><td>convenio 534 de 2021 FDLK - UMV</td></tr>
<tr><td>156708</td><td>8003746</td><td>CALZADA</td><td>CL 40A S</td><td>KR 87</td><td>KR 87BIS</td><td>FEM</td><td>convenio 534 de 2021 FDLK - UMV</td></tr>
<tr><td>156707</td><td>8003791</td><td>CALZADA</td><td>CL 40A S</td><td>KR 86G</td><td>KR 87</td><td>FEM</td><td>convenio 534 de 2021 FDLK - UMV</td></tr>
<tr><td>154914</td><td>8003792</td><td>CALZADA</td><td>KR 87</td><td>CL 40A S</td><td>CL 40B S</td><td>FEM</td><td>convenio 534 de 2021 FDLK - UMV</td></tr>
<tr><td>156708</td><td>8003746</td><td>CALZADA</td><td>CL 40A S</td><td>KR 87</td><td>KR 87BIS</td><td>FEM</td><td>convenio 534 de 2021 FDLK - UMV</td></tr>
<tr><td>156707</td><td>8003791</td><td>CALZADA</td><td>CL 40A S</td><td>KR 86G</td><td>KR 87</td><td>FEM</td><td>convenio 534 de 2021 FDLK - UMV</td></tr>
<tr><td>151521</td><td>8003857</td><td>CALZADA</td><td>TV 71B</td><td>CL 7C</td><td>CL 8</td><td>PABA</td><td>convenio 534 de 2021 FDLK - UMV</td></tr>
</table>

Debido a la pandemia ocasionada por el virus COVID 19, en la actualidad, se están implementando los protocolos de bioseguridad, necesarios y requeridos para realizar las diferentes intervenciones en la localidad de Kennedy, brindando seguridad a los trabajadores.</td><td>Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y convenio 534 del 2021 con el FDLK.</td></tr>
<tr><td>2. Realizar seguimiento a los cronogramas establecidos para las intervenciones viales asignadas.</td><td>Para cumplir con los cronogramas de intervención, se organiza las actividades necesarias de intervención, de acuerdo con la priorización de la Localidad.

A continuación, se relacionan los segmentos viales intervenidos, en la Localidad de Kennedy, de acuerdo a lo entregado por parte de la entidad.

Se realiza visitas de diagnósticos y fichas, para realizar parcheo en la localidad de Kennedy a continuación se relaciona segmentos.</td><td>Anexo 4 - Programaciones diarias.</td></tr>
</table>

K_ID	CIV	TIPO_ELEMENTO	EJE	INICIAL	FINAL	TIPO INTERV	ESTADO
4012354	8012895	Cicloruta	KR 92	SE	CL 6D	PABA	Visita tecnica
34014071	8012938	Cicloruta	KR 92	CL 6	CL 6A	PABA	Visita tecnica
34012353	8013522	Cicloruta	KR 92	SE	SE	PABA	Visita tecnica
34012352	8013523	Cicloruta	KR 92	CL 6A	SE	PABA	Visita tecnica
34011096	8013699	Cicloruta	KR 92	CL 2	AC 6	PABA	Visita tecnica
34011181	8011952	Cicloruta	KR 96BIS	CL 42B S	CL 42F S	PABA	Visita tecnica
154914	8003792	CALZADA	KR 87	CL 40A S	CL 40B S	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
156708	8003746	CALZADA	CL 40A S	KR 87	KR 87BIS	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
156707	8003791	CALZADA	CL 40A S	KR 86G	KR 87	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
154914	8003792	CALZADA	KR 87	CL 40A S	CL 40B S	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
156708	8003746	CALZADA	CL 40A S	KR 87	KR 87BIS	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
156707	8003791	CALZADA	CL 40A S	KR 86G	KR 87	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
151521	8003857	CALZADA	TV 71B	CL 7C	CL 8	PABA	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV

3. Generar las visitas de verificación necesarias. teniendo en cuenta el tipo de intervención, especificaciones técnicas y modelo de priorización entregado por la Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local- SMVL.	Se realizaron las siguientes visitas técnicas antes de empezar la intervención.	*Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y* convenio 534 del 2021 con el FDLK.

K_ID	CIV	TIPO_ELEMENTO	EJE	INICIAL	FINAL	TIPO INTERV	ESTADO
4012354	8012895	Cicloruta	KR 92	SE	CL 6D	PABA	Visita tecnica
34014071	8012938	Cicloruta	KR 92	CL 6	CL 6A	PABA	Visita tecnica
34012353	8013522	Cicloruta	KR 92	SE	SE	PABA	Visita tecnica
34012352	8013523	Cicloruta	KR 92	CL 6A	SE	PABA	Visita tecnica
34011096	8013699	Cicloruta	KR 92	CL 2	AC 6	PABA	Visita tecnica
34011181	8011952	Cicloruta	KR 96BIS	CL 42B S	CL 42F S	PABA	Visita tecnica
154914	8003792	CALZADA	KR 87	CL 40A S	CL 40B S	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
156708	8003746	CALZADA	CL 40A S	KR 87	KR 87BIS	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
156707	8003791	CALZADA	CL 40A S	KR 86G	KR 87	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
154914	8003792	CALZADA	KR 87	CL 40A S	CL 40B S	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
156708	8003746	CALZADA	CL 40A S	KR 87	KR 87BIS	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
156707	8003791	CALZADA	CL 40A S	KR 86G	KR 87	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
151521	8003857	CALZADA	TV 71B	CL 7C	CL 8	PABA	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV

<table>
<tr>
<td>

4. Informar a diario las posibles pérdidas o hurtos de los bienes de la Entidad a la empresa de vigilancia a cargo además de entregar al almacén los elementos devolutivos que se requieran en los frentes de obra que le sean asignados.

</td>
<td>

Son tenidas en cuenta las indicaciones asignadas por el supervisor en el caso de que exista alguna pérdida o hurtos de los bienes de la Entidad, de inmediato se pasara el reporte.

</td>
<td>

N/A

</td>
</tr>
<tr>
<td>

5. Realizar la toma del registro fotográfico del antes y el después de cada etapa de las intervenciones de los segmentos viales ejecutados que le sean asignados

</td>
<td>

Diariamente se realiza el registro fotográfico, de las actividades en los diferentes frentes de obra.

K_ID	CIV	TIPO_ELEMENTO	EJE	INICIAL	FINAL	TIPO INTERV	ESTADO
4012354	8012895	Cicloruta	KR 92	SE	CL 6D	PABA	Visita tecnica
34014071	8012938	Cicloruta	KR 92	CL 6	CL 6A	PABA	Visita tecnica
34012353	8013522	Cicloruta	KR 92	SE	SE	PABA	Visita tecnica
34012352	8013523	Cicloruta	KR 92	CL 6A	SE	PABA	Visita tecnica
34011096	8013699	Cicloruta	KR 92	CL 2	AC 6	PABA	Visita tecnica
34011181	8011952	Cicloruta	KR 96BIS	CL 42B S	CL 42F S	PABA	Visita tecnica
154914	8003792	CALZADA	KR 87	CL 40A S	CL 40B S	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
156708	8003746	CALZADA	CL 40A S	KR 87	KR 87BIS	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
156707	8003791	CALZADA	CL 40A S	KR 86G	KR 87	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
154914	8003792	CALZADA	KR 87	CL 40A S	CL 40B S	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
156708	8003746	CALZADA	CL 40A S	KR 87	KR 87BIS	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
156707	8003791	CALZADA	CL 40A S	KR 86G	KR 87	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
151521	8003857	CALZADA	TV 71B	CL 7C	CL 8	PABA	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV

</td>
<td>

Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y convenio 534 del 2021 con el FDLK

</td>
</tr>
<tr>
<td>

6. Elaborar la programación diaria de los recursos físicos necesarios para la intervención de los segmentos viales que le sean asignados, como: mano de obra, maquinaria y equipo, materiales e insumos, servicios de vigilancia y servicios de aseo del personal.

</td>
<td>

Diariamente se realiza la solicitud de mano de obra, maquinaria y equipo a emplear, para los frentes de obra en ejecución, para este periodo se realizó en los siguientes CIV:

</td>
<td>

Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y convenio 534 del 2021 con el FDLK.

Anexo 4 - Programaciones diarias.

</td>
</tr>
</table>

	<table><tr><th>K_ID</th><th>CIV</th><th>TIPO_ELEMENTO</th><th>EJE</th><th>INICIAL</th><th>FINAL</th><th>TIPO INTERV</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>4012354</td><td>8012895</td><td>Cicloruta</td><td>KR 92</td><td>SE</td><td>CL 6D</td><td>PABA</td><td>Visita tecnica</td></tr><tr><td>34014071</td><td>8012938</td><td>Cicloruta</td><td>KR 92</td><td>CL 6</td><td>CL 6A</td><td>PABA</td><td>Visita tecnica</td></tr><tr><td>34012353</td><td>8013522</td><td>Cicloruta</td><td>KR 92</td><td>SE</td><td>SE</td><td>PABA</td><td>Visita tecnica</td></tr><tr><td>34012352</td><td>8013523</td><td>Cicloruta</td><td>KR 92</td><td>CL 6A</td><td>SE</td><td>PABA</td><td>Visita tecnica</td></tr><tr><td>34011096</td><td>8013699</td><td>Cicloruta</td><td>KR 92</td><td>CL 2</td><td>AC 6</td><td>PABA</td><td>Visita tecnica</td></tr><tr><td>34011181</td><td>8011952</td><td>Cicloruta</td><td>KR 96BIS</td><td>CL 42B S</td><td>CL 42F S</td><td>PABA</td><td>Visita tecnica</td></tr><tr><td>154914</td><td>8003792</td><td>CALZADA</td><td>KR 87</td><td>CL 40A S</td><td>CL 40B S</td><td>FEM</td><td>convenio 534 de 2021 FDLK - UMV</td></tr><tr><td>156708</td><td>8003746</td><td>CALZADA</td><td>CL 40A S</td><td>KR 87</td><td>KR 87BIS</td><td>FEM</td><td>convenio 534 de 2021 FDLK - UMV</td></tr><tr><td>156707</td><td>8003791</td><td>CALZADA</td><td>CL 40A S</td><td>KR 86G</td><td>KR 87</td><td>FEM</td><td>convenio 534 de 2021 FDLK - UMV</td></tr><tr><td>154914</td><td>8003792</td><td>CALZADA</td><td>KR 87</td><td>CL 40A S</td><td>CL 40B S</td><td>FEM</td><td>convenio 534 de 2021 FDLK - UMV</td></tr><tr><td>156708</td><td>8003746</td><td>CALZADA</td><td>CL 40A S</td><td>KR 87</td><td>KR 87BIS</td><td>FEM</td><td>convenio 534 de 2021 FDLK - UMV</td></tr><tr><td>156707</td><td>8003791</td><td>CALZADA</td><td>CL 40A S</td><td>KR 86G</td><td>KR 87</td><td>FEM</td><td>convenio 534 de 2021 FDLK - UMV</td></tr><tr><td>151521</td><td>8003857</td><td>CALZADA</td><td>TV 71B</td><td>CL 7C</td><td>CL 8</td><td>PABA</td><td>convenio 534 de 2021 FDLK - UMV</td></tr></table>	
7. Ejecutar el Plan de Manejo de Transito PMT aprobado por la Secretaria Distrital de Movilidad durante la ejecución de los segmentos viales que le sean asignados.	Antes de iniciar cualquier tipo de intervención en obra, se implementa el PMT con toda la señalización aprobada, Este es debidamente soportado a través de un registro fotográfico que evidencie la implementación de la totalidad del PMT. Además, se revisa en el COI, fecha de inicio y fecha de terminación del mismo. Para este periodo se implementó los siguientes PMT: <table><tr><th>K_ID</th><th>CIV</th><th>TIPO_ELEMENTO</th><th>EJE</th><th>INICIAL</th><th>FINAL</th><th>TIPO INTERV</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>4012354</td><td>8012895</td><td>Cicloruta</td><td>KR 92</td><td>SE</td><td>CL 6D</td><td>PABA</td><td>Visita tecnica</td></tr><tr><td>34014071</td><td>8012938</td><td>Cicloruta</td><td>KR 92</td><td>CL 6</td><td>CL 6A</td><td>PABA</td><td>Visita tecnica</td></tr><tr><td>34012353</td><td>8013522</td><td>Cicloruta</td><td>KR 92</td><td>SE</td><td>SE</td><td>PABA</td><td>Visita tecnica</td></tr><tr><td>34012352</td><td>8013523</td><td>Cicloruta</td><td>KR 92</td><td>CL 6A</td><td>SE</td><td>PABA</td><td>Visita tecnica</td></tr><tr><td>34011096</td><td>8013699</td><td>Cicloruta</td><td>KR 92</td><td>CL 2</td><td>AC 6</td><td>PABA</td><td>Visita tecnica</td></tr><tr><td>34011181</td><td>8011952</td><td>Cicloruta</td><td>KR 96BIS</td><td>CL 42B S</td><td>CL 42F S</td><td>PABA</td><td>Visita tecnica</td></tr><tr><td>154914</td><td>8003792</td><td>CALZADA</td><td>KR 87</td><td>CL 40A S</td><td>CL 40B S</td><td>FEM</td><td>convenio 534 de 2021 FDLK - UMV</td></tr><tr><td>156708</td><td>8003746</td><td>CALZADA</td><td>CL 40A S</td><td>KR 87</td><td>KR 87BIS</td><td>FEM</td><td>convenio 534 de 2021 FDLK - UMV</td></tr><tr><td>156707</td><td>8003791</td><td>CALZADA</td><td>CL 40A S</td><td>KR 86G</td><td>KR 87</td><td>FEM</td><td>convenio 534 de 2021 FDLK - UMV</td></tr><tr><td>154914</td><td>8003792</td><td>CALZADA</td><td>KR 87</td><td>CL 40A S</td><td>CL 40B S</td><td>FEM</td><td>convenio 534 de 2021 FDLK - UMV</td></tr><tr><td>156708</td><td>8003746</td><td>CALZADA</td><td>CL 40A S</td><td>KR 87</td><td>KR 87BIS</td><td>FEM</td><td>convenio 534 de 2021 FDLK - UMV</td></tr><tr><td>156707</td><td>8003791</td><td>CALZADA</td><td>CL 40A S</td><td>KR 86G</td><td>KR 87</td><td>FEM</td><td>convenio 534 de 2021 FDLK - UMV</td></tr><tr><td>151521</td><td>8003857</td><td>CALZADA</td><td>TV 71B</td><td>CL 7C</td><td>CL 8</td><td>PABA</td><td>convenio 534 de 2021 FDLK - UMV</td></tr></table>	*Anexo 2 - Pmt solicitados y vigentes.*
8. Atender y dar cumplimiento a los procesos y procedimientos establecidos por la entidad para la	Son tenidas en cuenta las indicaciones asignadas por el supervisor.	N/A

ejecución de las estrategias de intervención que adelanta la UAERMV.		
9. Realizar a diario el consolidado de la información necesaria para la elaboración de los informes y conformación de las hojas de vida (CIV), en cada uno de sus componentes, de los segmentos viales que le sean asignados durante su ejecución y terminación.	Diariamente se envía la información necesaria para la elaboración de informes técnicos, en cuanto a los suministros utilizados a diario, cantidades de obra, y avance del mismo, todos con sus respectivos vales y comprobantes de maquinaria, para conformar las hojas de vida de los segmentos ejecutados. A continuación, se relaciona los CIV, donde se ha realizado el control.	*Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y* convenio 534 del 2021 con el FDLK.

BARRIO	DIRECCIÓN			* TIPO INTERVENC	CIV - PK (UNO SOLO
	VIA	DESDE	HASTA		
MARANDU	KR 112B BIS	CL64 BIS	CL64C	CL	CIV10004442 PK165711
EL VERGEL ORIENTAL	KR 80F	CL 10F	CL 11	CL	CIV8000717 PK154031
SAN ANTONIO ENGATIVA	CL 69B	KR 110BIS	KR 110A	PA	CIV10004172 PK164538
EL MUELLE	KR 105	CL 66BIS	CL 66A	CL	CIV10005879 PK164741
CASA BLANCA SUR	CL 49 S	KR 80D	KR 80H	CL	CIV8007030 PK153258
BOLIVIA	CL 67BBISA	KR 110D	KR 111	PABA	CIV10004382 PK165422
CASA BLANCA SUR	CL 49 S	KR 80D	KR 80H	CL	CIV8007030 PK153258
CALANDAIMA	KR 93B	CL 34BISA S	CL 34A S	BA	CIV8001006 PK155927
SANTA CATALINA	KR 72J	CL 42F S	CL 42G S	CCBA	CIV8010859 PK149305
SANTA CATALINA	KR 72J	CL 42G S	CL 43 S	CCBA	CIV8010920 PK149308

K_ID	CIV	TIPO_ELEMENTO	EJE	INICIAL	FINAL	TIPO INTERV	ESTADO
4012354	8012895	Cicloruta	KR 92	SE	CL 6D	PABA	Visita tecnica
34014071	8012938	Cicloruta	KR 92	CL 6	CL 6A	PABA	Visita tecnica
34012353	8013522	Cicloruta	KR 92	SE	SE	PABA	Visita tecnica
34012352	8013523	Cicloruta	KR 92	CL 6A	SE	PABA	Visita tecnica
34011096	8013699	Cicloruta	KR 92	CL 2	AC 6	PABA	Visita tecnica
34011181	8011952	Cicloruta	KR 96BIS	CL 42B S	CL 42F S	PABA	Visita tecnica
154914	8003792	CALZADA	KR 87	CL 40A S	CL 40B S	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
156708	8003746	CALZADA	CL 40A S	KR 87	KR 87BIS	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
156707	8003791	CALZADA	CL 40A S	KR 86G	KR 87	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
154914	8003792	CALZADA	KR 87	CL 40A S	CL 40B S	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
156708	8003746	CALZADA	CL 40A S	KR 87	KR 87BIS	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
156707	8003791	CALZADA	CL 40A S	KR 86G	KR 87	FEM	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV
151521	8003857	CALZADA	TV 71B	CL 7C	CL 8	PABA	convenio 534 de 2021 FDLK - UMV

10. Acudir a los comités, mesa de trabajo y reuniones que se designen por parte de la Gerencia de Intervención y/o Supervisor.	Para este mes no Aplica	N/A
11. Proporcionar e intervenir de manera técnica en la preparación de los requerimientos e inquietudes de la comunidad, entes de control y otras entidades que le sean asignados.	Se socializa y se le informa a la comunidad cuando se acercan a preguntar qué tipo de intervención vial se va a realizar, el tiempo que dura la obra.	*Carpeta física de cada civ.* *Anexo 5. Carpeta asistencia a comités y respuesta de oficios.*
12. Acompañar las visitas acordes al programa de Apoyo Interinstitucional y Emergencias, generadas con las entidades del Distrito, desarrollando la programación necesaria para la ejecución de actividades requeridas para las obras en los segmentos viales que le sean asignados.	Se realiza control de las actividades realizadas en cada civ a intervenir.	*Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y* convenio 534 del 2021 con el FDLK
13. Las demás obligaciones que, por la naturaleza del contrato, se entiendan incorporadas al mismo.	Son tenidas en cuenta las indicaciones asignadas por el supervisor.	*N/A*

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Expediente Contrato Número (Orfeo): 202211011000100288E
SE ANEXA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL MES DE JULIO DEL 2022.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

El supervisor con la firma del presente documento certifica que verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales para el período de presentación de este informe, como el pago de los aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social, por concepto de salud, pensiones y ARL, por tal razón, se autoriza el pago al Contratista de la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE $ (6.719.000,00).

Firma del contratista ***DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA***	**Firma Apoyo a la Supervisión** ***(N/A)*** **Firma Supervisor** ***ALVARO VILLATE SUPELANO***

Original: Expediente del Contrato
Nota: Cuando es informe final, debe hacerse el balance de la ejecución total del contrato, desde su inicio hasta la finalización

Documento 20221200041724 firmado electrónicamente por:

DIANA ALEXANDRA JIMÉNEZ ARIZA	**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL LOCAL** **diana.jimenez@umv.gov.co**	**Fecha firma:** 26-08-2022 10:57:10
ALVARO VILLATE SUPELANO	**Gerente de Intervención** **GERENCIA DE INTERVENCIÓN** **alvaro.villate@umv.gov.co**	**Fecha firma:** 29-08-2022 16:12:59

514299106d49a361c1b2d804a515301314b11c520777e0506ac9fc499dafcdb2
Codigo de Verificación CV: 4779f Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/

Anexos: 4 folios, Anexos electrónicos