CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	Representante Dirección SIGC	Director(a) General

CÓDIGO: M-OA-FO02 | VERSIÓN: 03

HOJA DE VISITA

MOTIVO DE LA VISITA: Atención a Oficio con radicado de entrada #12580 del 2022

FECHA DE VISITA: DÍA: 19 | MES: 08 | AÑO: 2022

FINCA: | VEREDA: El Roble | MUNICIPIO: Charta | MICROCUENCA:

COTA: m.s.n.m. | COORDENADAS: N 7°15' 48,2888 | E 72°57' 37,7643

PROPIETARIO: | C.C. / NIT: 1099622746

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Finca Villa nueva, Vereda El Roble | TELÉFONO FIJO:

CELULAR: 3125973239

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Yeimmy Toloza | CELULAR: yeimmy20nov@gmail.com

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se realizo visita de inspección ocular en la via que conduce a la escuela el roble, en la vereda el roble municipio de Charta, se evidencio un movimiento en masa en el margen derecho de la via en dirección al casco urbano. Dicho movimiento trata de un deslizamiento de tierra, la cual presenta gran cantidad de humedad. Asi mismo, se observan afloramientos de agua sobre el talud y tambien la presencia de un muro en gaviones, el cual colapso. En cercanias del talud se observa la quebrada la lejia, la cual presenta gran cantidad de material deslizado.

EVIDENCIAS: Hoja de visita, coordenadas, fotos

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizara el respectivo documento tecnico para darle respuesta al peticionario.

Yeimmy CC 1099622746
QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

Daniel Felipe Ayala
NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA