INGEBLAR S.A.S

FORMATO INSPECCIÓN DE ANDAMIOS.

Codigo:
Versión:
Fecha:

OBRA: Mantenimiento y adecuación de instalaciones

RESPONSABLE DEL ANDAMIO: Julio Salcedo

FECHA DE INSPECCIÓN: 05/07/22 LUGAR DE INSPECCION: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Tina Otálora

ACTIVIDAD O ÁREA: Mantenimiento techo.

CRITERIO: APROBADO X NO APROBADO

DESCRIPCION	ITEM	CRITERIOS CUMPLE -NO CUMPLE - NO APLICA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
ESTADO DE ACCESORIOS	1	Las plataformas de trabajo y acceso estan en buenas condiciones (deformaciones, grietas, oxidación)				X			X														
	2	Las verticales se encuentran en buen estado tuberia y rocetas (oxidación, deformación, fracturas, etc)				X			X														
	3	Diagonales en buen estado (oxidación, deformación, fracturas, etc)				X			X														
	4	Abrazaderas				X			X														
	5	La escalera esta en buenas condiciones laterales y peldaños (oxidación, deformación, fracturas, etc)				X			X														
	6	Terreno armado andamio				X			X														
	7	Pines/pasadores sin puntas o filos sobresaliendo				X			X														
	8	Horizontales en buen estado (oxidación, deformación, fracturas, etc)				X			X														
	9	Rodapies					X			X													
	10	Bases (tornillos niveladores, rodachines, base collarin)				X			X														
	11	Abrazaderas				X			X														
ARMADO	12	Esta el andamio nivelado				X			X														
	13	Zapatas en la base de los andamios				X			X														
	14	Rodachinas en la base de los andamios				X			X														
	15	Los rodachines cuentan con frenos de seguridad.				X			X														
	16	Esta armado sobre superficie adecuada firme				X			X														
	17	Cuenta con pines de aseguramiento entre secciones				X			X														
	18	Firmemente asegurado a estructura fija contra movimiento				X			X														
	19	La estabilidad del andamio es segura según relación base altura				X			X														
	20	Se encuentra con un sistema adecuado para acceder a superficies de trabajo (escaleras)				X			X														
	21	La plataforma donde se trabaja esta completa sin peligro de caida de personas o materiales				X			X														
	22	Plataforma de trabajo esta bien asegurada a la estructura del andamio				X			X														
	23	Cuenta con barandas en plataforma de trabajo para prevenir caidas					X			X													
	24	Cuenta con rodapiés en plataforma de trabajo para prevenir caidas				X			X														
USO	25	Los trabajadores cuentan con sistema protección individual contra caida de alturas				X			X														
	26	Los usuarios del andamio utilizan los EPP necesarios para la actividad				X			X														
	27	Los trabajadores se encuentran debidamente anclados				X			X														
	28	Se cuenta con puntos de anclajes seguros (la misma estructura o independiente)				X			X														
	29	El andamio se encuentra en orden y aseo				X			X														
	30	Las herramientas usadas en la labor se encuentran aseguradas para evitar caidas accidentales				X			X														
	31	El andamio esta siendo utilizado para la carga maxima permitida				X			X														
	32	Se encuentra demarcada y señalizada el area de trabajo				X			X														
	33	Los accesorios se almacenan de forma segura separados por forma y tamaño.				X			X														

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	Codigo:
		Versión:
		Fecha:

PROYECTO:	Mantenimiento y adecuación de instalaciones.				UBICACION:	Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.
ACTIVIDAD:	División muro en Drywall.				MARCA:	Bauker
SEMANA DEL	05/07/22	AL	09/07	DE	2022	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)			X		X		X		X		X			
Estado del interruptor de encendido y su seguro			X		X		X		X		X			
Estado del accesorio portadiscos			X		X		X		X		X			
Estado del mango			X		X		X		X		X			
Estado del cuerpo			X		X		X		X		X			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)			X		X		X		X		X			
Estado general de la guía y la guarda			X		X		X		X		X			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)			X		X		X		X		X			
Condiciones de orden y aseo			X		X		X		X		X			
OTROS														
INSPECCIONADO POR: Isaac Usaquen.			JHON Usaquen		JHON Usaquen		JHON Usaquen		JHON Usaquen		JHON Usaquen			
Vo. Bo Inspector DE SST: Lina Otálora.			Lina O.		Lina O.		Lina O.		Lina O.		Lina O.			

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADROS	Codigo:
		Versión:
		Fecha:

PROYECTO:	Mantenimiento y adecuación de instalaciones	LUGAR:	Sanidad - Fuerza Aerea Yopal		
ACTIVIDAD:	Division muro en drywall	MARCA:	Black+Decker		
SEMANA DEL	05/07/22	AL	09/07/2022	DE	

	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
Estado (B; Bueno, R; Regular, M; Malo)	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
Estado y funcionamiento del porta brocas				X			X			X			X			X					
Estado y funcionamiento de mandril				X			X			X			X			X					
Estado y funcionamiento del interruptor				X			X			X			X			X					
Estado del mango				X			X			X			X			X					
Estado del cuerpo				X			X			X			X			X					
Estado de entrada de corriente eléctrica (cables)				X			X			X			X			X					
Estado de botón cambio de giro				X			X			X			X			X					
Estado general del taladro				X			X			X			X			X					
INSPECCIONADO POR: Isaac Vasquez.				Isaac Vasquez			Isaac Vasquez			Isaac Vasquez			Isaac Vasquez			Isaac Vasquez					
Vo. Bo Inspector DE SST: Lina Otálora				Lina O.			Lina O			Lina O.			Lina O.			Lina O.					

Acción que se realiza después de la inspección

Sacar de servicio		Reparar antes de usar		Usar con restricción		Usar sin acción	X

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	06/07/2022.	LUGAR:	Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.
TIEMPO EN MINUTOS:	15 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Tina Otálora.	EMPRESA:	BFC. Bellcfor Fortis Constr.
TEMA:	Recomendaciones actividades con Drywall		
OBJETIVO:	Sensibilizar al personal acerca de la importancia del uso de protección respiratoria, consecuencias de Fibras y polvos inorganicos		

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Roberto casas usaquen.	79.218.255	Maestro Constr.	
2	Jhan Isaac Usaquen.	1024.467.068.	Maestro Constr.	Jhan Usaquen.
3	Jesus Rondón Triana.	1.022.385.767.	Ayudante Constr.	
4	Diego Rondón Triana.	79.997.120.	Maestro Constr.	Diego R.
5	Julieth Arcila Mejia.	1.005.552.104.	Ingeniera Resid.	
6	Jeyson Forero Rojas	1.116.545.102.	Ingeniero Resid.	
7	Oscar Calvo Ospina.	1.122.236.333.	Ayudante Constr.	
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realizan estiramientos y recomendaciones de seguridad

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	07/07/2022.	LUGAR:	Sanidad-Fuerza Aerea Yopal.
TIEMPO EN MINUTOS:	10 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Tina Otálora.	EMPRESA:	BFE.

TEMA: Clasificación de residuos.

OBJETIVO: Sensibilizar acerca de la importancia de la clasificación de residuos, practicarla y mantener en orden y aseo el lugar de trabajo

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	Nº DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Calvo Ospina.	1.122.236.333	Ayudante Constr.	
2	Jesus Rondón Triana.	1.022.365.767	Ayudante Constr.	
3	Diego Rondón Triana.	79.997.120.	Maestro Constr.	
4	Jhon Isaac Zsaguen.	1.024.467.063	Maestro Constr.	
5	Jeyson Forero Rojas	1.116.545.102	Ingeniero Resid.	
6	Julieth Araya Mejia.	1.005.552104.	Ingeniera Resid.	
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza, calistenia y recomendacion controles del ATS.

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: Resane, pintura pared, limpieza, retoques pintura Fecha: 06-07-22 - 09-07-22

Herramientas usadas: Brocha, lija, llana, espatula h. menor Lugar: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Alistamiento de herramienta y material	mecanico(manipulac. de cuzas y heram), locativo(orden, almacenamiento.	golpes, heridas, hematoma. -caidas, golpes, fracturas.	-Senalizar area de trabajo. -Inspeccionar el area de trabajo y las heiramrentas.
tijar paredes.	Quimico (polvos inorganicos). Biomecanico(movim rept repetitivos).	- lesiones en vias respiratorias. - Agotamiento osteomuscular	-uso de mascarilla, gafas. - Estiramientos. -descansos e hidratac.
Realizar resanes con estuco.	Movimientos repetit. posturas incomodas y prolongadas. -Quimico	- Agotamiento y dolor osteomuscular. -cansancio. -lesion respirat y piel.	- Pausas activas -Estiramientos. -uso de mascarilla y guantes PVC.
Aplicacion de Pintura.	Quimico (gases y vapores -Psicosoc(organiz del trab) -Quimico	=> Afeccion vias respiratoria, ojos, piel -Estres, dolor de cabeza.	-uso de mascarilla. -uso guantes. -Trabajo en equipo. -Autocuidado
Realizar orden y aseo.	>Quimico(polvos organic e inorganicos) >locativo (orden y almacenamiento). >Biologico.	>obstrucción respiratoria, lesión pulmonar >caidas, esguinces, fracturas >Infección en piel, lesion herida.	uso de proteccion respiratoria. >Autocuidado al caminar, y guantes =>uso de ropa industrial

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Oscar Calvo.	1.122.236.333.	Ayudante Construc.	
Jesus Rondon	1.022.365.767.	Ayudante Constru.	
Diego Rondón	79.997.120.	Maestro Constr.	
Jeyson Furco.	1.116.545.102.	Ingeniero Resid.	
Lilieth Araya	1.005.552.109.	Ingeniera Resid.	
Jina Otálora	1.002758.841.	Inspectora SST	Jina Otálora t.
Roberto Casas.	79.218.255.	Maestro Constr.	
Jhon Isaac Usaquen	1.024.467.063	Maestro Constr.	

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	08/07/2022.	LUGAR:	Sanidad - Fuerza Aerea Yopal
TIEMPO EN MINUTOS:	15 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Jina Otálora.	EMPRESA:	BFC.

TEMA: Planeación del trabajo.

OBJETIVO: Sensibilizar acerca de la importancia de planear las actividades para evitar accidentes, rendir y ejecutar bien la labor.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Diego Enrique Rondón Triana	79'997.120	Maestro	
2	Jeyson Forero Rojas.	1.116.545.102.	Ingeniero Resid.	
3	Julieth Araya Mejia.	1.005.552.109	Ingeniera Resid.	
4	Oscar Calvo Ospina	1.122.236.333.	Ayudant. Construc.	
5	Carlos casas.	79.218.255.	Maestro construc.	
6	Jhon Isaac Dsagven.	1.024.467.063.	Ayudant. Construc.	
7	Jesús Rondon Triana.	1.022.365.767	Maestro Construc	
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza calistenia y recomendaciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	09/07/2022.	LUGAR:	Sanidad – Fuerza Aerea Y.opal.
TIEMPO EN MINUTOS:	15 minutos		
NOMBRE CAPACITADOR:	Dina Otálora	EMPRESA:	BFC

TEMA: Como evitar accidentes comunes.

OBJETIVO: Informar los accidentes mas comunes, dar pautas y recomendaciones para evitarlos.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	Nº DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos casas.	79.218.255.	Maestro constru.	
2	Isaac Usaquen.	1024467063	Maestro constru.	
3	Oscar Calvo.	1022236333.	Ayudant-Const.	
4	Jesús Rondón.	1.022.365.767	Ayudant. Constr.	
5	Diego Rondón.	79.997.120.	Maestro Constr.	
6	Julieth Araya.	1.005.552.109.	Ingen. Resid.	
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza calistenia y aplicación controles de seguridad.

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: / Versión: 00 / Fecha:

Nombre actividad: Realizar acabados paredes. Fecha: 11/07/22

Herramientas usadas: lija, llana metalica, rodillo, brocha Lugar: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Fijar Drywall.	Quimico (polvos inorganicos) Movimientos repetitivos >Material particulado	- Afeccion respiratoria, enfermedades pulmonares. - Dolor osteomuscular. > lesiones visuales y respiratorias.	-Autocuidado. -usar proteccion respiratoria nasal -Pausas activas, estiramientos.
Fijar paredes.	>movimiento repet. >Material particulado. >Quimico (polvos inorganic)	> cansancio, agotamiento muscular. > lesión en ojos y vias respirat.	> Breves descansos. > uso mascarilla - gafas. - Hidratacion.
Aplicar resanes en estuco.	>Quimico (gases, vapor) compon. quimicos >Movimientrepetit. >psicosoc (demanda tarea)	> Irritacion pulmonar, dermatitis, afeccion en piel - Dolor, cansancio corporal. - estres cansancio mental.	-uso de mascarilla. -uso de guantes. -ropa industrial. -Estiramientos.
Aplicacion de pintura vinilo y epoxica	> Quimico (gases, vapores toxicos Biomecanico (posturas incomodas, movim. repet).	- Dolores de cabezas, mareos problemas de vision, lesion pulmonar > Espasmos. dolores musculares	> uso permanente de EPP, mascarilla, gafas, guantes. > Estiramientos.
limpiar residuos en puertas y paredes, barrer polvos restantes.	>Polvos organicos e inorganicos. >movimientos repetit. >locativo (orden y aseo)	> lesiones en vias respirator. >Agotamiento osteomuscular. >caidas, fracturas, golpes	> uso de proteccion respiratoria >Estiram. buenas post. >ordenar la herramienta >No obstruir rutas evacuac.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Jesus Rondón.	1.022.365.767.	Ayudan. Construccion	
Diego Rondón.	79.997.120.	Maestro Constru.	
Roberto Casas.	79.218.255.	Maestro Constru.	
Oscar Calvo.	1.122.236.333.	Ayuda. Constru.	
Isaac Usaquen.	1.024.467.063.	Maestro Constru.	
Lureth Andaya.	1.005.552.109.	Ingeniera Resid.	
Dina Otalora.	1.002.758.841	Inspector SST	
Jeyson Forero.	1'116.545.102	Ingeniero Resid.	

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Version: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Aplicacion graniplast paredes, montaje griferia meson. Fecha: 06/07/2022 - 09/07/2022.

Herramientas usadas: llana, espatula, cincel, h. mano. Lugar: Sanidad Fuerza Aerea Yopal.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Alistamiento de herramienta.	Mecánico(manejo de herramientas. Piezas a trabajar) -locativo(orden y almacenamiento).	- golpes, cortes, heridas, contusión. Hematoma. - Caidas, fracturas, golpes.	-Señalizar area. -Inspeccionar zona de trabajo y herramientas.
Aplicacion Graniplast.	Quimico(mater. particulado) Biomecanico(movimientos repetitivos). -tempera. estr(calor).	> lesion en vias respiratorias > Agotamiento osteomuscular. -ensolamiento, deshidratación	-uso de guantes PVC y mascarilla. -Estiramientos. -Hidratación.
Ajustar griferia meson odontologia.	Mecánico(manipul. de piezas y herramientas) Biomec(posturas inadecuadas y prolongadas) Ruido de impacto.	> Hematomas, golpes, cortes, heridas. - Espasmos musculares. -Estres dolor de cabeza.	-uso guantes. -Estiramientos -Pausa activas. -uso tapaoidos.
Realizar acabados, arreglos. tubería.	-Mecanico (uso de herramienta) Ruido(impacto) Vibración.	- Golpes, heridas. > Estres, cefalea, sordera. > Adormecimiento, cansancio.	> Inspección de herramienta. > uso de protección auditiva. > Pausa activa.
Pintar perfiles para techo rieles.	-Quimico(gases y vapores) >Temp estremal. *Movimie. Repetitivos	> lesiones vias respiratorias > piel - Golpe de calor, deshidratación - Cansancio, agotamiento osteomus.	Ropa industrial, mascarilla. -Descanso hidratar. -Estiramientos.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diego Rondón.	79.997.120.	Maestro Constr.	
Jhon Jairo Usaquen.	1.024.464.063.	Maestro Constr.	
Jeyson Forero	1.116.545.102.	Ingeniero Resid.	
Julieth Anaya.	1.005.552.109.	Ingeniera Resid.	
Tina Otálora Lopez	1.002.758-841.	Inspectora SST	
Oscar calvo		Ayudante Constr.	
Roberto Casas.		Maestro Constr.	
Jesus Rondón		Ayudant. Construc.	

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: Instalación estructura en drywall, division muro drywall Fecha: 05/07/22 - 09/07/22

Herramientas usadas: taladro, pulidora, bisturi Lugar: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Alistamiento de herramienta	-mecanico (uso de herramienta, manip de piezas) locativo (orden y aseo).	golpes, heridas, hematomas. caidas, Fracturas, traumatismo	Inspección de herramienta. - inspeccionar area y quitar obstaculos.
Instalación de estructura.	Electrico (uso de taladro) Caida de objetos, caida de personas. Movim. repetitivos. ruido	> Paso de corriente - golpes, aplastamiento, - fracturas, - lesiones auditivas.	- Inspección de los equipos, uso de EPP. - Aseguramiento. - Acompañamiento de pers. - señalización.
Montaje de Frescasa, (Aislamiento).	> Material particulado - fibras. - movimiento repetitivo.	- Afección en piel y respiratoria - alergicas. - Agotamiento osteomuscular.	- uso mascarilla - uso guantes, ropa industrial. - Estiramiento, pausa activa.
Montaje de lamina drywall.	caida de objetos. Mecanico (uso de herram) - Ruido. - Polvos inorganicos, Fibras.	- Golpes, atrapamiento, hematoma, contusión. - Estres, dolor de cabeza, lesión audit. - Afección respiratoria, alergia.	- Trabajo en equipo. - Inspección de equip. y herramientas. - uso proteccion respiratoria.
Aplicación de cinta malla, estuco y pintura.	- Quimico (gases y vapores). - movimiento repetitivo - mecanico (uso de piezas y herramientas)	- Afeccion respiratoria y piel. - Agotamiento osteomuscular. - Heridas, golpes, hematomas.	- uso proteccion respiratoria. - Pausas activas, estiram. - inspec. de herram.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Oscar Calvo.	1.122.236.333.	Ayudante Construcción.	
Jhon Isaac Usagyen.	1.024.467.063.	Maestro Construcción.	Jhon Usagyen
Jesus Rondón.	1.022.365.767.	Aud. Construcción.	
Jeyson Forero	1.116.545.102.	Ingeniero Residente.	
Julieth Anaya.	1.005.552.104.	Ingeniera Residente.	
Roberto Casas.	79.718.255.	Maestro Construcción.	

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	11/07/2022.	LUGAR:	Sanidad Fuerza Aerea Yopal.
TIEMPO EN MINUTOS:	15 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Jina Otálora.	EMPRESA:	BTC.

TEMA: Uso de los Elementos de Protección Personal.

OBJETIVO: Concientizar al personal acerca del uso permanente de los EPP como barrera entre el peligro y el cuerpo del trabajador.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Alexander Calvo O	1122236333	Ayudante	
2	Jesus D. Rondon Triana	1022365767	D. CONSTRUCCION	
3	Diego Rondón.	79'497.120	Maestro Obra.	
4	Roberto Cusas	79.218.255	Maestro.	
5	Carlos Diaz	71.795.722	Super. Activo	
6	Isaac Usaquen	1024.467063	Maestro.	
7	Julieth Anaya.	1.005.552.104	Ing. Resid.	
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza calistenia, ATS, recomendación de controles

Escaneado con CamScanner

			INSPECCION DE ARNES CUERPO COMPLETO																									CODIGO:	
																												VERSION:	
																												FECHA:	

FECHA: 11/07/2022. LUGAR: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.
RESPONSABLE INSPECCION: Tina Otálora CARGO: Inspector SST.
MARCA: In Safe. SERIAL 1235. CERTIFICACION 10694.
NO INTERNO: 01 FECHA FABRICACION: 05/2022.

Semana del 11/07 al 16/07 de 2022

Equipo	Partes	ASPECTOS A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Arnés	Cintas / Correas	Hoyos o agujeros		X			X			X			X			X							
		Cintas deshilachadas		X			X			X			X			X							
		Desgastadas		X			X			X			X			X							
		Talladuras		X			X			X			X			X							
		Hay torsión (fibras duras o deformadas).		X			X			X			X			X							
		contaminaciòn excesiva por suciedad.		X			X			X			X			X							
		Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		X			X			X			X			X							
		Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X			X			X			X			X							
		Degradaciòn por U.V. (pérdida de color y superficie quebradiza).		X			X			X			X			X							
		Ataque por sustancias químicas		X			X			X			X			X							
		Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		X			X			X			X			X							
	Costuras	Abiertas		X			X			X			X			X							
		Hebras sueltas		X			X			X			X			X							
		Reventadas		X			X			X			X			X							
	Partes Metàlicas Herrajes, hebillas y argollas en "D"	Desgaste en los extremos		X			X			X			X			X							
		Corrosión		X			X			X			X			X							
		Deformación		X			X			X			X			X							
		Fisuras, golpes, hundimientos.		X			X			X			X			X							
		Aristas, bordes filosos o arrugados.		X			X			X			X			X							
	Estado general del arnes es bueno		X			X			X			X			X							
Firma Inspector			Lina O.			Lina O			Lina O.			Lina O.			Lina O.								

Escaneado con CamScanner



INSPECCION DE ESLINGA

CODIGO:	
VERSION:	
FECHA:	

FECHA : 11/07/2022 LUGAR: Sanidad - Fuerza Aerea Local.
RESPONSABLE: Lina Otálora. CARGO: Inspectora SST.
MARCA : Inscafe. SERIAL 165. CERTIFICACION 10696.
NO INTERNO: 01 FECHA FABRICACION: 05/2022.

Semana del 11/07 al 16/07 de 2022

Equipo	Partes	ASPECTOS A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
			SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Eslinga de proteccion contra caidas.	Absorbedor	Agujeros		X			X			X			X			X							
		Rasgaduras		X			X			X			X			X							
		Costuras Sueltas o reventadas.		X			X			X			X			X							
		Deterioro		X			X			X			X			X							
		Hebras rotas		X			X			X			X			X							
		Contaminaciòn por Suciedad		X			X			X			X			X							
		Quemaduras por soldadura o cigarrillo.		X			X			X			X			X							
		Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X			X			X			X			X							
		Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		X			X			X			X			X							
	Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		X			X			X			X			X							
		Cintas deshilachadas		X			X			X			X			X							
		Desgastadas		X			X			X			X			X							
		Talladuras		X			X			X			X			X							
		Hay torsión (fibras duras o deformadas)		X			X			X			X			X							
		contaminaciòn excesiva por suciedad		X			X			X			X			X							
		Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		X			X			X			X			X							
		Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X			X			X			X			X							
		Degradaciòn por U.V.		X			X			X			X			X							
		Ataque por sustancias químicas		X			X			X			X			X							
		Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		X			X			X			X			X							
	Herrajes, hebillas y mosquetones	Desgaste en los extremos		X			X			X			X			X							
		Corrosión		X			X			X			X			X							
		Deformación		X			X			X			X			X							
		Fisuras, golpes, hundimientos.		X			X			X			X			X							
		Aristas, bordes filosos o arrugados.		X			X			X			X			X							
	El estado general de la eslinga es bueno		X			X			X			X			X							
Firma Inspector			Lina O.			Lina O.			Lina O.			Lina O.			Lina O.								

Escaneado con CamScanner



INSPECCION DE ARNES CUERPO COMPLETO

CODIGO:
VERSION:
FECHA:

FECHA : 11/07/2022.

RESPONSABLE INSPECCION: Tina Otálora. LUGAR: Sanidad - Fuerza Aerea Yopu C.

MARCA : Insafe CARGO: Inspector SST.


NO INTERNO: 02 SERIAL 1237. CERTIFICACION 10694.

FECHA FABRICACION: 05/2022

Semana del 11/07 al 16/07 de 2022

Equipo	Partes	ASPECTOS A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Arnés	Cintas / Correas	Hoyos o agujeros		X			X			X			X			X							
		Cintas deshilachadas		X			X			X			X			X							
		Desgastadas		X			X			X			X			X							
		Talladuras		X			X			X			X			X							
		Hay torsión (fibras duras o deformadas).		X			X			X			X			X							
		contaminaciòn excesiva por suciedad.		X			X			X			X			X							
		Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		X			X			X			X			X							
		Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X			X			X			X			X							
		Degradaciòn por U.V. (pérdida de color y superficie quebradiza).		X			X			X			X			X							
		Ataque por sustancias químicas		X			X			X			X			X							
		Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		X			X			X			X			X							
	Costuras	Abiertas		X			X			X			X			X							
		Hebras sueltas		X			X			X			X			X							
		Reventadas		X			X			X			X			X							
	Partes Metàlicas Herrajes, hebillas y argollas en "D"	Desgaste en los extremos		X			X			X			X			X							
		Corrosión		X			X			X			X			X							
		Deformación		X			X			X			X			X							
		Fisuras, golpes, hundimientos.		X			X			X			X			X							
		Aristas, bordes filosos o arrugados.		X			X			X			X			X							
	Estado general del arnes es bueno		X			X			X			X			X							
Firma Inspector			Lina O.			Lina O			Lina O.			Lina O			Lina O.								

Escaneado con CamScanner



INSPECCION DE ESLINGA

CODIGO:
VERSION:
FECHA:

FECHA : 11/07/2022 LUGAR: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.

RESPONSABLE: Jina Otálora G. CARGO: Inspector SST

MARCA : In Safe.

NO INTERNO: 02 SERIAL 226 CERTIFICACION 10695-10773

FECHA FABRICACION: 05/2022.

Semana del 11/07 al 16/07 de 2022

Equipo	Partes	ASPECTOS A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
			SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Eslinga de proteccion contra caidas.	Absorbedor	Agujeros		X			X			X			X			X							
		Rasgaduras		X			X			X			X			X							
		Costuras Sueltas o reventadas.		X			X			X			X			X							
		Deterioro		X			X			X			X			X							
		Hebras rotas		X			X			X			X			X							
		Contaminaciòn por Suciedad		X			X			X			X			X							
		Quemaduras por soldadura o cigarrillo.		X			X			X			X			X							
		Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X			X			X			X			X							
		Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		X			X			X			X			X							
	Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		X			X			X			X			X							
		Cintas deshilachadas		X			X			X			X			X							
		Desgastadas		X			X			X			X			X							
		Talladuras		X			X			X			X			X							
		Hay torsión (fibras duras o deformadas)		X			X			X			X			X							
		contaminaciòn excesiva por suciedad		X			X			X			X			X							
		Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		X			X			X			X			X							
		Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X			X			X			X			X							
		Degradaciòn por U.V.		X			X			X			X			X							
		Ataque por sustancias químicas		X			X			X			X			X							
		Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		X			X			X			X			X							
	Herrajes, hebillas y mosquetones	Desgaste en los extremos		X			X			X			X			X							
		Corrosión		X			X			X			X			X							
		Deformación		X			X			X			X			X							
		Fisuras, golpes, hundimientos.		X			X			X			X			X							
		Aristas, bordes filosos o arrugados.		X			X			X			X			X							
	El estado general de la eslinga es bueno		X			X			X			X			X							
	Firma Inspector		Firma O.			Firma O.			Firma O.			Firma O.			Firma O.								

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S	INSPECCION DE LINEA DE VIDA	CODIGO:
		VERSION:
		FECHA:

FECHA: 11/07/2022 LUGAR: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.

RESPONSABLE INSPECCION: Ing Otálora CARGO: Inspector SST

MARCA: In safe. SERIAL 39. CERTIFICADO: 10697

NO INTERNO: 01 LOTE: 26368 FECHA FABRICACION: 05/2022

Semana del ____ al ____ de ____			LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Equipo	Partes	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Linea de vida	Condicion de la cuerda	Presenta fbras externas cortadas, desgastadas y/o desgarradas?		X																			
		Presenta buenas condiciones en los extremos de la cuerda	X																				
		Se evidencia desgaste excesivo y/o desgarro excesivo?		X																			
		Presenta estiramiento o elongación Excesiva		X																			
		Se evidencia Torsión en el cuerpo de la cuerda		X																			
		Presenta buenas condiciones de los puntos de anclaje	X																				
		Presenta Quemaduras por soldadura u otros?		X																			
	Ganchos	Presentan deformaciones o desgaste excesivo y/o dobladuras?		X																			
		Se encuentran despicados o con grietas		X																			
		Presentan corrosión u oxidación		X																			
		Presentan rupturas		X																			
	Requerimiento legal	Se encuentra fabricada bajo los estandares ANZ	X																				
		Presenta el sello de certifcación del fabricante	X																				
	Estado general de la linea de vida es bueno		X																				
Firma Inspector			Lina O.																				

Escaneado con CamScanner

CONDICIONES DE SALUD DEL TRABAJADOR

DENTIFICACION
EMPRESA: Ingeblar S.A.S. FECHA Y HORA: 11/07/22 9.4m.

NOMBRES: Diego Enrique. APELLIDOS: Rondon Triana.

EDAD: 41 CARGO: Maestro Constru. TRABAJO: Mantenimiento

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR:

ESPACIOS CONFINADOS	___
TRABAJO EN ALTURAS	X
TEMPERATURAS EXTREMAS	___
OTROS	___

ANTECEDENTES

	SI	NO
• Hipertensión no controlada	___	X
• Daltonismo	___	X
• Trastorno psiquiátrico	___	X
• Claustrofobia	___	X
• Fobia a las alturas	___	X
• Anemia	___	X

CONDICION ACTUAL

• Trastorno osteomuscular activo	___	X
• Trastorno del equilibrio Mareo, vértigo	___	X
• Trastorno auditivo	___	X
• Trastorno del sueño	___	X
• Vomito	___	X
• Consumo de medicamentos que afectan órganos de los sentidos, capacidad de reacción.	___	X
• Consumo de alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes	___	X

Certifico que la información consignada en esta ficha es verídica, en este momento no padezco ninguna condición física conocida por mí que pueda afectar mi desempeño en la tarea de alto riesgo en la cual estaré involucrado.

Diego Rondón C.C 79'997.120

Firma del Trabajador

FECHA	11/07/22	12/07/22	13/07/22	14/07/22	15/07/22
FIRMA	Diego R.	Diego R.	Diego R.	Diego R.	Diego R.

Escaneado con CamScanner

CONDICIONES DE SALUD DEL TRABAJADOR

DENTIFICACION
EMPRESA: Ingeblcr S.A.S. FECHA Y HORA: 11/07/22 9.9m.

NOMBRES: Roberto carlos. APELLIDOS: Casas usagzen.

EDAD: 41 CARGO: Maestro Construccion TRABAJO: Mantenimiento.

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR:

ESPACIOS CONFINADOS	___
TRABAJO EN ALTURAS	X
TEMPERATURAS EXTREMAS	___
OTROS	___

ANTECEDENTES

	SI	NO
• Hipertensión no controlada	—	X
• Daltonismo	—	X
• Trastorno psiquiátrico	—	X
• Claustrofobia	—	X
• Fobia a las alturas	—	X
• Anemia	—	X

CONDICION ACTUAL

• Trastorno osteomuscular activo	—	X
• Trastorno del equilibrio Mareo, vértigo	—	X
• Trastorno auditivo	—	X
• Trastorno del sueño	—	X
• Vomito	—	X
• Consumo de medicamentos que afectan órganos de los sentidos, capacidad de reacción.	—	X
• Consumo de alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes	—	X

Certifico que la información consignada en esta ficha es verídica, en este momento no padezco ninguna condición física conocida por mí que pueda afectar mi desempeño en la tarea de alto riesgo en la cual estaré involucrado.

C.C 79'210.208

Firma del Trabajador

FECHA	11/07/22.	12/07/22	13/07/22	14/07/22	15/07/22
FIRMA					

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S

FORMATO INSPECCIÓN DE ANDAMIOS.

Codigo:
Versión:
Fecha:

OBRA: Adecuación y mantenimiento de Instalaciones.

RESPONSABLE DEL ANDAMIO: Julio Salcedo.

FECHA DE INSPECCIÓN: 11/07/22 LUGAR DE INSPECCION: Bodega sanidad Fuerza Aerea

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jina Otálora

ACTIVIDAD O ÁREA: Instalación techo, cielo raso PVC

CRITERIO: APROBADO X NO APROBADO

DESCRIPCION	ITEM	CRITERIOS CUMPLE -NO CUMPLE - NO APLICA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
ESTADO DE ACCESORIOS	1	Las plataformas de trabajo y acceso estan en buenas condiciones (deformaciones, grietas, oxidación)	X			X			X			X			X								
	2	Las verticales se encuentran en buen estado tubería y rocetas (oxidación, deformación, fracturas, etc)	X			X			X			X			X								
	3	Diagonales en buen estado (oxidación, deformación, fracturas, etc)	X			X			X			X			X								
	4	Abrazaderas	X			X			X			X			X								
	5	La escalera esta en buenas condiciones laterales y peldaños (oxidación, deformación, fracturas, etc)	X			X			X			X			X								
	6	Terreno armado andamio	X			X			X			X			X								
	7	Pines/pasadores sin puntas o filos sobresaliendo	X			X			X			X			X								
	8	Horizontales en buen estado (oxidación, deformación, fracturas, etc)	X			X			X			X			X								
	9	Rodapies		X			X			X			X			X								
	10	Bases (tornillos niveladores, rodachines, base collarin)	X			X			X			X			X								
	11	Abrazaderas	X			X			X			X			X								
ARMADO	12	Esta el andamio nivelado	X			X			X			X			X								
	13	Zapatas en la base de los andamios	X			X			X			X			X								
	14	Rodachinas en la base de los andamios	X			X			X			X			X								
	15	Los rodachines cuentan con frenos de seguridad.	X			X			X			X			X								
	16	Esta armado sobre superficie adecuada firme	X			X			X			X			X								
	17	Cuenta con pines de aseguramiento entre secciones	X			X			X			X			X								
	18	Firmemente asegurado a estructura fija contra movimiento	X			X			X			X			X								
	19	La estabilidad del andamio es segura según relación base altura	X			X			X			X			X								
	20	Se encuentra con un sistema adecuado para acceder a superficies de trabajo (escaleras)	X			X			X			X			X								
	21	La plataforma donde se trabaja esta completa sin peligro de caida de personas o materiales	X			X			X			X			X								
	22	Plataforma de trabajo esta bien asegurada a la estructura del andamio	X			X			X			X			X								
	23	Cuenta con barandas en plataforma de trabajo para prevenir caidas	X			X			X			X			X								
	24	Cuenta con rodapiés en plataforma de trabajo para prevenir caidas		X			X			X			X			X								
USO	25	Los trabajadores cuentan con sistema protección individual contra caida de alturas	X			X			X			X			X								
	26	Los usuarios del andamio utilizan los EPP necesarios para la actividad	X			X			X			X			X								
	27	Los trabajadores se encuentran debidamente anclados	X			X			X			X			X								
	28	Se cuenta con puntos de anclajes seguros (la misma estructura o independiente)	X			X			X			X			X								
	29	El andamio se encuentra en orden y aseo	X			X			X			X			X								
	30	Las herramientas usadas en la labor se encuentran aseguradas para evitar caidas accidentales		X			X			X			X			X								
	31	El andamio esta siendo utilizado para la carga maxima permitida	X			X			X			X			X								
	32	Se encuentra demarcada y señalizada el area de trabajo	X			X			X			X			X								
	33	Los accesorios se almacenan de forma segura separados por forma y tamaño.	X			X			X			X			X								

Escaneado con CamScanner