INFORME DE GESTIÓN

1. INFORMACIÓN BÁSICA	
PERIODO	SEPTIEMBRE 2022
FUNCIONARIO	ALVARO RUIZ GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN	72189660
No. CONTRATO	**CD-57-2022-1368**

2. FUNCIONES REALIZADAS

1. VISITAS TÉCNICAS
2. APOYO EN OPERATIVOS
3. GESTIÓN DE PQRSDT
4. SEGUIMIENTO LICENCIAS

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS FUNCIONES REALIZADAS

FUNCIÓN	FECHA	DIRECCIÓN	RADICADO	MOTIVO
VISITA TECNICA	01/09/2022	LOMA ROJA	OPERATIVO	CARACTERIZACION
VISITIA TECNICA	03/09/2022	C 44 N 20-06	N/A	REACCION INMEDIATA
VISITA TECNICA	05/09/2022	K 16 SUR N 46D-19	QUILLA-22-198323	VISITA DE INSPECCION OCULAR
VISITA TECNICA	05/09/2022	C 49 N 1SUR-36/42	QUILLA-22-201491	PERMISO DE OCUPACION
VISITA TECNICA	05/09/2022	C 51B N 3G-17	N/A	SEGUIMIENTO LICENCIA
VISITA TECNICA	07/09/2022	LOS ANGELES	OPERATIVO	CARACTERIZACION
VISITA TECNICA	12/09/2022	K 9SURN 47-78	QUILLA-22-180426	COMISION DE VISITA
VISITA TECNICA	12/09/2022	K 5C CON C 99B	QUILLA-22-187917	ACTO COMISORIO INSP 28
VISITA TECNICA	12/09/2022	K 2B N 50-14	QUILLA-22-204932	ACTO COMISORIO INSP 28
VISITA TECNICA	12/09/2022	K 1C3 N 46-29	QUILLA-22-208765	ACTO COMISORIO
VISITA TECNICA	15/09/2022	LAS MALVINAS	OPERATIVO	CARACTERIZACION INSP 27
VISITA TECNICA	19/09/2022	C 44 N 7-24	QUILLA-22-209593	ACTO COMISORIO INSP 27
VISITA TECNICA	19/09/2022	C 49 N 1SUR-96	QUILLA-22-211108	ACTO COMISORIO INSP 27
VISITA TECNICA	19/09/2022	K 1C3 N 46-29	QUILLA-22-208765	ACTO COMISORIO INSP 28
VISITA TECNICA	19/09/2022	C 55 N 3A-06	QUILLA-22-212051	ACTO COMISORIO INSP 28
VISITA TECNICA	19/09/2022	C 38A N 1A1-64	QUILLA- 22-212293	COMISION DE VISITA
VISITA TECNICA	26/09/2022	K 15SUR N 48D-110 BLOQUE 6	QUILLA-22-219003	ACTO COMISORIO INSP 28
VISITA TECNICA	26/09/2022	K 15SUR N 48D-110 BLOQUE 8	QUILLA-22-219034	ACTO COMISORIO INSP 28
VISITA TECNICA	26/08/2022	K 12SUR CON C 46	QUILLA-22-208565	ACTO COMISORIO INSP 28
VISITA TECNICA	26/09/2022	C 51C N 3D-126	QUILLA-22-0671	ACTO COMISORIO INSP 28

VISITA TECNICA	26/09/2022	C 51 N 11-93	QUIULLA-22-220781	ACTO COMISORIO INSP 28
VISITA TECNICA	26/09/2022	C 50B N 2-02	N/A	SEGUIMIENTO LICENCIA
VISITA TECNICA	26/09/2022	C 66 N 1D-33	N/A	SEGUIMIENTO LICENCIA
VISITA TECNICA	27/09/2022	LAS TERRAZAS	OPERATIVO	CARACTERIZACION

4. ANEXOS
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIAS FUNCIONES REALIZADAS 2. REPORTE DE PQRS EXTERNAS GESTIONADAS 3. REPORTE DE COMISIONES DE VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS 4. REPORTE DE OP / AC EN GESTIÓN.

Cordialmente,

ALVARO RUIZ GONZALEZ

72.189.660

REGISTRO FOTOGRAFICO














ara






S 10-4




Coca-Cola











