Edgar

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***EDGAR DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ***
Informe de Actividades Nº	***INFORME 1***
Periodo	*24/08/2022 a 23/092022*
Número del Contrato	*5400*
Objeto:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MÁS ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA**
Plazo	*CUATRO (4) meses*
Valor Total del Contrato	OCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($8.509.200).
Valor del Periodo del Informe	**DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOSPESOS M/CTE ($2.127.300)**
Fecha de Inicio	*24/08/2022*
Fecha de Terminación	*24/09/2022*
Proyecto	*Fortalecimiento del sector agropecuario en el municipio de Pereira.*
Supervisor	*ROCIO DEL PILAR GOMEZ GONZALEZ*
Dependencia	*SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL*

2.DESARROLLO DEL CONTRACTO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Apoyar a las comunidades rurales realizando visitas técnicas y presentar sus respectivos informes para la identificación y clasificación de necesidades y requerimientos en saneamiento básico, en la zona rural de Pereira.	02-09-2022 Visita a los predios con el fin de verificar la viabilidad para la construcción de unos sistemas sépticos en los predios EL PORVENIR LOTE 31-LOS SAPOTES en los l corregimiento de ESTRELLA-LA PALMILLA veredas La PALMILLA. Y el CONGOLO. 05-09-2022- Visite el predio con el fin de ver la viabilidad de la construcción de un sistema séptico en el predio ALTO BONITO LOTE 3, corregimiento MORELIA vereda MORELIA 01.09-2022 Se realiza reunión con la coordinadora de saneamiento básico Rocío del Pilar Gómez Gonzalez para planear las visitas- y el trabajo. 12-09-2022 Visite el predio con el fin de presentarme como técnico y me solicitaron la viabilidad de la construcción de un sistema séptico en el predio VILLA ALIZ en el Corregimiento de MORELIA, Vereda TRES PUERTAS.	ANEXO 1 Serie • Informe Subserie • Informe de visitas técnicas para el tratamiento de aguas residuales. *DIARIO DE LABORES:* • *137221 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA* • *137222 MORELIA EL GONGOLO* • *137223 MORELIA MORELIA.* • *134273 MORELIA TRES PUERTAS* *REGISTRO FOTOGRAFICO.* • *02-09-2022 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA* • *02-09-2022 MORELIA EL GONGOLO* • *05-09-2022 MORELIA MORELIA* • *12-09-2022 MORELIA TRES PUERTAS.* *FORMATO DE PREDIOS DE AUSENCIA DE STAND* • *EL PORVENIR LOTE 31-* • *LOS SAPOTES* • *ALTO BONITO LOTE 3-* • *VILLA ALIX*	• se realizaron cuatro (4) visitas para ver la viabilidad de la construcción de unos sistemas sépticos en el corregimiento de morelia y la estrella-la palmilla. • se participó en la reunión con la coordinadora Rocio del Pilar Gomez Gonzalez de saneamiento básico para ver el trabajo de nuevo contracto. • Se utilizaron doce (12) formatos: diario de labores y registró fotográfico y lista de chequeo para predios con ausencia de sistemas sépticos.

2. Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.	• 05-09-2022 Se realizo las visitas los sistemas sépticos de la finca ALTO BONITO. Corregimiento de Morelia Vereda Morelia. • 15-09-2022 se realizó reunión de entrega de información de sistemas séptico. • 19-09-2022 Se realizo la visita los sistemas sépticos de la finca SAN CARLOS Corregimiento de Morelia Vereda tres puertas • 20-09-2022 se realizó reunión del comité saneamiento básico. • 21-09-2022 se visitó el sistema séptico de la finca LA GANGA en el Corregimiento de Estrella-la palmilla vereda la palmilla. • 22-09-2022 se visitó el sistema séptico de las fincas VILLA MARIA-MI FINQUITA en el Corregimiento de Estrella-la palmilla vereda la palmilla. • 23-09-2022 se visitó el sistema séptico de la finca DINAMARCA en el Corregimiento de Morelia-vereda Los Planes.	Anexo 2 Serie • Informe Subserie • Informe de visitas técnicas para el tratamiento de aguas residuales. DIARIO DE LABORES • No. 134264 MORELIA MORELIA. • No. 134278 MORELIA TRES PUERTAS • No. 134279 LA ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA. • No. 134280 LA ESTRELLA LA PALMILLA • No. 134281 LA ESTRELLA-LA PALMILLA. • No,134283 MORELIA LOS PLANES REGISTRO FOTOGRAFICO • 05-09-2022 CENTRO CENTRO. • 19-09-2022 MORELIA TRES PUERTAS. • 20-09-2022 CENTRO CENTRO. • 21-09-2022 ESTELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA. • 22-09-2022 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA • 22-09-2022 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA • 23-09-2022 MORELIA LOS PLANES	• *Se han visitado cinco (5) sistemas sépticos.* • *Se han utilizado trece (13) formatos: diario de labores y registro fotográfico.*
3- Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción	• 06-09-2022 se realizó la visita al predio SAN CARLOS presentarme como un guía ante ellos de tramites ambientales ante la secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental en el corregimiento de MORELIA, vereda TRES PUERTAS. • 07.09.2022 se realizó los visita a los predios LONDOBURGO-ALBORG presentarme	ANEXO 3 Serie • Informe Subserie • Informe de visitas técnicas para el tratamiento de aguas residuales.	• Se visitaron diez (10) predios ganaderos para hablarle de tramites ambientales.

	como un guía ante ellos de tramites ambientales ante la Secretaria de Desarrollo Rural y gestión Ambiental en el corregimiento de CERRITOS, veredas CERRITOS-GALICIA. • 08-09-2022 se realizó la visita al predio LOS MANDARINOS para presentarme como un guía ante ellos de tramites ambientales ante la secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental en el corregimiento de MORELIA vereda EL RETIRO • 08-09-2022 se realizó la visita al predio EL REFUGIO para presentarme como un guía ante ellos de tramites ambientales ante la secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental en el corregimiento de MORELIA vereda EL RETIRO. • 09-09-2022 se realizo la visita al predio VILLA CIELO para presentarme como un guía ante ellos de tramites ambientales ante la secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental en el corregimiento de MORELIA SANTA TERESA. • 09-09-2022 se realizó la visita al predio VILLA ALIX para presentarme como un guía ante ellos de tramites ambientales ante la secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental en el corregimiento de MORELIA vereda TRES PUERTAS. • 14-09-2022 se realizo la visita al predio CANCHIMBAL para presentarme como un guía ante ellos de tramites ambientales ante la secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental en el corregimiento de MORELIA vereda LOS PLANES • 23-09-2022 se realizo la visita los predios DINAMRCA Y EL CAUCHO para presentarme como un guía ante ellos de tramites ambientales ante la secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental en el corregimiento de MORELIA vereda LOS PLANES •	DIARIO DE LABORES • No.134265 MORELIA-TRESPUERTAS. • No. 134266 CERRITOS GALICIA • No.134267 CERRITOS CERRITO • No. 134268 MORELIA- EL RETIRO • No134269 MORELIA EL RETIRO • No. 134270 MORELIA SANTA TERESA • No.134272 MORELIA TRES PUERTAS • No. 134274 MORELIA LOS PLANES • No. 134284 MORELIA LOS PLANES • No. 1342887 MORELIA LOS PLANES REGISTRO FOTOGRAFICO • 06-09-2022 MORELIA TRES PUERTAS • 07-09-2022 CERRITOS CERRITOS • 07-09-2022 CERRITOS GALICIA. • 08-09-2022 MORELIA EL RETIRO • 08-09-2022 MORELIA EL RETIRO • 09-09-2022 MORELIA SANTA TERESA • 12-09-2022 MORELIA TRES PUERTAS. • 14.09.2022 MORELIA LOS PLANES • *23-09-2022 MORELIA LOS PLANES*	• Se utilizaron diez y seis (16) formatos: diario de labores
4-. Apoyar el cumplimiento de lo establecido en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG, acorde con las directrices impartidas por la supervisión del contrato en cumplimiento a lo establecido por el departamento administrativo de la función pública	• Se utilizaron los diferentes formatos que están normalizado cuarenta y siete (47) registro fotográfico y diario de labores y formato	Anexo 4 • Alcance 1: doce (12) formatos • Alcance 2: trece (13) formatos • Alcance 3: veinte (20) formatos • Alcance 6: uno (1) formato	se utilizaron formatos de diario de labores-registro fotográfico y lista de chequeo para la viabilidad de nuevos sistemas sépticos.

DAFP y a la normatividad legal vigente, al igual que subir toda la información del contrato y su ejecución al SECOP			
5-. Ingresar la información recolectada en los diferentes formatos al Sistema de Información Socioeconómico Agropecuario y Ambiental SISAA de la secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental.	• Se digitalizaron información que se ingresaron doce (12) al sisaa de diario de labores	• Certificado del ingreso	• Se introducción al sisaa los diarios de labores.
6-Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.	• 21-09-2022 se difundió el CONVERSATORIO DE ACUEDUCTOS RURALES en Facebook.	Anexo 6 REGISTRO FOTOGRAFICO 21-09-2022 SAN NICOLAS SAN NICOLAS	• Se difundió lo relaciones con las actividades de la secretaria de Desarrollo Rural Y Gestión Ambiental.
7-, Apoyar el seguimiento al objetivo número TRES (3) "CALIDAD" del acuerdo 021 de 2020 en cuanto a gestionar las actividades en el área rural del municipio de Pereira, para minimizar la contaminación del recurso hídrico y mejorar su calidad.	En visitas realizadas en cumplimiento de Acuerdo 021 del 2020, POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, se verificaron las fuentes hídricas en los corregimientos DE CEERITOS-ESTRELLA-LA PLMILLA-MORELIA	Anexo 7 Serie • Informe • Se deja un informe por escrito de las observaciones realizadas.	• Se realizaron las visitas a los predios donde se verifico el estado de los sistemas sépticos y las zonas de protección.
8-. Acompañar los trámites ambientales, requeridos por la Autoridad Ambiental,	• Todavía no se ha acompañada en tramites ambientales a los productores pecuarios	• N/aplica	• No aplica

establecidos en la ley y requeridos en los predios rurales del municipio de Pereira.			
9.Rendir los informes que sean solicitados relacionados con el objeto del contrato.	• Se presento el primer informe del contracto 5400	• Queda plasmado en el secop 2.	• Se coloca en el secop 2.

EDGAR DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ

NOMBRE DEL CONTRATISTA

Vo.Bo **ROCIO DEL PILAR GOMEZ GONZALEZ**

NOMBRE SUPERVISOR c.c. 42.086.768

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9265598975 DV: 195799

Cajero: LUKAROLU

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 02/09/2022 10:45:57

PS Recaudador:
060510 SERVIENTREGA INTERNACIONAL

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 10115936

Nombre:	EDGAR
Apellido 1:	MARTINEZ
Apellido 2:	XXXXX
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	2245522585
Codigo Planilla:	4456545301
Periodo Pago:	2022/06
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0

Referencia	Valor
10115936	$290.300,00

Valor recibido: $290.300,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10115936
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDGAR DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	MZ 4 CS 11 LOS INDEPENDIENTES 2500 CUBA	TELÉFONO:	3295093
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**4456545301**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9991257179

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										**$ 160.000**	**$ 0**	**$ 160.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													**$ 125.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 125.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300
SUBTOTALES:									**$ 5.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 10115936	MARTINEZ RODRIGUEZ EDGAR DE JESUS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.000.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.000.000	10115936	$ 5.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 290.300**

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

137221

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Margarita
Apellidos: Rios
Cedula: 42.112.024 Edad: 40
Tel Fijo: Celular: 3147238601

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria ☐ Secundaria ☐
Tecnico ☐ Universitario ☐
Ninguno ☐ No Informa ☐

GRUPO POBLACIONAL

Desp ☐ MCH ☐ Discap ☐
Indig ☐ Migr ☐ Otro ☐
Afrod ☐ Victim ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 02 09 2022
Corregimiento: La Palmilla
Vereda: La Palmilla
Nombre de finca: El Porvenir lote 31
Ficha Catastral:
Cod. SIGAA: Cod. SICA:
N: 4 | 4317 | 39718
W: 75 | 4736 | 00096

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria	☐	Sostenimiento	☐	AES	☐
Comercialización	☐	Establecimiento	☐	Estatus Sanitario	☐
Cosecha	☐	Costos de producción	☐	BPA	☐
Planificación	☐	Sistematizacion	☐	Plan Manejo Admin.	☐
				Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño	☐	Reforestación	☐	Verificación	☐
Manejo de residuos solidos	☐	Revisión	☐	Manejo de Aguas	☐
Manejo de suelos	☐	Saneamiento Básico	☐	Otras, ¿Cuáles?	☐
Mantenimiento	☐	Seguimiento	☐		

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
LABORES AGRICOLAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PECUARIAS: ALIMENTACION				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PARTOS Y CRIANZAS				
PLAN DE VACUNACIÓN				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCIÓN				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Visito la finca El Porvenir lote 31 en el Corregimiento de la Palmilla Vereda la Palmilla de Propiedad la Señora Margarita Rios y Para ver la Viabilidad de la Construcción de un Sistema Septico.

- Se observo que hay un terreno plano donde se puede Construir el Sistema Septico las medidas son: 4 metros de ancho por 15 metros de largo.

- Se es Viable la Construcción del Sistema Septico

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Margarita Rios M. 3217524615
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Edgar Martinez R
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

Desp=Desplazado Migr=Migrante
Indig=Indigena Victim=Victima violencia
Afrod=Afrodescendiente Discap=Discapacitado
MCH=Mujer cabeza de hogar

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO			
Nombre del predio:	El Porvenir- lote 31		
Propietario o poseedor del predio:	Margarita Rios		
C.C. del propietario:	42.112.024	Tel. de contacto:	3147238601
Calidad de propietario:	Escritura pública:	Certificado de tradición:	
Calidad de poseedor:	Promesa de compraventa:	X	

2. UBICACIÓN DEL PREDIO			
Corregimiento:	La Palmilla	Vereda:	La Palmilla
Coordenadas:	N: 4°43'47.39712"	W:	75°47'36.00096"
Área aproximada del predio:	960 metros	N° de viviendas en el predio:	
Área aproximada en construcciones:		N° de habitantes en el predio:	

3. INFORMACION GENERAL			
Condiciones topográficas del terreno:			
Plano: X	Pendiente:	En terrazas:	
El predio posee área suficiente para la construcción del STARD (tanque séptico, FAFA, y Trampa de grasas) ()		SI: X	NO:
El predio posee área suficiente para la construcción de zanjas de infiltración, o campo de infiltración, o pozo de absorción?		SI: X	NO:
Área estimada para: 5m x 15m			
Campo de Infiltración: X	Zanjas de Infiltración: X	Pozo de absorción:	
Posee separación de aguas internas:		SI: X	NO:

Observaciones:
- Se hay terreno para la construccion para el sistema septico, es viable para la construccion del mismo

Foto lugar ubicación sistema séptico:

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE


REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 02-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA: ESTRELLA-LA PALMILLA**

VEREDA Y/O BARRIO LA PALMILLA **FINCA Y/O LUGAR: EL PORVENIR LOTE 31**

1. **ACTIVIDAD:** Apoyar a las comunidades rurales realizando visitas técnicas y presentar sus respectivos informes para la identificación y clasificación de necesidades y requerimientos en saneamiento básico, en la zona rural de Pereira.

	
FINCA EL PORVENIR LOTE 31	**FINCA EL PORVENIR LOTE 31**

firma_____

ALCALDIA DE PEREI

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

137222

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Gustavo Hincapie
Apellidos:
Cedula: 4492665 Edad: 67
Tel Fijo: Celular: 310 416 4925

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria		Secundaria	
Tecnico		Universitario	
Ninguno		No Informa	

GRUPO POBLACIONAL

Desp		MCH		Discap	
Indig		Migr		Otro	
Afrod		VictVio			

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 02 09 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: El Congolo
Nombre de finca: los zagoles
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: Cod. SICA:
N: 4 ° 4648 93817
W: 75 ° 4353 17284

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria		Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematizacion		Plan Manejo Admin.	
				Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos	X	Saneamiento Básico		Otras, ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
LABORES AGRONOMICAS: INSTALACIÓN CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PECUARIO: ALIMENTACIÓN				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACIÓN				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCIÓN				
ASESORÍA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visito la finca los zagotes en la vereda El Congolo Vereda, Corregimiento de Morelia de Propiedad del Señor Gustavo Hincapie y para ver la viabilidad de un Sistema Septico. Se observo que hayan lotes de terreno de 3 metros de ancho x 8 metros de largo.

Se hace la viabilidad de la Construccion de un sistema septico.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Gustavo Hincapie
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524613

Edgar Morales A
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

Desp=Desplazado Migr=Migrante
Indig=Indigena VictVio=Victima violencia
Afrod=Afrodescendiente Discap=Discapacitado
MCH=Mujer cabeza de hogar

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO			
Nombre del predio:	los 2 Pollos		
Propietario o poseedor del predio:	Gustavo Hernando Cordoba		
C.C. del propietario:	4492665	Tel. de contacto:	3104168485
Calidad de propietario:	Escritura pública:	Certificado de tradición:	
Calidad de poseedor:	Promesa de compraventa: X		

2. UBICACIÓN DEL PREDIO			
Corregimiento: Morelia		Vereda: Gangolo	
Coordenadas:	N: 4, 46, 48, 93817	W: 75, 43, 53, 17284	
Área aproximada del predio: 12m x 8m		N° de viviendas en el predio: 1	
Área aproximada en construcciones: 9m x 8m		N° de habitantes en el predio: 7	

3. INFORMACION GENERAL			
Condiciones topográficas del terreno:			
Plano: X	Pendiente:	En terrazas:	
El predio posee área suficiente para la construcción del STARD (tanque séptico, FAFA, y Trampa de grasas) ()		SI: X	NO:
El predio posee área suficiente para la construcción de zanjas de infiltración, o campo de infiltración, o pozo de absorción?		SI: X	NO:
Área estimada para:			
Campo de Infiltración:	Zanjas de Infiltración:	Pozo de absorción:	
Posee separación de aguas internas:		SI: X	NO:
Observaciones: - Es la Vereda para la construcción			

Foto lugar ubicación sistema séptico:

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE


REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 02-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O EL GONGOLO FINCA Y/O LUGAR: LOS SAPOTES

1. **ACTIVIDAD:** Apoyar a las comunidades rurales realizando visitas técnicas y presentar sus respectivos informes para la identificación y clasificación de necesidades y requerimientos en saneamiento básico. en la zona rural de Pereira.

	
FINCA LOS SAPOTES	**FINCA LOS SAPOTES**

firma_____

13723

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Jude Elizabeth
Apellidos: Betancour Gonzales
Cedula: 42.132.565 Edad: 31
Tel Fijo: Celular: 3176845208

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria [ ] Secundaria [ ]
Tecnico [ ] Universitario [ ]
Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL

Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ]
Indig [ ] Migr [ ] Otro [ ]
Afrod [ ] VictVio [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 05 09 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: Morelia
Nombre de finca: Alto Bonito lote 3
Ficha Catastral: La Soledad
Cod. SISAA: 853 Cod. SICA
N: 4 46,37 37956
W: 75 45,17 33292

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria	[ ]	Sostenimiento	[ ]	AES	[ ]
Comercialización	[ ]	Establecimiento	[ ]	Estatus Sanitario	[ ]
Cosecha	[ ]	Costos de producción	[ ]	BPA	[ ]
Planificación	[ ]	Sistematizacion	[ ]	Plan Manejo Admin.	[ ]
				Otras. ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño	[ ]	Reforestación	[ ]	Verificación	[ ]
Manejo de residuos solidos	[ ]	Revisión	[ ]	Manejo de Aguas	[ ]
Manejo de suelos	[ ]	Saneamiento Básico	[x]	Otras. ¿Cuáles?	[ ]
Mantenimiento	[ ]	Seguimiento	[ ]		

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
LABORES AGRONOMICAS: INSTALACIÓN CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PECUARIAS: ALIMENTACIÓN				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACIÓN				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCIÓN				
ASESORÍA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Veseto la finca Alto Bonito en el Corregimiento Morelia, Vereda Morelia el lote 3 de Propiedad de la Señora Jude Elizabeth Betancour Gonzales para Verificar Si el Sitio para la Construccion del Sistema Septico.

Se observo en la Vesita que hay un lote de 15 m de ancho Por 30 m de largo, y Un Boca descole.

Es Viable la Construccion del Sistema Septico.

alli hay Una Casa y Viven 3 Personas.

Las aguas son Separadas.

PRÓXIMA VISITA: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524613

Edgar Martinez R
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

Desp=Desplazado Migr=Migrante
Indig=Indigena VictVio=Victima violencia
Afrod=Afrodescendiente Discap=Discapacitado
MCH=Mujer cabeza de hogar

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO			
Nombre del predio:	Alto Bonito lote 3		
Propietario o poseedor del predio:	Judy Elizabeth Betancour Gonzales		
C.C. del propietario:	42.132.565	Tel. de contacto:	3157681520
Calidad de propietario:	Escritura pública: X	Certificado de tradición:	
Calidad de poseedor:	Promesa de compraventa:		

2. UBICACIÓN DEL PREDIO			
Corregimiento: Morelia		Vereda: Morelia	
Coordenadas:	N: 4, 46, 37, 37856	W: 75, 45, 17, 33292	
Área aproximada del predio:	10 mil metros Cuadrados	N° de viviendas en el predio:	1
Área aproximada en construcciones:	120 metros Cuadrados	N° de habitantes en el predio:	3

3. INFORMACION GENERAL			
Condiciones topográficas del terreno:			
Plano:	Pendiente: X	En terrazas:	
El predio posee área suficiente para la construcción del STARD (tanque séptico, FAFA, y Trampa de grasas) ()		SI: X	NO:
El predio posee área suficiente para la construcción de zanjas de infiltración, o campo de infiltración, o pozo de absorción?		SI: X	NO:
Área estimada para: 15m de ancho x 30 de largo			
Campo de Infiltración:	Zanjas de Infiltración:	Pozo de absorción:	
Posee separación de aguas internas:		SI: X	NO:
Observaciones: hay un terreno suficiente para la construccion del sistema septico.			
Foto lugar ubicación sistema séptico:			

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 05-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O MORELIA **FINCA Y/O LUGAR: ALTO BONITO-LA SOLITA**

1. **ACTIVIDAD:** Apoyar a las comunidades rurales realizando visitas técnicas y presentar sus respectivos informes para la identificación y clasificación de necesidades y requerimientos en saneamiento básico, en la zona rural de Pereira.

	
FINCA ALTO BONITO-LA SOLITA	**FINCA ALTO BONITO-LA SOLITA**

firma_____

134273

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Eneder
Apellidos: Cardona
Cedula: 10107417 Edad: 60
Tel Fijo: Celular: 3104425250

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria [ ] Secundaria [ ]
Tecnico [ ] Universitario [ ]
Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL

Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ]
Indig [ ] Migr [ ] Otro [ ]
Afrod [ ] VictVio [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 12 09 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: Tres Puertas
Nombre de finca: Vista Azul
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 690 S Cod. SICA:
N: 4 47,3 5106
W: 75 46,1 09444

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría	[ ]	Sostenimiento	[ ]	AES	[ ]
Comercialización	[ ]	Establecimiento	[ ]	Estatus Sanitario	[ ]
Cosecha	[ ]	Costos de producción	[ ]	BPA	[ ]
Planificación	[ ]	Sistematizacion	[ ]	Plan Manejo Admin.	[ ]
				Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño	[ ]	Reforestación	[ ]	Verificación	[ ]
Manejo de residuos solidos	[ ]	Revisión	[ ]	Manejo de Aguas	[ ]
Manejo de suelos	[ ]	Saneamiento Básico	[ ]	Otras, ¿Cuáles?	[ ]
Mantenimiento	[ ]	Seguimiento	[ ]		

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
LABORES AGRICOLAS: INSTALACIÓN CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PECUARIAS: ALIMENTACIÓN				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACIÓN				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCIÓN				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

El dueño solicito la construccion de un sistema septico en la finca.

Se observo que hay un terreno de 6 metros de ancho por 14 metros de largo.

-alli hay una casa y viven 2 personas

-las aguas son segregadas.

-Tambien hay suficiente espacio para el desole.

Se llena el formulario para los predios con ausencia del sistema septico.

Es la viabilidad, la construccion de un sistema septico

PRÓXIMA VISITA: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

Ezedil Carmona
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
3217524611

Edgar Martinez R
NOMBRE Y FIRMA DE [illegible]

Desp=Desplazado Migr=Migrante
Indig=Indigena VictVio=Victima violencia
Afrod=Afrodescendiente Discap=Discapacitado
MCH=Mujer cabeza de hogar

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO			
Nombre del predio:	Villa Alex		
Propietario o poseedor del predio:	Ezequiel Cordona		
C.C. del propietario:	10.107.417	Tel. de contacto:	310 4425256
Calidad de propietario:	Escritura pública: X	Certificado de tradición:	
Calidad de poseedor:	Promesa de compraventa:		

2. UBICACIÓN DEL PREDIO			
Corregimiento:	Morelia	Vereda:	Tres Puertas
Coordenadas:	N: 4, 47, 3, 5106	W:	75, 46, 1, 89444
Área aproximada del predio:	72.50 mts2	N° de viviendas en el predio:	1
Área aproximada en construcciones:	84 mts2	N° de habitantes en el predio:	2

3. INFORMACION GENERAL			
Condiciones topográficas del terreno:			
Plano: X	Pendiente:	En terrazas:	
El predio posee área suficiente para la construcción del STARD (tanque séptico, FAFA, y Trampa de grasas) ()		SI: X	NO:
El predio posee área suficiente para la construcción de zanias de infiltración, o campo de infiltración, o pozo de absorción?		SI: X	NO:
Área estimada para:	6 metros de ancho x 14 metros de largo		
Campo de Infiltración: X	Zanjas de Infiltración: X	Pozo de absorción:	
Posee separación de aguas internas:		SI: X	NO:

Observaciones:

Se da viabilidad la construccion del Sistema Septico

Foto lugar ubicación sistema séptico:

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE


REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 12-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O TRES PUERTAS **FINCA Y/O LUGAR: VILLA ALIX**

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
FINCA VILLA ALIX	**FINCA VILLA ALIX**

firma_____

ALCALDIA DE PEI

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 01-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA CENTRO**

VEREDA Y/O BARRIO: CENTRO **FINCA Y/O LUGAR OFICINA SDRYGA**

1. **ACTIVIDAD**. Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.

	
REUNION COMO SE VA A TRABAJAR CON LA INFORMACION RECOPILADA	**REUNION COMO SE VA A TRABAJAR CON LA INFORMACION RECOPILADA**



FIRMA:_____

ALCALDÍA DE PEREIRA

134264

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Lisardo Javier
Apellidos: Betancour Gonzales
Cedula: 10.114.601 Edad: 49
Tel Fijo: Celular: 315 579 2132

ULTIMO GRADO APROBADO			
Primaria		Secundaria	
Tecnico		Universitario	
Ninguno		No Informa	

GRUPO POBLACIONAL					
Desp		MCH		Discap	
Indig		Migr		Otro	
Afrod		VictVio			

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 05 09 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: Morelia
Nombre de finca: Alto Bonito
Ficha Catastral: La Soleta
Cod. SISAA: 853 Cod. SICA
N: 4 46 37 37 851
W: 75 45 17 33 282

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría		Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematizacion		Plan Manejo Admin. Otras. ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos	X	Saneamiento Básico		Otras. ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

		CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO						
VARIEDAD						
AREA (Has)						
# PLANTAS						
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)						
RENDIMIENTO (Ton/ha)						
LABORES AGRICOLAS	INSTALACION CULTIVO					
	MANEJO FITOSANITARIO					
	MANEJO NUTRICIONAL					
	MANEJO CULTURAL					
	MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
	MANEJO DE ARVENSES					
	LABORES DE SEGUIMIENTO					
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

		PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO					
AREA (mts2)					
# ANIMALES					
LABORES PECUARIAS	ALIMENTACIÓN				
	BIENESTAR ANIMAL				
	BIOSEGURIDAD				
	IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
	MANEJO				
	MEDIO AMBIENTE				
	PASTOS Y FORRAJES				
	PLAN DE VACUNACIÓN				
	PLAN SANITARIO				
	REPRODUCCION				
	ASESORÍA TECNICA				
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Visito la finca Alto Bonito en el corregimiento de Morelia, Vereda Morelia de Propiedad del Señor Lisardo Javier Betancour Gonzales para Verificar el Estado del Sistema Septico.

Se observa que el Sistema septico que desde la Construccion Hubo Un daño, Consta de Trampa de Grasa - Poso - Filtro, de 3000 Litros, Construido en el año 1998 por la Alcaldia de Pereira.
El Ultimo mantenimiento fue hace 4 meses.

Recomendaciones

- Hay que Hacerle mantenimiento
- Cada 2 meses a la Trampa de Grasas se le hace Mantenimiento
- Cada 6 meses al Poso - Filtro se le hace mantenimiento.

Cuando se le haga el mantenimiento, se le hecha Basicles.

PRÓXIMA VISITA: DÍA MES AÑO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524613

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE

Desp=Desplazado Migr=Migrante
Indig=Indigena VictVio=Victima violencia
Afrod=Afrodescendiente Discap=Discapacitado
MCH=Mujer cabeza de hogar

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE


REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 19-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O MORELIA **FINCA Y/O LUGAR: ALTO BONITO**

1. **ACTIVIDAD:** Apoyar a las comunidades rurales realizando visitas técnicas y presentar sus respectivos informes para la identificación y clasificación de necesidades y requerimientos en saneamiento básico, en la zona rural de Pereira.

	
FINCA ALTO BONITO	**FINCA ALTO BONITO**

firma_____

134278

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Juliana
Apellidos: Gbiedrry
Cedula: 42110934 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3104550669

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria		Secundaria	
Tecnico		Universitario	
Ninguno		No Informa	

GRUPO POBLACIONAL

Desp		MCH		Discap	
Indig		Migr		Otro	
Afrod		VictVio			

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 19 / 09 / 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: Tres Puertas
Nombre de finca: San Carlos
Ficha Catastral:
Cod. SIGAA: 1162 Cod. SICA:
N: 4 : 47 21 : 45 488
W: 75 : 45 36 : 45 076

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria		Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematización		Plan Manejo Ambtal.	
				Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico	X	Otras, ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
ACTIVIDADES ANUALES: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PECUARIAS: ALIMENTACION				
SIEMBRA ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MANEJO AMBIENTAL				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACIÓN				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCIÓN				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Visito el Sistema Septico de la finca San Carlos.

El Pozo Septico, el filtro y la trampa de Grasas Estan Colmatados.

El Sistema Consta de Trampa de Grasas Filtro y Pozo de 3000 Litros Construidos en el año 2013, el Ultimo mantenimiento se realizo hace Año y medio y es de Placa de Concreto, Construido por la Alcaldia

Recomendaciones:

- Se debe cerrar el sitio donde esta el sistema ya que hay Vacas.
- Hacerle Mantenimiento Cada 2 meses a la Trampa de grasas
- Hacerle Mantenimiento Cada año al Pozo - Sistema Septico.
- Cuando se le haga mantenimiento hay que echarle Baldados.

me atendio el Señor Hector William Maestranda 3155365966.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Edgar Martinez R

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

&Hector William Maestranda

3217524613

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE

Desp=Desplazado Migr=Migrante
Indig=Indigena VictVio=Victima violencia
Afrod=Afrodescendiente Discap=Discapacitado
MCH=Mujer cabeza de hogar

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 19-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O TRES PUERTAS **FINCA Y/O LUGAR: SAN CARLOS**

1. **ACTIVIDAD:** Apoyar a las comunidades rurales realizando visitas técnicas y presentar sus respectivos informes para la identificación y clasificación de necesidades y requerimientos en saneamiento básico, en la zona rural de Pereira.

	
FINCA SAN CARLOS	**FINCA SAN CARLOS**

firma_____

1342749

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Gloria Ines
Apellidos: Mejia Villada
Cedula: 42731180 Edad: 56
Tel Fijo: Celular: 313 744 2510

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ] Indig [ ] Migr [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Victim [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 21 04 2022
Corregimiento: Estrella - La Palmilla
Vereda: La Palmilla
Nombre de finca: La granja
Ficha Catastral:
Cod. SIGAA:
Cod. SICA:
N: 4 4331 18248
W: 75 4038 0138

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría		Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematización		Plan Manejo Admin.	
				Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico	X	Otras, ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/Ha)					
RENDIMIENTO (Ton/Ha)					
ANUALES: INSTALACION CULTIVO					
ANUALES: MANEJO FITOSANITARIO					
ANUALES: MANEJO NUTRICIONAL					
ANUALES: MANEJO CULTURAL					
ANUALES: MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
ANUALES: MANEJO DE ARVENSES					
ANUALES: LABORES DE SEGUIMIENTO					
ANUALES: OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PECUARIOS: ALIMENTACION				
PECUARIOS: SANIDAD ANIMAL				
PECUARIOS: BIOSEGURIDAD				
PECUARIOS: IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
PECUARIOS: MANEJO				
PECUARIOS: MEDIO AMBIENTE				
PECUARIOS: PASTOS Y FORRAJES				
PECUARIOS: PLAN DE VACUNACION				
PECUARIOS: PLAN SANITARIO				
PECUARIOS: REPRODUCCION				
PECUARIOS: ASESORIA TECNICA				
PECUARIOS: OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visito el sistema septico de la finca la granja, el cual esta en buen estado.
- Consta de trampa de grasas - Poso - filtro de placa de concreto construida en el año 2014 por la Alcaldia de Pereira es de 3000 litros.
- hace 4 meses se le realizo el mantenimiento
- Viven 2 personas en el sitio tambien hay un local donde la poblacion flotante es de mas de 20 personas.

Recomendaciones:
- Hay que hacerle mantenimiento cada 2 meses a la Trampa de grasas
- Hay que hacerle mantenimiento cada 6 meses al Poso - filtro
- Solicitarle al dueño de la tienda Arabela hacerle Pozo septico al Baño.
- Cuando se le haga mantenimiento hay que hacerle Pozo.

PRÓXIMA VISITA: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

Maria Isela MV
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
32175246

Edgar Montoya R
NOMBRE Y FIRMA DE [illegible]


Desp=Desplazado
Indig=Indigena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
Victim=Victima violencia
Discap=Discapacitado

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 21-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA: ESTELLA-LA PALMILLA**

VEREDA Y/O LA PALMILLA FINCA Y/O LUGAR: LA GANGA

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
SISTEMA SÉPTICO FINCA LA GANGA	**SISTEMA SÉPTICO FINCA LA GANGA**

firma_____

134280

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Lucha
Apellidos: Gutierrez
Cedula: 29294587 Edad: 61
Tel Fijo: Celular: 3136352797

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ] Indig [ ] Migr [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Vict/Vio [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 02 09 2022
Corregimiento: La Estrella - La Florida
Vereda: La Estrella
Nombre de finca: Vista Mares
Ficha Catastral:
Cod. SIGAA: 1472 Cod. SICA:
N: 4 4227 42372
W: 75 4730 59844

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría	[ ]	Sostenimiento	[ ]	AES	[ ]
Comercialización	[ ]	Establecimiento	[ ]	Estatus Sanitario	[ ]
Cosecha	[ ]	Costos de producción	[ ]	BPA	[ ]
Planificación	[ ]	Sistematización	[ ]	Plan Manejo Admin.	[ ]
				Otras. ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño	[ ]	Reforestación	[ ]	Verificación	[ ]
Manejo de residuos solidos	[ ]	Revisión	[ ]	Manejo de Aguas	[ ]
Manejo de suelos	[x]	Saneamiento Básico	[ ]	Otras. ¿Cuáles?	[ ]
Mantenimiento	[ ]	Seguimiento	[ ]		

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Ha)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/Ha)					
RENDIMIENTO (Ton/Ha)					
ACTIVIDADES AGRICOLAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
ACTIVIDADES PECUARIAS: ALIMENTACION				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Visita el Sistema Septico de la finca Vista Mares.

Se observa que el Sistema Septico esta en Buen estado, menos el descole ya que el agua esta Saliendo por un Lado del Tubo.

Consta de Trampa de grasas - Poso - Filtro de bloque de Concreto de 3000 Litros, Construida en el año 2019 Por la Caidera. Ultimo Mantenimiento se Realizo hace 4 meses

Viven 4 Personas en 1 Vivienda.

Recomendaciones:
- Hacerle el arreglo de Inmediato al descole
- Cada 2 meses se le hace Mantenimiento a la Trampa de grasas.
- Cada 6 meses se le hace mantenimiento al Poso y filtros
- Cada Vez que se le haga mantenimiento se le echa Basilo.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Tibia Gutierrez
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
3217524613

Edgar Martinez R
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Desp=Desplazado Migr=Migrante
Indig=Indigena Vict/Vio=Victima violencia
Afrod=Afrodescendiente Discap=Discapacitado
MCH=Mujer cabeza de hogar

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 22-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA: ESTELLA-LA PALMILLA**

VEREDA Y/O LA PALMILLA FINCA Y/O LUGAR: VILLA MARIA

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoria, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
SISTEMA SÉPTICO FINCA VILLA MARIA	**SISTEMA SÉPTICO FINCA VILLA MARIA**

firma_____

134281

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Jhon Guillermo
Apellidos: Tabiguia
Cedula: 1851108 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3137056519

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria, Secundaria, Tecnico, Universitario, Ninguno, No Informa

GRUPO POBLACIONAL: Desp, MCH, Discap, Indig, Migr, Otro, Afrod, Vict/Vio

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 12 | 09 | 2022
Corregimiento: Estrella - La Florida
Vereda: La Julia
Nombre de finca: Mi Finquita
Ficha Catastral:
Cod. SIGAA: Cod. SICA: 06328
N: 4° 42' 22"
W: 75° 47' 2"

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría		Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematización		Plan Manejo Admón.	
				Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos	X	Saneamiento Básico		Otras, ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Ha)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/Un)					
RENDIMIENTO (Ton/Un)					
ANUALES: INSTALACION CULTIVO					
ANUALES: MANEJO FITOSANITARIO					
ANUALES: MANEJO NUTRICIONAL					
ANUALES: MANEJO CULTURAL					
ANUALES: MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
ANUALES: MANEJO DE ARVENSES					
ANUALES: LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PECUARIOS: ALIMENTACION				
PECUARIOS: BIENESTAR ANIMAL				
PECUARIOS: BIOSEGURIDAD				
PECUARIOS: IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
PECUARIOS: MANEJO				
PECUARIOS: MEDIO AMBIENTE				
PECUARIOS: PASTOS Y FORRAJES				
PECUARIOS: PLAN DE VACUNACION				
PECUARIOS: PLAN SANITARIO				
PECUARIOS: REPRODUCCION				
PECUARIOS: ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visito el sistema septico de la finca mi finquita.

- Se observo que el sistema septico esta en buen Estado.
- Consta de trampa de grasas - Poso - filtro de placa de concreto de 3000 litros construido en el 2020 por la actividad de vereda, el ultimo mantenimiento se realizo hace 1 año.
- Viven 4 personas y una vivienda.

Recomendaciones:

- Cada 2 meses se le hace mantenimiento a la trampa de Grasas.
- Cada 6 meses se le hace mantenimiento al Poso y al filtro.
- Cuando se le haga mantenimiento se le echa Baseloz.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Edgar Martinez

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524613

NOMBRE Y FIRMA DE [illegible]


Desp=Desplazado
Indig=Indigena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
Vict/Vio=Victima violencia
Discap=Discapacitado

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 22-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA: ESTELLA-LA PALMILLA**

VEREDA Y/O LA PALMILLA FINCA Y/O LUGAR: MI FINQUITA

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
SISTEMA SEPTICA MI FINQUITA	**SISTEMA SÉPTICO MI FINQUITA**

firma_____

134203

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Elvira
Apellidos: Saramillo de Molina
Cedula: 24292763 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3104223750

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MGH [ ] Discap [ ] Indig [ ] Migr [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Victim [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: DIA 03 MES 08 AÑO 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: Los Alpes
Nombre de finca: Denmarca
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 5332 Cod. SICA:
N: 4 7° 47' 31" 3548
W: 75 75° 48' 31.020

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría [ ] Comercialización [ ] Cosecha [ ] Planificación [ ]
Sostenimiento [ ] Establecimiento [ ] Costos de producción [ ] Sistematización [ ]
AES [ ] Estatus Sanitario [ ] BPA [ ] Plan Manejo Admin. [ ]
Otras, ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño [ ] Manejo de residuos solidos [ ] Manejo de suelos [X] Mantenimiento [ ]
Reforestación [ ] Revisión [ ] Saneamiento Básico [ ] Seguimiento [ ]
Verificación [ ] Manejo de Aguas [ ] Otras, ¿Cuáles? [ ]

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/Un)					
RENDIMIENTO (Ton/Un)					
LABORES AGRICOLAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PRADUCTIVAS: ALIMENTACION				
DIETA ESTACIONAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
IMPACTOS AMBIENTE				
COSTOS Y BENEFICIOS				
PLAN DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Visito el Sistema septico de la finca Denmarca

- hay 2 Sistema septicos de Plastico Construido Por el Comite de Cafeteros. los Dos se Construyeron
- 2020 Consta de Tranga de Grasas - Poso - Septico de Plastico, No se le ha realizado mantenimiento desde la Construcción, esta Colmatado.

Recomendaciones:

- Hacerle mantenimiento Cada 2 meses a la Tranga de grasas
- Hacerle mantenimiento Cada 6 meses al Poso-Septico.
- Para hacerle mantenimiento de la Siguiente forma:
a) Se Hace un hueco de 50cm con Cal y Se le hecha los Lodos.
b) Se saca el agua y Se deja un Poco y se le echan Baseros.
- lo mismo para la Tranga de grasas.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Elvira de Molina
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524613

Edgar Martinez R
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Desp=Desplazado
Indig=Indigena
Afrod=Afrodescendiente
MGH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
Vict=Victima violencia
Discap=Discapacitado

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 23-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O LOS PLANES **FINCA Y/O LUGAR: DINAMARCA**

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
SISTEMA SEPTICA DINAMARCA	**SISTEMA SÉPTICO DINAMARCA**

firma_____

ALCALDIA DE PEREIRA

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 15-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA CENTRO**

VEREDA Y/O BARRIO: CENTRO **FINCA Y/O LUGAR OFICINA SDRYGA**

ACTIVIDAD. Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.

	
REUNION ENTREGA DE INFORMACION DE SISTEMAS SEPTICOS	**REUNION ENTREGA DE INFORMACION DE SISTEMAS SEPTICO**

FIRMA:_____


CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 20-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA CENTRO**

VEREDA Y/O BARRIO: CENTRO **FINCA Y/O LUGAR: OFICINA SDRYGA**

1. **ACTIVIDAD**. Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.

	
REUNION DEL COMITE SANEAMIENTO BASICO	**REUNION DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO BASICO**



FIRMA:_____

13426 S

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 do 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Juliana
Apellidos: Echeverri
Cedula: 42110934 Edad: 48
Tel Fijo: _____ Celular: 3104550669

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria ☐ Secundaria ☐
Tecnico ☐ Universitario ☐
Ninguno ☐ No Informa ☐

GRUPO POBLACIONAL

Desp ☐ MCH ☐ Discap ☐
Indig ☐ Migr ☐ Otro ☐
Afrod ☐ VictVio ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 06 09 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: Tres Puertas
Nombre de finca: San Carlos
Ficha Catastral: _____
Cod. SISAA: 1162 Cod. SICA: _____

N	4	4721	3200
W	75	4624	3600

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría	X	Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematizacion		Plan Manejo Admin.	
				Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico		Otras ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
LABORES AGRICOLAS: INSTALACION CULTIVO					
LABORES AGRICOLAS: MANEJO FITOSANITARIO					
LABORES AGRICOLAS: MANEJO NUTRICIONAL					
LABORES AGRICOLAS: MANEJO CULTURAL					
LABORES AGRICOLAS: MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
LABORES AGRICOLAS: MANEJO DE ARVENSES					
LABORES AGRICOLAS: LABORES DE REGIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PECUARIO: ALIMENTACIÓN				
PECUARIO: BIENESTAR ANIMAL				
PECUARIO: BIOSEGURIDAD				
PECUARIO: IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
PECUARIO: MANEJO				
PECUARIO: MEDIO AMBIENTE				
PECUARIO: PASTOS Y FORRAJES				
PECUARIO: PLAN DE VACUNACIÓN				
PECUARIO: PLAN SANITARIO				
PECUARIO: REPRODUCCIÓN				
PECUARIO: ASESORÍA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visita la finca San Carlos en el corregimiento de Morelia, Vereda Tres Puertas de propiedad de la Señora Juliana Echeverri para verificar las zonas de protección.

Hay 6 cuadwales y 2 quebradas que pasan por la finca, los cuales estan Boscosos.

Tambien hay zonas Boscosa sembrado con los siguientes arboles Matarraton, Nispero Cadena - Quebra Barrego Guamos - Nogales, Miguel.

Estan acogidos al acuerdo 029 del 2015 el cual le hace la rebaja del impuesto predial por tener zonas de protección.

Me atendio el Señor Fredy Maruland 3218335381 · Cedula: 98774714

Le explique que debe hacer un Cerco de transecto ambientales ante la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion ambiental

PRÓXIMA VISITA: DIA ____ MES ____ AÑO ____

Fredy Maruland
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
3217524613

Edgar Martinez A
NOMBRE Y FIRMA DE

Grupo Diferenciado: Indig=Indigena, Afrod=Afrodescendiente, MCH=Mujer cabeza de hogar, Migr=Migrante, VictVio=Victima violencia, Discap=Discapacidad

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE


REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 06-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O TRES PUERTAS **FINCA Y/O LUGAR: SAN CARLOS**

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
FINCA SAN CARLOS	**FINCA SAN CARLOS**

firma_____

ALCALDIA DE PEREIRA

134266

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Moneca
Apellidos: Osorio Giraldo
Cedula: 43259 221 Edad: 3.5
Tel Fijo: Celular: 310 469 9659

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria [ ] Secundaria [ ]
Tecnico [ ] Universitario [ ]
Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL

Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ]
Indig [ ] Migr [ ] Otro [ ]
Afrod [ ] VictVio [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 07 / 09 / 2022
Corregimiento: Cerritos
Vereda: Galicia
Nombre de finca: Alborg
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 5391 Cod. SICA:
N: 4 ° 48 30 " 46 716
W: 75 ° 47 30 " 56 28

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria	X	Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematizacion		Plan Manejo Admin.	
				Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico		Otras, ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Ha)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
LABORES AGRICOLAS: INSTALACIÓN CULTIVO					
LABORES AGRICOLAS: MANEJO FITOSANITARIO					
LABORES AGRICOLAS: MANEJO NUTRICIONAL					
LABORES AGRICOLAS: MANEJO CULTURAL					
LABORES AGRICOLAS: MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
LABORES AGRICOLAS: MANEJO DE ARVENSES					
LABORES AGRICOLAS: LABORES DE SEGUIMIENTO					
LABORES AGRICOLAS: OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PLEACOUARIOS: ALIMENTACIÓN				
PLEACOUARIOS: BIENESTAR ANIMAL				
PLEACOUARIOS: BIOSEGURIDAD				
PLEACOUARIOS: IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
PLEACOUARIOS: MANEJO				
PLEACOUARIOS: MEDIO AMBIENTE				
PLEACOUARIOS: PASTOS Y FORRAJES				
PLEACOUARIOS: PLAN DE VACUNACIÓN				
PLEACOUARIOS: PLAN SANITARIO				
PLEACOUARIOS: REPRODUCCION				
PLEACOUARIOS: ASESORIA TECNICA				
PLEACOUARIOS: OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

- Se visito la finca Alborg en el corregimiento de Cerritos, vereda Galicia de propiedad de la Señora Moneca Osorio Giraldo.

le explique que si necesita algo de tramites ambientales ante la secretaria de Desarrollo Rural y Gestion ambiental, seria una guia para ellos

- Hay una zona Boscosa.

tiene un sistema septico construido por ellos.

me atendio el Señor German Giraldo 1004754695 3005584594

PRÓXIMA VISITA: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

German Antonio Giraldo 1004754695
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
3005584594

Edgar Martinez R
NOMBRE Y FIRMA DE TECNICO
3217524613


Desp=Desplazado
Indig=Indigena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
VictVio=Victima violencia
Discap=Discapacitado

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 07-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA: CERRITOS**

VEREDA Y/O GALICIA **FINCA Y/O LUGAR: ALBOG**

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
FINCA ALBORG	**FINCA SAN ALBORG**

firma_____

134267

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 do 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Sebastian
Apellidos: Londoño
Cedula: 80413672 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3175108288

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria		Secundaria	
Tecnico		Universitario	
Ninguno		No Informa	

GRUPO POBLACIONAL

Desp		MCH		Discap	
Indig		Migr		Otro	
Afrod		VictVio			

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 07 / 05 / 2022
Corregimiento: Cerritos
Vereda: Cerritos
Nombre de finca: Londo Borgo
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 4959 Cod. SICA:
N: 4 4955 5700
W: 75 4934 5400

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria	T	Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematizacion		Plan Manejo Admin.	
				Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico		Otras. ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

		CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO						
VARIEDAD						
AREA (has)						
# PLANTAS						
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)						
RENDIMIENTO (Ton/ha)						
LABORES AGRONOMICAS	INSTALACION CULTIVO					
	MANEJO FITOSANITARIO					
	MANEJO NUTRICIONAL					
	MANEJO CULTURAL					
	MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
	MANEJO DE ARVENSES					
	LABORES DE SEGUIMIENTO					
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

		PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO					
AREA (mts2)					
# ANIMALES					
LABORES AGROPECUARIAS	ALIMENTACIÓN				
	BIENESTAR ANIMAL				
	BIOSEGURIDAD				
	IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
	MANEJO				
	MEDIO AMBIENTE				
	PASTOS Y FORRAJES				
	PLAN DE VACUNACIÓN				
	PLAN SANITARIO				
	REPRODUCCIÓN				
	ASESORIA TECNICA				
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Visito la finca LondoBorgo en el corregimiento de Cerritos Vereda cerritos de Propiedad del señor Sebastian Londoño.

- Hay 8 guaduales que le Hacen mantenimiento y Vaciamiento de Agua
- 2 Humedales

- Le Explique que se necesitaba tramites ambientales de la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion Ambiental para la Cosecha.

Se Acogieron al Acuerdo 029 del 2015

Me atiende el Señor Eder Reyes Reyes 9910159 3104011600

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Eder Reyes
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524613

Edgar Martinez
NOMBRE Y FIRMA DE TECNICO

Desp=Desplazado
Indig=Indigena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
VictVio=Victima violencia
Discap=Discapacitado

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 06-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA: CERRITOS**
VEREDA Y/O CERRITOS **FINCA Y/O LUGAR: LONDONBURGO**

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
FINCA LONDOBURGO	**FINCA LONDOBURGO**

firma_____

ALCALDIA DE PEREIRA

134268

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Hugo
Apellidos: osgina Marin
Cedula: 10060990 Edad: 64
Tel Fijo: Celular: 3137645835

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria ☐ Secundaria ☐
Tecnico ☐ Universitario ☐
Ninguno ☐ No Informa ☐

GRUPO POBLACIONAL

Desp ☐ MCH ☐ Discap ☐
Indig ☐ Migr ☐ Otro ☐
Afrod ☐ VictVio ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 08 / 09 / 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: El Retiro
Nombre de finca: La Marena
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 1391 Cod. SICA:
N: 4 ° 45 ' 6,3700 "
W: 75 ° 45 ' 31,5100 "

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría	X	Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematización		Plan Manejo Admin.	
				Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico		Otras, ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Ha)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
APOYO AGRICOLAS: INSTALACIÓN CULTIVO					
APOYO AGRICOLAS: MANEJO FITOSANITARIO					
APOYO AGRICOLAS: MANEJO NUTRICIONAL					
APOYO AGRICOLAS: MANEJO CULTURAL					
APOYO AGRICOLAS: MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
APOYO AGRICOLAS: MANEJO DE ARVENSES					
APOYO AGRICOLAS: LABORES DE SEGUIMIENTO					
APOYO AGRICOLAS: OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUATO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
APOYO PECUARIOS: ALIMENTACIÓN				
APOYO PECUARIOS: BIENESTAR ANIMAL				
APOYO PECUARIOS: BIOSEGURIDAD				
APOYO PECUARIOS: IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
APOYO PECUARIOS: MANEJO				
APOYO PECUARIOS: MEDIO AMBIENTE				
APOYO PECUARIOS: PASTOS Y FORRAJES				
APOYO PECUARIOS: PLAN DE VACUNACIÓN				
APOYO PECUARIOS: PLAN SANITARIO				
APOYO PECUARIOS: REPRODUCCIÓN				
APOYO PECUARIOS: ASESORÍA TÉCNICA				
APOYO PECUARIOS: OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Visito la finca la Marena en el corregimiento de Morelia, Vereda El Retiro de Propiedad del Señor Hugo osgina

- hay Cuadros que delimita la finca
- hay Un nacimiento que delimita la finca

- le explique que hay hacer Un Cuso de Practicas ambientales, ante la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion ambiental.

Me atendio el señor Osmedo Betancour
10000930 3137341830

PRÓXIMA VISITA: DIA ____ MES ____ AÑO ____

Osmedo Betancur
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524611

Edgar Martinez
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO

Desp=Desplazado
Indig=Indígena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
VictVio=Victima violencia
Discap=Discapacitado

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE


REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 08-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O EL RETIRO **FINCA Y/O LUGAR: LA MARINA**

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
FINCA LA MARINA	**FINCA LA MARINA**

firma_____

ALCALDIA DE PEREIRA

134269

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Cristina
Apellidos: medina
Cedula: 24929939 Edad: 61
Tel Fijo: Celular: 3142160702

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria [ ] Secundaria [ ]
Tecnico [ ] Universitario [ ]
Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL

Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ]
Indig [ ] Migr [ ] Otro [ ]
Afrod [ ] VictVio [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 08 / 09 / 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: El Retiro
Nombre de finca: El refugio
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: Cod. SICA:
N:
W:

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría	X	Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematizacion		Plan Manejo Ambtal.	
				Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico		Otras, ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

		CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO						
VARIEDAD						
AREA (has)						
# PLANTAS						
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)						
RENDIMIENTO (Ton/ha)						
LABORES AGRICOLAS	INSTALACION CULTIVO					
	MANEJO FITOSANITARIO					
	MANEJO NUTRICIONAL					
	MANEJO CULTURAL					
	MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
	MANEJO DE ARVENSES					
	LABORES DE SEGUIMIENTO					
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

		PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO					
AREA (mts2)					
# ANIMALES					
LABORES PECUARIAS	ALIMENTACION				
	BIENESTAR ANIMAL				
	BIOSEGURIDAD				
	IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
	MANEJO				
	MEDIO AMBIENTE				
	PASTOS Y FORRAJES				
	PLAN DE VACUNACIÓN				
	PLAN SANITARIO				
	REPRODUCCION				
	ASESORIA TECNICA				
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visito la finca el refugio cred corregimiento de Morelia y Vereda El Retiro de Propiedad de la Señora Cristina Medina

- Hay 2 cuadrantes que le hacen mantenimiento.
- Hay un nacimiento de Agua

Le explique que hay servicios que existen los tramites ambientales en la secretaria de Desarrollo Rural y Gestion ambiental.

Le explique sobre el Acuerdo 029 del 2015: la rebaja del Impuesto Predial por tener Zonas de Protección y Cuales son los documentos

- Fotocopia de la Cedula del Propietario
- Certificado de Tradicion del Predio
- Solicitud por escrito que se acoge al Acuerdo 029.

me atendio el señor Abel Davila 15920189 3137588855

PRÓXIMA VISITA: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

Abel Davila
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3147524613

Edgar Mosquera
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

Desp=Desplazado
Indig=Indigena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
VictVio=Victima violencia
Discap=Discapacitado


PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 08-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**
VEREDA Y/O MORELIA **FINCA Y/O LUGAR: EL REFUGIO**

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
FINCA EL REFUGIO	**FINCA EL REFUGIO**

firma_____

134270

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Luz Mayerly
Apellidos: Flores
Cedula: 24919650 Edad: 56
Tel Fijo: Celular: 3146287441

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria, Secundaria, Tecnico, Universitario, Ninguno, No Informa

GRUPO POBLACIONAL: Desp, MCH, Discap, Indig, Migr, Otro, Afrod, VictVio

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 09 09 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: Santa Teresa
Nombre de finca: Vista Cielo
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 1609 Cord. SICA:
N: 4° 75' Y647' 710@
W: 75° 44'29" 5000

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria	X	Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematizacion		Plan Manejo Admin.	
				Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico		Otras. ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

		CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO						
VARIEDAD						
AREA (Has)						
# PLANTAS						
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)						
RENDIMIENTO (Ton/ha)						
LABORES AGRICOLAS	INSTALACIÓN CULTIVO					
	MANEJO FITOSANITARIO					
	MANEJO NUTRICIONAL					
	MANEJO CULTURAL					
	MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
	MANEJO DE ARVENSES					
	LABORES DE SEGUIMIENTO					
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

		PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO					
AREA (mts2)					
# ANIMALES					
PECUARIAS	ALIMENTACIÓN				
	BIENESTAR ANIMAL				
	BIOSEGURIDAD				
	IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
	MANEJO				
	MEDIO AMBIENTE				
	PASTOS Y FORRAJES				
	PLAN DE VACUNACIÓN				
	PLAN SANITARIO				
	REPRODUCCION				
	ASESORIA TECNICA				
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

- 4 guaduales con mantenimiento
2 Nacimientos de Agua

Se explique que iba hacer un gasto de Tramites ambientales ante la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion Ambiental

- Para el Permiso del mantenimiento de los Guaduales estos Son los Documentos:
- Se Recoge del Propietario del Predio
- Solicitud Por escrito ante la Cordea

Recomendaciones:
- Hay que Solicitar el Permiso ante la Cordea Para hacerle el mantenimiento ante la misma.

me atendio el Señor Alfredo Garzon 4334806 Celular: 3215794372

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Alfredo Garzon
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
3217524613

Edgar Martinez R
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

Desp=Desplazado
Indig=Indigena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
VictVio=Victima violencia
Discap=Discapacitado

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE


REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 09-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O SANTA TERESA **FINCA Y/O LUGAR: VILLA CIELO**

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
FINCA VILLA CIELO	**FINCA VILLA CIELO**

firma_____

ALCALDIA DE PEREIRA

134272

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Ezeder
Apellidos: Cardona
Cedula: 10107417 Edad: 60
Tel Fijo: Celular: 3104425256

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria		Secundaria	
Tecnico		Universitario	
Ninguno		No Informa	

GRUPO POBLACIONAL

Desp		MCH		Discap	
Indig		Migr		Otro	
Afrod		VictVio			

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 12 / 09 / 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: Tres Puertas
Nombre de finca: Villa Adela
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 6905 Cod. SICA:

N	4 °	47 3 '	5106 "
W	75 °	46 1 '	8944 "

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria	X	Sostenimiento		ACS	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematizacion		Plan Manejo Admin.	
				Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos	X	Saneamiento Básico		Otras. ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

		CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO						
VARIEDAD						
AREA (has)						
# PLANTAS						
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)						
RENDIMIENTO (Ton/ha)						
LABORES AGRICOLAS	INSTALACION CULTIVO					
	MANEJO FITOSANITARIO					
	MANEJO NUTRICIONAL					
	MANEJO CULTURAL					
	MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
	MANEJO DE ARVENSES					
	LABORES DE SEGUIMIENTO					
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

		PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO					
AREA (mts2)					
# ANIMALES					
PLACAS	ALIMENTACIÓN				
	BIENESTAR ANIMAL				
	BIOSEGURIDAD				
	IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
	MANEJO				
	MEDIO AMBIENTE				
	PASTOS Y FORRAJES				
	PLAN DE VACUNACION				
	PLAN SANITARIO				
	REPRODUCCIÓN				
	ASESORIA TECNICA				
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

- Una zona Boscosa al lado de la quebrada.
- Para la Gebrada la Cristalina
- Hay un Guadual y le hacen mantenimiento
- le explique que Iba Ser una Guia ante la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion ambiental de tramites ambientales
- le explique Sobre el Acuerdo 029 del 2015 el cual, Se le hace una rebaja del Impuesto Predial Por tener Zonas de Proteccion y cuales eran los documentos
- Se le explique de la ficha catastral del Propietario
- Certificado de tradicion de la finca
- Solicitud Por escrito que se acoja al acuerdo 029 del 2015.
- Tambien Hacen la Solicitud de un Predio donde va Sistema Septico, Se Realiza el formulo para la Solicitud del Sistema Septico

me atendio la Señora Ana Rita Mejia Cedula 24936532 Celular 3122306207

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Ana Rita Mejia
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524613

Edgar Martinez R
NOMBRE Y FIRMA DE TECNICO

Desp=Desplazado
Indig=Indigena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
VictVio=Victima violencia
Discap=Discapacitado

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 12-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O TRES PUERTAS **FINCA Y/O LUGAR: VILLA ALIX**

1. **ACTIVIDAD:** Apoyar a las comunidades rurales realizando visitas técnicas y presentar sus respectivos informes para la identificación y clasificación de necesidades y requerimientos en saneamiento básico, en la zona rural de Pereira.

	
FINCA VILLA ALIX	**FINCA VILLA ALIX**

firma_____

134274

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Alberto
Apellidos: Vallejos Ramirez
Cedula: 10025177 Edad:
Tel Fijo: Celular 311315 5809

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria		Secundaria	
Tecnico		Universitario	
Ninguno		No Informa	

GRUPO POBLACIONAL

Desp		MCH		Discap	
Indig		Migr		Otro	
Afrod		Vict/Vio			

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 11 / 09 / 2012
Corregimiento: Morelia
Vereda: Los Planes
Nombre de finca: Cachumbal
Ficha Catastral:
Cod. SIGAA: 3799 Cod. SICA:
N: 4 488 87904
W: 75 4559 38489

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría	X	Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematización		Plan Manejo Admin.	
				Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico		Otras, ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (ton/ha)					
LABORES AGRONOMICAS: INSTALACION CULTIVO					
LABORES AGRONOMICAS: MANEJO FITOSANITARIO					
LABORES AGRONOMICAS: MANEJO NUTRICIONAL					
LABORES AGRONOMICAS: MANEJO CULTURAL					
LABORES AGRONOMICAS: MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
LABORES AGRONOMICAS: MANEJO DE ARVENSES					
LABORES AGRONOMICAS: LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PECUARIAS: ALIMENTACION				
PECUARIAS: SANIDAD ANIMAL				
PECUARIAS: BIOSEGURIDAD				
PECUARIAS: IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
PECUARIAS: MANEJO				
PECUARIAS: IMPACTO AMBIENTE				
PECUARIAS: PASTOS Y FORRAJES				
PECUARIAS: PLAN DE VACUNACION				
PECUARIAS: PLAN SANITARIO				
PECUARIAS: REPRODUCCION				
PECUARIAS: ASESORIA TECNICA				
PECUARIAS: OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

- Hay 10 Guaduales y le Hacen mantenimiento y hay parte que la aprovechan.
- Hay una zona Boscosa con arboles de Nogales.
- Se explique que Iba ser una Cruza ante la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion ambiental de tramites ambientales.

Se explique sobre el acuerdo 029 de 2015 el cual para tener zonas de Proteccion se le Hace una rebaja del Impuesto Predial y Cuales son los documentos.
- Se recogen de la ficha del Propietario Certificado de Tradicion de la finca
- Solicitud por escrito que se acojan al acuerdo 029 de 2015

me atendio el Señor William Tapasco cedula 10415414 Celular 311315 5809

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

William Tapasco
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524617

Edgar Martinez R
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VISITA

Desp=Desplazado
Indig=Indigena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
Vict/Vio=Victima violencia
Discap=Discapacitado

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 14-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O LOS PLANES **FINCA Y/O LUGAR: CANCHIMBAL**

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
FINCA CACHIMBAL	**FINCA CACHIMBAL**

firma_____

1342 84

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Hernando
Apellidos: Duval
Cedula: 4508729 — Edad:
Tel Fijo: — Celular: 3109220934

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [X] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ] Indíg [ ] Migr [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Victim [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 20 | 09 | 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: Los Alpes
Nombre de finca: Los Cauchos
Ficha Catastral:
Cod. SIGAA: 0726 — Cod. SICA:
N: 4 | 47 21 | 3638
W: 75 | 48 17 | 6200

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría	X	Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematización		Plan Manejo Admin. Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico		Otras. ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DEL CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (kg/ha)					
ACTIVIDADES: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
FASONES DE RENDIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
ACTIVIDADES: ALIMENTACION				
SANIDAD ANIMAL				
PRODUCTIVIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
IMPACTO AMBIENTE				
PARTOS Y NACIDOS				
PLAN DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

- los Guaduales que estan delimitar el predio
- 4 Guaduales estan en el predio
- 70 mts Boscosos: Nuta Palmas Samanes
- hay una Guadrada: Salinda del Cauchos
- me Presento como Enca ayte la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion ambiental de Tramites ambientales.
- le explique sobre el Acuerdo 029 del 2015 la Rebaja del Impuesto Predial Por tener zonas de Bosques y estos son los documentos:
- Copia de la cedula del Propietario
- Certificado de Tradicion del Predio
- Solicitud Por escrito que se Acoja al Acuerdo 029 del 2015

PRÓXIMA VISITA: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

Alfonso Medina
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
3217524613

Edgar Martinez A
NOMBRE Y FIRMA DE [illegible]

Desp=Desplazado — Migr=Migrante
Indíg=Indígena — Vict=Victima violencia
Afrod=Afrodescendiente — Discap=Discapacitado
MCH=Mujer cabeza de hogar

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE



REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 23-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O EL CAUCHO **FINCA Y/O LUGAR: EL GAUCHO**

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
FINCA EL CAUCHO	**FINCA EL CAUCHO**

firma_____

ALCALDIA DE PEREIRA

13428

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Clorea
Apellidos: Jaramillo de Molina
Cedula: 24292763 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3104223750

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp. [ ] MCH [ ] Discap [ ] Indig [ ] Migr [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Victim [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 23 / 04 / 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: Los Pinos
Nombre de finca: Dinamarca
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 5332 Cod. SICA:
N: 4 47 31 3548
W: 75 49 8 3102

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría	X	Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematización		Plan Manejo Admin. Otras, ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico		Otras, ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/Ha)					
RENDIMIENTO (Ton/Ha)					
ACTIVIDADES: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
ACTIVIDADES: ALIMENTACION				
SANIDAD ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PARTOS Y NACIDOS				
PLAN DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASISTENCIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

- 4 Cuadrales se le hace mantenimiento,
- hay zonas boscosa, hay matarratón
- 3 Lotes con Eucalipto - Matarratón - Acacia y barrera
- me presenta como cura ante la Secretaria de desarrollo Rural de Pereira ambientales.
- Se toma con el Acuerdo 029 del 2015 de la Rebaja del Impuesto Predial por Tener 20 mts de Protección.
- Se Tienen Ingresos de la Cosecha para Vender y Hacerle Mantenimiento de los Cuadrales.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Clorea de Molina
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3219524613

Edgar Mauricio
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Desp=Desplazado
Indig=Indigena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
Vict=Victima=Victima violencia
Discap=Discapacitado

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 23-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O EL CAUCHO **FINCA Y/O LUGAR: DINAMARCA**

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
FINCA DINAMARCA	**FINCA DINAMARCA**

firma_____

ALCALDIA DE PEREIRA

SISTEMA DE INFORMACIÓN
REGISTRO DE VISITAS

El (la) señor (a): **EDGAR DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ**, con documento de identidad No. **10115936** ha realizado las siguientes actividades de actualización del sistema de información de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental para el año 2022.

PERIODO	BPA	AES	ASISTENCIA TÉCNICA GENERAL	TOTAL INGRESADOS
24/08/2022 - 23/09/2022	0	0	12	12

OTRAS ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Listado de asistencia a capacitaciones:	0	Personas registradas:	
Entregas de insumos registrados:	0	Usuarios no regulares:	0
Monitoreos Trips aprobados:	0	Listas BPA aprobadas:	0
Monitoreos Trips ingresados:	0	Listas BPA ingresadas:	0
Monitoreos Sigatoka registrados:	0	Plan inocuidad ingresadas:	0
Actualización y fotointerpretación:	0	Plan inocuidad aprobadas:	0
Usuarios ganadería ceba:	0	Reg. Productividad:	0
Usuarios ganadería leche:	0	Solicitudes atendidas / pendientes:	0 / 0
Reg. Ventas asociaciones:	0	S.T.A.R:	0
		Monitoreos broca:	0



23/09/2022
Verificado sistema de información

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2758 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 21-09-2022 **CORREG Y/O COMUNA: SAN NICOLAS**
VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS **FINCA Y/O LUGAR: CASA**

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.



CONVERSATORIO SOBRE ACUEDUCTO RURALES

FIRMA:_____

ALCALDIA DE PEREIRA