INFORME DE GESTIÓN NO.8
LUIS FERNANDO DIAZ QUINTERO
C.C No 72262675

CONTRATO No. CD-57-2022-1357

OBJETO DEL CONTRATO: prestación de servicios profesionales para brindar asistencia, apoyo y acompañamiento en las actividades operativas, técnicas y administrativas de la secretaría distrital de control urbano y espacio público.
En cumplimiento a lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. CD-57-2022-1357, el presente informe contiene las actividades correspondientes al mes de septiembre de 2022, se encuentran el velar por el buen uso del espacio público mediante la intermediación directa con la ciudadanía, facilitando los procesos de la secretaria en dicho sentido, vigilar y estar atento ante las posibles infracciones que atenten contra las disposiciones legales vigentes en materia de uso y cuidado de espacio público.

En la siguiente tabla relaciono las actividades realizadas como son visitas técnicas y recorridos en el camión.

SOLICITANTE	ASUNTO	FECHA	DIRECCION	OBSERVACION
RECORRIDO	CONTROLES	05/09/2022		SE REALIZO RECORRIDO DE CONTROLES DE OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DEL CENTRO.
RECORRIDO	CONTROLES	06/09/2022	CRA 42 G CON 90	SE REALIZO RECORRIDO DE CONTROLES DE OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DEL CENTRO.
RECORRIDO	CONTROLES	07/09/2022		SE REALIZO RECORRIDO DE CONTROLES DE OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DEL CENTRO.
WHATSAPP	QUEJA	08/09/2022	CRA 63 No 68 - 45	SE ENCONTRO REMODELACION DE FACHADA DE VIVIENDA UBICADA EN LA CRA 63 No 68 – 45.
PQR	VISITA	09/09/2022		SE REALIZO VISITA DE INSPECCION VISUAL EN EL CONJUNTO LAS CAYENAS, PARA CONSTRUCCION DE UN CAI.
SREDNI	MOVIMIENTO	12/09/2022		SE REALIZO VISITA EN EL PROYECTO SREDNI PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA EL MOVIMEINTO DE PUESTOS

SREDNI	MOVIMIENTO	14/09/2022		SE REALIZO NOTIFICACION A LOS PUESTOS QUE SERAN MOVIDOS EN EL PROYECTO SREDNI.
RECORRIDO	CONTROLES	15/09/2022		SE REALIZO RECORRIDO DE CONTROLES DE OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DEL CENTRO.
RECORRIDO	CONTROLES	17/08/2022		SE REALIZO RECORRIDO DE CONTROLES DE OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DEL CENTRO.
RECORRIDO	CONTROLES	19/09/2022		SE REALIZO RECORRIDO DE CONTROLES DE OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DEL CENTRO.
SREDNI	MOVIMIENTO	20/09/2022		SE REALIZO OPERATIVO DE MOVIENTO DE LOS PUESTOS UBICADOS SOBRE LA CALLE 38 Y 39 DEL PROYECTO SREDNI.
SREDNI	MOVIMIENTO	21/09/2022		SE REALIZO OPERATIVO DE MOVIENTO DE LOS PUESTOS UBICADOS SOBRE LA CALLE 38 Y 39 DEL PROYECTO SREDNI.
PQR	VISITA	23/09/2022	CALLE 31 CON 42	SE REALIZA VISITA DE INSPECCION VISUAL PARA MOVER DOS PUESTOS UBICADOS EN LA CALLE 31 CON 42.
RECORRIDO	CONTROLES	27/09/2022		SE REALIZO RECORRIDO DE CONTROLES DE OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DEL CENTRO.
PARQUE UNIVERSAL	VISITA	28/09/2022	CALLE 36 CON 41	SE REALIZO LEVANTAMIENTO PLAZOLETA DEL PARQUE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCION DE PUESTO FERIA DEL JUGUETE.
PARQUE UNIVERSAL	VISITA	29/09/2022	CALLE 36 CON 41	SE REALIZO LEVANTAMIENTO PLAZOLETA DEL PARQUE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCION DE PUESTO FERIA DEL JUGUETE.

ARQ. LUIS FERNANDO DIAZ
Contratista Profesional
Secretaría Distrital de Control Urbano y Espacio Público

REGISTRO FOTOGRAFICO









ARQ. LUIS FERNANDO DIAZ
Contratista Profesional
Secretaría Distrital de Control Urbano y Espacio Público