DATOS DEL INFORME					
Mensual ☒			**Final** ☐		
Informe mensual de actividades: No 9					
Fecha de Presentación:	**30 DE ASEPTIEMBRE DE 2022**	**Período del informe:**	**DESDE: 1-09-2022**	**HASTA: 30-09-2022**	
Nombre del Contratista:	**DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA**			**Nro. de documento de identidad:**	1.030.534.528
Correo Electrónico:	diana.jimenez@umv.gov.co			**Nro. de teléfono:**	3118571915
Nombre Interventor(a) o Supervisor(a):	**ALVARO VILLATE SUPELANO**			**Nro. de documento de identidad:**	**19.192.111**
Nombre del Apoyo a la Supervisión:				**Nro. de documento de identidad:**	
Valor del Contrato:	**$73.909.000**	**Valor de Adición:**			

DATOS DEL CONTRATO					
Contrato Nro.	**Contrato No 427 de 26 de Enero de 2022**				
Objeto:	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO PARA LA EJECUCIÓN, DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS OBRAS PROGRAMADAS EN LAS INTERVENCIONES DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO CAPITAL DE CONFORMIDAD CON LAS ESTRATEGIAS QUE ADELANTA LA UAERMV", ENMARCADO EN EL PROYECTO 7858 META 1, 2, 4 Y 5"				
CDP Nro.	440 de 24 de Enero de 2022.	**CRP Nro.**	428 de 27 de enero de 2022.		
Póliza Nro.	33-46-101040553	**Fecha Acta de Aprobación Póliza:**			27-01-2022
Plazo:	11 MESES	**Fecha de Iniciación:**	28 DE ENERO DE 2022.	**Fecha de terminación:**	27 DE DICIEMBRE DE 2022.
Modificaciones al					

Contrato:	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas y/o productos entregados	Soportes
1. Realizar las actividades necesarias ´para la ejecución de las obras, dando cumplimiento a las normas y especificaciones técnicas vigentes, teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad, así como el Plan de calidad de la UAERMV, con base en los estudios y diseños técnicos recibidos de la Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local- SMVL	Se realizaron cambios de carpeta, bacheos y Rehabilitaciones en la localidad de Kennedy de misionalidad y convenio 534 del 2021 con el FDLK de acuerdo a lo entregado por parte de la entidad. A continuación, se relacionan los segmentos viales intervenidos: Debido a la pandemia ocasionada por el virus COVID 19, en la actualidad, se están implementando los protocolos de bioseguridad, necesarios y requeridos para realizar las diferentes intervenciones en la localidad de Kennedy, brindando seguridad a los trabajadores.	*Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y* convenio 534 del 2021 con el FDLK.
2. Realizar seguimiento a los cronogramas establecidos para las intervenciones viales asignadas.	Para cumplir con los cronogramas de intervención, se organiza las actividades necesarias de intervención, de acuerdo con la priorización de la Localidad. A continuación, se relacionan los segmentos viales intervenidos, en la Localidad de Kennedy, de acuerdo a lo entregado por parte de la entidad. Se realiza visitas de diagnósticos y fichas, para realizar parcheo en la localidad de Kennedy a continuación se relaciona segmentos.	*Anexo 4 - Programaciones diarias.*

LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			* TIPO INTERVENCIÓN	CIV - PK
		VIA	DESDE	HASTA		
8	CIUDAD DE CALI	KR 89CBIS	CL 40 S	CL 40A S	FEM	CIV8013922 PK2502399
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	CL 40BIS S	KR 87	KR 87BIS	FEM	CIV8003696 PK156706
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	KR 87	CL 40 S	CL 40BIS S	FEM	CIV8003695 PK154910
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	CL 40BIS S	KR 86G	KR 87	FEM	CIV8003758 PK156705
8	DINDALITO	CL 42A BIS S	KR 95	KR 96BIS	FEM	CIV8011975 PK156972
8	CIUDAD DE CALI	KR 89CBIS	CL 40 S	CL 40A S	FEM	CIV8013922 PK2502399
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	CL 40BIS S	KR 87	KR 87BIS	FEM	CIV8003696 PK156706
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	KR 87	CL 40 S	CL 40BIS S	FEM	CIV8003695 PK154910
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	CL 40BIS S	KR 86G	KR 87	FEM	CIV8003758 PK156705
8	DINDALITO	CL 42A BIS S	KR 95	KR 96BIS	FEM	CIV8011975 PK156972

LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			* TIPO INTERVENCIÓN	CIV - PK
		VIA	DESDE	HASTA		
8	CIUDAD DE CALI	KR 89CBIS	CL 40 S	CL 40A S	FEM	CIV8013922 PK2502399
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	CL 40BIS S	KR 87	KR 87BIS	FEM	CIV8003696 PK156706
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	KR 87	CL 40 S	CL 40BIS S	FEM	CIV8003695 PK154910
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	CL 40BIS S	KR 86G	KR 87	FEM	CIV8003758 PK156705
8	DINDALITO	CL 42A BIS S	KR 95	KR 96BIS	FEM	CIV8011975 PK156972
8	CIUDAD DE CALI	KR 89CBIS	CL 40 S	CL 40A S	FEM	CIV8013922 PK2502399
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	CL 40BIS S	KR 87	KR 87BIS	FEM	CIV8003696 PK156706
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	KR 87	CL 40 S	CL 40BIS S	FEM	CIV8003695 PK154910
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	CL 40BIS S	KR 86G	KR 87	FEM	CIV8003758 PK156705
8	DINDALITO	CL 42A BIS S	KR 95	KR 96BIS	FEM	CIV8011975 PK156972

3. Generar las visitas de verificación necesarias. teniendo en cuenta el tipo de intervención, especificaciones técnicas y modelo de priorización entregado por la Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local- SMVL.	Se realizaron las siguientes visitas técnicas antes de empezar la intervención.	*Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y* convenio 534 del 2021 con el FDLK.

LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			* TIPO INTERVENCIÓN	CIV - PK
		VIA	DESDE	HASTA		
8	CIUDAD DE CALI	KR 89CBIS	CL 40 S	CL 40A S	FEM	CIV8013922 PK2502399
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	CL 40BIS S	KR 87	KR 87BIS	FEM	CIV8003696 PK156706
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	KR 87	CL 40 S	CL 40BIS S	FEM	CIV8003695 PK154910
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	CL 40BIS S	KR 86G	KR 87	FEM	CIV8003758 PK156705
8	DINDALITO	CL 42A BIS S	KR 95	KR 96BIS	FEM	CIV8011975 PK156972
8	CIUDAD DE CALI	KR 89CBIS	CL 40 S	CL 40A S	FEM	CIV8013922 PK2502399
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	CL 40BIS S	KR 87	KR 87BIS	FEM	CIV8003696 PK156706
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	KR 87	CL 40 S	CL 40BIS S	FEM	CIV8003695 PK154910
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	CL 40BIS S	KR 86G	KR 87	FEM	CIV8003758 PK156705
8	DINDALITO	CL 42A BIS S	KR 95	KR 96BIS	FEM	CIV8011975 PK156972

4. Informar a diario las posibles pérdidas o hurtos de los bienes de la Entidad a la empresa de vigilancia a cargo además de entregar al almacén los elementos devolutivos que se requieran en los frentes de obra que le sean asignados.	Son tenidas en cuenta las indicaciones asignadas por el supervisor en el caso de que exista alguna pérdida o hurtos de los bienes de la Entidad, de inmediato se pasara el reporte.	N/A
5. Realizar la toma del registro fotográfico del antes y el después de cada etapa de las intervenciones de los segmentos viales ejecutados que le sean asignados	Diariamente se realiza el registro fotográfico, de las actividades en los diferentes frentes de obra.	*Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y* convenio 534 del 2021 con el FDLK
6. Elaborar la programación diaria de los recursos físicos necesarios para la intervención de los segmentos viales que le sean asignados, como: mano de obra, maquinaria y equipo, materiales e insumos, servicios de vigilancia y servicios de aseo del personal.	Diariamente se realiza la solicitud de mano de obra, maquinaria y equipo a emplear, para los frentes de obra en ejecución, para este periodo se realizó en los siguientes CIV:	*Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y* convenio 534 del 2021 con el FDLK. *Anexo 4 - Programaciones diarias.*

LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			* TIPO INTERVENCIÓN	CIV - PK
		VIA	DESDE	HASTA		
8	CIUDAD DE CALI	KR 89CBIS	CL 40 S	CL 40A S	FEM	CIV8013922 PK2502399
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	CL 40BIS S	KR 87	KR 87BIS	FEM	CIV8003696 PK156706
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	KR 87	CL 40 S	CL 40BIS S	FEM	CIV8003695 PK154910
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	CL 40BIS S	KR 86G	KR 87	FEM	CIV8003758 PK156705
8	DINDALITO	CL 42A BIS S	KR 95	KR 96BIS	FEM	CIV8011975 PK156972
8	CIUDAD DE CALI	KR 89CBIS	CL 40 S	CL 40A S	FEM	CIV8013922 PK2502399
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	CL 40BIS S	KR 87	KR 87BIS	FEM	CIV8003696 PK156706
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	KR 87	CL 40 S	CL 40BIS S	FEM	CIV8003695 PK154910
8	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	CL 40BIS S	KR 86G	KR 87	FEM	CIV8003758 PK156705
8	DINDALITO	CL 42A BIS S	KR 95	KR 96BIS	FEM	CIV8011975 PK156972

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">LOCALIDAD</th><th rowspan="2">BARRIO</th><th colspan="3">DIRECCIÓN</th><th rowspan="2">* TIPO INTERVENCIÓN</th><th rowspan="2">CIV - PK</th></tr>
<tr><th>VIA</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr>
<tr><td>8</td><td>CIUDAD DE CALI</td><td>KR 89CBIS</td><td>CL 40 S</td><td>CL 40A S</td><td>FEM</td><td>CIV8013922 PK2502399</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PROVIVIENDA OCCIDENTAL</td><td>CL 40BIS S</td><td>KR 87</td><td>KR 87BIS</td><td>FEM</td><td>CIV8003696 PK156706</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PROVIVIENDA OCCIDENTAL</td><td>KR 87</td><td>CL 40 S</td><td>CL 40BIS S</td><td>FEM</td><td>CIV8003695 PK154910</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PROVIVIENDA OCCIDENTAL</td><td>CL 40BIS S</td><td>KR 86G</td><td>KR 87</td><td>FEM</td><td>CIV8003758 PK156705</td></tr>
<tr><td>8</td><td>DINDALITO</td><td>CL 42A BIS S</td><td>KR 95</td><td>KR 96BIS</td><td>FEM</td><td>CIV8011975 PK156972</td></tr>
<tr><td>8</td><td>CIUDAD DE CALI</td><td>KR 89CBIS</td><td>CL 40 S</td><td>CL 40A S</td><td>FEM</td><td>CIV8013922 PK2502399</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PROVIVIENDA OCCIDENTAL</td><td>CL 40BIS S</td><td>KR 87</td><td>KR 87BIS</td><td>FEM</td><td>CIV8003696 PK156706</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PROVIVIENDA OCCIDENTAL</td><td>KR 87</td><td>CL 40 S</td><td>CL 40BIS S</td><td>FEM</td><td>CIV8003695 PK154910</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PROVIVIENDA OCCIDENTAL</td><td>CL 40BIS S</td><td>KR 86G</td><td>KR 87</td><td>FEM</td><td>CIV8003758 PK156705</td></tr>
<tr><td>8</td><td>DINDALITO</td><td>CL 42A BIS S</td><td>KR 95</td><td>KR 96BIS</td><td>FEM</td><td>CIV8011975 PK156972</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>7. Ejecutar el Plan de Manejo de Transito PMT aprobado por la Secretaria Distrital de Movilidad durante la ejecución de los segmentos viales que le sean asignados.</td><td>Antes de iniciar cualquier tipo de intervención en obra, se implementa el PMT con toda la señalización aprobada, Este es debidamente soportado a través de un registro fotográfico que evidencie la implementación de la totalidad del PMT. Además, se revisa en el COI, fecha de inicio y fecha de terminación del mismo.

Para este periodo se implementó los siguientes PMT:

<table>
<tr><th rowspan="2">LOCALIDAD</th><th rowspan="2">BARRIO</th><th colspan="3">DIRECCIÓN</th><th rowspan="2">* TIPO INTERVENCIÓN</th><th rowspan="2">CIV - PK</th></tr>
<tr><th>VIA</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr>
<tr><td>8</td><td>CIUDAD DE CALI</td><td>KR 89CBIS</td><td>CL 40 S</td><td>CL 40A S</td><td>FEM</td><td>CIV8013922 PK2502399</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PROVIVIENDA OCCIDENTAL</td><td>CL 40BIS S</td><td>KR 87</td><td>KR 87BIS</td><td>FEM</td><td>CIV8003696 PK156706</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PROVIVIENDA OCCIDENTAL</td><td>KR 87</td><td>CL 40 S</td><td>CL 40BIS S</td><td>FEM</td><td>CIV8003695 PK154910</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PROVIVIENDA OCCIDENTAL</td><td>CL 40BIS S</td><td>KR 86G</td><td>KR 87</td><td>FEM</td><td>CIV8003758 PK156705</td></tr>
<tr><td>8</td><td>DINDALITO</td><td>CL 42A BIS S</td><td>KR 95</td><td>KR 96BIS</td><td>FEM</td><td>CIV8011975 PK156972</td></tr>
<tr><td>8</td><td>CIUDAD DE CALI</td><td>KR 89CBIS</td><td>CL 40 S</td><td>CL 40A S</td><td>FEM</td><td>CIV8013922 PK2502399</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PROVIVIENDA OCCIDENTAL</td><td>CL 40BIS S</td><td>KR 87</td><td>KR 87BIS</td><td>FEM</td><td>CIV8003696 PK156706</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PROVIVIENDA OCCIDENTAL</td><td>KR 87</td><td>CL 40 S</td><td>CL 40BIS S</td><td>FEM</td><td>CIV8003695 PK154910</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PROVIVIENDA OCCIDENTAL</td><td>CL 40BIS S</td><td>KR 86G</td><td>KR 87</td><td>FEM</td><td>CIV8003758 PK156705</td></tr>
<tr><td>8</td><td>DINDALITO</td><td>CL 42A BIS S</td><td>KR 95</td><td>KR 96BIS</td><td>FEM</td><td>CIV8011975 PK156972</td></tr>
</table>
</td><td>Anexo 2 - Pmt solicitados y vigentes.</td></tr>
<tr><td>8. Atender y dar cumplimiento a los procesos y procedimientos establecidos por la entidad para la</td><td>Son tenidas en cuenta las indicaciones asignadas por el supervisor.</td><td>N/A</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>ejecución de las estrategias de intervención que adelanta la UAERMV.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9. Realizar a diario el consolidado de la información necesaria para la elaboración de los informes y conformación de las hojas de vida (CIV), en cada uno de sus componentes, de los segmentos viales que le sean asignados durante su ejecución y terminación.</td><td>Diariamente se envía la información necesaria para la elaboración de informes técnicos, en cuanto a los suministros utilizados a diario, cantidades de obra, y avance del mismo, todos con sus respectivos vales y comprobantes de maquinaria, para conformar las hojas de vida de los segmentos ejecutados.

A continuación, se relaciona los CIV, donde se ha realizado el control.

<table>
<tr><th rowspan="2">LOCALIDAD</th><th rowspan="2">BARRIO</th><th colspan="3">DIRECCIÓN</th><th rowspan="2">* TIPO INTERVENCIÓN</th><th rowspan="2">CIV - PK</th></tr>
<tr><th>VIA</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr>
<tr><td>8</td><td>CIUDAD DE CALI</td><td>KR 89CBIS</td><td>CL 40 S</td><td>CL 40A S</td><td>FEM</td><td>CIV8013922 PK2502399</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PROVIVIENDA OCCIDENTAL</td><td>CL 40BIS S</td><td>KR 87</td><td>KR 87BIS</td><td>FEM</td><td>CIV8003696 PK156706</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PROVIVIENDA OCCIDENTAL</td><td>KR 87</td><td>CL 40 S</td><td>CL 40BIS S</td><td>FEM</td><td>CIV8003695 PK154910</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PROVIVIENDA OCCIDENTAL</td><td>CL 40BIS S</td><td>KR 86G</td><td>KR 87</td><td>FEM</td><td>CIV8003758 PK156705</td></tr>
<tr><td>8</td><td>DINDALITO</td><td>CL 42A BIS S</td><td>KR 95</td><td>KR 96BIS</td><td>FEM</td><td>CIV8011975 PK156972</td></tr>
<tr><td>8</td><td>CIUDAD DE CALI</td><td>KR 89CBIS</td><td>CL 40 S</td><td>CL 40A S</td><td>FEM</td><td>CIV8013922 PK2502399</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PROVIVIENDA OCCIDENTAL</td><td>CL 40BIS S</td><td>KR 87</td><td>KR 87BIS</td><td>FEM</td><td>CIV8003696 PK156706</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PROVIVIENDA OCCIDENTAL</td><td>KR 87</td><td>CL 40 S</td><td>CL 40BIS S</td><td>FEM</td><td>CIV8003695 PK154910</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PROVIVIENDA OCCIDENTAL</td><td>CL 40BIS S</td><td>KR 86G</td><td>KR 87</td><td>FEM</td><td>CIV8003758 PK156705</td></tr>
<tr><td>8</td><td>DINDALITO</td><td>CL 42A BIS S</td><td>KR 95</td><td>KR 96BIS</td><td>FEM</td><td>CIV8011975 PK156972</td></tr>
</table>
</td><td>Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos misionalidad y convenio 534 del 2021 con el FDLK.</td></tr>
<tr><td>10. Acudir a los comités, mesa de trabajo y reuniones que se designen por parte de la Gerencia de Intervención y/o Supervisor.</td><td>Para este mes no Aplica</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>11. Proporcionar e intervenir de manera técnica en la preparación de los requerimientos e inquietudes de la comunidad, entes de control y otras entidades que le sean asignados.</td><td>Se socializa y se le informa a la comunidad cuando se acercan a preguntar qué tipo de intervención vial se va a realizar, el tiempo que dura la obra.</td><td>Carpeta física de cada civ.

Anexo 5. Carpeta asistencia a comités y respuesta de oficios.</td></tr>
<tr><td>12. Acompañar las visitas acordes al programa de Apoyo Interinstitucional y Emergencias,</td><td>Se realiza control de las actividades realizadas en cada civ a intervenir.</td><td>Anexo 1- Carpeta de civ's intervenidos</td></tr>
</table>

generadas con las entidades del Distrito, desarrollando la programación necesaria para la ejecución de actividades requeridas para las obras en los segmentos viales que le sean asignados.		*misionalidad y* convenio 534 del 2021 con el FDLK
13. Las demás obligaciones que, por la naturaleza del contrato, se entiendan incorporadas al mismo.	Son tenidas en cuenta las indicaciones asignadas por el supervisor.	*N/A*

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Expediente Contrato Número (Orfeo): 202211011000100288E
SE ANEXA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

El supervisor con la firma del presente documento certifica que verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales para el período de presentación de este informe, como el pago de los aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social, por concepto de salud, pensiones y ARL, por tal razón, se autoriza el pago al Contratista de la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE $ (6.719.000,00).

Firma del contratista ***DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA***	**Firma Apoyo a la Supervisión** ***(N/A)***
	Firma Supervisor ***ALVARO VILLATE SUPELANO***

Original: Expediente del Contrato

Nota: Cuando es informe final, debe hacerse el balance de la ejecución total del contrato, desde su inicio hasta la finalización

Documento 20221200047824 firmado electrónicamente por:

DIANA ALEXANDRA JIMÉNEZ ARIZA	**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL LOCAL** **diana.jimenez@umv.gov.co**	**Fecha firma:** 28-09-2022 16:39:26
ALVARO VILLATE SUPELANO	**Gerente de Intervención** **GERENCIA DE INTERVENCIÓN** **alvaro.villate@umv.gov.co**	**Fecha firma:** 29-09-2022 21:05:53

9c0e0824dec6ac77613ebbeafc2331dd81f9954a002684032a6e528c385314e7
Codigo de Verificación CV: f26fa Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/

Anexos: 4 folios, Anexos electrónicos