
Informe de obra Nº1

Contrato N.º IMC-88-006-2022

Avance de Actividades del 19 al 24 de septiembre de 2022.

1. **Mantenimiento portón principal**

































10-126
AUTOS OSORIO








2. **Mantenimiento de canales y bajantes de aguas lluvias, incluye impermeabilización.**











Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A21s




Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A21s


Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A21s



Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A21s


Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A21s


Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A21s


Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A21s


Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A21s


Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A21s


Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A21s



3. ASEO DURANTE Y DESPUES DE LAS ACTIVIDADES





















