

Equipos industriales fénix SAS
NIT: 901.146.454 - 6

INFORMACION GENERAL Y ENTRADA

1.1 Fecha	11/07/2022
1.2 Numero de Diagnostico	1

2. Datos del solicitante

2.1 Remisión o salida del solicitante	Mantenimiento
2.2 Solicitante	Internacional de Archivos Sociedad
2.3 Contacto	Sebastian Casallas Bernal
2.4 Factura de Venta Numero	11548
2.5 Correo Electrónico contacto	'proyectos@interarchivos.com.co'
2.6 Teléfono Contacto	3183638347
2.7 Fecha Factura de venta	11/07/2022

3. Datos del(los) equipo(s)

3.1 Código	P243637
3.2 Modelo	DH70PW / ADR70A2G (2 und)
3.3 Serial	0297 / 0137 / 2591
3.4 Descripción	Deshumidificadores 70 pintas /30L/H
3.5 Marca	
3.6 Estado del equipo	Buen estado

DIAGNOSTICO Y PROCEDIMIENTO

4.Diagnostico

4.1 Falla reportada por el solicitante	Mantenimiento General
4.2 Procedimiento de revisión	Se realiza prueba de funcionamiento inicial, lo equipos funcionan botan bastante polvo
4.3 Diagnostico	Se realiza mantenimiento preventivo limpieza en todos los compartimentos, y la rejilla del evaporador, en la sección del ventilador, verificación de cableado. En la unidad SN 2591 se realiza ajuste de compresor pues los puntos de apoyo estaban rotos, se realiza arreglo con Pegante Epóxico de alta resistencia para asegurar la estabilidad del equipo, no fue requerido ningún repuesto externo.

CONCLUSION

5 Conclusión

5.1 El departamento técnico concluye	• Se realiza prueba de funcionamiento continua de 30 min a 1hr los equipo realizan la recolección de humedad efectivamente, es decir funcionan según requerimientos técnicos. • El dispositivo se debe recoger en nuestras instalaciones o en su defecto, se enviará a la dirección referenciada en la factura con guía contra entrega. • En caso de ser enviada a la dirección referenciada en la factura con guía contra entrega se recomienda **REVISAR EL CONTENIDO EN PRESENCIA DEL TRANSPORTADOR** con el fin de evitar percances a futuro.

Angela Gonzalez
Instrumentista
Instrumentista2@viaindustrial.com
Equipos industriales fenix SAS