REGISTRO DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NOMBRE CONTRATISTA	JOHNFKY LUCAOP AZAR BUILES	CONTRATO NO.	CD-25-2022-0824
ACTIVIDADES ARQUITECTO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EVIDENCIAS**	**VOBO**
1.Apoyar en las actividades correspondientes a la ejecución de los planes, programas y proyectos de la gestión del riesgo.			
2.Apoyar en el seguimiento e inspecciones a infraestructuras en condiciones de amenaza por inundación y/o deslizamiento causado por remoción en masa a través de visitas e informes técnicos a lo largo del territorio distrital.	24-06-2022 10-08-2022 24-06-2022 15-08-2022	-Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico **C 36 41 24 L7** Elaboración de informe técnico No.825 Correspondiente a visita técnica en la **C 36 41 24 L7** -Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico **C 36 41 36 L9** Elaboración de informe técnico No.827 Correspondiente a visita técnica en la **C 36 41 36 L9**	

	08-07-2022	-Visita de inspección ocular por emergencia de lluvias en el barrio Campo Alegre **K 41D 84A 36**	
	11-07-2022	Elaboración de informe técnico No.739 Correspondiente a visita técnica en la **K 41D 84A 36**	
	05-07-2022	-Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico **C 36 41 90 Ap1 P2**	
	19-08-2022	Elaboración de informe técnico No.831 Correspondiente a visita técnica en la **C 36 41 90 Ap1 P2**	
	11-07-2022	-Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico **C 35 41 43**	
	26-07-2022	Elaboración de informe técnico No. 835 Correspondiente a visita técnica en la **C 35 41 43**	
	27-07-2022	-Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico	

		K 41 35 62	
	10-08-2022	Elaboración de informe técnico No.837 Correspondiente a visita técnica en la **K 41 35 62**	
	08-08-2022	-Visita de inspección ocular en el barrio Carrizal **K 1 50c 05**	
	09-08-2022	Elaboración de informe técnico No.750 Correspondiente a visita técnica en la **K 1 50c 05**	
	24-07-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-157808 correspondiente a visita técnica del barrio Campo Alegre	
	10-08-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-181378 COD-102-OGR-2521 correspondiente a visita técnica del barrio Carrizal	
	19-08-2022	Elaboración De oficio de traslado por competencia QUILLA-22-193529 correspondiente a visita técnica del barrio Campo Alegre	

	23-08-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-197380 correspondiente a visita técnica en **C 36 41 90 Ap1 P2**	
	23-08-2022	-Elaboración De oficio QUILLA-22-197384 correspondiente a visita técnica **C 36 41 90 Ap1 P2**	
	25-08-2022	-Elaboración De oficio QUILLA-22-199788 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **K 41 35 62**	
	25-08-2022	-Elaboración De oficio QUILLA-22-199789 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **K 41 35 62**	
	25-08-2022	-Elaboración De oficio QUILLA-22-199793 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **C 35 41 43**	
	25-08-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-199796 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **C 35 41 43**	
	06-07-2022	-Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico	

		K 41 35 38	
	22-07-2022	Elaboración de informe técnico No.821 Correspondiente a visita técnica en la **K 41 35 38**	
	24-06-2022	-Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico **K 41 35 84**	
	15-07-2022	Elaboración de informe técnico No.824 Correspondiente a visita técnica en la **K 41 35 84**	
	24-06-2022	-Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico **C 36 41 20 L 6**	
	20-07-2022	Elaboración de informe técnico No.830 Correspondiente a visita técnica en la **C 36 41 20 L 6**	
	11-07-2022	-Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico **C 35 41 45**	
	25-07-2022	Elaboración de informe técnico No.832 Correspondiente a visita técnica en la	

		C 35 41 45	
	25-07-2022	-Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico **K 41 35 28**	
	10-08-2022	Elaboración de informe técnico No.836 Correspondiente a visita técnica en la **K 41 35 28**	
	24-04-2022	-Elaboración De oficio QUILLA-22-151157 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **K 41 35 72 L2**	
	14-07-2022	-Elaboración De oficio QUILLA-22-151188 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **K 41 35 40**	
	14-07-2022	Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico **K 50 41 30**	
	26-05-2022	Elaboración de informe técnico No.720 Correspondiente a visita técnica en la **K 50 41 30**	

	22-08-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-194774 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **K 41 35 38**	
	22-08-2022	-Elaboración De oficio QUILLA-22-194775 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **K 41 35 38**	
	22-08-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-194778 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **K 41 35 84**	
	22-08-2022	-Elaboración De oficio QUILLA-22-194779 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **K 41 35 84**	
	23-08-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-197391 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **C 35 41 45**	
	23-08-2022	-Elaboración De oficio QUILLA-22-197396 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **C 35 41 45**	

	23-08-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-197400 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **C 36 41 20 L 6**	
	23-08-2022	-Elaboración De oficio QUILLA-22-197404 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **C 36 41 20 L 6**	
	25-08-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-199786 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **K 41 35 28**	
	25-08-2022	-Elaboración De oficio QUILLA-22-199787 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **K 41 35 28**	
	22-08-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-194770 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **C 36 41 24 L7**	
	22-08-2022	-Elaboración De oficio QUILLA-22-194771 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **C 36 41 24 L7**	

	22-08-2022 22-08-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-194835 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **C 36 41 36 L9** -Elaboración De oficio QUILLA-22-194839 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **C 36 41 36 L9**	
3. Verificar los bienes inmuebles que mediante solicitud de parte pretendan ser exonerados de los impuestos prediales y de valorización.			
4.Elaborar informes técnicos de seguimiento, observación, evaluación en zonas de amenaza como referencia para la toma de decisiones frente a las obras de mitigación, estudios y mejoramiento ambiental-social.			
5.Apoyar en el desarrollo de programas de capacitación sobre gestión del riesgo al equipo que integra la Oficina de Gestión del Riesgo y a la comunidad.			
6.Brindar apoyo en la evaluación técnica sobre reparación y reconstrucción de edificaciones afectadas por amenazas.			

7. Apoyar en la elaboración de censos a la población vulnerable ante situaciones de riesgo.			
8. Apoyar en las entregas de ayudas humanitarias.			
9. Prestar Apoyo en las actividades de sensibilización sobre el COVID 19 como es: cercos sanitarios y jornadas de pruebas rápidas.			
10. Asesorar y Elaborar planes de emergencia familiar de gestión del riesgo.			
11. Prestar apoyo en la recolección de evidencias en las entregas de ayudas humanitarias.			
12. Apoyar en la planificación y evaluación del simulacro nacional.			
13. Elaborar informes pormenorizados de la actividad realizada.			
14. Las demás que se relacionen con la necesidad del servicio conforme a la misión y visión de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres.			

Supervisor: Ariel Camargo Calvo