SAG
SANEAMIENTO AMBIENTAL GLOBAL S.A.
Nit. 900.280. 834 -0

No. 14057

DIA	MES	AÑO
1	6	22

RECIBO DE PRESTACION DE SERVICIO

Servicios de Saneamientos Básicos, Alquiler y Venta de Baños Portátiles, Limpieza de Pozos Sépticos, Trampas de Grasas.

CLIENTE: Consorcio Tren Hollaquin	CEL:
NIT: ☐ C.C: ☐	TELEFONO:
DIRECCION: Las Flores	CIUDAD: Soledad

DETALLE DE SERVICIO

MANTENIMIENTO SANITARIO PORTATIL ☑ OTROS ☐

LIMPIEZA Y/O SUCCION POZO SEPTICO ☐

LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA ☐

METROS CUBICOS: _____

No. DE VIAJES: _____

EN LETRAS: _____

No. DE BAÑOS ATENDIDOS: 2 Baños

EN LETRAS: Dos

OBSERVACIONES: _____

HORA DE LLEGADA:	HORA DE SALIDA:
	CONTRATANTE CLIENTE:
NOMBRE DEL CONDUCTOR: Hugo Pedro	NOMBRE: Walter Pinto
No PLACA VEHICULO: Sp 01 205	CARGO: 3045288871

VIGILADO S.S.P.

GRAFICAS UNIVERSAL DEL CARIBE / SERGIO MARQUEZ RUT: 8.506.353-7 CEL: 3012128528

¡Servicio Integral, Calidad Ambiental!

Calle 18 No 39-660 - Tel 366 2963 Cel 318 7121976 - 317 4277743
e-mail:saneamientoambientalglobal@gmail.com Soledad - Atlantico

Escaneado con CamScanner

SAG
SANEAMIENTO AMBIENTAL GLOBAL S.A
Nit. 900.280. 834 -0

No. 14058

DIA	MES	AÑO
7	6	22

RECIBO DE PRESTACION DE SERVICIO

Servicios de Saneamientos Básicos, Alquiler y Venta de Baños Portátiles, Limpieza de Pozos Sépticos, Trampas de Grasas.

CLIENTE: Consorcio Term Mallorquin	CEL:
NIT: ☐ C.C: ☐	TELEFONO:
DIRECCION: los flores	CIUDAD: Bta

DETALLE DE SERVICIO

MANTENIMIENTO SANITARIO PORTATIL ☐ OTROS ☐

LIMPIEZA Y/O SUCCION POZO SEPTICO ☐

LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA ☐

METROS CUBICOS: _____

No. DE VIAJES: _____

EN LETRAS: _____

No. DE BAÑOS ATENDIDOS: 2 Baños

EN LETRAS: Dos.

OBSERVACIONES: _____

HORA DE LLEGADA:	HORA DE SALIDA:
	CONTRATANTE CLIENTE:
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	NOMBRE:
No PLACA VEHICULO: Spt 105	CARGO:

VIGILADO S.S.P.

GRAFICAS UNIVERSAL DEL CARIBE / SERGIO MARQUEZ RUT: 8.506.353-7 CEL: 3012128528

¡Servicio Integral, Calidad Ambiental!

Calle 18 No 39-660 - Tel 366 2963 Cel: 318 7121976 - 317 4277743
e-mail:saneamientoambientalglobal@gmail.com Soledad - Atlantico

Escaneado con CamScanner

SAG
SANEAMIENTO AMBIENTAL GLOBAL S.A
Nit. 900.280. 834 -0

No. 14075

DIA	MES	AÑO
11	6	22

RECIBO DE PRESTACION DE SERVICIO

Servicios de Saneamientos Básicos, Alquiler y Venta de Baños Portátiles, Limpieza de Pozos Sépticos, Trampas de Grasas.

CLIENTE: Consorcio Tecn Mallorquin	CEL:
NIT: ☐ C.C: ☐	TELEFONO:
DIRECCION: los Flores	CIUDAD: Barranquilla

DETALLE DE SERVICIO

MANTENIMIENTO SANITARIO PORTATIL ☐ OTROS ☐

LIMPIEZA Y/O SUCCION POZO SEPTICO ☐

LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA ☐

METROS CUBICOS: _____

No. DE VIAJES: _____

EN LETRAS: _____

No. DE BAÑOS ATENDIDOS: 2 Baños

EN LETRAS: Dos.

OBSERVACIONES: _____

HORA DE LLEGADA:	HORA DE SALIDA:
	CONTRATANTE CLIENTE:
NOMBRE DEL CONDUCTOR: T/Pedro Prado	NOMBRE: Milagros Mendoza
No PLACA VEHICULO: FLF 05	CARGO: Prof. SST

VIGILADO S.S.P.

GRAFICAS UNIVERSAL DEL CARIBE / SERGIO MARQUEZ RUT: 8.506.353-7 CEL: 3012128528

¡Servicio Integral, Calidad Ambiental!

Calle 18 No 39-660 - Tel 366 2963 Cel 318 7121976 - 317 4277743
e-mail:saneamientoambientalglobal@gmail.com Soledad - Atlántico

Escaneado con CamScanner

SAG
SANEAMIENTO AMBIENTAL GLOBAL S.A
Nit. 900.280. 834 -0

No. 14084

DIA	MES	AÑO
14	6	22

RECIBO DE PRESTACION DE SERVICIO

Servicios de Saneamientos Básicos, Alquiler y Venta de Baños Portátiles, Limpieza de Pozos Sépticos, Trampas de Grasas.

CLIENTE: Consorcio Tres Hermanos | CEL:

NIT: ☐ C.C: ☐ | TELEFONO:

DIRECCION: Los Tres Reyes. | CIUDAD: Barranquilla

DETALLE DE SERVICIO

MANTENIMIENTO SANITARIO PORTATIL ☑ | OTROS ☐

LIMPIEZA Y/O SUCCION POZO SEPTICO ☐

LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA ☐

METROS CUBICOS: _____

No. DE VIAJES: _____

EN LETRAS: _____

No. DE BAÑOS ATENDIDOS: 2 Baños

EN LETRAS: Dos

OBSERVACIONES: _____

HORA DE LLEGADA:	HORA DE SALIDA:
	CONTRATANTE CLIENTE: Consorcio Tres Hermanos
NOMBRE DEL CONDUCTOR: Raul Pluto	NOMBRE: Jhon Gutierrez Leon
No PLACA VEHICULO: Spal 105.	CARGO: Ing Ambiental.

VIGILADO S.S.P.

GRAFICAS UNIVERSAL DEL CARIBE / SERGIO MARQUEZ RUT: 8.506.353-7 CEL: 3012128528

¡Servicio Integral, Calidad Ambiental!

Calle 18 No 39-660 - Tel 366 2963 Cel: 318 7121976 - 317 4277743
e-mail:saneamientoambientalglobal@gmail.com Soledad - Atlantico

Escaneado con CamScanner

SAG
SANEAMIENTO AMBIENTAL GLOBAL S.A
Nit. 900.280. 834 -0

No. 14092

DIA	MES	AÑO
18	6	22

RECIBO DE PRESTACION DE SERVICIO

Servicios de Saneamientos Básicos, Alquiler y Venta de Baños Portátiles, Limpieza de Pozos Sépticos, Trampas de Grasas.

CLIENTE: Asociación Terra Holbox Guilly

CEL:

NIT: ☐ C.C: ☐

TELEFONO:

DIRECCION: las Flores.

CIUDAD: Polonia.

DETALLE DE SERVICIO

MANTENIMIENTO SANITARIO PORTATIL ☑

OTROS ☐

LIMPIEZA Y/O SUCCION POZO SEPTICO ☐

LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA ☐

METROS CUBICOS:

No. DE VIAJES:

EN LETRAS:

No. DE BAÑOS ATENDIDOS: 2 Baños

EN LETRAS: Dos-

OBSERVACIONES:

HORA DE LLEGADA:	HORA DE SALIDA:
	CONTRATANTE CLIENTE:
NOMBRE DEL CONDUCTOR: Reinaldo Pertuz	NOMBRE: Alexis Rojas
No PLACA VEHICULO: Sp1 [illegible]	CARGO:

VIGILADO S.S.P.

GRAFICAS UNIVERSAL DEL CARIBE / SERGIO MARQUEZ RUT: 8.506.353-7 CEL: 3012128528

¡Servicio Integral, Calidad Ambiental!

Calle 18 No 39-660 - Tel 366 2963 Cel: 318 7121976 - 317 4277743
e-mail:saneamientoambientalglobal@gmail.com Soledad - Atlantico

Escaneado con CamScanner

SAG
SANEAMIENTO AMBIENTAL GLOBAL S.A
Nit. 900.280. 834 -0

No. 14098

DIA	MES	AÑO
22	6	22

RECIBO DE PRESTACION DE SERVICIO

Servicios de Saneamientos Básicos, Alquiler y Venta de Baños Portátiles, Limpieza de Pozos Sépticos, Trampas de Grasas.

CLIENTE: Cafsocio Tran Mallorca	CEL:
NIT: ☐ C.C: ☐	TELEFONO:
DIRECCION: Los Flores.	CIUDAD: Barranquilla.

DETALLE DE SERVICIO

MANTENIMIENTO SANITARIO PORTATIL ☐ OTROS ☐

LIMPIEZA Y/O SUCCION POZO SEPTICO ☐

LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA ☐

METROS CUBICOS: _____

No. DE VIAJES: _____

EN LETRAS: _____

No. DE BAÑOS ATENDIDOS: 2 Baños

EN LETRAS: Dos.

OBSERVACIONES: _____

HORA DE LLEGADA:	HORA DE SALIDA:
	CONTRATANTE CLIENTE: Dulay Ortiz.
NOMBRE DEL CONDUCTOR: Miguel Pinto	NOMBRE: N. Ssi.
No PLACA VEHICULO: SPH 105.	CARGO:

VIGILADO S.S.P.

GRAFICAS UNIVERSAL DEL CARIBE / SERGIO MARQUEZ RUT: 8.506.353-7 CEL: 3012128528

¡Servicio Integral, Calidad Ambiental!

Calle 18 No 39-660 - Tel 366 2963 Cel: 318 7121976 - 317 4277743
e-mail:saneamientoambientalglobal@gmail.com Soledad - Atlántico

Escaneado con CamScanner

SAG
SANEAMIENTO AMBIENTAL GLOBAL S.A
Nit. 900.280. 834 -0

No. 14050

DIA	MES	AÑO
21	5	22

RECIBO DE PRESTACION DE SERVICIO

Servicios de Saneamientos Básicos, Alquiler y Venta de Baños Portátiles, Limpieza de Pozos Sépticos, Trampas de Grasas.

CLIENTE: Consorcio Trey Hallo Gas.	CEL:
NIT: ☐ C.C: ☐	TELEFONO:
DIRECCION: Cll 106 Cra 90	CIUDAD: B/quilla

DETALLE DE SERVICIO

MANTENIMIENTO SANITARIO PORTATIL ☐ OTROS ☐

LIMPIEZA Y/O SUCCION POZO SEPTICO ☑

LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA ☐

METROS CUBICOS: 0,5 m3

No. DE VIAJES:

EN LETRAS:

No. DE BAÑOS ATENDIDOS:

EN LETRAS:

OBSERVACIONES:

HORA DE LLEGADA:	HORA DE SALIDA:
	CONTRATANTE CLIENTE: Consorcio Trey Hallo Gas
NOMBRE DEL CONDUCTOR: Daniel Pertuz	NOMBRE: Jhoan Gutierrez
No PLACA VEHICULO: SPT 125	CARGO: Aux. Auxiliar

VIGILADO S.S.P.

GRAFICAS UNIVERSAL DEL CARIBE / SERGIO MARQUEZ RUT: 8.506.353-7 CEL: 3012128528

¡Servicio Integral, Calidad Ambiental!

Calle 18 No 39-660 - Tel 366 2963 Cel 318 7121976 - 317 4277743
e-mail:saneamientoambientalglobal@gmail.com Soledad - Atlantico

Escaneado con CamScanner

SAG
SANEAMIENTO AMBIENTAL GLOBAL S.A
Nit. 900.280. 834 -0

No. 14086

DIA	MES	AÑO
15	6	22

RECIBO DE PRESTACION DE SERVICIO

Servicios de Saneamientos Básicos, Alquiler y Venta de Baños Portátiles, Limpieza de Pozos Sépticos, Trampas de Grasas.

CLIENTE: Consorcio Tran Hallorgina

CEL:

NIT: ☐ C.C: ☐

TELEFONO:

DIRECCION: los Flores

CIUDAD: Barranquilla

DETALLE DE SERVICIO

MANTENIMIENTO SANITARIO PORTATIL ☐ OTROS ☐

LIMPIEZA Y/O SUCCION POZO SEPTICO ☒

LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA ☐

METROS CUBICOS: 0,5 M3

No. DE VIAJES:

EN LETRAS:

No. DE BAÑOS ATENDIDOS:

EN LETRAS:

OBSERVACIONES:

HORA DE LLEGADA:	HORA DE SALIDA:
	CONTRATANTE CLIENTE: Consorcio Tran Hallorgina
NOMBRE DEL CONDUCTOR: [illegible]	NOMBRE: [illegible]
No PLACA VEHICULO: [illegible]	CARGO: [illegible]

VIGILADO S.S.P.

GRAFICAS UNIVERSAL DEL CARIBE / SERGIO MARQUEZ RUT: 8.506.353-7 CEL: 3012128528

¡Servicio Integral, Calidad Ambiental!

Calle 18 No 39-660 - Tel 366 2963 Cel 318 7121976 - 317 4277743
e-mail:saneamientoambientalglobal@gmail.com Soledad - Atlantico

Escaneado con CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		CODIGO : SG-SST/FM-6.4 VERSION 1. VIGENTIA : 27-04-22
EMPRESA	CONSORCIO TREN MALOLORQUIN	TAREA ANALIZADA	MOVIMIENTO DE TIERRA
ELABORADA POR:	MILAGROS MENDEZ	CARGO	PROFESIONAL SST
FECHA ELABORACIÓN:	06-06-22 al. 11-06-22		
Trabajadores que participan en la tarea	3		
Casco, protección auditiva, Mono gafas, guayos puntera de acero, guantes , guantes de vaqueta,			

ETAPAS DEL TRABAJO (Actividades criticas)	PELIGROS POTENCIALES	MEDIDAS DE CONTROL
1. REVISION DE LA MAQUINA	CHOQUE - CONTRA OBJETOS INMOVILES -	SEÑALIZACION DE AREA
	ATROPELLAMIENTO	PITO DE REVERSA EN OPTIMAS CONCICIONES
	CAIDAD A NIVEL	AUXILIAR DE TRAFICO.
2. REMOVER O REALIZAR LA ZANJA O EXTRACCION DE MATERIAL PARA LA CIMENTACION DEL TERRENO (RETROCARGADOR)	RADIANCIONES NO IONIZANTE	USO DE LEMETOS DE PROTECCION PERSONAL GAFAS , PROTECTORES
	VIBRACIONES	CHARLAS DE AUTOCUIDADO , MANEJO DE MAQUINARIA .
	RUIDO POR MAQUINARIA	PAUSAS ACTIVAS
3, CORT , ESPARCIMIENTO Y NIVELACION DE MATERIAL DE SITIO (MOTONOVELADORA)	POSTURAS PRONLOGADAS .-POSTURAS INADECUADAS	HIDRATACION . ORDEN Y ASEO DEL PUESTO DE TRABAJO
4. SE SELLA Y SE PISA EL MATERIAL. LOGRANDO LA ELIMINACION DE ESPACIOS Y UNA COMPACTACION UNIFORME DEL TERRERNO (VIBROCOMPACTADOR)	EXPOSICION A MATERIAL PARTCULADO	

Aprobaciones

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Cargo Operador

Cargo Operador

Cargo Operador

Cargo

Cargo

Escaneado con CamScanner

	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO AST		CODIGO : SG-SSTFM-8.4
			VERSION 1.
			VIGENVIA . 27-04-22
EMPRESA	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	TAREA ANALIZADA	REPLANTEO TOPOGRAFICO
ELABORADA POR:	MILAGROS MENDEZ	CARGO	PROFESIONAL SST
FECHA ELABORACIÓN:	6-06-22- 17-06-22.		
Trabajadores que participan en la tarea	2.		

Relacione los EPP a utilizar durante la labor: 1. Casco de seguridad 2 botas de seguridad , 3. Botas pantaneras ,4. guantes tipo ingeniero y guantes de poliuretano , 5. gafas de seguridad . 6. camisa y pantalon de trabajo.

ETAPAS DEL TRABAJO (Actividades criticas)	PELIGROS POTENCIALES	MEDIDAS DE CONTROL
	Golpe , heridas , traumatismo Mordeduras y picaduiras de animales Atrapamiento y Aplastamiento Colicion Robos, atraco Desigratacion mordeduras y picaduras Caida a mismo nivel Quemaduras Covid-19 Sobre esfuerzo Moviimiento repetitivo	Uso de los elementos de proteccion y ropa adecuada para el trabajo Inspecciones de herramientas hidratacion del personal chalras de seguridad chalras de autocuidado inspecciones de area orden y aseo de puesto de trabajo Pausaaļs Activas , chals de R. biomecanico , lesiones osteomusculares
1. ORGANIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRAFICOS		
2. TRASLADO AL SITIO DE TRABAJO		
3.		
3. INSTALACION DE LOS EQUIPOS EN EL AREA DE TRABAJO		
4. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL AREA DE TRABAJO		
5. SEGUIMIENTO CON EL NIVEL		
6. ORDEN Y ASEO DEL AREA DE TRABAJO		

Aprobaciones

Firma: Adel Jimenez	Cargo: Aux Topografo	Fecha: 22-06-22
Firma: Alexander Conrado	Cargo: Aux topografia	Fecha: 22-06-22.
Firma	Cargo	Fecha
Firma	Cargo	Fecha
Firma	Cargo	Fecha

Escaneado con CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		CODIGO : SG-SST/FM-6.4 VERSION 1, VIGENCIA : 27-04-22
EMPRESA	CONSORCIO TREN MALOLORQUIN	TAREA ANALIZADA	MOVIMIENTO DE TIERRA
ELABORADA POR:	MILAGROS MENDEZ	CARGO	PROFESIONAL SST
FECHA ELABORACIÓN:	01-06-22 - 04-06-22.		
Trabajadores que participan en la tarea	3		
Casco, protección auditiva, Mono gafas, guayos puntera de acero, guantes , guantes de vaqueta,			

ETAPAS DEL TRABAJO (Actividades criticas)	PELIGROS POTENCIALES	MEDIDAS DE CONTROL
1. REVISION DE LA MAQUINA	CHOQUE - CONTRA OBJETOS INMOVILES -	SEÑALIZACION DE AREA
	ATROPELLAMIENTO	PITO DE REVERSA EN OPTIMAS CONCICIONES
	CAIDAD A NIVEL	AUXILIAR DE TRAFICO.
2. REMOVER O REALIZAR LA ZANJA O EXTRACCION DE MATERIAL PARA LA CIMENTACION DEL TERRENO (RETROCARGADOR)	RADIANCIONES NO IONIZANTE	USO DE LEMETOS DE PROTECCION PERSONAL GAFAS , PROTECTORES
	VIBRACIONES	CHARLAS DE AUTOCUIDADO , MANEJO DE MAQUINARIA .
	RUIDO POR MAQUINARIA	PAUSAS ACTIVAS
3, CORT , ESPARCIMIENTO Y NIVELACION DE MATERIAL DE SITIO (MOTONOVELADORA)	POSTURAS PRONLOGADAS .-POSTURAS INADECUADAS	HIDRATACION . ORDEN Y ASEO DEL PUESTO DE TRABAJO
4. SE SELLA Y SE PISA EL MATERIAL. LOGRANDO LA ELIMINACION DE ESPACIOS Y UNA COMPACTACION UNIFORME DEL TERRERNO (VIBROCOMPACTADOR)	EXPOSICION A MATERIAL PARTCULADO	

Aprobaciones

Firma _____ Cargo Operador

Firma _____ Cargo Operador

Firma _____ Cargo operador

Firma _____ Cargo _____

Firma _____ Cargo _____

Revisó

Escaneado con CamScanner

	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO AST		CODIGO : SG-SSTFM-8.4
			VERSION 1.
			VIGENVIA . 27-04-22
EMPRESA	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	TAREA ANALIZADA	REPLANTEO TOPOGRAFICO
ELABORADA POR:	MILAGROS MENDEZ	CARGO	PROFESIONAL SST
FECHA ELABORACIÓN:	01-06-22-01.		
Trabajadores que participan en la tarea	01-06-22. 2		

Relacione los EPP a utilizar durante la labor: 1. Casco de seguridad 2 botas de seguridad , 3. Botas pantaneras ,4. guantes tipo ingeniero y guantes de poliuretano , 5. gafas de seguridad . 6. camisa y pantalon de trabajo.

ETAPAS DEL TRABAJO (Actividades criticas)	PELIGROS POTENCIALES	MEDIDAS DE CONTROL
	Golpe , heridas , traumatismo Mordeduras y picaduiras de animales Atrapamiento y Aplastamiento Colicion Robos, atraco Desigratacion mordeduras y picaduras Caida a mismo nivel Quemaduras Covid-19 Sobre esfuerzo Moviimiento repetitivo	Uso de los elementos de proteccion
1. ORGANIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRAFICOS		y ropa adecuada para el trabajo
		Inspecciones de herramientas
2. TRASLADO AL SITIO DE TRABAJO		hidratacion del personal
3.		chalras de seguridad
3. INSTALACION DE LOS EQUIPOS EN EL AREA DE TRABAJO		chalras de autocuidado
		inspecciones de area
4. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL AREA DE TRABAJO		orden y aseo de puesto de trabajo
		Pausaa¡s Activas , chals de R. biomecanico , lesiones osteomusculares
5. SEGUIMIENTO CON EL NIVEL		
6. ORDEN Y ASEO DEL AREA DE TRABAJO		

Aprobaciones

Firma	Cargo	Fecha
Adolfo Mendez M.	Aux Topografia	22-06-22
Firma	Cargo	Fecha
Adolfo Conrado	Aux Topografia	22-06-22.
Firma	Cargo	Fecha
Firma	Cargo	Fecha
Firma	Cargo	Fecha

Escaneado con CamScanner

Consorcio Tren Malolorquin	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**		CODIGO : SG-SSTFM-6.4
			VERSION 1.
			VIGENIVA . 27-04-22
EMPRESA	CONSORCIO TREN MALOLORQUIN	**TAREA ANALIZADA**	MOVIMIENTO DE TIERRA
ELABORADA POR:	MILAGROS MENDEZ	**CARGO**	PROFESIONAL SST
FECHA ELABORACIÓN:	13-06-22 al. 18-06-22.		
Trabajadores que participan en la tarea	3		
Casco, protección auditiva, Mono gafas, guayos puntera de acero, guantes , guantes de vaqueta,			

ETAPAS DEL TRABAJO (Actividades criticas)	PELIGROS POTENCIALES	MEDIDAS DE CONTROL
1. REVISION DE LA MAQUINA	CHOQUE - CONTRA OBJETOS INMOVILES -	SEÑALIZACION DE AREA
	ATROPELLAMIENTO	PITO DE REVERSA EN OPTIMAS CONCICIONES
	CAIDAD A NIVEL	AUXILIAR DE TRAFICO.
2. REMOVER O REALIZAR LA ZANJA O EXTRACCION DE MATERIAL PARA LA CIMENTACION DEL TERRENO (RETROCARGADOR)	RADIANCIONES NO IONIZANTE	USO DE LEMETOS DE PROTECCION PERSONAL GAFAS , PROTECTORES
	VIBRACIONES	CHARLAS DE AUTOCUIDADO , MANEJO DE MAQUINARIA .
	RUIDO POR MAQUINARIA	PAUSAS ACTIVAS
3, CORT , ESPARCIMIENTO Y NIVELACION DE MATERIAL DE SITIO (MOTONOVELADORA)	POSTURAS PRONLOGADAS .-POSTURAS INADECUADAS	HIDRATACION .
		ORDEN Y ASEO DEL PUESTO DE TRABAJO
4. SE SELLA Y SE PISA EL MATERIAL. LOGRANDO LA ELIMINACION DE ESPACIOS Y UNA COMPACTACION UNIFORME DEL TERRERNO (VIBROCOMPACTADOR)	EXPOSICION A MATERIAL PARTCULADO	

Aprobaciones

Firma _____ Cargo Operador

Firma _____ Cargo Operador

Firma _____ Cargo Operador

Firma _____ Cargo _____

Firma _____ Cargo _____

Escaneado con CamScanner

	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO AST	CODIGO : SG-SSTFM-8.4
		VERSION 1.
		VIGENVIA . 27-04-22

EMPRESA	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	**TAREA ANALIZADA**	REPLANTEO TOPOGRAFICO
ELABORADA POR:	MILAGROS MENDEZ	**CARGO**	PROFESIONAL SST
FECHA ELABORACIÓN:	13-06-22 al 18-06-22.		
Trabajadores que participan en la tarea	2.		

Relacione los EPP a utilizar durante la labor: 1. Casco de seguridad 2 botas de seguridad , 3. Botas pantaneras ,4. guantes tipo ingeniero y guantes de poliuretano , 5. gafas de seguridad . 6. camisa y pantalon de trabajo.

ETAPAS DEL TRABAJO (Actividades criticas)	PELIGROS POTENCIALES	MEDIDAS DE CONTROL
		Uso de los elementos de proteccion
1. ORGANIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOPOGRAFICOS		y ropa adecuada para el trabajo
	Golpe , heridas , traumatismo	Inspecciones de herramientas
2. TRASLADO AL SITIO DE TRABAJO	Mordeduras y picaduiras de animales	hidratacion del personal
3.	Atrapamiento y Aplastamiento	chalras de seguridad
3. INSTALACION DE LOS EQUIPOS EN EL AREA DE TRABAJO	Colicion	chalras de autocuidado
	Robos, atraco	inspecciones de area
4. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL AREA DE TRABAJO	Desigratacion mordeduras y picaduras	orden y aseo de puesto de trabajo
	Caida a mismo nivel	Pausaa|s Activas , chals de R. biomecanico , lesiones osteomusculares
5. SEGUIMIENTO CON EL NIVEL	Quemaduras	
6. ORDEN Y ASEO DEL AREA DE TRABAJO	Covid-19	
	Sobre esfuerzo	
	Moviimiento repetitivo	

Aprobaciones

Firma Adel Jimenez M.	Cargo Aux Topografo	Fecha 22-06-22
Firma Abdiel Conrado K	Cargo Dibx Topografo	Fecha 22-06-22
Firma	Cargo	Fecha
Firma	Cargo	Fecha
Firma	Cargo	Fecha

Escaneado con CamScanner

			CODIGO : SG-SSTFM-8.4 VERSION 1. VIGENVIA . 27-04-22
EMPRESA		TAREA ANALIZADA	CORTE Y FIGURADO DE ACERO
ELABORADA POR:		CARGO	PROFESIONAL SST
FECHA ELABORACIÓN:	13-06-22	al 18-06-22	
Trabajadores que participan en la tarea	(2)		

Casco, protección auditiva, Mono gafas, guayos puntera de acero, guantes , guantes de vaqueta,

ETAPAS DEL TRABAJO (Actividades criticas)	PELIGROS POTENCIALES	MEDIDAS DE CONTROL
1. PREPARACION DEL HIERRO	Amputación al momento de introducir o retirar las varillas de los dados de corte de la cizalla	Uso de elemtos de proteccion personal guantes
	Lumbagos y espasmos musculares al levantar las varillas	Pausas activas , descansos programados
	Cuerpo extraño en ojos al cortar varillas con mango sierra o cizalla	Uso de elemtos de proteccion personal gafas
2. TRASLADO DEL HIERRO	Esguince, luxación, traumatismo, al transitar por superficies irregulares transportando las varillas	Autocuidado, charlas de higuine postual
	Cuerpo extraño en ojos al cortar varillas con mango sierra o cizalla	Uso de elemtos de protyeccion perosnal gafas - monogafas
	Heridas al manipular o transportar el mango sierra	Uso de elemtos de protyeccion personak guantes de carnaza
3. FIGURADO	Caída al mismo nivel si al momento de tercer fuerza al tubo de torsión para dar figura a la varilla este se pela o la varilla se revienta	orden y aseo de puestos de trabajo
	Machucones ,golpesal manipular tubos de torsión, grifas, masetas, perros y bichiroques	Uso de elemtos de protyeccion personak guantes de carnaza

Aprobaciones

Firma	Cargo	Fecha
Cristian C	Ayudante	06-06-22
Franklin Dolorez	Ayudante	06-06-22

Escaneado con CamScanner

			CODIGO : SG-SSTFM-8.4 VERSION 1. VIGENVIA . 27-04-22
EMPRESA		TAREA ANALIZADA	CORTE Y FIGURADO DE ACERO
ELABORADA POR:		CARGO	PROFESIONAL SST
FECHA ELABORACIÓN:	31-05-22		
Trabajadores que participan en la tarea	al 04-06-22.	5 trabajadores.	

Casco, protección auditiva, Mono gafas, guayos puntera de acero, guantes , guantes de vaqueta,

ETAPAS DEL TRABAJO (Actividades criticas)	PELIGROS POTENCIALES	MEDIDAS DE CONTROL
1. PREPARACION DEL HIERRO	Amputación al momento de introducir o retirar las varillas de los dados de corte de la cizalla	Uso de elemtos de proteccion personal guantes
	Lumbagos y espasmos musculares al levantar las varillas	Pausas activas , descansos programados
	Cuerpo extraño en ojos al cortar varillas con mango sierra o cizalla	Uso de elemtos de proteccion personal gafas
2. TRASLADO DEL HIERRO	Esguince, luxación, traumatismo, al transitar por superficies irregulares transportando las varillas	Autocuidado, charlas de higuine postual
	Cuerpo extraño en ojos al cortar varillas con mango sierra o cizalla	Uso de elemtos de protyeccion perosnal gafas - monogafas
	Heridas al manipular o transportar el mango sierra	Uso de elemtos de protyeccion personak guantes de carnaza
3. FIGURADO	Caída al mismo nivel si al momento de tercer fuerza al tubo de torsión para dar figura a la varilla este se pela o la varilla se revienta	orden y aseo de puestos de trabajo
	Machucones ,golpesal manipular tubos de torsión, grifas, masetas, perros y bichiroques	Uso de elemtos de protyeccion personak guantes de carnaza

Aprobaciones

Firma	Cargo	Fecha
• Jaferson Dadeli	• Ayudante	• 03-06-2022
Firma JOAN muñoz	Cargo ayudante	Fecha 11
Firma Cristian C.	Cargo Ayudante	Fecha 11
Firma Kevin Quintero	Cargo OFISIAL	Fecha 11
Firma Frankiin delacruz	Cargo Ayudanta	Fecha 11

Escaneado con CamScanner

Consorcio Tren Malolorquin	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		CODIGO : 93-98TFM-6.4 VERSION 1. VIGENCIA . 27-04-22
EMPRESA	CONSORCIO TREN MALOLORQUIN	TAREA ANALIZADA	MOVIMIENTO DE TIERRA
ELABORADA POR:	MILAGROS MENDEZ	CARGO	PROFESIONAL SST
FECHA ELABORACIÓN:	31-05-22-01-06-22		
Trabajadores que participan en la tarea	3 Operadores		
Casco, protección auditiva, Mono gafas, guayos puntera de acero, guantes , guantes de vaqueta,			

ETAPAS DEL TRABAJO (Actividades criticas)	PELIGROS POTENCIALES	MEDIDAS DE CONTROL
1. REVISION DE LA MAQUINA	CHOQUE - CONTRA OBJETOS INMOVILES -	SEÑALIZACION DE AREA
	ATROPELLAMIENTO	PITO DE REVERSA EN OPTIMAS CONCICIONES
	CAIDAD A NIVEL	AUXILIAR DE TRAFICO.
2. REMOVER O REALIZAR LA ZANJA O EXTRACCION DE MATERIAL PARA LA CIMENTACION DEL TERRENO (RETROCARGADOR)	RADIANCIONES NO IONIZANTE	USO DE LEMETOS DE PROTECCION PERSONAL GAFAS , PROTECTORES
	VIBRACIONES	CHARLAS DE AUTOCUIDADO , MANEJO DE MAQUINARIA .
	RUIDO POR MAQUINARIA	PAUSAS ACTIVAS
3, CORT , ESPARCIMIENTO Y NIVELACION DE MATERIAL DE SITIO (MOTONOVELADORA)	POSTURAS PRONLOGADAS .-POSTURAS INADECUADAS	HIDRATACION . ORDEN Y ASEO DEL PUESTO DE TRABAJO
4. SE SELLA Y SE PISA EL MATERIAL. LOGRANDO LA ELIMINACION DE ESPACIOS Y UNA COMPACTACION UNIFORME DEL TERRERNO (VIBROCOMPACTADOR)	EXPOSICION A MATERIAL PARTCULADO	

Aprobaciones

Firma Fabian colon — Cargo operador

Firma Antonio Tejano — Cargo operador

Firma _____ — Cargo _____

Firma _____ — Cargo _____

Escaneado con CamScanner

			CODIGO : SG-SSTFM-8.4 VERSION 1. VIGENVIA . 27-04-22
EMPRESA		TAREA ANALIZADA	CORTE Y FIGURADO DE ACERO
ELABORADA POR:		CARGO	PROFESIONAL SST
FECHA ELABORACIÓN:	6-06-22 - act. 11-06-22		
Trabajadores que participan en la tarea	(4)		

Casco, protección auditiva, Mono gafas, guayos puntera de acero, guantes , guantes de vaqueta,

ETAPAS DEL TRABAJO (Actividades criticas)	PELIGROS POTENCIALES	MEDIDAS DE CONTROL
1. PREPARACION DEL HIERRO	Amputación al momento de introducir o retirar las varillas de los dados de corte de la cizalla	Uso de elemtos de proteccion personal guantes
	Lumbagos y espasmos musculares al levantar las varillas	Pausas activas , descansos programados
	Cuerpo extraño en ojos al cortar varillas con mango sierra o cizalla	Uso de elemtos de proteccion personal gafas
2. TRASLADO DEL HIERRO	Esguince, luxación, traumatismo, al transitar por superficies irregulares transportando las varillas	Autocuidado, charlas de higuine postual
	Cuerpo extraño en ojos al cortar varillas con mango sierra o cizalla	Uso de elemtos de protyeccion perosnal gafas - monogafas
	Heridas al manipular o transportar el mango sierra	Uso de elemtos de protyeccion personak guantes de carnaza
3. FIGURADO	Caída al mismo nivel si al momento de tercer fuerza al tubo de torsión para dar figura a la varilla este se pela o la varilla se revienta	orden y aseo de puestos de trabajo
	Machucones ,golpesal manipular tubos de torsión, grifas, masetas, perros y bichiroques	Uso de elemtos de protyeccion personak guantes de carnaza

Aprobaciones

Firma: DIONICIO R	Cargo: AYUDANTE	Fecha: 22-06-022
Firma: Jose Montilla	Cargo: Oficial	Fecha: 22.06-022
Firma: Vicxra	Cargo: Ayudante	Fecha: 22.06-022
Firma: Miguel Gonz	Cargo: Ayudante	Fecha: 22-06-022

Escaneado con CamScanner

			CODIGO : SG-SSTFM-8.4 VERSION 1. VIGENVIA . 27-04-22
EMPRESA		TAREA ANALIZADA	CORTE Y FIGURADO DE ACERO
ELABORADA POR:		CARGO	PROFESIONAL SST
FECHA ELABORACIÓN:	01-06-22		
Trabajadores que participan en la tarea	01-06-22 (4)		

Casco, protección auditiva, Mono gafas, guayos puntera de acero, guantes , guantes de vaqueta,

ETAPAS DEL TRABAJO (Actividades criticas)	PELIGROS POTENCIALES	MEDIDAS DE CONTROL
1. PREPARACION DEL HIERRO	Amputación al momento de introducir o retirar las varillas de los dados de corte de la cizalla	Uso de elemtos de proteccion personal guantes
	Lumbagos y espasmos musculares al levantar las varillas	Pausas activas , descansos programados
	Cuerpo extraño en ojos al cortar varillas con mango sierra o cizalla	Uso de elemtos de proteccion personal gafas
2. TRASLADO DEL HIERRO	Esguince, luxación, traumatismo, al transitar por superficies irregulares transportando las varillas	Autocuidado, charlas de higuine postual
	Cuerpo extraño en ojos al cortar varillas con mango sierra o cizalla	Uso de elemtos de protyeccion perosnal gafas - monogafas
	Heridas al manipular o transportar el mango sierra	Uso de elemtos de protyeccion personak guantes de carnaza
3. FIGURADO	Caída al mismo nivel si al momento de tercer fuerza al tubo de torsión para dar figura a la varilla este se pela o la varilla se revienta	orden y aseo de puestos de trabajo
	Machucones ,golpesal manipular tubos de torsión, grifas, masetas, perros y bichiroques	Uso de elemtos de protyeccion personak guantes de carnaza

Aprobaciones

Firma	Cargo	Fecha
Dionicio R	Ayudante	22-06-022
Jose Hontalle	Oficial	22-06-022
Firma	Cargo	Fecha
Vicyer	Ayudante	22-06-022
Miguel Gomez	Ayudante	
Firma	Cargo	Fecha

Escaneado con CamScanner

Consorcio Tren Mallorquín	ASISTENCIA DIARIA EN OBRA 26-05-22.		CODIGO : SG-SSTFM-9 VERSION 1. VIGENVIA . 30-04-22
EMPRESA	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	Actos y Condicion Inseg	
ELABORADA POR:	MILAGROS MENDEZ	CARGO	PROFESIONAL SST
CIUDAD	BARRANQUILLA	HORA	HORA:

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FIRMA
Antonio Rafael	Operador	CC 4443643	
Xavier Simarra	Topografo	1002156283	
Juan Rodriguez	AUX topografo	72228617	

Escaneado con CamScanner

Consorcio Tren Mallorquin	ASISTENCIA DIARIA EN OBRA 30-05-22.		CODIGO : SG-SSTFM-9 VERSION 1. VIGENVIA . 30-04-22
EMPRESA	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	Actos y Condicion Insegura	
ELABORADA POR:	MILAGROS MENDEZ	CARGO	PROFESIONAL SST
CIUDAD	BARRANQUILLA	HORA	HORA:

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FIRMA
Antonio Rafael	Operador	85 444648	
Xavier Saavedra	Topografo	1002156285	
Juan Rodriguez	AUX topografo	72228617	

Escaneado con CamScanner

CTM Consorcio Tren Mallorquin	ASISTENCIA DE CHARLA DE SEGURIDAD 1-06-22	CODIGO : SG-SSTFM-9.1 VERSION 1. VIGENVIA . 30-04-22

EMPRESA	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	Protecccin de la Cabeza	
ELABORADA POR:	MILAGROS MENDEZ	CARGO	PROFESIONAL SST
CIUDAD	BARRANQUILLA	HORA	HORA:

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FIRMA
Fabian colon	operador	72285010	Fabian c
Daimer Saavedra	operador	1143164597	Daimer Saavedra
Antonio Rojano	operador	85447 043	[firma]

[firma]

Escaneado con CamScanner

	ASISTENCIA DE CHARLA DE SEGURIDAD 03-06-22		CODIGO : SG-SSTFM-9.1 VERSION 1. VIGENCIA 30-04-22
EMPRESA	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	TEMA	El CUIDADO DE LAS MANOS
ELABORADA POR:	MILAGROS MENDEZ	CARGO	PROFESIONAL SST
CIUDAD	BARRANQUILLA	HORA	HORA:

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FIRMA
Antonio Reyes	Operador	85447043	
daimel saavedra	Operador	1143164597	
Fabian Colon	Operador	72285010	
Frankin Valdez	Ayudante	72167026	
Eber Guette	OFICIAL	72163582	
Cristian C	Ayudante	1047045842	
Jefferson Badail	Ayudante	1151480577	
Jaider Real	AYUDANTE	85008[illegible]	

Escaneado con CamScanner

	ASISTENCIA DE CHARLA DE SEGURIDAD 06-06-22		CODIGO : SG-SSTFM-9.1 VERSION 1. VIGENCIA 30-04-22
EMPRESA	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	TEMA	HIPERTENSIA.
ELABORADA POR:	MILAGROS MENDEZ	CARGO	PROFESIONAL SST
CIUDAD	BARRANQUILLA	HORA	HORA:

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FIRMA
Antonio Rafael	Operador	85441043	
German Barrios	Operador	72023322	German Barrios
Jaimes Saavedra	Operador	1143164597	Jaimes Saavedra
Fabian Colon	operador	72285010	Fabian C
Frankin de la Cruz	Ayudante	72187076	
Eber Guiette	OFICIAL	72.163582	Eber Guiette I
Cristian C.	Ayudante	1047045642	Cristian C.
JUAN MUÑOZ	AYUDANTE	1007890127	JUAN MUÑOZ R
Jose Pertuz	AYUDANTE.	8560087	Jose Pertuz.
Jefferson Badrau	Ayudante	1151480527	

Escaneado con CamScanner

	ASISTENCIA DE CHARLA DE SEGURIDAD 08-06-22		CODIGO : SG-SSTFM-9.1 VERSION 1. VIGENCIA 30-04-22
EMPRESA	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	TEMA	RIESGO BIOLOGICO
ELABORADA POR:	MILAGROS MENDEZ	CARGO	PROFESIONAL SST
CIUDAD	BARRANQUILLA	HORA	HORA:

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FIRMA
Heberto Robles	operador	85444043	
Jaimer Saavedra	Operador	1143164597	Jaimer Saavedra
Fabian Colon	operador	72785010	Fabian C
Frank Valdez	Ayudante	72167026	
Cristian C.	Ayudante	1047045842	Cristian C.
Jeferson Badra	Ayudante	1051480577	
Jaled Rojas	AYUDANTE	1050087	Jaled Rojas

Escaneado con CamScanner

Consorcio Tren Mallorquin	ASISTENCIA DIARIA EN OBRA 10-06-22	CODIGO : SG-SSTFM-9 VERSION 1. VIGENVIA . 30-04-22
EMPRESA	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	RUTA DE EVACUACION
ELABORADA POR:	MILAGROS MENDEZ	CARGO: PROFESIONAL SST
CIUDAD	BARRANQUILLA	HORA: HORA:

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FIRMA
Antonio Tafur	operador	85441043	
Antonio Reyes	operador	85441043	
Juan Carlos	Topografo	72128694	

Escaneado con CamScanner

Consorcio Tren Mallorquin	ASISTENCIA DIARIA EN OBRA 16-06-22	CODIGO : SG-SSTFM-9 VERSION 1. VIGENVIA . 30-04-22
EMPRESA	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	REGIAS ORO -
ELABORADA POR:	MILAGROS MENDEZ	CARGO: PROFESIONAL SST
CIUDAD	BARRANQUILLA	HORA: HORA:

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FIRMA
Xavier Sinoca	torrero 4a	1002156285	
Juan Carlos	Cadenero		
Antonio Pajaro	operador	85447043	

Escaneado con CamScanner

	ASISTENCIA DE CHARLA DE SEGURIDAD 21-06-22		CODIGO : SG-SSTFM-9.1 VERSION 1. VIGENCIA 30-04-22
EMPRESA	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	TEMA	Botiquin Primos Auxilios
ELABORADA POR:	MILAGROS MENDEZ	CARGO	PROFESIONAL SST
CIUDAD	BARRANQUILLA	HORA	HORA:

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FIRMA
Antonio Cabrera	operador	8744043	
Jaimer Saavedra	Operador	1143164597	
Fabian Cabrera	operador	72285010	
Franklin Delacruz	Ayudante	72167076	
Eber Guette I	OFICIAL	72163582	
Cristian C.	Ayudante	1047[illegible]842	
Jefferson Badell	Ayudante	1151480531	
Julio Pacheco.	AYONTE	8500087	

Escaneado con CamScanner

	ASISTENCIA DE CHARLA DE SEGURIDAD 24-06-22		CODIGO : SG-SSTFM-9.1 VERSION 1. VIGENCIA 30-04-22
EMPRESA	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	TEMA	EL COPASST
ELABORADA POR:	MILAGROS MENDEZ	CARGO	PROFESIONAL SST
CIUDAD	BARRANQUILLA	HORA	HORA:

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FIRMA
Heriberto Rafael	operador	8T447043	
Delmer Saavedra	Operador	1143164597	
Fabian Colon	operador	7728 5010	
Franklin Arrieta	Ayudante	72167676	
Edgar Giuliette	72163582		
Cristian C	Ayudante	1047045842	
Jefferson Badel	Ayudante	1151480527	
Julio Rada	AYUDANTE	8500087	

Escaneado con CamScanner

	ASISTENCIA DE CHARLA DE SEGURIDAD 26-06-22		CODIGO : SG-SSTFM-9.1 VERSION 1. VIGENCIA 30-04-22
EMPRESA	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	TEMA	Comite Convivencia Laboral
ELABORADA POR:	MILAGROS MENDEZ	CARGO	PROFESIONAL SST
CIUDAD	BARRANQUILLA	HORA	HORA:

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FIRMA
Antonio Pabon	Operador	85464043	
Jaime Saavedra	Operador	1143164597	
Fusion color	Operador	72285010	
Cristian.C	Ayudante	1047045842	
Franklin Iglesias	Ayudante	72187676	
Jerison Badal	Ayudante	1151480527	

Escaneado con CamScanner

	ASISTENCIA DE CHARLA DE SEGURIDAD		CODIGO : SG-SSTFM-9.1
			VERSION 1.
			VIGENCIA 30-04-22
EMPRESA	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	TEMA	COPAST - COCOLA.
ELABORADA POR:	Milagros Meida	CARGO	Prof. SST.
CONTRATISTA	CTM.	HORA	29-06-22 HORA 7:30 AM

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FIRMA
Samuel Arteaga	Of. Varios	72.207.178	
Cristo A Sarmiento	Inspector de Obra	8532164	
Yani Martinez	Auxiliar de topografía	1140884119	Yani Martinez
Adel Jimenez M.	Auxiliar Topografía	1042438910	Adel Jimenez M.
Alvan Conrado	Auxiliar topografica	1001877842	
Ever Amaya A.	Auxiliar Of. varios	1120740246	
Esau Urcal	ayudante de obra	72.166.936	E. Urcal K.
JHOMAYRA ORO	Ayudante obra	1193452718	

Escaneado con CamScanner

	ASISTENCIA DE CHARLA DE SEGURIDAD		CODIGO : SG-SSTFM-9.1
			VERSION 1.
			VIGENCIA 30-04-22
EMPRESA	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	TEMA	Retiro Eléctrico Bragado SRL
ELABORADA POR:		CARGO	
CONTRATISTA	30-06-22.	HORA	HORA:

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FIRMA
Jonás Martínez	Auxiliar trafico	1140864919	Jonás Martínez S.
Alan Camacho Romero	auxiliar trafico	1001877842	
Alexis Rojas	Vigilante.	12.274.397.	
Carlos A Sandoval	inspector de Obra	8.532/64	
Antonio Ramirez	Operador	95447043	
German Galvin	operador	72.023 322	German Galvin
Jorge A Arevalo	Operador	3.669.330	Jorge Arevalo S.
Ever Amaya A.	Aux. topografia	1120740246	
Adel Jimenez	Aux. topografia	1042438910	Adel Jimenez
Luis Paz V.	Operador	72144982	Luis Paz V.
Ismael Ruiz	Of. Varios	72.209.178	

Escaneado con CamScanner

	ASISTENCIA DE CHARLA DE SEGURIDAD		CODIGO : SG-SSTFM-9.1
			VERSION 1.
			VIGENCIA 30-04-22
EMPRESA	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	TEMA	Reunion Ekeco Brigada STA
ELABORADA POR:		CARGO	
CONTRATISTA	30-06-22.	HORA	HORA:

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	FIRMA
Jhonny Martinez	Auxiliar trafico	1140864919	
Alexander Coronado Lorino	auxiliar trafico	1001877842	
Aldair Rojas	Vigilante.	12.274.397.	
Carlos A Sandoval	inspector de Obra	8.532/64	
Antonio Rojas	Operador	85447 043	
Germán Calvin	operador	72.023 322	Germán Calvin
Jorge Arguello	Operador	3.669.330	Jorge Arguello Silva
Ever Amaya A.	ay.1: oficios varios	1120740246	
Adelmo Jimenez	Aux. topografia	1042438910	Adelmo Jimenez
Luis Diaz V.	Conductor	72144982	Luis Diaz V.
Ismael Rubio	Of. Varios	72.257.178	

Escaneado con CamScanner

	Formato de entrega individual de elemtos de proteccion personal y dotacion	**CODIGOO SG-SSTFM-4** **Vigencia 27-04-22**

Nombre del trabajador :	EVER AMAYA				
Cargo:		**Cedula**		**Lugar de trabajo**	**Actividad**
ITEM	**EPP Y DOTACION ENTREGADA**	**CANTIDAD**	**FECHA DE ENTREGA**	**FIRMA DE RECIBIDO**	
1	Camisa	2.	06-06-22		
2	Pantabn	1	06-06-77		
3	Bota de Soguen	1.	06-06-22		
4.	Guantes TIPO IN	1.	06-06-22		
5	Gafas Oscura	1	06-06-22		
6	Sombrero Sol	1	06-06-22		
7	Boto S pantrra	1.	06-06-22		

DATOS DE L RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMETOS

NOMBRE	Wilagn Hndtz	**CEDULA**	27651526
CARGO	Q. SST.	*FRIMA*	

En aplicación de lo dispuesto en Ley 9 de 1979, artículos 122, 123, y 124, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección personal:

a - Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.

b - Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.

c - Informar al Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d - Se hace entrega de manual de elementos de protección personal para su conocimiento, donde en caso deterioro, Actualización o perdida informar al subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo para su reposición.

Decreto 1295 de 1994, artículo 91: Establece la obligatoriedad del uso de los Elementos de Protección Personal. El no uso de los mismos puede ser causal de despido.

Nombre y firma del trabajador:

Firma profesional SST:

Scanned with CamScanner

	Formato de entrega individual de elemtos de proteccion personal y dotacion	CODIGOO SG-SSTFM-4 Vigencia 27-04-22

Nombre del trabajador :	ALDAIR CONRADO				
Cargo:		Cedula		Lugar de trabajo	Actividad

ITEM	EPP Y DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO
1	Camisa.	1.	02-06-22.	
2	Pantalon	1	02-06-22	
3	CASCO.	1.	02-06-22	
4.	SOMBRERO	1.	02-06-22	
5	GUANTES.	1	02-06-22.	
6	GAFAS	1	02-06-22.	
7.	Botos Pantano	1	06-14-22	
8	Botas de Segrid.	1.	07-06-22	

DATOS DE L RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMETOS

NOMBRE		CEDULA	
CARGO		*FRIMA*	

En aplicación de lo dispuesto en Ley 9 de 1979, artículos 122, 123, y 124, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección personal:

a - Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.

b - Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.

c - Informar al Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d - Se hace entrega de manual de elementos de protección personal para su conocimiento, donde en caso deterioro, Actualización o perdida informar al subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo para su reposición.

Decreto 1295 de 1994, artículo 91: Establece la obligatoriedad del uso de los Elementos de Protección Personal. El no uso de los mismos puede ser causal de despido.

Nombre y firma del trabajador:

Firma profesional SST:

Scanned with CamScanner

Consorcio Tram Maiquetía	**Formato de entrega individual de elemtos de proteccion personal y dotacion**	**CODIGOO SG-SSTFM-4** **Vigencia 27-04-22**

Nombre del trabajador :	ISMAEL IMBACHINI.				
Cargo:		**Cedula**		**Lugar de trabajo**	**Actividad**

ITEM	EPP Y DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO
1	CASCO.	1	15-06-22	
2	GUANETI.	1	15-06-22	
3	CAMISA AZUL	2	15-06-22	
4	PANTALON.	1	15-06-22	
5.	BOTAS S.	1	15-06-22	
6.	SOMBRERO.	1	15-06-22	

DATOS DE L RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMETOS

NOMBRE	Ulises Mendez	CEDULA	27651526
CARGO	Prof SST	*FRIMA*	

En aplicación de lo dispuesto en Ley 9 de 1979, artículos 122, 123, y 124, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección personal:

a - Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.

b - Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.

c - Informar al Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d - Se hace entrega de manual de elementos de protección personal para su conocimiento, donde en caso deterioro, Actualización o perdida informar al subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo para su reposición.

Decreto 1295 de 1994, artículo 91: Establece la obligatoriedad del uso de los Elementos de Protección Personal. El no uso de los mismos puede ser causal de despido.

Nombre y firma del trabajador:

Firma profesional SST:

Scanned with CamScanner

Consorcio Tran Mallorquin	**Formato de entrega individual de elemtos de proteccion personal y dotacion**	**CODIGOO SG-SSTFM-4** **Vigencia 27-04-22**

Nombre del trabajador :	ADEL JIMENEZ				
Cargo:		**Cedula**		**Lugar de trabajo**	**Actividad**

ITEM	EPP Y DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO
1	Camisa.	1	02-06-22	Adel Jimenez
2	Pantalon.	1	02-06-22	Adel Jimenez
3	CASCO.	1	02-06-22	Adel Jimenez
4	SOMBRERO.	1	02-06-22	Adel Jimenez
5	Gafas.	1	02-06-22	Adel Jimenez
6	BOTAS	1	02-06-22.	Adel Jimenez
7	Bulto pantalon	1	14-06-22.	Adel Jimenez

DATOS DE L RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMETOS

NOMBRE	Adelson Arcos	**CEDULA**	7765526
CARGO	C. SST	*FRIMA*	

En aplicación de lo dispuesto en Ley 9 de 1979, artículos 122, 123, y 124, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección personal:

a - Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.

b - Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.

c - Informar al Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d - Se hace entrega de manual de elementos de protección personal para su conocimiento, donde en caso deterioro, Actualización o perdida informar al subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo para su reposición.

Decreto 1295 de 1994, artículo 91: Establece la obligatoriedad del uso de los Elementos de Protección Personal. El no uso de los mismos puede ser causal de despido.

Nombre y firma del trabajador:

Firma profesional SST:

Scanned with CamScanner

	Formato de entrega individual de elemtos de proteccion personal y dotacion	**CODIGOO SG-SSTFM-4** **Vigencia 27-04-22**

Nombre del trabajador :	CARLOS SANDOBAL.				
Cargo:		**Cedula**		**Lugar de trabajo**	**Actividad**

ITEM	EPP Y DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO
1	CASCO	1	16-06-22	
2	GAFAS NEGRAS.	1	16-06-22	
3.	CAMISA AZUL	2	16-06-22	
4.	PANTALON	1	16-06-22	
5.	BOTAS S.	1	16-06-22	
6.	GUANTE Npo	1.	16-06-22	

DATOS DE L RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMETOS

NOMBRE	Milagro Ruda	**CEDULA**	72661526
CARGO	P.SST	*FRIMA*	

En aplicación de lo dispuesto en Ley 9 de 1979, articulos 122, 123, y 124, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección personal.

a - Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.

b - Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.

c - Informar al Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo cualquier defecto, anomalia o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

d - Se hace entrega de manual de elementos de protección personal para su conocimiento, donde en caso deterioro. Actualización o perdida informar al subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo para su reposición

Decreto 1295 de 1994, artículo 91: Establece la obligatoriedad del uso de los Elementos de Protección Personal. El no uso de los mismos puede ser causal de despido.

Nombre y firma del trabajador:

Firma profesional SST:

Scanned with CamScanner

Consorcio Tren Mallorquin	FORMATO DE INSPECCION DE BOTIQUIN	CODIGO : SG-SSTFM-8
		VERSION: 1
		VIGENCIA :26-05-22

FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13-06-22
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	Oficina

*CONVENCIONES B: BUENO M: MALO F: FALTANTE

GENERALIDADES DEL BOTIQUIN	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	F	
Ubicación (No sobre el piso, Proteccion ambiental)	✓			
Señalizacion y visibilidad	✓			
Acceso (facilida de puesta en uso - no candados, no obstaculos en el area para su acceso	✓			
Estado del empaque (Caja o maletin del botiquin)	✓			

LOS ELEMENTOS INSPECCIONADOS DEBEN ESTAR VIGENTES Y EN PERFECTAS CONDICIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		B	M	F		
ALCOHOL ANTISEPTICO						
GASA (paquete)	1	✓			12-2026	
APOSITOS						
ALGODÓN (Limpieza de elementos botiquin)	2	✓			10-2026	
APLICADORES						
TOALLAS HIGIENICAS						
ESPARADRAPO / MICROPORE	1	✓			01-12-2026	
JUEGO DE VENDAS	3	✓			28-06-2026	
CURITAS						
BAJA LENGUAS	1	✓			09-2026	
SUERO ORAL						
SOLUCION SALINA	1	✓			13-04-2023	
JERINGAS DE 5 ML	1	✓			06-2026	
TIJERAS						
GOTAS PARA LA VISTA						
ISODINE ESPUMA						
ISODINE SOLUCION	1	✓			08-2024	

RESULTADO DE LA INSPECCION

*LAS NOVEDADES ENCONTRADAS DEBERAN ESTAR SOLUCIONADAS ANTES DE LA PROXIMA INSPECCION

INSPECCION APROBADA SI [✓] NO [ ] SE HARA LA DEBIDA SOLICITUD

Orlando Muelz

INSPECCIONADO POR

Scanned with CamScanner

Consorcio Tren Mallorquin	FORMATO DE INSPECCION DE BOTIQUIN	CODIGO : SG-SSTFM-8 VERSION: 1 VIGENCIA :26-05-22
FECHA DE LA INSPECCIÓN:	26-06-22	
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	Oficina.	

*CONVENCIONES B: BUENO M: MALO F: FALTANTE

GENERALIDADES DEL BOTIQUIN	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	F	
Ubicación (No sobre el piso, Proteccion ambiental)	✓			
Señalizacion y visibilidad	✓			
Acceso (facilida de puesta en uso - no candados, no obstaculos en el area para su acceso	✓			
Estado del empaque (Caja o maletin del botiquin)	✓			

LOS ELEMENTOS INSPECCIONADOS DEBEN ESTAR VIGENTES Y EN PERFECTAS CONDICIONES

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		B	M	F		
ALCOHOL ANTISEPTICO						
GASA (paquete)	1	✓			12-2026	
APOSITOS						
ALGODÓN (Limpieza de elementos botiquin)	2	✓			10-2026	
APLICADORES	.				—	
TOALLAS HIGIENICAS						
ESPARADRAPO / MICROPORE	1	✓			01-12-2026	
JUEGO DE VENDAS	3	✓			28-06-2026	
CURITAS						
BAJA LENGUAS	1	✓			09-2026	
SUERO ORAL						
SOLUCION SALINA	1	✓			13-04-2023	
JERINGAS DE 5 ML	1	✓			06-2026	
TIJERAS						
GOTAS PARA LA VISTA						
ISODINE ESPUMA						
ISODINE SOLUCION	1	✓			08-2024	

RESULTADO DE LA INSPECCION

*LAS NOVEDADES ENCONTRADAS DEBERAN ESTAR SOLUCIONADAS ANTES DE LA PROXIMA INSPECCION

INSPECCION APROBADA SI [✓] NO [ ] SE HACE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE

INSPECCIONADO POR

Scanned with CamScanner

Consorcio Tren Mallorquín	INPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO :SG-SSTFM-8.2
		VERSION 1
		VERSION : 26-05-22

FECHA DE LA INSPECCION: 15-06-22 PROYECTO: CTM

* Especifique estado B: Bueno M: Malo N/A:No Aplica

TRABAJADOR	CAMISA	PANTALON	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS DE SEGURIDAD	PROTECTOR RESPIRATORIO	GUANTES	ARNES DE SEGURIDAD	PROTECTOR FACIAL		CONTRATISTA
Yanis Martinez	B	B	B	B	NO	B	B	NO	NA	NA		CTM
Sergio Candelo	B	B	B	B	NO	B	B	NO	NA	NA		CTM
Edwin Montenegro	B	B	B	B	NO	B	B	NO	NA	NA		CTM
Carlos Cora D.	B	B	B	B	NO	B	B	NO	NA	NA		CTM
Klebee Vasquez	B	B	B	B	NO	B	B	NO	NA	NA		CTM
Adel Jiménez	B	B	B	B	NO	B	B	NO	NA	NA		CTM
Aldair	B	B	B	B	NO	B	B	B	NA	NA		CTM
Ismael Imbachi	B	B	B	B	NO	B	B	B	NA	NA		CTM
Eber.	B	B	B	B	NO	B	B	B	NA	NA		CTM
Cataluña	B	B	B	B	NO	B	B	NO	NA	NA		CTM
Alexis	B	B	B	B	NO	B	B	B	NA	NA		CTM
Egan Vaca	B	B	B	B	NO	B	B	B	NA	NA		CTM
Milagros H.	B	B	B	B	NO	B	B	NO	NA	NA		CTM.

OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR: Milagros Avila

FIRMA

RESPONSABLE DEL PROYECTO O AREA INSPECCIONADA:

FIRMA

Escaneado con CamScanner

Consorcio Tren Mallorquín	INPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO :SG-SSTFM-8.2 VERSION 1 VERSION : 26-05-22

FECHA DE LA INSPECCION: 15-06-22 PROYECTO: Consorcio Tren Mallorquín

* Especifique estado B: Bueno M: Malo N/A:No Aplica

TRABAJADOR	CAMISA	PANTALON	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS DE SEGURIDAD	PROTECTOR RESPIRATORIO	GUANTES	ARNES DE SEGURIDAD	PROTECTOR FACIAL		CONTRATISTA
Johan Gutierrez	B	B	B	B	NO	B	B	NO	NO	NA		CTM
Jhonatan Orozco	B	B	B	B	NO	B	B	B	NA	NA		CTM

OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR: Johan Gutierrez

FIRMA

RESPONSABLE DEL PROYECTO O AREA INSPECCIONADA:

FIRMA

Escaneado con CamScanner

INSPECCION DE EXTINTOR

CODIGO: SG-SSTFM-8.1
VERSION: 1
VIGENCIA: 26-05-22

Nombre del responsable de la inspección: Milagro Nieves
Sede:
Cargo:
Fecha de inspección: 10-06-22

Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NC: No Contiene NA: No Aplica

No.	Nº DE EXTINTOR	UBICACIÓN PISO	TIPO (Marque con una (X))			CAPACIDAD	FECHA PROXIMA RECARGA		CONDICIONES DEL EXTINTOR																						OBSERVACIONES
			SOLKAFLAN	MULTIPROPOSITO	AGUA		MES	AÑO	ACCESO	VISIBILIDAD	SENALIZACIÓN	PARED ALTURA (1.50 m)	PISO (Base)	LIMPIEZA	ROTULO	CILINDRO	MANOMETRO	PRESION	PIN DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	CORNETA	PINTURA	MANIJA DE TRANSPORTE	SELLO DE GARANTIA	LLAVE SPANNER	HACHA	PUERTA	OTROS	
1	1			X		10	05	2023	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	NA	NA	NA		
2	2			X		10			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	NA	NA	NA		
3	3			—		—																								

GABINETES CONTRA INCENDIO

Nota: El extintor #3. se encuentra desprecintado se solicita Recarga.

Scanned with CamScanner

	INSPECCION DE EXTINTOR	CODIGO :SG-SSTFM-8.1
		VERSION : 1
		VIGENCIA :29-05-22

Nombre del responsable de la inspección:	Milagros Mendez	Cargo:	
Sede:	29-06-22	Fecha de Inspección:	

Convenciones: B: Bueno R: Regular M: Malo NC: No Contiene NA: No Aplica

Ítm.	N° DE EXTINTOR	UBICACIÓN PISO	TIPO (Marque con una (X))			CAPACIDAD	FECHA PROXIMA RECARGA		CONDICIONES DEL EXTINTOR																				OBSERVACIONES
			SOLKAFLAN	MULTIPROPOSITO	AGUA		MES	AÑO	ACCESO	VISIBILIDAD	SEÑALIZACIÓN	PARED ALTURA (1.50 m)	PISO (Base)	LIMPIEZA	ROTULO	CILINDRO	MANOMETRO	PRESION	PIN DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	CORNETA	PINTURA	MANIJA DE TRANSPORTE	SELLO DE GARANTIA	LLAVE SPANNER	HACHA	PUERTA	OTROS	
·	4			X		10	5	2023	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	NA	NA	NA		
·	2			X		10	5	2023	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	NA	NA	NA		
·	3			—		—						—		—	—						—									
·																														
·																														
·																														
·																														
·																														
·																														
·																														
·																														
·																														

GABINETES CONTRA INCENDIO

Nota:
El Extintor #3 se encuentra Desprecintado se solicita. Recarga

Scanned with CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2022	01	31

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2022	02	01
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2023	01	31

ASEGURADORA
SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1070105016101	WGA170	VOLQUETA	PÚBLICO	10800	2015

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	KENWORTH	T800	PLATON - 13

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35329404	721257	3BKDL00X5FF721257	16.98

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CONSTRUCCIONES DANFEL SAS	3730966	NT	901129635	BARRANQUILLA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
79230	1070	79230	1070105016101	BARRANQUILLA-ATLAN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$878,400.00	$456,700.00	$1,900.00

TOTAL A PAGAR

$1,337,000.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**

Si quiere conocer estos beneficios y despejar algunas dudas, ***lo invitamos a ingresar aquí.***

El SOAT es Irrevocable, no puede ser revocado ni por el Tomador ni por la Aseguradora. Numeral 5 del Artículo 41 del Decreto 056 de 2015



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA
SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2022	01	31	2022	02	01	2023	01	31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1070105016101	WGA170	VOLQUETA	PÚBLICO	10800	2015

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	KENWORTH	T800	PLATON - 13

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35329404	721257	3BKDL00X5FF721257	16.98

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CONSTRUCCIONES DANFEL SAS	3730966	NT	901129635	BARRANQUILLA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
79230	1070	79230	1070105016101	BARRANQUILLA-ATLAN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$878,400.00	$456,700.00	$1,900.00

TOTAL A PAGAR
$1,337,000.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	10	

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**

Si quiere conocer estos beneficios y despejar algunas dudas, ***lo invitamos a ingresar aquí.***

El SOAT es irrevocable, no puede ser revocado ni por el Tomador ni por la Aseguradora. Numeral 5 del Artículo 41 del Decreto 056 de 2015



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Escaneado con CamScanner

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019805226

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WGA170	KENWORTH	T800	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.800	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16980

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
35329404	N	3BKDL00X5FF721257

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
721257	N	721257	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIONES DANFEL S.A.S	NIT 901129635

Escaneado con CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
335

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
192014000124455


I/E
I

FECHA IMPORT.
12/11/2014

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA
06/02/2015

FECHA EXP. LIC. TTO.
09/12/2019

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

LT03003772244

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

d y Orden

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANT

No. 153202389

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: METROCAR S.E.S.

NIT: 900246804

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-079-001

Fecha de expedición: 2021/06/17

Fecha de vencimiento: 2022/06/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WGA170

CLASE: VOLQUETA

MARCA: KENWORTH

MODELO: 2015

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10800

NRO. MOTOR: 35329404

NRO. CHASIS: 721257

VIN: 3BKDL00X5FF721257

LÍNEA: T800

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: CONSTRUCCIONES DANFEL S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

CARMEN CECILIA PEREZ OJEDA



Escaneado con CamScanner

ÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1050035281

NOMBRE

JOSE WILFRIDO MONTES URUETA



FECHA DE NACIMIENTO

23-09-1987

SANGRE RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

14-07-2020

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA MCPAL TTOyTTE GALAPA

Escaneado con CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	30-04-2029	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	14-07-2030	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	14-07-2023	PUBLICO




ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC02004298966

HOGIER GARTNER 190170/0219

Escaneado con CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019805226

PLACA: WGA170	MARCA: KENWORTH	LÍNEA: T800		MODELO: 2015
CILINDRADA CC: 10.800	COLOR: AZUL			SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA: PLATON	COMBUSTIBLE: DIESEL		CAPACIDAD Kg/PSJ: 16980
NÚMERO DE MOTOR: 35329404		REG: N	VIN: 3BKDL00X5FF721257	
NÚMERO DE SERIE: 721257		REG: N	NÚMERO DE CHASIS: 721257	REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

CONSTRUCCIONES DANFEL S.A.S

IDENTIFICACIÓN

NIT 901129635


RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE
******
POTENCIA HP
335
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
192014000124455
I/E
I
FECHA IMPORT.
12/11/2014
PUERTAS
2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******
FECHA MATRÍCULA
06/02/2015
FECHA EXP. LIC. TTO.
09/12/2019
FECHA VENCIMIENTO
******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA
LT03003772244

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 153202389

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: METROCAR S.E.S.

NIT: 900246804

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-079-001

Fecha de expedición: 2021/06/17

Fecha de vencimiento: 2022/06/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WGA170

CLASE: VOLQUETA

MARCA: KENWORTH

MODELO: 2015

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10800

NRO. MOTOR: 35329404

NRO. CHASIS: 721257

VIN: 3BKDL00X5FF721257

LÍNEA: T800

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: CONSTRUCCIONES DANFEL S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

CARMEN CECILIA PEREZ OJEDA

2022

SVB922

DUTEK SAS



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015254990

PLACA: SVB922	MARCA: INTERNATIONAL	LÍNEA: 7600	MODELO: 2009
CILINDRADA CC: 10.800	COLOR: BLANCO	SERVICIO: PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA: PLATON	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD (kgPSL): 17000
NÚMERO DE MOTOR: 35222424	REG: N	VIN:	
NÚMERO DE SERIE: 3HTWYAHT49N069322	REG: N	NÚMERO DE CHASIS: 3HTWYAHT49N069322	REG: N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): CORREO CARRILLO JORGE ANTONIO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 7221 2802

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

CILINDRAJE
****

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
062008B100141795

VE
I

FECHA IMPORT
06/09/2008

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO PICHINCHA S.A

FECHA MATRICULA
20/06/2008

FECHA EXP. LIC. TTO.
21/12/2017

FECHA VENCIMIENTO
****

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA TTEY MOV CUNDICAQUEZA



LT01007499675

SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

2021-07-06	2021-07-07	2022-07-06			
3851732047073	SVB923	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10800	3556
	INTERNACIONAL		PLATON		
	7600				
5222424	3HTWYAHT49HD993332				1720
PHTIA ALVAREZ, EDUAR ENRIQUE	1114072740	CC	1023883T	GALATA	
329	104	1438082279	0	SUCARAMANGA	
	$ 792800	$ 396400	$ 1800		
91000					

800	SALARIOS
180	MÍNIMOS LEGALES
750	DIARIOS
10	VIGENTES

dificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos. Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos ancia en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, debe procederá a modificar la vigencia de (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), haciendo la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la liza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 153655382

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. P-900

NIT:	900273028	**No. de Certificado de Acreditación:**	09-OIN-082-001
Fecha de expedición:	2021/07/06	**Fecha de vencimiento:**	2022/07/06

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SVB922	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	2009
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	10800	**NRO. MOTOR:**	35222424
NRO. CHASIS:	3HTWYAHT49N069322	**VIN:**	
LÍNEA:	7600		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: JORGE A. CORRO C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUIS ORLANDO GIL CALA


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
C:\Users\ELKIN CABANA\Downloads\WhatsApp Image 2022-01-07 at 7.21.52 PM.jpeg
YAN ENRIQUE ORTEGA ORELLANO
21-06-1977
O+
24-11-2021
STRIA MCPAL TTOyTTE


CATEGORIAS AUTORIZADAS
CATEGORIA
CLASE DE VEHICULO
VIGENCIA
SERVICIO
A2
MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE
15-10-2025
PARTICULAR
B3
AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA, BUS Y ARTICULADO
24-11-2021
PARTICULAR
C3
AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA, BUS Y ARTICULADO
24-11-2024
PUBLICO
LC02005077309

ARL | sura

Medellín, 10 de mayo de 2022

LA DIRECCION DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SERVICIOS INTEGRALES DEL ATLANTICO JAD S.A.S. que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

número identificación	nombre	fecha inicio afiliación	fecha fin afiliación	código de transacción	tipo cotizante
centro de trabajo: 0000000001 CLIATRIO		clase: 0		Porcentaje cotización: 0,00 %	
00000000	ORTEGA ORELLANO YANDRIQUE	12/01/2022		MODIVIDO	DEPENDIENTE

nul

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/01/2022 00:00:00.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

dirección IP: 181.80.120.81, 190.143.30.13, 172.10.48.37

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2022

SZK419

DUTEK SAS

SOAT

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2021	10	21	2021	10	22	2022	10	21

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
82093618 - 604965488	SZK419	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	7790	2012

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: FVR

TARJETA DE PROPIEDAD

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
6HK1609437	9GDFVR341CB034095	9GDFVR341CB034095	12,09

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CIPROCON SAS	3003255410	NIT	900785380	BARRANQUILLA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80000957	82093618	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
32	$ 626.800	$ 313.400	$ 1.800

TOTAL A PAGAR

$ 942.000

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

CLUB TU BENEFICIO MUNDIAL

¡Ahora que estás a salvo! ingresa al **Club Tu Beneficio Mundial** y disfruta **descuentos y promociones** de manera ilimitada en diferentes establecimientos de comercio a Nivel Nacional: **registro.tubeneficiomundial.com** Cuando te registres en el enlace recibirás un correo electrónico de forma automática, ábrelo y haz clic en el botón **UNIRTE**, crea tu contraseña y ¡a disfrutar por montón en **www.tubeneficiomundial.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo

Habeas data

Dando cumplimiento a ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario, sus datos serán tratados de conformidad con la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en https://www.segurosmundial.com.co/media/PoliticaProtecciondeDatosV2Enerode2019.pdf para las finalidades y bajo los procedimientos que allí se señalan; usted podrá ejercer su derecho de conocer, actualizar, y rectificar sus datos a través de nuestros canales disponibles en www.segurosmundial.com.co/servicio-al-cliente/



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10010361855

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SZK419	CHEVROLET	FVR	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.790	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	12090

NÚMERO DE MOTOR: 6HK1-509437

REG: N

VIN: 9GDFVR341CB034095

NÚMERO DE SERIE: 9GDFVR341CB034095

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 9GDFVR341CB034095

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

CIPROCON SAS

IDENTIFICACIÓN

NIT 900785380



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 236

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032011000970160

I/E: I

FECHA IMPORT.: 16/08/2011

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - RUEDA LOPEZ INVERSIONES S.A.S

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
07/12/2011	23/09/2015	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOYTTE PUERTO COLOMBIA

TECNICOMECANICA



Página 1 de 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 151503848

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CIRCUNVALAR

NIT: 900357258

Fecha de expedición: 2021/10/28

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-070-001

Fecha de vencimiento: 2022/10/28

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SZK419

MARCA: CHEVROLET

SERVICIO: Público

CILINDRAJE: 7790

NRO. CHASIS: 9GDFVR341CB034095

LÍNEA: FVR

COLOR: BLANCO

CLASE: VOLQUETA

MODELO: 2012

COMBUSTIBLE: DIESEL

NRO. MOTOR: 6HK1-609437

VIN: 9GDFVR341CB034095

NOMBRE PROPIETARIO: CIPROCON SAS


FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO

DOCUMENTOS CONDUCTOR

ROGER LOGREIRA

CEDULA





PASE


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No, 72020943
NOMBRE
ROGER ENRIQUE LOGREIRA POLO
FECHA DE NACIMIENTO
17-01-1981
SANGRE-RH
O+
FECHA DE EXPEDICION
10-09-2019
RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA MCPAL TTOyTTE GALAPA


CATEGORIAS AUTORIZADAS
CATEGORIA
CLASE DE VEHICULO
VIGENCIA
SERVICIO
B2
AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS
10-09-2029
PARTICULAR
C2
AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS
10-09-2022
PUBLICO
ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC02003979836

HOJA DE VIDA



Perfil Profesional: Perfil Operativo y Administrativo capaz de concebir nuevas alternativas con eficiencia y eficacia para adquirir nuevos conocimientos en el campo laboral en diferentes áreas funcionales,

con la capacidad de desarrollar cualquier cargo en el ámbito comercial y administrativo, con excelentes valores como la honestidad, y respeto por las personas.

Habilidad para trabajar en equipo en la toma de decisiones y capacidad de liderazgo, excelente manejo de la informática en los Programas Microsoft office.

APELLIDOS LOGREIRA POLO

INFORMACIÓN PERSONAL

NOMBRES	ROGER LOGREIRA POLO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	72020943 de Baranoa
FECHA DE NACIMIENTO	ENERO 17 de 1981
LUGAR DE NACIMIENTO	Baranoa – Atlántico
ESTADO CIVIL	Soltero
DIRECCIÓN	CALLE 20ª#16ª28
TELÉFONO	**3166351639**
E-MAIL	rogerlogreira@gmail.com

INFORMACIÓN ACADÉMICA

ESTUDIOS SECUNDARIOS: COLEGIO MIXTO DE BACHILLERATO DE BARANOA 1999

ESTUDIOS PRIMARIOS: DR. CRISTOVAL MENDOZA (MARACAIBO)

EXPERIENCIA LABORAL

NOMBRE DE LA EMPRESA Interglobal LTD

CARGO: Conductor

TIEMPO LABORADO 22 de febrero / 5 de Agosto 2017

JEFE INMEDIATO Sixta de Echeverry

DIRECCION Barranquilla

TELEFONO 3017165748

NOMBRE DE LA EMPRESA Meco Infraestructura. SAS

CARGO: CONDUCTOR

TIEMPO LABORADO 10/12/2017 hasta 10/10/2018

JEFE INMEDIATO: Nilson Cadena Chacón

DIRECCION: Barranquilla

TELEFONO: 3003302222

NOMBRE DE LA EMPRESA	PATH
CARGO:	Conductor
TIEMPO LABORADO	30/10/2018 hasta la fecha
JEFE INMEDIATO	ERNESTO LLANOS
DIRECCION	Medellín
TELEFONO	301-5753004

REFERENCIA FAMILIAR

NOMBRE DEL FAMILIAR: Wendy Esther Logreira Polo

CARGO Y/O PROFESION Tecnóloga en Contabilidad y Finanzas

TELEFONO – CELULAR 3015291307

DIRECCION: Calle 15 # 21-129 Baranoa

REFERENCIA PERSONAL

NOMBRE: Jairo González Rubio Jiménez

CARGO Y/O PROFESION: Contador Público

TELEFONO – CELULAR 3164465542

DIRECCION: Carrera 15 # 19 – 19 P. 1

NOMBRE: Ernesto Llanos

CARGO Y/O PROFESION: Administrador de empresas

TELEFONO – CELULAR: 3015753004

DIRECCION: CR 24#13A -87

ROGER ENRRIQUE LOGREIRA POLO

C.C. 72020943 Exp. En Baranoa

CURSO DEFENSIVO



ESVIAL

INSTITUCION DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
"SERVICIO CON CALIDAD Y SEGURIDAD"
NIT: 900879823-2
Resolución No. 1500-56.03-1768 del 20 de junio de 2018

Hace constar que:

ROGER ENRIQUE LOGREIRA POLO

Identificado con cédula de ciudadanía 72020943 de BARANOA
Cursó y aprobó la acción de formación complementaria en :

MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO

Dictado el 19/03/2021
Con una intensidad horaria de 20 Horas
En constancia se refrenda con Sello y Firma

Luis Alberto Rodriguez Matiz
Director Academico

Samuel Steven Rodriguez Mendoza
Representante Legal

Página web: www.esvial.com - Email: esvialsas@gmail.com
Celular: 3023007209

Nº Certificado
121024

PARAFISCALES

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900785380	7	CIPROCON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMBARRANQUILLA	CRA 43 No. 69E-53 OF 205	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3561479	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1221826317	9424536752	E	2021/11/17	2021/11/29	BANCOLOMBIA	12	$1,037,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMBARRANQUILLA (3 Afiliados)					$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$340,800			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$14,400		$2,725,578	$136,500
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)					$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$340,800			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$14,400		$2,725,578	$136,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)					$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$340,800			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$14,400		$2,725,578	$136,500
1	CC 1118849423	DE LEON JAHINDYS	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$113,600	CCF06	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
2	CC 72022380	LOGREIRA JHONNY	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF06	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
3	CC 72020943	LOGREIRA ROGER	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF06	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
Total Afiliados(3)					$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$340,800			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$14,400		$2,725,578	$136,500

2022

SZO422

DUTEK SAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019417569

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SZO422	DAEWOO	K4DEF	2011

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
11.051	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16565

NÚMERO DE MOTOR
DE12TIS101922CA

REG N

VIN
KL3K4DEF1BK000758

NÚMERO DE SERIE
******

REG N

NÚMERO DE CHASIS
KL3K4DEF1BK000758

REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BECERRA ESCOBAR LEIDYS KARINA

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1048322008

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
335

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
882011000051435-6	I	07/07/2011	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
27/07/2011	11/10/2019	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZ



LT0700110505

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 157950621

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: METROCAR S.E.S.

NIT: 900246804

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-079-001

Fecha de expedición: 2022/02/05

Fecha de vencimiento: 2023/02/05

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SZO422	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	DAEWOO	**MODELO:**	2011
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	11051	**NRO. MOTOR:**	DE12TIS101922CA
NRO. CHASIS:	KL3K4DEF1BK000758	**VIN:**	KL3K4DEF1BK000758
LÍNEA:	K4DEF		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: LEIDYS K. BECERRA E.

FIRMA DEL RESPONSABLE

CARMEN CECILIA PEREZ OJEDA

SOAT

seguros mundial
tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2022 1 16	2022 1 17	2023 1 16

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/POTENCIA	MODELO
82482937 - 601539100	SZO422	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	11051	2011

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	DAEWOO	PLATON

LÍNEA VEHICULAR	No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
K4DEF	DE12TIS101922CA	KL3K4DEF1BK000758	KL3K4DEF1BK000758	16,57

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LEIDYS KARINA BECERRA ESCOBAR	3205925350	CC	1048322008	BARRANQUILLA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	82	80000441	82482937	76001

TASA/%	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYGA	TASA RUNT	TOTAL A PAGAR
33	$ 878.400	$ 456.700	$ 1.900	$ 1.337.000

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

CLUB TU BENEFICIO MUNDIAL

¡Ahora que estás a salvo! ingresa al **Club Tu Beneficio Mundial** y disfruta **descuentos y promociones** de manera ilimitada en diferentes establecimientos de comercio a Nivel Nacional: **registro.tubeneficiomundial.com** Cuando te registres en el enlace recibirás un correo electrónico de forma automática, ábrelo y haz clic en el botón **UNIRTE**, crea tu contraseña y ya disfrutar por montón en **www.tubeneficiomundial.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

En caso de accidente de tránsito:

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

Habeas data

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2022.01.16 11:36:29 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 72302341



NOMBRE

HAROLD WILSON TORO GAR

FECHA DE NACIMIENTO

25-07-1976

FECHA DE EXPEDICION

25-09-2019

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901189166	4	V&C INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 41 # 67-06	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3044968	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	1450108597	9434704353	E	2022/05/16	2022/05/09	BANCOLOMBIA	0	$309,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	72302341	TORO GARCIA HAROLD WILSON	X																	25-14	27	EPS002	27	CCF07	27	14-23	27	27	SI
2	CC	91109179	VILLARREAL PICO NESTOR EDUARDO	X	X																25-14	3	EPS017	3	CCF07	3	14-23	3	3	SI
Total		Afiliados(2)																											

2022

TSX266

DUTEK SAS

SOAT

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2021	11	9	2021	11	10	2022	11	9

TARJETA DE PROPIEDAD

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
82231333 - 605032665	TSX266	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	11051	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	DAEWOO	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: K4DEF

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
DE12TIS213898CA	KL3K4DEF1CK001260	KL3K4DEF1CK001260	16,57

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JAVIER ARAUJO NOBMANN	3003255410	CC	7141367	SABANAGRANDE

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80000957	82231333	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 792.800	$ 396.400	$ 1.900

TOTAL A PAGAR: $ 1.191.100

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

CLUB TU BENEFICIO MUNDIAL

¡Ahora que estás a salvo! ingresa al **Club Tu Beneficio Mundial** y disfruta **descuentos y promociones** de manera ilimitada en diferentes establecimientos de comercio a Nivel Nacional: **registro.tubeneficiomundial.com** Cuando te registres en el enlace recibirás un correo electrónico de forma automática, ábrelo y haz clic en el botón **UNIRTE**, crea tu contraseña y ¡a disfrutar por montón en **www.tubeneficiomundial.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Dando cumplimiento a ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario, sus datos serán tratados de conformidad con la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en https://www.segurosmundial.com.co/media/PoliticaProteccionDeDatosV2Enerode2019.pdf para las finalidades y bajo los procedimientos que allí se señalan; usted podrá ejercer su derecho de conocer, actualizar, y rectificar sus datos a través de nuestros canales disponibles en www.segurosmundial.com.co/servicio-al-cliente/

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10008601043

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TSX266	DAEWOO	K4DEF	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
11.051	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16565

NÚMERO DE MOTOR: DE12TIS213898CA — REG: N — VIN: KL3K4DEF1CK001260

NÚMERO DE SERIE: KL3K4DEF1CK001260 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: KL3K4DEF1CK001260 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): ARAUJO NOBMANN JAVIER ENRIQUE

IDENTIFICACIÓN: C.C. 7141367

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 335

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
882012000105015	I	24/10/2012	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - LEONCIO POSADA RESTREPO E HIJOS Y CIA S EN C

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
06/11/2012	15/12/2014	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INST TTO ATLANTICO/SABANAGRANDE



Morpho C100220885-2014-09-18

LT01005386878

TECNICOMECANICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CIRCUNVALAR

NIT: 900357258

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-070-001

Fecha de expedición: 2021/11/10

Fecha de vencimiento: 2022/11/10

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TSX266	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	DAEWOO	**MODELO:**	2013
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	11051	**NRO. MOTOR:**	DE12TIS213898CA
NRO. CHASIS:	KL3K4DEF1CK001260	**VIN:**	KL3K4DEF1CK001260

LÍNEA: K4DEF

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: JAVIER E. ARAUJO N.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR
JULIO
GAVIRIA
LONDOÑO

DOCUMENTOS CONDUCT0R

JHONNY DAVID LOGREIRA POLO

CEDULA





PASE


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
Libertad y Orden
No. 72022380
NOMBRE
JHONNY DAVID LOGREIRA POLO
FECHA DE NACIMIENTO
26-03-1984
SANGRE-RH
B+
FECHA DE EXPEDICION
12-03-2021
RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA MCPAL TTOyTTE GALAPA


CATEGORIAS AUTORIZADAS
CATEGORIA
CLASE DE VEHÍCULO
VIGENCIA
SERVICIO
B2
AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS
12-03-2031
PARTICULAR
C2
AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS
12-03-2024
PUBLICO
ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC02004640948

HOJA DE VIDA



Perfil Profesional: Perfil Operativo y Administrativo capaz de concebir nuevas alternativas con eficiencia y eficacia para adquirir nuevos conocimientos en el campo laboral en diferentes áreas funcionales, con la capacidad de desarrollar cualquier cargo en el ámbito comercial y administrativo,

moralidad, responsabilidad, solidaridad

respeto por las personas. Habilidad para trabajar en equipo en la toma de decisiones y capacidad de liderazgo, excelente manejo de la informática

APELLIDOS LOGREIRA POLO

INFORMACIÓN PERSONAL

NOMBRES	JHONNY DAVID LOGREIRA POLO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	72022380 de Baranoa
FECHA DE NACIMIENTO	marzo 26 de 1984
LUGAR DE NACIMIENTO	Baranoa – Atlántico
ESTADO CIVIL	Soltero
DIRECCIÓN	Call20a#16a-28 Baranoa atlántico
TELÉFONO	**3118527014** - **3013892985**
E-MAIL	logreira@msn.com

INFORMACIÓN ACADÉMICA

- **ESTUDIOS SECUNDARIOS:** COLEGIO MIXTO DE BACHILLERATO DE BARANOA 2001
- **ESTUDIOS PRIMARIOS:** FRANCISCO JOSE DE CALDAS 1995

EXPERIENCIA LABORAL

NOMBRE DE LA EMPRESA Invocar S.A

CARGO: Conductor: súper numerario

TIEMPO LABORADO 04/08/2015-10/02/2016

JEFE INMEDIATO: supervisor: marcos Hernández

DIRECCION: Bogotá: av. esperanza

TELEFONO: 3217608924

NOMBREDELAEMPRESA TLA

CARGO: Conductor de volqueta doble troque

TIEMPO LABORADO MARZO 02 DE 2018 HASTA FEBRERO 16 DE 2019

JEFE INMEDIATO KIMBERLY SANDOBAL

DIRECCION BARRANQUILLA

TELEFONO 3168756278

NOMBRE DE LA EMPRESA servicios integrales del caribe s a s

CARGO: Conductor (volqueta doble troque)

TIEMPO LABORADO 8 Meses abril- diciembre

JEFE INMEDIATO: camilo Andres González rubio

DIRECCION: Baranoa

TELEFONO: 3123812293- 8787647

NOMBRE DE LA EMPRESA	Consorcio constructor nuevo dorado
CARGO:	Conductor de volqueta doble troque
TIEMPO LABORADO	febrero 16 a junio 15 de 2016
JEFE INMEDIATO	Fernando rojas
DIRECCION	Bogotá
TELEFONO	3115541309 -3102158676

NOMBRE DE LA EMPRESA	Valorcon S.A
CARGO:	Conductor (volqueta doble troque)
TIEMPO LABORADO	1 Año y 2 Meses (De 01-03-2012 a 06-05-2013)
JEFE INMEDIATO:	Ricardo Fontalvo
DIRECCION:	Barranquilla
TELEFONO:	3176445356 – 3574300

REFERENCIA FAMILIAR

NOMBRE DEL FAMILIAR: Wendy E Logreira Polo

CARGO Y/O PROFESION Tecnóloga en Contabilidad y Finanzas

TELEFONO – CELULAR 3015291307

DIRECCION: Calle 15 # 21-129 Baranoa

REFERENCIA PERSONAL

NOMBRE: Jairo González Rubio Jiménez

CARGO Y/O PROFESION: Contador Público

TELEFONO – CELULAR 3017165748 - 3164465542

DIRECCION: Calle 31 # 36 - 92 Of. Barranquilla

NOMBRE: Ernesto Llanos

CARGO Y/O PROFESION: Administrador de empresas

TELEFONO – CELULAR: 3017109740

DIRECCION: CR 24#13A -87

JHONNY DAVID LOGREIRA POLO
C.C. 72022380 Exp. En Baranoa

CURSO DEFENSIVO



ESVIAL

INSTITUCION DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
"SERVICIO CON CALIDAD Y SEGURIDAD"
NIT: 900879823-2
Resolución No. 1500-56.03-1768 del 20 de junio de 2018

Hace constar que:

JHONNY DAVID LOGREIRA POLO

Identificado con cédula de ciudadanía 72022380 de BARANOA
Cursó y aprobó la acción de formación complementaria en :

MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO

Dictado el 19/03/2021
Con una intensidad horaria de 20 Horas
En constancia se refrenda con Sello y Firma

Luis Alberto Rodriguez Matiz
Director Académico

Samuel Steven Rodriguez Mendoza
Representante Legal

Nº Certificado
121025

Página web: www.esvial.com - Email: esvialsas@gmail.com
Celular: 3023007209

PARAFISCALES



ARL | sura

Medellín, 10 de Mayo de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CIPROCON SAS que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000005464 - CIPROCON SAS, Clase de riesgo 1, Porcentaje de cotización 0.522%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C73022380	LOGREIRA POLO JHONNY DAVID	10/04/2021		35713022	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C1143132020212584423S

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/05/2022 10:32:19 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.168.202.111, 198.143.41.29, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

NIT 890.102.018-1

FICHA TÉCNICA DE APROBACIÓNDE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO: MM-SE-TS-F-052

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

1. Nombre de la empresa o persona natural solicitante	2. NIT o Cédula	3. Nombre del Representante Legal (cuando aplique)
CONSORCIO TREN MALLORQUIN	901518821-3	BENJAMIN FIGUEROA MOLINA

4. Dirección de correspondencia	5. Teléfono	6. Correo electrónico
CRA 16 93A 16 OF 301	300 6736999	ccasadiego.trenmallorquin@gmail.com

INFORMACIÓN DEL PROYECTO O EVENTO

7. Nombre u objeto	8. Descripción
PROYECTO TREN TURISTICO LAS FLORES	Construccion de Estacion las Flores y Puerto Mocho, las cuales estaran conectadas mediante la construccion de 2,5 Km de Linea ferrea, Cicloruta y sendero peatonal sobre el tajamar desde el barrio las flores hasta las playas de puerto mocho.

9. Localización/Concentración	10. Fecha Inicio	11. Fecha de fin	12. Licencia/Convenio	13. No.Part.Evento	14. No.Asist.Evento
Tajamar bocas de ceniza (Calle 106)	29-nov-21	30-abr-23	CD-12-2020-2435		

15. Nombre del responsable	16. Cargo	17. Cédula	18. Teléfono	19. Correo electrónico
CARLOS CASADIEGO	DIRECTOR DE OBRA	1140817602	3006736999	ccasadiego.trenmallorquin@gmail.com

INFORMACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

20. Tramos de Vias a Cerrar o recorrido	21. Ancho	22. Calz.	23. Carr.	24. Cat.	25. Sent.	26. Rutas de Tpte. Pub.	27. HMD	28. Vol.Max
Tajamar (Calle 106 entre Estacion Triple A a Playas de Puerto Mocho)	11	1	2	4	Doble	NO EXISTEN	7:15 A 8:15	2460

29. Tipo de actividad	30. Tipo de cierre	31. Fecha y horario de cierres viales	32. Maquinaria, equipo y vehículos
Obra con Rotura de Pavimento	Parcial	1DE JULIO AL 1 DE DICIEMBRE DE LUNES A SABADO DE 7.00 AM A 5 .00 PM	RETRO / CARGADOR / COMPACTADOR

33. Manejo del tránsito vehicular	34. Rutas de desvíos
Para los cierres parciales se llevara a cabo en tramos de 500 ml, donde se cerrara parcialmente carril izquierdo y se habilitara paso sobre el carril derecho, por periodos N-S y S-N coordinados por dos auxiliar de trafico a la lado y lado, con toda la señalizacion requerida por el manual de señalizacion INVIAS 2015, para este tipo de cierres.	Para los cierres parciales durante la FASE 1, no se realizara desvios, sin embargo, para la FASE 2 en la cual se requerira un Cierre total programado a partir de Abril de 2022, se desviaran los vehiculos que provienen de la calle 106 sentido S-N, hacia la Carrera 90 y saldran sobre la Calle 109A.
35. Manejo del tránsito peatonal	**36. Manejo de escombros y basuras**
se dispondra de senderos peatonales señalizados con colombinas, cinta reflectiva u señales preventivas de obra, sobre el sector derecho sentido S-N, para garantizar la conexión de los peatones que transitan sobre el tajamar.	Los escombro y basuras generadas se dispondran en zona especialmente señalizada y designada para acopio provisional en el campamento ubicado en el predio de la estacion las flores y se cargara y dispondra posteriormente a los sitios autorizados para la disposicion y manejo de los mismos.

37. Señales típicas	38. Cant.	39. Dispositivos típicos	40. Cant.
SR-30 Velocidad máxima permitida 20 K/h	8	Delineadores tubulares	3066
SR-03 Siga de frente	2	Barreras plásticas (maletines)	61
SR-08 Prohibido girar a la derecha	2	Páneles de mensaje variable	6
SR-04 No pase	1	Auxiliares de tránsito	4
SPO-01 Hombres trabajando en la vía	8		
SPO-03 Señal de Auxiliar de Tránsito	5	**41. Otras señales y/o Dispositivos**	**42. Cant.**
SPO-05 Angostamiento a la derecha	2		
SPO-06 Angostamiento a la izquierda	2		
SIO-02 Inicio de obra	2		
SIO-03 Fin de obra	2		

43. Observaciones

Declaro que la información aquí presentada es cierta y autorizo a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla para efectuar la actualización en la base de datos y realizar notificaciones a través de mi correo electrónico de conformidad con el numeral 1° del artículo 67 de la ley 1437 de 2011. Asimismo, me comprometo a implementar el Plan de Manejo de Tránsito en las condiciones aprobadas por parte de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla, a mantener en buen estado las señales y dispositivos de control de tránsito utilizados durante las actividades, a retirarlos una vez se terminen las actividades y a dejar en buenas condiciones, libre de basuras y obtáculos los tramos viales ocupados, previo a su apertura.

44. Solicitante o Responsable	45. Supervisor o Interventor del Proyecto (Cuando aplique)
Firma	Firma
Nombre CARLOS CASADIEGO	Nombre DIEGO MARTIN RESTREPO ANGULO
C.C. 1140817602 Mat. Prof. 8200199524	C.C. 98486577 Mat. Prof. 05202-28869

Este documento es un resumen del PMT aprobado por la SDTSV y no reemplaza al permiso de Cierre de Vias por Obras, permiso de cierre de vias por Eventos o permiso de Cargue y Descargue que expide la misma entidad, y en ningún caso autoriza la ejecución de obras de intervención del espacio público o realización de eventos. Una vez terminadas las actividades, es responsabilidad de la persona de derecho público o privado el retiro de todas las señales y dispositivos de control de tránsito utilizados, así como los desechos generados por la actividad, trabajadores o asistentes. Las autoridades de tránsito y transporte acatarán lo dispuesto en el acto administrativo, verificarán y velarán por su estricto cumplimiento. Los originales de los documentos deben permanecer en el lugar de las actividades y, de ser requerido por un representante de la autoridad, el responsable debe presentar este documento, los planos de señalización y desvíos y el Permiso de Cierre de Vías por obras, Cierre de Vías por eventos o Permiso de Cargue y Descargue expedido por la SDTSV.

Espacio para aprobación de la SDTSV

Firma	Firma	Firma
Nombre	Nombre	Nombre
Proyectó cargo:	Revisó cargo:	Aprobó cargo:

La Alcaldía Distrital de Barranquilla, le comunica que, usted está aceptando el tratamiento de sus datos personales, de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales de nuestra entidad, adoptada de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013. La cual se encuentra publicada en nuestra página web y puede consultar en el siguiente link:

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

NIT 890 102 016-1

FICHA TÉCNICA DE APROBACIÓNDE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

CÓDIGO: MM-SE-TS-F-052

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

1. Nombre de la empresa o persona natural solicitante	2. NIT o Cédula	3. Nombre del Representante Legal (cuando aplique)
CONSORCIO TREN MALLORQUIN	901518821-3	BENJAMIN FIGUEROA MOLINA

4. Dirección de correspondencia	5. Teléfono	6. Correo electrónico
CRA 16 93A 16 OF 301	300 6736999	ccasadiego.trenmallorquin@gmail.com

INFORMACIÓN DEL PROYECTO O EVENTO

7. Nombre u objeto	8. Descripción
PROYECTO TREN TURISTICO LAS FLORES	Construccion de Estacion las Flores y Puerto Mocho, las cuales estaran conectadas mediante la construccion de 2.5 Km de Linea ferrea, Ciclorruta y sendero peatonal sobre el tajamar desde el barrio las flores hasta las playas de puerto mocho

9. Localización/Concentración	10. Fecha Inicio	11. Fecha de fin	12. Licencia/Convenio	13. No.Part.Evento	14. No.Asist.Evento
Tajamar bocas de ceniza (Calle 106)	29-nov-21	30-abr-23	CD-12-2020-2435		

15. Nombre del responsable	16. Cargo	17. Cédula	18. Teléfono	19. Correo electrónico
CARLOS CASADIEGO	DIRECTOR DE OBRA	1140817602	3006736999	ccasadiego.trenmallorquin@gmail.com

INFORMACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

20.Tramos de Vias a Cerrar o recorrido	21. Ancho	22. Calz.	23. Carr.	24. Cat.	25. Sent.	26. Rutas de Tpte. Pub.	27. HMD	28. Vol.Max
Tajamar (Calle 106 entre Estacion Triple A a Playas de Puerto Mocho)	11	1	2	4	Doble	NO EXISTEN	7 15 A 8 15	2460

29. Tipo de actividad	30. Tipo de cierre	31. Fecha y horario de cierres viales	32. Maquinaria, equipo y vehiculos
Obra con Rotura de Pavimento	Parcial	1DE JULIO AL 1 DE DICIEMBRE DE LUNES A SABADO DE 7 00 AM A 5 00 PM	RETRO / CARGADOR / COMPACTADOR

33. Manejo del tránsito vehicular	34. Rutas de desvios
Para los cierres parciales se llevara a cabo en tramos de 500 ml, donde se cerrara parcialmente carril izquierdo y se habilitara paso sobre el carril derecho, por periodos N-S y S-N coordinados por dos auxiliar de trafico a la lado y lado, con toda la señalizacion requerida por el manual de señalizacion INVIAS 2015, para este tipo de cierres.	Para los cierres parciales durante la FASE 1, no se realizara desvios, sin embargo, para la FASE 2 en la cual se requerira un Cierre total programado a partir de Abril de 2022, se desviaran los vehiculos que provienen de la calle 106 sentido S-N, hacia la Carrera 90 y saldran sobre la Calle 109A.
35. Manejo del tránsito peatonal	**36. Manejo de escombros y basuras**
se dispondra de senderos peatonales señalizados con colombinas, cinta reflectiva u señales preventivas de obra, sobre el sector derecho sentido S-N, para garantizar la conexión de los peatones que transitan sobre el tajamar.	Los escombro y basuras generadas se dispondran en zona especialmente señalizada y designada para acopio provisional en el campamento ubicado en el predio de la estacion las flores y se cargara y dispondra posteriormente a los sitios autorizados para la disposicion y manejo de los mismos.

37. Señales tipicas	38. Cant.	39. Dispositivos típicos	40. Cant.
SR-30 Velocidad máxima permitida 20 K/h	8	Delineadores tubulares	3066
SR-03 Siga de frente	2	Barreras plásticas (maletines)	61
SR-08 Prohibido girar a la derecha	2	Páneles de mensaje variable	6
SR-04 No pase	1	Auxiliares de tránsito	4
SPO-01 Hombres trabajando en la vía	8		
SPO-03 Señal de Auxiliar de Tránsito	5	**41. Otras señales y/o Dispositivos**	**42. Cant.**
SPO-05 Angostamiento a la derecha	2		
SPO-06 Angostamiento a la izquierda	2		
SIO-02 Inicio de obra	2		
SIO-03 Fin de obra	2		

43. Observaciones

Declaro que la información aquí presentada es cierta y autorizo a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla para efectuar la actualización en la base de datos y realizar notificaciones a través de mi correo electrónico de conformidad con el numeral 1° del artículo 67 de la ley 1437 de 2011. Asimismo, me comprometo a implementar el Plan de Manejo de Tránsito en las condiciones aprobadas por parte de la Secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla, a mantener en buen estado las señales y dispositivos de control de tránsito utilizados durante las actividades, a retirarlos una vez se terminen las actividades y a dejar en buenas condiciones, libre de basuras y obtáculos los tramos viales ocupados, previo a su apertura.

44. Solicitante o Responsable	45. Supervisor o Interventor del Proyecto (Cuando aplique)
Firma	Firma
Nombre CARLOS CASADIEGO	Nombre DIEGO MARTIN RESTREPO ANGULO
C.C. 1140817602 Mat. Prof. 8200199524	C.C. 98486577 Mat. Prof. 05202-28869

Este documento es un resumen del PMT aprobado por la SDTSV y no reemplaza al permiso de Cierre de Vias por Obras, permiso de cierre de vias por Eventos o permiso de Cargue y Descargue que expide la misma entidad, y en ningún caso autoriza la ejecución de obras de intervención del espacio público o realización de eventos. Una vez terminadas las actividades, es responsabilidad de la persona de derecho público o privado el retiro de todas las señales y dispositivos de control de tránsito utilizados, así como los desechos generados por la actividad, trabajadores o asistentes. Las autoridades de tránsito y transporte acatarán lo dispuesto en el acto administrativo, verificarán y velarán por su estricto cumplimiento. Los originales de los documentos deben permanecer en el lugar de las actividades y, de ser requerido por un representante de la autoridad, el responsable debe presentar este documento, los planos de señalización y desvíos y el Permiso de Cierre de Vías por obras, Cierre de Vías por eventos o Permiso de Cargue y Descargue expedido por la SDTSV.

Espacio para aprobación de la SDTSV

Firma	Firma	Firma
Nombre	Nombre	Nombre
Proyectó cargo:	Revisó cargo:	Aprobó cargo:

La Alcaldía Distrital de Barranquilla, le comunica que, usted está aceptando el tratamiento de sus datos personales, de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales de nuestra entidad, adoptada de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013. La cual se encuentra publicada en nuestra página web y puede consultar en el siguiente link:

Scanned with CamScanner

Barranquilla D.E.I.P. 30 de Junio del 2022
DO-0046-CTM-02-22

Señores:
SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
Barranquilla D.E.I. P.

Ref: *Contrato EDU-783-2021. Intervenciones necesarias para la construccion del proyecto tren turistico-Paseo peatonal en el marco de la recuperacion integral de la ciénaga de mallorquin en la ciudad de Barranquilla.*

Asunto: *PMT – Proyecto Tren Turistico Las Flores.*

Cordial Saludo:

El CONSORCIO TREN MALLORQUIN con NIT 901.518.821-3, y representado por BENJAMIN FIGUEROA MOLINA, identificado con cedula de extranjería No. 444.716, mediante contrato de obra EDU-783-2021, firmado con la empresa EDUBAR S.A. se establecen las obligaciones de ejecutar las obras del Proyecto Tren Turístico Las Flores, dentro del marco de la recuperación integral de la ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla.

El proyecto “Tren Turístico Las Flores” estará ubicado en proximidades al sector adyacente al empalme de la Vía 40 con la avenida Circunvalar y la vía al barrio de La Playa (ver Figura 2-1). El proyecto logrará mejorar la infraestructura actual de la vía que inicia en el barrio las Flores y continua por el tajamar de Bocas de Cenizas, implementado un perfil vial que permita la circulación del tren turístico, peatones y ciclistas y restrinja el uso de vehículos. Todo esto con el fin de incentivar un desarrollo ecoturístico en el área. El tren es complementario al proyecto de desarrollo ecoturístico en los sectores de Bocas de Ceniza, Puerto Mocho y Ciénaga de Mallorquín, sobre la margen occidental de la desembocadura del río Magdalena.

Figura 2-1 Ubicación del proyecto




Entre las facilidades que pretende el proyecto se encuentran: un tren turístico que tendrá una estación de salida en Las Flores y una estación de llegada en la playa Puerto Mocho (ver tranzado en Figura 2-2). Tal como se aprecia en la Figura 2-3 en el proyecto dispondrán de senderos peatonales y ciclovías, que contarán con módulos de descansos y juegos donde las personas podrán disfrutar la vista del paisaje natural del lugar, como el Rio Magdalena, la Ciénega de Mallorquín.

Figura 2-2 Trazado vía férrea (rojo) – Tren Turístico Las Flores



Figura 2-3 Perfil de la vía del proyecto




Para la ejecución de estas actividades se cuenta con un plazo contractual de finalización al 30 de Abril del 2023, por lo cual mediante la presente radicamos el Plan de Manejo de Trafico del proyecto el cual será implementado a lo largo del proyecto y tendrá dos (2) puntos de intervención puntual.

- ESTACION LAS FLORES:

Se ejecutará la intervención de la estación las flores la cual se construirá dentro de predio público y contará con una estación para llegada y salida del tren turístico, edificio administrativo y zona de parqueaderos.





En este predio se realizará conformación del campamento de obra, acopio de material en el cual se realizará entrada y salida de vehículos pesados al lote.

- LINEA FERREA SOBRE EL TAJAMAR:

Se ejecutarán 2.50 km de intervención del corredor sobre el tajamar de bocas de ceniza, contara con la ejecución del perfil de vía mostrado anteriormente en la figura 2-3, esta ejecución generará un cambio de perfil del sector y para dichas actividades se ejecutará en dos fases.

- FASES 1:

  En estas no se realizarán cierres totales de la vía (calle 106) sobre el tajamar, solo se realizarán intervenciones con cierres parciales, permitiendo el flujo de vehículos de la zona, garantizándoles la seguridad vial a través de señalización de obra y auxiliares de tráfico que coordinen el flujo en el sector cumpliendo con la normativa de señalización vial INVIAS 2015.



Figura 2-4 Esquema de zona de intervención parcial para línea férrea y ciclorruta (FASE 1).

EL periodo de ejecución de estas fases está contemplado entre los meses de ENERO a ABRIL del 2023.

- FASE 2:

En esta fase será necesario realizar un cierre total de la vía para lo cual, debido a que se requerirá la intervención de todo el perfil vial proyectado (Línea Férrea / Ciclorruta / Sendero peatonal). Por lo que en el PMT adjunto se plantean las medidas a tener en cuenta en esta etapa de ejecución.



Figura 2-5 Esquema de zona de intervención total del corredor sobre el tajamar en una longitud de 2.5 km.

Las actividades de obra para el proyecto serán dentro del plazo contractual estipulado y en el horario de 6:00 AM a 6:00 PM de lunes a sábado, desde el mes de enero 2022 a junio 2022.


Por lo anterior solicitamos que se realice una prorroga del permiso actual el cual fue expedido SM-CVO-20220126-16446 fecha de inicio 27-01-2227/01/202 al 30 -06-22 ,y se haga su aprobación al PMT para dar inicio
las actividades de ejecución de obra, adjunto remitimos la siguiente información:

- PMT (Informe, planos y dispositivos a implementar)
- Estudio de Transito
- Ficha Técnica de aprobación PMT
- Soporte de Socialización.

Con distinción y respeto,

Cordialmente
CARLOS CASADIEGO
Ing. Director de obra

LOCALIZACION



CONVENCIONES

- ENTRADA PARTICULARES Y PESADOS ESTE
- ENTRADA PARTICULARES Y PESADOS OESTE
- SALIDA PESADOS CALLE 106
- SALIDA PARTICULARES - CRA 90 - CALLE109A

RESUMEN SEÑALIZACIÓN A INSTALAR ACCESO ZONA DEL PROYECTO OBRA - MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y LA PLAYA DE PUERTO MOCHO

F_DIS_NUE INTERNO SR-30	20	03 UN	F_DIS_NUE INTERNO SR-08		01 UN	F_DIS_NUE INTERNO SR-08	01 UN
F_DIS_NUE INTERNO SR-03		02 UN	F_DIS_NUE INTERNO SR-04	NO PASE	02 UN	F_DIS_NUE INTERNO SO-18	XXX A XX 02 UN
SI-27	ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	04 UN	F_DIS_NUE INTERNO SO-04		01 UN	F_DIS_NUE INTERNO SO-01	02 UN
F_DIS_NUE INTERNO SO-03	FIN DE OBRA	01 UN	F_DIS_NUE INTERNO SO-03		01 UN		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA Soy BARRANQUILLA
PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE
proyectostécnicos

No.	REVISIONES	FECHA
04		
03		
02		
01		

DIRECTOR DE PROYECTO : ING._VICTOR_CANTILLO_MAZA. MAT._PROF._0820226186_ATL

DISEÑADOR DE PROYECTO : ING._OSCAR_MENDIETA_REYES. MAT._PROF._08202175562_ATL

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO PUERTA DE ORO

ESCALA : ESC.....1:1250

DIBUJO : ING. CARLOS CAMACHO

NOMBRE DEL PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUIN.

CONTIENE : PLAN DE MANEJO DE TRANSITO ACCESO VEHICULAR ZONA DEL PROYECTO

PLANO No. : PT-TRFL-PMT-001-V0

CONSECUTIVO: 01 – 03

ARCHIVO: PT-TRFL-PMT-V0.dwg

FECHA: 11/2021

REV: 0

ALTERNAR CADA 400m A AMBOS LADOS POR FRENTE DE OBRA

ESTACIÓN LAS FLORES

LOCALIZACION



RESUMEN SEÑALIZACIÓN A INSTALAR ZONA OBRA TREN
OBRA - MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES
Y LA PLAYA DE PUERTO MOCHO

F_DIS_NUE INTERNO SR-30 (20)	02 UN
F_DIS_NUE SO-01 (A 100 m)	04 UN
	02 UN
F_DIS_NUE INTERNO SO-31	01 UN
F_DIS_NUE INTERNO SO-35	01 UN
	02 UN
F_DIS_NUE SO-03 (A 100 m)	02 UN
F_DIS_NUE INTERNO SO-03 (FIN DE OBRA)	02 UN

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA Soy BARRANQUILLA	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE	proyectostécnicos	

No	REVISIONES	FECHA
04		
03		
02		
01		

DIRECTOR DE PROYECTO : ING._VICTOR_CANTILLO_MAZA. MAT._PROF._0820226186_ATL	CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO PUERTA DE ORO	ESCALA : ESC.....1:1250	NOMBRE DEL PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUIN.
DISEÑADOR DE PROYECTO : ING._OSCAR_MENDIETA_REYES. MAT._PROF._08202175562_ATL		DIBUJO : ING. CARLOS CAMACHO	

CONTIENE : PLAN DE MANEJO DE TRANSITO ZONA DE OBRA TREN	PLANO No. : PT–TRFL–PMT–002–V0	CONSECUTIVO: 02 – 03	
	ARCHIVO: PT–TRFL–PMT–V0.dwg	FECHA: 11/2021	REV: 0

PT–TRFL–PMT–V0.dwg

2020

916000.000 916100.000 916200.000 916300.000 916400.000 916500.000 916600.000 916700.000 916800.000 916900.000 917000.000 917100.000

1715500.000 1715400.000 1715300.000 1715200.000 1715100.000 1715000.000 1714900.000

1715500.000 1715400.000 1715300.000 1715200.000 1715100.000 1715000.000 1714900.000 1714800.000 1714700.000 1714600.000

915900.000 916000.000 916100.000 916200.000 916300.000 916400.000 916500.000 916600.000 916700.000 916800.000 916900.000

N

ESTACIÓN
PUERTO MOCHO

LOCALIZACION



RESUMEN SEÑALIZACIÓN A INSTALAR ZONA OBRA TREN
OBRA - MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES
Y LA PLAYA DE PUERTO MOCHO

F_DIS_NUE INTERNO SR-30 20	02 UN	F_DIS_NUE SO-01 A m	04 UN		02 UN
F_DIS_NUE INTERNO SO-31	01 UN	F_DIS_NUE INTERNO SO-35	01 UN		02 UN
F_DIS_NUE SO-03 A 100 m	03 UN	F_DIS_NUE INTERNO SO-03 FIN DE OBRA	02 UN		

PT-TRFL-PMT-V0.dwg

2020

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA Soy BARRANQUILLA	PUERTA DE ORO Empresa de Desarrollo Caribe	proyectostécnicos	04 03 02 01 NO. REVISIONES	FECHA	DIRECTOR DE PROYECTO : ING._VICTOR_CANTILLO_MAZA. MAT._PROF._0820226186_ATL DISEÑADOR DE PROYECTO : ING._OSCAR_MENDIETA_REYES. MAT._PROF._08202175562_ATL	CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO PUERTA DE ORO	ESCALA : ESC.....1:1250 DIBUJO : ING. CARLOS CAMACHO	NOMBRE DEL PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE EL BARRIO LAS FLORES Y LA PLAYA DE PUERTO MOCHO EN LA CIÉNAGA DE MALLORQUIN.	CONTIENE : PLAN DE MANEJO DE TRANSITO ZONA ESTACIÓN PUERTO MOCHO	PLANO No. : PT-TRFL-PMT-003-V0 ARCHIVO: PT-TRFL-PMT-V0.dwg	CONSECUTIVO: 03 - 03 FECHA: 11/2021 REV: 0

SOCIALIZACION DE PROYECTO CIENAGA MALLORQUIN DIRIGIDO A LOS LIDERES SOCIALES DE LA COMUNIDAD

FECHA: 20 de enero del 2022

HORA: 3:00 p.m.

LUGAR: MEGACOLEGIO LIBERTADOR SIMON BOLIVAR BARRIO LAS FLORES

INVITADOS:

Acción Comunal Barrio las flores
Alcalde Localidad Riomar
Presidente de ediles localidad Riomar
Puerta de oro
Secretaria de Desarrollo Económico
Secretaria de Participación Ciudadana
Secretaria de infraestructura y Obras Publicas
Secretaria de Planeación – Grupo Cualitativo
Edubar- Contratista – interventoría
C.R.A
Barranquilla Verde
Secretaria de control urbano y espacio público

Desarrollo

Se realiza la socialización del proyecto ciénaga mallorquín dirigido a los lideres comunales del barrio las flores y barrio la playa, en la cual la presentación del proyecto hace énfasis en el tema que le corresponde a los siguientes puntos:

1. Plan de desalojos que se tienen previstos para estas áreas, cuando y como se realizaran estos mismos.

2. Socialización de todas las fases del proyecto Construcción de tren tajamar, Ordenamiento de playa puerto mocho y Ecoparque Cienaga mallorquín.

3. Inicio de Obras, Tren Tajamar, Ordenamiento de Playa y Ecoparque.

4. Presentación del grupo cualitativo de la secretaria de planeación, el cual trabajaría con las comunidades que están dentro del proyecto para lograr guiarlos en sus necesidades tales como: Educación Básica y Superior – Sistema de Salud – Infraestructura vial - Infraestructura de Servicios Públicos y Seguridad ciudadana.

Dentro del orden se le permite la intervención a la comunidad para escuchar sus necesidades e inquietudes referente al proyecto de las cuales resaltamos las siguientes y donde realiza el compromiso de poder volver a programar una nueva socialización donde podemos darle respuesta a estas inquietudes:

1. Por parte de la secretaria de desarrollo económico, se explica cómo aplicar a las vacantes laborales que se tienen el proyecto y las que actualmente maneja el distrito. Se comparte el enlace de como poder aplicar a estas a los lideres de la zona.

2. La comunidad pregunta si van a hacer desalojados todos de la playa de puerto mocho, por parte de la Scuep se le informa que toda la playa va a ser desalojada y solo van a quedar los que están aprobados por parte de la Dimar los cuales llevan más de 15 años en esta playa.

3. Que pasa con alcantarillado de la parta de la ciénaga mallorquín, llevan muchos años en el estudio y aún no han tenido solución, preguntar con servicios públicos y tripla A sobre el tema para darle respuesta a esta inquietud.

4. Cuál es la prioridad para la Ciénaga Mallorquín, la persona pregunta por la calidad del agua ya que este es el 5to punto a tener en cuenta en el proyecto siendo este el más importante para la comunidad. Para esto un líder comunal de la zona hace las siguientes propuestas:

    - Se tenga en cuenta la prioridad del que el tratamiento y saneamiento básico de agua sea el primer punto y se incluya el arroyo león.

    - Aclara a la comunidad cuanto va a ser el valor real del proyecto y cuánto va a ser el aumento en impuesto para los barranquilleros.

5. Porque en la zona del barrio la playa las personas van a ser reubicadas y a las personas de puerto mocho deben ser desalojados, les parece que no hay equidad en este tema.

6. Como va a ser el sostenimiento del proyecto a largo plazo, para que no se vuelva un elefante blanco de la ciudad.

7. Que va a pasar con los transportistas informales motos, que son las usadas abastecer y son las usadas por la comunidad para trabajar. Coordinar con el Sr Jhony morales (3006824683) representante de los mototaxistas de la zona, para buscar una posible solución a este tema.

8. Que va a pasar con la infraestructura de servicios públicos del barrio las flores ya que la cometida que van a construir es solo para el lote de construcción del tren.

9. La comunidad exige que como compensación para la comunidad por construcción de este proyecto solicitan que se pueda acceder a la construcción una sucursal del Sena en la comunidad, donde los jóvenes sean instruidos para trabajar en las empresas de la zona o en las vacantes laborares que genere el proyecto.

Registro fotográfico de la socialización:







Se anexa listado de asistencia como parte integral del acta.

Atentamente.

ALEXANDER DEL CRISTO AVILA AHUMADA
Asesor De Despacho
Oficina De Gestión Urbanística
Secretaria Distrital De Control Urbano y Espacio Publico

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA BAQ

NIT 890.102.018-1

TIPO DE EVENTO: INDUCCIÓN: _ CAPACITACIÓN: _ BIENESTAR: X OTRO: ¿CUAL? Socialización FECHA DE REALIZACION: DIA: 20 MES: 01 AÑO: 2022

TEMA A TRATAR: Socialización Proyecto Ciénaga Mallorquín

FACILITADOR: Sec. Control Urbano, Puerta de oro, Edubar, Sec. Desarrollo Económico

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	OFICINA	FIRMA
1	Nubia Newball	22491173	3006879480	nubiynewball0716@gmail.com	Ju	
2	Devis Pertuz Cuello	1140855550	3046079429		Ju	
3	Nallen Jaramillo M.	7475887	3002576526	nallenjaramillo50@gmail.com	Sec.	
4	Jairo Viloria C.	7475,567	3045376108	jairoeviloria1253@hotmail.com	Veeduría	
5	[illegible]	7463623	3043898559	Cll 106 Vía Puerto Mocho	Jefe Planeación	
6	[illegible]	22499710	3013916223	Cll 106 Vía Puerto Mallorquín	Secretaria	
7	[illegible]	8.748.010	3006389468	williamalfredorodriguez1985@gmail.com	Veeduría	
8	Rosalba Ospina	32793580		calle84 105 119	Desarrollo Económico	
9	Juan C. Buelvas	72188594	3142850351	juanbuelvas@gmail.com	Secretario	
10	Jair Yanes Cabo	8795151	3116748550	jairyanes618@gmail.com	Veeduría	
11	César Herrera Caraballo	7450501	3023478881	barrago86@hotmail.com	Veeduría	
12	Jorge Quintero C.	8702344	3126067716	BASEBOLF086@HOTMAIL.COM	Veeduría	
13	Victor Molina Bo	8.682.709	3103726013	asopesuar@hotmail.com	Veeduría	
14	Juan Nobles	1140877415	3006424655	juanobles95@gmail.com	Veeduría	
15	Francisco Cotes	22-8397716	3126112523			
16	Shirley Cantillo Cantillo	1047411012 cgna	3136049882	dapshirleycano@gmail.com	CPA	
17	Gerson Ospina Pupo	72285612	3016398782	gpospina@yahoo.com.co	CPA	
18	Norman Alberto Rodelo	8.319.887	3106604061	normanalbertorodelo@gmail.com	Área de Veeduría	
19	Maria Inés Vélez Upegui	32 493 864	3206711478	mariaines333@yahoo.com	Jefe Mpal de Veedurías	
20	Ana Lucia Pupo Escorcia	C. 649.050	315 7884421	ralyn9596@hotmail.com	Secretaria	
21	Rocio Acosta Lopez	44156949	3003623282	11opez11@barranquilla.gov.co	Inclusión y Diversidad	
22	Erick Vega Moran	7.692.429	3116664088	evega@barranquilla.gov.co	Inclusión y Diversidad P.	
23	Maria Fernanda Salcedo Arroyo	1082935659		mfsalcedoarroyo@barranquilla.gov.co	D. Inclusión y Diversidad P.	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA BAQ

NIT 890.102.018-1

TIPO DE EVENTO: INDUCCIÓN: _ CAPACITACIÓN: _ BIENESTAR: X OTRO: ¿CUAL? Socialización FECHA DE REALIZACION: DIA: 20 MES: 01 AÑO: 2022

TEMA A TRATAR: Socialización Proyecto ciénaga malbarquin

FACILITADOR: Sec. Control Urbano, Puerta de oro, Edubar, Sec. Desarrollo Economico,

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	OFICINA	FIRMA
1	Eduardo de Escaño	7628488	3004822556	escanoc'3776@gmail.com	Alcaldía	
2	Luisa Fernanda Oviedo Bravo	55.222.633	3008228874	miaoviedobravo@hotmail.com	Sec Malecón	
3	Luis Fernando Baibae A	1.102.816.960	3024711433	Yaibaeaurelio@gmail.com	S.D.C.P.	
4	Sian Suss Mundex	1140831498	3013106016	Usca suss@gmail.com	Planeación	
5	Cris Adrian Jaramillo	1140840087	3206961210	Carlojo-ado@hotmail.com	Bq Verde	
6	Josue Romaña	C. Romaña	3137907564		C. Ciudad	
7	Carlos Castañeda R.	1140872602	3008236999	Ccastañeda@gmail.com	CTM	
8	Ana de la Rosa	32.697.824	3015623780	Anadelarosa712@gmail.com	Comisión	
9	LEONARDO CONDE TERRAZA	72.249.703	3057824896	ING. LEONARDOCONDE@GMAIL.COM	INTERVENTORIA	LEONARDO CONDE
10	Leidis Parada	1140.840.393	3005727329	Leidijohana Parada@hotmail.com	Interventoria	Leidy Parada
11	Andres Chavez Bonilla	1045687267	3013511242	Licandreschavezb@gmail.com	Liga de Usuarios	
12	Richard Leon Rojas	72164649	3133193648	asopezbocas.yuc@gmail.com	PRESIDENTE	Richard Leon
13	Shirley Gomez Rodado	32843162	3003516673	Shirleygomez-0@hotmail.com	Subdirectora	Shirley Gomez
14	[illegible]	7145761	3135716610	[illegible]	Alcaldía	
15	Maria Alejandra Serrano	1140859348	3015676405	Mserrano@puertadeoro.gov.co	Alcaldía local	
16	[illegible]	1.047.020.793	3007382477	[illegible]	Alcaldía Local	
17	Eddie Perez	1.129.522.993	3005743108			
18	Jaime Perez casadiego	1129522083	3242874797	casadiegojaime@gmail.com	JAC	Jaime Perez C.
19	Carlos Garcia	1140823502	3155720892	Carlosgomez1994@hotmail.com		
20	Alexander Torres G.	1.129.544.09	3005767670	alextorres@campus.unimagdalena.edu.co	JAL	
21	Brian Combat M	1140852914	3012753321	bcombat@campus.unimagdalena.edu.co	Alcaldía	
22	Hernan Blanco orozco	72009314	3004188183	hernanblanco42@gmail.com	Asesor Secretaria de Cultura	
23	Hilda Garces	1047046141	3015142911			

Calle 34 No. 43 - 31 · Barranquilla, Colombia BARRANQUILLA.GOV.CO

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA BAQ

NIT 890.102.018-1

TIPO DE EVENTO: INDUCCIÓN: _ CAPACITACIÓN: _ BIENESTAR: X OTRO: ¿CUAL? Socialización FECHA DE REALIZACION: DIA: 20 MES: 01 AÑO: 2022

TEMA A TRATAR: Socialización Proyecto Ciénaga Mallorquín

FACILITADOR: Scc. control Urbano, Puerta de oro, Edubar, Scc Desarrollo Económico

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	OFICINA	FIRMA
1	Yisleidis Tonecilla	1045145080	3002376443	Yisleidistonecilla@gmail.com		Yisleidis Tonecilla
2	Jesus Enrique Arrieta Mola	72258874	3003200328	Jesusadrian1260@gmail.com		
3	Yipleys Arrieta +	1065586640	3045247638	angelo.yipleys.4@hotmail.com		
4	Ezequiel Beltran H.	7.471.422	3012794428	ezbeltran@gmail.com		
5	Juan camilo Gomez A	1140833134	3006308531	Juanca.1611@hotmail.com	B/quilla V.	Juan camilo G.
6	Veronica Castro	22.576.411	3164814643	delacastro@hotmail.com	PDO	
7	Maria Mendoza Martinez	32.846.168	3004588344	mariamendoza@edubar.com.co	EDUBARSA	
8	Walter Albarracin Pacheco	1045682218	3138219440	Walbapacho10@gmail.com	SCUCP	
9	Alexander Avila Alvarado	8041437	3104988550	cavilaa@barranquilla.gov.co	SCOEP	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

Calle 34 No. 43 - 31 · Barranquilla, Colombia BARRANQUILLA.GOV.CO

SM-CVO-20220126-16446

PERMISO CIERRE DE VÍAS POR OBRA

LA SECRETARÍA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 769 de 2002 “Código Nacional de Tránsito”, Capítulo VIII, Artículo 101: ”Normas para realizar trabajos en vía pública” y la Resolución No. 1050 de Mayo de 2014 – Ministerio de Transporte y conforme a la solicitud presentada por el Señor (a): **CONSORCIO TREN MALLORQUIN** ; se concede permiso especial de cierre de vía para ejecutar los trabajos descritos a continuación:

TIPO DE ACTIVIDAD	**Rotura de pavimento**
TIPO DE CIERRE	**Parcial**
VÍA A CERRAR	**CALLE 106 ENTRE ESTACION TRIPLE A A PLAYAS DE PUERTO MOCHO (TAJAMARES)**

CONDICIONES DE LAS OBRAS: Se considera viable el cierre vial descrito, sujeto a verificación en terreno. Para efectuar los cierres requiere de la implementación de señalización, según PMT aprobado, informar a los usuarios y a la comunidad de las vías afectadas. Garantizar el acceso a los residentes o comerciantes del sector. Adicionalmente es responsabilidad del solicitante tomar las precauciones del caso y suministrar los elementos de seguridad necesarios para efectuar la obra, dentro de los cuales se involucra la señalización, equipos y aislamiento de la zona de peatones y de los trabajadores de la obra.

ESTE PERMISO SÓLO AUTORIZA LOS CIERRES DE VÍAS, Y SEÑALIZACIÓN POR OBRAS. EN NINGÚN CASO AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. ESTE PERMISO DEBE IR ACOMPAÑADO POR EL FORMATO DE AUTORIZACIÓN DEL PMT POR OBRAS. EN LOS CASOS EN QUE SE REQUIERA REALIZAR ROTURA DE PAVIMENTO, DEBE CONTAR CON EL PERMISO Y/O AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y/O SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS.

Las autoridades de Tránsito y Transporte acatarán lo dispuesto en el Acto Administrativo, verificarán y velarán por su estricto cumplimiento.

Fecha de expedición:	27/01/2022
Fecha de inicio:	27/01/2022
Período de validez:	155 Día(s)
Fecha de vencimiento:	30/06/2022
Fechas:	N/A
Recibo de Caja No.:	EXENTO
Radicado:	EXT-QUILLA-22-013919
Horario:	24 HORAS DESDE LAS 7:00 HASTA LAS 17:00 HRS
Observaciones:	N/A

RETRO (1)

Consorcio Tren Malleoquín

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA LLANTAS

CODIGO : SG-SST[illegible]

VERSION : 1

VIGENCIA : 16-05-23

NOMBRE DEL OPERADOR	German Dalvin	SERIE	420B.. 2006
SEMANA DEL	6-6-22	MODELO Y MARCA	Retro cargador CAT
NOMBRE DEL PROYECTO	CTM.	CONTRATISTA	Antonio Lopes

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	V											
	De trabajo traseras	V											
	Direccionales delanteras	V											
	Direccionales traseras	V											
	De Stop y señal trasera	V											
CABINA	Proteccion antivuelco (ROPS) certificada	V											
	Cinturón de seguridad	V											
	Extintor de incendio 10 PQS	V											
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	V											
	Vidrio panoramico en buen estado	V											
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)	V											
	Tubo de escape (Exhosto)	V											
	Alarma de retroceso-Pito	V											
	Espejos	V											
	Escaleras y apoyos de acceso	V											
	Palancas y pedales en buen estado	V											
	Bateria y cables	V											
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	V											
	Kit ambiental	V											
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)	V											
	Estado pasadores (brazo, balde)	V											
	* Gatos estabilizadores												
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)	V											
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)	V											
	* Freno de servicio	V											
	* Mando de estacionamiento (freno de emergencia)	V											
	Estado general desgarrador (balde)	V											
	Mandos de levante del brazo	V											
	* Cilindros en buen estado	V											
	Compartimiento del motor aseado	V											
LLANTAS	abultamientos)	V											
	Huellas en buen estado	V											
FIRMA	FIRMA OPERADOR	German Dalvin											
	FIRMA SUPERVISOR SISO												

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Escaneado con CamScanner

RETRO (2)

Consorcio Tren Mallorquín

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA LLANTAS

CODIGO :SG-SSTPM-8
VERSION : 1
VIGENCIA : 16-05-22

NOMBRE DEL OPERADOR	Fabian Solon	SERIE	JCB
SEMANA DEL	6-06-22	MODELO Y MARCA	JCB 3 plus
NOMBRE DEL PROYECTO	Consorcio Mallorquin	CONTRATISTA	

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras	✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras	✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Proteccion antivuelco (ROPS) certificada	✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 10 PQS				X		X		X		X		
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)			✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado			✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidraulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)			✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)			✓			X	✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓			
	Espejos					✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso					✓		✓		✓			
	Palancas y pedales en buen estado			✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables			✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidraulicas					✓		✓		✓			
	Kit ambiental					✓		✓		✓			
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)				X	✓		✓		✓			
	Estado pasadores (brazo, balde)			✓		✓		✓		✓			
	* Gatos estabilizadores			✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)				X	✓	X		X		X		
	* Funcion Hidraulica en buen estado (mangueras)			✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio			✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento (freno de emergencia)					✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado			✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	abultamientos)			✓		✓		✓		✓			
	Huellas en buen estado			✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR			Fabian C		Fabian C		Fabian C		Fabian C			
	FIRMA SUPERVISOR SISO												

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
	no cuenta con extintor contra incendio y pito hacia izquierda la presenta daño			

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Escaneado con CamScanner

RETRO 2

Consorcio Tren Mallorquín

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA LLANTAS

CODIGO: RG-SSTPM-8
VERSION : 1
VIGENCIA : 16-05-22

NOMBRE DEL OPERADOR	Fabian Colon	SERIE	
SEMANA DEL	13-06-22 al 19-06-22	MODELO Y MARCA	JCB 3 plus
NOMBRE DEL PROYECTO	Consorcio Mallorquín	CONTRATISTA	

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras	✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras	✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Proteccion antivuelco (ROPS) certificada	✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 10 PQS		X		X		X		X		X		
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos	✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas y pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería y cables	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**			✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)	✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores (brazo, balde)	✓		✓		✓		✓		✓			
	* Gatos estabilizadores												
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)		X		X		X		X		X		
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)	✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento (freno de emergencia)**	✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓			
	Huellas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Fabian		Fabian		Fabian		Fabian		Fabian			
	FIRMA SUPERVISOR SISO												

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	SPONSA	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Escaneado con CamScanner

RETRO (2)

Consorcio Tren Mallorquín

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA LLANTAS

CODIGO: SG-SST-FM-8
VERSION: 1
VIGENCIA: 16-05-22

NOMBRE DEL OPERADOR	Fabian Colon	SERIE	JCB
SEMANA DEL	20-06-22.	MODELO Y MARCA	JCB 3cplus
NOMBRE DEL PROYECTO	Consorcio Mallorquín	CONTRATISTA	

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras	✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras	✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Proteccion antivuelco (ROPS) certificada	✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 10 PQS		X		X		X		X		X		
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓				✓			
	Espejos	✓		✓		✓				✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓				✓			
	Palancas y pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**			✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores (bastidor, desgarrador)	✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores (brazo, balde)	✓		✓		✓		✓		✓			
	* Gatos estabilizadores	✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Brazo excavador)		X		X		X		X		X		
	* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)	✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento (freno de emergencia)**	✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓			
	Huellas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Fabian C		Fabian C		Fabian C		Fabian C		Fabian C			
	FIRMA SUPERVISOR SISO												

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
	no cuenta con extintor			
	Con un incendio			
	y fijo hacia la			
	izquierda de presenta			
	fuga			

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Escaneado con CamScanner

Consorcio Tren Mallorquín

INSPECCION PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR

CODIGO	SSTFM-8
VERSION	1
VIGENCIA	

NOMBRE DEL OPERADOR	daimer Saavedra	SERIE	186817-
SEMANA DEL	6-Jun-2022	MODELO-MARCA	2006- Ingersol
OPERADOR	Pauta P	CONTRATISTA	G.C.I

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X		X		
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		X		X		X		X		X		X		
	Asiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	corriente, aceite motor, combustible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)		X		X		X		X		X		X		
	* Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central (convexo)		X		X		X		X		X		X		
	Estado de pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado		X		X		X		X		X		X		
	Puntos de lubricación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Motor		X		X		X		X		X		X		
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X		X		X		
	Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Escaneado con CamScanner

Consorcio Tren Mallorquín

INSPECCION PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR

CODIGO	SSTFM-8
VERSION	1
VIGENCIA	

NOMBRE DEL OPERADOR	Jaime Saavedra	SERIE	186817
SEMANA DEL	13 jun - 2022	MODELO -MARCA	2006 - ingersol
OPERADOR		CONTRATISTA	G.C.I

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X		X		
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		X		X		X		X		X		X		
	Asiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	corriente, aceite motor, combustible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)		X		X		X		X		X		X		
	* Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central (convexo)		X		X		X		X		X		X		
	Estado de pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puntos de lubricación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		X				X		X		X		X		
	Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Escaneado con CamScanner

Consorcio Tren Mallorquín

INSPECCION PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR

CODIGO	SSTFM-8
VERSION	1
VIGENCIA	

NOMBRE DEL OPERADOR	Isaias Castillo	SERIE	
SEMANA DEL	21-06-22	MODELO -MARCA	Dinapac
OPERADOR	Isaias Castillo	CONTRATISTA	

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)			X		X		X		X		X			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)			X		X		X		X		X			
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)			X		X		X		X		X			
	* Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS			X		X		X		X		X			
	Asiento			X		X		X		X		X			
	Mandos de evance			X		X		X		X		X			
	corriente, aceite motor, combustible)			X		X		X		X		X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)			X		X		X		X		X			
	* Alarma de retroceso			X		X		X		X		X			
	Pito			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X			
	Espejo retrovisor central (convexo)			X		X		X		X		X			
	Estado de pedales			X		X		X		X		X			
	Estado de mandos manuales			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)			X		X		X		X		X			
	Llantas en buen estado			X		X		X		X		X			
	Puntos de lubricación			X		X		X		X		X			
	Mecanismo de viraje			X		X		X		X		X			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)			X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)			X		X		X		X		X			
	* Motor			X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado			X		X		X		X		X			
	Bateria y cables			X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio			X		X		X		X		X			
	* Resguardos			X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso			X		X		X		X		X			
	Guardas			X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor			X		X		X		X		X			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Escaneado con CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTONIVELADORA

CODIGO	SG-SSTFM-8
VERSION	1
VIGENCIA	27/04/2022

NOMBRE DEL OPERADOR	Antonio Zapata	SERIE	Moto 140 g
SEMANA DEL	13-06-22	MODELO- MARCA	Caterpillar
NOMBRE DEL PROYECTO	Tren turistico Riosucio	CONTRATISTA	

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De freno (delantero, alter y baja)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De freno (trasero)														
	Direccionales (delantero)														
	Direccionales (trasero)														
	De Reversa (delantero)														
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio (ICPC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aceite en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Inspección (hidráulico, refrigerante, herramienta, cuñetes, acumulador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tipo de extintor (Estándar)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso (Pito)														
	Pitometro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	* Nivel de fluidos hidráulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito														
	* Estado frenos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la barra de tiro														
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Función hidráulica en buen estado (hidráulico)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Frenos de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Manejo de aditamentos (hoja de empuje)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cuadros hidráulicos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de la transmisión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimento del motor aseado														
LLANTAS	En buen estado (sin cortadas, pinchadas y con adecuada presión)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito														
EA	FIRMA OPERADOR														

Escaneado con CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTONIVELADORA

CODIGO	SO-SST-FM-8
VERSION	1
VIGENCIA	27/04/2022

NOMBRE DEL OPERADOR	ANTONIO Pabilo	SERIE	140 G Motoniveladora
SEMANA DEL	6-06-22	MODELO- MARCA	CATERPILLAR
NOMBRE DEL PROYECTO	Hotel turistico Mayapan	CONTRATISTA	

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras (Izq / Derc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras														
	Direccionales delanteras														
	Direccionales traseras														
	Luz de reversa (Adelante)														
CABINA	Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio (ESTADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiabrisas hidraulico, integrados, horizontal, completo, en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Silencio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso Pito														
	Pitoneo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pantalla o espejo de aumento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca o pedales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puerta cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Nivel de liquido hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aceite motor														
	Estado hoja delantera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cuchillas	✓													
	Escarificador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcionamiento en buen estado (palancas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de estacionamiento (freno de emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina Protectiva en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimento del motor aseado														
LLANTAS	En buen estado (presion, labrado, protectores y sin deformidad)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Huellas en buen estado														
FIRMA	FIRMA OPERADOR														

Escaneado con CamScanner

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 72023322		BALVIN ALVAREZ GERMAN ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	aportescontratista123@gmail.com	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3113779087

Clave: 9435887967

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2022/07/08	0	$0	$354,600
2022/07/11	0	$0	$354,600
2022/07/12	0	$0	$354,600
2022/07/13	0	$0	$354,600
2022/07/14	0	$0	$354,600
2022/07/15	0	$0	$354,600
2022/07/18	0	$0	$354,600
2022/07/19	0	$0	$354,600
2022/07/21	0	$0	$354,600
2022/07/22	0	$0	$354,600

Periodo Pensión: 2022-06 **Periodo Salud: 2022-06**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$160,000
PORVENIR		1	$160,000
ARL	1	1	$69,600
ARL SURA		1	$69,600
EPS	1	1	$125,000
COOSALUD MOVILIDAD		1	$125,000
SUBTOTAL			$354,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$354,600

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	Efecty, éxito, SURTIMAX, Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72023322		BALVIN ALVAREZ GERMAN ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 13 N 28 02	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3779087	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06		9435887967	I	2022/07/08			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$354,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$354,600
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$354,600
1	CC	72023322	BALVIN GERMAN																	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	0	$0	$0	No	$354,600
Total	**Afiliados(1)**																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$354,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72023322		BALVIN ALVAREZ GERMAN ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 13 N 28 02	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3779087	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06		9435887967	I	2022/07/08			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$69,600	$0	$0	$69,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$69,600	$0	$0	$69,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$354,600**	**$0**	**$0**	**$354,600**