Zipaquirá, 03 de octubre de 2022

Doctor:
JUAN CARLOS RODRIGUEZ CONTRERAS
Jefe Almacén – Alcaldía de Zipaquirá

INFORME DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 456-2022

Cordial saludo,

Me permito presentar informe N°002 de las actividades realizadas entre el periodo comprendido del 26 de junio al 25 de agosto de 2022 conforme al contrato suscrito entre las partes:

CONTRATO No.	456 DE 2020
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISION TECNOMECANICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHICULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO.
FECHA DE INICIO	26 de mayo de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	25 de diciembre de 2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JUAN CARLOS RODRIGUEZ CONTRERAS
CONTRATISTA	CDA SERVIPLUS SAS

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL	**ACTIVIDADES REALIZADAS**

CONTRATO	
1) Aplicar todos los procedimientos y protocolos que exige el Ministerio de Tránsito y Transporte para la revisión Técnico Mecánica y de emisiones de gases de vehículos.	El CDA SERVIPLUS SAS Cumple con todos los procedimientos y protocolos exigidos Según lo establecido en las Norma Técnica Colombiana (NTC) ISO 17020, 5385, 4983.
2) Cumplir con la metodología, requisitos de revisión, condiciones en cuanto al personal idóneo, instalaciones, equipos y herramientas que deben cumplir los Centros de Inspección Vehicular para realizar la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones de Gases Contaminantes de los vehículos	EL CDA SERVIPLUS SAS cuenta con las instalaciones para la prestación de servicio y el objeto contractual ubicado en la calle 4 32-115 de Zipaquirá, al igual cuenta con el personal idóneo certificados en (RTM) para la respectiva inspección vehicular.

automotores establecidos por la Norma Técnica Colombiana.	
3) Los resultados de la revisión técnico mecánica de emisiones contaminantes, deberán registrarse en el Sistema RUNT.	Adjunto soporte del Certificado RTM registrado en el RUNT placas OJG673, OJG063, OJG609.  REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Libertad y Orden RUNT REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO **CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES** No. 160513157 **DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO** **Entidad que expide el certificado:** CDA SERVIPLUS SAS **NIT:** 900960706 **No. de Certificado de Acreditación:** 20-OIN-045 **Fecha de expedición:** 2022/07/26 **Fecha de vencimiento:** 2023/07/26 **DATOS VEHÍCULO** **PLACA:** OJG673 **CLASE:** CAMPERO **MARCA:** TOYOTA **MODELO:** 2010 **SERVICIO:** Oficial **COMBUSTIBLE:** DIESEL Activar W Ve a Configu Windows. ento seleccionado 363 KB



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 161050009

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA SERVIPLUS SAS		
NIT:	900960706	**No. de Certificado de Acreditación:**	20-OIN-045
Fecha de expedición:	2022/08/24	**Fecha de vencimiento:**	2023/08/24


DATOS VEHÍCULO


PLACA:	OJG063	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	FORD	**MODELO:**	1996

Activar Wi
Ve a Configura
Windows.

4) Expedir y entregar al conductor encargado del vehículo una vez realizado el diagnostico, la certificación

Los conductores de los vehículos placas OJG673, OJG063 reciben Certificado RTM el cual se evidencia en la planilla de recibido firmada por ellos.



de la revisión técnico mecánica y de emisiones de gases.	 FECHA: 24 10 8 2022. VII: VEHICULO MT: MOTO A: APROBADO R: RECHAZADO POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO, DECLARO QUE RECIBO CONFORME LOS DOCUMENTOS Y EL FORMATO UN RESULTADOS (FUR), E LA INSPECCIÓN QUE SE LE REALIZO A MI VEHÍCULO PLACA | Tipo VH MT | Resultado R/A | NOMBRE CLIENTE | CEDULA IBM108 X A Miguel Gutierrez 1075662053 OJG063 X A MAURICIO RUMS ALCALDIA ZIPAQUIRA 11.340.546 OBP393 A
5) Entregar al Supervisor del contrato los certificados expedidos, los cuales harán parte de la hoja de ruta de los vehículos y motocicletas.	Los conductores reciben el Certificado de RTM el cual se evidencia en el ítem anterior, el cual ellos hacen entrega al supervisor del contrato, adicionalmente se envía por correo electrónico bienes.director@zipaquira.gov.co Certificado de la RTM al igual que el FUR (Formato Uniforme de Resultados).  RESULTADOS Y CERTIFICADOS DE REVISION DE LOS VEHICULOS OJG673 OJG063 cdaserviplus Caja <cdaservipluscaja@gmail.com> para bienes.director Buen dia, envio resultados y certificado de revisión tecnicomecanica de vehículo con placa OJG673 OJG063 los cuales tuvieron un resultado FAVORABLE. Cordialmente, Laura Vargas Hernández CAJERA – ASISTENTE ADMON CDA SERVIPLUS SAS CELULAR. 3125345423 CLL 4 No. 32 – 115/121/127 Zipaquirá – Cundinamarca www.cdaserviploszipa.com 4 archivos adjuntos • Analizado por Gmail OJG063.pdf OJG673.pdf OJG673 2.pdf OJG063 2.pdf

6) Tener habilitado y en perfecto funcionamiento un sistema de citas que garantice la oportuna prestación del servicio, donde se pueda elegir el día y la hora para la prestación del servicio.	El CDA SERVIPLUS garantiza su servicio de citas por la página web https://cdaserviplus.com/, correos electrónicos cdaservipluscaja@gmail.com, y WhatsApp 3125345423 en donde se puede agendar cita de domingo a domingo en los siguientes horarios: De lunes a viernes de 6:00 am a 7:00 pm Sábados de 6:00 am a 6:00 pm Domingos y Festivos de 8:00 am a 1:00 pm 
7) Contar con un espacio adecuado para la prestación del servicio.	EL CDA SERVIPLUS SAS cuenta con las instalaciones para la prestación de servicio y el objeto contractual ubicado en la calle 4 32-115 de Zipaquirá, el cual está debidamente Certificado por los Entes de Control.
8) Entregar de forma impresa cada uno de los reportes que se generen de la RTM, a fin de que se realicen reparaciones pertinentes	El conductor recibe al igual que el Certificado de RTM, recibe el FUR (Formato Único de Resultados) en donde se evidencia las pruebas realizadas al vehículo y posibles fallas para realizar las respectivas reparaciones del mismo, el cual se evidencia en el ítem 4 en la planilla de recibido:

para subsanar las fallas presentadas al momento de la revisión.	
9) Informar por escrito al supervisor cualquier anomalía que presente el vehículo sometido a la RTM, para realizar las reparaciones pertinentes.	El conductor del vehículo recibe el FUR (Formato Único de Resultados) en donde se evidencia las pruebas realizadas al vehículo y posibles fallas para realizar las respectivas reparaciones del mismo, igualmente el Ingeniero encargado de entregar los resultados explica el FUR y da las indicaciones y posibles reparaciones que haya a lugar al vehículo, el cual se evidencia en el ítem 4 en la planilla de recibido.

CDAServiPlus
Centro de Diagnóstico Automotriz

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS - FUR

FUR N°:0000015282

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

VIGILADO SuperTransporte

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
20-OIN-045

CDAServiPlus

SERVIPLUS CDA SAS
Cl 4 # 32-115-121-127, Zipaquirá, Cundinamarca
Nit:900960706-4 Tel: 3136421800
cdaserviplus@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1.FECHA | **2.DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO**

Fecha de prueba	Nombre ó Razón social	Documento de identidad	
2022-08-24	ALCALDIA DE ZIPAQUIRA	CC.(X) NIT.() **No.** 859318	
Dirección	Teléfono fijo ó Número de Celular	Ciudad	Departamento
ZIPAQUIRA CENTRO	573125232548	ZIPAQUIRÁ	CUNDINAMARCA
Correo Eléctronico			
CDASERVIPLUS@GMAIL.COM			

3.DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
OJG063	COLOMBIA	OFICIAL	VOLQUETA	FORD	F 700
Modelo	Número de licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Combustible / Propulsión	VIN o Chasis
1996	OJG063	1996-10-10	BLANCO ARTICO	DIESEL	AJF7TP29220
No de motor	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
45330730	4T	7000	NO FUNCIONAL	2	SI() NO(X)
Potencia (si aplica)	Tipo de carrocería	Fecha Vencimiento SOAT		Conversión GNV	Fecha vencimiento GNV
	PLATON	2023-04-08		SI() NO() N/A(X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado

4. Medición de Intensidad / Inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

Activar W
Ve a Configu
Windows.

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

VIGILADO SuperTransporte

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
20-OIN-045

CDAServiPlus

SERVIPLUS CDA SAS
Cl 4 # 32-115-121-127, Zipaquirá, Cundinamarca
Nit:900960706-4 Tel: 3136421800
cdaserviplus@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1.FECHA **2.DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO**

Fecha de prueba	Nombre ó Razón social	Documento de identidad	
2022-07-26	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	CC.() NIT.(X) **No.** 899999318	
Dirección	Teléfono fijo ó Número de Celular	Ciudad	Departamento
ALCALDIA ZIPAQUIRA	573112530170	ZIPAQUIRÁ	CUNDINAMARCA
Correo Eléctronico			
CDASERVIPLUS@GMAIL.COM			

3.DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Linea
OJG673	COLOMBIA	OFICIAL	CAMPERO	TOYOTA	FORTUNER
Modelo	Número de licencia de tránsito	Fecha de matricula	Color	Combustible / Propulsión	VIN o Chasis
2010	10000630787	2010-07-26	GRIS OSCURO MICA METALICO	DIESEL	MR0YZ59G2A0098117
No de motor	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
1KD7992551	4T	2982	231983	5	SI() NO(X)
Potencia (si aplica)	Tipo de carrocería	Fecha Vencimiento SOAT		Conversión GNV	Fecha vencimiento GNV
0	WAGON	2023-07-21		SI() NO() N/A(X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Medición de Intensidad / Inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima /Rango	Unidad	Simultanea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	9.30			2.5	klux	si
		Inclinacion	1.38			[0.5,3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	5.60			2.5	klux	si


Activar Wir
Ve a Configura
Windows.

10) Indicar la descripción detallada del taller, (distribución de áreas y localización del mismo)	

CDAServiPlus
Centro de Diagnóstico Automotriz









Calle 4 No. 32 – 115/121/127 Frente apartamentos de Carrara
Tel. 3108583607
Correos admoncdaserviplus@gmail.com
Zipaquirá – Cundinamarca – Colombia
www.cdaservipluszipa.com



_____

JEIMMY ALEJANDRA BARRETO RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
CDA SERVIPLUS SAS

Calle 4 No. 32 – 115/121/127 Frente apartamentos de Carrara
Tel. 3108583607
Correos admoncdaserviplus@gmail.com
Zipaquirá – Cundinamarca – Colombia
www.cdaservipluszipa.com