
REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022	GAVINCO
SEMANA	25 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2022










SECTOR DE DEMOLICIÓN 3, 4 Y 5





REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022	GAVINCO
SEMANA	25 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2022
Fotografía 1: Demolición sector 5	**Fotografía 2:** Demolición sector 5
	
Fotografía 3: Demolición sector 5	**Fotografía 4:** Retiro de escombros

SECTOR DE CONSERVACIÓN 1 Y 2

	
Fotografía 5: Liberación de muro occidental, espacio 160	**Fotografía 6:** Liberación de muro occidental, espacio 160
	
Fotografía 7: Acoplo de madera para reutilización	**Fotografía 8:** Acoplo de madera para reutilización

REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022	GAVINCO
SEMANA	25 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2022
	
Fotografía 9: Liberacion de teja traslucida sector 1, segundo piso	**Fotografía 10:** Construcción del campamento primer piso
	
Fotografía 11: liberación de ventanas y mallas en el sector 1, piso 1	**Fotografía 12:** Liberación de rejas en el sector 1, piso 2
	
Fotografía 13: Construcción de la sobrecubierta	**Fotografía 14:** Construcción de la sobrecubierta

REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022	GAVINCO
SEMANA	25 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2022
	
Fotografía 15: Liberación de mallas en el sector 1, piso 1	**Fotografía 16:** retiro de escombros
	
Fotografía 17: retiro de alistado en piso, sector 1	**Fotografía 18:** retiro de alistado en piso, sector 1
	
Fotografía 19: retiro de alistado en piso, sector 1	**Fotografía 20:** dilatación de placa para separación y construccion del tanque