REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022	GAVINCO
SEMANA	27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2022

SECTOR DE DEMOLICIÓN 3, 4 Y 5



Fotografía 1: Liberación de cubierta



Fotografía 2: Demolición sector 3



Fotografía 3: Demolición sector 3



Fotografía 4: Demolición sector 3

SECTOR DE CONSERVACIÓN 1 Y 2



Fotografía 5: Liberación de muros en ladrillo de escoria



Fotografía 6: Liberación de pisos en enchape

REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022	GAVINCO
SEMANA	27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2022
	
Fotografía 7: Liberación de pisos en madera	**Fotografía 8:** Nivelación de zapatas
	
Fotografía 9: Construcción de cerramiento perimetral	**Fotografía 10:** Liberación de enchape en muros
	
Fotografía 11: Liberación de redes electricas	**Fotografía 12:** Aseo general