REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022	GAVINCO
SEMANA	04 DE JULIO AL 09 DE JULIO 2022

SECTOR DE DEMOLICIÓN 3, 4 Y 5



Fotografía 1: Demolición sector 3



Fotografía 2: Demolición sector 3 y 4



Fotografía 3: Demolición sector 3



Fotografía 4: Demolición sector 3, 4 y 5

SECTOR DE CONSERVACIÓN 1 Y 2




Fotografía 5: Liberación de alistado de pisos en mortero, sector 1, piso 2.



Fotografía 6: Liberación de alistado de pisos en mortero, sector 1, piso 2.

REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022	GAVINCO
SEMANA	04 DE JULIO AL 09 DE JULIO 2022
	
Fotografía 7: Liberación de alistado de pisos en mortero, sector 1, piso 2.	**Fotografía 8:** Cerramiento perimetral
	
Fotografía 9: Cerramiento perimetral	**Fotografía 10:** Cerramiento perimetral
	
Fotografía 9: Liberación de redes electricas	**Fotografía 10:** Liberación de piso en baldosa de cemento decorado, sector 1, piso 1.

REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022	GAVINCO
SEMANA	04 DE JULIO AL 09 DE JULIO 2022
	
Fotografía 11: Liberación de piso en baldosa de cemento decorado, sector 1, piso 1.	**Fotografía 12:** Demolición de muro occidente en el aula multiple sector 1, piso 1.