REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022	GAVINCO
SEMANA	18 DE JULIO AL 23 DE JULIO 2022

SECTOR DE DEMOLICIÓN 3, 4 Y 5



Fotografía 1: Demolición sector 5



Fotografía 2: Demolición sector 5



Fotografía 3: Demolición sector 5



Fotografía 4: Retiro de escombros

SECTOR DE CONSERVACIÓN 1 Y 2



Fotografía 5: Liberación de cielo raso en drywall segundo piso, sector 1.



Fotografía 6: Liberación de pañete en fachada interna, primer piso, sector 1.

REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022	GAVINCO
SEMANA	18 DE JULIO AL 23 DE JULIO 2022
	
Fotografía 7: liberación de enchapes, aulas primer piso, sector 1	**Fotografía 8:** Liberación de vigas recias segundo piso, sector 1.
	
Fotografía 9: Liberacion de bajantes sector 1 y 2	**Fotografía 10:** Cortes con pulidora en pañete segundo y primer piso, sector 1.
	
Fotografía 11: liberación de enchape, primer piso, sector 1	**Fotografía 12:** se realiza dilatación de entrepso, para demolición en el sector 1.

REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022	GAVINCO
SEMANA	18 DE JULIO AL 23 DE JULIO 2022
	
Fotografía 13: Construcción de la sobrecubierta	**Fotografía 14:** construcción de campamento
	
Fotografía 15: Retiro de escalones en el segundo piso, sector 1.	**Fotografía 16: L**iberación de cubierta del parqueadero sector 1
	
Fotografía 17: se realizan capacitaciones por parte del contratista al personal .	**Fotografía 18: se realizo comité semanal 19 de julio del presente año.**

REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

CONTRATO INTERVENTORIA: 139 DE 2022	GAVINCO
SEMANA	18 DE JULIO AL 23 DE JULIO 2022
	
Fotografía 19: implementacion del pmt según lo establecido en este.	**Fotografía 20: controles de señalizacion preventiva instalada en obra**