Nombre Formulario	**Reporte de mantenimiento V01**
Fecha Visita	**2022-06-01 11:55:07**
Usuario	**Tecnico302**
Fecha de generación	**2022-06-01**
Mapa	
Reporte Nº	**30290**
Técnico	**Henry Vargas García**
EDIFICIO Y/O CONJUNTO	**INCI**
Torre	**SI**
Numero de torre	**Imprenta**
HORA DE ATENCIÓN	**10:35 am**
TIPO DE MANTENIMIENTO	**PREVENTIVO**
Va realizar CUARTO DE MAQUINAS	**Si**
CONTROL	**AJUSTE DE CONTACTORES|CHEQUEO DE FUSIBLES|LIMPIEZA DE CONTROL|INSPECCIÓN DE RELEVOS**
PRUEBAS DE CIRCUITOS	**INSPECCIÓN CIRCUITOS DE PUERTAS|INSPECCIÓN CIRCUITOS DE SEGURIDAD**
MAQUINA DE TRACCIÓN	**NIVEL DE ACEITE|VIBRACIÓN Y RUIDO**
REGULADOR DE VELOCIDAD	**REVISIÓN CONTACTO ELÉCTRICO**
Va realizar PUERTAS DE HALL	**Si**
PUERTAS DE HALL	**INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN DE LIMITES DE SEGURIDAD|INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTOS DE PUERTAS|AJUSTE DE CERRADURAS|INSPECCIÓN BOTONERAS HALL**
Va realizar CABINA	**Si**
Va realizar REVISIÓN EXTERNA	**Si**
REVISIÓN EXTERNA	**LIMPIEZA EXTERNA DE CABINA|INSPECCIÓN CHASIS DE CABINA**
Va realizar REVISIÓN INTERNA	**Si**
REVISIÓN INTERNA	**LIMPIEZA INTERNA DE CABINA|REVISIÓN ILUMINACIÓN|REVISIÓN DE BOTONERA|REVISIÓN PUERTAS Y FOTOCELDAS**
Va realizar CONTRAPESO	**No**
Va a realizar FOSO DE AMORTIGUADORES	**No**

IMPORTACIÓN, INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
www.modernfuji.com - ascensoresgram@gmail.com
Phonefax. (57 1) 358 8739 – EMERGENCIA NUNE: 311 862 1813
Carrera 55 A N° 78 - 08 - Barrio Gaitán - Bogotá D.C. - Colombia

REPUESTOS	**No**
DESEA TOMAR FOTO	**Si**
TOME FOTO	
Observación de la foto	**Maquina hidráulica**
DESEA TOMAR OTRA FOTO	**Si**
TOME FOTO	
Observación de la foto	**Stop de emergencia en el cuarto de maquinas**
OBSERVACIÓN GENERAL DEL ASCENSOR	**Se ayuda a sacar el agua del pozo se realiza mantenimiento del ascensor se limpian los contactos de puertas de hall y de cabina encima de la cabina y cuarto de maquinas**
Firma TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	
Firma ADMINISTRADOR (A) ENCARGADO DEL EDIFICIO	
Hora de salida	**11:54 am**