PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCIÓN

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolívar

CADE PLAZA DE LAS AMERICAS -Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Tarea309667

Informacion de la actividad		
Fecha	26/09/2022 a 09:21	
Descripcion	Mantenimiento UPS 3KVA .	


Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
MARCA:	POWERWARE
CAPACIDAD:	3 KVA
SERIE	PW443A0059
MODELO	PW9120 3000
REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
FILTROS AC Y DC:	BUENO
VENTILADORES:	BUENO
TARJETA DE CONTROL:	BUENO
CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	MALO
TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
FUSIBLES:	BUENO
TRANSISTORES:	BUENO
TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
TRABAJOS REALIZADOS:	Inicialmente se evidencia que la UPS no se encuentra en línea, presenta una alarma de cambio de baterías. Se realiza mantenimiento preventivo a la ups powerwere 9120 de 3 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. la ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas con presencia de un alarma. Falla en baterías.
REFERENCIA DE BATERIAS:	12V9Ah
NUMERO DE BATERIAS:	8 unidades de baterías 12V9Ah.
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	Se recomienda el cambio de sus baterías internas
REGISTRO FOTOGRAFICO:	













baterías en falla.



FIRMA DEL SUPERVISOR:

Firmado por: Marlo Ramirez, Documento: 1022341534

FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941