ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

Informacion del cliente
Nombre del cliente SCade 20 de Julio-Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #318935
Fecha/Hora 06/10/2022 às 01:15
Descripcion Mantenimiento UPS 10KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	POWERCOM ULTIMATE
2) CAPACIDAD:	10 KVA
3) SERIE	10037510911
4) MODELO	ULT 10K
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	MALO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	MALO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	225VAC
20) ENTRADA B-C:	226VAC
21) ENTRADA C-A:	226 VAC

22) SALIDA A-B:	220 VAC
23) SALIDA B-C:	220VAC
24) SALIDA C-A:	220 VAC
25) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups Ultimate de 10 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. La ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
26) REFERENCIA DE BATERIAS:	12V7.5Ah
27) NUMERO DE BATERIAS:	60 unidades

28) REGISTRO FOTOGRAFICO:




















29) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Raúl Camacho, Documento: 7317802**
30) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**