

Versión: 01
Edgar

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	EDGAR DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ
Informe de Actividades N°	INFORME 2
Periodo	24/09/2022 a 24/10/2022
Número del Contrato	5400
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MÁS ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Plazo	CUATRO (4) meses
Valor Total del Contrato	OCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. (\$8.509.200).
Valor del Periodo del Informe	DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$2.127.300)
Fecha de Inicio	24/08/2022
Fecha de Terminación	23/12/2022
Proyecto	Fortalecimiento del sector agropecuario en el municipio de Pereira.
Supervisor	ROCIO DEL PILAR GOMEZ GONZALEZ
Dependencia	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

2.DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Apoyar a las comunidades rurales realizando visitas técnicas y presentar sus respectivos informes para la identificación y clasificación de necesidades y requerimientos en saneamiento básico, en la zona rural de Pereira.	<ul style="list-style-type: none"> 13-10-2022 se visitó la Finca LA CONSUELO en el Corregimiento de MORELIA, vereda LA SIRIA visita para ver la viabilidad DE UN SISTEMA SÉPTICO. 	<p>ANEXO 1</p> <p>Serie</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe <p>Subserie</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe de visitas técnicas para el tratamiento de aguas residuales. <p>DIARIO DE LABORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> No.134302 MORELIA LA SIRIA <p>REGISTRO FOTOGRAFICO.</p> <ul style="list-style-type: none"> MORELIA LA SIRIA <p>FORMATO LISTA DE CHEQUEO CON AUSENCIA DE STARD</p> <ul style="list-style-type: none"> MORELIA LA SIRIA 	<ul style="list-style-type: none"> se realizó una visita para ver la viabilidad de la construcción de un sistema séptico Corregimiento de MORELIA en la Vereda la Siria.. Se utilizaron tres (3) formatos: diario de labores, registro fotográfico y lista de chequeo ausencia stard
2. Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación	<ul style="list-style-type: none"> 24-09-2022 Se realizo las visitas los predios del alto Erazo para ver la problemática de los sistemas sépticos y el alcantarillado en la esperanza vereda ALTO ERAZO corregimiento de COMBIA ALTA 27-09-2022 se visitó el sistema 	<ul style="list-style-type: none"> Anexo 2 Serie Informe Subserie Informe de visitas técnicas para el tratamiento de aguas residuales. 	<ul style="list-style-type: none"> Se han visitado siete (7) finca para la revisión de los sistemas sépticos. Se realizó una visita con la comunidad de la Vereda ALTO ERAZO Corregimiento DE COMBIA ALTA.

<p>Versión: 01</p> <p>georeferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.</p>	<p>séptico de la finca SAN ANTONIO en el corregimiento ESTRELLA-LA PALMILLA Vereda LA PALMILLA</p> <ul style="list-style-type: none"> 27-09-2022 se visitó el sistema séptico de LA IGLESIA en el corregimiento ESTRELLA-LA PALMILLA Vereda LA PALMILLA 27-09-2022 se visitó el sistema séptico de la finca MONTAÑITA en el Corregimiento ESTRELLA-LA PALMILLA, Vereda LA PALMILLA. 28-09-2022 se visitó el sistema séptico de CASA ENSEGUIDA DE LA ESCUELA en el Corregimiento ESTRELLA-LA PALMILLA, Vereda LA PALMILLA. 05-10-2022 se visitó el sistema séptico de la finca LA MARIELA en el Corregimiento ESTRELLA-LA PALMILLA, Vereda LA PALMILLA. 07-10-2022 se visitó el sistema séptico de la finca LA PALMERITA en el Corregimiento la ESTRELLA-LA PALMERITA, Vereda EL GURIO. 19-10-2022 se visitó el sistema séptico de la finca PRAGA en el Corregimiento la CAIMALITO, Vereda CAIMALITO. 20-10-2022 Entrega de información de sistema sépticos en la oficina de la SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL. Y GESTIÓN AMBIENTAL Comuna CENTRO Barrio CENTRO 	<ul style="list-style-type: none"> DIARIO DE LABORES No, 134288 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA. No. 134289 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA. No. 134290 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA. No, 134291 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA. No, 134296 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA No, 134298 ESTRELLA-LA PALMILLA EL GURIO. No, 134308 CAIMALITO CAIMALITO REGISTRO FOTOGRAFICO 24-09-2022 COMBIA ALTA ALTO ERAZO 27-09-2022 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA. 27-09-2022 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA. 27-09-2022 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA 28-09-2022 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA 05-10-2022 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA 06-10-2022 ESTRELLA-LA PALMILLA EL GURIO 19-10-2022 CAIMALITO CAIMALITO 20-10-2022 CENTRO CENTRO 	<p>Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> Se participo en la reunión de entrega de información de los sistemas séptico en la secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental Se han utilizado diez y seis (16) formatos: Diario de Labores y Registro Fotográfico.
---	---	---	--

Versión: 01			Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017
<p>3- Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción</p>	<ul style="list-style-type: none"> 30-09-2022 Se visito LA GLORIA para asesoría en el Corregimiento ESTRELLA-LA PALMILLA Vereda LA PALMILLA. 30-09-2022 Se visito SAN ANTONIO para asesoría en el Corregimiento ESTRELLA-LA PALMILLA Vereda LA PALMILLA 02.10.2022 se visitó la finca el PORVENIR para asesoría en el Corregimiento LA ESTRELLA-LA PALMILLA, Vereda LA PALMILLA. 04-10-2022 Reunión de asesoría de predios pecuarios con Carlos Mario garay en la oficina de la SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL 05-10-2022 se visitó finca LA MARIELA para asesoría en el Corregimiento ESTRELLA-LA PALMILLA, Vereda LA PALMILLA. 06-10-2022 se visitó la Finca VILLA MARIELA para asesoría en el Corregimiento de MORELIA, Vereda LA NUEVA SIRIA. 07-10-2022 se visitó la Finca LA PALMERITA para asesoría en el Corregimiento de ESTRELLA-LA PALMILLA, Vereda EL GURIO 11-10-2022 se visitó la Finca SANTA MARTHA para asesoría en el Corregimiento ESTRELLA-LA PALMILLA, Vereda LA PALMILLA. 11-10-2022 se visitó la Finca CASACANTO para asesoría en el Corregimiento de ESTRELLA-LA PALMILLA Vereda LA PALMILLA. 18-10-2022 se visitó la finca LA VICTORIA para asesoría en el Corregimiento de MORELIA, Vereda MORELIA 18-10-2022 se visitó la finca LA RIVIERA para asesoría en el 	<p>ANEXO 3</p> <p>Serie Informe</p> <p>DIARIO DE LABORES</p> <ul style="list-style-type: none"> No. 134292 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA. No. 134293 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA. No.134294 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA 134295 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA No.134297 MORELIA NUEVA SIRIA No.134299 ESTRELLA-LA PALMILLA EL GURIO No. ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA No.134300 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA No.134301 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA No. 134303 MORELIA MORELIA No. 124304 MORELIA MORELIA No. 134305 CAIMALITO CAIMALITO No. 134306 CAIMALITO 	<ul style="list-style-type: none"> Se visitaron trece (13) predios ganaderos para hablarle de tramites ambientales. Se utilizaron veintisiete (27) formatos: diario de labores y registro fotografico

<p>Versión: 01</p>	<p>Corregimiento de MORELIA, Vereda MORELIA,</p> <ul style="list-style-type: none"> 19-10-2022 se visitó la finca BOHEMIA BAJA LB para asesoría en el Corregimiento de CAIMALITO, Vereda CAIMALITO, 19-10-2022 se visitó la finca BOHEMIA para asesoría en el Corregimiento de CAIMALITO, Vereda CAIMALITO, 19-10-2022 se visitó la finca PRAGA para asesoría en el Corregimiento de CAIMALITO, Vereda CAIMALITO. 21-10-2022 se visitó la finca LA ALBANIA para asesoría en el Corregimiento de LA ESTRELLA-LA PALMILLA, Vereda el GURRIO. 	<p>CAIMALITO</p> <ul style="list-style-type: none"> No. 134307 CAIMALITO CAIMALITO No. 134309 ESTRELLA.LA APLMILLA EL GURIO <p>REGISTRO FOTOGRAFICO</p> <ul style="list-style-type: none"> 30-09-2022 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA 30-09-2022 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA. 03-10-2022 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA. 04-10-2022 CENTRO CENTRO 05-10-2022 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA 06-10-2022 MORELIA NUEVA SIRIA 07-10-2022 ESTRELLA EL GURIO 11-10-2022 ESTELLA-LA PALMILLA 11-10-2022 ESTELLA-LA PALMILLA 18-10-2022 MORELIA MORELIA 18-10-2022 MORELIA MORELIA 19-10-2022 CAIMALITO CAIMALITO 19-10-2022 CAIMALITO CAIMALITO 19-10-2022 CAIMAILTO CAIMALITO 21-10-2022 ESTRELLA-LA PALMILLA EL GURIO 	<p>Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017</p>
<p>4-. Apoyar el cumplimiento de lo establecido en el modelo integrado de</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se utilizaron los diferentes formatos que están normalizado cincuenta y 	<p>Anexo 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Alcance 1: tres (3) formatos 	<p>se utilizaron formatos de diario de labores-registro fotográfico y lista de</p>

<p>planeación y gestión MIPG, acorde con las directrices impartidas por la supervisión del contrato en cumplimiento a lo establecido por el departamento administrativo de la función pública DAFP y a la normatividad legal vigente, al igual que subir toda la información del contrato y su ejecución al SECOP</p>	<p>siete (57) diario de labores y registro fotográfico</p>	<ul style="list-style-type: none"> Alcance 2: diez y seis (16) formatos Alcance 3: veintisiete (27) formatos Alcance 6: once (11) formato 	<p>chequeo para la viabilidad de nuevos sistemas sépticos.</p>
<p>5-Ingresa la información recolectada en los diferentes formatos al Sistema de Información Socioeconómico Agropecuario y Ambiental SISAA de la secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se digitalizaron información que se ingresó diez y ocho (18) diario de labores al sisaa. 	<ul style="list-style-type: none"> Certificado del ingreso al SISAA 	<ul style="list-style-type: none"> Se introducción al sisaa diario de labores.
<p>6-Apoyar todas las actividades que fomenta el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 21-09-2022 se difundió el CONVERSATORIO DE ACUEDUCTOS RURALES en Facebook. 06-10-2022. Difusión de la mercaton campesina PLAZA DE BOLIVAR en Facebook. .07-10-2022. Difusión de la mercaton campesina CALLE DEL ENCUENTRO en Facebook .08-10-2022. Difusión de la mercaton campesina PARQUE DE LA REBECA en Facebook 14-10-2022. Difusión de la mercaton campesina en EXPOFUTURO en Facebook 15-10-2022. Difusión de la mercaton campesina en EXPOFUTURO en Facebook 16-10-2022. Difusión de la mercaton campesina en EXPOFUTURO en Facebook 	<p>Anexo 6</p> <p>REGISTRO FOTOGRAFICO</p> <ul style="list-style-type: none"> 21-09-2022 SAN NICOLAS SAN NICOLAS. 06-10-2022 SAN NICOLAS SAN NICOLAS. .07-10-2022 SAN NICOLAS SAN NICOLAS. .08-10-2022 SAN NICOLAS SAN NICOLAS. 14-10-2022 SAN NICOLAS SAN NICOLAS 15-10-2022 SAN NICOLAS SAN NICOLAS 16-10-2022 SAN NICOLAS SAN NICOLAS 20-10-2022 SAN NICOLAS SAN NICOLAS 21-10-2022 SAN NICOLAS SAN NICOLAS 	<ul style="list-style-type: none"> Se difundió lo relaciones con las actividades de la SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL, Se utilizaron once (11) formatos Registro fotográfico

Versión: 01	<ul style="list-style-type: none"> 20-10-2022 Difusión de la jornada de recolección de envases vacíos de agroquímicos en los corregimientos de Pereira. 21-10-2022 Se difundió Mercaton campesina COMITÉ DE CAFETEROS. 22-10-2022 Se difundió Mercaton campesina CAÑAVERAL-PUEBLITO CAFETERO-CANAAN 23-10-2022 Se difundió Mercaton campesina NOGAL-UKUMARY 	<ul style="list-style-type: none"> 22-10-2022 SAN NICOLAS SAN NICOLAS 23-10-2022 SAN NICOLAS SAN NICOLAS 	Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017
7- Apoyar el seguimiento al objetivo número TRES (3) "CALIDAD" del acuerdo 021 de 2020 en cuanto a gestionar las actividades en el área rural del municipio de Pereira, para minimizar la contaminación del recurso hídrico y mejorar su calidad.	<ul style="list-style-type: none"> Se hacen las visitas a los predios rurales para ver los del acuerdo 021 del 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> SE DEJA EN INFORME LAS ACTIVIDADES ENCONTRADAS 	<ul style="list-style-type: none"> SE PLASMO EN INFORME
8-. Acompañar los trámites ambientales, requeridos por la Autoridad Ambiental, establecidos en la ley y requeridos en los predios rurales del municipio de Pereira.	<ul style="list-style-type: none"> Todavía no se ha acompañada en tramites ambientales 	<ul style="list-style-type: none"> N/aplica 	<ul style="list-style-type: none"> No aplica
9.Rendir los informes que sean solicitados relacionados con el objeto del contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Se presento el segundo informe del contrato 5400 	<ul style="list-style-type: none"> Queda plasmado en el secop 	<ul style="list-style-type: none"> Se sube en el secop el informe 2.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017



EDGAR DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ

Nombre del contratista

Contratista




Vo.Bó. **ROCIO DEL PILAR GOMEZ GONZALEZ**

Nombre del supervisor

Supervisor

c.c. 42.086.768



EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9265598975 DV: 195799

Cajero: LUKAROLU

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 02/09/2022 10:45:57

PS Recaudador:
060510 SERVIENTREGA INTERNACIONAL

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 10115936

Nombre: EDGAR
Apellido 1: MARTINEZ
Apellido 2: XXXXXX
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 2245522585
Codigo Planilla: 4456545301
Periodo Pago: 2022/08
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia Valor
10115936 \$290.300,00

Valor recibido: \$290.300,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entiendase que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda., Estos datos pueden ser utilizados
unica y exclusivamente para la
prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1)

6510101

servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CEDULA DE CIUDADANIA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		10115936				NÚMERO PLANILLA:		4462057521		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES			
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		PEREIRA		DEPARTAMENTO:		EDGAR DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ				PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		septiembre		AÑO		2022	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MZ 4 CS 11 LOS INDEPENDIENTES 2500 CUBA		TELÉFONO:		RISARALDA				DÍAS DE MORA:		0		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES		septiembre	
DIRECCIÓN:		02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE				FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/10/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9991733206			
TIPO APORTANTE:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades reguladoras y facilitadoras de la act													
TIPO EMPRESA:		ÚNICO																	
FORMA DE PRESENTACIÓN:																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):						NO													

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 0	\$ 160.000
SUBTOTALES:										\$ 160.000	\$ 0	\$ 160.000

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 06 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR				INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombres		Consuelo		Fecha Visita		11/3 11/0 2022	
Apellidos		Angel Quintero		Corregimiento		Morelia	
Cédula		34052607		Variedad		La Sirena	
Tel. Fijos		Celular		Nombre de Finca		La Consuelo	
315 200 9140							
ULTIMO GRADO APROBADO Primaria ☐ Secundaria ☐ Técnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No Informa ☐				GRUPO POBLACIONAL Desap. ☐ MCH ☐ Discap. ☐ Indig. ☐ Migr. ☐ Otro ☐ Afrod. ☐ Vieja ☐			
				Ficha Catastral Cod. SIGAA 884 N. 4 W. 75			
				Cod. SICA 7809 7563			
				85307 22636			

[illegible]

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se veselo la finca la consuelo
El gan de la veseta es para la Verbedad
de la Construcion de un Sistema Septico
Hay un lote de Terreno para la Construcion
de 4 metros de ancho por 8 metros de largo
con un buen Albero para el vesole en
Zanja de Infiltracion y un Terreno para la
Tranga de granos.
hay una vivienda donde viven 3
personas.
El agua de la finca es del Acueducto
de San Juan.

PRÓXIMA VISITA: DIA

MISS

ANCO

1950-1951

MITHRAISM
 VIVAT VIVAT VIVAT VIVAT
 DIO MITHRA



PEREIRA

Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO

Nombre del predio:	El Consuelo		
Propietario o poseedor del predio:	Consuelo Angel Queceno		
C.C. del propietario:	34052687	Tel. de contacto:	315 200 9640
Calidad de propietario:	Escritura pública:	Certificado de tradición:	
Calidad de poseedor:	Promesa de compraventa:		

2. UBICACIÓN DEL PREDIO

Corregimiento:	Morelia	Vereda:	L. 9 Sere y
Coordenadas:	N: 4,78,09,83307	W:	75,7563,22636
Área aproximada del predio:	5000 MT2	N° de viviendas en el predio:	1
Área aproximada en construcciones:		N° de habitantes en el predio:	3

3. INFORMACION GENERAL

Condiciones topográficas del terreno:

Plano:	X	Pendiente:		En terrazas:	
El predio posee área suficiente para la construcción del STARD (tanque séptico, FAFA, y Trampa de grasas) ()				SI:	X
El predio posee área suficiente para la construcción de zanjas de infiltración, o campo de infiltración, o pozo de absorción?				SI:	X
Área estimada para:				4 KB metros	NO:
Campo de Infiltración:		Zanjas de Infiltración:	X	Pozo de absorción:	
Posee separación de aguas internas:				SI:	X

Observaciones:

Se puede construir
- a cuerdito de San Juyán

Foto lugar ubicación sistema séptico:

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 13-10-2022

CORREG Y/O COMUNA: MORELIA

VEREDA Y/O LA SIRIA

FINCA Y/O LUGAR: LA CONSUELO

- ACTIVIDAD:** Apoyar a las comunidades rurales realizando visitas técnicas y presentar sus respectivos informes para la identificación y clasificación de necesidades y requerimientos en saneamiento básico, en la zona rural de Pereira.



FINCA LA CONSUELO



FINCA LA CONSUELO



firma _____

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR		INFORMACIÓN DEL PREDIO	
Nombres	Rosa 4da da	Fecha Visita	27 09 2022
Apellidos	Vargas Trujillo	Corregimiento	Espejo de Piedra
Cédula	34054788	Vereda	La Piedra
Tel Fijo		Nombre de finca	San Antonio
Celular	3218099460	Ficha Catastral	
ULTIMO GRADO APROBADO Primaria ☐ Secundaria ☐ Técnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No Informa ☐		GRUPO POBLACIONAL Desn ☐ MCH ☐ Filsof ☐ Indig ☐ Migr ☐ Otro ☐ Afro ☐ Vicio ☐	
		Coef. SISA	Coef. SICA
		N 4	42 18
		W 75	42 18
			98 112
			59 300

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL		APOYO Y ASESORIA EN GESTIÓN AMBIENTAL	
Asesoría	☐	Reforestación	☐
Comercialización	☐	Revisión	☐
Consejería	☐	Manejo de suelos	☐
Formación	☐	Manejo de aguas	☐
Sustentabilidad	☐	Seguimiento	☐
Establecimiento	☐		
Costos de producción	☐		
Sistemización	☐		
Plan. Manejo de Suelo	☐		
Plan. Manejo de Agua	☐		
Plan. Manejo de Aire	☐		

ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA		ACTIVIDADES PECUARIAS	
CULTIVO 1	CULTIVO 2	PECUARIO 1	PECUARIO 2
CULTIVO 3	CULTIVO 4	PECUARIO 3	PECUARIO 4
CULTIVO 5	CULTIVO 6	PECUARIO 5	PECUARIO 6
CULTIVO 7	CULTIVO 8	PECUARIO 7	PECUARIO 8
CULTIVO 9	CULTIVO 10	PECUARIO 9	PECUARIO 10
CULTIVO 11	CULTIVO 12	PECUARIO 11	PECUARIO 12
CULTIVO 13	CULTIVO 14	PECUARIO 13	PECUARIO 14
CULTIVO 15	CULTIVO 16	PECUARIO 15	PECUARIO 16
CULTIVO 17	CULTIVO 18	PECUARIO 17	PECUARIO 18
CULTIVO 19	CULTIVO 20	PECUARIO 19	PECUARIO 20
CULTIVO 21	CULTIVO 22	PECUARIO 21	PECUARIO 22
CULTIVO 23	CULTIVO 24	PECUARIO 23	PECUARIO 24
CULTIVO 25	CULTIVO 26	PECUARIO 25	PECUARIO 26
CULTIVO 27	CULTIVO 28	PECUARIO 27	PECUARIO 28
CULTIVO 29	CULTIVO 30	PECUARIO 29	PECUARIO 30
CULTIVO 31	CULTIVO 32	PECUARIO 31	PECUARIO 32
CULTIVO 33	CULTIVO 34	PECUARIO 33	PECUARIO 34
CULTIVO 35	CULTIVO 36	PECUARIO 35	PECUARIO 36
CULTIVO 37	CULTIVO 38	PECUARIO 37	PECUARIO 38
CULTIVO 39	CULTIVO 40	PECUARIO 39	PECUARIO 40
CULTIVO 41	CULTIVO 42	PECUARIO 41	PECUARIO 42
CULTIVO 43	CULTIVO 44	PECUARIO 43	PECUARIO 44
CULTIVO 45	CULTIVO 46	PECUARIO 45	PECUARIO 46
CULTIVO 47	CULTIVO 48	PECUARIO 47	PECUARIO 48
CULTIVO 49	CULTIVO 50	PECUARIO 49	PECUARIO 50
CULTIVO 51	CULTIVO 52	PECUARIO 51	PECUARIO 52
CULTIVO 53	CULTIVO 54	PECUARIO 53	PECUARIO 54
CULTIVO 55	CULTIVO 56	PECUARIO 55	PECUARIO 56
CULTIVO 57	CULTIVO 58	PECUARIO 57	PECUARIO 58
CULTIVO 59	CULTIVO 60	PECUARIO 59	PECUARIO 60
CULTIVO 61	CULTIVO 62	PECUARIO 61	PECUARIO 62
CULTIVO 63	CULTIVO 64	PECUARIO 63	PECUARIO 64
CULTIVO 65	CULTIVO 66	PECUARIO 65	PECUARIO 66
CULTIVO 67	CULTIVO 68	PECUARIO 67	PECUARIO 68
CULTIVO 69	CULTIVO 70	PECUARIO 69	PECUARIO 70
CULTIVO 71	CULTIVO 72	PECUARIO 71	PECUARIO 72
CULTIVO 73	CULTIVO 74	PECUARIO 73	PECUARIO 74
CULTIVO 75	CULTIVO 76	PECUARIO 75	PECUARIO 76
CULTIVO 77	CULTIVO 78	PECUARIO 77	PECUARIO 78
CULTIVO 79	CULTIVO 80	PECUARIO 79	PECUARIO 80
CULTIVO 81	CULTIVO 82	PECUARIO 81	PECUARIO 82
CULTIVO 83	CULTIVO 84	PECUARIO 83	PECUARIO 84
CULTIVO 85	CULTIVO 86	PECUARIO 85	PECUARIO 86
CULTIVO 87	CULTIVO 88	PECUARIO 87	PECUARIO 88
CULTIVO 89	CULTIVO 90	PECUARIO 89	PECUARIO 90
CULTIVO 91	CULTIVO 92	PECUARIO 91	PECUARIO 92
CULTIVO 93	CULTIVO 94	PECUARIO 93	PECUARIO 94
CULTIVO 95	CULTIVO 96	PECUARIO 95	PECUARIO 96
CULTIVO 97	CULTIVO 98	PECUARIO 97	PECUARIO 98
CULTIVO 99	CULTIVO 100	PECUARIO 99	PECUARIO 100

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visitó el sistema séptico de la finca San Antonio

Se observó que está en buen estado, construido en el año 2019. Por la Alcaldía de Pereira, se planea de concreto con Trampa de grasas - Poso-filtro, en enero 2022 se le realizó mantenimiento, viven 3 personas en 1 vivienda.

Recomendaciones:

- Hacerle mantenimiento a Poso-filtro cada año
- Hacerle mantenimiento a la Trampa de grasas cada 2 meses
- Cuando se le haga mantenimiento al sistema se debe Basificar.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

*Rosa A. Vargas R
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524613

Edgar Martínez R
NOMBRE Y FIRMA DE

Cooperativista
Indicador
Alrededor de la vivienda
MCH+Mujer cabeza de hogar
Migrante
Vicio/Violencia
Droga/Alcoholismo

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 27-09-2022

CORREG Y/O COMUNA: ESTRELLA-LA PALMILLA

VEREDA Y/O LA PALMILLA FINCA Y/O LUGAR: SAN ANTONIO

ACTIVIDAD: . Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.

	
<p>SISTEMA SEPTICA FINCA SAN ANTONIO</p>	<p>SISTEMA SÉPTICO FINCA SAN ANTONIO</p>



firma _____

Versión: 01

[illegible]

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

se visitó el sistema séptico de la iglesia La
Cabeza.

Se observa que está en buen estado, construido en el año 2014 por la Alcaldía de Pereira de Placa de concreto con trampa de Arusas - Posa filtro, hace un año se le hizo mantenimiento, vive solo el diagono.

observaciones:

desde el momento de la construcción se produce una grieta.

Recomendaciones:

- Cada 2 meses se le hace mantenimiento a la Trampa de Gases.
- Cada 6 meses se le hace mantenimiento a la filtro-oso.
- Cuando se le haga mantenimiento se le echa Basifos.

PRÓXIMA VISITA:	DIA		MES		
-----------------	-----	--	-----	--	--

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524613

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

“Migr-Migranten
Mund- und ...

Die ersten 100 Jahre

CamScanner

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 27-09-2022

CORREG Y/O COMUNA: ESTRELLA-LA PALMILLA

VEREDA Y/O LA PALMILLA FINCA Y/O LUGAR: IGLESIA LA PALMILLA


ACTIVIDAD: . Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.



**SISTEMA SEPTICA LA IGLESIA
LA PALMILLA**



**SISTEMA SÉPTICO LA IGLESIA LA
PALMILLA**



**SISTEMA SÉPTICO LA IGLESIA LA
PALMILLA**



SISTEMA SÉPTICO LA IGLESIA LA PALMILLA



firma _____

Versión: 01

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR		INFORMACIÓN DEL PREDIO	
Nombres: <u>Juan Guillermo</u>	Fecha Visita: <u>27-09-2022</u>	Corregimiento: <u>Estrella-7-9-1-milla</u>	
Apellidos: <u>Gutierrez</u>	Vereda: <u>7-9-1-milla</u>	Nombre de finca: <u>Montaña</u>	
Cédula: <u>6110 929</u>	Edad: <u>50</u>	Fecha Catastral: <u>4-4330</u>	Cost. SICA: <u>8355.8</u>
Tel. Fijos: <u>3153219267</u>	Celular: <u>3153219267</u>	Cod. SIGAA: <u>75</u>	W: <u>4733</u>
ULTIMO GRADO APROBADO Primaria ☐ Secundaria ☐ Técnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No Informa ☐		GRUPO POBLACIONAL Desp. ☐ MCII ☐ Indígena ☐ Indio ☐ Mije ☐ Afro ☐ Afron ☐ Viciado ☐	

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL		APOYO Y ASESORIA EN GESTIÓN AMBIENTAL	
Asesoría ☐	Sostenimiento ☐	Reforestación ☐	Verificación ☐
Comercialización ☐	Establecimiento ☐	Revisión ☐	Manejo de Aguas ☐
Consejería ☐	Costos de producción ☐	Saneamiento Básico ☐	Otros (Cubios) ☐
Planificación ☐	Sistematización ☐	Seguimiento ☐	
ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA Cultivo 1 ☐ Cultivo 2 ☐ Cultivo 3 ☐ Cultivo 4 ☐ Cultivo 5 ☐		ACTIVIDAD PECUARIA Pecuaria 1 ☐ Pecuaria 2 ☐ Pecuaria 3 ☐ Pecuaria 4 ☐	

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visita el sistema séptico de la finca Montaña.
Se observa que está en mal estado sin mantenimiento.
También se observa que hay poca higiene.
Es de placa de concreto con trampa de grasas.
Pozo, filtro, construido por la alcaldía de Bogotá
en el año 2019, el último mantenimiento
fue hace 1 año.
Hay 3 casas donde viven 8 personas.

Recomendaciones:

- Hacer mantenimiento de inmediato.
- Cada 2 meses se le hace mantenimiento a la trampa de grasas.
- Cada 6 meses se le hace mantenimiento al Pozo-Filtro.
- Cuando se le haga mantenimiento se le pone Busca.
- No hacer lechuga - Tomates.
- Higiene - Baños por el Saneamiento.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Por: Edgar Gutierrez Silva

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

321752461

Por: Edgar Martínez

NOMBRE Y FIRMA DE

Asesor ☐ Coordinador ☐
 Indígena ☐ Mije ☐
 Afro ☐ Afrodescendiente ☐
 MCII ☐ Mujer cabeza de hogar ☐

Migrante ☐
 Víctima de violencia ☐
 Discapacitado ☐

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 27-09-2022

CORREG Y/O COMUNA: ESTRELLA-LA PALMILLA

VEREDA Y/O LA PALMILLA FINCA Y/O LUGAR: MONTAÑITA

ACTIVIDAD: . Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.



**SISTEMA SEPTICA FINCA
MONTAÑITA**



SISTEMA SÉPTICO FINCA MONTAÑITA



firma _____

Versión: 01

Versión: 01		INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO	
INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR		INFORMACIÓN DEL PREDIO	
Nombres	<u>Luis Alfonso</u>	Fecha Visita	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">28</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">-09</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">2022</div>
Apellidos	<u>Naranjo</u>	Corregimiento	<u>Estrella - La Palma Alta</u>
Cédula	<u>1361368</u>	Vereda	<u>La Palma Alta</u>
Edad	<u>85</u>	Nombre de finca	<u>Casa en seguridad del</u>
Tel Fijo		Fecha Catastral	<u>Ene 2020</u>
Celular	<u>310 8511225</u>	Cód. SIGAA	Cód. SIGA
ULTIMO GRADO APROBADO		N	W
Primaria ☐	Secundaria ☐	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">4</div>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">42 22</div>
Técnico ☐	Universitario ☐	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">75</div>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">42 42</div>
Ninguno ☐	No Informa ☐	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">44938</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">38852</div>	

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL				
Asesoría	☐	Sustentabilidad	☐	ATA
Comercialización	☐	Establecimiento	☐	Estados Sociales
Consejería	☐	Costos de producción	☐	RPA
Planificación	☐	Sistematización	☐	Plan Manejo Ambiental Otras medidas?

APOYO Y ASESORIA EN GESTIÓN AMBIENTAL				
Diseño	☐	Reforestación	☐	Verificación
Manejo de residuos sólidos	☐	Revisión	☐	Manejo de Aguas
Manejo de suelos	☒	Saneamiento Básico	☐	Otras medidas?
Mantenimiento	☐	Seguimiento	☐	

ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA					
	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
MANEJO DE RESIDUOS					
Verificación					
ATA (linea)					
ATA (atraso)					
PRODUCCIÓN DE AGROPECUARIOS (apila)					
PRODUCCIÓN DE AGROPECUARIOS (apila)					
A					
L					
R					
C					
B					
D					
F					
A					
S					
OTRAS LABORES Y EQUIPOS					

ACTIVIDADES PECUARIAS				
	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
MANEJO DE RESIDUOS				
ATA (linea)				
ATA (atraso)				
A				
L				
R				
C				
B				
D				
F				
A				
S				
OTRAS LABORES Y EQUIPOS				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:
Se visitó el sistema, se fue a la casa enseguida
a la Escuela La Palmera.

Se observa que esta en Buen estado es un Sustrato
de 4 Tarques Plásticos 2 son de la casa y los
Otros son de la Escuela.

También le hace mantenimientos el dueño, Contrayendo 2013 por la Carter hace 6 meses que no le hacen mantenimientos, no hay 714-09 de grusado.

✓ A Ven 5 Personas en una vivienda.

Recomendaciones:

- Hacerle mantenimiento de inmediato
 - Cada 6 meses se le debe hacer mantenimiento
 - echarle Buzitos cuando se le haga mantenimiento
- Recomendaciones:

- Recomendaciones:
- no escolar. Pádel higiénico - Toalla - Trapos - Paños al sanitario.

PRÓXIMA VISITA:	DIA		MES		AÑO	
-----------------	-----	--	-----	--	-----	--

Gloria Inés Naranzo M

NOBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217.5 2 461 3

Edgar Martinez

NOMBRE Y FIRMA DE

Alred. Alredescendiente
[MCH] Mujer cabeza de hogar

- Migr = Migrante
 Vic(Vto)=Victima violenda
 Discans=Discanchado

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 28-09-2022

CORREG Y/O COMUNA: ESTRELLA-LA PALMILLA

VEREDA Y/O LA PALMILLA FINCA Y/O LUGAR: CASA ENSEGUIDA DE LA ESCUELA

ACTIVIDAD: . Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales contruidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.



SISTEMA SEPTICA CASA ENSEGUIDA DE LA ESCUELA



SISTEMA SÉPTICO CASA ENSEGUIDA DE LA ESCUELA



firma _____

Versión: 01

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR	
Nombres	Andrés Felipe
Apellidos	Pulido y Rangel
Cedula	1000240694
Tel Fijo	
Edad	42
Celular	3109926810

ULTIMO GRADO APROBADO	
Primaria	☐
Secundaria	☐
Técnico	☐
Universitario	☐
Ninguno	☐
No Informa	☐

GRUPO POBLACIONAL	
Discap	☐
MCH	☐
Discap	☐
Indie	☐
Migr	☐
Otro	☐
Afrod	☐
Vicio	☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO	
Fecha Visita	05/10/2022
Corregimiento	Estadística
Vereda	La Piedad
Nombre de finca	La Maricla
Ficha Catastral	54
Cod. SISAA	4331
N	75
W	4740
Cod. SICA	69069
	4570

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL	
☐	Sostenimiento
☐	Establecimiento
☐	Costos de producción
☐	Sistematización
☐	ALS
☐	Estatus Sanitario
☐	BPA
☐	Plan Manejo Admin.
☐	Otras ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL	
☐	Diseño
☐	Manejo de residuos sólidos
☐	Manejo de suelos
☐	Manejo de agua
☐	Reforestación
☐	Revisión
☒	Saneariento Básico
☐	Seguimiento
☐	Verificación
☐	Manejo de Aguas
☐	Otras ¿Cuáles?

ASISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA	
CULTIVO 1	CULTIVO 2
CULTIVO 3	CULTIVO 4
CULTIVO 5	CULTIVO 6

ACTIVIDAD PECUARIA	
PECUARIO 1	PECUARIO 2
PECUARIO 3	PECUARIO 4

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visitó la finca La Maricla se observó:

En el Predio hay 3 sistemas septico uno con Pozo de Absorción hay otro con 3 tanques de concreto y otro de 3 Tanques que están funcionando construido por la finca en el 2013, son de plástico.

Recomendaciones:

hacerle mantenimiento a los 3 Tanques de concreto a los 3 Tanques de concreto.
se debe sacar agua aparte
se debe sacar los lodos y se estierren con cal
se debe hacer un sistema septico.

me agencio el Señor Alejandro Gonzalez celula 21179842 celular 3109926810.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Jose G

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Edgar Martinez R

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 05-10-2022

CORREG Y/O COMUNA: ESTRELLA-LA PALMILLA

VEREDA Y/O LA PALMILLA FINCA Y/O LUGAR: LA MARIELA

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción



**SISTEMA SEPTICA FINCA LA
MARIELA**



FIRMA _____

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Clara Luz
Apellidos: Jaramillo S. Roto
Cedula: 24468642 Edad: 60
Tel Fijo: 3004867502 Celular: 3004867502

ÚLTIMO GRADO APROBADO

Primaria ☐ Secundaria ☐
Técnico ☐ Universitario ☐
Ninguno ☐ No Informa ☐

GRUPO POBLACIONAL

Discap ☐ MCH ☐ Discap ☐
Indig ☐ Migr ☐ Otro ☐
Afrod ☐ VictVio ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 07 10 2022
Corregimiento: Castilla-La Palmera
Vereda: El Guano
Nombre de finca: La Palmera

Ficha Catastral
Cod. SISAA: 5363 Cod. SICA: 42664
N: 41 4442 42664
W: 75 5023 8146

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL

Sostenimiento ☐ AIS ☐
Establecimiento ☐ Estatus Sanitario ☐
Costos de producción ☐ RPA ☐
Sistematización ☐ Plan Manejo Admin. ☐
Otras ¿Cuáles? ☐

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño ☐ Reforestación ☐ Verificación ☐
Manejo de residuos sólidos ☐ Revisión ☐ Manejo de Aguas ☐
Manejo de suelos ☐ Saneamiento Básico ☐ Otras ¿Cuáles? ☐
Mantenimiento ☐ Seguimiento ☐

ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
0					
Vitalidad (kg/m²)					
1)					
2) Talla					
3) Talla					
4) Talla					
5) Talla					
6) Talla					
7) Talla					
8) Talla					
9) Talla					
10) Talla					
11) Talla					
12) Talla					
13) Talla					
14) Talla					
15) Talla					
16) Talla					
17) Talla					
18) Talla					
19) Talla					
20) Talla					
21) Talla					
22) Talla					
23) Talla					
24) Talla					
25) Talla					
26) Talla					
27) Talla					
28) Talla					
29) Talla					
30) Talla					
31) Talla					
32) Talla					
33) Talla					
34) Talla					
35) Talla					
36) Talla					
37) Talla					
38) Talla					
39) Talla					
40) Talla					
41) Talla					
42) Talla					
43) Talla					
44) Talla					
45) Talla					
46) Talla					
47) Talla					
48) Talla					
49) Talla					
50) Talla					
51) Talla					
52) Talla					
53) Talla					
54) Talla					
55) Talla					
56) Talla					
57) Talla					
58) Talla					
59) Talla					
60) Talla					
61) Talla					
62) Talla					
63) Talla					
64) Talla					
65) Talla					
66) Talla					
67) Talla					
68) Talla					
69) Talla					
70) Talla					
71) Talla					
72) Talla					
73) Talla					
74) Talla					
75) Talla					
76) Talla					
77) Talla					
78) Talla					
79) Talla					
80) Talla					
81) Talla					
82) Talla					
83) Talla					
84) Talla					
85) Talla					
86) Talla					
87) Talla					
88) Talla					
89) Talla					
90) Talla					
91) Talla					
92) Talla					
93) Talla					
94) Talla					
95) Talla					
96) Talla					
97) Talla					
98) Talla					
99) Talla					
100) Talla					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
ÁREA (m²)				
1) ALIMENTACIÓN				
2) MANEJO SANITARIO				
3) PROTECCIÓN				
4) MANEJO DE BUENAS PRÁCTICAS				
5) MANEJO DE AGUAS				
6) MANEJO DE RESIDUOS				
7) MANEJO DE SUELOS				
8) MANEJO DE PASTOS Y FORRAJES				
9) MANEJO DE VACUNACIÓN				
10) MANEJO DE REPRODUCCIÓN				
11) MANEJO DE ASISTENCIA TÉCNICA				
12) MANEJO DE ASESORIA TÉCNICA				
13) OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visitó la finca La Palmera.

Se observó que el sistema sanitario está en buen estado. Sin Trampa de grasas - Filtro - Pozo, de concreto de 3000-litros, construido en el 2019 por la alcaldía de Pereira, el último mantenimiento fue 6 meses.

Viven 5 personas en una casa.

2 agua de Castilla - sede de la finca
1 agua de Nacimiento - Pozo

Recomendaciones:

hay que hacerle mantenimiento cada 6 meses al Pozo - Filtro
Cada 2 meses a la Trampa de grasas. Se le hace mantenimiento.
Se le echó Basuras al Hacerle mantenimiento.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
Clara Luz Jaramillo S. Roto
3141600/

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO
Edgar Martínez R
3217524613

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 07-10-2022

CORREG Y/O COMUNA: ESTRELLA-LA PALMILLA

VEREDA Y/O EL GURIO

FINCA Y/O LUGAR: LA PALMERITA

ACTIVIDAD: . Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.



**SISTEMA SEPTICO LA
PALMERITA**

SISTEMA SÉPTICO LA PALMERITA



firma_____

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

PRÓXIMA VISITA:	DIA		MES		AÑO	
-----------------	-----	--	-----	--	-----	--

Desp=Desplazado
Indig=Indígena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar

Escaneado con CamScanner

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 19-10-2022

CORREG Y/O COMUNA: CAIMALITO

VEREDA Y/O CAIMALITO FINCA Y/O LUGAR: PRAGA

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.

	
<p>SISTEMA SEPTICA FINCA PRAGA</p>	<p>SISTEMA SÉPTICO FINCA PRAGA</p>



FIRMA _____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 29-09-2022

CORREG Y/O COMUNA: COMBIA ALTO

VEREDA Y/O ALTO ERAZO FINCA Y/O LUGAR: LA ESPERANZA

ACTIVIDAD: . Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.



SISTEMA SEPTICA ESPERANZA



SISTEMA SÉPTICO ESPERANZA



SISTEMA SÉPTICO LA ESPERANZA



SISTEMA SÉPTICO LA ESPERANZA



firma _____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ



FECHA 20-10-2022


CORREG Y/O COMUNA CENTRO

VEREDA Y/O BARRIO: CENTRO

FINCA Y/O LUGAR: OFICINA SDRYGA

1. **ACTIVIDAD.** Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.

 <p>20/10/2022 8:49:12 a. m. 4°48'52,14744"N -75°41'38,56992"W 152° SE ##7-53 Calle 19 Pereira Risaralda</p>	 <p>20/10/2022 8:49:44 a. m. 4°48'52,08912"N -75°41'38,64516"W 119° SE ##7-53 Calle 19 Pereira Risaralda</p>
<p>REUNION ENTREGA DE INFORMACION SISTEMAS SEPTICOS</p>	<p>REUNION ENTREGA DE INFORMACION SISTEMA SEPTICO</p>



FIRMA: _____

**DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL**

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR		INFORMACIÓN DEL PREDIO	
Nombres	Oscar	Fecha Visita	30 09 2022
Apellidos	Serna	Corregimiento	Corregimiento La Gloria
Cedula	1346489	Vereda	La Gloria
Tel Fijo		Nombre de finca	La Gloria
Edad	60	Ficha Catastral	
Celular	3155064512	Cod. SISA	4371
ULTIMO GRADO APROBADO		Cod. SICA	4310
Primaria	☐	N	4
Secundaria	☐	W	75
Técnico	☐		
Universitario	☐		
Ninguno	☐		
GRUPO POBLACIONAL			
Desp	☐		
MCH	☐		
Indig	☐		
Migr	☐		
Alfod	☐		
VicWin	☐		
Otro	☐		

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL		APOYO Y ASESORIA EN GESTIÓN AMBIENTAL	
Asesoría	☒	Diseño	☐
Comercialización	☐	Reforestación	☐
Consejería	☐	Revisión	☐
Manifiestación	☐	Manejo de residuos sólidos	☐
Sostenimiento	☐	Manejo de suelos	☐
Establecimiento	☐	Mantenimiento	☐
Costos de producción	☐		
Sistemización	☐		
AES	☐		
Estatus Sanitario	☐		
DFA	☐		
Plan Manejo Ambiental	☐		
Otras ¿Cuáles?	☐		

ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA		ACTIVIDAD PECUARIA	
CUARTO 1	CUARTO 2	PECUARIO 1	PECUARIO 2
CUARTO 3	CUARTO 4	PECUARIO 3	PECUARIO 4
CUARTO 5			
NUMERO DE CULTIVO		NUMERO DE PECUARIO	
VARIETAD		AREA (m2)	
AREA (m2)		ANIMALES	
# PLANTAS		ALIMENTACION	
PRODUCCION ANTERIOR (kg/ha)		DEFECCIONES	
RENDIMIENTO (kg/ha)		INSECTICIDAS	
INSTALACION CULTIVO		MANEJO DE BIENES PRACTICAS	
MANEJO FITOSANITARIO		MANEJO	
MANEJO PATOLOGICO		MANEJO AMBIENTAL	
MANEJO CULTURAL		FACTOS Y FENOMENOS	
MANEJO COSECHA Y		PLAN DE VACACIONES	
POSTCOSECHA		PLAN SANITARIO	
MANEJO DE ANIMALES		REPRODUCCION	
LABORES DE SEGUIMIENTO		ACTIVIDAD TECNICA	
OTRAS LABORES ¿CUALES?		OTRAS LABORES ¿CUALES?	

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visitó la finca La Gloria

- Hay un Guadua que delimita la finca con el Rio barbas.

- Hay un nacimiento de Agua dentro del Predio, cada Predio hay Arroyos, Matagüen, Teku

- Me Presenta como Guía ante la Secretaría de Desarrollo Rural de Trámites Ambientales

- Le explico sobre el Acuerdo 029 del 2015 la rebaja del impuesto Predial por tener zonas de Protección, cuales son los documentos:

- Fotocopia de la Cedula del Propietario

- Certificado de Traducción del Predio

- Se le indica que se acoge al Acuerdo 029 del 2015

Me acompaña el Señor Carlos Ariel Muñoz con cedula 18.602.104 celular 3157917289.

Carlos Ariel Muñoz

PRÓXIMA VISITA:

DIA

MES

AÑO

1

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524615

Edgar Martínez

NOMBRE Y FIRMA DE

MCH - MCH

Indig - Indig

Alfod - Alfod

VicWin - VicWin

Otro - Otro

MCH - MCH

Indig - Indig

Alfod - Alfod

VicWin - VicWin

Otro - Otro

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 30-09-2022

CORREG Y/O COMUNA: ESTRELLA-LA APLMILLA

VEREDA Y/O LA PALMILLA FINCA Y/O LUGAR: LA GLORIA

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
FINCA LA GLORIA	FINCA LA GLORIA



firma _____

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR		INFORMACIÓN DEL PREDIO	
Nombres	Cosar	Fecha Visita	30/09/2012
Apellidos	78613	Corregimiento	San Antonio
Cedula	4507315	Vereda	San Antonio
Tel Fijo		Nombre de finca	San Antonio
Edad	60	Ficha Catastral	1221
Celular	3116867115	Cod. SISA	4351
ULTIMO GRADO APROBADO Primaria ☐ Secundaria ☐ Técnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No Informa ☐		GRUPO POBLACIONAL Desp ☐ MCH ☐ Discap ☐ Indig ☐ Migr ☐ Otro ☐ Afro ☐ Viet/Vin ☐	
		N	4758
		W	62712

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL		APOYO Y ASESORIA EN GESTION AMBIENTAL	
Asesoría	☐	Reforestación	☐
Comercialización	☐	Revisión	☐
Consejería	☐	Manejo de suelos	☐
Formación	☐	Mantenimiento	☐
Sostenimiento	☐	Verificación	☐
Establecimiento	☐	Manejo de Aguas	☐
Costos de producción	☐	Saneamiento Básico	☐
Sistematización	☐	Otras (cuáles?)	☐
AES	☐		
Status Smarito	☐		
BPA	☐		
Plan Manejo Admin.	☐		
Otras (cuáles?)	☐		

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA		ACTIVIDAD Pecuaria	
NOMBRE DE CULTIVO	CULTIVO 1	PECUARIO 1	PECUARIO 2
VARIETAD	CULTIVO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
AREA (ha)	CULTIVO 3		
PLANTAS	CULTIVO 4		
PROCESOS DE MANEJO (aplicar)	CULTIVO 5		
MANEJO (aplicar)			
INSTALACION CULTIVO			
MANEJO FITOSANITARIO			
MANEJO NUTRICIONAL			
MANEJO CULTURAL			
MANEJO COSECHA Y			
POST-COSECHA			
MANEJO DE ANIMALES			
ABRIGOS DE REPRODUCCION			
OTRAS LABORES (cuáles?)			

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visita la finca San Antonio.

- Hay un Cuadrado que delimita con el río Barbas.
- Se hay un nacimiento de Agua dentro del Predio.
- me Presente como un Guía ante la Secretaría de Desarrollo Rural de Trámites ambientales.
- Se le explico sobre el Acuerdo 029 del 2015 que es la rebaja del Impuesto Predial por tener zonas de Protección y cuáles son los documentos.
- Fotocopia del Propietario del Predio.
- Certificado de Fundación del Predio.
- Solicitud que se allega al acuerdo 029 del 2015.

me atendió el señor Luis Lizcano
Celular de Lizcano 20068898 celular 3116867115.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA: *Luis Lizcano*

FIRMA Y FIRMA DE: *Edgar Martínez R*

Alcalde/Alcalde Encargado
MCH/Mujer cabeza de hogar

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 30-09-2022

CORREG Y/O COMUNA: ESTRELLA-LA PALMILLA

VEREDA Y/O LA PALMILLA FINCA Y/O LUGAR: SAN ANTONIO

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción



FINCA SAN ANTONIO

FINCA SAN ANTONIO

firma _____

Versión: 01

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR			
Nombres	Jorge Eduardo		
Apellidos	Zapata		
Cédula	10129400	Edad	40
Tel. Fijo:		Celular	310 412 9286

GRUPO POBLACIONAL			
Deap	☐ MGII	☐ Disemp	
Indig	☐ Migr	☐ Otro	
Afrod	☐ ViciVin		

ULTIMO GRADO APROBADO	
Primaria ☐	Secundaria ☐
Técnico ☐	Universitario ☐
Ninguno ☐	No informa ☐

[illegible]

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

- Se visita la finca el Porvenir.
- Hay 2 Guaduales que no le hacen mantenimiento.
- Hay árboles sembrados en los linderos de la finca como: Quebra Barrigo - Mata Satón.
- Hay un nacimiento de Agua que cierra la finca.
- Le explico que Aba Huan un Avia ante la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental de límites Ambientales.
- Están apegados org de 2015 de la Rebera del Ampuesto Provincial por tener zonas de Protección.

Recomendaciones:

- Hacerle mantenimiento de la vivienda a los Cuaduales.
- Solicitar el Permiso ante la Cordera Pura hacerle el mantenimiento a los Cuaduales y los documentos.
- Fotografía de la cedula de ciudadanía del Propietario.
- Solicitar por escrito que se agregan Hacerle el mantenimiento a los Cuaduales.

PRÓXIMA VISITA:

DIA

MI:

AND

Nombre y firma de quien atiende la visita

3217524613

Edgar Martinez R

NOMBRE Y FIRMA DE: Alfreda Alford descendiente
MCH: Mujer cabeza de hogar

Migr=Migrante
VictVio=Victima violencia
Desap=Desaparecido

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 03-10-2022

CORREG Y/O COMUNA: ESTRELLA-LA APLMILLA

VEREDA Y/O LA PALMILLA FINCA Y/O LUGAR: EL PORVENIR

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción



FINCA EL PORVENIR



FINCA EL PORVENIR

firma _____

134295

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR		INFORMACIÓN DEL PREDIO	
Nombres	Andrés Felipe	Fecha Visita	05/10/2022
Apellidos	Valencia	Corregimiento	Estrella
Cedula	1088240694	Vereda	La Palma
Tel Fijo		Nombre de finca	La Mariposa
Edad	40	Ficha Catastral	
Celular	3209926818	Cod. SISAA	54
ÚLTIMO GRADO APROBADO		Cod. SICA	
Primaria	☐	N	4
Secundaria	☐	W	35
Técnico	☐		
Universitario	☐		
Ninguno	☐		
No Informa	☐		
GRUPO POBLACIONAL			
Discap	☐		
MCH	☐		
Discap	☐		
Indig	☐		
Migr	☐		
Otro	☐		
Afrod	☐		
ViciVio	☐		

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL		APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL	
2	Sostenimiento	Reforestación	Verificación
	Establecimiento	Revisión	Manejo de Aguas
	Costos de producción	Saneamiento Básico	Otras ¿Cuáles?
	Sistematización	Seguimiento	
	ALS		
	Estatus Sanitario		
	BPA		
	Plan Manejo Admin.		
	Otras ¿Cuáles?		

ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA					
	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
0					
UTILIZACIÓN (kg/ha)					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

ACTIVIDAD PECUARIA				
	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (m2)				
1 ALIMENTACIÓN				
2 BIENESTAR ANIMAL				
3 BIOSEGURIDAD				
4 IMPL. DE BUENAS PRÁCTICAS				
5 MANEJO				
6 MEDIO AMBIENTE				
7 PASTOS Y FORRAJES				
8 PLAN DE VACUNACIÓN				
9 PLAN SANITARIO				
10 REPRODUCCIÓN				
11 ASESORIA TÉCNICA				
12 OTRAS LABORES ¿CUALES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visitó la finca La Mariposa.

hay un Guandul y se le hace mantenimiento.

hay un Nudimiento dentro del Predio.

me Presente como Guía ante la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental de Trámites Ambientales.

le explique sobre el acuerdo 029 del 2015 sobre la rebaja del Impuesto Predial por tener zonas de Protección y valores son los documentos para presentar.

- Fotosegura de la Cedula del Propietario

- Certificación de lindación del Predio.

- solicitud por escrito que se allega el Acuerdo 029 del 2015.

me atendió el señor Alejandro González Cedula 21179842 celular 3209926818.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Jose G

3217524617

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Edgar Martínez

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 05-10-2022

CORREG Y/O COMUNA: ESTRELLA-LA PALMILLA

VEREDA Y/O LA PALMILLA FINCA Y/O LUGARLA MARIELA

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción



FINCA LA MARIELA



FINCA LA MARIELA



firma _____

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR		INFORMACIÓN DEL PREDIO	
Nombres: <u>Isaura María</u>	Fecha Visita: <u>06</u> / <u>10</u> / <u>2022</u>		
Apellidos: <u>Escobar</u>	Corregimiento: <u>Matuca</u>		
Cedula: <u>42082362</u> Edad: <u>46</u>	Vereda: <u>La Nueva Sur 9</u>		
Tel Fijo: _____ Celular: <u>311 306 7226</u>	Nombre de finca: <u>Vista Mariela</u>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> ÚLTIMO GRADO APROBADO Primaria ☐ Secundaria ☐ Técnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No Informa ☐ </div> <div style="width: 48%;"> GRUPO POBLACIONAL Desap ☐ MCH ☐ Discap ☐ Indig ☐ Migr ☐ Otro ☐ Afrod ☐ VictVio ☐ </div> </div>			
Ficha Catastral: <u>331</u> Cod. SICA: _____ Cod. SIAA: <u>4</u> <u>4646</u> <u>21488</u> N: <u>75</u> <u>4551</u> <u>88660</u> W: _____			

[illegible]

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

- Se véseto la finca Villa Mercedes.
- Hay 3 Casudales que le hacen mantenimiento.
- Hay 2 Quebradas que Pasan Por la Finca.
- Hay sembrados - Banos - Mataderos - Guiso Barrigo - Samanos.

me Presente como Cuya ante la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental de tránsito ambiental.

- le explique del acuerdo 029 del 2015 la rebaja del Impuesto Predial por tener zonas de Protección y cuales son los documentos.
- Fotografía de la cédula del Propietario
- Certificación Traducción de la Firma
- solicitud por escrito de que se acoge al acuerdo 029 del 2015.
- Llevarlos a la Alcaldía de Pereira.

Me atendió el Señor Víctor Arley Cruz
Cédula 42002362 Celular 3173870024.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Edgar Mostina

321 7524613

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 06-10-2022

CORREG Y/O COMUNA: MORELIA

VEREDA Y/O NUEVA SIRIA FINCA Y/O LUGAR VILLA MARIELA

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción



FINCA VILLA MARIELA



FINCA VILLA MARIELA



firma _____

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR		INFORMACIÓN DEL PREDIO	
Nombres	Clara Luc	Fecha Visita	07 10 2022
Apellidos	Samuel D. Do. 50	Corregimiento	Estrella - La Palmerita
Cedula	24469642	Vereda	El Guayó
Tel. Fijo		Nombre de finca	La Palmerita
Edad	315 547 9200	Ficha Catastral	
Celular	300 486 7506	Cod. SISAA	5365
		Cod. SICA	
		N	4
		W	75

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL		APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL	
☒ Sostenimiento	☐ ALS	☐ Diseño	☐ Restauración
☐ Establecimiento	☐ Estatus Sanitario	☐ Manejo de residuos sólidos	☐ Revisión
☐ Costos de producción	☐ BPA	☐ Manejo de suelos	☐ Saneamiento Básico
☐ Sistematización	☐ Plan Manejo Admin.	☐ Mantenimiento	☐ Seguimiento
	☐ Otras ¿Cuáles?		☐ Verificación
			☐ Manejo de Aguas
			☐ Otras ¿Cuáles?

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visitó la finca La Palmerita.

- Hoy 9 Cuadras y se le han echo mantenimiento

- Hoy 6 plantamientos de agua con Arboles nativos

- Ciénaga Manzano Techedo - Guadalupe - Guadalupe

- Heliconias, Matisaños

- Ha 12 Cuadras de Arboles nativos

5 Cuadras sembradas de Cúcuta.

- me presento como Guía ante la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental

- si estan en el acuerdo 029 del 2015 la rebaja del Impuesto Predial.

Hay 1055 hectáreas.

PRÓXIMA VISITA: DÍA MES AÑO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA Edgar Martínez NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO Edgar Martínez

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 07-10-2022

CORREG Y/O COMUNA: ESTRELLA-LA PALMILLA


VEREDA Y/O EL GURIO

FINCA Y/O LUGAR LA PALMERITA

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción



FINCA LA PALMERITA



FINCA LA PALMERITA



firma _____

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR				INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombres: <u>Orlando</u>				Fecha Visita: <u>11</u> / <u>10</u> / <u>2017</u>			
Apellidos: <u>Aranda</u>				Corregimiento: <u>Estación La Galanilla</u>			
Cedula: <u>4495460</u>				Vereda: <u>La Galanilla</u>			
Tel Fijo: _____				Nombre de finca: <u>Santa Martha</u>			
Edad: <u>90</u>				Fecha Catastral: _____			
Celular: <u>312260933</u>				Cod. SISAA: <u>524353</u>			
GRUPO POBLACIONAL				Cod. SICA: <u>75</u> / <u>7241</u> / <u>12362</u>			
☐ Omap ☐ MCH ☐ Discap ☐ Indig ☐ Migr ☐ Otro ☐ Afro ☐ Vicio				☐ Verificación ☐ Revisión ☐ Saneamiento Básico ☐ Otros: (Cuales?)			
ÚLTIMO GRADO APROBADO ☐ Primaria ☐ Secundaria ☐ ☐ Técnico ☐ Universitario ☐ ☐ Ninguno ☐ No Informa							

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL				APOYO Y ASESORIA EN GESTIÓN AMBIENTAL			
☐	Sostenimiento	☐	ALS	☐	Reforestación	☐	Verificación
☐	Establecimiento	☐	Estatus Sanitario	☐	Revisión	☐	Anexo de FICHA
☐	Costos de producción	☐	RPA	☐	Saneamiento Básico	☐	Otros: (Cuales?)
☐	Sistematización	☐	Plan Manejo Admin.	☐	Seguimiento	☐	
☐		☐	Otros: (Cuales?)	☐		☐	

ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA						ACTIVO O PECUARIA				
	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5		PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
VITICULTURA						SECTOR DE PECUARIO				
FRUTICULTURA						AREA (has)				
AGRICULTURA						APARTE				
AGRICULTURA						INVENTARIO				
AGRICULTURA						INVENTARIO ANUAL				
AGRICULTURA						INSEGURIDAD				
AGRICULTURA						MANEJO DE BUENAS PRÁCTICAS				
AGRICULTURA						ACTIVIDADES				
AGRICULTURA						MANEJO AMBIENTAL				
AGRICULTURA						PASTOS Y FORRAJES				
AGRICULTURA						PLAN DE VACUNACIÓN				
AGRICULTURA						PLAN SANITARIO				
AGRICULTURA						REPRODUCCIÓN				
AGRICULTURA						ASESORIA TÉCNICA				
AGRICULTURA						OTRAS LABORES (Cuales?)				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visitó la finca Santa Martha y se observó:

hay 4 cuadrantes.

hay 3 natimientos.

hay muchas zonas boscosas con los siguientes árboles: nativo - Maturata Sumatra.

Le explico que hay que hacer un Quié ante la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental de Humitos ambientales.

Le explico sobre el Acuerdo 029 del 2015.

Sobre la rebaja del impuesto predial por tener zonas de protección y valores son los documentos:

- Fotocopia de la Guía de ciudadanía del propietario
- Certificación de tradición de la finca
- Se pide un Oficio escrito que se haga al Acuerdo 029 del 2015.

Me atendió el señor José Luis Sierra 312260933.

PRÓXIMA VISITA: DIA _____ MES _____ AÑO _____

Jose Ivan Serrano
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524613

Edgar Martínez
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 11-10-2022

CORREG Y/O COMUNA: ESTRELLA-LA PALMILLA

VEREDA Y/O LA PALMILLA FINCA Y/O LUGAR SANTA MARTHA

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

 <p>11/10/2022 7:45:34 a. m. 4.724820647388697N 75.78112134709954W 179° S</p>	 <p>11/10/2022 7:48:46 a. m. 4.723978517577052N 75.78146475367248W 122° SE</p>
FINCA SANTHA MARTHA	FINCA SANTHA MARTHA

firma _____



INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR		INFORMACIÓN DEL PREDIO	
Nombres	Canedo JS	Fecha Visita	11/10/2022
Apellidos		Corregimiento	Estrella de la Palmita
Cedula	90651477-7	Vereda	La Palmita
Tel Fijo		Nombre de finca	Casa Canto
Edad		Ficha Catastral	
Celular	318 4013460	Cod. SISAA	SL
		Cod. SICA	7310
		N	4
		W	75
			93035
			40603

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL		APOYO Y ASesoría EN GESTIÓN AMBIENTAL	
☐ Sostentamiento ☐ Establecimiento ☐ Costos de producción ☐ Sistematización	☐ AIS ☐ Estado Sanitario ☐ APA ☐ Plan Manejo Ambiental ☐ Otros:	☐ Diseño ☐ Manejo de residuos sólidos ☐ Manejo de suelos ☐ Manejo de agua	☐ Reforestación ☐ Riego ☐ Manejo de aguas ☐ Otros:

ASISTENCIA TÉCNICA ASOCIADA					PROMEDIO DE PUNTAJE			
ACTIVO 1	ACTIVO 2	ACTIVO 3	ACTIVO 4	ACTIVO 5	PUNTAJE 1	PUNTAJE 2	PUNTAJE 3	PUNTAJE 4
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> ACTIVIDADES 1. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DEL PROPIETARIO 2. CERTIFICADO DE TRADICIÓN DEL PREDIO 3. SE ALISTARON POR ESCRITO QUE SE ACOGE AL ACUERDO 029 DEL 2015 4. SE ALISTARON LOS PREMIOS 6 MESES A LA ATENCIÓN CONSERVACION </div> <div> OTROS LABORES (CUALES?) </div> </div>								

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visitó la finca Casa Canto y se observó:

hay 5 Cuadras y le hace mantenimiento
hay 2 nacimientos de Agua.
hay zonas boscosas con árboles de Matunato.
Quiebra barriles.

Le explico que hay que hacer un Acta
ante la Secretaría de Desarrollo Rural y
Gestión Ambiental de Trámites Ambientales.

Le explico porque se sabe del Acuerdo

029 del 2015. La Rebuga del tiempo

Presidido por tener zonas de Protección

y que son los documentos:

- fotocopia del documento del propietario
- certificado de tradición del predio.
- se alistó por escrito que se acogió al Acuerdo 029 del 2015.
- se alistó los Premios 6 meses a la atención conservación.

Me quedo el Sr. Milton

Espeasa 318 4013460.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Milton H. Espinoza U.

COMIENZO Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524613

Edgar Martínez

NOTA: EL Y FIRMA DEL TÉCNICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 11-10-2022

CORREG Y/O COMUNA:

ESTRELLA-LA PALMERITA

VEREDA Y/O LA PALMILLA FINCA Y/O LUGAR CASA CANTO

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

 <p>11/10/2022 8:08:02 a. m. 4.724498908035457N 75.77852161601186W 97° E</p>	 <p>11/10/2022 9:27:09 a. m. 4.729751721024513N 75.80072779208422W 10° N</p>
<p>FINCA CASA CANTO</p>	<p>FINCA CASA CANTO</p>



firma_____

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR		INFORMACIÓN DEL PREDIO	
Nombres <u>Wes Enayoc</u>		Fecha Visita	<u>18</u> <u>10</u> <u>2012</u>
Apellidos <u>Perez Deloya</u>		Corregimiento	<u>Moreja</u>
Cédula <u>4489090</u> Edad <u>82</u>		Vergel	<u>Moreja</u>
Tel Fijo		Nombre de finca	<u>La Victoria</u>
Celular <u>310 924 86 52</u>		Fecha Catastral	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> ULTIMO GRADO APROBADO Primaria ☐ Secundaria ☐ Técnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No Informa ☐ </div>		Cod. SIGAA	<u>1669</u> Cod. SIGA
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> GRUPO POBLACIONAL Desp. ☐ MCH ☐ Hlsup ☐ Indig ☐ Mije ☐ Qiro ☐ Afrocl ☐ Vicio ☐ </div>		N	<u>4</u> <u>77 68</u> <u>41001</u>
		W	<u>75</u> <u>2695</u> <u>43340</u>

[illegible]

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

se visita la finca la Victoria.

- hay 8 cuadrantes en el predio
- Para la Quebrada de la Cresta Blanca.

Me Presente como Guia de Trámites ambientales ante la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión ambiental;

- Le explico sobre el Acuerdo 029 del 2015 la rebaja del Impuesto Profital por tener zonas de Protección 7 cuales son los documentos a presentar;

- fotografia della cattedra del Presbitero

- certificación de la traducción del Predio

- Se firmó por escrito donde se acordó el 024 del 2015.

Los documentos se llevan a la acta y se radica en archivo los primeros 6 meses de cada año.

PRÓXIMA VISITA:	DÍA	MES	AÑO
-----------------	-----	-----	-----

FIRMA Y FIRMA DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA

3217524613

Edgar Martinez a

Inspiração	Migra-Migrante
Indagação	Via-Via-Violência
Afrodite Afrodesequente	Dica-pis-Discapachado
(MEL) Mule e cabana do boi	

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 18-10-2022

CORREG Y/O COMUNA: MORELIA

VEREDA Y/O MORELIA

FINCA Y/O LUGAR LA VICTORIA

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

 <p>18/10/2022 7:22:16 a. m. 4.777056877501309N 75.76950361020863W 269° W</p>	 <p>18/10/2022 7:20:03 a. m. 4.776841001585126N 75.76954334042966W 335° NW Via Frascate Pereira Risaralda</p>
<p>FINCA LA VICTORIA</p>	<p>FINCA LA VICTORIA</p>



firma _____

**DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL**

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR		INFORMACIÓN DEL PREDIO	
Nombres	Emilio	Fecha Visita	18 10 2022
Apellidos	Arizabal Parra	Corregimiento	Moravia
Cedula	456813001	Vereda	Moravia
Tel Fijos	45691164	Nombre de finca	La Rivera
Edad	47	Ficha Catastral	
Celular	3113978023	Cod. SISAA	1821
		Cod. SICA	
		N	4 22 20 56822
		W	75 76 75 01610

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL		APOYO Y ASesoría EN GESTIÓN AMBIENTAL	
☐ Sostentamiento ☐ Establecimiento ☐ Costos de producción ☐ Sistematización	☐ AIS ☐ Gestión Sanitaria ☐ BPA ☐ Plan Manejo Acua. ☐ Otros (Cuales?)	☐ Deseño ☐ Manejo de residuos sólidos ☐ Manejo de aguas ☐ Manejo ambiental	☐ Reforestación ☐ Revisión ☐ Saneamiento Básico ☐ Seguimiento

ASISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA					ACTIVIDAD PECUARIA			
CUATRO 1	CUATRO 2	CUATRO 3	CUATRO 4	CUATRO 5	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO AREA (HA) RAZA/RAZAS ALIMENTACION BIENESTAR ANIMAL BIOSEGURIDAD EMBL. DE BUENAS PRÁCTICAS MANEJO MEDIO AMBIENTE PASTOS Y FORRAJES CRATOS VACUNACIÓN PLAN SANITARIO REPRODUCCIÓN ASesoría TÉCNICA OTRAS LABORES (Cuales?)								

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

se visitó la finca La Rivera.

- hay 2 Guaduales que delimita la quebrada la represa.

- hay Bosques vivos con matorrales.

- hay un nacimiento de agua.

- me presente como guía ante la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión ambiental en tramites ambientales.

le explico sobre el Acuerdo 029 del 2015

el llevo los documentos y no los han visitado fueron 2 personas y no volvieron.

Jennifer Bedoya

Jorge Ivan Martinez

PRÓXIMA VISITA:

MES

AÑO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524612

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 18-10-2022

CORREG Y/O COMUNA: MORELIA

VEREDA Y/O MORELIA

FINCA Y/O LUGAR LA RIVIERA

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

 <p>18/10/2022 7:52:48 a. m. 4.7705033188685775N 75.7599937543273W 222° SW Finca La Riviera Pereira Risaralda</p>	 <p>18/10/2022 7:53:57 a. m. 4.770542755723N 75.76025133021176W 224° SW</p>
FINCA LA RIVIERA	FINCA LA RIVIERA



firma_____

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR				INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombres	Dora Iván Elena			Fecha Visita	19	10	2022
Apellidos	Sánchez de Mejía			Corregimiento	Carmalito		
Cedula	41462165			Vereda	Carmalito		
Tel Fijo				Nombre de finca	Bohemia Boya LB		
Edad	80			Ficha Catastral	2090		
Celular	312 286 0408			Cod. SISA	4 75		
ULTIMO GRADO APROBADO Primaria ☐ Secundaria ☐ Técnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No Informa ☐				GRUPO POBLACIONAL Discap ☐ MCH ☐ Discap ☐ Indig ☐ Migr ☐ Otro ☐ Afro ☐ Vicio ☐			
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL Sistematización ☐ Establecimiento ☐ Censos de producción ☐ Sistematización ☐ ALS ☐ Estatus Siniestro ☐ BPA ☐ Plan Manejo Admin. ☐ Otros ¿Cuáles? ☐				APOYO Y ASESORIA EN GESTION AMBIENTAL Diseño ☐ Manejo de residuos sólidos ☐ Manejo de suelos ☐ Manejo de agua ☐ Reforestación ☐ Revisión ☐ Saneamiento Básico ☐ Seguimiento ☐ Verificación ☐ Manejo de Aguas ☐ Otros ¿Cuáles? ☐			
ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA CULTIVO 1 ☐ CULTIVO 2 ☐ CULTIVO 3 ☐ CULTIVO 4 ☐ CULTIVO 5 ☐				ACTIVIDAD PECUARIA NOMBRE DE PECUARIO ☐ AREA (m2) ☐ ALIMENTACION ☐ BIENESTAR ANIMAL ☐ BIOSEGURIDAD ☐ IMPL. DE BUENAS PRACTICAS ☐ MANEJO ☐ MEDIO AMBIENTE ☐ PASTOS Y FORRAJES ☐ PLAN DE VACUNACION ☐ PLAN SANITARIO ☐ REPRODUCCION ☐ ASESORIA TECNICA ☐ OTRAS ☐			

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visitó la finca la Bohemia boyá LB

- 1 Guadual se le hace mantenimiento
- Delimita con el Río Cauca
- Me Presente como Guía ante ustedes de Transitorios Ambientales en la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental

Recomendaciones:

- Solicitar Permiso ante la Carfax para hacer mantenimiento y los documentos que se presenten
- Fotografiar de la cedula del propietario
- Solicitar Permisos donde solicitan el mantenimiento del Guadual
- Se están acogidos al acuerdo 029 del 2015

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

* Mauricio Vergara
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524613

Edgar Martínez
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 19-10-2022

CORREG Y/O COMUNA: CAIMALITO

VEREDA Y/O CAIMALITO FINCA Y/O LUGAR BOHEMIA BAJA

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción



FINCA LA BOHEMIA BAJA



FINCA BOHEMIA BAJA



firma _____

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Juan Fernando
Apellidos: Pesada
Cedula: 10098024
Tel Fijo: 3142232919
Edad: 60
Celular: 3142232919

ÚLTIMO GRADO APROBADO
Primaria ☐ Secundaria ☐
Técnico ☐ Universitario ☐
Ninguno ☐ No Informa ☐

GRUPO POBLACIONAL
Dmap ☐ MCH ☐ Discap ☐
Indig ☐ Migr ☐ Otro ☐
Afrod ☐ VictVio ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 19 10 2022
Corregimiento: Carmelito
Vereda: Carmelito
Nombre de finca: Bohemio
Fecha Catastral: 5300
Cod. SISAA: 4 75 5325 95922
W: 5314 60957

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL

☐ Sostentamiento ☐ ACS
☐ Establecimiento ☐ Litmus Sanitario
☐ Costos de producción ☐ BPA
☐ Sistematización ☐ Plan Manejo Admin.
☐ Otras (Cuales?) ☐

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseno ☐ Restauración ☐ Verificación ☐
Manejo de residuos sólidos ☐ Revisión ☐ Manejo de aguas ☐
Manejo de suelos ☐ Saneamiento Básico ☐ Otros (Cuales?) ☐
Mantenimiento ☐

ASISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
VALORES (kg/ha)					
10					
20					
30					
40					
50					
60					
70					
80					
90					
100					

ACTIVIDADES

	REGISTRADO 1	REGISTRADO 2	REGISTRADO 3	REGISTRADO 4
NOMBRE DE PEGLAJO				
AREA (m ²)				
TAFIALES				
ALIMENTACIÓN				
BEBIDAS ANIMALES				
BIOSEGURIDAD				
EMPL. DE BUENAS PRÁCTICAS				
MANEJO				
REDUCCIÓN AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACIÓN				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCIÓN				
ASESORÍA TÉCNICA				
OTRAS LABORES (Cuales?)				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visitó la finca Bohemio

hoy 7 Guadalupe

hoy Cercas Vivas de Maturato, Samanense

me. Prosepte como Asesor de Trámites Ambientales
ante la Secretaría de Desarrollo Rural y
Gestión Ambiental.

Se está en el Acuerdo 029 del 2015.

Recomendaciones:

se le van hacer mantenimiento al Guadalupe
hoy que se le va dar permiso a la Cordera y
estas son las recomendaciones a presentar:
- Fotografía de la Cedula del Propietario
- Solución por escrito solicitando el permiso
para hacer mantenimiento.

PRÓXIMA VISITA: DIA 20 MES 10 AÑO 2022
NOMBRE Y FIRMA DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA: Edgar Martínez R

3217524613

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 19-10-2022

CORREG Y/O COMUNA: CAIMALITO

VEREDA Y/O CAIMALITO FINCA Y/O LUGAR BOHEMIA

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
<p>FINCA LA BOHEMIA</p>	<p>FINCA BOHEMIA</p>

firma _____



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR		INFORMACIÓN DEL PREDIO	
Nombres	Franco	Fecha Visita	19/10/2022
Apellidos	Cardillo	Corregimiento	Carmalito
Cedula	42126089	Vereda	Carmalito
Tel Fijo:		Nombre de finca	Praga
Edad	42	Ficha Catastral	
Celular	3127216492	Cod. SISAA	00038
		Cod. SICA	
		N	41
		W	75
			5233
			42883
			47139

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL		APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL	
Asesoría	☒	Diseño	☐
Comercialización	☐	Manejo de residuos sólidos	☐
Cosecha	☐	Manejo de suelos	☐
Planificación	☐	Manejo de agua	☐
Sostenimiento	☐	Reforestación	☐
Establecimiento	☐	Revisión	☐
Costos de producción	☐	Saneamiento Básico	☐
Sistematización	☐	Otras ¿Cuáles?	☐
AES	☐	Verificación	☐
Estatus Sanitario	☐	Manejo de Aguas	☐
BPA	☐	Otras ¿Cuáles?	☐
Plan Manejo Admin.	☐		
Otras ¿Cuáles?	☐		

ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA		ACTIVIDAD PECUARIA	
NOMBRE DE CULTIVO		NOMBRE DE PECUARIO	
VARIEDAD		AREA (m2)	
AREA (has)		# ANIMALES	
# PLANTAS		ALIMENTACIÓN	
PRODUCCIÓN AÑO ANTERIOR (kg/ha)		BIENESTAR ANIMAL	
RENDIMIENTO (ton/ha)		BIOSEGURIDAD	
INSTALACIÓN CULTIVO		IMPL. DE BUENAS PRÁCTICAS	
MANEJO FITOSANITARIO		MANEJO	
MANEJO NUTRICIONAL		MEDIO AMBIENTE	
MANEJO CULTURAL		PASTOS Y FORRAJES	
MANEJO CUSECHA Y		PLAN DE VACUNACIÓN	
POSTCUSECHA		PLAN SANITARIO	
MANEJO DE ARVESES		REPRODUCCIÓN	
LABORES DE SEGUIMIENTO		ASESORÍA TÉCNICA	
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?		OTRAS LABORES ¿CUÁLES?	

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visita la finca Praga.

Hay 3 Guaduales que le hacen mantenimiento.

Un Nacimiento de Agua.

Hay una Quebrada que desemboca en el Predio en un Humedal.

Me presente como Guía ante la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental en temas ambientales.

Están acogidos al acuerdo 029 del 2015.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA: *Edgar*

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO: *Edgar Martín*

3217524610

Des=Desplazamiento
Indig=Indígena
Afro=Afrodendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
VictVio=Victima violencia
Discap=Discapacitado



ALCALDÍA DE PEREIRA

CERTIFICADO DE INGRESO DE INFORMACIÓN AL SISAA

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Sept. 24 de 2018

SISTEMA DE INFORMACIÓN REGISTRO DE VISITAS

El (la) señor (a): **EDGAR DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ**, con documento de identidad No. **10115936** ha realizado las siguientes actividades de actualización del sistema de información de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental para el año 2022.

PERIODO	BPA	AES	ASISTENCIA TÉCNICA GENERAL	TOTAL INGRESADOS
24/09/2022 - 23/10/2022	0	0	18	18

OTRAS ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Listado de asistencia a capacitaciones:	0	Personas registradas:	
Entregas de insumos registrados:	0	Usuarios no regulares:	0
Monitoreos Trips aprobados:	0	Listas BPA aprobadas:	0
Monitoreos Trips ingresados:	0	Listas BPA ingresadas:	0
Monitoreos Sigatoka registrados:	0	Plan inocuidad ingresadas:	0
Actualización y fotointerpretación:	0	Plan inocuidad aprobadas:	0
Usuarios ganadería ceba:	0	Reg. Productividad:	0
Usuarios ganadería leche:	0	Solicitudes atendidas / pendientes:	0 / 0
Reg. Ventas asociaciones:	0	S.T.A.R:	0
		Monitoreos broca:	0

21/10/2022

Verificado sistema de información



CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2758

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 07-10-2022


CORREG Y/O COMUNA:

SAN NICOLAS

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS

FINCA Y/O LUGAR: CASA

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomenten el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.



FIRMA _____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2758

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 08-10-2022


CORREG Y/O COMUNA:

SAN NICOLAS

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS

FINCA Y/O LUGAR: CASA

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomenten el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.





FIRMA _____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2758

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 08-10-2022


CORREG Y/O COMUNA:

SAN NICOLAS

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS

FINCA Y/O LUGAR: CASA

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomenten el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.



FIRMA _____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2758

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ


FECHA 14-10-2022

CORREG Y/O COMUNA: SAN NICOLAS

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS

FINCA Y/O LUGAR: CASA

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.



MERCATON CAMPESINA EXPOFUTURO



FIRMA _____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2758

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ


FECHA 15-10-2022

CORREG Y/O COMUNA: SAN NICOLAS

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS

FINCA Y/O LUGAR: CASA

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomenten el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.





FIRMA _____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2758

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ


FECHA 16-10-2022

CORREG Y/O COMUNA: SAN NICOLAS

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS

FINCA Y/O LUGAR: CASA

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomenten el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.





FIRMA _____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2758

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

FECHA 20-10-2022

CORREG Y/O COMUNA:

SAN NICOLAS

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS

FINCA Y/O LUGAR: CASA

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomenten el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.



RECOLECCION DE ENVASES VACIOS DE AGROQUIMICOS

20 DE OCTUBRE -2022



FIRMA _____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2758

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ


FECHA 21-10-2022

CORREG Y/O COMUNA: SAN NICOLAS

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS

FINCA Y/O LUGAR: CASA

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomenten el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.



FIRMA _____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2758

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ


FECHA 22-10-2022

CORREG Y/O COMUNA: SAN NICOLAS

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS

FINCA Y/O LUGAR: CASA

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomenten el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.





FIRMA _____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2758

RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ


FECHA 23-10-2022

CORREG Y/O COMUNA: SAN NICOLAS

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS

FINCA Y/O LUGAR: CASA

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomenten el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.



MERCATON CAMPESINA NOGALES-UKUMARY



FIRMA _____

INFORME DEL ACUERDO 021 DEL 2020

En las visitas realizadas a los predios para verificar el cuidado de las fuentes hídricas se observó lo siguiente:

- Muchos predios tienen zonas de protección que cuidan nacimientos de agua y quebradas que cruzan por sus predios y los predios son.

finca	corregimiento	vereda
SAN ANTONIO	ESTRELLA-PALMIRA	LA PALMILLA
LA GLORIA	ESTRELLA-PALMIRA	LA PALMILLA
EL PORVENIR	ESTRELLA-PALMIRA	LA PALMILLA
LA MARIELA	ESTRELLA-PALMIRA	LA PALMILLA
VILLA MARIELA	MORELIA	NUEVA SIRIA
LA PALMERITA	ESTRELLA-PALMIRA	EL GURIO
SANTA MARTHA	ESTRELLA-PALMIRA	LA PALMILLA
CASACANTO	ESTRELLA-PALMIRA	LA PALMILLA
LA VICTORIA	MORELIA	MORELIA
LA RIVERA	MORELIA	MORELIA
HDA BOHEMIA BAJA	CAIMALITO	CAIMALITO
BOHEMIA	CAIMALITO	CAIMALITO
PRAGA	CAIMALITO	CAIMALITO
LA ALBANIA	ESTRELLA-PALMIRA	EL GURIO


- Esas zonas están protegidas con árboles de diferentes especies como:

ARBOLES
mata raton
samanes
quiebra barrigo
cañabrava

- Muchos predios tienen sistemas sépticos a los cuales se le hacen mantenimiento frecuente para no contaminar las fuentes hídricas que pasa cerca de los predios y los predios son:

nombre del propietario	cedula	telefono	finca
rosa adielva vargas trujillo	34054788	3218099460	san Antonio
eledier trejos ramirez	12187978	3155483299	la iglesia
juan quillermo gutierrez	6110929	3153219267	montañita
luis alfonso naranjo	1361368	3106511525	casa en seguida de la escuela
ANDRES VALENCIA RAMIREZ	1088240694	3217353041	ESTRELLA LA PALMILLA
CLARA LUZ JARAMILLO DE BOTERO	24468642	3004867502	ESTRELLA LA PALMILLA
FRANCISCO GORDILLO	42126089	3127716492	PRAGA

Se visito la señora ALEJANDRA GALEANO en el Corregimiento de Morelia Vereda nueva siria en el lote 2 donde se vio el estado de la vivienda.



FINCA LA NUEVA SERIA



LOTE B



FINCA LA NUEVA SIRIA



LOTE B

Atentamente,

EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

Contratista

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL