CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE - CDAV

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - (ACTA #6 - OCTUBRE) - (CDAV LA FLORA)

FICHA TÉCNICA	FECHA EJECUCIÓN	EDIFICIO	UBICACIÓN - ÁREA	TIPO DE EQUIPO
14.2	6-oct.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO (UPS OFICINAS)	Mini-Split
17.2	6-oct.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	PRIMER PISO (UPS PATIO)	Mini-Split
19.2	6-oct.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SEGUNDO PISO (CUARTO SERVIDORES - EQUIPO #1)	Piso-Techo
20.2	6-oct.-22	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SEGUNDO PISO (CUARTO SERVIDORES - EQUIPO #2)	Mini-Split

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CDAV 142

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No. CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 06-10-2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: CDAV. la Flora.

TIPO DE EQUIPO: mini split. MARCA: SAMSUNG.

MODELO U.M: ASV12 psBAN. SERIAL U.M.: — —

MODELO U.C: ASV12 psBAN SERIAL U.C.: — —

CAPACIDAD: 12.000 BTU.

AREA: UPS. Oficinas.

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	115	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	— —	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7.
VOLTAJE	220.	AMPERAJE COMPRESOR	0,7.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	— —		

Página 1

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSION DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

Nota: se le cambio motor de la aleta por deteriorado

TRABAJOS PENDIEN SI [ ] NO [✓] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Quiroga
FIRMA DEL TECNICO

Carlos Andres Sanchez
FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Escaneado con CamSc

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CDAV 19.2

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." CONTRATO No. CDAV C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 06-10-2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: CDAV la Flora.

TIPO DE EQUIPO: mini split — MARCA: SAMSUNG.

MODELO U.M: ASV12PSBAN — SERIAL U.M.: — —

MODELO U.C: ASV12PSBAN — SERIAL U.C.: — —

CAPACIDAD: 12.000 BTU.

AREA: UPS. patios.

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,1
PRESIÓN DE DESCARGA	— —	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	218.	AMPERAJE COMPRESOR	0,6
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	— —		

Página 1

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSION DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIEN SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Quevora
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO CLIENTE

Escaneado con CamSc

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CDAV 19.2

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 06-10-2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: CDAV la Flora.

TIPO DE EQUIPO: piso techo. MARCA: LG.

MODELO U.M: AVUQ54GH2. SERIAL U.M.: — —

MODELO U.C: AVUQ54GH2 SERIAL U.C.: — —

CAPACIDAD: 60.000 BTU

AREA: cuarto servidores. Equipo #1

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	120.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	— —	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	218.	AMPERAJE COMPRESOR	12.8.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	— —		

Página 1

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	/	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	—
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	/	VERIFICAR VOLTAJE	—
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	/	REVISAR ESTADO Y TENSION DE BANDAS	/
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	/	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	/
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	/	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	/
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	/	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	/

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIEN SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. ____

Fabrian Guevara.

FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

Powered by CamScanner

Consmacol S.A.S

FICHA TÉCNICA No. CDAV 202

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." CONTRATO No. CDAV C 100-2022.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

FECHA 06-10 2022

CLIENTE: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

UBICACIÓN: CDAV la Flora.

TIPO DE EQUIPO: mini split. MARCA: Mirage

MODELO U.M: EMF 12 ME SERIAL U.M.: — —

MODELO U.C: EMF 12 ME SERIAL U.C.: — —

CAPACIDAD: 12.000 BTU

AREA: Cuarto de servidores. Equipo #2

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO [✓] CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

CONDICIONES DE TRABAJO

PRESIÓN DE SUCCIÓN	125.	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.E.	0,7
PRESIÓN DE DESCARGA	— —	AMPERAJE MOTOR VENTILADOR U.C.	0,7
VOLTAJE	215	AMPERAJE COMPRESOR	5,2.
AMP RESISTENCIAS DE CONGELAMIENTO	—		

Página 1

ACTIVIDADES A REALIZAR

	O.K.		O.K.
REVISAR MOTORES Y LAVAR VENTILADORES	✓	REVISAR CONTROLES DE PRESIÓN Y SEGURIDAD	✓
REVISAR Y LAVAR SERPENTIN DE CONDENSACION	✓	VERIFICAR VOLTAJE	✓
REVISAR ESCAPE Y AISLAMIENTO DE CIRCUITO	✓	REVISAR ESTADO Y TENSION DE BANDAS	✓
CHEQUEAR CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN	✓	AJUSTAR Y LIMPIAR REJILLAS DIFUSORES Y CONDUCTOS	✓
REVISAR PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA	✓	REVISAR EL NIVEL DE ACEITE	✓
AJUSTAR Y LIMPIAR TABLEROS ELÉCTRICOS	✓	REVISAR ESTADO DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO	✓

DIAGNÓSTICO

Se realizo mantenimiento preventivo.

TRABAJOS PENDIEN SI [ ] NO [X] (Especificar los trabajos a realizar)

HORA DE LLEGADA _____ HORA DE SALIDA _____ FRA No. _____

Fabian Rovara.

FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Powered by CamScanner

Construcciones y Mantenimientos Colombia S.A.S
Contrato No.CDAV-C-100-2022


"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI."

REGISTROS FOTOGRÁFICOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
(ACTA #6 - OCTUBRE)
Lugar: Sede CDAV La Flora

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
14.2	Administrativo	PRIMER PISO (UPS Oficinas)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	








MINI-SPLIT
SAMSUNG
12.000 BTU/HR
(INVERTER)

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
17.2	Administrativo	PRIMER PISO (UPS Patio)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









MINI-SPLIT
SAMSUNG
12.000 BTU/HR
(INVERTER)

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
19.2	Administrativo	SEGUNDO PISO (CUARTO SERVIDORES - EQUIPO #1)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	









PISO-TECHO
L.G
60.000 BTU/HR
(INVERTER)

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
20.2	Administrativo	SEGUNDO PISO (CUARTO SERVIDORES - EQUIPO #2)	Se realiza Mantenimiento Preventivo	





MINI-SPLIT
MIRAGE
12.000 BTU/HR
(INVERTER)

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE - CDAV

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS - (ACTA #5 - OCTUBRE) - (SM))

FICHA TÉCNICA	FECHA EJECUCIÓN	EDIFICIO	UBICACIÓN - ÁREA	TIPO DE EQUIPO
15.1	18-oct.-22	SM - SALOMIA	EDIFICIO AGENTES (2P - RACK)	MINI-SPLIT
23.1	19-oct.-22	SM - SALOMIA	EDIFICIO AGENTES (2P - AUX.SECRET. DE MOVILIDAD #1)	MINI-SPLIT

Consmacol S.A.S
Construcciones y Mantenimientos Colombia S.A.S

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN - MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FICHA TÉCNICA No.: SM 15.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

FECHA 19-10 2022

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Secretaría movilidad - Salomia.		
TIPO DE EQUIPO:	minisplit	MARCA	LG.
MODELO U.M	SP092CM.	SERIAL U.M.	
MODELO U.C	SP092CM	SERIAL U.C.	
CAPACIDAD	9.000 BTU		
AREA	Cuarto de rack comunicaciones Edif. Agentes.		

TIPO DE SERVICIO — PREVENTIVO [ ] CORRECTIVO [X] REVISIÓN [ ] MONTAJE [ ]

TRABAJO REALIZADO

Se cambio blower unidad manejadora.
Quedando en optimas condiciones.

Fabián Guerra
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamSc

Consmacol S.A.S
Construcciones y Mantenimientos Colombia S.A.S

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN - MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FICHA TÉCNICA No. SM 23.1

"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI." - CONTRATO No.CDAV-C-100-2022.

FECHA 19-10-2022

CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		
UBICACIÓN	Secretaria movilidad. - salomia.		
TIPO DE EQUIPO:	mini split	MARCA	LG.
MODELO U.M	SJ242CD.	SERIAL U.M.	—
MODELO U.C	SJ242CD.	SERIAL U.C.	—
CAPACIDAD	24.000=		
AREA	Auxiliar. secretaria de servicios movilidad #1. Ed. Agen		

TIPO DE SERVICIO: PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☑ REVISIÓN ☐ MONTAJE ☐

TRABAJO REALIZADO

Se le Cambio. blower unidad Manejadora:
Quedando en Optimas Condiciones.

Fabian Rueda
FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DE RECIBIDO - CLIENTE

CALLE 33A # 7-124 Teléfono 6623081-6623085 Celular 3164469228

Escaneado con CamSc

Construcciones y Mantenimientos Colombia S.A.S
Contrato No.CDAV-C-100-2022


"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS SUS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS YA EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI."

REGISTROS FOTOGRÁFICOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
(ACTA #5 - OCTUBRE)
Lugar: Sede SM - Salomia

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
15.1	SM - SALOMIA (EDIFICIO AGENTES)	SEGUNDO PISO (RACK)	Se realiza Mantenimiento Correctivo	








Se instala blower y/o ventilador unidad manejadora.
(Equipo en funcionamiento normal)

No. FT	Edificio	Ubicación - Área	Actividad realizada y Registro Fotográfico	Observaciones
23.1	SM - SALOMIA (EDIFICIO AGENTES)	SEGUNDO PISO (AUX.SECRET.MOVILIDAD #1)	Se realiza Mantenimiento Correctivo	



Se instala blower y/o ventilador unidad manejadora.
(Equipo en funcionamiento normal)