CAMACON Constructora Camacon S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-02	Versión: 05	Fecha: 01/09/2021

UBICACIÓN	Bodega Punto Crea.	CONTRATO/PROYECTO	336 de 2022			CALIFICACIÓN	CUMPLE	C
LUGAR	Punto Crea.	FECHA	30	09	2022		NO CUMPLE	NC
PISO	2 Piso.	HORA	DESDE	4:00 pm			CUMPLE PARCIALMENTE	CP
ÁREA	Punto Crea.		HASTA	5:00 pm			NO APLICA	CA

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS

TIPO DE BOTIQUIN	Tipo A	UBICACIÓN	Punto Crea.	MATERIAL (MARQUE CON X)	LONA		METALICO	X

No.	ASPECTO A EVALUAR	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	FECHA DE VENCIMIENTO (Si aplica)	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Gasas limpias paquete	Paquete X 20	1	1	2024	Cumple	Completar Botiquin con elementos faltantes
2	Esparadrapo de tela rollo de 4"	Unidad	1	1	2024	Cumple	
3	Bajalenguas	Paquete por 20	1	1	2023	Cumple	
4	Guantes de látex para examen	Caja por 100	1	1	2023	Cumple	
5	Venda elástica 2 x 5 yardas	Unidad	1	1	2023	Cumple	
6	Venda elástica 3 x 5 yardas	Unidad	1			No cumple	
7	Venda elástica 5 x 5 yardas	Unidad	1			No cumple	
8	Venda de algodón 3 x 5 yardas	Unidad	1			No cumple	
9	Venda de algodón 5 x 5 yardas	Unidad	1	1	2024	Cumple	
11	Solución salina 250 cc ó 500 cc	Unidad	2	1	2024	Cumple	
12	Termómetro digital	Unidad	1	1	2023	Cumple	
13	Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	1	1	2022	Cumple	

ELEMENTOS ADICIONALES: - Botella agua, cancha, Pito,

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Esta ubicado en un sitio adecuado, protegido del sol, el agua u otros elementos que lo deterioren?	Cumple.	- Realizar Señalización de Botiquin
2	El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	Cumple	- Placa - Botiquin en la pared.
3	El botiquín se encuentra localizado en un lugar visible?	Cumple	
4	El botiquín se encuentra señalizado?	No cumple	
5	El botiquín se encuentra en perfectas condiciones de limpieza?	Cumple	
6	Todo el personal esta informado de la ubicación del Botiquín y de la persona a quien puede acudir en caso de requerir la prestación de los primeros auxilios	Cumple.	

EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS (SE CONTEMPLA INSPECCIÓN PARA MÁXIMO 2 EXTINTORES PORTATILES)

EXTINTOR PORTATIL No. 1		EXTINTO PORTATIL No. 2	
TIPO DE EXTINTOR	Multiproposito	TIPO DE EXTINTOR	
CAPACIDAD	10 lbs	CAPACIDAD	
UBICACIÓN	Punto Crea	UBICACIÓN	
INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO 10 MM 2022	INFORMACIÓN DE RECARGA	INICIO MM AA
	FIN 10 MM 2023		FIN MM AA

No	ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?	No cumple	Colocar extintor
2	El botiquín se encuentra señalizado?	No cumple	con soporte
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	Cumple	en la pared de
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?	No cumple	(cc) instalaciones
5	El extintor está completamente cargado y operable?	Cumple.	con una Altura
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable	Cumple	a 1.5 mts.
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	Cumple	- señalizar extintor
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)	No cumple	
9	El extintor tiene el sello de seguridad?	Cumple	
10	El extintor tiene el pasador (pin) de seguridad?	Cumple	
11	La pintura está en buen estado?	Cumple	
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	Cumple	
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).	Cumple	

No	ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El extintor esta instalado en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de incendio?		
2	El botiquín se encuentra señalizado?		
3	El acceso al extintor está libre de obstrucciones?		
4	El extintor esta instalado y asegurado sobre un soporte apropiado?		
5	El extintor está completamente cargado y op		
6	La lectura de manómetro o indicador de presión se encuentra en la posición o rango operable		
7	Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?		
8	El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)		
9	El extintor tiene el sello de seguridad?		
10	El extintor tiene el sello de seguridad?		
11	La pintura está en buen estado?		
12	Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).		
13	Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento).		

CAMILLA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

UBICACIÓN: Punto Crea.

No.	ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	La camilla esta instalada en un lugar visible, de facil acceso y disposición inmediata en caso de eme	No cumple.	- instalar camilla visible
2	La camilla se encuentra libre de obstáculos?	Cumple	con soporte
3	La camilla se encuentra señalizada?	No cumple	- Realizar señalizacion de
4	El soporte se encuentra en buenas condiciones?	No cumple	Camilla.
5	Cuenta con correas de seguridad?	Cumple.	
6	Cuenta con sugetadores para agarre?	Cumple	
7	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior?	Cumple.	
8	Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro superior?	Cumple.	
9	Cuenta con su respectivo inmovilizador cervical?	Cumple	
10	La camilla no presenta desgaste o deterioro en alguna de sus partes?	Cumple.	

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE:	Catalina Carreño	CARGO	Profesional SST	FIRMA	

Scanned with CamScanner