25	MACHUCA LUIS GENARO	85.434.937	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
26	MERCADO ANDERSON	1131007356	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
27	MONTIEL WILMER JOSE	1.126.257.258	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
28	POLO ROMERO ANDRES	1065834977	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
29	RAFAEL BENAVIDES	1.128.110.949	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
30	ROSMEL DAVID GUILLEN	1.065.837.168	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
31	RUYERIS BRITO BRITO	1.193.242.676	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
32	AGUSTO LUNA JOSE	1048941161	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
33	ALEAN VEGA EDUIS	10879887	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
34	ALFARO JOSE ARMANDO	1044926440	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
35	BARCELO JAIRO JAVIER	8569960	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
36	BARRIOS ANTHONY	1042445918	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
37	BARRIOS FABIAN	72182155	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
38	BAYONA LEON CARLOS	1065643404	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
39	BETANCUR LOPEZ VALENTIN	5097121	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
40	CABALLERO JORGE	72210593	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
41	CALVO CANTILLO KEVIN	1003231490	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
42	CASADIEGO NELSON	80105069	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
43	CASTAÑEDA JOSE LUIS	77094846	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
44	ESCORCIA JORGE LUIS	1065668544	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
45	FLORES ANDRES	85166707	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
46	FLORIAN HERASMO	19690992	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
47	GARCIA PAJARO MIGUEL	1143397533	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
48	GOMEZ GEOVANNY	94399162	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
49	GONZALEZ EDWIN AMAURY	72235486	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
50	GONZALEZ EDWIN AMAURY	72235486	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
51	GONZALEZ GREYLER	1003231053	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
52	GUERRA JUAN CARLOS	1065648842	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
53	GUERRERO KEVIN MANUEL	1048933395	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
54	GUZMAN JHON	72344503	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
55	HERNANDEZ KEINER	1065814019	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	

000301

56	HERRERA FLORENTINO LUIS	72141543	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
57	JARAMILLO ELKIN JOVANI	8789104	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
58	JULIO LUIS JAVIER	1101452719	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
59	KAMMERER EDINSON	17974849	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
60	LAMBIASE CORDOBA DAVID	1065647365	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
61	LUIS FERNANDO PEREZ	1193565032	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
62	MARTINEZ OROZCO ARMIN	72232766	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
63	MEJIA JUAN DAVID	1064711685	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
64	MONTEROSA EDILSON	1101872994	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
65	NOVOA GARRIDO ARBIND	12693763	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
66	OLIVERA CARLOS	1052080418	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
67	OROZCO AGUILAR DEBER	10768626	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
68	PABA PERTUZ EDIER	1092356591	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
69	PACHECO JAMES	1062876721	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
70	PANTOJA BRAYNER JOSE	1002058575	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
71	PEREZ WILBERTO	72214246	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
72	PERTUZ CARLOS JULIO	1065567288	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
73	POLO DEIMER	1065661897	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
74	POLO RODRIGUEZ GEISON	1143241494	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
75	PUERTA SANTIAGO ERIC	85440567	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
76	RIVERA ALEXANDER	1047214300	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
77	RIVERO JOSE	18876528	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
78	ROJANO ARAUJO ARNOL	1002129736	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
79	SANABRIA ALBER	72294692	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
80	SANMARTIN PEDRO	19935180	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
81	SANMIGUEL BARROZO HANS	1143129980	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
82	SARMIENTO FREDY	73506761	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
83	TOMASES SANCHEZ RUBEN	1127079154	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
84	TORRES DAZA JANER	77024990	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
85	TORRES LUIS CAMILO	1003375807	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
86	TORRES MARTINEZ YOENDER	10665670174	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	

87	TORRES MARVIN	1003239217	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
88	VERGARA CORZO JOSE	1235338349	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
89	ZURITA VILLAFAÑE YEISON	85485631	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
90	DEINER ENRIQUE BARAHONA	1128200627	operativo	EQUINORTE	
91	ALVARO PADILLA		operativo	ICOPOR	
92	DE ARMAS BREINER	1065652174	operativo	ICOPOR	
93	DUARTE OCHOA JOHAN	1065817911	operativo	ICOPOR	
94	JUAN ROJAS		operativo	ICOPOR	
95	OCHOA CARLOS ANDRES	1065640899	operativo	ICOPOR	
96	OCHOA JHENSSON JAVIER	1065808450	operativo	ICOPOR	
97	OSPINO IVAN	10656611455	operativo	ICOPOR	
98	RAMOS MERCADO ENRIQUE	1065657159	operativo	ICOPOR	
99	MANUEL MARTINES	7591128	operativo	PEDRO MARTINEZ	
100	ASNER ROCHA	1003240638	operativo	TOPOGRAFIA	
101	EDGARDO ROMERO	1045684033	operativo	TOPOGRAFIA	
102	LUIS AMAYA	1065616361	operativo	TOPOGRAFIA	
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					

A CONSTRUIR S.A.

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

Cód.: FP-GH-018
Versión: 001
Fecha: 18-12-2020

FECHA:	15-02-2022	TIPO DE ACCIÓN:	CHARLA:	x	CAPACITACIÓN:	
TEMA:	Normas de seguridad vial para peatones					
INSTRUCTOR:	Alexander Bolaño Acosta					
TIEMPO:	5min	ENTIDAD:	A construir			

No	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	ÁREA	EMPRESA	FIRMA
1	ANDRES OSPINO	10656411212	operativo	A CONSTRUIR	Andres Ospino
2	CESAR AUGUSTO AHUMADA	77090391	operativo	A CONSTRUIR	
3	FRANCISCO JOSE LOZANO	18959088	operativo	A CONSTRUIR	
4	IVAN ALEXI RODRUGUEZ	1018344605	operativo	A CONSTRUIR	
5	IVAN MARTINEZ		operativo	A CONSTRUIR	Ivan Martinez
6	LEINER TORRES	1063971741	operativo	A CONSTRUIR	
7	MARRIAGA LOPEZ EDIER	1121338097	operativo	A CONSTRUIR	
8	NESTOR MANUEL YANCE	15171031	operativo	A CONSTRUIR	
9	ADRIAN JOSE YEPES	1.002.323.363	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	Adrian Yepes
10	DILAN ANDRES PEREZ	1.007.610.001	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
11	LUIS ANGEL HERNANDEZ	1007182856	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
12	MANUEL GUTIERREZ	7618361	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
13	ANDRES FELIPE POLO	1.065.834.977	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
14	ELVIS JOSE BORJAS	811.610.418.011.983	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
15	ENDER JOSE BRITO BRITO	1.121.302.852	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	Ender Brito
16	GARCIA AREBALO JULIO	77.182.603	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
17	IVAN RONDON PEREZ	84.039.386	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
18	JAIR TROYA ZAMBRANO	1.065.846.590	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	Andres Troya A.
19	JESUS DAVID GUTIERREZ	818.389.530.111.995	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
20	JOEL AUGUSTO FONSECA	1.065.675.277	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
21	JOEL DAVID PACHECO	1.065.574.758	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	Joel Pacheco
22	JORGE PEÑA ZAMBRAÑO	92.190.747	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
23	LUIS EDUARDO AVELLANEDA	1.065.851.625	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	Luis Eduardo A.
24	LUIS FERNANDO OROZCO	1.065.808.389	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	

000301

25	MACHUCA LUIS GENARO	85.434.937	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
26	MERCADO ANDERSON	1131007356	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
27	MONTIEL WILMER JOSE	1.126.257.258	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
28	POLO ROMERO ANDRES	1065834977	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
29	RAFAEL BENAVIDES	1.128.110.949	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
30	ROSMEL DAVID GUILLEN	1.065.837.168	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
31	RUYERIS BRITO BRITO	1.193.242.676	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
32	AGUSTO LUNA JOSE	1048941161	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
33	ALEAN VEGA EDUIS	10879887	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
34	ALFARO JOSE ARMANDO	1044926440	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
35	BARCELO JAIRO JAVIER	8569960	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
36	BARRIOS ANTHONY	1042445918	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
37	BARRIOS FABIAN	72182155	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
38	BAYONA LEON CARLOS	1065643404	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
39	BETANCUR LOPEZ VALENTIN	5097121	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
40	CABALLERO JORGE	72210593	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
41	CALVO CANTILLO KEVIN	1003231490	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
42	CASADIEGO NELSON	80105069	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
43	CASTAÑEDA JOSE LUIS	77094846	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
44	ESCORCIA JORGE LUIS	1065668544	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
45	FLORES ANDRES	85166707	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
46	FLORIAN HERASMO	19690992	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
47	GARCIA PAJARO MIGUEL	1143397533	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
48	GOMEZ GEOVANNY	94399162	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
49	GONZALEZ EDWIN AMAURY	72235486	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
50	GONZALEZ GREYLER	1003231053	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
51	GUERRA JUAN CARLOS	1065648842	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
52	GUERRERO KEVIN MANUEL	1048933395	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
53	GUZMAN JHON	72344503	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
54	HERNANDEZ KEINER	1065814019	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
55	HERRERA FLORENTINO LUIS	72141543	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	

56	JARAMILLO ELKIN JOVANI	8789104	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
57	JULIO LUIS JAVIER	1101452719	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
58	KAMMERER EDINSON	17974849	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
59	LAMBIASE CORDOBA DAVID	1065647365	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
60	LUIS FERNANDO PEREZ	1193565032	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
61	MARTINEZ OROZCO ARMIN	72232766	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
62	MEJIA JUAN DAVID	1064711685	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
63	MONTEROSA EDILSON	1101872994	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
64	NOVOA GARRIDO ARBIND	12693763	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
65	OLIVERA CARLOS	1052080418	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
66	OROZCO AGUILAR DEBER	10768626	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
67	PABA PERTUZ EDIER	1092356591	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
68	PACHECO JAMES	1062876721	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
69	PANTOJA BRAYNER JOSE	1002058575	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
70	PEREZ WILBERTO	72214246	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
71	PERTUZ CARLOS JULIO	1065567288	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
72	POLO DEIMER	1065661897	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
73	POLO RODRIGUEZ GEISON	1143241494	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
74	PUERTA SANTIAGO ERIC	85440567	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
75	RIVERA ALEXANDER	1047214300	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
76	RIVERO JOSE	18876528	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
77	ROJANO ARAUJO ARNOL	1002129736	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
78	SANABRIA ALBER	72294692	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
79	SANMARTIN PEDRO	19935180	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
80	SANMIGUEL BARROZO HANS	1143129980	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
81	SARMIENTO FREDY	73506761	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
82	TOMASES SANCHEZ RUBEN	1127079154	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
83	TORRES DAZA JANER	77024990	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
84	TORRES LUIS CAMILO	1003375807	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
85	TORRES MARTINEZ YOENDER	10665670174	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
86	TORRES MARVIN	1003239217	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	

87	VERGARA CORZO JOSE	1235338349	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
88	ZURITA VILLAFAÑE YEISON	85485631	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
89	DEINER ENRIQUE BARAHONA	1128200627	operativo	EQUINORTE	
90	ALVARO PADILLA		operativo	ICOPOR	
91	DE ARMAS BREINER	1065652174	operativo	ICOPOR	
92	DUARTE OCHOA JOHAN	1065817911	operativo	ICOPOR	
93	JUAN ROJAS		operativo	ICOPOR	
94	OCHOA CARLOS ANDRES	1065640899	operativo	ICOPOR	
95	OCHOA JHENSSON JAVIER	1065808450	operativo	ICOPOR	
96	OSPINO IVAN	10656611455	operativo	ICOPOR	
97	RAMOS MERCADO ENRIQUE	1065657159	operativo	ICOPOR	
98	MANUEL MARTINES	7591128	operativo	PEDRO MARTINEZ	
99	ASNER ROCHA	1003240638	operativo	TOPOGRAFIA	
100	EDGARDO ROMERO	1045684033	operativo	TOPOGRAFIA	
101	LUIS AMAYA	1065616361	operativo	TOPOGRAFIA	
102	VICTOR MUÑOZ RAMIREZ	1003240509	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	VICTOR
103	JUAN CARLOS TAPIA OSPINO	1237440880	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Juan tapia
104	ELKIS MONTEROSA ACOSTA	72294917	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
105	FAISA SANDOVAL ESTRADA	7572131	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
106	Rafael Ramirez R	1067718103	operativo	Maquinista	
107					
108					
109					
110					
111					
112					

A CONSTRUIR S.A.

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

Cód.: FR-GH-018
Versión: 001
Fecha: 18-12-2020

FECHA:	16-02-2022	**TIPO DE ACCIÓN:**	**CHARLA:**	X	**CAPACITACIÓN:**
TEMA:	Generalidades e importancia del sistema Globalsemcle cermunizado				
INSTRUCTOR:	Alexander Bolaño Acosta				
TIEMPO:	5min	**ENTIDAD:**	A Construir		

No	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	ÁREA	EMPRESA	FIRMA
1	ANDRES OSPINO	10656411212	operativo	A CONSTRUIR	Andres ospino P.
2	CESAR AUGUSTO AHUMADA	77090391	operativo	A CONSTRUIR	
3	FRANCISCO JOSE LOZANO	18959088	operativo	A CONSTRUIR	
4	IVAN ALEXI RODRUGUEZ	1018344605	operativo	A CONSTRUIR	
5	IVAN MARTINEZ		operativo	A CONSTRUIR	
6	LEINER TORRES	1063971741	operativo	A CONSTRUIR	
7	MARRIAGA LOPEZ EDIER	1121338097	operativo	A CONSTRUIR	
8	NESTOR MANUEL YANCE	15171031	operativo	A CONSTRUIR	
9	ADRIAN JOSE YEPES	1.002.323.363	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
10	DILAN ANDRES PEREZ	1.007.610.001	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
11	LUIS ANGEL HERNANDEZ	1007182856	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
12	MANUEL GUTIERREZ	7618361	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
13	ANDRES FELIPE POLO	1.065.834.977	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
14	ELVIS JOSE BORJAS	811.610.418.011.983	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
15	ENDER JOSE BRITO BRITO	1.121.302.852	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
16	GARCIA AREBALO JULIO	77.182.603	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
17	IVAN RONDON PEREZ	84.039.386	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
18	JAIR TROYA ZAMBRANO	1.065.846.590	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
19	JESUS DAVID GUTIERREZ	818.389.530.111.995	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
20	JOEL AUGUSTO FONSECA	1.065.675.277	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
21	JOEL DAVID PACHECO	1.065.574.758	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
22	JORGE PEÑA ZAMBRAÑO	92.190.747	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
23	LUIS EDUARDO AVELLANEDA	1.065.851.625	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
24	LUIS FERNANDO OROZCO	1.065.808.389	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	

25	MACHUCA LUIS GENARO	85.434.937	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
26	MERCADO ANDERSON	1131007356	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
27	MONTIEL WILMER JOSE	1.126.257.258	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
28	POLO ROMERO ANDRES	1065834977	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
29	RAFAEL BENAVIDES	1.128.110.949	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
30	ROSMEL DAVID GUILLEN	1.065.837.168	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
31	RUYERIS BRITO BRITO	1.193.242.676	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
32	AGUSTO LUNA JOSE	1048941161	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
33	ALEAN VEGA EDUIS	10879887	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
34	ALFARO JOSE ARMANDO	1044926440	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
35	BARCELO JAIRO JAVIER	8569960	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
36	BARRIOS ANTHONY	1042445918	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
37	BARRIOS FABIAN	72182155	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
38	BAYONA LEON CARLOS	1065643404	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
39	BETANCUR LOPEZ VALENTIN	5097121	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
40	CABALLERO JORGE	72210593	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
41	CALVO CANTILLO KEVIN	1003131490	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
42	CASADIEGO NELSON	80105069	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
43	CASTAÑEDA JOSE LUIS	77094846	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
44	ESCORCIA JORGE LUIS	1065668544	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
45	FLORES ANDRES	85166707	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
46	FLORIAN HERASMO	19690992	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
47	GARCIA PAJARO MIGUEL	1143397533	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
48	GOMEZ GEOVANNY	94399162	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
49	GONZALEZ EDWIN AMAURY	72235486	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
50	GONZALEZ GREYLER	1003231053	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
51	GUERRA JUAN CARLOS	1065648842	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
52	GUERRERO KEVIN MANUEL	1048933395	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
53	GUZMAN JHON	72344503	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
54	HERNANDEZ KEINER	1065814019	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
55	HERRERA FLORENTINO LUIS	72141543	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	

56	JARAMILLO ELK'N JOVANI	8789104	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
57	JULIO LUIS JAV'ER	1101452719	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
58	KAMMERER ED INSON	17974849	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
59	LAMBIASE CORDOBA DAVID	1065647365	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
60	LUIS FERNANDO PEREZ	1193565032	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
61	MARTINEZ OROZCO ARMIN	72232766	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
62	MEJIA JUAN DAVID	1064711685	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
63	MONTEROSA EDILSON	1101872994	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
64	NOVOA GARRIDO ARBIND	12693763	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
65	OLIVERA CARLOS	1052080418	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
66	OROZCO AGUILAR DEBER	10768626	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
67	PABA PERTUZ EDIER	1092356591	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
68	PACHECO JAMES	1062876721	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
69	PANTOJA BRAYNER JOSE	1002058575	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
70	PEREZ WILBERTO	72214246	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
71	PERTUZ CARLOS JULIO	1065567283	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
72	POLO DEIMER	1065661897	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
73	POLO RODRIGUEZ GEISON	1143241494	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
74	PUERTA SANTIAGO ERIC	85440567	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
75	RIVERA ALEXANDER	1047214300	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
76	RIVERO JOSE	18876528	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
77	ROJANO ARAUJO ARNOL	1002129736	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
78	SANABRIA ALBER	72294692	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
79	SANMARTIN PEDRO	19935180	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
80	SANMIGUEL BARROZO HANS	1143129980	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
81	SARMIENTO FREDY	73506761	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
82	TOMASES SANCHEZ RUBEN	1127079154	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
83	TORRES DAZA JANER	77024990	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
84	TORRES LUIS CAMILO	1003375807	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
85	TORRES MARTINEZ YOENDER	10665670174	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
86	TORRES MARVIN	1003239217	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	

87	VERGARA CORZO JOSE	1235338349	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
88	ZUPTA VILLAFAÑE YEISON	85485631	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
89	DEINER ENRIQUE BARAHONA	1128200627	operativo	EQUINORTE	
90	ALVARO PADILLA		operativo	ICOPOR	
91	DE ARMAS BREINER	1065652174	operativo	ICOPOR	
92	DUARTE OCHOA JOHAN	1065817911	operativo	ICOPOR	
93	JUAN ROJAS		operativo	ICOPOR	
94	OCHOA CARLOS ANDRES	1065640899	operativo	ICOPOR	
95	OCHOA JHENSSON JAVIER	1065808450	operativo	ICOPOR	
96	OSPINO IVAN	10656611455	operativo	ICOPOR	
97	RAMOS MERCADO ENRIQUE	1065657159	operativo	ICOPOR	ENRIQUE RAMOS
98	MANUEL MARTINES	7591128	operativo	PEDRO MARTINEZ	
99	ASNER ROCHA	1003240638	operativo	TOPOGRAFIA	ARNER ROCHA
100	EDGARDO ROMERO	1045684033	operativo	TOPOGRAFIA	
101	LUIS AMAYA	1065616361	operativo	TOPOGRAFIA	
102	VICTOR MUÑOZ RAMIREZ	1003240509	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	VICTOR
103	JUAN CARLOS TAPIA OSPINO	1237440880	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	juan tapia
104	ELKIS MONTEROSA ACOSTA	72294917	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
105	FAISA SANDOVAL ESTRADA	7572131	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
106	SALAS CABRERA JOSE	1143337722	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
107	RAFAEL RAMIREZ R.	10677863			
108					
109					
110					
111					
112					

A CONSTRUIR S.A.

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

Cód.: FR-GH-018
Versión: 001
Fecha: 18-12-2020

FECHA:	17-02-2022	TIPO DE ACCIÓN:	CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:	
TEMA:	Autocuidado y la Prevencion					
INSTRUCTOR:	Alexander Bolaño Acosta					
TIEMPO:	5 min	ENTIDAD:	A Construir			

No	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	ÁREA	EMPRESA	FIRMA
1	ANDRES OSPINO	10656411212	operativo	A CONSTRUIR	Andres Ospino
2	CESAR AUGUSTO AHUMADA	77090391	operativo	A CONSTRUIR	
3	FRANCISCO JOSE LOZANO	18959088	operativo	A CONSTRUIR	
4	IVAN ALEXI RODRUGUEZ	1018344605	operativo	A CONSTRUIR	
5	IVAN MARTINEZ		operativo	A CONSTRUIR	
6	LEINER TORRES	1063971741	operativo	A CONSTRUIR	
7	MARRIAGA LOPEZ EDIER	1121338097	operativo	A CONSTRUIR	Edier
8	NESTOR MANUEL YANCE	15171031	operativo	A CONSTRUIR	
9	ADRIAN JOSE YEPES	1.002.323.363	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	Adrian Yepes
10	DILAN ANDRES PEREZ	1.007.610.001	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
11	LUIS ANGEL HERNANDEZ	1007182856	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	Angel H.
12	MANUEL GUTIERREZ	7618361	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
13	ANDRES FELIPE POLO	1.065.834.977	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
14	ELVIS JOSE BORJAS	811.610.418.011.983	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
15	ENDER JOSE BRITO BRITO	1.121.302.852	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	Ender Brito
16	GARCIA AREBALO JULIO	77.182.603	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
17	IVAN RONDON PEREZ	84.039.386	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
18	JAIR TROYA ZAMBRANO	1.065.846.590	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	Andres troya
19	JESUS DAVID GUTIERREZ	818.389.530.111.995	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
20	JOEL AUGUSTO FONSECA	1.065.675.277	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	Jesus
21	JOEL DAVID PACHECO	1.065.574.758	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	Joel Pacheco
22	JORGE PEÑA ZAMBRAÑO	92.190.747	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
23	LUIS EDUARDO AVELLANEDA	1.065.851.625	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	Luis Eduardo A
24	LUIS FERNANDO OROZCO	1.065.808.389	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	

000312

25	MACHUCA LUIS GENARO	85.434.937	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
26	MERCADO ANDERSON	1131007356	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
27	MONTIEL WILMER JOSE	1.126.257.258	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
28	POLO ROMERO ANDRES	1065834977	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
29	RAFAEL BENAVIDES	1.128.110.949	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
30	ROSMEL DAVID GUILLEN	1.065.837.168	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
31	RUYERIS BRITO BRITO	1.193.242.676	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
32	AGUSTO LUNA JOSE	1048941161	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
33	ALEAN VEGA EDUIS	10879887	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
34	ALFARO JOSE ARMANDO	1044926440	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
35	BARCELO JAIRO JAVIER	8569960	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
36	BARRIOS ANTHONY	1042445918	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
37	BARRIOS FABIAN	72182155	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
38	BAYONA LEON CARLOS	1065643404	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
39	BETANCUR LOPEZ VALENTIN	5097121	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
40	CABALLERO JORGE	72210593	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
41	CALVO CANTILLO KEVIN	1003231490	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
42	CASADIEGO NELSON	80105069	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
43	CASTAÑEDA JOSE LUIS	77094846	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
44	ESCORCIA JORGE LUIS	1065668544	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
45	FLORES ANDRES	85166707	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
46	FLORIAN HERASMO	19690992	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
47	GARCIA PAJARO MIGUEL	1143397533	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
48	GOMEZ GEOVANNY	94399162	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
49	GONZALEZ EDWIN AMAURY	72235486	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
50	GONZALEZ GREYLER	1003231053	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
51	GUERRA JUAN CARLOS	1065648842	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
52	GUERRERO KEVIN MANUEL	1048933395	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
53	GUZMAN JHON	72344503	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
54	HERNANDEZ KEINER	1065814019	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
55	HERRERA FLORENTINO LUIS	72141543	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	

56	JARAMILLO ELKIN JOVANI	8789104	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
57	JULIO LUIS JAVIER	1101452719	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
58	KAMMERER EDINSON	17974849	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
59	LAMBIASE CORDOBA DAVID	1065647365	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
60	LUIS FERNANDO PEREZ	1193565032	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
61	MARTINEZ OROZCO ARMIN	72232766	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
62	MEJIA JUAN DAVID	1064711685	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
63	MONTEROSA EDILSON	1101872994	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
64	NOVOA GARRIDO ARBIND	12693763	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
65	OLIVERA CARLOS	1052080418	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
66	OROZCO AGUILAR DEBER	10768626	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
67	PABA PERTUZ EDIER	1092356591	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
68	PACHECO JAMES	1062876721	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
69	PANTOJA BRAYNER JOSE	1002058575	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
70	PEREZ WILBERTO	72214246	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
71	PERTUZ CARLOS JULIO	1065567288	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
72	POLO DEIMER	1065661897	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
73	POLO RODRIGUEZ GEISON	1143241494	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
74	PUERTA SANTIAGO ERIC	85440567	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
75	RIVERA ALEXANDER	1047214300	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
76	RIVERO JOSE	18876528	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
77	ROJANO ARAUJO ARNOL	1002129736	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
78	SANABRIA ALBER	72294692	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
79	SANMARTIN PEDRO	19935180	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
80	SANMIGUEL BARROZO HANS	1143129980	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
81	SARMIENTO FREDY	73506761	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
82	TOMASES SANCHEZ RUBEN	1127079154	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
83	TORRES DAZA JANER	77024990	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
84	TORRES LUIS CAMILO	1003375807	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
85	TORRES MARTINEZ YOENDER	10665670174	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
86	TORRES MARVIN	1003239217	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	

A CONSTRUIR S.A.

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

Cód.: FR-GH-018
Versión: 001
Fecha: 18-12-2020

87	VERGARA CORZO JOSE	123[illegible]338349	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
88	ZURITA VILLAFAÑE YEISON	85[illegible]85631	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
89	DEINER ENRIQUE BARAHONA	1123200627	operativo	EQUINORTE	
90	ALVARO PADILLA		operativo	ICOPOR	
91	DE ARMAS BREINER	1065652174	operativo	ICOPOR	
92	DUARTE OCHOA JOHAN	1065817911	operativo	ICOPOR	Johan ouarte
93	JUAN ROJAS		operativo	ICOPOR	
94	OCHOA CARLOS ANDRES	1065640899	operativo	ICOPOR	
95	OCHOA JHENSSON JAVIER	1065808450	operativo	ICOPOR	
96	OSPINO IVAN	10656611455	operativo	ICOPOR	
97	RAMOS MERCADO ENRIQUE	1065657159	operativo	ICOPOR	ENRIQUE RAMOS
98	MANUEL MARTINES	7591128	operativo	PEDRO MARTINEZ	
99	ASNER ROCHA	1003240638	operativo	TOPOGRAFIA	
100	EDGARDO ROMERO	1045684033	operativo	TOPOGRAFIA	
101	LUIS AMAYA	1065616361	operativo	TOPOGRAFIA	
102	VICTOR MUÑOZ RAMIREZ	1003240509	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	VICTOR
103	JUAN CARLOS TAPIA OSPINO	1237440880	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Juan tapia
104	ELKIS MONTERROSA ACOSTA	72294917	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Elkis montes
105	FAISA SANDOVAL ESTRADA	7572131	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
106	SALAS CABRERA JOSE	1143337722	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
107	JOHAN DAVID PACHECO	143118807	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Johan
108	JOSE DAVID BALOCO	148327416	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Jose Baloco
109	Enrique Argumedo	11154 633	operativo	A construir	Enrique argumedo
110	Eligio jose polo	1065 623 252	operativo	A construir ope2	Eligio J Polo
111	Rafael Reamirez	1067718 103	operativo	mayordomia	
112	Miguel Vasquez	1065806 882	operativo	A construir	Miguel Vasquez

000315

A CONSTRUIR S.A.

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

Cód.: FR-GH-018
Versión: 001
Fecha: 18-12-2020

FECHA:	18-02-2022	TIPO DE ACCIÓN:	CHARLA:		CAPACITACIÓN:	X
TEMA:	Prevencion de Emergencias					
INSTRUCTOR:	Alexander Bolaño Acosta					
TIEMPO:		ENTIDAD:	A Construir			

No	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	ÁREA	EMPRESA	FIRMA
1	ANDRES OSPINO	10656411212	operativo	A CONSTRUIR	
2	LEINER TORRES	1063971741	operativo	A CONSTRUIR	
3	CESAR AUGUSTO AHUMADA	77090391	operativo	A CONSTRUIR	
4	FRANCISCO JOSE LOZANO	18959088	operativo	A CONSTRUIR	
5	IVAN ALEXI RODRUGUEZ	1018344605	operativo	A CONSTRUIR	
6	IVAN MARTINEZ		operativo	A CONSTRUIR	
7	MARRIAGA LOPEZ EDIER	1121338097	operativo	A CONSTRUIR	
8	NESTOR MANUEL YANCE	15171031	operativo	A CONSTRUIR	
9	ADRIAN JOSE YEPES	1.002.323.363	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
10	DILAN ANDRES PEREZ	1.007.610.001	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
11	LUIS ANGEL HERNANDEZ	1007182856	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
12	MANUEL GUTIERREZ	76 .8361	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
13	ANDRES FELIPE POLO	1.065.834.977	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
14	ELVIS JOSE BORJAS	811.610.418.011.983	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
15	ENDER JOSE BRITO BRITO	1.121.302.852	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
16	GARCIA AREBALO JULIO	77.182.603	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
17	IVAN RONDON PEREZ	84.039.386	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
18	JAIR TROYA ZAMBRANO	1.065.846.590	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
19	JESUS DAVID GUTIERREZ	818.389.530.111.995	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
20	JOEL AUGUSTO FONSECA	1.065.675.277	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
21	JOEL DAVID PACHECO	1.065.574.758	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
22	JORGE PEÑA ZAMBRAÑO	92.190.747	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
23	LUIS EDUARDO AVELLANEDA	1.065.851.625	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
24	LUIS FERNANDO OROZCO	1.065.808.389	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
25	MACHUCA LUIS GENARO	85.434.937	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
26	MERCADO ANDERSON	1131007356	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
27	MONTIEL WILMER JOSE	1.126.257.258	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
28	POLO ROMERO ANDRES	1065834977	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	

000316

29	RAFAEL BENAVIDES	1.128.110.949	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
30	ROSMEL DAVID GUILLEN	1.065.837.168	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
31	RUYERIS BRITO BRITO	1.193.242.676	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
32	ALEAN VEGA EDUIS	10879887	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
33	ALFARO JOSE ARMANDO	1044926440	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
34	BARCELO JAIRO JAVIER	8569960	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
35	BARRIOS ANTHONY	1042445918	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
36	BARRIOS FABIAN	72182155	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
37	BAYONA LEON CARLOS	1065643404	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
38	BETANCUR LOPEZ VALENTIN	5097121	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
39	CABALLERO JORGE	72210593	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
40	CALVO CANTILLO KEVIN	1003231490	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
41	CASADIEGO NELSON	80105069	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
42	CASTAÑEDA JOSE LUIS	77094846	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
43	ELKIS MONTEROSA ACOSTA	72294917	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
44	ESCORCIA JORGE LUIS	1065668544	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
45	FAISA SANDOVAL ESTRADA	7572131	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
46	FLORES ANDRES	85166707	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
47	FLORIAN HERASMO	19690992	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
48	GARCIA PAJARO MIGUEL	1143397533	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
49	GOMEZ GEOVANNY	94399162	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
50	GONZALEZ EDWIN AMAURY	72235486	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
51	GONZALEZ GREYLER	1003231053	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
52	GUERRA JUAN CARLOS	1065648842	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
53	GUERRERO KEVIN MANUEL	1048933395	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
54	GUZMAN JHON	72344503	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
55	HERNANDEZ KEINER	1065814019	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
56	HERRERA FLORENTINO LUIS	72141543	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
57	JARAMILLO ELKIN JOVANI	8789104	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
58	JUAN CARLOS TAPIA OSPINO	1237440880	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
59	JULIO LUIS JAVIER	1101452719	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
60	KAMMERER EDINSON	17974849	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
61	LAMBIASE CORDOBA DAVID	1065647365	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
62	LUIS FERNANDO PEREZ	1193565032	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
63	LUNA JOSE AGUSTO	1048941161	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	

64	MARTINEZ OROZCO ARMIN	72232766	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
65	MEJIA JUAN DAVID	1064711685	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
66	MONTEROSA EDILSON	1101872994	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
67	NOVOA GARRIDO ARBIND	12693763	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
68	OLIVERA CARLOS	1052080418	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
69	OROZCO AGUILAR DEBER	10768626	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
70	PABA PERTUZ EDIER	1092356591	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
71	PACHECO JAMES	1062876721	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
72	PANTOJA BRAYNER JOSE	1002058575	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
73	PEREZ WILBERTO	72214246	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
74	PERTUZ CARLOS JULIO	1065567288	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
75	POLO DEIMER	1065661897	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
76	POLO RODRIGUEZ GEISON	1143241494	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
77	PUERTA SANTIAGO ERIC	85440567	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
78	RIVERA ALEXANDER	1047214300	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
79	RIVERO JOSE	18876528	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
80	ROJANO ARAUJO ARNOL	1002129736	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
81	SALAS CABRERA JOSE	1143337722	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
82	SANABRIA ALBER	72294692	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
83	SANMARTIN PEDRO	19935180	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
84	SANMIGUEL BARROZO HANS	1143129980	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
85	SARMIENTO FREDY	73506761	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
86	TOMASES SANCHEZ RUBEN	1127079154	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
87	TORRES DAZA JANER	77024990	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
88	TORRES LUIS CAMILO	1003375807	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
89	TORRES MARTINEZ YOENDER	10665670174	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
90	TORRES MARVIN	1003239217	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
91	VERGARA CORZO JOSE	1235338349	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
92	VICTOR MUÑOZ RAMIREZ	1003240509	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
93	ZURITA VILLAFAÑE YEISON	85485631	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
94	DEINER ENRIQUE BARAHONA	1128200627	operativo	EQUINORTE	
95	ALVARO PADILLA		operativo	ICOPOR	
96	DE ARMAS BREINER	1065652174	operativo	ICOPOR	
97	DUARTE OCHOA JOHAN	1065817911	operativo	ICOPOR	
98	JUAN ROJAS		operativo	ICOPOR	

99	OCHOA CARLOS ANDRES	1065640899	operativo	ICOPOR	
100	OCHOA JHENSSON JAVIER	1065808450	operativo	ICOPOR	
101	OSPINO IVAN	10656611455	operativo	ICOPOR	
102	RAMOS MERCADO ENRIQUE	1065657159	operativo	ICOPOR	ENRIQUE RAMOS
103	MANUEL MARTINES	7591128	operativo	PEDRO MARTINEZ	
104	ASNER ROCHA	1003240638	operativo	TOPOGRAFIA	
105	EDGARDO ROMERO	1045684033	operativo	TOPOGRAFIA	
106	LUIS AMAYA	1065616361	operativo	TOPOGRAFIA	
107	ROJANO GREISON JUNIOR	1129530481	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Greison R
108	NARVAEZ VETEL DEIDER	1066093583	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Deider N.
109	Johan Pacheco	1043118807	operativo	Aconstruir oper	Johan
110	Jose David Balota	1048327416	operativo	Aconstruir oper	Jose Balota
111	Monteroso Elkin	72294 97	operativo	A Construir oper	Elkin mes
112	Eligio Polo	1065623252	operativo	Aconstruir ope?	Eligio Polo
113	Farid Acuña	85203437	operativo	Aconstruir ope?	FARID Acuña
114	Greison Rojano	1129			
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					

A CONSTRUIR S.A.

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

Cód.: FR-GH-018
Versión: 001
Fecha: 18-12-2020

FECHA:	19-02-2022	**TIPO DE ACCIÓN:**	**CHARLA:**	X	**CAPACITACIÓN:**
TEMA:	Importancia de los reportes de actos y condiciones inseguras				
INSTRUCTOR:	Alexander Bolaño Acosta				
TIEMPO:	5 min	**ENTIDAD:**	A construir		

No	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	ÁREA	EMPRESA	FIRMA
1	ANDRES OSPINO	10656411212	operativo	A CONSTRUIR	
2	LEINER TORRES	1063971741	operativo	A CONSTRUIR	
3	CESAR AUGUSTO AHUMADA	77090391	operativo	A CONSTRUIR	
4	FRANCISCO JOSE LOZANO	18959088	operativo	A CONSTRUIR	
5	IVAN ALEXI RODRUGUEZ	1018344605	operativo	A CONSTRUIR	
6	IVAN MARTINEZ		operativo	A CONSTRUIR	
7	MARRIAGA LOPEZ EDIER	1121338097	operativo	A CONSTRUIR	
8	NESTOR MANUEL YANCE	15171031	operativo	A CONSTRUIR	
9	ADRIAN JOSE YEPES	1.002.323.363	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
10	DILAN ANDRES PEREZ	1.007.610.001	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
11	LUIS ANGEL HERNANDEZ	1007182856	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
12	MANUEL GUTIERREZ	7618361	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
13	ANDRES FELIPE POLO	1.065.334.977	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	Retirado
14	ELVIS JOSE BORJAS	811.610.418.011.983	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
15	ENDER JOSE BRITO BRITO	1.121.302.852	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
16	GARCIA AREBALO JULIO	77.182.603	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	— — — —
17	IVAN RONDON PEREZ	84.039.386	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
18	JAIR TROYA ZAMBRANO	1.065.846.590	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
19	JESUS DAVID GUTIERREZ	818.389.530.111.995	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	Retirado
20	JOEL AUGUSTO FONSECA	1.065.675.277	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
21	JOEL DAVID PACHECO	1.065.574.758	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
22	JORGE PEÑA ZAMBRAÑO	92.190.747	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
23	LUIS EDUARDO AVELLANEDA	1.065.851.625	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
24	LUIS FERNANDO OROZCO	1.065.808.389	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
25	MACHUCA LUIS GENARO	85.434.937	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
26	MERCADO ANDERSON	1131007356	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
27	MONTIEL WILMER JOSE	1.126.257.258	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	— — —
28	POLO ROMERO ANDRES	1065834977	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	Retirado

29	RAFAEL BENAVIDES	1.128.110.949	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	Benavides
30	ROSMEL DAVID GUILLEN	1.065.837.168	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	Rosmel Guillen
31	RUYERIS BRITO BRITO	1.193.242.676	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
32	ALEAN VEGA EDUIS	10879887	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
33	ALFARO JOSE ARMANDO	1044926440	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
34	BARCELO JAIRO JAVIER	8569960	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	JAIRO
35	BARRIOS ANTHONY	1042445918	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
36	BARRIOS FABIAN	72182155	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
37	BAYONA LEON CARLOS	1065643404	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
38	BETANCUR LOPEZ VALENTIN	5097121	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Valentin
39	CABALLERO JORGE	72210593	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
40	CALVO CANTILLO KEVIN	1003231490	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
41	CASADIEGO NELSON	80105069	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Nelson
42	CASTAÑEDA JOSE LUIS	77094846	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
43	ELKIS MONTEROSA ACOSTA	72294917	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
44	ESCORCIA JORGE LUIS	1065668544	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
45	FAISA SANDOVAL ESTRADA	7572131	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
46	FLORES ANDRES	85166707	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
47	FLORIAN HERASMO	19690992	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	ERASMO
48	GARCIA PAJARO MIGUEL	1143397533	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
49	GOMEZ GEOVANNY	94399162	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
50	GONZALEZ EDWIN AMAURY	72235486	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
51	GONZALEZ GREYLER	1003231053	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
52	GUERRA JUAN CARLOS	1065648842	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
53	GUERRERO KEVIN MANUEL	1048933395	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
54	GUZMAN JHON	72344503	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
55	HERNANDEZ KEINER	1065814019	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	KEINER
56	HERRERA FLORENTINO LUIS	72141543	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
57	JARAMILLO ELKIN JOVANI	8789104	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
58	JUAN CARLOS TAPIA OSPINO	1237440880	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
59	JULIO LUIS JAVIER	1101452719	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
60	KAMMERER EDINSON	17974849	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
61	LAMBIASE CORDOBA DAVID	1065647365	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
62	LUIS FERNANDO PEREZ	1193565032	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
63	LUNA JOSE AGUSTO	1048941161	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	

64	MARTINEZ OROZCO ARMIN	72232736	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
65	MEJIA JUAN DAVID	1064711685	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
66	MONTEROSA EDILSON	1101872994	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
67	NOVOA GARRIDO ARBIND	12693753	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
68	OLIVERA CARLOS	1052080418	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
69	OROZCO AGUILAR DEBER	10768626	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
70	PABA PERTUZ EDIER	1092356591	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
71	PACHECO JAMES	1062876721	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
72	PANTOJA BRAYNER JOSE	1002058575	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
73	PEREZ WILBERTO	72214246	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
74	PERTUZ CARLOS JULIO	1065567288	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
75	POLO DEIMER	1065661897	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
76	POLO RODRIGUEZ GEISON	1143241494	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
77	PUERTA SANTIAGO ERIC	85440567	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
78	RIVERA ALEXANDER	1047214300	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
79	RIVERO JOSE	18876528	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
80	ROJANO ARAUJO ARNOL	1002129736	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
81	SALAS CABRERA JOSE	1143337722	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
82	SANABRIA ALBER	72294692	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
83	SANMARTIN PEDRO	19935180	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
84	SANMIGUEL BARROZO HANS	1143129980	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
85	SARMIENTO FREDY	73506761	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
86	TOMASES SANCHEZ RUBEN	1127079154	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
87	TORRES DAZA JANER	77024990	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
88	TORRES LUIS CAMILO	1003375807	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
89	TORRES MARTINEZ YOENDER	10665670174	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
90	TORRES MARVIN	1003239217	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
91	VERGARA CORZO JOSE	1235338349	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
92	VICTOR MUÑOZ RAMIREZ	1003240509	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
93	ZURITA VILLAFAÑE YEISON	85485631	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
94	DEINER ENRIQUE BARAHONA	1128200627	operativo	EQUINORTE	
95	ALVARO PADILLA		operativo	ICOPOR	
96	DE ARMAS BREINER	1065652174	operativo	ICOPOR	
97	DUARTE OCHOA JOHAN	1065817911	operativo	ICOPOR	
98	JUAN ROJAS		operativo	ICOPOR	

000322

99	OCHOA CARLOS ANDRES	1065640899	operativo	ICOPOR	
100	OCHOA JHENSSON JAVIER	1065808450	operativo	ICOPOR	
101	OSPINO IVAN	10656611455	operativo	ICOPOR	
102	RAMOS MERCADO ENRIQUE	1065657159	operativo	ICOPOR	
103	MANUEL MARTINES	7591128	operativo	PEDRO MARTINEZ	
104	ASNER ROCHA	1003240638	operativo	TOPOGRAFIA	
105	EDGARDO ROMERO	1045684033	operativo	TOPOGRAFIA	
106	LUIS AMAYA	1065616361	operativo	TOPOGRAFIA	
107	ROJANO GREISON JUNIOR	1129530481	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
108	NARVAEZ VETEL DEIDER	1066093583	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
109	Johan Pacheco	1043 118 807	operativo	AConstruir oper	
110	Baloto Jose David	1048327416	operativo	Aconstruir ope	
111	Polo Elrgio	1065623252	operativo	Aconstruir oper	
112	Farid Acuña	85203437	operativo	AConstruir ope2	
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					

A CONSTRUIR S.A.

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

Cód.: FR-GH-018
Versión: 001
Fecha: 18-12-2020

FECHA:	20-02-2022	TIPO DE ACCIÓN:	CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:
TEMA:	Importancia del Reporte de condiciones de salud.				
INSTRUCTOR:	Jaime Ternera				
TIEMPO:	5 Min.	ENTIDAD:	A. Construir.		

No	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	ÁREA	EMPRESA	FIRMA
1	ALEAN VEGA EDUIS	10879887	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
2	BARCELO JAIRO JAVIER	8569960	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
3	BARRIOS ANTHONY	1042445918	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
4	BARRIOS FABIAN	72182155	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
5	FLORES ANDRES	85166707	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
6	GONZALEZ EDWIN AMAURY	72235486	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
7	GUERRERO KEVIN MANUEL	1048933395	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
8	GUZMAN JHON	72344503	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
9	HERRERA FLORENTINO LUIS	72141543	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
10	JARAMILLO ELKIN JOVANI	8789104	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
11	JULIO LUIS JAVIER	1101452719	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
12	LUNA JOSE AGUSTO	1048941161	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
13	MARTINEZ OROZCO ARMIN	72232766	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
14	MEJIA JUAN DAVID	1064711685	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
15	MONTEROSA EDILSON	1101872994	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
16	OLIVERA CARLOS	1052080418	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
17	OROZCO AGUILAR DEBER	10768626	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
18	PABA PERTUZ EDIER	1092356591	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
19	PANTOJA BRAYNER JOSE	1002058575	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
20	PEREZ WILBER	72214246	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
21	POLO DEIMER	1065661897	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
22	POLO RODRIGUEZ GEISON	1143241494	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
23	RIVERA ALEXANDER	1047214300	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
24	RIVERO JOSE	18876528	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
25	ROJANO ARAUJO ARNOL	1002129736	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
26	SANABRIA ALBER	72294692	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
27	SANMIGUEL BARROZO HANS	1143129980	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
28	SARMIENTO FREDY	73506761	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	

29	TORRES LUIS CAMILO	1003375807	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
30	VERGARA CORZO JOSE	1235338349	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
31	ROJANO GREISON JUNIOR	1129530481	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Greison R
32	NARVAEZ VETEL DEIDER	1066093583	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
33	ALFARO JORGE ARMANDO		operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
34	MONTEROSA ELKIN	72294917	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Elkin mr.
35	Pacheco Johan.	1043118807.	Operativo	A. CONSTRUIR OPERA	Johan
36	JOSE DAVID BALOCO	1048327416.	Operativo	A. CONSTRUIR OPERA	Jose Baloco
37	PUERTA ERIK	85440 5667.	OPERATIVO	A CONSTRUIR OPERA.	Eric Pc
38	De Armas Breiner	1065652179.	OPERATIVO	A CONSTRUIR OPERA	Breiner
39	TORRES LEINER	1063971741.	OPERATIVO	A CONSTRUIR.	Leiner
40	BARAHONA DEINER.	1128200627.	OPERATIVO	A CONSTRUIR OPERA	Deiner Barahona
41	NOVOA ARVIN	12693763.	OPERATIVO	A. CONSTRUIR OPERA	Arvind Novoa
42	ARGUMEDO ENRIQUE	11154633.	OPERATIVO	A. CONSTRUIR.	enrique argumedo
43	Andres Ospino	1065641212	OPERATIVO	A. CONSTRUIR.	Andres Ospino
44	Carlos Ochoa	1065640599.	OPERATIVO	A. CONSTRUIR.	
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					

A CONSTRUIR S.A.

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

Cód.: FR-GH-018
Versión: 001
Fecha: 18-12-2020

FECHA:	21-02-2022	TIPO DE ACCIÓN:	CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:
TEMA:	Divulgación del Programa de seguridad Vial.				
INSTRUCTOR:	Alexander Bolaño Acosta				
TIEMPO:	5min	ENTIDAD:	A construir		

No	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	ÁREA	EMPRESA	FIRMA
1	ANDRES OSPINO	10656411212	operativo	A CONSTRUIR	
2	LEINER TORRES	1063971741	operativo	A CONSTRUIR	
3	CESAR AUGUSTO AHUMADA	77090391	operativo	A CONSTRUIR	
4	FRANCISCO JOSE LOZANO	18959088	operativo	A CONSTRUIR	
5	IVAN ALEXI RODRUGUEZ	1018344605	operativo	A CONSTRUIR	
6	IVAN MARTINEZ		operativo	A CONSTRUIR	
7	MARRIAGA LOPEZ EDIER	1121338097	operativo	A CONSTRUIR	
8	NESTOR MANUEL YANCE	15171031	operativo	A CONSTRUIR	
9	ADRIAN JOSE YEPES	1.002.323.363	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
10	DILAN ANDRES PEREZ	1.007.610.001	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
11	LUIS ANGEL HERNANDEZ	1007182856	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
12	MANUEL GUTIE REZ	7618361	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
13	ANDRES FELIPE POLO	1.065.834.977	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
14	ELVIS JOSE BORJAS	811.610.418.011.983	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
15	ENDER JOSE BRITO BRITO	1.121 302.852	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
16	GARCIA AREBALO JULIO	77.182.603	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
17	IVAN RONDON PEREZ	84.039.386	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
18	JAIR TROYA ZAMBRANO	1.065.846.590	operativo	A CONSTRIJIR OPERA 3	
19	JESUS DAVID GUTIERREZ	818.389.530.111.995	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
20	JOEL AUGUSTO FONSECA	1.065.675.277	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
21	JOEL DAVID PACHECO	1.065.574.758	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
22	JORGE PEÑA ZAMBRAÑO	92.190.747	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
23	LUIS EDUARDO AVELLANEDA	1.065.851.625	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
24	LUIS FERNANDO OROZCO	1.065.808.389	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
25	MACHUCA LUIS GENARO	85.434.937	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
26	MERCADO ANDERSON	1131007356	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
27	MONTIEL WILMER JOSE	1.126.257.258	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
28	POLO ROMERO ANDRES	1065834977	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	

29	RAFAEL BENAVIDES	1.128.110.949	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
30	ROSMEL DAVID GUILLEN	1.065.837.168	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
31	RUYERIS BRITO BRITO	1.193.242.676	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
32	ALEAN VEGA EDUIS	10879887	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
33	ALFARO JOSE ARMANDO	1044926440	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
34	BARCELO JAIRO JAVIER	8569960	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
35	BARRIOS ANTHONY	1042445918	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
36	BARRIOS FABIAN	72182155	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
37	BAYONA LEON CARLOS	1065643404	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
38	BETANCUR LOPEZ VALENTIN	5097121	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
39	CABALLERO JORGE	72210593	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
40	CALVO CANTILLO KEVIN	1003231490	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
41	CASADIEGO NELSON	80105069	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
42	CASTAÑEDA JOSE LUIS	77094846	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
43	ELKIS MONTEROSA ACOSTA	72294917	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
44	ESCORCIA JORGE LUIS	1065668544	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
45	FAISA SANDOVAL ESTRADA	7572131	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
46	FLORES ANDRES	85166707	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
47	FLORIAN HERASMO	19690992	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
48	GARCIA PAJARO MIGUEL	1143397533	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
49	GOMEZ GEOVANNY	94399162	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
50	GONZALEZ EDWIN AMAURY	72235486	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
51	GONZALEZ GREYLER	1003231053	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
52	GUERRA JUAN CARLOS	1065648842	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
53	GUERRERO KEVIN MANUEL	1048933395	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
54	GUZMAN JHON	72344503	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
55	HERNANDEZ KEINER	1065814019	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
56	HERRERA FLORENTINO LUIS	72141543	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
57	JARAMILLO ELKIN JOVANI	8789104	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
58	JUAN CARLOS TAPIA OSPINO	1237440880	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
59	JULIO LUIS JAVIER	1101452719	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
60	KAMMERER EDINSON	17974849	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
61	LAMBIASE CORDOBA DAVID	1065647365	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
62	LUIS FERNANDO PEREZ	1193565032	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
63	LUNA JOSE AGUSTO	1048941161	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	

000327

64	MARTINEZ OROZCO ARMIN	72232766	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
65	MEJIA JUAN DAVID	1064711685	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
66	MONTEROSA EDILSON	1101872994	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
67	NOVOA GARRIDO ARBIND	12693763	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
68	OLIVERA CARLOS	1052080418	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
69	OROZCO AGUILAR DEBER	10768626	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
70	PABA PERTUZ EDIER	1092356591	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
71	PACHECO JAMES	1062876721	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
72	PANTOJA BRAYNER JOSE	1002058575	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
73	PEREZ WILBER	72214246	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
74	PERTUZ CARLOS JULIO	1065567288	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
75	POLO DEIMER	1065661897	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
76	POLO RODRIGUEZ GEISON	1143241494	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
77	PUERTA SANTIAGO ERIC	85440567	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
78	RIVERA ALEXANDER	1047214300	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
79	RIVERO JOSE	18876528	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
80	ROJANO ARAUJO ARNOL	1002129736	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
81	SALAS CABRERA JOSE	1143337722	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
82	SANABRIA ALBER	72294692	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
83	SANMARTIN PEDRO	19935180	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
84	SANMIGUEL BARROZO HANS	1143129980	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
85	SARMIENTO FREDY	73506761	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
86	TOMASES SANCHEZ RUBEN	1127079154	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
87	TORRES DAZA JANER	77024990	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
88	TORRES LUIS CAMILO	1003375807	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
89	TORRES MARTINEZ YOENDER	10665670174	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
90	TORRES MARVIN	1003239217	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
91	VERGARA CORZO JOSE	1235338349	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
92	VICTOR MUÑOZ RAMIREZ	1003240509	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
93	ZURITA VILLAFAÑE YEISON	85485631	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
94	DEINER ENRIQUE BARAHONA	1128200627	operativo	EQUINORTE	
95	ALVARO PADILLA		operativo	ICOPOR	
96	DE ARMAS BREINER	1065652174	operativo	ICOPOR	
97	DUARTE OCHOA JOHAN	1065817911	operativo	ICOPOR	Johan Duarte
98	JUAN ROJAS		operativo	ICOPOR	

000328

99	OCHOA CARLOS ANDRES	1065640899	operativo	ICOPOR	
100	OCHOA JHENSSON JAVIER	106580845(	operativo	ICOPOR	
101	OSPINO IVAN	10656611455	operativo	ICOPOR	
102	RAMOS MERCADO ENRIQUE	106565715.)	operativo	ICOPOR	ENPLEADOS
103	MANUEL MARTINES	7591128	operativo	PEDRO MARTINEZ	
104	ASNER ROCHA	1003240638	operativo	TOPOGRAFIA	
105	EDGARDO ROMERO	1045684033	operativo	TOPOGRAFIA	
106	LUIS AMAYA	1065616361	operativo	TOPOGRAFIA	
107	ROJANO GREISON JUNIOR	1129530481	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Emeisa. D
108	NARVAEZ VETEL DEIDER	1066093583	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Deider N.
109	ARGUMEDO OROSMAN	11154633	Operativo	A CONSTRUIR	
110	ALFARO JORGE ARMANDO		operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
111	Salas Santana Jose	12441 410	operativo	A Construir ope 2	Josi Salas
112	Bdato Jose David	1048 327 486	operativo	AConstruir ope	Jose Balaa
113	Ubaldo salas	77 091 686	operativo	Aconstruir ope2	ubaldo
114	Polo Elisio	10[illegible]6[illegible]252	operativo	Aconstruri ope 2	Elisio d Polo
115	Salas Juan Carlos	1065563 288	operativo	AConstruir ope2	Juan Salas
116	Cujia Efrain	12642 635	operativo	Aconstruir ope 2	
117	Pacheco Johan	1043118807	operativo	AConstruir ope.	Johan
118	Montero Eldin	72 294 917	operativo	Aconstruir ope	Eldin M.
119	Acuña Farid	85203 432	operativo	Aconstruir ope2	FARID ACUÑA
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					

A CONSTRUIR S.A.

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

Cód.: FR-GH-018
Versión: 01
Fecha: 18-12-2020

FECHA:	22-02-2022	TIPO DE ACCIÓN:	CHARLA:	x	CAPACITACIÓN:	
TEMA:	Medidas de control en excavaciones					
INSTRUCTOR:	Alexander Bolaño Acosta					
TIEMPO:	5min	ENTIDAD:	A Construir			

No	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	ÁREA	EMPRESA	FIRMA
1	ARGUMEDO OROSMAN	11154633	Operativo	A CONSTRUIR	
2	ANDRES OSPINO	10656411212	operativo	A CONSTRUIR	
3	LEINER TORRES	1063971741	operativo	A CONSTRUIR	
4	CESAR AUGUSTO AHUMADA	77090391	operativo	A CONSTRUIR	
5	IVAN ALEXI RODRUGUEZ	1018344605	operativo	A CONSTRUIR	
6	IVAN MARTINEZ		operativo	A CONSTRUIR	
7	MARRIAGA LOPEZ EDIER	1121338097	operativo	A CONSTRUIR	
8	NESTOR MANUEL YANCE	15171031	operativo	A CONSTRUIR	
9	ACUÑA FARID	85203432	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
10	SALAS IVAN CARLOS	1065563288	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
11	ADRIAN JOSE YEPES	1.002.323.363	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
12	DILAN ANDRES PEREZ	1.007.610.001	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
13	LUIS ANGEL FERNANDEZ	1007182856	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
14	MANUEL GUTIERREZ	7618361	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
15	POLO ELIGIO	1065623252	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
16	SALAS SANTANA JOSE	12441410	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
17	SALAS UBALDO	77091680	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
18	DE AVILA WILSON	1003230672	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
19	ENDER JOSE BRITO BRITO	1.121.302.852	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
20	IVAN RONDON PEREZ	84.039.386	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
21	JAIR TROYA ZAMBRANO	1.065.846.590	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
22	JOEL AUGUSTO FONSECA	1.065.675.277	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
23	JOEL DAVID PACHECO	1.065.574.758	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
24	LUIS EDUARDO AVELLANEDA	1.065.851.625	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
25	LUIS FERNANDO OROZCO	1.065.808.389	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
26	RAFAEL BENAVIDES	1.128.110.949	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
27	ROSMEL DAVID GUILLEN	1.065.837.168	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
28	RUYERIS BRITO BRITO	1.193.242.676	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	

000330

29	CUJIA EFRAIN	12642635	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
30	MONTEROSA ELKIN	72294917	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
31	PACHECO JOHAN	1043118807	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
32	ALEAN VEGA EDUIS	10879887	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
33	ALFARO JORGE ARMANDO		operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
34	ALFARO JOSE ARMANDO	1044926440	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
35	BALOTO JOSE DAVID	1048327416	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
36	BARCELO JAIRO JAVIER	8569960	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
37	BARRIOS ANTHONY	1042445918	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
38	BARRIOS FABIAN	72182155	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
39	BAYONA LEON CARLOS	1065643404	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
40	BETANCUR LOPEZ VALENTIN	5097121	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
41	CABALLERO JORGE	72210593	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
42	CALVO CANTILLO KEVIN	1003231490	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
43	CASADIEGO NELSON	80105069	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
44	CASTAÑEDA JOSE LUIS	77094846	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
45	ELKIS MONTEROSA ACOSTA	72294917	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Repetido
46	ESCORCIA JORGE LUIS	1065668544	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
47	FAISA SANDOVAL ESTRADA	7572131	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
48	FLORES ANDRES	85166707	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
49	FLORIAN HERASMO	19690992	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
50	GARCIA PAJARO MIGUEL	1143397533	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
51	GOMEZ GEOVANNY	94399162	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
52	GONZALEZ EDWIN AMAURY	72235486	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
53	GONZALEZ GREYLER	1003231053	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
54	GUERRA JUAN CARLOS	1065648842	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
55	GUERRERO KEVIN MANUEL	1048933395	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
56	GUZMAN JHON	72344503	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
57	HERNANDEZ KEINER	1065814019	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
58	HERRERA FLORENTINO LUIS	72141543	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
59	JARAMILLO ELKIN JOVANI	8789104	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
60	JUAN CARLOS TAPIA OSPINO	1237440880	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
61	JULIO LUIS JAVIER	1101452719	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
62	KAMMERER EDINSON	17974849	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
63	LAMBIASE CORDOBA DAVID	1065647365	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
64	LUIS FERNANDO PEREZ	1193565032	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	

65	LUNA JOSE AGUSTO	1048941161	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
66	MARTINEZ OROZCO ARMIN	72232766	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
67	MEJIA JUAN DAVID	1064711685	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
68	MONTEROSA EDISON	1101872994	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
69	NARVAEZ VETEL DEIDER	1066093583	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
70	NOVOA GARRIDO ARBIND	12693763	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
71	OLIVERA CARLOS	1052080418	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
72	OROZCO AGUILAR DEBER	10768626	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
73	PABA PERTUZ EDIER	1092356591	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
74	PACHECO JAMES	1062876721	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
75	PANTOJA BRAYNER JOSE	1002058575	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
76	PEREZ WILBER	72214246	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
77	PERTUZ CARLOS JULIO	1065567288	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
78	POLO DEIMER	1065661897	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
79	POLO RODRIGUEZ GEISON	1143241494	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
80	PUERTA SANTIAGO ERIC	85440567	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
81	RIVERA ALEXANDER	1047214300	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
82	RIVERO JOSE	18876528	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
83	ROJANO ARAUJO ARNOL	1002129736	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
84	ROJANO GREISON JUNIOR	1129530481	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
85	SALAS CABRERA JOSE	1143337722	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
86	SANABRIA ALBER	72294692	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
87	SANMARTIN PEDRO	19935180	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
88	SANMIGUEL BARROZO HANS	1143129980	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
89	SARMIENTO FREDY	73506761	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
90	TOMASES SANCHEZ RUBEN	1127079154	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
91	TORRES DAZA JANER	77024990	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
92	TORRES LUIS CAMILO	1003375807	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
93	TORRES MARTINEZ YOENDER	10665670174	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
94	TORRES MARVIN	1003239217	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
95	VERGARA CORZO JOSE	1235338349	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
96	VICTOR MUÑOZ RAMIREZ	1003240509	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
97	ZURITA VILLAFAÑE YEISON	85485631	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
98	DEINER ENRIQUE BARAHONA	1128200627	operativo	EQUINORTE	
99	ALVARO PADILLA		operativo	ICOPOR	
100	DE ARMAS BREINER	1065652174	operativo	ICOPOR	

101	DUARTE OCHOA JOHAN	1065817911	operativo	ICOPOR	Johan Duarte
102	JUAN F OJAS		operativo	ICOPOR	
103	OCHO \ CARLOS ANDRES	1065640899	operativo	ICOPOR	
104	OCHO \ JHENSSON JAVIER	1065808450	operativo	ICOPOR	
105	OSPINO IVAN	10656611455	operativo	ICOPOR	
106	RAMOS MERCADO ENRIQUE	1065657159	operativo	ICOPOR	
107	MANUEL MARTINES	7591128	operativo	PEDRO MARTINEZ	
108	ASNER ROCHA	1003240638	operativo	TOPOGRAFIA	MANES Rocha
109	EDGARDO ROMERO	1045684033	operativo	TOPOGRAFIA	
110	LUIS AMAYA	1065616361	operativo	TOPOGRAFIA	
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					

000333

A CONSTRUIR S.A.

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

Cód.: FR-GH-018
Versión: 001
Fecha: 18-12-2020

FECHA:	23-02-2022	TIPO DE ACCIÓN:	CHARLA:	X	CAPACITACIÓN:	
TEMA:	Clasificacion de tareas de alto riesgo					
INSTRUCTOR:	Alexander Bolaño Acosta					
TIEMPO:	5 min	ENTIDAD:	A Construir			

No	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	ÁREA	EMPRESA	FIRMA
1	ARGUMEDO OROSMAN	11154633	Operativo	A CONSTRUIR	
2	ANDRES OSPINO	10656411212	operativo	A CONSTRUIR	
3	LEINER TORRES	1063971741	operativo	A CONSTRUIR	
4	CESAR AUGUSTO AHUMADA	77090391	operativo	A CONSTRUIR	
5	IVAN ALEXI RODRUGUEZ	1018344605	operativo	A CONSTRUIR	
6	IVAN MARTINEZ		operativo	A CONSTRUIR	
7	MARRIAGA LOPEZ EDIER	1121338097	operativo	A CONSTRUIR	
8	NESTOR MANUEL YANCE	15171031	operativo	A CONSTRUIR	
9	ACUÑA FARID	85203432	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
10	SALAS IVAN CARLOS	1065563288	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
11	ADRIAN JOSE YEPES	1.002.323.363	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
12	DILAN ANDRES PEREZ	1.007.610.001	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
13	LUIS ANGEL HERNANDEZ	1007182856	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
14	MANUEL GUTIERREZ	7618361	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
15	POLO ELIGIO	1065623252	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
16	SALAS SANTANA JOSE	12441410	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
17	SALAS UBALDO	77091680	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
18	DE AVILA WILSON	1003230672	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
19	ENDER JOSE BRITO BRITO	1.121.302.852	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
20	IVAN RONDON PEREZ	84.039.386	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
21	JAIR TROYA ZAMBRANO	1.065.846.590	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
22	JOEL AUGUSTO FONSECA	1.065.675.277	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
23	JOEL DAVID PACHECO	1.065.574.758	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
24	LUIS EDUARDO AVELLANEDA	1.065.851.625	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
25	LUIS FERNANDO OROZCO	1.065.808.389	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
26	RAFAEL BENAVIDES	1.128.110.949	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
27	ROSMEL DAVID GUILLEN	1.065.837.168	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
28	RUYERIS BRITO BRITO	1.193.242.676	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	

000334

A CONSTRUIR S.A.

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

Cód.: FR-GH-018
Versión: 001
Fecha: 18-12-2020

29	TORRES DE AGUAS CARLOS	1067592666	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
30	MAESTRE VEGA PEDRO	1065827510	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
31	CUJIA EFRAIN	12642635	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
32	MONTEROSA ELKIN	72294917	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
33	PACHECO JOHAN	1043118807	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
34	ALEAN VEGA EDUIS	10879887	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
35	ALFARO JORGE ARMANDO		operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
36	ALFARO JOSE ARMANDO	1044926440	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
37	BALOTO JOSE DAVID	1048327416	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
38	BARCELO JAIRO JAVIER	8569960	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
39	BARRIOS ANTHONY	1042445918	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
40	BARRIOS FABIAN	72182155	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
41	BAYONA LEON CARLOS	1065643404	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
42	BETANCUR LOPEZ VALENTIN	5097121	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
43	CABALLERO JORGE	72210593	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
44	CALVO CANTILLO KEVIN	1003231490	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
45	CASADIEGO NELSON	80105069	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
46	CASTAÑEDA JOSE LUIS	77094846	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
47	ELKIS MONTEROSA ACOSTA	72294917	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
48	ESCORCIA JORGE LUIS	1065668544	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
49	FAISA SANDOVAL ESTRADA	7572131	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
50	FLORES ANDRES	85166707	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
51	FLORIAN HERASMO	19690992	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
52	GARCIA PAJARO MIGUEL	1143397533	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
53	GOMEZ GEOVANNY	94399162	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
54	GONZALEZ EDWIN AMAURY	72235486	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
55	GONZALEZ GREYLER	1003231053	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
56	GUERRA JUAN CARLOS	1065648842	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
57	GUERRERO KEVIN MANUEL	1048933395	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
58	GUZMAN JHON	72344503	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
59	HERNANDEZ KEINER	1065814019	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
60	HERRERA FLORENTINO LUIS	72141543	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
61	JARAMILLO ELKIN JOVANI	8789104	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
62	JUAN CARLOS TAPIA OSPINO	1237440880	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
63	JULIO LUIS JAVIER	1101452719	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
64	KAMMERER EDINSON	17974849	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	

000335

A CONSTRUIR S.A.

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

Cód.: FR-GH-018
Versión: 001
Fecha: 18-12-2020

65	LAMBIASE CORDOBA DAVID	1065647365	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
66	LUIS FERNANDO PEREZ	1193565032	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
67	LUNA JOSE AGUSTO	1048941161	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
68	MARTINEZ OROZCO ARMIN	72232766	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
69	MEJIA JUAN DAVID	1064711685	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
70	MONTEROSA EDILSON	1101872994	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
71	NARVAEZ VETEL DEIDER	1066093583	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
72	NOVOA GARRIDO ARBIND	12693763	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
73	OLIVERA CARLOS	1052080418	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
74	OROZCO AGUILAR DEBER	10768626	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
75	PABA PERTUZ EDIER	1092356591	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
76	PACHECO JAMES	1062876721	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
77	PANTOJA BRAYNER JOSE	1002058575	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
78	PEREZ WILBER	72214246	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
79	PERTUZ CARLOS JULIO	1065567288	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
80	POLO DEIMER	1065661897	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
81	POLO RODRIGUEZ GEISON	1143241494	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
82	PUERTA SANTIAGO ERIC	85440567	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
83	RIVERA ALEXANDER	1047214300	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
84	RIVERO JOSE	18876528	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
85	ROJANO ARAUJO ARNOL	1002129736	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
86	ROJANO GREISON JUNIOR	1129530481	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
87	SALAS CABRERA JOSE	1143337722	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
88	SANABRIA ALBER	72294692	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
89	SANMARTIN PEDRO	19935180	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
90	SANMIGUEL BARROZO HANS	1143129980	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
91	SARMIENTO FREDY	73506761	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
92	TOMASES SANCHEZ RUBEN	1127079154	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
93	TORRES DAZA JANER	77024990	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
94	TORRES LUIS CAMILO	1003375807	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
95	TORRES MARTINEZ YOENDER	10665670174	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
96	TORRES MARVIN	1003239217	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
97	VERGARA CORZO JOSE	1235338349	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
98	VICTOR MUÑOZ RAMIREZ	1003240509	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
99	ZURITA VILLAFAÑE YEISON	85485631	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
100	DEINER ENRIQUE BARAHONA	1128200627	operativo	EQUINORTE	

101	ALVARO PADILLA		operativo	ICOPOR	
102	DE ARMAS BREINER	1065652174	operativo	ICOPOR	
103	DUARTE OCHOA JOHAN	1065817011	operativo	ICOPOR	Johan Duarte
104	JUAN ROJAS		operativo	ICOPOR	
105	OCHOA CARLOS ANDRES	1065640899	operativo	ICOPOR	
106	OCHOA JHENSSON JAVIER	1065808450	operativo	ICOPOR	
107	OSPINO IVAN	10656611455	operativo	ICOPOR	
108	RAMOS MERCADO ENRIQUE	1065657159	operativo	ICOPOR	
109	MANUEL MARTINES	7591128	operativo	PEDRO MARTINEZ	
110	ASNER ROCHA	1003240638	operativo	TOPOGRAFIA	
111	EDGARDO ROMERO	1045684033	operativo	TOPOGRAFIA	
112	LUIS AMAYA	1065616361	operativo	TOPOGRAFIA	
113	Luis C. Arcia	88 273 753	Operativo	Icopor.	
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					

A CONSTRUIR S.A.

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

Cód.: FR-GH-018
Versión: 001
Fecha: 18-12-2020

87

FECHA:	24-02-2022	**TIPO DE ACCIÓN:**	**CHARLA:**	X	**CAPACITACIÓN:**
TEMA:	Medidas de control para trabajos en altura.				
INSTRUCTOR:	Alexander Bolaño Acosta				
TIEMPO:	5min	**ENTIDAD:**	A Construir		

No	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	ÁREA	EMPRESA	FIRMA
1	ARGUMEDO OROSMAN	11154633	Operativo	A CONSTRUIR	
2	ANDRES OSPINO	10656411212	operativo	A CONSTRUIR	
3	LEINER TORRES	1063971741	operativo	A CONSTRUIR	
4	CESAR AUGUSTO AHUMADA	77090391	operativo	A CONSTRUIR	
5	IVAN ALEXI RODRUGUEZ	1018344605	operativo	A CONSTRUIR	
6	IVAN MARTINEZ		operativo	A CONSTRUIR	
7	MARRIAGA LOPEZ EDIER	1121338097	operativo	A CONSTRUIR	
8	NESTOR MANUEL YANCE	15171031	operativo	A CONSTRUIR	
9	ACUÑA FARID	85203432	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
10	SALAS IVAN CARLOS	1065563288	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
11	ADRIAN JOSE YEPES	1.002.323.363	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
12	DILAN ANDRES PEREZ	1.007.610.0[illegible]1	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
13	LUIS ANGEL HERNANDEZ	10071828[illegible]6	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
14	MANUEL GUTIERREZ	7618361	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
15	POLO ELIGIO	1065623252	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
16	SALAS SANTANA JOSE	12441410	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
17	SALAS UBALDO	77091680	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
18	DE AVILA WILSON	1003230672	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
19	ENDER JOSE BRITO BRITO	1.121.302.852	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
20	IVAN RONDON PEREZ	84.039.386	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
21	JAIR TROYA ZAMBRANO	1.065.846.590	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
22	JOEL AUGUSTO FONSECA	1.065.675.277	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
23	JOEL DAVID PACHECO	1.065.574.758	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
24	LUIS EDUARDO AVELLANEDA	1.065.851.625	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
25	LUIS FERNANDO OROZCO	1.065.808.389	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
26	RAFAEL BENAVIDES	1.128.110.949	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
27	ROSMEL DAVID GUILLEN	1.065.837.168	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
28	RUYERIS BRITO BRITO	1.193.242.676	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	

A CONSTRUIR S.A.

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

Cód.. FR-GH-018
Versión: 001
Fecha: 18-12-2020

29	TORRES DE AGUAS CARLOS	1067592666	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
30	MAESTRE VEGA PEDRO	1065827510	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
31	CUJIA EFRAIN	12642635	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
32	MONTEROSA ELKIN	72294917	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
33	PACHECO JOHAN	1043118807	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
34	ALEAN VEGA EDUIS	10879887	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
35	ALFARO JORGE ARMANDO		operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
36	BALOTO JOSE DAVID	1048327416	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
37	BARCELO JAIRO JAVIER	8569960	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
38	BARRIOS ANTHONY	1042445918	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
39	BARRIOS FABIAN	72182155	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
40	BAYONA LEON CARLOS	1065643404	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
41	BETANCUR LOPEZ VALENTIN	5097121	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
42	CABALLERO JORGE	72210593	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
43	CALVO CANTILLO KEVIN	1003231490	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
44	CASADIEGO NELSON	80105069	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
45	CASTAÑEDA JOSE LUIS	77094846	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
46	MONTEROSA ACOSTA ELKIS	72294917	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
47	ESCORCIA JORGE LUIS	1065668544	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
48	SANDOVAL ESTRADA FAISA	7572131	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
49	FLORES ANDRES	85166707	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
50	FLORIAN HERASMO	19690992	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
51	GARCIA PAJARO MIGUEL	1143397533	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
52	GOMEZ GEOVANNY	94399162	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
53	GONZALEZ EDWIN AMAURY	72235486	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
54	GONZALEZ GREYLER	1003231053	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
55	GUERRA JUAN CARLOS	1065648842	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
56	GUERRERO KEVIN MANUEL	1048933395	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
57	GUZMAN JHON	72344503	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
58	HERNANDEZ KEINER	1065814019	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
59	HERRERA FLORENTINO LUIS	72141543	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
60	JARAMILLO ELKIN JOVANI	8789104	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
61	TAPIA OSPINO JUAN CARLOS	1237440880	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
62	KAMMERER EDINSON	17974849	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
63	LAMBIASE CORDOBA DAVID	1065647365	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
64	LUNA JOSE AGUSTO	1048941161	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	

000339

A CONSTRUIR S.A.

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

Cód.: FR-GH-018
Versión: 001
Fecha: 18-12-2020

65	MARTINEZ OROZCO ARMIN	72232766	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
66	MEJIA JUAN DAVID	1064711685	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
67	MONTERROSA EDILSON	1101872994	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
68	NARVAEZ VETEL DEIDER	1066093583	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
69	NOVOA GARRIDO ARBIND	12693763	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
70	OLIVERA CARLOS	1052080418	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
71	OROZCO AGUILAR DEBER	10768626	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
72	PABA PERTUZ EDIER	1092356591	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
73	PACHECO JAMES	1062876721	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
74	PEREZ WILBER	72214246	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
75	PERTUZ CARLOS JULIO	1065567288	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
76	POLO DEIMER	1065661897	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
77	POLO RODRIGUEZ GEISON	1143241494	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
78	PUERTA SANTIAGO ERIC	85440567	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
79	RIVERA ALEXANDER	1047214300	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
80	RIVERO JOSE	18876528	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
81	ROJANO ARAUJO ARNOL	1002129736	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
82	ROJANO GREISON JUNIOR	1129530481	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
83	SALAS CABRERA JOSE	1143337722	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
84	SANABRIA ALBER	72294692	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
85	SANMARTIN PEDRO	19935180	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
86	SANMIGUEL BARROZO HANS	1143129980	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
87	SARMIENTO FREDY	73506761	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
88	TOMASES SANCHEZ RUBEN	1127079154	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
89	TORRES DAZA JANER	77024990	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
90	TORRES LUIS CAMILO	1003375807	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
91	TORRES MARTINEZ YOENDER	10665670174	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
92	TORRES MARVIN	1003239217	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
93	VERGARA CORZO JOSE	1235338349	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
94	MUÑOZ RAMIREZ VICTOR	1003240509	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
95	ZURITA VILLAFAÑE YEISON	85485631	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
96	DEINER ENRIQUE BARAHONA	1128200627	operativo	EQUINORTE	
97	ALVARO PADILLA		operativo	ICOPOR	
98	DE ARMAS BREINER	1065652174	operativo	ICOPOR	
99	DUARTE OCHOA JOHAN	1065817911	operativo	ICOPOR	
100	JUAN ROJAS	1067907587	operativo	ICOPOR	

101	OCHOA CARLOS ANDRES	1065640899	operativo	ICOPOR	
102	OCHOA JHENSSON JAVIER	1065808450	operativo	ICOPOR	
103	OSPINO IVAN	10656611455	operativo	ICOPOR	
104	RAMOS MERCADO ENRIQUE	1065657159	operativo	ICOPOR	
105	MANUEL MARTINES	7591128	operativo	PEDRO MARTINEZ	
106	ASNER ROCHA	1003240638	operativo	TOPOGRAFIA	
107	EDGARDO ROMERO	1045684033	operativo	TOPOGRAFIA	
108	LUIS AMAYA	1065616361	operativo	TOPOGRAFIA	
109	LUIS CARLOS ARCIA	88273753	operativo	ICOPOR	
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					

A CONSTRUIR S.A.

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

Cód.: FR-GH-018
Versión: 001
Fecha: 18-12-2020

FECHA:	25-02-2022	**TIPO DE ACCIÓN:**	**CHARLA:**	x	**CAPACITACIÓN:**
TEMA:	El levantamiento manual de cargas				
INSTRUCTOR:	Alexander Bolaño Acosta				
TIEMPO:	5 min	**ENTIDAD:**	A Construir		

No	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	ÁREA	EMPRESA	FIRMA
1	ARGUMEDO OROSMAN	11154633	Operativo	A CONSTRUIR	
2	ANDRES OSPINO	10656411212	operativo	A CONSTRUIR	Andres Ospino P.
3	LEINER TORRES	1063971741	operativo	A CONSTRUIR	
4	CESAR AUGUSTO AHUMADA	77090391	operativo	A CONSTRUIR	
5	IVAN ALEXI RODRUGUEZ	1018344605	operativo	A CONSTRUIR	
6	IVAN MARTINEZ		operativo	A CONSTRUIR	
7	MARRIAGA LOPEZ EDIER	1121338097	operativo	A CONSTRUIR	
8	NESTOR MANUEL YANCE	15171031	operativo	A CONSTRUIR	
9	ACUÑA FARID	85203432	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
10	SALAS IVAN CARLOS	1065563288	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
11	ADRIAN JOSE YEPES	1.002.323.363	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
12	DILIAN ANDRES PEREZ	1.007.610.001	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
13	LUIS ANGEL HERNANDEZ	1007182856	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
14	MANUEL GUTIERREZ	7618361	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
15	POLO ELIGIO	1065623252	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
16	SALAS SANTANA JOSE	12441410	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
17	SALAS UBALDO	77091680	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
18	DE AVILA WILSON	1003230672	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
19	ENDER JOSE BRITO BRITO	1.121.302.852	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
20	IVAN RONDON PEREZ	84.039.386	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
21	JAIR TROYA ZAMBRANO	1.065.846.590	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
22	JOEL AUGUSTO FONSECA	1.065.675.277	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
23	JOEL DAVID PACHECO	1.065.574.758	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
24	LUIS EDUARDO AVELLANEDA	1.065.851.625	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
25	LUIS FERNANDO OROZCO	1.065.808.389	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
26	RAFAEL BENAVIDES	1.128.110.949	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
27	ROSMEL DAVID GUILLEN	1.065.837.168	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
28	RUYERIS BRITO BRITO	1.193.242.676	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	

000342

29	TORRES DE AGUAS CARLOS	1067592666	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
30	MAESTRE VEGA PEDRO	1065827510	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
31	CUJIA EFRAIN	12642635	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
32	MONTEROSA ELKIN	72294917	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
33	PACHECO JOHAN	1043118807	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
34	ALEAN VEGA EDUIS	10879887	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
35	ALFARO JORGE ARMANDO		operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
36	BALOTO JOSE DAVID	1048327416	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
37	BARCELO JAIRO JAVIER	8569960	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
38	BARRIOS ANTHONY	1042445918	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
39	BARRIOS FABIAN	72182155	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
40	BAYONA LEON CARLOS	1065643404	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
41	BETANCUR LOPEZ VALENTIN	5097121	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
42	CABALLERO JORGE	72210593	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
43	CALVO CANTILLO KEVIN	1003231490	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
44	CASADIEGO NELSON	80105069	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
45	CASTAÑEDA JOSE LUIS	77094846	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
46	MONTEROSA ACOSTA ELKIS	72294917	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
47	ESCORCIA JORGE LUIS	1065668544	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
48	SANDOVAL ESTRADA FAISA	7572131	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
49	FLORES ANDRES	85166707	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
50	FLORIAN HERASMO	19690992	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
51	GARCIA PAJARO MIGUEL	1143397533	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
52	GOMEZ GEOVANNY	94399162	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
53	GONZALEZ EDWIN AMAURY	72235486	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
54	GONZALEZ GREYLER	1003231053	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
55	GUERRA JUAN CARLOS	1065648842	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
56	GUERRERO KEVIN MANUEL	1048933395	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
57	GUZMAN JHON	72344503	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
58	HERNANDEZ KEINER	1065814019	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
59	HERRERA FLORENTINO LUIS	72141543	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
60	JARAMILLO ELKIN JOVANI	8789104	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
61	TAPIA OSPINO JUAN CARLOS	1237440880	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
62	KAMMERER EDINSON	17974849	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
63	LAMBIASE CORDOBA DAVID	1065647365	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
64	LUNA JOSE AGUSTO	1048941161	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	

A CONSTRUIR S.A.

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

Cód.: FR-GH-018
Versión: 001
Fecha: 18-12-2020

65	MARTINEZ OROZCO ARMIN	7223?766	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
66	MEJIA JUAN DAVID	106471 685	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
67	MONTEROSA EDILSON	1101872994	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
68	NARVAEZ VETEL DEIDER	106609 583	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
69	NOVOA GARRIDO ARBIND	12693763	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
70	OLIVERA CARLOS	1052080418	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
71	OROZCO AGUILAR DEBER	10768626	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
72	PABA PERTUZ EDIER	1092356591	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
73	PACHECO JAMES	1062876721	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
74	PEREZ WILBER	72214246	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
75	PERTUZ CARLOS JULIO	1065567288	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
76	POLO DEIMER	1065661897	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
77	POLO RODRIGUEZ GEISON	1143241494	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
78	PUERTA SANTIAGO ERIC	85440567	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
79	RIVERA ALEXANDER	1047214300	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
80	RIVERO JOSE	18876528	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
81	ROJANO ARAUJO ARNOL	1002129736	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
82	ROJANO GREISON JUNIOR	1129530481	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
83	SALAS CABRERA JOSE	1143337722	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
84	SANABRIA ALBER	72294692	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
85	SANMARTIN PEDRO	19935180	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
86	SANMIGUEL BARROZO HANS	1143129980	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
87	SARMIENTO FREDY	73506761	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
88	TOMASES SANCHEZ RUBEN	1127079154	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
89	TORRES DAZA JANER	77024990	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
90	TORRES LUIS CAMILO	1003375807	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
91	TORRES MARTINEZ YOENDER	10665670174	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
92	TORRES MARVIN	1003239217	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
93	VERGARA CORZO JOSE	1235338349	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
94	MUÑOZ RAMIREZ VICTOR	1003240509	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
95	ZURITA VILLAFAÑE YEISON	85485631	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
96	DEINER ENRIQUE BARAHONA	1128200627	operativo	EQUINORTE	
97	ALVARO PADILLA		operativo	ICOPOR	
98	DE ARMAS BREINER	1065652174	operativo	ICOPOR	
99	DUARTE OCHOA JOHAN	1065817911	operativo	ICOPOR	
100	JUAN ROJAS		operativo	ICOPOR	

101	OCHOA CARLOS ANDRES	1065640899	operativo	ICOPOR	
102	OCHOA JHENSSON JAVIER	1065808450	operativo	ICOPOR	
103	OSPINO IVAN	10656611455	operativo	ICOPOR	
104	RAMOS MERCADO ENRIQUE	1065657159	operativo	ICOPOR	ENRIQUE RAMOS
105	MANUEL MARTINES	7591128	operativo	PEDRO MARTINEZ	
106	ASNER ROCHA	1003240638	operativo	TOPOGRAFIA	ASNER ROCHA
107	EDGARDO ROMERO	1045684033	operativo	TOPOGRAFIA	
108	LUIS AMAYA	1065616361	operativo	TOPOGRAFIA	
109	LUIS CARLOS ARCIA	88273753	operativo	ICOPOR	
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					

A CONSTRUIR S.A.

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

Cód.: FR-GH-018
Versión: 001
Fecha: 18-12-2020

FECHA:	26-02-2022	TIPO DE ACCIÓN:	CHARLA:	x	CAPACITACIÓN:	
TEMA:	Importancia de la brigada de emergencia					
INSTRUCTOR:	Alexander Bolaño Acosta					
TIEMPO:	5min	ENTIDAD:	A construir			

No	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	ÁREA	EMPRESA	FIRMA
1	ARGUMEDO OROSMAN	11154633	Operativo	A CONSTRUIR	
2	ANDRES OSPINO	10656411212	operativo	A CONSTRUIR	
3	LEINER TORRES	1063971741	operativo	A CONSTRUIR	
4	CESAR AUGUSTO AHUMADA	77090391	operativo	A CONSTRUIR	
5	IVAN ALEXI RODRUGUEZ	1018344605	operativo	A CONSTRUIR	
6	IVAN MARTINEZ		operativo	A CONSTRUIR	
7	MARRIAGA LOPEZ EDIER	1121338097	operativo	A CONSTRUIR	
8	NESTOR MANUEL YANCE	15171031	operativo	A CONSTRUIR	
9	ACUÑA FARID	85203432	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
10	SALAS IVAN CARLOS	1065563288	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
11	ADRIAN JOSE YEPES	1.002.323.363	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
12	DILAN ANDRES PEREZ	1.007.610.001	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
13	LUIS ANGEL HERNANDEZ	1007182856	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
14	MANUEL GUTIERREZ	7618361	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
15	POLO ELIGIO	1065623252	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
16	SALAS SANTANA JOSE	12441410	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
17	SALAS UBALDO	77091680	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
18	DE AVILA WILSON	1003230672	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
19	ENDER JOSE BRITO BRITO	1.121.302.852	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
20	IVAN RONDON PEREZ	84.039.386	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
21	JAIR TROYA ZAMBRANO	1.065.846.590	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
22	JOEL AUGUSTO FONSECA	1.065.675.277	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
23	JOEL DAVID PACHECO	1.065.574.758	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
24	LUIS EDUARDO AVELLANEDA	1.065.851.625	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
25	LUIS FERNANDO OROZCO	1.065.808.389	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
26	RAFAEL BENAVIDES	1.128.110.949	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
27	ROSMEL DAVID GUILLEN	1.065.837.168	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
28	RUYERIS BRITO BRITO	1.193.242.676	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	

29	TORRES DE AGUAS CARLOS	1067592666	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
30	MAESTRE VEGA PEDRO	1065827510	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
31	CUJIA EFRAIN	12642635	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
32	MONTEROSA ELKIN	72294917	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
33	PACHECO JOHAN	1043118807	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
34	ALEAN VEGA EDUIS	10879887	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
35	ALFARO JORGE ARMANDO		operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
36	BALOTO JOSE DAVID	1048327416	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
37	BARCELO JAIRO JAVIER	8569960	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
38	BARRIOS ANTHONY	1042445918	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
39	BARRIOS FABIAN	72182155	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
40	BAYONA LEON CARLOS	1065643404	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
41	BETANCUR LOPEZ VALENTIN	5097121	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
42	CABALLERO JORGE	72210593	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
43	CALVO CANTILLO KEVIN	1003231490	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
44	CASADIEGO NELSON	80105069	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
45	CASTAÑEDA JOSE LUIS	77094846	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
46	MONTEROSA ACOSTA ELKIS	72294917	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
47	ESCORCIA JORGE LUIS	1065668544	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
48	SANDOVAL ESTRADA FAISA	7572131	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
49	FLORES ANDRES	85166707	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
50	FLORIAN HERASMO	19690992	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
51	GARCIA PAJARO MIGUEL	1143397533	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
52	GOMEZ GEOVANNY	94399162	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
53	GONZALEZ EDWIN AMAURY	72235486	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
54	GONZALEZ GREYLER	1003231053	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
55	GUERRA JUAN CARLOS	1065648842	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
56	GUERRERO KEVIN MANUEL	1048933395	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
57	GUZMAN JHON	72344503	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
58	HERNANDEZ KEINER	1065814019	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
59	HERRERA FLORENTINO LUIS	72141543	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
60	JARAMILLO ELKIN JOVANI	8789104	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
61	TAPIA OSPINO JUAN CARLOS	1237440880	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
62	KAMMERER EDINSON	17974849	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
63	LAMBIASE CORDOBA DAVID	1065647365	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
64	LUNA JOSE AGUSTO	1048941161	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	

65	MARTINEZ OROZCO ARMIN	72232766	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
66	MEJIA JUAN DAVID	1064711685	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Juan David.
67	MONTEROSA EDILSON	1101872994	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Edilson Monterosa
68	NARVAEZ VETEL DEIDER	1066093583	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Deider N.
69	NOVOA GARRIDO ARBIND	12693763	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Arbind Novoa
70	OLIVERA CARLOS	1052080418	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	CARLOS
71	OROZCO AGUILAR DEBER	10768626	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
72	PABA PERTUZ EDIER	1092356591	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	EDIER PABA P.
73	PACHECO JAMES	1062876721	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
74	PEREZ WILBER	72214246	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
75	PERTUZ CARLOS JULIO	1065567288	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Carlos Pertuz
76	POLO DEIMER	1065661897	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Deimer Polo.
77	POLO RODRIGUEZ GEISON	1143241494	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Geison R
78	PUERTA SANTIAGO ERIC	85440567	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
79	RIVERA ALEXANDER	1047214300	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Alex R
80	RIVERO JOSE	18876528	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
81	ROJANO ARAUJO ARNOL	1002129736	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Arnol R
82	ROJANO GREISON JUNIOR	1129530481	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Greison R
83	SALAS CABRERA JOSE	1143337722	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	JOSE SALAS
84	SANABRIA ALBER	72294692	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Alber
85	SANMARTIN PEDRO	19935180	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
86	SANMIGUEL BARROZO HANS	1143129980	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Hans Sanmiguel
87	SARMIENTO FREDY	73506761	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Fredy
88	TOMASES SANCHEZ RUBEN	1127079154	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	TOMASES B.
89	TORRES DAZA JANER	77024990	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
90	TORRES LUIS CAMILO	1003375807	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
91	TORRES MARTINEZ YOENDER	10665670174	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Yoender
92	TORRES MARVIN	1003239217	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
93	VERGARA CORZO JOSE	1235338349	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Jose Vergara.
94	MUÑOZ RAMIREZ VICTOR	1003240509	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	VICTOR
95	ZURITA VILLAFAÑE YEISON	85485631	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Yeison Zurita
96	DEINER ENRIQUE BARAHONA	1128200627	operativo	EQUINORTE	
97	ALVARO PADILLA		operativo	ICOPOR	
98	DE ARMAS BREINER	1065652174	operativo	ICOPOR	
99	DUARTE OCHOA JOHAN	1065817911	operativo	ICOPOR	Johan Duarte
100	JUAN ROJAS		operativo	ICOPOR	

000348

A CONSTRUIR S.A.

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

Cód.: FR-GH-018
Versión: 001
Fecha: 18-12-2020

101	OCHOA CARLOS ANDRES	1065640899	operativo	ICOPOR	
102	OCHOA JHENSSON JAVIER	1065808450	operativo	ICOPOR	
103	OSPINO IVAN	10656611455	operativo	ICOPOR	
104	RAMOS MERCADO ENRIQUE	1065657159	operativo	ICOPOR	ENRIQUE RAMOS
105	MANUEL MARTINES	7591128	operativo	PEDRO MARTINEZ	
106	ASNER ROCHA	1003240638	operativo	TOPOGRAFIA	ASNER ROCHA
107	EDGARDO ROMERO	1045684033	operativo	TOPOGRAFIA	
108	LUIS AMAYA	1065616361	operativo	TOPOGRAFIA	
109	GUERRA YEPES RAFAEL	1065618617	OFICIAL	A CONSTRUIR OPERA.	
110	YEPES RONDON SABIER	15170698	AYUDANTE	A CONSTRUIR OPERA.	
111	Arcia Luis Carlos	88273753	operativo	Icoporal	
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					

000349

A CONSTRUIR S.A.

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

Cód.: FR-GH-018
Versión: 001
Fecha: 18-12-2020

FECHA:	27-02-2022	TIPO DE ACCIÓN:	CHARLA:	x	CAPACITACIÓN:
TEMA:					
INSTRUCTOR:	Alexander Bolano Acosta				
TIEMPO:	5 min	ENTIDAD:	A Construir		

No	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	ÁREA	EMPRESA	FIRMA
1	ALEAN VEGA EDUIS	10879887	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
2	BARCELO JAIRO JAVIER	8569960	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
3	BARRIOS ANTHONY	1042445918	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
4	BARRIOS FABIAN	72182155	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
5	FLORES ANDRES	85166707	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
6	GONZALEZ EDWIN AMAURY	72235486	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
7	GUERRERO KEVIN MANUEL	1048933395	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
8	GUZMAN JHON	72344503	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
9	HERRERA FLORENTINO LUIS	72141543	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
10	JARAMILLO ELKIN JOVANI	8789104	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
11	JULIO LUIS JAVIER	1101452719	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
12	LUNA JOSE AGUSTO	1048941161	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
13	MARTINEZ OROZCO ARMIN	72232766	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
14	MEJIA JUAN DAVID	1064711685	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
15	MONTEROSA EDILSON	1101872994	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
16	OLIVERA CARLOS	1052080418	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
17	PABA PERTUZ EDIER	1092356591	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
18	PANTOJA BRAYNER JOSE	1002058575	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
19	PEREZ WILBER	72214246	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
20	POLO DEIMER	1065661897	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
21	POLO RODRIGUEZ GEISON	1143241494	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
22	RIVERA ALEXANDER	1047214300	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
23	RIVERO JOSE	18876528	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
24	ROJANO ARAUJO ARNOL	1002129736	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
25	SANABRIA ALBER	72294692	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
26	SANMIGUEL BARROZO HANS	1143129980	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
27	SARMIENTO FREDY	73506761	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
28	TORRES LUIS CAMILO	1003375807	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	

A CONSTRUIR S.A.

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

Cód.: FR-GH-018
Versión: 001
Fecha: 18-12-2020

29	VERGARA CORZO JOSE	1235338349	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
30	ROJANO GREISON JUNIOR	1129530481	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
31	NARVAEZ VETEL DEIDER	1066093583	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
32	ALFARO JORGE ARMANDO		operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
33	MONTEROSA ELKIN	72294917	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
34	PACHECO JOHAN		operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
35	BALOCO JOSE DAVID		operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
36	VICTOR MUÑOZ RAMIREZ		operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
37	Jose luis Castañeda	77094846.	Operativo.	A construir opera	
38	Moirvin Torres	1003239217	operativo	Aconstruir opera	
39	Leiner Torres.	1063971741	operativo	Aconstruir.	
40	Derner Baruhuny	1128200627	operativo	Equinorte	
41	Edier Mariaga	1121338097	operativo	Aconstruir	
42	ENRIQUE RAMOS.	1065657159.	OPERATIVO	Aconstruir opera	
43	JUAN ROJAS.	1067907587	operativo	Aconstruir opera.	
44	ANDRES OSPINO.	1065641212	operativo	Aconstruir.	
45	Ivan Martinez	1032467253	operativo	Aconstruir.	
46	Armando Castellano	1010151202	operativo	Aconstruir.	
47	Carlos Pertuz	1065567288	operativo	Aconstruir ope.	
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					

1111351

A CONSTRU.R S.A.

ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES

Cód.: FR-GH-018
Versión: 001
Fecha: 18-12-2020

FECHA:	28-02-2022	**TIPO DE ACCIÓN:**	**CHARLA:**	X	**CAPACITACIÓN:**
TEMA:	Uso adecuado del extintor de incendios				
INSTRUCTOR:	Alexander Bolaño Acosta				
TIEMPO:	5 min	**ENTIDAD:**	A construir		

No	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	ÁREA	EMPRESA	FIRMA
1	ARGUMEDO OROSMAN	11154633	Operativo	A CONSTRUIR	
2	ANDRES OSPINO	10656411212	operativo	A CONSTRUIR	
3	LEINER TORRES	1063971741	operativo	A CONSTRUIR	
4	CESAR AUGUSTO AHUMADA	77090391	operativo	A CONSTRUIR	
5	IVAN ALEXI RODRUGUEZ	1018344605	operativo	A CONSTRUIR	
6	IVAN MARTINEZ		operativo	A CONSTRUIR	
7	MARRIAGA LOPEZ EDIER	1121338097	operativo	A CONSTRUIR	
8	NESTOR MANUEL YANCE	15171031	operativo	A CONSTRUIR	
9	ACUÑA FARID	85203432	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
10	SALAS IVAN CARLOS	1065563288	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
11	ADRIAN JOSE YEPES	1.002.323.363	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
12	DILAN ANDRES PEREZ	1.007.610.001	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
13	LUIS ANGEL HERNANDEZ	1007182856	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
14	MANUEL GUTIERREZ	7618361	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
15	POLO ELIGIO	1065623252	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
16	SALAS SANTANA JOSE	12441410	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
17	SALAS UBALDO	77091680	operativo	A CONSTRUIR OPERA 2	
18	DE AVILA WILSON	1003230672	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
19	ENDER JOSE BRITO BRITO	1.121.302.852	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
20	IVAN RONDON PEREZ	84.039.386	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
21	JAIR TROYA ZAMBRANO	1.065.846.590	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
22	JOEL AUGUSTO FONSECA	1.065.675.277	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
23	JOEL DAVID PACHECO	1.065.574.758	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
24	LUIS EDUARDO AVELLANEDA	1.065.851.625	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
25	LUIS FERNANDO OROZCO	1.065.808.389	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
26	RAFAEL BENAVIDES	1.128.110.949	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
27	ROSMEL DAVID GUILLEN	1.065.837.168	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
28	RUYERIS BRITO BRITO	1.193.242.676	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	

29	TORRES DE AGUAS CARLOS	1067592666	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
30	MAESTRE VEGA PEDRO	1065827510	operativo	A CONSTRUIR OPERA 3	
31	CUJIA EFRAIN	12642635	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
32	MONTEROSA ELKIN	72294917	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
33	PACHECO JOHAN	1043118807	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
34	ALEAN VEGA EDUIS	10879887	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
35	ALFARO JORGE ARMANDO		operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
36	BALOTO JOSE DAVID	1048327416	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
37	BARCELO JAIRO JAVIER	8569960	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
38	BARRIOS ANTHONY	1042445918	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
39	BARRIOS FABIAN	72182155	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
40	BAYONA LEON CARLOS	1065643404	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
41	BETANCUR LOPEZ VALENTIN	5097121	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
42	CABALLERO JORGE	72210593	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
43	CALVO CANTILLO KEVIN	1003231490	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
44	CASADIEGO NELSON	80105069	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
45	CASTAÑEDA JOSE LUIS	77094846	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
46	MONTEROSA ACOSTA ELKIS	72294917	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
47	ESCORCIA JORGE LUIS	1065668544	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
48	SANDOVAL ESTRADA FAISA	7572131	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
49	FLORES ANDRES	85166707	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
50	FLORIAN HERASMO	19690992	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
51	GARCIA PAJARO MIGUEL	1143397533	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
52	GOMEZ GEOVANNY	94399162	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
53	GONZALEZ EDWIN AMAURY	72235486	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
54	GONZALEZ GREYLER	1003231053	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
55	GUERRA JUAN CARLOS	1065648842	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
56	GUERRERO KEVIN MANUEL	1048933395	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
57	GUZMAN JHON	72344503	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
58	HERNANDEZ KEINER	1065814019	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
59	HERRERA FLORENTINO LUIS	72141543	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
60	JARAMILLO ELKIN JOVANI	8789104	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
61	TAPIA OSPINO JUAN CARLOS	1237440880	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
62	KAMMERER EDINSON	17974849	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
63	LAMBIASE CORDOBA DAVID	1065647365	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
64	LUNA JOSE AGUSTO	1048941161	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	

65	MARTINEZ ORCZCO ARMIN	72232766	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
66	MEJIA JUAN DAVID	1064711685	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Juan David
67	MONTEROSA EDILSON	1101872994	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Ed. Isonmo
68	NARVAEZ VETE_ DEIDER	1066093583	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Deider N.
69	NOVOA GARRIDO ARBIND	12693763	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Arbind Novoa G
70	OLIVERA CARLOS	1052080418	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	CARLOS
71	OROZCO AGUILAR DEBER	10768626	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
72	PABA PERTUZ EDIER	1092356591	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Edier Paba P.
73	PACHECO JAMES	1062876721	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
74	PEREZ WILBER	72214246	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
75	PERTUZ CARLOS JULIO	1065567288	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Carlos pertuz
76	POLO DEIMER	1065661897	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Deimer Polo.
77	POLO RODRIGUEZ GEISON	1143241494	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Geison R
78	PUERTA SANTIAGO ERIC	85440567	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Eric Puerta
79	RIVERA ALEXANDER	1047214300	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
80	RIVERO JOSE	18876528	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
81	ROJANO ARAUJO ARNOL	1002129736	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Arnol R
82	ROJANO GREISON JUNIOR	1129530481	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Greison R
83	SALAS CABRERA JOSE	1143337722	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Jose Salas
84	SANABRIA ALBER	72294692	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Alber
85	SANMARTIN PEDRO	19935180	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
86	SANMIGUEL BARROZO HANS	1143129980	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Hans Sanmiguel
87	SARMIENTO FREDY	73506761	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
88	TOMASES SANCHEZ RUBEN	1127079154	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Tomases R.
89	TORRES DAZA JANER	77024990	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
90	TORRES LUIS CAMILO	1003375807	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
91	TORRES MARTINEZ YOENDER	10665670174	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Yoender
92	TORRES MARVIN	1003239217	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
93	VERGARA CORZO JOSE	1235338349	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	
94	MUÑOZ RAMIREZ VICTOR	1003240509	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	VICTOR
95	ZURITA VILLAFAÑE YEISON	85485631	operativo	A CONSTRUIR OPERA.	Yeison Z
96	DEINER ENRIQUE BARAHONA	1128200627	operativo	EQUINORTE	
97	ALVARO PADILLA		operativo	ICOPOR	
98	DE ARMAS BREINER	1065652174	operativo	ICOPOR	
99	DUARTE OCHOA JOHAN	1065817911	operativo	ICOPOR	Johan Duarte
100	JUAN ROJAS		operativo	ICOPOR	

101	OCHOA CARLOS ANDRES	1065640899	operativo	ICOPOR	
102	OCHOA JHENSSON JAVIER	1065808450	operativo	ICOPOR	
103	OSPINO IVAN	10656611455	operativo	ICOPOR	
104	RAMOS MERCADO ENRIQUE	1065657159	operativo	ICOPOR	
105	MANUEL MARTINES	7591128	operativo	PEDRO MARTINEZ	
106	ASNER ROCHA	1003240638	operativo	TOPOGRAFIA	
107	EDGARDO ROMERO	1045684033	operativo	TOPOGRAFIA	
108	LUIS AMAYA	1065616361	operativo	TOPOGRAFIA	
109	GUERRA YEPES RAFAEL	1065618617	OFICIAL	A CONSTRUIR OPERA.	
110	YEPES RONDON SABIER	15170698	AYUDANTE	A CONSTRUIR OPERA.	
111	Cordoba Jorge luis	1065631459	operativo	A Construir oper.	
112	Mattel Wilmer	1126 257 258	operativo	AConstruir oper 3	
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					

Anexos. SEGURIDAD SOCIAL

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

A CONSTRUIR S.A.



A CONSTRUIR S.A.

000356

aportes en línea

Pl· 'lla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890115406	0	A CONSTRUIR S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	Clle 77b 59 61 Of 203	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3855093	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-03	27579863	9431717540	E	2022/03/02	2022/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$89,463,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRACION (17 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (17 Afiliados)																															
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (17 Afiliados)																															
1	CC	77090391	AHUMADA MENA CESAR AUGUSTO									X										231001	30	EPS005	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
2	CC	77185729	BOLAÑO ACOSTA ALEXANDER DARWING																			231001	30	EPS002	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
3	CC	1065591193	BRACHO VARGAS LORENA ROCIO																			25-14	30	EPS037	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
4	CC	1140863665	CAMARGO SERNA ALEXANDRA DE JESUS	X																		230201	7	EPS005	7	CCF15	7	14-7	7	7	SI
5	CC	1010151202	CASTELLANOS TROYA ARMANDO DANIEL	X																		230301	20	EPS002	20	CCF15	20	14-7	20	20	SI
6	CC	1235339075	CASTILLA CASALINS JUAN DANIEL																			230301	30	EPS005	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
7	CC	1046813906	CONTRERAS GARCIA LILIANA PATRICIA																			230301	30	EPS005	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
8	CC	19594764	LOPEZ POSADA FABIO JOAQUIN																			230301	30	EPS005	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
9	CC	18959088	LOZANO GUEVARA FRANCISCO JAVIER		X							X										230901	9	CCFC55	9	CCF15	9	14-7	9	9	SI
10	CC	1121338097	MARRIAGA LOPEZ EDIER JOHAN	X																		230301	28	EPS017	28	CCF15	28	14-7	28	28	SI
11	CC	1032467253	MARTINEZ ARIZA IVAN ENRIQUE									X										25-14	30	EPSIC1	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
12	CC	1065641212	OSPINO PACHECO ANDRES EDUARDO									X										25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
13	CC	49787228	PEÑALOZA TORRES ADA LUZ									X										230301	30	EPS017	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
14	CC	1065568630	TERHERA MOZO JAIME JOSE	X																		230301	14	EPS037	14	CCF15	14	14-7	14	14	SI
15	CC	1063971741	TORRES ALCINA LEINER RAFAEL									X										230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
16	CC	1065806888	VASQUEZ VIVES MIGUEL ANGEL	X																		231001	14	EPS017	14	CCF15	14	14-7	14	14	SI
17	CC	15171031	YANCE ARRIETA NESTOR MANUEL									X										25-14	30	CCFC55	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
Total			Afiliados(17)																												

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				17	$4,802,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$706,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,086,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,681,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$168,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$160,500

2022/03/03 07:54 AM

aportes en línea

Pl la Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$2,060,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	17	$2,060,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,184,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	$1,184,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$1,184,500
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$89,600
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$66,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$136,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$118,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$245,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$527,900
TOTAL				17	$9,232,100

2022/03/03 07:54 AM

aportes en línea

Pl .a Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890115406	0	A CONSTRUIR S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	Clle 77b 59 61 Of 203	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3855098	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-03	27579863	9431717287	E	2022/03/02	2022/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$32,307,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRACION (2 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)																													
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																													
1	CC	11154633	ARGUMEDO OVIEDO OROSMAN ENRIQUE	X																25-14	16	EPS037	16	CCF15	16	14-7	16	16	SI
2	CC	1018344605	RODRIGUEZ CASTILLO IVAN ALEXI																	230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
Total			**Afiliados(2)**																										

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$368,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$128,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$160,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	2	$160,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	$92,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,000
TOTAL				2	$712,100

2022/03/03 07:52 AM

aportes en línea

Pl. .la Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890115406	0	A CONSTRUIR S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	Clle 77b 59 61 Of 203	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3855098	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-03	27579863	9431717185	E	2022/03/02	2022/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$77,837,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRACION (4 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)																														
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)																														
1	CC	43970830	ARIZA ROMERO EMAISA LOANA		X								X								230201	5	CCFC55	5	CCF15	5	14-7	5	5	SI
2	CC	1065996647	GALINDO BARRIOS JOSE DAVID																		230301	30	EPS005	30	CCF15	30	14-7	30	30	SI
3	CC	1065828777	MADURO GARCIA LIZMARY ROSA	X																	230301	23	EPS037	23	CCF15	23	14-7	23	23	SI
4	CC	1020582813	MUÑOZ MENESES VICTOR MANUEL	X																	25-14	14	EPS005	14	CCF15	14	14-7	14	14	SI
Total			**Afiliados(4)**																											

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$970,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$112,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$639,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$219,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$422,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	4	$422,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$242,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	$242,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$242,700
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$54,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$79,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$108,000
TOTAL				4	$1,878,100

000360

2022/03/03 07:52 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que A CONSTRUIR S.A. identificado(a) con NI 890115406 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDUARDO ENRIQUE CEPEDA CAMACHO identificado(a) con CC 72127336

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9431717185	27579863	E	2022-03-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	21									X									$16,240,000	12.5%	$2,030,000
9431717185	27579863	E	2022-03-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	9													X					$5,220,000	12.5%	$652,500
9431717185	27579863	E	2022-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	21									X									$16,240,000	16%	$2,598,400
9431717185	27579863	E	2022-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	9													X					$5,220,000	16%	$835,200
9431717185	27579863	E	2022-03-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-02	21									X									$16,240,000		$81,200
9431717185	27579863	E	2022-03-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-02	9													X					$5,220,000		$26,100
9431717185	27579863	E	2022-03-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-02	21									X									$16,240,000		$243,600
9431717185	27579863	E	2022-03-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-02	9													X					$5,220,000		$78,300
9431717185	27579863	E	2022-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-02	21									X									$0	0%	$0
9431717185	27579863	E	2022-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-02	9													X					$0	0%	$0
9431717185	27579863	E	2022-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-02	21									X									$0	0%	$0
9431717185	27579863	E	2022-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-02	9													X					$0	0%	$0
9431717185	27579863	E	2022-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	21									X									$16,240,000	6.96%	$1,130,400
9431717185	27579863	E	2022-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	9													X					$5,220,000	0%	$0
9431717185	27579863	E	2022-03-03	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	21									X									$16,240,000	4%	$649,600
9431717185	27579863	E	2022-03-03	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	9													X					$5,220,000	4%	$208,800
9431717185	27579863	E	2022-03-03	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	21									X									$16,240,000	2%	$324,800
9431717185	27579863	E	2022-03-03	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	9													X					$5,220,000	2%	$104,400
9431717185	27579863	E	2022-03-03	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	21									X									$16,240,000	3%	$487,200
9431717185	27579863	E	2022-03-03	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	9													X					$5,220,000	3%	$156,600

aportes en línea

Certificado de Aportes


Este certificado se expide el día 2022-03-03 a las 08:04.

298800

Anexos SEGURIDAD SOCIAL

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

A CONSTRUIR S.A.



OPERATICO 1

000383

aportes en línea

Resumen eral de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901171572	2	RVK CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	CLL 54 32 22	VALLEDUPAR-CESAR	5888957	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	1329933752	9410985629	E	2022/02/16	2022/02/16	BANCO DE OCCIDENTE	0	$15,667,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFACESAR (60 Afiliados)						$46,866,680	$7,500,000			$46,866,680	$1,876,000			$44,793,682	$1,793,900			$46,866,680	$3,259,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (60 Afiliados)						$46,866,680	$7,500,000			$46,866,680	$1,876,000			$44,793,682	$1,793,900			$46,866,680	$3,259,500		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (60 Afiliados)						$46,866,680	$7,500,000			$46,866,680	$1,876,000			$44,793,682	$1,793,900			$46,866,680	$3,259,500		$0	$0
1	CC	10879887	ALEAN EDUIS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS048	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
2	CC	1065675357	AMAYA ANGEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
3	CC	1043873671	BELEÑO MIGUEL	230301	27	$900,000	$144,000	EPS002	27	$900,000	$36,000	CCF15	27	$900,000	$36,000	14-7	27	$900,000	$62,700	27	$0	$0
4	CC	5097121	BETANCUR VALENTIN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
5	CC	1069476998	BRU EDUAR	230201	6	$200,000	$32,000	EPS017	6	$200,000	$8,000	CCF15	6	$181,706	$7,300	14-7	6	$200,000	$14,000	6	$0	$0
6	CC	73162261	CALI ROBER	230201	18	$600,000	$96,000	EPS037	18	$600,000	$24,000	CCF15	18	$545,116	$21,900	14-7	18	$600,000	$41,800	18	$0	$0
7	CC	1003231490	CALVO KEVIN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
8	CC	80105069	CASADIEGO NELSON	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
9	CC	77094846	CASTAÑEDA JOSE	230301	12	$400,000	$64,000	CCFC55	12	$400,000	$16,000	CCF15	12	$400,000	$16,000	14-7	12	$400,000	$27,900	12	$0	$0
10	CC	85436286	CUESTA WALBERTO	230301	12	$400,000	$64,000	ESSC24	12	$400,000	$16,000	CCF15	12	$363,411	$14,600	14-7	12	$400,000	$27,900	12	$0	$0
11	CC	1003202645	DE AGUAS JOSE	230301	23	$766,667	$122,700	EPS041	23	$766,667	$30,700	CCF15	23	$696,537	$27,900	14-7	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
12	CC	72228674	DONADO WALTER	230201	25	$833,334	$133,400	ESSC07	25	$833,334	$33,400	CCF15	25	$757,105	$30,300	14-7	25	$833,334	$58,100	25	$0	$0
13	CC	1065668544	ESCORCIA JORGE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
14	CC	19690992	FLORIAN HERASMO	231001	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
15	CC	77033484	GARCIA ABIMAHEL	230301	28	$933,334	$149,400	EPS002	28	$933,334	$37,400	CCF15	28	$933,334	$37,400	14-7	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0
16	CC	1143397533	GARCIA MIGUEL	230201	28	$933,334	$149,400	EPS017	28	$933,334	$37,400	CCF15	28	$847,958	$34,000	14-7	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0
17	CC	94399162	GOMEZ GEOVANNY	25-14	28	$933,334	$149,400	EPS017	28	$933,334	$37,400	CCF15	28	$933,334	$37,400	14-7	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0
18	CC	94399162	GOMEZ GEOVANNY	25-14	2	$66,667	$10,700	EPS017	2	$66,667	$2,700	CCF15	0	$0	$0	14-7	2	$66,667	$0	0	$0	$0
19	CC	1003231053	GONZALEZ GREYLER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
20	CC	1003244678	GONZALEZ WILLIAM	230301	10	$333,334	$53,400	EPS002	10	$333,334	$13,400	CCF15	10	$302,842	$12,700	14-7	10	$333,334	$23,300	10	$0	$0
21	CC	1065648842	GUERRA JUAN	230301	10	$333,334	$53,400	CCFC55	10	$333,334	$13,400	CCF15	10	$333,334	$13,400	14-7	10	$333,334	$23,300	10	$0	$0
22	CC	1001884552	HERNANDEZ ALISON	230301	27	$900,000	$144,000	ESSC07	27	$900,000	$36,000	CCF15	27	$900,000	$36,000	14-7	27	$900,000	$62,700	27	$0	$0
23	CC	1120748508	HERNANDEZ EDUYAR	230301	7	$233,334	$37,400	EPS002	7	$233,334	$9,400	CCF15	7	$211,990	$8,500	14-7	7	$233,334	$16,300	7	$0	$0
24	CC	72141543	HERRERA FLORENTINO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
25	CC	5122874	HERRERA WILSON	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
26	CC	1065834093	HINOJOSA YARLEDYS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
27	CC	1065647365	LAMBIASE DAVID	230301	28	$933,334	$149,400	ESSC24	28	$933,334	$37,400	CCF15	28	$847,958	$34,000	14-7	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0
28	CC	72160303	LLACH ALEJANDRO	230301	27	$900,000	$144,000	ESSC24	27	$900,000	$36,000	CCF15	27	$900,000	$36,000	14-7	27	$900,000	$62,700	27	$0	$0
29	CC	1121338097	MARRIAGA EDIER	230301	28	$933,334	$149,400	EPS017	28	$933,334	$37,400	CCF15	28	$847,958	$34,000	14-7	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0
30	CC	1046271507	MARTINEZ BORINEL	230301	23	$766,667	$122,700	EPS002	23	$766,667	$30,700	CCF15	23	$696,537	$27,900	14-7	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
31	CC	8743419	MARTINEZ JAIRO	230301	13	$433,334	$69,400	EPS005	13	$433,334	$17,400	CCF15	13	$393,695	$15,800	14-7	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
32	CC	77162125	MARTINEZ WILLIAM	230301	18	$600,000	$96,000	CCFC55	18	$600,000	$24,000	CCF15	18	$600,000	$24,000	14-7	18	$600,000	$41,800	18	$0	$0
33	CC	5165243	MENDOZA YESMAN	230201	28	$933,334	$149,400	EPS002	28	$933,334	$37,400	CCF15	28	$933,334	$37,400	14-7	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0
34	CC	1143436176	MORALES KEZIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
35	CC	1065632464	MORALES REINALDO	230301	1	$33,334	$5,400	EPS002	1	$33,334	$1,400	CCF15	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
36	CC	12693763	NOVOA ARBIND	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
37	CC	1065600543	OÑATE ANDY	230301	29	$966,667	$154,700	EPS005	29	$966,667	$38,700	CCF15	29	$966,667	$38,700	14-7	29	$966,667	$67,300	29	$0	$0
38	CC	8789548	OROZCO BLADIMIR	230301	27	$900,000	$144,000	EPS002	27	$900,000	$36,000	CCF15	27	$900,000	$36,000	14-7	27	$900,000	$62,700	27	$0	$0

aportes en línea

Resumen eral de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
39	CC	72434624	OROZCO JOHN	230201	27	$900,000	$144,000	EPS002	27	$900,000	$36,000	CCF15	27	$900,000	$36,000	14-7	27	$900,000	$62,700	27	$0	$0
40	CC	72281838	PADILLA ABELINO	230201	29	$966,667	$154,700	EPS002	29	$966,667	$38,700	CCF15	29	$878,242	$35,200	14-7	29	$966,667	$67,300	29	$0	$0
41	CC	1001879849	PADILLA LUIS	230201	27	$900,000	$144,000	EPS037	27	$900,000	$36,000	CCF15	27	$900,000	$36,000	14-7	27	$900,000	$62,700	27	$0	$0
42	CC	72290236	PALENCIA WILLIAM	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
43	CC	6632995	PEÑA JOSE	230301	25	$833,334	$133,400	EPS017	25	$833,334	$33,400	CCF15	25	$757,105	$30,300	14-7	25	$833,334	$58,100	25	$0	$0
44	CC	1193565032	PEREZ LUIS	230201	1	$33,334	$5,400	ESSC24	1	$33,334	$1,400	CCF15	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
45	CC	1065567288	PERTUZ CARLOS	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
46	CC	85440567	PUERTA ERIC	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
47	CC	1065656995	QUIROZ BAIRON	230301	13	$433,334	$69,400	CCFC55	13	$433,334	$17,400	CCF15	13	$393,695	$15,800	14-7	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
48	CC	73269339	RAMOS LUIS	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
49	CC	1065640355	RIOS JOSE	230301	20	$666,667	$106,700	EPS005	20	$666,667	$26,700	CCF15	20	$605,684	$24,300	14-7	20	$666,667	$46,500	20	$0	$0
50	CC	1235339138	RUIZ WILLIAM	230201	17	$566,667	$90,700	EPS005	17	$566,667	$22,700	CCF15	17	$514,832	$20,600	14-7	17	$566,667	$39,500	17	$0	$0
51	CC	19935180	SANMARTIN PEDRO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
52	CC	4994137	SANTANA MARIO	230301	10	$333,334	$53,400	EPS017	10	$333,334	$13,400	CCF15	10	$302,842	$12,200	14-7	10	$333,334	$23,300	10	$0	$0
53	CC	72268040	SARABIA MANUEL	230301	27	$900,000	$144,000	EPS002	27	$900,000	$36,000	CCF15	27	$900,000	$36,000	14-7	27	$900,000	$62,700	27	$0	$0
54	CC	73232325	SILVA HAIDER	231001	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF15	15	$454,263	$18,200	14-7	15	$500,000	$34,800	15	$0	$0
55	CC	77024990	TORRES JANER	231001	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
56	CC	1003239217	TORRES MARVIN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
57	CC	1065670174	TORRES YOENDER	230301	27	$900,000	$144,000	EPS005	27	$900,000	$36,000	CCF15	27	$817,674	$32,800	14-7	27	$900,000	$62,700	27	$0	$0
58	CC	72263912	VALENZUELA JOSE	231001	12	$400,000	$64,000	CCFC55	12	$400,000	$16,000	CCF15	12	$400,000	$16,000	14-7	12	$400,000	$27,900	12	$0	$0
59	CC	15171206	VARELA JULIO	230301	18	$600,000	$96,000	CCFC55	18	$600,000	$24,000	CCF15	18	$545,116	$21,900	14-7	18	$600,000	$41,800	18	$0	$0
60	CC	1065662461	VENERA XAVIER	230301	23	$766,667	$122,700	EPS037	23	$766,667	$30,700	CCF15	23	$696,537	$27,900	14-7	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
61	CC	85485631	ZURITA YEISON	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMBARRANQUILLA (4 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$278,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$278,400		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$278,400		$0	$0
62	CC	72210593	CABALLERO JORGE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF06	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
63	CC	72163267	MORALES EDGARD	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF06	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
64	CC	1007451199	MORALES REGGIE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF06	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
65	CC	1143465288	MORALES VERUSCA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF06	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(64)**			$50,866,680	$8,140,000			$50,866,680	$2,036,000			$48,793,682	$1,953,900			$50,866,680	$3,537,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen neral de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901171572	2	RVK CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	CLL 54 32 22	VALLEDUPAR-CESAR	5888957	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	1329933752	9430985629	E	2022/02/16	2022/02/16	BANCO DE OCCIDENTE	0	$15,667,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				64	$8,140,000	$0	$0	$8,140,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$624,000	$0	$0	$624,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,100	$0	$0	$160,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	$6,096,900	$0	$0	$6,096,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$1,259,000	$0	$0	$1,259,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				64	$3,537,900	$0	$0	$3,537,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	64	$3,537,900	$0	$0	$3,537,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				64	$1,953,900	$0	$0	$1,953,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	4	$160,000	$0	$0	$160,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	60	$1,793,900	$0	$0	$1,793,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				64	$2,036,000	$0	$0	$2,036,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	9	$230,800	$0	$0	$230,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$90,800	$0	$0	$90,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$169,700	$0	$0	$169,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$109,400	$0	$0	$109,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$250,700	$0	$0	$250,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$70,700	$0	$0	$70,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	27	$932,400	$0	$0	$932,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$141,500	$0	$0	$141,500
TOTAL				64	$15,667,800	$0	$0	$15,667,800

2022/02/16 04:03 PM

Anexos. SEGURIDAD SOCIAL



OPERATIVO 2

000367

aportes en línea

Resumen ıeral de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901456961	6	A&M CONSTRURENTING S.A.S	C - MIPYMES	PRINCIPAL	CALLE 58 # 38-37 TORRE 6 APARTAMENTO 304	VALLEDUPAR-CESAR	5880600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-12	2022-01	1282990061	9429566240	E	2022/01/17	2022/01/13	BANCOLOMBIA	0	$2,891,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (18 Afiliados)						$10,326,921	$1,653,300			$10,326,921	$414,300			$10,326,921	$104,200			$10,326,921	$719,800		$0	$0
Centro de Trabajo: MUSEO DE VALLEDUPAR (18 Afiliados)						$10,326,921	$1,653,300			$10,326,921	$414,300			$10,326,921	$104,200			$10,326,921	$719,800		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (18 Afiliados)						$10,326,921	$1,653,300			$10,326,921	$414,300			$10,326,921	$104,200			$10,326,921	$719,800		$0	$0
1	CC	1065648386	ACOSTA HERNANDO	230201	28	$847,958	$135,700	EPS005	28	$847,958	$34,000	CCF15	28	$847,958	$8,500	14-11	28	$847,958	$59,100	28	$0	$0
2	CC	1065626880	ACOSTA MIGUEL	230301	28	$1,695,916	$271,400	EPS005	28	$1,695,916	$67,900	CCF15	28	$1,695,916	$17,000	14-11	28	$1,695,916	$118,100	28	$0	$0
3	PE	816552923101 999	ARAPE HUMBERTO	230301	28	$847,958	$135,700	EPS041	28	$847,958	$34,000	CCF15	28	$847,958	$8,500	14-11	28	$847,958	$59,100	28	$0	$0
4	CC	77173271	BROCHERO JOSE	230301	1	$30,285	$4,900	CCFC55	1	$30,285	$1,300	CCF15	1	$30,285	$400	14-11	1	$30,285	$2,200	1	$0	$0
5	CC	1003230672	DEAVILA WILSON	230201	12	$363,411	$58,200	EPS017	12	$363,411	$14,600	CCF15	12	$363,411	$3,700	14-11	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0
6	CC	7618361	GUTIERREZ MANUEL	230301	1	$30,285	$4,900	EPS037	1	$30,285	$1,300	CCF15	1	$30,285	$400	14-11	1	$30,285	$2,200	1	$0	$0
7	CC	1007182856	HERNANDEZ LUIS	230301	25	$757,105	$121,200	CCFC55	25	$757,105	$30,300	CCF15	25	$757,105	$7,600	14-11	25	$757,105	$52,700	25	$0	$0
8	CC	1002189108	MARTINEZ JHON	230201	11	$333,127	$53,400	ESSC24	11	$333,127	$13,400	CCF15	11	$333,127	$3,400	14-11	11	$333,127	$23,200	11	$0	$0
9	CC	1006734332	MARTINEZ JUAN	230301	15	$454,263	$72,700	CCFC55	15	$454,263	$18,200	CCF15	15	$454,263	$4,600	14-11	15	$454,263	$31,700	15	$0	$0
10	CC	1010100535	MEZA RUBEN	230301	11	$333,127	$53,400	EPS037	11	$333,127	$13,400	CCF15	11	$333,127	$3,400	14-11	11	$333,127	$23,200	11	$0	$0
11	CC	1193097830	OSPINO ANTONNYS	230301	18	$545,116	$87,300	ESSC62	18	$545,116	$21,900	CCF15	18	$545,116	$5,500	14-11	18	$545,116	$38,000	18	$0	$0
12	CC	1003240821	PACHECO GEDEON	230301	15	$454,263	$72,700	EPSIC1	15	$454,263	$18,200	CCF15	15	$454,263	$4,600	14-11	15	$454,263	$31,700	15	$0	$0
13	CC	1116806349	PALLARES EMILSON	230301	18	$545,116	$87,300	EPS041	18	$545,116	$21,900	CCF15	18	$545,116	$5,500	14-11	18	$545,116	$38,000	18	$0	$0
14	CC	1067809820	PEÑA ALEXANDER	25-14	12	$363,411	$58,200	EPS017	12	$363,411	$14,600	CCF15	12	$363,411	$3,700	14-11	12	$363,411	$25,300	12	$0	$0
15	CC	1007610001	PEREZ DILAN	230301	28	$847,958	$135,700	CCFC55	28	$847,958	$34,000	CCF15	28	$847,958	$8,500	14-11	28	$847,958	$59,100	28	$0	$0
16	CC	1128147963	REBOLLEDO JUAN	230301	27	$817,674	$130,900	EPS002	27	$817,674	$32,800	CCF15	27	$817,674	$8,200	14-11	27	$817,674	$57,000	27	$0	$0
17	CC	12645270	RUIZ ALVIN	230301	7	$211,990	$34,000	EPS017	7	$211,990	$8,500	CCF15	7	$211,990	$2,200	14-11	7	$211,990	$14,800	7	$0	$0
18	CC	1002323363	YEPES ADRIAN	230201	28	$847,958	$135,700	EPS002	28	$847,958	$34,000	CCF15	28	$847,958	$8,500	14-11	28	$847,958	$59,100	28	$0	$0
Total			**Afiliados(18)**			$10,326,921	$1,653,300			$10,326,921	$414,300			$10,326,921	$104,200			$10,326,921	$719,800		$0	$0

2022/01/13 02:20 PM

aportes en línea

Resumen eral de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901458961	8	A&M CONSTRURENTING S.A.S	C - MIPYMES	PRINCIPAL	CALLE 58 # 38-37 TORRE 6 APARTAMENTO 304	VALLEDUPAR-CESAR	5880600	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-12	2022-01	1282990061	9429566240	E	2022/01/17	2022/01/13	BANCOLOMBIA	0	$2,891,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$1,653,300	$0	$0	$1,653,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$58,200	$0	$0	$58,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$1,212,100	$0	$0	$1,212,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$383,000	$0	$0	$383,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$719,800	$0	$0	$719,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$719,800	$0	$0	$719,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$104,200	$0	$0	$104,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	18	$104,200	$0	$0	$104,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				18	$414,300	$0	$0	$414,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$21,900	$0	$0	$21,900
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	4	$83,800	$0	$0	$83,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$13,400	$0	$0	$13,400
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$18,200	$0	$0	$18,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$37,700	$0	$0	$37,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$14,700	$0	$0	$14,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$55,900	$0	$0	$55,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$66,800	$0	$0	$66,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$101,900	$0	$0	$101,900
TOTAL				18	$2,891,600	$0	$0	$2,891,600

2022/01/13 02:20 PM

Anexos. SEGURIDAD SOCIAL



OPERATIVO 3

000370

aportes en línea

Resumen eral de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901318620	1	SANCHEZ GRONSKI INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 12 # 16 A - 51 Barrio Loperena	VALLEDUPAR-CESAR	5899958	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	1327236399	9430933052	E	2022/02/04	2022/02/15	BANCO DAVIVIENDA	11	$1,725,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (9 Afiliados)						$5,566,671	$891,100			$5,566,671	$223,100			$5,566,671	$223,100			$5,566,671	$387,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (9 Afiliados)						$5,566,671	$891,100			$5,566,671	$223,100			$5,566,671	$223,100			$5,566,671	$387,900		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (9 Afiliados)						$5,566,671	$891,100			$5,566,671	$223,100			$5,566,671	$223,100			$5,566,671	$387,900		$0	$0
1	PE	811610418011983	BORJAS ELVIS	230301	22	$733,334	$117,400	EPS017	22	$733,334	$29,400	CCF15	22	$733,334	$29,400	14-11	22	$733,334	$51,100	22	$0	$0
2	CC	1193242676	BRITO RUYERIS	230301	16	$533,334	$85,400	CCFC23	16	$533,334	$21,400	CCF15	16	$533,334	$21,400	14-11	16	$533,334	$37,200	16	$0	$0
3	CC	1065568968	CABANA JEAN	230301	16	$533,334	$85,400	ESSC62	16	$533,334	$21,400	CCF15	16	$533,334	$21,400	14-11	16	$533,334	$37,200	16	$0	$0
4	PE	818389530111995	GUTIERREZ JESUS	230301	17	$566,667	$90,700	EPS037	17	$566,667	$22,700	CCF15	17	$566,667	$22,700	14-11	17	$566,667	$39,500	17	$0	$0
5	CC	2581126257	MONTIEL WILMER	230201	4	$133,334	$21,400	ESSC62	4	$133,334	$5,400	CCF15	4	$133,334	$5,400	14-11	4	$133,334	$9,300	4	$0	$0
6	CC	84039386	RONDON IVAN	230201	16	$533,334	$85,400	EPS005	16	$533,334	$21,400	CCF15	16	$533,334	$21,400	14-11	16	$533,334	$37,200	16	$0	$0
7	CC	77190931	SANCHEZ ADRIAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
8	CC	1065846590	TROYA JAIR	230301	16	$533,334	$85,400	EPS002	16	$533,334	$21,400	CCF15	16	$533,334	$21,400	14-11	16	$533,334	$37,200	16	$0	$0
9	PE	815629118071991	VILLAMIZAR KATHERINE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(9)**					$5,566,671	$891,100			$5,566,671	$223,100			$5,566,671	$223,100			$5,566,671	$387,900		$0	$0

T78000

aportes en línea

Resumen eral de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901318620	1	SANCHEZ GRONSKI INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 12 # 16 A - 5ª Barrio Loperena	VALLEDUPAR-CESAR	5899958	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	1327236399	9430933052	E	2022/02/04	2022/02/15	BANCO DAVIVIENDA	11	$1,725,200

RESUMEN DE PAGO


RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$891,100	$0	$0	$891,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$784,300	$0	$0	$784,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$106,800	$0	$0	$106,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$387,900	$0	$0	$387,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$387,900	$0	$0	$387,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$223,100	$0	$0	$223,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	9	$223,100	$0	$0	$223,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$223,100	$0	$0	$223,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$26,800	$0	$0	$26,800
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892,115,006	5	1	$21,400	$0	$0	$21,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$29,400	$0	$0	$29,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$22,700	$0	$0	$22,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$21,400	$0	$0	$21,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$101,400	$0	$0	$101,400
TOTAL				9	$1,725,200	$0	$0	$1,725,200

2022/02/15 10:56 AM

Anexos. SEGURIDAD SOCIAL

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

A CONSTRUIR S.A.



VC PROYECTOS Y SERVICIOS



000373

aportes en línea

Pl .ia Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901325590	8	G & Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 57 # 41B-54	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3117272	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	1336131660	9431178546	E	2022/02/21	2022/02/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,979,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (24 Afiliados)																							$25,462,724	$4,075,600			$26,554,198	$1,063,200			$26,285,196	$1,052,300			$26,554,198	$1,787,900		$0	$0		$7,979,000
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (23 Afiliados)																							$24,371,250	$3,900,900			$25,462,724	$1,019,500			$25,193,722	$1,008,600			$25,462,724	$1,740,400		$0	$0		$7,669,400
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (23 Afiliados)																							$24,371,250	$3,900,900			$25,462,724	$1,019,500			$25,193,722	$1,008,600			$25,462,724	$1,740,400		$0	$0		$7,669,400
1	CC	72196298	CALLE ALEXANDER							X											231001	30	$1,091,474	$174,700	ESSC07	30	$1,091,474	$43,700	CCF06	30	$1,091,474	$43,700	14-11	30	$1,091,474	$76,000	30	$0	$0	SI	$338,100
2	CC	1001886465	CERA ARIANA							X											25-14	30	$1,091,474	$174,700	EPS010	30	$1,091,474	$43,700	CCF06	30	$1,091,474	$43,700	14-11	30	$1,091,474	$76,000	30	$0	$0	SI	$338,100
3	CC	72429636	CERA YIMI											X							231001	3	$100,000	$16,000	EPS010	3	$100,000	$4,000	CCF06	3	$100,000	$4,000	14-11	3	$100,000	$0	3	$0	$0	SI	$24,000
4	CC	72429636	CERA YIMI							X											231001	27	$982,327	$157,200	EPS010	27	$982,327	$39,300	CCF06	27	$982,327	$39,300	14-11	27	$982,327	$68,400	27	$0	$0	SI	$304,200
5	CC	8761238	CERA YIMI											X							25-14	3	$102,334	$16,400	EPS010	3	$102,334	$4,100	CCF06	0	$0	$0	14-11	3	$102,334	$0	0	$0	$0	SI	$20,500
6	CC	8761238	CERA YIMI																		25-14	27	$1,381,500	$221,100	EPS010	27	$1,381,500	$55,300	CCF06	27	$1,381,500	$55,300	14-11	27	$1,381,500	$96,200	27	$0	$0	SI	$427,900
7	PE	997031901021 994	CUICAS YEIFRE							X											230301	30	$1,091,474	$174,700	ESSC07	30	$1,091,474	$43,700	CCF06	30	$1,091,474	$43,700	14-11	30	$1,091,474	$76,000	30	$0	$0	SI	$338,100
8	PE	841199508101 987	DANGELO STEVEN							X											230301	30	$1,091,474	$174,700	CCFC55	30	$1,091,474	$43,700	CCF06	30	$1,091,474	$43,700	14-11	30	$1,091,474	$76,000	30	$0	$0	SI	$338,100
9	CC	1047234721	DE LA CRUZ JEFFRY							X											230201	30	$1,091,474	$174,700	ESSC07	30	$1,091,474	$43,700	CCF06	30	$1,091,474	$43,700	14-11	30	$1,091,474	$76,000	30	$0	$0	SI	$338,100
10	CC	1042452381	FREILE BREYNER							X											230301	30	$1,091,474	$174,700	ESSC07	30	$1,091,474	$43,700	CCF06	30	$1,091,474	$43,700	14-11	30	$1,091,474	$76,000	30	$0	$0	SI	$338,100
11	CC	8757505	GODOY ALBERTO							X												0	$0	$0	EPS041	30	$1,091,474	$43,700	CCF06	30	$1,091,474	$43,700	14-11	30	$1,091,474	$76,000	30	$0	$0	SI	$163,400
12	CC	1001940672	GOMEZ GERALDINE							X											230201	30	$1,091,474	$174,700	CCFC55	30	$1,091,474	$43,700	CCF06	30	$1,091,474	$43,700	14-11	30	$1,091,474	$76,000	30	$0	$0	SI	$338,100
13	CC	1143433510	GUTIERREZ YEIMER							X											230201	30	$1,091,474	$174,700	EPS002	30	$1,091,474	$43,700	CCF06	30	$1,091,474	$43,700	14-11	30	$1,091,474	$76,000	30	$0	$0	SI	$338,100
14	PE	813143414101 974	MARQUEZ FRANK							X											230301	30	$1,091,474	$174,700	EPS002	30	$1,091,474	$43,700	CCF06	30	$1,091,474	$43,700	14-11	30	$1,091,474	$76,000	30	$0	$0	SI	$338,100
15	CC	72182676	MARTINEZ DAVINSON							X											231001	30	$1,091,474	$174,700	CCFC55	30	$1,091,474	$43,700	CCF06	30	$1,091,474	$43,700	14-11	30	$1,091,474	$76,000	30	$0	$0	SI	$338,100
16	CC	8767021	MARTINEZ EFRAIN							X											25-14	30	$1,091,474	$174,700	EPS002	30	$1,091,474	$43,700	CCF06	30	$1,091,474	$43,700	14-11	30	$1,091,474	$76,000	30	$0	$0	SI	$338,100
17	CC	1140838116	MARTINEZ ISAAC							X											230201	30	$1,091,474	$174,700	EPS005	30	$1,091,474	$43,700	CCF06	30	$1,091,474	$43,700	14-11	30	$1,091,474	$76,000	30	$0	$0	SI	$338,100
18	CC	22738494	MEZA GRACE											X							230301	3	$100,000	$16,000	EPS010	3	$100,000	$4,000	CCF06	3	$100,000	$4,000	14-11	3	$100,000	$0	3	$0	$0	SI	$24,000
19	CC	22738494	MEZA GRACE							X											230301	27	$982,327	$157,200	EPS010	27	$982,327	$39,300	CCF06	27	$982,327	$39,300	14-11	27	$982,327	$68,400	27	$0	$0	SI	$304,200
20	CC	1002142681	NAVAS PEDRO							X											230201	30	$1,091,474	$174,700	EPS041	30	$1,091,474	$43,700	CCF06	30	$1,091,474	$43,700	14-11	30	$1,091,474	$76,000	30	$0	$0	SI	$338,100
21	CC	8786037	NIETO NARCISO							X											231001	30	$1,091,474	$174,700	EPS002	30	$1,091,474	$43,700	CCF06	30	$1,091,474	$43,700	14-11	30	$1,091,474	$76,000	30	$0	$0	SI	$338,100
22	CC	8759431	SANDOVAL IVAN							X											230301	30	$1,091,474	$174,700	EPS002	30	$1,091,474	$43,700	CCF06	30	$1,091,474	$43,700	14-11	30	$1,091,474	$76,000	30	$0	$0	SI	$338,100
23	CC	1043130428	SIERRA ROLFI											X							230301	1	$33,334	$5,400	EPS002	1	$33,334	$1,400	CCF06	0	$0	$0	14-11	1	$33,334	$0	0	$0	$0	SI	$6,800
24	CC	1043130428	SIERRA ROLFI											X							230301	4	$133,334	$21,400	EPS002	4	$133,334	$5,400	CCF06	0	$0	$0	14-11	4	$133,334	$0	0	$0	$0	SI	$26,800
25	CC	1043130428	SIERRA ROLFI							X											230301	25	$909,562	$145,600	EPS002	25	$909,562	$36,400	CCF06	25	$909,562	$36,400	14-11	25	$909,562	$63,400	25	$0	$0	SI	$281,800
26	CC	8773739	TORRES ARLEH							X											230301	30	$1,091,474	$174,700	EPS010	30	$1,091,474	$43,700	CCF06	30	$1,091,474	$43,700	14-11	30	$1,091,474	$76,000	30	$0	$0	SI	$338,100
27	CC	8486173	VASQUEZ JAIME							X											230201	30	$1,091,474	$174,700	EPS010	30	$1,091,474	$43,700	CCF06	30	$1,091,474	$43,700	14-11	30	$1,091,474	$76,000	30	$0	$0	SI	$338,100
28	CC	72223686	ZAMORA LEONARDO							X											231001	30	$1,091,474	$174,700	EPS002	30	$1,091,474	$43,700	CCF06	30	$1,091,474	$43,700	14-11	30	$1,091,474	$76,000	30	$0	$0	SI	$338,100
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																							$1,091,474	$174,700			$1,091,474	$43,700			$1,091,474	$43,700			$1,091,474	$47,500		$0	$0		$309,600
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																							$1,091,474	$174,700			$1,091,474	$43,700			$1,091,474	$43,700			$1,091,474	$47,500		$0	$0		$309,600
29	CC	1001940485	GUERRERO MAYERLIS							X											230201	30	$1,091,474	$174,700	ESSC07	30	$1,091,474	$43,700	CCF06	30	$1,091,474	$43,700	14-11	30	$1,091,474	$47,500	30	$0	$0	SI	$309,600
Total			Afiliados(24)																				$25,462,724	$4,075,600			$26,554,198	$1,063,200			$26,285,196	$1,052,300			$26,554,198	$1,787,900		$0	$0		$7,979,000

aportes en línea

Pl .la Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901325590	8	G & Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 57 # 41B-54	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3117272	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	1336131660	9431178546	E	2022/02/21	2022/02/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,979,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$4,075,600	$0	$0	$4,075,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$872,000	$0	$0	$872,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$586,900	$0	$0	$586,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,393,800	$0	$0	$1,393,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,222,900	$0	$0	$1,222,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,787,900	$0	$0	$1,787,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	24	$1,787,900	$0	$0	$1,787,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,052,300	$0	$0	$1,052,300
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	24	$1,052,300	$0	$0	$1,052,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				24	$1,063,200	$0	$0	$1,063,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	$131,100	$0	$0	$131,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$277,100	$0	$0	$277,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$218,500	$0	$0	$218,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$87,400	$0	$0	$87,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$305,400	$0	$0	$305,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$43,700	$0	$0	$43,700
TOTAL				24	$7,979,000	$0	$0	$7,979,000

0003773

2022/02/21 05:12 PM

Anexos. SEGURIDAD SOCIAL

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

A CONSTRUIR S.A.



C&R TOPOGRAFIA

000376

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900711611	6	C. R. INGENIERIA & TOPOGRAFIA S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	HIDACHARO II	Cra 43A 98-64	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3025333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	27118850	9429808047	E	2022/02/03	2022/02/03	BANCOLOMBIA	0	$619,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049826791	CUETO JUAN							X											25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF06	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
2	CC	3811392	MERCADO HAROLD							X											25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF06	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
Total	Afiliados(2)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$139,200		$0	$0		$619,200

2022/02/03 09:52 AM

aportes en línea

Pla 'a Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900711611	6	C. R. INGENIERIA & TOPOGRAFIA S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	IBBACHARO II	Cra 43A 98-64	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3025333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	27118850	9429808047	E	2022/02/03	2022/02/03	BANCOLOMBIA	0	$619,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$139,200	$0	$0	$139,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$139,200	$0	$0	$139,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$80,000	$0	$0	$80,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$80,000	$0	$0	$80,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				2	$619,200	$0	$0	$619,200

aportes en línea

P. lla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900711611	6	C. R. INGENIERIA & TOPOGRAFIA S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	C.R.INGENIERIA&TOPOGRAFIA S.A.S	CRA 43A # 90-64	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3025333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	27118850	9430549130	E	2022/02/03	2022/02/03	BANCOLOMBIA	0	$13,736,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: C.R.INGENIERIA&TOPOGRAFIA S.A.S (43 Afiliados)																					$39,360,339	$6,299,100			$39,360,339	$1,574,900			$39,360,339	$1,574,900			$39,360,339	$2,740,100		$0	$0		$12,188,200

000379

2022/02/03 09:49 AM

aportes en línea

P lla Resumen

| Centro de Trabajo: C.R.INGENIERIA&TOPOGRAFIA S.A.S (43 Afiliados) | | |

aportes en línea

Pl la Resumen

| | | |

aportes en línea

Pl a Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900711611	6	C. R. INGENIERIA & TOPOGRAFIA S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	HIBACHARO I	CARRERA 43A 98 64	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3025333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	27118850	9430541500	E	2022/02/03	2022/02/03	BANCOLOMBIA	0	$619,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vet	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	12597481	BUELVAS NARCISO							X											230201	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF06	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
2	CC	1051893516	DIAZ CARLOS							X											230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF06	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
Total	Afiliados(2)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$139,200		$0	$0		$619,200

28500

2022/02/03 09:51 AM

aportes en línea

Pl .a Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900711611	6	C. R. INGENIERIA & TOPOGRAFIA S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	HIBACHARO I	CARRERA 43A 98 64	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3025333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	27118850	9430541500	E	2022/02/03	2022/02/03	BANCOLOMBIA	0	$619,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$320,000	$0	$0	$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$139,200	$0	$0	$139,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$139,200	$0	$0	$139,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$80,000	$0	$0	$80,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$80,000	$0	$0	$80,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$40,000	$0	$0	$40,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				2	$619,200	$0	$0	$619,200

2022/02/03 09:51 AM

aportes en línea

Pl .a Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900711611	6	C. R. INGENIERIA & TOPOGRAFIA S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	CR INGENIERIA 2	Cra 43A 98-64	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3025333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-01	2022-02	27118850	9430541513	E	2022/02/03	2022/02/03	BANCOLOMBIA	0	$392,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1081828793	CASTELLAR RONALDO							X											230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF06	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
2	CC	72276934	FONSECA JEINER		X					X											230201	8	$266,667	$42,700	EPS010	8	$266,667	$10,700	CCF06	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0	SI	$82,700
Total			Afiliados(2)																				$1,266,667	$202,700			$1,266,667	$50,700			$1,266,667	$50,700			$1,266,667	$88,200		$0	$0		$392,300

4880000

aportes en línea

Pla a Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900711611	6	C. R. INGENIERIA & TOPOGRAFIA S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	CR INGENIERIA 2	Cra 43A 98-64	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3025333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	27118850	9430541513	E	2022/02/03	2022/02/03	BANCOLOMBIA	0	$392,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$202,700	$0	$0	$202,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$42,700	$0	$0	$42,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$88,200	$0	$0	$88,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$88,200	$0	$0	$88,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$50,700	$0	$0	$50,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	$50,700	$0	$0	$50,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$50,700	$0	$0	$50,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$10,700	$0	$0	$10,700
TOTAL				2	$392,300	$0	$0	$392,300

2022/02/03 09:53 AM

Anexos. SEGURIDAD SOCIAL

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

A CONSTRUIR S.A.



ICOPORES DEL CESAR

0003386

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION:	900575225
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			ICOPORES DEL CESAR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCION:	CRA 7 N 19 A - 101	TELÉFONO:	5744484
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de otros productos minerales no metál
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7823518414	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/01/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1276257802

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA			APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 178.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.400	$ 0	$ 178.400
230301	230301-PORVENIR	9	$ 965.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 965.400	$ 0	$ 965.400
230201	230201- PROTECCION	1	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.000	$ 0	$ 128.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 140.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.600	$ 0	$ 140.600
SUBTOTALES:										$ 1.412.400	$ 0	$ 1.412.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 4.000
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 37.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.100	$ 0	$ 0	$ 37.100
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 44.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.600	$ 0	$ 0	$ 44.600
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 134.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.700	$ 0	$ 0	$ 134.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 32.000
EPSIC1	EPSIC1-DUEAKAW	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.600	$ 0	$ 0	$ 33.600
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 32.000
SUBTOTALES:													$ 353.200	$ 0	$ 0	$ 353.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 478.000	$ 478.000	$ 0	$ 0	$ 478.000
SUBTOTALES:									$ 478.000	$ 0	$ 0	$ 478.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	13	$ 353.200	$ 0	$ 353.200
SUBTOTALES:			$ 353.200	$ 0	$ 353.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900575225
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			ICOPORES DEL CESAR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CRA 7 N 19 A - 101	TELÉFONO:	5744444
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de otros productos minerales no metál
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7823518414		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2021		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2022	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/01/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1278257602

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION:	900575225
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ICOPORES DEL CESAR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCION:	CRA 7 N 19 A - 101	TELÉFONO:	5744444
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de otros productos minerales no metál
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7823521032		TIPO DE PLANILLA:		Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2021		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/01/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1276284339

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA			APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES / COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1 $ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.700	$ 0	$ 72.700
230301	230301-PORVENIR	4 $ 290.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.800	$ 0	$ 290.800
SUBTOTALES:									$ 363.500	$ 0	$ 363.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 56.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 56.800
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 56.800
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 56.800
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 56.800
SUBTOTALES:													$ 284.000	$ 0	$ 0	$ 284.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 129.200	$ 129.200	$ 0	$ 0	$ 129.200
SUBTOTALES:									$ 129.200	$ 0	$ 0	$ 129.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES


DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES										
																																PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RETORNA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1065240053	PADILLA DAZA ALVARO LUIS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 908.526				NO		15														230301-PORVENIR	15	$ 454.263	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.700	ESSC62-ASMET SALUD EPS	15	$ 454.263	$ 56.800	$ 0	$ 56.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 454.263		$ 31.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065631456	ESPINO OLIVERA IVAN ALBERTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 908.526				NO		15														230301-PORVENIR	15	$ 454.263	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.700	ESSC24-COOSALUD ESS	15	$ 454.263	$ 56.800	$ 0	$ 56.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 454.263		$ 31.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1065833180	CROCCO ARNEDO LA FABIAN DAVID	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 908.526				NO		15														230301-PORVENIR	15	$ 454.263	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.700	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	15	$ 454.263	$ 56.800	$ 0	$ 56.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 454.263		$ 31.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1067520343	ROJAS LOPEZ JULIO CESAR	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 908.526				NO		15														230301-PORVENIR	15	$ 454.263	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.700	EPS002-SALUD TOTAL	15	$ 454.263	$ 56.800	$ 0	$ 56.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 454.263		$ 31.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 49722390	CORDOBA ARCHBEGANTE LUCILA MARGARITA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 908.526				NO		15														230201-PROTECCION	15	$ 454.263	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.700	EPS005-SANITAS S.A.	15	$ 454.263	$ 56.800	$ 0	$ 56.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 454.263		$ 2.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 776.700

Anexos. ENTREGA DE EPP

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

A CONSTRUIR S.A.



000390

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Freds sarmiento Rivera	73506761	oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	guantes	1	5	01	22	[signature]
	botas	1	5	01	22	[signature]
	casco	1	5	01	22	[signature]
	suetev	2	5	01	22	[signature]
	guantes	2	9	01	22	[signature]
	guantes	1	14	02	22	[signature]
	guantes	1	18	2	22	[signature]

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

IBRE	yarledis Hinotosa	CEDULA No.	1065884093
CARGO	ins SST	FIRMA	yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: [signature]

000391

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Luis Javier Julio moreno	1101452719	OFICIAL

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	5 02 22	
	Gafas	1	5 02 22	
	Casco	1	5 02 22	
	Sueter	2	5 02 22	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834593
CARGO	Ins SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

000392

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Yoender torres	1065676174	Ayudantes

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	babuquejo	1	4	1	22	Yoender
	Suéter	1	6	1	22	Yoender
	Guantes nitrilo	1	6	1	22	Yoender
	Gafas	1	7	1	22	Yoender
	Guantes	1	13	1	22	Yoender
	Gafas	1	18	1	22	Yoender
	Guantes + Gafas	1	19	1	22	Yoender
	Guantes	1	22	1	22	Yoender
	Guantes	1	24	1	22	Yoender
	Guantes	1	2	2	22	Yoender
	Guantes + Gafas	1	4	2	22	Yoender
	Suéter	1	4	2	22	Yoender
	Guantes	1	5	2	22	Yoender
	Guantes	1	10	2	22	Yoender
	Guantes	1	12	2	22	Yoender
	Guantes	1	15	2	22	Yoender
	Gafas	1	16	2	22	Yoender
	Guantes	1	17	2	22	Yoender
	Guantes	1	19	2	22	Yoender

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yarledis Hinojoso	CEDULA No.	1065834093
CARGO	Ins SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Yoender

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Eduyar Hernandez Solano	1120743503	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	24	1	22	.EDUYAR
	Gafas c	1	24	1	22	.EDUYAR
	Casco	1	24	1	22	.EDUYAR
	Sueter	1	24	1	22	.EDUYAR

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yarledis Arnaiosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO	Inspectoria SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: EDUYAR

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Bedor Jose Orozco Aguilar	10169626	OFICIAL

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	3	2	22	
	Casco	1	3	2	22	
	Gafas	1	3	2	22	
	Sueter	2	3	2	22	
	Guantes	1	12	2	22	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

BRE	Yarledis Hinatosa	CEDULA No.	1068834093
GO	Ing. SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

omprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información el uso adecuado de los mismos.

DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Bedor J. Orozco A.

000395

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Edwin Amaury Gonzalez	1223540806	Oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	3	2	22	Edwin
	Gafas	1	3	2	22	Edwin
	Casco	1	3	2	22	Edwin
	Guetér	2	3	2	22	Edwin
	Guantes	1	7	2	22	Edwin
	Guantes	1	12	2	22	Edwin
	Guantes	1	17	2	22	Edwin

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834693
CARGO		Ins - SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Edwin

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Marlon Camilo Torres Castañeda	1003239217	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	29	12	21	
	Cascos	1	29	12	21	
	gafas	1	29	12	21	
	Guetes	2	29	12	21	
	Guantes	1	11	1	22	
	Guantes	1	19	1	22	
	Guantes	1	24	1	22	
	Guantes	1	9	2	22	
	Guantes	1	18	2	22	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE			CEDULA No.	
CARGO			FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

000397

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
nelson casadiego	88105069	oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	guantes	1	7	1	22	Nelson
	guantes	1	12	1	22	Nelson
	gafas	1	17	1	22	Nelson
	guantes	1	18	1	22	Nelson
	barbuquejo	1	19	1	22	Nelson
	guantes	1	21	1	22	Nelson
	guantes	1	22	1	22	Nelson
	guantes	1	27	1	22	Nelson
	guantes	1	2	2	22	Nelson
	guantes	1	8	2	22	Nelson
	gafas	1	9	2	22	Nelson
	guantes	1	10	2	22	Nelson
	guantes	1	18	2	22	Nelson

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Yarleidis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO		Ins SST	FIRMA	Yarleidis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Nelson

000398

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
HErasmo Florian	19690992	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	29	12	21	EROSMO
	Gafas	1	29	12	21	Erasmo
	Casco	1	29	12	21	Erasmo
	Suetev	2	20	12	21	Erasmo
	Guantes	1	11	12	22	Erasmo
	Guantes	1	21	01	22	Erasmo
	Guantes	1	9	2	22	Erasmo
	Guantes	1	11	2	22	ERASMO

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834095
CARGO	Sup. SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Erasmo

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Carlos Pertuz	1065567138	Ayudantes

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	29	12	21	Carlos Pertuz
	Gafas	1	29	12	21	Carlos Pertuz
	casco	1	29	12	21	Carlos Pertuz
	Sueter	2	29	12	21	Carlos Pertuz
	Guantes	1	8	1	22	Carlos Pertuz
	Gafas	1	25	1	22	Carlos Pertuz
	Guantes	1	9	2	22	Carlos Pertuz

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yorledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO	Sup. SST	FIRMA	Yorledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Carlos Pertuz Pallares

000431

(3)

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001 Fecha: Octubre 04 2021 Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Anderson Cortazar	1070948[illegible]6	Supervisor

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Uniforme	1	19/01/22	
	Botas	1	19/01/22	
	Casco	1	19/01/22	
	Bluzas	2	19/01/22	
	Guantes	1	21/01/22	
	Guantes	1	28/1/22	
	Guantes	1	3/2/22	
	Guantes	1	11/2/22	
	Gafas	1	11/2/22	
	Guantes	1	17/2/22	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO	Ins SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

000431

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Faisar leonardo	1572131	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	15 02 22	Faisar
	Gafas	1	15 02 22	Faisar
	Casco	1	15 02 22	Faisar
	Suéter	2	15 02 22	Faisar

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO	Ins. SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Faisar

000402

3°

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
James Heiney Pacheco Jaramillo	1062399721	Auxiliar

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Casco	1	14 02 22	JHP
	Guantes	1	14 02 22	JHP
	Gafas	1	14 02 22	JHP
	Suter.	2	14 02 22	JHP
	Guantes	1	19 02 22	JHP

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO	Ins SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: JHP

000403

30

(X)

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Edinson Hammere	1794949	Oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	15 2 22	Edinsonet
	Gafas	1	15 2 22	Edinsonet
	Casco	1	15 2 22	Edinsonet
	Suéter	2	15 2 22	Edinsonet
	Guantes	1	15 2 22	Edinsonet

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Alexander Bolaño	CEDULA No.	77185729
CARGO	Sup SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Edinsonet

0004

3°

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001 Fecha: Octubre 04 2021 Versión: 00

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Keiner manuel Hernandez	1065814089	Oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	14	2	22	Keiner
	Gafas	1	14	2	22	Keiner
	casco	1	14	2	22	Keiner
	suéter	2	14	2	22	Keiner

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO	Ins SST	FIRMA	yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Keiner Hernandez

A CONSTRUIR S.A	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001 Fecha: Octubre 04 2021 Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Yarledis Hinojosa	1065934093	SST

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Jabon	1	7	2	22	Yarledis H
	toallas	1	7	2	22	Yarledis H

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Alexander Bolaño	CEDULA No.	77085.729
CARGO		SUP SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Yarledis H.

000406

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Alexander Bolaño	1065643[illegible]	OFICIOS VARIOS

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	casco	1	07 02 22	
	gafas	1	07 02 22	
	guantes	2	07 02 22	
	tapabocas	1	07 02 22	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Alexander Bolaño	CEDULA No.	77 [illegible]5729
CARGO	Sup SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

000407

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Juan Carlos Guevara Meyer	10[illegible]48802	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Casco	1	21/01/22	Juan Carlos G.
	gafas	1	24/01/22	Juan carlos G.
	Guante	1	27/01/22	Juan Carlos G.
	Guante:	2	27/01/22	Juan carlos G.
	gafas + guantes	1	5/2/22	Juan carlos G.
	gafas clara	1u	14/2/22	Juan Carlos G.
	guantes	1	17/2/22	Juan Carlos G.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	yaileolis H	CEDULA No.	1065834093
CARGO	ins. SST	FIRMA	yaileolis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Juan Carlos G.

000408

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Jose enrique Rios angarita	1065840855	ing. Civil

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	10 12 21	
	botas	1	10 12 21	
	casco	1	10 12 21	
	gafas	1	17 12 21	
	Guantes	1	28 12 21	
	barbuquejo	1	4 1 22	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

...RE	yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
RGO	sup. SST	FIRMA	yarledis H

COMPROMISO

...comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, ...do cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información ...re el uso adecuado de los mismos.

...MA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: CC. 1065840855

000437

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005 Fecha: Mayo 19 2020 Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Edier Marriaga	1121338097	Ayudante de Obra

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Guante + tapabocas	1+1	4 2 22	Edier
	Gafas	1	8 2 22	Edier
	Tapabocas, Guante	1+1	11 2 22	Edier
	Guante	1	18 2 22	Edier

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Alexander Bolaño	CEDULA No.	77 185 729
CARGO		Sup. SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
miguel garcia	1143397533	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes nylo	1	08	09	21	Miguel G.
	tapa oidos	1	08	01	21	Miguel G.
	Guantes	1	20	10	21	Miguel G.
	Guantes	1	30	10	21	Miguel G.
	Gafas	1	3	11	22	Miguel G.
	Gafas clara	1	12	11	21	Miguel G.
	Guantes	1	1	12	21	Miguel G.
	Gafas	1	1	12	21	Miguel G.
	Guantes	1	13	12	21	Miguel G.
	Guantes	1	23	12	21	Miguel G.
	Guantes Gafas casco	1	4	1	22	Miguel G.
	Guantes de caucho	1	15	1	22	Miguel G.
	Guantes Gafas	1	20	1	22	Miguel G.
	Gafas clara	1	1	02	22	Miguel G.
	Guantes	1	5	2	22	Miguel G.
	Sueter	1	5	2	22	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yiseth Arias M.	CEDULA No.	1.065.820.333
CARGO	SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dand cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

V. Bo
Alexander Bolaño
Sup. SST A Construir

000411

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
David lambiase	1065641365	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	guantes	1	4 11 21	David lambiase
	Gafas	1	4 11 21	David lambiase
	Casco	1	4 11 21	David lambiase
	Suetes	2	4 11 21	David lambiase
	guantes nitrilo	1	18 11 21	David lambiase
	Gafas oscura	1	18 11 21	David lambiase
	guantes	1	3 1 22	
	Gafas	1	3 1 22	David lambiase
	guantes + Gafas	1	21 1 22	David lambiase
	Guantes	1	31 1 22	David lambiase
	Guantes + Gafas	1	15 2 22	David lambiase

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Yarledis Hinatosa	CEDULA No.	1065934093
CARGO		SISO	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: David lambiase

000412

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Greyler eliecer Gonzalez	1003231052	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	25	11	21	Greyler Eliecer
	Gafas	1	25	11	21	Greyler Eliecer
	Casco	1	25	11	21	Greyler Eliecer
	Suéter	2	25	11	21	Greyler Eliecer
	Guantes	1	21	12	21	Greyler Eliecer
	Gafas	1	23	11	21	Greyler Eliecer
	Gafas	1	1	1	22	Greyler Eliecer
	Guantes	1	19	1	22	Greyler Eliecer
	Guantes	1	2	2	22	Greyler Eliecer
	Guantes	1	3	2	22	Greyler Eliecer
	Guantes	1	11	2	22	Greyler Eliecer
	Guantes	1	17	2	22	Greyler Eliecer

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO		SUP. SST	FIRMA	yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Greyler Eliecer

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Geovanny Gomez	94399162	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	18	11	21	
	Gafas	1	18	11	21	
	Casco	1	18	11	21	
	Overol	1	18	11	21	
	Guantes	1	30	11	21	
	Guantes	1	4	12	21	
	Gafas	1	7	12	21	
	Guantes	1	14	12	21	
	Guantes	1	5	1	21	
	Guantes	1	11	1	22	
	Gafas	1	11	1	21	
	Guantes	1	14	1	22	
	Guantes	1	3	2	22	
	Guantes + Gafas	1	8	2	22	
	Guantes	1	14	2	22	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yarledis Hinajosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO	SISO	FIRMA	Yarledis

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

000414

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
angel Gabriel Amaya	106675357	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	18	1	22	Angel Amaya
	Guantes	1	21	1	22	Angel Amaya
	Guantes	1	25	1	22	Angel Amaya
	Guantes	1	29	1	22	Angel Amaya
	Guantes	1	8	2	22	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RE		Yaledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093	
CARGO		ing SST	FIRMA	yaledis H	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Angel Amaya

000416

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Valentin Betancert	5097121	Oficial.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes nitrilo	1	15	09	21	Valentin
	Guantes	1	20	10	21	Valentin
	Guantes	1	27	10	21	Valentin
	Guantes	1	1	11	21	Valentin
	Guantes	1	23	11	21	valentin
	Gafas	1	23	11	21	valentin
	Guantes	1	29	11	21	Valentin
	Guantes	1	6	12	21	Valentin
	Guantes nitrilo	1	11	12	21	valentin
	Gafas	1	29	12	21	Valentin
	Guantes	1	8	1	22	Valentin
	Guantes	1	14	1	22	Valentin
	Guantes caucho	1	15	1	22	Valentin
	Guantes	1	26	1	22	valentin
	araña	1	26	1	22	valentin
	Guantes	1	31	1	22	Valentin
	Guantes	1	5	1	22	Valentin
	Guantes	1	10	1	22	valentin
	Gafas	1	12	2	22	Valentin
	Guantes	1	16	2	22	Valentin

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Yiseth Arias	CEDULA No.	1.065870333
CARGO		SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

V. B.
Alexander Bolaño
Sup SST Aconstruir

000417

A CONSTRUCTOR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005 Fecha: Mayo 19 2020 Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Erike Puerto santiago	85460567	ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	7	10	21	Eric Puerta
	Guantes	1	13	10	21	Eric
	Guantes	1	27	11	21	Eric
	Guantes	1	18	12	21	Eric
	Guantes	1	11	1	22	Eric
	Guantes	1	7	2	22	Eric
	Guantes	1	16	2	22	Eric

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Alexander Bolaño	CEDULA No.	79185729
CARGO	Sup SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Eric Puerta Santiago

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Yeison zurita	85485631	oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	botas	1	20 10 21	Yeison
	guantes	1	22 10 21	Yeison
	gafas	1	26 10 21	Yeison
	guantes ing	1	19 21 21	Yeison
	gafas oscura	1	22 11 21	Yeison
	guantes	1	7 11 21	Yeison
	guantes	1	14 12 21	Yeison
	guantes	1	23 12 21	Yeison
	guantes	1	3 1 22	Yeison
	guantes	1	13 1 22	Yeison
	guantes	1	26 1 22	Yeison
	guantes	1	10 2 22	Yeison
	guantes	1	14 2 22	Yeison
	guantes	1	18 2 22	Yeison

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Alexander Bolaño	CEDULA No.	77185726
CARGO	sup SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, danc cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Yeison Zurita V

000421

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Arbin novoa	12693763	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes ING	1	08	09	21	Arbind
	Guantes	1	28	10	21	Arbind Novoa
	Gafas	1	28	10	21	Arbind Novoa
	Guantes	1	5	11	21	Arbind Novoa
	Guantes	1	19	11	21	Arbind Novoa
	Guantes	1	2	12	21	Arbind Novoa
	Guantes	1	14	12	21	Arbind Novoa
	Guantes	1	17	12	21	Arbind Novoa
	Guantes	1	13	12	21	Arbind Novoa
	Guantes	1	5	1	22	Arbind Novoa
	Guantes + Gafas	1	20	1	22	Arbind Novoa
	Gafas	1	5	1	22	Arbind Novoa
	Guantes	1	8	2	22	Arbind Novoa
	Guantes	1	17	2	22	Arbind Novoa

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Yuseth Ang M	CEDULA No.	1.065.820.333
CARGO		SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

V: B: Alexander Bolaños Sup SST A Construir

000421

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-005
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Jorge Caballero	72210193	Oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes nitrilo	1	09	09	21	Jorge Caballero
	Guantes	1	8	1	22	Jorge Caballero
	Guantes	1	12	1	22	Jorge
	Guantes Gaucho	1	15	2	22	Jorge
	Gafa clara	1	15	1	22	Jorge
	Guantes	1	19	1	22	Jorge
	Guantes	1	27	1	22	Jorge
	Guantes	1	5	2	22	Jorge
	Guantes	1	9	2	22	Jorge
	Guantes	1	14	2	22	Jorge

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Yaeth Ames	CEDULA No.	1.065.826.333
CARGO		SST.	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

V.Bo
Alexander Bolaños
SST ACONSTRUIR
SOP

000422

30

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Jose David Baloco fernandez	1043274116	Tecnico

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes -	1	16	02	22	Jose Baloco
	Casco	1	16	02	22	Jose Baloco
	Gafas	1	16	02	22	Jose Baloco
	Suetes	1	16	02	22	Jose Baloco

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Alexander Bolaño A	CEDULA No.	77185724
CARGO	Sup SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Jose Baloco

000423

3°

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001 Fecha: Octubre 04 2021 Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Johan Pacheco	1043113307	AY

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	guantes	1	16	02	22	Johan Pacheco
	gafas	1	16	02	22	Johan Pacheco
	casco	1	16	02	22	Johan Pacheco
	camisita	2	16	02	22	Johan Pacheco

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Alexander Bolaño	CEDULA No.	77195724
CARGO		Sup SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Johan Pacheco

000424

3°

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Juan Carlos tapia	1237440330	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	15	2	22	Juan tapia
	Gafas	1	15	2	22	Juan tapia
	Casco	1	15	2	22	Juan tapia
	Suéter	2	18	2	22	Juan tapia
	Guantes	1	18	2	22	Juan tapia

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834095
CARGO		Ins. SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Juan tapia

000425

30

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
victor alfonso muños	1003240509	ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	15	2	22	VICTOR
	Gafas	1	15	2	22	VICTOR
	Casco	1	15	2	22	VICTOR
	Overol	2	15	2	22	VICTOR

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO		SUP. SST	FIRMA	yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: VICTOR MUÑOZ

000426

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
elkis monterroza Acosta	1229499117	OFICIAL

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	guantes	1	15	2	22	elkis monterr
	gafas	1	15	2	22	elkis monterroza
	casco	1	15	2	22	elkis monterroza
	chaleco	2	15	2	22	elkis monterroza

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO	Ins SST	FIRMA	yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: elkis monterroza

000427

30

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Hans sanmiguel	1143179950	OFICIAL

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	guantes	1	10 02 22	Hans Sanmiguel
	gafas	1	12 02 22	Hans Sanmiguel
	Casco	1	12 02 22	Hans Sanmiguel
	sueter	2	12 02 22	Hans Sanmiguel
	guantes	1	14 02 22	Hans Sanmiguel

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO	ins SST	FIRMA	yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Hans Sanmiguel

000428

3?

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Ruben DANiel TOMASES SANchez	1127079154	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	14	2	22	TOMASES Ruben
	Gafas	1	14	2	22	TOMASES Ruben
	Casco	1	14	2	22	TOMASES Ruben
	Suetev	2	14	2	22	TOMASES Ruben

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO		ING. SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: TOMASES Ruben D.

000429

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Armin martinez	72 232766	Oficial carpintería

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	11 02 22	Armin Martinez
	GAFAS	1	11 02 22	Armin Martinez
	Casco	1	11 02 22	Armin Martinez
	Suéter	2	11 02 22	Armin Martinez

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yarledis Hinatoso	CEDULA No.	1065834093
CARGO	ins sst	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Armin Martinez

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Jeison david Polo	1193241484	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	11	2	22	Jeison R
	Gafas	1	11	2	22	Jeison R
	Casco	1	11	2	22	Jeison R
	Suetér	2	11	2	22	Jeison R
	Guantes	1	15	2	22	Jeison R

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO		Ins SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Jeison R

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Anthony Barrio Ramirez	1042443918	Oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	8 2 22	ANTONY
	Gafas	1	8 2 22	ANTONY
	Casco	1	8 2 22	ANTONY
	Sucter	2	8 2 22	ANTONY
	Guantes	1	19 2 22	ANTONY

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO	ins SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: ANTONY

000432

30

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Deimer Antonio Polo Rodriguez	1065661897	Oficial Herrero.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	10 02 22	Deimer Polo.
	Gafas	1	10 02 22	Deimer Polo.
	Casco	1	10 02 22	Deimer Polo.
	Suéter	2	10 02 22	Deimer Polo.
	Guantes	1	17 02 22	Deimer Polo.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yarledis Hinojoso	CEDULA No.	1068834093
CARGO	Ins SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Deimer Polo.

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Jose Angel Vergara Cortes	1.235.338.349	Herrero

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	9	2	22	
	Gafas	1	9	2	22	
	Casco	1	9	2	22	
	Sueter	2	9	2	22	
	Guantes	1	16	2	22	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO	TAS SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Jose Angel

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001 Fecha: Octubre 04 2021 Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Arnol Rozano A	1002129736	oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	9	2	22	Arnol R
	Gafas	1	9	2	22	Arnol R
	casco	1	9	2	22	Arnol R
	suéter	1	9	2	22	Arnol R
	Guantes	1	15	2	22	Arnol R

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RE		Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834073
CARGO		ins/ SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Arnol Rozano

000435

30

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
A CONSTRUIR S.A.		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Andres Jose flores Lopez	85.166.707	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	19 02 22	Andres
	Gafas	1	19 02 22	Andres
	Casco	1	10 02 22	Andres
	Sueter	2	10 02 22	Andres

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834095
CARGO		ING SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Andres

000436

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
CARLOS ANDRE OLIVERO FRANCO	1.052024478	AYUDANTE

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	guantes	1	10	02	22	
	gafas	1	10	02	22	CARLOS
	casco	1	10	02	22	CARLOS
	Suter	2	10	02	22	CARLOS
						CARLOS

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	yalledis Hinojoso	CEDULA No.	1065884093
CARGO	Ins SST	FIRMA	yalledis

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: CARLOS

000437

30

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001 Fecha: Octubre 04 2021 Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Juan David Mosia	1061711685	ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	guantes	1	10 02 22	Juan David
	gafas	1	10 02 22	Juan David
	casco	1	10 02 22	Juan David
	chaleco	2	10 02 22	Juan David
	guantes	1	14 02 22	Juan David

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO	ins sst	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Juan David Mosia

000438

30

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
luis camilo torres Verce	1005375.807	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	10 02 22	
	Gafas	1	10 02 22	
	Casco	1	10 02 22	
	Sueter	2	10 02 22	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1066834093
CARGO		ins sst	FIRMA	yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Jhon Jairo Guzman	1234503	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	8	2	22	Jhon Guzman
	Gafas	1	8	2	22	Jhon Guzman
	Casco	1	8	2	22	Jhon Guzman
	Sueter	2	8	2	22	Jhon Guzman
	Pantalon	1	8	2	22	Jhon Guzman
	Guantes	1	10	2	22	Jhon Guzman
	Gafas	1	11	2	22	Jhon Guzman
	Guantes	1	12	2	22	Jhon Guzman
	Gafas + Guantes	1	14	2	22	Jhon Guzman
	Guantes	1	17	2	22	Jhon Guzman
	Guantes	1	19	2	22	Jhon Guzman

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO		Ins SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Jhon Guzman

000443

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Alber Sandoval Palencia	72294692	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	3	2	22	Alber
	Gafas	1	3	2	22	Alber
	Casco	1	3	2	22	Alber
	Suéter	2	3	2	22	Alber
	Guantes	1	16	2	22	Alber

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO		ING SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Alber Sandoval Palencia

000441

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Alexander Rivera	1047214300	Oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	8	2	22	Alex Rivera
	Gafas	1	8	2	22	Alex Rivera
	Casco	1	8	2	22	Alex Rivera
	Sueter	2	8	2	22	Alex Rivera
	Guantes	1	17	2	22	Alex Rivera
	Guantes	1	11	2	22	Alex Rivera

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yariedis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO	INS SST	FIRMA	Yariedis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Alex Rivera

003442

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. (EPP)	Código: FR-SGI-001 Fecha: Octubre 04 2021 Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Jose rivero Jaraba	18816528	Oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	8	2	22	
	Gafas	1	8	2	22	
	Casco	1	8	2	22	
	Suéter	2	8	2	22	
	Guantes	1	15	2	22	
	Guantes	1	17	2	22	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	yarledis Hinatoso	CEDULA No.	1065834093
CARGO	ING SST	FIRMA	yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Fabian Barrios Fernandez	7218215	Oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	3	2	22	Fabian Barrios
	Gafas	1	3	2	22	Fabian Barrios
	Casco	1	3	2	22	Fabian Barrios
	Sueter	2	3	2	22	Fabian Barrios
	Guantes	1	1	2	22	Fabian Barrios

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO		Ing SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Fabian Barrios

000444

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Wilber Perez Fontalvo	72214246	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	3	2	22	Wilber Perez
	Gafas	1	3	2	22	Wilber Perez
	Casco	1	3	2	22	Wilber Perez
	Suetes	2	3	2	22	Wilber Perez

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO	Ins SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Wilber Perez

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Edilson monterroza	1101872994	oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	5 02 22	Edilsonmonterro
	Gafas	1	5 02 22	Edilsonmonterroz
	casco	1	5 02 22	Edilsonmonterroz
	Overol	2	5 02 22	Edilsonmonterroz
	Gafas	1	8 2 22	Edilsonmonterro
	Guantes	1	14 2 22	Edilsonmonterroz
	Guantes	1	16 2 22	Edilsonmonterroz

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO	Ins. SST	FIRMA	yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Edilsonmonterroza

000446

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Arnol Restrepo D	1002129736	oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	guantes	1	9	2	22	Arnol R
	gafas	1	9	2	22	Arnol R
	casco	1	9	2	22	Arnol R
	sueter	1	9	2	22	Arnol R
	guantes	1	15	2	22	Arnol R

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

RE		yarleidis Hinojosa	CEDULA No.	1065834073
CARGO		inspector SST	FIRMA	Yarleidis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Arnol Restrepo

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
A CONSTRUIR S.A.		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
EDIER DAVID PABA PERUZ	1.092350591	AYUDANTE

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	9 2 22	EDIER PABA P.
	Gafas	1	9 2 22	EDIER PABA P
	Casco	1	9 2 22	EDIER PABA P
	Bueter	2	9 2 22	EDIER PABA P.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO	ing SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: EDIER PABA P.

000443

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Edwis Alean. Vega	10.879.583	Oficial.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	6Oantes	1	02	12	21	
	6aFas.	1	02	12	21	
	Cascos	1	02	12	21	
	Suter.	2	02	12	21	
	Guantes	1	11	12	21	
	Guantes	1	15	12	21	
	Guantes	1	23	12	21	
	Guantes	1	29	12	21	
	Gafas	1	7	1	22	
	Guantes	1	12	1	22	
	Guantes	1	20	1	22	
	Guantes	1	24	1	22	
	Guantes	1	2	2	22	
	Guantes + Gafas	1	10	2	22	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO	Sup. SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

033447

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Florentino Herrera	72145543	CARPINTERO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	9. Guante	1	2 12 21	Florentino
2	Gafa	1	3 12 21	Florentino
3	Tapabocas	1	1 12 21	Florentino
4	Overol	2	2 12 21	Florentino
	Guantes	1	18 12 21	Florentino
	Gafas	1	30 12 21	Florentino
	Guantes	1	18 1 22	Florentino
	Guantes	1	25 1 22	Florentino
	Guantes	1	3 2 22	Florentino
	Guantes	1	17 2 22	Florentino

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO	Sup SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Florentino

003453

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
A CONSTRUIR S.A.		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Florentino Herrera	7214543	Carpintero

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
1	9. Guante	1	1	12	21	Florentino
2	Gafa	1	1	12	21	Florentino
3	Gafas	1	1	12	21	Florentino
4	Sueter	2	2	12	21	Florentino
	Guantes	1	18	12	21	Florentino
	Gafas	1	30	12	21	Florentino
	Guantes	1	18	1	22	Florentino
	Guantes	1	25	1	22	Florentino
	Guantes	1	8	2	22	Florentino
	Guantes	1	17	2	22	Florentino

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO		Sup. SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

000451

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 202'
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Jairo Javier Barcelo cervantes	3569960	Oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	5 02 22	JAIRO
	Gafas	1	5 02 22	JAIRO
	Casco	1	5 02 22	JAIRO
	Suéter	2	5 02 22	JAIRO
	Barbuquejo	1	8 2 22	JAIRO
	Guantes	1	14 2 22	JAIRO
	Guantes	1	17 2 22	JAIRO

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO	Ins SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Jairo

000432

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Jose augusto lung	1048941161	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	5 02 22	
	Gafas	1	5 02 22	
	casco	1	5 02 22	
	sueter	2	5 02 22	
	Guantes	1	8 2 22	
	Guantes	1	11 02 22	
	Guantes	1	15 02 22	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1068834093
CARGO	ING. SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

000453

	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
A CONSTRUIR S.A.		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Kevin manuel Guerrero Visbal	1048933395	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	5	02	22	Kevin G
	Gafas	1	5	02	22	Kevin G
	Casco	1	5	02	22	Kevin G
	Suéter	2	5	02	22	Kevin G
	Guantes	1	9	2	22	Kevin G
	Guantes	1	11	2	22	Kevin G
	Guantes	1	15	2	22	Kevin G

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065884093
CARGO	ins SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Kevin G

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Pedro San martin	1993.5180	Oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	29	12	21	
	Guantes	1	3	1	22	
	Suéter	1	6	1	22	
	Guantes	1	8	1	22	
	Guantes	1	11	1	22	
	Guantes	1	17	1	22	
	Guantes + lente	1	21	1	22	
	Guantes	1	25	1	22	
	Guantes	1	26	1	22	
	Guantes	1	29	1	22	
	Guantes	1	4	2	22	
	Guantes	1	9	2	22	
	Guantes	1	11	2	22	
	Guantes	1	17	2	22	
	Guantes	1	19	2	22	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Alexander Bolaño	CEDULA No.	77185724
CARGO	Sup SST	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
elkis Jovani Jaramillo Fonseca	8789104	Oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	5 02 22	EJ.
	Gafas	1	5 02 22	EJ
	Casco	1	5 02 22	EJ
	Sueter	2	5 02 22	EJ

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065884093
CARGO	Ins SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

000436

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Jorge armando alfaro Cabarca	1044926440	oficia

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	guantes	1	5	02	22	Jorge A. C
	casco	1	5	02	22	Jorge A. C
	Gafas	1	5	02	22	Jorge A. C
	Suetev	2	5	02	22	Jorge A. C
	guantes	1	8	02	22	Jorge A. C

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065884093
CARGO		INS - SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Jorge ALFARO C.

000457

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Fredys Sarmiento Rivera	73506761	OFICIAL

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA			FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	5	07	22	FRS
	Gafas	1	5	07	22	FRS
	Casco	1	5	07	22	FRS
	Suetev	2	5	07	22	FRS
	Guantes	2	9	07	22	FRS
	Guantes	1	14	07	22	FRS
	Guantes	1	18	7	22	FRS

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065884093
CARGO		Ing SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: FRS

000453

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Código: FR-SGI-001
		Fecha: Octubre 04 2021
		Versión: 001

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	CEDULA N°	CARGO
Brayner Jose Pantoja Blanco	1002083575	Oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	Guantes	1	5 02 22	Brahner pantoja
	Gafas	1	5 02 22	Brainer pantoja
	casco	1	5 02 22	Brainer pantoja
	Suter	2	5 02 22	Brainer pantoja

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Yarledis Hinojosa	CEDULA No.	1065834093
CARGO	Ing SST	FIRMA	Yarledis H

COMPROMISO

comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, ndo cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información re el uso adecuado de los mismos.


MA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Brainer pantoja

000459

Anexos. INSPECCIONES KIT DE EMERGENCIA

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

A CONSTRUIR S.A.



A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FR-SGI-008
		Fecha: mayo 19 2020
		Versión: 002

REALIZADA POR:	Alexander Bolaño Acosta
FECHA DE REALIZACION:	25 Febrero /2022 PROYECTO: CCMV

#	UBICACIÓN	CLASE	CAPACIDAD	CODIGO	MARCA O FABRICANTE	FECHA DE RECARGA		FECHA DE VENCIMIENTO		MANOMETRO				MANGUERA		BOQUILLA		PASADOR		SELLO		CILINDRO				SEÑALIZACION		ACCESO	
										ESTADO		INDICADOR										ESTADO		PINTURA					
						MM	AA	MM	AA	BUENO	MALO	RECARGADO	RECARGAR	BUENA	MALA	BUENA	MALA	TIENE	NO TIENE	TIENE	NO TIENE	BUENA	MALA	BUENA	COROSIVA	SI	NO	LIBRE	OBSTRUIDO
1	Almacen	ABC	20	1	CBV			01	23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	OFina Inter	ABC	10	6057	Aranda	3	22	3	22	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	Zona Almon	ABC	30	2	CBV			01	23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	Salida Volq.	ABC	30	3	CBV			01	23	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

1940061

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	Código: FR-SGI-007
		Fecha: Mayo 20 2020
		Versión: 02

UBICACIÓN: Almacen MES: 25 AÑO: 2022

ELEMENTOS	Fecha Vencimiento	Cantidad
Vendas Adhesivas	04 - 2025	
Vendas elásticas	05 - 2026	2
Kit de inmovilización		1
Esparadrapo	08 - 2025	2
Vendas de gasas (Rollo)	13 - 04 - 2023	
Compresa de gasa	03 - 2026	24
Solución salina		2
Vendaje Triangular (Cabestrillo)		1
Guantes Estériles	27 - 07 - 2026	6
Gafas transparentes de protección		1
Linterna		1
Botellas de Agua		1
Tapabocas		6
Tijeras de Primeros Auxilios		1
Kit para lavados de ojos		1

NOMBRE SISO	Alexander Bolaño Acosta
FIRMA SISO	

OBSERVACION: Isodine solucion - Yodo povidona - Jabon Termometro - Jeringa - Pito - Sacapunta. - Solucion de cloruro de sodio - manual de primeros Auxilios

000462

COPIA CONTROLADA

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	Código: FR-SGI-007
		Fecha: Mayo 20 2020
		Versión: 02

UBICACIÓN: Oficina administrativo MES: 25 AÑO: 2022

ELEMENTOS	Fecha Vencimiento	Cantidad
Vendas Adhesivas	04-2025	20
Vendas elásticas	05-2026	4
Kit de inmovilización	08-2026	1
Esparadrapo	08-2026	1
Vendas de gasas (Rollo)		1
Compresa de gasa	03-2026	43
Solución salina		3
Vendaje Triangular (Cabestrillo)		1
Guantes Estériles	27-07-2026	6
Gafas transparentes de protección		1
Linterna		1
Botellas de Agua		1
Tapabocas		3
Tijeras de Primeros Auxilios		1
Kit para lavados de ojos	Abril 3 /2023	3

NOMBRE SISO	Alexander Bolaño Acosta
FIRMA SISO	

OBSERVACION: 4 Jeringa) - Exacto - termometro - preservativo bajalengua) - Jabon - toalla higienica) - Alcohol - Agua oxigenada. - Gel antibacterial - Suero oral - pito manual de primeros auxilios).


003463

COPIA CONTROLADA

Anexos. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

A CONSTRUIR S.A.



ORDEN Y ASEO

000464

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO DE INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO OFICINA	Código: FR-SGI-011 Fecha: Mayo 19 2020 Versión: 002

PROYECTO: CCmV **FECHA DE INSPECCION :** 24-02-2022

ELABORADO POR: Alexander Bolaño Acosta

C: Cumple

NC: No cumple

Observaciones: Defina las acciones a tomar si no cumple o cualquier otra que considere pertinente

	ASPECTOS A INSPECCIONAR	MARQUE CON		Observaciones
		C	NC	
1	La información se encuentra organizada, evitando los arrumes de documentos o elementos?	C		
2	¿ En el puesto de trabajo se encuentran los elementos útiles e indispensables para realizar la labor?	C		
3	¿El tiempo de archivo de documentos y otros materiales se encuentra definido?	C		
4	Los espacios debajo del escritorio se encuentran libres de obstáculos?	C		
5	¿ Todos los muebles, mesas, equipos o elementos se usan y se requieren para desarrollar las labores diarias?	C		
6	¿Las carteleras informativas se mantienen actualizadas y tienen un responsable asignado?		NC	Actividad Pendiente
7	¿Hay una zona determinada para ubicarla basura del área de trabajo?	C		
8	¿La empresa desarrolla procesos de reciclaje?	C		
9	¿Las gavetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios?	C		
10	Clasifica oportunamente los documentos y envía al archivo?	C		
11	¿Los equipos y/o herramientas de trabajo se encuentran limpios y libres de suciedad?	C		
12	Los pisos están limpios, secos, sin desperdicios?	C		
13	¿Las paredes y ventanas están limpias?	C		
14	¿En el área de trabajo se tiene definido las rutinas para hacer el aseo?	C		
15	¿A las luminarias se les hace limpieza periódica?	C		
16	¿La basura es evacuada diariamente de las áreas de trabajo?	C		
17	Los espacios y áreas de trabajo están libres de obstáculos?	C		
18	¿Hay un área determinada para que los trabajadores ubiquen sus elementos personales?	C		
19	¿Los elementos de trabajo, equipos, espacios y muebles en la Oficina en están en buen estado?	C		
20	¿Los elementos de trabajo se utilizan para lo que fueron diseñados?	C		
	(Por favor no diligencie este espacio)			

000465

A CONSTRUIR S.A.	FORMATO DE INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO ALMACÉN	Código: FR-SGI-012 Fecha: Mayo 19 2020 Versión: 002

PROYECTO: CCMV FECHA DE INSPECCION: 02-2022

ELABORADO POR: Alexander Bolaño Acosta

C: Cumple
NC: No cumple
Observaciones: Defina las acciones a tomar si no cumple o cualquier otra que considere pertinente


	ASPECTO A VERIFICAR	MARQUE CON		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	¿Los productos se almacenan de acuerdo a su naturaleza física o química?	C		
2	¿Se realiza inventario de los productos que se manejan en almacén?	C		
3	¿El material apilado o estantería se encuentra separado de la pared?	C		
4	¿Hay mecanismos seguros para accesar las partes altas de los estantes o arrumes y retirar o insertar los elementos almacenados?	C		
5	¿En el proceso de almacenamiento se tienen en cuenta evitar dañar o alterar los productos o elemento?	C		
6	¿Los equipos, máquinas y/o herramientas se encuentran limpios y libres de suciedad?	C		
7	Existen fugas / goteras de aceite o grasa en la maquinas o equipos que manchen el piso?		C	
8	Los pisos están limpios, secos, sin desperdicios?	C		
9	¿Las paredes y ventanas están limpias?	C		
10	¿En el área de trabajo se tiene definido las rutinas para hacer el aseo?	C		
11	¿A las luminarias se les hace limpieza periódica?	C		
12	¿La basura es evacuada diariamente de las áreas de trabajo?	C		
13	¿Hay regueros -aristas -rebabas en el piso?	C		
14	¿La empresa desarrolla procesos de reciclaje?	C		
15	¿Hay extintores debidamente señalizados y recargados en el área visitada?	C		
16	El personal cuenta con el Equipo de protección personal requerido de acuerdo a los factores de riesgos que esta expuesto?	C		
17	¿El área de trabajo esta señalizada y demarcada?	C		
18	¿ Las herramientas de trabajo están en buen estado?	C		
19	El personal del área realiza inspección de los equipos y herramientas antes de empezar a trabajar?	C		
20	¿Las herramientas se están utilizadas para lo que fueron diseñadas?	C		
	(Por favor no diligencie este espacio)			

000465

Anexos. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

A CONSTRUIR S.A.



INSPECCIONES DE EPP



000467

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Código: FR-SGI-015
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

FECHA	17/02/2022
RESPONSABLE DE LA INSPECCION	PROYECTO:

Item	NOMBRE	C.C.	PROT. AUDITIVOS	GAFAS	GUANTES	CASCO	BOTAS SEGURIDAD	UNIFORME	BOTAS PANTANERA	TAPABOCAS	IMPERMEABLE	CHALECO	OBSERVACIONES
1	ADA LUZ PEÑALOZA	49787228		N	N	B	B	B	B	B			
2	ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA	77185729		N	N	B	B	B	B	B			
3	ANDRES OSPINO	10656411212		N	N	B	B	B	B	B			
4	ARGUMEDO OROSMAN			N	N	B	B	B	B	B			
5	ARMANDO CASTELLANOS	1010151202		B	B	B	B	B	B	B			
6	CESAR AUGUSTO AHUMADA MENA	77090391		B	B	B	B	B	B	B			
7	EDIER MARRIAGA	1121338097		N	B	B	B	B	B	B			
8	EDUARDO CEPEDA	72127336		N	B	B	B	B	B	B			
9	MIGUEL ANGEL VASQUEZ VIVES	1065806888		B	B	B	B	B	B	B			
10	FABIO LOPEZ ROSADO	19594764		B	B	B	B	B	B	B			
11	NESTOR MANUEL YANCE ARRIETA	15171031		B	B	B	B	B	B	B			
12	IVAN ALEXI RODRUGUEZ CASTILLO	1018344605		B	B	B	B	B	B	B			
13	IVAN MARTINEZ	1032467253		B	B	B	B	B	B	B			
14	JAIME JOSE TERNERA MOZO	1065568630		B	B	B	B	B	B	B			
15	JOSE DAVID GALINDO BARRIOS	1065996647		N	B	B	B	B	B	B			
16	JUAN DANIEL CASTILLA CASALINS	1235339075		B	B	B	B	B	B	B			
17	LEINER TORRES	10639/1741		B	B	B	B	B	B	B			
18	LILIANA CONTRERAS GARCIA	1046813906		B	B	B	B	B	B	B			
19	LIZMARY MADURO	1065828777		B	B	B	B	B	B	B			
20	LORENA BRACHO	1065591193		B	B	B	B	B	B	B			

B: Bueno M: Malo N: No lo Usa

0094963

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Código: FR-SGI-015
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

FECHA	17/02/2022
RESPONSABLE DE LA INSPECCION	PROYECTO:

Item	NOMBRE	C.C.	PROT. AUDITIVOS	GAFAS	GUANTES	CASCO	BOTAS SEGURIDAD	UNIFORME	BOTAS PANTANERA	TAPABOCAS	IMPERMEABLE	CHALECO	OBSERVACIONES
1	RASHELL ARATXA GALVIS BARROS	1065832799		B	B	B	B	B	B	B			
2	VICTOR MANUEL MUÑOZ MENESES	1030582813		B	B	B	B	B	B	B			
3	ALEAN VEGA EDUIS	10879887		B	B	B	B	B	B	B			
4	BALOCO FERNANDEZ JOSE DAVID	1048327416		B	B	B	B	B	B	B			
5	BARCELO CERVANTES JAIRO JAVIER	8569960		B	B	B	B	B	B	B			
6	BARRIOS FERNANDEZ FABIAN	72182155		B	B	B	B	B	B	B			
7	BARRIOS RODRIGUEZ ANTHONY	1042445918		B	B	B	B	B	B	B			
8	BETANCUR LOPEZ VALENTIN	5097121		B	B	B	B	B	B	B			
9	CABALLERO JORGE	72210593		B	B	B	B	B	B	B			
10	CALVO CANTILLO KEVIN RAFAEL	1003231490		B	B	B	B	B	B	B			
11	CASADIEGO RODRIGUEZ NELSON EMIRO	80105069		B	B	B	B	B	B	B			
12	CASTAÑEDA GARCIA JOSE LUIS	77094846		B	B	B	B	B	B	B			
13	ESCORCIA TORRES JORGE LUIS	1065668544		B	B	B	B	B	B	B			
14	FLOREZ LOPEZ ANDRES JOSE	85160707		B	B	B	B	B	B	B			
15	FLORIAN BERRUEGOS HERASMO	19690992		B	B	B	B	B	B	B			
16	GARCIA PAJARO MIGUEL ENRIQUE	1143397533		B	B	B	B	B	B	B			
17	GOMEZ VALENCIA GEOVANNY	94399162		B	B	B	B	B	B	B			
18	GONZALEZ CAICEDO GREYLER ELIECER	1003231053		B	B	B	B	B	B	B			
19	GONZALEZ GONZALEZ EDWIN AMAURY	72235486		B	B	B	B	B	B	B			
20	GUERRA MEYER JUAN CARLOS	1065648842		B	B	B	B	B	B	B			

B: Bueno M: Malo N: No lo Usa

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Código: FR-SGI-015
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

FECHA	17/02/2022
RESPONSABLE DE LA INSPECCION	PROYECTO:

Item	NOMBRE	C.C.	PROT. AUDITIVOS	GAFAS	GUANTES	CASCO	BOTAS SEGURIDAD	UNIFORME	BOTAS PANTANERA	TAPABOCAS	IMPERMEABLE	CHALECO	OBSERVACIONES
1	GUERRERO VISBAL KEVIN MANUEL	1048933395		B	B	B	B	B	B	B			
2	GUZMAN URINA JHON JAIRO	72344503		B	B	B	B	B	B	B			
3	HERNANDEZ CUADRADO KEINER MANUEL	1065814019		B	B	B	B	B	B	B			
4	HINOJOSA FLOREZ YARLEDIS	1065834093		B	B	B	B	B	B	B			
5	JARAMILLO FONSECA ELKIS JOVANI	8789104		B	B	B	B	B	B	B			
6	KAMMERER THERAN EDINSON ENRIQUE	17974849		B	B	B	B	B	B	B			
7	LAMBIASE CORDOBA DAVID LAMBIASE	1065647365		B	B	B	B	B	B	B			
8	LUNA SARMIENTO JOSE AUGUSTO	1048941161		B	B	B	B	B	B	B			
9	MARTINEZ OROZCO ARMIN ALFONSO	72232766		B	B	B	B	B	B	B			
10	MEJIA CININ JUAN DAVID	1064711685		B	B	B	B	B	B	B			
11	MONTERROSA ACOSTA ELKIS RAFAEL	72294917		B	B	B	B	B	B	B			
12	MONTERROZA CAMARGO EDILSON	1101872994		B	B	B	B	B	B	B			
13	MORALES ARRIETA EDGAR	72163267		B	B	B	B	B	B	B			
14	MORALES ESTRADA KEZIA MARGARITA	1143436176		B	B	B	B	B	B	B			
15	MORALES ESTRADA REGGIE	1007451199		B	B	B	B	B	B	B			
16	MORALES ESTRADA VERUSKA	1143465288		B	B	B	B	B	B	B			
17	MUÑOZ RAMIREZ VICTOR ALFONSO	1003240509		B	B	B	B	B	B	B			
18	NOVOA GARRIDO ARBIND DAVID	12693763		B	B	B	B	B	B	B			
19	OLIVERA FRANCO CARLOS ANDRES	1052080418		B	B	B	B	B	B	B			
20	OROZO AGUILAR BEDER JOSE	10768626		B	B	B	B	B	B	B			

B: Bueno **M: Malo** **N: No lo Usa**

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Código: FR-SGI-015
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

FECHA	17/02/2022
RESPONSABLE DE LA INSPECCION	PROYECTO:

Item	NOMBRE	C.C.	PROT. AUDITIVOS	GAFAS	GUANTES	CASCO	BOTAS SEGURIDAD	UNIFORME	BOTAS PANTANERA	TAPABOCAS	IMPERMEABLE	CHALECO	OBSERVACIONES
1	PABA PERTUZ EDIER DAVID	1092356591		B	B	B	B	B	B	B			
2	PACHECO FONSECA JOHAN DAVID	1043118807		B	B	B	B	B	B	B			
3	PACHECO JARAMILLO JAMES HERNEY	1062879721		B	B	B	B	B	B	B			
4	PEREZ FONTALVO WILBER	72214246		B	B	B	B	B	B	B			
5	POLO RODRIGUEZ DEIMER ANTONIO	1065661897		B	B	B	B	B	B	B			
6	POLO RODRIGUEZ GEISON DAVID	1143241494		B	B	B	B	B	B	B			
7	PUERTA SANTIAGO ERIC ENRIQUE	85440567		B	B	B	B	B	B	B			
8	RIVERA BARRIOS ALEXANDER	1047214300		B	B	B	B	B	B	B			
9	RIVERO JARABA JOSE ANTONIO	18876528		B	B	B	B	B	N	B			
10	SALAS CABRERA JOSE DEL CARMEN	1143337722		B	B	B	B	B	N	B			
11	SANABRIA PALENCIA ALBER	72294692		B	B	B	B	B	N	B			
12	SANDOVAL ESTRADA FAISAR LEONARDO	7572131		B	B	B	B	B	N	B			
13	SANMARTIN BLANCO PEDRO DE JESUS	19935180		B	B	B	B	B	N	B			
14	SANMIGUEL BARROZO HANS KEIVER	1143129980		B	B	B	B	B	N	B			
15	SARMIENTO RIVERA FREDYS	73506761		B	B	B	B	B	N	B			
16	TAPIA OSORIO JUAN CARLOS	1237440880		B	B	B	B	B	N	B			
17	TOMASES SANCHEZ RUBEN DANIEL	1127079154		N	B	B	B	B	N	B			
18	TORRES MARTINEZ YOENDER	10665670174		N	B	B	B	B	N	B			
19	TORRES VENCE LUIS CAMILO	1003375807		N	B	B	B	B	N	B			
20	VERGARA CORZO JOSE ANGEL	1235338349		N	B	B	B	B	N	B			

B: Bueno **M: Malo** **N: No lo Usa**

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Código: FR-SGI-015
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

FECHA	17/02/2022
RESPONSABLE DE LA INSPECCION	PROYECTO:

Item	NOMBRE	C.C.	PROT. AUDITIVOS	GAFAS	GUANTES	CASCO	BOTAS SEGURIDAD	UNIFORME	BOTAS PANTANERA	TAPABOCAS	IMPERMEABLE	CHALECO	OBSERVACIONES
1	ZURITA VILLAFAÑE YEISON ENRIQUE	85485631		B	B	B	B	B	N	B			
2	ADRIAN JOSE YEPES PASO	1002323363		B	B	B	B	B	N	B			
3	MIGUEL ANGEL ACOSTA MEJIA	1065626880		B	B	B	B	B	N	B			
4	DILAN ANDRES PEREZ PEREZ	1007610001		B	B	B	B	B	N	B			
5	LUIS ANGEL HERNANDEZ ALARZA	1007182856		B	B	B	B	B	N	B			
6	MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ CONTRERAS	7618361		B	B	B	B	B	N	B			
7	POLO ELIGIO	1065623252		B	B	B	B	B	N	B			
8	JOSE MANUEL ROMERO ALVAREZ	1.120.739.605		B	B	B	B	B	N	B		B	
9	ADRAN ALBERTO SANCHEZ ROJAS	77.190.931		B	B	B	B	B	N	B		B	
10	KATHERINE MAYTE VILLAMIZAR BRICEÑO	815.629.118.071.991		B	B	B	B	B	N	B			
11	JORGE JOSÉ PEÑA LAMBRAÑO	92.190.747		B	B	B	B	B	N	B		B	
12	JOEL AUGUSTO FONSECA ROMERO	1.065.675.277		B	B	B	B	B	N	B		B	
13	JOEL DAVID PACHECO PEREZ	1.065.574.758		B	B	B	B	B	N	B			
14	ENDER JOSE BRITO BRITO	1.121.302.852		B	B	B	B	B	N	B			
15	IVAN RONDON PEREZ	84.039.386		B	B	B	B	B	N	B			
16	RAFAEL ANTONIO BENAVIDES VEGA	1.128.110.949		B	B	B	B	B	N	B		B	
17	ROSMEL DAVID GUILLEN CONTRERA	1.065.837.168		B	B	B	B	B	N	B		B	
18	LUIS FERNANDO OROZCO GUERRA	1.065.808.389		B	B	B	B	B	N	B			
19	LUIS EDUARDO AVELLANEDA FONTALVO	1.065.851.625		B	B	B	B	B	N	B			
20	JAIR ANDRES TROYA ZAMBRANO	1.065.846.590		B	B	B	B	B	N	B			

B: Bueno M: Malo N: No lo Usa

000472

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Código: FR-SGI-015
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

FECHA	17/02/2022
RESPONSABLE DE LA INSPECCION	PROYECTO:

Item	NOMBRE	C.C.	PROT. AUDITIVOS	GAFAS	GUANTES	CASCO	BOTAS SEGURIDAD	UNIFORME	BOTAS PANTANERA	TAPABOCAS	IMPERMEABLE	CHALECO	OBSERVACIONES
1	RUYERIS BRITO BRITO	1.193.242.676	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	WILSON LOANIS DEAVILA TORRES	1.003.230.672	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3	CARLOS EMILIO TORRES DE AGUAS	1.067.592.666		B	B	B	B	B	N	B			
4	PEDRO ANGEL MAESTRE VEGA	1.065.827.510		B	B	B	B	B	N	B			
5	DEINER ENRIQUE BARAHONA	1128200627		B	B	B	B	B	N	B			
6	MANUEL MARTINES	7591128		B	B	B	B	B	N	B			
7	EDGARDO ROMERO	1045684033		B	B	B	B	B	N	B			
8	LUIS AMAYA	1065616361		B	B	B	B	B	N	B			
9	ASNER ROCHA	1003240638		B	B	B	B	B	N	B			
10	HERIBERTO CABELLO GUERRERO	77177566		B	B	B	B	B	N	B			
11	ALGEMIRO JOSE MONTESINO ALVAREZ	1007206108		B	B	B	B	B	N	B			
12	LEIDER ENRIQUE BANQUEZ CHINCHIA	1065657220		B	B	B	B	B	N	B			
13	WILLIAN ANDRES RICARDO BANQUEZ	102823263		B	B	B	B	B	N	B			
14	JAN CARLOS SALGADO AVENDAÑO	100324285		B	B	B	B	B	N	B			
15	WILIAN RICARDO BANQUEZ	1102823263		B	B	B	B	B	N	B			
16	EDUARDO JAVIER TORREGROZA TAMARA	1.062.401.867		B	B	B	B	B	N	B			
17	OCHOA CARLOS ANDRES	1065640305		B	B	B	B	B	N	B			
18	OCHOA JHENSSON JAVIER	1065808450		B	B	B	B	B	N	B			
19	DUARTE OCHOA JOHAN	1065817911		B	B	B	B	B	N	B			
20	RAMOS MERCADO ENRIQUE	1065657159		B	B	B	B	B	N	B			

B: Bueno M: Malo N: No lo Usa

00473

PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRÚA

Sitio de la Maniobra	CEMV	**Fecha**	28/02/2024
Peso de la Carga	1000	**Cuadrante Operación**	[illegible]
Nombre Operador	Iron Bolaños	**Cedula**	101834465

POSICIÓN INICIAL			**POSICIÓN FINAL**		
Radio Inicial	10	m	**Radio Final**	30	m
Ángulo Inicial	10		**Ángulo Final**	30	
Longitud Inicial Pluma	10	m	**Longitud Final Pluma**	30	m
Capacidad Bruta	2500	lb	**Capacidad Bruta**	2500	lb

APAREJOS

Eslingas	**Capacidad**	2800	lb	**Tipo**	CABLE	CADENA	MALLA	BANDA	
	Conexión	Grillete	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**Cantidad**	1		
Grilletes	**Capacidad**	2800	lb	**Cantidad**	1	**Diámetro**	2	in	cm
Peso de una Eslinga	4	lb	Kg	**Peso de un Grillete**	2	lb	Kg	ton	

Peso Total Aparejos: (Peso de una Eslinga x Cantidad Eslingas) + (Peso de un Grillete x Cantidad Grilletes)

PESO TOTAL APAREJOS	8	lb	Kg	ton

CÁLCULOS

CÁLCULO DE PESOS					**CÁLCULO DE CAPACIDAD**				
CARGA	1000	lb	Kg	ton	**CARGA BRUTA**	28000	lb	Kg	ton
APAREJOS	8	lb	Kg	ton	**Capacidad Bruta: La menor capacidad según posición**				
GANCHO	120	1	Kg	ton	**CAPACIDAD BRUTA**	2800	lb	Kg	ton
OTROS		lb	Kg	ton	***Porcentaje de capacidad:***				
Carga Bruta = Carga + Aparejos + Gancho + Otros					***(Carga Bruta/Capacidad Bruta) x 100%***				
CARGA BRUTA	2800	lb	Kg	ton	**PORCENTAJE DE CAPACIDAD**				%

Si el porcentaje de capacidad es mayor o igual al 80%, el izaje ES CRÍTICO y requiere aprobación de Autoridad de Área

OBSERVACIONES

Los Grilletes SO encuentra rotos por parte de 30gridad no contamos con Kutio de Comunicación

lb: libras; Kg: Kilogramos; ton: toneladas. 1 ton = 2200 lb

000474

SUPERVISOR EJECUTANTE	**OPERADOR GRÚA**	**APAREJADOR**

PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRÚA

A CONSTRUIR S.A.

Sitio de la Maniobra	CCNV	**Fecha**	27 Octubre
Peso de la Carga	1000	**Cuadrante Operación**	[illegible]
Nombre Operador	Iver Barja	**Cedula**	101834460

POSICIÓN INICIAL			**POSICIÓN FINAL**		
Radio Inicial	10		**Radio Final**	50	
Ángulo Inicial	10		**Ángulo Final**	50	
Longitud Inicial Pluma	10	M	**Longitud Final Pluma**	50	M
Capacidad Bruta	2500	[illegible]	**Capacidad Bruta**	2500	lb

APAREJOS

Eslingas	**Capacidad**	2800			**Tipo**	CABLE	CADENA	MALLA	BANDA
	Conexión	Vertical	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**Cantidad**	1		
Grilletes	**Capacidad**	2800			**Cantidad**	1	**Diámetro**	2	
Peso de una Eslinga	4		Kg		**Peso de un Grillete**	2		lb	Kg

Peso Total Aparejos: (Peso de una Eslinga x Cantidad Eslingas) + (Peso de un Grillete x Cantidad Grilletes)

PESO TOTAL APAREJOS 8 Kg

CÁLCULOS

CÁLCULO DE PESOS			**CÁLCULO DE CAPACIDAD**			
CARGA	6000		**CARGA BRUTA**	2800	lb	Kg
APAREJOS	8	Kg	**Capacidad Bruta: La menor capacidad según posición**			
GANCHO	120	Kg	**CAPACIDAD BRUTA**	2800	lb	Kg
OTROS			***Porcentaje de capacidad:***			
Carga Bruta = Carga + Aparejos + Gancho + Otros			***(Carga Bruta/Capacidad Bruta) x 100%***			
CARGA BRUTA	2800		**PORCENTAJE DE CAPACIDAD**	2800	%	

Si el porcentaje de capacidad es mayor o igual al 80%, el izaje ES CRÍTICO y requiere aprobación de Autoridad de Área

OBSERVACIONES

Los Cordones se encuentran rotos ya que
de fecha de segunda no Contamos
Con Rubio de Comunicación

lb: libras; Kg: Kilogramos; ton: toneladas. 1 ton = 2200 lb

000475

SUPERVISOR EJECUTANTE	**OPERADOR GRÚA**	**APAREJADOR**

PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRÚA

A CONSTRUIR S.A.

Sitio de la Maniobra	CCNV	Fecha	26/11/2021
Peso de la Carga	1000	Cuadrante Operación	[illegible]
Nombre Operador	Iram Rodas	Cedula	1018zm603

POSICIÓN INICIAL				POSICIÓN FINAL				
Radio Inicial	10	m	ft	Radio Final	50	m	ft	
Ángulo Inicial	10			Ángulo Final	50			
Longitud Inicial Pluma	10	m	ft	Longitud Final Pluma	50	m	ft	
Capacidad Bruta	2800	lb	kg	ton	Capacidad Bruta	2800	lb	kg	ton

APAREJOS

Eslingas	Capacidad	2800	lb	kg	ton	Tipo	CABLE	CADENA	MALLA	BANDA
	Conexión	Vertical	[illegible]			Cantidad	2			
Grilletes	Capacidad	2800	lb	kg	ton	Cantidad	1	Diámetro	1	in cm
Peso de una Eslinga		4	lb	kg	ton	Peso de un Grillete		7	lb	kg ton

Peso Total Aparejos: (Peso de una Eslinga x Cantidad Eslingas) + (Peso de un Grillete x Cantidad Grilletes)

PESO TOTAL APAREJOS	8	lb	kg	ton

CÁLCULOS

CÁLCULO DE PESOS					CÁLCULO DE CAPACIDAD				
CARGA	1000	lb	kg	ton	CARGA BRUTA	2800	lb	kg	ton
APAREJOS	8	lb	kg	ton	Capacidad Bruta: La menor capacidad según posición				
GANCHO	120	lb	kg	ton	CAPACIDAD BRUTA	2800	lb	kg	ton
OTROS		lb	kg	ton	*Porcentaje de capacidad:*				
Carga Bruta = Carga + Aparejos + Gancho + Otros					*(Carga Bruta/Capacidad Bruta) x 100%*				
CARGA BRUTA	2800	lb	kg	ton	PORCENTAJE DE CAPACIDAD	2800	%		

Si el porcentaje de capacidad es mayor o igual al 80%, el izaje ES CRÍTICO y requiere aprobación de Autoridad de Área

OBSERVACIONES

Los Grilletes se encuentran pulidos por
dano por picke de segunda
no Contamos con radio de Comunicacion

lb: libras; Kg: Kilogramos; ton: toneladas. 1 ton = 2200 lb

000476

SUPERVISOR EJECUTANTE	OPERADOR GRÚA	APAREJADOR

A CONSTRUIR S.A.

PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRÚA

Sitio de la Maniobra	Cenv			**Fecha**	26/02/2022
Peso de la Carga	1000		**Cuadrante Operación**	[illegible]	[illegible]
Nombre Operador	Ilu [illegible]		**Cedula**	1018[illegible]605	

POSICIÓN INICIAL				**POSICIÓN FINAL**			
Radio Inicial	10	m	ft	**Radio Final**	50	m	ft
Ángulo Inicial	10			**Ángulo Final**	50		
Longitud Inicial Pluma	10	m	ft	**Longitud Final Pluma**	50	m	ft
Capacidad Bruta	2500	lb	kg	**Capacidad Bruta**	2500	lb	ton

APAREJOS

Eslingas	**Capacidad**	2800	lb	kg	**Tipo**	CABLE	CADENA	MALLA	BANDA
	Conexión	[illegible]					**Cantidad**	1	
Grilletes	**Capacidad**	2800	lb	kg	**Cantidad**	1	**Diámetro**	2	in	cm
Peso de una Eslinga	4	lb	kg	**Peso de un Grillete**	2	lb	kg	ton	

Peso Total Aparejos: (Peso de una Eslinga x Cantidad Eslingas) + (Peso de un Grillete x Cantidad Grilletes)

PESO TOTAL APAREJOS	8	lb	kg	ton

CÁLCULOS

CÁLCULO DE PESOS				
CARGA	1000	lb	kg	ton
APAREJOS	8	lb	kg	ton
GANCHO	1200	lb	kg	ton
OTROS		lb	kg	ton
Carga Bruta = Carga + Aparejos + Gancho + Otros				
CARGA BRUTA		lb	kg	ton

CÁLCULO DE CAPACIDAD				
CARGA BRUTA	2800	lb	kg	ton
Capacidad Bruta: La menor capacidad según posición				
CAPACIDAD BRUTA	2800	lb	kg	ton
Porcentaje de capacidad:				
(Carga Bruta/Capacidad Bruta) x 100%				
PORCENTAJE DE CAPACIDAD	280	%		

Si el porcentaje de capacidad es mayor o igual al 80%, el izaje ES CRÍTICO y requiere aprobación de Autoridad de Área

OBSERVACIONES

Los Grilletes se encuentran rotos por daño de pesca de seguridad no contamos con Radio de comunicación

lb: libras; Kg: Kilogramos; ton: toneladas. 1 ton = 2200 lb

000477

SUPERVISOR EJECUTANTE	***OPERADOR GRÚA***	***APAREJADOR***

PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRÚA

A CONSTRUIR S.A.

Sitio de la Maniobra	[illegible]	Fecha	[illegible]
Peso de la Carga	1000	Cuadrante Operación	[illegible]
Nombre Operador	Iván Rodríguez	Cedula	[illegible]

POSICIÓN INICIAL				POSICIÓN FINAL				
Radio Inicial	10	M		Radio Final	50	M	ft	
Ángulo Inicial	10			Ángulo Final	50			
Longitud Inicial Pluma	10	M	ft	Longitud Final Pluma	50	M	ft	
Capacidad Bruta	2500	lb	Kg	ton	Capacidad Bruta	2500	lb	Kg	ton

APAREJOS

Eslingas	Capacidad	2800	lb	Kg	ton	Tipo	CABLE	CADENA	MALLA	BANDA
	Conexión	Vertical	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Cantidad	1	
Grilletes	Capacidad	2800	lb	Kg	ton	Cantidad	1	Diámetro	2	in	cm
Peso de una Eslinga	2800 4	lb	Kg	ton	Peso de un Grillete	2	lb	Kg	ton

Peso Total Aparejos: (Peso de una Eslinga x Cantidad Eslingas) + (Peso de un Grillete x Cantidad Grilletes)

PESO TOTAL APAREJOS	8	lb	Kg	ton

CÁLCULOS

CÁLCULO DE PESOS					CÁLCULO DE CAPACIDAD				
CARGA	1000	lb	Kg	ton	CARGA BRUTA	2800	lb	Kg	ton
APAREJOS	8	lb	Kg	ton	Capacidad Bruta: La menor capacidad según posición				
GANCHO	120	lb	Kg	ton	CAPACIDAD BRUTA	2800	lb	Kg	ton
OTROS		lb	Kg	ton	*Porcentaje de capacidad:*				
Carga Bruta = Carga + Aparejos + Gancho + Otros					*(Carga Bruta/Capacidad Bruta) x 100%*				
CARGA BRUTA	2800	lb	Kg	ton	PORCENTAJE DE CAPACIDAD	2800	%		

Si el porcentaje de capacidad es mayor o igual al 80%, el izaje ES CRÍTICO y requiere aprobación de Autoridad de Área

OBSERVACIONES

Los Grilletes de 2 Toneladas en mal estado por daño de perfil de seguridad no Contamos con Repuesto de Conmemoración

lb: libras; Kg: Kilogramos; ton: toneladas. 1 ton = 2200 lb

000478

SUPERVISOR EJECUTANTE	OPERADOR GRÚA	APAREJADOR

PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRÚA

A CONSTRUIR S.A.

Sitio de la Maniobra	ICM	**Fecha**	22 [illegible]
Peso de la Carga	1000	**Cuadrante Operación**	[illegible]
Nombre Operador	Ivan Rodas	**Cedula**	1018344600

POSICIÓN INICIAL			**POSICIÓN FINAL**		
Radio Inicial	10	m	**Radio Final**	50	m
Ángulo Inicial	10		**Ángulo Final**	50	
Longitud Inicial Pluma	10	m	**Longitud Final Pluma**	50	m
Capacidad Bruta	2600	lb	**Capacidad Bruta**	25000	lb

APAREJOS

Eslingas	**Capacidad**	2800	lb	**Tipo**	CABLE	CADENA	MALLA	BANDA	
	Conexión	Vertical	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**Cantidad**	1		
Grilletes	**Capacidad**	2800	lb	**Cantidad**	1	**Diámetro**	2	in	cm
Peso de una Eslinga	4	lb		**Peso de un Grillete**	2	lb	kg	ton	

Peso Total Aparejos: (Peso de una Eslinga x Cantidad Eslingas) + (Peso de un Grillete x Cantidad Grilletes)

PESO TOTAL APAREJOS	8	lb	kg	ton

CÁLCULOS

CÁLCULO DE PESOS					**CÁLCULO DE CAPACIDAD**				
CARGA	1000	lb	kg	ton	**CARGA BRUTA**	2800	lb	kg	ton
APAREJOS	8	lb	kg	ton	**Capacidad Bruta: La menor capacidad según posición**				
GANCHO	120	lb	kg	ton	**CAPACIDAD BRUTA**	2800	lb	kg	ton
OTROS		lb	kg	ton	***Porcentaje de capacidad:***				
Carga Bruta = Carga + Aparejos + Gancho + Otros					***(Carga Bruta/Capacidad Bruta) x 100%***				
CARGA BRUTA	2800	lb	kg	ton	**PORCENTAJE DE CAPACIDAD**	2800			%

Si el porcentaje de capacidad es mayor o igual al 80%, el izaje ES CRÍTICO y requiere aprobación de Autoridad de Área

OBSERVACIONES

Los Grilletes se encuentran en mal estado por
daño de pernos de seguridad no con tuercas
Con Radio de Comunicación

lb: libras; Kg: Kilogramos; ton: toneladas. 1 ton = 2200 lb

000479

SUPERVISOR EJECUTANTE	***OPERADOR GRÚA***	***APAREJADOR***

PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRÚA

A CONSTRUIR S.A.

Sitio de la Maniobra	CCHV	**Fecha**	21/02/2024
Peso de la Carga	1000	**Cuadrante Operación**	[illegible]
Nombre Operador	Ivan Restrepo	**Cedula**	1018344605

POSICIÓN INICIAL				**POSICIÓN FINAL**			
Radio Inicial	10	M	m	**Radio Final**	50	M	m
Ángulo Inicial	10			**Ángulo Final**	50		
Longitud Inicial Pluma	10	M	m	**Longitud Final Pluma**	50	M	m
Capacidad Bruta	2500	lb	Kg	**Capacidad Bruta**	2500	lb	kg

APAREJOS

Eslingas	**Capacidad**	2800	lb	Kg	ton	**Tipo**	CABLE	CADENA	MALLA	BANDA
	Conexión	Varias	[illegible]				**Cantidad**	1		
Grilletes	**Capacidad**	2800			ton	**Cantidad**	1	**Diámetro**	2	in	cm
Peso de una Eslinga	4		Kg		**Peso de un Grillete**	2	lb	Kg	ton	

Peso Total Aparejos: (Peso de una Eslinga x Cantidad Eslingas) + (Peso de un Grillete x Cantidad Grilletes)

PESO TOTAL APAREJOS	8		Kg	ton

CÁLCULOS

CÁLCULO DE PESOS				
CARGA	1000			ton
APAREJOS	8		Kg	
GANCHO	140		Kg	
OTROS				
Carga Bruta = Carga + Aparejos + Gancho + Otros				
CARGA BRUTA	2800			ton

CÁLCULO DE CAPACIDAD				
CARGA BRUTA	2800	lb	Kg	ton
Capacidad Bruta: La menor capacidad según posición				
CAPACIDAD BRUTA	2800	lb	Kg	ton
Porcentaje de capacidad:				
(Carga Bruta/Capacidad Bruta) x 100%				
PORCENTAJE DE CAPACIDAD	2800			%

Si el porcentaje de capacidad es mayor o igual al 80%, el izaje ES CRÍTICO y requiere aprobación de Autoridad de Área

OBSERVACIONES

Los Grilletes se en cuentra en mal estado por daño de punta de seguridad no contamos con Radio de Comunicación

lb: libras; Kg: Kilogramos; ton: toneladas. 1 ton = 2200 lb

SUPERVISOR EJECUTANTE	**OPERADOR GRÚA**	**APAREJADOR**

PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRÚA

A CONSTRUIR S.A.

Sitio de la Maniobra	CEMV	Fecha	15 [illegible]
Peso de la Carga	1000 lb	Cuadrante Operación	[illegible]
Nombre Operador	Juan Rafael [illegible]	Cedula	

POSICIÓN INICIAL			POSICIÓN FINAL		
Radio Inicial	10		Radio Final	50	
Ángulo Inicial	40		Ángulo Final	50	
Longitud Inicial Pluma	40		Longitud Final Pluma	50	
Capacidad Bruta	2500		Capacidad Bruta	2500	lb

APAREJOS

Eslingas	Capacidad	2800			Tipo	CABLE	CADENA	MALLA	BANDA	
	Conexión	Vertical					Cantidad	1		
Grilletes	Capacidad	2800		lb	Cantidad	1	Diámetro	2		
Peso de una Eslinga		4		lb	Peso de un Grillete		2	lb		

Peso Total Aparejos: (Peso de una Eslinga x Cantidad Eslingas) + (Peso de un Grillete x Cantidad Grilletes)

PESO TOTAL APAREJOS	8	lb

CÁLCULOS

CÁLCULO DE PESOS			
CARGA	1000		lb
APAREJOS	8		lb
GANCHO	120		lb
OTROS			
Carga Bruta = Carga + Aparejos + Gancho + Otros			
CARGA BRUTA			

CÁLCULO DE CAPACIDAD			
CARGA BRUTA	2800	lb	
Capacidad Bruta: La menor capacidad según posición			
CAPACIDAD BRUTA	2800	lb	
Porcentaje de capacidad: *(Carga Bruta/Capacidad Bruta) x 100%*			
PORCENTAJE DE CAPACIDAD	2800	%	

Si el porcentaje de capacidad es mayor o igual al 80%, el izaje ES CRÍTICO y requiere aprobación de Autoridad de Área

OBSERVACIONES

Los Grilletes se encuentran en mal estado por dueño de perdida de seguridad no contamos con Radio de Comunicación

lb: libras; Kg: Kilogramos; ton: toneladas. 1 ton = 2200 lb

000431

SUPERVISOR EJECUTANTE	OPERADOR GRÚA	APAREJADOR

PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRÚA

Sitio de la Maniobra	(CM1)	**Fecha**	14 MARZO 2024
Peso de la Carga	1000	**Cuadrante Operación**	[illegible]
Nombre Operador	Iran Rodyn Cashh	**Cedula**	1018344603

POSICIÓN INICIAL			**POSICIÓN FINAL**		
Radio Inicial	10	m	**Radio Final**	50	m
Ángulo Inicial	10		**Angulo Final**	50	
Longitud Inicial Pluma	40	ft	**Longitud Final Pluma**	50	ft
Capacidad Bruta	2500 lb	kg ton	**Capacidad Bruta**	2500 lb	kg ton

APAREJOS

Eslingas	**Capacidad**	2800 lb	kg ton	**Tipo**	CABLE	CADENA	MALLA	BANDA		
	Conexión	Vacia	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**Cantidad**	1			
Grilletes	**Capacidad**	2800 lb	kg ton	**Cantidad**	1	**Diámetro**	2	1	in	cm
Peso de una Eslinga	4 lb	kg		**Peso de un Grillete**	2	lb	kg	ton		

Peso Total Aparejos: (Peso de una Eslinga x Cantidad Eslingas) + (Peso de un Grillete x Cantidad Grilletes)

PESO TOTAL APAREJOS	8	lb	kg	ton

CÁLCULOS

CÁLCULO DE PESOS					**CÁLCULO DE CAPACIDAD**				
CARGA	1000	lb	kg	ton	**CARGA BRUTA**	2800	lb	kg	ton
APAREJOS	8	lb	kg	ton	**Capacidad Bruta: La menor capacidad según posición**				
GANCHO	120	lb	kg	ton	**CAPACIDAD BRUTA**	2800	lb	kg	ton
OTROS		lb	kg	ton	***Porcentaje de capacidad:***				
Carga Bruta = Carga + Aparejos + Gancho + Otros					***(Carga Bruta/Capacidad Bruta) x 100%***				
CARGA BRUTA	2800	lb	kg	ton	**PORCENTAJE DE CAPACIDAD**	2800	%		

Si el porcentaje de capacidad es mayor o igual al 80%, el izaje ES CRÍTICO y requiere aprobación de Autoridad de Área

OBSERVACIONES

Los Grilletes se Encuentran en mal estado por daño de perla de seguridad no Contamos con Dado de Comunicación

lb: libras; Kg: Kilogramos; ton: toneladas. 1 ton = 2200 lb

000432

SUPERVISOR EJECUTANTE	**OPERADOR GRÚA**	**APAREJADOR**

A CONSTRUIR S.A.

PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRÚA

Sitio de la Maniobra	cent	**Fecha**	12/[illegible]
Peso de la Carga	1000 lb	**Cuadrante Operación**	[illegible]
Nombre Operador	Ivan Rojas	**Cedula**	1018344605

POSICIÓN INICIAL			**POSICIÓN FINAL**			
Radio Inicial	10	m	**Radio Final**	50	ft	m
Ángulo Inicial	10		**Ángulo Final**	50		
Longitud Inicial Pluma	10	m	**Longitud Final Pluma**	50	ft	m
Capacidad Bruta	2500	lb	**Capacidad Bruta**	2500	lb	kg ton

APAREJOS

Eslingas	**Capacidad**	2800	lb	kg ton	**Tipo**	CABLE	CADENA	MALLA	BANDA
	Conexión	[illegible]					**Cantidad**	1	
Grilletes	**Capacidad**	2800	lb	kg ton	**Cantidad**	2	**Diámetro**	2 1	in cm
Peso de una Eslinga	4		lb	kg ton	**Peso de un Grillete**	2	lb	kg ton	

Peso Total Aparejos: (Peso de una Eslinga x Cantidad Eslingas) + (Peso de un Grillete x Cantidad Grilletes)

PESO TOTAL APAREJOS	8	lb	kg ton

CÁLCULOS

CÁLCULO DE PESOS				**CÁLCULO DE CAPACIDAD**				
CARGA	1000		lb kg ton	**CARGA BRUTA**	2800	lb	kg	ton
APAREJOS	8		lb kg ton	**Capacidad Bruta: La menor capacidad según posición**				
GANCHO	120		lb kg ton	**CAPACIDAD BRUTA**	2800	lb	kg	ton
OTROS			lb kg ton	***Porcentaje de capacidad:***				
Carga Bruta = Carga + Aparejos + Gancho + Otros				***(Carga Bruta/Capacidad Bruta) x 100%***				
CARGA BRUTA	2800		lb kg ton	**PORCENTAJE DE CAPACIDAD**	2800			%

Si el porcentaje de capacidad es mayor o igual al 80%, el izaje ES CRÍTICO y requiere aprobación de Autoridad de Área

OBSERVACIONES

Los Grilletes se encuentran en mal estado por daño de pernillo de seguridad no contamos con Radio de Comunicación

lb: libras; Kg: Kilogramos; ton: toneladas. 1 ton = 2200 lb

000483

SUPERVISOR EJECUTANTE	***OPERADOR GRÚA***	***APAREJADOR***

PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRÚA

A CONSTRUIR S.A.

Sitio de la Maniobra	ICM	Fecha	
Peso de la Carga	1000	Cuadrante Operacion	
Nombre Operador	Ivan Rodrigo Cortes	Cedula	1018344603

POSICIÓN INICIAL			POSICIÓN FINAL		
Radio Inicial	10	M	Radio Final	50	M
Ángulo Inicial	40		Ángulo Final	50	
Longitud Inicial Pluma	10	M	Longitud Final Pluma	50	M
Capacidad Bruta	2500	lb	Capacidad Bruta	2500	lb

APAREJOS

Eslingas	Capacidad	2800		Tipo	CABLE	CADENA	MALLA	BANDA
	Conexión	Ventaja				Cantidad	1	
Grilletes	Capacidad	2800		Cantidad	1	Diámetro	2	
Peso de una Eslinga	4			Peso de un Grillete	2			

Peso Total Aparejos: (Peso de una Eslinga x Cantidad Eslingas) + (Peso de un Grillete x Cantidad Grilletes)

PESO TOTAL APAREJOS	2800	

CÁLCULOS

CÁLCULO DE PESOS			
CARGA	1000		
APAREJOS	8		
GANCHO	120		
OTROS			
Carga Bruta = Carga + Aparejos + Gancho + Otros			
CARGA BRUTA	2800		

CÁLCULO DE CAPACIDAD				
CARGA BRUTA	2800	lb	Kg	
Capacidad Bruta: La menor capacidad según posición				
CAPACIDAD BRUTA	2800	lb	Kg	
Porcentaje de capacidad: *(Carga Bruta/Capacidad Bruta) x 100%*				
PORCENTAJE DE CAPACIDAD	2800	%		

Si el porcentaje de capacidad es mayor o igual al 80%, el izaje ES CRÍTICO y requiere aprobación de Autoridad de Área

OBSERVACIONES

Los Grilletes se encuentran en mal estado por daño de pestillo de seguridad no contamos con radio de comunicación

lb: libras; Kg: Kilogramos; ton: toneladas. 1 ton = 2200 lb

000434

SUPERVISOR/EJECUTANTE	OPERADOR GRÚA	APAREJADOR

PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRÚA

A CONSTRUIR S.A.

Sitio de la Maniobra	CEMV	Fecha	10 MARZO 2024
Peso de la Carga	1000 lb	Cuadrante Operación	[illegible]
Nombre Operador	Iver Rojas Ochoa	Cedula	1018344605

POSICIÓN INICIAL			POSICIÓN FINAL			
Radio Inicial	10	M	Radio Final	50	M	ft
Ángulo Inicial	10		Ángulo Final	50		
Longitud Inicial Pluma	10	M	Longitud Final Pluma	50	M	ft
Capacidad Bruta	2500	lb	Capacidad Bruta	2500	lb	ton

APAREJOS

Eslingas	Capacidad	2800	lb	Tipo	CABLE	CADENA	MALLA	BANDA		
	Conexión	[illegible]				Cantidad	1			
Grilletes	Capacidad	2800	lb	Cantidad	1	Diámetro	2	in	cm	
Peso de una Eslinga	4	lb		Peso de un Grillete	2	lbs	kg	ton		

Peso Total Aparejos: (Peso de una Eslinga x Cantidad Eslingas) + (Peso de un Grillete x Cantidad Grilletes)

PESO TOTAL APAREJOS	8	lb	kg	ton

CÁLCULOS

CÁLCULO DE PESOS				
CARGA	1000	lb	kg	ton
APAREJOS	8	lb	kg	ton
GANCHO	120	lb	kg	ton
OTROS		lb	kg	ton
Carga Bruta = Carga + Aparejos + Gancho + Otros				
CARGA BRUTA	2800	lb	kg	ton

CÁLCULO DE CAPACIDAD				
CARGA BRUTA	2800	lb	kg	ton
Capacidad Bruta: La menor capacidad según posición				
CAPACIDAD BRUTA	2800	lb	kg	ton
Porcentaje de capacidad:				
(Carga Bruta/Capacidad Bruta) x 100%				
PORCENTAJE DE CAPACIDAD	2800	%		

Si el porcentaje de capacidad es mayor o igual al 80%, el izaje ES CRÍTICO y requiere aprobación de Autoridad de Área

OBSERVACIONES

Los Grilletes se encuentran en mal estado por daño de pernos de seguridad no cerramos con candado de comunicados

lb: libras; Kg: Kilogramos; ton: toneladas. 1 ton = 2200 lb

0000435

SUPERVISOR EJECUTANTE	OPERADOR GRÚA	APAREJADOR

PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRÚA

A CONSTRUIR S.A.

Sitio de la Maniobra	Cerro	Fecha	9-[illegible]-2024
Peso de la Carga	1000 lb	Cuadrante Operación	FRENTE / LADO / ATRÁS / SUR
Nombre Operador	Iván Rodrigo Castillo	Cedula	1018344605

POSICIÓN INICIAL				POSICIÓN FINAL			
Radio Inicial	10	m	ft	Radio Final	50	m	ft
Ángulo Inicial	140			Ángulo Final	50		
Longitud Inicial Pluma	10	m	ft	Longitud Final Pluma	50	m	ft
Capacidad Bruta	2500	lb	kg	Capacidad Bruta	2500	lb	kg / ton

APAREJOS

Eslingas	Capacidad	2800	lb	kg	ton	Tipo	CABLE	CADENA	MALLA	BANDA
	Conexión	Vertical	[illegible]					Cantidad	1	
Grilletes	Capacidad	2800	lb	kg	ton	Cantidad	1	Diámetro	2 1/2	in / cm
Peso de una Eslinga	8	lb	kg			Peso de un Grillete	2	lb	kg / ton	

Peso Total Aparejos: (Peso de una Eslinga x Cantidad Eslingas) + (Peso de un Grillete x Cantidad Grilletes)

PESO TOTAL APAREJOS	8	lb	kg / ton

CÁLCULOS

CÁLCULO DE PESOS				
CARGA	1000	lb	kg	ton
APAREJOS	8	lb	kg	ton
GANCHO	120	lb	kg	ton
OTROS		lb	kg	ton
Carga Bruta = Carga + Aparejos + Gancho + Otros				
CARGA BRUTA	2800	lb	kg	ton

CÁLCULO DE CAPACIDAD				
CARGA BRUTA	2800	lb	kg	ton
Capacidad Bruta: La menor capacidad según posición				
CAPACIDAD BRUTA	2800	lb	Kg	ton
Porcentaje de capacidad: *(Carga Bruta/Capacidad Bruta) x 100%*				
PORCENTAJE DE CAPACIDAD	2800	%		

Si el porcentaje de capacidad es mayor o igual al 80%, el izaje ES CRÍTICO y requiere aprobación de Autoridad de Área

OBSERVACIONES

Los Grilletes se Encuentra en mal estado por daño de pestillo de seguridad no contamos con Radio de Comunicación

lb: libras; Kg: Kilogramos; ton: toneladas. 1 ton = 2200 lb

000486

SUPERVISOR EJECUTANTE	OPERADOR GRÚA	APAREJADOR

PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRÚA

A CONSTRUIR S.A.

Sitio de la Maniobra	Cemv	Fecha	8-02-20
Peso de la Carga	1000 lb	Cuadrante Operación	Inicial
Nombre Operador	Ivan Bolaños Cuadra	Cedula	

POSICIÓN INICIAL			POSICIÓN FINAL		
Radio Inicial	10		Radio Final	50	
Ángulo Inicial	10		Ángulo Final	50	
Longitud Inicial Pluma	10		Longitud Final Pluma	50	
Capacidad Bruta	2500		Capacidad Bruta	2200 lb	

APAREJOS

Eslingas	Capacidad	2800		Tipo	CABLE	CADENA	MALLA	BANDA		
	Conexión	Vertical					Cantidad	1		
Grilletes	Capacidad	2800		Cantidad	1	Diámetro	2			
Peso de una Eslinga	4			Peso de un Grillete	2					

Peso Total Aparejos: (Peso de una Eslinga x Cantidad Eslingas) + (Peso de un Grillete x Cantidad Grilletes)

PESO TOTAL APAREJOS	8	

CÁLCULOS

CÁLCULO DE PESOS			
CARGA	1000		
APAREJOS	8		
GANCHO	1200		
OTROS			
Carga Bruta = Carga + Aparejos + Gancho + Otros			
CARGA BRUTA	2800		

CÁLCULO DE CAPACIDAD			
CARGA BRUTA	2800		
Capacidad Bruta: La menor capacidad según posición			
CAPACIDAD BRUTA	2800	lb	
Porcentaje de capacidad: *(Carga Bruta/Capacidad Bruta) x 100%*			
PORCENTAJE DE CAPACIDAD	2800		%

Si el porcentaje de capacidad es mayor o igual al 80%, el izaje ES CRÍTICO y requiere aprobación de Autoridad de Área

OBSERVACIONES

Los Grilletes se ten cuenta en mal estado por
daño de seguridad no Contamos Con Radio
de Comunicacion

lb: libras; Kg: Kilogramos; ton: toneladas. 1 ton = 2200 lb

000437

SUPERVISOR EJECUTANTE	OPERADOR GRÚA	APAREJADOR

PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRÚA

A CONSTRUIR S.A.

Sitio de la Maniobra	CCMU	Fecha	7/02/2024
Peso de la Carga	1000	Cuadrante Operación	Norte
Nombre Operador	Ivan Zuñiga	Cedula	301834665

POSICIÓN INICIAL				POSICIÓN FINAL			
Radio Inicial	10	m	ft	Radio Final	50	m	ft
Ángulo Inicial	10			Ángulo Final	50		
Longitud Inicial Pluma	40	m	ft	Longitud Final Pluma	50	m	ft
Capacidad Bruta	2500	lb	kg	ton	Capacidad Bruta	2500	lb	kg	ton

APAREJOS

Eslingas	Capacidad	2800	lb	kg	ton	Tipo	CABLE	CADENA	MALLA	BANDA
	Conexión	Vertical						Cantidad	1			
Grilletes	Capacidad	2800			ton	Cantidad	1	Diámetro	7	m	cm
Peso de una Eslinga	4		kg		Peso de un Grillete	2	lb	kg	ton

Peso Total Aparejos: (Peso de una Eslinga x Cantidad Eslingas) + (Peso de un Grillete x Cantidad Grilletes)

PESO TOTAL APAREJOS	8		kg	

CÁLCULOS

CÁLCULO DE PESOS				
CARGA	1000			ton
APAREJOS	8		kg	
GANCHO	120		kg	
OTROS				
Carga Bruta = Carga + Aparejos + Gancho + Otros				
CARGA BRUTA	2800	lb	kg	ton

CÁLCULO DE CAPACIDAD				
CARGA BRUTA	2800	lb	kg	ton
Capacidad Bruta: La menor capacidad según posición				
CAPACIDAD BRUTA	2800	lb	kg	ton
Porcentaje de capacidad: *(Carga Bruta/Capacidad Bruta) x 100%*				
PORCENTAJE DE CAPACIDAD	4800	%		

Si el porcentaje de capacidad es mayor o igual al 80%, el izaje ES CRÍTICO y requiere aprobación de Autoridad de Área

OBSERVACIONES

Los Grilletes se trasladaron mal cobrados por dueño de penta de seguridad no contamos con Radio de Comunicación

lb: libras; Kg: Kilogramos; ton: toneladas. 1 ton = 2200 lb

000488

SUPERVISOR EJECUTANTE	OPERADOR GRÚA	APAREJADOR

PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRÚA

A CONSTRUIR S.A.

Sitio de la Maniobra	Cerv	Fecha	06/10/2020
Peso de la Carga	1000	Cuadrante Operación	
Nombre Operador	Ivan Rodrigo Cuchi	Cedula	1018346465

POSICIÓN INICIAL			POSICIÓN FINAL		
Radio Inicial	40		Radio Final	50	
Ángulo Inicial	10		Ángulo Final	50	
Longitud Inicial Pluma	10		Longitud Final Pluma	60	
Capacidad Bruta	2300		Capacidad Bruta	2300	

APAREJOS

Eslingas	Capacidad	2800		Tipo	CABLE	CADENA	MALLA	BANDA	
	Conexión	Vuelta				Cantidad	1		
Grilletes	Capacidad	2800		Cantidad	1	Diámetro	2		
Peso de una Eslinga	4			Peso de un Grillete	2				

Peso Total Aparejos: (Peso de una Eslinga x Cantidad Eslingas) + (Peso de un Grillete x Cantidad Grilletes)

PESO TOTAL APAREJOS	8	

CÁLCULOS

CÁLCULO DE PESOS			CÁLCULO DE CAPACIDAD			
CARGA	1000		CARGA BRUTA	2800		
APAREJOS	8		Capacidad Bruta: La menor capacidad según posición			
GANCHO	120		CAPACIDAD BRUTA	2800		
OTROS			*Porcentaje de capacidad:*			
Carga Bruta = Carga + Aparejos + Gancho + Otros			*(Carga Bruta/Capacidad Bruta) x 100%*			
CARGA BRUTA	2800		PORCENTAJE DE CAPACIDAD	2800		%

Si el porcentaje de capacidad es mayor o igual al 80%, el izaje ES CRÍTICO y requiere aprobación de Autoridad de Área

OBSERVACIONES

Los Grilletes se En Cuba Fr mal estado por daño de perla de seguridad no Contamos con Radio de Comunicación

lb: libras; Kg: Kilogramos; ton: toneladas. 1 ton = 2200 lb

0001439

SUPERVISOR EJECUTANTE	OPERADOR GRÚA	APAREJADOR

PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRÚA

A CONSTRUIR S.A.

Sitio de la Maniobra	CEMI	Fecha	5/10/2020
Peso de la Carga	1000	Cuadrante Operación	Fuente / Lajas / Planta / Otro
Nombre Operador	Iran Rodrigo Ochilo	Cedula	1018344605

POSICIÓN INICIAL				POSICIÓN FINAL				
Radio Inicial	10	M	ft	Radio Final	50	M	ft
Ángulo Inicial	10			Ángulo Final	50		
Longitud Inicial Pluma	10	M	ft	Longitud Final Pluma	50	M	ft
Capacidad Bruta	2500	lb	Kg	ton	Capacidad Bruta	2500	lb	Kg	ton

APAREJOS

Eslingas	Capacidad	2800	lb	Kg	ton	Tipo	CABLE	CADENA	MALLA	BANDA
	Conexión	Vertical	Canasta	Ahorcado				Cantidad	1	
Grilletes	Capacidad	2800	lb	Kg	ton	Cantidad	1	Diámetro	2	in	cm
Peso de una Eslinga	4	lb	Kg		Peso de un Grillete	2	lb	Kg	ton
Peso Total Aparejos: (Peso de una Eslinga x Cantidad Eslingas) + (Peso de un Grillete x Cantidad Grilletes)									
PESO TOTAL APAREJOS	8	lb	Kg	ton					

CÁLCULOS

CÁLCULO DE PESOS					CÁLCULO DE CAPACIDAD				
CARGA	1000	lb	Kg	ton	CARGA BRUTA	2800	lb	Kg	ton
APAREJOS	8	lb	Kg	ton	Capacidad Bruta: Lo menor capacidad según posición				
GANCHO	120	lb	Kg	ton	CAPACIDAD BRUTA	2800	lb	Kg	ton
OTROS		lb	Kg	ton	*Porcentaje de capacidad:*				
Carga Bruta = Carga + Aparejos + Gancho + Otros					*(Carga Bruta/Capacidad Bruta) x 100%*				
CARGA BRUTA	28000	lb	Kg	ton	PORCENTAJE DE CAPACIDAD	2800	%		

Si el porcentaje de capacidad es mayor o igual al 80%, el izaje ES CRÍTICO y requiere aprobación de Autoridad de Área

OBSERVACIONES

Los Grilletes se encuentra En mal estado por daño de perfil de seguridad no contamos con Radio de Comunicación

lb: libras; Kg: Kilogramos; ton: toneladas. 1 ton = 2200 lb

000490

SUPERVISOR EJECUTANTE	OPERADOR GRÚA	APAREJADOR

PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRÚA

A CONSTRUIR S.A.

Sitio de la Maniobra	CCNV	Fecha	4-03-2024
Peso de la Carga	1000	Cuadrante Operación	FRENTE / LADO / ATRÁS / SUR
Nombre Operador	Ivan Rodya Carvallo	Cedula	1018344605

POSICIÓN INICIAL			POSICIÓN FINAL		
Radio Inicial	10	M	Radio Final	60	M
Ángulo Inicial	10		Ángulo Final	60	
Longitud Inicial Pluma	10	M	Longitud Final Pluma	60	M
Capacidad Bruta	2500	lb	Capacidad Bruta	2500	lb

APAREJOS

Eslingas	Capacidad	2800	lb	Kg	ton	Tipo	CABLE	CADENA	MALLA	BANDA
	Conexión	Vertical						Cantidad	1	
Grilletes	Capacidad	2800	lb	Kg	ton	Cantidad	1	Diámetro	2	in
Peso de una Eslinga		4	lb	Kg		Peso de un Grillete		2	lbs	Kg

Peso Total Aparejos: (Peso de una Eslinga x Cantidad Eslingas) + (Peso de un Grillete x Cantidad Grilletes)

PESO TOTAL APAREJOS	8	lb	Kg

CÁLCULOS

CÁLCULO DE PESOS				
CARGA	1000	lb	Kg	ton
APAREJOS	8		Kg	
GANCHO	120		Kg	
OTROS				
Carga Bruta = Carga + Aparejos + Gancho + Otros				
CARGA BRUTA	2800	lb	Kg	ton

CÁLCULO DE CAPACIDAD				
CARGA BRUTA	2800	lb	Kg	ton
Capacidad Bruta: La menor capacidad según posición				
CAPACIDAD BRUTA	2800	lb	Kg	ton
Porcentaje de capacidad: *(Carga Bruta/Capacidad Bruta) x 100%*				
PORCENTAJE DE CAPACIDAD	2800	%		

Si el porcentaje de capacidad es mayor o igual al 80%, el izaje ES CRÍTICO y requiere aprobación de Autoridad de Área

OBSERVACIONES

Los Grilletes se encuentra En mal estado por daño de perilla de seguridad no Contamos con Radio de Comunicación Charla diaria de Inpección de Izaje Gru

lb: libras; Kg: Kilogramos; ton: toneladas. 1 ton = 2200 lb

000491

SUPERVISOR EJECUTANTE	OPERADOR GRÚA	APAREJADOR

PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRÚA

A CONSTRUIR S.A.

Sitio de la Maniobra	CCLV	**Fecha**	03 [illegible] 22
Peso de la Carga	1000	**Cuadrante Operación**	[illegible]
Nombre Operador	Ivon Rodyn Cubillo	**Cedula**	101834605

POSICIÓN INICIAL			**POSICIÓN FINAL**		
Radio Inicial	10	M	**Radio Final**	10	M
Ángulo Inicial	10		**Ángulo Final**	10	
Longitud Inicial Pluma	10	M	**Longitud Final Pluma**	10	M
Capacidad Bruta	2500	lb	**Capacidad Bruta**	2500	lb

APAREJOS

Eslingas	**Capacidad**	2800	lb	Kg	ton	**Tipo**	CABLE	CADENA	MALLA	BANDA
	Conexión	Vertical	[illegible]	[illegible]	[illegible]			**Cantidad**	1	
Grilletes	**Capacidad**	2800	lb	Kg	ton	**Cantidad**	1	**Diámetro**	2	in
Peso de una Eslinga	4	lb	Kg	ton		**Peso de un Grillete**	2	lb	Kg	ton

Peso Total Aparejos: (Peso de una Eslinga x Cantidad Eslingas) + (Peso de un Grillete x Cantidad Grilletes)

PESO TOTAL APAREJOS	8	lb	Kg	ton

CÁLCULOS

CÁLCULO DE PESOS					**CÁLCULO DE CAPACIDAD**				
CARGA	1000	lb	Kg	ton	**CARGA BRUTA**	2800	lb	Kg	ton
APAREJOS	8	lb	Kg	ton	**Capacidad Bruta: La menor capacidad según posición**				
GANCHO	120	lb	Kg	ton	**CAPACIDAD BRUTA**	2800	lb	Kg	ton
OTROS		lb	Kg	ton	***Porcentaje de capacidad:***				
Carga Bruta = Carga + Aparejos + Gancho + Otros					***(Carga Bruta/Capacidad Bruta) x 100%***				
CARGA BRUTA	2800	lb	Kg	ton	**PORCENTAJE DE CAPACIDAD**	2800			%

Si el porcentaje de capacidad es mayor o igual al 80%, el izaje ES CRÍTICO y requiere aprobación de Autoridad de Área

OBSERVACIONES

Los Grilletes se encuentra en mal estado por daño de pintura de seguridad no contamos con radio de comunicación charla diaria de Inspección de Jaime Gm

lb: libras; Kg: Kilogramos; ton: toneladas. 1 ton = 2200 lb

000492

SUPERVISOR EJECUTANTE	**OPERADOR GRÚA**	**APAREJADOR**

PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRÚA

A CONSTRUIR S.A.

Sitio de la Maniobra	CCHV	Fecha	02-02-2024
Peso de la Carga	1000	Cuadrante Operación	Izquierda / Lateral / Atrás / Frente
Nombre Operador	Iran Rodyn Corbillo	Cedula	1088344606

POSICIÓN INICIAL				POSICIÓN FINAL			
Radio Inicial	10	M	ft	Radio Final	60	M	ft
Ángulo Inicial	10			Ángulo Final	60		
Longitud Inicial Pluma	10	M	ft	Longitud Final Pluma	60	M	ft
Capacidad Bruta	2500	lb	kg	Capacidad Bruta	2300	lb	kg / ton

APAREJOS

Eslingas	Capacidad	2900	lb	kg	ton	Tipo	CABLE	CADENA	MALLA	BANDA
	Conexión	Vertical	[illegible]	[illegible]	[illegible]			Cantidad	1	
Grilletes	Capacidad	2800	lb	kg	ton	Cantidad	1	Diámetro	2	in / cm
Peso de una Eslinga	4	lb	Kg	ton	Peso de un Grillete	2	lb	kg	ton	

Peso Total Aparejos: (Peso de una Eslinga x Cantidad Eslingas) + (Peso de un Grillete x Cantidad Grilletes)

PESO TOTAL APAREJOS	8	lb	Kg	ton

CÁLCULOS

CÁLCULO DE PESOS				
CARGA	1000	lb	kg	ton
APAREJOS	8	lb	Kg	ton
GANCHO	120	lb	Kg	ton
OTROS		lb	kg	ton
Carga Bruta = Carga + Aparejos + Gancho + Otros				
CARGA BRUTA	2800	lb	kg	ton

CÁLCULO DE CAPACIDAD				
CARGA BRUTA	2800	lb	kg	ton
Capacidad Bruta: La menor capacidad según posición				
CAPACIDAD BRUTA	2800	lb	kg	ton
Porcentaje de capacidad: *(Carga Bruta/Capacidad Bruta) x 100%*				
PORCENTAJE DE CAPACIDAD	2800	%		

Si el porcentaje de capacidad es mayor o igual al 80%, el izaje ES CRÍTICO y requiere aprobación de Autoridad de Área

OBSERVACIONES

Los Grilletes se Encuentra en mal estado por daño de ponla de seguridad no contamos con radio de Comunicacion Chequeo dion de Inspecion de Gru Gru

lb: libras; Kg: Kilogramos; ton: toneladas. 1 ton = 2200 lb

00004 3

SUPERVISOR EJECUTANTE	OPERADOR GRÚA	APAREJADOR

PLAN DE IZAJE DE CARGAS CON GRÚA

A CONSTRUIR S.A.

Sitio de la Maniobra	CCMV	Fecha	01/11/2022
Peso de la Carga	1000 lbs	Cuadrante Operación	Frontal / Trasero / Pluma / Todo
Nombre Operador	Iran Rodrigo Castillo	Cédula	1018344685

POSICIÓN INICIAL				POSICIÓN FINAL			
Radio Inicial	10	ft	ft	Radio Final	50	ft	ft
Ángulo Inicial	10			Ángulo Final	50		
Longitud Inicial Pluma	10	ft	ft	Longitud Final Pluma	50	ft	ft
Capacidad Bruta	2500	lb	kg	Capacidad Bruta	2500	lb	kg / ton

APAREJOS

Eslingas	Capacidad	2800	lb	kg	ton	Tipo	CABLE	CADENA	MALLA	BANDA
	Conexión	Vertical	Triangular	Canasta	Tandem		Cantidad	1		
Grilletes	Capacidad	2800	lb	kg	ton	Cantidad	1	Diámetro		in / cm
Peso de una Eslinga	4	lb	kg	ton		Peso de un Grillete		lb	kg	ton

Peso Total Aparejos: (Peso de una Eslinga x Cantidad Eslingas) + (Peso de un Grillete x Cantidad Grilletes)

PESO TOTAL APAREJOS	8	lb	kg	ton

CÁLCULOS

CÁLCULO DE PESOS					CÁLCULO DE CAPACIDAD				
CARGA	1000	lb	kg	ton	CARGA BRUTA	2800	lb	kg	ton
APAREJOS	8	lb	kg	ton	Capacidad Bruta: La menor capacidad según posición				
GANCHO	120	lb	kg	ton	CAPACIDAD BRUTA	2800	lb	kg	ton
OTROS		lb	kg	ton	*Porcentaje de capacidad:*				
Carga Bruta = Carga + Aparejos + Gancho + Otros					*(Carga Bruta/Capacidad Bruta) x 100%*				
CARGA BRUTA	2800	lb	kg	ton	PORCENTAJE DE CAPACIDAD	2800	%		

Si el porcentaje de capacidad es mayor o igual al 80%, el izaje ES CRÍTICO y requiere aprobación de Autoridad de Área

OBSERVACIONES

Los Grilletes se encuentra en mal estado, por daño de perdida de seguridad no contamos con radio de comunicación

lb: libras; Kg: Kilogramos; ton: toneladas. 1 ton = 2200 lb

000494

SUPERVISOR EJECUTANTE	OPERADOR GRÚA	APAREJADOR

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA : CCMV
UBICACIÓN : Centro
MODELO: JMSO 150-10
CONSTRUCTORA: Arcantha
OPERADOR: Iron Rodrigo
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar lo que corresponda) :

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Vía Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			Buen estado
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			Buen estado
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzadas.	✓			Buen estado
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.	✓			
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			Buen estado
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	✓			
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	✓			Buen estado
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			Buen estado
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			Buen estado
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interruptor automático.			✓	no aplica
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interruptor manual	✓			
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	✓			Buen estado
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			Buen estado
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica,			✓	no aplica
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	no aplica

C = Conforme NC = No Conforme NA = No aplicable o no procede

REALIZO
Nombre:
Cargo : OP Jorgen
FECHA : 28-02-22

RECIBIO
Nombre: 001495
Cargo :
FECHA :

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA : CeMV
UBICACIÓN : Centro
MODELO: Jumbo 60-10
CONSTRUCTORA: Doctum
OPERADOR: Don Doctum
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar lo que corresponda) :

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Vía Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			Buen estado
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzados.	✓			Buen estado
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.	✓			
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			Buen estado
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	✓			
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	✓			Buen estado
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interruptor automatico.			✓	no aplica
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interruptor manual	✓			
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	✓			Buen estado
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica.			✓	no aplica
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	no aplica

C = Cumple NC = No Cumple NA = No aplicable o no procede

REALIZO
Nombre:
Cargo : OP Jumbo 60
FECHA : 27-02-22

RECIBIO
Nombre: Andres
Cargo :
FECHA :

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA: Ce Hill
UBICACIÓN: Cerbo
MODELO: Jumbo 50-10
CONSTRUCTORA: [illegible]
OPERADOR: Jimy Rodas
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar lo que corresponda):

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Vía Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			Buen estado
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			Buen estado
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzadas.	✓			
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.	✓			Buen estado
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	✓			Buen estado
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	✓			Buen estado
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			Buen estado
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			Buen estado
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interruptor automático.			✓	no Aplica
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interruptor manual	✓			
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	✓			Buen estado
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			Buen estado
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			Buen estado
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica,			✓	no Aplica
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	no Aplica

C = Conforme NC = No Conforme NA = No aplicable a un proceso

REALIZO
Nombre: [illegible]
Cargo: Operador
FECHA: 26-02-22

RECIBIO
Nombre: [illegible]
Cargo:
FECHA:

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA : Cenit
UBICACIÓN : Centro
MODELO: Jaso 60-10
CONSTRUCTORA: [illegible]
OPERADOR: [illegible]
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar lo que corresponda) :

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Vía Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1. ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			Buen estado
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			Buen estado
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzadas.	✓			Buen estado
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad	✓			
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			Buen estado
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	✓			Buen estado
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	✓			Buen estado
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			Buen estado
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interruptor automático.			✓	No Aplica
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interruptor manual	✓			
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	✓			Buen estado
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			Buen estado
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica.			✓	No Aplica
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	No Aplica

C = Cumple NC = No Cumple NA = No aplicable o no requerido

REALIZO
Nombre: [illegible]
Cargo : OP Grua
FECHA : 26-02-22

RECIBIO 000493
Nombre:
Cargo :
FECHA :

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A

OBRA : CCMK
UBICACIÓN : Centro
MODELO: Jaso 50-10
CONSTRUCTORA: [illegible]
OPERADOR: [illegible]
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar lo que corresponda) :

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Vía Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			Buen estado
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			Buen estado
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzadas.	✓			
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.	✓			Buen estado
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	✓			Buen estado
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	✓			
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			Buen estado
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			Buen estado
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interruptor automatico.			✓	no aplica
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interruptor manual	✓			Buen estado
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	✓			
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			Buen estado
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica.			✓	no aplica
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	no aplica

C = Conforme NC = No Conforme NA = No aplicable o no marcado

REALIZO
Nombre: [illegible]
Cargo : OP Jun Gr
FECHA : 22-02-22

RECIBIO
Nombre: 0004-99
Cargo :
FECHA :

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA : CCMV
UBICACIÓN : Centro
MODELO: Jaso 30 - 10
CONSTRUCTORA: Acosta
OPERADOR: Ivan Ramos
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar la que corresponda) :

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Vía Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			Buen estado
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			Buen estado
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzadas.	✓			Buen estado
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.	✓			Buen estado
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			Buen estado
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	✓			Buen estado
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	✓			Buen estado
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			Buen estado
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			Buen estado
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interruptor automatico.			✓	NO Cumple
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interruptor manual	✓			
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	✓			Buen estado
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			Buen estado
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica,			✓	no cumple
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	no cumple

C = Conforme NC = No Conforme NA = No aplicable o no evaluado

REALIZO
Nombre:
Cargo : op torre grua
FECHA : 23 - 02 - 22

RECIBIO
Nombre:
Cargo :
FECHA :

000533

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA : CCHV
UBICACION : Cerro
MODELO: Juso, 50-10
CONSTRUCTORA: Bauma
OPERADOR: Juan Pedro
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar lo que corresponda) :

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Vía Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			Buen estado
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			Buen estado
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzadas.	✓			
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.	✓			Buen estado
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	✓			Buen estado
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	✓			
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			Buen estado
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			Buen estado
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interruptor automatico.			✓	no Cumple
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interruptor manual	✓			
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	✓			
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			Buen estado
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica.			✓	no cumple
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	no cumple

C = Cumple NC = No Cumple NA = No aplicable o no procede

REALIZO
Nombre:
Cargo : Op Gra Gra
FECHA : 22-02-22

RECIBIO 000501
Nombre:
Cargo :
FECHA :

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA : _____
UBICACIÓN : _____
MODELO: _____
CONSTRUCTORA: _____
OPERADOR: _____
PROFESIONAL OBRA: _____

TIPO DE GRUA TORRE (marcar lo que corresponda) :

- ☐ Apoyada
- ☐ Empotrada
- ☐ Via Riel
- ☐ Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			Buen estado
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzadas.	✓			Buen estado
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.	✓			
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			Buen estado
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	✓			
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	✓			Buen estado
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			Buen estado
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interruptor automático.			✓	no cumple
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interruptor manual	✓			
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	✓			Buen estado
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica,			✓	no cumple
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	no cumple

C = Cumple NC = No Cumple NA = No aplicable a un proceso

REALIZO
Nombre: _____
Cargo : op torre grua
FECHA : 21 - 02 - 22

RECIBIO
Nombre: _____
Cargo : _____
FECHA : _____

000502

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA : CCMV
UBICACION : Centro
MODELO: Jaso 50 - 10
CONSTRUCTORA: Mastan
OPERADOR: Juan Rodrigo
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar lo que corresponda) :

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Vía Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			Buen estado
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzadas.	✓			Buen estado
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.	✓			
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			Buen estado
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	✓			Buen estado
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	✓			
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			Buen estado
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			Buen estado
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interruptor automatico.			✓	no Cumple
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interruptor manual	✓			
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	✓			Buen estado
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			Buen estado
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica.			✓	no Cumple
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	no Cumple

C: Cumple NC: No Cumple NA: No aplicable o no marcado

REALIZO
Nombre:
Cargo : Op Jun Gr
FECHA : 19-02-22

RECIBIO
Nombre:
Cargo :
FECHA :

000503

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA : AP VLY
UBICACIÓN : Centro
MODELO: JASO SO-10
CONSTRUCTORA: Acosta
OPERADOR: Juan Pedro
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar lo que corresponda) :

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Vía Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			Buen estado
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzadas.	✓			Buen estado
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.	✓			
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			Buen estado
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	✓			Buen estado
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	✓			
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			Buen estado
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			Buen estado
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interruptor automatico.			✓	no cumple
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interruptor manual	✓			
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	✓			
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica.			✓	no cumple
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	no cumple

C = Conforme NC = No Conforme NA = No aplicable o en proceso

REALIZO
Nombre:
Cargo : Op Jun Jr
FECHA : 18-02-22

RECIBIO
Nombre:
Cargo :
FECHA :

000514

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA : CCMY
UBICACIÓN : Coihue
MODELO: Jobo - 5010
CONSTRUCTORA: Pasten
OPERADOR: Ivan Cadiz
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar lo que corresponda) :

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Vía Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			Buen estado
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzadas.	✓			Buen estado
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.	✓			Buen estado
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			Buen estado
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	✓			Buen estado
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	✓			
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			Buen estado
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interruptor automático.		✓	✓	no cumple
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interruptor manual	✓			
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	✓			
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica,			✓	no cumple
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	

C = Conforme NC = No Conforme NA = No aplicable o no procede

REALIZO
Nombre:
Cargo : OP Torre Jr
FECHA : 17-02-22

RECIBIO
Nombre:
Cargo :
FECHA :

0005:5

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA : CCHV
UBICACIÓN : centro
MODELO: Jaso 50-10
CONSTRUCTORA: Bautam
OPERADOR: Iván Bautam
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar lo qua corresponda) :

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Vía Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			Buen estado
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzados.	✓			Buen estado
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.	✓			
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			Buen estado
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	✓			
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	✓			Buen estado
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			Buen estado
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			Buen estado
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interuptor automatico.			✓	no cumple
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interuptor manual	✓			
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	✓			
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica.			✓	no cumple
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	no cumple

C = Cumple NC = No Cumple N/A = No aplicable o no revisado

REALIZO
Nombre:
Cargo : op. Grua
FECHA : 12-02-22

RECIBIO
Nombre:
Cargo :
FECHA :

0005 16

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA: Cenit
UBICACIÓN: Cerro
MODELO: JASO 50-10
CONSTRUCTORA: Acosta
OPERADOR: Iran Rodas Castillo
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar lo que corresponda):

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Vía Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	x			Buen estado
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	x			Buen estado
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzadas.	x			
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.	x			Buen estado
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	x			
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	x			Buen estado
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	x			Buen estado
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	x			Si cumple
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	x			Si cuenta
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interruptor automatico.		x		no cuenta
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interruptor manual	x			Si
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	x			Si
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	x			Si
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	x			Si
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica,		x		no
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma		x		no

C = Conforme NC = No Conforme NA = No aplicable o no procede

REALIZO
Nombre:
Cargo: OP Interno
FECHA: 15-02-22

RECIBIO
Nombre:
Cargo:
FECHA:

000517

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA : CCLV
UBICACIÓN : Centro
MODELO: J450 - 50-10
CONSTRUCTORA: Acosta
OPERADOR: Ivan No dejo estado
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar la que corresponda) :

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Vía Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			Buen estado
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzadas.	✓			Buen estado
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.	✓			Buen estado
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	✓			Buen estado
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	✓			
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			Si Cuenta
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			Si Cuenta
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interruptor automatico.			✓	no Cuenta
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interruptor manual	✓			Si Cuenta
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	✓			Si Cuenta
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			Si
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			Si
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica,			✓	no
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	no

C = Cumple NC = No Cumple NA = No aplicable o no revisado

REALIZO
Nombre:
Cargo : OP Torre Gr
FECHA : 14-02-22

RECIBIO
Nombre:
Cargo :
FECHA :

0005 AS

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA : ACHV
UBICACION : Lenha
MODELO: Juso 50 - 10
CONSTRUCTORA: Kosh
OPERADOR: Ivan Rodas
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar lo que corresponda) :

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Vía Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzadas.	✓			Buen estado
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.	✓			
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			Buen estado
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	✓			
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	✓			Buen estado
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			Si Cuenta
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			Si Cuenta
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interruptor automático.			✓	no Cuenta
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interruptor manual	✓			
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	✓			Si
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			Si
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica.			✓	no
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	no

C = Conforme NC = No Conforme NA = No aplicable o no procede

REALIZO
Nombre:
Cargo : Op Jurre Jr
FECHA : 22-02-22

RECIBIO
Nombre:
Cargo :
FECHA :

0005 19

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA : CCMV
UBICACIÓN : Centro
MODELO: JASO 130-10
CONSTRUCTORA: Bosh
OPERADOR: Ivan Rodas
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar la que corresponda) :

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Vía Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			Buen estado
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzados.	✓			Buen estado
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.	✓			
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			Buen estado
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	✓			
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	✓			Buen estado
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			Si Cuenta
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			Si cuenta
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interuptor automatico.			✓	no cuenta
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interuptor manual	✓			
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	✓			Si
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			Si
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica.			✓	no
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	no

C = Conforme NC = No Conforme NA = No aplicable a un proceso

REALIZO
Nombre:
Cargo : Op Torre gr
FECHA : 28-02-22

RECIBIO
Nombre:
Cargo :
FECHA :

000510

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA : CCHV
UBICACION : Centro
MODELO: Juso 50-10
CONSTRUCTORA: Incosl
OPERADOR: Ivan Rojas
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar lo que corresponda) :

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Vía Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			Buen estado
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzados.	✓			
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.	✓			Buen estado
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			Buen estado
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	✓			Buen estado
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	✓			
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			si cuenta
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			si cuenta
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interruptor automático.			✓	no cuenta
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interruptor manual	✓			
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	✓			si
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			si
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			si
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica.			✓	no
2.9.- La grúa cuenta con baliza en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	no

C = Cumple NC = No Cumple NA = No aplicable o no procede

REALIZO
Nombre:
Cargo : OP Torre Grua
FECHA : 10-02-22

RECIBIO
Nombre:
Cargo :
FECHA :

000511

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA : CCMU
UBICACIÓN : Centro
MODELO: JAGO, 60 10
CONSTRUCTORA: Acoon
OPERADOR: Iron Rodas
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar lo que corresponda) :

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Vía Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			Buen estado
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzados.	✓			Buen estado
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.	✓			
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			Buen estado
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	✓			
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	✓			Buen estado
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			Si Cuenta
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			si cuenta
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interruptor automático.	✓			si
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interruptor manual			✓	no
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	✓			si
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			si
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			si
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica,			✓	no cuenta
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	no

C = Conforme NC = No Conforme NA = No aplicable o no marcado

REALIZO
Nombre:
Cargo : op Iron gm
FECHA : 9-02-22

RECIBIO
Nombre: 000512
Cargo :
FECHA :

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA : QCHV
UBICACIÓN : Centro
MODELO: 7050 / 60-10
CONSTRUCTORA: Leoshn
OPERADOR: Ivan Rodrigo Castro
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar la que corresponda) :

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Vía Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			Buen estado
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			Buen atado
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzados.	✓			Buen estado
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.	✓			
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			Buen estado
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	✓			
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	✓			Buen estado
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			Si Cuenta
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			Si cuenta
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interruptor automático.	✓			
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interruptor manual			✓	
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	✓			Si
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			Si
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			Si
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica.			✓	no
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	no Cuenta

C = Conforme NC = No Conforme NA = No aplicable a un proceso

REALIZO
Nombre:
Cargo : OP Ivan Gn
FECHA : 8-02-22

RECIBIO
Nombre:
Cargo :
FECHA :

000513

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA : RCMV
UBICACION : centro
MODELO: 3950 / 60-10
CONSTRUCTORA: Acosta
OPERADOR: Ivan Rodrigo
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar lo que corresponda) :

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Via Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzados.	✓			
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.		✓		
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			
1.6.- La via se encuentra en buen estado y nivelada	✓			
1.7.- La via se encuentra libre de obstáculos.	✓			
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interruptor automatico.			✓	
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interruptor manual	✓			
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	✓			
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			
2.8.- La via se encuentra con continuidad eléctrica.			✓	
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	

C = Conforme NC = No Conforme NA = No aplicable o no procede

REALIZO
Nombre:
Cargo : Op Lan Jr
FECHA : 02-02-22

RECIBIO
Nombre:
Cargo :
FECHA :

000514

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA : CCHV
UBICACIÓN : Coelmo
MODELO: JOSO 50-10
CONSTRUCTORA: Coelmo
OPERADOR: Iván Bodegas
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar lo que corresponda) :

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Vía Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzados.	✓			
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.				
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	✓			
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	✓			
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interruptor automático.			✓	
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interruptor manual	✓			
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	✓			
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica.			✓	
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	

C = Conforme NC = No Conforme NA = No aplicable o no procede

REALIZO
Nombre:
Cargo : OP Torre Grua
FECHA : 01-02-22

RECIBIO
Nombre:
Cargo :
FECHA :

000515

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA : CC HV
UBICACIÓN : Centro
MODELO: YJ 50 50-10
CONSTRUCTORA: Mosaic
OPERADOR: Ivan Rojas
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar lo que corresponda) :

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Vía Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			Buen estado
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			Buen estado
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzados.	✓			
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.	✓			Buen estado
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			Buen estado
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	✓			
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	✓			Buen estado
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			Si cumple
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			Si cumple
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interruptor automatico.			✓	no cumple
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interruptor manual	✓			Si
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	✓			Si
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			Si
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			Si
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica.			✓	no
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	no

C = Cumple NC = No Cumple NA = No aplica o no procede

REALIZO
Nombre:
Cargo : OP Torre Grua
FECHA : 2-02-22

RECIBIO
Nombre:
Cargo :
FECHA :

000516

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA : CCMV
UBICACIÓN : Cerrito
MODELO: Jusu 50 - 10
CONSTRUCTORA: Fosh
OPERADOR: Ivan Rodas
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar lo que corresponda) :

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Vía Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			Buen estado
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzadas.	✓			Buen estado
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.	✓			
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			Buen estado
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	✓			
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	✓			Buen estado
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			Si cuenta
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			Si cuenta
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interruptor automático.			✓	no cuenta
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interruptor manual	✓			Si
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fuelles y botones en buen estado	✓			Si
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			Si
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			Si
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica.			✓	no
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	no

C = Conforme NC = No Conforme NA = No aplicable o no procede

REALIZO
Nombre:
Cargo : OP Torre Gr
FECHA : 6-02-22

RECIBIO
Nombre:
Cargo :
FECHA :

000517

LISTA DE VERIFICACIÓN - ACTA ENTREGA MAQUINA

GRUA TORRE - GRUA AUTOMONTABLE

A CONSTRUIR S.A.

OBRA : ACHA
UBICACION : Centro
MODELO: Tuso 50-10
CONSTRUCTORA: Pasa
OPERADOR: Juan Pablo
PROFESIONAL OBRA:

TIPO DE GRUA TORRE (marcar lo que corresponda) :

- [ ] Apoyada
- [x] Empotrada
- [ ] Vía Riel
- [ ] Automontable

PARTIDAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1.- ESTABILIDAD				
1.1.- La torre se encuentra aplomada.	✓			Buen estado
1.2.- Los contrapesos basales se encuentran afianzados.	✓			Buen estado
1.3.- Los contrapesos aéreos se encuentran bien afianzados.	✓			
1.4.- Existen excavaciones contiguas que pueden afectar su estabilidad.	✓			buen estado
1.5.- La estructura se encuentra protegida de posibles golpes o colisiones por maquinaria.	✓			Buen estado
1.6.- La vía se encuentra en buen estado y nivelada	✓			
1.7.- La vía se encuentra libre de obstáculos.	✓			Buen estado
2.- INSTACION ELECTRICA				
2.1.- Su instalación eléctrica se encuentra normalizada.	✓			Si Cuenta
2.2.- Cuenta con conexión a tierra.	✓			Si Cuenta
2.3.- Su conexión a la red cuenta con interruptor automático.			✓	no Cuenta
2.4.- Su conexión a la red cuenta con interruptor manual	✓			Si
2.5.- La botonera o joystic se encuentran en buen estado y no está intervenido sistema hombre muerto, fusibles y botones en buen estado	✓			Si
2.6.- La caja de comando se encuentra en buen estado, puerta cierra bien, orden en contactores y no hay cables ni puentes	✓			Si
2.7.- Cable de alimentación se encuentra en buen estado, aislado, sin picaduras, uniones bien aisladas, sin contacto con agua.	✓			Si
2.8.- La vía se encuentra con continuidad eléctrica,			✓	no
2.9.- La grúa cuenta con balizas en punta, cabeza de torre y contra pluma			✓	no

C = Conforme NC = No Conforme NA = No aplicable o no procede

REALIZO
Nombre:
Cargo : OP Torre Gr
FECHA : 3-02-22


RECIBIO
Nombre:
Cargo :
FECHA :

000518

Anexos. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

A CONSTRUIR S.A.



INSPECCION TORRE GRUA




000519

Anexos. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

A CONSTRUIR S.A.



HERRAMIENTAS MENORES

000520

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES	Código: FR-SGI-009
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

AREA DE TRABAJO: Operativo | Semana del 14 al 20 | Mes 2 | Año 2022

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
ESCALERA ALUMINIO	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
BARRA PLANA	13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
BARRA PUNTA	13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
BOMBA FUMIGACIÓN	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CINCEL DE 3/4"															
COMPRESOR															
EQUIPO DE CORTE															
ESCUADRA 24"															
EXTENCIÓN ELÉCTRICA	12	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FLEXOMETROS															
FLOTA METALICA															
LIMAS METÁLICAS															
LLAVE EXPANSIVA DE 12"	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LLAVE MIXTA DE 21 mm.															
LLAVE MIXTA DE 7/8"															
LLAVES MIXTAS 17 mm															
MARTILLOS DE UÑA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MONA DE 12 LBS															
MONAS DE 4 LBS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MONAS DE 6 LBS															
NIVEL GOTA ALUMINIO															
NIVEL GOTA DE 4"															
PALAS	20	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PALUSTRES	2	✓													
PATA DE CABRA															
PICAS	14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
REGLA ALUMINIO 4 MTS	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SEGUETAS															
SERRUCHO	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PALAS DRAGAS	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA DE OPERADOR															
FIRMA SUPERVISOR															

AA0521

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES	Código: FR-SGI-009
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

AREA DE TRABAJO: Operativo | Semana del 1. al 6 | Mes 2. | Año 2022.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
ESCALERA ALUMINIO	0	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
BARRA PLANA	13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
BARRA PUNTA	13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
BOMBA FUMIGACIÓN	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUNCEL DE 3/4"															
COMPRESOR															
EQUIPO DE CORTE															
ESCUADRA 24"															
EXTENCIÓN ELÉCTRICA	12	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FLEXOMETROS															
FLOTA METALICA															
LIMAS METÁLICAS															
LLAVE EXPANSIVA DE 12"	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LLAVE MIXTA DE 21 mm.															
LLAVE MIXTA DE 7/8"															
LLAVES MIXTAS 17 mm															
MARTILLOS DE UÑA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MONA DE 12 LBS															
MONAS DE 4 LBS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MONAS DE 6 LBS															
NIVEL GOTA ALUMINIO															
NIVEL GOTA DE 4"															
PALAS	26	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PALUSTRES	2	✓													
PATA DE CABRA															
'ICAS	14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
REGLA ALUMINIO 4 MTS	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SEGUETAS															
SERRUCHO	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PALAS DRAGAS	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA DE OPERADOR															
FIRMA SUPERVISOR															

000522

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES	Código: FR-SGI-009
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

AREA DE TRABAJO: Operativo | Semana del 7 al 13 | Mes 2 | Año 2022

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
ESCALERA ALUMINIO	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
BARRA PLANA	13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
BARRA PUNTA	13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
BOMBA FUMIGACIÓN	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUNCEL DE 3/4"															
COMPRESOR															
EQUIPO DE CORTE															
ESCUADRA 24"															
EXTENCIÓN ELÉCTRICA	12	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FLEXOMETROS															
FLOTA METALICA															
LIMAS METÁLICAS															
LLAVE EXPANSIVA DE 12"	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LLAVE MIXTA DE 21 mm.															
LLAVE MIXTA DE 7/8"															
LLAVES MIXTAS 17 mm															
MARTILLOS DE UÑA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MONA DE 12 LBS															
MONAS DE 4 LBS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MONAS DE 6 LBS															
NIVEL GOTA ALUMINIO															
NIVEL GOTA DE 4"															
PALAS	26	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PALUSTRES	2	✓													
PATA DE CABRA															
PICAS	14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
REGLA ALUMINIO 4 MTS	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SEGUETAS															
SERRUCHO	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PALAS DRAGAS	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA DE OPERADOR															
FIRMA SUPERVISOR															

000523

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES	Código: FR-SGI-009
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

AREA DE TRABAJO: Operativo | Semana del 21 al 27 | Mes 2 | Año 2022

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
ESCALERA ALUMINIO	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
BARRA PLANA	13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
BARRA PUNTA	13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
BOMBA FUMIGACIÓN	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUNCEL DE 3/4"															
COMPRESOR															
EQUIPO DE CORTE															
ESCUADRA 24"															
EXTENCIÓN ELÉCTRICA	12	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FLEXOMETROS															
FLOTA METALICA															
LIMAS METÁLICAS															
LLAVE EXPANSIVA DE 12"	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LLAVE MIXTA DE 21 mm.															
LLAVE MIXTA DE 7/8"															
LLAVES MIXTAS 17 mm															
MARTILLOS DE UÑA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MONA DE 12 LBS															
MONAS DE 4 LBS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MONAS DE 6 LBS															
NIVEL GOTA ALUMINIO															
NIVEL GOTA DE 4"															
PALAS	20	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PALUSTRES	2	✓													
PATA DE CABRA															
PICAS	14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
REGLA ALUMINIO 4 MTS	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SEGUETAS															
SERRUCHO	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PALAS DRAGAS	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA DE OPERADOR		Fernel		Fernel		Fernel		Fernel		Fernel		Fernel		Fernel	
FIRMA SUPERVISOR															

000524

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS DE PODER (CORTADORA DE ACERO,PULIDORA, SIERRA CIRCULAR, TALADRO)	Código: FR-SGI-020
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

Semana del 14 al 20 Mes 02 Año 2022

CORTADORA DE ACERO - TRONZADORA

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
Carcasa o estructura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Clavija de Fijacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tornillo deflector de chispas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Reflector de chispas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Base profundidad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Guia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Protector	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palanca de fijacion del disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Perno de tope	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conmutador tipo gatillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cable electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Enchufle	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PULIDORA														
Interptor de paleta														
Cable														
Enchufle														
Palanca de bloqueo														
Boton de bloqueo de eje														
Agarradera lateral														
Disco de esmerilar														
Tuerca de fijacion														
Protector														
Sistema de evacuacion de polvo														
Interruptor deslizante														
SIERRA CIRCULAR														
Boton de Bloqueo del interruptor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Interruptor disparador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cable	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Enchufle	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Paquete de Baterias	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palanca De ajuste de profundidad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Zapata	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palanca retractil del protector inferior	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Protector inferior	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Abrazadera de hoja sin llave	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador de corte	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palanca de ajuste del bisel	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tornillo de ajuste del bisel	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Boton de bloqueo de la hoja	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mango auxiliar	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Boton de liberacion de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
TALADRO														
Boton (Encendido/Apagado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cable	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Enchufle	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Boton de bloqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Selector de velocidades	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Interruptor adelante/atrás	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Selector modo de perforacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mango lateral	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Portabrocas sin llave	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Portabrocas con llave	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA DE OPERADOR	Leidy		Leidy		Leidy		Leidy		Leidy		Leidy		Leidy	
FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS DE PODER (CORTADORA DE ACERO,PULIDORA, SIERRA CIRCULAR, TALADRO)	Código: FR-SGI-020
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

Semana del 21 al 27 Mes 02 Año 2022

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
CORTADORA DE ACERO - TRONZADORA														
Carcaza o estructura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Clavija de Fijacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tornillo deflector de chispas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Deflector de chispas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Base profundidad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Guia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Protector	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palanca de fijacion del disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Perno de tope	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conmutador tipo gatillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cable electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Enchufle	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PULIDORA														
Interruptor de paleta														
Cable														
Enchufle														
Palanca de bloqueo														
Boton de bloqueo de eje														
Agarradera lateral														
Disco de esmerilar														
Tuerca de fijacion														
Protector														
Sistema de evacuacion de polvo														
Interruptor deslizante														
SIERRA CIRCULAR														
Boton de Bloqueo del interruptor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Interruptor disparador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cable	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Enchufle	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Paquete de Baterias	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palanca De ajuste de profundidad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Zapata	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palanca retractil del protector inferior	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Protector inferior	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Abrazadera de hoja sin llave	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador de corte	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palanca de ajuste del bisel	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tornillo de ajuste del bisel	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Boton de bloqueo de la hoja	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mango auxiliar	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Boton de liberacion de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
TALADRO														
Boton (Encendido/Apagado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cable	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Enchufle	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Boton de bloqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Selector de velocidades	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Interruptor adelante/atrás	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Selector modo de perforacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mango lateral	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Portabrocas sin llave	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Portabrocas con llave	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA DE OPERADOR	Leidy		Leidy		Leidy		Leidy		Leidy		Leidy		Leidy	
FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

0000526

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS DE PODER (CORTADORA DE ACERO,PULIDORA, SIERRA CIRCULAR, TALADRO)	Código: FR-SGI-020
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

Semana del 7 al 13 Mes 02 Año 2022

CORTADORA DE ACERO - TRONZADORA

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
Carcaza o estructura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Clavija de Fijacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tornillo deflector de chispas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Deflector de chispas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Barra profundidad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Guia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Protector	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palanca de fijacion del disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Perno de tope	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conmutador tipo gatillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cable electrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Enchufle	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
PULIDORA														
Interptor de paleta														
Cable														
Enchufle														
Palanca de bloqueo														
Boton de bloqueo de eje														
Agarradera lateral														
Disco de esmeriar														
Tuerca de fijacion														
Protector														
Sistema de evacuacion de polvo														
Interruptor deslizante														
SIERRA CIRCULAR														
Boton de Bloqueo del interruptor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Interruptor disparador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cable	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Enchufle	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Paquete de Baterias	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palanca De ajuste de profundidad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Zapata	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palanca retractil del protector inferior	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Protector inferior	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Abrazadera de hoja sin llave	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador de corte	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palanca de ajuste del bisel	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tornillo de ajuste del bisel	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Boton de bloqueo de la hoja	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mango auxiliar	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Boton de liberacion de la bateria	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
TALADRO														
Boton (Encendido/Apagado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cable	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Enchufle	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Boton de bloqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Selector de velocidades	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Interruptor adelante/atrás	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Selector modo de perforacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mango lateral	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Portabrocas sin llave	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Portabrocas con llave	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA DE OPERADOR	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

000527

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINI CARGADOR	Código: FR-SGI-023
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

Nombre Operador: Deiver Bonilla	Semana del 1 al 6	Mes 02	Año 2022
Codigo: Equipos	Marca: CAT	Modelo: 236 D3	2019

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
ITEM	DESCRIPCION	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	Protección antivuelco (Certificada)	X		X		X		X		X		X		X	
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperímetro, aceite delmotor)	X		X		X		X		X		X		X	
	Pito	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales		X	X	X		X		X		X		X		X
	Palancas de mando de avance y retroceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Frenos(de emergencia y de servicio)	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	X		X		X		X		X		X		X	
	Freno del balde	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado del brazo y movimiento	X		X		X		X		X		X		X	
	Freno del brazo	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de las puertas del motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de la tapa superior del motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	X		X		X		X		X		X		X	
FIRMA DE OPERADOR															
FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACION:

000528

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINI CARGADOR	Código: FR-SGI-023 Fecha: Mayo 19 2020 Versión: 002

Nombre Operador: Deiver Bonilla	Semana del 7 al 13	Mes 02	Año 2022
Codigo EQUIMOTOR	Marca: CAT	Modelo: 236 D3	2019

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Protección antivuelco (Certificada)	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperímetro, aceite delmotor)	X		X		X		X		X		X			
	Pito	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales		X	X	X		X		X		X		X		
	Palancas de mando de avance y retroceso	X		X		X		X		X		X			
	Frenos(de emergencia y de servicio)	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	X		X		X		X		X		X			
	Freno del balde	X		X		X		X		X		X			
	Estado del brazo y movimiento	X		X		X		X		X		X			
	Freno del brazo	X		X		X		X		X		X			
	Estado de las puertas del motor	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la tapa superior del motor	X		X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	X		X		X		X		X		X			
FIRMA DE OPERADOR															
FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACION:

000529

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINI CARGADOR	Código: FR-SGI-023
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

Nombre Operador: Deiver Bonilla	Semana del 14 al 20	Mes 02	Año 2022
Codigo Equipo	Marca: CAT	Modelo: 236 D3	2019

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	Protección antivuelco (Certificada)	X		X		X		X		X		X		X	
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperímetro, aceite delmotor)	X		X		X		X		X		X		X	
	Pito	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales		X	X	X		X		X		X		X		X
	Palancas de mando de avance y retroceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Frenos(de emergencia y de servicio)	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	X		X		X		X		X		X		X	
	Freno del balde	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado del brazo y movimiento	X		X		X		X		X		X		X	
	Freno del brazo	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de las puertas del motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de la tapa superior del motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	X		X		X		X		X		X		X	
FIRMA DE OPERADOR															
FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACION:

000530

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINI CARGADOR	Código: FF -SGI-023
		Fecha: Ma o 19 2020
		Versión: 0 2

Nombre Operador: Deiver Bonilla	Semana del	al	Mes	Año
Codigo: Equipo 16	Marca: CAT		Modelo: 236 D3	2019

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	Protección antivuelco (Certificada)	X		X		X		X		X		X		X	
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperímetro, aceite delmotor)	X		X		X		X		X		X		X	
	Pito	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales		X	X	X		X		X		X		X		X
	Palancas de mando de avance y retroceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Frenos(de emergencia y de servicio)	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	X		X		X		X		X		X		X	
	Freno del balde	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado del brazo y movimiento	X		X		X		X		X		X		X	
	Freno del brazo	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de las puertas del motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de la tapa superior del motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	X		X		X		X		X		X		X	
FIRMA DE OPERADOR															
FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACION:

000531

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINI CARGADOR	Código: FR-SGI-023 Fecha: Mayo 19 2020 Versión: 002

Nombre Operador: Manuel Rodriguez	Semana del 14 al 21	Mes 02	Año 2022
Codigo 320 D.	Marca: John DEERE	Modelo:	

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperímetro, aceite delmotor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		X		X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X		
	Palancas de mando de avance y retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de emergencia y de servicio)	✓	..	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del brazo y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las puertas del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tapa superior del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		.		✓			
FIRMA DE OPERADOR															
FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACION:

A CON: TRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINI CARGA OR	Código: FR-SGI-023
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

Nombre Operador: Manuel Rodriguez	Semana del 07 al 13	Mes 02	Año 2022
Codigo 320 D.	Marca: John DEERE	Modelo:	

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
ITEM	DESCRIPCION	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperimetro, aceite delmotor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		X		X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X		
	Palancas de mando de avance y retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de emergencia y de servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del brazo y movimient	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las puertas del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tapa superior del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DE OPERADOR															
FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACION:

000532

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINI CARGADOR	Código: FR-SGI-023
		Fecha: Mayo 19 2020
		Versión: 002

Nombre Operador: Manuel Rodriguez | Semana del 14 al 20 | Mes 02 | Año 2022

Codigo 320D | Marca: John DEERE | Modelo: X 2020

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperímetro, aceite delmotor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		X		X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X		
	Palancas de mando de avance y retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de emergencia y de servicio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del brazo y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las puertas del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tapa superior del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DE OPERADOR															
FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACION:

0005 13

A CONSTRUIR S.A.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINI CARGADOR	Código: FR-SGI-023 Fecha: Mayo 19 2020 Versión: 002

Nombre Operador: Manuel Rodriguez Semana del 01 al 07 Mes 02 Año 2022

Codigo 320 D. Marca: John DEERE Modelo:

ITEM	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
LUCES	De Trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivue'co (Certificada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extinguidor de incendios 20Lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores(refrigerante, horometro, amperimetro, aceite delmotor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		X		X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales		X		X		X		X		X		X		
	Palancas de mando de avance y retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos(de emergencia y de servicio)	✓	..	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Estado del balde y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del brazo y movimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las puertas del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la tapa superior del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo(tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DE OPERADOR															
FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACION:

000534

Anexos. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y PERMISOS DE TRABAJO



000536

A CONSTRUIR S.A.

PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA

Código: FR-SGI-017
Fecha: mayo 19 2020
Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO C.C. MV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 01-02-2022 Hora inicio tarea: 7 Am

FECHA DE tERMINACIÓN (dd-mm-aa): _____ Hora terminacion tarea: _____

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Luciano Martinez		5	Miguel García	
2	Jhon Orozco		6	Luis Arango	
3	Miguel Bolaños		7	Ivan Pedroza Cortes	
4	Sneyder Hernandez		8		

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	
		Firma del SST	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	/		/		/		/		/		/		/			
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		/		/		/		/		/		/		/		
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		/		/		/		/		/		/		/		
Le tiene miedo a las alturas?		/		/		/		/		/		/		/		
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?		/		/		/		/		/		/		/		
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	/		/		/		/		/		/		/			

Otros? Cual? _____

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL		/
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	/	
ESLINGA	/	
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	/	
ARNÉS DE SEGURIDAD	/	
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS	/	



	SI	N.A
ANCLAJE	/	
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	/	
GAFAS de seguridad o monogafas	/	
GUANTES	/	
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	/	

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS: _____

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☐ Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ☐

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☐ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	/		
Peldaños y largueros en buen estado	/		
Inclinación (H/4)			/

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	/		
Módulos en buen estado	/		
Plataformas en buen estado y aseguradas	/		
Cuenta con rodapies	/		
Superficie o base nivelada y firme	/		
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	/		

OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.
			/

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaños

CARGO Sup. SST

FIRMA _____

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE Kenneth Garcia

CARGO Sup. SST INTV

FIRMA _____

Lunes: _____ Martes: 01 Miercoles: _____ Jueves: _____ Viernes: _____ Sabado: _____ Domingo: _____

Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____

SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____

AA15537

A CONSTRUIR S.A.	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA	Código: FR-SGI-017
		Fecha: mayo 19 2020
		Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCMV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 02-02-2022 Hora inicio tarea: 7:00 Am

FECHA DE tERMINACIÓN (dd-mm-aa): _____ Hora terminacion tarea: _____

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Luciano Martinez		5		
2	Sixto Mesa		6		
3	Miguel Pabon		7		
4	Alvaro Ortiz		8		

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	
		Firma del SST	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	/		/		/		/									
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		/		/		/		/								
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		/		/		/		/								
Le tiene miedo a las alturas?		/		/		/		/								
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?		/		/		/		/								
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	/		/		/		/									

Otros? Cual? _____

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	☐	/
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	/	☐
ESLINGA	/	☐
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	/	☐
ARNÉS DE SEGURIDAD	/	☐
CONTROLO SISTEMA CAIDA DE OBJETOS	/	☐



	SI	N.A
ANCLAJE	/	☐
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	/	☐
GAFAS de seguridad o monogafas	/	☐
GUANTES	/	☐
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	/	☐

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS	

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☐ Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ☐

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☐ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	/		
Peldaños y largueros en buen estado	/		
Inclinación (H/4)			/

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	/		
Módulos en buen estado	/		
Plataformas en buen estado y aseguradas	/		
Cuenta con rodapies	/		
Superficie o base nivelada y firme	/		
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	/		

OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.
			/

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaño

CARGO SUP SST

FIRMA _____

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE KATHERINE GARCIA

CARGO SUP. SST. INTV

FIRMA _____

Lunes: _____ Martes: _____ Miercoles: 2 Jueves: _____ Viernes: _____ Sabado: _____ Domingo: _____

Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____

SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____

000533

A CONSTRUIR S.A.	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA	Código: FR-SGI-017
		Fecha: mayo 19 2020
		Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCMV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 03-02-2022 Hora inicio tarea: 10:40 AM

FECHA DE TERMINACIÓN (dd-mm-aa): _____ Hora terminacion tarea: _____

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Beder Orozco		5	Ivan Mora Bohorquez	
2	Edwin Amaya G		6	Edwin Gonzalez	
3	Fabian Parra		7	/	/
4	Ivan Rodriguez		8	/	/

SST	SI ☑ N.A ☐	Nombre deSST	Yarledis Arnedo Zea
		Firma del SST	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	/		/		/		/		/		/					
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		/		/		/		/		/		/				
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		/		/		/		/		/		/				
Le tiene miedo a las alturas?		/		/		/		/		/		/				
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	/		/		/		/		/		/					
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	/		/		/		/		/		/					

Otros? Cual? _____

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL		/
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	/	
ESLINGA	/	
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	/	
ARNÉS DE SEGURIDAD	/	
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS	/	



	SI	N.A
ANCLAJE	/	
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	/	
GAFAS de seguridad o monogafas	/	
GUANTES	/	
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	/	

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS: _____

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☐ Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ☐

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☐ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	/		
Peldaños y largueros en buen estado	/		
Inclinación (H/4)			/

OTROS? CUÁL? _____ SI ☐ NO ☐ N.A. /

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	/		
Módulos en buen estado	/		
Plataformas en buen estado y aseguradas	/		
Cuenta con rodapies	/		
Superficie o base nivelada y firme	/		
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	/		

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaño

CARGO Sup SST

FIRMA _____

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE KATHERINE GARCIA

CARGO SUP. SST. INTV

FIRMA _____

Lunes: _____ Martes: _____ Miercoles: _____ Jueves: 03 Viernes: _____ Sabado: _____ Domingo: _____

Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____

SST: _____ SST: _____ SST _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____

mm539

A CONSTRUIR S.A.	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA	Código: FR-SGI-017
		Fecha: mayo 19 2020
		Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCMU

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 04-02-2022 Hora inicio tarea: 7:00 AM

FECHA DE tERMINACIÓN (dd-mm-aa): _____ Hora terminacion tarea: _____

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Gonzalez, Edwin		5		
2	Ivan Pilar Bolaño		6		
3	[illegible]		7		
4			8		

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	
		Firma del SST	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓											
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		✓														
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓														
Le tiene miedo a las alturas?		✓														
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	✓															
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	✓		✓		✓											

Otros? Cual? _____

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	☐	✓
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	✓	☐
ESLINGA	✓	☐
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	✓	☐
ARNÉS DE SEGURIDAD	✓	☐
CONTROL O SISTEMA CAIDA DE OBJETOS	✓	☐



	SI	N.A
ANCLAJE	✓	☐
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	✓	☐
GAFAS de seguridad o monogafas	✓	☐
GUANTES	✓	☐
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	✓	☐

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS	

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☐ Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ☐

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☐ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	✓	☐	☐
Peldaños y largueros en buen estado	✓	☐	☐
Inclinación (H/4)	☐	☐	✓

OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.
	☐	☐	✓

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	✓	☐	☐
Módulos en buen estado	✓	☐	☐
Plataformas en buen estado y aseguradas	✓	☐	☐
Cuenta con rodapies	✓	☐	☐
Superficie o base nivelada y firme	✓	☐	☐
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	✓	☐	☐

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaño

CARGO SUP SST

FIRMA [signature]

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE KATHERINE GARCIA

CARGO SUP. SST. INT

FIRMA [signature]

Lunes: _____ Martes: _____ Miercoles: _____ Jueves: _____ Viernes: 4 Sabado: _____ Domingo: _____

Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: [signature] Residente: _____ Residente: _____

SST: _____ SST: _____ SST _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____

000547

A CONSTRUIR S.A.	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA	Código: FR-SGI-017
		Fecha: mayo 19 2020
		Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCMV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 5-01-2022 Hora inicio tarea: 7:00 Am

FECHA DE TERMINACIÓN (dd-mm-aa): Hora terminacion tarea:

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Gonzalez Edwin		5	Edinson Monterosa	
2	Fabian Ramos		6	Yeison Zurita	
3	Jairo Barcelo		7		
4	Miguel Garcia		8		

SST	SI		Nombre deSST	
	N.A		Firma del SST	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	/		/		/		/		/		/					
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		/		/		/		/		/		/				
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		/		/		/		/		/		/				
Le tiene miedo a las alturas?		/		/				/		/		/				
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	/		/		/		/		/		/					
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	/		/		/		/		/		/					

Otros? Cual?

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL		/
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	/	
ESLINGA	/	
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	/	
ARNÉS DE SEGURIDAD	/	
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS	/	



	SI	N.A
ANCLAJE	/	
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	/	
GAFAS de seguridad o monogafas	/	
GUANTES	/	
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	/	

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI NO | Trabajo con energias peligrosas SI NO

Trabajos de izaje de cargas SI NO | Trabajos en caliente SI NO

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	/		
Peldaños y largueros en buen estado	/		
Inclinación (H/4)			/

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	/		
Módulos en buen estado	/		
Plataformas en buen estado y aseguradas	/		
Cuenta con rodapies	/		
Superficie o base nivelada y firme	/		
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	/		

OTROS? CUÁL? SI NO N.A.

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaño

CARGO Sup SST

FIRMA

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE KATHERINE GARCIA

CARGO SUP SST MOTV

FIRMA

Lunes: Martes: Miercoles: Jueves: Viernes: Sabado: 5 Domingo:

Residente: Residente: Residente: Residente: Residente: Residente: Residente:

SST: SST: SST SST: SST: SST: SST:

001541

A CONSTRUIR S.A.

PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA

Código: FR-SGI-017
Fecha: mayo 19 2020
Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCMV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 5-02-2022 **Hora inicio tarea:** 7:00

FECHA DE TERMINACIÓN (dd-mm-aa): _____ **Hora terminacion tarea:** _____

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Fabian Ramos		5		
2	Edwin Gonzalez		6		
3	Jairo Bayuelo		7		
4	Edilson Hurtado		8		

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	
		Firma del SST	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	/		/		/		/									
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		/		/		/		/								
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		/		/		/		/								
Le tiene miedo a las alturas?		/		/		/		/								
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	/		/		/		/									
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	/		/		/		/									

Otros? Cual? _____

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL		/
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	/	
ESLINGA	/	
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 5 m de altura)	/	
ARNÉS DE SEGURIDAD	/	
CONTROL O SISTEMA CAIDA DE OBJETOS	/	



	SI	N.A
ANCLAJE	/	
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	/	
GAFAS de seguridad o monogafas	/	
GUANTES	/	
BEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	/	

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS: _____

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☐ Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ☐

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☐ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	/		
Peldaños y largueros en buen estado	/		
Inclinación (H/4)			/

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	/		
Módulos en buen estado	/		
Plataformas en buen estado y aseguradas	/		
Cuenta con rodapies	/		
Superficie o base nivelada y firme	/		
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	/		

OTROS? CUÁL? _____ SI ☐ NO ☐ N.A. /

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Abuchar

CARGO SUP SST

FIRMA _____

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE Katherine Garcia

CARGO Jefe SST Interv.

FIRMA _____

Lunes: _____ Martes: _____ Miercoles: _____ Jueves: _____ Viernes: _____ Sabado: _____ Domingo: _____

Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____

SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____

AA0542

A CONSTRUIR S.A.

PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA

Código: FR-SGI-017
Fecha: mayo 19 2020
Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CC MV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 1-02-2022 Hora inicio tarea: 7:00

FECHA DE tERMINACIÓN (dd-mm-aa): _____ Hora terminacion tarea: _____

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Jairo Barcelo	JAIRO	5	Jorge Alfaro	Jorge A.C
2	Carlos Montero	Edilson Mon	6	Iyan Rodriguez	
3	Edwin Gonzales		7	Ivan Rodriguez	
4	Fabian Baru	Fabian Baru	8		

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	
		Firma del SST	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	/		/		/		/		/		/					
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		/		/		/		/		/		/				
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		/		/		/		/		/		/				
Le tiene miedo a las alturas?		/		/		/		/		/		/				
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	/		/		/		/		/		/					
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	/		/		/		/		/		/					

Otros? Cual? _____

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	☐	/
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	/	☐
ESLINGA	/	☐
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	/	☐
ARNÉS DE SEGURIDAD	/	☐
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS	/	☐



	SI	N.A
ANCLAJE	/	☐
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	/	☐
GAFAS de seguridad o monogafas	/	☐
GUANTES	/	☐
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	/	☐

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS _____

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☐ Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ☐

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☐ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	/	☐	☐
Peldaños y largueros en buen estado	/	☐	☐
Inclinación (H/4)	☐	☐	/

OTROS? CUÁL? _____ SI ☐ NO ☐ N.A. /

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	/	☐	☐
Módulos en buen estado	/	☐	☐
Plataformas en buen estado y aseguradas	/	☐	☐
Cuenta con rodapiés	/	☐	☐
Superficie o base nivelada y firme	/	☐	☐
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	/	☐	☐

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaño

CARGO SST

FIRMA _____

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE KATHERINE GARCIA

CARGO SUP. SST. INTV

FIRMA _____

Lunes: 7 Martes: _____ Miercoles: _____ Jueves: _____ Viernes: _____ Sabado: _____ Domingo: _____

Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____

SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____

nn543

A CONSTRUIR S.A.	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA	Código: FR-SGI-017
		Fecha: mayo 19 2020
		Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: CC MY

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 8-02-2022 Hora inicio tarea: 7:05

FECHA DE TERMINACIÓN (dd-mm-aa): Hora terminacion tarea:

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Reggie Morales	Reggie Morales	5	Abner Rocha	ABNER ROCHA
2	Albert Zambrano	Albert Zambrano	6		
3	Jhon Guzman	Jhon Guzman	7		
4	Alexander Rivera	Alexander Rivera	8		

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	
		Firma del SST	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	/		/		/		/		/							
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		/		/		/		/		/						
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		/		/		/		/		/						
Le tiene miedo a las alturas?		/		/		/		/		/						
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	/		/		/		/		/							
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	/		/		/		/		/							

Otros? Cual?

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL		/
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	/	
ESLINGA	/	
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a mas de 6 m de altura)	/	
ARNÉS DE SEGURIDAD	/	
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS	/	



	SI	N.A
ANCLAJE	/	
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	/	
GAFAS de seguridad o monogafas	/	
GUANTES	/	
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	/	

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☐ Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ☐

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☐ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	/		
Peldaños y largueros en buen estado	/		
Inclinación (H/4)			/

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	/		
Módulos en buen estado	/		
Plataformas en buen estado y aseguradas	/		
Cuenta con rodapies	/		
Superficie o base nivelada y firme	/		
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	/		

OTROS? CUÁL?

	SI	NO	N.A.
			/

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Rivera

CARGO SUP SST

FIRMA

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE KATHERINE OSORIO

CARGO SUP. SST. MTY

FIRMA

Lunes: Martes: 8 Miercoles: Jueves: Viernes: Sabado: Domingo:

Residente: Residente: Residente: Residente: Residente: Residente: Residente:

SST: SST: SST: SST: SST: SST: SST:

A CONSTRUIR S.A.	**PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA**	Código: FR-SGI-017 Fecha: mayo 19 2020 Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCMV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 08-02-2022 Hora inicio tarea: 7:00 Am

FECHA DE tERMINACIÓN (dd-mm-aa): _____ Hora terminacion tarea: _____

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Fabian Barrios	Fabian Barrios	5	Yoender Torres	Yoender
2	Edwin Gonzalez	Edwin	6	Luis Amaya	Luis Amaya
3	Edilson Montenegro	Edilson Mon	7	Nelson Bayuelo	Nelson
4	Larro Barcelo	Larro	8	Jorge Escorcia	Jorge Escorcia

SST	SI	N.A	Nombre deSST	Firma del SST

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	/		/		/		/		/				/		/	
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		/		/		/		/		/		/		/		/
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		/		/		/		/		/		/		/		/
Le tiene miedo a las alturas?		/		/		/		/		/		/		/		/
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	/		/		/		/		/		/		/		/	
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	/		/		/		/		/		/		/		/	

Otros? Cual? _____

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL		/
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	/	
ESLINGA	/	
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	/	
ARNÉS DE SEGURIDAD	/	
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS	/	



	SI	N.A
ANCLAJE	/	
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	/	
GAFAS de seguridad o monogafas.	/	
GUANTES	/	
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	/	

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS	

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☐ Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ☐

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☐ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	/		
Peldaños y largueros en buen estado	/		
Inclinación (H/4)			/

OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.
			/

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	/		
Módulos en buen estado	/		
Plataformas en buen estado y aseguradas	/		
Cuenta con rodapiés	/		
Superficie o base nivelada y firme	/		
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	/		

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Baloño

CARGO Sst

FIRMA _____

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE BETHSAINT GARCIA

CARGO SUP. SST. INTV

FIRMA _____

Lunes: _____ Martes: 8 Miercoles: _____ Jueves: _____ Viernes: _____ Sabado: _____ Domingo: _____

Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____

SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____

A CONSTRUIR S.A.	**PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA**	Código: FR-SGI-017
		Fecha: mayo 19 2020
		Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCMV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 11-02-2022 **Hora inicio tarea:** _____

FECHA DE TERMINACIÓN (dd-mm-aa): _____ **Hora terminacion tarea:** _____

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Yoender Torres Martinez	Yoender	5	Angel Burgos	
2	Pedro Saumeth Diaz	Pedro	6	Jairo Bolaño	
3	Nelson Consuegra	Nelson	7	Edwin Gonzalez	
4	Jorge Perez	Jorge	8	Jesian Bonos	

SST			
	SI ☑	Nombre deSST	Yaleidis Hinojosa
	N.A ☐	Firma del SST	Yaleidis Hinojosa

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☐
Le tiene miedo a las alturas?	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☐
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐

Otros? Cual? _____

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	☑	☐
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	☑	☐
ESLINGA	☑	☐
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 5 m de altura)	☑	☐
ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	☐
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS	☑	☐



	SI	N.A
ANCLAJE	☑	☐
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	☑	☐
GAFAS de seguridad o monogafas	☑	☐
GUANTES	☑	☐
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	☑	☐

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS	

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☑ Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ☑

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☑ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☑

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	☐	☐	☑
Peldaños y largueros en buen estado	☐	☐	☑
Inclinación (H/4)	☐	☐	☑

OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.
	☐	☐	☑

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	☑	☐	☐
Módulos en buen estado	☑	☐	☐
Plataformas en buen estado y aseguradas	☑	☐	☐
Cuenta con rodapies	☑	☐	☐
Superficie o base nivelada y firme	☑	☐	☐
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	☑	☐	☐

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaño

CARGO Sdo / SST

FIRMA _____

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE KATHERINE GARCIA

CARGO COORD. SST

FIRMA _____

Lunes: _____ Martes: _____ Miercoles: _____ Jueves: _____ Viernes: 11 Sabado: _____ Domingo: _____

Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: Alex Residente: _____ Residente: _____

SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____

0005 15

A CONSTRUIR S.A.	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA	Código: FR-SGI-017
		Fecha: mayo 19 2020
		Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCMU

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 12-02-2022 Hora inicio tarea: 7 00 am

FECHA DE tERMINACIÓN (dd-mm-aa): _____ Hora terminacion tarea: _____

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Edwin Gonzalez	[signature]	5	Jorge Escorcia	[signature]
2	Fabian Baru	[signature]	6	Pedro Sanmartin	[signature]
3	Dino Barrera	[signature]	7	Anthony Barrios	[signature]
4	Horacio Herrera	[signature]	8	Yoender Torres	[signature]

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	
		Firma del SST	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Le tiene miedo a las alturas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Otros? Cual? _____

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	☐	☑
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	☑	☐
ESLINGA	☑	☐
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 5 m de altura)	☑	☐
ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	☐
CONTROL O SISTEMA CAIDA DE OBJETOS	☑	☐



	SI	N.A
ANCLAJE	☑	☐
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	☑	☐
GAFAS de seguridad o monogafas	☑	☐
GUANTES	☑	☐
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	☑	☐

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS	

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☐ Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ☐

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☐ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	☑	☐	☐
Peldaños y largueros en buen estado	☑	☐	☐
Inclinación (H/4)	☐	☐	☑

OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.
_____	☐	☐	☑

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	☑	☐	☐
Módulos en buen estado	☑	☐	☐
Plataformas en buen estado y aseguradas	☑	☐	☐
Cuenta con rodapies	☑	☐	☐
Superficie o base nivelada y firme	☑	☐	☐
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	☑	☐	☐

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaño

CARGO SUP SST

FIRMA [signature]

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE Katherine Garcia

CARGO Asp. SST INT.

FIRMA [signature]

Lunes: _____ Martes: _____ Miercoles: _____ Jueves: _____ Viernes: _____ Sabado: 12 Domingo: 13

Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: Alexis Residente: _____

SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: X SST: _____

A CONSTRUIR S.A.	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA	Código: FR-SGI-017
		Fecha: mayo 19 2020
		Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCMV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 12-07-2022 Hora inicio tarea: 700

FECHA DE TERMINACIÓN (dd-mm-aa): _____ Hora terminacion tarea: _____

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Nelson Cuxicheguy	Nelson	5		
2	Hans Sunmigel	Hans Sunmigel	6		
3	Edwin Alegria		7		
4			8		

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	
		Firma del SST	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓											
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		✓		✓		✓										
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓										
Le tiene miedo a las alturas?		✓		✓		✓										
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?		✓		✓		✓										
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	✓		✓		✓											

Otros? Cual? _____

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	☐	✓
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	✓	☐
ESLINGA	✓	☐
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	✓	☐
ARNÉS DE SEGURIDAD	✓	☐
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS	✓	☐



	SI	N.A
ANCLAJE	✓	☐
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	✓	☐
GAFAS de seguridad o monogafas	✓	☐
GUANTES	✓	☐
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	✓	☐

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS	

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☐ Trabajo con energías peligrosas SI ☐ NO ☐

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☐ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	✓	☐	☐
Peldaños y largueros en buen estado	✓	☐	☐
Inclinación (H/4)	☐	☐	✓

OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.
	☐	☐	✓

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	✓	☐	☐
Módulos en buen estado	✓	☐	☐
Plataformes en buen estado y aseguradas	✓	☐	☐
Cuenta con rodapies	✓	☐	☐
Superficie o base nivelada y firme	✓	☐	☐
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	✓	☐	☐

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaño

CARGO SUP. SST

FIRMA

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE Karheline Garcia

CARGO SUP. SST INT V

FIRMA

Lunes: _____ Martes: _____ Miercoles: _____ Jueves: _____ Viernes: _____ Sabado: 12 Domingo: _____

Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____

SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____

A CONSTRUIR S.A.	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA	Código: FR-SGI-017
		Fecha: mayo 19 2020
		Versión: 001

SIBTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCMV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 14-02-2022 **Hora inicio tarea:** 7 a.m.

FECHA DE tERMINACIÓN (dd-mm-aa): _____ **Hora terminacion tarea:** _____

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Dario Barcelo		5		
2	Anthony Bumil		6		
3			7		
4			8		

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	
		Firma del SST	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	/		/													
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		/		/												
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		/		/												
Le tiene miedo a las alturas?		/		/												
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	/		/													
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	/		/													

Otros? Cual? _____

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	☐	/
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	/	☐
ESLINGA	/	☐
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	/	☐
ARNÉS DE SEGURIDAD	/	☐
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS	/	☐



	SI	N.A
ANCLAJE	/	☐
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	/	☐
GAFAS de seguridad o monogafas	/	☐
GUANTES	/	☐
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	/	☐

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS: _____

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☐ Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ☐

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☐ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	/		
Peldaños y largueros en buen estado	/		
Inclinación (H/4)			/

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	/		
Módulos en buen estado	/		
Plataformas en buen estado y aseguradas	/		
Cuenta con rodapies	/		
Superficie o base nivelada y firme	/		
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	/		

OTROS? CUÁL? _____ SI ☐ NO ☐ N.A. /

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaño

CARGO SUP SST

FIRMA _____

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE _____

CARGO _____

FIRMA _____

Lunes: 14	Martes:	Miercoles:	Jueves:	Viernes:	Sabado:	Domingo: 20/05/19
Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:
SST:	SST:	SST:	SST:	SST:	SST:	SST:

A CONSTRUIR S.A.	**PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA**	Código: FR-SGI-017
		Fecha: mayo 19 2020.
		Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CC mV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 14-02-2022 **Hora inicio tarea:** 7 am

FECHA DE TERMINACIÓN (dd-mm-aa): _____ **Hora terminacion tarea:** _____

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Florentino Henry		5	Fabian Barrio	
2	Edwin Gonzalez		6	Sanmiguel Henry	
3	Nelson Arredrego		7	Pedro Sanmartin	
4	Jorge Escurra		8	Leander Tonel	

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	
		Firma del SST	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?																
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?																
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?																
Le tiene miedo a las alturas?																
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?																
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?																

Otros? Cual? _____

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	☐	☒
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	☒	☐
ESLINGA	☒	☐
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	☒	☐
ARNÉS DE SEGURIDAD	☒	☐
CONTROL O SISTEMA CAIDA DE OBJETOS	☒	☐



	SI	N.A
ANCLAJE	☒	☐
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	☒	☐
GAFAS de seguridad o monogafas	☒	☐
GUANTES	☒	☐
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	☒	☐

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS _____

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☐ Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ☐

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☐ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	☒	☐	☐
Peldaños y largueros en buen estado	☒	☐	☐
Inclinación (H/4)	☐	☐	☒

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	☒	☐	☐
Módulos en buen estado	☒	☐	☐
Plataformas en buen estado y aseguradas	☒	☐	☐
Cuenta con rodapies	☒	☐	☐
Superficie o base nivelada y firme	☒	☐	☐
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	☒	☐	☐

OTROS? CUÁL? _____ SI ☐ NO ☐ N.A. ☒

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaño

CARGO Supervisor SST

FIRMA _____

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE _____

CARGO _____

FIRMA _____

Lunes: 14	Martes: _____	Miercoles: _____	Jueves: _____	Viernes: _____	Sabado: _____	Domingo: _____
Residente: _____	Residente: _____	Residente: _____	Residente: _____	Residente: _____	Residente: _____	Residente: _____
SST: _____	SST: _____	SST: _____	SST: _____	SST: _____	SST: _____	SST: _____

A CONSTRUIR S.A.	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA	Código: FR-SGI-017
		Fecha: mayo 19 2020
		Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCMV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 15-02-2022 **Hora inicio tarea:** 7:00

Hora terminacion tarea:

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Anthony Barrios		5		
2	Yeison Z.		6		
3			7		
4			8		

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	
		Firma del SST	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Le tiene miedo a las alturas?	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Otros? Cual?

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	☐	☑
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	☑	☐
ESLINGA	☑	☐
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	☑	☐
ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	☐
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS	☑	☐



	SI	N.A
ANCLAJE	☑	☐
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	☑	☐
GAFAS de seguridad o monogafas	☑	☐
GUANTES	☑	☐
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	☑	☐

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS	

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☐ Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ☐

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☐ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatos de seguridad	☑	☐	☐
Peldaños y largueros en buen estado	☑	☐	☐
Inclinación (H/4)	☐	☐	☐

OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.
	☐	☐	☑

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	☑	☐	☐
Módulos en buen estado	☑	☐	☐
Plataformas en buen estado y aseguradas	☑	☐	☐
Cuenta con rodapies	☑	☐	☐
Superficie o base nivelada y firme	☑	☐	☐
Cumple distancia minima de lineas energizadas	☑	☐	☐

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaños

CARGO Supervisor SST

FIRMA

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE ADRIANA MARIA MARTINEZ

CARGO Practicante SST

FIRMA ADRIANA MARIA MARTINEZ

VALIDACION

Lunes:	Martes: 15	Miercoles:	Jueves:	Viernes:	Sabado:	Domingo: 00455
Residente:	Residente: Alexis	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:
SST:	SST:	SST:	SST:	SST:	SST:	SST:

A CONSTRUIR S.A.

PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA

Código: FR-SGI-017
Fecha: mayo 19 2020
Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCMV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 15-02-2022 **Hora inicio tarea:** 700

Hora terminacion tarea:

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Edwin Gonzalez		5	Sanmiguel Hens	
2	Fabian Barrus		6	Yoender torres	
3	Nelson casadiego		7	Jairo Barcelo	
4	Jorge Esparcia		8	Pedro Sanmartin	

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	
		Firma del SST	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	/		/		/		/		/		/		/		/	
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		/		/		/		/		/		/		/		/
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		/		/		/		/		/		/		/		/
Le tiene miedo a las alturas?		/		/		/		/		/		/		/		/
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	/		/		/		/		/		/		/		/	
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	/		/		/		/		/		/		/		/	

Otros? Cual?

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL		/
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	/	
ESLINGA	/	
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	/	
ARNÉS DE SEGURIDAD	/	
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS	/	



	SI	N.A
ANCLAJE	/	
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	/	
GAFAS de seguridad o monogafas	/	
GUANTES	/	
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	/	

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS	

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☐ Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ☐

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☐ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	/		
Peldaños y largueros en buen estado	/		
Inclinación (H/4)			/

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	/		
Módulos en buen estado	/		
Plataformas en buen estado y aseguradas	/		
Cuenta con rodapies	/		
Superficie o base nivelada y firme	/		
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	/		

OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.
			/

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaño

CARGO SUPA SST

FIRMA

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE ADRIANA BADEL

CARGO Especialista SSD

FIRMA

VALIDACION

Lunes: ____ Martes: 15 Miercoles: ____ Jueves: ____ Viernes: ____ Sabado: ____ Domingo: 000552

Residente: ____ Residente: Mayra Resindente: ____ Residente: ____ Residente: ____ Residente: ____ Residente: ____

SST: ____ SST: ____ SST ____ SST: ____ SST: ____ SST: ____ SST: ____

A CONSTRUIR S.A.	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA	Código: FR-SGI-017
		Fecha: mayo 19 2020
		Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCMN

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 16-02-2022 **Hora inicio tarea:** 9:30 am

Hora terminacion tarea:

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Jose Vergara		5	Ivan Rodriguez	
2	Ruben Tamares		6		
3	Rolner Jimenez		7		
4			8		

SST	SI / N.A	Nombre deSST	
		Firma del SST	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?																
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?																
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?																
Le tiene miedo a las alturas?																
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?																
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?																

Otros? Cual?

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL		
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL		
ESLINGA		
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)		
ARNÉS DE SEGURIDAD		
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS		



	SI	N.A
ANCLAJE		
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)		
GAFAS de seguridad o monogafas		
GUANTES		
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA		

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS	

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI NO | Trabajo con energias peligrosas SI NO

Trabajos de izaje de cargas SI NO | Trabajos en caliente SI NO

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad			
Peldaños y largueros en buen estado			
Inclinación (H/4)			

OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado			
Módulos en buen estado			
Plataformas en buen estado y aseguradas			
Cuenta con rodapies			
Superficie o base nivelada y firme			
Cumple distancia mínima de líneas energizadas			

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolivar

CARGO Sup. SST

FIRMA

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE KATHERINE GARCIA

CARGO SUP. SST - MEV

FIRMA

VALIDACION

Lunes: Martes: Miercoles: 16 Jueves: Viernes: Sabado: Domingo:

Residente: Residente: Residente: Residente: Residente: Residente: Residente:

SST: SST: SST: SST: SST: SST: SST:

000553

A CONSTRUIR S.A.	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA	Código: FR-SGI-017
		Fecha: mayo 19 2020
		Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCMV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 16-02-2026 **Hora inicio tarea:** 6:30

Hora terminacion tarea:

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Edwin Gonzalez		5	Jorge Barcelo	
2	Fabian Borres		6	Monterosa Edilson	
3	Sanmiguel Henry		7	Barahona Alexander	
4	Antony Bumoy		8	Yeison Zuniga	

SST	SI	N.A	Nombre deSST	
			Firma del SST	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	/		/		/		/		/			/		/	/	
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		/		/		/		/		/		/		/		/
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		/		/		/		/		/		/		/		/
Le tiene miedo a las alturas?		/		/		/		/		/		/		/		/
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	/		/		/			/		/		/		/	/	
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	/		/		/		/			/		/		/	/	

Otros? Cual?

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL		/
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	/	
ESLINGA	/	
ESLINGA CON ABSORSEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	/	
ARNÉS DE SEGURIDAD	/	
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS	/	



	SI	N.A
ANCLAJE	/	
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	/	
GAFAS de seguridad o monogafas	/	
GUANTES	/	
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	/	

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI NO Trabajo con energias peligrosas SI NO

Trabajos de izaje de cargas SI NO Trabajos en caliente SI NO

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	/		
Peldaños y largueros en buen estado	/		
Inclinación (H/4)			/

OTROS? CUÁL?

	SI	NO	N.A.
			/

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	/		
Módulos en buen estado	/		
Plataformas en buen estado y aseguradas	/		
Cuenta con rodapies	/		
Superficie o base nivelada y firme	/		
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	/		

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaños

CARGO Supervisor SST

FIRMA

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE KATHERINE GARCIA

CARGO SUPERVISORA

FIRMA

VALIDACION

Lunes:	Martes:	Miercoles: 16	Jueves:	Viernes:	Sabado:	Domingo:
Residente:	Residente:	Residente: Alexander	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:
SST:	SST:	SST	SST:	SST:	SST:	SST:

A CONSTRUIR S.A.	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA	Código: FR-SGI-017
		Fecha: mayo 19 2020
		Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCMV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 17-02-2022 Hora inicio tarea: 6:30

Hora terminacion tarea:

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Edwin Gonzalez		5	Sanmiguel Heens	
2	Johan Pacheco		6	Albar Sanabria	
3	Jairo Parcelo		7	Reggie Murillo	
4	Anthony Leandal		8	Rafael Tomastes	

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	
		Firma del SST	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	X		X		X		X		X		X					
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		X		X		X		X		X		X				
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		X		X		X		X		X		X				
Le tiene miedo a las alturas?		X		X		X		X		X		X				
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	X		X						X		X					
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	X		X		X		X		X		X					

Otros? Cual?

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL		X
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	X	
ESLINGA	X	
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	X	
ARNÉS DE SEGURIDAD	X	
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS	X	



	SI	N.A
ANCLAJE	X	
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	X	
GAFAS de seguridad o monogafas	X	
GUANTES	X	
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	X	

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS	

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☐ Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ☐

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☐ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	X		
Peldaños y largueros en buen estado	X		
Inclinación (H/4)			X

OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.
			X

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	X		
Módulos en buen estado	X		
Plataformas en buen estado y aseguradas	X		
Cuenta con rodapies	X		
Superficie o base nivelada y firme	X		
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	X		

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaños

CARGO Supervisor SST

FIRMA

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE

CARGO

FIRMA

VALIDACION

Lunes:	Martes:	Miercoles:	Jueves: 17	Viernes:	Sabado:	Domingo:
Residente:	Residente:	Resindente:	Residente: Alex B	Residente:	Residente:	Residente:
SST:	SST:	SST	SST:	SST:	SST:	SST:

A CONSTRUIR S.A.	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA	Código: FR-SGI-017
		Fecha: mayo 19 2020
		Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO _____

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 17 02 2022 **Hora inicio tarea:** _____

Hora terminacion tarea: _____

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Edicon monterroza	Edicon mon	5		
2	Fabian Bono		6		
3			7		
4			8		

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	
		Firma del SST	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	X		X													
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		X		X												
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		X		X												
Le tiene miedo a las alturas?		X		X												
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	X			X												
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	X		X													

Otros? Cual? _____

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	☐	☒
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	☒	☐
ESLINGA	☒	☐
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	☒	☐
ARNÉS DE SEGURIDAD	☒	☐
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS	☒	☐



	SI	N.A
ANCLAJE	☒	☐
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	☒	☐
GAFAS de seguridad o monogafas	☒	☐
GUANTES	☒	☐
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	☒	☐

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS	

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☒ Trabajo con energías peligrosas SI ☐ NO ☐

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☒ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	☒	☐	☐
Peldaños y largueros en buen estado	☒	☐	☐
Inclinación (H/4)	☐	☐	☒

OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.
	☐	☐	☒

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	☒	☐	☐
Módulos en buen estado	☒	☐	☐
Plataformas en buen estado y aseguradas	☒	☐	☐
Cuenta con rodapies	☒	☐	☐
Superficie o base nivelada y firme	☒	☐	☐
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	☒	☐	☐

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolivar

CARGO SST

FIRMA

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE _____

CARGO _____

FIRMA _____

VALIDACION

Lunes: _____ Martes: _____ Miercoles: _____ Jueves: 17 Viernes: _____ Sabado: _____ Domingo: _____

Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____

SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____

PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA

A CONSTRUIR S.A.

Código: FR-SGI-017
Fecha: mayo 19 2020
Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCMV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 18 - FEB - 2022. Hora inicio tarea: 7:00 a.m.

Hora terminacion tarea:

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Anthony Barros.		5	Edwin Gonzalez.	
2	Johan Pacheco.		6	Yoender Torres.	Yoender
3	Jairo Barrera P.		7	Daniel Narvaez.	
4	Hans San Miguel.		8	GREISON ROJANO.	Greison R.

SST	SI ✓ / N.A	Nombre deSST	Yuneidis Hinojosa
		Firma del SST	Yuneidis H

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Armado De Losa.


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Le tiene miedo a las alturas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Otros? Cual?

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	✓	
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL		
ESLINGA	✓	
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	✓	
ARNÉS DE SEGURIDAD	✓	
CONTROL O SISTEMA CAIDA DE OBJETOS	✓	



	SI	N.A
ANCLAJE	✓	
CASCO CON BARBIQUEJO (2 puntos)		
GAFAS de seguridad o monogafas	✓	
GUANTES	✓	
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA		

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS: Martillo, Sierra electrica,

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI NO — Trabajo con energias peligrosas SI NO

Trabajos de izaje de cargas SI NO — Trabajos en caliente SI NO

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad			
Peldaños y largueros en buen estado			
Inclinación (H/4)			

OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado			✓
Módulos en buen estado			✓
Plataformas en buen estado y aseguradas			✓
Cuenta con rodapies			✓
Superficie o base nivelada y firme			✓
Cumple distancia mínima de líneas energizadas			✓

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Barbero

CARGO SST

FIRMA

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE Nathaline Garcia

CARGO SST-SSI INTV

FIRMA

VALIDACION

Lunes:	Martes:	Miercoles:	Jueves:	Viernes: 18	Sabado:	Domingo:
Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente: Alex B	Residente:	Residente:
SST:	SST:	SST:	SST:	SST:	SST:	SST:

7

A CONSTRUIR S.A.	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA	Código: FR-SGI-017
		Fecha: mayo 19 2020
		Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCMV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 19-02-2022 Hora inicio tarea: 7:00 a.m

FECHA DE TERMINACIÓN (dd-mm-aa): 19-02-2022 Hora terminacion tarea: 5:00 p.m.

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Anthony Barrios.		5	Ruben Tomase.	Tomases R.
2	Jairo Barcela.		6	FABIAN BARRIOS.	
3	Hans San Miguel.		7		
4	Johan Pacheco.		8		

SST	SI / N.A	Nombre deSST	Jaime Jose Ferrera Hozo.
		Firma del SST	Jaime Jose Ferrera Hozo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Desencofrado De Muro y Armado De. Loza.


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Le tiene miedo a las alturas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	✓															
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Otros? Cual?

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	✓	
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL		✓
ESLINGA	✓	
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	✓	
ARNÉS DE SEGURIDAD	✓	
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS		✓



	SI	N.A
ANCLAJE	✓	
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	✓	
GAFAS de seguridad o monogafas	✓	
GUANTES	✓	
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	✓	

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS: Martillo, Sierra Circular

Se requiere de permisos adicionales? Trabajo en espacios confinados SI NO Trabajo con energías peligrosas SI NO

Trabajos de izaje de cargas SI NO Trabajos en caliente SI NO

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad			✓
Peldaños y largueros en buen estado			✓
Inclinación (H/4)			✓

OTROS? CUÁL?

	SI	NO	N.A.
			✓

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado			✓
Módulos en buen estado			✓
Plataformas en buen estado y aseguradas			✓
Cuenta con rodapies			✓
Superficie o base nivelada y firme			✓
Cumple distancia mínima de líneas energizadas			✓

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaño

CARGO SUP. SST

FIRMA

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE KATHERINE PARDO

CARGO SUP. SST. INTV

FIRMA

VALIDACION

Lunes:	Martes:	Miercoles:	Jueves:	Viernes:	Sabado: 19	Domingo:
Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:
SST:	SST:	SST:	SST:	SST:	SST:	SST:

00553

A CONSTRUIR S.A.	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA	Código: FR-SGI-017
		Fecha: mayo 19 2020
		Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO: CCMV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 20-02-2022 — Hora inicio tarea: 7:00 a.m.

FECHA DE TERMINACIÓN (dd-mm-aa): 20-02-2022 — Hora terminacion tarea: 12:00 m.

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Anthony BARRIOS.		5		
2	Jairo Barcelo.		6		
3	FABIAN BARRAS		7		
4	Johan Pacheco.		8		

SST: SI ☐ NA ☐ — Nombre deSST: Jaime José Ternera Hoyo. — Firma del SST: Jaime José Ternera Hoyo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Armado de Losa.


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓									
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		✓		✓		✓		✓								
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓		✓								
Le tiene miedo a las alturas?		✓		✓		✓		✓								
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	✓		✓		✓		✓									
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	✓		✓		✓		✓									

Otros? Cual?

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL		✓
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	✓	
ESLINGA	✓	
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	✓	
ARNÉS DE SEGURIDAD	✓	
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS		✓



	SI	N.A
ANCLAJE	✓	
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	✓	
GAFAS de seguridad o monogafas	✓	
GUANTES	✓	
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	✓	

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS: Martillo, SIERRE ELECTRICA

Se requiere de permisos adicionales? Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☐ — Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☐ — Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ☐ — Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	✓		
Peldaños y largueros en buen estado	✓		
Inclinación (H/4)			✓

OTROS? CUÁL?

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	✓		
Módulos en buen estado	✓		
Plataformas en buen estado y aseguradas	✓		
Cuenta con rodapies	✓		
Superficie o base nivelada y firme	✓		
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	✓		

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO
NOMBRE: Alexander Bolaño
CARGO: Sup SST
FIRMA:

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:

VALIDACION

Lunes:	Martes:	Miercoles:	Jueves:	Viernes:	Sabado:	Domingo: 20
Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente: Alex B
SST:	SST:	SST:	SST:	SST:	SST:	SST:

A CONSTRUIR S.A.

PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA

Código: FR-SGI-017
Fecha: mayo 19 2020
Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CC MV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 21 - 02 - 2022. Hora inicio tarea: 7:00 a.m.

Hora terminacion tarea: _____

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARÁN EL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Jairo Barcelo.	JBarco	5	Luis Orozco	
2	Anthony Barrios		6	Ender Brito	
3	Johan Pacheco.		7		
4	Ruben Tomases.		8		

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	Jaime Jose Ternera Mozo
		Firma del SST	Jaime Jose Ternera Mozo

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para eallzar el trabajo?	✓		✓		✓		✓				✓					
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		✓		✓		✓		✓				✓				
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓		✓				✓				
Le tiene miedo a las alturas?		✓		✓		✓		✓				✓				
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	✓		✓		✓		✓									
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	✓		✓		✓		✓									

Otros? Cual? _____

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	✓	
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL		✓
ESLINGA	✓	
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	✓	
ARNÉS DE SEGURIDAD	✓	
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS		✓



	SI	N.A
ANCLAJE	✓	
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)		
GAFAS de seguridad o monogafas	✓	
GUANTES	✓	
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	✓	

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☐ Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ☐

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☐ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	✓		
Peldaños y largueros en buen estado	✓		
Inclinación (H/4)			✓

OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	✓		
Módulos en buen estado	✓		
Plataformas en buen estado y aseguradas	✓		
Cuenta con rodapies	✓		
Superficie o base nivelada y firme	✓		
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	✓		

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Baker

CARGO SUP SST

FIRMA _____

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE _____

CARGO _____

FIRMA _____

VALIDACION

Lunes: 21	Martes:	Miercoles:	Jueves:	Viernes:	Sabado:	Domingo:
Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:
SST:	SST:	SST:	SST:	SST:	SST:	SST:

000569

A CONSTRUIR S.A.

PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA

Código: FR-SGI-017
Fecha: mayo 19 2020
Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCMV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 22-02-2022 Hora inicio tarea: 6:54 Pm

Hora terminacion tarea:

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	San Martin PEDRO.		5	Nelson Casadiego.	
2	Oberder Torres		6	Hans San Miguel.	
3	Escorcia Jorge.		7	Ruben Tomase.	
4	Jairo Barcelo.	JAIRO	8	Anthony BARRIOS.	

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	Jaime Jose Ternera Rozo
		Firma del SST	Jaime Jose Ternera Rozo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Armado de Loza.


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Le tiene miedo a las alturas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Otros? Cual?

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	✓	
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL		✓
ESLINGA		
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	✓	
ARNÉS DE SEGURIDAD	✓	
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS		✓



	SI	N.A
ANCLAJE	✓	
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)		
GAFAS de seguridad o monogafas	✓	
GUANTES	✓	
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	✓	

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS: Martillo, Sierra Electrica.

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ✓ | Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ✓

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ✓ | Trabajos en caliente SI ☐ NO ✓

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	✓		
Peldaños y largueros en buen estado	✓		
Inclinación (H/4)			✓

OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	✓		
Módulos en buen estado	✓		
Plataformas en buen estado y aseguradas	✓		
Cuenta con rodapies	✓		
Superficie o base nivelada y firme	✓		
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	✓		

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaño

CARGO SST

FIRMA

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE Katherine Garcia

CARGO SUP. SST Y MA

FIRMA

VALIDACION

Lunes:	Martes: 22	Miercoles:	Jueves:	Viernes:	Sabado:	Domingo:
Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:
SST:	SST:	SST:	SST:	SST:	SST:	SST:

000561

A CONSTRUIR S.A.

PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA

Código: FR-SGI-017
Fecha: mayo 19 2020
Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCMU.

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 22-02-2022 Hora inicio tarea: 6:54 a.m.

Hora terminacion tarea: _____

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Johan Pacheco		5		
2	Armin Martinez.		6		
3	Luis Fernando Orozco		7		
4			8		

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	Jaime Jose Ferrera Mozo
		Firma del SST	Jaime Jose Ferrera Mozo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Armado de loza.


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Este en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓											
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		✓		✓		✓										
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓										
Le tiene miedo a las alturas?		✓		✓		✓										
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	✓		✓		✓											
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	✓		✓		✓											

Otros? Cual? _____

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	✓	
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL		✓
ESLINGA	✓	
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	✓	
ARNÉS DE SEGURIDAD	✓	
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS		✓



	SI	N.A
ANCLAJE	✓	
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)		
GAFAS de seguridad o monogafas	✓	
GUANTES	✓	
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	✓	

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS: Martillo, Sierra electrica.

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ✓ Trabajo con energías peligrosas SI ☐ NO ✓

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ✓ Trabajos en caliente SI ☐ NO ✓

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	✓		
Peldaños y largueros en buen estado	✓		
Inclinación (H/4)			✓

OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.
_____			

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	✓		
Módulos en buen estado	✓		
Plataformas en buen estado y aseguradas	✓		
Cuenta con rodapies	✓		
Superficie o base nivelada y firme	✓		
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	✓		

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Pabon

CARGO SST

FIRMA

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE Katherine Garcia

CARGO Sup SST INTV

FIRMA

VALIDACION

Lunes:	Martes: 22	Miercoles:	Jueves:	Viernes:	Sabado:	Domingo: 000562
Residente:	Residente: Mer B	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:
SST:	SST:	SST:	SST:	SST:	SST:	SST:

A CONSTRUIR S.A.

PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA

Código: FR-SGI-017
Fecha: mayo 19 2020
Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCHV.

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 23-02-2022. Hora inicio tarea: 6:54 a.m.

Hora terminacion tarea:

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Elias San Miguel.		5	Anthony Barros.	
2	Pedro San Martin		6	Nelson Carvajal.	
3	Jorge Esparza		7	Johan Pacheco.	
4	Yoender Torres		8	Fabian Barros.	

SST: SI ☐ N.A ☐ Nombre deSST: Jaime Jose Ferrera Rojo

Firma del SST: Jaime Jose Ferrera Rojo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Armado de losa


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Le tiene miedo a las alturas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Otros? Cual?

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	✓	
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL		✓
ESLINGA	✓	
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	✓	
ARNÉS DE SEGURIDAD	✓	
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS		✓



	SI	N.A
ANCLAJE	✓	
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)		
GAFAS de seguridad o monogafas	✓	
GUANTES	✓	
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	✓	

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS: Martillo, sierra electrica

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ✓ Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ✓

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ✓ Trabajos en caliente SI ☐ NO ✓

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	✓		
Peldaños y largueros en buen estado	✓		
Inclinación (H/4)			✓

OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	✓		
Módulos en buen estado	✓		
Plataformas en buen estado y aseguradas	✓		
Cuenta con rodapies			✓
Superficie o base nivelada y firme	✓		
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	✓		

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Barrios

CARGO SST

FIRMA

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE KATHERINE GARCIA

CARGO SST

FIRMA

VALIDACION

Lunes:	Martes:	Miercoles: 23	Jueves:	Viernes:	Sabado:	Domingo:
Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:
SST:	SST:	SST	SST:	SST:	SST:	SST:

000563

A CONSTRUIR S.A.	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA	Código: FR-SGI-017
		Fecha: mayo 19 2020
		Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCMV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 23-02-2022 Hora inicio tarea: _____

Hora terminacion tarea: _____

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Luis Orozco		5		
2	Ender Portilla		6		
3			7		
4			8		

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	
		Firma del SST	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	/		/													
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		/		/												
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		/		/												
Le tiene miedo a las alturas?		/		/												
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	/		/													
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	/		/													

Otros? Cual? _____

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL		/
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	/	
ESLINGA	/	
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	/	
ARNÉS DE SEGURIDAD	/	
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS	/	



	SI	N.A
ANCLAJE	/	
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	/	
GAFAS de seguridad o monogafas	/	
GUANTES	/	
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	/	

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS	

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☐ Trabajo con energías peligrosas SI ☐ NO ☐

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☐ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	/		
Peldaños y largueros en buen estado	/		
Inclinación (H/4)			/

OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.
_____			/

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	/		
Módulos en buen estado	/		
Plataformas en buen estado y aseguradas	/		
Cuenta con rodapies	/		
Superficie o base nivelada y firme	/		
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	/		

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bayuro

CARGO Sup

FIRMA _____

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE _____

CARGO _____

FIRMA _____

VALIDACION

Lúnes: _____ Martes: _____ Miercoles: 23 Jueves: _____ Viernes: _____ Sabado: _____ Domingo: _____

Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:
SST:	SST:	SST	SST:	SST:	SST:	SST:

A CONSTRUIR S.A.

PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA

Código: FR-SGI-017
Fecha: mayo 19 2020
Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCMV.

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 25/02/2022. Hora inicio tarea: 6:54 a.m.

Hora terminacion tarea:

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Yoender Torres.	Yoender	5	Jairo Barcelo	
2	Jorge Escorcia.	Jorge Emi	6	Hans San Miguel.	
3	Nelson Cogollo	Nelson	7	Johan Pacheco	
4	Antuan Barrios.		8	Pedro San Martin.	

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	Jaime Jose Ternera Hoyo
		Firma del SST	Jaime Jose Ternera Hoyo

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Armado de Loza y Huecos en Acero.


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Le tiene miedo a las alturas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Otros? Cual?

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL		✓
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	✓	
ESLINGA	✓	
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	✓	
ARNÉS DE SEGURIDAD	✓	
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS		✓



	SI	N.A
ANCLAJE	✓	
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)		
GAFAS de seguridad o monogafas	✓	
GUANTES	✓	
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	✓	

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS: Martillo, bichiroou, Sierra electrica

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ✓ | Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ✓

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ✓ | Trabajos en caliente SI ☐ NO ✓

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	✓		✓
Peldaños y largueros en buen estado	✓		✓
Inclinación (H/4)			✓

OTROS? CUÁL? SI ☐ NO ☐ N.A. ☐

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	✓		
Módulos en buen estado	✓		
Plataformas en buen estado y aseguradas	✓		
Cuenta con rodapies			✓
Superficie o base nivelada y firme	✓		
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	✓		

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolano

CARGO SUB SST

FIRMA

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE

CARGO

FIRMA

VALIDACIÓN

Lunes: Martes: Miercoles: Jueves: Viernes: 25 Sabado: Domingo: mañana

Residente: Residente: Residente: Residente: Residente: Alexis Residente: Residente:

SST: SST: SST: SST: SST: SST: SST:

A CONSTRUIR S.A.	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA	Código: FR-SGI-017
		Fecha: mayo 19 2020
		Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CGMV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 25/02/2022 Hora inicio tarea: 6:54 a.m.

Hora terminacion tarea: _____

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Juis Fernando Orozco.		5		
2	Evider Brito.		6		
3	Fabian Burgos		7		
4			8		

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	Jaime Jose Ternera Mozo
		Firma del SST	Jaime Jose Ternera Mozo

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Armado y Fundida De Columna.


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓											
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		✓		✓		✓										
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓										
Le tiene miedo a las alturas?		✓		✓		✓										
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	✓		✓		✓											
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	✓		✓		✓											

Otros? Cual? _____

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL		✓
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	✓	
ESLINGA	✓	
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	✓	
ARNÉS DE SEGURIDAD	✓	
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS		✓



	SI	N.A
ANCLAJE	✓	
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	✓	
GAFAS de seguridad o monogafas	✓	
GUANTES	✓	
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	✓	

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS: Martillo,

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ✓ Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ✓

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ✓ Trabajos en caliente SI ☐ NO ✓

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	✓		
Peldaños y largueros en buen estado	✓		
Inclinación (H/4)			✓

OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	✓		
Módulos en buen estado	✓		
Plataformas en buen estado y aseguradas	✓		
Cuenta con rodapies	✓		
Superficie o base nivelada y firme	✓		
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	✓		

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaños

CARGO Sup

FIRMA

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE _____

CARGO _____

FIRMA _____

VALIDACION

Lunes: _____ Martes: _____ Miercoles: _____ Jueves: _____ Viernes: 25 Sabado: _____ Domingo: 000516

Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: Alex Residente: _____ Residente: _____

SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____

A CONSTRUIR S.A.

PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA

Código: FR-SGI-017
Fecha: mayo 19 2020
Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO 24 CCMV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 24-02-2022. Hora inicio tarea: 6:54 a.m.

Hora terminacion tarea: _____

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Haus San Miguel.		5	Jose A. Luna	
2	Pedro San Martin.		6	Jorge Escarcia	
3	Anthony Barrios		7	Luis Orozco.	
4	Jhon Guzman.		8	Ennen Brito.	

SST: SI ☐ N.A ☐ | Nombre deSST | Firma del SST

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: FIGURADO DE ACERO EN MURO DE ZAPATA


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Le tiene miedo a las alturas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Otros? Cual?

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	✓	
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL		✓
ESLINGA	✓	
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	✓	
ARNÉS DE SEGURIDAD	✓	
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS		✓



	SI	N.A
ANCLAJE	✓	
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	✓	
GAFAS de seguridad o monogafas	✓	
GUANTES	✓	
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	✓	

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☑ | Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ☐

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☑ | Trabajos en caliente SI ☐ NO ☑

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad			
Peldaños y largueros en buen estado			
Inclinación (H/4)			

OTROS? CUÁL? SI ☐ NO ☐ N.A. ☐

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	✓		
Módulos en buen estado	✓		
Plataformas en buen estado y aseguradas	✓		
Cuenta con rodapies			✓
Superficie o base nivelada y firma	✓		
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	✓		

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaño

CARGO SOLD SST

FIRMA

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE KATHERINE GARCIA

CARGO SUP SST

FIRMA

VALIDACION

Lunes: _____ Martes: _____ Miercoles: _____ Jueves: 24 Viernes: _____ Sabado: _____ Domingo: 000567

Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: Alexander Bolaño Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____

SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____

A CONSTRUIR S.A.

PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA

Código: FR-SGI-017
Fecha: mayo 19 2020
Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCHV.

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 26-02-2022 Hora inicio tarea: 6:54 a.m.

Hora terminacion tarea: _____

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	ENDER BRITO		5	Pedro San Martin	
2	Luis Fernando Orozco.		6	Jorge Escorcia	
3	Anthony Barrios		7	YOENDER Torres.	
4	Hans San Miguel.		8	Jairo Barcelo	

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	Jaime José Ferrera Rojo
		Firma del SST	Jaime José Ferrera Rojo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: FIGURADO DE Acero EN Muro DE ZAPATA Y ZUNADO DE LOSA.


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Actualmente toma medicamentos que causan sueño, ejemplo: antigripales?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Le tiene miedo a las alturas?		✓		✓		✓										
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Otros? Cual? _____

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	☐	✓
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	✓	☐
ESLINGA	✓	☐
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	✓	☐
ARNÉS DE SEGURIDAD	✓	☐
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS	☐	✓



	SI	N.A
ANCLAJE	✓	☐
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	✓	☐
GAFAS de seguridad o monogafas	✓	☐
GUANTES	✓	☐
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	✓	☐

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS: Martillo, Lechiroqui, Sierra electrica.

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ✓ | Trabajos de Izaje de cargas SI ☐ NO ✓ | Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ✓ | Trabajos en caliente SI ☐ NO ✓

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	✓	☐	☐
Peldaños y largueros en buen estado	✓	☐	☐
Inclinación (H/4)	☐	☐	✓
OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.
	☐	☐	☐

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	✓	☐	☐
Módulos en buen estado	✓	☐	☐
Plataformas en buen estado y aseguradas	✓	☐	☐
Cuenta con rodapies	☐	☐	✓
Superficie o base nivelada y firme	✓	☐	☐
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	✓	☐	☐

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaño

CARGO Sub SST

FIRMA _____

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE _____

CARGO _____

FIRMA _____

VALIDACION

Lunes: _____ Martes: _____ Miercoles: _____ Jueves: _____ Viernes: _____ Sabado: 26 Domingo: _____

Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: Alexander Residente: _____

SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____

000563

A CONSTRUIR S.A.	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA	Código: FR-SGI-017
		Fecha: mayo 19 2020
		Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCHV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 27 - 02 - 2022 Hora inicio tarea: 6:54 a.m.

Hora terminacion tarea: _____

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	FABIAN BARROS		5		
2	Anthony Barrios.		6		
3	SAN MIGUEL HANS		7		
4	Johan Pacheco		8		

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	Jaime Jose Ternera Mozo
		Firma del SST	Jaime Jose Ternera Mozo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

DEPAO DE LOSA.


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	✓		✓		✓		✓									
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		✓		✓		✓		✓								
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓		✓								
Le tiene miedo a las alturas?		✓		✓		✓		✓								
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	✓		✓		✓		✓									
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	✓		✓		✓		✓									

Otros? Cual? _____

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	☐	✓
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	✓	☐
ESLINGA	✓	☐
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	✓	☐
ARNÉS DE SEGURIDAD	✓	☐
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS	☐	✓



	SI	N.A
ANCLAJE	✓	☐
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	✓	☐
GAFAS de seguridad o monogafas	✓	☐
GUANTES	✓	☐
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	✓	☐

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS: Martillo.

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ✓ Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ✓

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ✓ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	✓	☐	☐
Peldaños y largueros en buen estado	✓	☐	☐
Inclinación (H/4)	☐	☐	✓

OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.
	☐	☐	☐

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	☐	☐	✓
Módulos en buen estado	☐	☐	✓
Plataformas en buen estado y aseguradas	☐	☐	✓
Cuenta con rodapies	☐	☐	✓
Superficie o base nivelada y firme	☐	☐	✓
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	☐	☐	✓

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaño

CARGO Supl SST

FIRMA _____

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE _____

CARGO _____

FIRMA _____

VALIDACION

Lunes: _____ Martes: _____ Miercoles: _____ Jueves: _____ Viernes: _____ Sabado: _____ Domingo: _____

Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____ Residente: _____

SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____ SST: _____

0015139

A CONSTRUIR S.A.

PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA

Código: FR-SGI-017
Fecha: mayo 19 2020
Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CCMV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 28 10 2022 **Hora inicio tarea:** 6:39 AM

Hora terminacion tarea:

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	Johan Pacheco		5	Jhenson Ochoa	
2	Fabian Loaiza		6	Andres Soto	
3			7		
4			8		

SST	SI / N.A	Nombre deSST	Vasquez Vivas
		Firma del SST	Vasquez Vivas


DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Armado de loza

ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	X		X		X		X		X		X					
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		X		X		X		X		X		X				
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		X		X		X		X		X		X				
Le tiene miedo a las alturas?		X		X		X		X		X		X				
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	X		X		X		X		X		X					
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	X		X		X		X		X		X					
Otros? Cual?																

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL		X
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	X	
ESLINGA	X	
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	X	
ARNÉS DE SEGURIDAD	X	
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS	X	



	SI	N.A
ANCLAJE	X	
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	X	
GAFAS de seguridad o monogafas	X	
GUANTES	X	
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	X	

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI NO Trabajo con energias peligrosas SI NO

Trabajos de izaje de cargas SI NO Trabajos en caliente SI NO

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatos de seguridad			X
Peldaños y largueros en buen estado	X		
Inclinación (H/4)	X		

OTROS? CUÁL?	SI	NO	N.A.
			X

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	X		
Módulos en buen estado	X		
Plataformas en buen estado y aseguradas	X		
Cuenta con rodapies	X		
Superficie o base nivelada y firma	X		
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	X		

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaño

CARGO SUP SST

FIRMA

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE

CARGO

FIRMA

VALIDACION

Lunes: Martes: Miercoles: Jueves: Viernes: Sabado: Domingo: 000579

Residente: Residente: Residente: Residente: Residente: Residente: Residente:

SST: SST: SST: SST: SST: SST: SST:

A CONSTRUIR S.A.

PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA

Código: FR-SGI-017
Fecha: mayo 19 2020
Versión: 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO CC MV

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 28 | 02 | 2022 **Hora inicio tarea:** 6:39 AM

Hora terminacion tarea:

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA TRABAJADOR
1	JORGE ESCOBAR		5	HANS SAN MIGUEL	
2	PEDRO SAN MARTIN		6	EDWIN GONZALES	
3	EDWARD TORRES		7	ANTONY BAIZAS	
4	NELSON CASA DIEGO		8	JAIRO BARCELO	

SST	SI ☐ N.A ☐	Nombre deSST	ELIODORO VASQUEZ
		Firma del SST	ELIODORO VASQUEZ

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: ARMADO DE LOSA


ESTADO DE SALUD

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No	SI	No
Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	X		X		X		X		X		X		X		X	
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		X		X		X		X		X		X		X		X
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		X		X		X		X		X		X		X		X
Le tiene miedo a las alturas?		X		X		X		X		X		X		X		X
Tiene certificado en trabajos en altura vigente?	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tiene vigente la afiliación a la seguridad social?	X		X		X		X		X		X		X		X	

Otros? Cual?

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

	SI	N.A
LÍNEA DE VIDA VERTICAL	☐	☒
LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL	☒	☐
ESLINGA	☒	☐
ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura)	☒	☐
ARNÉS DE SEGURIDAD	☒	☐
CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS	☒	☐



	SI	N.A
ANCLAJE	☒	☐
CASCO CON BARBUQUEJO (3 puntos)	☒	☐
GAFAS de seguridad o monogafas	☒	☐
GUANTES	☒	☐
SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA	☒	☐

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS	

Se requiere de permisos adicionales?

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☒ Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ☐

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☒ Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

SISTEMA DE ACCESO

ESCALERA	SI	NO	N.A.
Zapatas de seguridad	☐	☐	☒
Peldaños y largueros en buen estado	☒	☐	☐
Inclinación (H/4)	☒	☐	☐

ANDAMIOS	SI	NO	N.A.
Asegurado	☒	☐	☐
Módulos en buen estado	☒	☐	☐
Plataformas en buen estado y aseguradas	☒	☐	☐
Cuenta con rodapies	☒	☐	☐
Superficie o base nivelada y firme	☒	☐	☐
Cumple distancia mínima de líneas energizadas	☒	☐	☐

OTROS? CUÁL?

	SI	NO	N.A.
	☐	☐	☒

OBSERVACIONES

EMISOR DEL PERMISO

NOMBRE Alexander Bolaño

CARGO SST

FIRMA

PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (COORDINADOR TSA)

NOMBRE

CARGO


FIRMA

VALIDACION

Lunes: 28	Martes:	Miercoles:	Jueves:	Viernes:	Sabado:	Domingo:
Residente: Alex	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:	Residente:
SST:	SST:	SST	SST:	SST:	SST:	SST:

mm571

Anexos. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO



000573

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

A CONSTRUIR S.A.

Cód. FR-SGI-003
Fecha: Mayo 19 2020

Fecha: Semana del 14 al 20 mes 01 año 2022 Lugar: CCMU

Tel Emergencia: 300 410 3874

Supervisor: Alexander Bolaño

Actividad: Compactacion y Relleno de Cricafijo

Punto de encuentro:

PERMISOS	Si	No	N/A
1 Se requiere Permiso de Trabajo?	☐	☐	☑
2 Si se requiere, indique el tipo de permiso:			
3 El permiso de trabajo se encuentra vigente?	☐	☐	☑
4 Se comprende claramente el trabajo a realizar?	☑	☐	☐

PLANEACIÓN DE TRABAJO / COMUNICACIÓN	Si	No	N/A
5 Se ha revisado el AR con el grupo de trabajo?	☑	☐	☐
6 Estan disponibles todos los equipos, herramientas y EPP requeridos para el trabajo?	☑	☐	☐
7 Esta el trabajo a realizar cercano a otros grupos de trabajo?	☑	☐	☐

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS	Si	No	N/A
8 Se han identificados metodos de comunicacion? (radios, avanteles, etc)	☑	☐	☐
9 Se requiere planes de Rescate/Emergencia para al trabajo?	☑	☐	☐
10 Se han identificado los equipos/instalaciones de emergencia?	☑	☐	☐
11 Estan identificados los puntos de encuentro en caso de emergencia?	☑	☐	☐

INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS	Si	No	N/A
12 Se ha clasificado e identificado correctamente el espacio confinado?	☐	☐	☑
13 Se encuentra en el area de trabajo toda la documentacion requerida de Ingreso a Espacios Confinados?	☐	☐	☑
14 Se ha implementado un plan de rescate?	☐	☐	☑

LÍMITES DEL ÁREA DE TRABAJO DEFINIDOS	Si	No	N/A
15 Se ha delimitado claramente el area de trabajo?	☑	☐	☐
16 Se requiere barricadas y/o señalizacion?	☑	☐	☐
17 El area de trabajo incluye a otros frentes/grupos de trabajo?	☑	☐	☐

INGRESO / EGRESO	Si	No	N/A
18 Se requiere Andamios?	☐	☐	☑
19 Se requiere escaleras?	☐	☐	☑
20 Se requiere de elevadores aereos (JLG, elevadores de tijera, etc.)?	☐	☐	☑
21 Se requiere de plataformas suspendidas de trabajo?	☐	☐	☑
22 Se ha considerado el acceso a herramientas y materiales?	☐	☐	☑
23 Esta el area de trabajo confinada/restringida?	☐	☐	☑

AMBIENTE DE TRABAJO	Si	No	N/A
24 Es la iluminacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
25 Es la ventilacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
26 Se han considerado las condiciones climaticas?	☑	☐	☐
27 Generara' el trabajo humo/particulas que puedan requerir EPP?	☑	☐	☐

TRABAJO SOBRE CABEZA / PREVENCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS	Si	No	N/A
28 Se han instalado e inspeccionado apropiadamente las escaleras?	☐	☐	☑
29 Se ha establecido un area de exclusion debajo del area de trabajo?	☐	☐	☑
30 Se almacenara el material y equipos en valdes / canastas?	☑	☐	☐
31 Se requiere que las herramientas esten atadas/aseguradas?	☑	☐	☐

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Si	No	N/A
32 Se requiere un plan de proteccion contra caidas?	☐	☐	☑
33 Se cuenta con puntos de anclaje aprobados?	☐	☐	☑
34 Se ha inspeccionado el equipo de proteccion contra caidas?	☐	☐	☑

EXCAVACIONES	Si	No	N/A
35 La persona competente ha inspeccionado la excavacion?	☑	☐	☐
36 Se cuenta con puntos de ingreso/egreso cada 50 pies?	☑	☐	☐
37 Se han considerado los requerimientos para retiro de agua?	☑	☐	☐
38 Es la excavacion un espacio confinado/restringido?	☐	☐	☑

MEDIO AMBIENTE	Si	No	N/A
39 Se ha considerado la segregacion y eliminacion de residuos?	☐	☐	☑
40 Se cuenta con kits de derrame disponibles en todos los equipos?	☐	☐	☑
41 Existen bandejas de goteo debajo de todos los equipos que contengan fluidos?	☐	☐	☑
42 El trabajo tendra impacto sobre plantas y/o animales?	☐	☐	☑
43 Se han identificado y controlado los peligros ambientales?	☑	☐	☐

ELÉCTRICO	Si	No	N/A
44 Se han inspeccionado cables electricos y herramientas previo al uso?	☑	☐	☐
45 Se usan GFCI's?	☑	☐	☐
46 Se requiere de Lockout / Tagout para realizar el trabajo?	☑	☐	☐
47 Estan los equipos electricos aterrizados apropiadamente?	☑	☐	☐
48 Sera el trabajo electrico ejecutado por una persona competente?	☑	☐	☐

ERGONOMÍA	Si	No	N/A
49 Se preveen posturas corporales incomodas y prolongadas?	☑	☐	☐
50 Requiere el trabajo de movimientos repetitivos?	☑	☑	☐
51 Se levantaran manualmente cargas pesadas o irregulares?	☑	☐	☐
52 Realizo el grupo ejercicios de estiramiento previos al trabajo?	☑	☐	☐

OPERACIONES CON VEHÍCULOS / EQUIPOS MÓVILES	Si	No	N/A
53 Es el operador competente para operar el equipo?	☐	☐	☑
54 Se realizara una Inspeccion al equipo previa al turno?	☐	☐	☑
55 Se requiere de un señalero?	☐	☐	☑

PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Si	No	N/A
56 Se ha controlado los combustibles / inflamables en areas de trabajo en caliente?	☐	☐	☑
57 Requiere el trabajo de un observador de fuego?	☐	☐	☑
58 Se cuentan con extintores listos y disponibles en el area?	☐	☐	☑
59 Se utilizan arrestallamas y valvulas anti-retorno de flujo en sopletes de corte?	☐	☐	☑
60 Se revisaron los sopletes de corte y las valvulas de aislamiento del sistema antes del uso?	☐	☐	☑
61 Se ha verificado fugas en la conexion de los cilindros antes de la ignicion?	☐	☐	☐

ENTRENAMIENTO	Si	No	N/A
62 Tienen los trabajadores del grupo el entrenamiento apropiado para el trabajo? (Proteccion contra caidas, Esp. Confinados, Etc.)	☑	☐	☐
63 Ha ejecutado el grupo de trabajo una labor similar anteriormente?	☑	☐	☐
64 Se ha considerado al personal nuevo o inexperto del grupo de trabajo?	☑	☐	☐

ORDEN Y LIMPIEZA	Si	No	N/A
65 Se encuentran disponibles contenedores apropiados para desechos con sus tapas?	☑	☐	☐
66 Se han identificado los peligros de resbalones / tropiezos?	☑	☐	☐
67 Esta el area de trabajo libre de exceso de materiales y escombros?	☑	☐	☐

PRODUCTOS QUÍMICOS / CONTROLADOS	Si	No	N/A
68 Se encuentran disponibles los SDS de todos los productos a utilizar?	☐	☐	☑
69 Ha sido revisada la informacion del SDS por el grupo de trabajo e incluida en la planeacion del trabajo?	☐	☐	☑
70 Estan rotulados apropiadamente los contenedores del producto?	☐	☐	☐

IZAJE / APAREJOS/ CARGUE/ DESCARGUE	Si	No	N/A
71 Es el equipo de izaje adecuado para la carga a ser izada?	☐	☐	☑
72 Se cuenta con un plan de izaje aprobado?	☐	☐	☑
73 Esta el area de izaje delimitada y señalizada?	☐	☐	☑
74 Se estan utilizando aparejadores calificados?	☐	☐	☑
75 Son las condiciones del suelo adecuadas para el trabajo?	☐	☐	☑
76 Esta el radio de giro despejado de personas y peligros?	☐	☐	☑
77 Esta la capacidad de carga marcada en los aparejos?	☐	☐	☑
78 Se estan usando protectores para aparejos?	☐	☐	☑
79 Se requiere de lineas de viento para controlar o posicionar la carga?	☐	☐	☑
80 Estan los aparejos inspeccionados y acorde al codigo de color?	☐	☐	☑
81 Se cuenta con inspeccion anual de ingenieria de barras de izaje(yugo)?	☐	☐	☐

OTROS	Si	No	N/A
82 Se tiene identificada la Linea de Fuego?	☐	☐	☑
83	☐	☐	☐
84	☐	☐	☐
85	☐	☐	☐

Pag 1 de 2

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

A CONSTRUIR S.A.

Cód. FR-SGI-003
Fecha: Mayo 19 2020

Fecha: Semana del 14 al 20 mes 02 año 2022 Lugar: CCMV Tel Emergencia: 3004163874

Supervisor: Alexander Bolaño. Actividad: Traslado y Instalacion Cerramiento Punto de encuentro: Salida de Volquetas

PERMISOS	Si	No	N/A
1 Se requiere Permiso de Trabajo?	☐	☐	☑
2 Si se requiere, indique el tipo de permiso: _____			
3 El permiso de trabajo se encuentra vigente?	☐	☐	☑
4 Se comprende claramente el trabajo a realizar?	☑	☐	☐

PLANEACIÓN DE TRABAJO / COMUNICACION	Si	No	N/A
5 Se ha revisado el AR con el grupo de trabajo?	☑	☐	☐
6 Estan disponibles todos los equipos, herramientas y EPP requeridos para el trabajo?	☑	☐	☐
7 Esta el trabajo a realizar cercano a otros grupos de trabajo?	☑	☐	☐

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS	Si	No	N/A
8 Se han identificados metodos de comunicacion? (radios, avanteles, etc)	☑	☐	☐
9 Se requiere planes de Rescate/Emergencia para el trabajo?	☑	☐	☐
10 Se han identificado los equipos/instalaciones de emergencia?	☑	☐	☐
11 Estan identificados los puntos de encuentro en caso de emergencia?	☑	☐	☐

INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS	Si	No	N/A
12 Se ha clasificado e identificado correctamente el espacio confinado?	☐	☐	☑
13 Se encuentra en el area de trabajo toda la documentacion requerida de Ingreso a Espacios Confinados?	☐	☐	☑
14 Se ha implementado un plan de rescate?	☐	☐	☑

LÍMITES DEL ÁREA DE TRABAJO DEFINIDOS	Si	No	N/A
15 Se ha delimitado claramente el area de trabajo?	☑	☐	☐
16 Se requiere barricadas y/o señalizacion?	☑	☐	☐
17 El area de trabajo incluye a otros frentes/grupos de trabajo?	☑	☐	☐

INGRESO / EGRESO	Si	No	N/A
18 Se requiere Andamios?	☐	☐	☑
19 Se requiere escaleras?	☐	☐	☑
20 Se requiere de elevadores aereos (JLG, elevadores de tijera, etc.)?	☐	☐	☑
21 Se requiere de plataformas suspendidas de trabajo?	☐	☐	☑
22 Se ha considerado el acceso a herramientas y materiales?	☐	☐	☑
23 Esta el area de trabajo confinada/restringida?	☐	☐	☑

AMBIENTE DE TRABAJO	Si	No	N/A
24 Es la iluminacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
25 Es la ventilacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
26 Se han considerado las condiciones climaticas?	☑	☐	☐
27 Generara' el trabajo humo/particulas que puedan requerir EPP?	☑	☐	☐

TRABAJO SOBRE CABEZA / PREVENCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS	Si	No	N/A
28 Se han instalado e inspeccionado apropiadamente las escaleras?	☐	☐	☑
29 Se ha establecido un area de exclusion debajo del area de trabajo?	☑	☐	☐
30 Se almacenara el material y equipos en valdes / canastas?	☑	☐	☐
31 Se requiere que las herramientas esten atadas/aseguradas?	☑	☐	☐

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Si	No	N/A
32 Se requiere un plan de proteccion contra caidas?	☑	☐	☐
33 Se cuenta con puntos de anclaje aprobados?	☑	☐	☐
34 Se ha inspeccionado el equipo de proteccion contra caidas?	☑	☐	☐

EXCAVACIONES	Si	No	N/A
35 La persona competente ha inspeccionado la excavacion?	☐	☐	☑
36 Se cuenta con puntos de ingreso/egreso cada 50 pies?	☐	☐	☑
37 Se han considerado los requerimientos para retiro de agua?	☐	☐	☑
38 Es la excavacion un espacio confinado/restringido?	☐	☐	☑

MEDIO AMBIENTE	Si	No	N/A
39 Se ha considerado la segregacion y eliminacion de residuos?	☑	☐	☐
40 Se cuenta con kits de derrame disponibles en todos los equipos?	☐	☐	☑
41 Existen bandejas de goteo debajo de todos los equipos que contengan fluidos?	☐	☐	☑
42 El trabajo tendra impacto sobre plantas y/o animales?	☐	☐	☑
43 Se han identificado y controlado los peligros ambientales?	☐	☐	☑

ELÉCTRICO	Si	No	N/A
44 Se han inspeccionado cables electricos y herramientas previo al uso?	☑	☐	☐
45 Se usan GFCI's?	☑	☐	☐
46 Se requiere de Lockout / Tagout para realizar el trabajo?	☑	☐	☐
47 Estan los equipos electricos aterrizados apropiadamente?	☑	☐	☐
48 Sera el trabajo electrico ejecutado por una persona competente?	☑	☐	☐

ERGONOMÍA	Si	No	N/A
49 Se preveen posturas corporales incomodas y prolongadas?	☑	☐	☐
50 Requiere el trabajo de movimientos repetitivos?	☑	☐	☐
51 Se levantaran manualmente cargas pesadas o irregulares?	☑	☐	☐
52 Realizo el grupo ejercicios de estiramiento previos al trabajo?	☑	☐	☐

OPERACIONES CON VEHÍCULOS / EQUIPOS MÓVILES	Si	No	N/A
53 Es el operador competente para operar el equipo?	☐	☐	☑
54 Se realizara una inspeccion al equipo previo al turno?	☐	☐	☑
55 Se requiere de un señalero?	☐	☐	☑

PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Si	No	N/A
56 Se ha controlado los combustibles / inflamables en areas de trabajo en caliente?	☐	☐	☑
57 Requiere el trabajo de un observador de fuego?	☐	☐	☑
58 Se cuentan con extintores listos y disponibles en el area?	☐	☐	☑
59 Se utilizan arrestallamas y valvulas anti-retorno de flujo en sopletes de corte?	☐	☐	☑
60 Se revisaron los sopletes de corte y las valvulas de aislamiento del sistema antes del uso?	☐	☐	☑
61 Se ha verificado fugas en la conexion de los cilindros antes de la ignicion?	☐	☐	☑

ENTRENAMIENTO	Si	No	N/A
62 Tienen los trabajadores del grupo el entrenamiento apropiado para el trabajo? (Proteccion contra caidas, Esp. Confinados, Etc.)	☑	☐	☐
63 Ha ejecutado el grupo de trabajo una labor similar anteriormente?	☑	☐	☐
64 Se ha considerado al personal nuevo o inexperto del grupo de trabajo?	☑	☐	☐

ORDEN Y LIMPIEZA	Si	No	N/A
65 Se encuentran disponibles contenedores apropiados para desechos con sus tapas?	☑	☐	☐
66 Se han identificado los peligros de resbalones / tropiezos?	☑	☐	☐
67 Esta el area de trabajo libre de exceso de materiales y escombros?	☑	☐	☐

PRODUCTOS QUÍMICOS / CONTROLADOS	Si	No	N/A
68 Se encuentran disponibles los SDS de todos los productos a utilizar?	☐	☐	☑
69 Ha sido revisada la informacion del SDS por el grupo de trabajo e incluida en la planeacion del trabajo?	☐	☐	☑
70 Estan rotulados apropiadamente los contenedores del producto?	☐	☐	☑

IZAJE / APAREJOS/ CARGUE/ DESCARGUE	Si	No	N/A
71 Es el equipo de izaje adecuado para la carga a ser izada?	☐	☐	☑
72 Se cuenta con un plan de izaje aprobado?	☐	☐	☑
73 Esta el area de izaje delimitada y señalizada?	☐	☐	☑
74 Se estan utilizando aparejadores calificados?	☐	☐	☑
75 Son las condiciones del suelo adecuadas para el trabajo?	☐	☐	☑
76 Esta el radio de giro despejado de personas y peligros?	☐	☐	☑
77 Esta la capacidad de carga marcada en los aparejos?	☐	☐	☑
78 Se estan usando protectores para aparejos?	☐	☐	☑
79 Se requiere de lineas de viento para controlar o posicionar la carga?	☐	☐	☑
80 Estan los aparejos inspeccionados y acorde al codigo de color?	☐	☐	☑
81 Se cuenta con inspeccion anual de ingenieria de barras de izaje(yugo)?	☐	☐	☑

OTROS	Si	No	N/A
82 Se tiene identificada la Linea de Fuego?	☐	☐	☑
83 _____	☐	☐	☐
84 _____	☐	☐	☐
85 _____	☐	☐	☐

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

A CONSTRUIR S.A.

Cód. FR-SGI-003
Fecha: Mayo 19 2020

Fecha: Semana del 14 al 20 mes 02 año 2022 Lugar: CCMV. Tel Emergencia: 3004103874

Supervisor: Alexander Bolaño Actividad: Armado de Acero para placa de Entrepiso 1 Punto de encuentro:

PERMISOS	Si	No	N/A
1 Se requiere Permiso de Trabajo?	☑	☐	☐
2 Si se requiera, indique el tipo de permiso: Trabajo en Altura			
3 El permiso de trabajo se encuentra vigente?	☑	☐	☐
4 Se comprende claramente el trabajo a realizar?	☑	☐	☐

PLANEACIÓN DE TRABAJO / COMUNICACION	Si	No	N/A
5 Se ha revisado el AR con el grupo de trabajo?	☑	☐	☐
6 Estan disponibles todos los equipos, herramientas y EPP requeridos para el trabajo?	☑	☐	☐
7 Esta el trabajo a realizar cercano a otros grupos de trabajo?	☑	☐	☐

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS	Si	No	N/A
8 Se han identificados metodos de comunicacion? (radios, avanteles, etc)	☑	☐	☐
9 Se requiere planes de Rescate/Emergencia para el trabajo?	☑	☐	☐
10 Se han identificado los equipos/instalaciones de emergencia?	☑	☐	☐
11 Estan identificados los puntos de encuentro en caso de emergencia?	☑	☐	☐

INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS	Si	No	N/A
12 Se ha clasificado e identificado correctamente el espacio confinado?	☐	☐	☑
13 Se encuentra en el area de trabajo toda la documentacion requerida de Ingreso a Espacios Confinados?	☐	☐	☑
14 Se ha implementado un plan de rescate?	☐	☐	☑

LÍMITES DEL ÁREA DE TRABAJO DEFINIDOS	Si	No	N/A
15 Se ha delimitado claramente el area de trabajo?	☑	☐	☐
16 Se requiere barricadas y/o señalizacion?	☑	☐	☐
17 El area de trabajo incluye a otros frentes/grupos de trabajo?	☑	☐	☐

INGRESO / EGRESO	Si	No	N/A
18 Se requiere Andamios?	☐	☐	☑
19 Se requiere escaleras?	☑	☐	☐
20 Se requiere de elevadores aereos (JLG, elevadores de tijera, etc.)?	☐	☐	☑
21 Se requiere de plataformas suspendidas de trabajo?	☐	☐	☑
22 Se ha considerado el acceso a herramientas y materiales?	☑	☐	☐
23 Esta el area de trabajo confinada/restringida?	☐	☐	☑

AMBIENTE DE TRABAJO	Si	No	N/A
24 Es la iluminacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
25 Es la ventilacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
26 Se han considerado las condiciones climaticas?	☑	☐	☐
27 Generara el trabajo humo/particulas que puedan requerir EPP?	☑	☐	☐

TRABAJO SOBRE CABEZA / PREVENCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS	Si	No	N/A
28 Se han instalado e inspeccionado apropiadamente las escaleras?	☑	☐	☐
29 Se ha establecido un area de exclusion debajo del area de trabajo?	☐	☐	☑
30 Se almacenara el material y equipos en valdes / canastas?	☑	☐	☐
31 Se requiere que las herramientas esten atadas/aseguradas?	☑	☐	☐

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Si	No	N/A
32 Se requiere un plan de proteccion contra caidas?	☑	☐	☐
33 Se cuenta con puntos de anclaje aprobados?	☑	☐	☐
34 Se ha inspeccionado el equipo de proteccion contra caidas?	☑	☐	☐

EXCAVACIONES	Si	No	N/A
35 La persona competente ha inspeccionado la excavacion?	☐	☐	☑
36 Se cuenta con puntos de ingreso/egreso cada 50 pies?	☐	☐	☑
37 Se han considerado los requerimientos para retiro de agua?	☐	☐	☑
38 Es la excavacion un espacio confinado/restringido?	☐	☐	☑

MEDIO AMBIENTE	Si	No	N/A
39 Se ha considerado la segregacion y eliminacion de residuos?	☐	☐	☑
40 Se cuenta con kits de derrame disponibles en todos los equipos?	☐	☐	☑
41 Existen bandejas de goteo debajo de todos los equipos que contengan fluidos?	☐	☐	☑
42 El trabajo tendra impacto sobre plantas y/o animales?	☐	☐	☑
43 Se han identificado y controlado los peligros ambientales?	☐	☐	☑

ELÈCTRICO	Si	No	N/A
44 Se han inspeccionado cables electricos y herramientas previo al uso?	☑	☐	☐
45 Se usan GFCI's?	☐	☐	☑
46 Se requiere de Lockout / Tagout para realizar el trabajo?	☑	☐	☐
47 Estan los equipos electricos aterrizados apropiadamente?	☑	☐	☐
48 Sera el trabajo electrico ejecutado por una persona competente?	☑	☐	☐

ERGONOMÍA	Si	No	N/A
49 Se preveen posturas corporales incomodas y prolongadas?	☑	☐	☐
50 Requiere el trabajo de movimientos repetitivos?	☑	☐	☐
51 Se levantaran manualmente cargas pesadas o irregulares?	☑	☐	☐
52 Realizo el grupo ejercicios de estiramiento previos al trabajo?	☑	☐	☐

OPERACIONES CON VEHÍCULOS / EQUIPOS MÓVILES	Si	No	N/A
53 Es el operador competente para operar el equipo?	☐	☐	☑
54 Se realizara una inspeccion al equipo previa al turno?	☐	☐	☑
55 Se requiere de un señalero?	☐	☐	☑

PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Si	No	N/A
56 Se ha controlado los combustibles / inflamables en areas de trabajo en caliente?	☐	☐	☑
57 Requiere el trabajo de un observador de fuego?	☐	☐	☑
58 Se cuentan con extintores listos y disponibles en el area?	☐	☐	☑
59 Se utilizan arrestallamas y valvulas anti-retorno de flujo en sopletes de corte?	☐	☐	☑
60 Se revisaron los sopletes de corte y las valvulas de aislamiento del sistema antes del uso?	☐	☐	☑
61 Se ha verificado fugas en la conexion de los cilindros antes de la ignicion?	☐	☐	☑

ENTRENAMIENTO	Si	No	N/A
62 Tienen los trabajadores del grupo el entrenamiento apropiado para el trabajo? (Proteccion contra caidas, Esp. Confinados, Etc.)	☑	☐	☐
63 Ha ejecutado el grupo de trabajo una labor similar anteriormente?	☑	☐	☐
64 Se ha considerado al personal nuevo o inexperto del grupo de trabajo?	☑	☐	☐

ORDEN Y LIMPIEZA	Si	No	N/A
65 Se encuentran disponibles contenedores apropiados para desechos con sus tapas?	☑	☐	☐
66 Se han identificado los peligros de resbalones / tropiezos?	☑	☐	☐
67 Esta el area de trabajo libre de exceso de materiales y escombros?	☑	☐	☐

PRODUCTOS QUÍMICOS / CONTROLADOS	Si	No	N/A
68 Se encuentran disponibles los SDS de todos los productos a utilizar?	☐	☐	☑
69 Ha sido revisada la informacion del SDS por el grupo de trabajo e incluida en la planeacion del trabajo?	☐	☐	☑
70 Estan rotulados apropiadamente los contenedores del producto?	☐	☐	☑

IZAJE / APAREJOS/ CARGUE/ DESCARGUE	Si	No	N/A
71 Es el equipo de izaje adecuado para la carga a ser izada?	☐	☐	☑
72 Se cuenta con un plan de izaje aprobado?	☐	☐	☑
73 Esta el area de izaje delimitada y señalizada?	☐	☐	☑
74 Se estan utilizando aparejadores calificados?	☐	☐	☑
75 Son las condiciones del suelo adecuadas para el trabajo?	☐	☐	☑
76 Esta el radio de giro despejado de personas y peligros?	☐	☐	☑
77 Esta la capacidad de carga marcada en los aparejos?	☐	☐	☑
78 Se estan usando protectores para aparejos?	☐	☐	☑
79 Se requiere de lineas de viento para controlar o posicionar la carga?	☐	☐	☑
80 Estan los aparejos inspeccionados y acorde al codigo de color?	☐	☐	☑
81 Se cuenta con inspeccion anual de ingenieria de barras de izaje(yugo)?	☐	☐	☑

OTROS	Si	No	N/A
82 Se tiene identificada la Linea de Fuego?	☐	☐	☑
83	☐	☐	☐
84	☐	☐	☐
85	☐	☐	☐

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

A CONSTRUIR S.A.

Cód. FR-SGI-003
Fecha: Mayo 19 2020

Fecha: Semana de: 14 al 20 mes 02 año 2022 Lugar: CCHV

Supervisor: Alexander Bolaño. Actividad: FIGURADO DE HIERRO

Tel Emergencia: 300 410 3874

Punto de encuentro:

PERMISOS	Si	No	N/A
1 Se requiere Permiso de Trabajo?	☐	☐	☑
2 Si se requiere, indique el tipo de permiso:			
3 El permiso de trabajo se encuentra vigente?	☐	☐	☑
4 Se comprende claramente el trabajo a realizar?	☑	☐	☐

PLANEACIÓN DE TRABAJO / COMUNICACION	Si	No	N/A
5 Se ha revisado el AR con el grupo de trabajo?	☑	☐	☐
6 Estan disponibles todos los equipos, herramientas y EPP requeridos para el trabajo?	☑	☐	☐
7 Esta el trabajo a realizar cercano a otros grupos de trabajo?	☑	☐	☐

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS	Si	No	N/A
8 Se han identificados metodos de comunicacion? (radios, avanteles, etc)	☑	☐	☐
9 Se requiere planes de Rescate/Emergencia para el trabajo?	☑	☐	☐
10 Se han identificado los equipos/instalaciones de emergencia?	☑	☐	☐
11 Estan identificados los puntos de encuentro en caso de emergencia?	☑	☐	☐

INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS	Si	No	N/A
12 Se ha clasificado e identificado correctamente el espacio confinado?	☐	☐	☑
13 Se encuentra en el area de trabajo toda la documentacion requerida de ingreso a Espacios Confinados?	☐	☐	☑
14 Se ha implementado un plan de rescate?	☐	☐	☑

LÍMITES DEL ÁREA DE TRABAJO DEFINIDOS	Si	No	N/A
15 Se ha delimitado claramente el area de trabajo?	☑	☐	☐
16 Se requiere barricadas y/o señalizacion?	☑	☐	☐
17 El area de trabajo incluye a otros frentes/grupos de trabajo?	☑	☐	☐

INGRESO / EGRESO	Si	No	N/A
18 Se requiere Andamios?	☐	☐	☑
19 Se requiere escaleras?	☐	☐	☑
20 Se requiere de elevadores aereos (JLG, elevadores de tijera, etc.)?	☐	☐	☑
21 Se requiere de plataformas suspendidas de trabajo?	☐	☐	☑
22 Se ha considerado el acceso a herramientas y materiales?	☐	☐	☑
23 Esta el area de trabajo confinada/restringida?	☐	☐	☑

AMBIENTE DE TRABAJO	Si	No	N/A
24 Es la iluminacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
25 Es la ventilacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
26 Se han considerado las condiciones climaticas?	☑	☐	☐
27 Generara' el trabajo humo/particulas que puedan requerir EPP?	☑	☐	☐

TRABAJO SOBRE CABEZA / PREVENCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS	Si	No	N/A
28 Se han instalado e inspeccionado apropiadamente las escaleras?	☐	☐	☐
29 Se ha establecido un area de exclusion debajo del area de trabajo?	☐	☐	☐
30 Se almacenara el material y equipos en valdes / canastas?	☐	☐	☐
31 Se requiere que las herramientas esten atadas/aseguradas?	☐	☐	☐

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Si	No	N/A
32 Se requiere un plan de proteccion contra caidas?	☐	☐	☑
33 Se cuenta con puntos de anclaje aprobados?	☐	☐	☑
34 Se ha inspeccionado el equipo de proteccion contra caidas?	☐	☐	☑

EXCAVACIONES	Si	No	N/A
35 La persona competente ha inspeccionado la excavacion?	☐	☐	☑
36 Se cuenta con puntos de ingreso/egreso cada 50 pies?	☐	☐	☑
37 Se han considerado los requerimientos para retiro de agua?	☐	☐	☑
38 Es la excavacion un espacio confinado/restringido?	☐	☐	☑

MEDIO AMBIENTE	Si	No	N/A
39 Se ha considerado la segregacion y eliminacion de residuos?	☐	☐	☑
40 Se cuenta con kits de derrame disponibles en todos los equipos?	☐	☐	☑
41 Existen bandejas de goteo debajo de todos los equipos que contengan fluidos?	☐	☐	☑
42 El trabajo tendra impacto sobre plantas y/o animales?	☐	☐	☑
43 Se han identificado y controlado los peligros ambientales?	☐	☐	☑

ELÉCTRICO	Si	No	N/A
44 Se han inspeccionado cables electricos y herramientas previo al uso?	☑	☐	☐
45 Se usan GFCI's?	☑	☐	☐
46 Se requiere de Lockout / Tagout para realizar el trabajo?	☑	☐	☐
47 Estan los equipos electricos aterrizados apropiadamente?	☑	☐	☐
48 Sera el trabajo electrico ejecutado por una persona competente?	☑	☐	☐

ERGONOMÍA	Si	No	N/A
49 Se prevean posturas corporales incomodas y prolongadas?	☑	☐	☐
50 Requiere el trabajo de movimientos repetitivos?	☑	☐	☐
51 Se levantaran manualmente cargas pesadas o irregulares?	☑	☐	☐
52 Realizo el grupo ejercicios de estiramiento previos al trabajo?	☑	☐	☐

OPERACIONES CON VEHÍCULOS / EQUIPOS MÓVILES	Si	No	N/A
53 Es el operador competente para operar el equipo?	☐	☐	☑
54 Se realizara una inspeccion al equipo previa al turno?	☐	☐	☑
55 Se requiere de un señalero?	☐	☐	☑

PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Si	No	N/A
56 Se ha controlado los combustibles / inflamables en areas de trabajo en caliente?	☐	☐	☐
57 Requiere el trabajo de un observador de fuego?	☐	☐	☐
58 Se cuentan con extintores listos y disponibles en el area?	☐	☐	☐
59 Se utilizan arrestallamas y valvulas anti-retorno de flujo en sopletes de corte?	☐	☐	☐
60 Se revisaron los sopletes de corte y las valvulas de aislamiento del sistema antes del uso?	☐	☐	☐
61 Se ha verificado fugas en la conexion de los cilindros antes de la ignicion?	☐	☐	☐

ENTRENAMIENTO	Si	No	N/A
62 Tienen los trabajadores del grupo el entrenamiento apropiado para el trabajo? (Proteccion contra caidas, Esp. Confinados, Etc.)	☑	☐	☐
63 Ha ejecutado el grupo de trabajo una labor similar anteriormente?	☑	☐	☐
64 Se ha considerado al personal nuevo o inexperto del grupo de trabajo?	☑	☐	☐

ORDEN Y LIMPIEZA	Si	No	N/A
65 Se encuentran disponibles contenedores apropiados para desechos con sus tapas?	☑	☐	☐
66 Se han identificado los peligros de resbalones / tropiezos?	☑	☐	☐
67 Esta el area de trabajo libre de exceso de materiales y escombros?	☑	☐	☐

PRODUCTOS QUÍNICOS / CONTROLADOS	Si	No	N/A
68 Se encuentran disponibles los SDS de todos los productos a utilizar?	☐	☐	☑
69 Ha sido revisada la informacion del SDS por el grupo de trabajo e incluida en la planeacion del trabajo?	☐	☐	☑
70 Estan rotulados apropiadamente los contenedores del producto?	☐	☐	☑

IZAJE / APAREJOS/ CARGUE/ DESCARGUE	Si	No	N/A
71 Es el equipo de izaje adecuado para la carga a ser izada?	☐	☐	☑
72 Se cuenta con un plan de izaje aprobado?	☐	☐	☑
73 Esta el area de izaje delimitada y señalizada?	☐	☐	☑
74 Se estan utilizando aparejadores calificados?	☐	☐	☑
75 Son las condiciones del suelo adecuadas para el trabajo?	☐	☐	☑
76 Esta el radio de giro despejado de personas y peligros?	☐	☐	☑
77 Esta la capacidad de carga marcada en los aparejos?	☐	☐	☑
78 Se estan usando protectores para aparejos?	☐	☐	☑
79 Se requiere de lineas de viento para controlar o posicionar la carga?	☐	☐	☑
80. Estan los aparejos inspeccionados y acorde al codigo de color?	☐	☐	☑
81 Se cuenta con inspeccion anual de ingenieria de barras de izaje(yugo)?	☐	☐	☑

OTROS	Si	No	N/A
82 Se tiene identificada la Linea de Fuego?	☐	☐	☐
83	☐	☐	☐
84	☐	☐	☐
85	☐	☐	☐

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

A CONSTRUIR S.A.

Cód. FR-SGI-003
Fecha: Mayo 19 2020

Fecha: Semana de: 14 al 20 mes 02 año 2022 Lugar: CCHV. Tel Emergencia: 300 410 38 74.

Supervisor: Alexander Bolaños. Actividad: Armado De Acero para Placa de Entrepiso 1. Punto de encuentro:

PERMISOS	Si	No	N/A
1 Se requiere Permiso de Trabajo?	☑	☐	☐
2 Si se requiere, indique el tipo de permiso: Trabajo Alturas			
3 El permiso de trabajo se encuentra vigente?	☑	☐	☐
4 Se comprende claramente el trabajo a realizar?	☑	☐	☐

PLANEACIÓN DE TRABAJO / COMUNICACION	Si	No	N/A
5 Se ha revisado el AR con el grupo de trabajo?	☑	☐	☐
6 Estan disponibles todos los equipos, herramientas y EPP requeridos para el trabajo?	☑	☐	☐
7 Esta el trabajo a realizar cercano a otros grupos de trabajo?	☑	☐	☐

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS	Si	No	N/A
8 Se han identificados metodos de comunicacion? (radios, avanteles, etc)	☑	☐	☐
9 Se requiere planes de Rescate/Emergencia para el trabajo?	☑	☐	☐
10 Se han identificado los equipos/instalaciones de emergencia?	☑	☐	☐
11 Estan identificados los puntos de encuentro en caso de emergencia?	☑	☐	☐

INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS	Si	No	N/A
12 Se ha clasificado e identificado correctamente el espacio confinado?	☐	☐	☑
13 Se encuentra en el area de trabajo toda la documentacion requerida de Ingreso a Espacios Confinados?	☐	☐	☑
14 Se ha implementado un plan de rescate?	☐	☐	☑

LÍMITES DEL ÁREA DE TRABAJO DEFINIDOS	Si	No	N/A
15 Se ha delimitado claramente el area de trabajo?	☑	☐	☐
16 Se requiere barricadas y/o señalizacion?	☑	☐	☐
17 El area de trabajo incluye a otros frentes/grupos de trabajo?	☑	☐	☐

INGRESO / EGRESO	Si	No	N/A
18 Se requiere Andamios?	☐	☐	☑
19 Se requiere escaleras?	☑	☐	☐
20 Se requiere de elevadores aereos (JLG, elevadores de tijera, etc.)?	☐	☐	☑
21 Se requiere de plataformas suspendidas de trabajo?	☐	☐	☑
22 Se ha considerado el acceso a herramientas y materiales?	☑	☐	☐
23 Esta el area de trabajo confinada/restringida?	☐	☐	☑

AMBIENTE DE TRABAJO	Si	No	N/A
24 Es la iluminacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
25 Es la ventilacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
26 Se han considerado las condiciones climaticas?	☑	☐	☐
27 Generara' el trabajo humo/particulas que puedan requerir EPP?	☑	☐	☐

TRABAJO SOBRE CABEZA / PREVENCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS	Si	No	N/A
28 Se han instalado e inspeccionado apropiadamente las escaleras?	☑	☐	☐
29 Se ha establecido un area de exclusion debajo del area de trabajo?	☑	☐	☐
30 Se almacenara el material y equipos en valdes / canastas?	☑	☐	☐
31 Se requiere que las herramientas esten atadas/aseguradas?	☑	☐	☐

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Si	No	N/A
32 Se requiere un plan de proteccion contra caidas?	☑	☐	☐
33 Se cuenta con puntos de anclaje aprobados?	☑	☐	☐
34 Se ha inspeccionado el equipo de proteccion contra caidas?	☑	☐	☐

EXCAVACIONES	Si	No	N/A
35 La persona competente ha inspeccionado la excavacion?	☐	☐	☑
36 Se cuenta con puntos de ingreso/egreso cada 50 pies?	☐	☐	☑
37 Se han considerado los requerimientos para retiro de agua?	☐	☐	☑
38 Es la excavacion un espacio confinado/restringido?	☐	☐	☑

MEDIO AMBIENTE	Si	No	N/A
39 Se ha considerado la segregacion y eliminacion de residuos?	☐	☐	☑
40 Se cuenta con kits de derrame disponibles en todos los equipos?	☐	☐	☑
41 Existen bandejas de goteo debajo de todos los equipos que contengan fluidos?	☐	☐	☑
42 El trabajo tendra impacto sobre plantas y/o animales?	☐	☐	☑
43 Se han identificado y controlado los peligros ambientales?	☐	☐	☑

ELÉCTRICO	Si	No	N/A
44 Se han inspeccionado cables electricos y herramientas previo al uso?	☑	☐	☐
45 Se usan GFCI's?	☑	☐	☐
46 Se requiere de Lockout / Tagout para realizar el trabajo?	☑	☐	☐
47 Estan los equipos electricos aterrizados apropiadamente?	☑	☐	☐
48 Sera el trabajo electrico ejecutado por una persona competente?	☑	☐	☐

ERGONOMÍA	Si	No	N/A
49 Se preveen posturas corporales incomodas y prolongadas?	☑	☐	☐
50 Requiere el trabajo de movimientos repetitivos?	☑	☐	☐
51 Se levantaran manualmente cargas pesadas o irregulares?	☑	☐	☐
52 Realiza el grupo ejercicios de estiramiento previos al trabajo?	☑	☐	☐

OPERACIONES CON VEHÍCULOS / EQUIPOS MÓVILES	Si	No	N/A
53 Es el operador competente para operar el equipo?	☐	☐	☑
54 Se realizara una inspeccion al equipo previa al turno?	☐	☐	☑
55 Se requiere de un señalero?	☐	☐	☑

PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Si	No	N/A
56 Se ha controlado los combustibles / inflamables en areas de trabajo en caliente?	☐	☐	☑
57 Requiere el trabajo de un observador de fuego?	☐	☐	☑
58 Se cuentan con extintores listos y disponibles en el area?	☐	☐	☑
59 Se utilizan arrestallamas y valvulas anti-retorno de flujo en sopletes de corte?	☐	☐	☑
60 Se revisaron los sopletes de corte y las valvulas de aislamiento del sistema antes del uso?	☐	☐	☑
61 Se ha verificado fugas en la conexion de los cilindros antes de la ignicion?	☐	☐	☑

ENTRENAMIENTO	Si	No	N/A
62 Tienen los trabajadores del grupo el entrenamiento apropiado para el trabajo? (Proteccion contra caidas, Esp. Confinados, Etc.)	☑	☐	☐
63 Ha ejecutado el grupo de trabajo una labor similar anteriormente?	☑	☐	☐
64 Se ha considerado al personal nuevo o inexperto del grupo de trabajo?	☑	☐	☐

ORDEN Y LIMPIEZA	Si	No	N/A
65 Se encuentran disponibles contenedores apropiados para desechos con sus tapas?	☑	☐	☐
66 Se han identificado los peligros de resbalones / tropiezos?	☑	☐	☐
67 Esta el area de trabajo libre de exceso de materiales y escombros?	☑	☐	☐

PRODUCTOS QUÍMICOS / CONTROLADOS	Si	No	N/A
68 Se encuentran disponibles los SDS de todos los productos a utilizar?	☐	☐	☑
69 Ha sido revisada la informacion del SDS por el grupo de trabajo e incluida en la planeacion del trabajo?	☐	☐	☐
70 Estan rotulados apropiadamente los contenedores del producto?	☐	☐	☐

IZAJE / APAREJOS/ CARGUE/ DESCARGUE	Si	No	N/A
71 Es el equipo de izaje adecuado para la carga a ser izada?	☐	☐	☑
72 Se cuenta con un plan de izaje aprobado?	☐	☐	☐
73 Esta el area de izaje delimitada y señalizada?	☐	☐	☑
74 Se estan utilizando aparejadores calificados?	☑	☐	☐
75 Son las condiciones del suelo adecuadas para el trabajo?	☑	☐	☑
76 Esta el radio de giro despejado de personas y peligros?	☐	☐	☑
77 Esta la capacidad de carga marcada en los aparejos?	☐	☐	☑
78 Se estan usando protectores para aparejos?	☐	☐	☑
79 Se requiere de lineas de viento para controlar o posicionar la carga?	☐	☐	☑
80 Estan los aparejos inspeccionados y acorde al codigo de color?	☐	☐	☐
81 Se cuenta con inspeccion anual de ingenieria de barras de izaje(yugo)?	☐	☐	☑

OTROS	Si	No	N/A
82 Se tiene identificada la Linea de Fuego?	☐	☐	☑
83	☐	☐	☐
84	☐	☐	☐
85	☐	☐	☐

Pag 1 de 2

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

A CONSTRUIR S.A.

Cód. FR-SGI-003
Fecha: Mayo 19 2020

Fecha: Semana de 14 al 20 mes 02 año 2022 Lugar: CCHV Tel Emergencia: 300 410 3874

Supervisor: Alexander Polanos Actividad: Desmontalación, Instalación, corte y Forrado de Iroper.

Punto de encuentro:

PERMISOS	Si	No	N/A
1 Se requiere Permiso de Trabajo?	☐	☐	☑
2 Si se requiere, indique el tipo de permiso:			
3 El permiso de trabajo se encuentra vigente?	☐	☐	☑
4 Se comprende claramente el trabajo a realizar?	☐	☐	☑

PLANEACIÓN DE TRABAJO / COMUNICACION	Si	No	N/A
5 Se ha revisado el AR con el grupo de trabajo?	☑	☐	☐
6 Estan disponibles todos los equipos, herramientas y EPP requeridos para el trabajo?	☑	☐	☐
7 Esta el trabajo a realizar cercano a otros grupos de trabajo?	☑	☐	☐

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS	Si	No	N/A
8 Se han identificados metodos de comunicacion? (radios, avanteles, etc)	☑	☐	☐
9 Se requiere planes de Rescate/Emergencia para el trabajo?	☑	☐	☐
10 Se han identificado los equipos/instalaciones de emergencia?	☑	☐	☐
11 Estan identificados los puntos de encuentro en caso de emergencia?	☑	☐	☐

INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS	Si	No	N/A
12 Se ha clasificado e identificado correctamente el espacio confinado?	☐	☐	☑
13 Se encuentra en el area de trabajo toda la documentacion requerida de Ingreso a Espacios Confinados?	☐	☐	☑
14 Se ha implementado un plan de rescate?	☐	☐	☑

LÍMITES DEL ÁREA DE TRABAJO DEFINIDOS	Si	No	N/A
15 Se ha delimitado claramente el area de trabajo?	☑	☐	☐
16 Se requiere barricadas y/o señalizacion?	☑	☐	☐
17 El area de trabajo incluye a otros frentes/grupos de trabajo?	☑	☐	☐

INGRESO / EGRESO	Si	No	N/A
18 Se requiere Andamios?	☐	☐	☑
19 Se requiere escaleras?	☑	☐	☐
20 Se requiere de elevadores aereos (JLG, elevadores de tijera, etc.)?	☐	☐	☑
21 Se requiere de plataformas suspendidas de trabajo?	☐	☐	☑
22 Se ha considerado el acceso a herramientas y materiales?	☑	☐	☐
23 Esta el area de trabajo confinada/restringida?	☐	☐	☑

AMBIENTE DE TRABAJO	Si	No	N/A
24 Es la iluminacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
25 Es la ventilacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
26 Se han considerado las condiciones climaticas?	☑	☐	☐
27 Generara' el trabajo humo/particulas que puedan requerir EPP?	☑	☐	☐

TRABAJO SOBRE CABEZA / PREVENCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS	Si	No	N/A
28 Se han instalado e inspeccionado apropiadamente las escaleras?	☐	☐	☐
29 Se ha establecido un area de exclusion debajo del area de trabajo?	☐	☐	☐
30 Se almacenara el material y equipos en valdes / canastas?	☑	☐	☐
31 Se requiere que las herramientas esten atadas/aseguradas?	☑	☐	☐

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Si	No	N/A
32 Se requiere un plan de proteccion contra caidas?	☐	☐	☑
33 Se cuenta con puntos de anclaje aprobados?	☐	☐	☑
34 Se ha inspeccionado el equipo de proteccion contra caidas?	☐	☐	☑

EXCAVACIONES	Si	No	N/A
35 La persona competente ha inspeccionado la excavacion?	☐	☐	☑
36 Se cuenta con puntos de ingreso/egreso cada 50 pies?	☐	☐	☑
37 Se han considerado los requerimientos para retiro de agua?	☐	☐	☑
38 Es la excavacion un espacio confinado/restringido?	☐	☐	☑

MEDIO AMBIENTE	Si	No	N/A
39 Se ha considerado la segregacion y eliminacion de residuos?	☐	☐	☑
40 Se cuenta con kits de derrame disponibles en todos los equipos?	☐	☐	☑
41 Existen bandejas de goteo debajo de todos los equipos que contengan fluidos?	☐	☐	☑
42 El trabajo tendra impacto sobre plantas y/o animales?	☐	☐	☑
43 Se han identificado y controlado los peligros ambientales?	☐	☐	☑

ELÉCTRICO	Si	No	N/A
44 Se han inspeccionado cables electricos y herramientas previo al uso?	☑	☐	☐
45 Se usan GFCI's?	☐	☐	☐
46 Se requiere de Lockout / Tagout para realizar el trabajo?	☑	☐	☐
47 Estan los equipos electricos aterrizados apropiadamente?	☑	☐	☐
48 Sera el trabajo electrico ejecutado por una persona competente?	☑	☐	☐

ERGONOMÍA	Si	No	N/A
49 Se preveen posturas corporales incomodas y prolongadas?	☑	☐	☐
50 Requiere el trabajo de movimientos repetitivos?	☑	☐	☐
51 Se levantaran manualmente cargas pesadas o irregulares?	☑	☐	☐
52 Realizo el grupo ejercicios de estiramiento previos al trabajo?	☑	☐	☐

OPERACIONES CON VEHÍCULOS / EQUIPOS MÓVILES	Si	No	N/A
53 Es el operador competente para operar el equipo?	☐	☐	☑
54 Se realizara una inspeccion al equipo previa al turno?	☐	☐	☑
55 Se requiere de un señalero?	☐	☐	☑

PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Si	No	N/A
56 Se ha controlado los combustibles / inflamables en areas de trabajo en caliente?	☐	☐	☑
57 Requiere el trabajo de un observador de fuego?	☐	☐	☑
58 Se cuentan con extintores listos y disponibles en el area?	☑	☐	☐
59 Se utilizan arrestallamas y valvulas anti-retorno de flujo en sopletes de corte?	☐	☐	☑
60 Se revisaron los sopletes de corte y las valvulas de aislamiento del sistema antes del uso?	☐	☐	☑
61 Se ha verificado fugas en la conexion de los cilindros antes de la ignicion?	☐	☐	☑

ENTRENAMIENTO	Si	No	N/A
62 Tienen los trabajadores del grupo el entrenamiento apropiado para el trabajo? (Proteccion contra caidas, Esp. Confinados, Etc.)	☑	☐	☐
63 Ha ejecutado el grupo de trabajo una labor similar anteriormente?	☑	☐	☐
64 Se ha considerado al personal nuevo o inexperto del grupo de trabajo?	☑	☐	☐

ORDEN Y LIMPIEZA	Si	No	N/A
65 Se encuentran disponibles contenedores apropiados para desechos con sus tapas?	☑	☐	☐
66 Se han identificado los peligros de resbalones / tropiezos?	☑	☐	☐
67 Esta el area de trabajo libre de exceso de materiales y escombros?	☑	☐	☐

PRODUCTOS QUÍMICOS / CONTROLADOS	Si	No	N/A
68 Se encuentran disponibles los SDS de todos los productos a utilizar?	☐	☐	☑
69 Ha sido revisada la informacion del SDS por el grupo de trabajo e incluida en la planeacion del trabajo?	☐	☐	☑
70 Estan rotulados apropiadamente los contenedores del producto?	☐	☐	☑

IZAJE / APAREJOS/ CARGUE/ DESCARGUE	Si	No	N/A
71 Es el equipo de izaje adecuado para la carga a ser izada?	☐	☐	☑
72 Se cuenta con un plan de izaje aprobado?	☐	☐	☑
73 Esta el area de izaje delimitada y señalizada?	☐	☐	☑
74 Se estan utilizando aparejadores calificados?	☐	☐	☑
75 Son las condiciones del suelo adecuadas para el trabajo?	☐	☐	☑
76 Esta el radio de giro despejado de personas y peligros?	☐	☐	☑
77 Esta la capacidad de carga marcada en los aparejos?	☐	☐	☑
78 Se estan usando protectores para aparejos?	☐	☐	☑
79 Se requiere de lineas de viento para controlar o posicionar la carga?	☐	☐	☑
80 Estan los aparejos inspeccionados y acorde al codigo de color?	☐	☐	☑
81 Se cuenta con inspeccion anual de ingenieria de barras de izaje(yugo)?	☐	☐	☑

OTROS	Si	No	N/A
82 Se tiene identificada la Linea de Fuego?	☐	☐	☑
83	☐	☐	☐
84	☐	☐	☐
85	☐	☐	☐

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

A CONSTRUIR S.A.

Cód. FR-SGI-003
Fecha: Mayo 19 2020

Fecha: Semana de 14 al 20 mes 02 año 2022 Lugar: CCRV. Tel Emergencia: 300 410 3874

Supervisor: Alexander Bolaño. Actividad: Armado y Fundida de Zapatas Punto de encuentro:

PERMISOS	Si	No	N/A
1 Se requiere Permiso de Trabajo?	☐	☐	☑
2 Si se requiere, indique el tipo de permiso:			
3 El permiso de trabajo se encuentra vigente?	☐	☐	☑
4 Se comprende claramente el trabajo a realizar?	☑	☐	☐

PLANEACIÓN DE TRABAJO / COMUNICACION	Si	No	N/A
5 Se ha revisado el AR con el grupo de trabajo?	☑	☐	☐
6 Estan disponibles todos los equipos, herramientas y EPP requeridos para el trabajo?	☑	☐	☐
7 Esta el trabajo a realizar cercano a otros grupos de trabajo?	☑	☐	☐

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS	Si	No	N/A
8 Se han identificados metodos de comunicacion? (radios, avanteles, etc)	☑	☐	☐
9 Se requiere planes de Rescate/Emergencia para el trabajo?	☑	☐	☐
10 Se han identificado los equipos/instalaciones de emergencia?	☑	☐	☐
11 Estan identificados los puntos de encuentro en caso de emergencia?	☑	☐	☐

INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS	Si	No	N/A
12 Se ha clasificado e identificado correctamente el espacio confinado?	☐	☐	☑
13 Se encuentra en el area de trabajo toda la documentacion requerida de Ingreso a Espacios Confinados?	☐	☐	☑
14 Se ha implementado un plan de rescate?	☐	☐	☑

LÍMITES DEL ÁREA DE TRABAJO DEFINIDOS	Si	No	N/A
15 Se ha delimitado claramente el area de trabajo?	☑	☐	☐
16 Se requiere barricadas y/o señalizacion?	☑	☐	☐
17 El area de trabajo incluye a otros frentes/grupos de trabajo?	☑	☐	☐

INGRESO / EGRESO	Si	No	N/A
18 Se requiere Andamios?	☐	☐	☐
19 Se requiere escaleras?	☐	☐	☐
20 Se requiere de elevadores aereos (JLG, elevadores de tijera, etc.)?	☐	☐	☐
21 Se requiere de plataformas suspendidas de trabajo?	☐	☐	☐
22 Se ha considerado el acceso a herramientas y materiales?	☐	☐	☐
23 Esta el area de trabajo confinada/restringida?	☐	☐	☐

AMBIENTE DE TRABAJO	Si	No	N/A
24 Es la iluminacion adecuada para el trabajo?	☐	☐	☐
25 Es la ventilacion adecuada para el trabajo?	☐	☐	☐
26 Se han considerado las condiciones climaticas?	☐	☐	☐
27 Generara el trabajo humo/particulas que puedan requerir EPP?	☐	☐	☐

TRABAJO SOBRE CABEZA / PREVENCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS	Si	No	N/A
28 Se han instalado e inspeccionado apropiadamente las escaleras?	☐	☐	☐
29 Se ha establecido un area de exclusion debajo del area de trabajo?	☐	☐	☐
30 Se almacenara el material y equipos en valdes / canastas?	☑	☐	☐
31 Se requiere que las herramientas esten atadas/aseguradas?	☑	☐	☐

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Si	No	N/A
32 Se requiere un plan de proteccion contra caidas?	☐	☐	☑
33 Se cuenta con puntos de anclaje aprobados?	☐	☐	☑
34 Se ha inspeccionado el equipo de proteccion contra caidas?	☐	☐	☑

EXCAVACIONES	Si	No	N/A
35 La persona competente ha inspeccionado la excavacion?	☑	☐	☐
36 Se cuenta con puntos de ingreso/egreso cada 50 pies?	☑	☐	☐
37 Se han considerado los requerimientos para retiro de agua?	☐	☐	☑
38 Es la excavacion un espacio confinado/restringido?	☐	☐	☑

MEDIO AMBIENTE	Si	No	N/A
39 Se ha considerado la segregacion y eliminacion de residuos?	☐	☐	☑
40 Se cuenta con kits de derrame disponibles en todos los equipos?	☑	☐	☐
41 Existen bandejas de goteo debajo de todos los equipos que contengan fluidos?	☐	☐	☑
42 El trabajo tendra impacto sobre plantas y/o animales?	☐	☐	☑
43 Se han identificado y controlado los peligros ambientales?	☑	☐	☐

ELÉCTRICO	Si	No	N/A
44 Se han inspeccionado cables electricos y herramientas previo al uso?	☑	☐	☐
45 Se usan GFCI's?	☐	☐	☑
46 Se requiere de Lockout / Tagout para realizar el trabajo?	☑	☐	☐
47 Estan los equipos electricos aterrizados apropiadamente?	☑	☐	☐
48 Sera el trabajo electrico ejecutado por una persona competente?	☐	☐	☑

ERGONOMÍA	Si	No	N/A
49 Se preveen posturas corporales incomodas y prolongadas?	☑	☐	☐
50 Requiere el trabajo de movimientos repetitivos?	☑	☐	☐
51 Se levantaran manualmente cargas pesadas o irregulares?	☑	☐	☐
52 Realizo el grupo ejercicios de estiramiento previos al trabajo?	☑	☐	☐

OPERACIONES CON VEHÍCULOS / EQUIPOS MÓVILES	Si	No	N/A
53 Es el operador competente para operar el equipo?	☐	☐	☑
54 Se realizara una inspeccion al equipo previa al turno?	☐	☐	☑
55 Se requiere de un señalero?	☐	☐	☑

PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Si	No	N/A
56 Se ha controlado los combustibles / inflamables en areas de trabajo en caliente?	☐	☐	☑
57 Requiere el trabajo de un observador de fuego?	☐	☐	☑
58 Se cuentan con extintores listos y disponibles en el area?	☐	☐	☑
59 Se utilizan arrestallamas y valvulas anti-retorno de flujo en sopletes de corte?	☐	☐	☑
60 Se revisaron los sopletes de corte y las valvulas de aislamiento del sistema antes del uso?	☐	☐	☑
61 Se ha verificado fugas en la conexion de los cilindros antes de la ignicion?	☐	☐	☑

ENTRENAMIENTO	Si	No	N/A
62 Tienen los trabajadores del grupo el entrenamiento apropiado para el trabajo? (Proteccion contra caidas, Esp. Confinados, Etc.)	☑	☐	☐
63 Ha ejecutado el grupo de trabajo una labor similar anteriormente?	☑	☐	☐
64 Se ha considerado al personal nuevo o inexperto del grupo de trabajo?	☑	☐	☐

ORDEN Y LIMPIEZA	Si	No	N/A
65 Se encuentran disponibles contenedores apropiados para desechos con sus tapas?	☑	☐	☐
66 Se han identificado los peligros de resbalones / tropiezos?	☑	☐	☐
67 Esta el area de trabajo libre de exceso de materiales y escombros?	☑	☐	☐

PRODUCTOS QUÍMICOS / CONTROLADOS	Si	No	N/A
68 Se encuentran disponibles los SDS de todos los productos a utilizar?	☐	☐	☑
69 Ha sido revisada la informacion del SDS por el grupo de trabajo e incluida en la planeacion del trabajo?	☐	☐	☑
70 Estan rotulados apropiadamente los contenedores del producto?	☐	☐	☑

IZAJE / APAREJOS/ CARGUE/ DESCARGUE	Si	No	N/A
71 Es el equipo de izaje adecuado para la carga a ser izada?	☐	☐	☑
72 Se cuenta con un plan de izaje aprobado?	☐	☐	☑
73 Esta el area de izaje delimitada y señalizada?	☐	☐	☑
74 Se estan utilizando aparejadores calificados?	☐	☐	☑
75 Son las condiciones del suelo adecuadas para el trabajo?	☐	☐	☑
76 Esta el radio de giro despejado de personas y peligros?	☐	☐	☑
77 Esta la capacidad de carga marcada en los aparejos?	☐	☐	☑
78 Se estan usando protectores para aparejos?	☐	☐	☑
79 Se requiere de lineas de viento para controlar o posicionar la carga?	☐	☐	☑
80 Estan los aparejos inspeccionados y acorde al codigo de color?	☐	☐	☑
81 Se cuenta con inspeccion anual de ingeniaria de barras de izaje(yugo)?	☐	☐	☑

OTROS	Si	No	N/A
82 Se tiene identificada la Linea de Fuego?	☐	☐	☑
83	☐	☐	☐
84	☐	☐	☐
85	☐	☐	☐

.ISIS DE TRABAJO SEGURO

A CONSTRUIR S.A.

Cód. FR-SGI-003
Fecha: Mayo 19 2020

Fecha: Semana de 14 al 20 mes 02 año 2022 Lugar: CCNV Fundidora Tel Emergencia: 310 410 3874

Supervisor: Alexander Bolaño Actividad: Solado de Vigas Punto de encuentro:

PERMISOS	SI	No	N/A
1 Se requiere Permiso de Trabajo?	☐	☐	☑
2 Si se requiere, indique el tipo de permiso:			
3 El permiso de trabajo se encuentra vigente?	☐	☐	☑
4 Se comprende claramente el trabajo a realizar?	☐	☐	☑

PLANEACIÓN DE TRABAJO / COMUNICACION	SI	No	N/A
5 Se ha revisado el AR con el grupo de trabajo?	☑	☐	☐
6 Estan disponibles todos los equipos, herramientas y EPP requeridos para el trabajo?	☑	☐	☐
7 Esta el trabajo a realizar cercano a otros grupos de trabajo?	☑	☐	☐

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS	SI	No	N/A
8 Se han identificados metodos de comunicacion? (radios, avanteles, etc)	☑	☐	☐
9 Se requiere planes de Rescate/Emergencia para el trabajo?	☑	☐	☐
10 Se han identificado los equipos/instalaciones de emergencia?	☑	☐	☐
11 Estan identificados los puntos de encuentro en caso de emergencia?	☑	☐	☐

INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS	SI	No	N/A
12 Se ha clasificado e identificado correctamente el espacio confinado?	☐	☐	☑
13 Se encuentra en el area de trabajo toda la documentacion requerida de ingreso a Espacios Confinados?	☐	☐	☑
14 Se ha implementado un plan de rescate?	☐	☐	☑

LÍMITES DEL ÁREA DE TRABAJO DEFINIDOS	SI	No	N/A
15 Se ha delimitado claramente el area de trabajo?	☑	☐	☐
16 Se requiere barricadas y/o señalizacion?	☑	☐	☐
17 El area de trabajo incluye a otros frentes/grupos de trabajo?	☑	☐	☐

INGRESO / EGRESO	SI	No	N/A
18 Se requiere Andamios?	☐	☐	☑
19 Se requiere escaleras?	☑	☐	☐
20 Se requiere de elevadores aereos (JLG, elevadores de tijera, etc.)?	☐	☐	☑
21 Se requiere de plataformas suspendidas de trabajo?	☐	☐	☑
22 Se ha considerado el acceso a herramientas y materiales?	☑	☐	☐
23 Esta el area de trabajo confinada/restringida?	☐	☐	☑

AMBIENTE DE TRABAJO	SI	No	N/A
24 Es la iluminacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
25 Es la ventilacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
26 Se han considerado las condiciones climaticas?	☑	☑	☐
27 Generara' el trabajo humo/particulas que puedan requerir EPP?	☑	☐	☐

TRABAJO SOBRE CABEZA / PREVENCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS	SI	No	N/A
28 Se han instalado e inspeccionado apropiadamente las escaleras?	☑	☐	☐
29 Se ha establecido un area de exclusion debajo del area de trabajo?	☐	☐	☑
30 Se almacenara el material y equipos en valdes / canastas?	☑	☐	☐
31 Se requiere que las herramientas esten atadas/aseguradas?	☑	☐	☐

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	SI	No	N/A
32 Se requiere un plan de proteccion contra caidas?	☐	☐	☑
33 Se cuenta con puntos de anclaje aprobados?	☐	☐	☑
34 Se ha inspeccionado el equipo de proteccion contra caidas?	☐	☐	☑

EXCAVACIONES	SI	No	N/A
35 La persona competente ha inspeccionado la excavacion?	☑	☐	☐
36 Se cuenta con puntos de ingreso/egreso cada 50 pies?	☑	☐	☐
37 Se han considerado los requerimientos para retiro de agua?	☐	☐	☑
38 Es la excavacion un espacio confinado/restringido?	☐	☐	☑

MEDIO AMBIENTE	SI	No	N/A
39 Se ha considerado la segregacion y eliminacion de residuos?	☐	☐	☑
40 Se cuenta con kits de derrame disponibles en todos los equipos?	☐	☐	☑
41 Existen bandejas de goteo debajo de todos los equipos que contengan fluidos?	☐	☐	☑
42 El trabajo tendra impacto sobre plantas y/o animales?	☐	☐	☑
43 Se han identificado y controlado los peligros ambientales?	☑	☐	☐

ELÉCTRICO	SI	No	N/A
44 Se han inspeccionado cables electricos y herramientas previo al uso?	☑	☐	☐
45 Se usan GFCI's?	☐	☐	☑
46 Se requiere de Lockout / Tagout para realizar el trabajo?	☑	☐	☐
47 Estan los equipos electricos aterrizados apropiadamente?	☑	☐	☐
48 Sera el trabajo electrico ejecutado por una persona competente?	☑	☐	☐

ERGONOMÍA	SI	No	N/A
49 Se preveen posturas corporales incomodas y prolongadas?	☑	☐	☐
50 Requiere el trabajo de movimientos repetitivos?	☑	☐	☐
51 Se levantaran manualmente cargas pesadas o irregulares?	☑	☐	☐
52 Realizo el grupo ejercicios de estiramiento previos al trabajo?	☑	☐	☐

OPERACIONES CON VEHÍCULOS / EQUIPOS MÓVILES	SI	No	N/A
53 Es el operador competente para operar el equipo?	☐	☐	☑
54 Se realizara una inspeccion al equipo previa al turno?	☐	☐	☑
55 Se requiere de un señalero?	☐	☐	☑

PREVENCIÓN DE INCENDIOS	SI	No	N/A
56 Se ha controlado los combustibles / inflamables en areas de trabajo en caliente?	☐	☐	☑
57 Requiere el trabajo de un observador de fuego?	☐	☐	☑
58 Se cuentan con extintores listos y disponibles en el area?	☐	☐	☑
59 Se utilizan arrestallamas y valvulas anti-retorno de flujo en sopletes de corte?	☐	☐	☑
60 Se revisaron los sopletes de corte y las valvulas de aislamiento del sistema antes del uso?	☐	☐	☑
61 Se ha verificado fugas en la conexion de los cilindros antes de la ignicion?	☐	☐	☑

ENTRENAMIENTO	SI	No	N/A
62 Tienen los trabajadores del grupo el entrenamiento apropiado para el trabajo? (Proteccion contra caidas, Esp. Confinados, Etc.)	☑	☐	☐
63 Ha ejecutado el grupo de trabajo esa labor similar anteriormente?	☑	☐	☐
64 Se ha considerado al personal nuevo o inexperto del grupo de trabajo?	☑	☐	☐

ORDEN Y LIMPIEZA	SI	No	N/A
65 Se encuentran disponibles contenedores apropiados para desechos con sus tapas?	☑	☐	☐
66 Se han identificado los peligros de escalones / tropiezos?	☑	☐	☐
67 Esta el area de trabajo libre de exceso de materiales y escombros?	☑	☐	☐

PRODUCTOS QUÍMICOS / CONTROLADOS	SI	No	N/A
68 Se encuentran disponibles los SDS de todos los productos a utilizar?	☐	☐	☑
69 Ha sido revisada la informacion del SDS por el grupo de trabajo e incluida en la planeacion del trabajo?	☐	☐	☑
70 Estan rotulados apropiadamente los contenedores del producto?	☐	☐	☐

IZAJE / APAREJOS/ CARGUE/ DESCARGUE	SI	No	N/A
71 Es el equipo de izaje adecuado para la carga a ser izada?	☐	☐	☑
72 Se cuenta con un plan de izaje aprobado?	☐	☐	☑
73 Esta el area de izaje delimitada y señalizada?	☐	☐	☑
74 Se estan utilizando aparejadores calificados?	☐	☐	☑
75 Son las condiciones del suelo adecuadas para el trabajo?	☐	☐	☑
76 Esta el radio de giro despejado de personas y peligros?	☐	☐	☑
77 Esta la capacidad de carga marcada en los aparejos?	☐	☐	☑
78 Se estan usando protectores para aparejos?	☐	☐	☑
79 Se requiere de lineas de viento para controlar o posicionar la carga?	☐	☐	☑
80 Estan los aparejos inspeccionados y acorde al codigo de color?	☐	☐	☑
81 Se cuenta con inspeccion anual de ingenieria de barras de izaje(yugo)?	☐	☐	☐

OTROS	SI	No	N/A
82 Se tiene identificada la Linea de Fuego?	☐	☐	☑
83	☐	☐	☐
84	☐	☐	☐
85	☐	☐	☐

T8GIII

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

A CONSTRURA S.A.

Cód. FR-SGI-003
Fecha: Mayo 19 2020

Fecha: Semana de: 14 al 20 mes 02 año 2022 Lugar: UCHV. Tel Emergencia: 3004103874

Supervisor: Alexander Bolaño Actividad: Armado de Muro en Hierro. Punto de encuentro:

PERMISOS	Si	No	N/A
1 Se requiere Permiso de Trabajo?	☑	☐	☐
2 Si se requiere, indique el tipo de permiso: Trabajo en Alturas			
3 El permiso de trabajo se encuentra vigente?	☑	☐	☐
4 Se comprende claramente el trabajo a realizar?	☑	☐	☐

PLANEACIÓN DE TRABAJO / COMUNICACION	Si	No	N/A
5 Se ha revisado el AR con el grupo de trabajo?	☑	☐	☐
6 Estan disponibles todos los equipos, herramientas y EPP requeridos para el trabajo?	☑	☐	☐
7 Esta el trabajo a realizar cercano a otros grupos de trabajo?	☑	☐	☐

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS	Si	No	N/A
8 Se han identificados metodos de comunicacion? (radios, avanteles, etc)	☑	☐	☐
9 Se requiere planes de Rescate/Emergencia para el trabajo?	☑	☐	☐
10 Se han identificado los equipos/instalaciones de emergencia?	☑	☐	☐
11 Estan identificados los puntos de encuentro en caso de emergencia?	☑	☐	☐

INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS	Si	No	N/A
12 Se ha clasificado e identificado correctamente el espacio confinado?	☐	☐	☑
13 Se encuentra en el area de trabajo toda la documentacion requerida de Ingreso a Espacios Confinados?	☐	☐	☑
14 Se ha implementado un plan de rescate?	☐	☐	☑

LÍMITES DEL ÁREA DE TRABAJO DEFINIDOS	Si	No	N/A
15 Se ha delimitado claramente el area de trabajo?	☑	☐	☐
16 Se requiere barricadas y/o señalizacion?	☑	☐	☐
17 El area de trabajo incluye a otros frentes/grupos de trabajo?	☑	☐	☐

INGRESO / EGRESO	Si	No	N/A
18 Se requiere Andamios?	☑	☐	☐
19 Se requiere escaleras?	☑	☐	☐
20 Se requiere de elevadores aereos (JLG, elevadores de tijera, etc.)?	☐	☐	☑
21 Se requiere de plataformas suspendidas de trabajo?	☐	☐	☑
22 Se ha considerado el acceso a herramientas y materiales?	☑	☐	☐
23 Esta el area de trabajo confinada/restringida?	☐	☐	☑

AMBIENTE DE TRABAJO	Si	No	N/A
24 Es la iluminacion adecuada para el trabajo?	☐	☐	☐
25 Es la ventilacion adecuada para el trabajo?	☐	☐	☐
26 Se han considerado las condiciones climaticas?	☐	☐	☐
27 Generara el trabajo humo/particulas que puedan requerir EPP?	☐	☐	☐

TRABAJO SOBRE CABEZA / PREVENCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS	Si	No	N/A
28 Se han instalado e inspeccionado apropiadamente las escaleras?	☐	☐	☐
29 Se ha establecido un area de exclusion debajo del area de trabajo?	☑	☐	☐
30 Se almacenara el material y equipos en valdes / canastas?	☑	☐	☐
31 Se requiere que las herramientas esten atadas/aseguradas?	☑	☐	☐

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Si	No	N/A
32 Se requiere un plan de proteccion contra caidas?	☑	☐	☐
33 Se cuenta con puntos de anclaje aprobados?	☑	☐	☐
34 Se ha inspeccionado el equipo de proteccion contra caidas?	☑	☐	☐

EXCAVACIONES	Si	No	N/A
35 La persona competente ha inspeccionado la excavacion?	☐	☐	☑
36 Se cuenta con puntos de ingreso/egreso cada 50 pies?	☐	☐	☑
37 Se han considerado los requerimientos para retiro de agua?	☐	☐	☑
38 Es la excavacion un espacio confinado/restringido?	☐	☐	☑

MEDIO AMBIENTE	Si	No	N/A
39 Se ha considerado la segregacion y eliminacion de residuos?	☐	☐	☐
40 Se cuenta con kits de derrame disponibles en todos los equipos?	☐	☐	☐
41 Existen bandejas de goteo debajo de todos los equipos que contengan fluidos?	☐	☐	☑
42 El trabajo tendra impacto sobre plantas y/o animales?	☐	☐	☑
43 Se han identificado y controlado los peligros ambientales?	☑	☐	☐

ELÉCTRICO	Si	No	N/A
44 Se han inspeccionado cables electricos y herramientas previo al uso?	☐	☐	☐
45 Se usan GFCI's?	☐	☐	☐
46 Se requiere de Lockout / Tagout para realizar el trabajo?	☐	☐	☐
47 Estan los equipos electricos aterrizados apropiadamente?	☐	☐	☐
48 Sera el trabajo electrico ejecutado por una persona competente?	☐	☐	☐

ERGONOMÍA	Si	No	N/A
49 Se preveen posturas corporales incomodas y prolongadas?	☑	☐	☐
50 Requiere el trabajo de movimientos repetitivos?	☑	☐	☐
51 Se levantaran manualmente cargas pesadas o irregulares?	☑	☐	☐
52 Realizo el grupo ejercicios de estiramiento previos al trabajo?	☑	☐	☐

OPERACIONES CON VEHÍCULOS / EQUIPOS MÓVILES	Si	No	N/A
53 Es el operador competente para operar el equipo?	☐	☐	☑
54 Se realizara una inspeccion al equipo previa al turno?	☐	☐	☑
55 Se requiere de un señalero?	☐	☐	☑

PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Si	No	N/A
56 Se ha controlado los combustibles / inflamables en areas de trabajo en caliente?	☐	☐	☑
57 Requiere el trabajo de un observador de fuego?	☐	☐	☑
58 Se cuentan con extintores listos y disponibles en el area?	☐	☐	☑
59 Se utilizan arrestallamas y valvulas anti-retorno de flujo en sopletes de corte?	☐	☐	☑
60 Se revisaron los sopletes de corte y las valvulas de aislamiento del sistema antes del uso?	☐	☐	☑
61 Se ha verificado fugas en la conexion de los cilindros antes de la ignicion?	☐	☐	☑

ENTRENAMIENTO	Si	No	N/A
62 Tienen los trabajadores del grupo el entrenamiento apropiado para el trabajo? (Proteccion contra caidas, Esp. Confinados, Etc.)	☑	☐	☐
63 Ha ejecutado el grupo de trabajo una labor similar anteriormente?	☑	☐	☐
64 Se ha considerado al personal nuevo o inexperto del grupo de trabajo?	☑	☐	☐

ORDEN Y LIMPIEZA	Si	No	N/A
65 Se encuentran disponibles contenedores apropiados para desechos con sus tapas?	☑	☐	☐
66 Se han identificado los peligros de resbalones / tropiezos?	☑	☐	☐
67 Esta el area de trabajo libre de exceso de materiales y escombros?	☑	☐	☐

PRODUCTOS QUÍMICOS / CONTROLADOS	Si	No	N/A
68 Se encuentran disponibles los SDS de todos los productos a utilizar?	☐	☐	☑
69 Ha sido revisada la informacion del SDS por el grupo de trabajo e incluida en la planeacion del trabajo?	☐	☐	☑
70 Estan rotulados apropiadamente los contenedores del producto?	☐	☐	☑

IZAJE / APAREJOS/ CARGUE/ DESCARGUE	Si	No	N/A
71 Es el equipo de izaje adecuado para la carga a ser izada?	☐	☐	☑
72 Se cuenta con un plan de izaje aprobado?	☐	☐	☑
73 Esta el area de izaje delimitada y señalizada?	☐	☐	☑
74 Se estan utilizando aparejadores calificados?	☐	☐	☑
75 Son las condiciones del suelo adecuadas para el trabajo?	☐	☐	☑
76 Esta el radio de giro despejado de personas y peligros?	☐	☐	☑
77 Esta la capacidad de carga marcada en los aparejos?	☐	☐	☑
78 Se estan usando protectores para aparejos?	☐	☐	☑
79 Se requiere de lineas de viento para controlar o posicionar la carga?	☐	☐	☑
80 Estan los aparejos inspeccionados y acorde al codigo de color?	☐	☐	☑
81 Se cuenta con inspeccion anual de ingenieria de barras de izaje(yugo)?	☐	☐	☑

OTROS	Si	No	N/A
82 Se tiene identificada la Linea de Fuego?	☐	☐	☐
83	☐	☐	☐
84	☐	☐	☐
85	☐	☐	☐

20210U

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

A CONSTRUIR S.A.

Cód. FR-SGI-003
Fecha: Mayo 19 2020

Fecha: Semana del 21 al 27 mes 02 año 2022 Lugar: CCMU

Tel Emergencia: 300 410 3874

Supervisor: Alexander Bolaño

Actividad: Compactacion y Relleno de Material

Punto de encuentro:

PERMISOS	Si	No	N/A
1 Se requiere Permiso de Trabajo?	☐	☐	☑
2 Si se requiere, indique el tipo de permiso:			
3 El permiso de trabajo se encuentra vigente?	☐	☐	☑
4 Se comprende claramente el trabajo a realizar?	☑	☐	☐

PLANEACIÓN DE TRABAJO / COMUNICACION	Si	No	N/A
5 Se ha revisado el AR con el grupo de trabajo?	☑	☐	☐
6 Estan disponibles todos los equipos, herramientas y EPP requeridos para el trabajo?	☑	☐	☐
7 Esta el trabajo a realizar cercano a otros grupos de trabajo?	☑	☐	☐

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS	Si	No	N/A
8 Se han identificados metodos de comunicacion? (radios, avanteles, etc)	☑	☐	☐
9 Se requiere planes de Rescate/Emergencia para el trabajo?	☑	☐	☐
10 Se han identificado los equipos/instalaciones de emergencia?	☑	☐	☐
11 Estan identificados los puntos de encuentro en caso de emergencia?	☑	☐	☐

INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS	Si	No	N/A
12 Se ha clasificado e identificado correctamente el espacio confinado?	☐	☐	☑
13 Se encuentra en el area de trabajo toda la documentacion requerida de Ingreso a Espacios Confinados?	☐	☐	☑
14 Se ha implementado un plan de rescate?	☐	☐	☑

LÍMITES DEL ÁREA DE TRABAJO DEFINIDOS	Si	No	N/A
15 Se ha delimitado claramente el area de trabajo?	☑	☐	☐
16 Se requiere barricadas y/o señalizacion?	☑	☐	☐
17 El area de trabajo incluye a otros frentes/grupos de trabajo?	☑	☐	☐

INGRESO / EGRESO	Si	No	N/A
18 Se requiere Andamios?	☐	☐	☑
19 Se requiere escaleras?	☐	☐	☑
20 Se requiere de elevadores aereos (JLG, elevadores de tijera, etc.)?	☐	☐	☑
21 Se requiere de plataformas suspendidas de trabajo?	☐	☐	☑
22 Se ha considerado el acceso a herramientas y materiales?	☐	☐	☑
23 Esta el area de trabajo confinada/restringida?	☐	☐	☑

AMBIENTE DE TRABAJO	Si	No	N/A
24 Es la iluminacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
25 Es la ventilacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
26 Se han considerado las condiciones climaticas?	☑	☐	☐
27 Generara' el trabajo humo/particulas que puedan requerir EPP?	☑	☐	☐

TRABAJO SOBRE CABEZA/ PREVENCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS	Si	No	N/A
28 Se han instalado e inspeccionado apropiadamente las escaleras?	☐	☐	☑
29 Se ha establecido un area de exclusion debajo del area de trabajo?	☐	☐	☑
30 Se almacenara el material y equipos en valdes / canastas?	☑	☐	☐
31 Se requiere que las herramientas esten atadas/aseguradas?	☑	☐	☐

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Si	No	N/A
32 Se requiere un plan de proteccion contra caidas?	☐	☐	☑
33 Se cuenta con puntos de anclaje aprobados?	☐	☐	☑
34 Se ha inspeccionado el equipo de proteccion contra caidas?	☐	☐	☑

EXCAVACIONES	Si	No	N/A
35 La persona competente ha inspeccionado la excavacion?	☑	☐	☐
36 Se cuenta con puntos de ingreso/egreso cada 50 pies?	☑	☐	☐
37 Se han considerado los requerimientos para retiro de agua?	☑	☐	☐
38 Es la excavacion un espacio confinado/restringido?	☐	☐	☑

MEDIO AMBIENTE	Si	No	N/A
39 Se ha considerado la segregacion y eliminacion de residuos?	☐	☐	☑
40 Se cuenta con kits de derrame disponibles en todos los equipos?	☐	☐	☑
41 Existen bandejas de goteo debajo de todos los equipos que contengan fluidos?	☐	☐	☑
42 El trabajo tendra impacto sobre plantas y/o animales?	☐	☐	☑
43 Se han identificado y controlado los peligros ambientales?	☑	☐	☐

ELÉCTRICO	Si	No	N/A
44 Se han inspeccionado cables electricos y herramientas previo al uso?	☑	☐	☐
45 Se usan GFCI's?	☑	☐	☐
46 Se requiere de Lockout / Tagout para realizar el trabajo?	☑	☐	☐
47 Estan los equipos electricos aterrizados apropiadamente?	☑	☐	☐
48 Sera el trabajo electrico ejecutado por una persona competente?	☑	☐	☐

ERGONOMÍA	Si	No	N/A
49 Se preveen posturas corporales incomodas y prolongadas?	☑	☐	☐
50 Requiere el trabajo de movimientos repetitivos?	☑	☐	☐
51 Se levantaran manualmente cargas pesadas o irregulares?	☑	☐	☐
52 Realizo el grupo ejercicios de estiramiento previos al trabajo?	☑	☐	☐

OPERACIONES CON VEHÍCULOS / EQUIPOS MÓVILES	Si	No	N/A
53 Es el operador competente para operar el equipo?	☐	☐	☑
54 Se realizara una inspeccion al equipo previa al turno?	☐	☐	☑
55 Se requiere de un señalero?	☐	☐	☑

PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Si	No	N/A
56 Se ha controlado los combustibles / inflamables en areas de trabajo en caliente?	☐	☐	☑
57 Requiere el trabajo de un observador de fuego?	☐	☐	☑
58 Se cuentan con extintores listos y disponibles en el area?	☐	☐	☑
59 Se utilizan arrestallamas y valvulas anti-retorno de flujo en sopletes de corte?	☐	☐	☑
60 Se revisaron los sopletes de corte y las valvulas de aislamiento del sistema antes del uso?	☐	☐	☑
61 Se ha verificado fugas en la conexion de los cilindros antes de la ignicion?	☐	☐	☐

ENTRENAMIENTO	Si	No	N/A
62 Tienen los trabajadores del grupo el entrenamiento apropiado para el trabajo? (Proteccion contra caidas, Esp. Confinados, Etc.)	☑	☐	☐
63 Ha ejecutado el grupo de trabajo esa labor similar anteriormente?	☑	☐	☐
64 Se ha considerado al personal nuevo o inexperto del grupo de trabajo?	☑	☐	☐

ORDEN Y LIMPIEZA	Si	No	N/A
65 Se encuentran disponibles contenedores apropiados para desechos con sus tapas?	☑	☐	☐
66 Se han identificado los peligros de resbalones / tropiezos?	☑	☐	☐
67 Esta el area de trabajo libre de exceso de materiales y escombros?	☑	☐	☐

PRODUCTOS QUÍMICOS / CONTROLADOS	Si	No	N/A
68 Se encuentran disponibles los SDS de todos los productos a utilizar?	☐	☐	☑
69 Ha sido revisada la informacion del SDS por el grupo de trabajo e incluida en la planeacion del trabajo?	☐	☐	☑
70 Estan rotulados apropiadamente los contenedores del producto?	☐	☐	☐

IZAJE / APAREJOS/ CARGUE/ DESCARGUE	Si	No	N/A
71 Es el equipo de izaje adecuado para la carga a ser izada?	☐	☐	☑
72 Se cuenta con un plan de izaje aprobado?	☐	☐	☑
73 Esta el area de izaje delimitada y señalizada?	☐	☐	☑
74 Se estan utilizando aparejadores calificados?	☐	☐	☑
75 Son las condiciones del suelo adecuadas para el trabajo?	☐	☐	☑
76 Esta el radio de giro despejado de personas y peligros?	☐	☐	☐
77 Esta la capacidad de carga marcada en los aparejos?	☐	☐	☐
78 Se estan usando protectores para aparejos?	☐	☐	☐
79 Se requiere de lineas de viento para controlar o posicionar la carga?	☐	☐	☑
80 Estan los aparejos inspeccionados y acorde al codigo de color?	☐	☐	☑
81 Se cuenta con inspeccion anual de ingenieria de barras de izaje(yugo)?	☐	☐	☐

OTROS	Si	No	N/A
82 Se tiene identificada la Linea de Fuego?	☐	☐	☑
83	☐	☐	☐
84	☐	☐	☐
85	☐	☐	☐

SGI-003

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

A CONSTRUIR S.A.

Cód. FR-SGI-003
Fecha: Mayo 19 2020

Fecha: Semana del 21 al 27 mes 02 año 2022 Lugar: CCMV Tel Emergencia: 3004103874

Supervisor: Alexander Bolaño. Actividad: Traslado y Instalacion Cerramiento Punto de encuentro: Salida de Volquetas

PERMISOS	Si	No	N/A
1 Se requiere Permiso de Trabajo?	☐	☐	☑
2 Si se requiere, indique el tipo de permiso: _____			
3 El permiso de trabajo se encuentra vigente?	☐	☐	☑
4 Se comprende claramente el trabajo a realizar?	☑	☐	☐

PLANEACIÓN DE TRABAJO / COMUNICACION	Si	No	N/A
5 Se ha revisado el AR con el grupo de trabajo?	☑	☐	☐
6 Estan disponibles todos los equipos, herramientas y EPP requeridos para el trabajo?	☑	☐	☐
7 Esta el trabajo a realizar cercano a otros grupos de trabajo?	☑	☐	☐

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS	Si	No	N/A
8 Se han identificados metodos de comunicacion? (radios, avanteles, etc)	☑	☐	☐
9 Se requiere planes de Rescate/Emergencia para el trabajo?	☑	☐	☐
10 Se han identificado los equipos/instalaciones de emergencia?	☑	☐	☐
11 Estan identificados los puntos de encuentro en caso de emergencia?	☑	☐	☐

INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS	Si	No	N/A
12 Se ha clasificado e identificado correctamente el espacio confinado?	☐	☐	☑
13 Se encuentra en el area de trabajo toda la documentacion requerida de ingreso a Espacios Confinados?	☐	☐	☑
14 Se ha implementado un plan de rescate?	☐	☐	☑

LÍMITES DEL ÁREA DE TRABAJO DEFINIDOS	Si	No	N/A
15 Se ha delimitado claramente el area de trabajo?	☑	☐	☐
16 Se requiere barricadas y/o señalizacion?	☑	☐	☐
17 El area de trabajo incluye a otros frentes/grupos de trabajo?	☑	☐	☐

INGRESO / EGRESO	Si	No	N/A
18 Se requiere Andamios?	☐	☐	☑
19 Se requiere escaleras?	☐	☐	☑
20 Se requiere de elevadores aereos (JLG, elevadores de tijera, etc.)?	☐	☐	☑
21 Se requiere de plataformas suspendidas de trabajo?	☐	☐	☑
22 Se ha considerado el acceso a herramientas y materiales?	☐	☐	☑
23 Esta el area de trabajo confinada/restringida?	☐	☐	☑

AMBIENTE DE TRABAJO	Si	No	N/A
24 Es la iluminacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
25 Es la ventilacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
26 Se han considerado las condiciones climaticas?	☑	☐	☐
27 Generara' el trabajo humo/particulas que puedan requerir EPP?	☑	☐	☐

TRABAJO SOBRE CABEZA / PREVENCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS	Si	No	N/A
28 Se han instalado e inspeccionado apropiadamente las escaleras?	☐	☐	☑
29 Se ha establecido un area de exclusion debajo del area de trabajo?	☑	☐	☐
30 Se almacenara el material y equipos en valdes / canastas?	☑	☐	☐
31 Se requiere que las herramientas esten atadas/aseguradas?	☑	☐	☐

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Si	No	N/A
32 Se requiere un plan de proteccion contra caidas?	☑	☐	☐
33 Se cuenta con puntos de anclaje aprobados?	☑	☐	☐
34 Se ha inspeccionado el equipo de proteccion contra caidas?	☑	☐	☐

EXCAVACIONES	Si	No	N/A
35 La persona competente ha inspeccionado la excavacion?	☐	☐	☑
36 Se cuenta con puntos de ingreso/egreso cada 50 pies?	☐	☐	☑
37 Se han considerado los requerimientos para retiro de agua?	☐	☐	☑
38 Es la excavacion un espacio confinado/restringido?	☐	☐	☑

MEDIO AMBIENTE	Si	No	N/A
39 Se ha considerado la segregacion y eliminacion de residuos?	☑	☐	☐
40 Se cuenta con kits de derrame disponibles en todos los equipos?	☐	☐	☑
41 Existen bandejas de goteo debajo de todos los equipos que contengan fluidos?	☐	☐	☑
42 El trabajo tendra impacto sobre plantas y/o animales?	☐	☐	☑
43 Se han identificado y controlado los peligros ambientales?	☐	☐	☑

ELÉCTRICO	Si	No	N/A
44 Se han inspeccionado cables electricos y herramientas previo al uso?	☑	☐	☐
45 Se usan GFCI's?	☑	☐	☐
46 Se requiere de Lockout / Tagout para realizar el trabajo?	☑	☐	☐
47 Estan los equipos electricos aterrizados apropiadamente?	☑	☐	☐
48 Sera el trabajo electrico ejecutado por una persona competente?	☑	☐	☐

ERGONOMÍA	Si	No	N/A
49 Se preveen posturas corporales incomodas y prolongadas?	☑	☐	☐
50 Requiere el trabajo de movimientos repetitivos?	☑	☐	☐
51 Se levantaran manualmente cargas pesadas o irregulares?	☑	☐	☐
52 Realizo el grupo ejercicios de estiramiento previos al trabajo?	☑	☐	☐

OPERACIONES CON VEHÍCULOS / EQUIPOS MÓVILES	Si	No	N/A
53 Es el operador competente para operar el equipo?	☐	☐	☑
54 Se realizara una inspeccion al equipo previa al turno?	☐	☐	☑
55 Se requiere de un señalero?	☐	☐	☑

PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Si	No	N/A
56 Se ha controlado los combustibles / inflamables en areas de trabajo en caliente?	☐	☐	☑
57 Requiere el trabajo de un observador de fuego?	☐	☐	☑
58 Se cuentan con extintores listos y disponibles en el area?	☐	☐	☑
59 Se utilizan arrestallamas y valvulas anti-retorno de flujo en sopletes de corte?	☐	☐	☑
60 Se revisaron los sopletes de corte y las valvulas de aislamiento del sistema antes del uso?	☐	☐	☑
61 Se ha verificado fugas en la conexion de los cilindros antes de la ignicion?	☐	☐	☑

ENTRENAMIENTO	Si	No	N/A
62 Tienen los trabajadores del grupo el entrenamiento apropiado para el trabajo? (Proteccion contra caidas, Esp. Confinados, Etc.)	☑	☐	☐
63 Ha ejecutado el grupo de trabajo una labor similar anteriormente?	☑	☐	☐
64 Se ha considerado al personal nuevo o inexperto del grupo de trabajo?	☑	☐	☐

ORDEN Y LIMPIEZA	Si	No	N/A
65 Se encuentran disponibles contenedores apropiados para desechos con sus tapas?	☑	☐	☐
66 Se han identificado los peligros de resbalones / tropiezos?	☑	☐	☐
67 Esta el area de trabajo libre de exceso de materiales y escombros?	☑	☐	☐

PRODUCTOS QUÍMICOS / CONTROLADOS	Si	No	N/A
68 Se encuentran disponibles los SDS de todos los productos a utilizar?	☐	☐	☑
69 Ha sido revisada la informacion del SDS por el grupo de trabajo e incluida en la planeacion del trabajo?	☐	☐	☑
70 Estan rotulados apropiadamente los contenedores del producto?	☐	☐	☑

IZAJE / APAREJOS/ CARGUE/ DESCARGUE	Si	No	N/A
71 Es el equipo de izaje adecuado para la carga a ser izada?	☐	☐	☑
72 Se cuenta con un plan de izaje aprobado?	☐	☐	☑
73 Esta el area de izaje delimitada y señalizada?	☐	☐	☑
74 Se estan utilizando aparejadores calificados?	☐	☐	☑
75 Son las condiciones del suelo adecuadas para el trabajo?	☐	☐	☑
76 Esta el radio de giro despejado de personas y peligros?	☐	☐	☑
77 Esta la capacidad de carga marcada en los aparejos?	☐	☐	☑
78 Se estan usando protectores para aparejos?	☐	☐	☑
79 Se requiere de lineas de viento para controlar o posicionar la carga?	☐	☐	☑
80 Estan los aparejos inspeccionados y acorde al codigo de color?	☐	☐	☑
81 Se cuenta con inspeccion anual de Ingenieria de barras de izaje(yugo)?	☐	☐	☑

OTROS	Si	No	N/A
82 Se tiene identificada la Linea de Fuego?	☐	☐	☑
83 _____	☐	☐	☐
84 _____	☐	☐	☐
85	☐	☐	☐

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

A CONSTRUIR S.A.

Cód. FR-SGI-003
Fecha: Mayo 19 2020

Fecha: Semana de 21 al 27 mes 02 año 2022 Lugar: UCHV Tel Emergencia: 3004103874

Supervisor: Alexander Bolaño Actividad: Armado de Muro en Hierro. Punto de encuentro:

PERMISOS	Si	No	N/A
1 Se requiere Permiso de Trabajo?	☑	☐	☐
2 Si se requiere, indique el tipo de permiso: Trabajo en Alturas			
3 El permiso de trabajo se encuentra vigente?	☑	☐	☐
4 Se comprende claramente el trabajo a realizar?	☑	☐	☐

PLANEACIÓN DE TRABAJO / COMUNICACION	Si	No	N/A
5 Se ha revisado el AR con el grupo de trabajo?	☑	☐	☐
6 Estan disponibles todos los equipos, herramientas y EPP requeridos para el trabajo?	☑	☐	☐
7 Esta el trabajo a realizar cercano a otros grupos de trabajo?	☑	☐	☐

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS	Si	No	N/A
8 Se han identificados metodos de comunicacion? (radios, avanteles, etc)	☑	☐	☐
9 Se requiere planes de Rescate/Emergencia para el trabajo?	☑	☐	☐
10 Se han identificado los equipos/instalaciones de emergencia?	☑	☐	☐
11 Estan identificados los puntos de encuentro en caso de emergencia?	☑	☐	☐

INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS	Si	No	N/A
12 Se ha clasificado e identificado correctamente el espacio confinado?	☐	☐	☑
13 Se encuentra en el area de trabajo toda la documentacion requerida de Ingreso a Espacios Confinados?	☐	☐	☑
14 Se ha implementado un plan de rescate?	☐	☐	☑

LÍMITES DEL ÁREA DE TRABAJO DEFINIDOS	Si	No	N/A
15 Se ha delimitado claramente el area de trabajo?	☑	☐	☐
16 Se requiere barricadas y/o señalizacion?	☑	☐	☐
17 El area de trabajo incluye a otros frentes/grupos de trabajo?	☑	☐	☐

INGRESO / EGRESO	Si	No	N/A
18 Se requiere Andamios?	☑	☐	☐
19 Se requiere escaleras?	☑	☐	☐
20 Se requiere de elevadores aereos (JLG, elevadores de tijera, etc.)?	☐	☐	☑
21 Se requiere de plataformas suspendidas de trabajo?	☐	☐	☑
22 Se ha considerado el acceso a herramientas y materiales?	☑	☐	☐
23 Esta el area de trabajo confinada/restringida?	☐	☐	☑

AMBIENTE DE TRABAJO	Si	No	N/A
24 Es la iluminacion adecuada para el trabajo?	☐	☐	☐
25 Es la ventilacion adecuada para el trabajo?	☐	☐	☐
26 Se han considerado las condiciones climaticas?	☐	☐	☐
27 Generara' el trabajo humo/particulas que puedan requerir EPP?	☐	☐	☐

TRABAJO SOBRE CABEZA / PREVENCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS	Si	No	N/A
28 Se han instalado e inspeccionado apropiadamente las escaleras?	☐	☐	☐
29 Se ha establecido un area de exclusion debajo del area de trabajo?	☑	☐	☐
30 Se almacenara el material y equipos en valdes / canastas?	☑	☐	☐
31 Se requiere que las herramientas esten atadas/aseguradas?	☑	☐	☐

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Si	No	N/A
32 Se requiere un plan de proteccion contra caidas?	☑	☐	☐
33 Se cuenta con puntos de anclaje aprobados?	☑	☐	☐
34 Se ha inspeccionado el equipo de proteccion contra caidas?	☑	☐	☐

EXCAVACIONES	Si	No	N/A
35 La persona competente ha inspeccionado la excavacion?	☐	☐	☑
36 Se cuenta con puntos de ingreso/egreso cada 50 pies?	☐	☐	☑
37 Se han considerado los requerimientos para retiro de agua?	☐	☐	☑
38 Es la excavacion un espacio confinado/restringido?	☐	☐	☑

MEDIO AMBIENTE	Si	No	N/A
39 Se ha considerado la segregacion y eliminacion de residuos?	☐	☐	☐
40 Se cuenta con kits de derrame disponibles en todos los equipos?	☐	☐	☐
41 Existen bandejas de goteo debajo de todos los equipos que contengan fluidos?	☐	☐	☑
42 El trabajo tendra impacto sobre plantas y/o animales?	☐	☐	☑
43 Se han identificado y controlado los peligros ambientales?	☑	☐	☐

ELÉCTRICO	Si	No	N/A
44 Se han inspeccionado cables electricos y herramientas previo al uso?	☐	☐	☐
45 Se usan GFCI's?	☐	☐	☐
46 Se requiere de Lockout / Tagout para realizar el trabajo?	☐	☐	☐
47 Estan los equipos electricos aterrizados apropiadamente?	☐	☐	☐
48 Sera el trabajo electrico ejecutado por una persona competente?	☐	☐	☐

ERGONOMÍA	Si	No	N/A
49 Se preveen posturas corporales incomodas y prolongadas?	☑	☐	☐
50 Requiere el trabajo de movimientos repetitivos?	☑	☐	☐
51 Se levantaran manualmente cargas pesadas o irregulares?	☑	☐	☐
52 Realizo el grupo ejercicios de estiramiento previos al trabajo?	☑	☐	☐

OPERACIONES CON VEHÍCULOS / EQUIPOS MÓVILES	Si	No	N/A
53 Es el operador competente para operar el equipo?	☐	☐	☑
54 Se realizara una inspeccion al equipo previa al turno?	☐	☐	☑
55 Se requiere de un señalero?	☐	☐	☑

PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Si	No	N/A
56 Se ha controlado los combustibles / inflamables en areas de trabajo en caliente?	☐	☐	☑
57 Requiere el trabajo de un observador de fuego?	☐	☐	☑
58 Se cuentan con extintores listos y disponibles en el area?	☐	☐	☑
59 Se utilizan arrestallamas y valvulas anti-retorno de flujo en sopletes de corte?	☐	☐	☑
60 Se revisaron los sopletes de corte y las valvulas de aislamiento del sistema antes del uso?	☐	☐	☑
61 Se ha verificado fugas en la conexion de los cilindros antes de la ignicion?	☐	☐	☑

ENTRENAMIENTO	Si	No	N/A
62 Tienen los trabajadores del grupo el entrenamiento apropiado para el trabajo? (Proteccion contra caidas, Esp. Confinados, Etc.)	☑	☐	☐
63 Ha ejecutado el grupo de trabajo una labor similar anteriormente?	☑	☐	☐
64 Se ha considerado al personal nuevo o inexperto del grupo de trabajo?	☑	☐	☐

ORDEN Y LIMPIEZA	Si	No	N/A
65 Se encuentran disponibles contenedores apropiados para desechos con sus tapas?	☑	☐	☐
66 Se han identificado los peligros de resbalones / tropiezos?	☑	☐	☐
67 Esta el area de trabajo libre de exceso de materiales y escombros?	☑	☐	☐

PRODUCTOS QUÍMICOS / CONTROLADOS	Si	No	N/A
68 Se encuentran disponibles los SDS de todos los productos a utilizar?	☐	☐	☑
69 Ha sido revisada la informacion del SDS por el grupo de trabajo e incluida en la planeacion del trabajo?	☐	☐	☑
70 Estan rotulados apropiadamente los contenedores del producto?	☐	☐	☑

IZAJE / APAREJOS/ CARGUE/ DESCARGUE	Si	No	N/A
71 Es el equipo de izaje adecuado para la carga a ser izada?	☐	☐	☑
72 Se cuenta con un plan de izaje aprobado?	☐	☐	☑
73 Esta el area de izaje delimitada y señalizada?	☐	☐	☑
74 Se estan utilizando aparejadores calificados?	☐	☐	☑
75 Son las condiciones del suelo adecuadas para el trabajo?	☐	☐	☑
76 Esta el radio de giro despejado de personas y peligros?	☐	☐	☑
77 Esta la capacidad de carga marcada en los aparejos?	☐	☐	☑
78 Se estan usando protectores para aparejos?	☐	☐	☑
79 Se requiere de lineas de viento para controlar o posicionar la carga?	☐	☐	☑
80 Estan los aparejos inspeccionados y acorde al codigo de color?	☐	☐	☑
81 Se cuenta con inspeccion anual de ingenieria de barras de izaje(yugo)?	☐	☐	☑

OTROS	Si	No	N/A
82 Se tiene identificada la Linea de Fuego?	☐	☐	☑
83	☐	☐	☐
84	☐	☐	☐
85	☐	☐	☐

A CONSTRUIR S.A.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Cód. FR-SGI-003
Fecha: Mayo 19 2020

Fecha: Semana del 21 al 27 mes 02 año 2022 Lugar: CCMJ. Tel Emergencia: 300410 3874

Supervisor: Alexander Bolaño Actividad: Armado de Acero para placa de entrepiso 1 Punto de encuentro:

PERMISOS	Si	No	N/A
1 Se requiere Permiso de Trabajo?	☑	☐	☐
2 Si se requiere, indique el tipo de permiso: Trabajo en Altura			
3 El permiso de trabajo se encuentra vigente?	☑	☐	☐
4 Se comprende claramente el trabajo a realizar?	☑	☐	☐

PLANEACIÓN DE TRABAJO / COMUNICACION	Si	No	N/A
5 Se ha revisado el AR con el grupo de trabajo?	☑	☐	☐
6 Estan disponibles todos los equipos, herramientas y EPP requeridos para el trabajo?	☑	☐	☐
7 Esta el trabajo a realizar cercano a otros grupos de trabajo?	☑	☐	☐

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS	Si	No	N/A
8 Se han identificados metodos de comunicacion? (radios, avanteles, etc)	☑	☐	☐
9 Se requiere planes de Rescate/Emergencia para el trabajo?	☑	☐	☐
10 Se han identificado los equipos/instalaciones de emergencia?	☑	☐	☐
11 Estan identificados los puntos de encuentro en caso de emergencia?	☑	☐	☐

INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS	Si	No	N/A
12 Se ha clasificado e identificado correctamente el espacio confinado?	☐	☐	☑
13 Se encuentra en el area de trabajo toda la documentacion requerida de Ingreso a Espacios Confinados?	☐	☐	☑
14 Se ha implementado un plan de rescate?	☐	☐	☑

LÍMITES DEL ÁREA DE TRABAJO DEFINIDOS	Si	No	N/A
15 Se ha delimitado claramente el area de trabajo?	☑	☐	☐
16 Se requiere barricadas y/o señalizacion?	☑	☐	☐
17 El area de trabajo incluye a otros frentes/grupos de trabajo?	☑	☐	☐

INGRESO / EGRESO	Si	No	N/A
18 Se requiere Andamios?	☐	☐	☑
19 Se requiere escaleras?	☑	☐	☐
20 Se requiere de elevadores aereos (JLG, elevadores de tijera, etc.)?	☐	☐	☑
21 Se requiere de plataformas suspendidas de trabajo?	☐	☐	☑
22 Se ha considerado el acceso a herramientas y materiales?	☑	☐	☐
23 Esta el area de trabajo confinada/restringida?	☐	☐	☑

AMBIENTE DE TRABAJO	Si	No	N/A
24 Es la iluminacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
25 Es la ventilacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
26 Se han considerado las condiciones climaticas?	☑	☐	☐
27 Generara' el trabajo humo/particulas que puedan requerir EPP?	☑	☐	☐

TRABAJO SOBRE CABEZA / PREVENCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS	Si	No	N/A
28 Se han instalado e inspeccionado apropiadamente las escaleras?	☑	☐	☐
29 Se ha establecido un area de exclusion debajo del area de trabajo?	☐	☐	☑
30 Se almacenara el material y equipos en valdes / canastas?	☑	☐	☐
31 Se requiere que las herramientas esten atadas/aseguradas?	☑	☐	☐

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Si	No	N/A
32 Se requiere un plan de proteccion contra caidas?	☑	☐	☐
33 Se cuenta con puntos de anclaje aprobados?	☑	☐	☐
34 Se ha inspeccionado el equipo de proteccion contra caidas?	☑	☐	☐

EXCAVACIONES	Si	No	N/A
35 La persona competente ha inspeccionado la excavacion?	☐	☐	☑
36 Se cuenta con puntos de ingreso/egreso cada 50 pies?	☐	☐	☑
37 Se han considerado los requerimientos para retiro de agua?	☐	☐	☑
38 Es la excavacion un espacio confinado/restringido?	☐	☐	☑

MEDIO AMBIENTE	Si	No	N/A
39 Se ha considerado la segregacion y eliminacion de residuos?	☐	☐	☑
40 Se cuenta con kits de derrame disponibles en todos los equipos?	☐	☐	☑
41 Existen bandejas de goteo debajo de todos los equipos que contengan fluidos?	☐	☐	☑
42 El trabajo tendra impacto sobre plantas y/o animales?	☐	☐	☑
43 Se han identificado y controlado los peligros ambientales?	☐	☐	☑

ELÉCTRICO	Si	No	N/A
44 Se han inspeccionado cables electricos y herramientas previo al uso?	☑	☐	☐
45 Se usan GFCI's?	☐	☐	☑
46 Se requiere de Lockout / Tagout para realizar el trabajo?	☑	☐	☐
47 Estan los equipos electricos atemizados apropiadamente?	☑	☐	☐
48 Sera el trabajo electrico ejecutado por una persona competente?	☑	☐	☐

ERGONOMÍA	Si	No	N/A
49 Se preveen posturas corporales incomodas y prolongadas?	☑	☐	☐
50 Requiere el trabajo de movimientos repetitivos?	☑	☐	☐
51 Se levantaran manualmente cargas pesadas o irregulares?	☑	☐	☐
52 Realizo el grupo ejercicios de estiramiento previos al trabajo?	☑	☐	☐

OPERACIONES CON VEHÍCULOS / EQUIPOS MÓVILES	Si	No	N/A
53 Es el operador competente para operar el equipo?	☐	☐	☑
54 Se realizara una inspeccion al equipo previa al turno?	☐	☐	☑
55 Se requiere de un señalero?	☐	☐	☑

PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Si	No	N/A
56 Se ha controlado los combustibles / inflamables en areas de trabajo en caliente?	☐	☐	☑
57 Requiere el trabajo de un observador de fuego?	☐	☐	☑
58 Se cuentan con extintores listos y disponibles en el area?	☐	☐	☑
59 Se utilizan arrestallamas y valvulas anti-retorno de flujo en sopletes de corte?	☐	☐	☑
60 Se revisaron los sopletes de corte y las valvulas de aislamiento del sistema antes del uso?	☐	☐	☑
61 Se ha verificado fugas en la conexion de los cilindros antes de la ignicion?	☐	☐	☑

ENTRENAMIENTO	Si	No	N/A
62 Tienen los trabajadores del grupo el entrenamiento apropiado para el trabajo? (Proteccion contra caidas, Esp. Confinados, Etc.)	☑	☐	☐
63 Ha ejecutado el grupo de trabajo una labor similar anteriormente?	☑	☐	☐
64 Se ha considerado al personal nuevo o inexperto del grupo de trabajo?	☑	☐	☐

ORDEN Y LIMPIEZA	Si	No	N/A
65 Se encuentran disponibles contenedores apropiados para desechos con sus tapas?	☑	☐	☐
66 Se han identificado los peligros de resbalones / tropiezos?	☑	☐	☐
67 Esta el area de trabajo libre de exceso de materiales y escombros?	☑	☐	☐

PRODUCTOS QUÍMICOS / CONTROLADOS	Si	No	N/A
68 Se encuentran disponibles los SDS de todos los productos a utilizar?	☐	☐	☑
69 Ha sido revisada la informacion del SDS por el grupo de trabajo e incluida en la planeacion del trabajo?	☐	☐	☑
70 Estan rotulados apropiadamente los contenedores del producto?	☐	☐	☑

IZAJE / APAREJOS/ CARGUE/ DESCARGUE	Si	No	N/A
71 Es el equipo de izaje adecuado para la carga a ser izada?	☐	☐	☑
72 Se cuenta con un plan de izaje aprobado?	☐	☐	☑
73 Esta el area de izaje delimitada y señalizada?	☐	☐	☑
74 Se estan utilizando aparejadores calificados?	☐	☐	☑
75 Son las condiciones del suelo adecuadas para el trabajo?	☐	☐	☑
76 Esta el radio de giro despejado de personas y peligros?	☐	☐	☑
77 Esta la capacidad de carga marcada en los aparejos?	☐	☐	☑
78 Se estan usando protectores para aparejos?	☐	☐	☑
79 Se requiere de lineas de viento para controlar o posicionar la carga?	☐	☐	☑
80 Estan los aparejos inspeccionados y acorde al codigo de color?	☐	☐	☑
81 Se cuenta con inspeccion anual de ingenieria de barras de izaje(yugo)?	☐	☐	☑

OTROS	Si	No	N/A
82 Se tiene identificada la Linea de Fuego?	☐	☐	☑
83	☐	☐	☐
84	☐	☐	☐
85	☐	☐	☐

(9)

A. _ISIS DE TRABAJO SEGURO

A CONSTRUIR S.A.

Cód. FR-SGI-003
Fecha: Mayo 19 2020

Fecha: Semana de: 21 _ al 27 mes 02 año 2022 Lugar: CCHV

Tel Emergencia: 300 410 3874

Supervisor: Alexander Bolaño. Actividad: FIGURADO DE HIERRO

Punto de encuentro:

PERMISOS	Si	No	N/A
1 Se requiere Permiso de Trabajo?	☐	☐	☑
2 Si se requiere, indique el tipo de permiso: _____			
3 El permiso de trabajo se encuentra vigente?	☐	☐	☑
4 Se comprende claramente el trabajo a realizar?	☑	☐	☐

PLANEACIÓN DE TRABAJO / COMUNICACION	Si	No	N/A
5 Se ha revisado el AR con el grupo de trabajo?	☑	☐	☐
6 Estan disponibles todos los equipos, herramientas y EPP requeridos para el trabajo?	☑	☐	☐
7 Esta el trabajo a realizar cercano a otros grupos de trabajo?	☑	☐	☐

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS	Si	No	N/A
8 Se han identificados metodos de comunicacion? (radios, avanteles, etc)	☑	☐	☐
9 Se requiere planes de Rescate/Emergencia para el trabajo?	☑	☐	☐
10 Se han identificado los equipos/instalaciones de emergencia?	☑	☐	☐
11 Estan identificados los puntos de encuentro en caso de emergencia?	☑	☐	☐

INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS	Si	No	N/A
12 Se ha clasificado e identificado correctamente el espacio confinado?	☐	☐	☑
13 Se encuentra en el area de trabajo toda la documentacion requerida de ingreso a Espacios Confinados?	☐	☐	☑
14 Se ha implementado un plan de rescate?	☐	☐	☑

LÍMITES DEL ÁREA DE TRABAJO DEFINIDOS	Si	No	N/A
15 Se ha delimitado claramente el area de trabajo?	☑	☐	☐
16 Se requiere barricadas y/o señalizacion?	☑	☐	☐
17 El area de trabajo incluye a otros frentes/grupos de trabajo?	☐	☐	☑

INGRESO / EGRESO	Si	No	N/A
18 Se requiere Andamios?	☐	☐	☑
19 Se requiere escaleras?	☐	☐	☑
20 Se requiere de elevadores aereos (JLG, elevadores de tijera, etc.)?	☐	☐	☑
21 Se requiere de plataformas suspendidas de trabajo?	☐	☐	☑
22 Se ha considerado el acceso a herramientas y materiales?	☐	☐	☑
23 Esta el area de trabajo confinada/restringida?	☐	☐	☑

AMBIENTE DE TRABAJO	Si	No	N/A
24 Es la iluminacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
25 Es la ventilacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
26 Se han considerado las condiciones climaticas?	☑	☐	☐
27 Generara' el trabajo humo/particulas que puedan requerir EPP?	☑	☐	☐

TRABAJO SOBRE CABEZA / PREVENCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS	Si	No	N/A
28 Se han instalado e inspeccionado apropiadamente las escaleras?	☐	☐	☐
29 Se ha establecido un area de exclusion debajo del area de trabajo?	☐	☐	☐
30 Se almacenara el material y equipos en valdes / canastas?	☐	☐	☐
31 Se requiere que las herramientas estén atadas/aseguradas?	☐	☐	☐

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Si	No	N/A
32 Se requiere un plan de proteccion contra caidas?	☐	☐	☑
33 Se cuenta con puntos de enclaje aprobados?	☐	☐	☑
34 Se ha inspeccionado el equipo de proteccion contra caidas?	☐	☐	☑

EXCAVACIONES	Si	No	N/A
35 La persona competente ha inspeccionado la excavacion?	☐	☐	☑
36 Se cuenta con puntos de ingreso/egreso cada 50 pies?	☐	☐	☑
37 Se han considerado los requerimientos para retiro de agua?	☐	☐	☑
38 Es la excavacion un espacio confinado/restringido?	☐	☐	☑

MEDIO AMBIENTE	Si	No	N/A
39 Se ha considerado la segregacion y eliminacion de residuos?	☐	☐	☑
40 Se cuenta con kits de derrame disponibles en todos los equipos?	☐	☐	☑
41 Existen bandejas de goteo debajo de todos los equipos que contengan fluidos?	☐	☐	☑
42 El trabajo tendra impacto sobre plantas y/o animales?	☐	☐	☑
43 Se han identificado y controlado los peligros ambientales?	☐	☐	☑

ELÉCTRICO	Si	No	N/A
44 Se han inspeccionado cables electricos y herramientas previo al uso?	☑	☐	☐
45 Se usan GFCI's?	☑	☐	☐
46 Se requiere de Lockout / Tagout para realizar el trabajo?	☑	☐	☐
47 Estan los equipos electricos aterrizados apropiadamente?	☑	☐	☐
48 Sera el trabajo electrico ejeculado por una persona competente?	☑	☐	☐

ERGONOMÍA	Si	No	N/A
49 Se preveen posturas corporales incomodas y prolongadas?	☑	☐	☐
50 Requiere el trabajo de movimientos repetitivos?	☑	☐	☐
51 Se levantaran manualmente cargas pesadas o irregulares?	☑	☐	☐
52 Realizo el grupo ejercicios de estiramiento previos al trabajo?	☑	☐	☐

OPERACIONES CON VEHÍCULOS / EQUIPOS MÓVILES	Si	No	N/A
53 Es el operador competente para operar el equipo?	☐	☐	☑
54 Se realizara una inspeccion al equipo previa al turno?	☐	☐	☑
55 Se requiere de un señalero?	☐	☐	☑

PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Si	No	N/A
56 Se ha controlado los combustibles / inflamables en areas de trabajo en caliente?	☐	☐	☐
57 Requiere el trabajo de un observador de fuego?	☐	☐	☐
58 Se cuentan con extintores listos y disponibles en el area?	☐	☐	☐
59 Se utilizan arrestallamas y valvulas anti-retorno de flujo en sopletes de corte?	☐	☐	☐
60 Se revisaron los sopletes de corte y las valvulas de aislamiento del sistema antes del uso?	☐	☐	☐
61 Se ha verificado fugas en la conexion de los cilindros antes de la ignicion?	☐	☐	☐

ENTRENAMIENTO	Si	No	N/A
62 Tienen los trabajadores del grupo el entrenamiento apropiado para el trabajo? (Proteccion contra caidas, Esp. Confinados, Etc.)	☑	☐	☐
63 Ha ejecutado el grupo de trabajo una labor similar anteriormente?	☑	☐	☐
64 Se ha considerado al personal nuevo o inexperto del grupo de trabajo?	☑	☐	☐

ORDEN Y LIMPIEZA	Si	No	N/A
65 Se encuentran disponibles contenedores apropiados para desechos con sus tapas?	☑	☐	☐
66 Se han identificado los peligros de rodbalones / tropiezos?	☑	☐	☐
67 Esta el area de trabajo libre de exceso de materiales y escombros?	☑	☐	☐

PRODUCTOS QUÍMICOS / CONTROLADOS	Si	No	N/A
68 Se encuentran disponibles los SDS de todos los productos a utilizar?	☐	☐	☑
69 Ha sido revisada la informacion del SDS por el grupo de trabajo e incluida en la planeacion del trabajo?	☐	☐	☑
70 Estan rotulados apropiadamente los contenedores del producto?	☐	☐	☑

IZAJE / APAREJOS/ CARGUE/ DESCARGUE	Si	No	N/A
71 Es el equipo de izaje adecuado para la carga a ser izada?	☐	☐	☑
72 Se cuenta con un plan de izaje aprobado?	☐	☐	☑
73 Esta el area de izaje delimitada y señalizada?	☐	☐	☑
74 Se estan utilizando aparejadores calificados?	☐	☐	☑
75 Son las condiciones del suelo adecuadas para el trabajo?	☐	☐	☑
76 Esta el radio de giro despejado de personas y peligros?	☐	☐	☑
77 Esta la capacidad de carga marcada en los aparejos?	☐	☐	☑
78 Se estan usando protectores para aparejos?	☐	☐	☑
79 Se requiere de lineas de viento para controlar o posicionar la carga?	☐	☐	☑
80 Estan los aparejos inspeccionados y acorde al codigo de color?	☐	☐	☑
81 Se cuenta con inspeccion anual de ingenieria de barras de izaje(yugo)?	☐	☐	☑

OTROS	Si	No	N/A
82 Se tiene identificada la Linea de Fuego?	☐	☐	☐
83 _____	☐	☐	☐
84 _____	☐	☐	☐
85 _____	☐	☐	☐

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

A CONSTRUM S.A.

Cód. FR-SGI-003
Fecha: Mayo 19 2020

Fecha: Semana del 21 al 27 mes 02 año 2022 Lugar: CCHV. Tel Emergencia: 300 410 3874

Supervisor: Alexander Bolaños Actividad: Armado De Acero para Placa de Entrepiso 1. Punto de encuentro:

PERMISOS	SI	No	N/A
1 Se requiere Permiso de Trabajo?	☑	☐	☐
2 Si se requiere, indique el tipo de permiso: Trabajo Altura's			
3 El permiso de trabajo se encuentra vigente?	☑	☐	☐
4 Se comprende claramente el trabajo a realizar?	☑	☐	☐

PLANEACIÓN DE TRABAJO / COMUNICACION	SI	No	N/A
5 Se ha revisado el AR con el grupo de trabajo?	☑	☐	☐
6 Estan disponibles todos los equipos, herramientes y EPP requeridos para el trabajo?	☑	☐	☐
7 Esta el trabajo a realizar cercano a otros grupos de trabajo?	☑	☐	☐

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS	SI	No	N/A
8 Se han identificados metodos de comunicacion? (radios, avanteles, etc)	☑	☐	☐
9 Se requiere planes de Rescate/Emergencia para el trabajo?	☑	☐	☐
10 Se han identificado los equipos/instalaciones de emergencia?	☑	☐	☐
11 Estan identificados los puntos de encuentro en caso de emergencia?	☑	☐	☐

INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS	SI	No	N/A
12 Se ha clasificado e identificado correctamente el espacio confinado?	☐	☐	☑
13 Se encuentra en el area de trabajo toda la documentacion requerida de ingreso a Espacios Confinados?	☐	☐	☑
14 Se ha implementado un plan de rescate?	☐	☐	☑

LÍMITES DEL ÁREA DE TRABAJO DEFINIDOS	SI	No	N/A
15 Se ha delimitado claramente el area de trabajo?	☑	☐	☐
16 Se requiere barricadas y/o señalizacion?	☑	☐	☐
17 El area de trabajo incluye a otros frentes/grupos de trabajo?	☑	☐	☐

INGRESO / EGRESO	SI	No	N/A
18 Se requiere Andamios?	☐	☐	☑
19 Se requiere escaleras?	☑	☐	☐
20 Se requiere de elevadores aereos (JLG, elevadores de tijera, etc.)?	☐	☐	☑
21 Se requiere de plataformas suspendidas de trabajo?	☐	☐	☑
22 Se ha considerado el acceso a herramientas y materiales?	☑	☐	☐
23 Esta el area de trabajo confinada/restringida?	☐	☐	☑

AMBIENTE DE TRABAJO	SI	No	N/A
24 Es la iluminacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
25 Es la ventilacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
26 Se han considerado las condiciones climaticas?	☑	☐	☐
27 Generara el trabajo humo/particulas que puedan requerir EPP?	☑	☐	☐

TRABAJO SOBRE CABEZA / PREVENCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS	SI	No	N/A
28 Se han instalado e inspeccionado apropiadamente las escaleras?	☑	☐	☐
29 Se ha establecido un area de exclusion debajo del area de trabajo?	☑	☐	☐
30 Se almacenara el material y equipos en valdes / canastas?	☑	☐	☐
31 Se requiere que las herramientas esten atadas/aseguradas?	☑	☐	☐

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	SI	No	N/A
32 Se requiere un plan de proteccion contra caidas?	☑	☐	☐
33 Se cuenta con puntos de anclaje aprobados?	☑	☐	☐
34 Se ha inspeccionado el equipo de proteccion contra caidas?	☑	☐	☐

EXCAVACIONES	SI	No	N/A
35 La persona competente ha inspeccionado la excavacion?	☐	☐	☑
36 Se cuenta con puntos de ingreso/egreso cada 50 pies?	☐	☐	☑
37 Se han considerado los requerimientos para retiro de agua?	☐	☐	☑
38 Es la excavacion un espacio confinado/restringido?	☐	☐	☑

MEDIO AMBIENTE	SI	No	N/A
39 Se ha considerado la segregacion y eliminacion de residuos?	☐	☐	☑
40 Se cuenta con kits de derrame disponibles en todos los equipos?	☐	☐	☑
41 Existen bandejas de goteo debajo de todos los equipos que contengan fluidos?	☐	☐	☑
42 El trabajo tendra impacto sobre plantas y/o animales?	☐	☐	☑
43 Se han identificado y controlado los peligros ambientales?	☐	☐	☑

ELÉCTRICO	SI	No	N/A
44 Se han inspeccionado cables electricos y herramientas previo al uso?	☑	☐	☐
45 Se usan GFCI's?	☐	☐	☐
46 Se requiere de Lockout / Tagout para realizar el trabajo?	☑	☐	☐
47 Estan los equipos electricos aterrizados apropiadamente?	☑	☐	☐
48 Sera el trabajo electrico ejecutado por una persona competente?	☑	☐	☐

ERGONOMÍA	SI	No	N/A
49 Se preveen posturas corporales incomodas y prolongadas?	☑	☐	☐
50 Requiere el trabajo de movimientos repetitivos?	☑	☐	☐
51 Se levantaran manualmente cargas pesadas o irregulares?	☑	☐	☐
52 Realizo el grupo ejercicios de estiramiento previos al trabajo?	☑	☐	☐

OPERACIONES CON VEHÍCULOS / EQUIPOS MÓVILES	SI	No	N/A
53 Es el operador competente para operar el equipo?	☐	☐	☑
54 Se realizara una inspeccion al equipo previa al turno?	☐	☐	☑
55 Se requiere de un señalero?	☐	☐	☑

PREVENCIÓN DE INCENDIOS	SI	No	N/A
56 Se ha controlado los combustibles / inflamables en areas de trabajo en caliente?	☐	☐	☑
57 Requiere el trabajo de un observador de fuego?	☐	☐	☑
58 Se cuentan con extintores listos y disponibles en el area?	☐	☐	☑
59 Se utilizan arrestallamas y valvulas anti-retorno de flujo en sopletes de corte?	☐	☐	☑
60 Se revisaron los sopletes de corte y las valvulas de aislamiento del sistema antes del uso?	☐	☐	☑
61 Se ha verificado fugas en la conexion de los cilindros antes de la ignicion?	☐	☐	☑

ENTRENAMIENTO	SI	No	N/A
62 Tienen los trabajadores del grupo el entrenamiento apropiado para el trabajo? (Proteccion contra caidas, Esp. Confinados, Etc.)	☑	☐	☐
63 Ha ejecutado el grupo de trabajo una labor similar anteriormente?	☑	☐	☐
64 Se ha considerado al personal nuevo o inexperto del grupo de trabajo?	☑	☐	☐

ORDEN Y LIMPIEZA	SI	No	N/A
65 Se encuentran disponibles contenedores apropiados para desechos con sus tapas?	☑	☐	☐
66 Se han identificado los peligros de resbalones / tropiezos?	☑	☐	☐
67 Esta el area de trabajo libre de exceso de materiales y escombros?	☑	☐	☐

PRODUCTOS QUÍMICOS / CONTROLADOS	SI	No	N/A
68 Se encuentran disponibles los SDS de todos los productos a utilizar?	☐	☐	☑
69 Ha sido revisada la informacion del SDS por el grupo de trabajo e incluida en la planeacion del trabajo?	☐	☐	☑
70 Estan rotulados apropiadamente los contenedores del producto?	☐	☐	☑

IZAJE / APAREJOS/ CARGUE/ DESCARGUE	SI	No	N/A
71 Es el equipo de izaje adecuado para la carga a ser izada?	☐	☐	☑
72 Se cuenta con un plan de izaje aprobado?	☑	☐	☐
73 Esta el area de izaje delimitada y señalizada?	☐	☐	☑
74 Se estan utilizando aparejadores calificados?	☑	☐	☐
75 Son las condiciones del suelo adecuadas para el trabajo?	☑	☐	☐
76 Esta el radio de giro despejado de personas y peligros?	☐	☐	☑
77 Esta la capacidad de carga marcada en los aparejos?	☐	☐	☑
78 Se estan usando protectores para aparejos?	☐	☐	☑
79 Se requiere de lineas de viento para controlar o posicionar la carga?	☐	☐	☑
80 Estan los aparejos inspeccionados y acorde al codigo de color?	☐	☐	☑
81 Se cuenta con inspeccion anual de ingeniería de barras de izaje(yugo)?	☐	☐	☑

OTROS	SI	No	N/A
82 Se tiene identificada la Linea de Fuego?	☐	☐	☑
83	☐	☐	☐
84	☐	☐	☐
85	☐	☐	☐

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

A CONSTRUIR S.A.

Cód. FR-SGI-003
Fecha: Mayo 19 2020

Fecha: Semana del 21 al 27 mes 02 año 2022 Lugar: CCHV

Supervisor: Alexander Bolaños

Actividad: Desinstalación, instalación, corte y Forrado de Icopor.

Tel Emergencia: 300 410 3874

Punto de encuentro:

PERMISOS	Si	No	N/A
1 Se requiere Permiso de Trabajo?	☐	☐	☑
2 Si se requiere, indique el tipo de permiso:			
3 El permiso de trabajo se encuentra vigente?	☐	☐	☑
4 Se comprende claramente el trabajo a realizar?	☐	☐	☑

PLANEACIÓN DE TRABAJO / COMUNICACION	Si	No	N/A
5 Se ha revisado el AR con el grupo de trabajo?	☑	☐	☐
6 Estan disponibles todos los equipos, herramientas y EPP requeridos para el trabajo?	☑	☐	☐
7 Esta el trabajo a realizar cercano a otros grupos de trabajo?	☑	☐	☐

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS	Si	No	N/A
8 Se han identificados metodos de comunicacion? (radios, avanteles, etc)	☑	☐	☐
9 Se requiere planes de Rescate/Emergencia para el trabajo?	☑	☐	☐
10 Se han identificado los equipos/instalaciones de emergencia?	☑	☐	☐
11 Estan identificados los puntos de encuentro en caso de emergencia?	☑	☐	☐

INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS	Si	No	N/A
12 Se ha clasificado e identificado correctamente el espacio confinado?	☐	☐	☑
13 Se encuentra en el area de trabajo toda la documentacion requerida de Ingreso a Espacios Confinados?	☐	☐	☑
14 Se ha implamentado un plan de rescate?	☐	☐	☑

LÍMITES DEL ÁREA DE TRABAJO DEFINIDOS	Si	No	N/A
15 Se ha delimitado claramente el area de trabajo?	☑	☐	☐
16 Se requiere barricadas y/o señalizacion?	☑	☐	☐
17 El area de trabajo incluye a otros frentes/grupos de trabajo?	☑	☐	☐

INGRESO / EGRESO	Si	No	N/A
18 Se requiere Andamios?	☐	☐	☑
19 Se requiere escaleras?	☑	☐	☐
20 Se requiere de elevadores aereos (JLG, elevadores de tijera, etc.)?	☐	☐	☑
21 Se requiere de plataformas suspendidas de trabajo?	☐	☐	☑
22 Se ha considerado el acceso a herramientas y materiales?	☑	☐	☐
23 Esta el area de trabajo confinada/restringida?	☐	☐	☑

AMBIENTE DE TRABAJO	Si	No	N/A
24 Es la iluminacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
25 Es la ventilacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
26 Se han considerado las condiciones climaticas?	☑	☐	☐
27 Generara' el trabajo humo/particulas que puedan requerir EPP?	☑	☐	☐

TRABAJO SOBRE CABEZA / PREVENCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS	Si	No	N/A
28 Se han instalado e inspeccionado apropiadamente las escaleras?	☐	☐	☐
29 Se ha establecido un area de exclusion debajo del area de trabajo?	☐	☐	☐
30 Se almacenara el material y equipos en valdes / canastas?	☑	☐	☐
31 Se requiere que las herramientas esten atadas/aseguradas?	☑	☐	☐

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Si	No	N/A
32 Se requiere un plan de proteccion contra caidas?	☐	☐	☑
33 Se cuenta con puntos de anclaje aprobados?	☐	☐	☑
34 Se ha inspeccionado el equipo de proteccion contra caidas?	☐	☐	☑

EXCAVACIONES	Si	No	N/A
35 La persona competente ha inspeccionado la excavacion?	☐	☐	☑
36 Se cuenta con puntos de ingreso/egreso cada 50 pies?	☐	☐	☑
37 Se han considerado los requerimientos para retiro de agua?	☐	☐	☑
38 Es la excavacion un espacio confinado/restringido?	☐	☐	☑

MEDIO AMBIENTE	Si	No	N/A
39 Se ha considerado la segregacion y eliminacion de residuos?	☐	☐	☑
40 Se cuenta con kits de derrame disponibles en todos los equipos?	☐	☐	☑
41 Existen bandejas de goteo debajo de todos los equipos que contengan fluidos?	☐	☐	☑
42 El trabajo tendra impacto sobre plantas y/o animales?	☐	☐	☑
43 Se han identificado y controlado los peligros ambientales?	☐	☐	☑

ELÉCTRICO	Si	No	N/A
44 Se han inspeccionado cables electricos y herramientas previo al uso?	☑	☐	☐
45 Se usan GFCI's?	☐	☐	☐
46 Se requiere de Lockout / Tagout para realizar el trabajo?	☑	☐	☐
47 Estan los equipos electricos aterrizados apropiadamente?	☑	☐	☐
48 Sera el trabajo electrico ejecutado por una persona competente?	☑	☐	☐

ERGONOMÍA	Si	No	N/A
49 Se preveen posturas corporales incomodas y prolongadas?	☑	☐	☐
50 Requiere el trabajo de movimientos repetitivos?	☑	☐	☐
51 Se levantaran manualmente cargas pesadas o irregulares?	☑	☐	☐
52 Realizo el grupo ejercicios de estiramiento previos al trabajo?	☑	☐	☐

OPERACIONES CON VEHÍCULOS / EQUIPOS MÓVILES	Si	No	N/A
53 Es el operador competente para operar el equipo?	☐	☐	☑
54 Se realizara una inspeccion al equipo previa al turno?	☐	☐	☑
55 Se requiere de un señalero?	☐	☐	☑

PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Si	No	N/A
56 Se ha controlado los combustibles / inflamables en areas de trabajo en caliente?	☐	☐	☑
57 Requiere el trabajo de un observador de fuego?	☐	☐	☑
58 Se cuentan con extintores listos y disponibles en el area?	☑	☐	☐
59 Se utilizan arrestallamas y valvulas anti-retorno de flujo en sopletes de corte?	☐	☐	☑
60 Se revisaron los sopletes de corte y las valvulas de aislamiento del sistema antes del uso?	☐	☐	☑
61 Se ha verificado fugas en la conexion de los cilindros antes de la ignicion?	☐	☐	☑

ENTRENAMIENTO	Si	No	N/A
62 Tienen los trabajadores del grupo el entrenamiento apropiado para el trabajo? (Proteccion contra caidas, Esp. Confinados, Etc.)	☑	☐	☐
63 Ha ejecutado el grupo de trabajo una labor similar anteriormente?	☑	☐	☐
64 Se ha considerado al personal nuevo o inexperto del grupo de trabajo?	☑	☐	☐

ORDEN Y LIMPIEZA	Si	No	N/A
65 Se encuentran disponibles contenedores apropiados para desechos con sus tapas?	☑	☐	☐
66 Se han identificado los peligros de resbalones / tropiezos?	☑	☐	☐
67 Esta el area de trabajo libre de exceso de materiales y escombros?	☑	☐	☐

PRODUCTOS QUÍMICOS / CONTROLADOS	Si	No	N/A
68 Se encuentran disponibles los SDS de todos los productos a utilizar?	☐	☐	☑
69 Ha sido revisada la informacion del SDS por el grupo de trabajo e incluida en la planeacion del trabajo?	☐	☐	☑
70 Estan rotulados apropiadamente los contenedores del producto?	☐	☐	☑

IZAJE / APAREJOS/ CARGUE/ DESCARGUE	Si	No	N/A
71 Es el equipo de izaje adecuado para la carga a ser izada?	☐	☐	☐
72 Se cuenta con un plan de izaje aprobado?	☐	☐	☑
73 Esta el area de izaje delimitada y señalizada?	☐	☐	☑
74 Se estan utilizando aparejadores calificados?	☐	☐	☑
75 Son las condiciones del suelo adecuadas para el trabajo?	☐	☐	☑
76 Esta el radio de giro despejado de personas y peligros?	☐	☐	☑
77 Esta la capacidad de carga marcada en los aparejos?	☐	☐	☑
78 Se estan usando protectores para aparejos?	☐	☐	☑
79 Se requiere de lineas de viento para controlar o posicionar la carga?	☐	☐	☑
80 Estan los aparejos inspeccionados y acorde al codigo de color?	☐	☐	☑
81 Se cuenta con inspeccion anual de ingenieria de barras de izaje(yugo)?	☐	☐	☑

OTROS	Si	No	N/A
82 Se tiene identificada la Linea de Fuego?	☐	☐	☑
83	☐	☐	☐
84	☐	☐	☐
85	☐	☐	☐

6876006

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

A CONSTRUIR S.A.

Cód. FR-SGI-003
Fecha: Mayo 19 2020

Fecha: Semana de 21 al 27 mes 02 año 2022 Lugar: CCRV Tel Emergencia: 300 410 3874

Supervisor: Alexander Bolaño Actividad: Armado y Fundida de Zapatas Punto de encuentro:

PERMISOS	SI	No	N/A
1 Se requiere Permiso de Trabajo?	☐	☐	☑
2 Si se requiere, indique el tipo de permiso:			
3 El permiso de trabajo se encuentra vigente?	☐	☐	☑
4 Se comprende claramente el trabajo a realizar?	☑	☐	☐

PLANEACIÓN DE TRABAJO / COMUNICACION	SI	No	N/A
5 Se ha revisado el AR con el grupo de trabajo?	☑	☐	☐
6 Estan disponibles todos los equipos, herramientas y EPP requeridos para el trabajo?	☑	☐	☐
7 Esta el trabajo a realizar cercano a otros grupos de trabajo?	☑	☐	☐

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS	SI	No	N/A
8 Se han identificados metodos de comunicacion? (radios, avanteles, etc)	☑	☐	☐
9 Se requiere planes de Rescate/Emergencia para el trabajo?	☑	☐	☐
10 Se han identificado los equipos/instalaciones de emergencia?	☑	☐	☐
11 Estan identificados los puntos de encuentro en caso de emergencia?	☑	☐	☐

INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS	SI	No	N/A
12 Se ha clasificado e identificado correctamente el espacio confinado?	☐	☐	☑
13 Se encuentra en el area de trabajo toda la documentacion requerida de Ingreso a Espacios Confinados?	☐	☐	☑
14 Se ha implementado un plan de rescate?	☐	☐	☑

LÍMITES DEL ÁREA DE TRABAJO DEFINIDOS	SI	No	N/A
15 Se ha delimitado claramente el area de trabajo?	☑	☐	☐
16 Se requiere barricadas y/o señalizacion?	☑	☐	☐
17 El area de trabajo incluye a otros frentes/grupos de trabajo?	☑	☐	☐

INGRESO / EGRESO	SI	No	N/A
18 Se requiere Andamios?	☐	☐	☐
19 Se requiere escaleras?	☐	☐	☐
20 Se requiere de elevadores aereos (JLG, elevadores de tijera, etc.)?	☐	☐	☐
21 Se requiere de plataformas suspendidas de trabajo?	☐	☐	☐
22 Se ha considerado el acceso a herramientas y materiales?	☐	☐	☐
23 Esta el area de trabajo confinada/restringida?	☐	☐	☐

AMBIENTE DE TRABAJO	SI	No	N/A
24 Es la iluminacion adecuada para el trabajo?	☐	☐	☐
25 Es la ventilacion adecuada para el trabajo?	☐	☐	☐
26 Se han considerado las condiciones climaticas?	☐	☐	☐
27 Generara el trabajo humo/particulas que puedan requerir EPP?	☐	☐	☐

TRABAJO SOBRE CABEZA / PREVENCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS	SI	No	N/A
28 Se han instalado e inspeccionado apropiadamente las escaleras?	☐	☐	☐
29 Se ha establecido un area de exclusion debajo del area de trabajo?	☐	☐	☐
30 Se almacenara el material y equipos en valdes / canastas?	☑	☐	☐
31 Se requiere que las herramientas esten atadas/aseguradas?	☑	☐	☐

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	SI	No	N/A
32 Se requiere un plan de proteccion contra caidas?	☐	☐	☑
33 Se cuenta con puntos de anclaje aprobados?	☐	☐	☑
34 Se ha inspeccionado el equipo de proteccion contra caidas?	☐	☐	☑

EXCAVACIONES	SI	No	N/A
35 La persona competente ha inspeccionado la excavacion?	☑	☐	☐
36 Se cuenta con puntos de ingreso/egreso cada 50 pies?	☑	☐	☐
37 Se han considerado los requerimientos para retiro de agua?	☐	☐	☑
38 Es la excavacion un espacio confinado/restringido?	☐	☐	☑

MEDIO AMBIENTE	SI	No	N/A
39 Se ha considerado la segregacion y eliminacion de residuos?	☐	☐	☑
40 Se cuenta con kits de derrame disponibles en todos los equipos?	☑	☐	☐
41 Existen bandejas de goteo debajo de todos los equipos que contengan fluidos?	☐	☐	☑
42 El trabajo tendra impacto sobre plantas y/o animales?	☐	☐	☑
43 Se han identificado y controlado los peligros ambientales?	☑	☐	☐

ELÉCTRICO	SI	No	N/A
44 Se han inspeccionado cables electricos y herramientas previo al uso?	☑	☐	☐
45 Se usan GFCI's?	☐	☐	☑
46 Se requiere de Lockout / Tagout para realizar el trabajo?	☑	☐	☐
47 Estan los equipos electricos aterrizados apropiadamente?	☑	☐	☐
48 Sera el trabajo electrico ejecutado por una persona competente?	☐	☐	☑

ERGONOMÍA	SI	No	N/A
49 Se preveen posturas corporales incomodas y prolongadas?	☑	☐	☐
50 Requiere el trabajo de movimientos repetitivos?	☑	☐	☐
51 Se levantaran manualmente cargas pesadas o irregulares?	☑	☐	☐
52 Realizo el grupo ejercicios de estiramiento previos al trabajo?	☑	☐	☐

OPERACIONES CON VEHÍCULOS / EQUIPOS MÓVILES	SI	No	N/A
53 Es el operador competente para operar el equipo?	☐	☐	☑
54 Se realizara una inspeccion al equipo previa al turno?	☐	☐	☑
55 Se requiere de un señalero?	☐	☐	☑

PREVENCIÓN DE INCENDIOS	SI	No	N/A
56 Se ha controlado los combustibles / inflamables en areas de trabajo en caliente?	☐	☐	☑
57 Requiere el trabajo de un observador de fuego?	☐	☐	☑
58 Se cuentan con extintores listos y disponibles en el area?	☐	☐	☑
59 Se utilizan arrestallamas y valvulas anti-retorno de flujo en sopletes de corte?	☐	☐	☑
60 Se revisaron los sopletes de corte y las valvulas de aislamiento del sistema antes del uso?	☐	☐	☑
61 Se ha verificado fugas en la conexion de los cilindros antes de la ignicion?	☐	☐	☑

ENTRENAMIENTO	SI	No	N/A
62 Tienen los trabajadores del grupo el entrenamiento apropiado para el trabajo? (Proteccion contra caidas, Esp. Confinados, Etc.)	☑	☐	☐
63 Ha ejecutado el grupo de trabajo una labor similar anteriormente?	☑	☐	☐
64 Se ha considerado al personal nuevo o inexperto del grupo de trabajo?	☑	☐	☐

ORDEN Y LIMPIEZA	SI	No	N/A
65 Se encuentran disponibles contenedores apropiados para desechos con sus tapas?	☑	☐	☐
66 Se han identificado los peligros de resbalones / tropiezos?	☑	☐	☐
67 Esta el area de trabajo libre de exceso de materiales y escombros?	☑	☐	☐

PRODUCTOS QUÍMICOS / CONTROLADOS	SI	No	N/A
68 Se encuentran disponibles los SDS de todos los productos a utilizar?	☐	☐	☐
69 Ha sido revisada la informacion del SDS por el grupo de trabajo e incluida en la planeacion del trabajo?	☐	☐	☑
70 Estan rotulados apropiadamente los contenedores del producto?	☐	☐	☑

IZAJE / APAREJOS/ CARGUE/ DESCARGUE	SI	No	N/A
71 Es el equipo de izaje adecuado para la carga a ser izada?	☐	☐	☑
72 Se cuenta con un plan de izaje aprobado?	☐	☐	☑
73 Esta el area de izaje delimitada y señalizada?	☐	☐	☑
74 Se estan utilizando aparejadores calificados?	☐	☐	☑
75 Son las condiciones del suelo adecuadas para el trabajo?	☐	☐	☑
76 Esta el radio de giro despejado de personas y peligros?	☐	☐	☑
77 Esta la capacidad de carga marcada en los aparejos?	☐	☐	☑
78 Se estan usando protectores para aparejos?	☐	☐	☑
79 Se requiere de lineas de viento para controlar o posicionar la carga?	☐	☐	☑
80 Estan los aparejos inspeccionados y acorde al codigo de color?	☐	☐	☑
81 Se cuenta con inspeccion anual de ingenieria de barras de izaje(yugo)?	☐	☐	☑

OTROS	SI	No	N/A
82 Se tiene identificada la Linea de Fuego?	☐	☐	☑
83	☐	☐	☐
84	☐	☐	☐
85	☐	☐	☐

06/5/2022

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

A CONSTRUIR S.A.

Cód. FR-SGI-003
Fecha: Mayo 19 2020

Fecha: Semana de ____ al ____ mes 02 año 2022 Lugar: CCNV Entrada

Supervisor: Alexander Bolaño Actividad: Solado de Vias

Tel Emergencia: 310 410 3874

Punto de encuentro:

PERMISOS	Si	No	N/A
1 Se requiere Permiso de Trabajo?	☐	☐	☑
2 Si se requiere, indique el tipo de permiso:			
3 El permiso de trabajo se encuentra vigente?	☐	☐	☑
4 Se comprende claramente el trabajo a realizar?	☐	☐	☑

PLANEACIÓN DE TRABAJO / COMUNICACION	Si	No	N/A
5 Se ha revisado el AR con el grupo de trabajo?	☑	☐	☐
6 Estan disponibles todos los equipos, herramientas y EPP requeridos para el trabajo?	☑	☐	☐
7 Esta el trabajo a realizar cercano a otros grupos de trabajo?	☑	☐	☐

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS	Si	No	N/A
8 Se han identificados metodos de comunicacion? (radios, avanteles, etc)	☑	☐	☐
9 Se requiere planes de Rescate/Emergencia para el trabajo?	☑	☐	☐
10 Se han identificado los equipos/instalaciones de emergencia?	☑	☐	☐
11 Estan identificados los puntos de encuentro en caso de emergencia?	☑	☐	☐

INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS	Si	No	N/A
12 Se ha clasificado e identificado correctamente el espacio confinado?	☐	☐	☑
13 Se encuentra en el area de trabajo toda la documentacion requerida de Ingreso a Espacios Confinados?	☐	☐	☑
14 Se ha implementado un plan de rescate?	☐	☐	☑

LÍMITES DEL ÁREA DE TRABAJO DEFINIDOS	Si	No	N/A
15 Se ha delimitado claramente el area de trabajo?	☑	☐	☐
16 Se requiere barricadas y/o señalizacion?	☑	☐	☐
17 El area de trabajo incluye a otros frentes/grupos de trabajo?	☑	☐	☐

INGRESO / EGRESO	Si	No	N/A
18 Se requiere Andamios?	☐	☐	☑
19 Se requiere escaleras?	☑	☐	☐
20 Se requiere de elevadores aereos (JLG, elevadores de tijera, etc.)?	☐	☐	☑
21 Se requiere de plataformas suspendidas de trabajo?	☐	☐	☑
22 Se ha considerado el acceso a herramientas y materiales?	☑	☐	☐
23 Esta el area de trabajo confinada/restringida?	☐	☐	☑

AMBIENTE DE TRABAJO	Si	No	N/A
24 Es la iluminacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
25 Es la ventilacion adecuada para el trabajo?	☑	☐	☐
26 Se han considerado las condiciones climaticas?	☑	☐	☐
27 Generara' el trabajo humo/particulas que puedan requerir EPP?	☑	☐	☐

TRABAJO SOBRE CABEZA / PREVENCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS	Si	No	N/A
28 Se han instalado e inspeccionado apropiadamente las escaleras?	☑	☐	☐
29 Se ha establecido un area de exclusion debajo del area de trabajo?	☐	☐	☑
30 Se almacenara el material y equipos en valdes / canastas?	☑	☐	☐
31 Se requiere que las herramientas estan atadas/aseguradas?	☑	☐	☐

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	Si	No	N/A
32 Se requiere un plan de proteccion contra caidas?	☐	☐	☑
33 Se cuenta con puntos de anclaje aprobados?	☐	☐	☑
34 Se ha inspeccionado el equipo de proteccion contra caidas?	☐	☐	☑

EXCAVACIONES	Si	No	N/A
35 La persona competente ha inspeccionado la excavacion?	☑	☐	☐
36 Se cuenta con puntos de ingreso/egreso cada 50 pies?	☑	☐	☐
37 Se han considerado los requerimientos para retiro de agua?	☐	☐	☑
38 Es la excavacion un espacio confinado/restringido?	☐	☐	☑

MEDIO AMBIENTE	Si	No	N/A
39 Se ha considerado la segregacion y eliminacion de residuos?	☐	☐	☑
40 Se cuenta con kits de derrame disponibles en todos los equipos?	☐	☐	☑
41 Existen bandejas de goteo debajo de todos los equipos que contengan fluidos?	☐	☐	☑
42 El trabajo tendra impacto sobre plantas y/o animales?	☐	☐	☑
43 Se han identificado y controlado los peligros ambientales?	☑	☐	☐

ELÉCTRICO	Si	No	N/A
44 Se han inspeccionado cables electricos y herramientas previo al uso?	☑	☐	☐
45 Se usan GFCI's?	☐	☐	☑
46 Se requiere de Lockout / Tagout para realizar el trabajo?	☑	☐	☐
47 Estan los equipos electricos aterrizados apropiadamente?	☑	☐	☐
48 Sera el trabajo electrico ejecutado por una persona competente?	☑	☐	☐

ERGONOMÍA	Si	No	N/A
49 Se preveen posturas corporales incomodas y prolongadas?	☑	☐	☐
50 Requiere el trabajo de movimientos repetitivos?	☑	☐	☐
51 Se levantaran manualmente cargas pesadas o irregulares?	☑	☐	☐
52 Realizo el grupo ejercicios de estiramiento previos al trabajo?	☑	☐	☐

OPERACIONES CON VEHÍCULOS / EQUIPOS MÓVILES	Si	No	N/A
53 Es el operador competente para operar el equipo?	☐	☐	☑
54 Se realizara una inspeccion al equipo previa al turno?	☐	☐	☑
55 Se requiere de un señalero?	☐	☐	☑

PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Si	No	N/A
56 Se ha controlado los combustibles / inflamables en areas de trabajo en caliente?	☐	☐	☑
57 Requiere el trabajo de un observador de fuego?	☐	☐	☑
58 Se cuentan con extintores listos y disponibles en el area?	☐	☐	☑
59 Se utilizan arrestallamas y valvulas anti-retorno de flujo en sopletes de corte?	☐	☐	☑
60 Se revisaron los sopletes de corte y las valvulas de aislamiento del sistema antes del uso?	☐	☐	☑
61 Se ha verificado fugas en la conexion de los cilindros antes de la ignicion?	☐	☐	☑

ENTRENAMIENTO	Si	No	N/A
62 Tienen los trabajadores del grupo el entrenamiento apropiado para el trabajo? (Proteccion contra caidas, Esp. Confinados, Etc.)	☑	☐	☐
63 Ha ejecutado el grupo de trabajo una labor similar anteriormente?	☑	☐	☐
64 Se ha considerado al personal nuevo o inexperto del grupo de trabajo?	☑	☐	☐

ORDEN Y LIMPIEZA	Si	No	N/A
65 Se encuentran disponibles contenedores apropiados para desechos con sus tapas?	☑	☐	☐
66 Se han identificado los peligros de escalones / tropiezos?	☑	☐	☐
67 Esta el area de trabajo libre de exceso de materiales y escombros?	☑	☐	☐

PRODUCTOS QUÍMICOS / CONTROLADOS	Si	No	N/A
68 Se encuentran disponibles los SDS de todos los productos a utilizar?	☐	☐	☑
69 Ha sido revisada la informacion del SDS por el grupo de trabajo e incluida en la planeacion del trabajo?	☐	☐	☑
70 Estan rotulados apropiadamente los contenedores del producto?	☐	☐	☑

IZAJE / APAREJOS/ CARGUE/ DESCARGUE	Si	No	N/A
71 Es el equipo de izaje adecuado para la carga a ser izada?	☐	☐	☑
72 Se cuenta con un plan de izaje aprobado?	☐	☐	☑
73 Esta el area de izaje delimitada y señalizada?	☐	☐	☑
74 Se estan utilizando aparejadores calificados?	☐	☐	☑
75 Son las condiciones del suelo adecuadas para el trabajo?	☐	☐	☑
76 Esta el radio de giro despejado de personas y peligros?	☐	☐	☑
77 Esta la capacidad de carga marcada en los aparejos?	☐	☐	☑
78 Se estan usando protectores para aparejos?	☐	☐	☑
79 Se requiere de lineas de viento para controlar o posicionar la carga?	☐	☐	☑
80 Estan los aparejos inspeccionados y acorde al codigo de color?	☐	☐	☑
81 Se cuenta con inspeccion anual de ingenieria de barras de izaje(yugo)?	☐	☐	☑

OTROS	Si	No	N/A
82 Se tiene identificada la Linea de Fuego?	☐	☐	☑
83	☐	☐	☐
84	☐	☐	☐
85	☐	☐	☐

T6900

A CONSTRUIR S.A.	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN – REINDUCCION SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Cód: FR-GH-001 FECHA: 17 - NOV - 2020 VERSION: 003

Nombre y apellido: Elsio J Polo Cedula: 1065623752 Cargo: Ayudante

Fecha: 02 17 2022 Inducción [X] Reinducción [ ]

CALIFICACIÓN: 100

I. La periodicidad y pago de nómina es (15 puntos)

a. Los 30 y 31 de cada mes.
X b. Los 15 y 30 de cada mes.
c. Los 10 y 25 de cada mes.

II. El reporte de horas laborales es (15 puntos)

a. Un formato de obligatorio diligenciamiento por todo el personal operativo.
b. Un formato que especifica los días y horas de trabajo de cada funcionario en cada obra o proyecto.
c. Un formato que cada supervisor o jefe debe firmar en señal de cumplimiento del horario y tiempo laborado.
X d. Todos los anteriores.

III. La solicitud de permiso se hace (15 puntos)

a. El mismo día para el que se solicita.
X b. Con tres días de anticipación.

IV. Para una incapacidad, al reintegrarse a la empresa, en el área de Gestión de Humana se debe entregar: (15 puntos)

a. Copia del certificado de incapacidad.
X b. Original del certificado de incapacidad.


V. Para tramites de certificados laborales en el área de Gestión Humana para su solicitud y entrega tienen días específicos o se manejan desde el portal de nómina, cuál de los siguientes es la respuesta correcta (20 puntos)

a. Solicitudes Lunes, Martes y miércoles se entregan los Viernes.
X b. Entrar al portal de nómina Heinsohn con usuario y clave, descarga el archivo.
c. Solicitudes Viernes y Sábados se entregarán los Lunes.
d. Todas las anteriores.

VI. Cuáles de los siguientes procesos, hacen parte de los procesos de apoyo de la empresa (20 puntos)

a. Gestión HSE, Gestión Atención al Cliente, Gestión Administrativa y Gestión Humana.
X b. Gestión Humana, Compras, SGI, Mantenimiento.
c. Gestión Administrativa y Gestión Humana, Gestión de desarrollo y Servicio, Gestión

Anexos. INDUCCION DE SEGURIDAD



000572

Comercial.

CALIDAD

VII. Las siglas SGI hace referencia a (50 puntos)

X a. Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad.

b. Seguridad Social, Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad.

c. Seguridad, Seguridad Social, Ambiente y Calidad.

VIII. Los compromisos de nuestra Política del sistema de gestión HSEQ son (50 puntos)

a. Satisfacción del Cliente, Cultura de Seguridad, Cumplimiento Legal.

b. Mejoramiento Continuo, Prevención de la Contaminación.

X c. Todos los anteriores.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IX. Cuál de los siguientes enunciados hacer referencia a la Política de No Alcohol, No Drogas y No Fumadores de la empresa: (5 puntos)

1. Que fume e ingiera alcohol y sustancias alucinógenas en los lugares de trabajo.

X 2. Está estrictamente prohibido, el uso, posesión, distribución y venta de alcohol, tabaco, drogas ilícitas en los lugares de trabajo.

3. Está permitido llegar en estado de embriaguez al sitio de trabajo.

X. Son objetivos del SG-SST (5 puntos)

a. Minimizar los accidentes de trabajo, fomentar el reporte de los incidentes y accidentes.

b. Medir el cumplimiento de la legislación vigente en el país en términos de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad, Limitar el impacto medioambiental en las diferentes fases (planificación, ejecución, disposición) de los proyectos y/o servicios desarrollados.

X c. Todos los anteriores.

XI. Alguna de las responsabilidades del trabajador en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo es (10 puntos)

a. Procurar el cuidado integral de su salud.

b. Suministrar información clara, vera y completa sobre su estado de salud.

c. Cumplir las normas. Reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

d. Informar oportunamente a la empresa acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.

e. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido por el plan de capacitación del SG- SST.

X f. Todas las anteriores.

	Poli de alcolismo y droga

XV. Cuáles de las siguientes medidas deben cumplir los colaboradores al momento de usar un vehículo de la empresa (15 puntos)

a. Regulación De Horas De Conducción Y Descanso.
b. Uso Del Cinturón De Seguridad.
c. No uso de equipos de comunicaciones móviles mientras se conduce.
X d. Todas las anteriores.

XVI. De acuerdo a la definición de accidente de trabajo, lea las siguientes situaciones y escriba al frente VERDADERO si usted considera que es accidente de trabajo o FALSO si considera que no es accidente de trabajo (15 puntos)

SITUACIONES	F o V
El trabajador X, se desplaza en su moto hacia la oficina a las 6:30 am y choca con un vehículo causándole fractura en tibia y peroné, su horario de trabajo es a las 7:00 am	F
El trabajador Y ha terminado su jornada laboral, pero el jefe autoriza el terminar de hacer otro trabajo y durante la ejecución de este, el trabajador se lesiona la mano	V
La señora Z, labora como asistente administrativa, hace ya algún tiempo viene presentando un dolor lumbar en su espalda. Realizando sus actividades el día Sábado sintió nuevamente el dolor	F

XVII. Cuál es el procedimiento a seguir en caso de un accidente de trabajo (10 puntos)

a. Asistir al médico – Realizar un reporte – Irse para la casa.
X b. Reportar al Jefe Inmediato - Director de Proyectos o Área HSEQ – Brindar Primeros Auxilios – Reportar a la ARL – Brindar Asistencia Médica.
c. Sacar una cita con el médico – Regresar a la empresa – Reportar al Jefe Inmediato.

AMBIENTAL

XVIII. ¿Cuál es el código de colores aplicado para clasificación de residuos sólidos en las obras? (5 puntos)

X a. Blanco, negro y verde
b. Verde, azul y gris
c. Verde, negro, gris

XIX. ¿Cuáles de estos residuos corresponden a residuos aprovechables? (5 puntos)

a. Restos de comida y desechos agrícolas
X b. Plástico, cartón, vidrio, papel y metales.
c. Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida y papeles metalizados.

XX. ¿Quién otorga autorizaciones o permisos para intervenir las especies arbóreas en las obras? (5 puntos)

a. Director de obra
X b. Autoridad Ambiental
c. Residente Ambiental

XXI. ¿Qué manejo se le debe dar a los Residuos peligrosos? (5 puntos)

a. Incinerarlos
X b. Disposición final con empresa autorizada.
c. Almacenarlos en la obra.

Elisio J Polo
FIRMA EMPLEADO

FIRMA CALIFICADOR

000596

A CONSTRUIR S.A.	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN – REINDUCCION SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Cód: FR-GH-001 FECHA: 17 - NOV - 2020 VERSION: 003

Nombre y apellido: Bedor Orozco Cedula: 10768626 Cargo: Oficial M.

Fecha: 03/02/22 Inducción [X] Reinducción [ ]

EVALUACIÓN

I. La periodicidad y pago de nómina es (15 puntos)

a. Los 30 y 31 de cada mes.
X. Los 15 y 30 de cada mes.
c. Los 10 y 25 de cada mes.

II. El reporte de horas laborales es (15 puntos)

a. Un formato de obligatorio diligenciamiento por todo el personal operativo.
b. Un formato que especifica los días y horas de trabajo de cada funcionario en cada obra o proyecto.
c. Un formato que cada supervisor o jefe debe firmar en señal de cumplimiento del horario y tiempo laborado.
X. Todos los anteriores.

III. La solicitud de permiso se hace (15 puntos)

a. El mismo día para el que se solicita.
X. Con tres días de anticipación.

IV. Para una incapacidad, al reintegrarse a la empresa, en el área de Gestión de Humana se debe entregar: (15 puntos)

a. Copia del certificado de incapacidad.
X. Original del certificado de incapacidad.

V. Para trámites de certificados laborales en el área de Gestión Humana para su solicitud y entrega tienen días específicos o se manejan desde el portal de nómina, cuál de los siguientes es la respuesta correcta (20 puntos)

a. Solicitudes Lunes, Martes y miércoles se entregan los Viernes.
X. Entrar al portal de nómina Heinsohn con usuario y clave, descarga el archivo.
c. Solicitudes Viernes y Sábados se entregarán los Lunes.
d. Todas las anteriores.

VI. Cuáles de los siguientes procesos, hacen parte de los procesos de apoyo de la empresa (20 puntos)

a. Gestión HSE, Gestión Atención al Cliente, Gestión Administrativa y Gestión Humana.
X. Gestión Humana, Compras, SGI, Mantenimiento.
c. Gestión Administrativa y Gestión Humana, Gestión de desarrollo y Servicio, Gestión

000547

Comercial.

CALIDAD

VII. Las siglas SGI hace referencia a (50 puntos)

X a. Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad.

b. **Seguridad Social, Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad.**

c. Seguridad, Seguridad Social, Ambiente y Calidad.

VIII. Los compromisos de nuestra Política del sistema de gestión HSEQ son (50 puntos)

a. Satisfacción del Cliente, Cultura de Seguridad, Cumplimiento Legal.

b. Mejoramiento Continuo, Prevención de la Contaminación.

X Todos los anteriores.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IX. Cuál de los siguientes enunciados hacer referencia a la Política de No Alcohol, No Drogas y No Fumadores de la empresa: (5 puntos)

1. Que fume e ingiera alcohol y sustancias alucinógenas en los lugares de trabajo.

X Está estrictamente prohibido, el uso, posesión, distribución y venta de alcohol, tabaco, drogas ilícitas en los lugares de trabajo.

3. Está permitido llegar en estado de embriaguez al sitio de trabajo.

X. Son objetivos del SG-SST (5 puntos)

a. Minimizar los accidentes de trabajo, fomentar el reporte de los incidentes y accidentes.

b. Medir el cumplimiento de la legislación vigente en el país en términos de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad, Limitar el impacto medioambiental en las diferentes fases (planificación, ejecución, disposición) de los proyectos y/o servicios desarrollados.

X Todos los anteriores.

XI. Alguna de las responsabilidades del trabajador en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo es (10 puntos)

a. Procurar el cuidado integral de su salud.

b. Suministrar información clara, vera y completa sobre su estado de salud.

c. Cumplir las normas. Reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

d. Informar oportunamente a la empresa acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.

e. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido por el plan de capacitación del SG- SST.

X Todas las anteriores.

00159

XII. Algunos derechos de los trabajadores en cuanto al Sistema de Seguridad son (10 puntos)

a. Ser afiliado al Sistema General de Riesgos.
b. Protección de la seguridad y la salud del trabajador.
c. Ser Informado de sus responsabilidades ante el SG- SST.
d. Participar en las formaciones, entrenamiento que imparta la empresa.
e. Hacer parte del COPASST y comité de convivencia laboral, Proveerle los elementos de protección personal para el desarrollo de sus funciones.
f. Ser Informado de los riesgo y peligros que están expuestos durante la ejecución de su trabajo, Recibir formación y/o entrenamientos para la ejecución de su trabajo.
X Todas las anteriores.

XIII. Mencione 3 riesgos a los que está expuesto en su labor y 3 medidas de control (15 puntos)

RIESGO Nº 1	**RIESGO Nº 2**	**RIESGO Nº 3**
caida de Altura Objetos	el Uso de EPP.	Arias en molestado
MEDIDA DE CONTROL	**MEDIDA DE CONTROL**	**MEDIDA DE CONTROL**
controlar orden y aseo en el area de trabajo	Mantener los EPP. en lavor de trabajo casco, gafas. cuando	tratar de corregir con el sisa y Señalisar el area.

XIV. De las políticas de la empresa escriba frente a la imagen a cuál corresponde (15 puntos)

	EPP.
	politicas Viales. Señalisaciones

XV. Cuáles de las siguientes medidas deben cumplir los colaboradores al momento de usar un vehículo de la empresa (15 puntos)

a. Regulación De Horas De Conducción Y Descanso.
b. Uso Del Cinturón De Seguridad.
c. No uso de equipos de comunicaciones móviles mientras se conduce.
X. Todas las anteriores.

XVI. De acuerdo a la definición de accidente de trabajo, lea las siguientes situaciones y escriba al frente VERDADERO si usted considera que es accidente de trabajo o FALSO si considera que no es accidente de trabajo (15 puntos)

SITUACIONES	F o V
El trabajador X, se desplaza en su moto hacia la oficina a las 6:30 am y choca con un vehículo causándole fractura en tibia y peroné, su horario de trabajo es a las 7:00 am	F
El trabajador Y ha terminado su jornada laboral, pero el jefe autoriza el terminar de hacer otro trabajo y durante la ejecución de este, el trabajador se lesiona la mano	V
La señora Z, labora como asistente administrativa, hace ya algún tiempo viene presentando un dolor lumbar en su espalda. Realizando sus actividades el día Sábado sintió nuevamente el dolor	F

XVII. Cuál es el procedimiento a seguir en caso de un accidente de trabajo (10 puntos)

a. Asistir al médico – Realizar un reporte – Irse para la casa.
X. Reportar al Jefe Inmediato - Director de Proyectos o Área HSEQ – Brindar Primeros Auxilios – Reportar a la ARL – Brindar Asistencia Médica.
c. Sacar una cita con el médico – Regresar a la empresa – Reportar al Jefe Inmediato.

MULTIPLE

XVIII. ¿Cuál es el código de colores aplicado para clasificación de residuos sólidos en las obras? (5 puntos)

X. Blanco, negro y verde
b. Verde, azul y gris
c. Verde, negro, gris

XIX. ¿Cuáles de estos residuos corresponden a residuos aprovechables? (5 puntos)

a. Restos de comida y desechos agrícolas
X. Plástico, cartón, vidrio, papel y metales.
c. Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida y papeles metalizados.

XX. ¿Quién otorga autorizaciones o permisos para intervenir las especies arbóreas en las obras? (5 puntos)

a. Director de obra
X. Autoridad Ambiental
c. Residente Ambiental

XXI. ¿Qué manejo se le debe dar a los Residuos peligrosos? (5 puntos)

a. Incinerarlos
X. Disposición final con empresa autorizada.
c. Almacenarlos en la obra.

FIRMA EMPLEADO

FIRMA CALIFICADOR

000601

A CONSTRUIR S.A.	**EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN – REINDUCCION** **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**	Cód: FR-GH-001 FECHA: 17 - NOV - 2020 VERSION: 003

Nombre y apellido: Edwin Gomez Cedula: 72235486 Cargo: oficial

Fecha: 03/06/22 Inducción [x] Reinducción [ ]

I. La periodicidad y pago de nómina es (15 puntos)

a. Los 30 y 31 de cada mes.
X b. Los 15 y 30 de cada mes.
c. Los 10 y 25 de cada mes.

II. El reporte de horas laborales es (15 puntos)

a. Un formato de obligatorio diligenciamiento por todo el personal operativo.
b. Un formato que especifica los días y horas de trabajo de cada funcionario en cada obra o proyecto.
c. Un formato que cada supervisor o jefe debe firmar en señal de cumplimiento del horario y tiempo laborado.
X d. Todos los anteriores.

III. La solicitud de permiso se hace (15 puntos)

a. El mismo día para el que se solicita.
X b. Con tres días de anticipación.

IV. Para una incapacidad, al reintegrarse a la empresa, en el área de Gestión de Humana se debe entregar: (15 puntos)

a. Copia del certificado de Incapacidad.
X b. Original del certificado de Incapacidad.

V. Para tramites de certificados laborales en el área de Gestión Humana para su solicitud y entrega tienen días específicos o se manejan desde el portal de nómina, cuál de los siguientes es la respuesta correcta (20 puntos)

a. Solicitudes Lunes, Martes y miércoles se entregan los Viernes.
X b. Entrar al portal de nómina Heinsohn con usuario y clave, descarga el archivo.
c. Solicitudes Viernes y Sábados se entregarán los Lunes.
d. Todas las anteriores.

VI. Cuáles de los siguientes procesos, hacen parte de los procesos de apoyo de la empresa (20 puntos)

a. Gestión HSE, Gestión Atención al Cliente, Gestión Administrativa y Gestión Humana.
X b. Gestión Humana, Compras, SGI, Mantenimiento.
c. Gestión Administrativa y Gestión Humana, Gestión de desarrollo y Servicio, Gestión

000602

Comercial.

CALIDAD

VII. Las siglas SGI hace referencia a (50 puntos)

X a. Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad.

b. Seguridad Social, Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad.

c. Seguridad, Seguridad Social, Ambiente y Calidad.

VIII. Los compromisos de nuestra Política del sistema de gestión HSEQ son (50 puntos)

a. Satisfacción del Cliente, Cultura de Seguridad, Cumplimiento Legal.

b. Mejoramiento Continuo, Prevención de la Contaminación.

X c. Todos los anteriores.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IX. Cuál de los siguientes enunciados hacer referencia a la Política de No Alcohol, No Drogas y No Fumadores de la empresa: (5 puntos)

1. Que fume e ingiera alcohol y sustancias alucinógenas en los lugares de trabajo.

X 2. Está estrictamente prohibido, el uso, posesión, distribución y venta de alcohol, tabaco, drogas ilícitas en los lugares de trabajo.

3. Está permitido llegar en estado de embriaguez al sitio de trabajo.

X. Son objetivos del SG-SST (5 puntos)

a. Minimizar los accidentes de trabajo, fomentar el reporte de los incidentes y accidentes.

b. Medir el cumplimiento de la legislación vigente en el país en términos de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad, Limitar el impacto medioambiental en las diferentes fases (planificación, ejecución, disposición) de los proyectos y/o servicios desarrollados.

X c. Todos los anteriores.

XI. Alguna de las responsabilidades del trabajador en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo es (10 puntos)

a. Procurar el cuidado integral de su salud.

b. Suministrar información clara, vera y completa sobre su estado de salud.

c. Cumplir las normas. Reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

d. Informar oportunamente a la empresa acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.

e. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido por el plan de capacitación del SG- SST.

X Todas las anteriores.