OMICRON DEL LLANO S.A.S.	**INSPECCIÓN DE ÁREAS LOCATIVAS**	**SISTEMA DE GESTION SST**
	Versión: 0 / **Código: GPT-HSE-IAL**	

Fecha de Inspección: 15 - febrero - 2019 **No. De Inspección**

ASPECTOS	CRITERIOS	ÁREAS A EVALUAR																		
		Mantenimiento			Operativa			Administrativa			Servicios generales			Gerencia			Otra:		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
SUPERFICIES DE TRABAJO: PISOS	Se evidencian derrames, obstáculos y/o desniveles.		✓			✓			✓			✓			✓				
PUERTAS, VENTANAS, TECHOS	Se encuentran en buen estado y son adecuadas.	✓			✓			✓			✓			✓					
VIAS DE ACCESO	Se encuentran despejadas, sin obstáculos, cuentan con demarcación, tiene adecuadas dimensiones, estan iluminadas.	✓			✓			✓			✓			✓					
ILUMINACIÓN	Se realizan mantenimiento a las luminarias y se encuentran bien ubicadas.	✓			✓			✓			✓			✓					
SISTEMA DE VENTILACIÓN	Se encuentra en buen estado, bien ubicado y se le realiza mantenimiento.	✓			✓			✓			✓			✓					
RUIDO	El ruido presente en el área le incomoda y dificultad la realización de su labor.		✓			✓			✓			✓			✓				
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Se encuentran los cables en buen estado, estan señalizados, identificados los circuitos, estan entubadas, tomas en buen estado, en las multitomas no hay sobrecarga, cuenta con línea a tierra	✓			✓			✓			✓			✓					
PRODUCTOS QUÍMICOS	Estan etiquetados, en el lugar donde estan los productos químicos se cuentan con las hojas de datos de seguridad MSDS, esta publicada la matriz de compatibilidad, estan correctamente almacenados			✓			✓			✓			✓			✓			
MANEJO DE DESECHOS	Se esta realizando la separación de acuerdo a la clasificación de residuos, se evita acumular desechos, se eliminan correctamente.	✓			✓			✓			✓			✓					
RECIPIENTES	Todos los objetos (fijos o portátiles) para ubicar materiales como cajones, cajas, barriles, tarros, canecas, dispensadores; se encuentran en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓					
SEÑALIZACIÓN DEL RIESGO	La señalización es la adecuada, la cantidad es suficiente y es eficaz.	✓			✓			✓			✓			✓					
EQUIPO CONTRA INCENDIO	Se encuentran libres de obstáculos, estan en buen estado, se les realiza mantenimiento, estan señalizados.	✓			✓			✓			✓			✓					
CANALES DE DESAGÜE, CUBIERTAS, TECHOS	Están limpios y en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓					
CÁRCAMOS Y TRAMPAS DE GRASA	Están libres de residuos y suciedad.	✓			✓					✓	✓					✓			

COPIA CONTROLADA

| | | |