OMICRON DEL LLANOS SAS
NIT 900.204.854-4

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

CÓDIGO: OMI-HSE-IDV	VERSIÓN: 0	FECHA:

MES Febrero AÑO 2019 PLACAS No: HBF657 MODELO: Renault

MARCA: 2015 INSPECCIONADO POR: Mayra Alejandra Parra SEMANA: DEL 11 AL 15

HR/INICIAL 7:00 Am HR/FINAL 8:00 Am Contratista: Omicron del llano SAS.

	ÍTEM	DÍA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		CANT	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Direccionales delanteras de parqueo		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Direccionales traseras de parqueo		✓		✓		✓		✓		✓					
	* De stop y señal trasera		✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	Escaleras y pasamanos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Frenos de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de parqueo o emergencia		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Dirección/terminales		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pedales y mandos manuales en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrios (frontal, trasero, lateral) buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejos retrovisores (Laterales)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Limpiabrisas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendio 20 lbs. PQS.		✓		✓		✓		✓		✓					
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓					
	Kit ambiental		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buena condición		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Indicadores de: (Presión aceite motor, amperímetro, temperatura motor, tacómetro, combustible).		✓		✓		✓		✓		✓					
	Puerta con seguros		✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado pasadores (gatos estabilizadores)		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Funcionamiento del motor (Mínimo/acelerac)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Secciones y Gatos Boom en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del bloque (gancho, seguro, roldanas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Cable de carga		✓		✓		✓		✓		✓					
	Tambor principal		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Gatos de estabilización lateral		✓		✓		✓		✓		✓					
	Zapatas de estabilización de gatos laterales		✓		✓		✓		✓		✓					
	Soporte estructural 1a. sección del Boom		✓		✓		✓		✓		✓					
	Soporte de los gatos del Boom		✓		✓		✓		✓		✓					
	Punta del Boom y roldanas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Caja estructural de gatos estabilizadores		✓		✓		✓		✓		✓					
	* bombas hidráulicas y mangueras		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estructura y anclaje del Jib		✓		✓		✓		✓		✓					
	Carta de carga en cabina		✓		✓		✓		✓		✓					
	Tanque de Combustible (abrasaderas soportes)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Vo.Bo. Supervisor HSE.	Mayra Alejandra Parra.														

* PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒ Fecha de Corrección: _____

NOTA: El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

Andersón Rey
FIRMA DEL OPERADOR

Fabian Millan Castañeda.
FIRMA SUPERVISOR

OBSERVACIONES:

VoBo. Realización de la Corrección: