Piedecuesta, 11 de octubre de 2022

Doctor:
ADELA SILVA ARDILA
Secretaria de Educacion.
Secretaría de Educacion Municipal de Piedecuesta

Referencia: **Sexto (06) informe parcial del contrato N° CO1.PCCNTR.3647464/ 869-2022, el cual tiene por objeto "INTERVENTORIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA BENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL SECTOR RURAL Y URBANO MARGINAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"**

Respetada Dra. Adela

Adjunto a esta comunicación encontrara el detalle de actividades, los registros impresos y fotográficos de la gestión de interventoría realizada al contrato N° CO1.PCCNTR.3569947-845-2022 suscrito por el Municipio de Piedecuesta y la empresa Transportes Piedecuesta S.A. cuyo objeto es ***"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA BENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSITITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL SECTOR RURAL Y URBANO MARGINAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER"***, para el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2022, lo cual corresponde a 21 días del calendario escolar 2022.

Cordialmente,

CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ
Representante Legal
MPT ASOCIADOS S.A.S

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667

INFORME PARCIAL No. 6 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CO1.PCCNTR.3647464/869- 2022

Objeto: "INTERVENTORÍA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA BENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL SECTOR RURAL Y URBANO MARGINAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER"

Objetivo: Presentar al municipio de Piedecuesta, representado por el doctora Adela Silva Ardila, Supervisor del contrato, los hallazgos, observaciones y verificaciones realizadas al contrato No. C01.PCCNTR.3569947 suscrito por el Municipio de Piedecuesta y la empresa Transportes Piedecuesta S.A. cuyo objeto es ***"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA BENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSITITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL SECTOR RURAL Y URBANO MARGINAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER"***, periodo comprendido entre 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2022, lo cual corresponde a 21 días del calendario escolar 2022; con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones propias establecidas en el contrato de Interventoría.

Durante este periodo la interventoría desarrolla el seguimiento en el cumplimiento de los ítems contractuales que garantizan que el servicio de transporte escolar se preste conforme lo estipulado por la Alcaldia de Piedecuesta y la Secretaria de Educación; así mismo con el objetivo de dar cobertura a la población del municipio de Piedecuesta; se realiza inspecciones de las rutas veredales con la finalidad de confirmar kilometrajes, inspección en las condiciones en la vía, capacidad de vehículos y disponibilidad; numero de población estudiantil a cubrir y el cubrimiento de las rutas asignadas.

En el presente informe se presentan los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de las actividades realiadas en el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2022, lo cual corresponde a 21 días del calendario escolar 2022.

Dentro de las actividades administrativas realizadas por la interventoría se verifica:

1. **RELACION DEL PERSONAL:**

1.1 PROFESIONALES QUE DIRIGEN EL CONTRATO A NIVEL GERENCIAL Y ADMINISTRATIVO:

Para dar soporte al cumplimiento contractual y legal del contrato; durante el periodo ejecutado entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2022, lo cual corresponde a 21 días del calendario escolar 2022, los profesionales responsables del contrato son:

Nombres y Apellidos	Cargo	E - mail
Henry Mantilla	Gerente de Transporte Especial	Transporte.especial@transpiedecuesta.com.co
Mery Yesenia Monsalve	Coordinadora del Sistema de Gestión	sistemasdegestion@transpiedecuesta.com
Nicolas Ferney Lopez Suarez	Coordinador operativo de Vehículos	coordinadoroperativovehs@transpiedecuesta.com

1.2 PERSONAL OPERATIVO: OPERADOR DEL VEHICULO

Se verifica en cada trabajador la documentación tales como: cedula de ciudadanía, licencia de transito en categoría C2, carnet de identificación como trabajador de la empresa.

ITEM	NOMBRE	No. DE CEDULA	CARGO
1.	AFRANIO RAMIREZ	91.344.022 de Piedecuesta	CONDUCTOR
2.	ALEXANDER RUEDA OLAVE	15.208.176 de Maicao	CONDUCTOR
3.	ANGEL ELIAS JAIMES MANTILLA	91.514.699 de Bucaramanga	CONDUCTOR
4.	ARMANDO FLOREZ DELGADO	91.341.889 de Piedecuesta	CONDUCTOR
5.	CARLOS ENRIQUE SANDOVAL NIETO	91353372 de Piedecuesta	CONDUCTOR
6.	CARLOS JULIO OSORIO ORDUZ	91.345.909 de Piedecuesta	CONDUCTOR
7.	EDGAR RONDON JURADO	91.352.997 de Piedecuesta	CONDUCTOR
8.	EDINSON BARRAGAN CONTRERAS	1.102.357.211 de Piedecuesta	CONDUCTOR
9.	ELKIN DARIO CHAPARRO ANAYA	91.353.451 de Piedecuesta	CONDUCTOR
10.	EMERSON DURAN MONSALVE	91.354.710 de Piedecuesta	CONDUCTOR
11.	FERNANDO AUGUSTO DE LA ESPRIELLA SERRANO	91.183.456 de Girón	CONDUCTOR
12.	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORENO	91.274.093 de Bucaramanga	CONDUCTOR
13.	FREDY ANTONIO LAGUADO HIDALGO	1.093.738.993 de Los Patios	CONDUCTOR
14.	GILBERTO ANGARITA GALVIS	91.066.381 de San Gil	CONDUCTOR
15.	GUSTAVO GOMEZ ORTIZ	91.342.935 de Piedecuesta	CONDUCTOR
16.	HELBERTH ERASMO SUAZA BAUTISTA	91.299.571 de Bucaramanga	CONDUCTOR
17.	HENRY DARIO ARGUELLO HERNANDEZ	91.356.615 de Piedecuesta	CONDUCTOR
18.	HENRY JAIMES ORTIZ	91.347.170 de Piedecuesta	CONDUCTOR
19.	HERMES JULIAN SACHICA MALDONADO	13.541.556 de Piedecuesta	CONDUCTOR
20.	JAIME ALEXANDER BORRERO MORANTES	1.098.727.332 de Bucaramanga	CONDUCTOR
21.	JAIRO RAMIREZ	91.340.462 de Piedecuesta	CONDUCTOR
22.	JAMID LIZARAZO CALDERON	1.350.902 de Piedecuesta	CONDUCTOR
23.	LIBARDO BAUTISTA HERNANDEZ	91.262.502 de Bucaramanga	CONDUCTOR
24.	LEONIDAS RIVERA GONZALEZ	91.345.229 de Piedecuesta	CONDUCTOR
25.	JOSE DAVID HERNANDEZ ASCENCIO	91.506.246 de Bucaramanga	CONDUCTOR
26.	JORGE ANTONIO LOZANO GARCIA	91.343.158 de Piedecuesta	CONDUCTOR
27.	MARCOS FABIAN GOMEZ	1.098.607.174de Bucaramanga	CONDUCTOR
28.	ELIECER MOGOLLON SUAREZ	13.172.831 de Villa Rosario	CONDUCTOR
29.	JESUS VILLABA AMADO	13.747.029 de Bucaramanga	CONDUCTOR
30.	JHON ALEXANDER PIMIENTO	74.862.077 de Yopal	CONDUCTOR
31	NELSO ABRIL RAMIREZ	91.348.511 de Piedecuesta	CONDUCTOR
32	NILSON HERNANDEZ HERNANDEZ	88.288.863 de Los Patios	CONDUCTOR
33	ORLANDO DELGADO HERNANDEZ	91.340.583 de Piedecuesta	CONDUCTOR
34	RAUL OSORIO GUERRERO	91.270.633 de Bucaramanga	CONDUCTOR
35.	OSCAR ORLANDO FLOREZ GUERRERO	5.774.118 de Surata	CONDUCTOR
36.	PEDRO NEL MOJICA MOLINA	13.755.411 de Rio Negro	CONDUCTOR
37.	VIDAL RIVERA JEREZ	91.344.972 de Piedecuesta	CONDUCTOR
38	EDILSON ANGULO CAMACHO	91.490.539 de Bucaramanga	CONDUCTOR
39	LUIS ALEJANDRO RONDON	91.349.414 de Piedecuesta	CONDUCTOR
40	GILANTONY ANGARITA RODRIGUEZ	91.080.861 de San Gil	CONDUCTOR
41	NELSON ENRIQUE GUTIERREZ SANABRIA	91.299.889 de Bucaramanga	CONDUCTOR

42	JESUS GUTIERREZ VILLAMIZAR	91.344.740 de Bucaramanga	CONDUCTOR
43	JOSE OMAR ROJAS PABON	91.341.677 de Piedecuesta	CONDUCTOR
44	FREDY ALONSO JIMENEZ LOPEZ	91.353.501 de Piedecuesta	CONDUCTOR
45	ISAIS MEJIA PADILLA	1.101.520.250 de Molagavita	CONDUCTOR
46	NOVER MUÑOZ DIAZ	91.321.590 de Puerto Wilches	CONDUCTOR
47	JAIRO ENRIQUE MESA PABÓN	91.175.759 de Girón	CONDUCTOR
48	LEONARDO LOPEZ RINCÓN	91.348.352 de Piedecuesta	CONDUCTOR
49	EDGAR JAVIER ALVAREZ CABALLERO	91.354.285 de Piedecuesta	CONDUCTOR
50.	JOSE EDGAR BETANCOURT MEZA	91.228.157 de Bucaramanga	CONDUCTOR
AUXILIARES			
51	JAVIER DARIO MACHUCA FUENTES	1.095.787.643 de Floridablanca	CONDUCTOR
52	IVAN ALFONSO ARDILA	91.250.974 de Bucaramanga	CONDUCTOR
53	LUIS EDUARDO NOCUA SANGUINO	1.065.245.394 de San Alberto	CONDUCTOR
54	LEONARDO UMAÑA HERNANDEZ	1.030.628.788 de Bogota D.C.	CONDUCTOR
55	OMAR CERON SUAREZ	91.344.033 de Piedecuesta	CONDUCTOR
56	DUVIER NIETO VIVIESCAS	1.097.608.652 de El Carmen	CONDUCTOR

Así mismo como parte integral del contrato se evalúan las actividades en seguridad y salud en el trabajo contemplados en el Decreto 1072 de 2015, entre las cuales están: revisión de pago de aportes de seguridad social, entrega de dotación, exámenes medico de ingreso, certificados de competencias y asistencia a cursos de: manejo defensivo, primeros auxilios.

1.2.2 Auxiliar de ruta: Se anexa el listado de personal de auxiiar de ruta, quién acompaña el servicio de transporte escolar.

ITEM	NOMBRE	No. DE CEDULA	CARGO
1.	WILSON ANTONIO ANAYA LUNA	1.102.388.370	AUXILIAR
2.	WILIAM RUEDA GOMEZ	1.102.353.040	AUXILIAR
3.	JOSE MISAEL ARIZA VIRVIESCAS	79.415.930	AUXILIAR
4.	LIBARDO PORRAS ALFERES	91.496.673	AUXILIAR
5.	ORLANDO NIÑO CAMACHO	91349957	AUXILIAR
6.	OSCAR DARIO PEDRAZA RODRIGUEZ	91.346.177	AUXILIAR
7	WILSON ALFONSO LEON	91.159.936.	AUXILIAR
8	OSCAR ALFONSO LUGO	91.347.142	AUXILIAR
9	JESUS MANUEL CARVAJAL	1.098.150.332	AUXILIAR
10	JAVIER CHAPARRO MARTINEZ	91.251.033	AUXILIAR
11	JAIRO IVA BLANCO ROZO	1.102.364.938	AUXILIAR
12	JAIME ORTIZ SUAREZ	91.346.847	AUXILIAR
13	IVANEL SOLANO GUERRERO	13.379.953	AUXILIAR
14	GERSON ZAMBRANO VARGAS	1.098.725.382	AUXILIAR
15	FRANFLYN ALFREDO PORTILLA	91.533.495	AUXILIAR
16	FABIO DELGADO ABRIL	91.351.669	AUXILIAR
17	ELKIN JULIAN FUENTES JEREZ	1.102.348.387	AUXILIAR
18	ELKIN FERNANDO HERNANDEZ	1.102.349.017	AUXILIAR
19	EDWAR SNEYDER PITA RIVERA	1.112.791.8061	AUXILIAR
20	DIEGO ANDRES RONDON JURADO	1.102.369.922	AUXILIAR
21	DEYVINSON HERNANDEZ GAMBOA	1.102.360.639	AUXILIAR
22	DANIEL RODRIGUEZ SEPULVEDA	91.287.496	AUXILIAR
23	BRUNO ALBERTO DUARTE CARDENAS	4.243.133	AUXILIAR
24	JAVIER MAURICIO RAMIREZ PEREZ	1.102.381.570	AUXILIAR
25	BRAIAN EDUARDO CALA RAMIREZ	1.098.741.861	AUXILIAR
26	ALVARO ARNULFO QUINTERO JEREZ	5.706.480	AUXILIAR
27	OSCAR RODRIGO PEDRAZA RODRIGUEZ	91.346.177	AUXILIAR
28	ALEXANDER DUARTE PARRA	80.913.570	AUXILIAR
29	EDINSON JAVIER JAIMES SILVA	1.098.616.975	AUXILIAR
30	LUIS HELIBERTO MALDONADO ARRIETA	1.098.730.122	AUXILIAR
31	OSCAR ENOC RIOS GARCIA	13.543.628	AUXILIAR
32	RODOLFO ZAMBRANO PINILLA	5.706.852	AUXILIAR
33	ALEXYS JAIMES PABÓN	1.007.359.130	AUXILIAR
34	EFRAIN ALFONSO BERNAL SANTA MARIA	91.227.493	AUXILIAR

35	NELSON JAVIER CRISTANCHO	91.349.783	AUXILIAR
36	LUIS FERNANDO MANTILLA MANTILLA	91.343.204	AUXILIAR
37	ORLANDO PITA MORALES	91.258.359	AUXILIAR
38	MIGUEL ANGEL JAIMES BARRERA	91.344.794	AUXILIAR
39	MIGUEL SUAREZ LUNA	91.342.105	AUXILIAR
40	WILLIAM FABIAN CANDELA PORTILLA	1.101.685.863	AUXILIAR
41	JESUS ALBERTO ARCINIEGAS ORTEGA	1.095.814.556	AUXILIAR
42	MEDARDO JEREZ SANTA MARIA	91.347.187	AUXILIAR
43	OCTAVIO GARNICA ORTIZ	91.069.830	AUXILIAR
44	MARCO ANTONIO NOCOBE RUEDA	1.095.916.164	AUXILIAR
45.	JESUS MANUEL CARVAJAL	1098150332	AUXILIAR
46.	JAVIER CHAPARRO MARTINEZ	91251033	AUXILIAR
47.	JOSE NELSON FLOREZ REATIGA	91.347.664	AUXILIAR
48	CESAR AUGUSTO ZAMBRANO PINILLA	91.344.449	AUXILIAR
49	EDWIN YESID URIBE ARDILA	1.102.379.167	AUXILIAR
50.	JAVIER RICARDO SANABRIA DUARTE	1.102.355.819	AUXILIAR
51.	MIGUEL ANGEL SERRANO DURAN	91343981	AUXILIAR
52.	WILLIAM ENRIQUE COLEY CACERES	1.005.333.147	AUXILIAR

2. REVISION VEHICULAR:

PLACA	NO. INTERNO	CONDUCTOR Y LICENCIA DE CONDUCCION	SOAT	RTM	PÓLIZAS R. CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	TARJETA DE OPERACIÓN
SRS 424	5010	ARSENIO QUINTERO MENDEZ VIG: 28/10/2022	VIG: 2022/12/20 14731400069770	VIGENTE: 156905565 17/12/2022	VIGENTE RCC 1000092 RCE 1000115	VIGENTE 273807
EQY 816	5025	EDGAR RONDON JURADO 02/09/2025	VIG: 2023/07/20 14731400091590	VIGENTE: 160327599 16/07/2023	VIGENTE RCC 1000092 RCE 1000115	VIGENTE 273802
SXT 270	1053	LUIS ANGEL PEÑUELA VIG: 16/06/2023	VIG: 2023/08/28 14731400093350	VIGENTE: 161044695 24/08/2023	VIGENTE RCC 1000092 RCE 1000115	VIGENTE 273766
XVY 600	1110	YOSMAS ARLEY NUÑEZ VIG: 12/08/2023	VIG: 2023/09/04 14731400096140	VIGENTE: 161309846 6/09/2023	VIGENTE RCC 1000092 RCE 1000115	VIGENTE 273795
SUF 594	1129	RICARDO IVAN CAMPOS VIG: 11/10/2024	VIG: 2023/05/30 14731400086450	VIGENTE: 159342954 29/05/2023	VIGENTE RCC 1000092 RCE 1000115	VIGENTE 273783
TTV 934	1148	JORGE SUAREZ PABON VIG: 12/02/2024	VIG: 2023/08/03 14731400093140	VIGENTE: 157956996 6/02/2023	VIGENTE RCC 1000092 RCE 1000115	VIGENTE 273792
SXD 674	2005	ALVARO FIDELINO CALDERON VIG: 29/06/2025	VIG: 2023/08/28 14731400095820	VIGENTE: 161142879 29/08/2023	VIGENTE RCC 1000092 RCE 1000115	VIGENTE 273809
SXT 750	2198	HENRRY DARIO ARGUELLO 12/09/2025	VIG: 2023/03/25 14731400080790	VIGENTE: 158836047 26/03/2023	VIGENTE RCC 1000092 RCE 1000115	VIGENTE 273810
SRS 252	3113	EDINSON BARRAGAN CONTRERAS VIG: 09/08/2024	VIG: 2023/08/06 14731400093250	SVIGENTE: 160776186 9/08/2023	VIGENTE RCC 1000092 RCE 1000115	VIGENTE 275141


Durante el periodo en mención se realiza la inspección de los vehículos relacionados en la tabla anterior, esta inspección visual permite identificar aspectos físicos y documental de los vehículos con el fin de realizar los ajustes convenientes y garantizar que los vehículos se mantengan en condiciones operativas para prestar el servicio de transporte escolar.

La inspección realizada por el equipo de interventoria consta de dos aspectos.

2.1 REVISIÓN VEHICULAR DOCUMENTAL Y FISICA

Durante la revisión documental vehicular, el equipo de interventoria verifica que todos los vehículos inspeccionados cuenten con los documentos legales requeridos para el transito de los vehículos.

La revisión vehicular se realiza en el formato SST-F-06 Formato de inspección de vehículo:



MPT Asociados S.A.S.

FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS	CODIGO	SST-F-06
	VERSION	4
	FECHA	may-22

FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE DOCUMENTACION Y FISICA DE VEHICULOS

FECHA: 22 de Septiembre 22 | PLACA DE VEHICULO: SXD 674 | NUMERO INTERNO: 2005

NOMBRE CONDUCTOR: Alvaro Calderon.

NOMBRE AUXILIAR: Oscar Dario Pedraza

RUTA: 18

MODELO VEHICULO: 2009 | CAPACIDAD: 20 Pasajeros

VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE SI	DISPONIBLE NO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	SOAT	X		04/08/2022	No. 14731400054202
2	FUEC	X		24/10/2022	No 46900541802
3	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	X		03/09/2022	No. 1000092
4	POLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	X		03/09/2022	No. 1000195
5	TARJETA DE OPERACIÓN	X		19/11/2013	No. 273309
6	LICENCIA DE CONDUCCION	X		24/06/2015	No. 91259800
7	REVISION TECNICO MECANICA	X		05/09/2022	No. 1542 71432
8	CARNET DE INDENTIFICACION	X			
9	FORMATO PRE-OPERACIONAL	X			Ver anexos
10	USO DE DOTACION DEL CONDUCTOR	X			
11	MANTENIMIENTO	X		29/10/2022	

REVISION FISICA DEL VEHICULO Y SUS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO BUENO	ESTADO REGULAR	ESTADO MAL	OBSERVACIONES
10	LETRERO INDENTIFICACION DE ESCOLAR	X			
11	ASEO DEL VEHICULO	X			
12	CINTURONES DE SEGURIDAD	X			
13	EXTINTOR	X			
14	BOTIQUIN	X			
15	ALARMA DE REVERSA	X			
16	ESTADO DE LAS LLANTAS	X			
17	LLANTA DE REPUESTO	X			
18	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	X			
19	LUZ INTERNA DEL VEHICULO	X			
20	LUCES DELANTERAS DEL VEHICULO (BAJAS Y ALTAS)	X			
21	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			
22	LUCES DIRECCIONALES DERECHOS (DELANTERA Y TRASERA)	X			
23	LUCES DIRECCIONALES IZQUIERDA (DELANTERA Y TRASERA)	X			
24	LUCES TRASERAS DEL VEHICULO. (MEDIAS Y FRENO)	X			
25	LUCES DE REVERSA	X			
26	PITO DEL VEHICULO	X			

FIRMA INTERVENTOR | FIRMA CONDUCTOR | FIRMA SUPERVISOR CONTRATISTA

Ver anexo. INSPECCIÓN VISUAL EN CAMPO

Esta imagen registro del 22 de septiembre de 2022 para la inspección de vehículos

Durante las inspecciones realizadas en este periodo se encontró que el 100% de los vehículos inspeccionados cuentan con los documentos disponibles en cada bus escolar; así mismo se corroboró que los documentos se encuentran vigenes y cumplen con los criterios de transito para la movilidad.

Los documentos inspeccionados son FUEC, Póliza de responsabilidad civil contractual, Póliza de responsabilidad extracontractual, SOAT, Tarjeta de Operación, Revisión Técnico Mecánica

Al realizar la inspección visual de los buses escolares, se solicita al operador del vehículo encender el vehículo, poner a funcionar las puertas de acceso, luces internas y externas, pito y alarma de reversa, botiquin, herramienta mecánica básica, entre otros.

3. VALIDACIÓN BITACORAS DE MANTENIMIENTO

Se solicita a Transportes Piedecuesta S.A el registro de las bitácoras de mantenimiento de los vehículos inspeccionados, con el fin de revisar el cumplimiento del programa de mantenimiento de los mismos, los hallazgos de los soportes enviado se resumen en la siguente tabla:

PLACA	HALLAZGOS	OBSERVACIÓN
EQY 816	Intervención de mantenimiento preventivo: OBSERVACIONES: 1. Cambiar caucho barra estabilizadora trasera. SE CORRIGIO 2. Revisar bandas traseras Estado del vehículo: APROBADO Fecha de mantenimiento: 09/09/2022	Operativo
XVY 600	Intervención de mantenimiento preventivo: OBSERVACIONES: 1. Falta paleta de pare y siga. SE CORRIGIO 2. Revisar sistema eléctrico (corto fusible). SE CORRIGIO 3. Ajustar silla 4. Ajustar soportes motor. SE CORRIGIO 5. Ajustar tornillos cardan. SE CORRIGIO 6. Fuga de ACPM en el tanque 7. Fuga de valvulina en la diferencial. SE CORRIGIO Estado del vehículo: APROBADO Fecha de mantenimiento: 18/08/2022	Operativo
SRS 252	Intervención de mantenimiento preventivo: OBSERVACIONES: Sin Novedad Estado del vehículo: APROBADO Fecha de mantenimiento: 20/08/2022	Operativo
SRS 424	Intervención de mantenimiento preventivo. 1. Llantas traseras lado derecho en su mayor indicador de desgaste- se corrigio 18/08/2022 2. Humedad de aceite en la caja de cambios Estado del vehiculo: APROBADO Fecha de mantenimiento: 17/ago./2022	Operativo
SUF 594	Intervención de mantenimiento preventivo: OBSERVACIONES: 1. Repuesto liso. SE CORRIGIO 2. Cambiar terminal barra corta. SE CORRIGIO 3. Humedad de hidraulico botella dirección. SE CORRIGIO 4. Fuga de aceite en el motor. SE CORRIGIO 5. Holgura en macho y hembra. Estado del vehículo: APROBADO Fecha de mantenimiento: 08/09/2022	Operativo

SXD 674	Intervención de mantenimiento preventivo: OBSERVACIONES: 1. Cambiar bujes de barra estabilizadora trasera 2. Cambiar bujes de amortiguadores Fecha de mantenimiento: 30/08/2022	Operativo
SXT 270	Intervención de mantenimiento preventivo: OBSERVACIONES: 1. Instalar tornillos de platina de soporte de caja Estado del vehículo: APROBADO Fecha de mantenimiento: 14/09/2022	Operativo
SXT 750	Intervención de mantenimiento preventivo: OBSERVACIONES: Sin novedad Estado del vehículo: APROBADO Fecha de mantenimiento: 08/09/2022	Operativo

Ver anexo. REGISTROS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO E INSPECCIONES PREOPERACIONALES

El programa de mantenimiento está respaldado por el Ingeniero Mecanico, Nicolas Ferney Lopez Suarez, con tarjeta profesional No. SN 230-130717, en el reporte de trabajo que el contratista soporta a la interventoria, se deja la trazabilidad de las fechas de los mantenimientos los cuales se programan de manera preventiva, y se describen los hallazgos encontrados en la inspección.

Los vehículos deben contar con los mantenimientos al día y aprobados para que se pueda emitir el FUEC (formato único del extracto del contrato).

3.1 Indicadores de cumplimiento al programa de mantenimiento de los buses escolares y camperos.

Con este indicador se realiza el segumiento al cumplimiento con los mantenimientos preventivos que la empresa tiene diseñados a su flota de buses escolares y camperos, siendo así que permita garantizar que todos los vehículos se encuentran al día en su revisión técnica y pueden operar garantizando la operatividad del vehículo.

COBERTURA AL PLAN DE MANTENIMIENTO				
MES	Numero de buses escolares inspeccionados que cumplen el manteminiento	Numero de buses escolares y camperos rechazados en el mantenimiento	Ejecución	Meta
Septiembre	9	0	100%	100%


Nota: Los buses aquí reportados obedecen a los buses inspeccionados durante el mes de agosto.

- ✓ **Al revisar las bitácoras, no se encontraron hallazgos que impidieran el buen funcionamiento del bus escolar, se reportan unas observaciones las cuales no impiden la movilidad del vehículo, concluyendo como resultado: estado aprobado – operativo.**

4. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Las encuestas de satisfacción permiten conocer por parte de los beneficiarios del servicio la calidad del mismo, las encuestas de satisfacción son revisadas y tabuladas y así poder concluir por parte de las instituciones educativas la percepción del transporte escolar.

En la grafica que se presenta a continuación se realiza la tabulación del las encuestas de satisfacción tomadas como muestra de las instituciones educativas beneficiarias del servicio, en total se seleccionaron de manera aleatoria 14 encuestas de satisfacción:



Ver anexo. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

- ✓ De lo anteror se concluye que para el mes de agosto, la calificación del servicio se mantuvo en la mayoría de los criterios evaluados con una calificación de excelente, donde la comunidad recibe un buen servicio del contratista; cabe resaltar que esta encuesta solo mide aspectos del servicio y no tiene nada que ver con el estado de las vias, alcance de las rutas y cobertura de estudiantes beneficiarios del servicio.

5. ENCUESTA DE SEGUIMIENTO A SINTOMAS POR COVID 19

La empresa realiza un seguimiento periódico a síntomas del personal activo en el contrato, con el fin de mantener en vigilancia la salud de sus operadores y ser agentes de contención del virus para la población estudiantil. En la información enviada se corrobora que durante el periodo en mención ninguna persona reporta tener malestar, dado y cumpliendo que cada una de las personas encuestadas presenta dosis de refuerzo o segunda dosis.

Fecha	Nombre y Apellido	Numero de Cedula	Empresa	¿Area a la que pertenece? (aplica solo para empleados de Transpiedecuesta S.A.)	1. ¿En los últimos dos días ha presentado alguno de los siguientes síntomas ?	2. ¿Ha estado con alguna persona (familiar, compañero, vecino, entre otros) que tenga COVID-19 confirmado hace 10 días?	3. ¿Cual es su esquema de vacunación?	¿En que modalidad se encuentra trabajando?	Ha estado en contacto con alguna persona (familiar, compañero, vecino, entre otros) contagiada de viruela simica ?Viruela del mono?
01/09/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
01/09/2022	Yuldor contramaestre Monsalve	1098642251	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis	Presencial	NO
01/09/2022	DAVID HERNÁNDEZ	91506246	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
01/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
01/09/2022	jennifer jaimes	1102362126	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
02/09/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
02/09/2022	jennifer jaimes	1102362126	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
02/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
03/09/2022	79407386	79407386	Tercero	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
03/09/2022	jennifer jaimes	1102362126	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
03/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
05/09/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
05/09/2022	DAVID HERNÁNDEZ	91506246	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
05/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
05/09/2022	jennifer jaimes	1102362126	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
06/09/2022	DAVID HERNÁNDEZ	91506246	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
06/09/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
06/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
06/09/2022	jennifer jaimes	1102362126	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
06/09/2022	Yuldor contramaestre Monsalve	1098642251	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis	Presencial	NO
07/09/2022	DAVID HERNÁNDEZ	91506246	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
07/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
08/09/2022	Juan Alberto castellanos cerruza	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
08/09/2022	DAVID HERNÁNDEZ	91506246	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
08/09/2022	jennifer jaimes	1102362126	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
08/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
09/09/2022	Juan Alberto castellanos cerruza	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
09/09/2022	jennifer jaimes	1102362126	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
09/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
10/09/2022	Juan Alberto castellanos cerruza	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
10/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
10/09/2022	jennifer jaimes	1102362126	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
10/09/2022	JOSE EDERSON RANGEL CARRILLO	1090899281	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
11/09/2022	Juan Alberto castellanos cerruza	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
09/09/2022	DAVID HERNÁNDEZ	91506246	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
12/09/2022	jennifer jaimes	1102362126	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
12/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
12/09/2022	Juan Alberto castellanos cerruza	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
13/09/2022	Juan Alberto castellanos cerruza	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
13/09/2022	DAVID HERNÁNDEZ	91506246	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
13/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
13/09/2022	jennifer jaimes	1102362126	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
14/09/2022	Juan Alberto castellanos cerruza	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
14/09/2022	jennifer jaimes	1102362126	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
14/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
15/09/2022	Juan Alberto castellanos cerruza	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
15/09/2022	jennifer jaimes	1102362126	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
15/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO

Ver Anexo. ENCUESTAS DE SINTOMAS

6. PRUEBA DE ALCOHOLEMIA

Las pruebas de alcoholemia realizadas en la empresa son tomadas por Liler Barajas Franco identificada con c.c 63.555.962; persona idónea para tomar las pruebas.

La empresa toma el resultado de la prueba y lo registra en el formato F-TH-21 Resgitro de pruebas de alcoholimetrías, al revisar todos los documentos no se encontró registro de reporte mayor a 0.0.

El equipo utilizado para la medición es el AT 8800 con fecha de calibración vigente hasta el 25 de mayo de 2023.

- ✓ **Por lo anterior y durante el periodo en mención se reportan que las pruebas de alcoholemias realizadas, dan de resultado 0.0. Por lo anterior ninguna ruta se ha visto incumplida por esta causa.**

Transpiedecuesta S.A.

REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS

TALENTO HUMANO

CÓDIGO	VIGENCIA	VERSIÓN	PAGINA
F-TH-21	16/08/2021	5	1 DE 1

Los abajo firmantes autorizamos a TRANSPIEDECUESTA S.A. para la realización de la prueba de alcoholimetría teniendo en cuenta que hemos sido informados claramente sobre el procedimiento a realizar y que conforme a los resultados de dichos pruebas, se tomen las decisiones administrativas y/o disciplinarias establecidad en el reglamento interno de trabajo.

FECHA: 15-09-2022

EQUIPO UTILIZADO PARA LA MEDICIÓN: ☒ AT 6800 ☐ FIT 335-T ☒ FIT 343 ☐ Prueba de alcohol en aliento

FECHA VENCIMIENTO DE CERTIFICADO: 23-05-2022 / 23-05-2022

N°	HORA	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO / VEHÍCULO	FIRMA TRABAJADOR	RESULTADO
1	5:26	Lider Barajas Franco	Supervisor SST		0.0
2	5:35	Laura Nereida Figueredo	Auxiliar Seg y Salud		0.0
3	5:20	Henry Jaimes	Operador Servicio Especial		0.0
4	5:30	Robinson Rincon	Operador Metropolitano		0.0
5	5:30	Armando Florez	Operador S. Especial		0.0
6	5:32	Edgar Rondon	Operador S Especial		0.0
7	5:34	Alvaro Fidelino Calderon W.	Operador S Especial		0.0
8	5:36	Ramon Palomino	Operador Metropolitano		0.0
9	5:36	Jaime Alexander Romero	Operador S. Especial		0.0
10	5:37	Segio Fuentes	Operador Metropol 322		0.0
11	5:37	Yamith Jaimes 20	Operador Metropol. 425		0.0
12	5:38	Marcos Fabian Gomez	Conductor Convencional		0.0
13	5:38	Oscar Valbuena.	Operador S. Especial		0.0
14	5:39	Wilmer Jaimes	Operador Metropolitano 324		0.0
15	5:39	Alexander Carreño	Operador Metropolitano 421		0.0
16	5:40	Leonardo Romero	Operador Metropolitano		0.0
17	5:40	Eliecer Rey Rojas	Operador Metropolitano		0.0
18	5:41	Carlos Julio Mendoza	Operador Metropolitano		0.0
19	5:42	Jaider Duran Ramirez	Operador Metropolitano		0.0
20	5:43	Abel Blanco Diaz	Operador Metropolitano		0.0
21	5:43	Fernando Garcia Manrique	Operador Metropolitano		0.0
22	5:45	Adriana Manrique Jaimes	Tesorera		0.0
23	5:45	Edison Valbuena Jaimes	Coord. Transporte		0.0
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

NOMBRE QUIEN REALIZA LA PRUEBA	Lider Barajas F.	FIRMA	Lider Barajas Franco
FECHA DE VENCIMIENTO DE CERTIFICADO	23-07-2023	C.C.	63.555.962
NOMBRE QUIEN REALIZA LA PRUEBA	Laura N. Figueredo	FIRMA	
FECHA DE VENCIMIENTO DE CERTIFICADO	23-07-2023	C.C.	1.070.597.418

Soporte evidencia. Ver Anexo. PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA

7. INSPECCION PRE OPERACIONAL

La inspección pre operacional pretender que el operador del vehículo realice la inspección diaria la cual consta de aspectos: mecánica, documental del estado de su bus escolar a cargo, orden y aseo, el contratista de tranporte escolar cuenta con un formulario digital, en donde el operador registra a través de su teléfono movil diariamente las condiciones del bus escolar; durante la revisión se validan en el formularia la siguiente información:

a. Docuentos del vehículo:

Unidad: SXT270 - Placa:1053				Fecha Creado: 2022-09-26 05:12:13	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		

b. Documentos del conductor:

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		

c. Luces

LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		

d. Cabina

CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

_rta_transpiedecuesta/iweb/pesv/detalle_cheklist.php?seeb4fa=268854fbdea947a2d208db0db12128bc&id=124869

TuSatelital

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		

e. Llantas

LLANTAS						
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		

f. Elemento de protección personal

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		

g. Botquin / Kit de emergencia

	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodopividona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		

h. Higiene y aseo

	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

_rta_transpiedecuesta/iweb/pesv/detalle_cheklist.php?seeb4fa=268854fbdea947a2d208db0db12128bc&id=124869

TuSatelital

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		

i. Estado Mecanico

ESTADO MECÁNICO						
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		

j. Productos Quimicos

PRODUCTOS QUÍMICOS						
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

k. Prevención COVID 19

	PREVENCION COVID-19					
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

Ver anexo. REGISTROS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO E INSPECCIONES PREOPERACIONALES

- ✓ **Durante la revisión de las inspecciones preoperacionales enviadas por el contratista, no se encontraron hallazgos criticos que impidieran el buen funcionamiento del bus escolar, por lo que las rutas han operado con normalidad.**

8. VERIFICACIÓN DEL SIMIT

Se realiza la verificación en el SIMIT de los operadores de los vehículos intervenidos durante el mes del agosto; el resultado de la verificación es que el 100% de los operadores durante el mes de julio no presentan multas ni infracciones pendientes de pago en los organismos de transito conectados al SIMIT.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Número	**91356494**
Fecha de expedición:	04/10/2022

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de octubre de 2022 a las 02:57 p. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

Ver anexo. VERIFICACION Y CONSULTA EN EL SIMIT
Fecha: 04/10/2022

9. ANEXOS (REGISTRO FOTOGRAFICO INSPECCIONES VEHICULOS):

Se presenta evidencia fotográfica de las actividades mencionadas en el presente informe técnico.

- Inspección de vehículos,
- Inspección de rutas;
- Revisión documental: FUEC, SOAT, Tarjeta de Propiedad, Licencia de tránsito del conductor, pólizas, verificación número interno funcionamiento de dispositivo electrónico de velocidad.
- Seguimiento a cupos asignados







Descripción de la actividad: El equipo interventor realiza la inspección visual a lo buses escolares, donde se realiza seguimiento a aspctos funcionales del vehículo, y se corrobora la documentación legal vigente al día y disponible de cada vehículo.
Se inspecciona las condiciones de orden y aseo; estando el 100% de los vehículos inspeccionados en perfectas condiciones.




carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667



Descripción de la actividad: Se realiza acompañamiento y seguimiento a las rutas escolares; encontrando, cumplimiento con el vehículo ofertado en la ruta asignada; recorrido de ruta de acuerdo a la minuta contractual; cumplimiento en los horarios de entrada y salida; transporte de los niños asignados por ruta.

Durante la inspección por ruta se encuentra que la comunidad estudiantil beneficiaria del servicio no hace uso del cinturón de seguridad; así misma en algunas rutas se presenta juegos y chanzas por parte de los estudiantes, situaciones que son notificadas al cuerpo docente y directivo de la institución educativa donde se presente.





Descripción de la actividad: Seguimiento por parte de los profesionales de interventoria en actas de reunión por las partes que intervienen el contrato de prestación de servicio (contratista de operación y supervisión)

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667







Descripción de la actividad: visitas y acompañamiento de los profesionales de interventoria en la generación de conceptos técnicos en función al estado y condiciones de las rutas de transporte escolar, en los vehiculo de la empresa de interventoria, se realizan inspecciones viales con el fin de brindar y generar conceptos técnicos para la seguridad de la prestación del servicio de transporte.

10. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN.

10.1 Indicadores de Seguridad y salud en el trabajo reportaro por la empresa contratista para el periodo del 01 al 30 de septiembre.

Por medio del seguimiento de estos indicadores a la empresa contratista se evidencia que durante lo ejecutado del contrato no se han presentado accidentes de trabajo que hayan conllevado consecuencias en la salud de los trabajadores.

INDICADOR	RESULTADO DEL PERIODO	RESULTADO ACUMULADO	OBSERVACIONES
Frecuencia de accidentalidad	0	0	No se reportan accidentes de trabajo que conlleven a una consecuencia para el trabajador, medio ambiente y bienes materiales.
Severidad de la accidentalidad	0	0	No se reportan consecuencias derivadas de accidente de trabajo en la obra.
Incidencia de la enfermedad laboral	0	0	No se reportan casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo.
Ausentismo por causa medica	0	0	No se reportan días de trabajo perdidos por incapacidad médica.

10.2 Indicadores de cumplimiento al programa de capacitación

Durante el presente periodo la empresa contratista realiza las siguientes capacitaciones programadas en el programa de Seguridad y Salud en el trabajo:

1. Lanzamiento de la campaña, Hazle nockout a la accidentalida, la cual busca garantizar las normas de autocuidado en cada una de las funciones para evitar la accidentalidad

TRABAJADORES CAPACITADOS				
MES	Numero de conductores capacitados	Numero de conducotres programados	Ejecución	Meta
09/09/2022	13	20	65%	100%

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En las visitas de verificación que se realizan por los profesionales de la interventoría al contratista se realizan las siguientes recomendaciones:

- Se recomienda al contratista, la constante capacitación a los conductores y a los auxiliares, el buen manejo y el respeto hacia la comunidad educativa, tanto estudiantes, docentes y padres de familia.

- Durante el presente periodo (1 al 30 de septiembre) el Contratista no reporta a esta interventoría ningún evento o incidente durante la presentación del servicio; tampoco se reportan accidentes de trabajo que generen consecuencias a las personas, medio ambiente o daños a la propiedad.

- Se recomienda al contratista informar y comunicar constantemente las quejas y daños en la via teniendo en cuenta que estas causan afectación a todo la prestación del servicio en general.

- Se recomienda que por temporadas de lluvias y deterioro en las condiciones de la vía los conductores tengan las directrices claras para tomar decisiones durante su ruta, considerando en todo momento el riesgo de accidentalidad, los riesgos por deslizamientos, y demás que pueda poner en riesgo la vida de quienes están a bordo del bus escolar.

CONCLUSIÓN FINAL DEL INFORME:

Como conclusión final se encuentra que la empresa Transportes Piedecuesta está dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el contrato C01.PCCNTR.3569947 CUYO OBJETO ES: “SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA BENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSITITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL SECTOR RURAL Y URBANO MARGINAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER”

Se entrega en Piedecuesta a los once (11) días del mes de octubre de 2022.

Cordialmente.

Carlos Augusto Parra Sánchez

Miguel Ángel Soto Álvarez

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667

MPT
Asociados S.A.S.

ANEXOS

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667

MPT
Asociados S.A.S.

REVISIÓN DOCUMENTAL POR VEHICULO

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA *VEHICULO 5010*

DATOS GENERALES

PLACA	**:**	**SRS-424**
DE	**:**	**PIEDECUESTA**
MARCA	**:**	**HINO**
MODELO	**:**	**2.018**
CARROCERIA	**:**	**CERRADA**
COLOR	**:**	**BLANCO VERDE**
CLASE	**:**	**BUS**
CAPACIDAD	**:**	**37 PASAJEROS**
EMPRESA	**:**	**TRANSPIEDECUESTA S. A. SERVICIO ESPECIAL**
No. INTERNO	**:**	**5010**
SILLETERIA	**:**	**RECLINABLE**
ESPECIFICACION	**:**	**AIRE ACONDICIONADO, CON BAÑO**

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 5010



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 5010



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

www.transpiedecuesta.com



HOJA DE VIDA VEHICULO 5010

TARJETA DE PROPIEDAD

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015505946

PLACA SRS424 | MARCA HINO | LINEA FC9JBUS | MODELO 2018
CILINDRADA CC 5.123 | COLOR BLANCO VERDE | SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHICULO BUS | TIPO CARROCERIA CERRADA | COMBUSTIBLE DIESEL | CAPACIDAD Kg/PSJ 37
NUMERO DE MOTOR J05ETY13155 | REG N | VIN 9F3FC9JLTJXX12028
NUMERO DE SERIE | REG N | NUMERO DE CHASIS 9F3FC9JLTJXX12028 | REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) ACEVEDO ACEVEDO JORGE ALIRIO Y OTRO(S) | IDENTIFICACIÓN C.C. 91249039

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE
POTENCIA HP 207
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 03201700159150 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - BANCO DAVIVIENDA SA
FECHA MATRICULA 22/12/2017 | FECHA EXP. L/C TTO 06/02/2018 | FECHA VENCIMIENTO
ORGANISMO DE TRANSITO STRIA TTOYMOV PIEDECUESTA/SANTANDER
LT0300281989 6



HOJA DE VIDA VEHICULO 5010

TARJETA DE OPERACIÓN

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

20/11/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

19/11/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

273807

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 5010

SOAT

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2021-12-18	2021-12-21	2022-12-20

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KVA	MODELO
14731400069770	SRS424	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	5123	2018

PASAJER.	MARCA	CARROCERÍA
37	HINO	CERRADA

LÍNEA VEHICUL	
FC9JBUS	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD
J05ETY13155	9F3FC9JLTJXX12028	9F3FC9JLTJXX12028	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TOLOZA, LUIS EDUARDO	3203331667	CC	13922242	PIEDECUESTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	87	1010507	0	PIEDECUESTA

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN	TASA RUNT
920	$ 930300	$ 465150	$ 1900

TOTAL A PAGAR
$ 1397350

AMPAROS POR	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 5010

TECNOMECANICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 158905585

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A		
NIT:	804017188	**No. de Certificado de Acreditación:**	10-OIN-064-004
Fecha de expedición:	2021/12/17	**Fecha de vencimiento:**	2022/12/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SRS424	**CLASE:**	BUS
MARCA:	HINO	**MODELO:**	2018
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	5123	**NRO. MOTOR:**	J05ETY13155
NRO. CHASIS:	9F3FC9JLTJXX12028	**VIN:**	9F3FC9JLTJXX12028
LÍNEA:	FC9JBUS		
COLOR:	BLANCO VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: LUIS E. TOLOZA y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ



HOJA DE VIDA VEHICULO 5010

POLIZA CONTRACTUAL

5010

SBS

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000092	81	RENOVACION POLIZAS DE PAGO NO ANUAL	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: JORGE ALIRIO ACEVEDO ACEVEDO — CC: 91249039

BENEFICIARIO: OCUPANTES DEL VEHICULO — CC: 10111021

FECHA DE EXPEDICION (Día-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Día-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Día-Mes-Año)	
06/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 35
CODIGO: 03703023 — MARCA: HINO — CODIGO AGRUPADOR: — TIPO: FC 9J KUZ [BUSETON MT 5100CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2018 — MOTOR: J05ETY13155 — CHASIS: 9F3FC9JLTJXX12028 — VIN:
PLACAS : SRS424 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL	$ 100. SMMLV	--	--
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	$ 100. SMMLV	--	--
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$ INCLUIDO	,0	,0

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

TURA, NO SUJETA A RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.



HOJA DE VIDA VEHICULO 5010

POLIZA EXTRACONTRACTUAL

5010-

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000115	77	RENOVACION POLIZAS DE PAGO NO ANUAL	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: JORGE ALIRIO ACEVEDO ACEVEDO — CC: 91249039

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — NIT: 1200115122

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	DIAS	PERIODO COBRO DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	PERIODO COBRO HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	DIAS
06/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 35
CODIGO: 03703023 — MARCA: HINO — CODIGO AGRUPADOR: — TIPO: FC 9J KUZ [BUSETON MT 5100CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2018 — MOTOR: J05ETY13155 — CHASIS: 9F3FC9JLTJXX12028 — VIN:
PLACAS : SRS424 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	$	200. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	--	--

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA *VEHICULO 5025*

DATOS GENERALES

PLACA	**:**	**EQY-816**
DE	**:**	**PIEDECUESTA**
MARCA	**:**	**CHEVROLET**
MODELO	**:**	**2.017**
CARROCERIA	**:**	**CERRADA**
COLOR	**:**	**VERDE BLANCO**
CLASE	**:**	**BUS**
CAPACIDAD	**:**	**42 PASAJEROS**
EMPRESA	**:**	**TRANSPIEDECUESTA S. A. SERVICIO ESPECIAL**
No. INTERNO	**:**	**5025**
SILLETERIA	**:**	**RECLINABLE**
ESPECIFICACION	**:**	**AIRE ACONDICIONADO, CON BAÑO**

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 5025




Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com



HOJA DE VIDA VEHICULO 5025



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 5025

TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020530439

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
EQY816	CHEVROLET	FRR	2017

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.193	VERDE BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	42

NÚMERO DE MOTOR: 4HK1-489636
REG: N
VIN: 9GCFRR904HB014248
NÚMERO DE SERIE: 9GCFRR904HB014248
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9GCFRR904HB014248
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): SANDOVAL JEREZ MAURICIO Y OTRO(S)
IDENTIFICACIÓN: C.C. 91347241



RESTRICCION MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 187
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032016000817412
I/E: I
FECHA IMPORT.: 21/06/2016
PUERTAS: 1
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 29/06/2017
FECHA EXP. LIC. TTO.: 18/03/2020
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYMOV PIEDECUESTA/SANTANDER
LT03003698888



HOJA DE VIDA VEHICULO 5025

TARJETA DE OPERACIÓN

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

20/11/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

19/11/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

273802

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 5025

SOAT

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDIC: 2022-07-18 | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL: 2022-07-21 | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL: 2023-07-20

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/No.	MODELO
14731400091590	EQY816	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	5193	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
42	CHEVROLET	CERRADA
	LÍNEA VEHÍCULO: FRR	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD
4HK1489636	9GCFRR904HB014248	9GCFRR904HB014248	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
SANDOVAL JEREZ, MAURICIO	3123614092	CC	91347241	PIEDECUESTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLASE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	87	1010507	0	PIEDECUESTA

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN	TASA RUNT
920	$ 1030700	$ 535900	$ 1900

TOTAL A PAGAR
$ 1568500

FIRMA AUTORIZADA

AMPARADO POR	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS	800	SALARIO
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	S
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	MÍNIMOS LEGALES
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	DIARIOS



HOJA DE VIDA VEHICULO 5025

TECNOMECANICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 160327599

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A		
NIT:	804017188	**No. de Certificado de Acreditación:**	10-CIN-064-004
Fecha de expedición:	2022/07/16	**Fecha de vencimiento:**	2023/07/16

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	EQY816	**CLASE:**	BUS
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2017
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	5193	**NRO. MOTOR:**	4HK1-489636
NRO. CHASIS:	9GCFRR904HB014248	**VIN:**	9GCFRR904HB014248
LÍNEA:	FRR		
COLOR:	VERDE BLANCO		
NOMBRE PROPIETARIO:	MAURICIO SANDOVAL J. y otro(s)		

FIRMA DEL RESPONSABLE
JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ



HOJA DE VIDA VEHICULO 5025

POLIZA EXTRACONTRACTUAL

5025

SBS

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000115	77	RENOVACION POLIZAS DE PAGO NO ANUAL	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: SANDOVAL JEREZ MAURICIO — CC: 91347241

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — NIT: 1200115122

FECHA DE EXPEDICION (Día-Mes-Año)	VIGENCIA DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año)	VIGENCIA HASTA LAS 0HH (Día-Mes-Año)	DIAS	PERIODO COBRO DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año)	PERIODO COBRO HASTA LAS 0 HH (Día-Mes-Año)	DIAS
06/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 1
CODIGO: 01603125 — MARCA: CHEVROLET — CODIGO AGRUPADOR: — TIPO: FRR 700P FORWARD [B MT 5200CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2017 — MOTOR: 4HK1489636 — CHASIS: 9GCFRR904HB014248 — VIN:
PLACAS : EQY816 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	$	200. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	--	--

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

, NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO, RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.



HOJA DE VIDA VEHICULO 5025

POLIZA CONTRACTUAL

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000092	81	RENOVACION POLIZAS DE PAGO NO ANUAL	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: SANDOVAL JEREZ MAURICIO — CC: 91347241

BENEFICIARIO: OCUPANTES DEL VEHICULO — CC: 10111021

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	DIAS	PERIODO COBRO DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	PERIODO COBRO HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	DIAS
06/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 1
CODIGO: 01603125 — MARCA: CHEVROLET — CODIGO AGRUPADOR: — TIPO: FRR 700P FORWARD [B MT 5200CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2017 — MOTOR: 4HK1489636 — CHASIS: 9GCFRR904HB014248 — VIN:
PLACAS : EQY816 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL	$ 100. SMMLV	--	--
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	$ 100. SMMLV	--	--
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$ INCLUIDO	.0	.0

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

TURA. NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1053

DATOS GENERALES

PLACA	:	**SXT-270**
DE	:	**FLORIDABLANCA (S.S.)**
MARCA	:	**JAC**
MODELO	:	**2.013**
CARROCERIA	:	**CERRADA**
COLOR	:	**BLANCO VERDE**
CLASE	:	**BUSETA**
CAPACIDAD	:	**27 PASAJEROS**
EMPRESA	:	**TRANSPIEDECUESTA S. A. SERVICIO ESPECIAL**
No. INTERNO	:	**1053**
SILLETERIA	:	**RECLINABLE**
ESPECIFICACION	:	**AIRE ACONDICIONADO**

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1053



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1053



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1053

TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10014805129

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SXT270	JAC	HK6738K	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.800	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUSETA	CERRADA	DIESEL	27

NÚMERO DE MOTOR: 89049887 — REG: N — VIN: LJ16AR5DXD2000021

NÚMERO DE SERIE: LJ16AR5DXD2000021 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: LJ16AR5DXD2000021 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): GOMEZ BECERRA CLEMENCIA — IDENTIFICACIÓN: C.C. 37889322

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ****** — POTENCIA HP: 140

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 882012000063375 — I/E: I — FECHA IMPORT.: 06/07/2012 — PUERTAS: 1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - TRANSPORTES PIEDECUESTA SA

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
30/08/2012	06/10/2017	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA

LT03002204308

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1053

TARJETA DE OPERACIÓN

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

20/11/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

19/11/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

273766

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1053

SOAT

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2022-08-02	2022-08-29	2023-08-28

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KVA	MODELO
1473140008335O	SXT270	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	3800	2013

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULAR	CARROCERÍA
27	JAC	HK6738K	CERRADA

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
89049887	LJ16AR5DXD2000021	LJ16AR5DXD2000021	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GOMEZ BECERRA, CLEMENCIA	3204255549	CC	37889322	PIEDECUESTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	87	1010507	0	PIEDECUESTA

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD VIAL	TASA RUNT
920	$ 927600	$ 535900	$ 1900

TOTAL A PAGAR
$ 1465400

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	



HOJA DE VIDA VEHICULO 1053

TECNICOMECANICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 161044695

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A		
NIT:	804017188	**No. de Certificado de Acreditación:**	10-OIN-064-004
Fecha de expedición:	2022/08/24	**Fecha de vencimiento:**	2023/08/24

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SXT270	**CLASE:**	BUSETA
MARCA:	JAC	**MODELO:**	2013
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3800	**NRO. MOTOR:**	89049887
NRO. CHASIS:	LJ16ARSDXD2000021	**VIN:**	LJ16ARSDXD2000021
LÍNEA:	HK6738K		
COLOR:	BLANCO VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: CLEMENCIA GOMEZ B.

FIRMA DEL RESPONSABLE
JUUAN HERNANDO QUINTERO DIAZ



HOJA DE VIDA VEHICULO 1053

POLIZA EXTRACONTRACTUAL

1053

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000115	77	RENOVACION POLIZAS DE PAGO NO ANUAL	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: CLEMENCIA GOMEZ BECERRA — CC: 37889322

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — NIT: 1200115122

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	
06/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 84
CODIGO: 11303004 — MARCA: JAC — CODIGO AGRUPADOR: — TIPO: HK6738K 6738K MT 3800CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2013 — MOTOR: 89049687 — CHASIS: LJ16AR5DXD2000021 — VIN:
PLACAS : SXT270 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	$	200. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	--	--

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:

SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

A, NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1053

POLIZA CONTRACTUAL

1053

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000092	81	RENOVACION POLIZAS DE PAGO NO ANUAL	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: CLEMENCIA GOMEZ BECERRA — CC: 37889322

BENEFICIARIO: OCUPANTES DEL VEHICULO — CC: 10111021

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	
06/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 84
CODIGO: 11303004 — MARCA: JAC — CODIGO AGRUPADOR: — TIPO: HK6738K 6738K MT 3800CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2013 — MOTOR: 89049887 — CHASIS: LJ16AR5DXD2000021 — VIN:
PLACAS : SXT270 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	$ 100. SMMLV	- -	- -
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	$ 100. SMMLV	- -	- -
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL	$ 100. SMMLV	- -	- -
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	$ 100. SMMLV	- -	- -
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$ INCLUIDO	- -	- -
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$ INCLUIDO	- -	- -
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$ INCLUIDO	- -	- -
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$ INCLUIDO	,0	,0

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:

SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

Activ
Ve a C

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1110

DATOS GENERALES

PLACA	**:**	**XVY 600**
DE	**:**	**FLORIDABLANCA**
MARCA	**:**	**HINO**
MODELO	**:**	**2.009**
CARROCERIA	**:**	**CERRADA**
COLOR	**:**	**BLANCO VERDE**
CLASE	**:**	**BUS**
CAPACIDAD	**:**	**40 PASAJEROS**
EMPRESA	**:**	**TRANSPIEDECUESTA S. A. SERVICIO ESPECIAL**
No. INTERNO	**:**	**1110**
SILLETERIA	**:**	**RECLINABLE**
ESPECIFICACION:		**AIRE ACONDICIONADO, CON BAÑO**

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1110



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

www.transpiedecuesta.com



HOJA DE VIDA VEHICULO 1110

TARJETA DE PROPIEDAD



REPUBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL TRANSPORTE Y TRANSITO
TERRESTRE AUTOMOTOR

08 68276-194796
LICENCIA DE TRANSITO No.

PLACA UNICA: XVY600	MARCA: HINO	LINEA Y CILINDRAJE: RK1 7961	MODELO: 2009
CLASE DE VEHICULO: BUS		COLORES: BLANCO VERDE	
SERVICIO: PUBLICO	CARROCERIA O TIPO: CERRADO	No. PUERTAS: 1	
NUMERO DE MOTOR: J08CTT34260	R.	No. DE SERIE	R.
NUMERO DE CHASIS: RK1JST10917	R.	CAP. TON/PAS: TON 40 PAS	PESO BRUTO VEHICULAR
VOLADIZO ANTERIOR	DISTANCIA ENTRE EJES	VOLADIZO POSTERIOR	No. EJES: 2
ANCHO (m.)	ALTO (m.)	LARGO (m.)	AVALUO COMERCIAL: 174,000,000
ACTA	DEC. DE IMPOR: X	NUMERO: 23266012253174	CIUDAD: BOGOTA
			DIA MES AÑO: 05-12-2008

EL PESO BRUTO VEHICULAR PARA VEHICULOS ARTICULADOS SERA EL ESTIPULADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES Y SIMILARES



LICENCIA DE TRANSITO No. 08 68276- 194796

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: CACERES CHIPAGRA ALIRIO			
TIPO DE DOCUMENTO: C.C.	NIT	C.E.	OTRO
No. DE IDENTIFICACION: C 13807157			
DIRECCION: CALLE 9 14 84			
CIUDAD: PIEDECUESTA	TELEFONO: 6557092		
ULTIMO TRAMITE: INSCRIPCION ALERTA MATRICULA INIC	ORGANISMO DE TRANSITO: FLORIDABLANCA		
LIMITACION A LA PROPIEDAD: TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A			
FECHA DE EXPEDICION: DIA 19	MES 06	AÑO 2009	HECTOR GOMEZ BAUTISTA Jefe de Matriculas(E)



HOJA DE VIDA VEHICULO 1110

TARJETA DE OPERACIÓN

EMPRESA AFILIADORA:

TRANSPORTES PIEDECUESTA SA

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

20/11/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

19/11/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

273795

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com



HOJA DE VIDA VEHICULO 1110

SOAT

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2022-08-31	2022-09-05	2023-09-04

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KVA	MODELO
14731400096140	XVY600	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	7961	2009

PASAJER	MARCA	CARROCERIA
40	HINO	CERRADA

LÍNEA VEHICUL	
RK1J	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD
J08CTT34260	RK1JST10917		0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CACERES CHIPAGRA, ALIRIO	3164741340	CC	13807157	PIEDECUESTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	87	1010507	0	PIEDECUESTA

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN	TASA RUNT
920	$ 1030700	$ 535900	$ 1900

TOTAL A PAGAR
$ 1568500

AMPAROS POR	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA



HOJA DE VIDA VEHICULO 1110

TECNICOMECANICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 161300848

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A

NIT: 804017188 **No. de Certificado de Acreditación:** 10-OIN-064-004

Fecha de expedición: 2022/09/06 **Fecha de vencimiento:** 2023/09/06

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	XVY600	**CLASE:**	BUS
MARCA:	HINO	**MODELO:**	2009
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	7961	**NRO. MOTOR:**	J08CTT34260
NRO. CHASIS:	RK1JST10917	**VIN:**	
LÍNEA:	RK1J		
COLOR:	BLANCO VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: ALIRIO CACERES C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ



HOJA DE VIDA VEHICULO 1110

POLIZA EXTRACONTRACTUAL

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000115	77	RENOVACION POLIZAS DE PAGO NO ANUAL	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

CC: 13807157

ASEGURADO: CACERES CHIPAGRA ALIRIO — NIT: 1200115122

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	
06/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 190
CODIGO: 03703004 — MARCA: HINO — CODIGO AGRUPADOR: — TIPO: RK 1J MT 8000CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2009 — MOTOR: J08CTT34260 — CHASIS: RK1JST10917 — VIN:
PLACAS : XVY600 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA	VALOR ASEGURADO		DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	$	200. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	--	--

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

URA. NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.



HOJA DE VIDA VEHICULO 1110

POLIZA CONTRACTUAL

1110

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000092	81	RENOVACION POLIZAS DE PAGO NO ANUAL	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: CACERES CHIPAGRA ALIRIO — CC: 13807157

BENEFICIARIO: OCUPANTES DEL VEHICULO — CC: 10111021

FECHA DE EXPEDICION (Día-Mes-Año)	VIGENCIA DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año)	VIGENCIA HASTA LAS 0HH (Día-Mes-Año)	DIAS	PERIODO COBRO DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año)	PERIODO COBRO HASTA LAS 0 HH (Día-Mes-Año)	DIAS
06/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 190 — CODIGO AGRUPADOR:
CODIGO: 03703004 — MARCA: HINO — TIPO: RK 1J MT 8000CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2009 — MOTOR: J08CTT34260 — CHASIS: RK1JST10917 — VIN:
PLACAS : XVY600 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL	$ 100. SMMLV	--	--
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	$ 100. SMMLV	--	--
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$ INCLUIDO	.0	.0

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

IA, NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE E I.V.A. REGIMEN COMUN.

Activa
Ve a Co

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1129

DATOS GENERALES

PLACA	**:**	**SUF 594**
DE	**:**	**GIRON**
MARCA	**:**	**CHEVROLET**
MODELO	**:**	**2.009**
CARROCERIA	**:**	**CERRADA**
COLOR	**:**	**BLANCO VERDE**
CLASE	**:**	**BUS**
CAPACIDAD	**:**	**29 PASAJEROS**
EMPRESA	**:**	**TRANSPIEDECUESTA S. A. SERVICIO ESPECIAL**
No. INTERNO	**:**	**1129**
SILLETERIA	**:**	**RECLINABLE**
ESPECIFICACION	**:**	**AIRE ACONDICIONADO**

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1129



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

www.transpiedecuesta.com



HOJA DE VIDA VEHICULO 1129

TARJETA DE OPERACIÓN

TRANSPORTES PIEDECUESTA SA

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

20/11/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

19/11/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

273783



HOJA DE VIDA VEHICULO 1129

TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023125916

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SUF594	CHEVROLET	NPR	2009

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.570	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	29

NÚMERO DE MOTOR: *684469*
REG: N
VIN: ******
NÚMERO DE SERIE: 9GCNPR7119B119988
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9GCNPR7119B119988
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): GUTIERREZ MONTERO SERGIO IVAN
IDENTIFICACIÓN: C.C. 91355635



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 08035110045175
I/E: I
FECHA IMPORT.: 29/09/2008
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 05/02/2009
FECHA EXP. LIC. TTO: 11/06/2021
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON
LT02006498560

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com



HOJA DE VIDA VEHICULO 1129

SOAT



SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

FECHA DE EXPEDIC: 2022-05-27
VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL: 2022-05-31
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL: 2023-05-30

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KG Vr/Hp	MODELO
14731400086450	SUF594	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	4570	2009

PASAJER /Cil	MARCA / LÍNEA VEHICUL	CARROCERÍA
29	CHEVROLET / NPR	CERRADA

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD Vr/Hp
684469	9GCNPR7119B119988		0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GUTIERREZ MONTERO, SERGIO IVAN	3156025575	CC	91355835	PIEDECUESTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	87	1010507	0	PIEDECUESTA

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN Amparos	TASA RUNT
920	$ 1030700	$ 535900	$ 1900

TOTAL A PAGAR
$ 1568500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS	800	SALARIO
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	S
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	MÍNIMOS LEGALES
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	DIARIOS



HOJA DE VIDA VEHICULO 1129

TECNICOMECANICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 159342954

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA CHICAMOCHA		
NIT:	900222796	**No. de Certificado de Acreditación:**	10-OIN-006-001
Fecha de expedición:	2022/05/29	**Fecha de vencimiento:**	2023/05/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SUF594	**CLASE:**	BUS
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2009
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	4570	**NRO. MOTOR:**	*684469*
NRO. CHASIS:	9GCNPR7119B119988	**VIN:**	
LÍNEA:	NPR		
COLOR:	BLANCO VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: SERGIO I. GUTIERREZ M.

FIRMA DEL RESPONSABLE
REYNEL SOSA VARGAS

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930060 / www.runt.com.co



HOJA DE VIDA VEHICULO 1129

POLIZA CONTRACTUAL

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000092	81	RENOVACION POLIZAS DE PAGO NO ANUAL	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: SERGIO IVAN GUTIERREZ MONTERO — CC: 91355635

BENEFICIARIO: OCUPANTES DEL VEHICULO — CC: 10111021

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	DIAS	PERIODO COBRO DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	PERIODO COBRO HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	DIAS
06/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 44 — CODIGO AGRUPADOR:
CODIGO: 01603038 — MARCA: CHEVROLET — TIPO: NPR [3] 729 [BUSETON] MT 4600CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2009 — MOTOR: 684469 — CHASIS: 9GCNPR7119B119988 — VIN:
PLACAS : SUF594 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA	VALOR ASEGURADO		DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	$	100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	$	100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL	$	100. SMMLV	--	--
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	$	100. SMMLV	--	--
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	,0	,0

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:

SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.



HOJA DE VIDA VEHICULO 1129

POLIZA EXTRACONTRACTUAL

1129

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000115	77	RENOVACION POLIZAS DE PAGO NO ANUAL	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

CC: 91355635

ASEGURADO: SERGIO IVAN GUTIERREZ MONTERO — NIT: 1200115122

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	
06/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 44
CODIGO: 01603038 — MARCA: CHEVROLET — CODIGO AGRUPADOR: — TIPO: NPR [3] 729 [BUSETON] MT 4600CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2009 — MOTOR: 684469 — CHASIS: 9GCNPR7119B119988 — VIN:
PLACAS : SUF594 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	$	200. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	--	--

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA

VEHICULO 1148

DATOS GENERALES

PLACA	**:**	**TTV 934**
DE	**:**	**FLORIDABLANCA**
MARCA	**:**	**VOLKSWAGEN**
MODELO	**:**	**2.015**
CARROCERIA	**:**	**CERRADA**
COLOR	**:**	**BLANCO VERDE**
CLASE	**:**	**MICROBUS**
CAPACIDAD	**:**	**20 PASAJEROS**
EMPRESA	**:**	**TRANSPIEDECUESTA S. A. SERVICIO ESPECIAL**
No. INTERNO	**:**	**1148**
SILLETERIA	**:**	**RECLINABLE**
ESPECIFICACION	**:**	**AIRE ACONDICIONADO**

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 1148



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

www.transpiedecuesta.com



HOJA DE VIDA VEHICULO 1148

TARJETA DE OPERACION

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	TRANSPORTES PIEDECUESTA SA	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO:	ESPECIAL	RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):	20/11/2021	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):	19/11/2023
NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	273792	ESTADO:	TARJETA DE OPERACION ACTIVA



HOJA DE VIDA VEHICULO 1148

TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10012338880

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TTV934	VOLKSWAGEN	CRAFTER 50	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.968	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	20

NÚMERO DE MOTOR: CKU058426
REG N — VIN: WV1ZZZ2EZF6006715
NÚMERO DE SERIE: ******
REG N — NÚMERO DE CHASIS: WV1ZZZ2EZF6006715 — REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): HERNANDEZ SILVA ANGEL MIGUEL
IDENTIFICACIÓN: C.C. 5784347



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 160
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 192014000090641
I/E: I
FECHA IMPORT.: 22/08/2014
PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - TRANSPORTES PIEDECUESTA SA
FECHA MATRÍCULA: 19/02/2015
FECHA EXP. LIC. TTO.: 25/08/2016
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA
LT03002077677



HOJA DE VIDA VEHICULO 1148

SOAT

SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2022-08-02	2022-08-04	2023-08-03

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/kg	MODELO
14731400093140	TTV934	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	1968	2015

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
20	VOLKSWAGEN	CRAFTER 50	CERRADA

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD
CKU058426	WV1ZZZ2EZF6006715	WV1ZZZ2EZF6006715	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
HERNANDEZ SILVA, ANGEL MIGUEL	3172701858	CC	5784347	PIEDECUESTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOS	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	87	1010507	0	PIEDECUESTA

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN	TASA RUNT
920	$ 1030700	$ 535900	$ 1900

TOTAL A PAGAR
$ 1568500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS	800	SALARIO
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	S
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	MÍNIMOS LEGALES
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	DIARIOS



HOJA DE VIDA VEHICULO 1148

TECNICOMECANICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 157956998

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A		
NIT:	804017188	**No. de Certificado de Acreditación:**	10-OIN-064-004
Fecha de expedición:	2022/02/06	**Fecha de vencimiento:**	2023/02/06

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TTV934	**CLASE:**	MICROBUS
MARCA:	VOLKSWAGEN	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	1968	**NRO. MOTOR:**	CKU058426
NRO. CHASIS:	WV1ZZZ2EZF6006715	**VIN:**	WV1ZZZ2EZF6006715
LÍNEA:	CRAFTER 50		
COLOR:	BLANCO VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: ANGEL M. HERNANDEZ S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ



HOJA DE VIDA VEHICULO 1148

POLIZA EXTRACONTRACTUAL

1148

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000115	77	RENOVACION POLIZAS DE PAGO NO ANUAL	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

CC: 5784347

ASEGURADO: ANGEL MIGUEL HERNANDEZ SILVA — NIT: 1200115122

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	
06/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 114
CODIGO: 09203030 — MARCA: VOLKSWAGEN — CODIGO AGRUPADOR: — TIPO: CRAFTER 50 MAXI MT 2000CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2015 — MOTOR: CKU058426 — CHASIS: WV1ZZZ22EF600715 — VIN:
PLACAS : TTV934 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	$	200. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	--	--

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

A. NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

Activa
Vea Co



HOJA DE VIDA VEHICULO 1148

POLIZA CONTRACTUAL

1148

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000092	81	RENOVACION POLIZAS DE PAGO NO ANUAL	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: ANGEL MIGUEL HERNANDEZ SILVA — CC: 5784347

BENEFICIARIO: OCUPANTES DEL VEHICULO — CC: 10111021

FECHA DE EXPEDICION (Día-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Día-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Día-Mes-Año)	
06/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 114
CODIGO: 09203030 — MARCA: VOLKSWAGEN — CODIGO AGRUPADOR: — TIPO: CRAFTER 50 MAXI MT 2000CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2015 — MOTOR: CKU058426 — CHASIS: WV1ZZZ22EF600715 — VIN:
PLACAS : TTV934 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL	$ 100. SMMLV	--	--
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	$ 100. SMMLV	--	--
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$ INCLUIDO	.0	.0
LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :			

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

Activa
Ve a Co

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 2005

DATOS GENERALES

PLACA	**:**	**SXD 674**
DE	**:**	**FLORIDABLANCA**
MARCA	**:**	**NISSAN**
MODELO	**:**	**2.009**
CARROCERIA	**:**	**CERRADA**
COLOR	**:**	**BLANCO VERDE**
CLASE	**:**	**BUSETA**
CAPACIDAD	**:**	**20 PASAJEROS**
EMPRESA	**:**	**TRANSPIEDECUESTA S. A. SERVICIO ESPECIAL**
No. INTERNO	**:**	**2005**
SILLETERIA	**:**	**RECLINABLE**
ESPECIFICACION	**:**	**AIRE ACONDICIONADO**

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 2005



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com


VIGILADO SUPERTRANSPORTE

www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 2005



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 2005

TARJETA DE OPERACIÓN

EMPRESA AFILIADORA:

TRANSPORTES PIEDECUESTA SA

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

20/11/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

19/11/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

273809

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 2005

TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10012714603

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SXD674	NISSAN	TK55	2009

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.953	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUSETA	CERRADA	DIESEL	20

NÚMERO DE MOTOR: ZD30-182092K
REG: N
VIN: CKDALFTK09D103138

NÚMERO DE SERIE: CKDALFTK09D103138
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: CKDALFTK09D103138
REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): ACEVEDO ACEVEDO JORGE ALIRIO
IDENTIFICACIÓN: C.C. 91249039



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 147

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032009M00010577
I/E: I
FECHA IMPORT.: 04/12/2009
PUERTAS: 3

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - TRANSPORTES PIEDECUESTA SA

FECHA MATRÍCULA: 13/08/2010
FECHA EXP. LIC. TTO.: 18/10/2016
FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA

LT03002146352

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 2005

SOAT

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC (AÑO MES DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO MES DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO MES DÍA)
2022-08-28	2022-08-29	2023-08-28

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VIA	MODELO
14731400095820	SXD674	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2953	2009

PASAJER	MARCA		CARROCERÍA
20	NISSAN		CERRADA
	LÍNEA VEHICUL	TK55	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD
ZD30182092K	CKDALFTK09D103138	CKDALFTK09D103138	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CALDERON WILCHES, ALVARO FIDELINO	3203331673	CC	91259800	FLORIDABLANCA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	87	1010507	0	PIEDECUESTA

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONSAT	TASA RUNT
920	$ 1030700	$ 535900	$ 1900

TOTAL A PAGAR
$ 1568500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	



HOJA DE VIDA VEHICULO 2005

TECNOMECANICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 161142879

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CERTIFICADO NACIONAL TECNICO MECANICO S.A		
NIT:	804017188	**No. de Certificado de Acreditación:**	10-CIN-064
Fecha de expedición:	2022/08/29	**Fecha de vencimiento:**	2023/08/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SXD674	**CLASE:**	BUSETA
MARCA:	NISSAN	**MODELO:**	2009
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2953	**NRO. MOTOR:**	ZD30-182092K
NRO. CHASIS:	CKDALFTK09D103138	**VIN:**	CKDALFTK09D103138
LÍNEA:	TK55		
COLOR:	BLANCO VERDE		
NOMBRE PROPIETARIO:	JORGE A. ACEVEDO A.		

FIRMA DEL RESPONSABLE
JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 2005

POLIZA EXTRACONTRACTUAL

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS

2005 SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000115	77	RENOVACION POLIZAS DE PAGO NO ANUAL	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: JORGE ALIRIO ACEVEDO ACEVEDO — CC: 91249039

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — NIT: 1200115122

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	
06/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 52
CODIGO: 06403018
MARCA: NISSAN
CODIGO AGRUPADOR:
TIPO: TK 55 MT 3000CC TD 4X
CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2009
PLACAS : SXD674
MOTOR: ZD30-182092K
SERVICIO: ESPECIAL
CHASIS: CKDALFTK09D103138
JURISDICCION : COLOMBIA
TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
VIN:
LEGISLACION: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	$	200. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	--	--

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:

SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 2005

POLIZA CONTRACTUAL

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

2007 SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000092	81	RENOVACION POLIZAS DE PAGO NO ANUAL	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: JORGE ALIRIO ACEVEDO ACEVEDO — CC: 91249039

BENEFICIARIO: OCUPANTES DEL VEHICULO — CC: 10111021

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	DIAS	PERIODO COBRO DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	PERIODO COBRO HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	DIAS
06/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 52
CODIGO: 06403018 — MARCA: NISSAN — CODIGO AGRUPADOR: — TIPO: TK 55 MT 3000CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2009 — MOTOR: ZD30-182092K — CHASIS: CKDALFTK09D103138 — VIN:
PLACAS : SXD674 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL	$ 100. SMMLV	--	--
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	$ 100. SMMLV	--	--
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$ INCLUIDO	.0	.0

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

SBS NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE E I.V.A. REGIMEN COMUN.

Activ
Ve a Co

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 2198

DATOS GENERALES

PLACA	**:**	**SXT 750**
DE	**:**	**FLORIDABLANCA**
MARCA	**:**	**CHEVROLET**
MODELO	**:**	**2.013**
CARROCERIA	**:**	**CERRADA**
COLOR	**:**	**BLANCO VERDE**
CLASE	**:**	**BUS**
CAPACIDAD	**:**	**33 PASAJEROS**
EMPRESA	**:**	**TRANSPIEDECUESTA S. A. SERVICIO ESPECIAL**
No. INTERNO	**:**	**2198**
SILLETERIA	**:**	**RECLINABLE**
ESPECIFICACION:		**AIRE ACONDICIONADO, CON BAÑO**

Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
www.transpiedecuesta.com

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 2198



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

www.transpiedecuesta.com



HOJA DE VIDA VEHICULO 2198

TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10010890410

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SXT750	CHEVROLET	NQR	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.193	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	33

NÚMERO DE MOTOR: 4HK1-005155
REG: N
VIN: 9GCN1R751DB016227

NÚMERO DE SERIE: 9GCN1R751DB016227
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9GCN1R751DB016227
REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): PATIÑO GONZALEZ JUAN Y OTRO(S)
IDENTIFICACIÓN: C.C. 91069178



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 148

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
32012000735648	I	29/05/2012	1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
22/02/2013	16/12/2015	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA

LT03001700484



HOJA DE VIDA VEHICULO 2198

TARJETA DE OPERACIÓN

EMPRESA AFILIADORA:

TRANSPORTES PIEDECUESTA SA

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

20/11/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

19/11/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

273810

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 2198

SOAT

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00:00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2022-03-23	2022-03-26	2023-03-25

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KVA	MODELO
14731400080790	SXT750	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	5193	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
33	CHEVROLET	CERRADA
LÍNEA VEHÍCULO	NQR	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD
4HK1005155	9GCN1R751DB016227	9GCN1R751DB016227	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PATIÑO GONZALEZ, JUAN	3153766523	CC	91069178	PIEDECUESTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	87	1010507	0	PIEDECUESTA

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN	TASA RUNT
920	$ 1030700	$ 535900	$ 1900

TOTAL A PAGAR
$ 1568500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.



HOJA DE VIDA VEHICULO 2198

TECNICOMECANICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 158838047

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A		
NIT:	804017188	**No. de Certificado de Acreditación:**	10-OIN-064-004
Fecha de expedición:	2022/03/26	**Fecha de vencimiento:**	2023/03/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SXT750	**CLASE:**	BUS
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2013
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	5193	**NRO. MOTOR:**	4HK1-005155
NRO. CHASIS:	9GCN1R751DB016227	**VIN:**	9GCN1R751DB016227
LÍNEA:	NQR		
COLOR:	BLANCO VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: JUAN PATIÑO G. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE



HOJA DE VIDA VEHICULO 2198

POLIZA EXTRACONTRACTUAL

2198

SBS

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000115	77	RENOVACION POLIZAS DE PAGO NO ANUAL	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: PATIÑO MACIAS JUAN SEBASTIAN — CC: 1102378537

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — NIT: 1200115122

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	DIAS	PERIODO COBRO DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	PERIODO COBRO HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	DIAS
06/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 89 — CODIGO AGRUPADOR:
CODIGO: 01603120 — MARCA: CHEVROLET — TIPO: NQR [2] 700P [BUSETON] MT 5200CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2013 — MOTOR: 4HK1005155 — CHASIS: 9GCN1R751DB016227 — VIN:
PLACAS : SXT750 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	$	200. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	--	--

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:

SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

* NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.



HOJA DE VIDA VEHICULO 2198

POLIZA CONTRACTUAL

2198

SBS

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000092	81	RENOVACION POLIZAS DE PAGO NO ANUAL	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: PATIÑO MACIAS JUAN SEBASTIAN — CC: 1102378537

BENEFICIARIO: OCUPANTES DEL VEHICULO — CC: 10111021

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	DIAS	PERIODO COBRO DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	PERIODO COBRO HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	DIAS
06/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 89
CODIGO: 01603120 — MARCA: CHEVROLET — CODIGO AGRUPADOR: — TIPO: NQR [2] 700P [BUSETON] MT 5200CC TD 4X — CLASE: BUS/BUSETA/MICROBUS
MODELO: 2013 — MOTOR: 4HK1005155 — CHASIS: 9GCN1R751DB016227 — VIN:
PLACAS : SXT750 — SERVICIO: ESPECIAL — JURISDICCION : COLOMBIA
LEGISLACION: COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL	$ 100. SMMLV	--	--
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	$ 100. SMMLV	--	--
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$ INCLUIDO	,0	,0

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

RA. NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA *VEHICULO 3113*

DATOS GENERALES

PLACA	**:**	**SRS 252**
DE	**:**	**PIEDECUESTA**
MARCA	**:**	**BAW**
MODELO	**:**	**2.013**
CARROCERIA	**:**	**WAGON**
COLOR	**:**	**BLANCO**
CLASE	**:**	**CAMPERO**
CAPACIDAD	**:**	**9 PASAJEROS**
EMPRESA	**:**	**TRANSPIEDECUESTA S. A.**
		SERVICIO ESPECIAL
No. INTERNO	**:**	**3113**

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 3113



Km.2 Autopista Sur Piedecuesta- Bogotá, EDS Terpel
Tel. (7) 6550270 Fax (7) 6555768
auxiliar.servicioespecial@transpiedecuesta.com
www.transpiedecuesta.com

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

www.transpiedecuesta.com



HOJA DE VIDA VEHICULO 3113

TARJETA DE OPERACIÓN

EMPRESA AFILIADORA:

TRANSPORTES PIEDECUESTA SA

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

20/11/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

19/11/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

275141

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA



HOJA DE VIDA VEHICULO 3113

TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015082831

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SRS252	BAW	ZHANQUI BJ2024CJT2	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.771	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	WAGON	DIESEL	9

NÚMERO DE MOTOR: C71286 — REG: N — VIN: LNBRCFTA3DN305123

NÚMERO DE SERIE: LNBRCFTA3DN305123 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: LNBRCFTA3DN305123 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): RODRIGUEZ MANTILLA DOMINGO
IDENTIFICACIÓN: C.C. 2141050



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 94

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482013000129409
I/E: I
FECHA IMPORT.: 03/04/2013
PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - TRANSFORTES PIEDECUESTA SA

FECHA MATRÍCULA: 03/08/2013
FECHA EXP. LIC. TTO: 24/11/2017
FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYMOV PIEDECUESTA/SANTANDER

LT03002606328

Transpiedecuesta S.A.
SERVICIO ESPECIAL



HOJA DE VIDA VEHICULO 3113

SOAT

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC	VIGENCIA DESDE	HASTA
2022-08-02	2022-08-07	2023-08-06

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE	MODELO
14731400093250	SRS252	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2771	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
9	BAW	WAGON

LÍNEA VEHICUL	
ZHANQUI BJ2024CJT2	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD
C71286	LNBRCFTA3DN305123	LNBRCFTA3DN305123	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DURAN DERODRIGUEZ, TERESA	3138763887	CC	63275691	PIEDECUESTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	87	1010507	0	PIEDECUESTA

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN	TASA RUNT
910	$ 710000	$ 369200	$ 1900

TOTAL A PAGAR
$ 1081100

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA



HOJA DE VIDA VEHICULO 3113

TECNICOMECANICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 160778186

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A		
NIT:	804017188	**No. de Certificado de Acreditación:**	10-OIN-064-004
Fecha de expedición:	2022/08/09	**Fecha de vencimiento:**	2023/08/09

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SRS252	**CLASE:**	CAMPERO
MARCA:	BAW	**MODELO:**	2013
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2771	**NRO. MOTOR:**	C71286
NRO. CHASIS:	LNBRCFTA3DN30S123	**VIN:**	LNBRCFTA3DN30S123
LÍNEA:	ZHANQUI BJ2024CJT2		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: DOMINGO RODRIGUEZ M.

FIRMA DEL RESPONSABLE
JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ



HOJA DE VIDA VEHICULO 3113

POLIZA EXTRACONTRACTUAL

3113

SBS

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000115	77	RENOVACION POLIZAS DE PAGO NO ANUAL	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: RODRIGUEZ MANTILLA DOMINGO — CC: 2141050

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — NIT: 1200115122

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	
06/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 23
CODIGO: 31408001 — MARCA: BAW — CODIGO AGRUPADOR: — CLASE: CAMPERO
MODELO: 2013 — MOTOR: C71286 — TIPO: BJ 2032ZLE MT 2800CC TD 4X — VIN:
PLACAS : SRS252 — SERVICIO: ESPECIAL — CHASIS: LNBRCFTA3DN305123
LEGISLACION: COLOMBIA — JURISDICCION : COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA	VALOR ASEGURADO		DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	$	100. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	$	200. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$	INCLUIDO	--	--

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO, RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.



HOJA DE VIDA VEHICULO 3113

POLIZA CONTRACTUAL

3110

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

SBS

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1000092	81	RENOVACION POLIZAS DE PAGO NO ANUAL	SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

TOMADOR: TRANSPORTES PIEDECUESTA SA — NIT: 8902009517

DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA A BOGOTA PIEDECUESTA — TELEFONO: 6550270 — CIUDAD: — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: RODRIGUEZ MANTILLA DOMINGO — CC: 2141050

BENEFICIARIO: OCUPANTES DEL VEHICULO — CC: 10111021

FECHA DE EXPEDICION (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	VIGENCIA HASTA LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	DIAS	PERIODO COBRO DESDE LAS 0HH (Dia-Mes-Año)	PERIODO COBRO HASTA LAS 0 HH (Dia-Mes-Año)	DIAS
06/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365	03/SEPTIEMBRE/2022	03/SEPTIEMBRE/2023	365

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 23
CODIGO: 31408001 — MARCA: BAW — CODIGO AGRUPADOR:
MODELO: 2013 — MOTOR: C71286 — TIPO: BJ 2032ZLE MT 2800CC TD 4X — CLASE: CAMPERO
PLACAS : SRS252 — SERVICIO: ESPECIAL — CHASIS: LNBRCFTA3DN305123 — VIN:
LEGISLACION: COLOMBIA — JURISDICCION : COLOMBIA
LEY DE INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGUROS : COLOMBIA — TERRITORIALIDAD: COLOMBIA

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
MUERTE ACCIDENTAL	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	$ 100. SMMLV	--	--
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL	$ 100. SMMLV	--	--
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	$ 100. SMMLV	--	--
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	$ INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	$ INCLUIDO	.0	.0

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :

EXCLUSIONES:

SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA

1. NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

MPT
Asociados S.A.S.

INSPECCIÓN VISUAL EN CAMPO

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667

MPT Asociados S.A.S.	FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS	CODIGO	SST-F-06
		VERSION	4
		FECHA	may-22

FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE DOCUMENTACION Y FISICA DE VEHICULOS

FECHA:	27/09/2022	PLACA DE VEHICULO:	XVY	600.	NUMERO INTERNO:	1110
NOMBRE CONDUCTOR:	Jairman Arley Nuñez.						
NOMBRE AUXILIAR:	William Rueda Gomez						
RUTA:	21						
MODELO VEHICULO:	2009	CAPACIDAD:	40 Pasajeros				

VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE		FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	SOAT	X		04/09/2023	No. 14731400096140
2	FUEC	X		17/10/2022	No. 40900541820224928436 2
3	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	X		03/09/2023	NO. 1000092
4	POLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	X		03/09/2023	No. 120115
5	TARJETA DE OPERACIÓN	X		19/11/2023	No. 273795
6	LICENCIA DE CONDUCCION	X		12/08/2023	No. 88194771
7	REVISION TECNICO MECANICA	X		06/09/2023	No. 151309848
8	CARNET DE INDENTIFICACION	X			
9	FORMATO PRE-OPERACIONAL	X			Ver anexos
10	USO DE DOTACION DEL CONDUCTOR	X			
11	MANTENIMIENTO	X		17/10/2022	

REVISION FISICA DEL VEHICULO Y SUS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MAL	
10	LETRERO INDENTIFICACION DE ESCOLAR				
11	ASEO DEL VEHICULO	X			
12	CINTURONES DE SEGURIDAD	X			
13	EXTINTOR	X			mayo - 2023
14	BOTIQUIN	X			
15	ALARMA DE REVERSA	X			
16	ESTADO DE LAS LLANTAS	X			
17	LLANTA DE REPUESTO	X			
18	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	X			
19	LUZ INTERNA DEL VEHICULO	X			
20	LUCES DELANTERAS DEL VEHICULO (BAJAS Y ALTAS)	X			
21	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			
22	LUCES DIRECCIONALES DERECHOS (DELANTERA Y TRASERA)	X			
23	LUCES DIRECCIONALES IZQUIERDA (DELANTERA Y TRASERA)	X			
24	LUCES TRASERAS DEL VEHICULO. (MEDIAS Y FRENO)	X			
25	LUCES DE REVERSA	X			
26	PITO DEL VEHICULO	X			

FIRMA INTERVENTOR

Jairman Nuñez

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR CONTRATISTA

MPT Asociados S.A.S.	FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS	CODIGO	SST-F-06
		VERSION	4
		FECHA	may-22

FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE DOCUMENTACION Y FISICA DE VEHICULOS

FECHA:	20/09/2022	PLACA DE VEHICULO:	SRS	252	NUMERO INTERNO:	3113
NOMBRE CONDUCTOR:	Edison Burragan.						
NOMBRE AUXILIAR:	Jose Misael Ariza						
RUTA:	10 - 11						
MODELO VEHICULO:	2013	CAPACIDAD:	9 Pasajeros				

VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE		FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	SOAT	X		06/08/2023	14731400093250
2	FUEC	X		24/09/2022	469005918202248204364
3	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	X		03/09/2023	1000115
4	POLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	X		03/09/2023	1000092
5	TARJETA DE OPERACIÓN	X		19/11/2023	No. 275141
6	LICENCIA DE CONDUCCION	X		09/08/2024	1102357211
7	REVISION TECNICO MECANICA	X		04/08/2023	160776186
8	CARNET DE INDENTIFICACION	X			
9	FORMATO PRE-OPERACIONAL	X			Ver anexo
10	USO DE DOTACION DEL CONDUCTOR	X			
11	MANTENIMIENTO	X		24/09/2022.	

REVISION FISICA DEL VEHICULO Y SUS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MAL	
10	LETRERO INDENTIFICACION DE ESCOLAR	X			
11	ASEO DEL VEHICULO	X			
12	CINTURONES DE SEGURIDAD				
13	EXTINTOR	X			
14	BOTIQUIN	X			
15	ALARMA DE REVERSA	X			
16	ESTADO DE LAS LLANTAS	X			
17	LLANTA DE REPUESTO	X			
18	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	X			
19	LUZ INTERNA DEL VEHICULO	X			
20	LUCES DELANTERAS DEL VEHICULO (BAJAS Y ALTAS)	X			
21	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			
22	LUCES DIRECCIONALES DERECHOS (DELANTERA Y TRASERA)	X			
23	LUCES DIRECCIONALES IZQUIERDA (DELANTERA Y TRASERA)	X			
24	LUCES TRASERAS DEL VEHICULO. (MEDIAS Y FRENO)	X			
25	LUCES DE REVERSA	X			
26	PITO DEL VEHICULO	X			

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR CONTRATISTA

* Se Solicita que previo Finalizado la Fecha de mantenimiento Sea presentado el soporte de inspeccion a no mas de 3 dias habiles de su vencimiento

MPT Asociados S.A.S.	FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS	CODIGO	SST-F-06
		VERSION	4
		FECHA	may-22

FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE DOCUMENTACION Y FISICA DE VEHICULOS

FECHA:	16 Sep 2022	PLACA DE VEHICULO:	EQ4816	NUMERO INTERNO:	5025

NOMBRE CONDUCTOR: Edgar Rondon.

NOMBRE AUXILIAR: Libardo Porras Alferes

RUTA: 52

MODELO VEHICULO:	2017	CAPACIDAD:	42 Pasajeros

VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE		FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	SOAT	X		20/07/2023	14731400091590
2	FUEC	X		05/11/2023	4683005418202246204360
3	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	X		03/04/2023	1000092
4	POLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	X		03/04/2023	1000115
5	TARJETA DE OPERACIÓN	X		19/11/2023	273902
6	LICENCIA DE CONDUCCION	X		16/07/2023	91352997
7	REVISION TECNICO MECANICA	X		16/07/2023	1603275 99
8	CARNET DE INDENTIFICACION	X			
9	FORMATO PRE-OPERACIONAL	X			Ver anexos
10	USO DE DOTACION DEL CONDUCTOR	X			
11	MANTENIMIENTO	X		05/11/2023	

REVISION FISICA DEL VEHICULO Y SUS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MAL	
10	LETRERO INDENTIFICACION DE ESCOLAR	X			
11	ASEO DEL VEHICULO	X			
12	CINTURONES DE SEGURIDAD	X			
13	EXTINTOR	X			
14	BOTIQUIN	X			
15	ALARMA DE REVERSA	X			
16	ESTADO DE LAS LLANTAS	X			
17	LLANTA DE REPUESTO				
18	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	X			
19	LUZ INTERNA DEL VEHICULO	X			
20	LUCES DELANTERAS DEL VEHICULO (BAJAS Y ALTAS)	X			
21	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			
22	LUCES DIRECCIONALES DERECHOS (DELANTERA Y TRASERA)	X			
23	LUCES DIRECCIONALES IZQUIERDA (DELANTERA Y TRASERA)	X			
24	LUCES TRASERAS DEL VEHICULO. (MEDIAS Y FRENO)	X			
25	LUCES DE REVERSA	X			
26	PITO DEL VEHICULO	X			

FIRMA INTERVENTOR

EDGAR CONDON

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR CONTRATISTA

MPT Asociados S.A.S.	FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS	CODIGO	SST-F-06
		VERSION	4
		FECHA	may-22

FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE DOCUMENTACION Y FISICA DE VEHICULOS

FECHA:	3 Octubre 2022	PLACA DE VEHICULO:	SUF	594	NUMERO INTERNO:	1129

NOMBRE CONDUCTOR: Oscar Eduardo Suarez

NOMBRE AUXILIAR: Orlando Niño Camacho

RUTA: 79

MODELO VEHICULO:	2009	CAPACIDAD:	29 Pasajeros

VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE		FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	SOAT	X		30/05/2023	No. 19731400086450
2	FUEC	X		07/11/2022	468005918202248204253
3	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	X		03/09/2023	No. 1000092
4	POLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	X		03/09/2023	No. 100015
5	TARJETA DE OPERACIÓN	X		19/11/2023	No. 273783
6	LICENCIA DE CONDUCCION	X		11/10/2024	No 1102369329.
7	REVISION TECNICO MECANICA	X		29/05/2023	No. 1593412954
8	CARNET DE INDENTIFICACION	X			
9	FORMATO PRE-OPERACIONAL	X			Ver anexos
10	USO DE DOTACION DEL CONDUCTOR	X			
11	MANTENIMIENTO	X		07/11/2022	

REVISION FISICA DEL VEHICULO Y SUS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MAL	
10	LETRERO INDENTIFICACION DE ESCOLAR	X			
11	ASEO DEL VEHICULO	X			
12	CINTURONES DE SEGURIDAD	X			
13	EXTINTOR	X			Sep 2024
14	BOTIQUIN	X			
15	ALARMA DE REVERSA	X			
16	ESTADO DE LAS LLANTAS	X			
17	LLANTA DE REPUESTO	X			
18	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	X			
19	LUZ INTERNA DEL VEHICULO	X			
20	LUCES DELANTERAS DEL VEHICULO (BAJAS Y ALTAS)	X			
21	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			
22	LUCES DIRECCIONALES DERECHOS (DELANTERA Y TRASERA)	X			
23	LUCES DIRECCIONALES IZQUIERDA (DELANTERA Y TRASERA)	X			
24	LUCES TRASERAS DEL VEHICULO. (MEDIAS Y FRENO)	X			
25	LUCES DE REVERSA	X			
26	PITO DEL VEHICULO	X			

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR CONTRATISTA

MPT Asociados S.A.S.	FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS	CODIGO	SST-F-06
		VERSION	4
		FECHA	may-22

FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE DOCUMENTACION Y FISICA DE VEHICULOS

FECHA:	22 de September 22	**PLACA DE VEHICULO:**	SXD 674	**NUMERO INTERNO:**	2005
NOMBRE CONDUCTOR:	Alvaro Calderon.				
NOMBRE AUXILIAR:	Oscar Dario Pedraza				
RUTA:	18				
MODELO VEHICULO:	2009	**CAPACIDAD:**	20 Pasajeros		

VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE SI	DISPONIBLE NO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	SOAT	X		09/08/2022	No. 14731400054200
2	FUEC	X		29/10/2022	No 46800541820 2
3	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	X		03/09/2022	No. 1000092
4	POLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	X		03/09/2022	No. 1000115
5	TARJETA DE OPERACIÓN	X		19/11/2023	No. 273809
6	LICENCIA DE CONDUCCION	X		29/06/2025	No. 91.259.800
7	REVISION TECNICO MECANICA	X		05/09/2022	No. 154271472
8	CARNET DE INDENTIFICACION	X			
9	FORMATO PRE-OPERACIONAL	X			Ver anexos
10	USO DE DOTACION DEL CONDUCTOR	X			
11	MANTENIMIENTO	X		29/10/2022	

REVISION FISICA DEL VEHICULO Y SUS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO BUENO	ESTADO REGULAR	ESTADO MAL	OBSERVACIONES
10	LETRERO INDENTIFICACION DE ESCOLAR	X			
11	ASEO DEL VEHICULO	X			
12	CINTURONES DE SEGURIDAD	X			
13	EXTINTOR	X			
14	BOTIQUIN	X			
15	ALARMA DE REVERSA	X			
16	ESTADO DE LAS LLANTAS	X			
17	LLANTA DE REPUESTO	X			
18	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	X			
19	LUZ INTERNA DEL VEHICULO	X			
20	LUCES DELANTERAS DEL VEHICULO (BAJAS Y ALTAS)	X			
21	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			
22	LUCES DIRECCIONALES DERECHOS (DELANTERA Y TRASERA)	X			
23	LUCES DIRECCIONALES IZQUIERDA (DELANTERA Y TRASERA)	X			
24	LUCES TRASERAS DEL VEHICULO. (MEDIAS Y FRENO)	X			
25	LUCES DE REVERSA	X			
26	PITO DEL VEHICULO	X			

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR CONTRATISTA

MPT Asociados S.A.S.	FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS	CODIGO	SST-F-06
		VERSION	4
		FECHA	may-22

FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE DOCUMENTACION Y FISICA DE VEHICULOS

FECHA:	22 Septiembre 2022	PLACA DE VEHICULO:	SXT	750	NUMERO INTERNO:	2198.
NOMBRE CONDUCTOR:	Henry Arguello.					
NOMBRE AUXILIAR:	Wilson Alfonso Leon					
RUTA:	33 - 51					
MODELO VEHICULO:	2013	CAPACIDAD:	33 pasajeros			

VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE SI	DISPONIBLE NO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	SOAT	X		25/03/2023	No. 14731A000080790
2	FUEC	X		08/11/2022	46800541820224820 4356
3	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	X		03/09/2023	1000115
4	POLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	X		03/09/2023	1000092
5	TARJETA DE OPERACIÓN	X		19/11/2023	No. 273810
6	LICENCIA DE CONDUCCION	X		12/09/2025	91.356.615
7	REVISION TECNICO MECANICA	X		26/03/2023	No. 158836047
8	CARNET DE INDENTIFICACION	X			
9	FORMATO PRE-OPERACIONAL	X			Ver anexos
10	USO DE DOTACION DEL CONDUCTOR	X			
11	MANTENIMIENTO	X		08/11/2022	

REVISION FISICA DEL VEHICULO Y SUS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO BUENO	ESTADO REGULAR	ESTADO MAL	OBSERVACIONES
10	LETRERO INDENTIFICACION DE ESCOLAR	X			
11	ASEO DEL VEHICULO	X			
12	CINTURONES DE SEGURIDAD	X			
13	EXTINTOR	X			
14	BOTIQUIN	X			
15	ALARMA DE REVERSA	X			
16	ESTADO DE LAS LLANTAS	X			
17	LLANTA DE REPUESTO	X			
18	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	X			
19	LUZ INTERNA DEL VEHICULO	X			
20	LUCES DELANTERAS DEL VEHICULO (BAJAS Y ALTAS)	X			
21	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			
22	LUCES DIRECCIONALES DERECHOS (DELANTERA Y TRASERA)	X			
23	LUCES DIRECCIONALES IZQUIERDA (DELANTERA Y TRASERA)	X			
24	LUCES TRASERAS DEL VEHICULO. (MEDIAS Y FRENO)	X			
25	LUCES DE REVERSA	X			
26	PITO DEL VEHICULO	X			

FIRMA INTERVENTOR

Henry Dario Arguello

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR CONTRATISTA

MPT Asociados S.A.S.	FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS	CODIGO	SST-F-06
		VERSION	4
		FECHA	may-22

FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE DOCUMENTACION Y FISICA DE VEHICULOS

FECHA:	20 Septiembre 2022	**PLACA DE VEHICULO:**	SXT	270	**NUMERO INTERNO:**	1053

NOMBRE CONDUCTOR: Luis Peñuela Rueda.

NOMBRE AUXILIAR: Oscar Alfonso lugo

RUTA: 16 - 17

MODELO VEHICULO:	2013	**CAPACIDAD:**	27 Pasajeros

VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE		FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	SOAT	X		28/08/2023	14731400093350
2	FUEC	X		12/11/2022	4690054182022 48204514
3	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	X		03/09/2023	1000115
4	POLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	X		03/09/2023	1000092
5	TARJETA DE OPERACIÓN	X		19/11/2023	NO. 273766
6	LICENCIA DE CONDUCCION	X		16/06/2023	91067220
7	REVISION TECNICO MECANICA	X		24/09/2023	161044695
8	CARNET DE INDENTIFICACION	X			
9	FORMATO PRE-OPERACIONAL	X			Ver anexos
10	USO DE DOTACION DEL CONDUCTOR	X			
11	MANTENIMIENTO	X		12/11/2022	

REVISION FISICA DEL VEHICULO Y SUS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MAL	
10	LETRERO INDENTIFICACION DE ESCOLAR	X			
11	ASEO DEL VEHICULO	X			
12	CINTURONES DE SEGURIDAD	X			
13	EXTINTOR	X			
14	BOTIQUIN	X			
15	ALARMA DE REVERSA	X			
16	ESTADO DE LAS LLANTAS	X			
17	LLANTA DE REPUESTO	X			
18	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	X			
19	LUZ INTERNA DEL VEHICULO	X			
20	LUCES DELANTERAS DEL VEHICULO (BAJAS Y ALTAS)	X			
21	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			
22	LUCES DIRECCIONALES DERECHOS (DELANTERA Y TRASERA)	X			
23	LUCES DIRECCIONALES IZQUIERDA (DELANTERA Y TRASERA)	X			
24	LUCES TRASERAS DEL VEHICULO. (MEDIAS Y FRENO)	X			
25	LUCES DE REVERSA	X			
26	PITO DEL VEHICULO	X			

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR CONTRATISTA

MPT Asociados S.A.S.	FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS	CODIGO	SST-F-06
		VERSION	4
		FECHA	may-22

FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE DOCUMENTACION Y FISICA DE VEHICULOS

FECHA:	21 Septiembre 2022	**PLACA DE VEHICULO:**	SRS	424	**NUMERO INTERNO:**	5010

NOMBRE CONDUCTOR: Arsenio Quintero

NOMBRE AUXILIAR: Jesus Manuel Corvajal

RUTA: 14

MODELO VEHICULO:	2018	**CAPACIDAD:**	37 Pasajeros

VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE		FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	SOAT	X		20/12/2022	No. 147314000669770
2	FUEC	X		17/10/2022	4680054182022482043 58
3	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	X		03/09/2023	1000115
4	POLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	X		03/09/2023	1000092
5	TARJETA DE OPERACIÓN	X		19/11/2023	No. 273807
6	LICENCIA DE CONDUCCION	X		20/10/2022	91.356.494
7	REVISION TECNICO MECANICA	X		17/12/2023	No. 156905565
8	CARNET DE INDENTIFICACION	X			
9	FORMATO PRE-OPERACIONAL	X			Ver anexos
10	USO DE DOTACION DEL CONDUCTOR	X			
11	MANTENIMIENTO	X		17/10/2022	

REVISION FISICA DEL VEHICULO Y SUS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MAL	
10	LETRERO INDENTIFICACION DE ESCOLAR	X			
11	ASEO DEL VEHICULO	X			
12	CINTURONES DE SEGURIDAD	X			
13	EXTINTOR	X			
14	BOTIQUIN	X			
15	ALARMA DE REVERSA	X			
16	ESTADO DE LAS LLANTAS	X			
17	LLANTA DE REPUESTO	X			
18	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	X			
19	LUZ INTERNA DEL VEHICULO	X			
20	LUCES DELANTERAS DEL VEHICULO (BAJAS Y ALTAS)	X			
21	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			
22	LUCES DIRECCIONALES DERECHOS (DELANTERA Y TRASERA)	X			
23	LUCES DIRECCIONALES IZQUIERDA (DELANTERA Y TRASERA)	X			
24	LUCES TRASERAS DEL VEHICULO. (MEDIAS Y FRENO)	X			
25	LUCES DE REVERSA	X			
26	PITO DEL VEHICULO	X			

FIRMA INTERVENTOR

Arsenio Quintero

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR CONTRATISTA

MPT Asociados S.A.S.	FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS	CODIGO	SST-F-06
		VERSION	4
		FECHA	may-22

FORMATO DE INSPECCION VISUAL DE DOCUMENTACION Y FISICA DE VEHICULOS

FECHA:	4 octubre 2022.	**PLACA DE VEHICULO:**	TTV 934	**NUMERO INTERNO:**	1148
NOMBRE CONDUCTOR:	Jorge Suarez				
NOMBRE AUXILIAR:	Wilson Antonio Ayala				
RUTA:	526				
MODELO VEHICULO:	2015	**CAPACIDAD:**	20 Pasajeros		

VERIFICACION DE DOCUMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE		FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	SOAT	X		03/08/2023	NO. 147314000931470
2	FUEC	X		12/10/2022	46800541820225083 4896
3	POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	X		03/09/2023	NO. 1000092
4	POLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	X		03/09/2023	NO. 1000115
5	TARJETA DE OPERACIÓN	X		19/11/2023	NO. 273792
6	LICENCIA DE CONDUCCION	X		12/02/2024	No 13510489.
7	REVISION TECNICO MECANICA	X		06/02/2023	NO. 157956995
8	CARNET DE INDENTIFICACION	X			
9	FORMATO PRE-OPERACIONAL	X			Ver anexos
10	USO DE DOTACION DEL CONDUCTOR	X			
11	MANTENIMIENTO	X		12/10/2022	

REVISION FISICA DEL VEHICULO Y SUS ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO			OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MAL	
10	LETRERO INDENTIFICACION DE ESCOLAR	X			
11	ASEO DEL VEHICULO	X			
12	CINTURONES DE SEGURIDAD	X			
13	EXTINTOR	X			Agosto - 2023
14	BOTIQUIN	X			
15	ALARMA DE REVERSA	X			
16	ESTADO DE LAS LLANTAS	X			
17	LLANTA DE REPUESTO	X			
18	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	X			
19	LUZ INTERNA DEL VEHICULO	X			
20	LUCES DELANTERAS DEL VEHICULO (BAJAS Y ALTAS)	X			
21	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	X			
22	LUCES DIRECCIONALES DERECHOS (DELANTERA Y TRASERA)	X			
23	LUCES DIRECCIONALES IZQUIERDA (DELANTERA Y TRASERA)	X			
24	LUCES TRASERAS DEL VEHICULO. (MEDIAS Y FRENO)	X			
25	LUCES DE REVERSA	X			
26	PITO DEL VEHICULO	X			

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR CONTRATISTA

MPT
Asociados S.A.S.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	cabecera del llano	Fecha:	DD/MM/AAAA
Recorrido:	Mojota grande / colegio cabecera	Vehículo:	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) _X_ Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) _X_ Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) _X_ Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) _X_ Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) _X_ Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) _X_ Excelente	Observaciones ----------
7	Estado de la Silleteria (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) _X_ Excelente	Observaciones ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) _X_ Excelente	Observaciones ----------

Observaciones:	Encuestado: Jennifer Diaz Cargo: Estudiante Firma: Jennifer Diaz.	

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	cedros - Bilbino - Hogar nuevo - ciudad Cavirey	Fecha:	DD/MM/AAAA
Recorrido:	Ciudad Tejura - Piedrecita.	Vehículo:	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
3	Cumplimiento de Itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones

Observaciones:	Encuestado: Karoll Tatiana Carvajal Cargo: Estudiante. Firma: Karoll Carvajal.	

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	Sede Granadillo	Fecha:	30/09/2020
Recorrido:	Granadillo las rosas	Vehículo:	1066

ITEM	DESCRIPCION	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
7	Estado de la Silleteria (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones

Observaciones:	Encuestado: ____ Cargo: Docente Firma:	

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	Agroecologico Holanda	Fecha:	DD/MM/AAAA
Recorrido:	Portal la navarra - colegio Navarra	Vehículo:	1126

ITEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
3	Cumplimiento de Itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
5	Presentación personal del conductor	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
7	Estado de la Silleteria (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
8	Aseo del vehículo	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
Observaciones:		Encuestado: Carlos A. Arenas Méndez Cargo: Coordinador Firma:	

COORDINADOR

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	Holanda	Fecha:	DD/MM/AAAA
Recorrido:	Holanda VS la Mona	Vehiculo:	YY VI 087

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) ___ Excelente	Observaciones ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) ___ Excelente	Observaciones ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) ___ Excelente	Observaciones ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) ___ Excelente	Observaciones ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) ___ Excelente	Observaciones ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) ___ Excelente	Observaciones ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) ___ Excelente	Observaciones ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) ___ Excelente	Observaciones ----------

Observaciones:	Encuestado:----------	
	Cargo: Coordinadora	
	Firma: Liliana Ibeth	

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	Institución Educativa la vega	Fecha:	DD/MM/AAAA
Recorrido:	La Cuchilla - La vega	Vehículo:	3019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
7	Estado de la Silleteria (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------

servaciones:

Encuestado: ----------

Cargo: ----------

Firma: ----------

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	Sanfrancisco Sede D.	Fecha:	DD/MM/AAAA
Recorrido:	Guamo Paqueto	Vehículo:	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
3	Cumplimiento de Itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
5	Presentación personal del conductor	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
7	Estado de la Silleteria (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
8	Aseo del vehículo	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones

Observaciones:	Encuestado: Estudiante Cargo: Alma Cisneros Firma:	

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	Ruta 17	Fecha:	DD/MM/AAAA
Recorrido:	Los colorados SAN FY	Vehiculo:	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------

Observaciones:	Encuestado: Leidy Johana Sierra Cargo: Técnico Operativo Firma:

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	Ruta 17	Fecha:	DD/MM/AAAA
Recorrido:	Los colorados 8 F	Vehiculo:	1053

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones ----------

Observaciones:

Encuestado: Lady Johana Sierra T.

Cargo: Técnico Operativo

Firma:

Institución Educativa San Francisco Secretaria

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	I.D.O	Fecha:	DD/MM/AAAA
Recorrido:	ZARAGOZA - EL PIAN SEVILLA	Vehículo:	1109

ITEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) X Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) X Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) X Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) X Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) X Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) X Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) X Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) X Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones

Observaciones:	Encuestado: ____ Cargo: Estudiante Firma: Karen Sanchez	

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	I.D.O sevilla	Fecha:	DD/MM/AAAA
Recorrido:	canelo - Pinchote - sevilla	Vehículo:	3159

ITEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
3	Cumplimiento de Itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) X Excelente	Observaciones

Observaciones:

Encuestado: ____

Cargo: Estudiante

Firma: Karol

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	Centro de Comercio Sede B	Fecha:	1 Septiembre
Recorrido:	Casa - Colegio - Colegio - Casa	Vehículo:	

ITEM	DESCRIPCION	CALIFICACION	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones: Si, el señor es muy amable
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones: llega a la hora indicada
3	Cumplimiento de Itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones: Siempre tiene tiempo disponible
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones: Si la niña sube y baja del vehiculo tranquilamente
5	Presentación personal del conductor	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones: Una adecuada presentacion personal
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones: El vehiculo esta en perfectas condiciones
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones: Si, la niña tiene espacio suficiente
8	Aseo del vehículo	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones: Siempre el vehiculo esta ordenado

Observaciones:
Excelente servicio

Encuestado: _____

Cargo: _____

Firma: _____

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	Istitución educativa Faltriquera. sede A.	Fecha:	DD/MM/AAAA
Recorrido:	I.C.P. Faltriquera.	Vehículo:	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) ✓ Excelente	Observaciones ----------
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) ✓ Excelente	Observaciones ----------
3	Cumplimiento de itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) ✓ Excelente	Observaciones ----------
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) ✓ Excelente	Observaciones ----------
5	Presentación personal del conductor	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) ✓ Excelente	Observaciones ----------
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ____ Malo. (2) ____ Regular (3) ✓ Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones ----------
7	Estado de la Silleteria (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ✓ Malo. (2) ____ Regular (3) ____ Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones ----------
8	Aseo del vehículo	(1) ____ Malo. (2) ✓ Regular (3) ✓ Bueno (4) ____ Excelente	Observaciones ----------

Observaciones:	Encuestado: Edgar J Ardila. Cargo: Docente Firma: Ivon Martinez	

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Marque con una (x) según criterio de calificación, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. 2022

Colegio:	cedeco - Bolivia - Hugni - caballano - normal - caney	Fecha:	DD/MM/AAAA
Recorrido:	Piedra sita - ciudad Teyuna	Vehículo:	2198

ITEM	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN	
1	Recibio del conductor un trato amable, capacitado, y respetuoso	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
2	Cumplimiento de fecha/hora y lugar de salida	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
3	Cumplimiento de Itinerario (Realizo las paradas respectivas en la Ruta sin afanes)	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
4	Atención del conductor (Tiempo de espara al ascender y descender del vehiculo)	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
5	Presentación personal del conductor	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
6	Funcionamiento del Vehículo	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) X Bueno (4) ___ Excelente	Observaciones
7	Estado de la Silletería (cada estudiante con su respectivo Asiento)	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones
8	Aseo del vehículo	(1) ___ Malo. (2) ___ Regular (3) ___ Bueno (4) X Excelente	Observaciones

Observaciones:	Encuestado: Estudiante Cargo: ___ Firma: Dayana Carvajal

MPT
Asociados S.A.S.

VERIFICACION Y CONSULTA EN EL SIMIT

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Número	**91356494**
Fecha de expedición:	04/10/2022

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de octubre de 2022 a las 02:57 p. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Número **1102357211**

Fecha de expedición: 04/10/2022

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de octubre de 2022 a las 02:58 p. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Número	**91067220**
Fecha de expedición:	04/10/2022

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de octubre de 2022 a las 02:58 p. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Número	**91259800**
Fecha de expedición:	04/10/2022

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de octubre de 2022 a las 02:58 p. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Número	**91353172**
Fecha de expedición:	04/10/2022

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de octubre de 2022 a las 02:59 p. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

PAZ Y SALVO

Número	**88194771**
Fecha de expedición:	04/10/2022

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de octubre de 2022 a las 03:00 p. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Número	**91356615**
Fecha de expedición:	04/10/2022

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de octubre de 2022 a las 03:00 p. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Número	**91352997**
Fecha de expedición:	04/10/2022

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de octubre de 2022 a las 03:00 p. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

MPT
Asociados S.A.S.

COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667

Transpiedecuesta S.A.	REGISTRO DE ASISTENCIA PERSONAL INTERNO			
	TALENTO HUMANO			
	CÓDIGO	VIGENTE DESDE	VERSIÓN	PÁGINA
	F-TH-05	28/06/2017	07	Página 1 de 2

Consecutivo: 70293 RADICADO: 4778

FECHA	09-09-2022.	**HORA DE INICIO**	6:40am.	**HORA FINAL**	8:00am.
TEMA	Actualización procesos requisitos de seguridad Alturas. Resolución 4272 de 2021				
OBJETIVO	Actualización en normativa de trabajo seguro en alturas.				
EMPRESA CAPACITADORA	SURA - Transpiedecuesta SA.				
NOMBRE CAPACITADOR	Omar. Ortiz	**FIRMA**	Omar H Ortiz		
LUGAR	Bus didáctico.				

N°	NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	ADRIANA VEIRA LANDAZABAL	1102361014	ADMIN EDS	
2	Mary Yesenia Morales	1102375875	coord SIG	
3	OLGA JULIANA GARCIA C	1098.645456	JEFE CISA	
4	Brayan D Patiño M.	1102385918	Lubricador.	
5	Diego Fernando Mayorg.	1098700470	Aux. Bodega	diego mayorga
6	Edwin A Parada	13560645	Jardinero	
7	Juan Pablo Paniagua T.	1095825958	Tecnico.	Juan Pablo P.T.
8	Alexander Landinez R.	13538654	Supervisor patio	Alexander
9	Jose Luis Villar	91345608	Jefe Bodega	
10	Brayan Restrepo	1102365655	Aux. tics	
11	Sean Sosepatiño G.	1094242332	OPERADOR	
12	Robinson Rios Dora	91.157.664	lubricador	Robinson Rios D.
13	Lyder Borjas Franco	63555962	Supervisor SST	Lyder Borjas Franco
14				
15				
16				
17				

Cuando aplique: Las personas firmantes en el presente documento declaramos que nos encontramos aptas para el desarrollo de la actividad física propuesta gozando de excelentes condiciones de salud.

N°	NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				

Eficacia de la actividad	Si	No
La actividad se inició a la hora programada	✓	
Asistió a la actividad el total de trabajadores o partes interesadas citadas	✓	
Se desarrollaron el total de temas planeados para la actividad	✓	
El capacitador y/o responsable dio a conocer los temas de manera adecuada.	✓	

Cuando aplique: Las personas firmantes en el presente documento declaramos que nos encontramos aptas para el desarrollo de la actividad física propuesta gozando de excelentes condiciones de salud.

Transpiedecuesta S.A.	REGISTRO DE ASISTENCIA PERSONAL INTERNO			
	TALENTO HUMANO			
	CÓDIGO	VIGENTE DESDE	VERSIÓN	PÁGINA
	F-TH-05	28/06/2017	07	Página 1 de 2

Consecutivo: 70288 Radicado: 4773.

FECHA	07-09-2022	**HORA DE INICIO**	6:30am.	**HORA FINAL**	8:00am.
TEMA	Accidentalidad Alerta Responsabilidades de líderes de proceso Frente a SST.				
OBJETIVO	Brindar. información de responsabilidades en SST.				
EMPRESA CAPACITADORA	Transpiedecuesta SA – SURA.				
NOMBRE CAPACITADOR	Sirley Carrillo Mora	**FIRMA**	Sirley Carrillo Mora		
LUGAR	salón de capacitación.				

N°	NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Simón Rodríguez	91'499.071	jefe Cismotos	
2	Olga Juliana Garcia C	1098645456	Jefe CISA	
3	Adriana Mantilla Jaimes	63.489.397	Tesorera	Adriana Mantilla
4	ISAAC PINEDA PINEDA	91232196	DIR. ACMACEL	
5	José Luis Díaz C.	91 346068	Comercial	
6	Henry A. Antolinez	91 278.019	Bodega	
7	Nicolás F. López Suárez	1053342667	Jefe Mto de Flotas	
8	Henry Mantilla J.	91.253.489	Gerente Servicio Especial	
9	José Luis Villar R.	91345698	Jefe Bodega	
10	Laura N. Figueredo Ortiz	1.070.597.718	Asistente Seg y Trafico	
11	Edipson Valbuena Jerez	91.350.377	Coord. Transporte	
12	ADRIANA VEGA LANDAZABAL	1102361014	Admtd. EDS	
13	Adriana Ramirez A	37662415	Contador	
14	Luis Roberto Gómez	5743316	Gerente	
15	Marlene Jaimes Pinto	63442477	Jefe crédito y Cartera	
16	Yurany A Rojas M	1098675787	Coord TH	Yurany A Rojas M
17	Freddy Daniel Otero	1102362788	Coord. Sistemas	

Cuando aplique: Las personas firmantes en el presente documento declaramos que nos encontramos aptas para el desarrollo de la actividad física propuesta gozando de excelentes condiciones de salud.

Transpiedecuesta S.A.	REGISTRO DE ASISTENCIA PERSONAL INTERNO			
	TALENTO HUMANO			
	CÓDIGO	VIGENTE DESDE	VERSIÓN	PÁGINA
	F-TH-05	28/06/2017	07	Página 2 de 2

N°	NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
18	Mary Yesenia Monsalve	1102375875	coord SIG	
19	Leler Borrajas Franco	63555.982	Supervisor SST	Leler Borrajas F
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				

Eficacia de la actividad	Si	No
La actividad se inició a la hora programada	✓	
Asistió a la actividad el total de trabajadores o partes interesadas citadas	✓	
Se desarrollaron el total de temas planeados para la actividad	✓	
El capacitador y/o responsable dio a conocer los temas de manera adecuada.	✓	

Cuando aplique: Las personas firmantes en el presente documento declaramos que nos encontramos aptas para el desarrollo de la actividad física propuesta gozando de excelentes condiciones de salud.

Transpiedecuesta S.A.	REGISTRO DE ASISTENCIA PERSONAL INTERNO			
	TALENTO HUMANO			
	CÓDIGO	VIGENTE DESDE	VERSIÓN	PÁGINA
	F-TH-05	28/06/2017	07	Página 1 de 2

Consecutivo: 70594 RADICADO: 4779.

FECHA	13-09-2022.	**HORA DE INICIO**	8:00am.	**HORA FINAL**	12:00am.
TEMA	Seguridad vial: Exceso de velocidad Conductas en la conducción, Fotografía corporativa del conductor. Reporte de AT viales.				
OBJETIVO	actores viales. Exceso de velocidad. Conductas preventivas en la conducción.				
EMPRESA CAPACITADORA	SURA - Transpiedecuesta SA.				
NOMBRE CAPACITADOR	Juan Carlos Corado	**FIRMA**			
LUGAR	Zona de descanso.				

N°	NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Leonardo Guerrero	1102362076	operador	Leonardo
2	Carlos enriquez	91353372	operador	
3	Robinson Rincon	1098683407	Operador	
4	Carlos Hurtado	1096247362	Operador	
5	GILBERTO ZARATE CH	91103024	OPERADOR	
6	IVANEL Solano	13379953	operador	
7	ALFONSO LONDOÑO S	5'707.947	OPERADOR	
8	Wilmer Vega G.	91261242	operador	
9	Ivan Ricardo Florez	1004476461	Auxiliar contable	
10	Lic. Carina Sanz	60944222	Asistente contable	
11	Marlin Julieth Arenas.	1005.324.316.	Asistente jurídica	
12	Fabio Delgado	91351.669.	operador	
13	Alvaro Valderrama	91342065	operador.	
14	Nilson Hernandez	88288863	Operador	Nilson
15	Andrea Rodriguez	1102363380	Asistente cartera	Andrea Rodriguez
16	Magda Eslava	63540553	Aprendiz Sena	
17	Jose Acevedo	1102390854	Asis contratacion	

Cuando aplique: Las personas firmantes en el presente documento declaramos que nos encontramos aptas para el desarrollo de la actividad física propuesta gozando de excelentes condiciones de salud.

Transpiedecuesta S.A.	REGISTRO DE ASISTENCIA PERSONAL INTERNO			
	TALENTO HUMANO			
	CÓDIGO	VIGENTE DESDE	VERSIÓN	PÁGINA
	F-TH-05	28/06/2017	07	Página 2 de 2

N°	NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
18	Maria fernanda R.	1102392440	Asic. Contable	Maria fernanda R
19	Luisa Agudelo	1095818054	Analista impuest	
20	Cristian Linares	1098806754	Oper Carga	
21	Juan Pablo Paniagua	1095825958	Tecnico	Juan Pablo P T
22	Jonatan Villamizar S.	1193151362	Auxiliar inspeccion	Jonatan Villamizar S.
23	Valentina Garcia M	1049217064	Asis Capacitacion	Valentina G.
24	Ahey Rincon	91290676	Coord. Carga.	
25	Rodrigo Villamizar A	91344315	Auxiliar Fotos	Rodrigo Villa
26	Karen Lisseth Jimenez	1005553199	Pasante universitario	Karen Jimenez H
27	Laura Romero Albarez	1.102353352	Asist. Nomina	
28	Paola A. Santos R.	1005542892	Asist. Serv. Esp.	Paola Santos R.
29	Ingrid J. Mendoza P.	1102386356	Asis Carga	
30	Lady Rey Avila	1102371279	Asis carga	
31	Mary Yenitza Anaya C.	1092.356.848	Asist. Archivo	
32	David Hernandez B	91341686	Mensajero	David Hernandez
33	Vidal Rivero J	91344972	CONDUCTOR	Vidal Rivero
34	Jovani Hernandez	1092 800527	conductor	Jovani Hernández
35	Juan Jose Patiño G.	1094243832	operador	
36	Angy Natalia Velandia	1.102.378.062	Lider Contable	Angy Velandia
37	Eduardo Tolosa	1.102.368.542	Aux Cisa	Eduardo Tolosa

Eficacia de la actividad	Si	No
La actividad se inició a la hora programada	✓	
Asistió a la actividad el total de trabajadores o partes interesadas citadas	✓	
Se desarrollaron el total de temas planeados para la actividad	✓	
El capacitador y/o responsable dio a conocer los temas de manera adecuada.	✓	

Cuando aplique: Las personas firmantes en el presente documento declaramos que nos encontramos aptas para el desarrollo de la actividad física propuesta gozando de excelentes condiciones de salud.

Transpiedecuesta SA	REGISTRO DE ASISTENCIA PERSONAL INTERNO			
	TALENTO HUMANO			
	CÓDIGO	VIGENTE DESDE	VERSIÓN	PÁGINA
	F-TH-05	28/06/2017	07	Página 1 de 2

Consecutivo: 20309 Radicado: 4792.

FECHA	14-09-2022.	**HORA DE INICIO**	9:00a m.	**HORA FINAL**	12:00m.
TEMA	Alerta Accidentalidad.				
OBJETIVO	Socializar la accidentalidad, las medidas preventivas para identificar peligros y riesgos enfocados a disminuir la accidentalidad				
EMPRESA CAPACITADORA	Transpiedecuesta SA - SURA.				
NOMBRE CAPACITADOR	Sirley Andrea Carrillo	**FIRMA**	Sirley Carrillo		
LUGAR	Zona de descanso.				

N°	NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Cristo Dias	91348.944	Montallanta	Cristo
2	ANDERSON MORENO M	1193029.051	MONTALLANTAS	
3	Maria F. Ramirez	1102392440	Asis. contable	Maria Ramirez
4	Sandra S. Hernández	37541968	contador Jr	Samchaff3.
5	Juan Pablo Paniagua	1095825958	tecnico	Juan Pablo PP
6	Humberto Hurtado Rojas	91.341362	Mantenimiento	
7	Jonatan Villamizar Santa	1193151362	Auxiliar de inspección	Jonatan Villamizar S.
8	Karen Jimenez H.	1005553179	Pasante universitario	Karen Jimenez
9	Jose Domingo Ardila A.	91356204	Control Despach. Ins	Jose Domingo Ardila A.
10	Leidy Lisbeth Montilla	1102348196	Asistente SOS	
11	David Hernandez Briceño	91320880	Mensajero	David Hernandez
12	MS	1004866711	OPERARIO	MS
13	Juan Ricardo Lopez	1057446461	Auxiliar contable	
14	La. carina Suarez	60444222	Asistente Contable	
15	Jhon S. Peña	1005153491	Jefe de Ruta	
16	Rodrigo Villamizar A	91346315	Auxiliar Motos	Rodrigo Villamizar A
17	Hector Blanco Lic	91514754	Conductor	

Cuando aplique: Las personas firmantes en el presente documento declaramos que nos encontramos aptas para el desarrollo de la actividad física propuesta gozando de excelentes condiciones de salud.

Transpiedecuesta S.A.	REGISTRO DE ASISTENCIA PERSONAL INTERNO			
	TALENTO HUMANO			
	CÓDIGO	VIGENTE DESDE	VERSIÓN	PÁGINA
	F-TH-05	28/06/2017	07	Página 2 de 2

N°	NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
18	Kelly Rada V.	1102310710	AUXTEDS.	Kelly Rada V.
19	Braian D. Patiño M.	1102388416	Lubricador	
20	Edgar Bonilla	91352997	Operador	
21	Henry Dario Arguello	91356610	Operador	
22	Arsenio Quintero	91.356.494	operador	
23	JESSICA S. VEGA	1102366673	AUX EDS	JSVEGA6
24	Jaime Ortiz S	91346845	operación	
25	CESAR BASTOS	91540192	OPERADOR	CESAR BASTOS
26	GILBERTO ZARATE CH	91103024	OPERADOR	
27	Juan Jose Patiño	1094243832	OPERADOR	
28	Mary Ventura Amaya C.	1.092.366.878	Asist. Archivo	Ventura Amaya
29	Andrés Felipe Cáceres S	1.095.820.191	Pasante Universitario	
30	Laura Ximena Rueda S.	1.102.366.977.	Asistente Tesorera	
31	Madeleine Cecilia Arias M.	37861946	Asistente Tesorería	
32	JOSE GOMEZ	91346952	OPERADOR	
33	Edwin Ithazons	37576785	Aux. Contable	Edwin
34	Deisi Austin	1095818054	Analista Imp.	
35	Geydi Arenis Duarte	37861686	supervisora	
36				
37				

Eficacia de la actividad	Si	No
La actividad se inició a la hora programada	✓	
Asistió a la actividad el total de trabajadores o partes interesadas citadas	✓	
Se desarrollaron el total de temas planeados para la actividad	✓	
El capacitador y/o responsable dio a conocer los temas de manera adecuada.	✓	

Cuando aplique: Las personas firmantes en el presente documento declaramos que nos encontramos aptas para el desarrollo de la actividad física propuesta gozando de excelentes condiciones de salud.

Transpiedecuesta S.A.	REGISTRO DE ASISTENCIA PERSONAL INTERNO			
	TALENTO HUMANO			
	CÓDIGO	VIGENTE DESDE	VERSIÓN	PÁGINA
	F-TH-05	28/06/2017	07	Página 1 de 2

Consecutivo: 70319 Radicado: 4802

FECHA	DD/MM/AAAA 15-09-2022	**HORA DE INICIO**	8:00am	**HORA FINAL**	11:00am
TEMA	Formación y Entrenamiento de la Brigada de Emergencia Evacuación y rescate. Técnicas de camillaje				
OBJETIVO	Capacitación teórica practica. Técnicas de camillaje y traslado. - Evacuación y rescate				
EMPRESA CAPACITADORA	Transpiedecuesta SA. - SURA.				
NOMBRE CAPACITADOR	DIEGO HERNANDEZ GARCIA	**FIRMA**			
LUGAR	Sede campo Alegre cajasan.				

N°	NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Corent Jimenez	37620693	Coder Ambiental	Corent Jimenez
2	Ana Milena Tapias	37615574	Vigilante cartera	Ana Tapias
3	Mary Yenko Anaya C.	1.092.356.878	Asist. Archivo	Yenko Anaya
4	Kelly Johana Rodas Vargas	1023370710	Asist. EDS	Kelly Rodas
5	Gisel Yohana Rivera	63454019	AUX CSA	Gisel Rivera
6	Jose Ivan Acevedo	1102340854	Asis contratación	
7	Yerson Ayala Silva	1005540183	Asis Flotas	Yerson Ayala Silva.
8	Juan Ricardo Posada	91349428	Aux. seg y sal	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Cuando aplique: Las personas firmantes en el presente documento declaramos que nos encontramos aptas para el desarrollo de la actividad física propuesta gozando de excelentes condiciones de salud.

Transpiedecuesta S.A.	REGISTRO DE ASISTENCIA PERSONAL INTERNO			
	TALENTO HUMANO			
	CÓDIGO	VIGENTE DESDE	VERSIÓN	PÁGINA
	F-TH-05	28/06/2017	07	Página 2 de 2

N°	NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				

Eficacia de la actividad	Si	No
La actividad se inició a la hora programada	✓	
Asistió a la actividad el total de trabajadores o partes interesadas citadas	✓	
Se desarrollaron el total de temas planeados para la actividad	✓	
El capacitador y/o responsable dio a conocer los temas de manera adecuada.	✓	

Cuando aplique: Las personas firmantes en el presente documento declaramos que nos encontramos aptas para el desarrollo de la actividad física propuesta gozando de excelentes condiciones de salud.

Transpiedecuesta S.A.	REGISTRO DE ASISTENCIA PERSONAL INTERNO			
	TALENTO HUMANO			
	CÓDIGO	VIGENTE DESDE	VERSIÓN	PÁGINA
	F-TH-05	28/06/2017	07	Página 1 de 2

Archivo 20629
Radicado 4955

FECHA	20-09-2022	**HORA DE INICIO**	9:00am.	**HORA FINAL**	12:00m.
TEMA	Campaña. Prevención de desordenes osteomusculares. Higiene postural. - Pausa Activa.				
OBJETIVO	Brindar información de Higiene posturas, enfermedades. osteomusculares, medidas preventivas., pausa Activa				
EMPRESA CAPACITADORA	Transpiedecuesta S.A. - SURA.				
NOMBRE CAPACITADOR	Angelica Jaimes Delgado.	**FIRMA**			
LUGAR	Bos didactico.				

N°	NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Maria Fernanda Ramirez	1102892440	Asis- Contable	Maria Fernanda R.
2	Jenny Patricia Florez	1102380641	Asis Contable	Jenny.
3	GILBERTO ZARATE CH	91103024	OPERADOR	
4	Yeler Barajas Franco	63.555.962	Supervisor SST	Yeler Barajas Franco
5	Leidy Isbeth Pantilla	1102348196	Asist. EDS	Leidy Pantilla
6	Oscar F. Ardila F.	1098700580	Lon. Bodega	
7	Juan Pablo Paniagua	1095029958	tecnico	Juan Pablo P.
8	Jonatan Villamizar S.	1193151362	Auxiliar de Inspeccion	Jonatan Villamizar
9	Corent Jiménez	37.620693	Líder Ambiental	Corent Jimenez
10	Humberto Hurtado F.	91.341.367	Mantenimiento	
11	Laura N. Figueredo Ortiz	1070.547.718	Asistente Juridico y Adm	
12	Karen Jimenez Hurtado	1005553179	Pasante Universitario	Karen Jimenez H.
13	Mary Yeritza Amaya C.	1.092.356.978	Asist. Archivo	Yeritza Amaya
14	Luis Alfredo Diaz	91141069	COORDINADOR TRAF	
15	Sonia Pinzon Reyes	37576755	Asis. Contable	Sonia
16	Sandra Milena Hernandez	37541968	contador Jr	Sandra H.
17	Nathan Ramon	1098806779	Dep Cargo	

Cuando aplique: Las personas firmantes en el presente documento declaramos que nos encontramos aptas para el desarrollo de la actividad física propuesta gozando de excelentes condiciones de salud.

Transpiedecuesta S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA PERSONAL INTERNO			
	TALENTO HUMANO			
	CÓDIGO	VIGENTE DESDE	VERSIÓN	PÁGINA
	F-TH-05	28/06/2017	07	Página 2 de 2

N°	NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
18	Recibido Ulianova	9134431F		Recibido ULA
19	Lic. Carina Sierra.	60444227	Asistente contable	
20	Deisi Acosta	1095818074	Analista impas	
21	Ivana Lucrecia Gomez	1007416461	Asistente contable	
22	Laura Ximena Rueda S.	1102366977	Asistente Tesoreria	
23	VANESSA CUADROS	1098788948	ASISTENTE TESORERIA	
24	JESSICA VERA.	1102366673	SUPERNUMERARIA	JSVERA.
25	Juan Patricio Cauta	1094243832	Operario planta	
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				

Eficacia de la actividad	Si	No
La actividad se inició a la hora programada	✓	
Asistió a la actividad el total de trabajadores o partes interesadas citadas	✓	
Se desarrollaron el total de temas planeados para la actividad	✓	
El capacitador y/o responsable dio a conocer los temas de manera adecuada.	✓	

Cuando aplique: Las personas firmantes en el presente documento declaramos que nos encontramos aptas para el desarrollo de la actividad física propuesta gozando de excelentes condiciones de salud.

Transpiedecuesta S.A.	REGISTRO DE ASISTENCIA PERSONAL INTERNO			
	TALENTO HUMANO			
	CÓDIGO	VIGENTE DESDE	VERSIÓN	PÁGINA
	F-TH-05	28/06/2017	07	Página 1 de 2

FECHA	28.09.2022.	**HORA DE INICIO**	9:00am.	**HORA FINAL**	11:00am.
TEMA	Autocuidado. Uso correcto de EPP.				
OBJETIVO	Fomentar cultura de autocuidado, el uso de los EPP, reposición y almacenamiento				
EMPRESA CAPACITADORA	Transpiedecuesta S.A.				
NOMBRE CAPACITADOR	Leider Barajas. Franco.	**FIRMA**	Leider Barajas F.		
LUGAR	Zona descanso - CISA.				

N°	NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	ANDERSON MORENO M.	1193029.057	MONTALLANTA	
2	Jose Alfredy Ruano	91516622	Lubricador	Jose Ruano C
3	OLGA JULIANA GARCIA	1098645456	JEFE CISA	
4	Eduardo Toloza	1102.368.542	Aux CISA	Edu Toloza
5	Felix Acelas	13547252	Lubricador	
6	Juan Diego Bonilla	1092638037	Aprendiz	
7	Sergio Andres SP	1095906154	MONTALLANTAS	
8	Adolfo Salas		Alineador	
9	Garrido	91348974	Montallantas	Garrido
10	Nicolas Ortiz	1006.085.859	Supernumerario	
11	Brayan D. Patiño	1102308918	Lubricador	
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Cuando aplique: Las personas firmantes en el presente documento declaramos que nos encontramos aptas para el desarrollo de la actividad física propuesta gozando de excelentes condiciones de salud.

N°	NOMBRE PARTICIPANTE	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				

Eficacia de la actividad	Si	No
La actividad se inició a la hora programada	✓	
Asistió a la actividad el total de trabajadores o partes interesadas citadas	✓	
Se desarrollaron el total de temas planeados para la actividad	✓	
El capacitador y/o responsable dio a conocer los temas de manera adecuada.	✓	

Nicolas Uribe Chaparro
Fabian Castellanos Silva

Cuando aplique: Las personas firmantes en el presente documento declaramos que nos encontramos aptas para el desarrollo de la actividad física propuesta gozando de excelentes condiciones de salud.

MPT
Asociados S.A.S.

REGISTROS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO E INSPECCIONES PREOPERACIONALES

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.
NIT: 890.200.951-7

Sistema Empresarial Integrado

ORDEN DE TRABAJO

VEHICULO:	**EQY816**	BUS	CHEVROLET	2017	VERDE BLANCO	**No. ORDEN:**	**30236 03**
KILOMETRAJE:	133221			MANTENIMIENTO		FECHA:	09/sept./2022
REMOLQUE:	0	KILOMETRAJE:	0			FECHA ORDEN:	31/ago./2022
OPERARIO:	PANIAGUA TORRES JUAN PABLO			CEDULA:	1095825958	FECHA VENCE:	31/oct./2022
SUPERVISOR:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.			NIT/CEDULA:	890200951	MODALIDAD:	INTERNA
CENTRO SERVICIO:	0001	CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTES PIED		NIT CENTRO:	890200951	ESTADO ORDEN:	ACTIVO
TIPO DE ORDEN:	0002	ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO				FECHA CIERRE:	

TRABAJOS A REALIZAR

No.	FECHA	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	TOTAL	ESTADO	OPERARIO
1	31/ago./2022	MN90	INTERVENCION DE MANTENIMIENTO P	1,00	0			CERRADO	PANIAGUA TORRES JUAN

DIAGNOSTICO **30236 03**

VARIABLE DE INSPECCION		VALOR	UM	MTTO.	INTERVALO	SISTEMA
0162	IDENTIFICACION DE DEFECTOS TIPO A Y	OK		No	0-0	SISTEMAS ACTIVOS Y P


REQUISICIONES DE REPUESTOS

REQUISC.FECHA	No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	SALIDA	CANT SALIDA

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:
1. Cambiar caucho barra estabilizadora trasera. SE CORRIGIO (31/08/2022)
2. Revisar bandas traseras
Estado del vehículo: APROBADO

TOTAL SERVICIOS:
TOTAL REPUESTOS:
TOTAL MANO OBRA:



Nombre: Ing. Nicolas Ferney Lopez Suarez
Tarjeta profesional: SN230-130717

ELABORO

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.
NIT: 890.200.951-7

Sistema Empresarial Integrado

ORDEN DE TRABAJO

VEHICULO:	**SRS252**	CAMPERO	BAW	2013	BLANCO	**No. ORDEN:**	**30146 03**
KILOMETRAJE:	164455			MANTENIMIENTO		FECHA:	20/ago./2022
REMOLQUE:	0	KILOMETRAJE: 0				FECHA ORDEN:	20/ago./2022
OPERARIO:	PANIAGUA TORRES JUAN PABLO			CEDULA:	1095825958	FECHA VENCE:	19/sept./2022
SUPERVISOR:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.			NIT/CEDULA:	890200951	MODALIDAD:	INTERNA
CENTRO SERVICIO:	0001	CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTES PIED		NIT CENTRO:	890200951	ESTADO ORDEN:	ACTIVO
TIPO DE ORDEN:	0002	ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO				FECHA CIERRE:	

TRABAJOS A REALIZAR

No.	FECHA	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	TOTAL	ESTADO	OPERARIO
1	20/ago./2022	MN90	INTERVENCION DE MANTENIMIENTO P	1,00	0			CERRADO	PANIAGUA TORRES JUAN

DIAGNOSTICO **30146 03**


VARIABLE DE INSPECCION	VALOR	UM	MTTO.	INTERVALO	SISTEMA
0162 IDENTIFICACION DE DEFECTOS TIPO A Y	OK		No	0-0	SISTEMAS ACTIVOS Y P

REQUISICIONES DE REPUESTOS

REQUISC.FECHA	No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	SALIDA	CANT SALIDA

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: Sin novedad
Estado del vehículo: APROBADO

TOTAL SERVICIOS:
TOTAL REPUESTOS:
TOTAL MANO OBRA:



Nombre: Ing. Nicolas Ferney Lopez Suarez
Tarjeta profesional: SN230-130717

ELABORO

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.
NIT: 890.200.951-7

Sistema Empresarial Integrado

ORDEN DE TRABAJO

VEHICULO:	**SRS424** BUS	HINO	2018 BLANCO VERDE	**No. ORDEN:**	**30189 03**
KILOMETRAJE:	190598		MANTENIMIENTO	FECHA:	27/ago./2022
REMOLQUE:	0 KILOMETRAJE: 0			FECHA ORDEN:	17/ago./2022
OPERARIO:	PANIAGUA TORRES JUAN PABLO		CEDULA: 1095825958	FECHA VENCE:	17/oct./2022
SUPERVISOR:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.		NIT/CEDULA: 890200951	MODALIDAD:	INTERNA
CENTRO SERVICIO:	0001 CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTES PIED		NIT CENTRO: 890200951	ESTADO ORDEN:	ACTIVO
TIPO DE ORDEN:	0002 ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			FECHA CIERRE:	

TRABAJOS A REALIZAR

No.	FECHA	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	TOTAL	ESTADO	OPERARIO
1	25/ago./2022	MN90	INTERVENCION DE MANTENIMIENTO P	1,00	0			CERRADO	PANIAGUA TORRES JUAN
2	17/ago./2022	MN90	INTERVENCION DE MANTENIMIENTO P	1,00	0			CERRADO	PANIAGUA TORRES JUAN

DIAGNOSTICO **30189 03**

VARIABLE DE INSPECCION	VALOR	UM	MTTO.	INTERVALO	SISTEMA
0162 IDENTIFICACION DE DEFECTOS TIPO A Y	OK		No	0-0	SISTEMAS ACTIVOS Y P


REQUISICIONES DE REPUESTOS

REQUISC.FECHA	No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	SALIDA	CANT SALIDA

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:
1. Llantas traseras lado derecho en su mayor indicador de desgaste- se corrigio 18/08/2022
2. Humedad de aceite en la caja de cambios
Estado del vehiculo: APROBADO

TOTAL SERVICIOS:
TOTAL REPUESTOS:
TOTAL MANO OBRA:



Nombre: Ing. Nicolas Ferney Lopez Suarez
Tarjeta profesional: SN230-130717

ELABORO

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.
NIT: 890.200.951-7

Sistema Empresarial Integrado

ORDEN DE TRABAJO

VEHICULO:	**SUF594**	BUSETA	CHEVROLET	2009	BLANCO VERDE	**No. ORDEN:**	**30226 03**
KILOMETRAJE:	518453			MANTENIMIENTO		FECHA:	08/sept./2022
REMOLQUE:	0	KILOMETRAJE:	0			FECHA ORDEN:	08/sept./2022
OPERARIO:	PANIAGUA TORRES JUAN PABLO			CEDULA:	1095825958	FECHA VENCE:	08/nov./2022
SUPERVISOR:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.			NIT/CEDULA:	890200951	MODALIDAD:	INTERNA
CENTRO SERVICIO:	0001	CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTES PIED		NIT CENTRO:	890200951	ESTADO ORDEN:	ACTIVO
TIPO DE ORDEN:	0002	ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO				FECHA CIERRE:	

TRABAJOS A REALIZAR

No.	FECHA	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	TOTAL	ESTADO	OPERARIO
1	08/sept./2022	MN90	INTERVENCION DE MANTENIMIENTO P	1,00	0			CERRADO	PANIAGUA TORRES JUAN

DIAGNOSTICO **30226 03**

VARIABLE DE INSPECCION	VALOR	UM	MTTO.	INTERVALO	SISTEMA
0162 IDENTIFICACION DE DEFECTOS TIPO A Y	OK		No	0-0	SISTEMAS ACTIVOS Y P

REQUISICIONES DE REPUESTOS


REQUISC.FECHA	No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	SALIDA	CANT SALIDA

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:
1. Repuesto liso-SE CORRIGIO EL 06/09/2022
2. Cambiar terminal barra corta -SE CORRIGIO EL 06/09/2022
3. Humedad de hidráulico botella dirección-SE CORRIGIO EL 06/09/2022
4. Fuga de aceite en el motor-SE CORRIGIO EL 06/09/2022
5. Holgura en macho y hembra

Estado del vehículo: APROBADO

TOTAL SERVICIOS:
TOTAL REPUESTOS:
TOTAL MANO OBRA:



Nombre: Ing. Nicolas Ferney Lopez Suarez
Tarjeta profesional: SN230-130717

ELABORO

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.
NIT: 890.200.951-7

Sistema Empresarial Integrado

ORDEN DE TRABAJO

VEHICULO:	**SXD674**	BUSETA	NISSAN	2009	BLANCO VERDE	**No. ORDEN:**	**30195 03**
KILOMETRAJE:	0			MANTENIMIENTO		FECHA:	30/ago./2022
REMOLQUE:	0	KILOMETRAJE: 0				FECHA ORDEN:	30/ago./2022
OPERARIO:	PANIAGUA TORRES JUAN PABLO			CEDULA:	1095825958	FECHA VENCE:	30/oct./2022
SUPERVISOR:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.			NIT/CEDULA:	890200951	MODALIDAD:	INTERNA
CENTRO SERVICIO:	0001	CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTES PIED		NIT CENTRO:	890200951	ESTADO ORDEN:	ACTIVO
TIPO DE ORDEN:	0002	ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO				FECHA CIERRE:	

TRABAJOS A REALIZAR

No.	FECHA	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	TOTAL	ESTADO	OPERARIO
1	30/ago./2022	MN90	INTERVENCION DE MANTENIMIENTO P	1,00	0			CERRADO	PANIAGUA TORRES JUAN

DIAGNOSTICO **30195 03**


VARIABLE DE INSPECCION	VALOR	UM	MTTO.	INTERVALO	SISTEMA
0162 IDENTIFICACION DE DEFECTOS TIPO A Y	OK		No	0-0	SISTEMAS ACTIVOS Y P

REQUISICIONES DE REPUESTOS

REQUISC.FECHA	No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	SALIDA	CANT SALIDA

OBSERVACIONES: Elementos de la suspensión rotos, deformados o con excesiva corrosión - Tipo A - 8 días
OBSERVACIONES: 1:Cambiar bujes de barra estabilizadora trasera
2:cambiar bujes de amortiguadores
NOTA:
* Revisión Tecno mecánica vencida.(SE CORRIGIO 20/08/2022)

TOTAL SERVICIOS:
TOTAL REPUESTOS:
TOTAL MANO OBRA:



Nombre: Ing. Nicolas Ferney Lopez Suarez
Tarjeta profesional: SN230-130717

ELABORO

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.
NIT: 890.200.951-7

Sistema Empresarial Integrado

ORDEN DE TRABAJO

VEHICULO:	**SXT270**	BUSETA	JAC	2012	BLANCO VERDE	**No. ORDEN:**	**30251 03**
KILOMETRAJE:	355000			MANTENIMIENTO		FECHA:	14/sept./2022
REMOLQUE:	0	KILOMETRAJE:	0			FECHA ORDEN:	11/sept./2022
OPERARIO:	PANIAGUA TORRES JUAN PABLO			CEDULA:	1095825958	FECHA VENCE:	11/nov./2022
SUPERVISOR:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.			NIT/CEDULA:	890200951	MODALIDAD:	INTERNA
CENTRO SERVICIO:	0001	CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTES PIED		NIT CENTRO:	890200951	ESTADO ORDEN:	ACTIVO
TIPO DE ORDEN:	0002	ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO				FECHA CIERRE:	

TRABAJOS A REALIZAR

No.	FECHA	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	TOTAL	ESTADO	OPERARIO
1	4/sept./2022	MN90	INTERVENCION DE MANTENIMIENTO P	1,00	0			CERRADO	PANIAGUA TORRES JUAN

DIAGNOSTICO **30251 03**


VARIABLE DE INSPECCION	VALOR	UM	MTTO.	INTERVALO	SISTEMA
0162 IDENTIFICACION DE DEFECTOS TIPO A Y	OK		No	0-0	SISTEMAS ACTIVOS Y P

REQUISICIONES DE REPUESTOS

REQUISC.FECHA	No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	SALIDA	CANT SALIDA

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:
1: Instalar tornillos de platina de soporte de caja.
Estado del vehículo: APROBADO

TOTAL SERVICIOS:
TOTAL REPUESTOS:
TOTAL MANO OBRA:



Nombre: Ing. Nicolas Ferney Lopez Suarez
Tarjeta profesional: SN230-130717

ELABORO

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.
NIT: 890.200.951-7

Sistema Empresarial Integrado

ORDEN DE TRABAJO

VEHICULO:	**SXT750**	BUS	CHEVROLET	2013	BLANCO VERDE	**No. ORDEN:**	**30225 03**
KILOMETRAJE:	295902			MANTENIMIENTO		FECHA:	08/sept./2022
REMOLQUE:	0	KILOMETRAJE:	0			FECHA ORDEN:	08/sept./2022
OPERARIO:	PANIAGUA TORRES JUAN PABLO			CEDULA:	1095825958	FECHA VENCE:	08/nov./2022
SUPERVISOR:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.			NIT/CEDULA:	890200951	MODALIDAD:	INTERNA
CENTRO SERVICIO:	0001	CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTES PIED		NIT CENTRO:	890200951	ESTADO ORDEN:	ACTIVO
TIPO DE ORDEN:	0002	ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO				FECHA CIERRE:	

TRABAJOS A REALIZAR

No.	FECHA	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	TOTAL	ESTADO	OPERARIO
1	08/sept./2022	MN90	INTERVENCION DE MANTENIMIENTO P	1,00	0			CERRADO	PANIAGUA TORRES JUAN

DIAGNOSTICO **30225 03**


VARIABLE DE INSPECCION	VALOR	UM	MTTO.	INTERVALO	SISTEMA
0162 IDENTIFICACION DE DEFECTOS TIPO A Y	OK		No	0-0	SISTEMAS ACTIVOS Y P

REQUISICIONES DE REPUESTOS

REQUISC.FECHA	No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	SALIDA	CANT SALIDA

OBSERVACIONES: SIN NOVEDAD
Estado del vehículo: APROBADO

TOTAL SERVICIOS:
TOTAL REPUESTOS:
TOTAL MANO OBRA:



Nombre: Ing. Nicolas Ferney Lopez Suarez
Tarjeta profesional: SN230-130717

ELABORO

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.
NIT: 890.200.951-7

Sistema Empresarial Integrado

ORDEN DE TRABAJO

VEHICULO:	**TTV934**	MICROBUS	VOLKSWAGEN	2015	BLANCO VERDE	**No. ORDEN:**	**30163 03**
KILOMETRAJE:	0			MANTENIMIENTO		FECHA:	23/ago./2022
REMOLQUE:	0	KILOMETRAJE: 0				FECHA ORDEN:	23/ago./2022
OPERARIO:	PANIAGUA TORRES JUAN PABLO			CEDULA:	1095825958	FECHA VENCE:	23/oct./2022
SUPERVISOR:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.			NIT/CEDULA:	890200951	MODALIDAD:	INTERNA
CENTRO SERVICIO:	0001	CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTES PIED		NIT CENTRO:	890200951	ESTADO ORDEN:	ACTIVO
TIPO DE ORDEN:	0002	ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO				FECHA CIERRE:	

TRABAJOS A REALIZAR

No.	FECHA	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	TOTAL	ESTADO	OPERARIO
1	23/ago./2022	0091	VERIFICACION DE INTERVENCION DE M	1,00	0			CERRADO	PANIAGUA TORRES JUAN

DIAGNOSTICO **30163 03**

VARIABLE DE INSPECCION		VALOR	UM	MTTO.	INTERVALO	SISTEMA
0162	IDENTIFICACION DE DEFECTOS TIPO A Y	OK		No	0-0	SISTEMAS ACTIVOS Y P


REQUISICIONES DE REPUESTOS

REQUISC.FECHA	No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	SALIDA	CANT SALIDA

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:
1. Cambiar tope delantero derecho
NOTA: Hacer seguimiento rueda trasera derecha interna
Estado del vehículo: APROBADO

TOTAL SERVICIOS:
TOTAL REPUESTOS:
TOTAL MANO OBRA:



Nombre: Ing. Nicolas Ferney Lopez Suarez
Tarjeta profesional: SN230-130717

ELABORO

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.
NIT: 890.200.951-7

Sistema Empresarial Integrado

ORDEN DE TRABAJO

VEHICULO:	**XVY600**	BUS	HINO	2009	BLANCO VERDE	**No. ORDEN:**	**30138 03**
KILOMETRAJE:	9999			MANTENIMIENTO		FECHA:	18/ago./2022
REMOLQUE:	0	KILOMETRAJE:	0			FECHA ORDEN:	18/ago./2022
OPERARIO:	PANIAGUA TORRES JUAN PABLO			CEDULA:	1095825958	FECHA VENCE:	16/oct./2022
SUPERVISOR:	TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.			NIT/CEDULA:	890200951	MODALIDAD:	INTERNA
CENTRO SERVICIO:	0001	CENTRO DE SERVICIOS TRANSPORTES PIED		NIT CENTRO:	890200951	ESTADO ORDEN:	ACTIVO
TIPO DE ORDEN:	0002	ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO				FECHA CIERRE:	

TRABAJOS A REALIZAR

No.	FECHA	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	TOTAL	ESTADO	OPERARIO
1	18/ago./2022	MN90	INTERVENCION DE MANTENIMIENTO P	1,00	0			CERRADO	PANIAGUA TORRES JUAN

DIAGNOSTICO **30138 03**

VARIABLE DE INSPECCION		VALOR	UM	MTTO.	INTERVALO	SISTEMA
0162	IDENTIFICACION DE DEFECTOS TIPO A Y	OK		No	0-0	SISTEMAS ACTIVOS Y P


REQUISICIONES DE REPUESTOS

REQUISC.FECHA	No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	SALIDA	CANT SALIDA

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:
1. Falta paleta de pare y siga se corrigio el 17/08/2022
2. Revisar sistema eléctrico(corto fisiblera) se corrigio el 17/08/2022
3. Ajustar silla conductor
4 ajustar soportes motor se corrigio el 17/08/2022
5.ajustar tornillos cardan se corrigio el 17/08/2022
6. Fuga de ACPM en el tanque
7.fuga de valbulina en la diferencial se corrigio el 17/08/2022
Estado del vehículo: APROBADO

TOTAL SERVICIOS:
TOTAL REPUESTOS:
TOTAL MANO OBRA:



Nombre: Ing. Nicolas Ferney Lopez Suarez
Tarjeta profesional: SN230-130717

ELABORO

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

TRANSPIEDECUESTA

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

Transpiedecuesta SA

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: SXT270 - Placa:1053				Fecha Creado: 2022-09-26 05:12:13	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

TRANSPIEDECUESTA

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

Transpiedecuesta SA

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: SXT270 - Placa:1053				Fecha Creado: 2022-09-27 05:07:57	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

TRANSPIEDECUESTA

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

Transpiedecuesta S.A

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: SXT270 - Placa:1053				Fecha Creado: 2022-09-29 05:08:53	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

TRANSPIEDECUESTA

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

Transpiedecuesta S.A

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: SXT270 - Placa:1053				Fecha Creado: 2022-09-30 04:50:33	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

TRANSPIEDECUESTA

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

Transpiedecuesta SA

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: XVY600 - Placa:1110				Fecha Creado: 2022-09-26 04:40:11	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

TRANSPIEDECUESTA

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

Transpiedecuesta SA

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: XVY600 - Placa:1110				Fecha Creado: 2022-09-27 04:35:06	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

TRANSPIEDECUESTA

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

Transpiedecuesta SA

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: XVY600 - Placa:1110				Fecha Creado: 2022-09-28 04:45:48	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

TRANSPIEDECUESTA

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

Transpiedecuesta SA

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: TTV934 - Placa:1148				Fecha Creado: 2022-09-25 03:23:10	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

TRANSPIEDECUESTA

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

Transpiedecuesta SA

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: TTV934 - Placa:1148				Fecha Creado: 2022-09-26 04:52:32	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

TRANSPIEDECUESTA

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

Transpiedecuesta SA

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: TTV934 - Placa:1148				Fecha Creado: 2022-09-29 05:48:15	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

TRANSPIEDECUESTA

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

Transpiedecuesta SJR

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: TTV934 - Placa:1148				Fecha Creado: 2022-09-30 05:52:12	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

TRANSPIEDECUESTA

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

Transpiedecuesta SA

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: SXT750 - Placa:2198				Fecha Creado: 2022-09-26 05:11:46	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

TRANSPIEDECUESTA

Transpiedecuesta SJR

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: SXT750 - Placa:2198				Fecha Creado: 2022-09-29 14:58:12	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

TRANSPIEDECUESTA

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

Transpiedecuesta SA

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: SXT750 - Placa:2198				Fecha Creado: 2022-09-30 07:42:25	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

TRANSPIEDECUESTA

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

Transpiedecuesta SA

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: SRS252 - Placa:3113				Fecha Creado: 2022-09-26 04:38:55	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

TRANSPIEDECUESTA

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

Transpiedecuesta SA

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: SRS252 - Placa:3113				Fecha Creado: 2022-09-28 05:04:41	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

TRANSPIEDECUESTA

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

Transpiedecuesta SA

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: SRS252 - Placa:3113				Fecha Creado: 2022-09-30 04:54:41	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

TRANSPIEDECUESTA

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

Transpiedecuesta SA

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: SRS424 - Placa:5010				Fecha Creado: 2022-09-26 05:22:19	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

TRANSPIEDECUESTA

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

Transpiedecuesta SA

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: SRS424 - Placa:5010				Fecha Creado: 2022-09-28 05:26:12	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

TRANSPIEDECUESTA

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

Transpiedecuesta SA

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: SRS424 - Placa:5010				Fecha Creado: 2022-09-30 05:17:15	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

TRANSPIEDECUESTA

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

Transpiedecuesta SJR

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: EQY816 - Placa:5025				Fecha Creado: 2022-09-25 04:33:47	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

TRANSPIEDECUESTA

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

Transpiedecuesta SA

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: EQY816 - Placa:5025				Fecha Creado: 2022-09-28 05:30:58	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

ADMIN_FROM ADMIN_FROM - ADMIN CHECKLIST

TRANSPIEDECUESTA

No mostrar mensajes de alertas ni ventanas informativas

Transpiedecuesta S.A

Formularios de Alistamiento Cerrar sesión

Detalle De Formulario

Unidad: EQY816 - Placa:5025				Fecha Creado: 2022-09-30 05:17:35	Aprobado: SI	
FIRMA DE RECEPCION						
firma						
	Pregunta	Respuesta	Tipo	Caracter	Observación	Evidencia
DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO						
1	**Certificado revisión tecnicomecanica y de gas**	Bien	Positivo	critico		
2	**Licencia de transito vehículo**	Bien	Positivo	critico		
3	**Póliza responsabilidad civil y extra-contractual**	Bien	Positivo	critico		
4	**Seguro Obligatorio**	Bien	Positivo	critico		
5	**Tarjeta de Operación**	Bien	Positivo	critico		
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR						
6	**Cédula de Ciudadanía**	Bien	Positivo	critico		
7	**Licencia de Conducción**	Bien	Positivo	critico		
LUCES						
8	**De Stop y señal Trasera**	Bien	Positivo	critico		
9	**Direccionales delanteras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
10	**Direccionales traseras de Parqueo (Giros)**	Bien	Positivo	critico		
11	**Frontales**	Bien	Positivo	critico		
12	**Traseras**	Bien	Positivo	critico		
CABINA						
13	**Alarma de retroceso**	Bien	Positivo	critico		
14	**Batería y cables en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
15	**Cinturón de seguridad**	Bien	Positivo	critico		
16	**Dirección/suspensión**	Bien	Positivo	critico		
17	**Espejos Laterales**	Bien	Positivo	critico		

18	**Extintor (10 lb)**	Bien	Positivo	critico		
19	**Freno de estacionamiento**	Bien	Positivo	critico		
20	**Freno de servicio**	Bien	Positivo	critico		
21	**Indicadores combustible**	Bien	Positivo	critico		
22	**Indicadores de velocidad, RPM, temperatura**	Bien	Positivo	critico		
23	**Limpia brisas**	Bien	Positivo	critico		
24	**Linterna**	Bien	Positivo	critico		
25	**Luces de la cabina**	Bien	Positivo	critico		
26	**Panorámico**	Bien	Positivo	critico		
27	**Pito**	Bien	Positivo	critico		
	LLANTAS					
28	**Revisión de presión de aire, buen labrado**	Bien	Positivo	critico		
	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
29	**Estado de los elementos de protección personal**	Bien	Positivo	critico		
	BOTIQUIN / KIT DE EMERGENCIA					
30	**Algodón paquete (25 gr)**	Bien	Positivo	critico		
31	**Baja lenguas**	Bien	Positivo	critico		
32	**Curas**	Bien	Positivo	critico		
33	**Gasas**	Bien	Positivo	critico		
34	**Guantes látex desechables**	Bien	Positivo	critico		
35	**Jabón**	Bien	Positivo	critico		
36	**Mareol tabletas**	Bien	Positivo	critico		
37	**Micropore rollo**	Bien	Positivo	critico		
38	**Sales de rehidratación oral**	Bien	Positivo	critico		
39	**Suero fisiológico bolsa (250 ml)**	Bien	Positivo	critico		
40	**Termómetro**	Bien	Positivo	critico		
41	**Tijeras**	Bien	Positivo	critico		
42	**Toallas higiénicas**	Bien	Positivo	critico		
43	**Venda elástica**	Bien	Positivo	critico		
44	**Yodoplvidona solución antiséptico bolsa (120m!)**	Bien	Positivo	critico		
	HIGIENE Y ASEO					
45	**Asientos en buen**	Bien	Positivo	critico		

	estado y aseados					
46	**Cinturón de seguridad limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
47	**Escaleras y apoyos limpios y libres de manchas**	Bien	Positivo	critico		
48	**Exterior limpio y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
49	**Guarda fangos libre de barro**	Bien	Positivo	critico		
50	**Luces limpias y sin daños**	Bien	Positivo	critico		
51	**Panorámico limpio y sin daños visibles**	Bien	Positivo	critico		
52	**Pasillo libre de obstáculos y aseado**	Bien	Positivo	critico		
53	**Pasillo y puestos de pasajeros libres y sin polvo**	Bien	Positivo	critico		
54	**Techo sin manchas o grasas**	Bien	Positivo	critico		
55	**Ventanas sin daños visibles y limpias**	Bien	Positivo	critico		
	ESTADO MECÁNICO					
56	**Control de fugas**	Bien	Positivo	critico		
57	**Equipo de carretera, existente, completo, en buen estado**	Bien	Positivo	critico		
58	**Nivel de aceite del motor**	Bien	Positivo	critico		
59	**Nivel de hidráulico**	Bien	Positivo	critico		
60	**Nivel de líquidos de frenos**	Bien	Positivo	critico		
61	**Nivel de refrigerante**	Bien	Positivo	critico		
	PRODUCTOS QUÍMICOS					
62	**Aceite**	No Aplica	Positivo	critico		
63	**Aerosoles**	No Aplica	Positivo	critico		
64	**Ambientador**	No Aplica	Positivo	critico		
65	**Bidones, envases que han contenido sustancias o residuos peligrosos**	No Aplica	Positivo	critico		
66	**Ceras, abrillantadores**	No Aplica	Positivo	critico		
67	**Combustible**	No Aplica	Positivo	critico		
68	**Detergentes**	No Aplica	Positivo	critico		
69	**Liquido de batería**	No Aplica	Positivo	critico		
70	**Liquido de frenos**	No Aplica	Positivo	critico		
71	**Pegamentos, Sellantes**	No Aplica	Positivo	critico		
72	**Refrigerante**	No Aplica	Positivo	critico		

PREVENCION COVID-19						
73	**El conductor hace uso del Tapabocas**	Bien	Positivo	critico		
74	**El vehículo cuenta con Caneca y/o bolsa roja para desechos**	Bien	Positivo	critico		
75	**El vehículo cuenta con el Kit de desinfección**	Bien	Positivo	critico		
76	**El vehículo cuenta con Gel antibacterial**	Bien	Positivo	critico		
77	**El vehículo cuenta con la calcomanía de prevención del COVID-19**	Bien	Positivo	critico		
78	**El vehículo se encuentra desinfectado antes de iniciar la ruta**	Bien	Positivo	critico		
79	**Realizo la encuesta de prevención del Covid-19**	Bien	Positivo	critico		
80	**Realizo la medición de temperatura antes de iniciar labores**	Bien	Positivo	critico		
81	**se realizo el Retiro de elementos susceptibles de contaminación (alfombras, tapetes, forros de silla acolchados, bayetillas o toallas de tela, etc.)**	Bien	Positivo	critico		

TuSatelital v4.1.3

Ingenieria aplicada al monitoreo satelital

®2007-2022 Todos los derechos reservados.

www.tusatelital.com

INKCO S.A.S

Soluciones Móviles y Servicios basados en Localización

www.inkcoweb.com

CONTACTO

E-mail: soporte@tusatelital.com

Skype: tusatelital

Telefono: (7) 6433457, Bucaramanga

MPT
Asociados S.A.S.

PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667

Transpiedecuesta S.A.

REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS

TALENTO HUMANO

CÓDIGO	VIGENCIA	VERSIÓN	PAGINA
F-TH-21	16/08/2021	5	1 DE 1

Los abajo firmantes autorizamos a TRANSPIEDECUESTA S.A. para la realización de la prueba de alcoholimetría teniendo en cuenta que hemos sido informados claramente sobre el procedimiento a realizar y que conforme a los resultados de dichas pruebas, se tomen las decisiones administrativas y/o disciplinarias establecidad en el reglamento interno de trabajo.

FECHA: 15-09-2022.

EQUIPO UTILIZADO PARA LA MEDICIÓN

☒ AT 8800 ☐ FIT 333-T ☒ FJT 240 ☐ Prueba de alcohol en aliento

FECHA VENCIMIENTO DE CERTIFICADO

23-05-2022 / 25-05-2022

N°	HORA	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO / VEHÍCULO	FIRMA TRABAJADOR	RESULTADO
1	5:15	Jiler Barajas Franco	Supervisor SST	Jiler Barajas F.	0.0
2	5:25	Jovra Nereida Figueredo	Asiste Seg y Salud		0.0
3	5:20	Henry Jaimes	Operador Servicio Especial		0.0
4	5:30	Robinson Rincon	Operador. Metropolitano		0.0
5	5:30	Armando Florez	Operador S. Especial.		0.0
6	5:32	Edgar Rondon	Operador S Especial	Edgar Rondon	0.0
7	5:34	Alvaro Fidelino Calderón W.	Operador S Especial.		0.0
8	5:36	Ramon Palomino	Operador Metropolitano	Ramon Palo	0.0
9	5:36	Jaime Alexander Barrero	Operador S. Especial.		0.0
10	5:37	Sergio Fuentes	Operador Metropol 322		0.0
11	5:37	Yamith Jozano 20	Operador Metropol. 125		00.
12	5:38	Marcos Fabian Gomez	Conductor Camotanque		0.0
13	5:38	Oscar Valbuena.	Operador S. Especial.		0.0
14	5:39	Wilmer Jaimes	Operador Metropolitano 224	Wilmer Jaimes	0.0
15	5:39	Alexander Carreño	Operador Metropolitano 071		0.0
16	5:40	Leonardo Guerrero	Operador Metropolitano		0.0
17	5:40	Eliecer Rey Rojas	Operador Metropolitano		0.0
18	5:41	Carlos Julio Mendoza.	Operador Metropolitano		0.0
19	5:42	Jaider Duran Ferreira.	Operador Metropolitano	Jaider Duran	0.0
20	5:43	Abel Blanco Diaz	Operador Metropolitano		0.0
21	5:43	Fernando Garcia Mantilla	Operador Metropolitano		0.0
22	5:45	Adriana Mantilla Jaimes	Tesorera	Adriana Mantilla J.	0.0.
23	5:45	Edipson Valbuena Jerez	Coord. Transporte		0.0
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

NOMBRE QUIEN REALIZA LA PRUEBA	Jiler Barajas F.	FIRMA	Jiler Barajas Franco.
FECHA DE VENCIMEINTO DE CERTIFICADO	23-07-2023.	C.C.	63.585.962
NOMBRE QUIEN REALIZA LA PRUEBA	Jovra N. Figueredo	FIRMA	
FECHA DE VENCIMEINTO DE CERTIFICADO	23-07-2023	C.C.	1.070597.718.

Transpiedecuesta S.A.

REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS

TALENTO HUMANO

CÓDIGO	VIGENCIA	VERSIÓN	PAGINA
F-TH-21	16/08/2021	5	1 DE 1

Los abajo firmantes autorizamos a TRANSPIEDECUESTA S.A. para la realización de la prueba de alcoholimetría teniendo en cuenta que hemos sido informados claramente sobre el procedimiento a realizar y que conforme a los resultados de dichas pruebas, se tomen las decisiones administrativas y/o disciplinarias establecidad en el reglamento interno de trabajo.

FECHA: 5-04-2022

EQUIPO UTILIZADO PARA LA MEDICIÓN: ☒ AT 8800 ☐ FIT 333-T ☒ FIT 240 ☐ Prueba de alcohol en aliento

FECHA VENCIMIENTO DE CERTIFICADO

N°	HORA	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO / VEHÍCULO	FIRMA TRABAJADOR	RESULTADO
1	5:45	Juan David Mendivelso	Lider de Nomina SST		0.0.
2	5:46	Olivo Parada Silva	Guarda Acropolis	Olivo Parada	0.0.
3	5:46	Luis Jesus Bueno Bueno	Promotor	Luis Bueno	0.0
4	5:47	Brayan Africano	Promotor		0.0.
5	5:47	Jony Enrique Arias	Guarda Acropolis		0.0
6	5:48	Yesid Mauricio Martinez	Asistente Seg y Trafico		0.0
7	5:49	Fabian Corredor	Promotor		0.0
8	5:49	Maribell Herrera Lizarazo	Auxiliar Parqueadero		0.0
9	5:50	Yenny Jimenez	Promotora.	Jenny Jimenez	0.0
10	5:50	Edwin Paredes.	Jardinero		0.0
11	5:51	Angela Rodriguez	Servicios Generales		0.0
12	5:52	Jenny Yeritza Carrillo	Promotor		0.0
13	5:53	Juan Jose Patiño Gauta	Operador de Planta.		0.0
14	5:54	Angellin Ramirez	Promotora.	Angelli Ramirez	0.0
15	6:00	Orlando Niño Camacho	Operador Metropolitano		0.0
16	6:05	Alexander Jandinez	Supervisor de Patios		0.0
17	6:20	Leidy Johana Bolivar	Auxiliar de Parqueadero		0.0
18	6.23	Yurany Rojas	Coord. Talento Humano		0.0
19	6:30	Nepomuseno Barajas	Guarda Acropolis		0.0
20	6:31	Marlene Jaimes Pareda	Jefe de Cartera.		0.0
21	6:34	Juan Carlos Acevedo Diaz	Coord. Seguridad y Trafico		0.0.
22	6:35	Juliana Garcia	Jefe CISA.		0.0
23	6:40	Jose Riano	Lubricador	Jose Riano	0.0
24	6:41	Leonardo Henry Antolinez	Jefe de Bodega		0.0.
25	6:55	Luis Alfonso Serrano	Jardinero OS		0.0
26	7:05	Marlene Cecilia Arias	Asis. Tesoreria		0.0
27	7:07	Karen Jimenez.	Pasante Universitario		0.0
28	7:10	Humberto Hurtado Rojas	Control desplazador		0.0
29	7:10	Carlos Peña	Asesor de Ventas		0.0
30	7:12	Daniel Jimenez.	Mecanico.		0.0

NOMBRE QUIEN REALIZA LA PRUEBA	Lider Barajas F.	FIRMA	Lider Barajas Franco
FECHA DE VENCIMEINTO DE CERTIFICADO	23-07-2023	C.C.	63555962
NOMBRE QUIEN REALIZA LA PRUEBA	Laura N. Figueredo	FIRMA	
FECHA DE VENCIMEINTO DE CERTIFICADO	23-07-2023	C.C.	1030547718

Transpiedecuesta S.A.

REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS

TALENTO HUMANO

CÓDIGO	VIGENCIA	VERSIÓN	PAGINA
F-TH-21	16/08/2021	5	1 DE 1

Los abajo firmantes autorizamos a TRANSPIEDECUESTA S.A. para la realización de la prueba de alcoholimetría teniendo en cuenta que hemos sido informados claramente sobre el procedimiento a realizar y que conforme a los resultados de dichas pruebas, se tomen las decisiones administrativas y/o disciplinarias establecidad en el reglamento interno de trabajo.

FECHA: 15-09-2022

EQUIPO UTILIZADO PARA LA MEDICIÓN: ☒ AT 8800 ☐ FIT 333-T ☒ FIT 240 ☐ Prueba de alcohol en aliento

FECHA VENCIMIENTO DE CERTIFICADO: 23-05-2022 - 25-05-2022

N°	HORA	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO / VEHÍCULO	FIRMA TRABAJADOR	RESULTADO
1	7:44	Andres F. Fallo	Supernumerario		0.0
2	7:45	Oscar Mauricio Serrano	Remachador		0.0
3	7:46	Pedro David Medina	Ensamblador		0.0
4	7:47	Luisa Velazquez	Asistente Comercial		0.0
5	7:48	Jhon Pena	Control despachador		0.0
6	7:49	Estefania Conde	Auxiliar mensajero	Stefania CR	0.0
7	7:50	Ingrith Mendoza	Asistente Cartera		0.0
8	7:51	Deisy Acosta	Analista Impuestos		0.0
9	7:52	Diego Fernando Maqueda	Auxiliar Bodega	diego m	0.0
10	7:53	Erwin Ortiz	Director de Proyectos		0.0
11	7:54	Magda Slava	Aprendiz Sena		0.0
12	7:55	Jennifer Serrano	Asistente SE		0.0
13	7:56	Anderson Moreno	Montallantas		0.0
14	7:56	Simon Rodriguez	Jefe Cas Motos		0.0
15	7:57	Angelica Cuellar	Asistente Fetransporte		0.0
16	7:58	Rafael Davila	Aux Mecanico	Rafael Davila	0.0
17	7:59	Diego Quintero	Auxiliar Bodega		0.0
18	8:00	Robinson Jaimes	Auxiliar Bodega	Robinson	0.0
19	8:02	Jonathan Villamizar	Auxiliar Inspeccion	Jonatan Villamizar S	0.0
20	8:03	Paola Santos	Asistente S. Especial	PaolaSantosSR	0.0
21	8:04	David Hernandez	Mensajero		0.0
22	8:05	Jeidy Rey	Asistente Carga		0.0
23	8:06	Victor Manuel Castro	Lider SAP		0.0
24	8:07	Maryin Arenas Martinez	Asistente Juridica		0.0
25	8:08	Jaime Hernandez	Asistente Tesoreria		0.0
26	8:09	Nuria Fernanda Ramirez	Asistente Contable		0.0
27	8:10	Daniel Otero	Coordinador TICS		0.0
28	8:11	Edwin Zamorano	Supervisor Mantto	Edwin	0.0
29	8:12	Fabian E Castellanos	Aprendiz Sena	Fabian Castellanos	0.0
30	8:13	Margarita Rosa Camacho	Lider Comercial	Margarita L	0.0

NOMBRE QUIEN REALIZA LA PRUEBA:	Líder Baraja F	FIRMA	Líder Baraja Franco.
FECHA DE VENCIMEINTO DE CERTIFICADO	23-07-2023	C.C.	63.555962
NOMBRE QUIEN REALIZA LA PRUEBA	Jara N. Figueroa O	FIRMA	
FECHA DE VENCIMEINTO DE CERTIFICADO		C.C.	1070-597718

Transpiedecuesta S.A.

REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS			
TALENTO HUMANO			
CÓDIGO	VIGENCIA	VERSIÓN	PAGINA
F-TH-21	16/08/2021	5	1 DE 1

Los abajo firmantes autorizamos a TRANSPIEDECUESTA S.A. para la realización de la prueba de alcoholimetría teniendo en cuenta que hemos sido informados claramente sobre el procedimiento a realizar y que conforme a los resultados de dichas pruebas, se tomen las decisiones administrativas y/o disciplinarias establecidad en el reglamento interno de trabajo.

FECHA: 15-09-2022

EQUIPO UTILIZADO PARA LA MEDICIÓN: ☒ AT 8800 ☐ FIT 333-T ☒ FIT 240 ☐ Prueba de alcohol en aliento

FECHA VENCIMIENTO DE CERTIFICADO: 23-05-2022 / 25-05-2022

N°	HORA	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO / VEHÍCULO	FIRMA TRABAJADOR	RESULTADO
1	7:15	Adriana Ramirez	Contadora		0.0
2	7:15	Luz Suarez	Asistente Contable		0.0
3	7:16	Valentina Garcia	Auxiliar Compras		0.0
4	7:17	Tatiana Caballero	Secretaria Gerencia		0.0
5	7:18	Sandra V. Hernandez Bueno	Contador Junior		0.0
6	7:19	Sonia Patricia Vargas	Asistente Contable		0.0
7	7:20	Angie Natalia Velandia	Lider Contable SAP	Angie Velandia	0.0
8	7:21	Leidy Jisbel Mantilla B.	Asistente Eds.		0.0
9	7:22	Laura Juliana Romero A.	Asistente Nomina		0.0
10	7:23	Andrea Vesga	Asistente Fam.		0.0
11	7:24	Rodrigo Villamizar	Auxiliar Flotas		0.0
12	7:25	Yeny Florez	Asistente Contable		0.0
13	7:26	Adriana Veloza	Administradora Eds		0.0
14	7:27	Andres Felipe Caceres	Pasante Universitario		0.0
15	7:28	Brayan D. Patiño M.	Lubricador		0.0
16	7:29	Juan Pablo Torres	tec. Mantenimiento		0.0
17	7:30	Vanesa Cuadros	Asistente tesoreria		0.0
18	7:31	Kattya Muñoz Ortiz	Auxiliar transporte	KATTYA MUÑOZ	0.0
19	7:32	Karleny Villamizar	Supernumeraria		0.0
20	7:33	Sergio Andres Sanchez R.	Montallantas		0.0
21	7:34	Jaime Alberto Silva	Auxiliar ventas		0.0
22	7:35	Andrea Rodriguez A.	Asistente cartera	Andrea Rodriguez	0.0
23	7:36	Jose Domingo Ardila	Control de gestion		0.0
24	7:37	Yesenia Vera	Supernumeraria		0.0
25	7:38	Oscar Ardila	Auxiliar Bodega		0.0
26	7:39	Fabian Munoz	Asesor ventas		0.0
27	7:40	Alejandra Camargo	Asistente Almacen		0.0
28	7:41	Cristian Rincon	Despachador carga		0.0
29	7:42	Laura Rueda	Asistente tesoreria		0.0
30	7:43	Nicolas Lopez	Jefe Mantenimiento		0.0

NOMBRE QUIEN REALIZA LA PRUEBA	Libar Rosales	FIRMA	Libar Rosales Franco
FECHA DE VENCIMEINTO DE CERTIFICADO	23-07-2023	C.C.	63555962
NOMBRE QUIEN REALIZA LA PRUEBA	Laura M. Figueredo	FIRMA	
FECHA DE VENCIMEINTO DE CERTIFICADO		C.C.	1.070547718

MPT
Asociados S.A.S.

ENCUESTAS DE SINTOMAS

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667

Fecha	Nombre y Apellido	Numero de Cédula	Empresa	¿Área a la que pertenece? (aplica solo para empleados de Transpiedecuesta S.A)	1. ¿En los últimos dos días ha presentado alguno de los siguientes síntomas ?	2. ¿Ha estado con alguna persona (familiar, compañero, vecino, entre otros) que tenga COVID-19 confirmado hace 10 días?	3. ¿Cual es su esquema de vacunación?	¿En que modalidad se encuentra trabajando?	Ha estado en contacto con alguna persona (familiar, compañero, vecino, entre otros) contagiada de viruela simica "Viruela del mono"
01/09/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
01/09/2022	Yuldor contramaestre Monsalve	1098642251	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis	Presencial	NO
01/09/2022	DAVID HERNÁNDEZ	91506246	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
01/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
01/09/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
02/09/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
02/09/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
02/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
03/09/2022	79407386	79407386	Tercero	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
03/09/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
03/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
05/09/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
05/09/2022	DAVID HERNÁNDEZ	91506246	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
05/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
05/09/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
06/09/2022	DAVID HERNÁNDEZ	91506246	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
06/09/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
06/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
06/09/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
06/09/2022	Yuldor contramaestre Monsalve	1098642251	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis	Presencial	NO
07/09/2022	DAVID HERNÁNDEZ	91506246	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
07/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
08/09/2022	Juan Alberto castellanos cerinza	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
08/09/2022	DAVID HERNÁNDEZ	91506246	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
08/09/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
08/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
09/09/2022	Juan Alberto castellanos cerinza	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
09/09/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
09/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
10/09/2022	Juan Alberto castellanos cerinza	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
10/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
10/09/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
10/09/2022	JOSE EDERSON RANGEL CARRILLO	1098699281	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
11/09/2022	Juan Alberto castellanos cerinza	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
09/09/2022	DAVID HERNÁNDEZ	91506246	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
12/09/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
12/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
12/09/2022	Juan Alberto castellanos cerinza	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
13/09/2022	Juan Alberto castellanos cerinza	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
13/09/2022	DAVID HERNÁNDEZ	91506246	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
13/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
13/09/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
14/09/2022	Juan Alberto castellanos cerinza	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
14/09/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
14/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
15/09/2022	Juan Alberto castellanos cerinza	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
15/09/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
15/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO

16/09/2022	Juan Alberto castellanos cerinza	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
16/09/2022	DAVID HERNÁNDEZ	91506246	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
16/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
17/09/2022	Juan Alberto castellanos cerinza	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
17/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
19/09/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
19/09/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
19/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
20/09/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
20/09/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
20/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
21/09/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
21/09/2022	DAVID HERNÁNDEZ	91506246	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
21/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
22/09/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
22/09/2022	DAVID HERNÁNDEZ	91506246	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
22/09/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
22/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
23/09/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
23/09/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
23/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
24/09/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
24/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
24/09/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
25/09/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
26/09/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
26/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
27/09/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
28/09/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
28/09/2022	jennifer jaimes	1102362128	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Dosis de refuerzo	Presencial	NO
29/09/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
29/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
30/09/2022	Juan Alberto castellanos	79407386	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO
30/09/2022	PAOLA ANDREA SANTOS RODRIGUEZ	1005542892	Transpiedecuesta S.A	Servicio Especial	Ninguno	NO	Segunda dosis de refuerzo	Presencial	NO

MPT
Asociados S.A.S.

FUEC

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667

FICHA TECNICA
FORMATO UNICO DEL EXTRACTO DEL CONTRATO "FUEC"
ANVERSO

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
Nº 468005418202248204358

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A. NIT: 890,200,951-7				
CONTRATO Nº: 4820				
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA CONTRATO CO1.PCCNTR.3569947			**NIT / CC: 890.205.383-4**	
OBJETO DEL CONTRATO: TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Y PERSONAL EDUCATIVO				
ORIGEN : VEREDA LA NAVARRA, MESITAS DE SAN JAVIER, VERDA LA ESPERANZA, EL DUENDE, CACAOS, CUROS, BLANQUISCAL, NUEVA COLOMBIA, GUAMO GRANDE, SEVILLA, LAS AMARILLAS	**DESTINO :** COLEGIO AGROECOLOGICO HOLANDA, COLEGIO PROMOCION SOCIAL, COLEGIOS CASCO URBANO CUROS, INSTITUCION SAN FRANCISCO, PESCADERO			
RETORNO VEREDA LA NAVARRA, MESITAS DE SAN JAVIER, VERDA LA ESPERANZA, EL DUENDE, CACAOS, CUROS, BLANQUISCAL, NUEVA COLOMBIA, GUAMO GRANDE, SEVILLA. LAS AMARILLAS				
CONVENIO DE COLABORACION SI ☐ NO ☐			**CON**	
VIGENCIA DEL CONTRATO				
FECHA INICIAL	**DIA: 17**	**MES: 08**	**AÑO: 2022**	
FECHA VENCIMIENTO	**DIA: 17**	**MES: 10**	**AÑO: 2022**	
CARACTERISTICAS DEL VEHÌCULO				
PLACA	**MODELO**	**MARCA**	**CLASE**	
SRS 424	**2018**	**HINO**	**BUS**	
NUMERO INTERNO: 5010		**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN: 273807**		
DATOS DEL CONDUCTOR 1:	**NOMBRES Y APELLIDOS: ARSENIO QUINTERO MENDEZ**	**Nº CEDULA: 91.356.494**	**Nº LICENCIA CONDUCCION: 91.356.494**	**VIGENCIA: 28-OCTUBRE-2022**
DATOS DEL CONDUCTOR 2:	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**No. CEDULA**	**No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN:**	**VIGENCIA:**
DATOS DEL CONDUCTOR 3:	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**No. CEDULA**	**No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN:**	**VIGENCIA:**
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	**NOMBRES Y APELLIDOS: JENNIFER JAIMES SERRANO**	**Nº CEDULA: 1102362128**	**TELÉFONO: 310 298 7156**	**DIRECCIÓN: Santander**

Km 2 vía Piedecuesta
Piedecuesta – Santander
6550270 - 6555638
transporte.especial@transpiedecuesta.com.co - secretaria.gerencia@transpiedecuesta.com.co

GERENTE SERVICIO ESPECIAL
TRANSPIEDECUESTA S.A.

Registro Nacional de Turismo

Protocolo de Bioseguridad

FICHA TECNICA
FORMATO UNICO DEL EXTRACTO DEL CONTRATO "FUEC"
ANVERSO

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
Nº 468005418202248204364

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A. NIT: 890,200,951-7				
CONTRATO Nº: 4820				
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA CONTRATO CO1.PCCNTR.3569947			**NIT / CC: 890.205.383-4**	
OBJETO DEL CONTRATO: TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Y PERSONAL EDUCATIVO				
ORIGEN : LAGUNETAS, SAN FRANCISCO ALTO, EL BORE VEREDA LA NAVARRA, MESITAS DE SAN JAVIER, VERDA LA ESPERANZA, EL DUENDE, CACAOS, CUROS, BLANQUISCAL, NUEVA COLOMBIA, GUAMO GRANDE, SEVILLA, LAS AMARILLAS		**DESTINO : ESCUELA DE SAN FRANCISCO COLEGIO AGROECOLOGICO HOLANDA, COLEGIO PROMOCION SOCIAL, COLEGIOS CASCO CUROS FALTRIQUERAS**		
RETORNO LAGUNETAS, SAN FRANCISCO ALTO, EL BORE VEREDA LA NAVARRA, MESITAS DE SAN JAVIER, VERDA LA ESPERANZA, EL DUENDE, CACAOS, CUROS, BLANQUISCAL, NUEVA COLOMBIA, GUAMO GRANDE, SEVILLA, LAS AMARILLAS				
CONVENIO DE COLABORACION SI ☐ NO ☐ CON				
VIGENCIA DEL CONTRATO				
FECHA INICIAL	**DIA: 24**	**MES: 08**	**AÑO: 2022**	
FECHA VENCIMIENTO	**DIA: 24**	**MES: 09**	**AÑO: 2022**	

CARACTERISTICAS DEL VEHÌCULO

PLACA	**MODELO**	**MARCA**	**CLASE**
SRS 252	**2013**	**BAW**	**CAMPERO**
NUMERO INTERNO: 3113		**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN: 275141**	

DATOS DEL CONDUCTOR 1:	**NOMBRES Y APELLIDOS EDINSON BARRAGAN CONTRERAS**	**No. CEDULA 1.102.357.211**	**No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN 1.102.357.211**	**VIGENCIA: 09/08/2024**
DATOS DEL CONDUCTOR 2:	**NOMBRES Y APELLIDOS JAIME ORTIZ SUAREZ**	**No. CEDULA 91346847**	**No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN 91346847**	**VIGENCIA: 09-12-2022**
DATOS DEL CONDUCTOR 3:	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**No. CEDULA**	**No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN:**	**VIGENCIA:**
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	**NOMBRES Y APELLIDOS: JENNIFER JAIMES SERRANO**	**Nº CEDULA: 1102362128**	**TELÉFONO: 310 298 7156**	**DIRECCIÓN: Santander**

Km 2 vía Piedecuesta
Piedecuesta – Santander
6550270 - 6555638
transporte.especial@transpiedecuesta.com.co - secretaria.gerencia@transpiedecuesta.com.co

GERENTE SERVICIO ESPECIAL
TRANSPIEDECUESTA S.A.

Registro Nacional de Turismo **Protocolo de Bioseguridad**

FICHA TECNICA
FORMATO UNICO DEL EXTRACTO DEL CONTRATO "FUEC"
ANVERSO

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
Nº 468005418202248204519

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A. NIT: 890,200,951-7				
CONTRATO Nº: 4820				
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA CONTRATO CO1.PCCNTR.3569947			**NIT / CC: 890.205.383-4**	
OBJETO DEL CONTRATO: TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Y PERSONAL EDUCATIVO				
ORIGEN : VEREDA LA NAVARRA, MESITAS DE SAN JAVIER, VERDA LA ESPERANZA, EL DUENDE, CACAOS, CUROS, BLANQUISCAL, NUEVA COLOMBIA, GUAMO GRANDE, SEVILLA, LAS AMARILLAS	**DESTINO :** COLEGIO AGROECOLOGICO HOLANDA, COLEGIO PROMOCION SOCIAL, COLEGIOS CASCO CUROS, COLEGIO SAN FRANCISCO			
RETORNO VEREDA LA NAVARRA, MESITAS DE SAN JAVIER, VERDA LA ESPERANZA, EL DUENDE, CACAOS, CUROS, BLANQUISCAL, NUEVA COLOMBIA, GUAMO GRANDE, SEVILLA. LAS AMARILLAS				
CONVENIO DE COLABORACION SI ☐ NO ☐ CON				
VIGENCIA DEL CONTRATO				
FECHA INICIAL	**DIA: 12**	**MES: 09**	**AÑO: 2022**	
FECHA VENCIMIENTO	**DIA: 12**	**MES: 11**	**AÑO: 2022**	

CARACTERISTICAS DEL VEHÌCULO			
PLACA	**MODELO**	**MARCA**	**CLASE**
SXT270	**2013**	**JAC**	**BUSETA**
NUMERO INTERNO: 1053		**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN: 273766**	

DATOS DEL CONDUCTOR 1:	**NOMBRES Y APELLIDOS LUIS ANGEL PEÑUELA RUEDA**	**No. CEDULA 91.067.220**	**No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN 91067220**	**VIGENCIA: 16-06-2023**
DATOS DEL CONDUCTOR 2:	**NOMBRES Y APELLIDOS ROBINSON RONDON JURADO**	**No. CEDULA 1102352308**	**No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN: 1102352308**	**VIGENCIA: 14-11-2022**
DATOS DEL CONDUCTOR 3:	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**No. CEDULA**	**No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN:**	**VIGENCIA:**
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	**NOMBRES Y APELLIDOS: JENNIFER JAIMES SERRANO**	**Nº CEDULA: 1102362128**	**TELÉFONO: 310 298 7156**	**DIRECCIÓN: Santander**

Km 2 vía Piedecuesta
Piedecuesta – Santander
6550270 - 6555638
transporte.especial@transpiedecuesta.com.co - secretaria.gerencia@transpiedecuesta.com.co

GERENTE SERVICIO ESPECIAL
TRANSPIEDECUESTA S.A.

Registro Nacional de Turismo

Protocolo de Bioseguridad

FICHA TECNICA
FORMATO UNICO DEL EXTRACTO DEL CONTRATO "FUEC"
ANVERSO

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
Nº 468005418202248204353

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A. NIT: 890,200,951-7				
CONTRATO Nº: 4820				
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA CONTRATO CO1.PCCNTR.3569947			**NIT / CC: 890.205.383-4**	
OBJETO DEL CONTRATO: TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Y PERSONAL EDUCATIVO				
ORIGEN : PIEDECUESTA, CUROS, VEREDA EL GUASMO INSITUCION EDUCATIVA ESCUELA SAN FRANCISCO, SEVILLA LAS AMARILLAS		**DESTINO : ESCUELA SAN FRANCISCO, COLEGIO CASCO URBANO, FLORIDABLANCA**		
RETORNO: PIEDECUESTA, CUROS, VEREDA EL GUASMO INSITUCION EDUCATIVA ESCUELA SAN FRANCISCO, SEVILLA LAS AMARILLAS				
CONVENIO DE COLABORACION SI ☐ NO ☐ CON				
VIGENCIA DEL CONTRATO				
FECHA INICIAL	**DIA: 29**	**MES: 08**	**AÑO: 2022**	
FECHA VENCIMIENTO	**DIA: 29**	**MES: 10**	**AÑO: 2022**	

CARACTERISTICAS DEL VEHÌCULO			
PLACA	**MODELO**	**MARCA**	**CLASE**
SXD674	**2009**	**NISSAN**	**BUSETA**
NUMERO INTERNO: 2005		**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN: 273809**	

DATOS DEL CONDUCTOR 1:	**NOMBRES Y APELLIDOS** ALVARO FIDELINO CALDERON WILCHES	**No. CEDULA** 91.259.800	**No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN** 91.259.800	**VIGENCIA:** 29/06/2025
DATOS DEL CONDUCTOR 2:	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**No. CEDULA**	**No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN:**	**VIGENCIA:**
DATOS DEL CONDUCTOR 3:	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**No. CEDULA**	**No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN:**	**VIGENCIA:**
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	**NOMBRES Y APELLIDOS:** JENNIFER JAIMES SERRANO	**Nº CEDULA:** 1102362128	**TELÉFONO:** 310 298 7156	**DIRECCIÓN:** Santander

Km 2 vía Piedecuesta
Piedecuesta – Santander
6550270 - 6555638
transporte.especial@transpiedecuesta.com.co - secretaria.gerencia@transpiedecuesta.com.co

Registro Nacional de Turismo Protocolo de Bioseguridad

GERENTE SERVICIO ESPECIAL
TRANSPIEDECUESTA S.A.

FICHA TECNICA
FORMATO UNICO DEL EXTRACTO DEL CONTRATO "FUEC"
ANVERSO

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
Nº 468005418202248204253

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A. NIT: 890,200,951-7				
CONTRATO Nº: 4820				
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA CONTRATO CO1.PCCNTR.3569947			**NIT / CC: 890.205.383-4**	
OBJETO DEL CONTRATO: TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Y PERSONAL EDUCATIVO				
ORIGEN : VEREDA LA NAVARRA, MESITAS DE SAN JAVIER, VERDA LA ESPERANZA, EL DUENDE, CACAOS, CUROS, BLANQUISCAL, NUEVA COLOMBIA, GUAMO GRANDE, SEVILLA, LAS AMARILLAS	**DESTINO :** COLEGIO AGROECOLOGICO HOLANDA, COLEGIO PROMOCION SOCIAL, COLEGIOS CASCO CUROS,			
RETORNO VEREDA LA NAVARRA, MESITAS DE SAN JAVIER, VERDA LA ESPERANZA, EL DUENDE, CACAOS, CUROS, BLANQUISCAL, NUEVA COLOMBIA, GUAMO GRANDE, SEVILLA. LAS AMARILLAS				
CONVENIO DE COLABORACION SI ☐ NO ☐ CON				
VIGENCIA DEL CONTRATO				
FECHA INICIAL	**DIA: 12**	**MES: 09**	**AÑO: 2022**	
FECHA VENCIMIENTO	**DIA: 07**	**MES: 11**	**AÑO: 2022**	

CARACTERISTICAS DEL VEHÌCULO				
PLACA	**MODELO**	**MARCA**	**CLASE**	
SUF-594	**2009**	**CHEVROLET**	**BUS**	
NUMERO INTERNO: 1129		**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN: 273783**		
DATOS DEL CONDUCTOR 1:	**NOMBRES Y APELLIDOS RICARDO IVAN CAMPOS GARCIA**	**No. CEDULA 1102369329**	**No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN 1102369329**	**VIGENCIA: 11-10-2024**
DATOS DEL CONDUCTOR 2:	**NOMBRES Y APELLIDOS SIMON FLOREZ RAMIREZ**	**No. CEDULA 91353172**	**No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN 91353172**	**VIGENCIA: 07/06/2025**
DATOS DEL CONDUCTOR 3:	**NOMBRES Y APELLIDOS: ARMANDO FLOREZ DELGADO**	**Nº CEDULA: 91.341.889**	**Nº LICENCIA CONDUCCION: 91.341889**	**VIGENCIA: 01-JULIO-2023**
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	**NOMBRES Y APELLIDOS: JENNIFER JAIMES SERRANO**	**Nº CEDULA: 1102362128**	**TELÉFONO: 310 298 7156**	**DIRECCIÓN: Santander**

Km 2 vía Piedecuesta
Piedecuesta – Santander
6550270 - 6555638
transporte.especial@transpiedecuesta.com.co - secretaria.gerencia@transpiedecuesta.com.co

Registro Nacional de Turismo Protocolo de Bioseguridad

GERENTE SERVICIO ESPECIAL
TRANSPIEDECUESTA S.A.

SuperTransporte

FICHA TECNICA
FORMATO UNICO DEL EXTRACTO DEL CONTRATO "FUEC"
ANVERSO

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
Nº 468005418202248284362

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A. NIT: 890,200,951-7				
CONTRATO Nº: 4828				
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA CONTRATO CO1.PCCNTR.3569947			**NIT / CC: 890.205.383-4**	
OBJETO DEL CONTRATO: TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Y PERSONAL EDUCATIVO				
ORIGEN : PIEDECUESTA, PESCADERO, CABRERA, MANCO VEREDA LA NAVARRA, MESITAS DE SAN JAVIER, VEREDA LA ESPERANZA, EL DUENDE, CACAOS, CUROS, BLANQUISCAL	**DESTINO : COLEGIO CENTRO EDUCATIVO DE CUROS COLEGIO AGROECOLOGICO HOLANDA**			
RETORNO PIEDECUESTA, PESCADERO, CABRERA, MANCO VEREDA LA NAVARRA, MESITAS DE SAN JAVIER, VEREDA LA ESPERANZA, EL DUENDE, CACAOS, CUROS, BLANQUISCAL				
CONVENIO DE COLABORACION SI ☐ NO ☐		**CON**		
VIGENCIA DEL CONTRATO				
FECHA INICIAL	**DIA: 17**	**MES: 08**	**AÑO: 2022**	
FECHA VENCIMIENTO	**DIA: 17**	**MES: 10**	**AÑO: 2022**	
CARACTERISTICAS DEL VEHÌCULO				
PLACA	**MODELO**	**MARCA**	**CLASE**	
XVY 600	**2009**	**HINO**	**BUS**	
NUMERO INTERNO: 1110		**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN: 273795**		
DATOS DEL CONDUCTOR 1:	**NOMBRES Y APELLIDOS YOSMAN ARLEY NUÑEZ SOLANO**	**No. CEDULA 88194771**	**No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN 88194771**	**VIGENCIA: 12-08-2023**
DATOS DEL CONDUCTOR 2:	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**No. CEDULA**	**No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN:**	**VIGENCIA:**
DATOS DEL CONDUCTOR 3:	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**No. CEDULA**	**No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN:**	**VIGENCIA:**
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	**NOMBRES Y APELLIDOS: JENNIFER JAIMES SERRANO**	**Nº CEDULA: 1102362128**	**TELÉFONO: 310 298 7156**	**DIRECCIÓN: Santander**

Km 2 vía Piedecuesta
Piedecuesta – Santander
6550270 - 6555638
transporte.especial@transpiedecuesta.com.co - secretaria.gerencia@transpiedecuesta.com.co

Registro Nacional de Turismo Protocolo de Bioseguridad

GERENTE SERVICIO ESPECIAL
TRANSPIEDECUESTA S.A.

FICHA TECNICA
FORMATO UNICO DEL EXTRACTO DEL CONTRATO "FUEC"
ANVERSO

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
Nº 468005418202248204356

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A. NIT: 890,200,951-7				
CONTRATO Nº: 4820				
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA CONTRATO CO1.PCCNTR.3569947			**NIT / CC: 890.205.383-4**	
OBJETO DEL CONTRATO: TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Y PERSONAL EDUCATIVO				
ORIGEN : VEREDA TEYUNA, ZONA URBANA DE PIEDECUESTA		**DESTINO :** COLEGIOS LUIS CARLOS GALAN, HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS, BALBINO GARCIA, CEDECO, CARLOS VICENTE REY, CUROS		
RETORNO: VEREDA TEYUNA, ZONA URBANA DE PIEDECUESTA				
CONVENIO CON:				
VIGENCIA DEL CONTRATO				
FECHA INICIAL	**DIA: 12**	**MES: 09**	**AÑO: 2022**	
FECHA VENCIMIENTO	**DIA: 08**	**MES: 11**	**AÑO: 2022**	

CARACTERISTICAS DEL VEHÌCULO				
PLACA	**MODELO**	**MARCA**	**CLASE**	
SXT 750	**2013**	**CHEVROLET**	**BUS**	
NUMERO INTERNO: 2198		**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN: 273810**		
DATOS DEL CONDUCTOR 1:	**NOMBRES Y APELLIDOS HENRRY DARIO ARGUELLO HERNANDEZ**	**No. CEDULA 91.356.615**	**No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN 91.356.615**	**VIGENCIA: 12-SEPTIEMBRE-2025**
DATOS DEL CONDUCTOR 2:	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**No. CEDULA**	**No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN:**	**VIGENCIA:**
DATOS DEL CONDUCTOR 3:	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**No. CEDULA**	**No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN:**	**VIGENCIA:**
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	**NOMBRES Y APELLIDOS: JENNIFER JAIMES SERRANO**	**Nº CEDULA: 1.102.362.128**	**TELÉFONO: 310 298 7156**	**DIRECCIÓN: Piedecuesta - Santander**

Km 2 vía Piedecuesta
Piedecuesta – Santander
6550270 - 6555638
transporte.especial@transpiedecuesta.com.co -
secretaria.gerencia@transpiedecuesta.com.co

GERENTE SERVICIO ESPECIAL
TRANSPIEDECUESTA S.A.

Registro Nacional de Turismo

Protocolo de Bioseguridad

FICHA TECNICA
FORMATO UNICO DEL EXTRACTO DEL CONTRATO "FUEC"
ANVERSO

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
Nº 468005418202248204360

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A. NIT: 890,200,951-7				
CONTRATO Nº: 4820				
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA CONTRATO CO1.PCCNTR.3569947			NIT / CC: 890.205.383-4	
OBJETO DEL CONTRATO: TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Y PERSONAL EDUCATIVO				
ORIGEN : VEREDA MONTERREDONDO PIEDECUESTA,		DESTINO : COLEGIO VILLA DEL RIO DE ORO, COLEGIO SAN FRANCISCO		
RETORNO VEREDA MONTERREDONDO PIEDECUESTA				
CONVENIO CONSORCIO UNION TEMPORAL CON:				
VIGENCIA DEL CONTRATO				
FECHA INICIAL	DIA: 05	MES: 09	AÑO: 2022	
FECHA VENCIMIENTO	DIA: 05	MES: 11	AÑO: 2022	
CARACTERISTICAS DEL VEHÌCULO				
PLACA	MODELO	MARCA	CLASE	
EQY-816	2017	CHEVROLET	BUS	
NUMERO INTERNO: 5025		NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN: 273802		
DATOS DEL CONDUCTOR 1:	NOMBRES Y APELLIDOS EDGAR RONDON JURADO	No. CEDULA 91.352.997	No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN 91352997	VIGENCIA: 02-SEPTIEMBRE-2025
DATOS DEL CONDUCTOR 2:	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN:	VIGENCIA:
DATOS DEL CONDUCTOR 3:	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN:	VIGENCIA:
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	NOMBRES Y APELLIDOS: JENNIFER JAIMES SERRANO	Nº CEDULA: 1102362128	TELÉFONO: 310 298 7156	DIRECCIÓN: Piedecuesta - Santander

Km 2 vía Piedecuesta
Piedecuesta – Santander
6550270 - 6555638
transporte.especial@transpiedecuesta.com.co -
secretaria.gerencia@transpiedecuesta.com.co

Registro Nacional de Turismo Protocolo de Bioseguridad

GERENTE SERVICIO ESPECIAL
TRANSPIEDECUESTA S.A.

FICHA TECNICA
FORMATO UNICO DEL EXTRACTO DEL CONTRATO "FUEC"
ANVERSO

FORMATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL
Nº 468005418202250834896

TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A. NIT: 890,200,951-7				
CONTRATO Nº: 5083				
CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA CONTRATO CO1.PCCNTR.3569947			**NIT / CC: 890.205.383-4**	
OBJETO DEL CONTRATO: TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Y PERSONAL EDUCATIVO				
ORIGEN : PIEDECUESTA VEREDA EL GUAMO INSITUCION EDUCATIVA ESCUELA SAN FRANCISCO, CUROS, PESCADERO BARRIO EL EDEN, GRANADILLO		**DESTINO :** ESCUELA SAN FRANCISCO COLEGIO PROMOCION SOCIAL COLEGIO CUROS, MESA DE LOS SANTOS, LOS SANTOS		
RETORNO PIEDECUESTA VEREDA EL GUAMO INSITUCION EDUCATIVA ESCUELA SAN FRANCISCO, CUROS, PESCADERO BARRIO EL EDEN, GRANADILLO VEREDA EL GUAMO INSITUCION EDUCATIVA ESCUELA SAN FRANCISCO, CUROS, PESCADERO BARRIO EL EDEN, GRANADILLO				
CONVENIO DE COLABORACION SI ☐ NO ☐ CON				
VIGENCIA DEL CONTRATO				
FECHA INICIAL	**DIA: 22**	**MES: 08**	**AÑO: 2022**	
FECHA VENCIMIENTO	**DIA: 12**	**MES: 10**	**AÑO: 2022**	

CARACTERISTICAS DEL VEHÌCULO				
PLACA	**MODELO**	**MARCA**	**CLASE**	
TTV934	**2015**	**VOLKSWAGEN**	**MICROBUS**	
NUMERO INTERNO: 1148		**NUMERO TARJETA DE OPERACIÓN: 273792**		
DATOS DEL CONDUCTOR 1:	**NOMBRES Y APELLIDOS** JORGE SUAREZ PABON	**No. CEDULA** 13510489	**No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN** 1351489	**VIGENCIA:** 12-02-2024
DATOS DEL CONDUCTOR 2:	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**No. CEDULA**	**No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN:**	**VIGENCIA:**
DATOS DEL CONDUCTOR 3:	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**No. CEDULA**	**No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN:**	**VIGENCIA:**
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	**NOMBRES Y APELLIDOS:** JENNIFER JAIMES SERRANO	**Nº CEDULA:** 1.102.362.128	**TELÉFONO:** 310 298 7156	**DIRECCIÓN:** Santander

Km 2 vía Piedecuesta
Piedecuesta – Santander
6550270 - 6555638
transporte.especial@transpiedecuesta.com.co - secretaria.gerencia@transpiedecuesta.com.co

Registro Nacional de Turismo Protocolo de Bioseguridad

GERENTE SERVICIO ESPECIAL
TRANSPIEDECUESTA S.A.

MPT
Asociados S.A.S.

INFORMES DE INSPECCION

carlos.parra@mpt.com.co - info@mpt.com.co
Calle 12 No 34-67 Ed. Los Castellanos Oficina 501 Bucaramanga Santander
(57) 317 512 3787- (57) (7) 688 4667

Bucaramanga, 21 de septiembre de 2022

Señor
OMAR FERNANDO GELVEZ LOZANO
Profesional Universitario / supervisor contrato de interventoría N.º C01.PCCNTR.3647464
Secretaria de Educación Municipal de Piedecuesta
Piedecuesta, Santander.

Asunto: Inspección Ruta 23 – Vereda San Isidro Chucuri, El volcán, La Vega.

Atendiendo la solicitud del contratista de operación, donde nos solicita la revisión e inspección de la Ruta mencionada en el asunto, en referencia a una solicitud realizada por un profesor de la Institución Educativa La Vega, donde se solicito el cambio de vehículo tipo campero a un vehículo tipo buseta.




Imagen Nº1 Rutograma
Fuente: Elaboración Propia

La ruta en mención se realiza de la siguiente manera:

- Desde el punto A al punto B se realiza la ruta con un vehículo tipo campero, esto en función a las condiciones de la vía y sus características.
- Desde el punto B al punto C se realiza la ruta con vehículo tipo buseta, dado que en el punto B recoge la cantidad total de los estudiantes.

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

En función a la inspección realizada a la ruta que se menciona evidenciamos lo siguiente:

- la vía en varios sectores presenta afectaciones superficiales y las cuales en condiciones climáticas optimas no intervienen en el transito regular de los vehículos de transporte escolar, teniendo en cuenta que dado las condiciones climáticas que se han presentado a lo largo del año transcurrido, se han presenciado precipitaciones constantes, que, si afectan el tránsito de los vehículos de transporte, generando afectaciones a los vehículos y en la prestación del servicio. Por lo cual se opto que en el recorrido mas critico se preste el servicio con un vehículo tipo campero, el cual es el tramo del punto A y punto B.
- La vía terciaria presenta la entrada y salida de vehículos de carga, correspondientes a los predios adyacentes de la vía rural, los cuales incurren en la afectación de la vía y dificulta el paso de los vehículos de transporte escolar al momento de encontrarse en los sectores donde la vía no tiene un acho de calzada adecuado.
- La vía cuenta con bateas o canales, los cuales manejan el agua de precipitaciones o proveniente de la escorrentía, los cuales se evidencian en el registro fotográfico, que en momento de lluvias fuertes tendrían un crecimiento en función al agua que canalizan, para lo cual estos sectores representarían dificultad en el paso de vehículo o riesgo de accidentes.
- Los anchos de la vía no cuentan con las dimensiones mínimas para el paso de vehículos de grandes dimensiones, y que al momento de encontrarse dos vehículos se dificulta el paso o el transito normal.

Dicho lo anterior, nos permitimos recomendar que la ruta del punto A al punto B se siga realizando con el vehículo tipo campero, en función a que este cuenta con las condiciones optimas para el estado actual de la vía, y el cambiar a un vehículo tipo buseta generaría posibles riesgos en la seguridad integral del vehículo o de los mismos estudiantes que se transportan, dado que las busetas no cuentan con las especificaciones técnicas y mecánicas para este tipo de vía. Se anexa registro fotográfico como soporte de la visita y de las evidencias encontradas.

De igual manera, se solicita a la secretaria de Educación remitir este informe a la dependencia del municipio de Piedecuesta encargada del área de planeación y ejecución de obras, con el fin de que se realice o planifique las actividades de intervención para el mejoramiento o mantenimiento de la vía.

Sin otro particular, Cordialmente

CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ
R/L MPT ASOCIADOS SAS

Copia a: **Henry Mantilla**
Gerente servicio especial
Transportes Piedecuesta S.A
Mail: transporte.especial@transpiedecuesta.com.co

Copia a: **Sandra Liliana Esparza Rueda**
Profesional-contratista
Cobertura Educativa
Mail: transporteescolar@sempiedecuesta.edu.co

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

REGISTRO FOTOGRAFICO







carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787





carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787








carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787





carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787





carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787



carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

Bucaramanga, 27 de septiembre de 2022

Señor
OMAR FERNANDO GELVEZ LOZANO
Profesional Universitario / supervisor contrato de interventoría N.º C01.PCCNTR.3647464
Secretaria de Educación Municipal de Piedecuesta
Piedecuesta, Santander.

Asunto: Inspección Ruta 54 – Vereda el Volador, Guamo Medio, Guamo Pequeño al Instituto de San Francisco. Sede E – Guamo Grande.

Atendiendo la solicitud, donde nos solicita la revisión e inspección de la Ruta mencionada en el asunto, en compañía del representante del contratista de operación y el profesional de interventoría, nos permitimos evidenciar que el día 21 de septiembre se realizó la inspección vial y se evidencio las siguientes condiciones en la vía.







carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787









carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787





Durante el recorrido y como lo ilustra el registro fotográfico, se evidencio lo siguiente:

- En ciertos sectores el ancho de la vía terciaria no es el optimo para el paso de vehículos simultáneamente, teniendo en cuenta que la vía es de alto flujo de vehículos de carga, dado que se presentan a lo largo del recorrido granjas de pollos y entre otros productos agrícolas, por lo cual dificulta la movilidad de los vehículos.
- En ciertos sectores, es notable el deterioro de la vía y se evidencia la constante afectación por parte de los mismos vehículos y del factor climático, siendo estos los factores por el cual en diferentes partes de la vía evidencian afectaciones de grandes profundidades que causan el atascamiento de los vehículos.
- Los puntos más críticos y por los cuales se realizó la inspección vial y en donde días anteriores a la inspección se atasco el vehículo de transporte escolar, se evidencio la perdida de la calzada hacia el barranco, producto de las fuertes precipitaciones climáticas que ha presentado la zona, los cuales ponen en riesgo de seguridad la movilidad de la ruta escolar.

Que teniendo en cuenta que la inspección realizada como interventoría damos las siguientes recomendaciones para la prestación de servicio de transporte escolar en dicha ruta:

- Dado que la vía en su totalidad se encuentra en buen estado y son solo unos sectores que presentan afectación y que son mas riesgosos en condiciones climáticas fuertes, se recomienda realizar la ruta normal cuando esta no presente precipitaciones de lluvias que afecten más la vía, esto con el fin de prevenir cualquier tipo de riesgo para el vehículo o para el personal estudiantil transportado.
- Informar y comunicar a la interventoría, institución Educativa y al Supervisor, en el caso que no se preste el servicio de transporte escolar por la razón anteriormente mencionada, con el fin de que se deje la trazabilidad y el correspondiente reporte en la institución educativa, para que los estudiantes beneficiarios tengan la información de primera mano.
- Realizar los ajustes en el formato preoperacional, con el fin de evidenciar los días que se están viendo afectados los estudiantes de la institución educativa.

De igual manera, y en función a lo anterior nos permitimos solicitar a la Secretaria de Educación comunicar a la institución Educativa los cambios que se realizaran en la ruta, con el fin de que ellos informen directamente a los padres de familia las posibles afectaciones que va tener el transporte escolar por la condición de la vía, por otro lado, enviar a la dependencia encargada del mantenimiento de las vías del municipio de Piedecuesta, la intervención en los sectores evidenciados, con el fin que se mitigue de alguna manera cualquier tipo de accidente, por la condición actual de la vía.

Sin otro particular, Cordialmente

CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ
R/L MPT ASOCIADOS SAS

Copia a: **Henry Mantilla**
Gerente servicio especial
Transportes Piedecuesta S.A
Mail: transporte.especial@transpiedecuesta.com.co

Copia a: **Sandra Liliana Esparza Rueda**
Profesional-contratista
Cobertura Educativa
Mail: transporteescolar@sempiedecuesta.edu.co

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

Bucaramanga, 10 de octubre de 2022

Señora
ADELA SILVA ARDILA
Secretaria de educación / supervisor contrato de interventoría N.º C01.PCCNTR.3647464
Secretaria de Educación Municipal de Piedecuesta
Piedecuesta, Santander.

Asunto: Inspección de la RUTA 10-11

Se realizó inspección de recorrido, vehículo y estudiantes de la ruta en asunto, nos permitimos presentar los hallazgos que se encontraron en nuestra visita.

Ruta 10: Lagunetas – San Francisco alto – Escuela de San Francisco Jornada Mañana.
Ruta 11: Lagunetas – San Francisco alto – Escuela de San Francisco Jornada Tarde.




Imagen1. Rutograma

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

La ruta inicial desde el cruce a San Francisco alto punto A hasta la Escuela de San Francisco se hace la toma de lista de quienes fueron transportados en la ruta el día de la visita, se adjunta el listado de estudiantes.

MPT Asociados S.A.S.

2.	NOMBRE DE RUTA No. 10		
N°	NOMBRE DEL ESTUDIANTE	GRADO	INSTITUCION EDUCATIVA
1	Ruben David Duran Solano	8	IE San Francisco
2	Brayan Alexander Percho	6	IE San Francisco
3	Duber Camilo Cami Bueno	7	IE San Francisco
4	Nara child percho	8	IE San Francisco
5	Oscar alfonso Delgado	7	IE San Francisco
6	Juan Hector Delgado	10	IE San Francisco
7	Richar Josue Velandia	6	IE San Francisco
8	Yorlet Tatiana Velandia	7	IE San Francisco
9	Disa Vaneza Mayorga H.	9	IE San Francisco
10	Omar Antonio Mayorga H.	10	IE San Francisco
11	Sebastian Alonzo Sierra	6	IE San Francisco
12	Dvuan Andry Duran Cami	9	IE San Francisco
13	Reiner Alfredo Burgar	11	IE San Francisco
14	Jonny Castellanos Hernandez	8	IE San Francisco
15	Sebastian Castellanos Hernandez	6	IE San Francisco
16	Mary Sulay Amaya Ivan	9	IE San Francisco
17			
18			
19			
20			
21			

Realizando la comparación de los estudiantes registrados el día de la visita se evidencio que todos los que tomaron la ruta se encuentran registrados en la Base de Datos de priorizados SIMAT, suministrada por la secretaria de educación del municipio.

Durante el recorrido se evidencia que la ruta es una carretera sin pavimento con algunos tramos de placa huella, la comunidad ha intervenido los puntos críticos que son afectado por las fuertes lluvias. Se adjunta registro fotográfico.

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787







carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

Al finalizar el recorrido se realizar una inspección general al vehículo. Documento anexo.





carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787



Sin otro particular, Cordialmente

CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ
R/L MPT ASOCIADOS SAS

Copia a: **Henry Mantilla**
Gerente servicio especial
Transportes Piedecuesta S.A
Mail: transporte.especial@transpiedecuesta.com.co

Copia a: **Sandra Liliana Esparza Rueda**
Profesional-contratista
Cobertura Educativa
Mail: transporteescolar@sempiedecuesta.edu.co

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

Bucaramanga, 10 de octubre de 2022

Señora
ADELA SILVA ARDILA
Secretaria de educación / supervisor contrato de interventoría N.º C01.PCCNTR.3647464
Secretaria de Educación Municipal de Piedecuesta
Piedecuesta, Santander.

Asunto: Inspección de la RUTA 14

Se realizó inspección de recorrido, vehículo y estudiantes de la ruta en asunto, nos permitimos presentar los hallazgos que se encontraron en nuestra visita.

Ruta 14: Vereda los caneyes (lote el mejoral) El Recreo – Restaurante el caracolí – Escuela de San Francisco Jornada Mañana.
Ruta 15: Vereda los caneyes (lote el mejoral) El Recreo – Restaurante el caracolí – Escuela de San Francisco Jornada Tarde.



Imagen1. Rutograma

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

La ruta inicial desde la vereda los caneyes punto (A) hasta la Escuela de San Francisco punto (B) se hace la toma de lista de quienes fueron transportados en la ruta el día de la visita, se adjunta el listado de estudiantes.

2.	NOMBRE DE RUTA 14		
N°	NOMBRE DEL ESTUDIANTE	GRADO	INSTITUCION EDUCATIVA
1	Laura Romero.	8	IE San Francisco
2	Yeique Jose Castillo	6	IE San Francisco
3	Luz dary Arenas	8	IE San Francisco
4	Breina Alvarez	6.	IE San Francisco
5	Ariel Alvarez	7.	IE San Francisco
6	Sirley Oberte.	6.	IE San Francisco
7	Ricardo Caceres	9.	IE San Francisco
8	Karen Jaimez.	9.	IE San Francisco
9	Maria Valentina Romero	7.	IE San Francisco
10	Charl Daniela Ramirez	8.	IE San Francisco
11	Liz Paola Ortega	11.	IE San Francisco
12	Yesica Chacón Mendoza	9.	IE San Francisco
13	Kevin Andres Diaz.	10	IE San Francisco
14	Angel Vargas	8.	IE San Francisco
15	Alexandra Sanchez	8.	IE San Francisco
16	Ardur Sanchez.	6.	IE San Francisco
17	Michael David Uribe	8.	IE San Francisco
18	Samuel Castellanos Mendez.	7.	IE San Francisco
19	Feiser Tacoes	10	IE San Francisco
20			
21			

Realizando la comparación de los estudiantes registrados el día de la visita se evidencio que todos los que tomaron la ruta se encuentran registrados en la Base de Datos de priorizados SIMAT, suministrada por la secretaria de educación del municipio

Durante el recorrido no se encuentra puntos críticos durante el recorrido realizado.

Al finalizar el recorrido se realizar una inspección general al vehículo. Documento anexo.

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787





carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787





Sin otro particular, Cordialmente

CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ
R/L MPT ASOCIADOS SAS

Copia a: **Henry Mantilla**
Gerente servicio especial
Transportes Piedecuesta S.A
Mail: transporte.especial@transpiedecuesta.com.co

Copia a: **Sandra Liliana Esparza Rueda**
Profesional-contratista
Cobertura Educativa
Mail: transporteescolar@sempiedecuesta.edu.co

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

Bucaramanga, 10 de octubre de 2022

Señora
ADELA SILVA ARDILA
Secretaria de educación / supervisor contrato de interventoría N.º C01.PCCNTR.3647464
Secretaria de Educación Municipal de Piedecuesta
Piedecuesta, Santander.

Asunto: Inspección de la RUTA 16-17

Se realizó inspección de recorrido, vehículo y estudiantes de la ruta en asunto, nos permitimos presentar los hallazgos que se encontraron en nuestra visita.

Ruta 16: Colorados – tres esquinas – Escuela San Francisco. Jornada Mañana
Ruta 17: Colorados – tres esquinas – Escuela San Francisco. Jornada Tarde



Imagen1. Rutograma

La ruta inicial desde Colorado punto (A) hasta la Escuela de San Francisco punto (B) se hace la toma de lista de quienes fueron transportados en la ruta el día de la visita, se adjunta el listado de estudiantes.

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

NOMBRE DE RUTA No 17/16			
N°	NOMBRE DEL ESTUDIANTE	GRADO	INSTITUCION EDUCATIVA
1	Madeleyn Parra pedraza	5	IE San Francisco
2	Dilan Gomez.	4	IE San Francisco
3	Juan Diego Martinez.	4	IE San Francisco
4	Jeronimo Martinez.	1	IE San Francisco
5	Michel Gomez	5	IE San Francisco
6	Valeria Caceres	5	IE San Francisco
7	Darvelis Cuadros	4	IE San Francisco
8	Angelina Rivera	5	IE San Francisco
9	Yeison stiven Caballero.	6	IE San Francisco
10	Angie Castellanos	10	IE San Francisco
11	Selani prieto.	8	IE San Francisco
12	Victor manel Prieto.	6	IE San Francisco
13	Juan sebastian Maldonado.	6.	IE San Francisco
14	Maritza Batista Vera.	11.	IE San Francisco
15	Mariana Jimenez Barros	8.	IE San Francisco
16	Anderson Parra Villamizar	7.	IE San Francisco
17	Luis migel Anaya Jimenez	10.	IE San Francisco
18	Andrea Juliana Cardenas	9.	IE San Francisco
19	Yerson stiven Pimiento Suescun	6.	IE San Francisco
20	Stefany Delgado Delgado	8	IE San Francisco
21	Josen David Parra Pedraza	7	IE San Francisco
22	Dilan Manuel Jimenez B.	9	IE San Francisco
23	Kevin Alexis Caballero montaño	10	IE San Francisco
24	Camila Sierra	11	IE San Francisco
25	Edit Yuliet Delgado Delgado	8	IE San Francisco
26	Juan Diego Castellanos	10	IE San Francisco
27	Daniel Felipe arguello	9.	IE San Francisco
28	Edvart duran	8	IE San Francisco
29			
30			
31			

Realizando la comparación de los estudiantes registrados el día de la visita se encontró que los siguientes estudiantes no se encuentran registrado en la Base de Datos de priorizados SIMAT, suministrada por la secretaria de educación del municipio:

1. MADELEYN PARRA PEDRAZA
2. VALERIA CACERES
3. DARVELIS CUADROS

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

4. ANGIE CASTELLANOS.

Los demás estudiantes se encuentran registrados.

Durante el recorrido no se encuentra puntos críticos durante el recorrido realizado.

Al finalizar el recorrido se realizar una inspección general al vehículo. Documento anexo.



carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787



Sin otro particular, Cordialmente

CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ
R/L MPT ASOCIADOS SAS

Copia a: **Henry Mantilla**
Gerente servicio especial
Transportes Piedecuesta S.A
Mail: transporte.especial@transpiedecuesta.com.co

Copia a: **Sandra Liliana Esparza Rueda**
Profesional-contratista
Cobertura Educativa
Mail: transporteescolar@sempiedecuesta.edu.co

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

Bucaramanga, 10 de octubre de 2022

Señora
ADELA SILVA ARDILA
Secretaria de educación / supervisor contrato de interventoría N.º C01.PCCNTR.3647464
Secretaria de Educación Municipal de Piedecuesta
Piedecuesta, Santander.

Asunto: Verificación de reporte de la RUTA 18

Atendiendo su solicitud se realizó inspección de recorrido, vehículo y estudiantes de la ruta en asunto, nos permitimos presentar los hallazgos que se encontraron en nuestra visita del día 22 de septiembre del presente año

Ruta 18: Vereda El Guamo – Institución educativa Escuela San Francisco. Jornada Mañana (24 cupos)



Imagen1. Rutograma

Se inicial la ruta a las 5:45 am desde la Vereda el Guamo hasta la Escuela San Francisco a medida que van subiendo los estudiantes se hace la toma de lista de quienes fueron transportados en la ruta el día de la visita, se presenta a continuación el listado de estudiantes.

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

MPT
Asociados S.A.S.

2.	NOMBRE DE RUTA	RUTA 18	
N°	NOMBRE DEL ESTUDIANTE	GRADO	INSTITUCION EDUCATIVA
1	Leidy Paola Rojas Hernandez	10	IE San Francisco
2	Natalia Rojas Hernandez	10	IE San Francisco
3	Ausa Gisbana Daza Orduz	7	IE San Francisco
4	Silvia Juliana Daza Orduz	6	IE San Francisco
5	Arley Ruiz Garcia	8	IE San Francisco
6	Paola Ruiz Garcia	11	IE San Francisco
7	Nycol Valeria Alvarez Martinez	9	IE San Francisco
8	Jhon David Badillo Becerra	10	IE San Francisco
9	Raul stiven Zabala Anaya	10	IE San Francisco
10	Luis David Hernandez Abril	6	IE San Francisco
11	Lina Maria Terazona Abril	6	IE San Francisco
12	Wendy Carolina Hernandez Abril	9	IE San Francisco
13	Jesus Orlando Terazona Abril	10	IE San Francisco
14	Maria Alejandra Cisneros Arias	8	IE San Francisco
15	Arley Ruiz Garcia	8	IE San Francisco
16	Jhon Jheyler Garcia Delgado	10	IE San Francisco
17	Elen Cisneros	11	IE San Francisco
18	Yesmi Natalia Romero Abril	10	IE San Francisco
19			
20			
21			

Realizando la comparación de los estudiantes registrados el día de la visita se evidencio que todos los que tomaron la ruta se encuentran registrados en la Base de Datos de priorizados SIMAT, suministrada por la secretaria de educación del municipio.

Durante el recorrido se pudo evidenciar que la ruta presenta deterioro en varios tramos de la vía, debido a esto el conductor se ha visto obligado en algunas ocasiones a realizar la ruta hasta el punto llamado la “Y” y esperar a los estudiantes en este punto. Ya que hacer el recorrido completo debe hacer maniobras peligrosas y puede correr el riesgo de ocasionar un accidente. Esto se puede evidenciar en el siguiente registro fotográfico.









carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787









carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787









carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787









carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

Al finalizar el recorrido se realizar una inspección general al vehículo. Documento Anexo

Sin otro particular, Cordialmente



CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ
R/L MPT ASOCIADOS SAS

Copia a: **Henry Mantilla**
Gerente servicio especial
Transportes Piedecuesta S.A
Mail: transporte.especial@transpiedecuesta.com.co

Copia a: **Sandra Liliana Esparza Rueda**
Profesional-contratista
Cobertura Educativa
Mail: transporteescolar@sempiedecuesta.edu.co

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

Bucaramanga, 10 de octubre de 2022

Señor
ADELA SILVA ARDILA
Secretaria de educación / supervisor contrato de interventoría N.º C01.PCCNTR.3647464
Secretaria de Educación Municipal de Piedecuesta
Piedecuesta, Santander.

Asunto: Inspección de la RUTA 19

Se realizó inspección de recorrido, vehículo y estudiantes de la ruta en asunto, nos permitimos presentar los hallazgos que se encontraron en nuestra visita.

Ruta 19: Vereda el Guamo – Institución Educativa Escuela San Francisco – Jornada Tarde



Imagen1. Ruto grama

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

La ruta inicial desde la vereda el Guamo hasta la Escuela de San Francisco se hace la toma de lista de quienes fueron transportados en la ruta el día de la visita, se adjunta el listado de estudiantes.

2.	NOMBRE DE RUTA 19		
N°	NOMBRE DEL ESTUDIANTE	GRADO	INSTITUCION EDUCATIVA
1	Yilver Augusto Prada Alvernia	11	IE San Francisco
2	Cristian Felipe Diaz Gutierrez	10	IE San Francisco
3	David Guillermo Pinzón Gomez	10	IE San Francisco
4	Laura Sofia Prada Alvernia	10	IE San Francisco
5	Miguel Angel Villamizar Cisneros	11	IE San Francisco
6	Juan Camilo Jaimes Mendoza	11	IE San Francisco
7	David Santiago Ortiz Barajas	9	IE San Francisco
8	Caren Daniela Jaimes Sarabia	11	IE San Francisco.
9	Yarick Veronica Ortiz Barajas	11	IE San Francisco
10	Juliana Aza Aza	10	IE San Francisco
11	Ronaldo Aza Aza	10	IE San Francisco
12	Juan David Benitez Uribe	10	IE San Francisco
13	Andrea Ximena Duarte Rueda	10	IE San Francisco.
14	Hailin Danitza Arenas Diaz	10	IE San Francisco
15	William Mateo Delgado Carrillo	11	IE San Francisco
16	Cristian David Bautista Moreno	10	IE San Francisco.
17	Angel Adrian Esteban Hormiga	8	IE San Francisco.
18			
19			
20			

Realizando la comparación de los estudiantes registrados el día de la visita se evidencio que todos los que tomaron la ruta se encuentran registrados en la Base de Datos de priorizados SIMAT, suministrada por la secretaria de educación del municipio.

Durante el recorrido no se encuentra puntos críticos durante el recorrido realizado.

Al finalizar el recorrido se realizar una inspección general al vehículo. Documento anexo.

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

MPT
Asociados S.A.S.





carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787



Sin otro particular, Cordialmente

CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ
R/L MPT ASOCIADOS SAS

Copia a: **Henry Mantilla**
Gerente servicio especial
Transportes Piedecuesta S.A
Mail: transporte.especial@transpiedecuesta.com.co

Copia a: **Sandra Liliana Esparza Rueda**
Profesional-contratista
Cobertura Educativa
Mail: transporteescolar@sempiedecuesta.edu.co

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

Bucaramanga, 10 de octubre de 2022

Señora
ADELA SILVA ARDILA
Secretaria de educación / supervisor contrato de interventoría N.º C01.PCCNTR.3647464
Secretaria de Educación Municipal de Piedecuesta
Piedecuesta, Santander.

Asunto: Inspección de la RUTA 21

Se realizó inspección de recorrido, vehículo y estudiantes de la ruta en asunto, nos permitimos presentar los hallazgos que se encontraron en nuestra visita.

Ruta 21: Vereda Cabreras salado Manco Fical – El Centro Educativo Los Curos




Imagen1. Rutograma

La ruta inicial desde la vereda Cabreras hasta la Escuela Los Curos se hace la toma de lista de quienes fueron transportados en la ruta el día de la visita, se adjunta el listado de estudiantes.

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

MPT Asociados S.A.S.

MPT Asociados S.A.S.

2.	NOMBRE DE RUTA 21		
N°	NOMBRE DEL ESTUDIANTE	GRADO	INSTITUCION EDUCATIVA
1	Juan Daniel Bueno Mantilla	9	IE Los Curos
2	Saray Sofia Villabona Rico	2	IE Los Curos
3	Melanny Nayarith Almeida J.	8	IE Los Curos
4	Angie Katherine Alfonso H.	9	IE Los Curos
5	Ivan Araque Carrizalez	10	IE Los Curos
6	Albeiro Araque Carrizalez	9	IE Los Curos
7	Danna Sofia Aza Aza	2	IE Los Curos
8	Luz mery Araque Carrizalez	7	IE Los Curos
9	Wendy Paola Silva Rodriguez	8	IE Los Curos
10	Yuly Marcela Aza Moreno	10	IE Los Curos
11	Yeni Paola Almeida Sierra	7	IE Los Curos
12	Johan Sebastian Florez Navas	7	IE Los Curos
13	Juan David Arrechado Navas	8	IE Los Curos
14	Maria Alejandra Carreño R.	8	IE Los Curos
15	Andres Camilo Hernandez Sanchez	7	IE Los Curos
16	Dayli tatiana Guevara Carvajal	6	IE Los Curos
17	Juliana Lizeth Hernandez Sanchez	9	IE Los Curos
18	James Anaya Caballero	3	IE Los Curos
19	Yerson Santiago Silva Arias	8	IE Los Curos
20	Jhon Fredi Agredo Gonzalez	7	IE Los Curos
21	Heydi Juliet Guevara Carvajal	7	IE Los Curos
22	Duvan Camilo Gomez Carreño	6	IE Los Curos
23	Jaider Yesid Gomez Carreño	9	IE Los Curos
24	Luis David Tinoco Garizao	7	IE Los Curos
25	Juan David Tinoco Garizao	7	IE Los Curos
26	Luis Eduardo Tinoco Garizao	8	IE Los Curos
27	Juan Sebastian Tinoco Garizao	6	IE Los Curos
28	Darly Dayana Barragan Caballero	8	IE Los Curos
29	Michel Jaimes Lascarro	8	IE Los Curos
30	Edward Adrian Lopez Manosalva	6	IE Los Curos
31			

	NOMBRE DE RUTA 21		
N°	NOMBRE DEL ESTUDIANTE	GRADO	INSTITUCION EDUCATIVA
1	Shirley Andrea Guaqueti	2	IE Los Curos
2	Karina Roa	10	IE Los Curos
3	Daniel Lizarazo	10	IE Los Curos
4	Juliet Vanesa Caceres	10	IE Los Curos
5	Angel David Lizarazo	6	IE Los Curos
6	Brian Alexander moreno	10	IE Los Curos
7	Katherin Natalia Bueno Navas	1	IE Los Curos
8			

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

Realizando la comparación de los estudiantes registrados el día de la visita se encontró que los siguientes estudiantes no se encuentran registrado en la Base de Datos de priorizados SIMAT, suministrada por la secretaria de educación del municipio:

1. SHIRLEY ANDREA GUAGUATI GRADO 2
2. KARINA ROA GRADO 10
3. DANIEL LIZARAZO GRADO 10
4. JULIET VANESSA CACERES GRADO 10
5. ANGEL DAVIL LIZARAZO GRADO 6
6. BRIAN ALEXANDER MORENO GRADO 10
7. KATHERIN NATALIA BUENO NAVAS GRADO 1

Los demás estudiantes se encuentran registrados.

Durante el recorrido no se encuentra puntos críticos durante el recorrido realizado.

Al finalizar el recorrido se realizar una inspección general al vehículo. Documento anexo.

Sin otro particular, Cordialmente



CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ
R/L MPT ASOCIADOS SAS

Copia a: **Henry Mantilla**
Gerente servicio especial
Transportes Piedecuesta S.A
Mail: transporte.especial@transpiedecuesta.com.co

Copia a: **Sandra Liliana Esparza Rueda**
Profesional-contratista
Cobertura Educativa
Mail: transporteescolar@sempiedecuesta.edu.co

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

Bucaramanga, 10 de octubre de 2022

Señora
ADELA SILVA ARDILA
Secretaria de educación / supervisor contrato de interventoría N.º C01.PCCNTR.3647464
Secretaria de Educación Municipal de Piedecuesta
Piedecuesta, Santander.

Asunto: Inspección de la RUTA 33 – 51

Se realizó inspección de recorrido, vehículo y estudiantes de la ruta en asunto, nos permitimos presentar los hallazgos que se encontraron en nuestra visita.

Ruta 33: Vereda Teyuna A Zona Urbana de Piedecuesta (Colegios, Luis Carlos Galan, Humberto Gomez Nigrinis, Balbino Garcia, Centro de Comercio y Carlos Vicente Rey) Jornada Mañana.

Ruta 33: Vereda Teyuna A Zona Urbana de Piedecuesta (Colegios, Luis Carlos Galan, Humberto Gomez Nigrinis, Balbino Garcia, Centro de Comercio y Carlos Vicente Rey) Jornada Tarde.




Imagen1. Rutograma

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

La ruta inicial desde la vereda Teyuna hasta la zona céntrica del municipio de Piedecuesta se hace la toma de lista de quienes fueron transportados en la ruta el día de la visita, se adjunta el listado de estudiantes.

2.	NOMBRE DE RUTA 33 - 51		
N°	NOMBRE DEL ESTUDIANTE	GRADO	INSTITUCION EDUCATIVA
1	Juan Sebastian Barajas Toloza	8	Colegio Balbino Garcia
2	Giovanny Hernando Barajas Toloza	8	Colegio Balbino Garcia
3	Luis Francisco Picon Godoy	3	Colegio Nigrinis
4	Yeshua Jaim Mantilla Rey	5	Colegio Nigrinis
5	Mike Alexander Ruiz Paredez	2	Colegio Nigrinis
6	Dilan Andres Sierra Paredes	5	Colegio Nigrinis
7	Andrea Valentina Castañeda C.	10	Colegio Cavirey
8	Carmen Sofia Rodriguez Robles	3	Colegio Nigrinis
9	Santiago Hernandez Ramirez	9	Colegio Cavirey
10	Yesica niño Delgadillo	8	Colegio Balbino Garcia
11	Jhoan Sebastian Ravelo Jimenez	6	Colegio Balbino Garcia
12	Julian Mauricio Jerez Caceres	11	Colegio Balbino Garcia
13	Karen Liceth Barajas Toloza	11	Colegio Balbino Garcia
14	Santiago Posso Lancheros	4	Centro de comercio.
15	Danna Michelle Posso Lancheros	6	Centro de comercio
16	Edgar David Sandoval Ramirez	7	Colegio Nigrinis
17	Olga Lucia Leal Rangel	11	Colegio Nigrinis
18	Silvia Juliana Fletcher Larrota	10	Colegio Cabecera del llano
19	Karen Sofia Fletcher Larrota	10	Colegio Cabecera del llano.
20	Liceth Villamizar	7	Centro de comercio
21	Liceth Lorena Prada	4	Centro de comercio
22	Dayana Carvajal	8	Colegio Balbino Garcia
23	Emily Carreño	1	Colegio Cabecera del llano
24			
25			

Realizando la comparación de los estudiantes registrados el día de la visita se encontró que los siguientes estudiantes no se encuentran registrado en la Base de Datos de priorizados SIMAT, suministrada por la secretaria de educación del municipio:

1. LICETH VILLAMIZAR GRADO 7
2. LICETH LORENA PRADA GRADO 4
3. DAYANA CARVAJAL GRADO 8
4. EMILY CARREÑO GRADO 1

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

Los demás estudiantes se encuentran registrados.

Se encuentran puntos críticos en la zona rural, donde la comunidad ha intervenido algunos puntos que se presentan lisos por las fuertes lluvias, se evidencia en el registro fotográfico.





carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787




Al finalizar el recorrido se realizar una inspección general al vehículo. Documento anexo.

Sin otro particular, Cordialmente

CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ
R/L MPT ASOCIADOS SAS

Copia a: **Henry Mantilla**
Gerente servicio especial
Transportes Piedecuesta S.A
Mail: transporte.especial@transpiedecuesta.com.co

Copia a: **Sandra Liliana Esparza Rueda**
Profesional-contratista
Cobertura Educativa
Mail: transporteescolar@sempiedecuesta.edu.co

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

Bucaramanga, 10 de octubre 2022

Señora
ADELA SILVA ARDILA
Secretaria de educación / supervisor contrato de interventoría N.º C01.PCCNTR.3647464
Secretaria de Educación Municipal de Piedecuesta
Piedecuesta, Santander.

Asunto: Inspección de la RUTA 52

Se realizó inspección de recorrido, vehículo y estudiantes de la ruta en asunto, nos permitimos presentar los hallazgos que se encontraron en nuestra visita.

Ruta 52: Hogar María Margarita A Colegio Valle del Rio de Oro.




Imagen 1. Rutograma

Se inicial la ruta desde el hogar María Margarita recogiendo las niñas hasta el colegio Valle del Rio de Oro se hace la toma de lista de quienes fueron transportados en la ruta el día de la visita, se adjunta el listado de estudiantes.

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

MPT Asociados S.A.S.

MPT Asociados S.A.S.

2.	NOMBRE DE RUTA 52		
N°	NOMBRE DEL ESTUDIANTE	GRADO	INSTITUCION EDUCATIVA
1	Nicol Mariana Diaz Escorcia	6	I Valle del Rio de oro
2	Sarith Valentina Lopez	6	I Valle del Rio de oro
3	Wendy Saray Pedraza Gutierrez	9	I Valle del Rio de oro
4	Nubia Faiz Tapia Martinez	8	I Valle del Rio de oro
5	Valentina Bohorquez Mejia	9	I valle del Rio de oro
6	Luisa Fernanda Bohorquez Mejia	6	I Valle del Rio de oro
7	Danna Sofia Ortiz Rangel	6	I Valle del Rio de oro
8	Michell Saray Vargas	7	I Valle del Rio de oro
9	Dana Monsalve Espinoza	7	I Valle del Rio de oro
10	Valery Hernandez Mora	7	I Valle del Rio de oro
11			
12			
13			
14			
15			

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

MPT Asociados S.A.S.

MPT Asociados S.A.S.

2.	NOMBRE DE RUTA 52		
N°	NOMBRE DEL ESTUDIANTE	GRADO	INSTITUCION EDUCATIVA
1	Lizeth Alejandra Orozco Jaime	4	I Valle del Rio de oro
2	Fernanda Perez Paez	3	I Valle del Rio de oro
3	Nicol charid Rojas Pulido	7	I Valle del Rio de oro
4	Sheysly Ilisol Navarro Rodriguez	6	I Valle del Rio de oro
5	Silvia Fernanda Rojas Pulido	7	I Valle del Rio de oro
6	Martha Daniela Fuentes Cañaño	8	I Valle del Rio de oro
7	Gabriela Alejandra Charaguva E.	9	I Valle del Rio de oro
8	Nicol Camila Charaguva E.	8	I Valle del Rio de oro
9	Karen Dayana Carvajal Riaño	8	I Valle del Rio de oro
10	Lutzy Tatiana Peñuela Budillo	8	I Valle del Rio de oro
11	Shurandy Valentina Bolivar V.	6	I Valle del Rio de oro
12	Melisa Fuentes Cañaño	6	I Valle del Rio de oro
13	Laura Sofia Herrera Reales	9	I Valle del Rio de oro
14	Luz Emilce Manrique Joya	10	I Valle del Rio de oro
15	Paula andrea Cordero Medina	6	I valle del Rio de oro
16	Claribel Morales Santana	9	I Valle del Rio de oro
17	Angelica Paola Vega Peña	9	I Valle del Rio de oro
18	Yesenia Higuera Rodriguez	9	I Valle del Rio de oro
19	Yaira Daniela Caro Ballestas	7	I Valle del Rio de oro
20	Maria del pilar Caballero Luna	9	I Valle del Rio de oro
21	Heylin Meliza Carreño G.	8	I Valle del Rio de oro
22	Mariangel Roxana Fonseca M.	8	I Valle del Rio de oro
23	Ingrid Daniela Benites Mendieta	8	I Valle del Rio de oro
24	Karen Julieth Buenahora P.	8	I Valle del Rio de oro
25	Angelica Carvajal Parada	11	I Valle del Rio de oro
26	Yeimi Camila Quintero Ramirez	11	I Valle del Rio de oro
27	Evelyn Juliana Osorio Caballero	7	I Valle del Rio de oro
28	Karol Juliana Buenahora Pineda	7	I Valle del Rio de oro
29	Maria Paula Cordero Medina	7	I Valle del Rio de oro
30	Brenda Valentina Budillo Nuñez	7	I Valle del Rio de oro
31			

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

2.	NOMBRE DE RUTA 52		
N°	NOMBRE DEL ESTUDIANTE	GRADO	INSTITUCION EDUCATIVA
1	Darlin Yulieth Rodriguez Aranda	5	Valle de Rio de oro
2	Yurley Jazmin Rey caballero	2	I Valle del Rio de oro
3	Ashly Ayelem Pacheco Ramos	2	I Valle del Rio de oro
4	Danna Thalia Silva Duarte	4	I Valle del Rio de oro
5	Emily Saray Diaz Escorsia	1	I Valle del Rio de oro
6	Sara Valentina Aguilar Uribe	4	I Valle del Rio de oro
7	Liz Anthonella Alvarado Maestre	4	I Valle del Rio de oro
8	Isabella Sofia Florez Lopez	1	I Valle del Rio de oro
9	Joeli Yuliana Rojas Quintana	1	I Valle del Rio de oro
10	Maria Fernanda Marin Melo	1	I Valle del Rio de oro
11	Ana Maria Martinez Cruz	3	I Valle del Rio de oro
12	Alejandra Valentina Marrufo P.	5	I Valle del Rio de oro
13	Lauren Sofia Gelves Camacho	5	I Valle del Rio de oro
14	Maria Fernanda Pedraza Gutierrez	5	I Valle del Rio de oro
15	Laura Mariana Arevalo Castellanos	5	I Valle del Rio de oro
16	Emily Soraya Hernandez Mora	4	I Valle del Rio de oro
17	Nikol tatiana Orozco Mendoza	4	I Valle del Rio de oro
18	Brend Lynessy Torres Hernandez	4	I Valle del Rio de oro
19	Yoleidis Prieto Ballestas	4	I Valle del Rio de oro
20	Joselin Jinnsir Rojas Quintana	3	I Valle del Rio de oro
21	Melanny Mariana Londoño V.	3	I Valle del Rio de oro
22	Maria paula Rueda caballero	5	I Vall del Rio de oro
23	Leidy Nayibe Moreno Bernal	5	I Valle del Rio de oro
24	Mayli Alexandra Tibaduiza B.	5	I Valle del Rio de oro
25	Gilssell Valeria Rueda Villamizar	5	I Valle del Rio de oro
26	Carleidys Araceli Machuca B.	5	I Valle del Rio de oro
27	Nicoll Yulieth Tellez Medina	4	I Valle del Rio de oro
28	Adela Pauline Mosquera Sierra	3	I Valle del Rio de oro
29	Paula Andrea Lopez Rueda	3	I Valle del Rio de oro
30	Salome Vargas Ordoñez	3	I Valle del Rio de oro
31	Anyie Sofia Rangel Sierra	5	I Valle del Rio de oro

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

Realizando la comparación de los estudiantes registrados el día de la visita se encontró que los siguientes estudiantes no se encuentran registrado en la Base de Datos de priorizados SIMAT, suministrada por la secretaria de educación del municipio:

1. LIZETH ALEJANDRA OROZCO JAIMES GRADO 4
2. FERNANDA PEREZ PAEZ GRADO 3
3. NIKOL MARIANA DIAZ ESCORCIA GRADO 6
4. SARITH VALENTINA LOPEZ GRADO 6
5. WENDY SARAY PEDRAZA GUTIERREZ GRADO 9
6. NUBIA TAIZ TAPIA MARTINEZ GRADO 8
7. VALENTINA BOHORQUEZ MEJIA GRADO 9
8. LUISA FERNANDA BOHORQUEZ MEJIA GRADO6
9. DANNA SOFIA ORTIZ RANGEL GRADO 6
10. MICHELL SARAY VARGAS GRADO 7
11. DANA MONSALVE ESPINOZA GRADO 7
12. VALERY HERNANDEZ MORA GRADO 7

Los demás estudiantes se encuentran registrados.

Durante el recorrido se evidencia que la ruta es una carretera sin pavimento y que por el paso de los vehículos se ha venido deteriorando, pero no presenta puntos críticos.

Al finalizar el recorrido se realizar una inspección general al vehículo. Documento anexo.

Sin otro particular, Cordialmente



CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ
R/L MPT ASOCIADOS SAS

Copia a: **Henry Mantilla**
Gerente servicio especial
Transportes Piedecuesta S.A
Mail: transporte.especial@transpiedecuesta.com.co

Copia a: **Sandra Liliana Esparza Rueda**
Profesional-contratista
Cobertura Educativa
Mail: transporteescolar@sempiedecuesta.edu.co

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

Bucaramanga, 10 de octubre de 2022

Señora
ADELA SILVA ARDILA
Secretaria de educación / supervisor contrato de interventoría N.º C01.PCCNTR.3647464
Secretaria de Educación Municipal de Piedecuesta
Piedecuesta, Santander.

Asunto: Inspección de la RUTA 56

Se realizó inspección de recorrido, vehículo y estudiantes de la ruta en asunto, nos permitimos presentar los hallazgos que se encontraron en nuestra visita.

Ruta 56: El edén – instituto de Promoción Social.




Imagen1. Rutograma

La ruta inicial desde el Edén hasta la sede el Diamante del colegio Promoción Social se hace la toma de lista de quienes fueron transportados en la ruta el día de la visita, se adjunta el listado de estudiantes.

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

2.	NOMBRE DE RUTA 56		
N°	NOMBRE DEL ESTUDIANTE	GRADO	INSTITUCION EDUCATIVA
1	Jesus David Marval Aguirre	0	Promocion Social
2	Yeiker Dijan Guzman H.	1	Promoción Social
3	Franyer Gustavo Armada P.	5	Promocion Social
4	Adrian stiven Estevez Silva	5	Promoción Social
5	Susej Maria Ventura Rojas	1	Promocion Social
6	Hendryck Moises Fontanela	1	Promoción Social
7	Helen Sophia Marval Aguirre	1	Promocion Social
8	Yulieth Oayarza Mendoza R.	2	Promoción Social
9	Estiven Alexander Marval A.	2	Promocion Social
10	Flavia Edmari Pastran H.	3	Promoción Social
11	Jade Alexandra Fernandez M.	3	Promoción Social.
12	Jetzabeth Alexandra Fernandez M.	3	Promoción Social
13	Santiago Alexander Mosquera	0	Promocion Social
14	Santiago Alejandro Gallo Montoya	4	Promoción Social
15	Manuel Stiven Hernandez O.	1	Promoción Social
16	Yehider Elihan Mantilla Ovalles	1	Promoción Social
17	Allen Nael Morales Torres	1	Promoción Social
18	Luis Fabian Marval Aguirre	3	Promoción Social
19	Yulie Tatiana Aguirre Cortes	5	Promocion Social
20	Mayberson Javier Delgado F.	3	Promocion Social
21	Daniel Santiago Pulido Gafaro	3	Promoción Social
22			
23			
24			


Realizando la comparación de los estudiantes registrados el día de la visita se evidencio que todos los que tomaron la ruta se encuentran registrados en la Base de Datos de priorizados SIMAT, suministrada por la secretaria de educación del municipio.

Durante el recorrido no se encuentra puntos críticos durante el recorrido realizado.

Al finalizar el recorrido se realizar una inspección general al vehículo. Documento anexo.

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787

Sin otro particular, Cordialmente



CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ
R/L MPT ASOCIADOS SAS

Copia a: **Henry Mantilla**
Gerente servicio especial
Transportes Piedecuesta S.A
Mail: transporte.especial@transpiedecuesta.com.co

Copia a: **Sandra Liliana Esparza Rueda**
Profesional-contratista
Cobertura Educativa
Mail: transporteescolar@sempiedecuesta.edu.co

carlos.parra@mpt.com.co
Carrera 157 # 154 – 225 Torre 1 Local 3 Reserva Cañaveral
6843359 – 3175123787