INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 1001.84.2070.2022 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022

PAGO FINAL - LIQUIDACION PERIODO CORRESPONDIENTE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA RECUPERACION DE CUATRO (04) EQUIPOS PESADOS DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE

CONTRATISTA:	LLANO CAR SERVICENTRO
R.L.:	LUIS HERNESTO DIAZ LEON
DIRECCION:	Calle 40 No 04 - 232
TELEFONOS:	3107646857
CORREO ELECTRONICO:	llanocar1@hotmail.com
INTERVENTOR:	N/A
R.L.:	N/A
DIRECCION:	N/A
TELEFONOS:	N/A
CORREO ELECTRONICO:	N/A
SUPERVISOR:	ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
DIRECCION:	Diagonal 15 N° 15-21 Palacio Municipal, Yopal - Casanare
TELEFONOS:	(60+8) 6345913
CORREO ELECTRONICO:	seobras@yopal-casanare.gov.co
APOYO SUPERVISION:	Cesar Augusto Rincón Comba
DIRECCION:	Calle 25 Nº 26 - 68
TELEFONOS:	3125920805
CORREO ELECTRONICO:	ceaurico@hotmail.com

INFORME SUPERVISION

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	LLANO CAR SERVICENTRO
Rep. Legal:	LUIS HERNESTO DIAZ LEON
Contrato No.	1001.84.2070.2022 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022
Objeto :	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA RECUPERACION DE CUATRO (04) EQUIPOS PESADOS DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE
Valor Inicial:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($44.982.000)
Valor Adicionado:	N/A
Valor Actualizado:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($44.982.000)
Plazo Inicial:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
Plazo adicionado:	NA
Plazo Actualizado:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
Fecha de Iniciación:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha terminación del Contrato:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Estado actual del contrato:	TERMINADO

2. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

ACTAS SUSCRITAS	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES

GCC ISO 9001
CERTIFICATE No LAT - 0969

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO

ACTA DE INICIO	5/09/2022	Quince (15) días calendario	$ 44.982.000	Suscripción acta de inicio de actividades
ACTA DE TERMINACION	20/09/2022	N/A	N/A	Terminación en tiempo del contrato de prestación de Servicios

3. ADICIONALES AL CONTRATO

NUMERO	CONCEPTO	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A

4. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE CONTRATO

Servicio programado (%)	100,00%	Servicio ejecutado (%)	100,00%
Valor Servicio Programado	$ 44.982.000,00	Valor Servicio Ejecutado	$ 44.982.000,00

5. DATOS GENERALES DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Contratista	N/A
Rep. Legal:	N/A
Contrato No.	N/A
Objeto :	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Adicionado:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	N/A
Plazo adicionado:	N/A
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha terminación del Contrato:	N/A
Estado actual del contrato:	N/A

6. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ACTAS SUSCRITAS	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. ADICIONALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NUMERO	CONCEPTO	VALOR	FECHA
N/A			
N/A			

8. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE INTERVENTORÍA

Obra programada (%)	N/A	Obra ejecutada (%)	N/A
Valor Obra Programada	N/A	Valor Obra Ejecutada	N/A

9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	BULLDOZER JOHN DEERE 750J MODELO 2014 04-02				
	REPARACIÓN TENSORA	Und	1	$ 6.400.000	$ 6.400.000
	RETROCARGADOR JOHN DEERE 310 SG MODELO 2006 02-04				
	REPARACION Y AJUSTE SERVO TRANSMISION, RECONSTRUCCION Y AJUSTE DE BUJES Y PASADORES EQUIPO TRASERO Y EQUIPO DELANTERO	Und	1	$ 8.200.000	$ 8.200.000
	MOTONIVELADORA JOHN 670D DEERE MODELO 2006 03-04				
	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE PEDALES, MONOCONTACTO DEL FILTRO DE LA SERVOTRANSMISION, CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE TODOS LOS CILINDROS HIDRAULICOS.	Und	1	$ 9.200.000	$ 9.200.000
	RETRO EXCAVADORA TIPO ORUGAS SANY SY215 C MODELO 2014 01-01				
	CAMBIO EMPAQUETADURA STIK Y BOOMM, CROMADA DE GATO DEL STIK Y DEL GATO DEL BOOM, MANTENIMIENTO Y PUESTA APUNTO AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO SEGMENOS DE LOS 2 SPROCKET, VOLTEO				

GCC ISO 9001
CERTIFICATE No
LAT - 09/09

	DE BUJES DE LAS DOS CADENAS, RECONSTRUCION Y JUSTE SISTEMA BALDE, CAMBIO 2 VALVULAS SOLENIODE PROPORCIONAL # DE PAETE 60065222, CAMBIO DE UN SENSOR DE VELOCIDAD # DE PARTE B240600000235	Und	1	$ 14.000.000	$ 14.000.000

10. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

* El contrato fue suscrito el día 26 de agosto de 2022 y su acta de inicio se dio el dia 05 de septiembre de 2022

* Dando cumplimiento a lo estipulado en la forma de pago se procede a realizar un unico pago parcial del contrato

*Durante el presente periodo se intervinieron cuatro equipos adscritos al taller de obras municipal

* El porcentaje de ejecución del contrato de prestación de servicios es del 100 % el cual equivale a $44.982.000

* Por parte del contratista SERVICENTRO LLANO CAR se adjuntan los pagos de seguridad social de los profesionales que laboraron en la ejecución del contrato

* Por parte del apoyo a la supervisión se presenta informe de supervición del informe entregado por el contratista

11. NOVEDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

Durante la ejecución del contrato no se han presentado novedades que retracen la ejecución del contrato

12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LICENCIAS, PERMISOS DEL PROYECTO

Dada la naturaleza de las actividades de mantenimiento vial y la condición de vida útil de la maquinaria empleada, se presentan desgastes, averías y fallas en los diferentes sistemas que componen los equipos, dentro de los cuales se destaca "REPARACIÓN TENSORA (CAMBIO DE LOS DOS CASQUILLOS, ARBOL, CUATRO ANILLOS TORICOS, DOS PASADORES, DOS RETENES Y DOCE TORNILLOS CON ARANDELAS DE SEGURIDAD) BULLDOZER 750J MODELO 2014 , REPARACION Y AJUSTE SERVO TRANSMISION, RECONSTRUCCION Y AJUSTE DE BUJES Y PASADORES EQUIPO TRASERO Y EQUIPO DELANTERO RETROCARGADOR JOHN DEERE 310SG MODELO 2006, SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE PEDALES, MONOCONTACTO DEL FILTRO DE LA SERVOTRANSMISION, CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE TODOS LOS CILINDROS HIDRAULICOS MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670D MODELO 2006, CAMBIO EMPAQUETADURA STIK Y BOOMM, CROMADA DE GATO DEL STIK Y DEL GATO DEL BOOM, MANTENIMIENTO Y PUESTA APUNTO AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO SEGMENTOS DE LOS 2 SPROCKET, VOLTEO DE BUJES DE LAS DOS CADENAS, RECONSTRUCION Y AJUSTE SISTEMA BALDE, CAMBIO 2 VALVULAS SOLENIODE PROPORCIONAL # DE PAETE 60065222, CAMBIO DE UN SENSOR DE VELOCIDAD # DE PARTE B240600000235 EXCAVADORA SANY SY215C MODELO 2014" esta situación afecta directamente el rendimiento en los diferentes frentes de trabajo, específicamente en los sectores viales urbanos y/o rurales más vulnerables del municipio de Yopal.

En este orden de ideas se requiere adelantar los mantenimientos correctivos (Reparación de equipos), a una parte de la maquinaria que se encuentra fuera de servicio.

Dicha maquinaria se relaciona en el "ANEXO TÉCNICO No 01", que se relaciona a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	UNIDAD	CANT.
1	REPARACION TENSORA	BULLDOZER JOHN DEERE 750J MODELO 2014 04-02	UND	1
2	REPARACION Y AJUSTE SERVO TRANSMISION, RECONSTRUCCION Y AJUSTE DE BUJES Y PASADORES EQUIPO TRASERO Y EQUIPO DELANTERO	RETROCARGADOR JOHN DEERE 310 SG MODELO 2006 02-04	UND	1
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE PEDALES, MONOCONTACTO DEL FILTRO DE LA SERVOTRANSMISION, CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE TODOS LOS CILINDROS HIDRAULICOS.	MOTONIVELADORA JOHN 670D DEERE MODELO 2006 03-04	UND	1
4	CAMBIO EMPAQUETADURA STIK Y BOOMM, CROMADA DE GATO DEL STIK Y DEL GATO DEL BOOM, MANTENIMIENTO Y PUESTA APUNTO AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO SEGMENOS DE LOS 2 SPROCKET, VOLTEO DE BUJES DE LAS DOS CADENAS, RECONSTRUCION Y JUSTE SISTEMA BALDE, CAMBIO 2 VALVULAS SOLENIODE PROPORCIONAL # DE PAETE 60065222, CAMBIO DE UN SENSOR DE VELOCIDAD # DE PARTE B240600000235	SANY SY215C MODELO 2014 01-01	UND	1

13. ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS Y RECIBIDAS

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES EN EL PERIODO						CORTE A LA FECHA	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANT.	VALOR
1	BULLDOZER JOHN DEERE 750J MODELO 2014 04-02						

GCC ISO 9001
CERTIFICATE No
LAT - 0969

1,1	REPARACIÓN TENSORA	Und	1,00	6.400.000,00	6.400.000,00	1,000	6.400.000,00
2	**RETROCARGADOR JOHN DEERE 310 SG MODELO 2006 02-04**						
2,1	REPARACION Y AJUSTE SERVO TRANSMISION, RECONSTRUCCION Y AJUSTE DE BUJES Y PASADORES EQUIPO TRASERO Y EQUIPO DELANTERO	Und	1,00	8.200.000,00	8.200.000,00	1,00	8.200.000,00
3	**MOTONIVELADORA JOHN 670D DEERE MODELO 2006 03-04**						
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE PEDALES, MONOCONTACTO DEL FILTRO DE LA SERVOTRANSMISION, CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE TODOS LOS CILINDROS HIDRAULICOS.	Und	1,00	9.200.000,00	9.200.000,00	1,00	9.200.000,00
4	**RETRO EXCAVADORA TIPO ORUGAS SANY SY215 C MODELO 2014 01-01**						
	CAMBIO EMPAQUETADURA STIK Y BOOMM, CROMADA DE GATO DEL STIK Y DEL GATO DEL BOOM, MANTENIMIENTO Y PUESTA APUNTO AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO SEGMENOS DE LOS 2 SPROCKET, VOLTEO DE BUJES DE LAS DOS CADENAS, RECONSTRUCION Y JUSTE SISTEMA BALDE, CAMBIO 2 VALVULAS SOLENIODE PROPORCIONAL # DE PAETE 60065222, CAMBIO DE UN SENSOR DE VELOCIDAD # DE PARTE B240600000235	Und	1	14.000.000,00	14.000.000,00	1,00	14.000.000,00
VALOR COSTOS DIRECTOS					**37.800.000,00**		**37.800.000,00**
IVA (19%)					**7.182.000,00**		**7.182.000,00**
					-		-
VALOR TOTAL					**44.982.000,00**		**44.982.000,00**

VALOR CONTRATO	**44.982.000,00**
VALOR EJECUTADO PRESENTE PERIODO	**44.982.000,00**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	**44.982.000,00**
VALOR POR EJECUTAR	-

El presente informe se firma a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2022

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
Secretario de Infraestructura
Supervisor Designado

Elaboró: CESAR AUGUSTO RINCON COMBA
Profesional Contratado - SIMY

Revisó: HENRY RODRIGUEZ GARCIA
Técnico Administrativo

10. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

GCC ISO 9001
CERTIFICATE No
LAT - 0969