ACTA DE VECINDAD

FECHA		
17		
DD	MM	AA
ACTA No.:	1	

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: CONSTRUCCION DE SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 7 CON CALLE 1A SUR 114 AVENIDA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE TUNJA -BOYACÁ.

Entidad contratante: MUNICIPIO DE TUNJA **Entidad Interventora**

Entidad ejecutora de la Obra: NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO Municipio:TUNJA Vereda:AV. EL PROGRESO

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

En la imagen observamos el estado actual del costado oreintal del inmueble donde se reaalizaron las actividades, se observa la tapa del pozo de inspeccion y no se observan afectaciones al cerramiento.



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: CARLOS RODRIGUEZ

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario _ X Poseedor _____ Otro Cual?_____

Nombre del Propietario GONZALEZ GONZALEZ EFRAIN
No, Predio 1.5001E+19
Teléfono XXXXX No. de pisos 1
Long. del frente (mts) Aproximacion a 300 me

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas	X		
6, Televisión cable			
7, Otros			Cuál?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje	SI X NO
2. Comercial	X	6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como	
4. Institucional		Cuál?		comercio	SI X NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:__El inmueble en la parte cercana a la obra, tiene una estrucutra de cerramiento en malla eslabonada.

MUROS:_____

CUBIERTA:___xxxxxxxxxxxx_____

PISOS:___xxxxxxxx_____

FACHADA:___xxxxxxxx_____

GRIETAS Y FISURAS:____NO PRESENTA ANTES NI DESPUES DE LA EJECUCION

HUMEDADES:_____NO PRESENTE ANTES NI DESPUES D ELA EJECUCION

HUNDIMIENTO PISO:___XXXXXXXXXXX_____

DESPLAZAMIENTOS:____XXXXXXXXXX_____

OTRO:_Cuál?_____

INSTALACIÓN DE TUBERIA POR LOTE (ml)NO SE REALIZARA INSTALACION EN ESTA PROPIEDAD

EXCAVACIÓN REQUERIDA (m3) DENTRO DE ESTE PREDIO EXISTE UN POZO DE INSPECCION AL CUAL NO SE REALIZARAN TRABAJOS

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
17		
DD	MM	AA
ACTA No.:	1	

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: CONSTRUCCION DE SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 7 CON CALLE 1A SUR 114 AVENIDA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE TUNJA -BOYACÁ.

4. ANEXOS

Fotografias (archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se debe realizar una descripción detallada de la ubicación predio, ademas del estado y/o condiciones del mismo

El predio esta ubicado en el costado occidental de la obra, se realizaran actividades de cosntruccion de pozo de inspección sobre el

FIRMAS

NO ATENDIO LA VISITA EN LAS DOS VISITAS QUE SE HICIERON

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Firma Representante de la Supervision
Nombre:__GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA
C.C. ___80.470.658 de Bogotá

Representante de la entidad ejecutoria
Nombre: __NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO
C.C. __6.775.611 de tunja