Información del punto

Localidad: Suba
Nombre del parque: Parque Berlín
Dirección: calle 139 - Cra 145b
Ubicación:
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x8e3f848756b9fbeb%3A0xe2725dabad72edff!3m1!7e115!4s%2Fmaps%2Fplace%2Fdirecci%25C3%25B3n%2Bdel%2Bparque%2Bberlin%2Ben%2Bbogot%25C3%25A1%2F%404.747226%2C74.1173535%2C3a%2C75y%2C25.54h%2C90t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213m2*211sbIgUJ25RkBWJbIOckoCqhA*212e0*214m2*213m1*211s0x8e3f848756b9fbeb%3A0xe2725dabad72edff%3Fsa%3DX!5sdirecci%C3%B3n%20del%20parque%20berlin%20en%20bogot%C3%A1%20%20Buscar%20con%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e2!2sbIgUJ25RkBWJbIOckoCqhA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwij5rXbhtT6AhXSZTABHQ_GApoQpx96BAg5EAg
Fecha: 07-10-2022
Hora: 12:05pm

Nombre y teléfono de líderes identificados en terreno:

¿Hay red ciudadana o frente de seguridad?
No

Registro fotográfico del parque



Descripción: Parque Berlín – localidad de Suba.



Descripción: antejardín con presencia de vegetación y objetos.



Descripción: presencia de RCD´S, entre otros residuos.



Descripción: se visualizan antejardines con desgaste por uso natural.



Descripción: se visualizan bancas en concreto con desgaste de pintura y desgaste por uso natural.



Descripción: demarcación de cancha de microfútbol con desgaste por uso natural.



Descripción: demarcación de cancha de microfútbol con desgaste leve de pintura.



Descripción: presencia de RCD´S.



Descripción: presencia de residuos en anden del parque.



Descripción: mobiliarios de parque en madera con desgaste de uso natural.



Descripción: mobiliarios de parque en madera con afectaciones.



Descripción: Piso de parque tipo foamy con alto deterioro.



Descripción: mobiliarios de parque metálicos con desgaste de pintura.



Descripción: presencia de huerta comunitaria.



Descripción: presencia de tenis en cableado.

Diagnóstico Acciones Alcaldía local y Secretaría de Gobierno

- **Diagnostico Secretaría Distrital de Gobierno**
  El día 07 de octubre del año 2022 se llevó a cabo un recorrido en el parque Berlín - localidad de Suba, con la intención de identificar las principales problemáticas presentes en este espacio. Entre ellas encontramos:
  - ✓ Antejardines cubiertos de vegetación y otros objetos
  - ✓ Bancas en concreto con desgaste de pintura y desgaste por uso natural.
  - ✓ Antejardines con desgaste leve de pintura.
  - ✓ Cancha de microfútbol con desgaste pintura.
  - ✓ Cancha de microfútbol con desgaste leve de pintura.
  - ✓ Presencia de Residuos de Construcción y Demolición – RCDs.
  - ✓ Presencia de residuos como plásticos, cartones, ropa, entre otros.
  - ✓ Mobiliarios de parque en madera con desgaste leve de pintura.
  - ✓ Mobiliario en madera con alto deterioro.
  - ✓ Piso tipo foamy de parque mobiliario metálico con alto deterioro.
  - ✓ Presencia de huerta comunitaria.
  - ✓ Se visualizan 4 pares de tenis en cableado.

Requiere pintura de juegos? Sí **¿Qué colores?** Amarillo, blanco, naranja, rojo, verde, azul, gris basalto y, morado.

¿Requiere pintura de Biosaludables? Sí **¿Qué colores?** Amarillo, blanco, rojo, verde, azul.

¿Requiere intervención en la cancha? Sí

Diagnóstico de sillas y postes: Sillas en concreto con desgaste de pintura y desgaste por uso natural.
Postes en concreto, con desgaste de uso natural.

¿Hay espacio para realizar un juego en el piso? Sí

Diagnóstico acciones articuladas con otras entidades

Alcaldía Local de Suba:

Seguridad:

UAESP: Se requiere una articulación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP, para recoger los Residuos de Construcción y Demolición que existen en el parque, así como la recolección de residuos como plásticos, ropa, cartones, entre otros residuos presentes en el área referido.
Por otra parte se requiere retirar los tenis colgados en el cableado.

Jardín Botánico: Se requiere una articulación con el Jardín Botánico, puesto que en el parque existe una huerta comunitaria.

Ambiente:

Integración Social:

(Entre otras entidades dependiendo de la problemática)