COORDINADOR GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
DEL MUNICIPIO DE PAIPA

CMGRD

con sumarse
podemos

ACTA REUNION No 011

Fecha 28 de octubre de 2022

ACTA DE REUNION

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN	LUGAR Alcaldía de Paipa	HORA 10:00 a.m

TIPO DE REUNIÓN: ORDINARIA

ASUNTO: REUNION ORDINARIA

ASUNTO	SITUACIÓN
	Reunión ordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para dar cumplimiento a la ley 1523 de 2012 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Gestión del Riesgo de Desastres. 1. Saludo por parte del señor presidente del CMGRD y alcalde o delegado para esta reunión. 2. Saludo por parte del coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Paipa, el Ingeniero Erixon Ariel Álvarez Chaparro, y da a conocer el orden del día; Llamado a lista verificación de quorum Alcalde Fabio Medrano o representante Secretaria de Gobierno Secretaria de Planeación Secretario de infraestructura Secretario de Agricultura Secretaria de Salud Comandante de Bomberos Defensa Civil Policía Nacional Hospital Siendo las 10: 00 am del día 28 de octubre del año 2022, el coordinador de Gestión del Riesgo, da inicio a la reunión ordinaria convocada por el Coordinador del comité de gestión de riesgo de desastres municipio de Paipa (CMGRD) ingeniero Erixon Ariel Álvarez Chaparro, en la cual participan las personas relacionas en la planilla de asistencia, el tema a tratar:

Emergencias ocurridas por las lluvias de los días 22 y 23 de octubre, aguas arriba del municipio de Paipa, originando creciente del río Chicamocha.

TOMA LA PALABRA EL INGENIERO ERIXON ALVAREZ, COMO COORDINADOR DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES:

- Cita a reunión de CMGRD virtual, con el fin de dar a conocer la problemática originada por las lluvias fuertes ocurridas los días 22 y 23 de octubre tanto en el municipio de Paipa como aguas arriba, las cuales originaron creciente del río Chicamocha, colocando en riesgo varios puntos del municipio.

1. IDENTIFICACIÓN

El día lunes 24 de octubre desde primeras horas se realizó recorrido realizado por funcionarios de la administración, donde encontraron varios puntos críticos:

- Río Chicamocha
  - ✓ Puente Gensa: retiro de material el cual en conversación con la profesional ambiental de Gensa Catalina Naranjo, nos da a conocer que ellos se encargan de hacer limpieza en este sector.
  - ✓ Puente de concreto de Mirabal: se debe hacer contención con sacos llenos de arena.
  - ✓ Cava del Cheff: Reforzamiento y contención del Jarillón
  - ✓ Villa Jardín a la altura del Albergue: Reconformación y contención del Jarillón.
  - ✓ Villa Jardín, posterior a la Parroquia la Divina Misericordia: Contención y reforzamiento de Jarillón.

- Quebrada Toibita
  - ✓ Casa de los tres gatos: contención – Red de gas natural
  - ✓ El Referendo: Contención
  - ✓ Guanzá: Contención, la cual colorar con esta tarea la empresa de servicios públicos Red Vital.

- Otros sectores
  - ✓ Vereda Los Medios: Apertura de la vía
  - ✓ Vereda Salitre Alto: Apertura de vía
  - ✓ Vereda Romita: Limpieza del canal
  - ✓ Vereda La Playa: Corte de Árboles
  - ✓ Corregimiento de Palermo: Apertura de vías, restablecimiento de energía.

Se llevo a cabo monitoreo de las fuentes hídricas que atraviesan el municipio de Paipa, entre estos tenemos:

- Río Chicamocha a la altura de:
  - ✓ Puente Armando Solano
  - ✓ Puente Tabla de Gensa
  - ✓ Puente de concreto de Mirabal
  - ✓ Piscinas de enfriamiento de Gensa

- ✓ Puente Rio Arriba
- Lago Sochagota
- Río Surba
- Quebradas veredales:
  - ✓ Quebrada Honda
  - ✓ Quebrada Rejalgar
  - ✓ Quebrada Varguitas
  - ✓ Quebrada Toibita
  - ✓ Río Palermo

2. PREPARACIÓN Y MITIGACIÓN

Para poder contrarrestar estos efectos de la naturaleza debido al incremento de las lluvias en esta segunda temporada de lluvias del país y del cual el municipio de paipa no es ajeno, y del cual se han venido desencadenado varias afectaciones se nécesita:

- Gestión de Recursos y Herramientas:
  Para la reconformación, restauración y contención de los jarillones que se vieron afectados es necesario tener:
  - ✓ Roca Grande (piedra Rajón)
  - ✓ Roca pequeña
  - ✓ Arena
  - ✓ Recebo
  - ✓ Bolsa Big – Bag
  - ✓ Maquinaria amarilla (Retroexcavadora tipo Oruga, Retroexcavadora tipo pajarita)
  - ✓ Volquetas
  - ✓ Lonas
  - ✓ Personal

TOMA LA PALABRA EL DOCTOR WILLIAM GIOVANNY RODRIGUEZ AVENDAÑO, DIRECTOR DEL DEPRATAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLAENACIÓN, DONDE MANIFESTA;

Da a conocer la necesidad de aprobación de recursos para la intervención de estos sectores críticos, poder mitigarlos cuanto antes.

Proposición y varios

Dado lo anterior se pone a votación para aprobación de recursos para contrarrestar las afectaciones originadas por la ola invernal, los integrantes del CMGRD, votan por unanimidad a favor por la solicitud del director del Departamento administrativo de planeación.

Siendo las 11:00 am del día 28 de octubre del año 2022, se da por finalizada la reunión ordinaria de CMGRD, se firma el acta por quienes en ella intervinieron:

FIRMAS:

Se anexa listado de asistentes en un (1) folio.