1. INFORMACIÓN BÁSICA	
PERIODO	SEPT-2022
FUNCIONARIO	ARQ, DABEIBA STELLA QUINTANA VERGARA
IDENTIFICACIÓN	39092124
No. CONTRATO	**CD-57-2022-1374.**

INFORME DE GESTIÓN

2. FUNCIONES REALIZADAS
1. VISITAS TÉCNICAS 2. APOYO EN OPERATIVOS 3. GESTIÓN DE PQRSDT 4. SEGUIMIENTO LICENCIAS

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS FUNCIONES REALIZADAS


FUNCIÓN	FECHA	DIRECCIÓN	RADICADO	MOTIVO
VISITA TECNICA	22/09/2022	CALLE 35C3 No 83C-91	ATENCION A SOLICITUD QUILLA-22-212045COMUNICACIÓN ACTO COMISORIO No 157-2022.	REMISION QUILLA-22-229678 Barranquilla, 28 de septiembre de 2022- INFORME TECNICO 1982-2022
VISITA TECNICA	08/09/2022	CLLE 60 No 16-03	QUILLA-22—202332 COMUNICACIONACTO COMISORIO No 160-2022	/ELABORACION DE INFORME TEC. No 2108-2022, REMISION QUILLA-22-223481,
VISITA TECNICA	15/09/2022	K 26A No 79-163	QUILLA-22-150295-COMUNICACIÓN ACTO COMISORIO No 104-2022	ELABORACION INFORME DE INSP OCULAR No 2107-2022. REMISION QUILLA-22- 223806
VISITA TECNICA	30/09/2022	K 9G No 80-25-BARRIO-EVARISTO SOURDIS	QUILLA-22-179515-SOLICITUD VISITA DE INSPECCION OCULAR	ELABORACION DE INFORME DE INSPECCION OCULAR OGU No 1980-2022. REMISION QUILLA-22--22-209437
VISITA TECNICA	22/09/2022	C- 98 No 45- 92 IGLESIA-BARRIO MIRAMAR	ATENCION A SOLICITUD APROVECHAMIENTO D EESPACIO PUBLICO	RESPONDIDA MEDIANTE QUILLA-22-225429 DE 23 SEPTIEMBRE 2022
VISITA TECNICA	22/09/2022	CALLE 82C No 27B BARRIO VILLA DEL ROSARIO	QUILLA-22-205107-EXT- QUILLA-22-161748- SOLICITUD D EVISITA DE INSPECCION OCULAR	ELABORACION DE INFORME TEC. No 2105-2022, REMISION QUILLA-22-225862 Barranquilla, 23 de septiembre de 2022
VISITA TECNICA	22/09/2022	K-35C No 83C-87 BARRIO RUBI	QUILLA-22-212045-COMUNICACIÓN ACTO COMISORIO No 150-2022	.

VISITA TECNICA	22/09/2022	KRA 38 No 69-155	QUILLA-22-218522-SOLICITUD VISITA DE INSPECCION OCULAR	
VISITA TECNICA	23/09/2022	C47 No 32- 77	IU-27-039-2022. ACOMPAÑAMIENTO	VERIFICACION EXPEDIENTE-RESPONDIDO MEDIANTE INFORME D EINSP OCULAR No DE 2022 MARCO TULIO
VISITA TECNICA	23/09/2022	C 53 No 33- 45	IU-27-235-2019-ACOMPAÑAMIENTO	CERIFICACION INFORME DE INSP OCULAR No – MARCO TULIOI
VISITA TECNICA				
VISITA TECNICA	25/08/2022	CALLE 82C No 27B BARRIO VILLA DEL ROSARIO	QUILLA-22-205107-EXT- QUILLA-22-161748- SOLICITUD DE VISITA DE INSPECCION OCULAR	CARACTERIZACION SECTOR
VISITA TECNICA	23/08/2022	C 107 K 38 ESQUINA-BARRIO LAS ESTRELLAS	SOLICITUD MEDIANTE QUILLA-22- 162213-SOLICITUD EXT-QUILLA-22- 135646	ELABORACION DE INFORME TECNICO No 1933- ATENDIDO FAVORABLEMENTE MEDIANTE QUILLA-22-202511 DE 29 DE AGOSTO DE 2022
VISITA TECNICA	22/08/2022		K 38 NO 83-101- CASA 02- BARRIO EL RUBI	RESPONDIDO FAVORABLEMENTE MEDIANTE QUILLA 22-228669-27 SEPTIEMBRE DE 2022.
VISITA TECNICA	15/09/2022	CLLE 99 No 6H-36	SOLICITUD MEDIANTE QUILLA-22-151288-COMUNICACIÓN ACTO COMISORIO No 098-2022	ELABORACION DE INFORME INSP OCULAR No 2095- ATENDIDO FAVORABLEMENTE MEDIANTE QUILLA-22-220991 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
VISITA TECNICA	26/09/2022	CALLE 87A No 71-59- BARRIO VILLA CAROLINA	SOLICITUD REACION INMEDIATA	ELABORACION DE INFORME TECNICO No 2245-2022- RESPOMDIDO MEDIANTE QUILLA-22-238368
VISITA TECNICA				
VISITA TECNICA				
VISITA TECNICA				

4. ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIAS FUNCIONES REALIZADAS
2. REPORTE DE PQRS EXTERNAS GESTIONADAS
3. REPORTE DE COMISIONES DE VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS
4. REPORTE DE OP / AC EN GESTIÓN.

Cordialmente,



DADEIBA STELLA QUINTANA VERGARA

39092124.

REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCIAS.

<table>
<tr><td>1-
</td><td>2-
</td></tr>
<tr><td>2-
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>IMAGEN CLLE 60 No 16-03</td><td>IMAGEN CLLE 60 No 16-03</td></tr>
<tr><td>3-
</td><td></td></tr>
<tr><td>IMÁGENE</td><td>IMÁGENE</td></tr>
</table>

5-  **IMAGEN VERIFICACION DE EXPEDIENTE/ MARCO TULIO IU27**	 **IMAGEN VERIFICACION DE EXPEDIENTE/ MARCO TULIO IU27**
6  **IMAGEN VERIFICACION DE EXPEDIENTE/ MARCO TULIO IU27**	 **IMAGEN VERIFICACION DE EXPEDIENTE/ MARCO TULIO IU27**
7-IMAGEN 	