MILTON RANGEL SANDOVAL
TECNOLOGO ELECTROMECANICO
NIT 13922956–1

Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de presión, electrobombas, plantas eléctricas, tableros de control, lavado y desinfección de tanques

Bucaramanga Octubre 31 del 2022

Señores:
IDESAN
Ciudad

REF. INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VISITAS REALIZADAS EL 08 DE OCTUBRE Y 31 OCTUBRE.

Equipo contra incendio conformado por una electrobomba IHM modelo 30 A de 9.0 H P

DATOS TECNICOS

VOLTAJE 220 – 221 – 220
AMPERAJE 14.3 – 13.7 – 14.4
PRESION DE TRABAJO 80 – 100 PSI
FALLA: Ninguna.
Esta electrobomba se encuentra trabajando normal, flotador relé de protección térmica.

Equipo tanque bajo, tanque alto conformado por dos electrobombas marca IHM modelo 1 - 1/2 A de 1.5 HP

BOMBA #1

DATOS TECNICOS

VOLTAJE 223
AMPERAJE 8.6 – 8.5
Falla: Ninguna
Esta electrobomba está trabajando normalmente flotadores bajo - aéreo, relé de protección térmica

Calle 112 No 32 .30 Teléfonos 6859550 Cel 3102334330
Barrio El Dorado, Bucaramanga, Santander

MILTON RANGEL SANDOVAL
TECNOLOGO ELECTROMECANICO
NIT 13922956–1

Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de presión, electrobombas, plantas eléctricas, tableros de control, lavado y desinfección de tanques

BOMBA #2
DATOS TECNICOS
VOLTAJE 223
AMPERAJE 8.4 – 8.5
FALLA: Ninguna
Esta electrobomba está trabajando normal

Equipo aguas lluvias conformado por una electrobomba BARNES modelo 3 CCE -1 autosebante de 1.0 HP

DATOS TECNICOS
VOLTAJE 221
AMPERAJE 6.7 - 6.6
FALLA: Ninguna.
Esta electrobomba está trabajando normal.

Planta de emergencia marca Kolher con motor JOHN DEERE

DATOS TECNICOS

NIVEL DE ACEITE NORMAL
NIVEL DE AGUA NORMAL
NIVEL DE ACPM FUL
CARGADOR DE BATERIA TRABAJANDO NORMAL
TRANSFERINCIA AUTOMATICA TRABAJA NORMAL
VOLTAJE 221 – 220 – 220
VOLTAJE DE BATERIA 12
HORAS DE TRABAJO 396.5
Se revisaron todos sus componentes como transferencia, cargador de batería.

Cordialmente:

Milton Rangel

Milton Rangel Sandoval

Calle 112 No 32 .30 Teléfonos 6859550 Cel 3102334330
Barrio El Dorado, Bucaramanga, Santander

MILTON RANGEL SANDOVAL
TECNOLOGO ELECTROMECANICO
NIT 13922956–1
Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de presión, electrobombas, plantas eléctricas, tableros de control, lavado y desinfección de tanques

Bucaramanga, Octubre 31 del 2022

Señores
IDESAN
Ciudad

INFORME LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE

El día 08 de Octubre del 2022 se realizó el lavado y desinfección de los tanques de suministro de agua potable.

1 – Desocupar tanques de suministro de agua potable totalmente
2 – Lavado paredes y pisos con hipoclorito
3 – Enjuague de paredes y pisos para extraer el hipoclorito
4 – Llenado del tanque de suministro de agua potable
5 – Encendido del equipo

Cordialmente:

Milton Rangel

Milton Rangel Sandoval

Calle 112 N° 32 – 30 Teléfonos : 6363674 – 6369366 Cel.: 3102334330
Barrio: el Dorado, Bucaramanga, Santander.