ANEXO No. 5
"INFORME DE GESTIÓN SOCIAL".

“CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL 3.
DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2022
CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTORÍA

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

AGOSTO 1 DE 2022

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL 3.

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

Municipio	Córdoba	Contrato:		22200576	
Contratista de obra	Consorcio Construredes	Contratista de interventoría		Arca Arquitectura e Ingeniería S.A.	
Fecha:	Agosto 1	Elaboró:	Norelis Anaya Pérez Profesional Social – contratista	Revisó:	Fernanda Grijalba P. Social Interventoría.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. ANTECEDENTES 5
3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 6
4. LÍNEAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 7
4.1. Línea de Comunicación 7
4.1.1 Socializaciones: 8
4.1.3. Piezas de Divulgación: 10
4.2. Línea de Participación Comunitaria: 12
4.2.1. Conformación del Comité Veedor: 12
4.2.1.1 Reuniones Comité Veedor 13
4.2.2. Punto de Atención a la Comunidad: 15
4.2.3. Recepción y trámite de las PQRS: 16
4.2.4. Buzón de PQRS: 17
4.2.5. Recorridos de obra 18
4.2.6. Otras reuniones 19
4.3. Línea de Capacitación 19
4.4. Reporte de Actividades Complementarias 20
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 22

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Información del proyecto 6
Tabla 2 Material divulgativo 11
Tabla 3 Punto de atención a la Comunidad 12

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el presente informe, se dan a conocer las actividades desarrolladas en cada uno de las líneas de intervención del Plan de Gestión Social, que se ejecutaron en el marco del contrato de obra **N.º 2220576** cuyo objeto corresponde a "**CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA (BOLÍVAR)"** en el periodo comprendido entre 1 al 31 de julio del 2022, en el cumplimiento de los parámetros establecidos por el **VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO - DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - PROGRAMA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS**, es importante mencionar que las actividades aquí plasmadas contaron con el acompañamiento de la Interventoría.

2. ANTECEDENTES

El Programa de Conexiones Intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, es un programa del Ministerio de Vivienda y ejecutado por ENTerritorio, con el cual se busca garantizar el acceso a los servicios mencionados a poblaciones vulnerables que no cuenten con estos servicios.

El municipio de Córdoba departamento de Bolívar, ha sido beneficiario en el marco de este programa, con la priorización de uno de sus barrios, cumpliendo con los criterios de focalización, el barrio San Martín, este se encuentra situado en el centro de la cabecera municipal, debido a su ubicación, este es un sector comercial, que es visitado diariamente por un gran número de personas en búsqueda de los productos y servicios que aquí se ofrecen, adicional, se cuenta con infraestructura vial en buen estado, que facilitan el tránsito vehicular y peatonal.

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se presenta la información más relevante del proyecto.

Tabla 1 Información del proyecto

FECHA DE INICIO DE OBRAS:					
NOMBRE DEL MUNICIPIO	**NOMBRE BARRIOS A INTERVENIR**	**NOMBRE BARRIOS INTERVENIDOS**	**FECHA DE INFORME**	**N° DE VIVIENDAS A INTERVENIR POR BARRIO**	**N° DE VIVIENDAS INTERVENIDAS POR BARRIO**
CÓRDOBA BOLÍVAR	SAN MARTÍN	SAN MARTÍN	Del 1 al 31 de julio de 2022	217	42

4. LÍNEAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El componente de gestión social, se implementa desde el inicio del proyecto, bajo tres líneas estratégicas, este se encuentra enfocado en el trabajo directo con la comunidad, a través de actividades de socialización y participación, promoviendo la corresponsabilidad de las familias beneficiadas de los barrios focalizados.

4.1. Línea de Comunicación

Esta línea contempla una serie de actividades relacionadas con la transmisión y divulgación de la información del programa de Conexiones Intradomiciliarias a los potenciales beneficiarios del Barrio San Martín, en el marco de esta línea se pretende dar a conocer a través de estrategias comunicativas y metodologías participativas las particularidades del programa, en este sentido es vital que la comunidad conozca y se interese por solicitar información que promuevan el conocimiento y la apropiación de este programa.

Las actividades desarrolladas en el marco de esta línea de intervención, son vitales para la ejecución del programa, debido a que la comunidad contará con el conocimiento necesario, lo cual favorecerá el desarrollo de acciones de las demás líneas de acción. Por ello, es necesario la implementación de estrategias que contribuyan a la fácil comprensión de los objetivos del programa. Teniendo en cuenta la idea anterior, a continuación, se detallan las actividades realizadas bajo el enfoque de esta línea.

4.1.1 Socializaciones:

Durante este periodo no se desarrollan socializaciones, puesto que no fueron requeridas.

Tabla 2. Socializaciones.

Reuniones de Acercamiento y de socialización masiva	Fecha	Barrios	Asistentes	Lugar de la actividad	Principales resultados	Ejecutó	Evidencias
N/A							

4.1.2 Visitas Casa a Casa:

Las actividades de visita casa a casa que se han desarrollado durante este periodo hacen referencia a:

- El día 7 de julio, se realizan visitas en acompañamiento al profesional técnico de diagnósticos a dos (2) viviendas, con la finalidad de registrar la información correspondiente a esta área, donde se informa que las visitas a las viviendas por parte de este profesional tiene un orden y las viviendas registradas en la matriz, se visitarán de acuerdo a los tiempos establecidos.
- En la actividad de establecer la debida identificación de las viviendas donde ya se han realizado los diagnósticos, el equipo social realiza visita casa a casa, con el fin de instalar los sticker, inicialmente, se socializa al beneficiario el objetivo de la actividad y se solicita el permiso correspondiente para su respectiva instalación en la puerta o entrada de la vivienda. Cabe destacar que los beneficiarios se muestran prestos a colaborar y no manifiestan inconvenientes con este ejercicio. En su totalidad durante este periodo se han instalado 81 stickers. Dicha identificación de las viviendas efectivas, se realiza de la siguiente manera: Ej: C – B – SM – MNZ66 – VE – (067) y se continúa con esta actividad, el día 29 de julio de 2022, al realizar la instalación de 28 sticker de identificación de las

viviendas efectivas, en este caso identificadas de la siguiente manera: Ej: C – B – SM – MNZ77 – VE – (179).

-Por otra parte, teniendo en cuenta el compromiso adquirido durante el recorrido de obra, realizado el 14 de julio, (la Secretaría de Planeación Municipal expone que una beneficiaria se le acercó y le expresó que, durante la visita por parte del ingeniero de diagnóstico, este le indicó a la señora que se iban a instalar los aparatos hidrosanitarios completos, frente a esto el profesional técnico encargado responde que realizará revisión del presupuesto de la intervención para aclarar la inquietud de la beneficiaria). Frente a esto, se acordó realizar una visita y revisar lo requerido. En cumplimiento de esto, se realiza reunión en la vivienda el día 15 de julio, es de anotar que se extendió la invitación a la Secretaría de Planeación, sin embargo, no se contó con su asistencia.

Entre los temas y acuerdos abordados estuvo:

El profesional técnico de diagnóstico le comunicó a la beneficiaria que de acuerdo a la revisión que realizó, la intervención se relaciona con la construcción de la caseta tipo 3 y de ser posible revisaría detalladamente el presupuesto para determinar la posibilidad de instalación de otro aparato hidrosanitario. Frente a esto la beneficiaria expuso que los miembros del hogar requieren la instalación de un lavaplatos porque viven en condiciones de vulnerabilidad social y requieren que la intervención en la vivienda sea completa, seguidamente el encargado de diagnóstico le recalcó que esto depende necesariamente del tema presupuestal y que evaluaría la situación de la vivienda. Cabe resaltar que son evidentes las necesidades de la vivienda y la condición de salud de algunos de los miembros de la misma.

Se realizó un recorrido de obra, el día 29 de julio de 2022, donde estuvieron presentes, miembros de la interventoría y contratista de obra con el fin de identificar el estado de las intervenciones terminadas, para así realizar la selección de aquellas viviendas intervenidas que se tendrán en cuenta para el recorrido con los miembros del comité veedor. Mediante esta

Ver Evidencias.

4.1.3. Piezas de Divulgación:

- **Volantes y folletos**

Para este periodo, se elabora una (1) piezas comunicativa (oficio de invitación N°5), es de anotar que estas fueron revisadas y avaladas por Interventoría, el contenido corresponde a:

Oficios de invitación N° 5: dirigido a extender invitación cordial a los miembros del comité veedor, entidad prestadora y municipio a la reunión mensual programada para el 22 de julio de 2022, esta se realiza con la finalidad de dar a conocer los avances del PCI.

La entrega de estas piezas informativas se realizó el día 22 de julio de 2022.

Por otra parte, se realiza la divulgación del volante 1 y folleto 1, piezas informativas que contienen información relevante para los posibles beneficiarios que se encuentran dentro de la matriz, esto con el fin de dar por terminada la actividad de entrega de piezas de divulgación a cada uno de los potenciales beneficiarios del programa. Por ello, el día 1 de julio se realizó entrega de dos (2) piezas, los días 8 y 13 de julio, se realizó entrega de dieciocho (18) piezas de divulgación a potenciales beneficiarios y el día 22 de julio se realizó entrega del material divulgativo a una (1) potencial beneficiaria. Con esto, se da por terminada la entrega de información del PCI a los potenciales beneficiarios que se encuentran dentro de la matriz inicial.

Cabe resaltar que se iniciará nuevamente la actividad de entrega de folleto 1 y volante 1 a los peticionarios, a los cuales se les ha dado respuesta positiva para la inclusión al programa.

Ver evidencias.

- **Valla Informativa**

La Valla Informativa, continúa instalada en un punto estratégico de la cabecera municipal; ubicada en la entrada del Barrio San Martín, específicamente a la entrada del municipio, por la vía que conduce al Municipio de Zambrano, Bolívar y se encuentra en estado favorable.

Ver Evidencias.

- **Perifoneo**

Durante este periodo no se reportan actividades.

- **Cartelera Informativa**

Las dos (2) carteleras informativas, se encuentran instaladas en la alcaldía municipal, y en el establecimiento comercial ubicado en la Carrera 4 # 10 -13, las cual contiene información de interés para la comunidad del Barrio San Martín, en estas se consignan la información de las entidades encargada de desarrollar el Programa de Conexiones Intradomiciliarias, entre las que se encuentra el Ministerio de Vivienda, La Gobernación de Bolívar, El Municipio de Córdoba, el Consorcio CONSTRUREDES, Enterritorio, e Interventoría, entre otras, asimismo, los canales de atención a la comunidad y el puesto de atención físico, donde serán atendidos por el equipo de profesionales sociales de contratista de obra e interventoría, evidenciando la información que deben aportar los posibles beneficiarios y los criterios de focalización que contempla el programa, adicional, se publicó la oferta laboral que el Contratista de obra da a conocer a la población (Maestros de obra, oficiales y ayudantes de construcción) esto debido a que la importancia de contar con talento humano de la zona, además que la generación de empleo se traduce en la mejora de calidad de vida para la población

-El día 29 de junio se realiza actualización de información en la cartelera que se encuentra ubicada en la Alcaldía Municipal, la cual contiene información básica del PCI, las piezas

publicadas se atribuye a las actividades que próximamente se desarrollarán en el Barrio San Martín, relacionadas con capacitación en Educación Sanitaria.

Ver evidencias.

Tabla 3. Material divulgativo

Núm de pieza	Material Utilizado	Descripción medio de divulgación	Fecha de Divulgación	Relación Evidencias
1	Instalación valla informativa	Valla Instalada	Desde mayo de 2022	-Registro fotográfico
2	Material Informativo y/o de convocatoria	Oficio de invitación 5 – invitación Reunión Comité Veedor Julio de 2022	22-07-2022	-Registro fotográfico. -Planilla Entrega de información.
3	Material Informativo y/o de convocatoria	Volante 1 y folleto 1- información sobre el PCI	1-07-2022 8-07-2022 13-07-2022 22-07-2022	- Registro Fotográfico - Planilla Entrega de información.
4	Cartelera Informativa	Adecuación de Cartelera con la información del PCI, instalada en la Alcaldía Municipal de Córdoba, Bolívar.	29-07-2022	Registro fotográfico

4.2. Línea de Participación Comunitaria:

Esta línea tiene como objetivo incentivar la participación y responsabilidad ciudadana en la gestión del Control social sobre el Programa de Conexiones Intradomiciliarias, por ello se han apoyado las actividades realizadas por los demás entes comprometidos e inmiscuidos con el programa. A continuación, se describen las actividades realizadas bajo el marco de esta línea de intervención.

4.2.1. Conformación del Comité Veedor:

A la fecha de corte del presente informe la Alcaldía Municipal no ha realizado la entrega de la copia de resolución de conformación del Comité Veedor.

4.2.1.1 Reuniones Comité Veedor

El día lunes 25 de julio, se llevó a cabo una reunión en la biblioteca pública de la Casa de la Cultura Municipal, con el fin de otorgar información relacionada con el PCI y avances del proyecto a los miembros del Comité de Veeduría, miembros de la administración municipal y la entidad prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado. (COOSEPCOR).

En esta se contó con el acompañamiento del ingeniero residente, la profesional social del contratista de obra, apoyo social de interventoría y los diferentes miembros del Comité de Veeduría del PCI, entre ellos, Cristóbal Anaya y Orlando Teherán. También se contó con el acompañamiento de la delegada social del municipio, una delegada de la Secretaría de Planeación Municipal y un delegado de la entidad prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Se da inicio a la reunión por parte de las profesionales del equipo social del Contratista e Interventoría, resaltando las particularidades del PCI, que actualmente se siguen recibiendo solicitudes de inclusión y la importancia que tiene para la ejecución del programa, contar con una comunidad informada, que conozca el objetivo del programa y que identifique su contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la población Cordobés. De esta manera, se otorga la siguiente información:

- ⇒ (N° Inclusiones recibidas: 104)
- ⇒ (Nº Favorables: 60).
- ⇒ (Nº No Favorables: 29).

⇒ (Viviendas Aprobadas: 143)

⇒ (Viviendas Intervenidas: 53).

⇒ Viviendas Terminadas. (30).

Frente a los cierres de las PQRS (solicitudes de inclusión) se destacó que a la fecha hay 35 solicitudes de inclusión cerradas) y que se nos han presentado situaciones para el cierre de estas, ya que al acercarnos a los peticionarios se les informa que la respuesta es no favorable, la cual es emitida por el municipio y el prestador, además que como contratista de obra, nuestra función es recibir la petición, realizar el respectivo tramite y transmitir la respuesta recibida referente a la solicitud de inclusión. Mediante esta actividad se reciben inquietudes y afirmaciones por parte de los peticionarios, como: "yo si vivo en el barrio San Martín porque el recibo de la luz dice San Martín" "yo necesito la ayuda porque no tengo baño" "no puede ser que sea solo San Martín y no los otros baños que tanto lo necesitan" "yo no voy a firmar nada" "no me diga nada más, porque no voy a firmar nada". Frente a estas negativas para el cierre de la pqr, se recalca que como ejecutores del proyecto somos los encargados de transmitir la información recibida por los entes anteriormente descritos.

Seguidamente, se recalcó el acompañamiento del Comité Veedor), para el cierre de la pqr ya es estrictamente necesario. Frente a esto, se define se realizará un próximo encuentro, mediante el cual se realice un acta con el objetivo de dar cierre a las solicitudes de inclusión, cuyos peticionarios expresan negatividad para firmarlas.

También, se destacó que las próximas actividades de gestión social, se encuentran relacionadas con la programación del acompañamiento del comité veedor, prestador y municipio al primer recorrido de obra, con relación a capacitación social – educación sanitaria.

Luego de esto, un miembro de la veeduría expuso: *"en mi casa quedó un desnivel, porque cuando llueve el baño se le entra agua lluvia porque quedó muy bajito".* Frente a esto el Ingeniero Residente explica lo siguiente: *"nuestro personal de obra, tiene la orden de trabajar sobre el nivel de la casa y todas las intervenciones se han realizado de esa manera,*

con el fin de no tener inconvenientes frente a esa situación". Además, expuso que se acercaría con el fin de hacer la respectiva verificación. También, expuso que en estos espacios de socialización con el comité veedor es estén presentes todos los miembros, porque se requiere debatir situaciones que ponen en riesgo u obstaculizan el desarrollo del proyecto.

Por otra parte, resaltó que ha conversado por algunos beneficiarios y que las personas se sienten contentas con la intervención, debido a que muchos o contaban con una unidad sanitaria en buenas condiciones y otros sencillamente no tenían donde realizar sus necesidades de eliminación de excretas.

Ver evidencias.

4.2.2. Punto de Atención a la Comunidad:

El Punto de Atención a la comunidad, continúa ubicado en un lugar de fácil acceso para la ciudadanía, específicamente a la vía de acceso que conduce a la zona rural, ubicado en la Calle 3 Carrera 5 Barrio Abajo, cuenta con la debida identificación (Pendón), con los datos requeridos y el horario de atención establecido es de ocho (8) horas semanales, los días martes y jueves de 8 a.m. a 12.m.

Este espacio se implementa con la finalidad de que las personas interesadas, se acerquen depositen sus dudas, quejas o soliciten información.

Durante este periodo se reciben personas que se acercan al punto de atencion al ciudadano a solicitar inclusión, se recepcionaron diecisiete (17), más adelante se detallará esta información.

A continuación, se da a conocer la información del PAC.

Tabla 4 Punto de atención a la Comunidad

Dirección del Punto de Atención	Barrio	Horarios de Atención		Línea Telefónica y correo	N° de Buzones Instalados	Relación de Evidencias
		Día	Hora			
Calle. 3 Carrera 5. Córdoba—Bolívar	Barrio Abajo.	Martes Y Jueves	8:00 am a 12 m	320 5747617 ccontruredes@gmail.com	1	Registro Fotográfico

Ver evidencias.

4.2.3. Recepción y trámite de las PQRS:

Durante el presente periodo se reciben diecisiete (17) solicitudes de inclusión al PCI.

En cuanto al envío de la solicitud de inclusiones a la Alcaldía Municipal y al Prestador del servicio, para su respectiva revisión y concepto, se han realizado en este periodo dos (2) entregas: 8 de julio, entregando veintinueve (29) solicitudes y el 26 de julio se remitieron diez (10) solicitudes.

A la fecha de corte de este informe, se recibe respuesta por parte de la Alcaldía el día 13 de julio, y el prestador emite su concepto el día 15 de julio, a las veintinueve (29) solicitudes remitidas.

De las anteriores se cuenta con veintiocho (28) conceptos favorables y una (1) vivienda no localizada. Esta última, fue localizada, debido a que el contratista de obra corroboró la información de la vivienda y envió comunicación al municipio, con el fin de realizar la verificación nuevamente en campo.

Ver Evidencias

Por otra parte, en cuanto a las PQRS recibidas en los meses de mayo y junio, siendo setenta y nueve (79) (78 solicitudes de inclusión y una (1) solicitud de información del PCI).

A modo general, de las 94 solicitudes de inclusión, de las cuales se ha obtenido respuesta por parte del municipio y el prestador, hasta la fecha se ha dado cierre a ochenta y dos (82) de ellas, y doce (12) aun en trámite, teniendo en cuenta que algunas personas manifiestan no estar de acuerdo con el concepto dado por la Alcaldía y otras personas no se encuentra en el municipio. De esta ultimas, una (1) favorable y once (11) desfavorables.

Ver evidencias

A continuación, se relaciona el estado de las PQRS.

Tabla 5 PQRS recibidas

Barrios	Punto de información	PQRS recibidas	PQRS atendidas	PQRS pendientes o en trámite	Producto	Observaciones
San Martín	Municipio					
	Empresa de servicios					
	Contratista	106		12	Inclusiones	Municipio y prestador emiten concepto a 94
	TOTAL	106				

4.2.4. Buzón de PQRS:

Este buzón cumple una función importante porque a través de él todos los posibles beneficiarios del Programa de Conexión Intradomiciliarias, solicitan o exponen situaciones favorables o desfavorables, ante el Consorcio Construredes por razones de interés general o interés particular. Este mecanismo les permite para elevar solicitudes respetuosas de información y/o consulta y para obtener pronta resolución de las mismas, cabe resaltar que se ha informado a los posibles beneficiarios, cuál es la función de este buzón de PQRS, que

mediante él podía hacer relaciones, quejas, denuncias, etc., asimismo se abrió el espacio para indicarles cómo se debe hacer un procedimiento en el buzón PQRS.

A la fecha de este corte, se encuentra instalado el buzón de PQRS en el punto de atención y no se han recibido PQRS.

Ver Evidencias

4.2.5. Recorridos de obra

En el presente periodo se realiza un recorrido de obra, el día 14 de julio de 2022, contando con el acompañamiento de Ministerio de Vivienda, Enterritorio, Alcaldía Municipal, Agua de Bolívar, Contratista e Interventoría, durante esta actividad se visitó algunas de las viviendas que se encuentran en el proceso de intervención en verificación de la misma.

Durante esta actividad algunos de los beneficiarios comunicaron tener inquietudes con respecto a la instalación del micro medidor, situación que fue abordada por la delegada del Ministerio de Vivienda.

Por otra parte, desde la Secretaría de Planeación Municipal se expone que una beneficiaria se le acercó y le expresó que, durante la visita por parte del ingeniero de diagnóstico, este le indicó a la señora que se iban a instalar los aparatos hidrosanitarios completos, frente a esto el profesional técnico encargado responde que realizará revisión del presupuesto de la intervención para aclarar dudas frente a esto. Durante este momento se acordó que se realizaría una reunión en la vivienda de la beneficiaria con el fin de aclarar la proyección de intervención de la vivienda. Dicha reunión fue realizada el día 15 de julio, es de anotar que se extendió la invitación a la Secretaria de Planeación, sin embargo, no se contó con su asistencia, esta actividad se reporto en las actividades de visitas casa a casa.

Ver evidencias. Recorridos de obra.

4.2.6. Otras reuniones

El día 14 de julio, se participó del Comité de obra presencial realizado en el Punto de Atención al Ciudadano, a las 09:00 a.m. donde se expusieron detalles de las intervenciones con la presencia de ENTerritorio, contratista de obra e interventoría.

Ver Evidencias.

4.3. Línea de Capacitación

El día 7 de julio se realizó capacitación al personal de obra que está ejecutando las intervenciones en las viviendas priorizadas, las profesionales sociales con el fin de resaltar la importancia de la comunicación asertiva del personal de obra con los beneficiarios, la transmisión de información precisa y veraz del proyecto por parte de estos y el compromiso con la calidad de las obras, se dirigieron a los frentes de obra a extender la invitación al personal, de esta manera se procedió a entregarles la información que facilitaría la ejecución del proyecto.

En este sentido se les informó que ante cualquier duda, inquietud o pregunta por parte de los usuarios con relación a la intervención, aspectos técnicos o de manejo social, debe dirigirlos al personal técnico y social, lo cuales le harán el respectivo acompañamiento, esto, con el fin de evitar transmitir información errada del proyecto y prevenir situaciones conflictivas con los beneficiarios. Dicha actividad, se realizó durante 15 minutos a las 7: 00 antes de iniciar labores. Los temas abordados, se atribuyen a:

- ⇒ La importancia de consultar al propietario de la vivienda donde se desarrollan labores si se requiere de cualquier elemento o situación común.
- ⇒ Si el beneficiario requiere de información es necesario que se dirija al personal técnico o social del contratista de obra.

⇒ La importancia de ejecutar de manera eficiente las labores, lo cual se reflejará en la calidad de obras para la población.

Ver Evidencias.

4.4. Reporte de Actividades Complementarias

4.4.1 Generación de Empleo

Mano de obra no calificada:

Durante este periodo se vincula a 10 personas nuevas, y se mantuvo la contratación de 18, perteneciendo el 60% a mano de obra local.

Barrios	No. total de beneficiarios	No. de empleos generados
San Martín	217	32

Ver Evidencias.

4.5. Reporte de Informes

El día 13 de julio se recibe por parte de ENTerritorio observaciones a los informes quincenales N.º 2, 3 y 4 y al informe mensual N.º 2, se realizan los respectivos ajustes y se envían nuevamente.

El día 24 de julio de 2022, se envía el informe quincenal N.º 5, se reciben observaciones el día 26 de julio, se subsana y se envía nuevamente el día el 31 de julio.

El día 01 de agosto de 2022, se elaboró y se envió el informe quincenal N.º5 de actividades a Interventoría, para su revisión, con el fin de determinar el correcto procedimiento del desarrollo del programa por parte de los Profesionales Sociales y de hacer las respectivas correcciones de ser el caso.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades realizadas se encuentran enmarcadas bajo los lineamientos y directrices del ente Contratante y se encuentran guiadas u orientadas en lo establecido en el Plan de Gestión Social. De acuerdo con esto, se han realizado actividades que dan cumplimiento a los objetivos del proyecto, sin embrago se han presentado situaciones que dificultan el proceso, una de ellas es el cierre de las PQRS (solicitudes de inclusión), debido a que las personas no comprenden la información suministrada, en cuanto se les da respuesta no favorable, en este caso, lo relacionan con temas políticos y expresan palabras o hacen afirmaciones ofensivas a las cuales se les da el manejo oportuno por parte del contratista de obra. Frente a esto, sería importante que el municipio y la entidad prestadora realizaran acciones con el fin de reforzar a la población de la cabecera municipal, información relacionada con la priorización y/o focalización del Barrio San Martín, ya que aún no hay claridad frente a esto, por parte de algunos residentes de los demás barrios.

Es de mencionar que la participación de los miembros del comité veedor a los espacios de socialización, es importante en el desarrollo del programa, puesto que cumplen un papel fundamental en este proceso, siendo ellos los voceros de su comunidad, además quienes tienen la función de transmisores de información desde el proyecto a los beneficiarios.


INFORME MENSUAL PGIO N° 3

PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.



INFORME MENSUAL # 3 JULIO 2022

REVISIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ	**Nombre**	RAFAEL CASTILLO
Inspector PGIO	**Firma**	
REVISÓ	**Nombre**	PEDRO MANJARREZ
Profesional HSEQ	**Firma**	
APROBÓ	**Nombre**	DUARTE PINEDO
Director de Obra	**Firma**	
Periodo de Entrega	**Fecha**	31-JULIO -2022

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4

2. OBJETIVO 5

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6

3.1. Localización del proyecto 6

3.2. Descripción general del proyecto 6

4. CALIDAD 7

4.1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS. 7

4.2. PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD. 7

4.3. CALIDAD DE LOS MATERIALES (CERTIFICADOS) 7

4.4. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN. 7

4.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CON FECHADO. 8

5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 9

5.1. INGRESO Y RETIRO DE PERSONAL DE OBRA 9

5.2. PERSONAL EN OBRA 9

5.3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y FIC 10

5.4. ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD E INCIDENTALIDAD 10

5.5. PERMISOS DE TRABAJO 11

5.6. RESUMEN Y PRESENTACION DE RECORRIDOS DE OBRA 11

5.7. SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS 12

5.8. INDUCCIÓN Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE. 13

5.9. SEÑALIZACION Y DEMARCACION 13

5.10. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 13

5.11. PLAN DE EMERGENCIA 14

5.12. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA 14

5.13. MAQUINARIA – EQUIPOS – VOLQUETAS 14

6. GESTION AMBIENTAL 16

6.1. GESTIÓN RCD 16

6.2. PROGRAMA DE CONTROL DE SEDIMENTOS, EROSIÓN Y MANEJO DE CAPA VEGETAL. 16

6.3. PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS. 16

6.4. PROGRAMA DE RESIDUOS LIQUIDOS. 17

6.5. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. 17

6.6. PROGRAMA DE MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS. 18

6.7. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CHARLAS AMBIENTALES. 18

6.8. PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 18

6.9. PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS. 19

6.10. PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS. 19

6.11. INCIDENTES AMBIENTALES 19

6.12. APROVECHAMIENTO IN SITU DE RCD. 19

6.13. ORDEN Y ASEO. 19

7. CONCLUSIONES 20

8. ANEXOS 21

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con los temas HSEQ, El presente informe tiene como fin dar cumplimiento a los pliegos contractuales y servir como base para el seguimiento realizado de la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo y calidad, del proyecto "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, comprendiendo las medidas necesarias para prevenir, mitigar, compensar y controlar los impactos negativos que se puedan presentar por el desarrollo del proyecto.

Este es la principal herramienta de gestión HSEQ del proyecto y requería del aporte de los encargados y profesionales que intervienen en la construcción y operación de la obra.

Incluye metodologías de recolección de información para la generación de indicadores y evaluaciones cuantitativas del tema HSEQ que podrán causar las actividades, así mismo se hizo en cuanto a gestión ambiental requerida en la ejecución del proyecto y la generación de registros que se debían presentar ante la entidad.

El presente informe contiene la información básica durante el desarrollo de las actividades, control y manejo HSEQ de acuerdo con el PGIO

Dicho informe resume todas las actividades realizadas en materia HSEQ dadas por la ejecución de la obra desde el mes de julio de 2022.

2. OBJETIVO

El informe de gestión HSEQ tiene como objetivo principal formular las medidas de prevención, control, mitigación y compensación de los impactos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo y calidad previstos en el desarrollo de las actividades durante la ejecución del proyecto (construcción) "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. Localización del proyecto

Córdoba Tetón es un municipio de Bolívar (Colombia), ubicado en la subregión de Montes

De María, según datos de la Alcaldía Municipal de Córdoba Tetón, se encuentra a una distancia de 195 kilómetros de la capital del Departamento, según el censo DANE de 2005 cuenta con una población de 12.207 habitantes al año 2013, y una superficie total de 150 Km2. El territorio está compuesto por importantes recursos hídricos, ya que pertenece a la cuenca alta del Rio Magdalena, tiene 2 subcuencas y 13 microcuencas, y está rodeado por un complejo de ciénagas (PNUD, 2015).

Limita con el municipio de Zambrano al norte, al Sur con los municipios de Magangué San Pedro y Buenas vista, al Oeste con Ovejas y el Carmen de Bolívar. Al Este con el rio Magdalena. La localización del municipio en el Departamento de Bolívar se observa en la siguiente ilustración (Alcaldía Municipal de Córdoba Tetón, Bolívar, 2012)

3.2. Descripción general del proyecto

- Datos generales del proyecto
  - **Entidad contratante:** En territorio Empresa Nacional Promotora Del Desarrollo Territorial
  - **Contratista:** Consorcio Construredes
  - **Fecha de inicio:** 26 abril de 2022
  - **Fecha de terminación:** 01 octubre de 2022
  - **Número del contrato:** 2220576
  - **Plazo de ejecución:** cinco (5) meses
  - **Objeto del contrato:** "chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución delprograma de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en los municipios de Córdoba, del departamento de bolívar"
  - **Razón social:** consorcio Construredes
  - **Nit / C.C. No:** 901568676-5
  - **Domicilio:** cra 24 no. 15 - 17 centro san marcos - sucre
  - **Teléfono: (**311 4143542)

4. CALIDAD

4.1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Durante el periodo del mes de julio del 2022. Se realizaron las siguientes actividades.

Excavaciones y baseado de las cimentaciones, Levantamiento de columnas y paredes,

Instalaciones de baldosas y elementos sanitarios, instalaciones de lavaderos y lava platos.

4.2. PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD.

Durante el periodo ejecutado del presente mes de julio de 2022 las actividades ejecutadas fueron supervisadas por la interventoría, teniendo en cuenta las especificaciones de los diseños y los materiales utilizados.

4.3. CALIDAD DE LOS MATERIALES (CERTIFICADOS)

Para el periodo del mes de julio del 2022 se realizaron la compra de los siguientes materiales **(hierro, cemento tuberías, accesorios para baños, materiales pétreos arena- grava calissa)**

4.4. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN.

Durante el mes de julio del 2022 contamos con todas la documentos de los equipos de calibración que realizan los ensayos de compresión.

4.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CON FECHADO.

Durante el mes de julio se realizaron los registros fotográficos con respecto a las actividades realizadas. Anexo componente calidad 1.4 registro fotografico.

5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

5.1. INGRESO Y RETIRO DE PERSONAL DE OBRA

Se hace entrega de la documentación a la interventoría para permitir el ingreso del personal.

Se entrega los documentos;

- Copia de la cedula del trabajador.
- Copia del certificado de ARL.
- Copia del examen médico ocupacional de ingreso apto para el cargo.

Tabla 1 Control de Personal

PROMEDIO DE INGRESO Y RETIRO DE TRABAJADORES POR MES		
MES	**INGRESO**	**RETIRO**
Julio	0	16

Anexo componente SST 01 INGRESO

5.2. PERSONAL EN OBRA

Durante el periodo ejecutado del mes de julio no ingresaron trabajadores.

Tabla 2 Seguimiento personal

Anexo Componente SST 01 INGRESO

5.3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y FIC

Una vez pagada la planilla de la seguridad social de las personas que laboraron durante el mes de julio 2022 se realizara la presentación de la misma.

Tabla 3 Seguridad social

CONTRATISTA	FECHA DE PAGO	N° PLANILLA
CONSORCIO CONSTRUREDES	21 AGOSTO 2022	9437869990
SUBCONTRATISTA	**FECHA DE PAGO**	**N° PLANILLA**

Anexo componente SST 09 seguridad social

5.4. ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD E INCIDENTALIDAD

Durante el periodo del mes de julio de 2022 no se presentaron ningún tipo de accidente o incidente laboral.

Tabla 4 Accidentes

N°	NOMBRE TRABAJADOR Y CEDULA	CONTRATISTA	FECHA A.T.	A.T. Y/O I.T.	DESCRIPCIÓN ACCIDENTE
	0	0	0	0	0

Anexo componente SST 06 accidente laborales

Tabla 5 Tabla. Estadística de Accidentalidad IF-IS-ILI-TASA AT

MES	No TRABAJADORES	HORAS HOMBRE	No. DE CASOS	DIAS PERDIDOS	IF	IS	I.L.I.	TASA A.T
JULIO	21	672	0	0	0,00	0,0	0,00	0 ,0%
TOTAL PROMEDIO AÑO								

Anexar componente SST 06 accidente laborales (*seguimiento de indicadores de acuerdo con la 312 del 2019, de igual manera los indicadores de Proceso, estructura y resultado*)

5.5. PERMISOS DE TRABAJO

Durante el mes de julio del 2022 solo se diligenciaron los ats a las actividades ejecutada del proyecto.

Tabla 6 Permisos de Trabajos

TIPO DE PERMISO	ACUMULATIVO POR MES					
	Mayo 22	JUNIO 22	JULIO 22			**Total**
Trabajo en Altura	0	0	0			**0**
Espacios Confinados	0	0	0			**0**
Trabajo en Caliente	0	0	0			**0**
ATS	0	39	20			**59**

Anexar registro de permisos

5.6. RESUMEN Y PRESENTACION DE RECORRIDOS DE OBRA

Durante el mes de julio de 2022 se realizaron varios recorrido a todas las actividades del proyecto, también se realizaron inspecciones al kit de equipo de emergencia.

Tabla 7 Inspecciones

TIPO DE INSPECCIÓN	ACUMULATIVO POR MES					
	MAYO	JUNIO	JULIO			**Total**
Inspección de Obra	0	15	9			24
Inspección de EPP	0	1	1			2
Inspección herramientas	0	4	4			8
Pre operacionales	0	9	6			15
Inspecciones Kit de Emergencias	1	1	1			3

Anexo componente sst 08 matriz de riesgo

5.7. SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS

Tabla 8 Hallazgos

HALLAZGOS GENERADOS MENSUALMENTE					
ITEM	**HALLAZGO**	**DESCRIPCIÓN**	**CONTROL**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**SEGUIMIENTO**

5.8. INDUCCIÓN Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE.

De acuerdo a lo programado en el cronograma de capacitaciones en el periodo del mes de julio de 2022 se realizaron capacitaciones al personal operativo en los siguientes temas.

Tabla 9 Capacitaciones

N°	TEMA	Fecha
1	USO ADECUADO DE LOS EPP	04-07-2022
2	HIGUIENE POSTURAL	16-07-2022
3	ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS	20-07-2022

Anexo Componente SST 07 CRONOGRAMA SST

5.9. SEÑALIZACION Y DEMARCACION

Durante el periodo del mes de Julio de 2022 se encuentran instalada las señalizaciones de rutas de evacuaciones y punto de encuentra en la oficina y en un lugar específico en los diferente puntos de trabajo donde se están realizando las actividades de las baterías sanitarias.

Anexo componente sst 12Registro Fotográfico

5.10. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Durante el mes de julio del 2022 se hace el cambio de los elemento de protección personal que se encuentran desgastados al personal operativo.

5.11. PLAN DE EMERGENCIA

Para el periodo del mes de julio se sigue haciendo la implementación del plan de emergencia con sus respectivas señalizaciones.

Tabla 10 Kit Emergencias:

ELEMENTO	CANTIDAD
Extintor	1
Botiquín Primeros Auxilios	1
Camilla Portátil	1
Señalización	9

5.12. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA

Dando cumplimiento a las exigencias de la resolución 2013 de 1986 y al decreto 1072 del 2015 se reunieron los miembros que conforman el comité paritario de seguridad y salud en el trabajador para hacer seguimiento a todos los temas relacionas en seguridad y salud en el trabajo.

ANEXO COMPONENTE SST 04 COPASST

5.13. MAQUINARIA – EQUIPOS – VOLQUETAS

Para el periodo del mes de julio de 2022 se utilizaron en obra los siguientes equipos menos (pulidoras) para realizar las actividades a ejecutar de las unidades sanitarias de las viviendas.

ANEXO COMPONENTE SST 08 MATRIZ DE RIESGO

Se recuerda la documentación y requisitos para el ingreso:

- Presentar los documentos del conductor: Copia de la Cedula, Copia del pase, copia de las afiliaciones cuando es nuevo en el registro, luego solo debe presentar la planilla de pago de aportes parafiscales al día. Adicionalmente deben ingresar con botas y casco de seguridad.
- Vehículo: Tarjeta de propiedad, SOAT al día, revisión técnico-mecánica.

Tabla 11 maquinaria- equipos- volquetas

EQUIPO	CONTRATISTA	ACTIVIDAD	PERIODO
PULIDORA	CONSTRUREDES	CORTE DE HIERRO	JULIO 2022

6. GESTION AMBIENTAL

6.1. GESTIÓN RCD

Para el periodo del mes de julio de 2022 se realizaron actividades de excavación de las cimentaciones de las baterías sanitarias y estructuras de soporte del tanque elevado, todos los materiales extraídos de las excavaciones se lograron reutilizar para la compactación de las zapatas de las estructuras de los tanques y también para conformar el relleno de las plantillas cuando se requiera ganar altura para las pendientes de las adecuaciones de las baterías sanitarias.

Tabla 12 Relación de los residuos retirados

TIPO DE RESIDUO	TO/KG/ M3	PERIODO	LUGAR DE DISPOSICIÓN	CERTIFICADO DE DISPOSCIÓN	REPORTADO A AUTORIDAD AMBIENTAL
MATERIAL COMUN	35 M3	JULIO -22	En la misma construcción	N/A	N/A

Anexo componente ambiental 2,3 balances de escombro.

6.2. PROGRAMA DE CONTROL DE SEDIMENTOS, EROSIÓN Y MANEJO DE CAPA VEGETAL.

Durante el periodo del mes de julio de 2022 al momento de realizar las actividades de excavaciones se realizó la limpieza del terreno natural para hacer las intervenciones y así garantizar que el lugar de trabajo se encuentre limpio y esta óptimo para iniciar labores.

6.3. PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS.

Durante el mes de julio de 2022 durante y al terminar la jornada laboral los trabajadores realizan actividad de orden y limpieza en su respectivo lugares de trabajo.

Tabla 13 Relación de los residuos retirados.

TIPO DE RESIDUO	TO/KG/M3	PERIODO	LUGARA DE DISPOSICIÓN	CERTIFICADO DE DISPOSCIÓN	REPORTADO A AUTORIDAD AMBIENTAL
BOLSAS DE CEMENTO	150gr	JULIO	PUNTO DE ACOPIO PARA LA RECOLECCION DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO PUBLICOS	N/A	N/A

ANEXO COMPONENTE AMBIENTAL REGISTRO FOTOGRAFICO

6.4. PROGRAMA DE RESIDUOS LIQUIDOS.

Para el periodo del mes de julio de 2022 se realizaron actividades de excavación de las cimentaciones de las baterías sanitarias y estructuras de soporte del tanque elevado, todos los materiales extraídos de las excavaciones se lograron reutilizar para relleno de la misma y Manejo de residuos líquidos y sólidos generados en la ejecución de obras del proyecto.

Anexo componente ambiental 2,5 registro de Certificados mantenimiento y disposición de residuos

6.5. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.

Para el periodo del mes de julio de 2022 se realizaron actividades de excavación de las cimentaciones de las baterías sanitarias y estructuras de soporte del tanque elevado, todos los materiales extraídos de las excavaciones se lograron reutilizar para relleno de la misma.

Tabla 14 Programa de gestión de residuos.

TIPO DE RESIDUO	TO/KG/M3	PERIODO	LUGARA DE DISPOSICIÓN	CERTIFICADO DE DISPOSCIÓN	REPORTADO A AUTORIDAD AMBIENTAL
MATERIAL COMUN	35 M3	JULIO - 22	En la misma construcción	N/A	N/A

Anexo componente ambiental 2,5 registro de Certificados disposición de residuos peligrosos.

6.6. PROGRAMA DE MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS.

Durante el me de julio del 2022 recibimos materiales pétreos del proyecto los cuales son transportado por el vehículo de carga RBJ 524 el cual cuenta con sus documento al día como son técnico-mecánica vigente.

6.7. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CHARLAS AMBIENTALES.

De acuerdo a lo programado en el plan de capacitación ambiental, se realizó la siguiente capacitación a todo el personal operativo.

Tabla 15 Capacitaciones y charlas Ambientales.

N°	TEMA	PERIODO
1	***SEPARACION DE RESIDUOS APROVECHABLE Y NO APROVECHABLE***	***28-07-2022***

ANEXO COMPONENTE AMBIENTAL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

6.8. PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Durante el mes de julio de 2022 se realizaron las compras de materiales pétreos (grava calissa y arena) para la ejecución del proyecto.

Tabla 16 Manejo de Materiales

TIPO DE MATERIAL	TO/KG/M3	PERIODO	PROVEEDOR	CERTIFICADO DE SUMINISTRO	LICENCIA AMBIENTAL CANTERA
Grava calissa	30 M3	julio 2022	MINERIA MAQUINARIA Y TRANSPORTE S.A.S	SI	KHE 08121
Arena fina	35 M3	julio 2022	MINERIA MAQUINARIA Y TRANSPORTE S.A.S	SI	KHE 08121

Anexar componente ambiental 2.4 Balance Materiales Pétreos.

6.9. PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS.

Durante el periodo ejecutado del mes de julio no se realizaron control de plaga ya que durante las actividades realizadas en obra no se generó ningún tipo de plaga.

6.10. PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS.

Durante el periodo del mes de julio del 2022 ya se encuentra implementado el plan de emergencia del proyecto.

6.11. INCIDENTES AMBIENTALES

En el presente mes de julio del 2022 no se presentaron incidentes ambientales.

6.12. APROVECHAMIENTO IN SITU DE RCD.

Para el periodo del mes de julio de 2022 se realizaron actividades de excavación de las cimentaciones de las baterías sanitarias y estructuras de soporte del tanque elevado, todos los materiales extraídos de las excavaciones se lograron reutilizar 65 M3 para relleno de la misma.

Tabla 17 Aprovechamiento IN situ RCD

TIPO DE MATERIAL	TO/KG/M3	PERIODO	LUGAR DE APROVECHAMIENTO
Material común	65 m3	Julio 2022	En el mismo lugar de la construcción.

6.13. ORDEN Y ASEO.

Durante el periodo del mes de julio se realizaron actividades de orden y limpieza en todos los frentes de trabajo del proyecto.

Anexo componente SST Registro Fotográfico.

7. CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido del mes de julio de 2022 se cumple satisfactoriamente con la implementación del PGIO realizado con el objetivo del contrato (conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de cordoba en el departamento de cordoba). Se iniciaron las actividades de intervención a las viviendas de las personas beneficiarias del proyecto, iniciando las actividades del proyecto como lo son excavaciones, baseado de cimentaciones, baseado de columnas del tanque elevado, pintura de las estructuras, adecuaciones internas de los baños e instalaciones de accesorios sanitarios.

8. ANEXOS

Anexos relacionados por ítem de acuerdo al PGIO.
Anexos Control Operativo Calidad.
Anexos Control Operativo SST.
Anexos Control Operativo Ambiental.
Registro fotográfico.

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. E-410

FC - 19

VERSIÓN 02

Fecha
31/05/2013


CLIENTE CONSORCIO CONSTRUREDES
OBRA INTERDOMICILIARIOS MUNICIPIO DE CORDOBA DPTO DE BOLIVAR
LOCALIZACION DEPARTAMENTO DE CORDOBA -BOLIVAR
FECHA 09/07/2022

NORMAS

I.N.V.E.-410
NTC-673-1513

IDENT.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	FECHA ROTURA	EDAD MUESTRA (Días)	RESISTENCIA REQUERIDA (PSI)	ASENT. PULG	CARGA (KN)	TIPO DE FALLA (1-6)	RESISTENCIA A LA FECHA (PSI)	% DE RESISTENCIA DESARROLLADO
	COLUMNAS	02/07/2022	09/07/2022	7	3000		135,1	5	2125,8	70,8%
	VIGA	02/07/2022	09/07/2022	7	3000		131,2	5	2234,6	74,4%
	PLACA	02/07/2022	09/07/2022	7	3000		129,4	5	2237,4	74,5%

TIPOS DE FALLA



FORMA DE PROBETAS		Area (cm2)
CILINDRICA NORMAL 4"	10,20	81,75
CILINDRICA NORMAL 6"	15,24	176,115

OBSERVACIONES:

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
NIT N° 900.565.151-3
INGENIERIA CIVIL - ESTUDIOS DE SUELO.

DIR. TÉCNICO

LABORATORISTA

CONSORCIO CONSTRUREDES

Cra 24 No. 15 - 17 Centro

Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com

Teléfono: 311 4143542

«CIUDAD_PROPONENTE»

El consorcio Construredes Se hace responsables de todos los ensayos emitidos por la empresa **Hernán Ramos Villamil S.A.S Nit 901.565.151-3**, laboratorio con más de 50 años de experiencia en el campo de la geotecnia y los cuales poseen la calibración de los equipos, cuyo proveedor si está acreditado para realizar las calibraciones correspondientes y es un respaldo a nuestro trabajo. Estarán encargados de realizar los ensayos pertinentes que garanticen el control y aseguramiento de la calidad de la obra “ejecución de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de cordoba, departamento de bolívar”

REPRESENTANTE LEGAL

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

OFICINA Y LABORATORIO
Calle 12 No. 24B – 17 Barrio La Palma
Telef. y Fax 095-282 58 08 - SINCELEJO

Sincelejo, 1 de julio de 2022
Señores
ENTerritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Ref. Certificación para realización de ensayos de geotecnia

Cordial saludo,

Yo, **HERNAN RAMOS VILLAMIL**, identificado con la cedula de ciudadanía número 9.053.862 de Cartagena y la Matricula profesional 494 de S.I.A.B. que me acredita como ingeniero civil, en calidad de representante legal de la empresa **HERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S. Nit. 900.565.151-3**, laboratorio con más de 50 años de experiencia en el campo de la geotecnia, certifico que seremos los encargados de realizar todos los ensayos pertinentes que garanticen el control y el aseguramiento de la calidad de la obra *"ejecución de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el Municipio de Córdoba, Departamento de Bolívar"* la cual está a cargo de la firma **Consorcio Construredes Nit 901.568.676-5**.

Firma Electrónica
ID Firma: 67c37f62-3496-469f-b5c0-733a2abbe22b

HERNAN RAMOS VILLAMIL
C.C. 9.053.862 de Cartagena.
T.P. 494 S.I.A.B.
Representante Legal

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. E-410

FC - 19

VERSIÓN 02

Fecha
31/05/2013


CLIENTE CONSORCIO CONSTRUREDES
OBRA INTERDOMICILIARIOS MUNICIPIO DE CORDOBA DPTO DE BOLIVAR
LOCALIZACION DEPARTAMENTO DE CORDOBA -BOLIVAR
FECHA 30/07/2022

NORMAS

I.N.V.E.-410
NTC-673-1513

IDENT.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	FECHA ROTURA	EDAD MUESTRA (Días)	RESISTENCIA REQUERIDA (PSI)	ASENT. PULG	CARGA (KN)	TIPO DE FALLA (1-6)	RESISTENCIA A LA FECHA (PSI)	% DE RESISTENCIA DESARROLLADO
	COLUMNAS	02/07/2022	30/07/2022	28	3000		185,1	5	3190,9	106,3%
	VIGA	02/07/2022	30/07/2022	28	3000		175,2	5	3165,5	105,5%
	PLACA	02/07/2022	30/07/2022	28	3000		189,4	5	3250,5	108,3%

TIPOS DE FALLA



FORMA DE PROBETAS		Area (cm2)
CILINDRICA NORMAL 4"	10,20	81,75
CILINDRICA NORMAL 6"	15,24	176,115

OBSERVACIONES:

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
NIT N° 900.565.151-3
INGENIERIA CIVIL - ESTUDIOS DE SUELO.

DIR. TÉCNICO

LABORATORISTA

enterritorio	CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	CÓDIGO:	F-GG-23
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-19

FECHA DE PRESENTACION:	31/07/2022	**INFORME MENSUAL DEL**	**1**	**AL**	**31**
CONTRATO No. :	2220576				
OBJETO:	"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES				
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.				
SUPERVISOR:	Enterritorio				

MEDIANTE EL PRESENTE FORMATO, EL INTERVENTOR CERTIFICA QUE LOS ÍTEMS DE PROYECTO QUE SE PAGARÁN, CUMPLEN EN TODOS LOS CASOS CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES Y CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1595 DE 2015 LOS QUE LE MODIFIQUEN O SUSTITUYAN

1. Si para el producto (bien o servicio), proceso o procedimiento se exigen requisitos por un Reglamento Técnico, decreto o ley (página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), obligatoriamente se declarará la conformidad y será entregable verificado previa presentación del certificado de conformidad de producto, sello de calidad o ensayos en laboratorio acreditado.

2. Si el producto (bien o servicios) proceso o procedimiento no está regido por un Reglamento técnico obligatorio, decreto o ley pero el contrato en su texto, en una especificación, el diseño, los planos u otro documento o requisito contractual cualquiera que sea se indica el cumplimiento de una norma (NTC, internacional, nacional o sectorial) o requisito particular o general, para declarar conforme ese bien o servicio y declararse entregable verificado, debe contar obligatoriamente con ensayo o cumplimiento de protocolo donde conste la conformidad con el requisito exigido.

1. LABORATORIOS ACREDITADOS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

La Interventoría de Contrato CERTIFICA que la totalidad de los resultados de conformidad que se relacionan en este informe y anexan (anexo digital), se obtuvieron: en laboratorios acreditados cuando el bien o servicio está especificado y/o normado por un Reglamento Técnico Obligatorio, ley o decreto; cuando el proceso, procedimiento, bien o servicio no esta regido por un Reglamento técnico obligatorio, ley o decreto pero el Contrato lo exige, la conformidad de calidad se declaró mediante ensayo realizado con equipos de medición calibrados o verificación de cumplimiento de protocolo, bajo el control y seguimiento de un profesional capacitado e idóneo quien suscribe el registro del ensayo o protocolo en particular (anexo digital); en este último caso, se incluye en este formato la acreditación del laboratorio (anexo digital) si así lo exige el Contrato o acuerdo entre las partes. A continuación se relacionan los laboratorios acreditados y no acreditados donde se realizaron los ensayos y certificados de calibración de equipos utilizados (anexo digital).

1. 1. LABORATORIOS ACREDITADOS -EXIGIDO CUANDO EL BIEN O SERVICIO SE RIGE POR REGLAMENTO TÉCNICO OBLIGATORIO, LEY O DECRETO

Laboratorio		Certificado de Acreditación	Vigencia de la acreditación		Ensayos realizados en este laboratorio
Código (1)	Nombre		Desde	Hasta	
1	ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S	N.A	N.A	N.A	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDRO

(1) Para efectos de trazabilidad y control, asignar a cada laboratorio un código LAC (Laboratorio Acreditado) seguido de un número consecutivo, sin repetir y sin anular desde el inicio del proyecto hasta el final.

1.1.1. EQUIPOS - Certificados de calibración

Laboratorio (3)	Serial equipo (2)	Descripción del equipo	Número de Certificado de Calibración	Vigencia certificado de calibración	
				Desde	Hasta
ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S	23741-001	Manometro Humedometro	NA-23741-001	01/06/2022	30/06/2022
ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S	170225/33	Máquina de ensayo a compresion (Marco Cilindros)	F 1305	01/06/2022	30/06/2022
ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S	2124	Cazuela Casagrande	L-21980-001	01/06/2022	30/06/2022

(2) Para efectos de trazabilidad y control, relacionar el serial del equipo calibrado, sin repetir desde el inicio del proyecto hasta el final.
(3) Indique en esta casilla, el código del laboratorio donde se encuentra el equipo cuyo certificado de calibración se está informando.

2. ENSAYOS, SELLOS DE CALIDAD, CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD O REGISTRO DE ENSAYO EN LABORATORIO Y/O PROTOCOLOS APLICADOS

Los resultados de ensayos realizados y que se pagan parcial o totalmente en este período o períodos posteriores, son los que a continuación se relacionan.

Con el fin de tener trazabilidad de los ensayos, estos se numeran con dos dígitos XX-YY donde XX es el número del periodo del mes de ejecución del Proyecto y YY es el número en estricto orden cronológico del ensayo o certificado; para el primer informe el número de orden XX será 01, para el segundo informe 02 y así sucesivamente.

2.1. ENSAYOS REALIZADOS y/o PROTOCOLOS APLICADOS EN ESTE PERÍODO

No. de Orden			Ensayo			Resultado del Ensayo
MUESTRA No.	CILINDRO No	Fecha ensayo o aplicac. protocolo	Norma, protocolo o requisito técnico aplicable (exigido)	Nombre de la norma, protocolo o requisito	Código de Laboratorio donde se realizó el ensayo	Observaciones (la observación no pude condicionar la conformidad)
03	1	09/07/2022	NTC 673 1513	Ensayo de resistencia a la compresion	1	**CILINDRO FALLADOS A 7 DIAS CON UN 70,8% RESISTENCIA A 21 MP**
03	1	09/07/2022	NTC 673 1513	Ensayo de resistencia a la compresion	1	**CILINDRO FALLADOS A 7 DIAS CON UN 74,4% RESISTENCIA A 21 MP**
03	1	09/07/2022	NTC 673 1513	Ensayo de resistencia a la compresion	1	**CILINDRO FALLADOS A 7 DIAS CON UN 74,5% RESISTENCIA A 21 MP**
03	1	30/07/2022	NTC 673 1513	Ensayo de resistencia a la compresion	1	**CILINDRO FALLADOS A 28 DIAS CON UN 106,3% RESISTENCIA A 21 MP**
03	1	30/07/2022	NTC 673 1513	Ensayo de resistencia a la compresion	1	**CILINDRO FALLADOS A 28 DIAS CON UN 105,5% RESISTENCIA A 21 MP**
03	1	30/07/2022	NTC 673 1513	Ensayo de resistencia a la compresion	1	**CILINDRO FALLADOS A 14 DIAS CON UN 108,3% RESISTENCIA A 21 MP**

2.2. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO Y SELLOS DE CALIDAD RECIBIDOS EN ESTE PERIODO

No. de orden		No. Certificado o sello de calidad	Vigencia del Certificado o del sello de calidad		Certificador (entidad acreditada para expedir certificado)	Este sello de calidad o certificado de conformidad ampara los siguientes entregables del contrato
XX	YY		Desde	Hasta		
		CSC0242-1	31/03/2017	10/08/2021	INCONTEC	ACCESOSRIOS SANITARIOS
		NTC 121	-	-	INCONTEC	CEMENTO
		CO-SA057-1	27/12/2002	23/08/2023	INCONTEC- ONAC	ACCESORIOS TUBERIAS
		CSCCER723459	-	-	INCONTEC	ACERO

CONTROL DE CONFORMIDAD DE CALIDAD POR ÍTEMS DE CONTRATO OBJETO DE PAGO

A continuación se relacionan los ítems de contrato que el Interventor avala para pago en este período, para lo cual se requiere como condición previa que la Interventoría los haya declarado entregables verificados mediante certificados de conformidad de producto y/o sellos de calidad recibidos y/o los ensayos que recibió de un laboratorio acreditatado.

A continuación se resumen los requisitos y trazabilidad de conformidad de los ítems que cumplen calidad para pago en el presente período

Ítems de contrato que se incluirán en el acta y/o factura y/o cuenta del presente período		Normas técnicas (ley, decreto, resolución, reglamento) exigidas a cada ítem en particular		La conformidad con la norma se demuestra mediante	Número de orden del documento (certificado, ensayo, sello) que evidencia objetivamente el cumplimiento (5) (6)
# del ítem según contrato	Descripción del ítem	Numero de norma (4)	Descripción de la norma, reglamento, ley, decreto, resolución u otro exigible		
N.A	N.A	N.A	N.A		N.A

(4) Si un ítem está sujeto a mas de una norma o protocolo, utilice tantas filas como sean necesarias e indique una sola norma o protocolo por fila.
(5) El número de orden puede ser de ensayo, protocolo o certificado obtenido en este período o periodos anteriores.

(6) El Interventor llevará control de las cantidades, baches o volúmenes de productos, procesos o procedimientos que certifica que cumplen calidad, de manera que garantice la trazabilidad de calidad para cada entregable evitando que se aplique un certificado vencido, o se aplique un ensayo excediendo su alcance en frecuencia, cantidad o tiempo. El Supervisor ENTerritorio exigirá esta trazabilidad en cualquier momento.

TRAZABILIDAD: Para efectos de trazabilidad, el Interventor anexa a este formato un archivo digital que contiene una carpeta denominada "Control inspección y ensayo Período XXX) con la información del período. Esta carpeta contiene tantas subcarpetas como subcapítulos contiene este formato y en cada una de esas subcarpetas se están incluyendo la totalidad de documentos que soportan lo certificado. El Interventor declara que no ha aceptado ningún laboratorio acreditado, calibración de equipo o ensayo del cual no dispone de trazabilidad que anexa a este informe. No se aceptan excepciones ni entregas de trazabilidad posteriores a la radicación de este formato. Este formato incluye como ítems verificados para pago únicamente aquellos que cumplen todos los requisitos establecidos.

Firma	
NOMBRE	NOMBRE JOSE DUARTE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (no se acepta firma "por" o "en nombre de")	DIRECTOR DE OBRA (no se acepta firma "por" o "en nombre de")

REPORTE CALIDAD CLIENTES

Planta: TOLUVIEJO
Dirección: VIA TOLUVIEJO
Teléfono:
Fecha: MAYO DE 2022
Material: CEMENTO USO GENERAL - CEMENTO PORTLAND TIPO I NTC 121
Presentación: EMPACADO 1 KG - 5 KG- 25 KG - 50.0 KG

Fecha	Finura	Tiempo de fraguado (Minutos)		Resistencias a la Compresión (Mpa)				Especificaciones Quimicas	
Día	Blaine (cm2/g)	PF	FF	R1 día	R3 días	R7 días	R28 días	MgO %	SO3 %
Especificacion NTC 121	------	Mín. 45	Máx. 420	------	Mín. 1160 (8,0)	Mín. 2176 (15,0)	Mín. 3480 (24,0)	------	------
Especificacion ARGOS	------	Mín. 45	Máx. 420	------	Mín. 1160 (8,0)	Mín. 2176 (15,0)	Mín. 3480 (24,0)	Max 6.0%	Max 3.5%
1/05/2022	5458	178	262	7,13	15,63	20,01	24,61	0,48	1,82
2/05/2022	5638	179	285	7,08	15,42	19,49	24,74	0,47	2,09
3/05/2022	5353	176	262	7,12	14,26	18,38	24,87	0,49	2,01
4/05/2022	5747	181	257	7,98	17,77	22,45	24,96	0,50	1,48
5/05/2022	5620	179	260	7,42	15,86	19,03	25,01	0,47	2,01
6/05/2022	5513	185	266	7,87	14,54	19,39	24,62	0,48	2,17
10/05/2022	5979	182	280	7,96	14,36	19,13	24,57	0,48	1,99
11/05/2022	5852	176	272	7,31	14,88	19,09	24,86	0,49	2,00
12/05/2022	6456	182	262	7,69	14,63	18,78	24,79	0,52	2,02
13/05/2022	6158	175	267	7,71	14,77	18,84	24,86	0,50	1,99
14/05/2022	5507	168	271	7,44	16,06	18,85	24,96	0,52	2,28
15/05/2022	5547	172	281	8,36	17,02	19,18	24,79	0,50	1,81
16/05/2022	5633	169	265	9,60	15,98	20,05	24,79	0,52	2,04
17/05/2022	6174	162	255	8,46	17,55	21,76	25,77	0,53	1,51
18/05/2022	5996	165	257	7,91	15,46	19,45	24,73	0,49	2,04
19/05/2022	5601	159	255	7,68	15,01	19,11	24,78	0,51	2,07
20/05/2022	5775	180	256	8,46	15,64	19,58	24,81	0,51	2,05
21/05/2022	6725	150	261	7,08	16,46	20,00		0,45	2,43
22/05/2022	6134	180	266	7,32	14,34	18,45	24,76	0,58	2,34
23/05/2022	6670	182	261	8,22	14,60	19,48	24,95	0,59	2,21
24/05/2022	5147	168	270	7,84	14,41	18,37	24,96	0,61	2,19
25/05/2022	5099	152	243	7,66	15,66	19,43	24,88	0,51	2,14
26/05/2022	5534	160	260	8,40	14,37	18,69	26,97	0,58	1,96
27/05/2022	5678	154	250	8,71	17,58	21,68	25,45	0,61	2,16
28/05/2022	6123	165	262	9,33	15,36	20,57	26,64		
29/05/2022	5577	143	255	9,25	17,68	21,21	25,26		
31/05/2022	5448	154	268	8,30	16,15	19,75			
Promedio	5783,04	169,48	263,30	7,97	15,61	19,64	25,06	0,52	2,03
Desv. Estd	413,61	11,78	9,33	0,69	1,12	1,06	0,59	0,05	0,22
% CV	7,15%	6,95%	3,54%	8,69%	7,20%	5,42%	2,35%	8,75%	10,78%
º DATOS	27	27	27	27	27	27	25	24	24
MAXIMO	6725,00	185,00	285,00	9,60	17,77	22,45	26,97	0,61	2,43
MINIMO	5099,00	143,00	243,00	7,08	14,26	18,37	24,57	0,45	1,48
RANGO	1626,00	42,00	42,00	2,52	3,51	4,08	2,40	0,16	0,95

Certificamos que este cemento cumple con las Normas Técnicas Colombianas 121 para CEMENTO UG
Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana.

Los resultados en este informe se refieren a la muestra relacionada y al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.

Firma: Ivon Ordoñez **Cargo: Lider de calidad**

FERRE COPIAS

Nit.: 22.854.952 - 1
Prop: Ingrid Ochoa de Durán

VENTA DE: Materiales de Construcción y Eléctricos
Repuestos Automotriz, Lubricantes e
Insumos Agrícolas, Papelería y
Servicio de Fotocopias

Carrera 3 No. 5 - 25 • Cels.: 311 659 6454
301 388 5818 - Córdoba - Bolívar

FACTURA DE VENTA No. 1342

FECHA DÍA	MES	AÑO
28	07	24

Señor(es): ConstruRedes

Nit. 901568676-5 Dirección: Cordoba (BOL)

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
7	viajes Arena x (5m3)	250.000	1.750.000

Recibí Conforme

C.C.

SUB-TOTAL	
TOTAL $	1.750.000

Esta Factura de Venta es un título valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la ley 1231/2008

Scanned with CamScanner

ConcreAceros

CONCREACEROS S.A.S
NIT 900507746 - 8
CALLE 38 N° 4A - 150 PARQUE INDUSTRIAL
Telefono(s) 2829675 - 2829371
SINCELEJO

REMISIÓN
N° 0039994

REMISIÓN **Fecha :** 16/07/2022

Cliente: INMAQ SAS
Dirección: CR 24 15 17 BRR CENTRO
Ciudad: SAN MARCOS
Vendedor: ECHEVERRY MORENO CELMY ASTRID
NIT o C.C.: 800216251
Telefono(s): 2953041

ARTICULO	CANTIDAD	DIAM/8	LONGITUD	FORMA	PESO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
VARILLA 12 MM	300.000	13	6.000	RECTO	1,598.40	1.00	300.00
ALAMBRE NEGRO	1000.000	1	1.000	ALAMBRE	1,000.00	1.00	1,000.00
VARILLA 4.0 MM	1000.000	V1	6.000	RECTO	594.00	1.00	1,000.00

CONCREACEROS S.A.S
CANCELADO

TOTAL	PESO:	3,192.40	VALOR:	2,300.00

SON : DOS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE.

RECIBE: _____

Scanned with CamScanner

ALFAGRES S.A.
EN REORGANIZACIÓN

NIT: 860032559-7
AVENIDA CARACAS No. 35-55
Teléfono PBX: 3311515 FAX: 2884737
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
recepcion.electronica@alfa.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. N0175648

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	INMAQ
NIT o C.C.	800216251
Domicilio	Cra 24 # 15-17 br centro Telefono 7853041
Ciudad	MONTERIA
Obra	INMAQ
Direccion	Cra 24 # 15-17 br centro MONTERIA Córdoba
Correo Electronico	ingmarcouribe@yahoo.com,ingmarcouribe@yahoo.com

DATOS DE FACTURA

No. de Pedido	0057823615
No. Orden de Compra :	
Fecha de Expedición	23.07.2022 12:22:39
Fecha de Vencimiento	23.07.2022
Condiciones de Pago :	Contado Anticipado Acuerdo mutuo

Cliente: 2642941
(PARA PAGOS EN BANCOS, INDICAR ÉSTE NÚMERO DE CLIENTE EN CAMPO REFERENCIA 2)

DATOS DEL VENDEDOR

Asesor: GARCIA ALEJANDRA Ciudad: Monteria Telefono: 7816007 Punto de venta: Tienda Sinú E-mail: ALEJANDRA.GARCIA@ALFA.COM.CO

NO. ORDEN DE ENTREGA	REFERENCIA CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CAL	CANTIDAD	% IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0093875701	135026159	7.- TANQUE CAMPEON PLUS BLANCO 2238	94	1	43,00	19,00	852.922,65	79.917,093	3.436.435
0093875701	135019710	8.- TAZA CAMPEON BLANCO 4262-1	94	1	43,00	19,00	852.922,65	79.917,093	3.436.435
0093875701	135002411	9.- ASIENTO FANTASIA 9507 BCO-1	94	1	43,00	19,00	127.235,4	15.573,488	669.660
0093875701	135001190	10.- LAVAMANOS SHELBY BCO 5710-1	94	1	43,00	19,00	344.030,72	42.109,023	1.810.688
0093875701	135030036	11.- KIT LLAVE SENCILLA LAVAMANOS CROSS	94	1	43,00	19,00	133.176,51	16.300,674	700.929
0093875701	135030642	12.- ACC.CS41301BA 3 PIEZAS BCO	94	1	43,00	19,00	146.921,11	17.983,000	773.269
0093875701	135014135	13.- PEDESTAL UNIVERSAL BLANCO 6660 -1	94	1	43,00	19,00	377.212,32	46.170,418	1.985.328
		Total Nro Líneas: 7							

* FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE ALFAGRES S.A. CON SELLO DE CRUCE RESTRINGIDO
* SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARA INTERESES DE MORA POR EL VALOR AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA.
* RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA 18764021737137 2021-11-16 VENCE 2023-05-16
N01 DEL 70002 AL 100000
* RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
ACTIVIDAD PRINCIPAL INDUSTRIAL 2392 MUNICIPIO SOACHA NO EFECTUAR RETENCION DE ICA EN BOGOTÁ SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA DIB RES DD1-32117 DEL 25/10/2019 RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS "SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES POR LA DIAN SEGUN RESOLUCIÓN 9061 DEL 10/12/2020." AUTORIZO A ALFAGRES S.A. PARA RECAUDAR ALMACENAR UTILIZAR Y ACTUALIZAR MIS DATOS PERSONALES CON FINES EXCLUSIVAMENTE COMERCIALES GARANTIZANDOME QUE ESTA INFORMACION NO SERA REVELADA A TERCEROS SALVO ORDEN

SUB TOTAL	12.812.744,00
TRANSPORTE	0,00
IVA 19,00%	2.434.421
RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
VALOR FACTURA	15.247.165,36

INFORMACIÓN ADICIONAL

FIRMA DEL CLIENTE:
NOMBRE DEL CLIENTE:
NIT / C.C. / SELLO:
FECHA DE RECIBIDO:
FIRMA AUTORIZADA

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Tipo de operación: Estándar - 10

ALFA
Creamos Contigo

CUFE : 877981d36a6e847 1dee4569f7399d9288caae53bcf9fe0e0059eb66ab2766cd41012ff8e5be328717df9013 4cbfa9a6ed34b
Fecha Validación DIAN: 2022-07-23 12:26:42-05:00

LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO, SI NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, BIEN SEA MEDIANTE DEVOLUCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS DOCUMENTOS DE DESPACHO, SEGÚN EL CASO, O BIEN MEDIANTE RECLAMO ESCRITO DIRIGIDO AL EMISOR O TENEDOR DE TITULO, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HABILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN. EN EL EVENTO EN QUE EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO NO MANIFIESTE EXPRESAMENTE LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA FACTURA, Y EL VENDEDOR O EMISOR PRETENDA EXIGIRLA, EN SEDE DE JAM CONSTANCIA DE ESE HECHO EN TITULO, LA CUAL SE ENTENDERÁ EFECTUADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. LEY 1676 DEL 2013, ARTICULO 86.

Scanned with CamScanner

ALFAGRES S.A.
NIT 890.031.390-7
Avenida Carrera No. 39 85
Teléfono: 3 39 33 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.alfa.com.co

Reimpresión

Fecha: 15 07 2022 Hora: 12 01 47

CONTRATO N° 57823385

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	CONSORCIO COSNTRUREDES
NIT o CC:	8015686766
Domicilio:	Cra 24 15g17 br centro
Teléfono:	NO TIEN FAX:
Contacto:	CONSORCIO COSNTRUREDES
Ciudad:	MONTERIA

DATOS DEL VENDEDOR

Asesor:	ALEJANDRA GARCIA
Teléfono:	816007 FAX: 816646

DATOS DE ENTREGA

Dirección:	Cra 24 15g17 br centro
Barrio:	MONTERIA
Teléfono:	NO TIEN
Contacto:	CONSORCIO COSNTRUREDES
Ciudad:	MONTERIA

DATOS PUNTO DE VENTA

Dirección:	CRA 14 No 42-32
Punto de venta:	Tienda Sinú
Ciudad:	Montería

CÓDIGO	UNIDAD EMP	DESCRIPCIÓN	UN	CAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DSCTO	FECHA SALIDA BODEGA	FECHA DE ENTREGA	No CAJAS	VALOR TOTAL
135014135		PEDESTAL UNIVERSAL BLANCO 6860-1	UN	1	43	65.126	29.106%	15.07.2022	15.07.2022		1.985.328
225023680	1.86	AGUJA AZUL 30x30-1	M2	1	221,340	24.361	0%	13.09.2022	16.09.2022	119	5.392.064
225023259	1.51	LIANAS AZUL 30X45-1 (1.51)	M2	1	300,490	23.361	0%	13.09.2022	16.09.2022	199	7.019.747
135026159		TANQUE CAMPEON PLUS BLANCO 2238	UN	1	43	108.151	26.106%	16.07.2022	16.07.2022		3.436.435
135018710		TAZA CAMPEON BLANCO 4262-1	UN	1	43	108.151	26.106%	16.07.2022	16.07.2022		3.436.435
135002411		ASIENTO FANTASIA 9507 BCO-1	UN	1	43	22.605	31.106%	16.07.2022	16.07.2022		669.660
135001190		LAVAMANOS SHELBY BCO 5710-1	UN	1	43	58.571	28.106%	16.07.2022	16.07.2022		1.810.588
135030036		KIT LLAVE SENCILLA LAVAMANOS CROSS	UN	1	43	21.765	25.106%	16.07.2022	16.07.2022		700.929
135030642		ACCESORIO CS0088041301BA 3 PIEZAS	UN	1	43	17.983	0%	16.07.2022	16.07.2022		773.269
		Este documento no es un recibo de pago									

rma de pago: Anticipado | Peso Bruto: 10.869,748 KG

SUBTOTAL	25.224.555
TRANSPORTE	0
IVA	4.792.665
TOTAL	30.017.220

OBSERVACIONES

idad principal industrial 2392 municipio Soacha, no efectuar retención de ICA en Bogotá somos grandes ixyentes de la DIB Res. DD1.32117 del 25/10/2019, responsables del impuesto a las ventas *somos les contribuyentes por la DIAN segun resolución 9061 del 10/12/2020#

* POR FAVOR GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE ALFAGRES S.A. CON SELLO DE CRUCE RESTRINGIDO Y/O HACER SUS PAGOS POR CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE No. 05600089693993211 DEL BANCO DAVIVIENDA A ORDEN DE ALFAGRES S.A.

*Para mayor información técnica acerca de los productos alfa Visite nuestra página

Su ahorro en esta compra fue de:
$ 6.305.753

Línea de servicio al cliente
018000914900 Gratuita Nacional
3311531 Bogotá

iformidad con la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015 sobre protección de datos ales, Alfagres S.A. en Reorganización quiere informarle que los datos por usted suministrados s, usados única y exclusivamente en relación con nuestra actividad comercial, para la cual hemos ntratados por usted. Siendo así usted autoriza a Alfagres S.A. en Reorganización para recaudar, nar, utilizar y actualizar sus datos personales con fines exclusivamente comerciales. De todas , usted está autorizado para solicitar darse de baja o ser excluido de nuestra base de datos, o s modificaciones que usted considere, por la cual le rogamos darnos sus instrucciones a través reo electrónico: francy.cangrejo@alfa.com.co

on este contrato se hace entrega del manual de uso de instalación y mantenimiento de s productos

RIZO QUE EN MI AUSENCIA LA MERCANCIA LE SEA ENTREGADA
Y MATERIALMENTE A _____
IFICADO CON CC _____

IRMA CLIENTE

ALFA®
Primero en pisos

CLIENTE

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

CLIENTE

REMISIÓN No. RPTV-00256286

ARGOS

Viaje VPTV-00298263

CLIENTE

G Y J FERRETERIAS S A S - UNES SINCELEJO
NIT 800130426
G Y J FERRETERIAS SAS - UNES SINCELEJO
CL 3 CR 5
BARRIO TEO CONSTRUCCIONES
CORDOBA-Bolivar
TEL 3115732787
TIPO NEGOCIO Masivo

TRANSPORTADOR

LOGISTICA DE TRANSPORTE S A
PLACAS VNC096
CONDUCTOR MANUEL ENRIQUE GUEVARA
CEDULA 92501047
TELEFONO 3138172511

CENTRO

1060-PLANTA TOLUVIEJO,TOLU VIEJO,SUCRE
FECHA SALIDA 16/07/2022
HORA SALIDA 10:11:41
FECHA PROMETIDA 18/07/2022
FECHA REMISION 16/07/2022
Impreso por Diaz Salcedo,Marta Yadira
Impreso el 7/16/2022 10:12:19 AM

No. PEDIDO	PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	No. Lote	CANTIDAD	UM	TONELADAS	M3	ORDEN COMPRA	TIPO DESCARGUE
ZCIA-9782067-10	4616801	CMTO GRIS TIPO UG NTC 50KG ARGOS 2C		360.00	SC	18.00	0		Sin Descargue
		Total				18.00	0		

OBSERVACIONES

DATOS DILIGENCIADOS POR EL CLIENTE O QUIEN RECIBE

LLEGADA: __/__/__ __:__

ENTREGA: __/__/__ __:__

NOMBRE CLARO Y SELLO

No. SELLOS							Tipo Entrega
					#Error	#Error	ENT
#Error	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error	

Firma y Cedula del Transportador

El cargamento viaja por cuenta y riesgo del transportador. Declaro que he recibido el cargamento arriba descrito en perfecto estado y en las cantidades registradas para ser entregado al destinatario deacuerdo con las instrucciones anotadas anteriormente con la misma cantidad y estado que me fue entregado.

ARGOS 1060-PLANTA TOLUVIEJO,TOLU VIEJO,Sucre.

FIRMA Y SELLO DE SALIDA DE BODEGA

Uso de sustancia y/o producto (Descripción):

Scanned with CamScanner

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE REGISTRO

Por el cual habilita a su titular para realizar la actividad registrada con las sustancias y productos químicos controlados de uso masivo señalados en el parágrafo del Artículo 4 de la Resolución 0001 del 08 de enero de 2015 Proferida por el Consejo Nacional de Estupefacientes

No. 2609063

INFORMACIÓN GENERAL:

Persona juridica o natural: CEMENTOS ARGOS S.A. - ARGOS S.A. (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.)

Tipo de identificación: NIT **No. identificación:** 890100251

Propietario o representante legal: Diana Yamile Ramire

Tipo de identificación: Cédula de Ciudadanía **No. identificación:** 51896835

Teléfono: 3232554031 Opc 1

Dirección de manejo de sustancias: TOLUVIEJO KM 26 CARRETERA SINCELEJO

Departamento: Sucre **Ciudad:** Toluviejo

INFORMACIÓN DE LA TRANSACCIÓN:

Sustancia y/o producto: Cemento **Actividad:** C_Distribuidor

Cantidad: 18,000 **Unidad:** Tonelada

Tipo documento soporte: Remisión de Salida - Remisión de Salida **No. documento soporte:** 9782067

Fecha estimada de la transacción: **Desde** 16/07/2022 **Hasta** 21/07/2022

Uso de sustancia y/o producto (Descripción):

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA O TERCERO CON QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN:

Persona jurídica o natural:

G Y J FERRETERIAS S.A.S. - UNES SINCELEJO

Tipo documento: NIT **No. documento:** 800130426

Teléfono: 6263

Dirección: CL 3 CR 5

Departamento: Bolivar **Ciudad:** Cordoba

Expide Sistema de Información para el Control de Sustancias y Productos Quimicos - SICOQ ***Impreso: 16/07/2022 10:14:38 a.m.***

Scanned with CamScanner

Factura Electrónica De Venta #MMT-852
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 1 dias
Método de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 28/07/2022 05:26 PM
Fecha de Generación: 28/07/2022 05:26 PM
Fecha de Vencimiento: 29/07/2022
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
Actividad Económica: 4663

Emisor : MINERIA MAQUINARIA Y TRANSPORTE S.A.
Razon Social: MINERIA MAQUINARIA Y TRANSPORTE S.A.S
NIT: 901018979-2
Teléfono: + (57) 3102771270
Correo Eléctronico: mineriamaquinariaytransportes@gmail.com
Dirección: KM 2 VDA EL EDEN VIA A VALLEDUPAR BOSCONIA-CESAR
Departamento: CESAR
Municipio: BOSCONIA

Receptor : CONSORCIO CONSTRUREDES. S
Razon Social Consorcio construredes
NIT: 901568676-5
Teléfono: +(57) 3205477617
Correo Eléctronico: cconstruredes@gmail.com
Dirección: N/A
País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio: Córdoba

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	03.05.01	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	COMPRA MATERIAL GRAVA CALISSA	30.00	Metro cúbico	38,000.00	1,140,000.00	0	0.00	**1,140,000.00**

Detalle de Retenciones	
Retefuente (1.00 %) :	COP 11,140.00

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,140,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,140,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,140,000.00
Total Retefuentes :	COP 11,140.00
Total Retenciones :	COP 11,140.00
Total a pagar :	COP 1,128,860.00
Saldo Restante :	COP 1,128,860.00

Detalles:
Son: UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 95167700714 (**Pesos**)

CUFE :
d3e28179b63e1b8fff24c6738189df5f3522e314491a458c437877de01cf97556c4a10c41b0b02f2001f05b6258296f0

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764025951021 entre los rangos de Facturación del 748 al 1000 usando el prefijo MMT con vigencia entre las fechas 2022-02-28 al 2023-02-28.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

OFICINA Y LABORATORIO
Calle 12 No. 24B – 17 Barrio La Palma
Telef. y Fax 095-282 58 08 - SINCELEJO

Sincelejo, 1 de julio de 2022
Señores
ENTerritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Ref. Certificación para realización de ensayos de geotecnia

Cordial saludo,

Yo, **HERNAN RAMOS VILLAMIL**, identificado con la cedula de ciudadanía número 9.053.862 de Cartagena y la Matricula profesional 494 de S.I.A.B. que me acredita como ingeniero civil, en calidad de representante legal de la empresa **HERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S. Nit. 900.565.151-3**, laboratorio con más de 50 años de experiencia en el campo de la geotecnia, certifico que seremos los encargados de realizar todos los ensayos pertinentes que garanticen el control y el aseguramiento de la calidad de la obra *"ejecución de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el Municipio de Córdoba, Departamento de Bolívar"* la cual está a cargo de la firma **Consorcio Construredes Nit 901.568.676-5**.

Firma Electrónica
ID Firma: 67c37f62-3496-469f-b5c0-733a2abbe22b

HERNAN RAMOS VILLAMIL
C.C. 9.053.862 de Cartagena.
T.P. 494 S.I.A.B.
Representante Legal

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Página /Pages 1 de 3

Número de páginas incluyendo anexos 3
Number of pages and documents attached

Objeto: Máquina de ensayo a compresion (Marco Cilindros)
Object

Fabricante: Alfa
Manufacturer

Modelo: B-001/LCD/2-X
Model

Número de identificación: 170225/33
Identificación number

Rango de mediciòn: 100,0 kN …….. 1000,0 kN
Range of measurement

Usuario final del certificado: Hernan ramos villamil SAS
Certificate end user

Dirección del usuario: Calle 12 # 24b -17 Barrio las palmas Sincelejo (Sucre)
User´s address

Lugar de calibración: Laboratorio
Calibration site

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022
Calibración date

Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, los cuales representan las unidades de medida en concordancia con el sistema internacional de unidades (SI). Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin autorización escrita de Sistemas de Ensayo y Calibración RYR. Los resultados, consignados en este certificado se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. RYR SAS, no se responsabiliza por los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los objetos calibrados o de este certificado. Este certificado no tiene valides sin las firmas y el sello de RYR SAS.

This certificate declares the traceability to the National Standards, which represent the units of measurament that are in agreement with the International System Units (SI). This certificate of calibration could not be reproduced partially without written authorization of the RYR SAS. The sesult of this certificate is for the object of calibration, at the conditions in which the measurements were made. The RYR SAS does not take responsibility from the inadequate use of the calibrated objects or this certificate. The calibration certificate is not valid without the signatures and the seal of the RYR SAS


Fecha de emisión: miércoles, 06 de abril de 2022
Date of issue

Número: **F 1305**
Number

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
AUTORIZED SIGNATURE (S)



Leonard González M.
Realizado por:
Performed by



Rossemberg Indaburo M.
Verificado por:
reviewed by

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022

Método de calibración
Calibration method

Fuerza indicada constante, Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18

Condiciones ambientales
Environmental conditions

Temperatura Ambiente	Inicial/*Initial*	20,2	°C
	Final/*End*	21,0	°C

Resultados
Results

	Limite inferior de la escala del instrumento de medición	20,0	kN
	Resolución **(r)**	0,1	kN
Dirección de la carga: Compresión	Resolución relativa de la máquina de ensayo **(a)** %	al 10% =	0,10
Indicación de la máquina: Digital		al 20% =	0,05

CARGA (%)	Indicación del Instrumento Patrón (F) en kN					PROMEDIO L1,L2 Y L3	Indicación del instrumento a calibrar **(Fi)**	Errores encontrados %					Incertidumbre Expandida	k
	L1	Girar Celda 120° L2	Girar Celda 120° L3	L4	Reversibilidad Fó F' L2 Descendente			Resolución relativa **(a)**	Reversibilidad **(v)**	Repetibilidad **(b)**	Exactitud **(q)**	Accesorios		
10	100,20	100,30	100,20			100,23	100,0	0,10		0,10	-0,23		2,0,E-01	2,00
20	201,00	202,00	200,20			201,07	200,0	0,05		0,90	-0,53		3,7,E-01	1,96
30	309,00	308,00	307,00			308,00	300,0	0,03		0,65	-2,60		3,7,E-01	1,96
40	410,00	411,00	409,00			410,00	400,0	0,03		0,49	-2,44		3,7,E-01	1,96
50	512,00	511,00	513,00			512,00	500,0	0,02		0,39	-2,34		3,7,E-01	1,96
60	612,00	613,00	612,00			612,33	600,0	0,02		0,16	-2,01		3,7,E-01	1,96
70	714,00	713,00	711,00			712,67	700,0	0,01		0,42	-1,78		3,7,E-01	1,96
80	816,00	813,00	815,00			814,67	800,0	0,01		0,37	-1,80		3,7,E-01	1,96
90	916,00	918,00	917,00			917,00	900,0	0,01		0,22	-1,85		3,7,E-01	1,96
100	1020,00	1019,00	1021,00			1020,00	1000,0	0,01		0,20	-1,96		3,7,E-01	1,96

0,040	0,40	0,30	0,20		Indicación Residual de la maquina de ensayo sin carga **(F_{i0})**:


	Cero F_0	**Reversibilidad (v)**	**Repetibilidad (b)**	**Exactitud (q)**	**Accesorios**
Máximos errores encontrados (%)	0,040	No se determino	0,9	-2,60	No se determino
Máximos errores permitido para clase : 1	± 0,1	± 1,5	1,0	± 1,0	1,50
Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18, Numeral:	6.4.5	6.4.8	6.5.2	6.5.1	6.4.6

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305** *Number*

Fecha de calibración miércoles, 30 de marzo de 2022



DE ACUERDO A LOS ERRORES RELATIVOS MAXIMOS PRESENTADOS Y SEGUN LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 7500-1, LA MAQUINA DE ENSAYO CALIBRADA SE CLASIFICA COMO:

Clase 1 DEL 10% AL 100% DE SU CAPACIDAD MAXIMA

TRAZABILIDAD :

EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE RYR SAS , ASEGURA EL MANTENIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD

Equipos utilizados en la calibraciòn

Equipo	*Fabricante*	*Modelo*	*Serie*	*Capacidad*	*Cert. No*	*Fecha Cal.*	*Entidad Cert.*
Celda de carga	AEP	KAL2000KN	901080	1000 kN	MF-172-18	2018/01/11	SIMIM
Celda de carga	AEP	KAL300KN	903408	300 kN	MF-174-18	2018/01/13	SIMIM

OBSERVACIONES :

1. La máquina de ensayos deberá ser calibrada inmediatamente despues de cualquier reparación ya que la sustitución de elementos del sistema mecánico o eléctrico afectan la operación del sistema de medida.
2. Si la máquina de ensayos es reubicada, se deberá repetir la calibración. Igualmente, cuando exista razón de duda con respecto a la exactitud de la carga, independientemente del tiempo transcurrido desde la última calibración,
3. Los datos emitidos en el presente certificado, se ajustan al momento y condiciones dadas en la calibración RYR SAS. no se hace responsable por daños ocasionados al equipo debido al uso inadecuado.

PINZUAR
LABORATORIO DE METROLOGÍA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN – LABORATORIO PRESIÓN

NA-23741-001 R0

CALIBRATION CERTIFICATE – LABORATORY OF PRESSURE

INSTRUMENTO *Instrument*	*MANÓMETRO HUMEDÓMETRO*
INTERVALO DE MEDIDA *Measurement range*	*0 %HR - 20 %HR*
FABRICANTE *Manufaturer*	*RYR*
MODELO *Model*	*DI*
SERIE *Identification number*	*No Presenta*
CODIGO INTERNO *Internal Code*	*23741-001*
SOLICITANTE *Customer*	*HERNAN RAMOS VILLAMIL SAS*
DIRECCIÓN *Address*	*Calle 12 No. 24 B - 17*
CIUDAD *City*	*Sincelejo - Sucre*
FECHA DE CALIBRACIÓN *Date of calibration*	2021 - 07 - 14
FECHA DE EXPEDICIÓN *Date of Issue*	2021 - 07 - 16

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO INCLUYENDO ANEXOS ***3***
Number of pages of this certificate and documents attached

Firmas que autorizan el certificado
Signatures authorizing the certificate

Ing. Sergio Martínez
Director Laboratorio de Metrología

Tecg. Francisco Durán Romero
Metrólogo Laboratorio de Metrología

DETALLES DE LA CALIBRACIÓN

MÉTODO DE CALIBRACIÓN Comparación directa. **Documento de Referencia** DKD R 6 - 1 del 2014

FACTOR DE CONVERSIÓN 1 psi = 6,89476 kPa Nota: Factor de conversión tomado del NIST Special Publication 811 2008 Edition

DATOS DE LA CALIBRACIÓN

INTERVALO A CALIBRAR 0 %HR - 20 %HR **DIVISIÓN DE ESCALA** 0,2 %HR **RESOLUCIÓN** 0,1 %HR

	Indicación del IBC	indicaciones del instrumento patrón	
		M1 - asc	M2 - desc
%	% HR	psi	psi
0	0,00	0,000	0,000
20	4,00	6,166	5,972
40	8,00	12,136	11,988
60	12,00	17,966	17,689
80	16,00	23,934	23,899
100	20,00	29,988	29,988

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Indicación del IBC		Promedio Patrón	Desviación	Histeresis	Incertidumbre Expandida
%	psi	psi	psi	psi	psi
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
4,00	6,00	6,07	-0,07	0,19	0,25
8,00	12,00	12,06	-0,06	0,15	0,21
12,00	18,00	17,83	0,17	0,28	0,34
16,00	24,00	23,92	0,08	0,04	0,13
20,00	30,00	29,99	0,01	0,00	0,12

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

La desviación máxima encontrada durante la calibración entre el instrumento sometido a prueba y el patrón es:

0,172 psi

La desviación máxima encontrada, respecto al valor máximo de la escala en porcentaje es:

% Desviación = 0,6

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición esta dada en la tabla de resultados de la página No. 2, para cada punto de calibración. La incertidumbre de medición fue calculada utilizando un factor de cobertura k = 2 para un nivel de confianza aproximado del 95,45% para una distribución "t-student" y fue estimada con el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008.

CONDICIONES AMBIENTALES

Max. Temp.	*20,3 °C*	***Min. Temp.***	*19,6 °C*
Max. Hum. (%)	*55 HR*	***Min. Hum. (%)***	*53 HR*

TRAZABILIDAD

El Laboratorio de Metrología de Pinzuar Ltda. asegura el mantenimiento de la trazabilidad de los patrones de trabajo utilizados en las mediciones.

PATRÓN UTILIZADO	Manómetro Digital		
CERT.DE CALIBRACIÓN	7337 de Flexilatina S.A.S.	**CLASE DE EXACTITUD**	0,050%
INTERVALO DE MEDIDA	30 psi	**SERIE**	3227038

OBSERVACIONES .

1. Se realizó una inspección general del instrumento encontrándose en buen estado de funcionamiento
2. Los Certificados de calibración sin las firmas no tienen validez .
3. El usuario es responsable de la recalibración de los instrumentos de medición.
4. Los resultados contenidos parcialmente en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos.
5. Se adjunta estampilla de calibración adherida al instrumento No. **NA-23741-001**

Fin de Certificado

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1304**
Number

Número de páginas incluyendo anexos
Number of pages and documents attached 3

Objeto: Máquina de ensayo a compresion (Cilindros)
Object

Fabricante: N/P
Manufacturer

Modelo: N/P
Model

Número de identificación: N/P
Identificación number

Rango de mediciòn: 100,0 kN …….. 1200,0 kN
Range of measurement

Usuario final del certificado: Hernan ramos villamil SAS
Certificate end user

Dirección del usuario: Calle 12 # 24b - 170 Barrio las palmas Sincelejo (Sucre)
User´s address

Lugar de calibración: Laboratorio
Calibration site

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022
Calibración date

Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, los cuales representan las unidades de medida en concordancia con el sistema internacional de unidades (SI). Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin autorización escrita de Sistemas de Ensayo y Calibración RYR. Los resultados, consignados en este certificado se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. RYR SAS, no se responsabiliza por los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los objetos calibrados o de este certificado. Este certificado no tiene valides sin las firmas y el sello de RYR SAS.

This certificate declares the traceability to the National Standards, which represent the units of measurament that are in agreement with the International System Units (SI). This certificate of calibration could not be reproduced partially without written authorization of the RYR SAS. The sesult of this certificate is for the object of calibration, at the conditions in which the measurements were made. The RYR SAS does not take responsibility from the inadequate use of the calibrated objects or this certificate. The calibration certificate is not valid without the signatures and the seal of the RYR SAS


Fecha de emisión: viernes, 20 de agosto de 2021
Date of issue

Número: **F 1304**
Number

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
AUTORIZED SIGNATURE (S)



Leonard González M.
Realizado por:
Performed by



Rossemberg Indaburo M
Verificado por:
reviewed by

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1304**
Number

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022

Método de calibración
Calibration method
Fuerza indicada constante, Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18

Condiciones ambientales
Environmental conditions

Temperatura Ambiente	Inicial/*Initial*	32,0	°C
	Final/*End*	33,0	°C

Resultados
Results

	Limite inferior de la escala del instrumento de medición	20,0 kN
	Resolución **(r)**	0,1 kN
Dirección de la carga: Compresión	Resolución relativa de la máquina de ensayo **(a)** %	al 10% = 0,08
Indicación de la máquina: Digital		al 20% = 0,04

CARGA (%)	Indicación del Instrumento Patrón (F) en kN					PROMEDIO L1,L2 Y L3	Indicación del instrumento a calibrar **(Fi)**	Errores encontrados %					Incertidumbre Expandida	k
	L1	Girar Celda 120° L2	Girar Celda 120° L3	L4	Reversibilidad Fó F' L2 Descendente			Resolución relativa **(a)**	Reversibilidad **(v)**	Repetibilidad **(b)**	Exactitud **(q)**	Accesorios		
8	100,00	100,40	100,30			100,23	100,0	0,10		0,40	-0,23		5,7,E-01	2,00
17	200,00	200,00	200,20			200,07	200,0	0,05		0,10	-0,03		3,7,E-01	1,96
25	300,00	300,00	301,00			300,33	300,0	0,03		0,33	-0,11		3,7,E-01	1,96
33	401,00	401,00	400,00			400,67	400,0	0,03		0,25	-0,17		3,7,E-01	1,96
42	501,00	501,00	500,00			500,67	500,0	0,02		0,20	-0,13		3,7,E-01	1,96
50	600,00	601,00	601,00			600,67	600,0	0,02		0,17	-0,11		3,7,E-01	1,96
58	700,00	702,00	702,00			701,33	700,0	0,01		0,29	-0,19		3,7,E-01	1,96
67	800,00	801,00	801,00			800,67	800,0	0,01		0,12	-0,08		3,7,E-01	1,96
83	1001,00	1002,00	1004,00			1002,33	1000,0	0,01		0,30	-0,23		3,7,E-01	1,96
100	1201,00	1205,30	1203,00			1203,10	1200,0	0,01		0,36	-0,26		3,7,E-01	1,96

0,033	0,40	0,30	0,20		Indicación Residual de la maquina de ensayo sin carga **(F_{i0})**:


	Cero F_0	Reversibilidad (v)	Repetibilidad (b)	Exactitud (q)	Accesorios
Máximos errores encontrados (%)	0,033	No se determino	0,4	-0,23	No se determino
Máximos errores permitido para clase : 1	± 0,1	± 1,5	1,0	± 1,0	1,50
Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18, Numeral:	6.4.5	6.4.8	6.5.2	6.5.1	6.4.6

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Fecha de calibración miércoles, 30 de marzo de 2022



DE ACUERDO A LOS ERRORES RELATIVOS MAXIMOS PRESENTADOS Y SEGUN LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 7500-1, LA MAQUINA DE ENSAYO CALIBRADA SE CLASIFICA COMO:

Clase 1 DEL 10% AL 100% DE SU CAPACIDAD MAXIMA

TRAZABILIDAD :

EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE RYR SAS , ASEGURA EL MANTENIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD

Equipos utilizados en la calibraciòn

Equipo	*Fabricante*	*Modelo*	*Serie*	*Capacidad*	*Cert. No*	*Fecha Cal.*	*Entidad Cert.*
Celda de carga	AEP	KAL2000KN	901080	1000 kN	MF-172-18	2018/01/11	SIMIM
Celda de carga	AEP	KAL300KN	903408	300 kN	MF-174-18	2018/01/13	SIMIM

OBSERVACIONES :

1. La máquina de ensayos deberá ser calibrada inmediatamente despues de cualquier reparación ya que la sustitución de elementos del sistema mecánico o eléctrico afectan la operación del sistema de medida.
2. Si la máquina de ensayos es reubicada, se deberá repetir la calibración. Igualmente, cuando exista razón de duda con respecto a la exactitud de la carga, independientemente del tiempo transcurrido desde la última calibración,
3. Los datos emitidos en el presente certificado, se ajustan al momento y condiciones dadas en la calibración RYR SAS. no se hace responsable por daños ocasionados al equipo debido al uso inadecuado.

Certificado de Calibración - Laboratorio de Longitud

NA-24532-001 R0

Calibration Certificate - Dimensional Metrology Laboratory

Equipo *Instrument*	CAZUELA CASAGRANDE
Fabricante *Manufacturer*	PINZUAR
Modelo *Model*	PS-11
Número de Serie *Serial Number*	2124
Identificación Interna *Internal Identification*	No presenta
Intervalo de Medición *Measurement Range*	Ver tabla de resultados
Solicitante *Customer*	HERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
Dirección *Address*	Calle 12 No24 B - 17
Ciudad *City*	Sincelejo - Sucre
Fecha de Calibración *Date of Calibration*	2021 – 12 – 03
Fecha de Emisión *Date of Issue*	2021 – 12 – 13
Número de páginas del certificado, incluyendo anexos *Number of pages of the certificate and documents attached*	02

Los resultados emitidos en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Dichos resultados solo coresponden al item que se relaciona en esta página. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos y/o de la información suministrada por el solicitante.

Este certificado de calibración documenta y asegura la trazabilidad a patrones nacionales e internacionales, que reproducen las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El usuario es responsable de la calibración de los intrumentos en apropiados intervalos de tiempo.

The results issued in this certificate relates to the time and conditions under which the measurements. These results correspond to the item that relates on page number one. The laboratory, which will not be liable for any damages that may arise from the improper use of the instruments and/or the information provided by the customer.

This calibration certificate documents and ensures the traceability to national and internationals standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

The user is responsable for recalibrating the measuring instruments at appropriate time intervals.

Sin la aprobación del Laboratorio de Metrología Pinzuar. no se puede resproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, ya que proporciona la seguridad que las partes del certificado no se sacan de contexto. Los certificados de calibración sin firma no son válidos.

Without the approval of the Pinzuar Metrology Laboratory, the report can not be reproduced, except when it is reproduced in its entirety, since it provides the security that the parts of the certificate are not taken out of context. Unsigned calibration certificates are not valid.

Firmas Autorizadas

Authorized signatureS

Ing. Sergio Iván Martínez
Director Laboratorio de Metrología

Tecg. Jaiver Arnulfo López
Metrólogo Laboratorio de Metrología


DATOS TÉCNICOS

Método Empleado	Comparación Directa
Instrumentos de Referencia	Pie de Rey
Certificado No.	L-21980-001 de Pinzuar
Documento de Referencia	INVIAS E – 125/13 Numeral 5

TABLA DE RESULTADOS

Cazuela

Letra*	Especificación	Valor Medido
	mm	mm
A	54 ± 0.5	54,03
B	2 ± 0.1	2,08
C	27 ± 0.5	27,36
K	50 ±2	51,33
L	150 ± 2	151,24
M	125 ± 2	126,05
U	47 ± 1	46,95
P	28	27,33
R	24	23,95
T	45	45,04



CONDICIONES AMBIENTALES

La verificación se llevó a cabo en en las instalaciones del Laboratorio de Metrología Pinzuar., las condiciones ambientales durante la ejecución fueron las siguientes:

Temperatura Máxima:	19,8 °C	**Humedad Máxima:**	56 %
Temperatura Mínima:	19,5 °C	**Humedad Mínima:**	53 %

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición reportada (Tablas de resultados), se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura k y la probabilidad de cobertura aproximadamente al 95 %. Basados en el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008.
* La incertidumbre máxima encontrada en la medición de dimensiones es 12 µm para un factor de cobertura k=2.

OBSERVACIONES

1. Se usa la coma como separador decimal.
2. Se adjunta la estampilla de calibracón.

NA-24532-001

Fin de Certificado

CONTROL OPERATIVO AMBIENTAL
Sistema de Gestión Ambiental


OBJETO DEL CONTRATO:	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CONSTRUREDES	**No. CONTRATO OBRA:**	2220576
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	ARCA ARQUITECTURA E INGENERIA S.A	**No. CONTRATO INTERVENTORÍA:**	2220587
INFORME PGIO No.	3	**PERIODO DEL INFORME:**	JULIO
RESPONSABLE DEL SISTEMA:	PEDRO MANJARREZ		

La interventoría debe verificar permanentemente el estado de cumplimiento de los requisitos establecidos en el PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- SST. El contratista debe ajustar para los requerimientos específicos de la actividad, obra o proyecto, siguiendo lo exigido por la normatividad legal vigente y la interventoría debe revisar y aprobarlos.

ASPECTO Y/O IMPACTO A CONTROLAR:	**POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES A CONTROLAR EN OBRA**	**VERIFICACIÓN PRIODO O MES**

Actividades a Realizar Antes, Durante y al Finalizar la Obra	**Norma que Aplica**	**Variable de control**	**Criterio de aceptabilidad**	**Frecuencia de control**	**Responsable del control**	**Registro**	**Fecha de inspección:**	**Registro de verificación:**
Mantenimiento de maquinaria en lugar adecuado (sobre concreto o Plástico)	N.A	N.A	Realizarse sobre una superficie dura o protegida, que evite el contacto con el suelo.	Cada que se realice	Operador	Formato Mantenimiento preventivo equipo y maquinaria (con indicaciones). Si se riega mas de 5 gl se retira la capa vegetal, hacer mantenimiento sobre superficie dura, a mano kit de derrames, disposición final.	**N.A**	N.A
En el evento de suceder alguna fuga o derrame, ver protocolo de emergencia.	N.A	N.A	Aplicar el plan de emergencia en caso de derrame	Cada que ocurra	Al que le suceda	Formato del Protocolo de Emergencia y Registro fotográfico.	**N.A**	N.A
Almacenamiento de sustancias peligrisas	N.A	N.A	Se encuentra almacenado en un sitio cerrado,rotulados, con ventilación, demarcado y con la hojas de seguridad.	Cada que se genere el residuo	Almacenista	Registro fotográfico.	**N.A**	N.A
Disposición final o reutilización de escombros - RCD	Resolución 0472 de 2018 manejo de escombros	Manejo adecuado	Entrega a la empresa de servicio especializado en el tratamiento, menejo y disposicion de residuos peligrosos.	Cada que se genere el residuo	Almacenista	Certificado mensual de entrega de residuos expedido por la entidad encargada.	**1 AL 31 DE JULIO 2022**	PLANILLA REGISTRO INTEGRADO DE RCD ANEXO COMPONENTE AMBIENTAL 2,3 BALANCE DE ESCOMBROS
Disposición final de residuos peligrosos	N.A	N.A	Entrega a la empresa de servicio especializado en el tratamiento, menejo y disposicion de residuos peligrosos.	Cada que se genere el residuo	Almacenista	Certificado mensual de entrega de residuos expedido por la entidad encargada.	**N.A**	N.A
Disposición adecuada de las aguas que se generen	N.A	N.A	Aguas Residuales en Zona Urbana: Disponerla adecuadamente en el alcantarillado Municipal. Aguas Residuales en Zona Rural: Si no se cuenta con alcantarillado, realizar un cajón en concreto y garantizar que al finalizar la obra este quede sellado y demarcado	Antes, durante y despúes de la terminación de la obra.	Residentes de obra e Interventoria	Registro fotográfico.	**N.A**	N.A
Disposición adecuada de las aguas que se generen por el lavado de la herramienta	RESOLUCION 898 2020	Manejo adecuado	Se almacenarán en una caneca, se reutilizará el agua en la elaboración de concreto pobre y el sedimento será tratado como escombro.	Antes, durante y despúes de la terminación de la obra.	Residente de obra/ Interventoria	Registro fotográfico.	**1 AL 31 DE JULIO 2022**	ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO
ASPECTO Y/O IMPACTO A CONTROLAR:	**GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS POR COMBUSTIÓN DE VEHICULOS AUTOMOTORES**						**VERIFICACIONES**	
Revisión Tecnico Mecánica y de Gases.	-	Manejo adecuado	La revisión tecnico mecánica y de gases debe estar vigente.	Al ingreso del material	Residente de obra/ Interventoria	Certifcado de revisión tecnico-mecanica y de gases.	**1 AL 31 DE JULIO 2022**	DOCUMENTOS ANEXO COMPONENTE AMBIELTAL ANEXO 2,4

Actividades a Realizar Antes, Durante y al Finalizar la Obra	Norma que Aplica	Variable de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro	Fecha de inspección:	Registro de verificación:
ASPECTO Y/O IMPACTO A CONTROLAR:		**GENERACIÓN DE RESIDIOS SOLIDOS**					**VERIFICACIONES**	
Separación de residuos	Resolucion 0472 de 2018	Manejo adecuado	Realizar separación de residuos generados y disponerlos adecuadamente dentro de recipientes debidamente marcados, identificando el tipo de residuo almacenado en cada uno de ellos.	Cada que se generen	Residente de obra/ Interventoria	Divulgación del protocolo de inducción y capacitación (7. Medio ambiente) y Registro fotográfico	**1 AL 31 DE JULIO 2022**	Anexo registro fotografico
Almacenamiento de residuos	Resolucion 0472 de 2019	Manejo adecuado	Almacenar temporalmente los residuos generados dentro de lugar adecuado para ello: señalizado, demarcado, bajo cubierta, sobre estibas y con condiciones adecuadas de ventilación	Cada que se generen	Residente de obra/ Interventoria	Divulgación del protocolo de inducción y capacitación (7. Medio ambiente) y Registro fotográfico	**1 AL 31 DE JULIO 2022**	Anexo registro fotografico
Disposición final	N.A	N.A	Entrega a la empresa de servicio especializados en el tratamiento, menejo y disposicion de residuos peligrosos.	Periodicamente	Residente de obra/ Interventoria	Divulgación del protocolo de inducción y capacitación (7. Medio ambiente) y Registro fotográfico	**N.A**	N.A
			Entrega a la empresa de servicio especializados en el tratamiento, menejo y disposicion de residuos peligrosos.	Cada que se generen	Residente de obra/ Interventoria	Divulgación del protocolo de inducción y capacitación (7. Medio ambiente) y Registro fotográfico	**N.A**	N.A
Separación de residuos especiales (Bolsas de Cemento)	-	Manejo adecuado	Realizar separación de residuos especiales (Bolsas de cemento) y disponerlos adecuadamente en un lugar de la obra identificado y delimitado.	Cada que se generen	Residente de obra e Interventoria	Divulgación del protocolo de inducción y capacitación (medio ambiente) y Registro fotográfico	**1 AL 31 DE JULIO 2022**	ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO
Disposición final (Bolsas de Cemento)	-	Manejo adecuado	Entrega a la empresa avalada para la recepción de estos residuos.	Periodicamente	Residente de obra e Interventoria	Certificado de entrega de residuos expedido por la entidad encargada y/o Regositro fotográfico	**1 AL 31 DE JULIO 2022**	ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO
ASPECTO Y/O IMPACTO A CONTROLAR:		**INESTABILIZACIÓN DE TERRENOS POR DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ESCOMBROS EN SITIOS NO ADECUADOS.**					**VERIFICACIONES**	
Manejo y disposición temporal adecuada de residuos sólidos y material de excavación (escombros) en Obra	Resolución 0472 de 2018 manejo de escombros	Manejo adecuado	El residente de obra e interventoría designaran los sitios adecuados para la disposición temporal de los escombros en obra y estos deberán estar señalizados y protegidos.	Cada que se requiera	Ingeniero Residente de obra y de interventoria	Registro fotográfico.	**1 AL 31 DE JULIO 2022**	PLANILLA REGISTRO INTEGRADO DE RCD ANEXO COMPONENTE AMBIENTAL 2,3 BALANCE DE ESCOMBROS
Disposición final de residuos sólidos y material de excavación (escombros)	N.A	N.A	**Residuos:** La disposición final deberá realizarse de acuerdo al tipo de residuo: * Residuo Común: Se entrega a la empresa que recolectora de la basura del Municipio **Escombro:** Deben disponerse en el sitio autorizado por la entidad competente. Nota: Cuando se requiera dejar temporalmente dispuestos los residuos y/o escombros, se deberá señalizar el sitio e identificar adecuadamente.	Cada que se requiera	Ingeniero Residente de obra, y de interventoria	Certificado del sitio de disposición final de escombros que posee la Liciencia Ambientalen en el que se determine el nombre del proyecto, mes o periodo y cantidad en metros cúbicos recibidos.	**N.A**	N.A
Reutilización de residuos sólidos y material de excavación (escombros)	N.A	N.A	El terreno seleccionado por el municipio para la disposición temporal de los escombros, para posteriormetne ser utilizados en diferentes obras del municipio, deberá contar con las siguientes condiciones: *Uso de barreras visuales. *Obras de drenaje. *Obras de control de sedimentos. *Debe estar localizado lejos de fuentes de agua y no en zonas de alto riesgo.	Cada que se requiera	Ingeniero Residente de obra y de interventoria	Certificado de entrega de escombros expedidos por la Secretaría de Planeación Municipal, en el que se determine el nombre del proyecto, mes o periodo y cantidad en metros cúbicos.	**N.A**	N.A

Actividades a Realizar Antes, Durante y al Finalizar la Obra	Norma que Aplica	Variable de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro	Fecha de inspección:	Registro de verificación:
ASPECTO Y/O IMPACTO A CONTROLAR:		**TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE MOVIMIENTO DE TIERRA.**					**VERIFICACIONES**	
Cargue y Tansporte de residuos sólidos y material de excavación (escombros)	N.A	N.A	Cargue: Al momento del cargue del material se debe señalizar el sitio de cargue donde esta el material y la volqueta. Transporte: El cargue manual de las volquetas,debe cumplir con las Normas de Seguridad(utilización de casco de seguridad y chaleco reflectivo). Además, una vez cargada y enrasada la volqueta, se cubrirá el material con una carpa o cubierta que evite la caída de materiales durante el transporte hacia la escombrera autorizada.	Cada que se deposite material en la escombrera	Ingeniero Residente de obra, y de interventoria	Registro fotográfico y certificado de la escobrera de la recepción residuo y escombro	N.A	N.A
Documentos del vehículo automotor que pueda legalmete transportar residuos de construcción (Escombros)	N.A	N.A	El propietario y/o conductor del vehiculo automotor debe suministrar antes de ingresar a laborar la siguiente documentación: * Cédula del conductor * Licencia de conducción del conductor * Matricula del vehiculo * Afiliación y pagos de seguridad social del conductor. * SOAT (Seguro Obligatorio de Transito) vigente * Revisión tecnico-mecánica y de gases vigente. Para lo cual se debera disponer de una carpeta específica para cada vehiculo, donde reposara toda la información que podra ser solicitada por interventoría, ENTERRITORIO y cualquier entede control.	Al ingreso del vehiculo automotor a la obra	Ingeniero Residente de obra, y de interventoria	* Cédula del conductor * Licencia de conducción del conductor * Matricula del vehiculo * Afiliación y pagos de seguridad social del conductor. * SOAT (Seguro Obligatorio de Transito) vigente * Revisión tecnico-mecánica y de gases vigente	N.A	N.A
ASPECTO Y/O IMPACTO A CONTROLAR:		**USO DE AGREGADOS PÉTREOS**					**VERIFICACIONES**	
Material utilizado	NTC 174	Manejo adecuado	Utilizar material sólo de sitios autorizados.	Antes de iniciar la extracción del material.	Ingeniero Residente de obra y de interventoria	Licencia ambiental y titulo minero de donde se extraen los materiales. Certificación emitida por el proveedor del material suministrado	**1 AL 31 DE JULIO 2022**	certificado anexo componente ambiental 2,4
Material utilizado	NTC 174	Manejo adecuado	Utilizar material sólo de sitios autorizados.	Antes de iniciar la extracción del material.	Ingeniero Residente de obra y de interventoria	Licencia ambiental y titulo minero de donde se extraen los materiales. Certificación emitida por el proveedor del material suministrado	**1 AL 31 DE JULIO 2022**	certificado anexo componente ambiental 2,5
ASPECTO Y/O IMPACTO A CONTROLAR:		**USO DE AGUA**					**VERIFICACIONES**	
Sitios de obtención del agua	PENDIENTE		Extraer el agua sólo de sitios autorizados	Antes de iniciar la extracción del material.	Ingeniero Residente de obra, y de interventoria	Permiso concesión de agua otorgado por la entidad competente.	**1 AL 31 DE JULIO 2022**	Certificado anexo componente ambiental 2.5
Disposición adecuada de las aguas que se generen por el lavado de la herramienta	-	Manejo adecuado	Se almacenarán en una caneca, se reutilizará el agua en la elaboración de concreto pobre y el sedimento será tratado como escombro.	Antes, durante y despúes de la terminación de la obra.	Residente de obra/ Interventoria	Registro fotográfico.	**1 AL 31 DE JULIO 2022**	REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO FOTOGRAFIA
ASPECTO Y/O IMPACTO A CONTROLAR:		**EMERGENCIAS**					**VERIFICACIONES**	
Capacitación PLAN DE EMERGENCIA en caso de : **- Incendio** **- Terremoto** **- Derrame sustancia química** **- Evacuación** **- Atentado** **- Accidente de trabajo (cierre de brecha, creciente quebrada)**	-	Divulgacion del plan de emergencial a todo el personal operativodel proyecto.	Todo el personal debe tener conocimiento de cómo actuar al momento de una emergencia en caso de incendio.	Periodicamente	Ingeniero Residente de obra, y de interventoria	Divulgación del protocolo de inducción y capacitación (8. plan de emergencia) y Acta de conformación de brigada de emergencia.	**1 AL 31 DE JULIO 2022**	ANEXO COMPONENTE AMBIELTAL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES-2.2.1 REGISTRO DE CAPAPCITACIONES
Firma:								
Nombre:	RONAL BLANCO		PEDRO MANJARREZ			RONAL ARRIETA		
Ingeniero Residente de obra			**Profesional PGIO Contrastista**	**Profesional PGIO Interventoría**		**Ingeniero Residente de Interventoría**		

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

CONSORCIO CONSTRUREDES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CAPACITACIÓN EN MEDIO AMBIENTE
Sistema de Getión Ambiental

ACTIVIDADES	P/E	FECHA	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
		periodicidad	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
Separacion de residuos solidos generados en obra	P	Dos veces durante la ejecucion					1																	1			2		50%
	E						1																				1	1	
Disposicion temporal y disposicion final de RCD	P	una semana durante la ejecucion de la obra					1																				1		100%
	E						1																				1	1	
Divulgación del Plan de Emergencia al personal de la obra.	P	Tres veces durante la ejecucion de la obra			1			1										1									3		67%
	E				1			1																			2	2	
Plan de emergencia en caso de derrame sustancias quimicas	P	Dos veces durante la ejecucion				1												1									2		0%
	E																										0	0	
Subtotal cumplimiento																											**12**	**4**	**54%**

	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	VERSIÓN 1
		Codigo FO-SST-003
Nombre Capacitador:	RAFAEL CASTILLO	FECHA ACTUALIZACIÓN: 2022
Objeto de la capacitación:	SEPARAR TODOS LOS RESIDUOS APROVECHABLE Y NO APROVECHABLES	
Fecha:	28/07/2022	
Descripción del tema tratado:	CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS	
DURACION	10 MINUTOS	

No.	Nombres	Apellidos	Cédula	Firma
1	Genky Alvarez	Alvarez	10.774359	Genky Alvarez
2	Heider	Pineda H	1.049.453.497	Heider Pineda H
3	Jesus DAVID	VALETH	1.049.453345	Jesus Manuel Valeth
4	Yeison Jose	Escobar P	1.049.452234	Yeison Escobar
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

	PLANILLA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD	CÓDIGO	F-GG-52
		VERSIÓN	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA	30/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO:	"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.		
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CONSTRUREDES	**No. CONTRATO:**	2220576
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	**No. CONTRATO:**	2220587
INFORME No.	3	**PERIODO DEL INFORME**	01 AL 31 DE JULIO DE 2022

Sitio de Disposición Final:	N.A	**Licencia Ambiental**	N.A	**Cantidad Total Dispuesta**	0	**m3**
		Fecha Vigencia	N.A			
RCD Reutilizados por (Entidad):	N.A			**Cantidad Total Reutilizada por la Entidad**	0	**m3**
RCD Reutilizados en Obra (Ítem):	35 M3			**Cantidad Total Reutilizada en Obra**	35	**m3**
VOLUMEN TOTAL DE RCD GENERADOS POR EL PROYECTO EN EL PERIODO DEL INFORME				**Cantidad Total de RCD**	**35**	**m3**

Fecha de Retiro	Tipo de RCD (Orgánico, Excavación, Demolición:Concreto-Asfalto-Edificaciones)	Ítem Contractual donde se genero el RCD	Vehículo Transportador Placa No.	Recibo No.	Volumen Total de RCD Generados y Certificados (m3)		Observaciones
					Periodo del Informe	Acumulado Total	
01 AL 30 de Mayo 2022	N.A	N.A	N.A	N.A	1 al 30 de mayo 2022	0	
01 AL 30 DE JUNIO 2022	Excavación	18	N.A	N.A	1 al 30 de Junio 2022	32	Para el periodo del mes de junio de 2022, se realizaron actividades de excavaciones de las cimentaciones de las baterias sanitarias y la estructura de soporte del tanque elevado, los materiales obtenidos de las excavaciones
01 AL 31 DE JULIO 2022	Excavación	18	N.A	N.A	1 al 31 de julio 2022	35	Para el periodo del mes de julio de 2022, se realizaron actividades de excavaciones de las cimentaciones de las baterias sanitarias y la estructura de soporte del tanque elevado, los materiales obtenidos de las excavaciones realizadas, la cantidad reutilizada fue 35 m3 para compartar las zapatas de las estructuras del tanque elevado y para conformar el relleno del las plantilllas cuando se requiere ganar altura para las pendientes de adecuacion de las baterias sanitarias.
VOLUMEN TOTAL DE RCD GENERADOS EN EL PERIODO Y VOLUMEN TOTAL DE RCD ACUMULADOS					**0**	**67**	

Nota 1: Los soportes de recibos y vales diarios y certificaciones mensuales de la disposición o reulización de los RCD deben hacer parte de la presente planilla. Para los RCD reutilizados en obra, la Interventoría es quien certifica dicha reutilización, especificando el sitio de reutilización final con los volúmenes respectivos.

Nota 2: Lo proyectos que se ejecuten en Bogotá D.C., deben dar estricto cumplimiento a lo señalado en la Resolución 1115 de 2012 y Resolución 932 de 2015 de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Firma		
Nombre	RONAL BLANCO	RONAL ARRIETA
Cargo	Residente de obra	Residente de Interventoría

CONSORCIO CONSTRUREDES


Cra 24 No. 15 - 17 Centro

Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com

Teléfono: 311 4143542

«CIUDAD_PROPONENTE»

El **consorcio Construredes** certifica que durante las ejecuciones del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de cordoba en el departamento de bolívar, los materiales provenientes de las excavaciones fueron 35 m3 y se estarán tomando para su posterior reutilización para compactación de las zapatas de la estructura del tanque elevado y para el relleno de las plantillas en zona donde el nivel freático es demasiado alto.



José Duarte
Director de obra
Consorcio Construredes

	PLANILLA DE GESTIÓN INTEGRAL DE COMPRA DE MATERIALES PETREOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA	30/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO:	"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CONSTRUREDES	**No. CONTRATO:**	2220576
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	**No. CONTRATO:**	2220587
INFORME No.	3	**PERIODO DEL INFORME**	01 AL 31 DE JULIO DE 2022

Sitio de extracion del material:	CONSTRUCTORES S.A.S	**Licencia Ambiental**	KHE 08121			
		Fecha Vigencia	0			
material petreo utilizados por (Entidad):	0			**Cantidad Total utilizada por la Entidad**	0	**m3**
material petreo utilizados en Obra (Ítem):	65 M3			**Cantidad Total utilizada en Obra**	65	**m3**
VOLUMEN TOTAL DE MATARIAL PETREOS GENERADOS POR EL PROYECTO EN EL PERIODO DEL INFORME				**Cantidad Total de material petreos**	**65**	**m3**

Fecha de Retiro	Tipo de materail petreos (arena, triturado)	Ítem Contractual donde se genero el material petreos	Vehículo Transportador Placa No.	Recibo No.	Volumen Total de material petreos Generados y Certificados (m3)		Observaciones
					Periodo del Informe	Acumulado Total	
01 AL 30 DE JUNIO 2022	GRAVA CALISSA	20	RBJ 524	0	01 AL 30 DE JUNIO 2022	32	Durante las ejecuciones en el mes de julio de 2022 se utilizaron 65m3 de materiales petreos como lo fueron arena fina y grava calissa de cantera, las cuales fueron utilizadas para las diferentes actividades como fueron baseado de cimentaciones, baseado de columnas y bigas, baseado losa para soporte de tanque elevado, plantilla y demas elementos estructurales.
01 AL 30 DE JUNIO 2022	ARENA FINA	20	RBJ 524	0	1 AL 30 DE JUNIO 2022	32	
01 Al 31 DE JULIO 2022	ARENA FINA	20	RBJ 524	0	01 AL 31 DE JULIO 2022	35	
01 Al 31 DE JULIO 2022	GRAVA CALISSA	20	RBJ 524	0	01 AL 31 DE JULIO 2022	30	
VOLUMEN TOTAL DE MATERIALES PETREOS EN EL PERIODO Y VOLUMEN TOTAL.					**0**	**129**	

Nota 1: Los soportes de recibos y vales diarios y certificaciones mensuales de la disposición o reulización de los materiales petreos deben hacer parte de la presente planilla. Para los materiales petreos utilizados en obra, la Interventoría es quien certifica dicha utilización, especificando el sitio de la utilización del los materiales petreos con los volúmenes respectivos.

Nota 2: Lo proyectos que se ejecuten en Bogotá D.C., deben dar estricto cumplimiento a lo señalado en la Resolución 1115 de 2012 y Resolución 932 de 2015 de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Firma		
Nombre	RONAL BLANCO	RONAL ARRIETA
Cargo	Residente de obra	Residente de Interventoría

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023146722

PLACA: RBJ524	MARCA: DODGE	LÍNEA: D 600	MODELO: 1974
CILINDRADA CC: 7.560	COLOR: BLANCO		SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: CAMION	TIPO CARROCERÍA: VOLCO	COMBUSTIBLE: GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PSJ: 10000
NÚMERO DE MOTOR: 4863695-27-VIII-93		REG: N VIN: ******	
NÚMERO DE SERIE: -		REG: N NÚMERO DE CHASIS: 4863695	REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): ~~VIDES CAUSADO JESUS RAFAEL~~ IDENTIFICACIÓN: ~~C.C. 73377694~~

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE: ******	POTENCIA HP: 0	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E: I	FECHA IMPORT.	PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******			
FECHA MATRÍCULA: 28/11/1974	FECHA EXP. LIC. TTO.: 16/06/2021	FECHA VENCIMIENTO: ******	

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INST TTO ATLANTICO/SABANAGRANDE





LT06003683614

SOAT

ASEGURADORA

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	HASTA
2021 12 1	2021 12 2	2022 12 1

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/MOTOR	MODELO
82305070 - 721699409	RBJ324	CARGA O MIXTO	PARTICULAR	7560	1974

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	DODGE	

LÍNEA VEHÍCULO	
D 600	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
4863668527VB89	4863668		10.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VIDES CAUSADO JESUS RAFAEL		CC	73377994	PLATO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE VENDEDOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	31	80002239	82305070	

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONSA	TASA RUNT
32	$ 626,800	$ 313,400	$ 1,300

TOTAL A PAGAR

$ 942.100

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Habeas data

En caso de accidente de tránsito

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2021.09.16 07:46:14 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 158598644

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: METROCAR S.E.S

NIT: 900246804

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-079-001

Fecha de expedición: 2022/03/11

Fecha de vencimiento: 2023/03/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	RBJ524	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	DODGE	**MODELO:**	1974
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	7560	**NRO. MOTOR:**	4863695-27-VIII-93
NRO. CHASIS:	4863695	**VIN:**	
LÍNEA:	D 600		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: JESUS R. VIDES C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

CARMEN CECILIA PEREZ OJEDA




REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 73.377.694
VIDES CAUSADO
APELLIDOS
JESUS RAFAEL
NOMBRES

Jesús Vides
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-JUL-1982
ZAMBRANO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

26-SEP-2001 ZAMBRANO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-0512700-01171649-M-0073377694-20201019 0072116509A 1 52638740

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 73377694



NOMBRE

JESUS RAFAEL VIDES CAUSADO

FECHA DE NACIMIENTO
29-07-1982

SANGRE-RH
O+

FECHA DE EXPEDICION
10-01-2018

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
INSP MCPAL TTOYTTE CARMEN DE BOLIVAR

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	10-01-2028	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	10-01-2021	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03003074611

08947.0 8-20 08/17

Corporación Autónoma Regional del Cesar
CORPOCESAR

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

SINA

DIRECCION GENERAL

RESOLUCION No 1342 15 OCT 2010

"Por medio de la cual se otorga a A & G CONSTRUCTORES S.A.S. con identificación tributaria No 900193651-7., Licencia Ambiental Global, para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, en jurisdicción del Municipio de Bosconia Cesar, en desarrollo del contrato de concesión minera No KHE-08121 del 24 de noviembre de 2009".

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar "CORPOCESAR" en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas por la ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

VÁLIDO SOLO PARA MULTISERVICIOS JIMENEZ PLATO S.A.S, POR LA COMPRA DE 75 M3 BALASTO DE 2 ½", 45 ARENON, 906.25 M3 DE GRAVA ¾ Y 165 M3 DE PIEDRA PARA FILTRO.

A & G CONSTRUCTORES S.A.S con identificación tributaria No 900193651-7, solicitó a Corpocesar Licencia Ambiental para un proyecto de explotación de material de construcción en jurisdicción del municipio de Bosconia Cesar (Contrato de Concesión No KHE -08121 0). La solicitud llegó acompañada de la siguiente documentación:

- Estudio de Impacto Ambiental.
- Plancha IGAC.
- Certificado de existencia y representación legal de A & G CONSTRUCTORES S.A.S , expedido por la cámara de comercio de Santa Marta .

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

- Certificado expedido por la Coordinadora del Grupo de consulta previa del Ministerio del Interior y de Justicia, especificando que no se registran comunidades indígenas en el área de influencia del proyecto. De igual manera establece dicha certificación que no se registran consejos comunitarios de comunidades negras en el área del proyecto .
- Certificado de uso del suelo expedido por el Técnico Operativo del Departamento de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Bosconia .
- Certificado de registro minero.
- Autorización expedida por la señora MARIA AMPARO BURBANO DIAZ identificada con la CC No 36.591.102.
- Concepto técnico de aprobación del PTO No CT- 0083-2010 emanado de la Secretaría de Minas del Departamento del Cesar, para el contrato de concesión No KHE-08121 , con una producción anual estimada de 120.000 m^3.
- Copia de la licencia de estudio arqueológico No 1608 del 1 de junio de 2010 expedida por el INTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA –ICANH.
- Copia del contrato de concesión No KHE-08121 del 24 de noviembre de 2009 , cuyo objeto es la realización de un proyecto de exploración técnica y explotación

CORPOCESAR
TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6
JIMA

Continuación Resolución No 1342 de fecha 05 OCT 2010 por medio de la cual se otorga a A & G CONSTRUCTORES S.A.S, con identificación tributaria No 900193651-7., Licencia Ambiental Global, para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, en jurisdicción del Municipio de Bosconia Cesar, en desarrollo del contrato de concesión minera No KHE-08121 del 24 de noviembre de 2009.

- **SI EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SE AJUSTA A LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS.**

Luego de evaluada la información contemplada en el Estudio de Impacto Ambiental y toda la información complementaria presentada por la empresa solicitante de la licencia Ambiental se concluye que dicha información y aspectos tratados se ajustan a los términos de referencia para este tipo de proyecto.

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

DESCRIPCION Y OBJETO GENERAL DEL PROYECTO. (EXPLOTACION PROYECTADA TON/AÑO)

El proyecto consiste en la explotación de material de construcción (caliza, recebo, conglomerado y demás concesibles) en un sector de la finca Nicaragua ubicada aproximadamente a 10 km margen derecha de la vía que conduce de Bosconia a El Copey, en el Departamento del Cesar.

El área de la Concesión Minera N°. KHE-08121 tiene un área de 799 Has y 4732m², se ubica entre los municipios de Bosconia y El Copey, pertenece a la plancha IGAC 33- III-D y se encuentra delimitada por las siguientes coordenadas:

Coordenadas del área de Concesión Minera.

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

Punto Inicial	Punto Final	Coordenada Norte	Coordenada Este
P.A.	1	1.600.445	1.019.458
1	2	1.600.805	1.018.219
2	3	1.603.242	1.017.210
3	4	1.603.500	1.017.400
4	5	1.604.600	1.020.400
5	1	1.602.373	1.020.775

VÁLIDO SOLO PARA MULTISERVICIOS JIMENEZ PLATO S.A.S, POR LA COMPRA DE 75 M3 BALASTO DE 2 ½", 45 M3 ARENON, 906.25 M3 DE GRAVA ¾ Y 165 M3 DE PIEDRA PARA FILTRO

Sin embargo, el área de influencia directa del proyecto es el polígono de explotación minera, en el cual se reflejarán los impactos de tipo directo y se desarrollarán las actividades de extracción de material de construcción, este polígono comprende una extensión superficial de 29 Hectáreas y 64 m².El área de influencia indirecta corresponde al

Continuación Resolución No 1342 de 15 OCT 2010 por medio de la cual se otorga a A & G CONSTRUCTORES S.A.S, con identificación tributaria No 900193651-7., Licencia Ambiental Global, para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, en jurisdicción del Municipio de Bosconia Cesar, en desarrollo del contrato de concesión minera No. KHE-08121 del 24 de noviembre de 2009.

Municipio de Bosconia, en especial el sector rural del municipio, en donde se encuentra localizado el polígono para el desarrollo del proyecto.

El área de extracción se halla delimitada por las siguientes coordenadas:

Puntos	Coordenada Y	Coordenada X
P1	1017957	1603370
P2	1017444	1603173
P3	1018005	1602698
P4	1018313	1603093

VÀLIDO SOLO PARA MULTISERVICIOS JIMENEZ PLATO S.A.S, POR LA COMPRA DE 75 M3 BALASTO DE 2 ½", 45 M3 ARENON, 906.25 M3 DE GRAVA ¾ Y 165 M3 DE PIEDRA PARA FILTRO.

El sistema de explotación a utilizar para la extracción del yacimiento es a CIELO ABIERTO, utilizando el método de explotación por Bancos Únicos hasta la cota 190, a partir de esta cota se desarrollará el método de Bancos Múltiples Descendentes con altura de 3m.
La producción diaria será de 10.000 m3 mensual para un total de 120.000 m3 anual.
El arranque se desarrollará mecánicamente con el método de perforación y voladura.
Se avanzará en sentido del rumbo arrancando por cada voladura 20 metros por quema y el arranque en dirección contraria al buzamiento.
Se instalará una trituradora para beneficio del mineral.
Una vez agotadas las reservas remanentes y económicamente explotables, se procederá al cierre y abandono de la mina, devolviéndole la zona el paisaje inicial.

- **LOCALIZACION (JURISDICCION Y FIJACION DE COORDENADAS CON LA UTILIZACION DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL-GPS)**

El área de la Concesión Minera No. KHE-08121 tiene un área de 799 Has y 4732m^2, se ubica entre los municipios de Bosconia y El Copey, pertenece a la plancha IGAC 33- III-D y se encuentra delimitada por las siguientes coordenadas:

CORPOCESAR

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

Adolfo leon tramita de los Rios martes

SINA

Continuación Resolución No 1342 de 15 OCT 2010 por medio de la cual se otorga a A & G CONSTRUCTORES S.A.S, con identificación tributaria No 900193651-7., Licencia Ambiental Global, para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, en jurisdicción del Municipio de Bosconia Cesar, en desarrollo del contrato de concesión minera No KHE-08121 del 24 de noviembre de 2009.

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

Coordenadas del área de Concesión Minera.

Punto Inicial	Punto Final	Coordenada Norte	Coordenada Este
P.A.	1	1.600.445	1.019.458
1	2	1.600.805	1.018.219
2	3	1.603.242	1.017.210
3	4	1.603.500	1.017.400
4	5	1.604.600	1.020.400
5	1	1.602.373	1.020.775

La Concesión Minera No.KHE-08121 pertenece a la empresa A & G CONSTRUCTORES S.A.S identificado (sic) con el NIT. 0900193651-7.

VÁLIDO SÓLO PARA OBRAS, INTERVENTORÍA Y SUMINISTROS S.A.S, POR LA COMPRA DE 42 M3 DE SUBBASE, SEGÚN FACTURA 1194

Dentro del área de la Concesión Minera No.KHE-08121 se ubica el área de estudio, con una extensión superficial de 29 hectáreas y 6 m², la cual se encuentra en zona rural del municipio de Bosconia, más exactamente en la finca Nicaragua, predio cuya propietaria es la señora MARIA AMPARO BURBANO DIAZ, aproximadamente a 500 metros antes del peaje margen derecha de la vía que conduce de el Municipio de Bosconia a El Copey (Cesar). El área de extracción se halla delimitada por las siguientes coordenadas:

Coordenadas área de explotación

Puntos	Coordenada Y	Coordenada X
P1	1017957	1603370
P2	1017444	1603173
P3	1018005	1602698
P4	1018313	1603093

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

- **INFORMACION SOBRE LA COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO, CON LOS USOS DEL SUELO ESTABLECIDOS EN EL POT del municipio.**

La oficina de el (sic) técnico operativo del Departamento de planeación y obras públicas del Municipio de Bosconia Cesar, certificó en oficio de fecha 05 de Febrero de 2010 firmado por Rafael

CORPOCESAR

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

SINA

Continuación Resolución No 342 de 15 OCT 2010 por medio de la cual se otorga a A & G CONSTRUCTORES S.A.S, con identificación tributaria No 900193651-7., Licencia Ambiental Global, para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, en jurisdicción del Municipio de Bosconia Cesar, en desarrollo del contrato de concesión minera No KHE-08121 del 24 de noviembre de 2009.

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

servicio de evaluación y procederá a establecer el servicio de seguimiento ambiental del primer año, el cual a la luz de lo dispuesto en el Numeral 2.1 del Artículo 1 de la resolución supra-dicha, es equivalente al 100% del valor liquidado por concepto del servicio de evaluación. En consecuencia el valor a pagar es de Quinientos setenta mil ochocientos tres pesos ($ 570.803).

Que el último inciso del Artículo 63 de la ley 99 de 1993 fue declarado inexequible por la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-894 de octubre 7 de 2003. En consecuencia, los actos administrativos de las Corporaciones Autónomas Regionales que otorgan o niegan licencias ambientales no son apelables ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que por mandato del literal c del Artículo 73 del Decreto 948 de 1995 las emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto requieren permiso de emisión atmosférica, el cual se encuentra implícito en esta licencia.

En razón y mérito de lo expuesto, se

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental Global, para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, en jurisdicción del Municipio de Bosconia Cesar, sobre una extensión de 29 hectáreas y 64 metros², en desarrollo del contrato de concesión minera No KHE-08121 del 24 de noviembre de 2009, celebrado entre el Departamento del Cesar y A & G CONSTRUCTORES S.A.S, con identificación tributaria No 900193651-7.

PARAGRAFO 1: El polígono de Área de explotación está determinado por las siguientes coordenadas:

VÁLIDO SOLO PARA MULTISERVICIOS JIMENEZ PLATO S.A.S, POR LA COMPRA DE 75 M3 BALASTO DE 2 ½", 45 M3 ARENON, 906.25 M3 DE GRAVA ¾ Y 165 M3 DE PIEDRA PARA FILTRO.

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

Puntos	Coordenada Y	Coordenada X
P1	1017957	1603370
P2	1017444	1603173
P3	1018005	1602698
P4	1018313	1603093

PARAGRAFO 2: La Licencia Ambiental se otorga por la vida útil del proyecto, conforme al término señalado en la cláusula cuarta del contrato de concesión No KHE-08121 del 24 de noviembre de 2009, celebrado entre el Departamento del Cesar y A & G CONSTRUCTORES S.A.S y cobija las fases de construcción, operación, mantenimiento,

CORPOCESAR

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

SINA

Continuación Resolución No 1342 de 15 OCT 2010 por medio de la cual se otorga a A & G CONSTRUCTORES S.A.S, con identificación tributaria No 900193651-7., Licencia Ambiental Global, para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, en jurisdicción del Municipio de Bosconia Cesar, en desarrollo del contrato de concesión minera No KHR-08121 del 24 de noviembre de 2009.

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

desmantelamiento, terminación y/o abandono. Dicha licencia autoriza para ejecutar las obras y actividades inherentes al proyecto, descritas en el Estudio de Impacto Ambiental y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental, las cuales comprenden básicamente obras y actividades tales como explotación de material de construcción, cargue, transporte y descargue del mismo.

ARTICULO SEGUNDO: La Licencia Ambiental que se otorga lleva implícitos los siguientes permisos, concesiones y/o autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables necesarios para el desarrollo del proyecto:

1. Permiso de emisiones atmosféricas generadas por la actividad minera y la actividad de operación de una planta trituradora de material de construcción.
2. Permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas, con descargas sobre el suelo , cuyas coordenadas , caudal de vertimiento y sistema de tratamiento se detallan a continuación:

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

COORDENADAS SITIO DE VERTIMIENTO:
X= 1. 018. 040- Y= 1. 602. 860

CAUDAL PROMEDIO: Cero punto cero cincuenta y dos (0.052) litros /segundos.
STAR: Cajas de inspección, trampa de grasas, tanque séptico y campo de infiltración.

3. Permiso de vertimientos de aguas residuales industriales , con descargas sobre el suelo , cuyas coordenadas , caudal de vertimiento y sistema de tratamiento se detallan a continuación:

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

COORDENADAS SITIO DE VERTIMIENTO:
X= 1. 018. 040- Y= 1. 602. 820

CAUDAL PROMEDIO: Cero punto veinte cinco (0. 25) litros /segundos.
STAR: Cajas de inspección, trampa de grasas.

VÁLIDO SOLO PARA MULTISERVICIOS JIMENEZ PLATO S.A.S, POR LA COMPRA DE 75 M3 BALASTO DE 2 ½", 45 M3 ARENON, 906.25 M3 DE GRAVA ¾ Y 165 M3 DE PIEDRA PARA FILTRO

4. Autorización para realizar aprovechamiento forestal en un área de 29 hectáreas y 64 metros cuadrados, para un volumen de 114,23 metros cúbicos. El área de aprovechamiento se enmarca en las siguientes coordenadas:

PUNTO	COORDENADA (X)	COORDENADA (Y)
1	1.603.370	1.017.957
2	1.603.173	1.017.444
3	1.602.698	1.018.005
4	1.603.093	1.018.313

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

Continuación Resolución No 242 del 26 OCT 2010 por medio de la cual se otorga a A & G CONSTRUCTORES S.A.S, con identificación tributaria No 900193651-7., Licencia Ambiental Global, para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, en jurisdicción del Municipio de Bosconia Cesar, en desarrollo del contrato de concesión minera No KHE-08121 del 24 de noviembre de 2009.

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

servicio de evaluación y procederá a establecer el servicio de seguimiento ambiental del primer año, el cual a la luz de lo dispuesto en el Numeral 2.1 del Artículo 1 de la resolución supra-dicha, es equivalente al 100% del valor liquidado por concepto del servicio de evaluación. En consecuencia el valor a pagar es de Quinientos setenta mil ochocientos tres pesos ($ 570.803).

Que el último inciso del Artículo 63 de la ley 99 de 1993 fue declarado inexequible por la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-894 de octubre 7 de 2003. En consecuencia, los actos administrativos de las Corporaciones Autónomas Regionales que otorgan o niegan licencias ambientales no son apelables ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que por mandato del literal c del Artículo 73 del Decreto 948 de 1995 las emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto requieren permiso de emisión atmosférica, el cual se encuentra implícito en esta licencia.

En razón y mérito de lo expuesto, se

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental Global, para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, en jurisdicción del Municipio de Bosconia Cesar, sobre una extensión de 29 hectáreas y 64 metros², en desarrollo del contrato de concesión minera No KHE-08121 del 24 de noviembre de 2009, celebrado entre el Departamento del Cesar y A & G CONSTRUCTORES S.A.S, con identificación tributaria No 900193651-7.

PARAGRAFO 1: El polígono de Área de explotación está determinado por las siguientes coordenadas:

VÁLIDO SOLO PARA MULTISERVICIOS JIMENEZ PLATO S.A.S, POR LA COMPRA DE 75 M3 BALASTO DE 2 ½", 45 M3 ARENON, 906.25 M3 DE GRAVA ¾ Y 165 M3 DE PIEDRA PARA FILTRO.

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

Puntos	Coordenada Y	Coordenada X
P1	1017957	1603370
P2	1017444	1603173
P3	1018005	1602698
P4	1018313	1603093

PARAGRAFO 2: La Licencia Ambiental se otorga por la vida útil del proyecto, conforme al término señalado en la cláusula cuarta del contrato de concesión No KHE-08121 del 24 de noviembre de 2009, celebrado entre el Departamento del Cesar y A & G CONSTRUCTORES S.A.S y cobija las fases de construcción, operación, mantenimiento,

Continuación Resolución No 1342 de 15 OCT 2010 por medio de la cual se otorga a A & G CONSTRUCTORES S.A.S, con identificación tributaria No 900193651-7., Licencia Ambiental Global, para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, en jurisdicción del Municipio de Bosconia Cesar, en desarrollo del contrato de concesión minera No KHE-08121 del 24 de noviembre de 2009.

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

desmantelamiento, terminación y/o abandono. Dicha licencia autoriza para ejecutar las obras y actividades inherentes al proyecto, descritas en el Estudio de Impacto Ambiental y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental, las cuales comprenden básicamente obras y actividades tales como explotación de material de construcción, cargue, transporte y descargue del mismo.

ARTICULO SEGUNDO: La Licencia Ambiental que se otorga lleva implícitos los siguientes permisos, concesiones y/o autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables necesarios para el desarrollo del proyecto:

1. Permiso de emisiones atmosféricas generadas por la actividad minera y la actividad de operación de una planta trituradora de material de construcción.
2. Permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas, con descargas sobre el suelo , cuyas coordenadas , caudal de vertimiento y sistema de tratamiento se detallan a continuación:

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

COORDENADAS SITIO DE VERTIMIENTO:
X= 1. 018. 040- Y= 1. 602. 860

CAUDAL PROMEDIO: Cero punto cero cincuenta y dos (0.052) litros /segundos.
STAR: Cajas de inspección, trampa de grasas, tanque séptico y campo de infiltración.

3. Permiso de vertimientos de aguas residuales industriales , con descargas sobre el suelo , cuyas coordenadas , caudal de vertimiento y sistema de tratamiento se detallan a continuación:

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

COORDENADAS SITIO DE VERTIMIENTO:
X= 1. 018. 040- Y= 1. 602. 820

CAUDAL PROMEDIO: Cero punto veinte cinco (0. 25) litros /segundos.
STAR: Cajas de inspección, trampa de grasas.

VÁLIDO SOLO PARA MULTISERVICIOS JIMENEZ PLATO S.A.S, POR LA COMPRA DE 75 M3 BALASTO DE 2 ½", 45 M3 ARENON, 906.25 M3 DE GRAVA ¾ Y 165 M3 DE PIEDRA PARA FILTRO

4. Autorización para realizar aprovechamiento forestal en un área de 29 hectáreas y 64 metros cuadrados, para un volumen de 114,23 metros cúbicos. El área de aprovechamiento se enmarca en las siguientes coordenadas:

PUNTO	COORDENADA (X)	COORDENADA (Y)
1	1.603.370	1.017.957
2	1.603.173	1.017.444
3	1.602.698	1.018.005
4	1.603.093	1.018.313

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S. NIT: 900.359.615-6

Continuación Resolución No 1342 de 15 OCT 2010 por medio de la cual se otorga a A & G CONSTRUCTORES S.A.S, con identificación tributaria No 900193651-7., Licencia Ambiental Global, para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, en jurisdicción del Municipio de Bosconia Cesar, en desarrollo del contrato de concesión minera No KHE-08121 del 24 de noviembre de 2009.

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S.
NIT: 900.359.615-6

degradación del medio ambiente. El incumplimiento de estas medidas originará las correspondientes acciones legales.

ARTICULO NOVENO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto, A & G CONSTRUCTORES S.A.S, realizar un seguimiento ambiental permanente, a través de una Interventoría, con el fin de supervisar las actividades y verificar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y en esta providencia.

ARTICULO DÉCIMO: A & G CONSTRUCTORES S.A.S , debe hacer uso de fibras naturales, en caso de ejecutar obras de revegetalización y/o empradización para la protección de taludes; estabilización, protección y recuperación del suelo contra la erosión o alguna de las actividades descritas en la Resolución 1083 del 4 de Octubre de 1996 expedida por el Ministerio de Ambiente hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: A & G CONSTRUCTORES S.A.S será responsable por el incumplimiento de los términos, requisitos, condiciones, obligaciones y/o exigencias contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental o señaladas en este acto administrativo. Dicho incumplimiento originará las correspondientes acciones legales.

TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S.
900.359.615-6

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notifíquese el contenido de la presente resolución al representante legal de A & G CONSTRUCTORES S.A.S o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Comuníquese esta decisión al señor Alcalde Municipal de Bosconia - Cesar y al señor Procurador Delegado Para Asuntos Ambientales del departamento.

VÁLIDO SOLO PARA MULTISERVICIOS JIMENEZ PLATO S.A.S, POR LA COMPRA DE 75 M3 BALASTO DE 2 ½", 45 M3 ARENON, 906.25 M3 DE GRAVA ¾ Y 165 M3 DE PIEDRA PARA FILTRO

ARTICULO DECIMO CUARTO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO DECIMO QUINTO : Contra la presente resolución procede en vía gubernativa el recurso de reposición, el cual se interpondrá ante la Dirección General de Corpocesar, personalmente y por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, conforme a las prescripciones de los artículos 50 y SS del C.C.A.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

VIRGILIO SEGUNDO CALDERON PEÑA
Director General

Proyectó: Julio A Olivella Fernández- Coordinador Sub. Área Jurídica Ambiental
Expediente SGA-017-010

CORPOCESAR

SINA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

RESOLUCION N° 0743 17 JUL 2018

VÁLIDO SOLO PARA MULTISERVICIOS JIMENEZ PLATO S.A.S, POR LA COMPRA DE 75 M3 BALASTO DE 2 ½", 45 M3 ARENON, 906.25 M3 DE GRAVA ¾ Y 165 M3 DE PIEDRA PARA FILTRO.

"Por medio de la cual se autoriza la Cesión total de derechos y obligaciones ambientales por parte de A&G CONSTRUCTORES S.A.S con identificación tributaria N° 900193651-7 a MINERALES DE COLOMBIA C.P. S.A.S. con identificación tributaria N° 900522328-5, en relación con la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución N° 1342 de fecha 15 de octubre de 2010"

La Directora General (E) de la Corporación Autónoma Regional del Cesar "CORPOCESAR" en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas por la ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 1342 de fecha 15 de octubre de 2010 se otorgó a A&G CONSTRUCTORES S.A.S con identificación tributaria N° 900193651-7, Licencia Ambiental Global, para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, en jurisdicción del Municipio de Bosconia-Cesar, sobre una extensión de 29 hectáreas y 64 metros², en desarrollo del contrato de concesión minera N° KHE 08121 del 24 de noviembre de 2009, celebrado entre el Departamento del Cesar y A&G CONSTRUCTORES S.A.S con identificación tributaria N° 900193651-7 .

Que en fecha 9 de abril de 2018 con complemento informativo aportado el 6 de junio del año en curso, el señor JESUS ALBERTO PEÑA RIVERA identificado con la C.C. N° 76.321.657, actuando en calidad de representante legal de A&G CONSTRUCTORES S.A.S con identificación tributaria N° 900193651-7 y de MINERALES DE COLOMBIA C.P. S.A.S. con identificación tributaria N° 900522328-5, como cedente y cesionario respectivamente, manifestó a Corpocesar **"La intención de ceder la totalidad de los derechos y obligaciones de la Licencia Ambiental Resolución N° 1342 del 15 de octubre de 2010"**, a Minerales de Colombia C.P. S.A.S. La documentación allegada a la entidad se detalla así:

1. Documento de cesión de licencia ambiental suscrito por JESUS ALBERTO PEÑA RIVERA.
2. Formulario de Registro Único Tributario de A&G CONSTRUCTORES S.A.S.
3. Certificado de existencia y representación legal de A&G CONSTRUCTORES S.A.S, expedido por la Cámara de Comercio de Santa Marta. Se acredita que el peticionario ostenta la calidad de Representante Legal.
4. Copia del contrato de concesión minera N° KHE 08121 del 24 de noviembre de 2009, celebrado entre el Departamento del Cesar y A&G CONSTRUCTORES S.A.S con identificación tributaria N° 900193651-7.
5. Certificado de existencia y representación legal de MINERALES DE COLOMBIA C.P. S.A.S., expedido por la Cámara de Comercio de Santa Marta. Se acredita que el peticionario ostenta la calidad de Representante Legal.
6. Certificado de Registro Minero a nombre de MINERALES DE COLOMBIA C.P. S.A.S. con identificación tributaria N° 900522328-5. Consta en dicho certificado la cesión total de derechos de A&G CONSTRUCTORES S.A.S a favor de MINERALES DE COLOMBIA C.P. S.A.S.

Que de conformidad con lo normado en el Artículo 2.2.2.3.8.4 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), **"el beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan. En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad ambiental competente identificando si es cesión total o parcial y adjuntando para el efecto:**

a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de existencia y representación legal, en caso de ser personas jurídicas;
b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, obra o actividad;
c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario deberán anexar un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y obligaciones de la licencia ambiental y de sus actos administrativos expedidos con posterioridad.

CORPOCESAR

SINA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

-CORPOCESAR-

Continuación Resolución N° 0743 de 17 JUL 2018 por medio de la cual se autoriza la Cesión total de derechos y obligaciones ambientales por parte de A&G CONSTRUCTORES S.A.S con identificación tributaria N° 900193651-7 a MINERALES DE COLOMBIA C.P. S.A.S. con identificación tributaria N° 900522328-5, en relación con la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución N° 1342 de fecha 15 de octubre de 2010.

VÁLIDO SOLO PARA MULTISERVICIOS JIMENEZ PLATO S.A.S, POR LA COMPRA DE 75 M3 BALASTO DE 2 ½", 45 M3 ARENON, 906.25 M3 DE GRAVA ¾ Y 165 M3 DE PIEDRA PARA FILTRO.

Que se encuentran cumplidas las exigencias normativas aplicables al caso en estudio. 17 JUL 2018

Que por Resolución N° 0059 del 27 de enero de 2012 publicada en el Diario Oficial No 48.349 del 20 de febrero de 2012, Corpocesar fija el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental. A la luz de lo previsto en el Numeral 9 del Artículo 16 del referido Acto Administrativo, "**En los eventos de cesión y/o traspaso del instrumento de control y manejo ambiental no se cobra servicio de evaluación.**"

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la Cesión total de derechos y obligaciones ambientales por parte de A&G CONSTRUCTORES S.A.S con identificación tributaria N° 900193651-7 a MINERALES DE COLOMBIA C.P. S.A.S. con identificación tributaria N° 900522328-5, en relación con la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución N° 1342 de fecha 15 de octubre de 2010.

PARAGRAFO: A partir de la ejecutoria de este proveído MINERALES DE COLOMBIA C.P. S.A.S. con identificación tributaria N° 900522328-5, ejercerá los derechos y cumplirá las obligaciones que emanen de la Resolución No 1342 de fecha 15 de octubre de 2010. De igual manera deberá suspender de inmediato las actividades, si durante la ejecución del proyecto, se establece o verifica que existe la presencia de grupos étnicos dentro del área de influencia del mismo. En ese evento, además de la suspensión de actividades, el titular del proyecto debe informar por escrito a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y solicitar a dicha Dirección, el inicio del proceso de Consulta, conforme a los lineamientos del artículo 330 de la Constitución Política, los artículos 6 y 7 de la Ley 21 de 1991, el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y la Directiva Presidencial No 10 de 2013.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese al representante legal de A&G CONSTRUCTORES S.A.S con identificación tributaria N° 900193651-7 y al representante legal de MINERALES DE COLOMBIA C.P. S.A.S. con identificación tributaria N° 900522328-5 o a sus apoderados legalmente constituidos.

ARTICULO TERCERO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO CUARTO: Comuníquese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de reposición, el cual se interpondrá ante la Dirección General de Corpocesar, por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación (Igualmente, podrá presentarse por medios electrónicos), dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, conforme a las prescripciones de los artículos 76 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dada en Valledupar a los 17 JUL 2018

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ESPERANZA CHARRY MORON
Directora General (E)

Revisó: Julio Alberto Olivella Fernández- Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión Jurídico- Ambiental
Proyectó: Siria Weil Jiménez Orozco-Abogada Contratista
Expediente SGA 017-010

MINERALES DE COLOMBIA CP SAS
NIT. N° 900522328-5

CERTIFICACIÓN

JESUS ALBERTO PEÑA RIVERA, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía N° 76.321.657 de Popayán – Cauca, actuando en calidad de representante legal de la empresa MINERALES DE COLOMBIA CP S. A. S, identificada con el Nit N° 900522328 - 5, CERTIFICO QUE mi representada en calidad de titular del contrato de concesión N° KHE-08121 posee un contrato verbal con la empresa TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE, identificada a su vez con Nit. No. 900.359.615-6, representada legalmente por el señor EDEL RUBER CASTRO ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.273.892 de Palmira – Valle; mediante el cual, la primera de las enunciadas encarga a la segunda, la explotación, venta y comercialización de un yacimiento de caliza, recebo, conglomerado, y demás concesibles, que se extraigan en el predio denominado Hacienda Nicaragua ubicado a 8 kilómetros hacia el norte del municipio de Bosconia – Cesar.

Lo anterior desde la expedición de la Resolución N° 000446, de fecha 29 de enero de 2016, por medio de la cual la Agencia Nacional de Minería resolvió perfeccionar la cesión total de los derechos y obligaciones que le correspondían a A&G CONSTRUCTORES S. A. S, identificada con el Nit N° 900193651 - 7, dentro del contrato de concesión minera N° KHE-08121 a favor de MINERALES DE COLOMBIA CP S. A. S.

Dada en Bosconia – Cesar, a los 15 días del mes de marzo de 2021, a quien pueda interesar.

Cordialmente,

JESUS ALBERTO PEÑA RIVERA
Representante Legal
MINERALES DE COLOMBIA CP S. A. S

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Certificado

Registro Único de Comercializadores de Minerales
RUCOM

Registro **RUCOM-2021053119128**

En cumplimiento del Capítulo 6° del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que TRITURADOS Y AGREGADOS DEL CARIBE S.A.S con NIT número 900359615 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 30-06-2021 hasta el 31-07-2022. Durante el mes de mayo de 2022 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Dado en Bogotá D.C., a los 30 dias del mes de junio del año 2021.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

YOLIMA HERRERA MARTINEZ
Coordinadora Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas
Resolución ANM335 del 21 de junio de 2021

PAOLA ANDREA ACERO
30-JUN-2021 [illegible]

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impresa es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

	PLANILLA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD	CÓDIGO	F-GG-52
		VERSIÓN	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA	30/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO:	"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CONSTRUREDES	No. CONTRATO:	2220576
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	No. CONTRATO:	2220587
INFORME No.	2	PERIODO DEL INFORME	01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Sitio de Disposición Final:	N.A	Licencia Ambiental	N.A	**Cantidad Total Dispuesta**	32	m3
		Fecha Vigencia	N.A			
RCD Reutilizados por (Entidad):	N.A			Cantidad Total Reutilizada por la Entidad	0	m3
RCD Reutilizados en Obra (Ítem):	N.A			Cantidad Total Reutilizada en Obra	32	m3
VOLUMEN TOTAL DE RCD GENERADOS POR EL PROYECTO EN EL PERIODO DEL INFORME				**Cantidad Total de RCD**	**64**	**m3**

Fecha de Retiro	Tipo de RCD (Orgánico, Excavación, Demolición:Concreto-Asfalto-Edificaciones)	Ítem Contractual donde se genero el RCD	Vehículo Transportador Placa No.	Recibo No.	Volumen Total de RCD Generados y Certificados (m3)		Observaciones
					Periodo del Informe	Acumulado Total	
01 AL 30 DE JUNIO 2022	Excavación	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	PARA EL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 SE REALIZARON ACTIVIDADES DE EXCAVACION DE LAS SIMENTACIONES DE LAS BATERIAS SANITARIAS Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL TANQUE ELEVADO, TODO EL MATERIAL EXTRAIDO DE LAS EXCAVACIONES SE REUTILIZARON PARA RELLENO DE LA MISMA.
VOLUMEN TOTAL DE RCD GENERADOS EN EL PERIODO Y VOLUMEN TOTAL DE RCD ACUMULADOS					0	0	

Nota 1: Los soportes de recibos y vales diarios y certificaciones mensuales de la disposición o reulización de los RCD deben hacer parte de la presente planilla. Para los RCD reutilizados en obra, la Interventoría es quien certifica dicha reutilización, especificando el sitio de reutilización final con los volúmenes respectivos.

Nota 2: Lo proyectos que se ejecuten en Bogotá D.C., deben dar estricto cumplimiento a lo señalado en la Resolución 1115 de 2012 y Resolución 932 de 2015 de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Firma		
Nombre	RONAL BLANCO	RONAL ARRIETA
Cargo	Residente de obra	Residente de Interventoría

LA COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA DE CÓRDOBA BOLÍVAR

CERTIFICA:

Que para el Contrato Nro.2220576 DE 2022, de Referencia "**CHEQUEO VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN ELMUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**", se suministrara el agua requerida durante la ejecución de la obra.

La presente certificación, se expide a solicitud del interesado a los Veintinueve (29), días del mes de Junio de 2022.

DIOVARDIS RIVERA MANJARES
Gerente Coopsercor Ltda.

	REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	VERSION: 01 PAGINA 1 de 1

PROYECTO. "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA, DEL DEPARTEMENTO DE BOLIVAR"

RAZON SOCIAL	CONSORCIO CONSTRUREDES																		
NOMBRE DEL INSPECTOR SST	RAFAEL CASTILLO		FIRMA	Rafael Castillo															
NOMBRE DEL TRABAJADOR	N° DE IDENTIFICACION	FECHA DE ENTREGA	MOTIVO DE				1.CASCO	2. GAFAS SEGURIDA	3. GUANTES TIPO ING	4. GUANTES DE POLIURETANO	5. TAPABOCAS BASICO	6. PROTECCION AUDITIVA DE INSERCION	7. CAMISA MANGA LARGA	8. OVEROL	9. BOTAS DE SEGURIDAD	10.OTROS	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACIONES
			1. NUEVO	2. DESGASTE	3. DAÑO	4. PERDIDA												
Gewky Alvarez	10 774 359	06-07-2022		✓					✓		✓						Gewky Alvarez	
Jesus Valeth	1.049.453497	07-07-2022		✓					✓		✓						Jesus Valeth	
Yeison Escabar	1049. 452.239	09-07-2022		✓				✓	✓		✓						Yeison Escabar	
Heider Pinedo	1.049. 453497	14-07-2022		✓				✓	✓		✓						Heider Pinedo H	
Jesus Valeth	1.049.453497	18-07-2022		✓				✓			✓						Jesus Valeth	
Gewky Alvarez	10.774.359	22-07-2022		✓					✓		✓						Gewky Alvarez	
Jesus Valeth	1.044.453.497	25-07-2022		✓					✓		✓						Jesus Valeth	

CONSORCIO CONSTRUREDES NIT: 901568676-5	PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN, CONFORMACIÓN Y REGISTRO DEL COMITÉ PARITARIO O VIGÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 01

VOTACIONES OBTENIDAS POR PARTE DE LOS TRABAJDORES.

PERSONA	NUMERO DE VOTOS
ALVARO ENRRIQUE SANCHEZ M	7
Yulder Rafael Vergara Torrez	5
VOTOS EN BLANCO:	2
VOTOS ANULADOS:	
TOTAL VOTOS:	

Resultaron elegidos en ésta votación las siguientes personas:

NOMBRE	OFICIO	SECCIÓN	CATEGORÍA	
			PRINCIPAL	SUPLENTE
ALVARO SANCHEZ	MAESTRO OBRA		X	
YULDOR VERGARA	MAESTRO OBRA			X

Jose miguel Flores
Nombre y Firma del Coordinador de la mesa de votación

Javier Galvis Ruiz
Nombre y Firma del Colaborador de la mesa de votación

CONSORCIO CONSTRUREDES NIT: 901568676-5	**PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN, CONFORMACIÓN Y REGISTRO DEL COMITÉ PARITARIO O VIGÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	VERSION 01

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EMPRESA: ***CONSORCIO CONSTRUREDES***
PERIODO: 01 Al 30 de Junio de 2022

El día 13 de 06 del 2022 se eligió el Comité Paritario de **SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO** dando así cumplimiento a las exigencias de la Resolución 2013 de 1986, al Decreto 1072 de 2015 y a la División de Seguridad y salud en el trabajo del Ministerio de Protección Social.
La modalidad utilizada para su elección fue por directrices de Gerencia y votación de los trabajadores.

Por decisión de la Gerencia resultaron elegidos Ronal Andres Blanco Arroyo y mediante votación de los trabajadores quedan elegidos el Sr. Alvaro Enrique Sanchez

El número de votos obtenidos fue 14.

El representante legal de la empresa designa a Ronal Andres Blanco Arroyo como Presidente del comité y por votación del comité se nombra a Alvaro Enrique Sanchez Medina como secretario (a) del mismo.

Jose miguel Flores
Nombre del Coordinador de la mesa de votación
Firma del Coordinador de la mesa de votación

Javier galvan Rodriguez
Nombre del Colaborador de la mesa de votación
Nombre y Firma del Colaborador de la mesa de votación

Siendo las 7:00 del 13 de Junio de 2022, se reunión el representante legal y los trabajadores con el fin de conformar el Comité de convivencia laboral dando cumplimiento a dando cumplimiento a la resolución 2669 de 2012, 652 de 2012, Resolución 2646 de 2008 y a la Ley 1010 de 2006, Decreto 1072 del 2015, así como lo dispuesto en el Plan de Gestión Integral de Obras.

El periodo de vigencia para los miembros del presente comité de Convivencia Laboral es la duración del proyecto o hasta 2 años, y el empleador se compromete a proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones de los miembros al comité así como la capacitación requerida.

Las siguientes personas son nombradas como representante del empleador:

NOMBRE	**C.C.**	**CARGO**	**CATEGORÍA**	
			PRINCIPAL	**SUPLENTE**
RONAL ANDRES BLANCO ARROYO	1.102.815.039	*ING RESIDENTE*	*X*	

Después de la votación y el escrutinio el *13-06-2022*, fueron elegidos por parte de los trabajadores a:


NOMBRE	**C.C.**	**CARGO**	**CATEGORÍA**	
			PRINCIPAL	**SUPLENTE**
ALVARO ENRRIQUE SANCHEZ MEDINA	73.315.286	*MAESTRO DE OBRA*	*X*	
YOLDOR RAFAEL VERGARA TORRES	1.049.452.632	*MAESTRO DE OBRA*		*X*

Integrado el Comité, se procedió de acuerdo con la resolución 652 de 2012, a nombrar al presidente y secretario del mismo, con el objeto de mantener su coordinación, organización y funcionamiento.

El Representante Legal de la empresa designa como presidente del Comité a:
Ronal David Blanco Arroyo y por votación del Comité se nombra a Álvaro Enrique Sánchez Medina como secretario del mismo.

Siendo las 7:30 horas se dio por terminada la reunión después de haber informado a los miembros de las funciones del Comité.

Como constancia Firman:

	
----------	----------
Presidente del Comité Paritario	Secretario del Comité Paritario

CONSORCIO CONSTRUREDES NIT: 901568676-5	PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN, CONFORMACIÓN Y REGISTRO DEL COMITÉ PARITARIO O VIGÍA EN SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	VERSION 01
		Página 1

ACTA REUNIÓN COPASST			
Razón Social:	CONSORCIO CONSTRUREDES		
NIT:	901.568676-5		
Fecha:	13-07-2022	Acta No.	1
Hora De Inicio:	7 AM	Hora Finalización:	7 30 AM
Fecha Próxima Reunión:	20-08-22	Hora Próxima Reunión:	7 AM

PARTICIPANTES	
NOMBRE	**NO. DOCUMENTO**
Alvaro Enrique Sanchez Medina	73. 315 286
Yoldor Rafael Vergara Torres	1.049.452.632
Geinky Saimer Alvarez Padilla	10. 774. 359
Yeison Jose Escobar Vergara	1.049.452.239

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
Oracion y bienvenida. Inspecciones de Seguridad. Cumplimiento del uso y cuidado de los EPP por parte de los trabajadores Revision de afiliación y pagos al día de la Seguridad Social de los trabajadores de la obra por parte del empleador. Cumplimiento de Jornadas de orden, aseo y limpieza. Proyección siguiente mes. Seguimiento al plan de trabajo anual.
OBSERVACIONES:

FIRMA ASISTENTES:

Alvaro Sanchez	
Yoldor Vergara	
Geinky Alvarez	
Yeison Escobar	

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TIPO DE INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	DEFINICION	COMO SE MIDE	FUENTE DE INFORMACIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD	INTERPRETACION	META	DIVULGACION
ESTRUCTURA	Política de SST	Divulgación de la política de SST	Documento de la Política de SST firmada, divulgada y fechada. Cumplimiento de requisitos de norma	SGSST	Profesional PGIO	Anual	Cumplimiento	El documento de la Política de SST se firmada, divulgada y fechada		
ESTRUCTURA	Objetivos y metas	Objetivos y metas de seguridad divulgados	Objetivos y metas de seguridad escritos y divulgados.	SGSST	Profesional PGIO	Mensual	Cumplimiento	Los objetivos y metas de seguridad se encuentran escritos y divulgados.		
ESTRUCTURA	Plan de trabajo anual	Áreas con Plan de Trabajo anual en SST	N° de áreas de la empresa con Plan anual de trabajo en SST/Total áreas de la empresa.	SGSST	Profesional PGIO	Semestral	Número	Número de actividades del plan anual de trabajo cumplidas		
ESTRUCTURA	Responsabilidades	Asignación de responsabilidades	N° total de Jefes con delegación de responsabilidad en SGSST/Total de Jefes de la estructura	SGSST	Profesional PGIO	Anual	Número	Número total de Jefes con responsabilidades		
ESTRUCTURA	Identificación de peligros y riesgos	Método definido para la identificación de peligros	Método definido para la identificación de peligros.	SGSST	Profesional PGIO	Anual	Cumplimiento	Indentificación de peligros realizado		
ESTRUCTURA	Funcionamiento del Copasst	Funcionamiento del COPASST	La empresa cuenta con un COPASST en funcionamiento y con delegación de funciones.	SGSST	Copasst	Semestral	Número	Número de reuniones anuales del Copasst		
ESTRUCTURA	Recursos	Asignación de Recursos Humanos	N° de recursos humanos disponibles según tamaño de la empresa.	SGSST	Profesional PGIO	Anual	Número	Número de Comités en funcionamiento y número de encargados del SGSST		
ESTRUCTURA	Plan de emergencias	Sedes con Plan de emergencia	N° de sedes con plan de emergencia/Nro total de trabajadores.	SGSST	Profesional PGIO Comité de emergencias	Anual	Número	Número de sedes con plan de emergencias		
ESTRUCTURA	Capacitación en SST	Áreas con Plan de capacitación anual en SST	N° de Áreas con plan de capacitación anual en SST/Total de áreas	SGSST	profesional PGIO	Anual	Porcentaje	XX% de personas capacitadas		
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	DEFINICION	COMO SE MIDE	FUENTE DE INFORMACIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD	INTERPRETACION	META	DIVULGACION
PROCESO	Autoevaluación	Evaluación inicial del SG-SST	SUMATORIA DE PORCENTAJE POR CADA UNO DE LOS ITEMS EVALUADOS	EVALUACIÓN INICIAL DEL SGSST	profesional PGIO	SEMESTRAL	Porcentaje	65,7% de cumplimiento del SG SST		
PROCESO	Ejecución del plan de trabajo	Ejecución del plan de trabajo en el SGSST	(N° DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODOEN EL PLAN/NRO DE ACTIVIDADES PROPUESTASEN EL PERIODO EN EL PLAN DE TRABAJO) X 100	PLANA ANUAL DE TRABAJO EN SST	profesional PGIO	SEMESTRAL	Porcentaje	80% de actividades cumplidas del plan de trabajo		
PROCESO	Intervención de peligros y riesgos	Intervención de los peligros identificados	N° TOTAL DE PELIGROS INTERVENIDOS EN EL PERIODO/TOTAL DE PELIGROS IDENTIFICADOS	INSPECCIONES DE SEGURIDAD MATRIZ DE RIESGOS INVESTIGACIONES DE AT REPORTES DEL COPASST	profesional PGIO	SEMESTRAL	Porcentaje	100% de peligros intervenidos		
PROCESO	Plan de accidentalidad	Ejecución del plan de intervención de la accidentalidad	N° DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS PRIORITARIOS/ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS PRIORITARIOS	ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD INVESTIGACIÓN DE AT REPORTE DE INCIDENTES	COPASST profesional PGIO	SEMESTRAL	Porcentaje	XX% de actividades cumplidas del plan de intervención de riesgos		
PROCESO	Investigación de accidentes e incidentes	Porcentaje de accidentes/ incidentes investigados	N° DE ACCIDENTES /INCIDENTESINVESTIGADO S/NRO DE ACCIDENTES/INCIDENTES REPORTADOS	REPORTE DE ACCIDENTES/INCIDENTES	COPASST profesional PGIO	SEMESTRAL	Porcentaje	XX% de investigaciónes realizadas		
PROCESO	Simulacros	Procentaje de simulacros realizados por sede	N° DE SIMULACROS REALIZADOS/NRO DE SIMULACROS PROGRAMADOS	PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SST	COPASST profesional PGIO	SEMESTRAL	Porcentaje	XX% de simulacros ejecutados		

TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	FORMULA	DATOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEP	OCT		FRECUENCIA	PROMEDIO	META	RESULTADO
RESULTADO	Frecuencia de Accidentalidad	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	(Número AT en el mes/Número de trabajadores en el mes)*100	N° AT	0	0	0	0	0	0	0		**MENSUAL**	0 51	0	0%
				N° Trabajadores	4	6	20	21	0	0	0					
				RESULTADO	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
RESULTADO	Severidad de Accidentalidad	Número de dias perdidos por accidente de trabajo en el mes	(Número de dias de incapacidad por AT en el mes+ Número de dias cargados en el mes /Número de trabajadores en el mes)*100	N° dias de inc. por AT+ dias cargados	0	0	0	0	0	0	0		**MENSUAL**	0 51	0	0
				N° trabajadores	4	6	20	21	0	0	0					
				RESULTADO	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!					
RESULTADO	Proporción de accidentes de trabajo mortales	Número de accidentes de trabajo mortales en el año	(Número de ATM en el año/Número total de AT en el año)*100	N° ATM	0	0	0	0	0	0	0		**ANUAL**	0	0%	#¡REF!
				N° AT	0	0	0	0	0	0	0			0 0		
RESULTADO	Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un período de tiempo	(Número de Casos de EL nuevos y antiguos en el año/Promedio de trabajadores)*100.000	N° C.EL nuevos y antiguos	0	0	0	0	0	0	0		**ANUAL**	0 4,25	0	0
				Prom Trabajadores	4	6	20	21	0	0	0					
RESULTADO	Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo	(Número de casos de EL nuevos en el año/Promedio de trabajadores en el año)*100.000	N° Casos nuevos EL	0	0	0	0	0	0	0		**ANUAL**	0 4,25	0	0
				Prom Trabajadores	4	6	20	21	0	0	0					
RESULTADO	Ausentismo por causa medica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo,con incapacidad médica	(Número de dias ausentes por Incapacidad L y C/ Numero de dias de Trabajo programados)*100	N° dias de incapacidad	0	0	0	0	0	0	0		**MENSUAL**	0 214	5%	0,0
				N° dias de trabajo programados	30	31	30	31	31	30	31					
				RESULTADO	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	######				

CONSORCIO CONSTRUREDES

Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
«CIUDAD_PROPONENTE»

Durante el 01 al 31 de julio de 2022 no se presentaron ningún tipo de incidente o accidentes laborales.

Representante legal
Consorcio Construredes

	CHARLAS DE SEGURIDAD	VERSIÓN 1
		Codigo FO-SST-003
Nombre Capacitador:	RAFAEL CASTILLO	**FECHA ACTUALIZACIÓN: 2022**
Objeto de la capacitación:	Conocer los elementos de protección personal, identificar las situaciones en las cuales se requiere su uso, mantenerlos de manera correcta y ayudar a concientizarse de la importancia de usar en forma adecuada y permanente estos elementos que aunque a veces incómodos les ayudan a tener una vida productiva y feliz	
Fecha:	04-01-2022	
Descripción del tema tratado:	1. Definiciones básicas 2. clasificación de los EPP 3. valoración de EPP 4. Buen uso de los EPP 5. Método de identificación de uso de EPP	
DURACION	10 MINUTO	

No.	Nombres	Apellidos	Cédula	Firma
1	GENSKY Saimer	ALVAREZ PADILLA	10.774.359	GENSKY ALVAREZ
2	Heider Manuel	Pineda Henao	1.049.453.497	Heider P.neda H
3	Yelson Jose	Escobar Vergara	1.049.452.234	Yelson Escobar
4	Jesus DAVID	VALETH ROMERO	1.049.453 345	Jesus Valeth
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

	CHARLA DE SEGURIDAD	VERSIÓN 1
		Codigo FO-SST-003
Nombre Capacitador:	RAFAEL CASTILLO	FECHA ACTUALIZACIÓN: 2022
Objeto de la capacitación:	SENCIBILIZAR A CADA TRABAJADOR EN MANTENER LA CORRECTA POSICION DEL CUERPO AL MOMENTO DE REALIZAR ACTIVIDADES DURANTE LA JORNADA LABORAL.	
Fecha:	16-07-2022	
Descripción del tema tratado:	MOVIMIENTOS REPETITIVOS - POSTURAS CORRECTAS	
DURACION	10 MINUTO	

No.	Nombres	Apellidos	Cédula	Firma
1	GENKY	ALVAREZ	10.774.359	Genky Alvarez
2	Heider	Pineda	1.049.453.497	Heider Pineda
3	JESUS DAVID	VALETH	1.049.453.345	Jesus Valeth
4	Yeison	Escobar	1.049.452.234	Yeison Escobar
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	VERSIÓN 1
		Codigo FO-SST-003
Nombre Capacitador:	RAFAEL CASTILLO	FECHA ACTUALIZACIÓN: 2022
Objeto de la capacitación:	Entregar las herramientas para la identificación y reporte de actos y condiciones inseguras en las instalaciones	
Fecha:	20-07-2022	
Descripción del tema tratado:	1.Definición, 2.que es una acto y una condición insegura 3. cuando se presentan. Como se identifican y los pasos para su reporte como prevenir para que sean repetitivos en las actividades. Factores de riesgo y como controlarlos.	
DURACION	10 MINUTO	

No.	Nombres	Apellidos	Cédula	Firma
1	Geuky Suimer	Alvarez	10.774 359	Geuky Alvarez
2	Heider	Pinedo	1049.453.497	Heider Pineda H
3	JESUS DAVID	VALETH	1.049 453 345	Jesus Manuel Valeth
4	Yeison	Escobar	1.049.452.234	Yeison Escobar V
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

	LISTA DE CHEQUEOS ELEMENTOS DEL BOTIQUIN		CODIGO: FO-SST-010 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1

PROYECTO: CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

NOMBRE	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	ESTADO	OBSERVACION
MATERIAL PARA LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LOS TEJIDOS				
Gasa Precortada y esterilizada en sobres sellados	24		Bueno	
Esparadrapo de tela	1		Bueno	
Suero Fisiologico	2		Bueno	
SOLUCIONES PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (ANTISEPTICOS)				
Isodine	1		Bueno	
Alcohol	1		Bueno	
MATERIAL PARA INMOVILIZAR				
Vendas elásticas	3		Bueno	
Venditas de algodón laminados	2		Bueno	
Baja lenguas	20		Bueno	
MATERIAL DE APOYO				
Termómetro oral	1		Bueno	
Guantes de látex	1		Bueno	
Tapabocas	2		Bueno	

RESPONSABLE DE INSPECCION

Firma: Rafael Castillo	OBSERVACIONES:
Nombre: Rafael Castillo	
Cargo: TECNICO PGIO	
Fecha: 30-07-2022	

	USO, MANTENIMIENTO Y ESTADO DE EPP	Codigo Registro: GSO-FO-
	Proyecto: Intradomiciliario cordoba bolivar	Versión: 01
	Supervisor: Rafael Castillo	Fecha de Revisión: 11-07-2022
	Trabajador: DENKY ALVAREZ	

Elemento de Protección Personal	USO EPP		MANTENIMIENTO EPP		ESTADO EPP		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	R	
Casco	/		/		/		
Guantes	/		/		/		
Gafas de seguridad	/		/		/		
Chaleco reflectivo	/		/		/		

Firma Trabajador: DENKY ALVAREZ Firma Supervisor: Rafael

	USO, MANTENIMIENTO Y ESTADO DE EPP	Codigo Registro: GSO-FO-
	Proyecto: Intradomiciliaria cordoba bolivar	Versión: 01
	Supervisor: Rafael Castillo	Fecha de Revisión: 11-07-2022
	Trabajador: Holder Pineda	

Elemento de Protección Personal	USO EPP		MANTENIMIENTO EPP		ESTADO EPP		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	R	
Guantes	/		/		/		
Cascos	/		/		/		
Chaleco Reflectivo	/		/		/		
gafas de seguridad	/		/		/		

Firma Trabajador: Holder Pineda H Firma Supervisor: Rafael

	USO, MANTENIMIENTO Y ESTADO DE EPP	Codigo Registro: GSO-FO-
	Proyecto: Intradomiciliaria cordoba bolivar	Versión: 01
	Supervisor: ~~Yeison escobar~~ Rafael Castillo	Fecha de Revisión: 11-07-2022
	Trabajador: Yeison escobar	


Elemento de Protección Personal	USO EPP		MANTENIMIENTO EPP		ESTADO EPP		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	R	
Casco	/		/		/		
Guantes	/		/		/		
Chaleco Reflectivo	/		/		/		
gafas de seguridad	/		/		/		

Firma Trabajador: Yeison Escobar Firma Supervisor: Rafael

	USO, MANTENIMIENTO Y ESTADO DE EPP	Codigo Registro: GSO-FO-
	Proyecto: Intradomiciliaria cordoba bolivar	Versión: 01
	Supervisor: Rafael Castillo	Fecha de Revisión: 11-07-2022
	Trabajador: Jesus Valeth	

Elemento de Protección Personal	USO EPP		MANTENIMIENTO EPP		ESTADO EPP		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	R	
Casco	/		/		/		
Guantes	/		/		/		
Chaleco Reflectivo	/		/		/		
gafas de seguridad	/		/		/		

Firma Trabajador: Jesus Valeth Firma Supervisor: Rafael

	INSPECCIONES EXTINTORES	CODIGO FO-SST-011

PROYECTO: CONEXIONES INTRADOMICILIARIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

FECHA DE LA INSPECCION:	28-07-2022	**FRENTE DE OBRA:**	Calle 10 - CRA 8

MARQUE CON UNA X SI CUMPLE O NO CON LOS REQUISITOS PARA EXTINTORES:

1. Cuenta con etiqueta de control de servicio técnico
2. Cuenta con todas su partes en buen estado (sello, seguro, percutor, boquilla, gatillo, cilindro, manómetro, soporte)
3. Se encuentra instalado a una Altura de 1,3 m (Máximo), de fácil acceso y libre de obstáculos.
4. Se realiza mantenimiento por lo menos una vez al año.

No.	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	ESTADO DEL MANOMETRO	1			2			3			4			OBSERVACIONES
				SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
1	MULTIPROPOSITO	CALLE 10 CRA 8	BUENO	X			X			X			X			
2																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																

MARQUE CON UNA X SI CUMPLE O NO LOS REQUISITOS GENERALES DEL MANEJO DE HERRAMIENTAS	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
1. Se cuenta con la cantidad suficiente de Extintores portátiles de Incendio, cuyo potencial de extinción esté de acuerdo a la superficie a proteger?	X			
2. Esta claramente identificadas las posiciones de los extintores, para en caso de emergencia sea facilitada su ubicación y acceso?	X			

INSPECCIONADO POR:	Rafael Castillo	**CARGO:**	TECNICO PGIO	**FIRMA:**	

	INSPECCION DE ORDEN Y LIMPIEZA PARTE A: FRENTES DE OBRA Y CAMPAMENTO	CODIGO: FO-SST-005 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1

PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

AREA:	Bodega	FECHA DE INSPECCION:	09-07-2022
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	RAFAEL CASTILLO	CARGO:	INSPECTOR SST

N°	Aspectos de verificar	Si	No	NA
1	Los productos y materiales están bien apilados y ordenados en forma adecuada	✓		
2	Se tiene establecido un sitio para el almacenamiento temporal de residuos solidos	✓		
3	Los sitios para el almacenamiento de residuos solidos esta ordenado	✓		
4	Se implementa adecuadamente la clasificación de residuos solidos	✓		
5	Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	✓		
6	Los pisos están libres de obstáculos.	✓		
7	Los frentes de trabajo están debidamente señalizados.	✓		
8	Se tienen establecidas, señalizadas y/o debidamente demarcadas las vías de circulación.	✓		
9	Los equipos y maquinaria se encuentran limpios y libres de materiales innecesarios o colgantes			✓
10	Las máquinas y equipos están debidamente protegidos	✓		
11	Las herramientas están limpias y libres de suciedad	✓		
12	Las áreas de almacenamiento están señalizadas	✓		
13	La distancia entre el techo y el ultimo arrume es la recomendada	✓		

CONDICIONES/ACCIONES INSEGURAS IDENTIFICADAS

ACCIONES DE MEJORAS

	INSPECCION DE ORDEN Y LIMPIEZA PARTE A: FRENTES DE OBRA Y CAMPAMENTO	CODIGO: FO-SST-005 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1

PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

AREA: Bodega		FECHA DE INSPECCION:	16-07-2022
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	RAFAEL CASTILLO	CARGO:	INSPECTOR SST

N°	Aspectos de verificar	Si	No	NA
1	Los productos y materiales están bien apilados y ordenados en forma adecuada	✓		
2	Se tiene establecido un sitio para el almacenamiento temporal de residuos solidos	✓		
3	Los sitios para el almacenamiento de residuos solidos esta ordenado	✓		
4	Se implementa adecuadamente la clasificación de residuos solidos	✓		
5	Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	✓		
6	Los pisos están libres de obstáculos.	✓		
7	Los frentes de trabajo están debidamente señalizados.	✓		
8	Se tienen establecidas, señalizadas y/o debidamente demarcadas las vías de circulación.	✓		
9	Los equipos y maquinaria se encuentran limpios y libres de materiales innecesarios o colgantes			✓
10	Las máquinas y equipos están debidamente protegidos	✓		
11	Las herramientas están limpias y libres de suciedad	✓		
12	Las áreas de almacenamiento están señalizadas	✓		
13	La distancia entre el techo y el ultimo arrume es la recomendada	✓		

CONDICIONES/ACCIONES INSEGURAS IDENTIFICADAS

ACCIONES DE MEJORAS

	INSPECCION DE ORDEN Y LIMPIEZA PARTE A: FRENTES DE OBRA Y CAMPAMENTO	CODIGO: FO-SST-005 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1

PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

AREA:	Bodega	**FECHA DE INSPECCION:**	23-07-2022
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	RAFAEL CASTILLO	**CARGO:**	INSPECTOR SST

N°	Aspectos de verificar	Si	No	NA
1	Los productos y materiales están bien apilados y ordenados en forma adecuada	/		
2	Se tiene establecido un sitio para el almacenamiento temporal de residuos solidos	/		
3	Los sitios para el almacenamiento de residuos solidos esta ordenado	/		
4	Se implementa adecuadamente la clasificación de residuos solidos	/		
5	Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	/		
6	Los pisos están libres de obstáculos.	/		
7	Los frentes de trabajo están debidamente señalizados.	/		
8	Se tienen establecidas, señalizadas y/o debidamente demarcadas las vías de circulación.	/		
9	Los equipos y maquinaria se encuentran limpios y libres de materiales innecesarios o colgantes			/
10	Las máquinas y equipos están debidamente protegidos	/		
11	Las herramientas están limpias y libres de suciedad	/		
12	Las áreas de almacenamiento están señalizadas	/		
13	La distancia entre el techo y el ultimo arrume es la recomendada	/		

CONDICIONES/ACCIONES INSEGURAS IDENTIFICADAS

ACCIONES DE MEJORAS

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

EMPRESA:	CONSORCIO CONSTRUREDES
INSPECCIONADO POR : RAFAEL CASTILLO	
LOCALIZACION: BARRIO SAN MARTIN MUNICIPIO DE CORDOBA BOLIVAR	
PERIODO: 4 al 9 de Julio 2022	**FRENTE:** CRA 9 CALLE 6

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Bugui	llantas,estructura, mangos	4	/		/		/		/		/		/	
Barra	Estado general	2	/		/		/		/		/		/	
Palas	Revisar ajuste del mango,	8	/		/		/		/		/		/	
Picas	Mango	3	/		/		/		/		/		/	
Martillo	Mango	3	/		/		/		/		/		/	
Palaustre	Mango	2	/		/		/		/		/		/	
yana metalica	Mango	3	/		/		/		/		/		/	
REVISADO POR	RAFAEL CASTILLO													

OBSERVACIONES:

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

EMPRESA:	CONSORCIO CONSTRUREDES
INSPECCIONADO POR : RAFAEL CASTILLO	
LOCALIZACION: BARRIO SAN MARTIN MUNICIPIO DE CORDOBA BOLIVAR	
PERIODO: 11 al 16 de julio 2022	**FRENTE:** CRA 9 CALLE 10

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Bugui	llantas,estructura, mangos	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Barra	Estado general	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palas	Revisar ajuste del mango,	8	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Picas	Mango	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Martillo	Mango	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palaustre	Mango	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
yana metalica	Mango	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
REVISADO POR	RAFAEL CASTILLO		Rafael		Rafael		Rafael		Rafael		Rafael		Rafael	

OBSERVACIONES:

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

EMPRESA:	CONSORCIO CONSTRUREDES
INSPECCIONADO POR : RAFAEL CASTILLO	
LOCALIZACION: BARRIO SAN MARTIN MUNICIPIO DE CORDOBA BOLIVAR	
PERIODO: 18 al 23 de Yubio 2022	**FRENTE:** Calle 10 en 8

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Bugui	llantas,estructura, mangos	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Barra	Estado general	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palas	Revisar ajuste del mango,	9	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Picas	Mango	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Martillo	Mango	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palaustre	Mango	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
yana metalica	Mango	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
REVISADO POR	RAFAEL CASTILLO		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES:

INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

EMPRESA:	CONSORCIO CONSTRUREDES
INSPECCIONADO POR : RAFAEL CASTILLO	
LOCALIZACION: BARRIO SAN MARTIN MUNICIPIO DE CORDOBA BOLIVAR	
PERIODO: 25 al 30 de Julio 2022	**FRENTE:** Calle 10

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Bugui	llantas,estructura, mangos	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Barra	Estado general	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palas	Revisar ajuste del mango,	8	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Picas	Mango	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Martillo	Mango	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palaustre	Mango	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
yana metalica	Mango	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
REVISADO POR	RAFAEL CASTILLO		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES:



CHECK LIST DE PULIDORA

FECHA DE INSPECCION: 06-07-2022


ACTIVIDAD A REALIZAR: Corte y fiboracion de hierro

Instrucciones: Marca con una "X" la casilla correspondiente en el punto a revisar

	Cumple		
1. Pulidor	**SI**	**NO**	**N/A**
1.1 ¿El pulidor dispone de mangos principal y el mango auxiliar?	✓		
1.2 ¿La carcasa del pulidor se encuentra en buen estado?	✓		
1.3 ¿El Smith On/Off está en buen estado (es decir, no se presentan interrupciones?	✓		
1.4 ¿Funciona el dispositivo de accionamiento de presión constante en el gatillo?	✓		
1.5 ¿Se encuentra la guarda de seguridad y esta está en buen estado?	✓		
1.6 ¿Se revisó que el disco corresponde a las características del trabajo?	✓		
1.7 ¿La tuerca de fijación del disco se encuentra en buen estado?	✓		
1.8 ¿Las R.P.M. del disco son iguales o mayores que la del pulidor?	✓		
2. Sistema Eléctrico			
2.1 ¿El cable y el enchufe se encuentran en buen estado, sin daños?	✓		
2.2 ¿El cable de la extensión eléctrica está en buenas condiciones?	✓		
3. Area de Trabajo y EPP			
3.1 ¿Se encuentra limpia, ordenada, despejada sin químicos inflamables a más de 9mts de distancia ose cuenta con barreras para evitar que las chispas lleguen?	✓		
3.2 ¿Los epp del operador se encuentran en buen estado y disponible? (Casco, careta facial, tapones auditivos, guantes de carnaza, mangas de carnaza, lentes de seguridad, zapato de seguridad y polainas.)	✓		

Observaciones:

REVISADOR POR: _____



CHECK LIST DE PULIDORA

FECHA DE INSPECCION: 07-07-2022

ACTIVIDAD A REALIZAR: Corte de hierro

Instrucciones: Marca con una "X" la casilla correspondiente en el punto a revisar

	Cumple		
1. Pulidor	**SI**	**NO**	**N/A**
1.1 ¿El pulidor dispone de mangos principal y el mango auxiliar?	✓		
1.2 ¿La carcasa del pulidor se encuentra en buen estado?	✓		
1.3 ¿El Smith On/Off está en buen estado (es decir, no se presentan interrupciones?	✓		
1.4 ¿Funciona el dispositivo de accionamiento de presión constante en el gatillo?	✓		
1.5 ¿Se encuentra la guarda de seguridad y esta está en buen estado?	✓		
1.6 ¿Se revisó que el disco corresponde a las características del trabajo?	✓		
1.7 ¿La tuerca de fijación del disco se encuentra en buen estado?	✓		
1.8 ¿Las R.P.M. del disco son iguales o mayores que la del pulidor?	✓		
2. Sistema Eléctrico			
2.1 ¿El cable y el enchufe se encuentran en buen estado, sin daños?	✓		
2.2 ¿El cable de la extensión eléctrica está en buenas condiciones?	✓		
3. Area de Trabajo y EPP			
3.1 ¿Se encuentra limpia, ordenada, despejada sin químicos inflamables a más de 9mts de distancia ose cuenta con barreras para evitar que las chispas lleguen?	✓		
3.2 ¿Los epp del operador se encuentran en buen estado y disponible? (Casco, careta facial, tapones auditivos, guantes de carnaza, mangas de carnaza, lentes de seguridad, zapato de seguridad y polainas.)	✓		

Observaciones:

REVISADOR POR: [signature]



CHECK LIST DE PULIDORA

FECHA DE INSPECCION: 14-07-2022

ACTIVIDAD A REALIZAR: Corte de hierro y alambre

Instrucciones: Marca con una "X" la casilla correspondiente en el punto a revisar

	Cumple		
1. Pulidor	**SI**	**NO**	**N/A**
1.1 ¿El pulidor dispone de mangos principal y el mango auxiliar?	/		
1.2 ¿La carcasa del pulidor se encuentra en buen estado?	/		
1.3 ¿El Smith On/Off está en buen estado (es decir, no se presentan interrupciones?	/		
1.4 ¿Funciona el dispositivo de accionamiento de presión constante en el gatillo?	/		
1.5 ¿Se encuentra la guarda de seguridad y esta está en buen estado?	/		
1.6 ¿Se revisó que el disco corresponde a las características del trabajo?	/		
1.7 ¿La tuerca de fijación del disco se encuentra en buen estado?	/		
1.8 ¿Las R.P.M. del disco son iguales o mayores que la del pulidor?	/		
2. Sistema Eléctrico			
2.1 ¿El cable y el enchufe se encuentran en buen estado, sin daños?	/		
2.2 ¿El cable de la extensión eléctrica está en buenas condiciones?	/		
3. Area de Trabajo y EPP			
3.1 ¿Se encuentra limpia, ordenada, despejada sin químicos inflamables a más de 9mts de distancia ose cuenta con barreras para evitar que las chispas lleguen?	/		
3.2 ¿Los epp del operador se encuentran en buen estado y disponible? (Casco, careta facial, tapones auditivos, guantes de carnaza, mangas de carnaza, lentes de seguridad, zapato de seguridad y polainas.)	/		

Observaciones:

REVISADOR POR: Rafael



CHECK LIST DE PULIDORA

FECHA DE INSPECCION: 16-07-2022


ACTIVIDAD A REALIZAR: Corte de hierro

Instrucciones: Marca con una "X" la casilla correspondiente en el punto a revisar

	Cumple		
1. Pulidor	**SI**	**NO**	**N/A**
1.1 ¿El pulidor dispone de mangos principal y el mango auxiliar?	X		
1.2 ¿La carcasa del pulidor se encuentra en buen estado?	X		
1.3 ¿El Smith On/Off está en buen estado (es decir, no se presentan interrupciones?	X		
1.4 ¿Funciona el dispositivo de accionamiento de presión constante en el gatillo?	X		
1.5 ¿Se encuentra la guarda de seguridad y esta está en buen estado?	X		
1.6 ¿Se revisó que el disco corresponde a las características del trabajo?	X		
1.7 ¿La tuerca de fijación del disco se encuentra en buen estado?	X		
1.8 ¿Las R.P.M. del disco son iguales o mayores que la del pulidor?	X		
2. Sistema Eléctrico			
2.1 ¿El cable y el enchufe se encuentran en buen estado, sin daños?	X		
2.2 ¿El cable de la extensión eléctrica está en buenas condiciones?	X		
3. Area de Trabajo y EPP			
3.1 ¿Se encuentra limpia, ordenada, despejada sin químicos inflamables a más de 9mts de distancia ose cuenta con barreras para evitar que las chispas lleguen?	X		
3.2 ¿Los epp del operador se encuentran en buen estado y disponible? (Casco, careta facial, tapones auditivos, guantes de carnaza, mangas de carnaza, lentes de seguridad, zapato de seguridad y polainas.)	X		

Observaciones:

REVISADOR POR: Rafael



CHECK LIST DE PULIDORA

FECHA DE INSPECCION: 18-07-2022

ACTIVIDAD A REALIZAR: Corte de hierro

Instrucciones: Marca con una "X" la casilla correspondiente en el punto a revisar

	Cumple		
1. Pulidor	**SI**	**NO**	**N/A**
1.1 ¿El pulidor dispone de mangos principal y el mango auxiliar?	✓		
1.2 ¿La carcasa del pulidor se encuentra en buen estado?	✓		
1.3 ¿El Smith On/Off está en buen estado (es decir, no se presentan interrupciones?	✓		
1.4 ¿Funciona el dispositivo de accionamiento de presión constante en el gatillo?	✓		
1.5 ¿Se encuentra la guarda de seguridad y esta está en buen estado?	✓		
1.6 ¿Se revisó que el disco corresponde a las características del trabajo?	✓		
1.7 ¿La tuerca de fijación del disco se encuentra en buen estado?	✓		
1.8 ¿Las R.P.M. del disco son iguales o mayores que la del pulidor?	✓		
2. Sistema Eléctrico			
2.1 ¿El cable y el enchufe se encuentran en buen estado, sin daños?	✓		
2.2 ¿El cable de la extensión eléctrica está en buenas condiciones?	✓		
3. Area de Trabajo y EPP			
3.1 ¿Se encuentra limpia, ordenada, despejada sin químicos inflamables a más de 9mts de distancia ose cuenta con barreras para evitar que las chispas lleguen?	✓		
3.2 ¿Los epp del operador se encuentran en buen estado y disponible? (Casco, careta facial, tapones auditivos, guantes de carnaza, mangas de carnaza, lentes de seguridad, zapato de seguridad y polainas.)	✓		

Observaciones:

REVISADOR POR: _____



CHECK LIST DE PULIDORA

FECHA DE INSPECCION: 20-07-2022

ACTIVIDAD A REALIZAR: Corte de Varillas

Instrucciones: Marca con una "X" la casilla correspondiente en el punto a revisar

	Cumple		
1. Pulidor	**SI**	**NO**	**N/A**
1.1 ¿El pulidor dispone de mangos principal y el mango auxiliar?	X		
1.2 ¿La carcasa del pulidor se encuentra en buen estado?	X		
1.3 ¿El Smith On/Off está en buen estado (es decir, no se presentan interrupciones?	X		
1.4 ¿Funciona el dispositivo de accionamiento de presión constante en el gatillo?	X		
1.5 ¿Se encuentra la guarda de seguridad y esta está en buen estado?	X		
1.6 ¿Se revisó que el disco corresponde a las características del trabajo?	X		
1.7 ¿La tuerca de fijación del disco se encuentra en buen estado?	X		
1.8 ¿Las R.P.M. del disco son iguales o mayores que la del pulidor?	X		
2. Sistema Eléctrico			
2.1 ¿El cable y el enchufe se encuentran en buen estado, sin daños?	X		
2.2 ¿El cable de la extensión eléctrica está en buenas condiciones?	X		
3. Area de Trabajo y EPP			
3.1 ¿Se encuentra limpia, ordenada, despejada sin químicos inflamables a más de 9mts de distancia ose cuenta con barreras para evitar que las chispas lleguen?	X		
3.2 ¿Los epp del operador se encuentran en buen estado y disponible? (Casco, careta facial, tapones auditivos, guantes de carnaza, mangas de carnaza, lentes de seguridad, zapato de seguridad y polainas.)	X		

Observaciones:

REVISADOR POR: _____


	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PLAN DE TRABAJO SST Y AMBIENTAL)	VERSION 1
La equidad es de todos · Prosperidad Social	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	CONSORCIO CONSTRUREDES


Fecha de actualización: 04-ABRIL-2022

TEMA GEN	TEMA ESPECÍFICO	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	DURACIÓN DEL PROYECTO EN MESES												OBSERVACIONES
					MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		
LIDERAZGO Y COMPROMISO	COMPROMISO DEL DIRECTOR DEL PROYECTO	Realizar inspecciones en SST por parte del Director del proyecto	Representante Legal	Instalaciones locativas papeleria y Tecnología	P	E	P	E	P	E	P		P		P		
		Realizar reuniones con el equipo de trabajo	Director de proyecto Profesinal HSEQ	Instalaciones locativas papeleria y Tecnología	P	E	P	E	P	E	P		P		P		
	POLÍTICAS	Revision de las Políticas del SGSST	Representante Legal Profesinal HSEQ	Papelería	P	E											
		Divulgación de las Políticas del SGSST	Representante Legal Profesinal HSEQ	Papelería	P	E											
	OBJETIVOS	Establecer los Objetivos y metas del SGSST	Representante Legal Profesinal HSEQ	Papelería	P	E											
		Divulgar objetivos y metas del SGSST	Representante Legal	Papelería	P	E											
		Realizar seguimiento al cumplimiento de objetivos	Representante Legal Profesinal HSEQ Todos los procesos	Papelería	P	E	P	E	P	E	P		P		P		
	PRESUPUESTO	Elaborar presupuesto para la gestión del SGSST	Representante Legal		P	E											
		Seguimiento al cumplimiento del presupuesto	Representante Legal		P	E	P	E	P	E	P		P		P		
GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	ROLES Y FUNCIONES	Establecimiento, asignación, actualización de funciones y responsabilidades SST	Profesinal HSEQ	Computador - Listado de Cargos - Matriz Legal.	P	E											
		Divulgación de las Funciones y Responsabilidades en SST	Profesinal HSEQ	Computador - Listado de Cargos - Matriz Legal.	P	E											
	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Identificación de las Necesidades de Capacitación y Entrenamiento por Cargos	Todos los líderes de proceso	Computador - Matriz de Identificación de Peligros - Registros de Formación.	P												
		Diseño del Programa de Capacitación y Entrenamiento.	Profesinal HSEQ	Computador - Matriz de Identificación de Peligros - Registros de Formación.	P	E											
		Desarrollo de Capacitaciones y Entrenamientos al personal	Todo el personal	Sala de capacitaciones Papelería	P	E	P	E	P	E	P		P		P		
		Evaluación de los Procesos de Capacitación por Trabajador	Todo el personal	Sala de capacitaciones Papelería	P												
		Desarrollo de las Charlas Preoperacionales al personal	Líderes de los proyectos	Papelería	P		P	E	P	E	P		P		P		
		Realización de inducciones al personal	Profesinal HSEQ	Sala de capacitaciones Papelería	P	E											
		Realizar y evaluar la reinducción al personal	Profesinal HSEQ	Sala de capacitaciones Papelería					P						P		
	REQUISITOS LEGALES	Identificación de los Requisitos Legales y de Otra Índole Aplicables	Todo el personal	Computador - Paginas Web de Consulta de Requisitos Legales.	P	E											
		Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y de Otra Índole Actualizados Aplicables	Todo el personal	Matriz Legal	P	E	P	E	P	E	P		P		P		
	COPASST	Realizar y documentar reuniones periodicas con el equipo de COPASST	COPASST	Sala de capacitaciones Papelería	P		P	E	P	E	P		P		P		
		Seguimiento de actividades del COPASST	Profesinal HSEQ COPASST	Computador	P		P		P	E	P		P		P		
		Participación del COPASST en el programa de capacitaciones	COPASST	Programa de capacitaciones Listado de necesidades de capacitación	P		P	E	P		P		P		P		
		Divulgar al COPASST las funciones, responsabilidades, participación e información que recibe de la empresa			P												
	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Realizar y documentar reuniones periodicas	CCL	Sala de capacitaciones Papelería	P						P						
		Verificar actividades de seguimiento	Profesinal HSEQ CCL	Papelería			P	E					P				
		Capacitación al CCL	Profesinal HSEQ	Sala de capacitaciones Papelería	P												
	MECANISMOS DE COMUNICACIÓN	Actualización de Carteleras	Profesinal HSEQ	Papelería	P												
	PROCEDIMIENTOS Y PRACTICAS SEGURAS	Divulgación de los Procedimientos y Estándares	Líderes de los procesos	Computador Papelería	P												
		Revision, Actualización y/o Ajuste de Procedimientos Operacionales de las Actividades	Líderes de los procesos	Computador Papelería	P						P						
	ANÁLISIS DE RIESGOS	Capacitar al personal la metodología de análisis de riesgos recordando los riesgos a los que estan expuestos	Profesinal HSEQ Proyectos	Computador Papelería	P												
		Verificar realización y diligenciamiento de los ATS.	Profesinal HSEQ Proyectos	Computador Papelería	P		P	E	P	E	P		P		P		
		Verificar sistema de permisos de trabajo	Profesinal HSEQ Proyectos	Computador Papelería	P		P		P		P		P		P		
	MANTENIMIENTO	Inspecciones preoperacionales de Maquinaria, Herramientas y Equipos	Proyectos	Papelería.	P		P	E	P	E	P		P		P		
GESTIÓN DEL RIESGO	PELIGROS Y RIESGOS	Participación del personal en la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.	Todo el personal	Computador Papelería	P												
		Actualización matrices de Identificación Peligros, evaluación de riesgos	Profesinal HSEQ	Tecnologicos, papeleria					P						P		
		Divulgación de peligros	Profesinal HSEQ	Tecnologicos, Papeleria, Humanos, Tiempo	P	E											
		Actualización identificación de tareas criticas	Profesinal HSEQ	Tecnologicos	P				P				P				
		Divulgación de procedimientos seguros	Profesinal HSEQ	Humanos, Tiempo, Papeleria	P						P						
	PLAN DE EMERGENCIAS	Divulgación del Plan de Emergencias y Contingencias	Profesinal HSEQ	Humanos, Tecnologicos, Papeleria	P												
	PLAN DE EMERGENCIAS	Divulgación del Procedimiento para la Evacuación Medica de Lesionados - Medevac	Profesinal HSEQ	Humanos, Tecnologicos, Papeleria	P												
		Capacitación nivel basico medio a todo los brigadistas	Profesinal HSEQ	Tiempo, Humanos, Financieros,			P	E									
		Planeación y elaboración del guíon del simulacro	Profesinal HSEQ	Tiempo, Humanos, Financieros,			P										
		Ejecución del simulacro	Profesinal HSEQ	Tiempo, Humanos, Financieros,			P										
		Elaboración del informe del simulacro y determinar planes de acción	Profesinal HSEQ	Tiempo, Humanos, Financieros,			P										
		Revisión de la señalización de las áreas	Profesinal HSEQ	Tiempo, Papeleria	P		P	E	P	E	P		P		P		
	EPP	Actualizar matriz de identificación de necesidad de elementos de protección personal por cargo	Profesinal HSEQ	Tecnologicos, papeleria									P				
		Entrega y Registro de Entrega de Elementos de Protección Personal.	Profesinal HSEQ	Tiempo, Papeleria	P	E	P	E	P	E	P		P		P		
	INSPECCIONES	Revisión y actualización del programa de inspecciones	Profesinal HSEQ	Tecnologicos, Papeleria			P				P				P		
		Informe y análisis de condiciones repetitivas	Profesinal HSEQ	Tecnologicos	P		P		P		P		P		P		

		Evaluacion y seguimiento a los planes de acción del proarama de inspecciones	Profesinal HSEQ	Tecnologicos	P		P		P		P		P		P	
	EVALUACIONES MÉDICAS	Desarrollo de Evaluaciones Medicas Ocupacionales de Ingreso	IPS	Economicos, Tiempo	P											
	EVALUACIONES MÉDICAS	Exámenes de Ingreso	Recursos Humanos	Economicos, Tiempo	P	E										
		Desarrollo de Evaluaciones Medicas Ocupacionalesde Egreso	Recursos Humanos	Economicos, Tiempo												
	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN - SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL	Divulgación de riesgos de salud publica	Profesinal HSEQ Proyectos	Papeleria	P											
		Campañas contra alcohol, tabaco y drogas	Profesinal HSEQ	Papeleria	P	E	P	E	P	E	P		P		P	
	BOTIQUINES	Dotación botiquines	SST COPASST	Economicos	P	E										
		Revisión botiquines	COPASST SST	Economicos, Tiempos, Humanos	P				P	E			P			
		Registro de consumo	Proyectos Profesinal HSEQ	Papeleria	P		P		P		P		P		P	
GESTIÓN AMBIENTAL	ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	Revisión del procedimiento de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales	Profesinal HSEQ	Tecnologicos					P						P	
		Actualización matriz identificación de impactos y aspectos ambientales	Profesinal HSEQ	Tecnologicos			P	E			P					
		Revisión programa de Gestión Ambiental	Profesinal HSEQ	Tecnologicos					P						P	
		Seguimiento a los planes de acción de los programas de gestión ambiental	Profesinal HSEQ	Tecnologicos, Humanos	P		P	E	P	E	P		P		P	
EVALUACIÓN Y MONITOREO	ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES	Actualización de Registros Estadísticos de Accidentalidad.	Profesinal HSEQ	Tecnologicos	P		P	E	P	E	P		P		P	
		Cálculo y análisis de accidentes y casi accidentes	Profesinal HSEQ	Tecnologicos	P		P	E	P	E	P		P		P	
	PLANES DE ACCIÓN	Diligenciar y realizar seguimiento a las Acciones Correctivas y Preventivas en el formato de seguimiento a planes de acción	Profesinal HSEQ	Tecnologicos, Papeleria	P		P	E	P		P		P		P	
		Diligenciar y realizar seguimiento a los reportes presentados por el personal (actos y condiciones inseguras)	Profesinal HSEQ	Tecnologicos, Papeleria	P		P	E	P	E	P		P		P	
		Análisis de los Reportes (actos y condiciones inseguras)	Profesinal HSEQ	Tecnologicos, Papeleria	P		P	E	P		P		P		P	

PLANEADAS	55	32	31	30	29	30
EJECUTADAS	21	23	19	0	0	0
APLAZADAS	0	0	0	0	0	0
TOTAL						
INDICADOR	38,2%	71,9%	61,3%	0,0%	0,0%	0,0%
INDICADOR SEMESTRE	66,7%					





FIRMA DE APROBACION REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL PROFESIONAL PGIO

CONSORCIO CONSTRUREDES NIT: 901568676-5	**PLAN DE EMERGENCIAS**	VERSIÓN 01 Página 1

ACTA DE CONFORMACION DE BRIGADAS DE EMERGENCIA CONSORCIO CONSTRUREDES

CIUDAD: CORDOBA **DEPARTAMENTO:** BOLIVAR

Siendo las 7:30 AM del día 13 del mes de JUNIO del año 2022 se reúne en la oficina administrativa, una comisión de personas voluntarias con el fin de formalizar la conformación de la brigada de emergencias de la empresa **consorcio Construredes**

Esta diligencia se adelanta en cumplimiento de las disposiciones legales del SGSST; que contemplan la conformación y capacitación de grupos operativos de trabajadores, dispuestos para adelantar labores de prevención y atención de emergencias al interior de Las instalaciones en donde laboran.

Dan constancia de esta diligencia de conformación de la Brigada de Emergencias firman las siguientes personas:

REPRESENTANTE LEGAL

BRIGADISTAS

Alvaro Sanchez

Yoldor Vergara

PLAN DE EMERGENCIAS

CONSORCIO CONSTRUREDES

ABRIL 04 DE 2022

INTRODUCCIÓN

El Plan de Emergencias de **CONSORCIO CONSTRUREDES** es un programa de actividades que pretende dar a conocer y poner en práctica, estrategias, conceptos y metodologías parareducir riesgos, prevenir desastres, y responder a posibles emergencias que se presenten en el entorno ó dentro de las instalaciones bajo el control de la organización.

Adicionalmente, Colombia y por consiguiente sucre y bolívar, debido a múltiples factores como su ubicación geográfica y sus condiciones socio demográficas, entre otros, posee diversas amenazas de origen natural y antrópico, que podrían desencadenar incidentes de complejidad, requiriendo una capacidad de respuesta adecuada. Esta situación exige adelantar acciones específicas, así como protocolos de actuación para el control y atención de las emergencias de manera organizada y finalmente, una recuperación y rehabilitación posterior a la emergencia o desastre.

Las situaciones mencionadas son la base para determinar las políticas a desarrollarse dentro del Plan de Emergencias, debido a que **CONSORCIO CONSTRUREDES** tiene las oficinas principales ubicadas en el Nororiente del municipio de cordoba, por lo cual es indispensable, que las oficinas y su dotación permanezcan en condiciones de servicio y que su personal conozca la manera adecuada de responder a cada situación. El Grupo consciente de los riesgos quepueden amenazar en forma directa o indirecta a las personas que permanecen o ingresana las instalaciones u obras, tanto en el ámbito Distrital como nacional, considera importante adoptar un documento ***-guía-*** que coordine las acciones necesarias a seguir para afrontar de manera adecuada las posibles emergencias que se puedan presentar en sus instalaciones y/o frentes de trabajo.

El Plan de Emergencia aquí establecido, responde a una serie de procedimientos organizados para que el personal de planta, contratistas, subcontratistas y visitantes puedan hacer frente ante las posibles emergencias y ponerse a salvo en el menor tiempo. Además, tiene como finalidad identificar los riesgos con el propósito de minimizarlos y así, evitar que algún evento repentino genere peligro en la integridad de las personas que trabajan para el Grupo o visitan las instalaciones; debiendo ser divulgado y puesto en práctica por todo el personal, en caso de una situación de emergencia.

Este documento se actualizará atendiendo los cambios que se presenten en el marco del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Establecer Directrices y procedimientos específicos de actuación en caso de atención de emergencias Medioambientales y de Seguridad presentadas en la oficina principal de **CONSORCIO CONSTRUREDES,** además ofrecer lineamientos básicos para elaboración de los Planes de emergencia en las zonas de obra donde se adelanten proyectos, con el fin de disminuir la vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional de la organización así como de sus ocupantes, garantizar acciones adecuadas de preparación, respuesta y

recuperación; mitigar los efectos producidos por una Emergencia, que pueda comprometer la integridad física y social de las personas bajo el control de la organización, las instalaciones físicas, las Comunidades vecinas y/o afecten el medio ambiente y entorno natural circundante.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar una evaluación de escenarios de riesgo que contemple emergencias y amenazas.

Definir, priorizar y gestionar estrategias para el control de las amenazas, disminución de la vulnerabilidad funcional y organizativa, así como la reducción delriesgo y mitigación de los posibles efectos en caso de presentarse una situación deemergencia o desastre.

Efectuar las adecuaciones funcionales, dotación de equipos y señalización que se requieren para afrontar adecuadamente una emergencia interna.

Garantizar el adecuado funcionamiento del Comité de Gestión del Riesgo de**CONSORCIO CONSTRUREDES,** de acuerdo a los posibles incidentes y las normas vigentes.

Implementar el Sistema Comando de Incidentes SCI, gestionando en todos sus niveles los recursos y entrenamiento necesarios para su adecuado funcionamiento.

Garantizar el adecuado funcionamiento de la Brigada de Emergencias de **CONSORCIO CONSTRUREDES**, gestionando su entrenamiento y dotación, de acuerdo a los posibles incidentes y las normas vigentes.

Promover la formación y entrenamiento periódico del personal de planta y de contrato de **CONSORCIO CONSTRUREDES**, desarrollando actividades por áreas y grupos de tareas y responsabilidades, para garantizar una adecuada respuesta en cualquier incidente que así lo requiera.

Disponer de los insumos, recursos y suministros básicos requeridos para la adecuada atención de emergencias, así como la logística requerida para una acciónefectiva y eficiente.

Desarrollar ejercicios de simulación y simulacro que permitan realizar una comprobación de la funcionalidad de los planes de acción previstos por **CONSORCIO CONSTRUREDES,** en el Plan de Emergencias en forma sectorizada y General.

Definir lineamientos básicos para elaboración de los Planes de emergencia en las zonas de obra donde se adelanten proyectos.

MARCO DE REFERENCIA

MARCO HISTÓRICO

La empresa no ha presentado eventos de emergencia de tipo natural en los lugares del proyecto, ya que es suámbito de operación; de tipo tecnológico, en desarrollo de los trabajos en los frentes de obra, ya que se han presentado diferentes tipos de accidentes que involucran diferentes factores, afectando a trabajadores, vehículos, entre otros, de la empresa.

MARCO LEGAL

Se refiere a las disposiciones nacionales e internacionales que exigen a las empresas privadas o de carácter público a la creación, aplicación y desarrollo de planes para la atención de emergencias:

Declaración Universal de los Derechos Humanos ONU de diciembre de 1948. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Ley Novena, enero de 1979, Presidencia de la República:Título III: Salud Ocupacional
Art. 93 - Áreas de Circulación**:** Claramente demarcadas, tener amplitud suficiente para el tránsito seguro de las personas y provistas de señalización adecuada.

Art. 96 - Puertas de Salida**:** En número suficiente y de características apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante la jornada de trabajo.

Art. 114 - Prevención y Extinción de Incendios: Disponer de personal capacitado, métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes.

Art. 116 - Equipos y dispositivos para la Extinción de Incendios: Con diseño, construcción y mantenimiento que permita su uso inmediato con la máxima eficiencia.

Art. 117 - Equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas: Diseñados, construidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados de manera que prevenga los riesgos de incendio ó contacto con elementos sometidos a tensión.

Título VIII

Artículo 501: Cada Comité de Emergencia, deberá elaborar un plan de contingenciapara su respectiva jurisdicción con los resultados obtenidos en los análisis de vulnerabilidad. Además, deberán considerarse los diferentes tipos de desastre quepuedan presentarse en la comunidad respectiva.

El Comité Nacional de Emergencias elaborará, para aprobación del Ministerio deSalud, un modelo con instrucciones que aparecerá en los planes de contingencia.

Artículo 502: El Ministerio de Salud coordinará los programas de entrenamiento y capacitación para planes de contingencia en los aspectos sanitarios vinculados a urgencias o desastres.

Parágrafo: El Comité Nacional de Emergencias, deberá vigilar y controlar las labores de capacitación y de entrenamiento que se realicen para el correctofuncionamiento de los planes de contingencia.

Resolución 2400 de 1979 (Estatuto de Seguridad Industrial), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:

Artículo 2: Todos los empleados están obligados a Organizar y desarrollar programas permanentes de Medicina Preventiva, Higiene y Seguridad Industrial.

Artículo 4 - Edificios y Locales**:** Construcción segura y firme; techos ó cerchas consuficiente resistencia a los efectos del viento y su propia carga; cimiento ó piso sin sobrecarga; factor de seguridad acero estructural (4 para cargas estáticas y 6 en dinámicas).

Artículo 14 - Escaleras de Comunicación entre plantas del edificio: Espaciosas, con condiciones de solidez, estabilidad y seguridad, preferiblemente de materiales incombustibles.

Artículo 207 - Salidas de Emergencia**:** Suficientes, libres de obstáculos y convenientemente distribuidas.

Artículo 220 - Extintores: Adecuados según combustible utilizado y clase deincendio.
Artículo 223 - Brigada Contra Incendio: Debidamente entrenada y Preparada.

Decreto 614 de 1984, Presidencia de la República:

Artículo 24: Los empleadores tendrán las siguientes responsabilidades: Responder por la ejecución del programa de Sistema de Gestión en Seguridad ySalud en el Trabajo; del cual se hace expresa la necesidad de organizar y desarrollarun plan de emergencia.
Teniendo en cuenta las ramas preventiva, pasiva o estructural y activa o de control.
La Rama Preventiva: está relacionada con la aplicación de normas legales y técnicas sobre combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la actividad económica de la empresa.

La Rama Pasiva o Estructural: con el diseño y construcción de edificaciones con materiales resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de trabajadores.

La Rama Activa o de Control: con la organización en emergencias y la conformación de la brigada. Así mismo, con la instalación de protecciones relacionadas con los sistemas de detección, alarma, comunicación, selección y distribución de equipos de controles fijos o portátiles, automáticos o manuales.

Ley 46 de 1988, Congreso de Colombia:

Artículo 3. Plan nacional para la prevención y atención de desastres. La Oficina Nacional para la Atención de desastres, elaborará un Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual una vez aprobado por el Comité nacional para la Prevención y Atención de Desastres será adoptado mediante decreto del Gobierno Nacional.

El Plan incluirá y determinará todas las orientaciones, acciones, programas y proyectos, tanto de carácter sectorial como de orden nacional, regional y local que se refieran, entre otros a los siguientes aspectos:

Las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y desarrollo enrelación a los diferentes tipos de desastres;
Los temas de orden técnico, científico, económico, de financiación comunitario, jurídico e institucional;
La educación, capacitación y participación comunitaria;
Los sistemas integrados de información y comunicación a nivel nacional,regional y local;
La función que corresponde a los medios masivos de comunicación; f). Los recursos humanos y físicos de orden técnico y operativo;
La coordinación interinstitucional e intersectorial;
La investigación científica y estudios técnicos necesarios;
Los sistemas y procedimientos de control y evaluación de los procesos deprevención y atención.

Artículo 14. Plan de acción específico para la atención de desastre. Declarada unasituación de desastre de carácter nacional, la Oficina Nacional para la Atención de Desastres, procederá a elaborar, con base en el Plan Nacional, un plan de acción específico para el manejo de la situación de Desastre declarada, que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en el decreto de declaratoria. Cuando se trate de situaciones calificadas como departamentales, intendencias, comisarias, distritales o municipales, el plan de acción será elaborado y coordinado en su ejecución por el Comité Regional u Operativo Local respectivo, de acuerdo con las orientaciones establecidas en el decreto de declaratoria y con las instrucciones que impartan el Comité Nacional y la Oficina Nacional para la Atención de Desastres.

Resolución 1016, marzo de 1989, Misterio de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 11: … 18. Organizar y desarrollar un plan de emergencia teniendo encuenta las siguientes ramas:

Rama Preventiva: Aplicación de las normas legales y técnicas sobre combustible, equipos

eléctricos fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la actividad económica de la empresa

Rama Pasiva o Estructural: Diseño y construcción de fabricación con materiales resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de trabajadores.

Rama Activa o Control De Las Emergencias: Conformación y organización de brigadas (selección, capacitación, planes de emergencia y evacuación), sistema de detección, alarma comunicación, selección y distribución de equipos de control fijo o portátil.

Artículo 14. El programa de Salud Ocupacional, deberá mantener actualizados los siguientes registros mínimos: **11.** Planes específicos de emergencia y actas de simulacro en las empresas cuyos procesos, condiciones locativas o almacenamiento de materiales riesgosos, puedan convertirse en fuente de peligro para los trabajadores, la comunidad o el medio ambiente.

Decreto 919 de 1989, Presidencia de la República:

Artículo 3º. Plan nacional para la prevención y atención de desastres. La oficina Nacional para la Atención de Desastres elaborará un Plan Nacional para la prevención y Atención de Desastres, el cual, una vez aprobado por el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, será adoptado mediante Decreto por el gobierno Nacional.

El Plan incluirá y determinará todas las políticas, acciones y programas, tanto de carácter sectorial, como del orden nacional, regional y local que se refieran, entre otros, a los siguientes aspectos:

Las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y desarrolloen relación con los diferentes tipos de desastre y calamidad pública.
Los temas de orden económico, financiero, comunitario, jurídico einstitucional.
La educación, capacitación y participación comunitaria.
Los sistemas integrados de información y comunicación a nivel nacional,regional y local.
La coordinación interinstitucional e intersectorial.
la investigación científica y los estudios técnicos necesarios,
Los sistemas y procesamientos de control y evaluación de los procesosde prevención y atención.

Artículo 13. Planes de Contingencia. El Comité Técnico Nacional y los Comités Regionales y Locales para la Prevención y Atención de Desastres, según el caso, elaboraran, con base en los análisis de vulnerabilidad, planes de contingencia parafacilitar la prevención o para atender adecuada y oportunamente los desastres

Probables. Para este efecto, la Oficina Nacional para la Atención de Desastrespreparará un modelo instructivo para la elaboración de los planes de contingencia.

Artículo 14. Aspectos Sanitarios de los Planes De Contingencia. El Ministerio de Salud coordinará los programas de entrenamiento y capacitación para planes de contingencia en los aspectos de orden sanitario, bajo la vigilancia y control del Comité Técnico Nacional.

Decreto 1295 de 1.994, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Artículo 35. La afiliación al sistema General de Riesgos Profesionales da derechoa la empresa afiliada a recibir por parte de la Administradora de Riesgos Profesionales: Capacitación básica para el montaje de la Brigada de Primeros Auxilios.

Ley 322 del 1996, Congreso de Colombia:

Artículo 1º.- La prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad los organismos públicos y privados deberán contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales,construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos tendientes a disminuir su vulnerabilidad.

Ley 400 del 1997, Congreso de Colombia (por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes.)

Decreto 3888 de 2007, Presidencia de la República:

Artículo 2. El objetivo del Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público es servir como instrumento rector para el diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y dotar al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de una herramienta que permita coordinar y planear el control y atención de riesgos y sus efectos asociadossobre las personas, el medio ambiente y las instalaciones en esta clase de eventos.Este Plan se complementará con las disposiciones regionales y locales existentes.

Artículo 5. Actualización del Plan. Cuando las circunstancias lo ameriten, el Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público deber ser actualizado por el Comité Nacional para la Prevención y Atenciónde Desastres o por el Comité Técnico Nacional, por delegación que haya recibido de aquel, en todo caso, con la asesoría de la Comisión Nacional Asesora de Programas Masivos creada por este decreto.

Artículo 20. Planes institucionales. Los organismos operativos del Sistema Nacionalpara la Prevención y Atención de Desastres elaborarán sus propios planes institucionales para la atención de los eventos de afluencia masiva de público, los cuales se articularán con los Planes Locales de Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público.

Decreto 1072 de 2015, Presidencia de la República: Decreto Único Reglamentariodel Sector Trabajo

Artículo 2.2.4.6.12. Documentación. El empleador debe mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con elSistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, La identificaciónde las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientesplanes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con coberturaa todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes.

Otros aplicables se encuentran en Matriz de requisitos legales de la organización.

Normas Técnicas Colombianas

NTC-5254: Gestión de Riesgo.

GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA 202/06: Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio.

NTC-1700: Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en Edificaciones. Medios de Evacuación y Código NFPA 101. Código de Seguridad Humana.
Establece cuales son los requerimientos que debe cumplir las edificaciones en cuanto a salidas de evacuación, escaleras de emergencia, iluminación de evacuación, sistema de protección especiales, número de personas máximo por unidad de área, entre otros requerimientos; parámetros que son analizados con base en el uso de los edificios es decir comercial, instituciones educativas, hospitales, industrias, entre otros.

NTC-2885. Higiene y Seguridad. Extintores Portátiles.
Establece en uno de sus apartes los requisitos para la inspección y mantenimiento de portátiles, igualmente el código 25 de la NFPA Standard for te inspección, testing and maintenanceofWater – Basedfireprotectionsystems USA: 2002. Establece la periodicidad y pruebas que se deben realizar sobre cada una de las partes componentes de un sistema hidráulico contra incendio.

NTC-4764: Cruces peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales.
NTC-4140: Edificios. Pasillos y corredores.
NTC-4144: Edificios. Señalización.
NTC-4145: Edificios. Escaleras.
NTC-4201: Edificios. Equipamientos, bordillos, pasamanos y agarraderas.

NTC-4279: Vías de circulación peatonal planas.
NTC-4695: Señalización para tránsito peatonal en el espacio público urbano.

NTC-2388: Símbolos para la información del público.
NTC-1867: Sistemas de señales contra incendio, instalaciones, mantenimiento y usos.

Otras Normas

NFPA 101/06. LifeSatefyCode. (Código de Seguridad Humana).

NFPA 1561. Servicios de Emergencia del Sistema de Administración de Incidentes.
NFPA 1600/07. Standard in Disaster/Emergency Management and Business ContinuityPrograms. (Norma sobre manejo de Desastres, Emergencias y Programas para la Continuidad del Negocio).

MARCO CONCEPTUAL

A continuación, se relacionan algunos términos con el fin de facilitar el entendimiento de este Plan de Emergencias

Alarma: Aviso o señal que se emite para que se sigan instrucciones específicas,debido a la presencia real o inminente de un evento adverso.
Alerta: Estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas, debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento adverso.
Amenaza: Factor externo al sujeto, objeto o sistema expuesto, representado porla potencial ocurrencia de un suceso de origen natural, generado por la actividad humana o la combinación de ambos, que puede manifestarse en un lugar específico con una intensidad y duración determinadas.
Amenazas Antrópicas: Atribuibles a la acción humana sobre los elementos dela naturaleza (aire, agua, tierra) o Población. Ponen en grave peligro la integridadfísica o la calidad de vida de las localidades.
Amenazas Naturales: Tienen su origen en la dinámica propia del planeta que está en permanente transformación.
Amenazas Socio- Naturales: Se expresan a través de fenómenos de lanaturaleza, pero en su ocurrencia o intensidad interviene la acción humana.
Análisis de riesgos: Valoración que, bajo un uso sistemático de la informacióndisponible, permite determinar la probabilidad de ocurrencia de ciertos eventos adversos, así como la magnitud de sus posibles consecuencias.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.
Aspectos estructurales: comprende elementos de la organización relacionados con el tipo de estructura, los materiales y antecedentes de exposición a amenazas naturales y de otro tipo.
Aspectos no estructurales: elementos arquitectónicos, equipos, líneas vitales,los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en áreas críticas, los equipos médicos de diagnóstico y tratamiento.

Brigada de Emergencias: Grupo operativo con entrenamiento para atender emergencias incipientes.

Comité de Gestión del Riesgo: es la instancia responsable de planear, dirigir,asesorar y coordinar las actividades relacionadas con los preparativos para desastres que se hayan formulado, promoviendo la participación de todos los funcionarios y personal de servicio, en las diferentes actividades de Preparacióny Respuesta que se deba efectuar en función de posibles eventos adversos.

Continuidad del negocio: es el resultado de la aplicación de una metodología interdisciplinaria, usada para crear y validar planes logísticos para la práctica decómo una organización debe recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas dentro de un tiempo predeterminado después de unainterrupción o desastre.

Desarrollo: Aumento acumulativo y durable de cantidad y calidad de bienes, servicios y recursos de una comunidad, unido a cambios sociales, tendientes amantener y mejorar la seguridad y la calidad de la vida humana, sin comprometerlos recursos de las generaciones futuras.

Desarrollo Sostenible: aquel que satisface las necesidades de la presente generación, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Desastre: Alteraciones en las personas, los bienes, la economía, los sistemas sociales, los servicios y el medio ambiente, desencadenados por sucesos naturales, generados por la actividad humana o por la combinación de ambos, que producen una alteración significativa en la estructura social y exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.

Emergencia: Alteraciones en las personas, los bienes, la economía, los sistemas sociales, los servicios y el medio ambiente, desencadenados por sucesos naturales, generados por la actividad humana o por la combinación de ambos, que producen una alteración significativa en la estructura social, cuyas acciones de respuesta pueden ser realizadas con los recursos localmente disponibles.

Emergencia externa: Cuando esta se produce en el área de influencia de las instalaciones de **CONSORCIO CONSTRUREDES** (ejemplo: sismo, inundación, vendaval o alteración del orden público).

Emergencia interna: Cuando se presentan al interior de las instalaciones de **CONSORCIO CONSTRUREDES** (ejemplo: incendio o contaminación).

Estrategia: Conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.

Evento adverso: alteraciones en las personas, la economía, los sistemas sociales, los servicios y el medio ambiente, causadas por sucesos naturales o por la actividad humana o debido a la combinación de ambos, que demanda la respuesta inmediata de la comunidad afectada.

Gestión del Riesgo: Componente del sistema social constituido por un procesoeficiente de planificación, organización, dirección y control dirigido al análisis y la reducción de riesgos, el manejo de los eventos adversos y la recuperación ante los ya ocurridos.

Impacto Ambiental: Cualquier acción transformadora o cambio ocasionado directa o indirectamente por las actividades, productos y servicios de unaorganización en el medio ambiente, sea perjudicial o beneficioso.

Incidente: Suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la acción de personal de servicios de emergencia para proteger vidas, bienes y ambiente.

Líneas vitales: Las líneas vitales incluyen los servicios de agua, alcantarillado,energía eléctrica, comunicaciones, gas natural, combustibles líquidos y sistemasde transporte.

Medio Ambiente: el entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir las necesidades o expectativas establecidas.

Mitigación: Conjunto de acciones para reducir los posibles efectos negativosdurante desastres y emergencias.
Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución,o parte, o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración, es el caso de **CONSORCIOCONSTRUREDES.**
Parte Interesada: Cualquier entidad, organismo, asociación, grupo o individuo,que tenga interés o se vea afectado por el desempeño ambiental de una organización.
Peligro: Toda fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos.
Plan de Emergencias: Es el instrumento operativo que establece las funciones,acciones y competencias de cada nivel de la organización ante una situación dedesastre, que procura el funcionamiento integrado de la respuesta.
Política de Gestión del Riesgo: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la Gestión del Riesgo tal y como se expresan formalmente por la alta dirección.
Preparación: Conjunto de medidas y acciones para reducir al máximo la pérdidade vidas humanas y otros daños, organizando oportuna y adecuadamente la respuesta y la rehabilitación.
Prevención: Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar la ocurrenciade daños a consecuencia de un evento adverso.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Reconstrucción: Proceso de reparación a mediano y largo plazo del daño físico, social y económico, a un nivel de protección superior al existente antes del evento.
Recuperación: Proceso de restablecimiento de las condiciones normales de vida en la comunidad afectada.
Reducción del riesgo: Actividades dirigidas a eliminar los riesgos o a disminuirlos para evitar la ocurrencia de desastres o, al menos, mitigar sus consecuencias.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.
Rehabilitación: Restablecimiento, a corto plazo, de los servicios básicos e inicio de reparación del daño físico, social y económico.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Respuesta: Acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen porobjeto salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas.
Revisión por la Dirección: Evaluación formal por parte de la dirección de la organización, del estado y adecuación del Sistema de Gestión en relación con la política definida.
Riesgo: Probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos en un lugar específico y durante un tiempo de exposición determinado.
Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser toleradopor la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de Gestión del Riesgo.

Riesgo de desastre: Es la probabilidad de que se presenten daños debido al impacto de amenazas que se caracterizan por ser significativos y producen una afectación social severa.
Satisfacción: Percepción sobre el grado en que se han cumplido las necesidades o expectativas.

Usuario: Organización o persona que recibe un producto o servicio.
Usuario interno: El Capital Humano de la organización. Todos aquellos que intervienen en el proceso productivo o de prestación de servicios. El personal dela organización es visto como usuario interno porque la satisfacción de sus necesidades cobra importancia en los procesos de calidad.
Vulnerabilidad: Es la condición en virtud de la cual un sujeto, sistema o población está o queda expuesto a una amenaza o un peligro, que correspondea su disposición intrínseca a ser dañado.
Vulnerabilidad Económica: Se refiere tanto a la ausencia de recursos económicos de los miembros de una comunidad (que los obliga, por ejemplo, ainvadir zonas de amenazas o a construir sin la técnica y los materiales adecuados), como a la mala utilización de los recursos disponibles para una correcta "Gestión del Riesgos".
Vulnerabilidad Educativa: Se relaciona con la mayor o menor correspondenciaexistente entre los contenidos y métodos de la educación que recibe los miembros de una comunidad, y las herramientas conceptuales y prácticas que requieren para participar activamente en la vida de esa comunidad y para contribuir a una relación armónica entre la población y su entorno natural.
Vulnerabilidad Física: Tiene que ver, entre otros aspectos, con la ubicación física de los establecimientos de salud o con la capacidad técnica – materiales de ocupación o aprovechamiento del ambiente y sus recursos.
Vulnerabilidad Institucional: Se refiere a los obstáculos formales (politización,corrupción, burocracia, etc.) que impiden una adecuada adaptación de la comunidad a la realidad cambiante del ambiente, y una rápida respuesta de lasinstituciones en caso de desastres.
Vulnerabilidad Política: Se refiere a los niveles de autonomía (y/o capacidad) que posee una comunidad para tomar o influir sobre las decisiones que la afectan, y a su capacidad de gestión y de negociación ante los "agentes externos" (gobiernos regionales, municipales y nacionales, empresas multinacionales, cooperación internacional, etc.).
Vulnerabilidad Social: Se refiere a un conjunto de relaciones, comportamientos, creencias, formas de organización (institucional ycomunitaria) y manera de actuar de las personas y las comunidades que las coloca en condiciones de mayor o menor exposición.
Vulnerabilidad Social relativa a la organización: Se refiere a la capacidad de la comunidad para organizarse y para establecer en su interior lazos de solidaridad, de cooperación mutua, y a la representatividad o legitimidad de susorganizaciones y líderes.

ALCANCE DEL PLAN DE EMERGENCIAS

El Plan de Emergencias de **CONSORCIO CONSTRUREDES**, está dirigido a empleados, contratistas, proveedores, clientes, visitantes regulares y esporádicos que en el momento de una emergencia se encuentren dentro de las instalaciones y aplica para las obras y proyectos de la organización.
El Plan de Emergencias incluye los tres componentes necesarios para el cumplimiento de

los objetivos planteados, el nivel estratégico, táctico y operativo o de tarea, dando a conocer esquemas metodológicos y estructurales para la atención de emergencias y desastres las 24 horas, los 365 días del año y su respuesta está estructurada a partir del Sistema Comando de Incidentes.

Finalmente, el alcance del Plan de Emergencias de **CONSORCIO CONSTRUREDES**, en lo que hace referencia a la atención de emergencias incluye la atención y control de emergencias tanto internas como externas o desastres.
El plan de emergencias se activará en caso de:

Incendio.
Colapso de estructuras.
Accidentes.
Terrorismo.
Sismo.
Emergencias medioambientales (Casos en donde se produce la combustión de sustancias como papel, madera, plástico, etc., derrames, inundaciones o anegaciónde áreas, fallas en fluido eléctrico, etc.).

En cada zona de trabajo, fuera de las instalaciones de oficina principal, se debe ajustar el Plan de emergencias a las condiciones propias de cada proyecto (incluye condiciones geográficas, locativas, de personal, recursos, centros de asistencia externa, etc., condiciones medioambientales entre otros.)

Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. (Fuente Ley 1523/2012 Artículo 4°).

CONTEXTO

INFORMACIÓN GENERAL

CONSORCIO CONSTRUREDES, Somos una alternativa innovadora, que ofrecemos una amplia oferta de servicios integrales en todas sus áreas, nuestro conocimiento especializado y la experiencia son factores que hacen de **CONSORCIO CONSTRUREDES**, una empresa en el sector, creada con la concepción de satisfacer las necesidades y las expectativas de nuestros clientes, fundamentadas en la alta competitividad de nuestra compañía.
CONSORCIO CONSTRUREDES, tiene por objeto el desarrollo de actividades civiles,

industriales o comerciales, relacionada directa o indirectamente con la ejecución de proyectos de ingeniería manteniendo la preservación del medio ambiente, fue creada en el



DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MUNICIPIO DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

TABLA NO. 1 SERVICIOS GENERALES

TIPO DE SERVICIO	DISTRIBUCIÓNCOMPLETA	OBSERVACIONES
Acueducto y alcantarillado.	**Si**	
Electricidad	**Si**	
Teléfono	**Si**	
Planta electica	**Si**	

ANTECEDENTES

En la oficina **del consorcio Construredes no** se han presentado emergencias de tipo estructural nicondiciones de riesgo que llegasen a afectar la integridad física de la población trabajadora.

TABLA NO. 2 REGISTRO HISTÓRICO DE EVENTOS DE EMERGENCIA

Fecha	Lugar de Ocurrencia	Tipo de Emergencia	Observaciones
No se han presentado situaciones de emergencia			

RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Las oficinas del proyecto, cuenta para responder a una emergencia con los siguientes recursos:

RECURSOS INTERNOS

Recursos Humanos
En este aspecto se cuenta con: Comité de emergencia: ComitéTécnico (Director y coordinadoresde emergencias) Comité Operativo (Brigada de emergencia).

Personal de seguridad física encargado de permitir el ingreso de los grupos deapoyo externo y el cuidado de bienes materiales.

RECURSOS FÍSICOS O TÉCNICOS

Las oficinas del proyecto, cuenta con los siguientes recursos técnicos:

Extintores portátiles de extinción de incendios.
Una camilla tipo FELL férula espinal larga con su cuello ortopédico.
Un botiquín.

TABLA NO. 7 LISTADO DE EXTINTORES

TIPO	CANTIDAD	CAPACIDAD
Solkaflam	1	1700 gr
Polvo Químico seco ABC	1	10 lb

Equipos de comunicación
Se cuenta con los teléfonos y citófonos de las oficinas, adicionalmente se cuentacon radios de comunicación directa con el área de seguridad.

ENERGÍA ELÉCTRICA
La energía eléctrica es suministrada por la empresa AFINIA El sistema de corriente

regulada para los equipos electrónicos es alimentado por una UPS, en caso de falla del Fluido eléctrico.

SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO Y/O CONTROL DE INTRUSOS Existe un primer control de ingreso que está ubicado en la recepción del edificiodesde donde se realiza el registro y autorización del ingreso de todos losvisitantes.
Adicionalmente existe un sistema de circuito cerrado de televisión operado las 12horas por el personal de seguridad.

SEÑALIZACIÓN RUTAS DE EVACUACIÓN:

Se tienen señalizadas las rutas de evacuación y emergencias. Se encuentra demarcada la ruta de evacuación en toda laedificación Se localiza en cada piso su respectivo plano de etasde evacuación.

Capacitación: Se cuenta con un plan de capacitación y entrenamiento permanente sobre los aspectos contemplados en el Plan deEmergencias como:
Organización para emergencias
Funcionamiento de las brigadas
Primeros Auxilios
Evacuación de las instalaciones
Prevención y control de incendios

RECURSOS EXTERNOS

Los recursos externos identificados corresponden a la lista de entidades que soportan en caso de una emergencia.

TABLA NO. 1 ENTIDADES DE AYUDA EXTERNA

TABLA NO. 1 ENTIDADES DE AYUDA EXTERNA

Entidad	Persona a contactar	Teléfono
Bomberos Oficiales	**Oficial de servicio**	**123 - 3485420 - 3822500**
Cuadrante policía	**Conmutador**	**123 3216985719**
IDIGER	**Conmutador**	**4292800**
Gas natural	**Conmutador**	**164 - 123**

ANÁLISIS DE RIESGOS

DEFINICIONES

Factor de riesgo: Circunstancia o característica detectable que se encuentra asociada con la posibilidad de experimentar un resultado no deseado.

Amenaza: Factor de riesgo que representa peligro asociado a un fenómeno de origen natural, tecnológico y/o antrópico.

Emergencia: Es cualquier evento no planeado que puede causar muertes o lesiones considerables a los empleados, clientes o público; o que puede dejar cesante un negocio, interrumpir las operaciones, causar daño a la propiedad, equipos o al medio ambiente, o amenazar la estabilidad financiera o la imagen pública y sobrepasa la capacidad de respuesta de las personas y organizaciones.

CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS SEGÚN SU ORIGEN

Natural: Son todas aquellas producidas en forma directa o indirecta por fenómenos naturales, entre otras: Sismos, inundaciones, huracanes, maremotos,tormentas, incendios forestales.

Tecnológica: Son todas aquellas inherentes a los procesos, equipos, materias primas e insumos, desarrollados y utilizados por las empresas, de acuerdo con su actividad económica. Entre otras tenemos: incendios, explosiones, derrames,intoxicaciones, vertimientos, etc.

Social: Son todas aquellas emergencias producidas por desórdenes de tipo social, como, por ejemplo: amenazas, atentados, robos, secuestros, entre otros.

Error humano: El error humano es causa de buena parte de las emergencias enel trabajo y puede ser consecuencia de aspectos como la desinformación y el Desconocimiento para mitigar esto se hace fundamental realizar un análisis de delriesgo.

Esta etapa tiene por objeto identificar y evaluar cuáles son aquellos eventos o condiciones que pueden llegar a ocasionar una emergencia en el las OFICINAS DEL CONSORCIO CONSTRUREDES, de tal manera que este análisis se convierta en una herramienta para establecer las medidas de prevención y control de los riesgos asociados a su actividad u/o uso, al entorno físico y al entorno social en el cual desarrolla sus actividades. Para la realización del análisis de riesgos, inicialmentese debe realizar una identificación de los peligros a los cuales está expuesto las OFICINAS DEL CONSORCIO CONSTRUREDES, entendiéndose peligro como una “fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos.” Para llevar a caboel proceso de identificación de peligros, de las OFICINAS DEL CONSORCIO CONSTRUREDES debe realizar una observación y estudio detallado de los procesos y actividades que se realizan y su entorno, indicando cuáles son aquellas situaciones que pueden llegar generar una emergencia en la comunidad de nuestro edificio.

ORIGEN	PELIGRO
NATURAL	Presencia de una falla geológica. Presencia de ríos. Presencia de volcanes. Condiciones atmosféricas adversas en la zona.
SOCIAL	Condiciones sociales insatisfechas. Condiciones políticas y sociales de una región.
TECNOLÓGICO	Almacenamiento de gases tóxicos. Almacenamiento de productos corrosivos. Inflamabilidad de una sustancia. Presencia de materiales radiactivos.

ORIGEN PELIGRO

NATURAL - Presencia de una falla geológica.
Presencia de ríos.
Presencia de volcanes.
Condiciones atmosféricas adversas en la zona.

SOCIAL - Condiciones sociales insatisfechas.
Condiciones políticas y sociales de una región.

TECNOLÓGICO - Almacenamiento de gases tóxicos.
Almacenamiento de productos corrosivos.
Inflamabilidad de una sustancia.
Presencia de materiales radiactivos.

Quiénes conforman la brigada de emergencia?

Del adecuado entrenamiento, la capacitación y los recursos de los brigadistas dependen los resultados que se obtengan al enfrentar un evento dañoso. Está constituida por un grupo de voluntarios organizados, con conocimiento, entrenamiento y práctica, que apoyan el plan de emergencias, a través de la prevención y control de las situaciones de riesgo que puedan generar una emergencia dentro de las instalaciones de la empresa, buscando salvaguardar el bienestar de todos los empleados.

Jefe de brigada

El jefe de una brigada debe lograr que todos sus miembros trabajen de manera conjunta y estén preparados para afrontar cualquier situación de riesgo que se pueda presentar en la empresa. Coordina la actuación de la brigada en la atención de las emergencias de acuerdo con el plan previamente trazado.

Entre las principales características que debe tener una persona en este cargo se encuentran:

Liderazgo y capacidad de manejar grupos.

- Capacidad técnica en los campos de prevención, protección y atención de emergencias.
- Pericia como entrenador.
- Habilidad para dirigir las actividades que le corresponden.
- Entre sus funciones están:
- Planear la organización de la brigada.
- Colaborar en el diseño, redacción, difusión, prueba y actualización de los planes previos de prevención y atención de emergencias.
- Mantener actualizado el inventario del equipo de su grupo.
- Garantizar la disponibilidad y buen estado del equipo de la brigada.
- Controlar que las revisiones y mantenimientos al equipo, sean hechos en la forma y periodicidad recomendados.

Brigadista

Es el encargado directo de hacer las labores operativas. Para su elección se contemplan ciertos aspectos como: no superar los 55 años, tener entrenamiento práctico, contar con voluntad de servicio y compromiso, saber controlar el evento impartiendo órdenes claras y oportunas, ser ágil y ordenado, tener autodominio y prudencia, ser físicamente apto, además de poseer serenidad, prudencia y manejo de situaciones en las que haya exposición a sangre.

Entre sus funciones se encuentran:

- Realizar junto con los demás miembros de la brigada, simulacros de emergencias, buscando alcanzar una verdadera interacción y complementación a la hora de actuar.
- Seleccionar el sitio donde va a estar ubicado el puesto de control.
- Definir los equipos necesarios para realizar su labor.
- Efectuar mantenimiento preventivo a los elementos entregados y verificar el inventario de estos.
- Inspeccionar las áreas laborales para detectar condiciones de riesgo que puedan ocasionar lesiones o hacer peligrar la vida o salud de un trabajador.
- Informar a los demás miembros de la empresa sobre los resultados de las inspecciones y con base en los hallazgos, capacitar al personal sobre las medidas de prevención y control existentes para prevenir una emergencia.
- Asegurar la existencia de un sistema ágil y oportuno de transporte.

- Diseñar un mapa con la ubicación de los centros asistenciales y organismos de socorro más cercanos a la compañía.
- Actuar prontamente cuando se informe sobre una emergencia y usar el equipo que se tenga a su disposición según el evento.
- Reportar el material utilizado.
- Ayudar a restaurar lo más pronto posible el normal funcionamiento de las actividades de la empresa, después de una emergencia.
- Funciones de las brigadas
- Las responsabilidades de la brigada se determinan de acuerdo con las necesidades de la empresa, no obstante, al momento en que se presente una situación de riesgo hacen parte de sus funciones.
- Antes de una emergencia
- Cumplir los reglamentos de la empresa y las normas sobre Emergencias y Prevención de accidentes.
- Controlar que los funcionarios hagan buen uso de los equipos de prevención y control de emergencias e informar cualquier anomalía.
- Asistir y tomar parte activa en las instrucciones y entrenamientos

ACTA DE CONFORMACION DE BRIGADAS DE EMERGENCIA CONSORCIO CONSTRUREDES

CIUDAD: **DEPARTAMENTO:**

Siendo las XXXX del día XX del mes de XXXX del año XXXX se reúne en la oficina administrativa, una comisión de personas voluntarias con el fin de formalizar la conformación de la brigada de emergencias de la empresa **consorcio Construredes**

Esta diligencia se adelanta en cumplimiento de las disposiciones legales del SGSST; que contemplan la conformación y capacitación de grupos operativos de trabajadores, dispuestos para adelantar labores de prevención y atención de emergencias al interior de Las instalaciones en donde laboran.

Dan constancia de esta diligencia de conformación de la Brigada de Emergencias firman las siguientes personas:

REPRESENTANTE LEGAL



BRIGADISTAS

_____ _____

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN NO.	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR**
1	04/04/ 2021	Versión Inicial

7. REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL

ELABORO:	**APROBÓ:**
PEDRO ELIAS MANJARRES CALDERA	**CARLOS ALBERTO GUTIERREZ URIBE**
profesional HSEQ	representante legal
	

	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SST-004 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1

PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ACTIVIDAD:	EXCAVACIONES PARA LA CIMENTACIÓN		
Fecha de analisis:	Hora de inicio de la actividad:	Hora de finalización de la actividad:	Altura en que se realizará la actividad:
04-07-2022	7 AM	5 PM	N/A
Sitio donde se realizará la actividad:	CALLE 10 CRA 9		

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN (Especificar equipos, maquinaria, herramientas, sustancias químicas)

MAQUINARIA	EQUIPOS MENORES	HERRAMIENTAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
N/A	N/A	PICO PALA	N/A

TRABAJADORES (Especificar Cargos y numero de trabajadores por cargo)

Maestro (2)
Ayudante (3)

EQUIPO CONTRA INCENDIO (MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA)

( ) MANGUERA DE AGUA ( ) EXTINTOR MULTIPROPOSITO ( ) OTRO, ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS O EFECTO POSIBLE	CONTROLES
EXCAVACION PARA CIMENTACION	Caida a mismo nivel EXPOSICION Alta temperatura	golpes. heridas leves deshidratacion	Entrega EPP: casco guantes - gafas de seguridad - Tapa Boca 3M hidratacion

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

____Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

_✓_ No, Proceda con la tarea

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

_✓_ Si, Proceda con la tarea

____No, Consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

FIRMA DE TRABAJADORES QUE REALIZARON EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
93.315 286	ALVARO Sanchez	maestro	Alvaro Sanchez
1.049.452.096	ALVARO Valeth	Ayudante	ALVARO VALETH
1.049.452.936	Jose flores	Ayudante	Jose flores
1.049.453.627	Javier galvan	Ayudante	JAVIER GALVAN
1.049.452 632	Yoldor vergara	Maestro	Yoldor

	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SST-004 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1

PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ACTIVIDAD:	EXCAVACIONES PARA LA CIMENTACIÓN		
Fecha de analisis:	**Hora de inicio de la actividad:**	**Hora de finalización de la actividad:**	**Altura en que se realizará la actividad:**
06-07-2022	7 AM	5 PM	N/A
Sitio donde se realizará la actividad:	CALLE 10 CRA 9		

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN (Especificar equipos, maquinaria, herramientas, sustancias químicas)

MAQUINARIA	EQUIPOS MENORES	HERRAMIENTAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
N/A	N/A	PICO PALA	N/A

TRABAJADORES (Especificar Cargos y numero de trabajadores por cargo)

Maestro (1)
Ayudante (3)

EQUIPO CONTRA INCENDIO (MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA)

☐ MANGUERA DE AGUA ☐ EXTINTOR MULTIPROPOSITO ☐ OTRO, ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS O EFECTO POSIBLE	CONTROLES
EXCAVACION PARA CIMENTACION	Caida a mismo nivel EXPOSICION Alta temperatura	golpes. heridas leves deshidratacion	Entrega EPP: casco guantes - gafas de seguridad - Tapa Boca nariz hidratacion

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

____Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

__V__No, Proceda con la tarea

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

__V__SI, Proceda con la tarea

____No, Consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

FIRMA DE TRABAJADORES QUE REALIZARON EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
73.315.286	ALVARO Sanchez	Maestro	Alvaro Sanchez
1.049.452.096	ALVARO Valeth	Ayudante	ALVARO VALETH
1.049.452.436	Jose flores	Ayudante	Jose flores
1.049.453.627	Javier Galvan	Ayudante	JAVIER GALVAN
1.049.452 632	Yoldor Verjora	Maestro	Yoldor

	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		CODIGO: FO-SST-004 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1
PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR			
ACTIVIDAD:	EXCAVACIONES PARA LA CIMENTACIÓN		
Fecha de analisis:	Hora de inicio de la actividad:	Hora de finalización de la actividad:	Altura en que se realizará la actividad:
07-07-2022	7 AM	5 PM	N/A
Sitio donde se realizará la actividad:	CALLE 10 CRA 9		

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN (Especificar equipos, maquinaria, herramientas, sustancias químicas)

MAQUINARIA	EQUIPOS MENORES	HERRAMIENTAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
N/A	N/A	PICO PALA	N/A

TRABAJADORES (Especificar Cargos y numero de trabajadores por cargo)

Maestro (2)
Ayudante (4)

EQUIPO CONTRA INCENDIO (MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA)

☐ MANGUERA DE AGUA ☐ EXTINTOR MULTIPROPOSITO ☐ OTRO, ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS O EFECTO POSIBLE	CONTROLES
EXCAVACION PARA CIMENTACION	Caida a mismo nivel EXPOSICION Alta temperatura	golpes- heridas leves deshidratacion	Entrega EPP: casco guantes - gafas de seguridad - Tapa Boca 3M hidratacion

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

____Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

✓ No, Proceda con la tarea

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

✓ Si, Proceda con la tarea

____No. Consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

FIRMA DE TRABAJADORES QUE REALIZARON EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
73.315.286	ALVARO Sanchez	maestro	Alvaro Sanchez
1.049.452.096	ALVARO Valeth	Ayudante	ALVARO VALETH
1.049.452.936	Jose Flores	Ayudante	Jose Flores
1.049.453.627	Javier Galvan	Ayudante	JAVIER GALVAN
1.049.452.632	Yoldur Vergara	Maestro	Yoldur
73.316.466	Feiber de Jesus	Ayudante	Feiber Rivera

	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SST-004 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1

PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ACTIVIDAD:	levantamiento de Paredes		
Fecha de analisis:	Hora de inicio de la actividad:	Hora de finalización de la actividad:	Altura en que se realizará la actividad:
08-07-2022	7 AM	5 PM	N/A
Sitio donde se realizará la actividad:			

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN (Especificar equipos, maquinaria, herramientas, sustancias químicas)

MAQUINARIA	EQUIPOS MENORES	HERRAMIENTAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
N/A	N/A	PALustre Bucvi palo	Cemento

TRABAJADORES (Especificar Cargos y numero de trabajadores por cargo)

Maestro (2)
Oficial (1)
Ayudante (7)

EQUIPO CONTRA INCENDIO (MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA)

MANGUERA DE AGUA	EXTINTOR MULTIPROPOSITO	OTRO, ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS O EFECTO POSIBLE	CONTROLES
Pega de Bloques para levantamiento de Paredes y buseado de columnas	Cortes por herramientas menores Exposicion a Polvos generados por agente Quimico (cemento)	Heridas leves problemas respiratorios	charlas de seguridad orden y limpieza de lugar de trabajo Entrega de EPP: casco guantes - lentes de seguridad - Tapa Boca 3 M

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

___Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

✓ No, Proceda con la tarea

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

✓ Si, Proceda con la tarea

___No, Consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

FIRMA DE TRABAJADORES QUE REALIZARON EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
10.774.359	Genky Alvarez	Maestro	GENKY ALVAREZ
1049453.497	Heiber Pineda	Ayudante	Heiber Pineda
1049.453.345	Jesus Valeth	Ayudante	Jesus Valeth
1049.452.234	Yeison Escobar	Oficial	Yeison Escobar
73.315 286	Alvaro sanchez	Maestro	Alvaro
1049.452.096	Alvaro Valeth	Ayudante	ALVARO V.
15.672.359	Edgar Blanco	Ayudante	Edgar. B.
1049.453.942	Sandro Sanchez	Ayudante	Sandro
73.316.986	Feiver Diaz	Ayudante	Feiver D.
1049 453.437	Eliecer Alfaro	Ayudante	Eliecer Alfaro

	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SST-004 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1

PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ACTIVIDAD:	Instalaciones de accesorios Sanitarios		
Fecha de analisis:	Hora de inicio de la actividad:	Hora de finalización de la actividad:	Altura en que se realizará la actividad:
11-07-2022	7 AM	5 PM	
Sitio donde se realizará la actividad:	CALLE 10 CON 8		

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN (Especificar equipos, maquinaria, herramientas, sustancias quimicas)

MAQUINARIA	EQUIPOS MENORES	HERRAMIENTAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
N/A	N/A	Varia metalica PALA	cemento

TRABAJADORES (Especificar Cargos y numero de trabajadores por cargo)

Maestro (1)
Oficial (1)
Ayudante (3)

EQUIPO CONTRA INCENDIO (MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA)

MANGUERA DE AGUA | EXTINTOR MULTIPROPOSITO | OTRO, ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS O EFECTO POSIBLE	CONTROLES
Instalaciones de accesorios Sanitarios	Corte por herramientas menores Exposición agentes Químicos (Tajuflex, cemento)	Heridas leves Problemas respiratorios Problemas oculares	orden y limpieza de la zona de trabajo Entrega de tapa bocas 3 M y gafas de seguridad

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

___Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

X No, Proceda con la tarea

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

X Si, Proceda con la tarea

___No, Consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

FIRMA DE TRABAJADORES QUE REALIZARON EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
10.774.359	GENKY ALVAREZ	Maestro	GENKY ALVAREZ
1.049.453.497	Heider Pineda	Ayudante	Heider Pineda
1.049.453.345	Jesus Valeth	Ayudante	Jesus Valeth
1.049.452.734	Yeison escobar	Oficial	Yeison Escobar
1.049.453.937	Eliecer Alfaro	Ayudante	Eliecer Alfaro

	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SST-004 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1

PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ACTIVIDAD:	Pintura de Paredes Internas y externas		
Fecha de analisis:	Hora de inicio de la actividad:	Hora de finalización de la actividad:	Altura en que se realizará la actividad:
12-07-2022	7 AM	5 PM	N/A
Sitio donde se realizará la actividad:	CALLE 10 CRA 8		

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN (Especificar equipos, maquinaria, herramientas, sustancias químicas)

MAQUINARIA	EQUIPOS MENORES	HERRAMIENTAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
N/A	N/A	Rodillo Brocha	Pintura TIPO 3 Acronal

TRABAJADORES (Especificar Cargos y numero de trabajadores por cargo)

Maestro (1)
Oficial (1)
Ayudante (2)

EQUIPO CONTRA INCENDIO (MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA)

MANGUERA DE AGUA | EXTINTOR MULTIPROPOSITO | OTRO, ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS O EFECTO POSIBLE	CONTROLES
Pintura de las Baterias Sanitarias internas y Externas	Exposición ayudante Químicos (Pintura) Exposición altas temperatura	Perdida oculares y Problemas respiratorios deshidratacion	Entrega EPP: Tapa Boca 3 M - lentes de seguridad hidratación

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

___Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado al paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

✓ No, Proceda con la tarea

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

✓ Si, Proceda con la tarea

___No, Consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

FIRMA DE TRABAJADORES QUE REALIZARON EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
10.774.359	Genky Alvarez	Maestro	GENKY ALVAREZ
1049453.997	Heider Pineda	Ayudante	Heider Pineda
1.049.453 345	Jesus Valeth	Ayudante	Jesus Valeth
1049. 452. 239	Yeison escobar	OFICIAL	Yeison Escobar

	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SST-004 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1

PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ACTIVIDAD:	levantamiento de Paredes		
Fecha de analisis:	**Hora de inicio de la actividad:**	**Hora de finalización de la actividad:**	**Altura en que se realizará la actividad:**
13-07-2022	7 AM	5 PM	N/A
Sitio donde se realizará la actividad:	CALLE 10 LEA 6		

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN (Especificar equipos, maquinaria, herramientas, sustancias químicas)

MAQUINARIA	EQUIPOS MENORES	HERRAMIENTAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
N/A	N/A	PALA OLLERO PALA BOGUI MARTILLO	Cemento

TRABAJADORES (Especificar Cargos y numero de trabajadores por cargo)

Maestro (1)
Oficial (1)
Ayudante (3)

EQUIPO CONTRA INCENDIO (MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA)

MANGUERA DE AGUA | EXTINTOR MULTIPROPOSITO | OTRO, ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS O EFECTO POSIBLE	CONTROLES
Pega de Bloques Para levantamiento de Paredes y basiado de columnas	Cortes por herramientas menores Exposicion a Polvos generados por agente Quimico (cemento)	Heridas leves problemas respiratorios	charlas de seguridad orden y limpieza del lugar de trabajo Entrega de EPP: casco guantes - lentes de seguridad - Tapa Boca

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

____Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

✓ No, Proceda con la tarea

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

✓ Si, Proceda con la tarea

____No, Consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

FIRMA DE TRABAJADORES QUE REALIZARON EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
10.774.359	Genky Alvarez	Maestro	GENKY ALVAREZ
1049 453.497	Heider Pineda	Ayudante	Heider Pineda
1049.453.345	Jesus Valerio	Ayudante	Jesus Valerio
1049.452.239	Yeison Escobar	Oficial	Yeison Escobar
1.049.455.937	Eliecer Alvarado	Ayudante	Eliecer Alvarado

	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SST-004 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1

PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ACTIVIDAD:	Excavaciones y fiburacion de hierro		
Fecha de analisis:	Hora de inicio de la actividad:	Hora de finalización de la actividad:	Altura en que se realizará la actividad:
14-07-2022	7 AM	5 PM	N/A
Sitio donde se realizará la actividad:			

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN (Especificar equipos, maquinaria, herramientas, sustancias químicas)

MAQUINARIA	EQUIPOS MENORES	HERRAMIENTAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
N/A	Polidore	Pala pica Bugui martillo	cemento

TRABAJADORES (Especificar Cargos y numero de trabajadores por cargo)

Maestro (2)
Oficial (2)
Ayudante (3)

EQUIPO CONTRA INCENDIO (MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA)

☐ MANGUERA DE AGUA ☐ EXTINTOR MULTIPROPOSITO ☐ OTRO, ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS O EFECTO POSIBLE	CONTROLES
Excavaciones para cimentacion y figuracion de hierro	Caidas a mismo nivel Exposicion a particulas generadas por corte Exposicion altas temperaturas	golpes - fracturas Perdidas oculares deshidratacion mareos	orden y limpieza del lugar de trabajo Entrega elementos de proteccion personal EPP. gafas de seguridad - casco tapa boca, guantes hidratacion

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

___ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

✓ No, Proceda con la tarea

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

✓ Si, Proceda con la tarea

___ No, Consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

FIRMA DE TRABAJADORES QUE REALIZARON EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
10.774.359	Genky Alvarez	Maestro	GENKY ALVAREZ
1.049.453.497	Heider Pineda	Ayudante	Heider Pineda
1.049.453.345	Jesus Valeth	Ayudante	Jesus Valeth
1.049.452.234	Yeison Escobar	OFICIAL	Yeison Escobar
1.049.453.937	Eliecer Alfonso	Ayudante	Eliecer Alfonso
3.956.970	Luis M. Rios	Maestro	
10.684.740	Pedro Rios	Oficial	Pedro Rios

	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SST-004 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1

PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ACTIVIDAD:	levantamiento de Paredes		
Fecha de analisis:	Hora de inicio de la actividad:	Hora de finalización de la actividad:	Altura en que se realizará la actividad:
15-07-2022	8 AM	5 PM	N/A
Sitio donde se realizará la actividad:	calle 10 cra 8		

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN (Especificar equipos, maquinaria, herramientas, sustancias químicas)

MAQUINARIA	EQUIPOS MENORES	HERRAMIENTAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
N/A	N/A	Pala Martillo Bugui	cemento

TRABAJADORES (Especificar Cargos y numero de trabajadores por cargo)

Maestro (2)
Oficial (2)
Ayudante (2)

EQUIPO CONTRA INCENDIO (MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA)

: MANGUERA DE AGUA : EXTINTOR MULTIPROPOSITO : OTRO, ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS O EFECTO POSIBLE	CONTROLES
Pega de Bloques Para levantamiento de Paredes y buseado de columnas	Cortes por herramientas menores Exposicion a Polvos generados por agente Quimico (cemento)	Heridas leves problemas respiratorios	charlas de seguridad orden y limpieza de lugar de trabajo Entrega de EPP: casco guantes - lentes de seguridad - Tapa Boca

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

____Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

✓ No, Proceda con la tarea

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

✓ Si, Proceda con la tarea

____No, Consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

FIRMA DE TRABAJADORES QUE REALIZARON EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
10.774.359	Genky Alvarez	Maestro	GENKY ALVAREZ
1049453.497	Heider Pineda	Ayudante	Heider Pineda
1049.453.345	Jesus Valeth	Ayudante	Jesus Valeth
1049.452.234	Yeison Escobar	Oficial	Yeison Escobar
3956.970	Luis Mona Rios	Maestro	
10.984740	Pedro L. Rios	Ofier	Pedro Ríos

	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SST-004 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1

PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ACTIVIDAD:	Excavaciones y fibrolacion de tuvo		
Fecha de analisis:	Hora de inicio de la actividad:	Hora de finalización de la actividad:	Altura en que se realizará la actividad:
16-07-2022	7 AM	5 PM	N/A
Sitio donde se realizará la actividad:	Calle 70 - cra 8		

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN (Especificar equipos, maquinaria, herramientas, sustancias quimicas)

MAQUINARIA	EQUIPOS MENORES	HERRAMIENTAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
N/A	Polidora	PALA BUGUI PICO	cemento

TRABAJADORES (Especificar Cargos y numero de trabajadores por cargo)

Maestro (2)
OFICIAL (1)
Ayudante (2)

EQUIPO CONTRA INCENDIO (MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA)

MANGUERA DE AGUA | EXTINTOR MULTIPROPOSITO | OTRO, ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS O EFECTO POSIBLE	CONTROLES
Excavaciones para Sumideros y fibrolamo de tuvo	Caidas a mismo nivel Exposicion a partic generados por corte Exposicion altas temperatura	golpes - fracturas Perdidas oculares deshidratacion mareos	orden y limpieza del lugar de trabajo Uso de elementos de Proteccion Personal EPP. gafas de seguridad - casco Tapa boca/guantes Hidratacion

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

___Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

✓ No, Proceda con la tarea

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

✓ SI, Proceda con la tarea

___No. Consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

FIRMA DE TRABAJADORES QUE REALIZARON EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
10.774.359	Genky Alvarez	Maestro	GENKY ALVAREZ
1.049.453.497	Heider Pineda	Ayudante	Heider Pineda
1.049.453.345	Jesus Valeth	Ayudante	Jesus Valeth
1.049.452.234	Yeison Escobar	OFICIAL	Yeison Escobar
3.956.970	Luis M. Rios	Maestro	

	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SST-004 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1

PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ACTIVIDAD:	Excavaciones y fiburacion de hierro		
Fecha de analisis:	Hora de inicio de la actividad:	Hora de finalización de la actividad:	Altura en que se realizará la actividad:
18-07-2022	7 AM	5 PM	N/A
Sitio donde se realizará la actividad:	Calle 10 Cra 6		

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN (Especificar equipos, maquinaria, herramientas, sustancias quimicas)

MAQUINARIA	EQUIPOS MENORES	HERRAMIENTAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
N/A	Polisaro	Bugui Pala Pico	Cemento

TRABAJADORES (Especificar Cargos y numero de trabajadores por cargo)

Maestro (2)
Oficial (1)
Ayudante (1)

EQUIPO CONTRA INCENDIO (MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA)

☐ MANGUERA DE AGUA ☐ EXTINTOR MULTIPROPOSITO ☐ OTRO, ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS O EFECTO POSIBLE	CONTROLES
Excavaciones para cimentacion y fiburacion de hierro	Caidas a mismo nivel Exposicion a Partic. generadas por corte Exposicion altas temperaturas	golpes - fracturas Perdidas auditivas deshidratacion mareos	orden y limpieza del lugar de trabajo Entrega elementos de Proteccion Personal EPP. gafas de seguridad, casco Tapa boca, guantes Hidratacion

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

☑ No, Proceda con la tarea

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ SI, Proceda con la tarea

☐ No. Consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

FIRMA DE TRABAJADORES QUE REALIZARON EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
10.774.354	Genky Alvarez	Maestro	GENKY ALVAREZ
1.049.453.497	Heider Pineda	Ayudante	Heider Pineda
1.049.453.345	Jesus Valeth	Ayudante	Jesus Valeth
1.049.452.234	Yeison Escobar	OFICIAL	Yeison Escobar
3.956.970	Luis M. Rios	Maestro	

	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SST-004 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1

PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ACTIVIDAD:	levantamiento de Paredes		
Fecha de analisis:	**Hora de inicio de la actividad:**	**Hora de finalización de la actividad:**	**Altura en que se realizará la actividad:**
19-07-2022	7 AM	6 PM	N/A
Sitio donde se realizará la actividad:	Calle 40 Cra 8		

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN (Especificar equipos, maquinaria, herramientas, sustancias químicas)

MAQUINARIA	EQUIPOS MENORES	HERRAMIENTAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
N/A	N/A	Bugui Pala Martillo Palustre	Cemento

TRABAJADORES (Especificar Cargos y numero de trabajadores por cargo)

Maestro (2)
Oficial (1)
Ayudante (2)

EQUIPO CONTRA INCENDIO (MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA)

☐ MANGUERA DE AGUA ☐ EXTINTOR MULTIPROPOSITO ☐ OTRO, ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS O EFECTO POSIBLE	CONTROLES
Pega de Bloques Para levantamiento de Paredes y buseado de columnas	Cortes por herramientas menores Exposicion a Polvos generados por agente Quimico (cemento)	Heridas leves Problemas respiratorios	Habitos de seguridad orden y limpieza de lugar de trabajo Entrega de EPP: casco guantes - lentes de seguridad - Tapa Boca 3 M

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

____Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

✓ No, Proceda con la tarea

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

✓ Si, Proceda con la tarea

____No. Consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

FIRMA DE TRABAJADORES QUE REALIZARON EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
10.774.359	Genky Alvarez	Maestro	GENKY ALVAREZ
1049 453.497	Heider Pineda	Ayudante	Heider Pineda
1049.453.345	Jesus Valerio	Ayudante	Jesus Valerio
1049.452.239	Yeison Escobar	Oficial	Yeison Escobar
3 956.970	Luis Manuel Rios	Maestro	

	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		CODIGO: FO-SST-004 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1
PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR			
ACTIVIDAD:	Excavaciones y fiburacion de hierro		
Fecha de analisis:	Hora de inicio de la actividad:	Hora de finalización de la actividad:	Altura en que se realizará la actividad:
20-07-2022	7 AM	5 PM	N/A
Sitio donde se realizará la actividad:	Calle 10 Cra 5		

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN (Especificar equipos, maquinaria, herramientas, sustancias químicas)

MAQUINARIA	EQUIPOS MENORES	HERRAMIENTAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
N/A	Pulidora	Pala Bugui Pico	Cemento

TRABAJADORES (Especificar Cargos y numero de trabajadores por cargo)

Maestro (2)
Oficial (1)
Ayudante (2)

EQUIPO CONTRA INCENDIO (MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA)

MANGUERA DE AGUA | EXTINTOR MULTIPROPOSITO | OTRO, ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS O EFECTO POSIBLE	CONTROLES
Excavaciones para cimientos y figuracion de hierro	Caidas a mismo nivel Exposición a partículas generadas por corte Exposicion altas temperatura	golpes - fracturas Perdidas oculares deshidratacion mareos	orden y limpieza del lugar de trabajo Uso de elementos de Proteccion Personal EPP. gafas de seguridad - casco Tapa boca/guantes Hidratacion

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

___ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

✓ No, Proceda con la tarea

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

✓ Si, Proceda con la tarea

___ No. Consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

FIRMA DE TRABAJADORES QUE REALIZARON EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
10.774.359	Genky Alvarez	Maestro	GENKY ALVAREZ
1.049.453.497	Heider Pineda	Ayudante	Heider Pineda
1.049.453.345	Jesus Valeth	Ayudante	Jesus Valeth
1.049.452.234	Yeison Escobar	OFICIAL	Yeison Escobar
3.956.470	Jose M Rios	Maestro	Jose Rios

	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SST-004 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1

PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ACTIVIDAD:	Pintura de Paredes Internas y externas		
Fecha de analisis:	Hora de inicio de la actividad:	Hora de finalización de la actividad:	Altura en que se realizará la actividad:
21-07-2022	7 AM	5 PM	N/A
Sitio donde se realizará la actividad:	calle 10 - Cra 8		

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN (Especificar equipos, maquinaria, herramientas, sustancias químicas)

MAQUINARIA	EQUIPOS MENORES	HERRAMIENTAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
N/A	N/A	Rodillo Brocha	Pintura TIPO 3 Acrilal

TRABAJADORES (Especificar Cargos y numero de trabajadores por cargo)

Maestro (1)
Oficial (1)
Ayudante (2)

EQUIPO CONTRA INCENDIO (MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA)

MANGUERA DE AGUA | EXTINTOR MULTIPROPOSITO | OTRO, ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS O EFECTO POSIBLE	CONTROLES
Pintura de las Baterias Sanitarias internas y Externas	Exposición ayudante Químicos (Pintura) Exposición altas temperaturas	Perdida oculares y Problemas respiratorios deshidratacion	Entrega EPP: Tapa boca 3M - lentes de seguridad hidratación

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

___ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

✓ No. Proceda con la tarea

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

✓ Si, Proceda con la tarea

___ No. Consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

FIRMA DE TRABAJADORES QUE REALIZARON EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
10.774.359	Genky Alvarez	Maestro	GENKY ALVAREZ
1.049.453.447	Heider Pineda	Ayudante	Heider Pineda
1.049.453 345	Jesus Valeth	Ayudante	Jesus Valeth
1.049. 452. 239	Yeison escobar	Oficial	Yeisen Escobar

	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SST-004 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1

PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ACTIVIDAD:	Pintura de Paredes Internas y externas		
Fecha de analisis:	Hora de inicio de la actividad:	Hora de finalización de la actividad:	Altura en que se realizará la actividad:
22-07-2022	7 AM	5 PM	N/A
Sitio donde se realizará la actividad:	CALLE 10		

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN (Especificar equipos, maquinaria, herramientas, sustancias químicas)

MAQUINARIA	EQUIPOS MENORES	HERRAMIENTAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
N/A	N/A	Rodillo Brocha	Pintura TIPO 3 Acronal

TRABAJADORES (Especificar Cargos y numero de trabajadores por cargo)

Maestro (1)
oficial (1)
Ayudantes (02)

EQUIPO CONTRA INCENDIO (MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA)

☐ MANGUERA DE AGUA ☐ EXTINTOR MULTIPROPOSITO ☐ OTRO, ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS O EFECTO POSIBLE	CONTROLES
Pintura de las Baterias Sanitarias internas y Externas	Exposición ayente Químicos (Pintura) Exposición altas temperaturas	Perdida oculares y Problemas respiratorios deshidratacion	Entrega EPP: Tapa boca 3 M - lentes de seguridad hidratación

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

___Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

✓ No, Proceda con la tarea

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

✓ Si, Proceda con la tarea

___No, Consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

FIRMA DE TRABAJADORES QUE REALIZARON EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
10.774.359	Genky Alvarez	Maestro	GENKY ALVAREZ
1.044.453.447	Heider Pineda	Ayudante	Heider Pineda
1.044.453 345	Jesus Valeth	Ayudante	Jesus Valeth
1044. 452. 239	Yeison escobar	OFICIAL	Yeison Escobar

	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SST-004 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1

PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ACTIVIDAD:	Instalaciones de accesorios Sanitarios		
Fecha de analisis:	Hora de inicio de la actividad:	Hora de finalización de la actividad:	Altura en que se realizará la actividad:
25-07-2022	7 AM	5 PM	N/A
Sitio donde se realizará la actividad:	CALLE 10 CRA 5		

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN (Especificar equipos, maquinaria, herramientas, sustancias quimicas)

MAQUINARIA	EQUIPOS MENORES	HERRAMIENTAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
N/A	N/A	Yunc metalica Pala Pulverizador martillo	cemento Fijuflex

TRABAJADORES (Especificar Cargos y numero de trabajadores por cargo)

Maestro (1)
Oficial (1)
Ayudante (2)

EQUIPO CONTRA INCENDIO (MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA)

MANGUERA DE AGUA	EXTINTOR MULTIPROPOSITO	OTRO, ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS O EFECTO POSIBLE	CONTROLES
Instalaciones de accesorios Sanitarios	Corte por herramientas menores Exposición a agentes químicos (Fijuflex, cemento)	Heridas leves Problemas respiratorios Problemas oculares	orden y limpieza de lo area de trabajo Entrega de tapa bocas y gafas de seguridad

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

___Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

X No, Proceda con la tarea

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

X SI, Proceda con la tarea

___No, Consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

FIRMA DE TRABAJADORES QUE REALIZARON EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
10.774.359	GENKY ALVAREZ	Maestro	GENKY ALVAREZ
1.049.453.497	Heiber Pineda	Ayudante	Heiber pineda
1.049.453.345	Jesus Valeth	Ayudante	Jesus Valeth
1.049.452.734	Yeison escobar	Oficial	Yeisun Escobar

	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SST-004 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1

PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO. CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ACTIVIDAD:	Instalacion Viga de Tanque elevado		
Fecha de analisis:	Hora de inicio de la actividad:	Hora de finalización de la actividad:	Altura en que se realizará la actividad:
26-07-2022	7 AM	5 PM	N/A
Sitio donde se realizará la actividad:	CRA 10 CALLE 8		

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN (Especificar equipos, maquinaria, herramientas, sustancias químicas)

MAQUINARIA	EQUIPOS MENORES	HERRAMIENTAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
N/A	N/A	~~Palustres~~ Pala Pica Martillo	Cemento

TRABAJADORES (Especificar Cargos y numero de trabajadores por cargo)

Maestro de obra (1)
Oficial (1)
Ayudante (2)

EQUIPO CONTRA INCENDIO (MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA)

( ) MANGUERA DE AGUA ( ) EXTINTOR MULTIPROPOSITO (X) OTRO, ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS O EFECTO POSIBLE	CONTROLES
Instalacion de Viga para tanque elevado	Caida a mismo nivel Exposicion a altas temperaturas	golpes - heridos leves deshidratación	entrega EPP: casco guantes. lentes de Seguridad - Tapa Boca - hidratacion Orden y aseo en el la zona de trabajo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

____SI, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

X No, Proceda con la tarea

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

X SI, Proceda con la tarea

____No, Consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

FIRMA DE TRABAJADORES QUE REALIZARON EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
10.774.359	Yenky Alvarez	Maestro de Obra	YENKY ALVAREZ
1049.453.497	Heiber Pineda	Ayudante	Heiber Pineda
1049.453345	Jesus Valeth	Ayudante	Jesus Valeth
1649.452734	Yeison escobar	Oficial	Yeison Escobar

	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SST-004 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1

PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ACTIVIDAD:	Pintura de Paredes Internas y externas		
Fecha de análisis:	Hora de inicio de la actividad:	Hora de finalización de la actividad:	Altura en que se realizará la actividad:
27-07-2022	7 AM	5 PM	N/A
Sitio donde se realizará la actividad:	Calle 8 - Cra 7		

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN (Especificar equipos, maquinaria, herramientas, sustancias químicas)

MAQUINARIA	EQUIPOS MENORES	HERRAMIENTAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
N/A	N/A	Rodillo Brocha	Pintura TIPO 3 Acronal

TRABAJADORES (Especificar Cargos y numero de trabajadores por cargo)

EQUIPO CONTRA INCENDIO (MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA)

( ) MANGUERA DE AGUA ( ) EXTINTOR MULTIPROPOSITO ( ) OTRO, ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS O EFECTO POSIBLE	CONTROLES
Pintura de las Baterias Sanitarias Internas y Externas	Exposición agente Químicos (Pintura) Exposición altas temperatura	Perdida oculares y Problemas respiratorios deshidratacion	Entrega EPP: Tapa Boca 3M - lentes de seguridad Hidratación

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

___Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

✓ No, Proceda con la tarea

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

✓ Si, Proceda con la tarea

___No, Consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

FIRMA DE TRABAJADORES QUE REALIZARON EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
10.774.359	Kenky Alvarez	Maestro	KENKY ALVAREZ
1044453.497	Heider Pineda	Ayudante	Heider Pineda
1.049.453 345	Jesus Valverth	Ayudante	Jesus Valverth
1049. 452. 239	Yeisen escobar	Oficial	Yeisen Escobar

	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FO-SST-004 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1

PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ACTIVIDAD:	Instalaciones de accesorios Sanitarios		
Fecha de analisis:	Hora de inicio de la actividad:	Hora de finalización de la actividad:	Altura en que se realizará la actividad:
28-01-2022	7 AM	5 PM	N/A
Sitio donde se realizará la actividad:	Calle 10 cra 8		

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN (Especificar equipos, maquinaria, herramientas, sustancias químicas)

MAQUINARIA	EQUIPOS MENORES	HERRAMIENTAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
N/A	N/A	Yama metalica Palin Palustra	Fijuflex Cemento

TRABAJADORES (Especificar Cargos y numero de trabajadores por cargo)

Maestro (1)
Ayudante (3)

EQUIPO CONTRA INCENDIO (MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA)

MANGUERA DE AGUA | EXTINTOR MULTIPROPOSITO | OTRO, ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS O EFECTO POSIBLE	CONTROLES
Instalaciones de accesorios Sanitarios	Corte por herramientas menores Exposición agentes Químicos (Fijuflex, cemento)	Heridas leves Problemas respiratorios Problemas oculares	orden y limpieza de la zona de trabajo Entrega de tapa Bocas 3M y gafas de seguridad

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

____Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

____No, Proceda con la tarea

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

____Si, Proceda con la tarea

____No. Consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

FIRMA DE TRABAJADORES QUE REALIZARON EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
10.774.359	GENKY ALVAREZ	Maestro	GENKY ALVAREZ
1.049.453.497	Heiber Pineda	Ayudante	Heiber Pineda
1.049.453.345	Jesus Valeth	Ayudante	Jesus Valeth
1.049.452.734	Yeison escobar	Oficial	Yeison Escobar

	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		CODIGO: FO-SST-004 VERSION: 001 PAGINA 1 de 1

PROYECTO: : "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ACTIVIDAD:	Instalacion Viga de Tanque elevado		
Fecha de analisis:	Hora de inicio de la actividad:	Hora de finalización de la actividad:	Altura en que se realizará la actividad:
29-07-2022	7 AM	5 PM	N/A
Sitio donde se realizará la actividad:	Calle 10 Cra 8		

RECURSOS QUE SE UTILIZARÁN (Especificar equipos, maquinaria, herramientas, sustancias químicas)

MAQUINARIA	EQUIPOS MENORES	HERRAMIENTAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
N/A	N/A	~~Andamios~~ Pala Pica martillo	Cemento

TRABAJADORES (Especificar Cargos y numero de trabajadores por cargo)

Maestro de obra (1)
Oficial (1)
Ayudante (2)

EQUIPO CONTRA INCENDIO (MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA)

(MANGUERA DE AGUA (EXTINTOR MULTIPROPOSITO (OTRO, ESPECIFIQUE:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS O EFECTO POSIBLE	CONTROLES
Instalacion de Viga para tanque elevado	Caida a mismo nivel Exposicion a los fenomenos	golpes - heridos leves deshidratación	entrega EPP: casco guantes. lentes de Seguridad - Tapa Boca - hidratacion orden y aseo en el la zona de trabajo

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

___Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

✓ No, Proceda con la tarea

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

✓ Si, Proceda con la tarea

___No, Consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

FIRMA DE TRABAJADORES QUE REALIZARON EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
10.774.359	Yenky Alvarez	Maestro de obra	YENKY ALVAREZ
1049.453.497	Heiber Pineda	Ayudante	Heiber Pineda
1049.453345	Jesus Valeth	Ayudante	Jesus Valeth
1649.452239	Yeison Escobar	Oficial	Yeison Escobar

	CONTROL DE AISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL EN OBRA	CODIGO: VERSION: 001 PAGINA 1 de 2

PROYECTO: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Instrucciones para el diligenciamiento: Se debe registrar cada dia del mes, los trabajadores que asisten a la obra con una X; cuando ingresa un trabajador nuevo, se debe registrar en el dia en que ingresa, la letra I; Cuando se retira un trabajador, se debe registrar en el último dia que trabajó la letra R; Cuando se suspende un trabajador temporalmente se debe registrar en el dia que inicia la suspensión la letra S y cuando reincia los trabajos las letra Re; Cuando un trabajador se encuentra incapacitado, se debe registrar en el dia que inicia la incapacidad las letras IN y cuando reingresa de la incapacidad las letras Re.

Se debe registrar también las siguientes convenciones; Cuando un trabajador se ausenta por enfermedad general, se debe registrar en el dia que se ausenta las letras EG; Cuando un trabajador se ausenta por licencia de maternidad, se debe registrar en el dia que se ausente las letras LM; Cuando un trabajador se ausenta por licencia de paternidad, se debe registrar en el dia que se ausente las letras LP; Cuando un trabajador se ausente por accidente de trabajo, se debe registrar en el dia que se ausente las letras AT; Cuando un trabajador se ausenta por enfermedad profesional, se debe registrar en el dia que se ausente las letras EP; Cuando un trabajador se ausente por cita médica, se debe registrar en el dia en que se ausente las letras CM; Cuando un trabajador se ausente por diligencia, se debe registrar en el dia en que se ausente la letra D; Cuando un trabajador se ausente por estudios, se debe registrar en el dia en que se ausente las letras ETS; Cuando un trabajador se ausenta por calamidad doméstica, se debe registrar en el dia que se ausente las letras CD; Cuando un trabajador se ausente sin justa causa, se debe registrar en el dia en que se ausente las letras SJC.

Lo anterior con el objetivo de llevar un control de los ingresos y egresos del personal, asi como del ausentismo, para establecer las horas hombre trabajadas en el mes.

RASONAL ADMINISTRATIVO CORDOBA BOLIVAR

mayo-22

N	CARGO	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA	OBSERVACION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	FECHA	ARL	EPS	PENSION	dias total laborados
1	RESIDENTE DE OBRA	BLANCO ARROYO	RONAL ANDRES	1.102.815.039		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		02/05/2022	SURA	SANITA	PORVENIR	26
2	RESIDENTE SST	CASTILLO LOBO	RAFAEL FRANCISCO	1.066.181.984		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		02/05/2022	SURA	MUTUAL SER	PORVENIR	26
3	TRABAJADORRA SOCIAL	ANAYA PEREZ	NORELIS DEL CARMEN	1.093.752.620		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		02/05/2022	SURA	MUTUAL SER	COLPENSIONES	26
5	PROFESIONAL DIAGNOSTICO	GARZON RIOS	OSWALDO	1.118.528.862		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		01/06/2002	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	26
6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESCOBAR VERGARA	SINDY PAOLA	1.049.453.183		1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		05/05/2022	SURA	MUTUAL SER	PORVENIR	26

	CONTROL DE AISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL EN OBRA	CODIGO: VERSION: 001 PAGINA 1 de 2

PROYECTO: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Instrucciones para el diligenciamiento: Se debe registrar cada dia del mes, los trabajadores que asisten a la obra con una X; cuando ingresa un trabajador nuevo, se debe registrar en el dia en que ingresa, la letra i; Cuando se retira un trabajador, se debe registrar en el último dia que trabajó la letra R; Cuando se suspende un trabajador temporalmente se debe registrar en el dia que inicia la suspensión la letra S y cuando reinicia los trabajos las letra Re; Cuando un trabajador se encuentra incapacitado, se debe registrar en el dia que inicia la incapacidad las letras IN y cuando reingresa de la incapacidad las letras Rei.

Se debe registrar también las siguientes convenciones; Cuando un trabajador se ausenta por enfermedad general, se debe registrar en el día que se ausenta las letras EG; Cuando un trabajador se ausenta por licencia de maternidad, se debe registrar en el día que se ausente las letras LM; Cuando un trabajador se ausenta por licencia de paternidad, se debe registrar en el día que se ausente las letras LP; Cuando un trabajador se ausente por accidente de trabajo, se debe registrar en el día que se ausente las letras AT; Cuando un trabajador se ausenta por enfermedad profesional, se debe registrar en el día que se ausente las letras EP; Cuando un trabajador se ausente por cita médica, se debe registrar en el día en que se ausente las letras CM; Cuando un trabajador se ausente por diligencia, se debe registrar en el día en que se ausente la letra D; Cuando un trabajador se ausente por estudios, se debe registrar en el día en que se ausente las letras ETS; Cuando un trabajador se ausenta por calamidad doméstica, se debe registrar en el día que se ausente las letras CD; Cuando un trabajador se ausente sin justa causa, se debe registrar en el día en que se ausente las letras SJC.

Lo anterior con el objetivo de llevar un control de los ingresos y egresos del personal, así como del ausentismo, para establecer las horas hombre trabajadas en el mes.

PERSONAL ADMINISTRATIVO-CORDOBA BOLIVAR

| | | | | | | jun-22 | | | | | | | | | | jul-22 | | | | | | | | | |

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901568676	5	CONSORCIO CONSTRUREDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 24 15 17 BARRIO CENTRO	SAN MARCOS-SUCRE	2953041	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1570135165	9437869990	E	2022/07/21	2022/07/26	BANCOLOMBIA	5	$6,752,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1049453937	AHUMADA RODRIGUEZ ELIECER JULIO	230301	6	$200,000	$32,000	CCFC55	6	$200,000	$8,000	CCF41	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	$14,000	6	$0	$0
2	CC	10774359	ALVAREZ PADILLA GENKY SAIMER	231001	23	$766,667	$122,700	CCFC55	23	$766,667	$30,700	CCF41	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
3	CC	1093752620	ANAYA PEREZ NORELIS DEL CARMEN	25-14	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
4	CC	15672378	BLANCO MARTINEZ EDGAR TOBIAS	230301	8	$266,667	$42,700	ESSC07	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
5	CC	1102815039	BLANCO ARROYO RONAL ANDRES	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
6	CC	73315075	CAPELA DE AVILA JOSE BELISARIO	25-14	2	$66,667	$10,700	ESSC07	2	$66,667	$2,700	CCF41	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
7	CC	1066181984	CASTILLO LOBO RAFAEL FRANCISCO	230201	30	$1,800,000	$288,000	ESSC07	30	$1,800,000	$72,000	CCF41	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
8	CC	1049453183	ESCOBAR VERGARA SINDY PAOLA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS048	30	$1,500,000	$60,000	CCF41	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
9	CC	1049452239	ESCOBAR VERGARA YEISON JOSE	231001	23	$766,667	$122,700	ESSC07	23	$766,667	$30,700	CCF41	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
10	CC	1049453122	FLOREZ OCHOA FERNEY MAURICIO	230301	8	$266,667	$42,700	EPS037	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
11	CC	1049452936	FLOREZ TAMARA JOSE MIGUEL	230301	8	$266,667	$42,700	ESSC07	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
12	CC	1049453627	GALVAN RODRIGUEZ JAVIER EDUARDO	230301	8	$266,667	$42,700	ESSC07	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
13	CC	1118528862	GARZON RIOS OSWALDO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF41	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
14	CC	1049453942	GONZALEZ SANCHEZ SANDRO DE JESUS	230201	8	$266,667	$42,700	ESSC07	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
15	CC	85474042	GUTIERREZ URIBE CARLOS ALBERTO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF41	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
16	CC	72253038	PEÑA CANTILLO JOSE DE JESUS	230201	1	$33,334	$5,400	EPS048	1	$33,334	$1,400	CCF41	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
17	CC	1049453497	PINEDA HENAO HEIDER MANUEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
18	CC	1069464406	PINEDO DURANGO DUARTE JOSE	230301	30	$3,000,000	$480,000	ESSC07	30	$3,000,000	$120,000	CCF41	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
19	CC	3956970	RIOS CORREA LUIS MANUEL	231001	8	$266,667	$42,700	ESSC07	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
20	CC	10884740	RIOS MOLINA PEDRO LUIS	230301	2	$66,667	$10,700	ESSC07	2	$66,667	$2,700	CCF41	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
21	CC	73316966	RIVERA MARTINEZ FEIVER DE JESUS	25-14	2	$66,667	$10,700	ESSC07	2	$66,667	$2,700	CCF41	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
22	CC	73315286	SANCHEZ MEDINA ALVARO ENRIQUE	25-14	8	$266,667	$42,700	ESSC07	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
23	CC	72431092	SANTOS NAVARRO JACOB	231001	2	$66,667	$10,700	EPS048	2	$66,667	$2,700	CCF41	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
24	CC	1049452939	SERRANO OLANO JULIO RAFAEL	231001	2	$66,667	$10,700	ESSC07	2	$66,667	$2,700	CCF41	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
25	CC	1049452096	VALETH ROMERO ALVARO JAVIER	230301	8	$266,667	$42,700	ESSC07	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
26	CC	1049453345	VALETH ANDRADE JESUS MANUEL	230301	23	$766,667	$122,700	ESSC07	23	$766,667	$30,700	CCF41	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
Total	**Afiliados(26)**					**$21,800,006**	**$3,488,600**			**$21,800,006**	**$872,600**			**$21,800,006**	**$872,600**			**$21,800,006**	**$1,518,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$3,488,600	$0	$0	$3,488,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$309,500	$0	$0	$309,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$784,100	$0	$0	$784,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,058,900	$0	$0	$2,058,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$336,100	$0	$0	$336,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,518,200	$0	$0	$1,518,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	$1,518,200	$0	$0	$1,518,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$872,600	$0	$0	$872,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	26	$872,600	$0	$0	$872,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				26	$872,600	$0	$0	$872,600
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	$78,700	$0	$0	$78,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$64,100	$0	$0	$64,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	16	$419,100	$0	$0	$419,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$210,700	$0	$0	$210,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$100,000	$0	$0	$100,000
TOTAL				**26**	**$6,752,000**	**$0**	**$0**	**$6,752,000**

CONSORCIO CONSTRUREDES

Cra 24 No. 15 - 17 Centro Correo electrónico:
cabeto25@hotmail.com Teléfono: 311 4143542
«CIUDAD_PROPONENTE»

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE ARBORIAMBIENTE LIMITADA., CERTIFICA Y DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO

Que durante el periodo comprendido del 1 al 31 de JULIO 2022, El consocio Construredes con **NIT: 901568676-5**, presta sus servicios al contrato de consultoría **20576**, cuyo objeto es: **conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado en el municipio de cordoba departamento de bolívar":** hemos verificado el pago de aportes a EPS y AFP, cumplido y realizado el pago de aportes a la Administradora de Riesgos Laborales SURA, de conformidad al decreto 723 del 2013, al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Igualmente nos encontramos a paz y salvo por todo concepto de pagos de honorarios y demás obligaciones laborales y contractuales, según los valores establecidos, tipo de contrato y dedicación requerida de profesionales que labora en el marco del objeto del contrato el cual se relaciona a continuación:

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	TIPO DE CONTRATO
	Duarte pinedo	1.069.464.406	Director de obra	
	Oswaldo garzón	1118528862	Ing de diagnósticos	
	Ronal blanco	1.102.815.039	Residente	
	Norelis Anaya	1.093.752.620	Trabajadora social	
	Rafael castillo	1.066.181.984	Aux PGIO	
	Cindy escobar	1.049.453.183	Aux administrativo	

CONSORCIO CONSTRUREDES

Cra 24 No. 15 - 17 Centro Correo electrónico:
cabeto25@hotmail.com Teléfono: 311 4143542
«CIUDAD_PROPONENTE»

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	TIPO DE CONTRATO
1	Álvaro Sánchez	73.315.286	Maestro de obra	
2	Álvaro valeth	1.049.452.096	Ayudante	
3	José miguel Flórez	1.049.452.936	Ayudante	
4	Yuldor Vergara	1.049.452.632	Maestro	
5	Javier Galván	1.049.453.627	Ayudante	
6	Edgar blanco	15.672.359	Oficial	
7	Genky Álvarez	10.774.359	Maestro	
8	Heider pineda	1.049.453.497	Ayudante	
9	Yeison escobar	1.049.452.239	Oficial	
10	Jesús valeth	1.049.453.345	Ayudante	
11	Sandro González	1.049.453.942	Ayudante	
12	Eliecer ahumada	1.049.453.937	Ayudante	
13	Luis ríos	3.956..970	Maestro	
14	Pedro ríos	10.884.740	Oficial	

La presente certificación se expide en el municipio de cordoba., a los treinta uno (31) días del mes de Julio de 2022.

Carlos Uribe
Representante Legal
Consorcio Construredes

CONSORCIO CONSTRUREDES NIT: 901568676-5	PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN, CONFORMACIÓN Y REGISTRO DEL COMITÉ PARITARIO O VIGÍA EN SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO	VERSION 01
		Página 1

ACTA REUNIÓN COPASST			
Razón Social:	CONSORCIO CONSTRUREDES		
NIT:	901.568676-5		
Fecha:	13-07-2022	Acta No.	1
Hora De Inicio:	7 AM	Hora Finalización:	7 30 AM
Fecha Próxima Reunión:	20-08-22	Hora Próxima Reunión:	7 AM

PARTICIPANTES	
NOMBRE	**NO. DOCUMENTO**
Alvaro Enrique Sanchez Medina	73. 315 286
Yoldor Rafael Vergara Torres	1.049.452.632
Geinky Saimer Alvarez Padilla	10. 774. 359
Yeison Jose Escobar Vergara	1.049.452.239

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
Oracion y bienvenida. Inspecciones de Seguridad. Cumplimiento del uso y cuidado de los EPP por parte de los trabajadores Revision de afiliación y pagos al día de la Seguridad Social de los trabajadores de la obra por parte del empleador. Cumplimiento de Jornadas de orden, aseo y limpieza. Proyección siguiente mes. Seguimiento al plan de trabajo anual.
OBSERVACIONES:

FIRMA ASISTENTES:

Alvaro Sanchez	
Yoldor Vergara	
Geinky Alvarez	
Yeison Escobar	

	PLANILLA DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19

LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
ALVARO ENRRIQUE SANCHEZ MEDINA	73.315.286	04-07-2022	SS	SS	SS	
JESUS DAVID VALETH ROMERO	1.049.452.096	04-07-2022	SS	SS	SS	
JOSE MIGUEL FLOREZ TAMARA	1.049.452.936	04-07-2022	SS	SS	SS	
YULDOR RAFAEL VERGARA TORRES	1.049.452.632	04-07-2022	SS	SS	SS	
JAVIER EDUARDO GALVAN RODRIGUEZ	1.049.453.627	04-07-2022	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión. **El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar al SST**

	PLANILLA DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19

LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
ALVARO ENRRIQUE SANCHEZ MEDINA	73.315.286	06-07-2022	SS	SS	SS	
JESUS DAVID VALETH ROMERO	1.049.452.096	06-07-2022	SS	SS	SS	
JOSE MIGUEL FLOREZ TAMARA	1.049.452.936	06-07-2022	SS	SS	SS	
YULDOR RAFAEL VERGARA TORRES	1.049.452.632	06-07-2022	SS	SS	SS	
JAVIER EDUARDO GALVAN RODRIGUEZ	1.049.453.627	06-07-2022	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión.
	El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar al SST

	PLANILLA DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19
LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
ALVARO ENRRIQUE SANCHEZ MEDINA	73.315.286	07-07-2022	SS	SS	SS	
JESUS DAVID VALETH ROMERO	1.049.452.096	07-07-2022	SS	SS	SS	
JOSE MIGUEL FLOREZ TAMARA	1.049.452.936	07-07-2022	SS	SS	SS	
YULDOR RAFAEL VERGARA TORRES	1.049.452.632	07-07-2022	SS	SS	SS	
JAVIER EDUARDO GALVAN RODRIGUEZ	1.049.453.627	07-07-2022	SS	SS	SS	
Feiver de Jesus Rivera	73.316.966	07-07-2022	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión. El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar al SST

	PLANILLA DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19
LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
GENKY SAIMER ALVAREZ PADILLA	10.774.359	08/07/2022	SS	SS	SS	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1.049.453.497	08/07/2022	SS	SS	SS	
JESUS MANUEL VALETH ROMERO	1.049.453.345	08/07/2022	SS	SS	SS	
YEISON JOSE ESCOBAR VERGARA	1.049.452.234	08/07/2022	SS	SS	SS	
ALVARO ENRRIQUE SANCHEZ MEDINA	73.315.286	08/07/2022	SS	SS	SS	
ALVARO JAVIER VALETH ROMERO	1.049.452.096	08/07/2022	SS	SS	SS	
EDGAR TOBIAS BLANCO MARTINEZ	15.672.359	08/07/2022	SS	SS	SS	
SANDRO DE JESUS GONZALES SANCHEZ	1.049.453.942	08/07/2022	SS	SS	SS	
Reiver Rivera Mark	73.316966	08/07/2022	SS	SS	SS	
Eliecer Alhomado R	1.049.453.937	08/07/2022	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	
	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión.
	El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar al SST

	PLANILLA DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19

LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
GENKY SAIMER ALVAREZ PADILLA	10.774.359	9/07/2022	SS	SS	SS	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1.049.453.497	9/7/2022	SS	SS	SS	
JESUS MANUEL VALETH ROMERO	1.049.453.345	9/7/2022	SS	SS	SS	
YEISON JOSE ESCOBAR VERGARA	1.049.452.234	9/7/2022	SS	SS	SS	
ALVARO ENRRIQUE SANCHEZ MEDINA	73.315.286	9/7/2022	SS	SS	SS	
ALVARO JAVIER VALETH ROMERO	1.049.452.096	9/7/2022	SS	SS	SS	
EDGAR TOBIAS BLANCO MARTINEZ	15.672.359	9/07/2022	SS	SS	SS	
SANDRO DE JESUS GONZALES SANCHEZ	1.049.453.942	9/07/2022	SS	SS	SS	
Elecer Alhomada R	1049.453.937	9/07/2022	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión.
	El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar al SST

	PLANILLA DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19

LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
GENKY SAIMER ALVAREZ PADILLA	10.774.359	11/07/2022	SS	SS	SS	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1.049.453.497	11-07-2022	SS	SS	SS	
JESUS MANUEL VALETH ROMERO	1.049.453.345	11-07-2022	SS	SS	SS	
YEISON JOSE ESCOBAR VERGARA	1.049.452.234	11-07-2022	SS	SS	SS	
ALVARO ENRRIQUE SANCHEZ MEDINA	73.315.286	11-07-2022	SS	SS	SS	
ALVARO JAVIER VALETH ROMERO	1.049.452.096	11-07-2022	SS	SS	SS	
EDGAR TOBIAS BLANCO MARTINEZ	15.672.359	11-07-2022	SS	SS	SS	
SANDRO DE JESUS GONZALES SANCHEZ	1.049.453.942	11-07-2022	SS	SS	SS	
Elecer Alvarado R	1.049.453.937	11-07-2022	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión. El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar al SST

	PLANILLA DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19

LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
GENKY SAIMER ALVAREZ PADILLA	10.774.359	13-07-2022	SS	SS	SS	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1.049.453.497	13-07-2022	SS	SS	SS	
JESUS MANUEL VALETH ROMERO	1.049.453.345	13-07-2022	SS	SS	SS	
YEISON JOSE ESCOBAR VERGARA	1.049.452.234	13-07-2022	SS	SS	SS	
ALVARO ENRRIQUE SANCHEZ MEDINA	73.315.286	13-07-2022	SS	SS	SS	
ALVARO JAVIER VALETH ROMERO	1.049.452.096	13-07-2022	SS	SS	SS	
EDGAR TOBIAS BLANCO MARTINEZ	15.672.359	13-07-2022	SS	SS	SS	
SANDRO DE JESUS GONZALES SANCHEZ	1.049.453.942	13-07-2022	SS	SS	SS	
Eliecer Alfonso R	1.049.453.937	13-07-2022	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión.
	El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar al SST

	PLANILLA DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19
LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
GENKY SAIMER ALVAREZ PADILLA	10.774.359	14-07-2022	SS	SS	SS	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1.049.453.497	14-07-2022	SS	SS	SS	
JESUS MANUEL VALETH ROMERO	1.049.453.345	14-07-2022	SS	SS	SS	
YEISON JOSE ESCOBAR VERGARA	1.049.452.234	14-07-2022	SS	SS	SS	
EDGAR TOBIAS BLANCO MARTINEZ	15.672.359	14-07-2022	SS	SS	SS	
SANDRO DE JESUS GONZALES SANCHEZ	1.049.453.942	14-07-2022	SS	SS	SS	
Eliecer Alfonzo R	1.049.453.937	14-07-2022	SS	SS	SS	
Luis Manuel Rios	3.956 970	14-07-2022	SS	SS	SS	
Pedro Luis Rios	10.084.740	14-07-2022	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión.
	El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar al SST

	PLANILLA DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19
LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES


NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
GENKY SAIMER ALVAREZ PADILLA	10.774.359	15-07-2022	SS	SS	SS	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1.049.453.497	15-07-2022	SS	SS	SS	
JESUS MANUEL VALETH ROMERO	1.049.453.345	15-07-2022	SS	SS	SS	
YEISON JOSE ESCOBAR VERGARA	1.049.452.234	15-07-2022	SS	SS	SS	
EDGAR TOBIAS BLANCO MARTINEZ	15.672.359	15-07-2022	SS	SS	SS	
SANDRO DE JESUS GONZALES SANCHEZ	1.049.453.942	15-07-2022	SS	SS	SS	
Luis Manuel RIOS	3.956.970	15-07-2022	SS	SS	SS	
Pedro Luis RIOS	10.084.740	15-07-2022	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión. El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar al SST

	PLANILLA DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19
LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
GENKY SAIMER ALVAREZ PADILLA	10.774.359	16-07-2022	SS	SS	SS	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1.049.453.497	16-07-2022	SS	SS	SS	
JESUS MANUEL VALETH ROMERO	1.049.453.345	16-07-2022	SS	SS	SS	
YEISON JOSE ESCOBAR VERGARA	1.049.452.234	16-07-2022	SS	SS	SS	
EDGAR TOBIAS BLANCO MARTINEZ	15.672.359	16-07-2022	SS	SS	SS	
SANDRO DE JESUS GONZALES SANCHEZ	1.049.453.942	16-07-2022	SS	SS	SS	
Luis Manuel Pinos	3.456.970	16.07.2022	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión.
	El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar al SST




PLANILLA DE
CONDICIONES DE SALUD COVID 19

LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA E SEGUIMIENTO
GENKY SAIMER ALVAREZ PADILLA	10.774.359	18-07-2022	SS	SS	SS	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1.049.453.497	18-07-2022	SS	SS	SS	
JESUS MANUEL VALETH ROMERO	1.049.453.345	18-07-2022	SS	SS	SS	
YEISON JOSE ESCOBAR VERGARA	1.049.452.234	18-07-2022	SS	SS	SS	
Luis manuel Rios	3,956.970	18-07 2022	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	
	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y s deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión.
	El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificul para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informe SST




PLANILLA DE
CONDICIONES DE SALUD COVID 19

LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADODE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA E SEGUIMIENTO
GENKY SAIMER ALVAREZ PADILLA	10.774.359	19-07-2022	SS	SS	SS	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1.049.453.497	19-07-2022	SS	SS	SS	
JESUS MANUEL VALETH ROMERO	1.049.453.345	19-07-2022	SS	SS	SS	
YEISON JOSE ESCOBAR VERGARA	1.049.452.234	19-07-2022	SS	SS	SS	
Jose manuel Rios	3.956.970	19-07-2022	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y s deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión.
	El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificul para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informa SST



PLANILLA DE
CONDICIONES DE SALUD COVID 19

LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA E SEGUIMIENTO
GENKY SAIMER ALVAREZ PADILLA	10.774.359	20-07-2022	SS	SS	SS	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1.049.453.497	20-07-2022	SS	SS	SS	
JESUS MANUEL VALETH ROMERO	1.049.453.345	20-07-2022	SS	SS	SS	
YEISON JOSE ESCOBAR VERGARA	1.049.452.234	20-07-2022	SS	SS	SS	
Luis Manuel Rios	3.956.970	20-07-2022	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	
	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y s deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión.
	El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificul para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informa SST



PLANILLA DE
CONDICIONES DE SALUD COVID 19

LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA E SEGUIMIENTO
GENKY SAIMER ALVAREZ PADILLA	10.774.359	21-07-2022	SS	SS	SS	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1.049.453.497	21-07-2022	SS	SS	SS	
JESUS MANUEL VALETH ROMERO	1.049.453.345	21-07-2022	SS	SS	SS	
YEISON JOSE ESCOBAR VERGARA	1.049.452.234	21-07-2022	SS	SS	SS	


Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y s deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión.
	El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificul para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informe SST

	PLANILLA DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19

LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
GENKY SAIMER ALVAREZ PADILLA	10.774.359	22-07-2022	SS	SS	SS	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1.049.453.497	22-07-2022	SS	SS	SS	
JESUS MANUEL VALETH ROMERO	1.049.453.345	22-07-2022	SS	SS	SS	
YEISON JOSE ESCOBAR VERGARA	1.049.452.234	22-07-2022	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión. El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar a SST



PLANILLA DE
CONDICIONES DE SALUD COVID 19

LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
GENKY SAIMER ALVAREZ PADILLA	10.774.359	23-07-2022	SS	SS	SS	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1.049.453.497	23-07-2022	SS	SS	SS	
JESUS MANUEL VALETH ROMERO	1.049.453.345	23-07-2022	SS	SS	SS	
YEISON JOSE ESCOBAR VERGARA	1.049.452.234	23-07-2022	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión.
	El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar a SST

	PLANILLA DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19
LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
GENKY SAIMER ALVAREZ PADILLA	10.774.359	25-07-2022	SS	SS	SS	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1.049.453.497	25-07-2022	SS	SS	SS	
JESUS MANUEL VALETH ROMERO	1.049.453.345	25-07-2022	SS	SS	SS	
YEISON JOSE ESCOBAR VERGARA	1.049.452.234	25-07-2022	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión. **El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar a SST**

	PLANILLA DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19
LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
GENKY SAIMER ALVAREZ PADILLA	10.774.359	26-07-2022	SS	SS	SS	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1.049.453.497	26-07-2022	SS	SS	SS	
JESUS MANUEL VALETH ROMERO	1.049.453.345	26-07-2022	SS	SS	SS	
YEISON JOSE ESCOBAR VERGARA	1.049.452.234	26-07-2022	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solc deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión. **El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar a SST**

	PLANILLA DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19

LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
GENKY SAIMER ALVAREZ PADILLA	10.774.359	27-07-2022	SS	SS	SS	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1.049.453.497	27-07-2022	SS	SS	SS	
JESUS MANUEL VALETH ROMERO	1.049.453.345	27-07-2022	SS	SS	SS	
YEISON JOSE ESCOBAR VERGARA	1.049.452.234	27-07-2022	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión. **El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar a SST**

	PLANILLA DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19
LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
GENKY SAIMER ALVAREZ PADILLA	10.774.359	28-07-2022	SS	SS	SS	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1.049.453.497	28-07-2022	SS	SS	SS	
JESUS MANUEL VALETH ROMERO	1.049.453.345	28-07-2022	SS	SS	SS	
YEISON JOSE ESCOBAR VERGARA	1.049.452.234	28-07-2022	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión. **El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar a SST**

	PLANILLA DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19
LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
GENKY SAIMER ALVAREZ PADILLA	10.774.359	29-07-2022	SS	SS	SS	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1.049.453.497	29-07-2022	SS	SS	SS	
JESUS MANUEL VALETH ROMERO	1.049.453.345	29-07-2022	SS	SS	SS	
YEISON JOSE ESCOBAR VERGARA	1.049.452.234	29-07-2022	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responiable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión. **El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar a SST**

	PLANILLA DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19

LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
GENKY SAIMER ALVAREZ PADILLA	10.774.359	30-07-2022	SS	SS	SS	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1.049.453.497	30-07-2022	SS	SS	SS	
JESUS MANUEL VALETH ROMERO	1.049.453.345	30-07-2022	SS	SS	SS	
YEISON JOSE ESCOBAR VERGARA	1.049.452.234	30-07-2022	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión. **El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar a SST**

CONSORCIO CONSTRUREDES

Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
«CIUDAD_PROPONENTE»

Durante el 01 al 31 de julio de 2022 no se presentaron ningún tipo de contagio por el virus de COVID 19.

Representante legal
Consorcio Construredes