INFORME DE GESTIÓN

1. INFORMACIÓN BÁSICA	
PERIODO	OCTUBRE-2022
FUNCIONARIO	ARQ, DADEIBA STELLA QUINTANA VERGARA
IDENTIFICACIÓN	39092124
No. CONTRATO	**CD-57-2022-1374.**

2. FUNCIONES REALIZADAS
1. VISITAS TÉCNICAS 2. APOYO EN OPERATIVOS 3. GESTIÓN DE PQRSDT 4. SEGUIMIENTO LICENCIAS

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS FUNCIONES REALIZADAS

FUNCIÓN	FECHA	DIRECCIÓN	RADICADO	MOTIVO
VISITA TECNICA	27 /10/2022	K 38 No 70B-135, BARRIO OLAYA	ATENCION A SOLICITUD QUILLA-22- 253150.EXT-QUILLA-22- 199280	REMISION QUILLA-22-272959- ELABORACION DE INFORME DE INSPECCION OCULAR No 2560- 2022-
VISITA TECNICA	27/10/2022	TRANV. 23A No 105- 85. BARRIO LOS OLIVOS I ETAPA	QUILLA-22- 228034 COMUNICACIÓN ACTO COMISORIO No 173-2022,	/ELABORACION DE INFORME INS OCULAR. No 2555-2022, REMISION QUILLA-22-268075,
VISITA TECNICA	27/10/2022	K8A CALLE 74, BARRIO EL BOSQUE	SOLICITUD VIA EMIL-ADIS	ELABORACION INFORME DE INSP OCULAR No 2559-2022. REMISION QUILLA-22-269180
VISITA TECNICA	27/10/2022	K 26C No 142A- 22 BARRIO VILLAS D ESAN PABLO	QUILLA-22-248127, COMUNICACIÓN ACTO COMISORIO No 194	ELABORACION DE INFORME DE INSPECCION OCULAR OGU No 2558-2022. REMISION QUILLA-22--269829-
VISITA TECNICA	27/10/2022	K 7E No 88- 62 BARRIO LAS MALVINAS	QUILLA-22-166466-COMUNICACIÓN ACTO COMISORIO No 137-2022.	INFORME TECNICO OG U. No 1931-2022, REMISION QUILLA-22- 208371
VISITA TECNICA	13/10/2022	CARRERA 26 CALLE 47C ESQUINA-SAN ISIDRO	QUILLA-22-39924COMUNICACIÓN ACTO COMISORIO No 182--2022	ELABORACION INFORME TECNICO No 2553-2022, REMISION -QUILLA-22- 268073
VISITA TECNICA	20/10/2022	CALLE 84 No 12- 34, BARRIO LA ESMERALDA	QUILLA- 22-227366COMUNICACIÓN ACTO COMISORIO No 174-2022	ELABORACION INFORME DE INSPECCION OCULAR OGU No -2552-2022, REMISION QUILLA-22-268072.
VISITA TECNICA	12/10/2022	K RA 87 109-13, SECTOR LA PLAYITA 1, BARRIO LAS FLORES	SOLICITUD DE APOYO Y ACOPAÑAMIENTO PROYECTO MALLORQUIN	CARACTERIZACION-
VISITA TECNICA	20/10/2022	CALLE 68B No 25B-17, BARRIO SAN FELIPE	SOLICITUD QUILLA-22-235240, COMUNICAION ACTO	ELABORACION DE INFORME TECNICO No 2557-2022, QUILLA-22- 268512.

			COMISORIO No 178-2022	
VISITA TECNICA	20/10/2022	K 33 No 57-132, BARRIO SANTO DOMINGO	QUILLA-22.-249834. COMUNICACIÓN ACTO COMISORIO No186	ELABORACION INFORME TECNICO No 2556-2022, ATENDIDO FAVORABLEMENTE REMISION - QUILLA-22-268403
VISITA TECNICA	13/10/2022	KRA 13B No 55-60 BARRIO LA SIERRA	SOLICITUD SEGUIMIENTO DE LICENCIA	ELABORACION INFORME TECNICO No 2289-2022, ATENDIDO FAVORABLEMENTE QUILLA-22-244694
VISITA TECNICA	26/102022	SECTOR D ECALAMARY	CARACTERIZACION PREDIOS CALAMARY	ACOMPAÑAMIENTO AREA DE PEDAGOGIA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO-REALIZANDOA 10 CTAS DE VISITA OGU TENDIDO FAVORABLEMENTE

4. ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIAS FUNCIONES REALIZADAS
2. REPORTE DE PQRS EXTERNAS GESTIONADAS
3. REPORTE DE COMISIONES DE VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS
4. REPORTE DE OP / AC EN GESTIÓN.

Cordialmente,

DADEIBA STELLA QUINTANA VERGARA

39092124.

REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCIAS.

1-





2- 	
IMAGEN TRANSVERSAL 23A No 105-85	BARRIO LOS OLIVOS
3- 	
IMÁGENE CARRERA 8 CALLE 74RRIO EL BOSQUE PRADERA	

-4 	IMAGEN VILLAS D ESAN PABLO

5-





IMAGEN BARRIO LAS MALVINAS

6





IMAGEN CARRERA 26 CALLE 47C

7-IMAGEN



IMAGEN BARRIO LA ESMERALDA

8-








IMAGEN BARRIO EL SILENCIO	
9-  **IMAGEN BARRIO SANTO DOMINGO**	
10. IMAGEN  **IMAGEN SEGUIMIENTO A LICENCIA**	
11- 	