X. REGISTRO FOTOGRAFICO





Toma de niveles para conformacion estructura de pavimento



Replanteo cajas para luminarias







Demolición de pavimento asfaltico en Carrera 11 entre 41 y 42





Actividades nocturnas de reparcheo sobre carrera 7 y carrera 9



Valla informativa







Actividades de excavación para cajas y red de canalización para luminarias

Reunion de comité de obra







Recorrido sobre carrera 9 identificando baches para reparcheo

toma de medidas para establecer cantidades ejecutadas







Charla SST en obra

Pausas Activas

Instalacion de señalizacion Preventiva en obra

		
Elementos de emergencia señalizados	Retiro de Escombros	Inspeccion de actividades del area HSEQ
		
Visita en obra por parte de Interventoria	Inspeccion HSEQ en obra	Inspeccion de arboles en obra
		
SOCIALIZACION INICIAL COMERTEX	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD CRA 11 ENTRE 42 Y 43	PUNTO DE ATENCION A LA COMUNIDAD

X. REGISTRO FOTOGRAFICO





Replanteos topográficos



Excavaciones y conformación calzada vehicular Cra 11 entre 37 y 41





Actividades demolicion de andenes Cra 11 entre calle 41 y 42



Recorrido y nedición de baches Carrera 11 con calle 31



Desmonte de postes existentes metálicos con lamparas



Visita y recorrido en campo con especialistas electricos para determinar distribucion y manejo de redes de media y baja tensión





Recorrido inventario semaforización



Inspección en campo y apique para determinar distribución de red de acueducto





Replanteo y localizacion contenedores para arboles Cra 11 entre 37 y 41





Actividades de excavación para red electrica luminarias Cra 11 entre 37 y 41



Instalación de tuberia para red electrica luminarias carrera 11 entre calle 37 y 41





Reunion comité se seguimiento con contratista, interventoría y alcaldia



Charla SST personal Controladores de Trafico



Capacitacion a Controladores de Trafico



Charla SST



Rotulacion de recipientes



Entrega de EPP´s



Mejoramiento del Punto Ecologico



Limpieza de Baños Portatiles



Cascos de Seguridad para Visitantes



Inspeccion de actividades porparte del la Profesional HSEQ de Interventoria



Recorrido del PMP



Inspeccion de afectacion a raiz de arboles



Visita por parte de la Interventoria para actividades de Poda



COMITE DE VEEDURIA - TECNICO Y SOCIAL



LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD



PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

X. REGISTRO FOTOGRAFICO




Excavacion manual para instalación de redes de alumbrado público



Instalación tuberia para rdes de baja tensión



Instalación de tuberia red de alumbrado público



Corte de pavimento actividades de reparcheo 2





Recorrido y verificación redes telemáticas



Recorrido y verificación redes telemáticas





Visita y recorrido en campo con profesionales de alcaldia y AMB verificación red de acuaducto



Mesa de trabajo replanteo de diseños acorde a información de campo





traslado e instalción red de acueducto carrera 11 entre calles 37 y 41



Inventario avisos



Alcorques metálicos en bodega del contratista



Reunion de comité en obra Cra 11 entre calles 37 y 41




Reunion de comité en obra Cra 11 entre calles 37 y 41



Excavación e instalacion tuberia redes telemáticos



Actividades replanteos niveles calzada cra 11 entre calles 37 y 41

		
Actividades replanteos niveles calzada cra 11 entre calles 37 y 41	Recorrido verificación de baches sobre calle 36 entre cra 15 y 20	
		
Charla SST	Entrega de reposicion de EPP	Charla SST
		
Supervisicion de las actividades de Corte limpio de raices	Corte limpio de raices	Corte limpio de raices
		
Cicatrizacion a raices	Demarcacion y señalizacion en Obra	Publicacion de Politicas del Consorcio Malla Incal
		
Acompañamiento desde el area HSEQ INTERVENTORIA a visitas en obra por terceros	ATENCIÓN LIDERES DEL COMITE VEEDOR EN OBRA	EMPALME EQUIPO SOCIAL

X. REGISTRO FOTOGRAFICO



instalación de redes de alumbrado público





Instalación tuberia para redes de media tensión







Actividades de replanteo niveles segubįn diseño geometrico carrera 11 entre calles 41 y 42



Acompañamiento reunion con habitantes del sector cra 11 entre cll 42 y 44





Recorrido al sector Alfonso Lopez, identificaion de baches para reparcheo





Recorrido por parte de personal tecnico de la ESSA, Alcaldia, interventoria y contratista



Reunion comité de transito No. 2







Recorrido verificacion de niveles de raices de arboles carrera 11 entre calle 37 y 41





Instalación tuberia acueducto AMB cra 11 entre calles 41 y 42



Recorrido de verificación para reparcheo calle 37 entre 14 y 15



Actividades repracheo Calle 37 entre cra 14 y 15





Pasacalles informativo para desvios calle 34 con cra 14



Pasacalles informativo para desvios calle 37 con cra 13



Reunion comité de seguimiento en oficina de interventoria



Recorrido en obra con asistentes al comité



Charla SST



Reunion del Copasst



Socializacion con la HSEQ DEL CONTRATISTA



RECORRIDO HSEQ INTERVENTORIA



acompañamiento HSEQ a recorridos de obra



Señalizacion Sendero Peatonal



Cartelera informativa de productos Quimicos



Rehubicacion de elementos de Emergencia



Proteccion a sumideros de obra y cercanos



retiro de escombros



Censo Arboreo por parte de la Alcaldia de Bucaramanga



SOCIALIZACION COMERCIANTES CRA 11