	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	4
		Vigencia	17/12/2021

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	5/07/2022	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/06/2022	**AL:**	30/06/2022
CONTRATO Nº	037-00-J-EMAVI-GRUAL-2022	**CONTRATISTA**	INGEBLAR SAS		
OBJETO	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL HANGAR DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"				
FECHA DE INICIO	4/05/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31/08/2022		
VALOR INICIAL	$ 900.000.000,00	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**		**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	
VALOR TOTAL	$ 900.000.000,00				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

SE REALIZA MODIFICATORIO EL DIA 12-07-2022 AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCION A 31-08-2022, SE GENERA REAJUSTE EN POLIZAS Y SE AUTORIZAN EN SECOP 2 LAS RESPECTIVAS ACTUALIZACIONES.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		**Materiales en Obra**		**Equipos en Obra**		**Personal en obra**		**Dedicacion contractual**	**Dedicacion ejecutada**	**Cumplio/ No cumplio**	**Observaciones**
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
NO APLICA		TRIPLEX LAMINA	12	SOPLADORA	6	Ingeniero Residente	1	**100**	**100**	SI	**CUMPLE**
		GUADUAS	46	SECCION ANDAMIO CERTIFICADO	10	Director de obra	1	**50**	**50**	SI	**CUMPLE**
		TABLA OTOBO	72	SECCION ANDAMIO NO CERTIFICADO	3	Maestro de obra	1	**100**	**100**	SI	**CUMPLE**
		CANECA SUPERMASTIC	3	EXTENSIONES	5	Inspector de obra	1	**100**	**100**	SI	**CUMPLE**
		ROLLO PLASTICO 260ML*3	4	FULL AIRLESS	2	inspectora de seguridad	1	**100**	**100**	SI	**CUMPLE**
						Oficiales de obra	3	**100**	**100**	SI	**CUMPLE**
						TOTAL	8				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	0,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	9%	**42,05%**	**80,00%**	**-37,95%**
Semana 2	12%			
Semana 3	10%			
Semana 4	11%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA























AVANCE	**GRAFICO DE PORCENTAJES**	**TOTAL**
PROGRAMADO		**80,00%**
EJECUTADO		**42,05%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	**AVANCE**	**GRAFICO DE PORCENTAJE**	**TOTAL**
1.1.DESMONTE/DESINSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA DE BARRO + ASBESTO CEMENTO (INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA)	PROGRAMADO		**50,00%**
	EJECUTADO		**40,00%**
1.2.REMOCION DE IMPUREZAS, PINTURA EN MAL ESTADO Y OXIDO EN SUPERFICIE DE ESTRUCTURA METALICA CON ELEMENTOS MECANICOS Y MANUALES (GRATA, CEPILLO), INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUIERIDOS PARA DEJAR LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR BASE Y PINTURA.	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
1.3. DESMONTE DE CIELORRASO	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
1.4.DESMONTE Y REINSTALACION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS, CARPAS, TARIMAS, DESPLAZAMIENTO DE GRADAS Y LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE PISO	PROGRAMADO		**30,00%**
	EJECUTADO		**38,00%**
1.5.DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA INCLUYE BAJANTE	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

1.6.SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICOS Y LAMINAS EN TRIPLEX DE 15 MM COMO PROTECCION PARA EL PISO DE LAS CANCHAS EN MADERA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
1.7.DESMONTE DE ELEMENTOS METALICOS EN MAL ESTADO QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
6.1.BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6" (INCLUYE SOPORTE METALICO PARA BAJANTE)	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
7.1.1.DESMONTE LAMPARAS LED PARA SER REUTILIZADAS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
7.1.2.INSTALACION LAMPARAS EXISTENTES.	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
11.1.CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
13.1.SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
13.2.SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
13.3.VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
13.4.PINTURA DE ESMALTE CON BASE ANTICORROSIVA 3 MANOS	PROGRAMADO		**95,00%**
	EJECUTADO		**91,00%**
13.5.PINTURA DE ESMALTE CON BASE ANTICORROSIVA 3 MANOS	PROGRAMADO		**95,00%**
	EJECUTADO		**91,00%**
18.1.CUBIERTA EN LAMINA: STANDING SEAM PREPINTADA O SIMILAR DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR EL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, INCLUYE REMATES Y ALFAJÍAS, FLANCHES, REMATES DE BORDE DE CUBIERTA, TORNILLERÍA AUTOPERFORANTE, EMPAQUES, SELLOS Y DEMÁS ELEMENTOS, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. ESTE TIPO DE SOLUCIÓN SE CONFORMA COMO MÍNIMO DE UNA ESTRUCTURA BASADA EN PERFILES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24 O 0,61MM, LAS BANDEJAS DEBEN SER DE 530 MM DE ANCHO CON UN ANCHO UTIL 500MM x 1 1/2", DE ALTURA. SOBRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE SE FIJARAN LAS LAMINAS (SUPERFICIES AL EXTERIOR), LAS CUALES SE FIJAN CON TORNILLOS AUTORROSCANTES EN CADA CORREA SOBRE EL EJE CENTRAL DE LAS MISMAS. EL CONTRATISTA DEBERÁ PROYECTAR EL CÁLCULO DE LAS CANTIDADES REALES EN SITIO ANTES DE INCIIAR SU PEDIDO Y/O FABRICACIÓN TODAS LAS UNIONES ENTRE MODULOS DE TEJA DEBERAN IR CORRECTAMENTE GRAFADAS A 180 GRADOS, UTILIZANDO GRAFADORA MANUAL A LOS 60 CENTIMETROS DE CADA TRAMO Y/O EN CADA CLIP DE FIJACION. PARA EL REMATE FINAL SE DEBE UTILIZAR EL SISTEMA DE GRAFADORA ELECTRICA, (VER IMAGEN DE REFERENCIA) LA CUAL GARANTIZARÁ EL CORRECTO SELLADO DE LA GRAFA. NO SE ACEPTARAN CUBIERTAS CON PERFORACIONES PRODUCTO DE ERRORES DE INSTALACION Y/O DEFECTOS DE FABRICA. DE EXITIR TRAMOS MAL PEERFORDOS SE PROCEDERA AL CAMBIO INMEDIATO.	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
18.2.SUMINISTRO ELEMENTOS DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN ACERO ESTRUCTURAL, TALES COMO PERFILES, PLATINAS, ANGULOS, FLANCHES Y DEMAS. INCLUYE SIKA PERMACOR SERIE 82 O SIMILAR A UN ESPESOR DE PELICULA DE 10 A 12 MILS MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y DEMAS ELEMENTOS PARA LLEVAR A CABADO DICHA ACTIVIDAD.	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
18.3.SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA METALICA GALVANIZADA CAL 20 DESARROLLO 0,7 MTS, INCLUYE SOPORTE EN LAMINA SOLDADA O ANCLADA A LA ESTRUCTURA Y TRANGANTE EN LAMINA CONECTADA AL BAJANTE	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
24.1.LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
24.2.RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO

NP-01. SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TEJA UPVC CRESTA ALTA DE 2", ESPESOR 2,5 MM INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO COMO CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS, REMATES, TORNILLERIA, CON CAPELOTE, ADECUACION PARA ANCLAJE A ESTRUCTURA DE CUBIERTA CERCHAS Y CORREAS ENTRE OTROS. (ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y BAJA TRANSMISION DE CALOR Y RUIDO)	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
NP-02. LAVADO E INSTALACION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO EN FRIO Y MEJORAMIENTO IMPERMEABLE DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE MULTISEAL CINTAS Y SELLOS DE REPARACION O SIMILAR, Y PINTURA EXTERIOR	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	120	58	62
Proyección	166	58	108

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
58	-46	30/09/2022

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

REMOCION DE IMPUREZAS, PINTURA EN MAL ESTADO Y OXIDO EN SUPERFICIE DE ESTRUCTURA METALICA CON ELEMENTOS MECANICOS Y MANUALES (GRATA, CEPILLO), INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUIERIDOS PARA DEJAR LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR BASE Y PINTURA. - INSTALACION DE PINTURA DE ESMALTE CON BASE ANTICORROSIVA 3 MANOS EN ESTRUCTURA METALICA

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	X
	SI		NO	X
	SI		NO	X
	SI		NO	X

OBSERVACIONES: ACTIVIDADES ATRASADAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA POR CUENTA DE FACTORES CLIMATICOS QUE HAN AFECTADO LA EJECUCION, DE IGUAL FORMA LA APROBACION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL PREVIO INGRESO A REALIZACION DE ACTIVIDADES, CHEQUEO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS PARA TODO EL PERSONAL Y SUBCONTRATACION DE MANO DE OBRA POR EL CONTRATISTA. SE PREVEE QUE EL ATRASO GENERADO SEA SUPERADO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE CUBIERTA LA CUAL GENERA UN ALTO RENDIMIENTO, EL CONTRATISTA CUENTA EN SITIO CON TODO EL MATERIAL DE CUBIERTA.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 900.000.000,00	$ 900.000.000,00	$ 378.450.000,00	42,05%	$ 521.550.000,00	58%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 900.000.000,00	$ 900.000.000,00				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 900.000.000,00	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 900.000.000,00	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 360.000.000,00	SE ANEXA ESTADO A LA FECHA DEL ANTICIPO: PLAN DE INEVERSION DEL ANTICIPO GIRO 1 GIRO 2 RENDIMIENTOS A LA FECHA
PRIMER PAGO PAC XXXXX	$ 0,00	
SEGUNDO PAGO PAC XXXXXX	$ 0,00	
TERCER PAGO PAC XXXXXX	$ 0,00	
PAGO FINAL PAC XXXXXX	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	


12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	SI			EN VALIDACION DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI			
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI			
PRESENTACION BALANCE DE OBRA	SI			

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CONTRATAR MAS PERSONAL PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO EN OBRA


14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):



ELABORO: CT. HENAO GUERRERO JHON EDINSON Supervisor Firma y Posfirma	REVISO: Director de Interventoria Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO




























BITACORA DE OBRA

CONTRATO Nº: 037-00-J-EMAVI-GRUAL-202

OBJETO: OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL HANGA DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUARE

FECHA INICIO: 04 MAYO 2022

FECHA TERMINACION: 15 JULIO 2022

DIRECTOR DE OBRA: JHON BLADIMIRO MORENO

RESIDENTE DE OBRA: JUAN DAVID VARGAS

SUPERVISOR DE OBRA:

Escuela Militar De Aviación
"Marco Fidel Suarez"

Registro de firmas:

Ing. Residente Juan Vargas

04/Mayo/22
Se firma Acta de inicio del proyecto para programarse a ejecutar labores.

5/Mayo/22
Se inicia con las afiliaciones de personal y obtencion y actualizacion de curso trabajo en alturas

06/Mayo/22
Se continua con afiliaciones de personal y consecución de documentos de trabajo en alturas.

10/Mayo/22
Se inicia la obra con proteccion e instalacion de plasticos para el piso de las canchas en madera

11/Mayo/22
Se continua con la protección con plasticos para graderios y concha en madera

12/Mayo/22
Se continua con la instalación de plasticos para protección graderias y canchas

13/Mayo/22

Se inicia remocion de impurezas, pintura en mal estado y oxido en superficie de estructura metalica.

16/Mayo/22

Se continua con remoción de impurezas, pintura en mal estado y oxido en superficie de estructura metalica.

17/Mayo/22
Se continua con remoción de impurezas, pintura en mal estado y oxido en superficie de estructura metalica incluye armado de andamios

18/Mayo/22
Se continua con remoción de impurezas, pintura en mal estado y oxido en superficie de estructura metálica incluye armado de andamios

19/Mayo/22
Se continua con remoción de impurezas, pintura en mal estado y oxido en superficie de estructura metalica incluye armado de andamios.

20/Mayo/22
Se continua con remoción de impurezas, pintura en mal estado y oxido en superficie de estructura metálica incluye armado de andamios.

23/Mayo/22
Se inicia con rasqueteo de superficie para posterior aplicación de vinilo tipo 1 en corredores y se continua con remoción de impurezas, pintura en mal estado y oxido en superficie incluye armado de andamios

24/Mayo/22
Se continua con rasqueteo de pared para posterior aplicación de vinilo tipo 1, adicional a eso se continua con aplicación y/o de estuco plastico o acrilico en superficie, ademas se continua con remoción de impurezas, pintura en mal estado y oxido en superficie de estructura metálica incluye armado de andamios

25/Mayo/22
Se inicia con armado de plataformas en madera para corredores aereos en donde los andamios no alcanzan a maniobrar debido a la estructura, adicional se evidencia el deterioro de la pintura epoxica de piso, se continua con la instalacion de estuco plástico y tambien se continua con la remocion de oxido y pintura en mal estado de la estructura.

26/mayo/22
Se solicita a la entidad la autorizacion de pintura pintulux gris plata 84 para la estructura adicional se instalan plataformas en madera y se desmonta elementos deportivos como malla en cancha de madera, se continua con la instalacion de plastico para proteger graderia y se continua con remocion de oxido y pintura en mal estado de estructura.

27/mayo/22
Se Continua con remocion de oxido y pintura en mal estado, adicional se continua con instalacion de estuco plástico en pared, ademas para evitar reproccsos, y viendo el deterioro de fachada se le pide a la entidad autorizacion para remocion por metro cuadrado de pintura en mal estado en fachada.

28/Mayo/22
Se inicia con limpieza general y aseo en obra al interior de todo el hangar, se continua con la construccion de plataformas en madera.

30/mayo/22
Se continua con remoción de oxido y pintura en mal estado, ademas se continua con estuco acrilico en paredes.

31/mayo/22
Se continua con remoción de oxido y pintura en mal estado, adicional se continua con la instalación de estuco acrilico en paredes ademas se ejecuta aseo general de obra.

01/Junio/22
Se continua con remoción de oxido y pintura en mal estado, ademas se ejecuta la instalación de estuco acrilico en paredes y tambien se cubre cancha con polisombra para evitar caidas de pernos directamente a la concha en madera, producto del desmonte de teja.

02/Junio/2022
Se continua con la remocion de impurezas y oxido y pintura en mal estado y se continua con la instalacion de estuco acrilico en pasillo de baños.

03/Junio/2022
Se continua con la remocion de impurezas, oxido y pintura en mal estado y se continua con la instalación de estuco acrilico en pasillo corredores de baños.

04/Junio/2022
Se evidencio que con lluvias del dia de anoche se deterioro el estuco acrilico que se habia instalado previamente hasta no corregir el embagui-llado en los bajantes no se puede seguir ejecutando esta actividad.

06/Junio/2022
Se continua con remocion de impurezas, oxido y pintura en mal estado y se continua con la instacion de pintura de esmalte con base anticorrosiva 3 manos. en estructura metalica

07/Junio/2022
Se continua con remocion de impurezas, oxido y pintura en mal estado y se continua con la instalacion de pintura de esmalte con base anticorrosiva 3 manos en estructura metalica

08/Junio/2022
Se continua con la instalacion de pintura de esmalte con base anticorrosiva 3 manos en estructura metalica

09/Junio/22
Se continua con instalacion de pintura de esmalte con base anticorrosiva 3 manos en estructura metalica.

10/Junio/22
Se continua con instalacion de pintura de esmalte con base anticorrosiva 3 manos en estructura metalica.

11/Junio/22
No se puede laborar debido a visita del Presidente.

13/Junio/22
Se continua con instalacion de pintura de esmalte con base anticorrosiva 3 manos en estructura metálica.

14/Junio/22
Se continua con instalación de pintura de esmalte con base anticorrosiva 3 manos en estructura metálica.

15/Junio/2022
Se continua con instalación de pintura de esmalte con base anticorrosiva 3 manos en estructura metálica.

16/Junio/2022
Se continua con instalación de pintura de esmalte con base anticorrosiva 3 manos en estructura metálica

17/Junio/22
Se presentan fuertes lluvias que no permiten laborar en Cubierta el dia de hoy.

18/Junio/22
Se continua con instalación de pintura de esmalte con base anticorrosiva 3 manos en estructura metálica.

21/Junio/22
Se presentan fuertes lluvias que no permiten laborar el dia de hoy.

22/Junio/22
Se continua con instalacion de pintura de esmalte con base anticorrosiva 3 manos en estructura metálica.

23/Junio/22
Se continua con instalación de pintura de esmalte con base anticorrosiva 3 manos.

24/Junio/22
Se continua con instalacion de pintura de esmalte con base anticorrosiva 3 manos.

25/Junio/22
Se evidencian o presentan fuertes lluvias que no permiten laborar en cubierta por ende se ejecuta Aseo general y limpieza de obra.

28/Junio/22
Se continua con instalacion de pintura de esmalte con base anticorrosiva 3 manos.

29/Junio/22
Se continua con instalación de pintura de esmalte con base anticorrosiva 3 manos sobre estructura metalica.

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
CONTRATISTA DE OBRA:	INGEBLAR SAS	**N° CONTRATO DE OBRA**	**031-00-J-Emavi-Grual-2022**	**DE**	**2022**	pag.	de
OBJETO:	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL HANGAR DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"						
NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ						


CAPÍTULO	1	PRELIMINARES			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1,2	ML	REMOCION DE IMPUREZAS, PINTURA EN MAL ESTADO Y OXIDO EN SUPERFICIE DE ESTRUCTURA METALICA CON ELEMENTOS MECANICOS Y MANUALES (GRATA, CEPILLO), INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUIERIDOS PARA DEJAR LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR BASE Y PINTURA.	**POLIDEPORTIVO**		


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
CERCHA TIPO 1 FACHADA					-
HORIZONTAL	24,269			20,00	485,38
VERTICAL	2,108			8,00	16,86
VERTICAL	3,627			8,00	29,02
VERTICAL	1,580			4,00	6,32
VERTICAL	5,487			4,00	21,95
VERTICAL	1,580			4,00	6,32
VERTICAL	3,627			8,00	29,02
VERTICAL	2,108			8,00	16,86
DIAGONAL	2,660			4,00	10,64
DIAGONAL	3,824			4,00	15,30
DIAGONAL	4,066			4,00	16,26
DIAGONAL	2,960			4,00	11,84
DIAGONAL	7,938			4,00	31,75
DIAGONAL	7,938			4,00	31,75
DIAGONAL	2,960			4,00	11,84
DIAGONAL	4,066			4,00	16,26
DIAGONAL	3,824			4,00	15,30
DIAGONAL	0,900			192,00	172,80
DIAGONAL	13,470			4,00	53,88
DIAGONAL	13,470			4,00	53,88
CERCHA TIPO 2 LUCARNA					-
HORIZONTAL	24,269			10,00	242,69
VERTICAL	2,108			10,00	21,08
VERTICAL	3,627			10,00	36,27
VERTICAL	1,580			10,00	15,80
VERTICAL	5,487			10,00	54,87
VERTICAL	1,580			10,00	15,80
VERTICAL	3,627			10,00	36,27
VERTICAL	2,108			10,00	21,08
DIAGONAL	2,660			10,00	26,60
DIAGONAL	3,824			10,00	38,24
DIAGONAL	4,066			10,00	40,66
DIAGONAL	2,960			10,00	29,60
DIAGONAL	7,938			10,00	79,38
DIAGONAL	7,938			10,00	79,38
DIAGONAL	2,960			10,00	29,60
DIAGONAL	4,066			10,00	40,66
DIAGONAL	3,824			10,00	38,24
DIAGONAL	13,470			10,00	134,70
DIAGONAL	13,470			10,00	134,70
DIAGONAL	1,980			10,00	19,80
DIAGONAL	2,622			10,00	26,22
DIAGONAL	2,622			10,00	26,22
DIAGONAL	1,980			10,00	19,80
DIAGONAL	1,805			10,00	18,05
DIAGONAL	1,805			10,00	18,05
DIAGONAL	1,805			10,00	18,05
DIAGONAL	1,805			10,00	18,05
DIAGONAL	1,500			10,00	15,00
FACHADA LATERAL IZQUIERDA					
VERTICAL	9,246			7,00	64,72
DIAGONAL	7,547			1,00	7,55
DIAGONAL	7,547			1,00	7,55
DIAGONAL	7,602			1,00	7,60
DIAGONAL	7,602			1,00	7,60
HORIZONTAL	36,726			1,00	36,73
FACHADA LATERAL DERECHA					
VERTICAL	9,246			7,00	64,72
DIAGONAL	7,547			1,00	7,55
DIAGONAL	7,547			1,00	7,55
DIAGONAL	7,602			1,00	7,60
DIAGONAL	7,602			1,00	7,60
HORIZONTAL	36,726			1,00	36,73
FACHADA FRONTAL					-
VERTICAL	9,246			23,00	212,66
VERTICAL	9,246			23,00	212,66
DIAGONAL	3,702			23,00	85,15
DIAGONAL	4,267			23,00	98,14
DIAGONAL	3,368			23,00	77,46
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
FACHADA POSTERIOR					-
VERTICAL	9,246			23,00	212,66
VERTICAL	9,246			23,00	212,66
DIAGONAL	3,702			23,00	85,15
DIAGONAL	4,267			23,00	98,14
DIAGONAL	3,368			23,00	77,46















HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
RIOSTRA DIAGONAL					-
HORIZONTAL	31,180			4,00	124,72
CUBIERTA 1 - CORREAS					-
HORIZONTAL	6,078			28,00	170,18
HORIZONTAL	6,086			28,00	170,41
HORIZONTAL	6,089			28,00	170,49
HORIZONTAL	6,089			28,00	170,49
HORIZONTAL	6,089			28,00	170,49
HORIZONTAL	6,295			28,00	176,26
VOLADIZO	0,900			56,00	50,40
CORTA VIENTOS	8,422			22,00	185,28
CORTA VIENTOS	8,805			8,00	70,44
CUBIERTA 2 - CORREAS					-
HORIZONTAL	6,078			28,00	170,18
HORIZONTAL	6,086			28,00	170,41
HORIZONTAL	6,089			28,00	170,49
HORIZONTAL	6,089			28,00	170,49
HORIZONTAL	6,089			28,00	170,49
HORIZONTAL	6,295			28,00	176,26
VOLADIZO	0,900			56,00	50,40
CORTA VIENTOS	8,422			22,00	185,28
CORTA VIENTOS	8,805			8,00	70,44
CORTA VIENTOS EN TEJA					-
CORTA VIENTOS	8,422			8,00	67,38
CORTA VIENTOS	8,805			40,00	352,20
VIGAS IPE PRINCIPALES					-
VIGAS IPE PRINCIPALES ESTRUCTURA	36,020			3,00	108,06
					-
					-
			CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA		**8.248,44**
			ACUMULADO ANTERIOR		
			TOTAL OBRA CONTRATADA		**6.440,00**
			MAYORES CANTIDADES		1808,44
			MENORES CANTIDADES		0,00
			TOTAL EJECUTADO		**8.248,44**










MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATISTA DE OBRA:	INGEBLAR SAS	**N° CONTRATO DE OBRA**	**031-00-J-Emavi-Grual-2022**	**DE**	**2022**	pag. de
OBJETO:	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL HANGAR DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"					
NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ					

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1,4	M2	DESMONTE Y REINSTALACION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS, CARPAS, TARIMAS, DESPLAZAMIENTO DE GRADAS Y LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE PISO	**POLIDEPORTIVO**		

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
MALLA CANCHA					-
MALLA	17,250		8,00	1,00	138,00
					-
			CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA		**138,00**
			ACUMULADO ANTERIOR		
			TOTAL OBRA CONTRATADA		**500,00**
			MAYORES CANTIDADES		0,00
			MENORES CANTIDADES		362,00
			TOTAL EJECUTADO		**138,00**






MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATISTA DE OBRA:	INGEBLAR SAS	**N° CONTRATO DE OBRA**	**031-00-J-Emavi-Grual-2022**	**DE**	**2022**	pag. de
OBJETO:	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL HANGAR DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"					
NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ					

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1,6	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICOS Y LAMINAS EN TRIPLEX DE 15 MM COMO PROTECCION PARA EL PISO DE LAS CANCHAS EN MADERA	**POLIDEPORTIVO**		

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
					-
CANCHA	40,000	21,50		1,00	860,00
GRADERIA	36,000	3,37		2,00	242,40
			CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA		**1.102,40**
			ACUMULADO ANTERIOR		
			TOTAL OBRA CONTRATADA		**400,00**
			MAYORES CANTIDADES		702,40
			MENORES CANTIDADES		0,00







	TOTAL EJECUTADO	1.102,40




MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATISTA DE OBRA:	INGEBLAR SAS	N° CONTRATO DE OBRA	031-00-J-Emavi-Grual-2022	DE	2022	pag. de
OBJETO:	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL HANGAR DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"					
NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ					

CAPÍTULO	13	ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES			
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.	FECHA
13,1	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO	POLIDEPORTIVO		

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
					-
PASILLO 1 BANOS	40,000	0,60		1,00	24,00
PASILLO 1 BANOS	22,000	0,20		2,00	8,80
PASILLO 1 BANOS	39,900	0,58		1,00	23,14
PASILLO 1 BANOS	22,000	0,25		2,00	11,06
			CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA		67,00
			ACUMULADO ANTERIOR		
			TOTAL OBRA CONTRATADA		67,00
			MAYORES CANTIDADES		0,00
			MENORES CANTIDADES		0,00
			TOTAL EJECUTADO		67,00






MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATISTA DE OBRA:	INGEBLAR SAS	N° CONTRATO DE	031-00-J-Emavi-	DE	2022	pag. de
OBJETO:	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL HANGAR DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"					
NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ					

CAPÍTULO	13	ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES			
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.	FECHA
13,2	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO	POLIDEPORTIVO		

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
					-
PASILLO 1 BANOS	15,500	0,65		1,00	10,08
PASILLO 1 BANOS	2,600	0,20		2,00	1,04
PASILLO 1 BANOS	16,600	0,58		1,00	9,63
PASILLO 1 BANOS	19,800	0,25		2,00	9,95
PASILLO 1 BANOS	21,500	0,20		2,00	8,60
PASILLO 1 BANOS	66,312	0,58		1,00	38,46
PASILLO 1 BANOS	19,500	0,35		2,00	13,65
PASILLO 1 BANOS	31,200	0,35		2,00	21,84
PASILLO 1 BANOS	15,000	0,65		1,00	9,75
PASILLO 1 BANOS	20,000	0,50		2,00	20,00
			CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA		143,00
			ACUMULADO ANTERIOR		
			TOTAL OBRA CONTRATADA		67,00
			MAYORES CANTIDADES		76,00
			MENORES CANTIDADES		0,00
			TOTAL EJECUTADO		143,00





MEMORIAS DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATISTA DE OBRA:	INGEBLAR SAS	N° CONTRATO DE	031-00-J-Emavi-	DE	2022	pag. de
OBJETO:	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL HANGAR DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"					
NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ					

CAPÍTULO	13	ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES			
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.	FECHA
13,5	ML	PINTURA DE ESMALTE CON BASE ANTICORROSIVA 3 MANOS	POLIDEPORTIVO		


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
CERCHA TIPO 1 FACHADA					-
HORIZONTAL	24,269			20,00	485,38
VERTICAL	2,108			8,00	16,86
VERTICAL	3,627			8,00	29,02
VERTICAL	1,580			4,00	6,32
VERTICAL	5,487			4,00	21,95
VERTICAL	1,580			4,00	6,32
VERTICAL	3,627			8,00	29,02
VERTICAL	2,108			8,00	16,86
DIAGONAL	2,660			4,00	10,64
DIAGONAL	3,824			4,00	15,30
DIAGONAL	4,066			4,00	16,26
DIAGONAL	2,960			4,00	11,84
DIAGONAL	7,938			4,00	31,75
DIAGONAL	7,938			4,00	31,75
DIAGONAL	2,960			4,00	11,84
DIAGONAL	4,066			4,00	16,26
DIAGONAL	3,824			4,00	15,30
DIAGONAL	0,900			192,00	172,80
DIAGONAL	13,470			4,00	53,88
DIAGONAL	13,470			4,00	53,88
CERCHA TIPO 2 LUCARNA					-








HORIZONTAL	24,269			10,00	242,69
VERTICAL	2,108			10,00	21,08
VERTICAL	3,627			10,00	36,27
VERTICAL	1,580			10,00	15,80
VERTICAL	5,487			10,00	54,87
VERTICAL	1,580			10,00	15,80
VERTICAL	3,627			10,00	36,27
VERTICAL	2,108			10,00	21,08
DIAGONAL	2,660			10,00	26,60
DIAGONAL	3,824			10,00	38,24
DIAGONAL	4,066			10,00	40,66
DIAGONAL	2,960			10,00	29,60
DIAGONAL	7,938			10,00	79,38
DIAGONAL	7,938			10,00	79,38
DIAGONAL	2,960			10,00	29,60
DIAGONAL	4,066			10,00	40,66
DIAGONAL	2,960			10,00	29,60
DIAGONAL	4,066			10,00	40,66
DIAGONAL	3,824			10,00	38,24
DIAGONAL	13,470			10,00	134,70
DIAGONAL	13,470			10,00	134,70
DIAGONAL	1,980			10,00	19,80
DIAGONAL	2,622			10,00	26,22
DIAGONAL	2,622			10,00	26,22
DIAGONAL	1,980			10,00	19,80
DIAGONAL	1,805			10,00	18,05
DIAGONAL	1,805			10,00	18,05
DIAGONAL	1,805			10,00	18,05
DIAGONAL	1,805			10,00	18,05
DIAGONAL	1,500			10,00	15,00
FACHADA LATERAL IZQUIERDA					
VERTICAL	9,246			7,00	64,72
DIAGONAL	7,547			1,00	7,55
DIAGONAL	7,547			1,00	7,55
DIAGONAL	7,602			1,00	7,60
DIAGONAL	7,602			1,00	7,60
HORIZONTAL	36,726			1,00	36,73
FACHADA LATERAL DERECHA					
VERTICAL	9,246			7,00	64,72
DIAGONAL	7,547			1,00	7,55
DIAGONAL	7,547			1,00	7,55
DIAGONAL	7,602			1,00	7,60
DIAGONAL	7,602			1,00	7,60
HORIZONTAL	36,726			1,00	36,73
FACHADA FRONTAL					-
VERTICAL	9,246			23,00	212,66
VERTICAL	9,246			23,00	212,66
DIAGONAL	3,702			23,00	85,15
DIAGONAL	4,267			23,00	98,14
DIAGONAL	3,368			23,00	77,46
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
FACHADA POSTERIOR					-
VERTICAL	9,246			23,00	212,66
VERTICAL	9,246			23,00	212,66
DIAGONAL	3,702			23,00	85,15
DIAGONAL	4,267			23,00	98,14
DIAGONAL	3,368			23,00	77,46
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
HORIZONTAL	2,930			23,00	67,39
RIOSTRA DIAGONAL					-
HORIZONTAL	31,180			4,00	124,72
CUBIERTA 1 - CORREAS					-
HORIZONTAL	6,078			28,00	170,18
HORIZONTAL	6,086			28,00	170,41
HORIZONTAL	6,089			28,00	170,49
HORIZONTAL	6,089			28,00	170,49
HORIZONTAL	6,089			28,00	170,49
HORIZONTAL	6,295			28,00	176,26
VOLADIZO	0,900			56,00	50,40
CORTA VIENTOS	8,422			22,00	185,28
CORTA VIENTOS	8,805			8,00	70,44
					-
					-
			CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA		**6.386,35**
			ACUMULADO ANTERIOR		
			TOTAL OBRA CONTRATADA		**8.248,44**
			MAYORES CANTIDADES		0,00
			MENORES CANTIDADES		1862,09
			TOTAL EJECUTADO		**6.386,35**

















	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

Permiso concedido desde: Fecha: 01/06/22 **hasta fecha:** 01/06/22	**Permiso número:**
Permiso concedido a: Sebastian Avila.	**Altura a trabajar:** 22 Aprox.
Trabajo en Altura X **Trabajo en Caliente** — **Trabajo en Espacio Confinado** —	

Sector, área, lugar, tipo de trabajo, descripción y procedimiento de la tarea:

Grafiado y lijado de estructura.

Personal que ejecuta el trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación
Hairo Cepeda	79784723		
Cristian Arevalo	79446836		
Orlando Daza	80.249.143		
Luis David Daza	1012421966		
Johan Sebastian Avila	1000136225		
William Plazas	79803557		
Pedro murcia	79241020		
Pedro R [illegible]	79242245		

Identifique los peligros

QUÍMICOS		FÍSICOS		BIOLÓGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos	—	Ruido	✓	Animales	✓	Contenido de la tarea	✓
Líquidos	—	Vibración	—	Vegetales	✓	Organización del trabajo	✓
Gases y vapores	—	Presión	—	Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGONÓMICOS		Temperatura extrema	✓	Bacterias	✓	Gestión	—
Carga estática	✓	Radiación ionizante	✓	Hongos	—	**LOCATIVOS**	
Esfuerzo	✓	Radiación no ionizante	✓	**NATURALES**		Estructura e instalaciones	✓
Movimientos	✓	**ELÉCTRICOS**		Sismos	—	Almacenamiento	✓
MECÁNICOS		Alta tensión	—	Vendavales	—	Orden y aseo	✓
Herramientas	—	Media tensión	—	Inundaciones	—	Trabajo en alturas	✓
Máquinas y equipos	—	Baja tensión	✓	Derrumbes y deslizamientos	—	Trabajo en espacio confinado	—
Materiales de trabajo	—	Estática	—	Tormentas eléctricas	✓		
Transporte mecánico	—	**SEGURIDAD FÍSICA**		**OTROS**			
FÍSICO – QUÍMICO		Atentado	✓				
Incendio	—	Atraco	—				
Explosión	—	Secuestro	✓				

Equipos de protección y sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas

Casco con barboquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	✓
Gafas de seguridad	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	Mosquetones	✓
Guantes	✓	Línea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	✓
Overol	✓	Línea de vida horizontal portátil	✓	Protección respiratoria	✓
Botas de seguridad	✓	Línea de vida horizontal fija	✓	Andamios certificados	✓
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje	✓	Escaleras	—
Eslingas de protección contra caídas	✓	Descendedor	✓		

Autorización del trabajo

Fecha:	01-06-22
Hora Inicio:	7:30 Am.
Hora final:	5:00 pm
Firma del responsable sst:	Soraida Quintones.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

LISTAS DE CHEQUEO	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5	
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓									
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓									
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓									
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	✓									
El trabajador a inspeccionado el siatema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓									
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓									
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓									
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓									
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓									
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓									
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?		✓								
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓									
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓									
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura		✓								
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	✓									
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓									

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas: Soraida Quiñones	Responsable del trabajo:
Firma: ..... Fecha: 01/6/22 Hora:	Firma: ..... Fecha: __ / __ / __ Hora:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

Permiso concedido desde: Fecha: 2/6/22 hasta fecha: 2/6/22	Permiso número:
Permiso concedido a: Alberto Criollo	Altura a trabajar: 22 aprox
Trabajo en Altura: X Trabajo en Caliente: = Trabajo en Espacio Confinado: =	

Sector, área, lugar, tipo de trabajo, descripción y procedimiento de la tarea:

Graniado y ligado de estructura y fachada.

Personal que ejecuta el trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación
Alberto Criollo	74769723		
William Nieves	7950555		
Cesar A Rincon	79446836		
Pedro Murcia	79241020		
Luis David Daza	1012-71966		
Alfonso Neira	80.249.142		
Johan Sebastian Avila	1000136225		

Identifique los peligros

QUÍMICOS		FÍSICOS		BIOLÓGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos	=	Ruido	✓	Animales	✓	Contenido de la tarea	✓
Líquidos	=	Vibración	=	Vegetales	✓	Organización del trabajo	✓
Gases y vapores	=	Presión	=	Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGONÓMICOS		Temperatura extrema	✓	Bacterias	✓	Gestión	✓
Carga estática	✓	Radiación ionizante	=	Hongos	✓	LOCATIVOS	
Esfuerzo	✓	Radiación no ionizante	=	NATURALES		Estructura e instalaciones	✓
Movimientos	✓	ELÉCTRICOS		Sismos	✓	Almacenamiento	✓
MECÁNICOS		Alta tensión	=	Vendavales	=	Orden y aseo	✓
Herramientas	✓	Media tensión	=	Inundaciones	=	Trabajo en alturas	✓
Máquinas y equipos	=	Baja tensión	✓	Derrumbes y deslizamientos	=	Trabajo en espacio confinado	✓
Materiales de trabajo	✓	Estática	=	Tormentas eléctricas	✓		
Transporte mecánico	✓	SEGURIDAD FÍSICA		OTROS			
FÍSICO – QUÍMICO		Atentado	✓				
Incendio	=	Atraco	✓				
Explosión	=	Secuestro	✓				

Equipos de protección y sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas

Casco con barboquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	✓
Gafas de seguridad	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	Mosquetones	✓
Guantes	✓	Línea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	✓
Overol	✓	Línea de vida horizontal portátil	✓	Protección respiratoria	✓
Botas de seguridad	✓	Línea de vida horizontal fija	✓	Andamios certificados	✓
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje	✓	Escaleras	=
Eslingas de protección contra caídas	✓	Descendedor	✓		

Autorización del trabajo

Fecha:	02-6-22.
Hora Inicio:	7:30 AM.
Hora final:	6:00 pm.
Firma del responsable sst:	Coraida Rincones.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

LISTAS DE CHEQUEO	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5	
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓									
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓									
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓									
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	✓									
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓									
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓									
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓									
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓									
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓									
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante esta trabajo?	✓									
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?		✓								
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos qué se expondrá?	✓									
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓									
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura		✓								
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	✓									
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓									

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas: Soraida Quintero

Firma: ..... Fecha: 2/6/22 Hora: 5:pm

Responsable del trabajo: .....

Firma: ..... Fecha: __/__/__ Hora:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

Permiso concedido desde: Fecha: 23/6/22 **hasta fecha:** 3/6/22	**Permiso número:**
Permiso concedido a: Albeiro Criollo	**Altura a trabajar:** 22 aprox.
Trabajo en Altura—— **Trabajo en Caliente** O **Trabajo en Espacio Confinado** O	

Sector, área, lugar, tipo de trabajo, descripción y procedimiento de la tarea:

Grafiado y lijado de estructura y fachada

Personal que ejecuta el trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación
Orlando Devia	80.249.143		
Pedro Nuñia	79841020		
[illegible]	79627245		
Carlos A Rincon	79446836		
Albeiro Criollo	79164173		
William Rincon	79807387		
Luis Sayid Daza	1017421966		
Johan Sebastian Avila	1001362251		

Identifique los peligros

QUÍMICOS		FÍSICOS		BIOLÓGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos	—	Ruido	✓	Animales	✓	Contenido de la tarea	✓
Líquidos	—	Vibración	—	Vegetales	✓	Organización del trabajo	✓
Gases y vapores	—	Presión	—	Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGONÓMICOS		Temperatura extrema	✓	Bacterias	✓	Gestión	✓
Carga estática	✓	Radiación ionizante	✓	Hongos	✓	**LOCATIVOS**	
Esfuerzo	✓	Radiación no ionizante	✓	**NATURALES**		Estructura e instalaciones	✓
Movimientos	✓	**ELÉCTRICOS**		Sismos	—	Almacenamiento	✓
MECÁNICOS		Alta tensión	—	Vendavales	—	Orden y aseo	✓
Herramientas	✓	Media tensión	—	Inundaciones	—	Trabajo en alturas	✓
Máquinas y equipos	—	Baja tensión	✓	Derrumbes y deslizamientos	—	Trabajo en espacio confinado	—
Materiales de trabajo	✓	Estática	—	Tormentas eléctricas	✓		
Transporte mecánico	—	**SEGURIDAD FÍSICA**		**OTROS**			
FÍSICO – QUÍMICO	—	Atentado	✓				
Incendio	—	Atraco	✓				
Explosión	—	Secuestro	✓				

Equipos de protección y sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas

Casco con barboquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	✓
Gafas de seguridad	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	Mosquetones	✓
Guantes	✓	Línea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	—
Overol	✓	Línea de vida horizontal portátil	✓	Protección respiratoria	✓
Botas de seguridad	✓	Línea de vida horizontal fija	—	Andamios certificados	✓
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje	✓	Escaleras	—
Eslingas de protección contra caídas	✓	Descendedor	✓		

Autorización del trabajo

Fecha:	03-6-22
Hora Inicio:	7:30 am
Hora final:	6:00 pm
Firma del responsable sst:	Soraida Quiñones

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

LISTAS DE CHEQUEO	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5	
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓									
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓									
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓									
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	✓									
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓									
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓									
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓									
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓									
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓									
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓									
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?		✓								
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos qué se expondrá?	✓									
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓									
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura		✓								
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	✓									
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓									

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas: Soraida Quiñones.

Firma: ..... Fecha: 03/6/22 Hora:

Responsable del trabajo: .....

Firma: ..... Fecha: __ / __ / __ Hora:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

Permiso concedido desde: Fecha: 06/6/22 **hasta fecha:** 6/6/22	**Permiso número:**
Permiso concedido a: Alberto Criollo	**Altura a trabajar:** 22 aprox.
Trabajo en Altura------ Trabajo en Caliente------ Trabajo en Espacio Confinado -----	

Sector, área, lugar, tipo de trabajo, descripción y procedimiento de la tarea:

Ligado y Grafado de estructura y fachada.

Personal que ejecuta el trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación
Alberto Criollo	74769723		
William Ramos	79503857		
Luis David Diaz	1052721966		
orlando Pequa	80.249.143		
Sebastian Avila	1000736225		
Carlos A Rincon	79446856		
Pedro murcia	79241020		

Identifique los peligros

QUÍMICOS		FÍSICOS		BIOLÓGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos	—	Ruido	✓	Animales	✓	Contenido de la tarea	✓
Líquidos	—	Vibración	—	Vegetales	✓	Organización del trabajo	✓
Gases y vapores	—	Presión	—	Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGÓNOMICOS		Temperatura extrema	✓	Bacterias	✓	Gestión	✓
Carga estática	✓	Radiación ionizante	✓	Hongos	—	**LOCATIVOS**	
Esfuerzo	✓	Radiación no ionizante	✓	**NATURALES**		Estructura e instalaciones	✓
Movimientos	✓	**ELÉCTRICOS**		Sismos	✓	Almacenamiento	✓
MECÁNICOS		Alta tensión	—	Vendavales	—	Orden y aseo	✓
Herramientas	✓	Media tensión	—	Inundaciones	—	Trabajo en alturas	✓
Máquinas y equipos	—	Baja tensión	✓	Derrumbes y deslizamientos	—	Trabajo en espacio confinado	—
Materiales de trabajo	✓	Estática	—	Tormentas eléctricas	✓		
Transporte mecánico	—	**SEGURIDAD FÍSICA**		**OTROS**			
FÍSICO – QUÍMICO		Atentado	✓				
Incendio	—	Atraco	✓				
Explosión	—	Secuestro	✓				

Equipos de protección y sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas

Casco con barboquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	✓
Gafas de seguridad	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	Mosquetones	✓
Guantes	✓	Línea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	✓
Overol	✓	Línea de vida horizontal portátil	✓	Protección respiratoria	✓
Botas de seguridad	✓	Línea de vida horizontal fija	✓	Andamios certificados	✓
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje	✓	Escaleras	—
Eslingas de protección contra caídas	✓	Descendedor	✓		

Autorización del trabajo

Fecha:	06-06-22.
Hora Inicio:	7:30 Am.
Hora final:	6:00 pm
Firma del responsable sst:	

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

LISTAS DE CHEQUEO	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5	
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓									
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓									
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓									
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	✓									
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓									
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓									
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓									
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓									
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓									
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓									
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?		✓								
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓									
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓									
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura		✓								
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	✓									
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓									

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas: Sorayda Cardenas	Responsable del trabajo:.....
Firma: ..... Fecha: 6 / 6 / 22 Hora:	Firma:..... Fecha: __ / __ / __ Hora:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

Permiso concedido desde: Fecha: 7/6/22 hasta fecha: 7/6/22	Permiso número:
Permiso concedido a:	Altura a trabajar: 22 aprox.
Trabajo en Altura: X Trabajo en Caliente: — Trabajo en Espacio Confinado: —	

Sector, área, lugar, tipo de trabajo, descripción y procedimiento de la tarea:

Grafiado y lijado de estructura fachada.

Personal que ejecuta el trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación
Luis David Ruiz	1012421966		
Carlos Rincon	79446836		
Johan Sebastian Avila	1000136275		
Orlando Devia	80.249.143		
William Rincon	79507557		
Alberto Criollo	79581725		
Pedro Murcia	79241020		

Identifique los peligros

QUÍMICOS		FÍSICOS		BIOLÓGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos	—	Ruido	✓	Animales	✓	Contenido de la tarea	✓
Líquidos	—	Vibración	—	Vegetales	✓	Organización del trabajo	✓
Gases y vapores	—	Presión	—	Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGONÓMICOS		Temperatura extrema	✓	Bacterias	✓	Gestión	✓
Carga estática	✓	Radiación ionizante	—	Hongos	—	**LOCATIVOS**	
Esfuerzo	✓	Radiación no ionizante	—	**NATURALES**		Estructura e instalaciones	✓
Movimientos	✓	**ELÉCTRICOS**		Sismos	✓	Almacenamiento	✓
MECÁNICOS		Alta tensión	—	Vendavales	✓	Orden y aseo	✓
Herramientas	✓	Media tensión	—	Inundaciones	✓	Trabajo en alturas	✓
Máquinas y equipos	—	Baja tensión	✓	Derrumbes y deslizamientos	—	Trabajo en espacio confinado	—
Materiales de trabajo	✓	Estática	—	Tormentas eléctricas	✓		
Transporte mecánico	—	**SEGURIDAD FÍSICA**		**OTROS**			
FÍSICO – QUÍMICO		Atentado	✓				
Incendio	—	Atraco	✓				
Explosión	—	Secuestro	✓				

Equipos de protección y sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas

Casco con barboquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	✓
Gafas de seguridad	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	Mosquetones	✓
Guantes	✓	Línea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	✓
Overol	✓	Línea de vida horizontal portátil	✓	Protección respiratoria	✓
Botas de seguridad	✓	Línea de vida horizontal fija	✓	Andamios certificados	✓
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje	✓	Escaleras	—
Eslingas de protección contra caídas	✓	Descendedor	✓		

Autorización del trabajo

Fecha:	7-6-22
Hora Inicio:	7:30 Am.
Hora final:	6:00 pm.
Firma del responsable sst:	Soraida Quiñones.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

LISTAS DE CHEQUEO	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5	
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓									
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓									
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓									
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	✓									
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓									
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓									
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓									
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓									
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓									
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓									
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?		✓								
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓									
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓									
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura		✓								
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc)	✓									
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓									

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas: Soraida Quiñones

Firma: ..... Fecha: 7/6/22 Hora:

Responsable del trabajo: .....

Firma: ..... Fecha: __ / __ / __ Hora:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

Permiso concedido desde: Fecha: 8/6/22 hasta fecha: 8/6/22	Permiso número:
Permiso concedido a: Albeiro Criollo	Altura a trabajar: 22
Trabajo en Altura X Trabajo en Caliente — Trabajo en Espacio Confinado —	

Sector, área, lugar, tipo de trabajo, descripción y procedimiento de la tarea:

Cratiado y ligado de estructura.

Personal que ejecuta el trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación
Albeiro Criollo	79769723		
William Rincon	7750385 7		
Carlos A Rincón	79446826		
Sebastian Avila	1000136225		
Orlando Pena	80.249.143		
Luis David Daza	1017421966		
Pedro murcia	79241020		

Identifique los peligros

QUÍMICOS		FÍSICOS		BIOLÓGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos	—	Ruido	✓	Animales	✓	Contenido de la tarea	✓
Líquidos	—	Vibración	—	Vegetales	✓	Organización del trabajo	✓
Gases y vapores	—	Presión	—	Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGONÓMICOS		Temperatura extrema	✓	Bacterias	✓	Gestión	—
Carga estática	✓	Radiación ionizante	✓	Hongos	—	LOCATIVOS	
Esfuerzo	✓	Radiación no ionizante	✓	NATURALES		Estructura e instalaciones	✓
Movimientos	✓	ELÉCTRICOS		Sismos	✓	Almacenamiento	✓
MECÁNICOS		Alta tensión	—	Vendavales	✓	Orden y aseo	✓
Herramientas	✓	Media tensión	—	Inundaciones		Trabajo en alturas	✓
Máquinas y equipos	✓	Baja tensión	—	Derrumbes y deslizamientos		Trabajo en espacio confinado	—
Materiales de trabajo	✓	Estática	—	Tormentas eléctricas			
Transporte mecánico	—	SEGURIDAD FÍSICA		OTROS			
FÍSICO – QUÍMICO		Atentado	✓				
Incendio	—	Atraco	✓				
Explosión	—	Secuestro	✓				

Equipos de protección y sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas

Casco con barboquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	✓
Gafas de seguridad	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	Mosquetones	✓
Guantes	✓	Línea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	✓
Overol	✓	Línea de vida horizontal portátil	✓	Protección respiratoria	✓
Botas de seguridad	✓	Línea de vida horizontal fija	✓	Andamios certificados	✓
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje	✓	Escaleras	✓
Eslinges de protección contra caídas	✓	Descendedor	✓		—

Autorización del trabajo

Fecha:	8-6-22
Hora Inicio:	7:30 Am.
Hora final:	6:00 pm.
Firma del responsable sst:	Soraida Quintero.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

LISTAS DE CHEQUEO	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5	
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓									
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓									
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓									
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	✓									
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓									
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓									
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓									
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓									
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓									
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓									
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?		✓								
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓									
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓									
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura		✓								
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	✓									
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓									

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas: Soraida Quiñones

Firma: ..... Fecha: 8/6/22 Hora: 6:00pm

Responsable del trabajo: .....

Firma: ..... Fecha: __/__/__ Hora:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

Permiso concedido desde: Fecha: 9/6/22 hasta fecha: 9/6/22	Permiso número:
Permiso concedido a: Albeiro Criollo.	Altura a trabajar: 22 Aprox
Trabajo en Altura X — Trabajo en Caliente ----- Trabajo en Espacio Confinado ----	

Sector, área, lugar, tipo de trabajo, descripción y procedimiento de la tarea:

Gratiado y lyado en estructura y fachada.

Personal que ejecuta el trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación
Carlos A Rincon G	79446836		
Orlando Devia	80.249.143		
William Rincón	79503857		
Pedro Murcia	79241020		
Albeiro Criollo	79769723		
Luis David Pira	1022921966		
Johan Sebastian Avila	1000136225		

Identifique los peligros

QUÍMICOS		FÍSICOS		BIOLÓGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos	—	Ruido	✓	Animales	✓	Contenido de la tarea	✓
Líquidos	—	Vibración	—	Vegetales	✓	Organización del trabajo	✓
Gases y vapores	—	Presión	—	Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGONÓMICOS		Temperatura extrema	—	Bacterias	✓	Gestión	✓
Carga estática	✓	Radiación ionizante	—	Hongos	✓	LOCATIVOS	
Esfuerzo	✓	Radiación no ionizante	—	NATURALES		Estructura e instalaciones	
Movimientos	✓	ELÉCTRICOS		Sismos	✓	Almacenamiento	✓
MECÁNICOS		Alta tensión	—	Vendavales	—	Orden y aseo	✓
Herramientas	✓	Media tensión	—	Inundaciones	—	Trabajo en alturas	✓
Máquinas y equipos	—	Baja tensión	—	Derrumbes y deslizamientos	—	Trabajo en espacio confinado	—
Materiales de trabajo	✓	Estática	—	Tormentas eléctricas	✓		
Transporte mecánico	—	SEGURIDAD FÍSICA		OTROS			
FÍSICO – QUÍMICO		Atentado	✓				
Incendio	—	Atraco	✓				
Explosión	—	Secuestro	✓				

Equipos de protección y sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas

Casco con barboquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	✓
Gafas de seguridad	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	Mosquetones	✓
Guantes	✓	Línea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	✓
Overol	✓	Línea de vida horizontal portátil	✓	Protección respiratoria	✓
Botas de seguridad	✓	Línea de vida horizontal fija	✓	Andamios certificados	✓
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje	✓	Escaleras	—
Eslingas de protección contra caídas	✓	Descendedor	✓		

Autorización del trabajo

Fecha:	9-6-22.
Hora Inicio:	7:30 Am.
Hora final:	6:00 pm
Firma del responsable sst:	Sorai del Roigues.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

LISTAS DE CHEQUEO	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5	
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓									
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓									
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓									
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	✓									
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓									
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓									
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓									
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓									
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓									
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓									
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?		✓								
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓									
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓									
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura		✓								
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	✓									
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓									

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas: Sergio Quiñones

Firma: ..... Fecha: 9/6/22 Hora: 6:30 pm

Responsable del trabajo: .....

Firma: ..... Fecha: __/__/__ Hora:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

Permiso concedido desde: Fecha: 10/6/22 hasta fecha: 10/6/22	Permiso número:
Permiso concedido a: Albeiro Criollo	Altura a trabajar:
Trabajo en Altura ---- Trabajo en Caliente ---- Trabajo en Espacio Confinado ----	

Sector, área, lugar, tipo de trabajo, descripción y procedimiento de la tarea:

Mantenimiento de Centro de parada.
Grafiado y lijado de estructuras.

Personal que ejecuta el trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación
Orlando Pavia	80.249.143		
Luis David Daza	1012971966		
Albeiro Criollo G	79769723		
William Rincon	79507857		
Carlos A Penagos	79446836		
Johan Sebastian Avila	1000136225		
Pedro murcia	79241020		

Identifique los peligros

QUÍMICOS		FÍSICOS		BIOLÓGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos	✓	Ruido	✓	Animales	✓	Contenido de la tarea	✓
Líquidos	✓	Vibración	—	Vegetales	✓	Organización del trabajo	✓
Gases y vapores	✓	Presión	—	Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGONÓMICOS		Temperatura extrema	—	Bacterias	✓	Gestión	✓
Carga estática		Radiación ionizante	—	Hongos	✓	**LOCATIVOS**	
Esfuerzo	✓	Radiación no ionizante	—	**NATURALES**		Estructura e instalaciones	✓
Movimientos	✓	**ELÉCTRICOS**		Sismos		Almacenamiento	✓
MECÁNICOS		Alta tensión	—	Vendavales		Orden y aseo	✓
Herramientas	✓	Media tensión	—	Inundaciones		Trabajo en alturas	✓
Máquinas y equipos	—	Baja tensión	✓	Derrumbes y deslizamientos		Trabajo en espacio confinado	—
Materiales de trabajo	✓	Estática	—	Tormentas eléctricas			
Transporte mecánico	—	**SEGURIDAD FÍSICA**		**OTROS**			
FÍSICO – QUÍMICO		Atentado	✓				
Incendio	—	Atraco	✓				
Explosión	—	Secuestro	✓				

Equipos de protección y sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas

Casco con barboquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	✓
Gafas de seguridad	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	Mosquetones	✓
Guantes	✓	Línea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	✓
Overol	✓	Línea de vida horizontal portátil	✓	Protección respiratoria	✓
Botas de seguridad	✓	Línea de vida horizontal fija	✓	Andamios certificados	✓
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje	✓	Escaleras	✓
Eslingas de protección contra caídas	✓	Descendedor	✓		✓

Autorización del trabajo

Fecha:	10-6-22
Hora Inicio:	7:30 Am.
Hora final:	6:00 pm
Firma del responsable sst:	Soraida Quiñones

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

LISTAS DE CHEQUEO	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5	
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓									
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓									
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓									
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	✓									
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓									
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓									
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓									
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓									
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓									
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓									
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?		✓								
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓									
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓									
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura		✓								
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	✓									
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓									

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas: Sorayda Olivares

Firma: ..... Fecha: 10/6/22 Hora: 6:00pm

Responsable del trabajo: .....

Firma: ..... Fecha: __/__/__ Hora:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

Permiso concedido desde: Fecha: 13/6/22 hasta fecha: 13/6/22.	Permiso número:
Permiso concedido a: Albeiro Criollo	Altura a trabajar: 22 aprox
Trabajo en Altura ---- Trabajo en Caliente ---- Trabajo en Espacio Confinado ----	

Sector, área, lugar, tipo de trabajo, descripción y procedimiento de la tarea:

Grafiar, lijar y pintar.

Personal que ejecuta el trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación
Carlos Rincon	79446836		
Luis David Daza	1012427186		
Johan Sebastian Avila	1000136225		
William Plaza	79507857		
orlando bevia	80.249.143		
Pedro murcia	79241020		
Albeiro Criollo	79764122		

Identifique los peligros

QUÍMICOS		FÍSICOS		BIOLÓGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos	✓	Ruido	✓	Animales	✓	Contenido de la tarea	✓
Líquidos	✓	Vibración	—	Vegetales	✓	Organización del trabajo	✓
Gases y vapores	—	Presión	—	Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGONÓMICOS		Temperatura extrema	—	Bacterias	✓	Gestión	✓
Carga estática		Radiación ionizante	—	Hongos	✓	LOCATIVOS	
Esfuerzo	✓	Radiación no ionizante	—	NATURALES		Estructura e instalaciones	✓
Movimientos	✓	ELÉCTRICOS		Sismos		Almacenamiento	✓
MECÁNICOS		Alta tensión	—	Vendavales		Orden y aseo	✓
Herramientas	✓	Media tensión	—	Inundaciones		Trabajo en alturas	✓
Máquinas y equipos	—	Baja tensión	—	Derrumbes y deslizamientos		Trabajo en espacio confinado	—
Materiales de trabajo	✓	Estática	—	Tormentas eléctricas			
Transporte mecánico	—	SEGURIDAD FÍSICA		OTROS			
FÍSICO – QUÍMICO		Atentado	✓				
Incendio	—	Atraco	✓				
Explosión	—	Secuestro	✓				

Equipos de protección y sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas

Casco con barboquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	✓
Gafas de seguridad	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	Mosquetones	✓
Guantes	✓	Línea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	✓
Overol	✓	Línea de vida horizontal portátil	✓	Protección respiratoria	✓
Botas de seguridad	✓	Línea de vida horizontal fija	✓	Andamios certificados	✓
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje	✓	Escaleras	✓
Eslingas de protección contra caídas	✓	Descendedor	✓		

Autorización del trabajo

Fecha: 13-6-22.

Hora Inicio: 7:30 am

Hora final: 6:00 pm

Firma del responsable sst: Soraida Quintero

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

LISTAS DE CHEQUEO	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5	
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓									
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓									
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓									
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	✓									
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓									
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓									
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓									
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓									
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓									
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓									
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?		✓								
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓									
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓									
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	✓									
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓									

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas: Soraida Alvarez

Firma: ..... Fecha: 13 / 6 / 22 Hora:

Responsable del trabajo: .....

Firma: ..... Fecha: __ / __ / __ Hora:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

Permiso concedido desde: Fecha: 14/6/22 hasta fecha: 14/6/22	Permiso número:
Permiso concedido a: Albeiro Criollo	Altura a trabajar:
Trabajo en Altura X Trabajo en Caliente — Trabajo en Espacio Confinado —	

Sector, área, lugar, tipo de trabajo, descripción y procedimiento de la tarea:

pintado y Grafiado de estructura.

Personal que ejecuta el trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación
Luis David Duza	1012421960		
Albeiro Criollo	79769777		
Orlando Pena	80.249.142		
Johan Sebastian Avila	1000136225		
William Rincón	79503857		
Carlos A Rincon	79446936		
Pedro Morcia	79241020		

Identifique los peligros

QUÍMICOS		FÍSICOS		BIOLÓGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos	✓	Ruido	✓	Animales	✓	Contenido de la tarea	✓
Líquidos	✓	Vibración	—	Vegetales	✓	Organización del trabajo	✓
Gases y vapores	✓	Presión	—	Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGONÓMICOS		Temperatura extrema	✓	Bacterias	✓	Gestión	✓
Carga estática	✓	Radiación ionizante	✓	Hongos	✓	LOCATIVOS	
Esfuerzo	✓	Radiación no ionizante	—	NATURALES		Estructura e instalaciones	✓
Movimientos	✓	ELÉCTRICOS		Sismos	✓	Almacenamiento	✓
MECÁNICOS		Alta tensión	—	Vendavales	✓	Orden y aseo	✓
Herramientas	✓	Media tensión	—	Inundaciones	✓	Trabajo en alturas	✓
Máquinas y equipos	—	Baja tensión	✓	Derrumbes y deslizamientos	✓	Trabajo en espacio confinado	—
Materiales de trabajo	✓	Estática	—	Tormentas eléctricas	✓		
Transporte mecánico	—	SEGURIDAD FÍSICA		OTROS			
FÍSICO – QUÍMICO		Atentado	✓				
Incendio	✓	Atraco	✓				
Explosión	✓	Secuestro	✓				

Equipos de protección y sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas

Casco con barboquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	✓
Gafas de seguridad	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	Mosquetones	—
Guantes	✓	Línea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	✓
Overol	✓	Línea de vida horizontal portátil	✓	Protección respiratoria	✓
Botas de seguridad	✓	Línea de vida horizontal fija	✓	Andamios certificados	✓
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje	✓	Escaleras	—
Eslingas de protección contra caídas	✓	Descendedor	✓		

Autorización del trabajo

Fecha:	14-6-22
Hora Inicio:	7:30 AM
Hora final:	6:00 PM
Firma del responsable sst:	Soraida Quiñones

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

LISTAS DE CHEQUEO	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5	
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓									
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓									
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓									
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	✓									
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓									
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓									
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓									
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓									
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓									
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓									
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?		✓								
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓									
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓									
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura		✓								
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	✓									
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓									

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas: Soraida Ramírez	Responsable del trabajo:
Firma: Fecha: 14/6/22 Hora: 6:00 pm	Firma: Fecha: __/__/__ Hora:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

Permiso concedido desde: Fecha: 15/6/22 hasta fecha: 15/6/22 — Permiso número:

Permiso concedido a: Alberto Criollo — Altura a trabajar: 22 aprox.

Trabajo en Altura X Trabajo en Caliente — Trabajo en Espacio Confinado —

Sector, área, lugar, tipo de trabajo, descripción y procedimiento de la tarea:

Puntado y lijado de estructuras.

Personal que ejecuta el trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación
Alberto Criollo	79764723		
Edgardo Devia	80.249.143		
Pedro Murcia	79241020		
Carlos Rincón	79446826		
William Rueda	1.050.857		
Juan David Daza	1024216GG		
Johan Sebastian Rita V	1000130225		

Identifique los peligros

QUÍMICOS		FÍSICOS		BIOLÓGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos	✓	Ruido	—	Animales	✓	Contenido de la tarea	✓
Líquidos	✓	Vibración	—	Vegetales	✓	Organización del trabajo	✓
Gases y vapores	✓	Presión	—	Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGONÓMICOS		Temperatura extrema	✓	Bacterias	✓	Gestión	✓
Carga estática	✓	Radiación ionizante	✓	Hongos	✓	LOCATIVOS	
Esfuerzo	✓	Radiación no ionizante	—	NATURALES		Estructura e instalaciones	✓
Movimientos	✓	ELÉCTRICOS		Sismos		Almacenamiento	✓
MECÁNICOS		Alta tensión	—	Vendavales		Orden y aseo	✓
Herramientas	✓	Media tensión	—	Inundaciones		Trabajo en alturas	✓
Máquinas y equipos	—	Baja tensión	—	Derrumbes y deslizamientos		Trabajo en espacio confinado	—
Materiales de trabajo	✓	Estática	—	Tormentas eléctricas			
Transporte mecánico	—	SEGURIDAD FÍSICA		OTROS			
FÍSICO – QUÍMICO		Atentado	✓				
Incendio	✓	Atraco	✓				
Explosión	✓	Secuestro	✓				

Equipos de protección y sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas

Casco con barboquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	✓
Gafas de seguridad	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	Mosquetones	✓
Guantes	✓	Línea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	—
Overol	✓	Línea de vida horizontal portátil	✓	Protección respiratoria	✓
Botas de seguridad	✓	Línea de vida horizontal fija	✓	Andamios certificados	✓
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje	✓	Escaleras	—
Eslinges de protección contra caídas	✓	Descendedor	✓		

Autorización del trabajo

Fecha: 15-6-2022

Hora Inicio: 7:30 am.

Hora final: 6:00 pm.

Firma del responsable sst: Soraida Quiñones

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

LISTAS DE CHEQUEO	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5	
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓									
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓									
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓									
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	✓									
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓									
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓									
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓									
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓									
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓									
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓									
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?		✓								
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓									
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓									
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura		✓								
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	✓									
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓									

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas: Sorida Rondones	Responsable del trabajo: .....
Firma: ..... Fecha: 15/6/22 Hora:	Firma: ..... Fecha: __/__/__ Hora:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

Permiso concedido desde: Fecha: 16/6/22 hasta fecha: 16/6/22	Permiso número:
Permiso concedido a: Ribeiro Criollo	Altura a trabajar:
Trabajo en Altura---- Trabajo en Caliente---- Trabajo en Espacio Confinado ----	

Sector, área, lugar, tipo de trabajo, descripción y procedimiento de la tarea:

Pintado y Grafiado de estructura.

Personal que ejecuta el trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación
Luis David Daza	1012421966		
William Ribeiro	1150778554		
Ribeiro Criollo	79769723		
Johan Sebastian Avila O	1000736225		
orlando Daza	80.209.443		
Pedro Murcia	79241020		
Carlos Rincon	79446836		

Identifique los peligros

QUÍMICOS		FÍSICOS		BIOLÓGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos	✓	Ruido	✓	Animales	✓	Contenido de la tarea	✓
Líquidos	✓	Vibración	—	Vegetales	✓	Organización del trabajo	✓
Gases y vapores	✓	Presión	—	Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGÓNOMICOS		Temperatura extrema	✓	Bacterias	✓	Gestión	
Carga estática	✓	Radiación ionizante	✓	Hongos	✓	**LOCATIVOS**	
Esfuerzo	✓	Radiación no ionizante	—	**NATURALES**		Estructura e instalaciones	
Movimientos	✓	**ELÉCTRICOS**		Sismos	✓	Almacenamiento	✓
MECÁNICOS		Alta tensión	—	Vendavales	✓	Orden y aseo	✓
Herramientas	✓	Media tensión	—	Inundaciones	✓	Trabajo en alturas	✓
Máquinas y equipos	—	Baja tensión	—	Derrumbes y deslizamientos	—	Trabajo en espacio confinado	—
Materiales de trabajo	✓	Estática	—	Tormentas eléctricas	✓		
Transporte mecánico	—	**SEGURIDAD FÍSICA**		**OTROS**			
FÍSICO – QUÍMICO		Atentado	✓				
Incendio	✓	Atraco	✓				
Explosión	✓	Secuestro	✓				

Equipos de protección y sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas

Casco con barboquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	✓
Gafas de seguridad	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	Mosquetones	✓
Guantes	✓	Línea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	✓
Overol	✓	Línea de vida horizontal portátil	✓	Protección respiratoria	✓
Botas de seguridad	✓	Línea de vida horizontal fija	✓	Andamios certificados	✓
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje	✓	Escaleras	—
Eslingas de protección contra caídas	✓	Descendedor	✓		

Autorización del trabajo

Fecha:	16-6-22
Hora Inicio:	7:00 Am
Hora final:	6:00 pm
Firma del responsable sst:	Soraida Dorrones

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

LISTAS DE CHEQUEO	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5	
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓									
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓									
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓									
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	✓									
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓									
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓									
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓									
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓									
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓									
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓									
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?		✓								
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓									
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓									
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura		✓								
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	✓									
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓									

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas: Soraida Rondon

Firma: ..... Fecha: 16/6/22 Hora:

Responsable del trabajo: .....

Firma: ..... Fecha: __ / __ / __ Hora:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

Permiso concedido desde: Fecha: 17/6/22 hasta fecha: 17/6/22	Permiso número:
Permiso concedido a: Alberto Criollo.	Altura a trabajar: 22 mts.
Trabajo en Altura---- Trabajo en Caliente---- Trabajo en Espacio Confinado ----	

Sector, área, lugar, tipo de trabajo, descripción y procedimiento de la tarea:

Pintado y Graffiado de estructura y fachada.

Personal que ejecuta el trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación
Alberto Criollo	74769723		
Luis Duvid Daza	1012421466		
Orlando Devia	80.249.143		
William Rincon	7950785		
Pedro Murcia	79241070		
Juan Avila O	1000136225.		
Carlos A Rincon	79446836		

Identifique los peligros

QUÍMICOS		FÍSICOS		BIOLÓGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos	✓	Ruido	—	Animales	✓	Contenido de la tarea	✓
Líquidos	✓	Vibración	—	Vegetales	✓	Organización del trabajo	✓
Gases y vapores	✓	Presión	—	Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGONÓMICOS		Temperatura extrema	✓	Bacterias	✓	Gestión	✓
Carga estática	✓	Radiación ionizante	✓	Hongos	✓	LOCATIVOS	
Esfuerzo	✓	Radiación no ionizante	—	NATURALES		Estructura e instalaciones	✓
Movimientos	✓	ELÉCTRICOS		Sismos		Almacenamiento	✓
MECÁNICOS		Alta tensión	—	Vendavales		Orden y aseo	✓
Herramientas	✓	Media tensión	—	Inundaciones		Trabajo en alturas	✓
Máquinas y equipos	—	Baja tensión	✓	Derrumbes y deslizamientos		Trabajo en espacio confinado	—
Materiales de trabajo	✓	Estática	—	Tormentas eléctricas			
Transporte mecánico	—	SEGURIDAD FÍSICA		OTROS			
FÍSICO – QUÍMICO		Atentado	✓				
Incendio	✓	Atraco	✓				
Explosión	✓	Secuestro	✓				

Equipos de protección y sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas

Casco con barboquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	✓
Gafas de seguridad	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	Mosquetones	✓
Guantes	✓	Línea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	✓
Overol	✓	Línea de vida horizontal portátil	✓	Protección respiratoria	✓
Botas de seguridad	✓	Línea de vida horizontal fija	✓	Andamios certificados	✓
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje	✓	Escaleras	—
Eslingas de protección contra caídas	✓	Descendedor	✓		

Autorización del trabajo

Fecha:	17-6-22
Hora Inicio:	7:30 am.
Hora final:	6:00 pm
Firma del responsable sst:	Soraida Quiñones.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

LISTAS DE CHEQUEO	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5	
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓									
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓									
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓									
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	✓									
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓									
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓									
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓									
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓									
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓									
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓									
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?		✓								
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓									
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓									
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	✓									
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓									

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas: Soraida Quiñones

Firma: [signature] Fecha: 17/6/22 Hora: 6:00 p.m.

Responsable del trabajo:.....

Firma:..... Fecha: __ / __ / __ Hora:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

Permiso concedido desde: Fecha: 18/6/22 hasta fecha: 18/6/22	Permiso número:
Permiso concedido a: Ribeiro criollo.	Altura a trabajar:
Trabajo en Altura---- Trabajo en Caliente---- Trabajo en Espacio Confinado ----	

Sector, área, lugar, tipo de trabajo, descripción y procedimiento de la tarea:

pintado y lijado de estructura y fachada.

Personal que ejecuta el trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación
Orlando Doria	80.249.143		
Ribeiro Criollo 6	79769723		
Johan Quintero	1000136225		
Luis Daniel Daza	1012421966		
Pedro murcia	79241020		
William Rosero	79503857		
Carlos Rincon	79946836		

Identifique los peligros

QUÍMICOS		FÍSICOS		BIOLÓGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos	✓	Ruido	—	Animales	✓	Contenido de la tarea	✓
Líquidos	✓	Vibración	—	Vegetales	✓	Organización del trabajo	✓
Gases y vapores	✓	Presión	—	Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGONÓMICOS		Temperatura extrema	✓	Bacterias	✓	Gestión	✓
Carga estática	✓	Radiación ionizante	✓	Hongos	✓	LOCATIVOS	
Esfuerzo	✓	Radiación no ionizante	—	NATURALES		Estructura e instalaciones	✓
Movimientos	✓	ELÉCTRICOS		Sismos	✓	Almacenamiento	✓
MECÁNICOS		Alta tensión	—	Vendavales	✓	Orden y aseo	✓
Herramientas	✓	Media tensión	—	Inundaciones	✓	Trabajo en alturas	✓
Máquinas y equipos	—	Baja tensión	✓	Derrumbes y deslizamientos	—	Trabajo en espacio confinado	—
Materiales de trabajo	✓	Estática	—	Tormentas eléctricas	✓		
Transporte mecánico	—	SEGURIDAD FÍSICA		OTROS			
FÍSICO - QUÍMICO		Atentado	✓				
Incendio	✓	Atraco	✓				
Explosión	✓	Secuestro	✓				

Equipos de protección y sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas

Casco con barboquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	✓
Gafas de seguridad	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	Mosquetones	✓
Guantes	✓	Línea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	✓
Overol	✓	Línea de vida horizontal portátil	✓	Protección respiratoria	✓
Botas de seguridad	✓	Línea de vida horizontal fija	✓	Andamios certificados	✓
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje	✓	Escaleras	—
Eslingas de protección contra caídas	✓	Descendedor	✓		

Autorización del trabajo

Fecha:	18-6-22
Hora Inicio:	7:30 Am.
Hora final:	2:00 pm
Firma del responsable sst:	Soraida Quiñones

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

LISTAS DE CHEQUEO	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5	
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓									
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓									
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓									
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	✓									
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓									
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓									
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓									
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓									
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓									
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓									
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?		✓								
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓									
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓									
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura		✓								
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	✓									
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓									

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas: Sergio Quiñones Firma: ..... Fecha: 18/6/22 Hora:	Responsable del trabajo: ..... Firma: ..... Fecha: __ / __ / __ Hora:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

Permiso concedido desde: Fecha: 20-6-22 hasta fecha: 29-6-22.	Permiso número:
Permiso concedido a: Albeiro Criollo.	Altura a trabajar: 22 aprox
Trabajo en Altura: ✓ Trabajo en Caliente: — Trabajo en Espacio Confinado: —	

Sector, área, lugar, tipo de trabajo, descripción y procedimiento de la tarea:

Pintado y lijado de estructuras y fachada.

Personal que ejecuta el trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación
Albeiro Criollo	79769775		
Alcides Jose Daniel Dan	1082211966		
Johan Sebastian Avila	1000136225		
Miranda Pena	80.249.143		

Identifique los peligros

QUÍMICOS		FÍSICOS		BIOLÓGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos	✓	Ruido	✓	Animales	✓	Contenido de la tarea	✓
Líquidos	✓	Vibración	—	Vegetales	✓	Organización del trabajo	✓
Gases y vapores	✓	Presión	—	Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGONÓMICOS		Temperatura extrema	✓	Bacterias	✓	Gestión	✓
Carga estática	✓	Radiación ionizante	✓	Hongos	✓	LOCATIVOS	
Esfuerzo	✓	Radiación no ionizante	✓	NATURALES		Estructura e instalaciones	
Movimientos	✓	ELÉCTRICOS		Sismos	✓	Almacenamiento	✓
MECÁNICOS		Alta tensión	—	Vendavales	✓	Orden y aseo	✓
Herramientas	✓	Media tensión	—	Inundaciones	✓	Trabajo en alturas	✓
Máquinas y equipos	—	Baja tensión	✓	Derrumbes y deslizamientos	—	Trabajo en espacio confinado	—
Materiales de trabajo	✓	Estática	—	Tormentas eléctricas	✓		
Transporte mecánico	—	SEGURIDAD FÍSICA		OTROS			
FÍSICO - QUÍMICO		Atentado	✓				
Incendio	✓	Atraco	✓				
Explosión	✓	Secuestro	✓				

Equipos de protección y sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas

Casco con barboquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	✓
Gafas de seguridad	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	Mosquetones	✓
Guantes	✓	Línea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	✓
Overol	✓	Línea de vida horizontal portátil	✓	Protección respiratoria	✓
Botas de seguridad	✓	Línea de vida horizontal fija	✓	Andamios certificados	✓
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje	✓	Escaleras	✓
Eslingas de protección contra caídas	✓	Descendedor	✓		

Autorización del trabajo

Fecha:	20-6-22-
Hora Inicio:	7:00 Am.
Hora final:	4:00 pm
Firma del responsable sst:	Sandra Quiñones

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

LISTAS DE CHEQUEO	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5	
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓									
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓									
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓									
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	✓									
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓									
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓									
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓									
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓									
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓									
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓									
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?		✓								
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓									
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓									
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura		✓								
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	✓									
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓									

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas: Soraida Romero

Firma: Fecha: 20/6/22 Hora: 4:00pm

Responsable del trabajo:.....

Firma:..... Fecha: __ / __ / __ Hora:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

Permiso concedido desde: Fecha: 21/6/22 hasta fecha: 21/6/22	Permiso número:
Permiso concedido a: Rivero Cuello	Altura a trabajar: 12 aprox.
Trabajo en Altura X Trabajo en Caliente — Trabajo en Espacio Confinado —	

Sector, área, lugar, tipo de trabajo, descripción y procedimiento de la tarea:

pintura y Graffiado de estructura y fachada.

Personal que ejecuta el trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación
Alfredo Deyia	80.249.143		
Luis Daniel Dam	1.002.221.868		
Rivero Cuello	7476763		
Johan Quintero	1000136225		

Identifique los peligros

QUÍMICOS		FÍSICOS		BIOLÓGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos	✓	Ruido	—	Animales	✓	Contenido de la tarea	✓
Líquidos	✓	Vibración	—	Vegetales	✓	Organización del trabajo	✓
Gases y vapores	✓	Presión	—	Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGONÓMICOS		Temperatura extrema	✓	Bacterias	✓	Gestión	✓
Carga estática	✓	Radiación ionizante	✓	Hongos	✓	LOCATIVOS	
Esfuerzo	✓	Radiación no ionizante	—	NATURALES		Estructura e instalaciones	✓
Movimientos	✓	ELÉCTRICOS		Sismos	✓	Almacenamiento	✓
MECÁNICOS		Alta tensión	—	Vendavales	✓	Orden y aseo	✓
Herramientas	✓	Media tensión	—	Inundaciones	✓	Trabajo en alturas	✓
Máquinas y equipos	—	Baja tensión	✓	Derrumbes y deslizamientos	—	Trabajo en espacio confinado	—
Materiales de trabajo	✓	Estática	—	Tormentas eléctricas	✓		
Transporte mecánico	—	SEGURIDAD FÍSICA		OTROS			
FÍSICO - QUÍMICO		Atentado	✓				
Incendio	✓	Atraco	✓				
Explosión	✓	Secuestro	✓				

Equipos de protección y sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas

Casco con barboquejo	✓	Eslinga de posicionamiento	✓	Ascendedor	✓
Gafas de seguridad	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	Mosquetones	✓
Guantes	✓	Línea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	✓
Overol	✓	Línea de vida horizontal portátil	✓	Protección respiratoria	✓
Botas de seguridad	✓	Línea de vida horizontal fija	✓	Andamios certificados	✓
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje	✓	Escaleras	—
Eslinga de protección contra caídas	✓	Descendedor	✓		

Autorización del trabajo

Fecha:	21-6-22.
Hora Inicio:	7:30 AM
Hora final:	6:00 pm.
Firma del responsable sst:	Soraida Quiñones

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

LISTAS DE CHEQUEO	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5	
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓									
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓									
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓									
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	✓									
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓									
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓									
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓									
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓									
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓									
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓									
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?		✓								
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓									
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓									
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura		✓								
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	✓									
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓									

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas: Sorida Ramirez

Firma: ..... Fecha: 21/6/22 Hora:

Responsable del trabajo: .....

Firma: ..... Fecha: __ / __ / __ Hora:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

Permiso concedido desde: Fecha: 22/6/22 hasta fecha: 22/6/22	Permiso número:
Permiso concedido a: Alberto	Altura a trabajar: 22 mts
Trabajo en Altura ~~V~~ Trabajo en Caliente — Trabajo en Espacio Confinado =	

Sector, área, lugar, tipo de trabajo, descripción y procedimiento de la tarea:

pintado y lijado de estructura y fachada.

Personal que ejecuta el trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación
Alberto Prieto	74769723		
Luis David Vara	6021960		
orlando Pavia	80.249.143		
Juan Quintero	1001136225		

Identifique los peligros

QUÍMICOS		FÍSICOS		BIOLÓGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos	✓	Ruido	—	Animales	✓	Contenido de la tarea	✓
Líquidos	✓	Vibración	—	Vegetales	✓	Organización del trabajo	✓
Gases y vapores	✓	Presión	—	Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGONÓMICOS		Temperatura extrema	✓	Bacterias	✓	Gestión	✓
Carga estática	✓	Radiación ionizante	—	Hongos	✓	LOCATIVOS	
Esfuerzo	✓	Radiación no ionizante	—	NATURALES		Estructura e instalaciones	✓
Movimientos	✓	ELÉCTRICOS		Sismos	✓	Almacenamiento	✓
MECÁNICOS		Alta tensión	—	Vendavales	✓	Orden y aseo	✓
Herramientas	✓	Media tensión	—	Inundaciones	✓	Trabajo en alturas	✓
Máquinas y equipos	—	Baja tensión	✓	Derrumbes y deslizamientos	✓	Trabajo en espacio confinado	—
Materiales de trabajo	✓	Estática	—	Tormentas eléctricas	✓		
Transporte mecánico	—	SEGURIDAD FÍSICA		OTROS			
FÍSICO - QUÍMICO		Atentado	✓				
Incendio	✓	Atraco	✓				
Explosión	✓	Secuestro	✓				

Equipos de protección y sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas

Casco con barboquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	✓
Gafas de seguridad	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	Mosquetones	✓
Guantes	✓	Línea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	✓
Overol	✓	Línea de vida horizontal portátil	✓	Protección respiratoria	✓
Botas de seguridad	✓	Línea de vida horizontal fija	✓	Andamios certificados	✓
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje	✓	Escaleras	—
Eslingas de protección contra caídas	✓	Descendedor	✓		

Autorización del trabajo

Fecha: 22-6-22.

Hora Inicio: 7:30 AM.

Hora final: 6:00 pm.

Firma del responsable sst: Soraida Quiñones

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

LISTAS DE CHEQUEO	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5	
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓									
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓									
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓									
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	✓									
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓									
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓									
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓									
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓									
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓									
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓									
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?		✓								
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓									
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓									
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura		✓								
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	✓									
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓									

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas: Soraida Quiñones

Firma: ..... Fecha: 22/6/22 Hora: 5:pm

Responsable del trabajo: .....

Firma: ..... Fecha: __/__/__ Hora:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

Permiso concedido desde: Fecha: 23/6/22 hasta fecha: 23/6/22	Permiso número:
Permiso concedido a: Alberto Criollo	Altura a trabajar: 22 apr.
Trabajo en Altura: X Trabajo en Caliente: — Trabajo en Espacio Confinado: —	

Sector, área, lugar, tipo de trabajo, descripción y procedimiento de la tarea:

Pintado y lijado de estructura y fachadas.

Personal que ejecuta el trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación
Orlando Deras	80.249.143		
Alberto Criollo G	79769723		
Luis Miguel Daza	1013621965		
Johan Quintero	1000136225		

Identifique los peligros

QUÍMICOS		FÍSICOS		BIOLÓGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos	✓	Ruido	—	Animales	✓	Contenido de la tarea	✓
Líquidos	✓	Vibración	—	Vegetales	✓	Organización del trabajo	✓
Gases y vapores	✓	Presión	—	Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGONÓMICOS		Temperatura extrema	✓	Bacterias	✓	Gestión	✓
Carga estática	✓	Radiación ionizante	—	Hongos	✓	**LOCATIVOS**	
Esfuerzo	✓	Radiación no ionizante	—	**NATURALES**		Estructura e instalaciones	✓
Movimientos	✓	**ELÉCTRICOS**		Sismos	✓	Almacenamiento	✓
MECÁNICOS		Alta tensión	—	Vendavales	✓	Orden y aseo	✓
Herramientas	✓	Media tensión	—	Inundaciones	—	Trabajo en alturas	✓
Máquinas y equipos	—	Baja tensión	✓	Derrumbes y deslizamientos	—	Trabajo en espacio confinado	—
Materiales de trabajo	✓	Estática	—	Tormentas eléctricas	✓		
Transporte mecánico	—	**SEGURIDAD FÍSICA**		**OTROS**			
FÍSICO - QUÍMICO		Atentado	✓				
Incendio	✓	Atraco	✓				
Explosión	✓	Secuestro	✓				

Equipos de protección y sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas

Casco con barboquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	✓
Gafas de seguridad	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	Mosquetones	✓
Guantes	✓	Línea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	✓
Overol	✓	Línea de vida horizontal portátil	✓	Protección respiratoria	✓
Botas de seguridad	✓	Línea de vida horizontal fija	✓	Andamios certificados	✓
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje	✓	Escaleras	—
Eslingas de protección contra caídas	✓	Descendedor	✓		

Autorización del trabajo

Fecha:	23-6-22.
Hora Inicio:	7:30 Am
Hora final:	5:00 pm
Firma del responsable sst:	Sora. Dan Quintero

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

LISTAS DE CHEQUEO	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5	
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓									
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓									
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓									
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	✓									
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓									
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓									
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓									
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓									
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓									
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓									
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?		✓								
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓									
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓									
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura		✓								
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	✓									
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓									

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas: Jorge Rivera

Firma: Fecha: 23/6/22 Hora:

Responsable del trabajo:.....

Firma:..... Fecha: __ / __ / __ Hora:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

Permiso concedido desde: Fecha: 24/6/22 **hasta fecha:** 24/6/22	**Permiso número:**
Permiso concedido a: Albeiro Criollo	**Altura a trabajar:** 22 aprox
Trabajo en Altura---- **Trabajo en Caliente**---- **Trabajo en Espacio Confinado** ----	

Sector, área, lugar, tipo de trabajo, descripción y procedimiento de la tarea:

pintado y lijado de estructura y fachada.

Personal que ejecuta el trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación
Albeiro Criollo G	7476473		
Johan Avila	1000136225		
orlando pena	80.249.143		
Luis David Daza	1012421466		

Identifique los peligros

QUÍMICOS		FÍSICOS		BIOLÓGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos	✓	Ruido	—	Animales	✓	Contenido de la tarea	✓
Líquidos	✓	Vibración	—	Vegetales	✓	Organización del trabajo	✓
Gases y vapores	✓	Presión	—	Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGONÓMICOS		Temperatura extrema	✓	Bacterias	✓	Gestión	✓
Carga estática	✓	Radiación ionizante	✓	Hongos	✓	LOCATIVOS	
Esfuerzo	✓	Radiación no ionizante	—	NATURALES		Estructura e instalaciones	✓
Movimientos	✓	ELÉCTRICOS		Sismos	✓	Almacenamiento	✓
MECÁNICOS		Alta tensión	—	Vendavales	✓	Orden y aseo	✓
Herramientas	✓	Media tensión	—	Inundaciones	✓	Trabajo en alturas	✓
Máquinas y equipos	—	Baja tensión	—	Derrumbes y deslizamientos	—	Trabajo en espacio confinado	—
Materiales de trabajo	✓	Estática	—	Tormentas eléctricas	✓		
Transporte mecánico	—	SEGURIDAD FÍSICA				OTROS	
FÍSICO - QUÍMICO		Atentado	✓				
Incendio	✓	Atraco	✓				
Explosión	✓	Secuestro	✓				

Equipos de protección y sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas

Casco con barboquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	✓
Gafas de seguridad	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	Mosquetones	✓
Guantes	✓	Línea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	✓
Overol	✓	Línea de vida horizontal portátil	✓	Protección respiratoria	✓
Botas de seguridad	✓	Línea de vida horizontal fija	✓	Andamios certificados	✓
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje	✓	Escaleras	—
Eslingas de protección contra caídas	✓	Descendedor	✓		

Autorización del trabajo

Fecha:	24-6-22
Hora Inicio:	7:00 am
Hora final:	5:00 pm
Firma del responsable sst:	Soraida Rodriguez

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

LISTAS DE CHEQUEO	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5	
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓									
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓									
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓									
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	✓									
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓									
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓									
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓									
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓									
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓									
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓									
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?		✓								
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓									
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓									
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura		✓								
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	✓									
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓									

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas: Sarida Palmones.	Responsable del trabajo:.....
Firma:..... Fecha: 29/6/22 Hora:	Firma:..... Fecha: __ / __ / __ Hora:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

Permiso concedido desde: Fecha: 25/6/22 **hasta fecha:** __/__/__	**Permiso número:**
Permiso concedido a: Albeiro Criollo	**Altura a trabajar:**
Trabajo en Altura X **Trabajo en Caliente** — **Trabajo en Espacio Confinado** —	-

Sector, área, lugar, tipo de trabajo, descripción y procedimiento de la tarea:

pintado y lijado de estructura y fachada.

Personal que ejecuta el trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación
Albeiro Criollo	74769723		
Johan Sebastian Avila	1000138225		
Orlando Deuza	80.249.143		
Luis Daniel Diaz	1012771566		

Identifique los peligros

QUÍMICOS		FÍSICOS		BIOLÓGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos	✓	Ruido	✓	Animales	✓	Contenido de la tarea	✓
Líquidos	✓	Vibración	—	Vegetales	✓	Organización del trabajo	✓
Gases y vapores	✓	Presión	—	Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGONÓMICOS		Temperatura extrema	✓	Bacterias	✓	Gestión	✓
Carga estática	✓	Radiación ionizante	✓	Hongos	✓	LOCATIVOS	
Esfuerzo	✓	Radiación no ionizante	✓	NATURALES		Estructura e instalaciones	✓
Movimientos	✓	ELÉCTRICOS		Sismos	✓	Almacenamiento	✓
MECÁNICOS		Alta tensión	—	Vendavales	✓	Orden y aseo	✓
Herramientas	✓	Media tensión	—	Inundaciones	✓	Trabajo en alturas	✓
Máquinas y equipos	—	Baja tensión	✓	Derrumbes y deslizamientos	—	Trabajo en espacio confinado	—
Materiales de trabajo	✓	Estática		Tormentas eléctricas	✓		
Transporte mecánico	—	SEGURIDAD FÍSICA		OTROS			
FÍSICO - QUÍMICO		Atentado	✓				
Incendio	✓	Atraco	✓				
Explosión	✓	Secuestro	✓				

Equipos de protección y sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas

Casco con barboquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	✓
Gafas de seguridad	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	Mosquetones	✓
Guantes	✓	Línea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	✓
Overol	✓	Línea de vida horizontal portátil	✓	Protección respiratoria	✓
Botas de seguridad	✓	Línea de vida horizontal fija	✓	Andamios certificados	✓
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje	✓	Escaleras	—
Eslingas de protección contra caídas	✓	Descendedor	✓		

Autorización del trabajo

Fecha: 25-6-22

Hora Inicio: 7:00 pm

Hora final: 4:00 pm

Firma del responsable sst: Soraida Poveda S.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

LISTAS DE CHEQUEO	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5	
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓									
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓									
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓									
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	✓									
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓									
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓									
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓									
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓									
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓									
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓									
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?		✓								
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓									
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓									
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	✓									
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓									

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas: Sandra Quevedo	Responsable del trabajo:.....
Firma: ..... Fecha: 25/6/22 Hora: 4:00pm	Firma:..... Fecha: __/__/__ Hora:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

Permiso concedido desde: Fecha: 27/6/22 hasta fecha: 27/6/22	Permiso número:
Permiso concedido a: Alberto Criollo	Altura a trabajar: 22 apror
Trabajo en Altura: X Trabajo en Caliente: — Trabajo en Espacio Confinado: —	
Sector, área, lugar, tipo de trabajo, descripción y procedimiento de la tarea: Pintado y lijado de estructura y fachada	

Personal que ejecuta el trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación
Alberto Criollo	7176723		
Luis David Lora	1012221966		
Johan Sebastian Avila	1000136225		
Alfredo Pevia	80.249.143		

Identifique los peligros

QUÍMICOS		FÍSICOS		BIOLÓGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos	✓	Ruido	✓	Animales	✓	Contenido de la tarea	✓
Líquidos	✓	Vibración	—	Vegetales	✓	Organización del trabajo	✓
Gases y vapores	✓	Presión	—	Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGONÓMICOS		Temperatura extrema	✓	Bacterias	✓	Gestión	✓
Carga estática	✓	Radiación ionizante	✓	Hongos	✓	LOCATIVOS	
Esfuerzo	✓	Radiación no ionizante	✓	NATURALES		Estructura e instalaciones	✓
Movimientos	✓	ELÉCTRICOS		Sismos	✓	Almacenamiento	✓
MECÁNICOS		Alta tensión	—	Vendavales	✓	Orden y aseo	✓
Herramientas	✓	Media tensión	—	Inundaciones	✓	Trabajo en alturas	✓
Máquinas y equipos	—	Baja tensión	✓	Derrumbes y deslizamientos	—	Trabajo en espacio confinado	—
Materiales de trabajo	✓	Estática	—	Tormentas eléctricas	✓		
Transporte mecánico	—	SEGURIDAD FÍSICA		OTROS			
FÍSICO - QUÍMICO		Atentado					
Incendio	✓	Atraco					
Explosión	✓	Secuestro					

Equipos de protección y sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas

Casco con barboquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	✓
Gafas de seguridad	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	Mosquetones	✓
Guantes	✓	Línea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	✓
Overol	✓	Línea de vida horizontal portátil	✓	Protección respiratoria	✓
Botas de seguridad	✓	Línea de vida horizontal fija	✓	Andamios certificados	✓
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje	✓	Escaleras	—
Eslingas de protección contra caídas	✓	Descendedor	✓		

Autorización del trabajo

Fecha:	27-6-22
Hora Inicio:	7:00 a.m.
Hora final:	1:00 p.m.
Firma del responsable sst:	Sorida Quiñones

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	FV-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

LISTAS DE CHEQUEO	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5	
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓									
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓									
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓									
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	✓									
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓									
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓									
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓									
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓									
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓									
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓									
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?		✓								
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓									
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓									
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura		✓								
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	✓									
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓									

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas: Sandra Quintanes

Firma: [signature] Fecha: 27/6/22 Hora: 1:30 pm

Responsable del trabajo:.....

Firma:..... Fecha: __/__/__ Hora:

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	IG-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

Permiso concedido desde: Fecha: 28/6/22 hasta fecha: 28/6/22	Permiso número:
Permiso concedido a: Albeiro Criollo	Altura a trabajar: 22 apro.
Trabajo en Altura — X Trabajo en Caliente — Trabajo en Espacio Confinado —	

Sector, área, lugar, tipo de trabajo, descripción y procedimiento de la tarea:

pintado y lijado de estructura y fachada.

Personal que ejecuta el trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los trabajadores	Identificación
Johan Sebastian Avila O	1000136265		
Orlando Devia	80.249.143		
Albeiro Criollo	79764723		
Luis Daniel Diaz	1012721966		

Identifique los peligros

QUÍMICOS		FÍSICOS		BIOLÓGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos	✓	Ruido	✓	Animales	✓	Contenido de la tarea	✓
Líquidos	✓	Vibración	—	Vegetales	✓	Organización del trabajo	✓
Gases y vapores	✓	Presión	—	Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGÓNOMICOS		Temperatura extrema	✓	Bacterias	✓	Gestión	✓
Carga estática	✓	Radiación ionizante	✓	Hongos	✓	**LOCATIVOS**	
Esfuerzo	✓	Radiación no ionizante	✓	**NATURALES**		Estructura e instalaciones	✓
Movimientos	✓	**ELÉCTRICOS**		Sismos	✓	Almacenamiento	✓
MECÁNICOS		Alta tensión	—	Vendavales	—	Orden y aseo	✓
Herramientas	✓	Media tensión	—	Inundaciones	✓	Trabajo en alturas	✓
Máquinas y equipos	—	Baja tensión	✓	Derrumbes y deslizamientos	—	Trabajo en espacio confinado	—
Materiales de trabajo	✓	Estática	—	Tormentas eléctricas	✓		
Transporte mecánico	—	**SEGURIDAD FÍSICA**		**OTROS**			
FÍSICO – QUÍMICO		Atentado	✓				
Incendio	✓	Atraco	✓				
Explosión	✓	Secuestro	✓				

Equipos de protección y sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas

Casco con barboquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	✓
Gafas de seguridad	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	Mosquetones	✓
Guantes	✓	Línea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	—
Overol	✓	Línea de vida horizontal portátil	✓	Protección respiratoria	✓
Botas de seguridad	✓	Línea de vida horizontal fija	✓	Andamios certificados	✓
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje	✓	Escaleras	—
Eslingas de protección contra caídas	✓	Descendedor	✓		

Autorización del trabajo

Fecha:	28-6-22
Hora Inicio:	7:30 AM.
Hora final:	5:00 pm
Firma del responsable sst:	Soraida Ramones.

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO	IG-SG-SST-02 Versión 02 Fechas 2022

LISTAS DE CHEQUEO	DÍA 1		DÍA 2		DÍA 3		DÍA 4		DÍA 5	
	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA	SI	NA
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓									
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓									
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓									
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de contra caídas a utilizar?	✓									
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓									
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓									
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓									
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓									
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓									
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓									
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓									
El área de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?		✓								
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓									
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓									
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura		✓								
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	✓									
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓									

OBSERVACIONES

CIERRE DEL PERMISO

Coordinador de trabajo en alturas: Soraida Quiñones

Firma: ..... Fecha: 28/6/22 Hora: 5:00p.m

Responsable del trabajo: .....

Firma: ..... Fecha: __ / __ / __ Hora:

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

REGISTRO DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Nombre del empleado: Sebastian Avila. **Cédula:** 1000136225. **Cargo:** operario de cubierta

Certifico que he recibido los Elementos de Protección Personal requeridos para mi protección durante el desarrollo de las actividades para las cuales fui contratado y las asignadas; así mismo he recibido la capacitación sobre su uso correcto y su cuidado, he entendido claramente lo que en ella me han indicado y me comprometo a utilizar dicha protección durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la empresa, mientras desempeñe las labores y mientras este expuesto a los riesgos presentes en las áreas de trabajo.
De igual forma me comprometo realizarle el mantenimiento que requiera y a cuidar de los elementos entregados.
Por lo tanto asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos equipos e informar de su daño, deterioro o perdida a Seguridad y Salud en el Trabajo; además acepto devolver a persona encargado de . Los elementos que se deterioren antes de su reposición.

Fecha de Entrega			Motivo de la entrega			Dotación			Protec Aud		P. visual		P. Cabeza		Proteccion respiratoria		Proteccion de las manos						Protección Corporal			Protección para pies	Firma de Recibido
Dia	Mes	Año	Nuevo	Perdida	Daño	Pantalón	Camisa	Chaqueta	Protector tipo tornillo	Protector Tipo Copa	Gafas de seguridad.	Gafas de seguridad Lente Oscuro.	Casco	Barbuquejo	Respirador Media cara Con filtro.	Mascarilla desechable	Guantes ingeniero largo	guantes ingeniero corto	guantes Carnaza	Guante Dielectrico	Guantes nitrilo	Guantes nitrilo más poliuretano	Peto de Carnaza	Polainas	Mangas	Botas de seguridad ingeniero	
21	5	22	x			1	2				1		1	1	1							1					xSebastian Avila
13	6	22	x								1				1	1						1					xSebastian Avila.
17	6	22	x													1						1					xSebastian Avila.
22	6	22	x													1											xSebastian Avila
28	6	22	x													1						1					xSebastian Avila.

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

REGISTRO DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Nombre del empleado: Orlando Devia. | **Cédula:** 80 249 143 | **Cargo:** Operario Cubierta

Certifico que he recibido los Elementos de Protección Personal requeridos para mi protección durante el desarrollo de las actividades para las cuales fui contratado y las asignadas; así mismo he recibido la capacitación sobre su uso correcto y su cuidado, he entendido claramente lo que en ella me han indicado y me comprometo a utilizar dicha protección durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la empresa, mientras desempeñe las labores y mientras este expuesto a los riesgos presentes en las áreas de trabajo.

De igual forma me comprometo realizarle el mantenimiento que requiera y a cuidar de los elementos entregados.

Por lo tanto asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos equipos e informar de su daño, deterioro o perdida a Seguridad y Salud en el Trabajo; además acepto devolver a persona encargado de . Los elementos que se deterioren antes de su reposición.

Fecha de Entrega			Motivo de la entrega			Dotación			Protec Aud		P. visual		P. Cabeza		Proteccion respiratoria		Proteccion de las manos						Protección Corporal			Protección para pies	Firma de Recibid
Dia	Mes	Año	Nuevo	Perdida	Daño	Pantalón	Camisa	Chaqueta	Protector tipo tornillo	Protector Tipo Copa	Gafas de seguridad.	Gafas de seguridad Lente Oscuro.	Casco	Barbuquejo	Respirador Media cara Con filtro.	Mascarilla desechable	Guantes ingeniero largo	guantes ingeniero corto	guantes Carnaza	Guante Dielectrico	Guantes nitrilo	Guantes nitrilo más poliuretano	Peto de Carnaza	Polainas	Mangas	Botas de seguridad ingeniero	
21	5	22	X			1	2				1		1	1								1					
13	6	22	X								1				1	1						1					
17	6	22	X																			1					
22	6	22	X													1						1					
28	6	22	X													1						1					

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

REGISTRO DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Nombre del empleado: Luis David Daza. **Cédula:** 1012421966- **Cargo:** Operario de Cubierta

Certifico que he recibido los Elementos de Protección Personal requeridos para mi protección durante el desarrollo de las actividades para las cuales fui contratado y las asignadas; así mismo he recibido la capacitación sobre su uso correcto y su cuidado, he entendido claramente lo que en ella me han indicado y me comprometo a utilizar dicha protección durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la empresa, mientras desempeñe las labores y mientras este expuesto a los riesgos presentes en las áreas de trabajo.
De igual forma me comprometo realizarle el mantenimiento que requiera y a cuidar de los elementos entregados.
Por lo tanto asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos equipos e informar de su daño, deterioro o perdida a Seguridad y Salud en el Trabajo; además acepto devolver a persona encargado de [illegible]. Los elementos que se deterioren antes de su reposición.

Fecha de Entrega			Motivo de la entrega			Dotación			Protec Aud		P. visual		P. Cabeza		Proteccion respiratoria		Proteccion de las manos						Protección Corporal			Protección para pies	Firma de Recibido
Dia	Mes	Año	Nuevo	Perdida	Daño	Pantalón	Camisa	Chaqueta	Protector tipo tornillo	Protector Tipo Copa	Gafas de seguridad.	Gafas de seguridad Lente Oscuro.	Casco	Barbuquejo	Respirador Media cara Con filtro.	Mascarilla desechable	Guantes ingeniero largo	guantes ingeniero corto	guantes Carnaza	Guante Dielectrico	Guantes nitrilo	Guantes nitrilo más poliuretano	Peto de Carnaza	Polainas	Mangas	Botas de seguridad ingeniero	
21	5	22	X			1	2				1		1	1	1							1					X
13	6	22	X								1				1	1						1					X
17	6	22	X													1						1					X
22	6	22	X						✓							1						1					X
28	6	22	X													1						1					X

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

REGISTRO DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Nombre del empleado: Pedro Murcia | **Cédula:** 79241020 | **Cargo:** Ayudante Cubierta.

Certifico que he recibido los Elementos de Protección Personal requeridos para mi protección durante el desarrollo de las actividades para las cuales fui contratado y las asignadas; así mismo he recibido la capacitación sobre su uso correcto y su cuidado, he entendido claramente lo que en ella me han indicado y me comprometo a utilizar dicha protección durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la empresa, mientras desempeñe las labores y mientras este expuesto a los riesgos presentes en las áreas de trabajo.
De igual forma me comprometo realizarle el mantenimiento que requiera y a cuidar de los elementos entregados.
Por lo tanto asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos equipos e informar de su daño, deterioro o perdida a Seguridad y Salud en el Trabajo; además acepto devolver a persona encargado de . Los elementos que se deterioren antes de su reposición.

Fecha de Entrega			Motivo de la entrega			Dotación			Protec Aud		P. visual		P. Cabeza		Proteccion respiratoria		Proteccion de las manos						Protección Corporal			Protección para pies	Firma de Recibido
Dia	Mes	Año	Nuevo	Perdida	Daño	Pantalón	Camisa	Chaqueta	Protector tipo tornillo	Protector Tipo Copa	Gafas de seguridad.	Gafas de seguridad Lente Oscuro.	Casco	Barbuquejo	Respirador Media cara Con filtro.	Mascarilla desechable	Guantes ingeniero largo	guantes ingeniero corto	guantes Carnaza	Guante Dielectrico	Guantes nitrilo	Guantes nitrilo más poliuretano	Peto de Carnaza	Polainas	Mangas	Botas de seguridad ingeniero	
21	5	22	X			1	2				1		1	1	1							1					Pedro Murcia
13	6	22	X								1				1	1						1					Pedro murcia

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

REGISTRO DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Nombre del empleado: William Rincon | **Cédula:** 79 503 857 | **Cargo:** Ayudante Cubierta.

Certifico que he recibido los Elementos de Protección Personal requeridos para mi protección durante el desarrollo de las actividades para las cuales fui contratado y las asignadas; así mismo he recibido la capacitación sobre su uso correcto y su cuidado, he entendido claramente lo que en ella me han indicado y me comprometo a utilizar dicha protección durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la empresa, mientras desempeñe las labores y mientras este expuesto a los riesgos presentes en las áreas de trabajo.
De igual forma me comprometo realizarle el mantenimiento que requiera y a cuidar de los elementos entregados.
Por lo tanto asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos equipos e informar de su daño, deterioro o perdida a Seguridad y Salud en el Trabajo; además acepto devolver a persona encargado de . Los elementos que se deterioren antes de su reposición.

Fecha de Entrega			Motivo de la entrega			Dotación			Protec Aud		P. visual		P. Cabeza		Proteccion respiratoria		Proteccion de las manos						Protección Corporal			Protección para pies	Firma de Recibido
Dia	Mes	Año	Nuevo	Perdida	Daño	Pantalón	Camisa	Chaqueta	Protector tipo tornillo	Protector Tipo Copa	Gafas de seguridad.	Gafas de seguridad Lente Oscuro.	Casco	Barbuquejo	Respirador Media cara Con filtro.	Mascarilla desechable	Guantes ingeniero largo	guantes ingeniero corto	guantes Camaza	Guante Dielectrico	Guantes nitrilo	Guantes nitrilo más poliuretano	Peto de Camaza	Polainas	Mangas	Botas de seguridad ingeniero	
21	5	22	X			1	2				1		1	1								1					
13	6	22	X								1				1	1						1					

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

REGISTRO DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Nombre del empleado: Carlos Rincon | **Cédula:** 79 416 836. | **Cargo:** Ayudante Cubierta.

Certifico que he recibido los Elementos de Protección Personal requeridos para mi protección durante el desarrollo de las actividades para las cuales fui contratado y las asignadas; así mismo he recibido la capacitación sobre su uso correcto y su cuidado, he entendido claramente lo que en ella me han indicado y me comprometo a utilizar dicha protección durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la empresa, mientras desempeñe las labores y mientras este expuesto a los riesgos presentes en las áreas de trabajo.
De igual forma me comprometo realizarle el mantenimiento que requiera y a cuidar de los elementos entregados.
Por lo tanto asumo plena responsabilidad por el cuidado de dichos equipos e informar de su daño, deterioro o perdida a Seguridad y Salud en el Trabajo; además acepto devolver a persona encargado de [illegible]. Los elementos que se deterioren antes de su reposición.

Fecha de Entrega			Motivo de la entrega			Dotación			Protec Aud		P. visual		P. Cabeza		Proteccion respiratoria		Proteccion de las manos						Protección Corporal			Protección para pies	Firma de Recibido
Dia	Mes	Año	Nuevo	Perdida	Daño	Pantalón	Camisa	Chaqueta	Protector tipo tornillo	Protector Tipo Copa	Gafas de seguridad.	Gafas de seguridad Lente Oscuro.	Casco	Barbuquejo	Respirador Media cara Con filtro.	Mascarilla desechable	Guantes ingeniero largo	guantes ingeniero corto	guantes Carnaza	Guante Dielectrico	Guantes nitrilo	Guantes nitrilo más poliuretano	Peto de Carnaza	Polainas	Mangas	Botas de seguridad ingeniero	
21	5	22	x			1	2				1		1	1	1							1					William Dimor
13	6	22	x								1				1	1						1					William Dimor

Escaneado con CamScanner

	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIAS	CV_SST_004 Mod-2022 Versión 01

TEMA (S): Orden y aseo.

RESPONSABLE: Soraida Quiñones.

LUGAR: Polideportivo-fuerza aerea (Marco fidel suarez) FECHA: 01-6-22

No.	Número de identificación	Nombre y apellidos	Firma	Cargo
1	79769723	Alvaro criollo G.		operario
2	80.249.143	orlando Devia		operario
3	1000136225	Johan Sebastian Avila	Sebastian Avila	operario
4	79446836	Carlos A Rincon		Operario
5	79621215	Pedro A [illegible] T		operario.
6	1012421966	Luis David Daza		Operario
7	79503857	Wilson Rincón		Operario
8	79241020	Pedro murcio	Pedromurcio	operario
9	1130616793	Juan Vargas		ingeniero
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Escaneado con CamScanner

	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIAS	CV_307_004 Mayo 2022 Versión 01

TEMA (S): Riesgo psicosocial

RESPONSABLE: Seguridad y Salud

LUGAR: Polideportivo - Fuentes cerca - Cali FECHA: 02-6-22

No.	Número de identificación	Nombres y apellidos	Firma	Cargo
1	79[illegible]713	[illegible]		
2	7950367	William Garcia		Operario
3	79446636	Carlos H Duran		Operario
4	9962[illegible]	[illegible]		operario
5	7972402	[illegible]		operario
6	1012421966	Luis David Ortiz		Electricista
7	80249.143	orlando devia		operario
8	1000136725	Johan Sebastian Ardila	Sebastian Ardila	Operario
9	1130662293	Jhon Vargas		Auxiliar
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Escaneado con CamScanner

	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIAS	CV_SST_004 Mod-2022 Versión 01

TEMA (S): Riesgo Biomecanicos.

RESPONSABLE: Sarida Quiñones

LUGAR: polideportivo-fuerza aerea- Cali FECHA: 03-6-22

No.	Número de identificación	Nombre y apellidos	Firma	Cargo
1	80249.143	orlando Ivan Devia		operario
2	79241020	Pedro Murcia	Pedro Murcia	operario
3	79624275	[illegible]	[illegible]	Operario
4	79446836	Carlos A Rincón	[illegible]	Operario
5	79769723	Alberto criollo	[illegible]	operario
6	79503857	William Rincón	[illegible]	Operador
7	1012421966	Luis David Pava	[illegible]	Operario
8	1000136225	Juan Sebastian Avila Q	Sebastian Avila	operario.
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Escaneado con CamScanner

	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIAS	CV_SST_004 Mod-2022 Versión 01

TEMA (S): Importancia del orden y aseo

RESPONSABLE: Sorai da Quiñones

LUGAR: Polideportivo - fuerza aerea - Cali FECHA: 6 - 6 - 22

No.	Número de identificación	Nombre y apellidos	Firma	Cargo
1	79769723	Alberto Ezeilo		operario
2	1130616793	Juan David Vargas		Residente
3	74507857	William Rincón		Operadores
4	1012421966	Luis David Diaz		Operario
5	80.249.143	orlando Devia		operario
6	1000136225	Sebastian Avila	Sebastian Avila	operario.
7	79446836	Carlos A Rincon		Operario
8	79241020	Pedro murcio		operario
9	79727178	Hecta f Criollo g.		Supervisor.
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Escaneado con CamScanner

	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIAS	CV_SST_004 Mod-2022 Versión 01

TEMA (S): Como actuar frente a un Riesgo Natural.

RESPONSABLE: Soraida Quiñones.

LUGAR: polideportivo – fuerza area Cali FECHA: 7-6-22

No.	Número de identificación	Nombre y apellidos	Firma	Cargo
1	1012421966	Luis David Daza		obrero
2	1130616793	Juan David Vargas		Residente
3	72446836	Carlos Ramos		Operario
4	79727178	Hector F Criollo		Supervisor.
5	1000136225	Johan Sebastian Avila	Sebastian Avila	Operario.
6	80.249.143	orlando devia		operario
7	79507857	William Rincón		Operario
8	79461423	Alberto criollo		operario
9	7924020	Pedro murcia	Pedro murcia	operario
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Escaneado con CamScanner

	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIAS	CV_SST_004 Mod-2022 Versión 01

TEMA (S): Riesgo asociado al trabajo en altura.

RESPONSABLE: Soraida Quiñones

LUGAR: Polideportivo - fuerza aerea Cali FECHA: 8 - 6 - 22

No.	Número de Identificación	Nombre y apellidos	Firma	Cargo
1	79769723	Alvaro criollo		
2	79507857	William Rincón		Operario
3	79446436	Carlos A Rincón		Operario
4	1000130225	Johan Sebastian Avila	Sebastian Avila	operario
5	80.249.143	orlando Juan Devia		operario
6	1012421966	Luis David Dza		operario
7	79241020	Pedro murcia		operario
8	79727178	Nestor f Criollo q.		Supervisor
9	1130616793	Juan David Vargas		Residente
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Escaneado con CamScanner

	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIAS	CV_SST_004 Mod-2022 Versión 01

TEMA (S): Que es un Riesgo de Seguridad

RESPONSABLE: Soraida Quiñones

LUGAR: Polideportivo- fuerza aerea -cali FECHA: 9-6-22

No.	Número de identificación	Nombre y apellidos	Firma	Cargo
1	79446836	Carlos A Rincon		Operario
2	80.249.143	orlando Devia		operario
3	79503857	William Rincón		Operario
4	79241020	Pedro murcia	Pedro murcia	operario
5	79769723	Alvaro Criollo		operario
6	1072421966	Luis David Diaz		Obrero
7	1130616793	Juan David Vargas		Residente
8	1000136075	Johan Sebastian Avila C	Sebastian Avila	operario
9	79727178	Hector J Criollo.		Supervisor.
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Escaneado con CamScanner

	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIAS	CV_SST_004 Mod-2022 Versión 01

TEMA (S): Importancia del orden y aseo-

RESPONSABLE: Sorcida Quiñones

LUGAR: Polideportivo-fuerza aerea Cali FECHA: 10-6-22

No.	Número de Identificación	Nombre y apellidos	Firma	Cargo
1	80.249.143	orlando Devia		operario
2	1017421966	Luis David Daza		operación
3	7916 9723	Alberto Criollo		operario
4	74503857	William Ramon		Operario
5	7941 6836	Carlos Rincon		Operario
6	1000136225	Johan Sebastian Avila	Sebastian Avila	operario
7	79241020	Pedro murcia	pedromurcia	operario
8	1130616793	Juan Vargas		Residente
9	79797176	Hector F Criollo y		Supervisor HSE
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Escaneado con CamScanner

	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIAS	CV_SST_004 Mod-2022 Versión 01

TEMA (S): Que es Riesgo Quimico.

RESPONSABLE: Soraida Quiñones

LUGAR: Polideportivo - base aerea - Cali FECHA: 13 - 6 - 22

No.	Número de Identificación	Nombre y apellidos	Firma	Cargo
1	79446836	Carlos Rincon		Operario
2	1012321466	Luis David Pena		Operario
3	1000136225	Johan Sebastian Avila Q	Sebastian Avila	operario.
4	79503857	William Rincón		Operario
5	80.249.143	orlando bevia		operario
6	79241020	Pedro murcia	Pedromurcia	operario
7	79A60A22	Alberto criollo		operario
8	1130616793	Juan Vargas		Residente
9	79122178	Hector F Criollo q		Supervisor. ingeblus
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Escaneado con CamScanner

	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIAS	CV_SST_004 Mod-2022 Versión 01

TEMA (S): proteccion para la cabeza.

RESPONSABLE: Soraida Quiñones

LUGAR: Polideportivo - fuerza aerea - cali FECHA: 14 - 6 - 22

No.	Número de Identificación	Nombre y apellidos	Firma	Cargo
1	1012471966	luis David Daza		Operario
2	80249.147	orlando bevia		operario
3	1[illegible]123	Alberto criollo		operario
4	1000136225	Johan Sebastian Avila	Sebastian Avila	operario
5	79507857	William Rincón		Operacio
6	79446836	Carlos A Rincon		Operario
7	79241020	Pedro murcia		operario
8	79227178	Hector J Criollo		Supervisor.
9	1130616793	Juan Vargas		Residente.
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Escaneado con CamScanner

	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIAS	CV_SST_004 Mod-2022 Versión 01

TEMA (S): Autocuidado personal.

RESPONSABLE: Soraida Quiñones.

LUGAR: polideportivos fuerza aerea - cali FECHA: 15 - 6 - 22.

No.	Número de Identificación	Nombre y apellidos	Firma	Cargo
1	79769723	Alberto criollo		operario
2	80.249.143	orlando devia		operario
3	79241020	Pedro murcia		operario
4	79446896	Carlos A Rincón		Operario
5	79503852	William Rincón		Operario
6	1012421966	luis David DOA		Operario
7	1000136725	Johan Sebastian Avila C.	Sebastian Avila	operario
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Escaneado con CamScanner

	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIAS	CV_SST_004 Mod-2022 Versión 01

TEMA (S): Riesgo de Seguridad.

RESPONSABLE: Soraida Narvaez.

LUGAR: Poli deportivo - fuerza aerea - Cali FECHA: 16-6-22

No.	Número de Identificación	Nombre y apellidos	Firma	Cargo
1	1012421966	Luis David Daza		Operario
2	79507858	William Pinzon		Operador
3	79769723	Alberto criollo		operario
4	1000136225	Johan Sebastian Avila	Sebastian Avila	Operario.
5	80249.147	orlando devia		operario
6	7921H020	Pedro murcia		operario
7	79446830	Carlos A Rincón		Operario
8	1130616793	Juan David Vargas		Residente
9	7927178	Hector G Criollo q.		Supervisor ingeb.
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Escaneado con CamScanner

	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIAS	CV_SST_004 Mod-2022 Versión 01

TEMA (S): Riesgo esgaraoicos

RESPONSABLE: Sovaida Rocions.

LUGAR: polideportivo - fuerza aerea - cali FECHA: 17-6-22.

No.	Número de identificación	Nombre y apellidos	Firma	Cargo
1	79769723	Alberto Eroto G.		operario
2	1012421966	Luis David Dora		Operario
3	80.249.143	orlando devia		operario
4	79507857	William Rincon		Operario
5	79241020	Pedro marcia		operario
6	1000138225	Sebastian Avila	Sebastian Avila	operario
7	79446536	Carlos A Rincon		Operario
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Escaneado con CamScanner

	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIAS	CV_SST_004 Mod-2022 Versión 01

TEMA (S): Cuales Son la Medidas Colectivas de prevención

RESPONSABLE: Soraida Quiñones

LUGAR: polideportivo-fuerza aerea- cali FECHA: 18-6-22

No.	Número de Identificación	Nombre y apellidos	Firma	Cargo
1	80.249.143	orlando david		operario
2	74764723.	Alberto criollo		operario
3	1000136223	Johan Quintero	Sebastian Huila	operario.
4	1012421966	luis David Diaz		operario
5	79241020	Pedro Murcia		operario
6	79503852	William Rincon	79503852	Operario
7	79446536	Carlos Ruiz		Operario
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Escaneado con CamScanner

	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIAS	CV_SST_004 Mod-2022 Versión 01

TEMA (S): Riesgos Químicos

RESPONSABLE: Soraida Quiñones.

LUGAR: polideportivo - fuerza aerea - cali FECHA: 21-6-22

No.	Número de Identificación	Nombre y apellidos	Firma	Cargo
1	80.249143	orlando devia		operario
2	1012221966	luis David Diaz		operario
3	79769723.	operario Ribero ariola		operario
4	71727128	Hector Criollo		supervisor.
5	1130616793	Juan Vargas		Residente
6	1000136225	Johan Sebastian Avila O	Sebastian Avila	operario
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Escaneado con CamScanner

	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIAS	CV_SST_004 Mod-2022 Versión 01

TEMA (S): Seguridad Vial

RESPONSABLE: Soraida Quintanes

LUGAR: polideportivo - fuerza aerea - cali FECHA: 22-6-22

No.	Número de identificación	Nombre y apellidos	Firma	Cargo
1	79769723	Alberto Revollo G		operario
2	1012321966	Luis David Diaz		electricista
3	80.249.143	orlando devia		operario
4	1000136225	Jaton Quintero		seguridad vial
5	79727128.	Hector J Duque.		Supervisor Ob.
6	1130616793	Juan David Vargas		Residente
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Escaneado con CamScanner

	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIAS	CV_SST_004 Mod-2022 Versión 01

TEMA (S): Importancia del orden y aseo

RESPONSABLE: Soraida Quiñones

LUGAR: polideportivo - fuerza aerea cali FECHA: 23-6-22.

No.	Número de identificación	Nombre y apellidos	Firma	Cargo
1	80.249.143	oriando bevia		operario
2	74709723	Alberto criollo		operario
3	7012421966	luis David Daza		Obrero
4	1000136225	Johan Quintero	Sebastian Avila	operario.
5	1130616793	Juan David Vargas		Residente
6	74172126	Hector Criollo		Supervisor
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Escaneado con CamScanner

	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIAS	CV_SST_004 Mod-2022 Versión 01

TEMA (S): Riesgo Ergonomicos

RESPONSABLE: Soraida Quiñones

LUGAR: polideportivo – fuerza aerea-Cali FECHA: 24-6-22

No.	Número de identificación	Nombre y apellidos	Firma	Cargo
1	79769723.	Alberto Criollo		operario
2	1000138225	Johan Quintero	Sebastian Avila	operario
3	80.249.143	orlando Leiva		operario
4	1012421966	Luis David Diaz		operario
5	79727178	Hector F Criollo		supervisor
6	1130616793	Juan David Vargas		Residente
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Escaneado con CamScanner

	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIAS	CV_SST_004 Mod-2022 Versión 01

TEMA (S): Orden y aseos.

RESPONSABLE: Soraida Quiñones

LUGAR: polideportivo fuerza aerea-cali FECHA: 25-6-22

No.	Número de Identificación	Nombre y apellidos	Firma	Cargo
1	7466723	Alvaro Ezido G		Operario
2	1000136225	Johan Sebastian Avila	Sebastian Avila	operario
3	80.249.143	orlando bevia	orlando	operario
4	1121821966	Luis David Diaz		almacenista
5	7922708	Hector J Cadillo		Supervisor
6	1130616793	Juan David Vargas		Residente
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Escaneado con CamScanner

	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIAS	CV_SST_004 Mod-21/22 Versión 01

TEMA (S): Cuales son los Riesgos asociados al trabajo en altura

RESPONSABLE: Soraida Quiñones.

LUGAR: polideportivo - fuerza aerea cali FECHA: 27-06-22

No.	Número de identificación	Nombre y apellidos	Firma	Cargo
1	79769723	Alberto Criollo		operario
2	1082421966	Luis Alvarado		operario
3	1000136225	Johan Sebastian Avila Q	Sebastian Avila	operario
4	80.249.143	orlando Devia		operario
5	79729178	Hector A Criollo		Supervisor
6	1130616793	Juan David Vargas		Residente
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S	FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIAS	IG_SST_001 Mod-2022 Versión 01

TEMA (S): Como prevenir un Riesgo de caida de Altura.

RESPONSABLE: Soraida Quiñones

LUGAR: polideportivo - fuerza aerea -cali FECHA: 28-6-22.

No.	Número de Identificación	Nombre y apellidos	Firma	Cargo
1	30.249.143	orlando Devia		operaria
2	1130616793	Juan David Vargas		Residente
3	79727158	Hector Criollo		Supervisor
4	79769723	Alberto Criollo		operario
5	1000138275	Johan Sebastian Avila	Sebastian Avila	operario
6	1082921965	Luis David Diaz		operario
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Escaneado con CamScanner