PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

Información del cliente

Tarea #337496

Nombre del cliente
MANZANA LIEVANO - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Fecha/Hora
31/10/2022 às 15:39

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA

1) MARCA:	EATON
2) CAPACIDAD:	30KVA
3) SERIE	BE205KXX04-1
4) MODELO	9355
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	218VAC
20) ENTRADA B-C:	218VAC
21) ENTRADA C-A:	220 VAC
22) ENTRADA A-N:	126VAC
23) ENTRADA B-N:	125VAC
24) ENTRADA C-N:	128VAC


25) ENTRADA N-T:	0V
26) SALIDA A-B:	211VAC
27) SALIDA B-C:	211VAC
28) SALIDA C-A:	211VAC
29) SALIDA A-N:	122VAC
30) SALIDA B-N:	122VAC
31) SALIDA C-N:	122VAC
32) SALIDA N-T:	0V
33) SALIDA HZ	60Hz
34) ENTRADA A(AMPERIOS):	14.1A
35) ENTRADA B(AMPERIOS):	12.4A
36) ENTRADA C(AMPERIOS):	12.1A
37) SALIDA A(AMPERIOS):	0A
38) SALIDA B(AMPERIOS):	0A
39) SALIDA C(AMPERIOS):	0A
40) AMPERIOS N:	0A
41) AMPERIOS T:	0A
42) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la UPS-2 Eaton 9355 de 30 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. Se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. La ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
43) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V9Ah
44) NUMERO DE BATERIAS:	108 unidades

45) REGISTRO FOTOGRAFICO:























46) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Raúl Camacho, Documento: 7317802**
47) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**