PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION
REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

Información del cliente
Nombre del cliente CADE LA GAITANA - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #331075
Fecha/Hora 24/10/2022 às 08:44
Descripción Segunda rutina de Mantenimiento preventivo UPS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	TRIPPLITE
2) CAPACIDAD:	20KVA
3) SERIE	20937
4) MODELO	SU20K3/3
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	REGULAR
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	208 VAC
20) ENTRADA B-C:	208VAC
21) ENTRADA C-A:	208VAC

22) ENTRADA A-N:	121VAC
23) ENTRADA B-N:	121VAC
24) ENTRADA C-N:	121VAC
25) ENTRADA N-T:	0V
26) SALIDA A-B:	208VAC
27) SALIDA B-C:	208VAC
28) SALIDA C-A:	208VAC
29) SALIDA A-N:	120VAC
30) SALIDA B-N:	120VAC
31) SALIDA C-N:	120VAC
32) SALIDA N-T:	0V
33) SALIDA HZ	0V
34) ENTRADA A(AMPERIOS):	5A
35) ENTRADA B(AMPERIOS):	5A
36) ENTRADA C(AMPERIOS):	5A
37) SALIDA A(AMPERIOS):	12%
38) SALIDA B(AMPERIOS):	0%
39) SALIDA C(AMPERIOS):	2%
40) AMPERIOS N:	0
41) AMPERIOS T:	0
42) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups tripp lite de 20 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de particulas contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. La ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
43) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V 9Ah
44) NUMERO DE BATERIAS:	20

45) REGISTRO FOTOGRAFICO:



















46) FIRMA DEL SUPERVISOR:	 **Firmado por: Roberto Carlos Narvaez Vergara, Documento: 18855222**
47) FIRMA DEL TECNICO	 **Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**