PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

Informacion del cliente
Nombre del cliente CADE TUNAL - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #340820
Fecha/Hora 04/11/2022 às 13:08
Descripcion Mantenimiento preventivo UPS 10KVA


MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	EATON
2) CAPACIDAD:	15KVA
3) SERIE	BF414FBB14-1
4) MODELO	Powerwere 9155
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	203 VAC
20) ENTRADA B-C:	N/A
21) ENTRADA C-A:	N/A
22) ENTRADA A-N:	115VAC

23) ENTRADA B-N:	120VAC
24) ENTRADA C-N:	N/A
25) ENTRADA N-T:	0V
26) SALIDA A-B:	209VAC
27) SALIDA B-C:	N/A
28) SALIDA C-A:	N/A
29) SALIDA A-N:	122VAC
30) SALIDA B-N:	119VAC
31) SALIDA C-N:	N/A
32) SALIDA N-T:	0V
33) SALIDA HZ	60Hz
34) ENTRADA A(AMPERIOS):	4A
35) ENTRADA B(AMPERIOS):	4.1A
36) ENTRADA C(AMPERIOS):	N/A
37) SALIDA A(AMPERIOS):	0A
38) SALIDA B(AMPERIOS):	9.0A
39) SALIDA C(AMPERIOS):	N/A
40) AMPERIOS N:	0A
41) AMPERIOS T:	0A
42) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups Eaton 9155 de 15 KVA limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de particulas contaminantes tal como lo es el polvo. Se verifica su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. La ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
43) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V7.5Ah
44) NUMERO DE BATERIAS:	32 unidades

45) REGISTRO FOTOGRAFICO:










































46) FIRMA DEL SUPERVISOR:

	 **Firmado por: Edinson Alexander Solano, Documento: 1030577066**
47) FIRMA DEL TECNICO	 **Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**